

Allgemeine Hinweise	2
1. Sicherheitshinweise	4
2. Bestimmungsgemäße Verwendung	5
3. Produktbeschreibung	6
3.1 Anzeige- und Bedienelemente	6
3.2 Schnittstellen	7
3.3 Spannungsversorgung	8
4. Inbetriebnahme	8
5. Bedienung	9
5.1 Fühler anschließen	9
5.2 Ein-/Ausschalten	9
5.3 Displaybeleuchtung	10
6. Gerät einstellen	10
6.1 Konfigurationsmenü	10
6.1.1 Profil	10
6.1.2 Einheiten	11
6.1.3 Gerät	11
6.1.4 Fühler	13
6.1.5 Language	16
6.2 Hauptmenü	17
6.2.1 Speicher (nur 435-2/-4)	19
6.2.2 Messreihe (nur 435-2/-4)	20
6.2.3 Mittelwert	21
6.2.4 P = 0 (nur 435-3/-4)	21
6.2.5 Berechnung	22
6.2.6 Parameter/Fläche	23
6.2.7 Zyklisch Drucken (nur 435-1/-3)	24
7. Messen	25
8. Wartung und Pflege	28
9. Fragen und Antworten	28
10. Technische Daten	29
11. Zubehör/Ersatzteile	31

Allgemeine Hinweise

Dieses Kapitel gibt wichtige Hinweise zur Nutzung der vorliegenden Dokumentation.

Diese Dokumentation enthält Informationen, die für einen sicheren und effizienten Einsatz des Produkts beachtet werden müssen.

Lesen Sie diese Dokumentation aufmerksam durch und machen Sie sich mit der Bedienung des Produkts vertraut, bevor Sie es einsetzen. Bewahren Sie dieses Dokument griffbereit auf, um bei Bedarf nachschlagen zu können.

Kennzeichnungen

Darstellung	Bedeutung	Bemerkungen
 Warnung!	Warnhinweis: Warnung!	Warnhinweis aufmerksam lesen und die genannten Vorsichtsmaßnahmen treffen! Schwere Körperverletzungen können eintreten, wenn die genannten Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.
 Vorsicht!	Warnhinweis: Vorsicht!	Warnhinweis aufmerksam lesen und die genannten Vorsichtsmaßnahmen treffen! Leichte Körperverletzungen oder Sachschäden können eintreten, wenn die genannten Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.
 ➤, 1, 2	Hinweis Handlungsziel	Gibt hilfreiche Tipps und Informationen. Nennt das Ziel, welches durch nachfolgend beschriebene Handlungsschritte erreicht wird. Bei nummerierten Handlungszielen die vorgegebene Reihenfolge beachten!
✓	Voraussetzung	Voraussetzung muss erfüllt sein, damit eine Handlung wie beschrieben ausgeführt werden kann.
➤, 1, 2, ...	(Handlungs-)Schritt	Handlungsschritte ausführen. Bei nummerierten Handlungsschritten die vorgegebene Reihenfolge beachten!
Text	Displaytext	Text erscheint auf dem Gerätedisplay.
 Taste	Bedientaste	Taste drücken.
 Funktionstaste	Funktionstaste	Taste drücken.
-	Resultat	Nennt das Ergebnis eines vorangegangenen (Handlungs-)Schritts.
 Querverweis	Querverweis	Verweis auf weiterführende oder detailliertere Informationen.

Kurzschreibweise

In diesem Dokument wird eine Kurzschreibweise verwendet, um Handlungsschritte (z. B. den Aufruf einer Funktion) darzustellen.

Beispiel: Funktion „Gerätedaten“ aufrufen

Kurzschreibweise: Gerät → **OK** → Ger.-Dat. → **OK**.
(1) (2) (3) (4)

Erforderliche Handlungsschritte:

- 1 Mit **▲** / **▼** die Funktion Gerät wählen.
- 2 Mit **OK** Auswahl bestätigen.
- 3 Mit **▲** / **▼** die Funktion Ger.-Dat. wählen.
- 4 Mit **OK** Auswahl bestätigen.

1. Sicherheitshinweise

Dieses Kapitel nennt allgemeine Regeln, die für einen sicheren Umgang mit dem Produkt unbedingt beachtet werden müssen.

Personenschäden/Sachschäden vermeiden

- › Mit dem Messgerät und Fühlern nicht an oder in der Nähe von spannungsführenden Teilen messen.
- › Das Messgerät/Messzellen nie zusammen mit Lösungsmitteln lagern, keine Trockenmittel verwenden.

Produktsicherheit/Gewährleistungsansprüche wahren

- › Das Messgerät nur innerhalb der in den Technischen Daten vorgegebenen Parameter betreiben.
- › Das Messgerät nur sach- und bestimmungsgemäß verwenden. Keine Gewalt anwenden.
- › Handgriffe und Zuleitungen nicht Temperaturen über 70°C aussetzen, wenn diese nicht ausdrücklich für höhere Temperaturen zugelassen sind. Temperaturangaben auf Sonden/Fühlern beziehen sich nur auf den Messbereich der Sensorik.
- › Das Messgerät nur öffnen, wenn dies zu Wartungs- oder Instandhaltungszwecken ausdrücklich in der Dokumentation beschrieben ist.
Nur Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten durchführen, die in der Dokumentation beschrieben sind. Dabei die vorgegebenen Handlungsschritte einhalten. Aus Sicherheitsgründen nur Original-Ersatzteile von Testo verwenden.

Fachgerecht entsorgen

- › Defekte Akkus/leere Batterien an den dafür vorgesehenen Sammelstellen abgeben.
- › Produkt nach Ende der Nutzungszeit an Testo senden. Wir sorgen für eine umweltschonende Entsorgung.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Kapitel nennt die Anwendungsbereiche, für die das Produkt bestimmt ist.

Setzen Sie dass Produkt nur für die Bereiche ein, für die es konzipiert wurde. Im Zweifelsfall bitte bei Testo nachfragen.

Das testo 435 ist ein kompaktes Multifunktions-Messgerät zur Messung von Temperatur, Feuchte und Strömung.

Das Produkt wurde für folgende Aufgaben/Bereiche konzipiert:

- Raumklimamessung
- Einregeln und Prüfen von raumluft-technischen Anlagen
- Messung des Drucktaupunkts in Druckluftsystemen
- Beurteilung der Raumluftqualität mit Hilfe der IAQ-Sonde

In folgenden Bereichen darf das Produkt **nicht** eingesetzt werden:

- In explosionsgefährdeten Bereichen.
- Zu diagnostischen Messungen im medizinischen Bereich

3. Produktbeschreibung

Dieses Kapitel gibt eine Übersicht über die Komponenten des Produkts und deren Funktionen.

3.1 Anzeige- und Bedienelemente

Übersicht



- ① Infrarot-, USB-Schnittstelle
- ② Display (Beleuchtung zuschaltbar)
- ③ Bedientasten
- ④ Rückseite: Batterie- und Funkmodulfach, Haltemagnete



Vorsicht!

Starke Magnete

Beschädigung anderer Geräte!

- Sicherheitsabstand zu Produkten einhalten, die durch Magnetismus beschädigt werden können (z. B. Monitore, Computer, Herzschrittmacher, Kreditkarten).

- ⑤ Fühlerbuchse(n)

Tastenfunktionen

Taste	Funktionen
	Funktionstaste (3x): Funktion ist abhängig von der aktuellen Tastenbelegung
	Anzeige der 1. Messwertzeile wechseln Im Konfigurationsmodus: Wert erhöhen, Option wählen
	Anzeige der 2. Messwertzeile wechseln Im Konfigurationsmodus: Wert verringern, Option wählen
	Daten drucken Nur 435-1/-3: Ist die Funktion Zyklisches Drucken aktiviert, wird die programmierte Messreihe gestartet.
	Gerät einschalten, Displaybeleuchtung ein-/ausschalten; Gerät ausschalten (gedrückt halten)

Funktionstasten (Belegung abhängig von Profil und Einstellung)

Taste	Funktionen
	(Haupt-)Menü öffnen
	Eingabe bestätigen
	Abbrechen
/	Messwert halten/Aktuellen Messwert anzeigen
	Max.-/Min.-Werte auf aktuellen Messwert zurücksetzen
	Menüpunkt „Zeitliche Mittelwertbildung“ öffnen
	Menüpunkt „Messreihe“ öffnen (nur 435-2/-4)
	Messreihe starten (nur 435-2/-4)
	Messreihe beenden (nur 435-2/-4), Zyklisches Drucken beenden (nur 435-1/-3)
	Werte speichern (nur 435-2/-4)
	Messreihe „Turb“ aktivieren (nur 435-2/-4 mit gestecktem Turbulenzgradfühler)
	Menüpunkt „Flächen“ öffnen
	Internen Drucksensor nullen (nur 435-3/-4)

Wichtige Displayanzeigen

Anzeige	Bedeutung
	Batteriekapazität (nur bei Akku-/Batteriebetrieb): <ul style="list-style-type: none"> Im Batteriesymbol leuchten 4 Segmente: Batterie des Geräts ist voll Im Batteriesymbol leuchten keine Segmente: Batterie des Geräts ist fast leer
	Druckfunktion: Daten werden an den Drucker gesendet
	Nur 435-3/-4: Messkanal Differenzdruck (interner Sensor)
	Messkanal-Nr.: Kanal 1, Kanal 2.
	Handelt es sich bei einem Messkanal um einen Funk-Kanal, leuchtet zusätzlich zur Messkanal-Nr. das Funk-Symbol.

3.2 Schnittstellen

Infrarot-Schnittstelle

Über die Infrarot-Schnittstelle an der Kopfseite des Geräts können Messdaten an einen Testo-Protokolldrucker gesendet werden.

USB-Schnittstelle

Über die USB-Schnittstelle an der Kopfseite des Geräts kann das Netzteil (Zubehör) zur Spannungsversorgung des Geräts angeschlossen werden.

Geräte mit Speicher: Mess- / Gerätedaten können über die USB-Schnittstelle mit einem PC ausgetauscht werden. Das Messgerät ist ein HighPower-Gerät, evtl. ist ein zusätzlicher USB-Hub erforderlich!

Fühlerbuchse(n)

Über die Fühlerbuchse(n) an der Fußseite des Geräts können steckbare Messfühler angeschlossen werden.

Funkmodul (Zubehör)

! Funkfühler dürfen nur in Ländern verwendet werden, in denen sie zugelassen wurden (siehe Anwendungshinweise zum Funkfühler).

Über das Funkmodul können bis zu drei Funkfühler angeschlossen werden.

3.3 Spannungsversorgung

Die Spannungsversorgung erfolgt über drei Mignon-Batterien (im Lieferumfang) bzw. -akkus bzw. über ein Netzteil (Zubehör). Das Laden von Akkus im Gerät ist nicht möglich.

! Legen Sie auch bei Betrieb über das Netzteil Batterien in das Gerät ein, um ein Ausschalten des Geräts bei Stromunterbrechung zu verhindern.

4. Inbetriebnahme

Dieses Kapitel beschreibt die Handlungsschritte, die zur Inbetriebnahme des Produkts erforderlich sind.

➢ Batterien/Akkus und Funkmodul (Zubehör) einlegen:

- 1 Die beiden Schrauben auf der Rückseite des Geräts lösen und Batteriefachdeckel abnehmen.
- 2 Batterien/Akkus (3x Mignon) in das Batteriefach einlegen. Polung beachten!
- 3 Funkmodul (Zubehör) in den Funkmodulschacht einschieben, bis dieses einrastet. Führungsnot beachten.
- 4 Batteriefachdeckel aufsetzen, andrücken und durch Anziehen der beiden Schrauben befestigen.

5. Bedienung

Dieses Kapitel beschreibt die Handlungsschritte, die beim Einsatz des Produkts häufig ausgeführt werden.

5.1 Fühler anschließen

Steckbare Fühler

Steckbare Fühler müssen vor dem Einschalten des Messgeräts angeschlossen werden, damit diese vom Messgerät erkannt werden.

- Anschlussstecker des Fühlers in die Fühlerbuchse des Messgeräts stecken.

Funkfühler

❶ Funkfühler dürfen nur in Ländern verwendet werden, in denen sie zugelassen wurden (siehe Anwendungshinweise zum Funkföhler).

Zur Verwendung von Funkfühlern ist ein Funkmodul erforderlich (Zubehör). Das Funkmodul muss vor dem Einschalten des Messgeräts angeschlossen werden, damit dieses vom Messgerät erkannt wird.

Jeder Funkföhler besitzt eine Föhler-ID (Identifikationsnummer), diese muss im Konfigurationsmodus eingestellt werden.

☞ Siehe Kapitel FÜHLER, S. 13.

5.2 Ein-/Ausschalten

➤ Gerät einschalten:

-  drücken.
 - Die Messansicht wird geöffnet: Der aktuelle Messwert wird angezeigt bzw. ---- leuchtet, wenn kein Messwert verfügbar ist.
 - Geräte mit Speicher: Der aktivierte Messort wird angezeigt (oberste Zeile).

-oder-

Gerät wird zum ersten Mal eingeschaltet, ein Reset wurde durchgeführt oder die Spannungsversorgung war für längere Zeit unterbrochen:

- Funktion Language wird geöffnet.

☞ Siehe Kapitel LANGUAGE, S. 16.

➢ **Gerät ausschalten:**

-  gedrückt halten (ca. 2s), bis das Display erlischt.

5.3 Displaybeleuchtung

➢ **Displaybeleuchtung ein- / ausschalten:**

- ✓ Das Gerät ist eingeschaltet.
-  drücken.

6. Gerät einstellen

Dieses Kapitel beschreibt die Handlungsschritte, die zur Anpassung des Messgeräts an spezielle Messaufgaben erforderlich sind.

6.1 Konfigurationsmenü

Im Konfigurationsmenü werden die Grundeinstellungen des Messgeräts vorgenommen.

➢ **Konfigurationsmenü öffnen:**

- ✓ Das Gerät befindet sich in der Messansicht.
-  gedrückt halten (ca. 2s) bis Konfig. angezeigt wird.
- 💡 Mit **ESC** gelangen Sie jeweils eine Menüebene zurück. Zum Verlassen des Konfigurationsmenüs **ESC** mehrfach drücken, bis das Gerät zur Messansicht gewechselt hat.

6.1.1 Profil

Das Gerät besitzt vordefinierte Messprofile, die auf spezielle Anwendungsbereiche zugeschnitten sind.

Die Profileinstellung beeinflußt folgende Punkte im Messmodus:

- Belegung der Funktionstasten
- Anzahl der verfügbaren Funktionen
- Struktur des Hauptmenüs

Im Standardprofil sind alle Funktionen verfügbar. In den anwendungsspezifischen Messprofilen sind die verfügbaren Funktionen bedarfsgerecht reduziert, um einen schnelleren Zugriff zu gewährleisten.

➤ **Profil einstellen:**

- ✓ Das Konfigurationsmenü ist geöffnet, Konfig. wird angezeigt.
- 1 Profil → **OK**.
- 2 Mit **▲** / **▼** gewünschtes Profil wählen und mit **OK** bestätigen.

6.1.2 Einheiten

Vordefinierte Systeme und individuelle Einstellmöglichkeiten:

Messgröße	System ISO	System US	Individuelle Einstellmöglichkeiten
Temperatur	°C	°F	°C, °F
Druck	hPa	inchH2O	mbar, Pa, hPa, kPa, inchH20
Strömung	m/s	fpm	m/s, fpm
Volumenstrom	m³/h	ft³/min	m³/h, l/s, ft³/min
Länge	mm	inch	mm, inch
Leistung	kW	BTU/h	kW, BTU/h, TONS

➤ **Einheiten einstellen:**

- ✓ Das Konfigurationsmenü ist geöffnet, Konfig. wird angezeigt.
- 1 Einheiten → **OK**.
- 2 Mit **▲** / **▼** ISO/US (System-Einstellung) oder eine Messgröße (individuelle Einstellung) wählen und mit **OK** bestätigen.
- 3 Mit **▲** / **▼** das Einheitensystem bzw. die gewünschte Einheit einstellen und mit **OK** bestätigen.

6.1.3 Gerät

Gerätedaten

➤ **Gerätedaten anzeigen:**

- ✓ Das Konfigurationsmenü ist geöffnet, Konfig. wird angezeigt.
- 1 Gerät → **OK** → Ger.-Dat. → **OK**.
 - Die Firmware-Version und die Seriennummer des Geräts werden angezeigt.

Datum/Uhrzeit

> Datum/Uhrzeit einstellen:

- ✓ Das Konfigurationsmenü ist geöffnet, Konfig. wird angezeigt.
- 1 Gerät → **OK** → Dat./Zeit → **OK**.
- 2 Mit **▲** / **▼** den Wert für Jahr einstellen und mit **OK** bestätigen.
- 3 Die weiteren Werte wie in Handlungsschritt 2 beschrieben einstellen.

Batterietyp

Um eine korrekte Anzeige der Batteriekapazität zu gewährleisten, muss der verwendete Batterietyp eingestellt werden.

> Batterietyp einstellen:

- ✓ Das Konfigurationsmenü ist geöffnet, Konfig. wird angezeigt.
- 1 Gerät → **OK** → Bat-Typ → **OK**.
- 2 Mit **▲** / **▼** Batterie oder Akku wählen und mit **OK** bestätigen.

Auto OFF

Ist Auto OFF eingeschaltet, schaltet sich das Gerät nach 10min ohne Tastenbetätigung automatisch aus. Ausnahme: Zyklisches Drucken (Geräte ohne Speicher) bzw. ein Messprogramm (Geräte mit Speicher) ist aktiv.

> Auto OFF ein-/auschalten:

- ✓ Das Konfigurationsmenü ist geöffnet, Konfig. wird angezeigt.
- 1 Gerät → **OK** → Auto OFF → **OK**.
- 2 Mit **▲** / **▼** Ein oder Aus wählen und mit **OK** bestätigen.

Reset

Beim Durchführen eines Resets wird das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, alle Einstellungen/Daten werden gelöscht. Ausnahme: Sprache, Datum/Uhrzeit.

> Reset durchführen:

- ✓ Das Konfigurationsmenü ist geöffnet, Konfig. wird angezeigt.
- 1 Gerät → **OK** → Reset → **OK**.
- 2 Mit **OK** Reset durchführen oder mit **ESC** abbrechen.

Max.-/Min.-Druckfunktion einstellen

Ist pr MinMaxAuto eingeschaltet, werden Minimal- und Maximalwerte beim Drucken der Messwerte mit ausgedruckt.

> pr MinMax ein- / auschalten:

- ✓ Das Konfigurationsmenü ist geöffnet, Konfig. wird angezeigt.
- 1 Gerät → **OK** → pr MinMax → **OK**.
- 2 Mit **▲** / **▼** Ein oder Aus wählen und mit **OK** bestätigen.

K-Faktor

Die Abfrage des K-Faktors (Korrekturfaktor für Flächen) bei der Eingabe des Parameters „Fläche“ kann ein- / ausgeschaltet werden.

⇒ Siehe Kapitel PARAMETER/FLÄCHE, S. 23.

> K-Faktor-Abfrage ein- / auschalten:

- ✓ Das Konfigurationsmenü ist geöffnet, Konfig. wird angezeigt.
- 1 Gerät → **OK** → K-Faktor → **OK**.
- 2 Mit **▲** / **▼** Ein oder Aus wählen und mit **OK** bestätigen.

Lochzahl

Die Abfrage der Lochzahl (Anzahl der Messstellen) bei der Berechnung eines punktuellen Mittelwerts kann ein- / ausgeschaltet werden. Die Lochzahl dient zur Zuordnung der Messwerte zur Anzahl der Messstellen bei einer späteren Auswertung der Messdaten über die PC-Software.

⇒ Siehe Kapitel MITTELWERT, S. 21 und MESSEN, S. 25.

> Lochzahl-Abfrage ein- / auschalten:

- ✓ Das Konfigurationsmenü ist geöffnet, Konfig. wird angezeigt.
- 1 Gerät → **OK** → Lochzahl → **OK**.
- 2 Mit **▲** / **▼** Ein oder Aus wählen und mit **OK** bestätigen.

6.1.4 Fühler

Funk

i Funkfühler dürfen nur in Ländern verwendet werden, in denen sie zugelassen wurden (siehe Anwendungshinweise zum Funkfühler).

Zur Verwendung von Funkfühlern ist ein Funkmodul erforderlich (Zubehör). Das Gerät kann mit maximal drei Funkfühlern eine Verbindung herstellen.

Jeder Funkfühler besitzt eine Fühler-ID (RF-ID). Diese besteht aus den letzten 3 Ziffern der Serien-Nr. und der Position des Schiebeschalters (H oder L) im Funkfühler.

➤ **Funkfühler einrichten:**

- ✓ Ein Funkmodul (Zubehör) ist in das Gerät eingelegt.
⇒ Siehe Kapitel INBETRIEBNAHME, S. 8.
- ✓ Das Konfigurationsmenü ist geöffnet, Konfig. wird angezeigt.
- ✓ Der Funkfühler ist eingeschaltet und die Übertragungsrate ist auf 2 Messwerte pro Sekunde eingestellt (siehe Anwendungshinweise zum Funkfühler).

- 1 Fühler → **OK** → Funk → **OK**.
- 2 Mit **▲** / **▼** die gewünschte Kanal-Nr. für den Funkfühler wählen (F.1, F.2 oder F.3) und mit **OK** bestätigen.
 - Das Gerät sucht nach eingeschalteten Funkfühlern im Empfangsbereich.
 - Die Fühler-ID der gefundenen Funkfühler wird angezeigt.

Wurden keine Funkfühler gefunden, kann dies folgende Ursachen haben:

- Der Funkfühler ist nicht eingeschaltet oder die Batterie des Funkfühlers ist leer.
 - Der Funkfühler befindet sich außerhalb der Reichweite des Messgeräts.
 - Störquellen beeinflussen die Funkübertragung (z. B. Stahlbeton, Metallgegenstände, Wände oder andere Barrieren zwischen Empfänger und Sender, andere Sender gleicher Frequenz, starke elektromagnetische Felder).
- Falls erforderlich: Mögliche Ursachen für die Störung der Funkübertragung beseitigen.

Alternativ ist auch eine manuelle Eingabe der Fühler-ID möglich.

- **MAN** → Mit **▲** / **▼** die Fühler-ID eingeben.
- 3 Mit **▲** / **▼** den Fühler wählen, der der gewählten Kanal-Nr. zugeordnet werden soll.
 - 4 Angezeigter Funkfühler mit **OK** der gewählten Kanal-Nr. zuordnen oder Funktion mit **ESC** verlassen, ohne die Fühlerkonfiguration zu ändern.

Abgleich Feuchtefühler (nur 435-2/-4)

Die Funktion ist nur verfügbar, wenn ein Feuchtefühler gesteckt ist.

Die Abgleichwerte können auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden (Reset). Ein 2-Punkt-Abgleich kann durchgeführt werden.

> **Reset der Abgleichwerte durchführen:**

- ✓ Das Konfigurationsmenü ist geöffnet, Konfig. wird angezeigt.
- 1 Fühler → **OK** → Abgleich → **OK**.
- 2 Mit **▲** / **▼** Reset wählen und mit 2x **OK** bestätigen.
 - Die Abgleichwerte werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

> **Abgleich durchführen:**

- ✓ Das Konfigurationsmenü ist geöffnet, Konfig. wird angezeigt.
- 1 Fühler → **OK** → Abgleich → **OK**.
- 2 Mit **▲** / **▼** Abgleichpunkt P1 oder P2 wählen und mit 2x **OK** bestätigen.
- 3 Feuchtefühler in das Referenzmedium geben und Angleichzeit abwarten.
 - Der aktuelle Feuchte-Messwert und der Abgleichpunkt (Sollwert) wird angezeigt.
- 4 Mit **OK** das Abgleichmenü starten.
- 5 Mit **OK** Abgleich speichern oder mit **ESC** abbrechen.

P intern (nur 435-3/-4)

Der interne Drucksensor kann ein- / ausgeschaltet werden.

> **Interner Drucksensor ein- / ausschalten:**

- ✓ Das Konfigurationsmenü ist geöffnet, Konfig. wird angezeigt.
- 1 Fühler → **OK** → P intern → **OK**.
- 2 Mit **▲** / **▼** Ein oder Aus wählen und mit **OK** bestätigen.

Te-Typ

Die im Gerät hinterlegte Fühlerkennlinie kann auf den verwendeten Fühlertyp eingestellt werden.

> **Fühlertyp einstellen:**

- ✓ Das Konfigurationsmenü ist geöffnet, Konfig. wird angezeigt.
- 1 Fühler → **OK** → Te-Typ → **OK**.
- 2 Mit **▲** / **▼** den gewünschten Fühlertyp wählen und mit **OK** bestätigen.

Justage

Die Funktion ist nur verfügbar, wenn eine Absolutdrucksonde gesteckt ist.

Der Anzeigewert für die Absolutdruck-Messung kann nachjustiert werden.

➤ Justage durchführen:

✓ Das Konfigurationsmenü ist geöffnet, Konfig. wird angezeigt.

1 Fühler → **OK** → Justage → **OK**.

2 Mit **▲** / **▼** den justierten Wert einstellen und mit **OK** bestätigen.

Druck

Die Funktion ist nur verfügbar, wenn eine Absolutdrucksonde gesteckt ist.

Es kann eingestellt werden, ob der absolute Luftdruck (gemessen über Absolutdrucksonde) oder der barometrische Luftdruck (berechnet aus gemessenem Absolutdruck und der Eingabe der Meereshöhe) angezeigt wird.

☞ Zur Eingabe von **Höhe NN** für die Berechnung des barometrischen Luftdrucks, siehe Kapitel **PARAMETER/AREA**, S. 23.

➤ Messgröße einstellen:

✓ Das Konfigurationsmenü ist geöffnet, Konfig. wird angezeigt.

1 Fühler → **OK** → Druck → **OK**.

2 Mit **▲** / **▼** die gewünschte Messgröße wählen und mit **OK** bestätigen.

6.1.5 Language

➤ Sprache einstellen:

✓ Das Konfigurationsmenü ist geöffnet, Konfig. wird angezeigt.

1 Language → **OK**.

2 Mit **▲** / **▼** die gewünschte Sprache wählen und mit **OK** bestätigen.

6.2 Hauptmenü

Im Hauptmenü werden Einstellungen vorgenommen, mit denen das Messgerät an die jeweile Messaufgabe angepaßt werden kann.

■ Das Gerät besitzt vordefinierte Messprofile, die auf spezielle Anwendungsbiete zugeschnitten sind.

☞ Siehe Kapitel PROFIL, S. 10.

Die Profileinstellung beeinflußt die Anzahl der verfügbaren Funktionen und die Struktur des Hauptmenüs.

Der in diesem Kapitel beschriebene Weg zum Aufruf der Funktionen im Hauptmenü bezieht sich auf die Profil-Einstellung Standard. Ist ein anderes Profil eingestellt, so kann sich der Weg zum Aufruf einzelner Funktionen ändern bzw. die Funktion ist im eingestellten Profil nicht verfügbar. Einige Funktionen sind nur verfügbar, wenn ein Fühler gesteckt ist bzw. ein Funkfühler eingeschaltet und angemeldet ist.

Menüübersicht testo 435-1/-3

Profil	Menüpunkte	Funktion
Standard	P = 0 (nur 435-3)	Internen Drucksensor nullen
	Fläche	Form, Querschnittsfläche, K-Faktor einstellen
	Berechnung	Berechnung Volumenstrom, Differenztemperatur, Taupunkt, Psychrometrische Temperatur de-/aktivieren; 435-3 zusätzlich: Berechnung Strömung de-/aktivieren
	Parameter	Bezugsdruck, Höhe NN einstellen; 435-3 zusätzlich: Bezugs-temperatur, -feuchte einstellen
	Zykl. Drucken	Zyklisches Drucken de-/aktivieren
Kanalm.	P = 0 (nur 435-3)	Internen Drucksensor nullen
	Strömung (nur 435-3)	Berechnung Strömung de-/aktivieren
	Vol.	Berechnung Volumenstrom de-/aktivieren
	Parameter (nur 435-3)	Bezugsdruck, Höhe NN, P-Faktor, Bezugstemperatur, -feuchte einstellen
	Druck (nur 435-1)	Bezugsdruck einstellen
	Zykl. Drucken	Zyklisches Drucken de-/aktivieren

Menüübersicht testo 435-2/-4

Profil	Menüpunkte	Funktion
Standard	Speicher	Info, Messort aktivieren/anlegen, Protokolle drucken, Speicher löschen
	Messreihe	Messprogramm einstellen/de-/aktivieren
	Mittel	Zeitliche/punktuelle Mittelwertbildung durchführen
	Berechnung	Berechnung Volumenstrom, Differenztemperatur, Taupunkt, Psychrometrische Temperatur, Enthalpie de-/aktivieren; Wärmeübergangskoeffizient Alpha einstellen; 435-4 zusätzlich: Berechnung Strömung de-/aktivieren
	P = 0 (nur 435-4)	Internen Drucksensor nullen
	Parameter	Bezugsdruck, Höhe NN einstellen, Flächenform/-querschnitt einstellen; 435-4 zusätzlich: Bezugstemperatur, -feuchte einstellen
Kanalm.	P = 0 (nur 435-4)	Internen Drucksensor nullen
	Speicher	Info, Messort aktivieren/anlegen, Protokolle drucken, Speicher löschen
	Strömung (nur 435-4)	Berechnung Strömung de-/aktivieren
	Vol.	Berechnung Volumenstrom de-/aktivieren
	Parameter	Bezugsdruck, Höhe NN einstellen; 435-4 zusätzlich: Bezugstemperatur, -feuchte einstellen
IAQ	Mittel	Zeitliche Mittelwertbildung durchführen
	Druck	Bezugsdruck einstellen
	Speicher	Info, Messort aktivieren/anlegen, Protokolle drucken, Speicher löschen
	Höhe NN	Höhe NN einstellen
	P = 0 (nur 435-4)	Internen Drucksensor nullen

➢ Hauptmenü öffnen:

✓ Gerät befindet sich in der Messansicht.

➢  drücken.

- Menü wird angezeigt.

! Mit **ESC** gelangen Sie jeweils eine Menüebene zurück. Zum Verlassen des Hauptmenüs **ESC** mehrfach drücken, bis das Gerät zur Messansicht gewechselt hat.

6.2.1 Speicher (nur 435-2/-4)

Info

Der freie Speicherplatz wird angezeigt.

Messort

Der aktive Messort kann geändert werden. Es können max. 99 Messorte angelegt werden. Die nummerischen Messortbezeichnungen (01 - 99) können über die PC-Software in beliebige Texte (max. 10 Zeichen) geändert werden.

➤ Aktiven Messort ändern:

- ✓ Das Hauptmenü ist geöffnet, Menü wird angezeigt.
- 1 Speicher → **OK** → Messort → **OK**.
- 2 Mit **▲** / **▼** den zu aktivierenden Messort wählen und mit **OK** bestätigen.

Protokoll

Gespeicherte Messprotokolle können über die Infrarotschnittstelle auf einem Testo-Protokolldrucker (Zubehör) ausgedruckt werden.

➤ Messprotokoll drucken:

- ✓ Das Hauptmenü ist geöffnet, Menü wird angezeigt.
- 1 Speicher → **OK** → Protokoll → **OK**.
- 2 Mit **▲** / **▼** das zu druckende Messprotokoll wählen.
- 3 Mit **OK** den Ausdruck des Messprotokolls starten.

Löschen

Der gesamte Speicher mit allen Messprotokollen kann gelöscht werden.

➤ Speicher löschen:

- ✓ Das Hauptmenü ist geöffnet, Menü wird angezeigt.
- 1 Speicher → **OK** → Löschen → **OK**.
- 2 Mit **OK** den gesamten Speicher löschen.

6.2.2 Messreihe (nur 435-2/-4)

Eine Messreihe kann programmiert und de- / aktiviert werden:

Bezeichnung	Beschreibung
Aus	Messreihe ausgeschaltet: Messwerte können manuell gespeichert werden
AUTO	Automatische Messreihe: Messtakt (mind. 1s) und Anzahl Messwerte frei einstellbar.
Turb	Automatische Messreihe für Turbulenzgradmessung (Nur bei gestecktem Turbulenzgradfühler verfügbar): Messtakt (1/5s) und Messdauer (180s) fest vorgegeben.

➢ Messreihe deaktivieren:

- ✓ Das Hauptmenü ist geöffnet, Menü wird angezeigt.
- 1 Messreihe → **OK**.
- 2 Mit **▲** / **▼** Aus wählen und mit **OK** bestätigen.
 - Das Gerät wechselt zur Messansicht.

➢ Messreihe AUTO programmieren und aktivieren:

- ✓ Das Hauptmenü ist geöffnet, Menü wird angezeigt.
- 1 Messprog. → **OK**.
- 2 Mit **▲** / **▼** AUTO wählen und mit **OK** bestätigen.

Der Messtakt wird in der Reihenfolge Stunden / Minuten / Sekunden eingestellt.

- 3 Mit **▲** / **▼** Messtakt in Stunden einstellen und mit **OK** bestätigen.
- 4 Einstellung für Minuten und Sekunden wie in Handlungsschritt 3 beschrieben vornehmen.
- 5 Mit **▲** / **▼** Anzahl der Messwerte einstellen und mit **OK** bestätigen.
 - Das Gerät wechselt zur Messansicht.

➢ Messreihe TURB aktivieren:

Die Messreihe für die Turbulenzgradmessung ist nur verfügbar, wenn ein Turbulenzgradfühler gesteckt ist.

- ✓ Das Hauptmenü ist geöffnet, Menü wird angezeigt.
- 1 Messprog. → **OK**.
- 2 Mit **▲** / **▼** Turb wählen und mit **OK** bestätigen.
 - Das Gerät wechselt zur Messansicht.

6.2.3 Mittelwert

- i** Der Menüpunkt Mittelwertbildung ist nur im Gerät testo 435-2/-4 verfügbar. Beim Gerät testo 435-1/-2 erfolgt der Aufruf der Funktion Mittelwertbildung über die Funktionstaste **Mittl.**. Zur Durchführung einer Mittelwertbildung siehe Kapitel Messen, S. 25.

6.2.4 P = 0 (nur 435-3/-4)

Der interne Drucksensor kann genullt werden.

- i** Durch eine Lageveränderung des Messgeräts können die Messwerte verfälscht werden. Die Lage des Messgeräts darf nach dem Nullpunktabgleich nicht mehr geändert werden. Führen Sie vor jeder Messung einen Nullpunktabgleich durch um Lagefehler und eine Langzeitdrift des Nullpunkts zu kompensieren. Ein Nullpunktabgleich ist nur im Bereich von 0...25% des Messbereichs möglich.

> **Internen Drucksensor nullen:**

- ✓ Das Hauptmenü ist geöffnet, Menü wird angezeigt.
- P = 0 → **OK**.

6.2.5 Berechnung

Bei eingeschalteter Berechnung können aus den Messwerten **eines** Fühlers weitere Größen mit berechneten Werten angezeigt werden. Diese werden als zusätzliche Messkanäle in der Messansicht angezeigt.

Zur Durchführung der Berechnung müssen bestimmte Messkanäle verfügbar sein.

Bei einigen berechneten Größen müssen zusätzlich Berechnungs-Parameter eingestellt werden.

☞ Siehe Kapitel **PARAMETER**, S. 23.

Folgende Größen können berechnet werden:

- Strömungsgeschwindigkeit (nur 435-3/-4)
- Volumenstrom
- Taupunkt (unterhalb 0°Ctd/32°Ftd werden Frost- / -Reif-Punkttemperaturen angezeigt.)
- Psychrometrische Temperatur
- Enthalpie (Heiz- bzw. Kühlleistung von Aggregaten)

Der zur Berechnung des U-Werts erforderliche Wärmeübergangskoeffizient (**Alpha**) kann eingestellt werden.

Ebenso besteht die Möglichkeit, die Differenz aus zwei Messkanälen zu berechnen (**Delta**). Dies ist nur möglich, wenn die gewählten Messkanäle die gleiche Einheit besitzen.

➤ **Messwert-Berechnung de- / aktivieren:**

- ✓ Das Hauptmenü ist geöffnet, Menü wird angezeigt.
- 1 Berechn. → **OK**.
- 2 Mit **▲** / **▼** Messgröße wählen, die de- / aktiviert werden soll und mit **OK** bestätigen.
- 3 Mit **▲** / **▼** Ein (= aktiviert) oder Aus (= deaktiviert) wählen und mit **OK** bestätigen.

➤ **Differenz-Berechnung (Delta) aktivieren:**

- ✓ Das Gerät befindet sich in der Messansicht.

Die Differenz-Berechnung erfolgt mit den Messgrößen, die im Display angezeigt werden.

- 1 Mit **▲** und **▼** die Messkanäle wählen, aus denen die Differenz berechnet werden soll.
- 2 Mit **►** Hauptmenü öffnen.

3 Berechn. → **OK**.

4 Mit **▲** / **▼** Delta wählen und mit **OK** bestätigen.

6.2.6 Parameter/Fläche

Berechnete Größen beziehen sich teilweise auf bestimmte Bezugswerte (Umgebungsbedingungen oder Faktoren für bestimmte Sonden). Diese können über Berechnungs-Parameter eingegeben werden.

Parameter, die zur Berechnung von Größen verwendet werden:

Parameter	Berechnete Messgrößen
Temp. (Bezugstemperatur) (nur 435-3/-4)	Strömungsgeschwindigkeit, Volumenstrom (bei Messung mit Staurohr)
Feuchte (Bezugsfeuchte) (nur 435-3/-4)	Strömungsgeschwindigkeit, Volumenstrom (bei Messung mit Staurohr)
Druck (Bezugsdruck)	Strömungsgeschwindigkeit, Volumenstrom (bei Messung mit Staurohr oder Hitzdrahtsonde), Heiz-/Kühlleistung (Enthalpie)
Fläche (Querschnittsfläche)	Volumenstrom
P-Faktor (Staurohmfaktor) (nur 435-3/-4)	Strömungsgeschwindigkeit und Volumenstrom (bei Messung mit Staurohr)
Höhe NN	Barometrischer Luftdruck

➤ Parameter einstellen (nicht Parameter „Fläche“):

✓ Das Hauptmenü ist geöffnet, Menü wird angezeigt.

1 Parameter → **OK**.

2 Mit **▲** / **▼** den Parameter wählen, der eingestellt werden soll und mit **OK** bestätigen.

3 Mit **▲** / **▼** Wert einstellen und mit **OK** bestätigen.

➤ Parameter „Fläche“ einstellen/Form aktivieren:

Für den Parameter „Fläche“ können drei Flächen hinterlegt werden. In der Werkseinstellung sind drei Formen definiert (ein Rechteck: Kantenlänge a und b, eine Kreisfläche: Durchmesser d, eine beliebig geformte Fläche: Querschnittsfläche A). Die Dimensionen der Flächen können im Gerät angepasst werden. Eine neue Zuordnung der Formen ist über die PC-Software möglich (nur 435-2/-4).

Bei aktiverter K-Faktor-Abfrage (siehe Kapitel GERÄT, S. 11): Zu jeder Fläche wird ein Korrekturfaktor hinterlegt. Wenn Teile einer Fläche bedeckt sind (z. B. Gitterstäbe an Lüftungsöffnungen), kann dies über den Korrekturfaktor herausgerechnet werden. Anzugeben ist der freie Teil der Fläche (20% bedeckt --> 80% freie Fläche --> Korrekturfaktor 0.8).

Bei Messungen an Auslässen und Volumenstrom-Reglern mit definierten Differenzdruck-Messstellen kann, anstelle der Flächeneingabe, ein vom Bauteil-Hersteller vorgegebener, bauteil-spezifischer Korrekturfaktor (**k-Vol**) eingegeben werden.

Bei Messungen an Lüftungseinrichtungen mit einem Trichter muss der Parameter **Trichter** aktiviert werden. Das Trichterset (Art.-Nr. 0563 4170) besteht aus einem Trichter zur Messung an Tellerventilen (200 x 200mm) und einem Trichter zur Messung an Lüftern (330 x 330mm) in Verbindung mit dem testo 435 und der 100mm-Flügelradsonde 0635 9435.

- ✓ Das Hauptmenü ist geöffnet, **Menü** wird angezeigt.
- 1 Nur testo 435-2/-4: **Parameter** → **OK**.
- 2 Mit **▲** / **▼** **Fläche** wählen und mit **OK** bestätigen.
- 3 Mit **▲** / **▼** die Form wählen, mit der die Fläche beschrieben werden soll und Eingabe mit **OK** bestätigen.
- 4 Mit **▲** / **▼** den/die Parameter einstellen und jeweils mit **OK** bestätigen.
 - Die Einstellungen werden übernommen und die zuletzt eingestellte Form wird aktiviert.

6.2.7 Zyklisch Drucken (nur 435-1/-3)

Die Funktion Zyklisches Drucken kann de-/aktiviert werden. Eine Messreihe für einen zyklischen Ausdruck kann programmiert werden. Dies ermöglicht die Aufnahme von Messwerten (max. 999) in einem vorgegebenen Messtakt (min. 1min). Die Messwerte werden an einen Testo-Protokolldrucker gesendet.

➢ Zyklisches Drucken aktivieren/Messreihe programmieren:

- ✓ Das Hauptmenü ist geöffnet, **Menü** wird angezeigt.
- 1 **Zyk.Druck** → **OK**.
- 2 Mit **▲** / **▼** **Aus** (deaktiviert) oder **Ein** (aktiviert) wählen und mit **OK** bestätigen.

Der Messtakt wird in der Reihenfolge Minuten/Stunden eingestellt.

- 3 Mit **▲** / **▼** Messtakt in Minuten einstellen und mit **OK** bestätigen.
- 4 Einstellung für Stunden wie in Handlungsschritt 3 beschrieben vornehmen.
- 5 Mit **▲** / **▼** Anzahl der Messwerte einstellen und mit **OK** bestätigen.
 - Das Gerät wechselt zur Messansicht.
 - Die Messreihe ist programmiert und Zyklisches Drucken kann mit **OK** gestartet werden.

7. Messen

Dieses Kapitel beschreibt die Handlungsschritte, die zur Durchführung von Messungen mit dem Produkt erforderlich sind.

Abhängig von der Messgröße, die gemessen werden soll, müssen bestimmte Fühler gesteckt bzw. eingeschaltet und angemeldet sein (Funkfühler).

Einige Fühler benötigen eine Aufheizphase, bis sie messbereit sind.

Für einige Messgrößen müssen zusätzliche Berechnungs-Parameter eingestellt werden, um korrekte Messergebnisse zu erhalten.

☞ Siehe Kapitel PARAMETER, S. 23.

Zur Ermittlung des U-Werts beachten Sie bitte die Dokumentation, die dem Temperaturfühler zur U-Wert Bestimmung (0614 1635) beiliegt.

Zur Ermittlung der Heiz- bzw. Kühlleistung von Aggregaten ist erforderlich:

- Eine Flügelradsonde (zur Bestimmung des Volumenstroms) muss gesteckt sein.
- 2 Feuchte-Funkfühler (zur Enthalpie-Bestimmung am Eingang und Ausgang des Aggregats und zur Dichte-Berechnung) müssen eingeschaltet und angemeldet sein.
- Der Parameter Druck (für die Dichteberechnung) muss eingegeben werden.
- Die Berechnungsfunktion Enthalpie muss aktiviert werden. Die Enthalpie geht ein in die Leistungsberechnung, ein Enthalpie-Wert kann nicht angezeigt werden.
- Der dem Funk-Kanal 1 zugeordnete Feuchte-Funkfühler muss bei der Flügelradsonde platziert werden, da dessen Messwerte automatisch zur Berechnung des Massenstroms verwendet werden.

Bei der Messung von CO Umgebung beachten:

- Die CO-Umgebungssonde muss sich während der Nullungsphase an Frischluft (CO-frei) befinden.
- Zigarettenrauch beeinflusst die Messung um mehr als 50ppm. Die Atemluft eines Rauchers beeinflusst die Messung um ca. 5ppm.
- Die Anströmrichtung des Gases beeinflusst die Messgenauigkeit. Frontale Anströmung auf den Sensor führt zu erhöhten Messwerten. Beste Messergebnisse werden mit leichtem Hin- und Herbewegen der Sonde erzielt.

➤ **Messung durchführen:**

- ✓ Das Gerät befindet sich in der Messansicht.
- ✓ Die Messreihe AUTO bzw. TURB ist nicht aktiviert (nur 435-2/-4).
- Fühler positionieren und Messwerte ablesen.

➤ **Anzeige Obere Messkanal-Zeile ändern:**

-  drücken.

➤ **Anzeige Untere Messkanal-Zeile ändern, Max.-/Min.-Wert der Messgröße in der oberen Messkanal-Zeile anzeigen:**

-  drücken.
 - Die Anzeige erfolgt rollierend in der folgenden Reihenfolge:
 - Verfügbare Messkanäle
 - Maximalwert der Messgröße in der oberen Anzeigenzeile
 - Minimalwert der Messgröße in der oberen Anzeigenzeile
 - Untere Messzeile ausgeblendet

➤ **Max.- / Min.-Werte zurücksetzen:**

Es werden jeweils die Minimalwerte bzw. die Maximalwerte aller Messkanäle zurückgesetzt.

- 1  mehrmals drücken, bis der Maximal- oder der Minimalwert angezeigt wird.

- 2 Max.- / Min.-Werte mit **Reset** zurücksetzen.

➤ **Messwerte halten:**

-  drücken.

- Mit **Act** zurück zur Anzeige des aktuellen Messwerts wechseln.

➤ **Messwerte speichern (nur 435-2/-4):**

-  drücken.

- Unter dem aktiven Messort wird ein Messprotokoll mit den Messwerten aller verfügbaren Messkanäle angelegt.

➤ **Zeitliche Mittelwertbildung durchführen:**

Die Mittelwertbildung erfolgt als gleitender Mittelwert, Einzelwerte werden nicht angezeigt.

- 1 435-1/-3: **Mittl** drücken, 435-2/-4:  → **Mittel** → **OK**.

- 2 zeitlich → **OK**.

- 3 Mit **Start** Mittelwertbildung starten.
Mit **Ende** Mittelwertbildung stoppen.

➤ **Punktuelle Mittelwertbildung durchführen:**

Die Mittelwertbildung erfolgt als gleitender Mittelwert.

- 1 435-1/-3: **Mittl** drücken, 435-2/-4: → **Mittel** → **OK**.
- 2 **punktuell** → **OK**.
- 3 Mit **Pick** Messwerte aufnehmen.
Mit **Ende** Mittelwertbildung beenden.

Nur testo 435-2/-4 im Profil Kanalmessung und bei aktiverter Lochzahl-Abfrage (siehe Kapitel GERÄT, S. 11):

- 4 Mit Lochzahl eingeben und mit **OK** bestätigen.

➤ **Messreihe AUTO oder TURB durchführen (nur 435-2/-4):**

- ✓ Das Gerät befindet sich in der Messansicht und die Messreihe AUTO bzw. TURB ist aktiviert.
- 1 Messreihe mit **Start** starten.
 - Die Messreihe startet. Die Messwerte werden festgehalten.
 - Die Messreihe läuft, bis ein Abbruch mit **Stopp** erfolgt oder bis das Endkriterium eintritt (Anzahl Messwerte erreicht bzw. Zeit abgelaufen bei Turbulenzgradmessung).
 - Die Messwerte werden in einem Protokoll gespeichert.

➤ **Zyklisches Drucken durchführen (nur 435-1/-3):**

- ✓ Das Gerät befindet sich in der Messansicht und Zyklisches Drucken ist aktiviert.
- Zyklisches Drucken mit starten.
 - Die Messreihe startet. Die Messwerte werden an den Testo-Protokolldrucker übertragen.
 - Die Messung läuft, bis ein Abbruch mit **Stopp** erfolgt oder bis das Endkriterium eintritt (Anzahl Messwerte erreicht).

8. Wartung und Pflege

Dieses Kapitel beschreibt die Handlungsschritte, die zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit und zur Verlängerung der Lebensdauer des Produkts beitragen.

➤ **Gehäuse reinigen:**

- Gehäuse bei Verschmutzung mit einem feuchten Tuch (Seifenlauge) reinigen. Keine scharfen Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden!

➤ **Batterie/Akku wechseln:**

- ✓ Gerät ist ausgeschaltet.
- 1 Die beiden Schrauben auf der Rückseite des Geräts lösen und Batteriefachdeckel abnehmen.
- 2 Leere Batterien/Akkus entnehmen und neue Batterien/Akkus (3x Mignon) in das Batteriefach einlegen. Polung beachten!
- 3 Batteriefachdeckel aufsetzen und die beiden Schrauben anziehen.

9. Fragen und Antworten

Dieses Kapitel gibt Antworten auf häufig gestellte Fragen.

Frage	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösung
█ leuchtet	· Batterie des Geräts ist fast leer	· Batterie des Geräts wechseln.
Gerät schaltet sich selbstständig aus.	· Funktion Auto Off ist eingeschaltet. · Restkapazität der Batterie ist zu gering.	· Funktion ausschalten · Batterie wechseln
Anzeige: -----	· Fühler ist nicht gesteckt. · Funkkontakt zum Funkföhler ist unterbrochen. · Fühlerbruch.	· Gerät ausschalten, Fühler stecken und Gerät wieder einschalten · Funkföhler einschalten, falls erforderlich: Funkföhler neu anmelden · Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler oder den Testo-Kundendienst.
Anzeige: uuuuu	· Zulässiger Messbereich wurde unterschritten.	· Zulässigen Messbereich einhalten.
Anzeige: 00000	· Zulässiger Messbereich wurde überschritten.	· Zulässigen Messbereich einhalten.
Geräteeinstellungen sind nicht mehr korrekt	· Stromversorgung war für längere Zeit unterbrochen	· Geräteeinstellungen neu vornehmen.

Falls wir Ihre Frage nicht beantworten konnten: Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den Testo-Kundendienst. Kontaktdata siehe Rückseite dieses Dokuments oder Internetseite www.testo.com/service-contact

10. Technische Daten

de

Messbereiche und Genauigkeiten

Messgröße/Fühlertyp	Messbereich	Genauigkeit (\pm 1 Digit)	Auflösung
Temperatur/NTC	-50...+150°C	$\pm 0.2^\circ\text{C}$ (-25.0...+74.9°C) $\pm 0.4^\circ\text{C}$ (-50.0...-25.1°C) $\pm 0.4^\circ\text{C}$ (+75.0...+99.9°C) $\pm 0.5\%$ v. Mw. (restl. Bereich)	0.1°C
	-58...+302°F	$\pm 0.4^\circ\text{F}$ (-13.0...+166.9°F) $\pm 0.8^\circ\text{F}$ (-58.0...-13.1°F) $\pm 0.8^\circ\text{F}$ (+167.0...+211.9°F) $\pm 0.5\%$ v. Mw. (restl. Bereich)	0.1°F
Temperatur/ Typ K/T	-200...+1370°C (Typ K) -200...+400°C (Typ T) -328...+2498°F (Typ K) -328...+752°F (Typ T)	$\pm 0.3^\circ\text{C}$ (-60.0...+60.0 °C) $\pm 0.2^\circ\text{C} + 0.5\%$ v. Mw. (restl. Bereich) $\pm 0.6^\circ\text{F}$ (-76.0...+140.0°F) $\pm 0.4^\circ\text{F} + 0.5\%$ v. Mw. (restl. Bereich)	0.1°C 0.1°F
Relative Feuchte/ Feuchtefühler	0...+100%rF	fühlerabhängig	0.1%rF
Strömungsgeschwindig- keit/Flügelrad	Flügelrad 16mm: 0.6...+40m/s Flügelrad 60mm: 0,25...+20m/s Flügelrad 100mm: 0,3...+20m/s	fühlerabhängig fühlerabhängig fühlerabhängig	0.1m/s 0.01m/s 0.01m/s
Strömungsgeschwindig- keit/Hitzdrahtsonde	0...+20m/s	fühlerabhängig	0.01m/s
Druck/Absolutdruck- sonde	0...+2000hPa	fühlerabhängig	0.1hPa
CO2/IAQ-Sonde	0...+10000ppm	fühlerabhängig	1ppm
Lux/Luxfühler (nur testo 435-2/-4)	0...100000Lux	fühlerabhängig	1Lux
Druck/interner Differenz- drucksensor (nur testo 435-3/-4)	0...+25hPa (Überlast: 200hPa)	$\pm 0.02\text{hPa}$ (0...+2hPa) $\pm 1\%$ v. Mw. (restl. Bereich)	0.01hPa
CO/CO-Umgebungssonde	0...500ppm	$\pm 5\text{ppm}$ (0...100ppm) ¹⁾ $\pm 5\%$ v. Mw. (101...500ppm) ¹⁾	1ppm

¹⁾ bei +10...+30°C, außerhalb dieses Bereichs zusätzlich $\pm 0,2\%$ V. Mw./°C

Weitere Gerätedaten

Eigenschaft	Werte
Fühleranschlüsse	1x Omega TE-Buchse, 1x Mini-DIN-Buchse, Funkmodul (Zubehör), Nur 435-3/-4: 2x Drucknippel
Speicher	Nur 435-2/-4: max. 99 Messorte, bis zu 10000 Messwerte (abhängig von Anzahl Messorte, Protokolle, Kanäle)
Batteriestandzeit	160h (typisch Flügelrad-Messung)
Spannungsversorgung	3x Mignon-Batterie (Lieferumfang) / -akku oder Netzteil (Zubehör)
Gehäusematerial	ABS/TPE/Metall
Schutzart	IP65
Abmessung	225 x 74 x 46mm
Betriebstemperatur	-20...+50°C
Lagertemperatur	-30...+70°C
Messrate	2/s
EG-Richtlinie	2004/108/EG
Garantie	Gerät: 2 Jahre

11. Zubehör/Ersatzteile

Dieses Kapitel nennt wichtige Zubehör- und Ersatzteile für das Produkt.

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Fühler	
Wasserdichter Tauch- / Einstechfühler, TE Typ K	0602 1293
Wasserdichter Oberflächenfühler mit verbreiterter Messspitze für plane Oberflächen, TE Typ K	0602 1993
Robuster Luftfühler, TE Typ K	0602 1793
Flügelrad-Messsonde 100mm Durchmesser	0635 9435
Flügelrad-Messsonde 60mm Durchmesser, inkl. Teleskop max. 910mm	0635 9335
Flügelrad-Messsonde 16mm Durchmesser, inkl. Teleskop max. 890mm	0635 9535
Feuchte-/Temperaturfühler, 12mm Durchmesser (nur testo 435-2/-4)	0636 9735
Handgriff für Feuchte-/Temperaturfühler zum Anschluss an das Messgerät, inkl. Fühlerleitung, zum Messen/Abgleich des Feuchte-Fühlerkopfes (nur testo 435-2/-4)	0430 9735
Absolutdrucksonde 2000hPa	0638 1835
Drucktaupunktfühler zur Messung in Druckluftsystemen (nur testo 435-2/-4)	0636 9835
Hitzdrahtsonde für m/s und °C, Sondenkopf 7,5mm Durchmesser, inkl. Teleskop max. 820mm	0635 1025
IAQ-Sonde zur Beurteilung der Raumluftqualität, CO2-, Feuchte-, Temperatur- und Absolutdruckmessung	0632 1535
Thermische Strömungssonde mit integrierter Temperatur- und Feuchtemessung, 12mm Durchmesser, inkl. Teleskop max. 745mm	0635 1535
Behaglichkeits-Sonde für Turbulenzgradmessung, mit Teleskop und Stativ, erfüllt die Forderungen der DIN EN 13779 (nur testo 435-2/-4)	0628 0109
Lux-Fühler, zur Messung der Beleuchtungsstärke (nur testo 435-2/-4)	0635 0545
CO-Umgebungssonde	0632 1235
Sonstiges	
Trichterset bestehend aus Trichter für Tellerventile und Trichter für Lüfter	0563 4170
Stecker-Netzteil, 5VDC, 500mA mit Eurostecker	0554 0447
Externes Ladegerät inkl. 4 NiMH-Akkus, mit integriertem, internationalem Netzstecker 100-240V, 300mA, 50/60Hz, 12VA/Gerät	0554 0610

Eine vollständige Liste aller Zubehör- und Ersatzteile finden Sie in den Produktkatalogen und -broschüren oder im Internet unter: www.testo.com



testo AG

Postfach 11 40, 79849 Lenzkirch
Testo-Straße 1, 79853 Lenzkirch

Telefon: (07653) 681-0

Fax: (07653) 681-100

E-Mail: info@testo.de

Internet: <http://www.testo.com>

www.testo.com