



# Bedienungsanleitung

PCE-WS Serie Windgeschwindigkeitssensor



User manuals in various languages (français, italiano, español, português, niederlands, türk, polski, русский, 中文) can be found by using our product search on: [www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

Letzte Änderung: 6. Januar 2022  
v1.0



## Inhaltsverzeichnis

|           |                                      |           |
|-----------|--------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Sicherheitsinformationen</b>      | <b>1</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Spezifikationen</b>               | <b>2</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Lieferumfang</b>                  | <b>2</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Abmessungen</b>                   | <b>3</b>  |
| <b>5</b>  | <b>PCE-WS V, PCE-WS A</b>            | <b>4</b>  |
| 5.1       | Skalierung des Signalausgangs        | 4         |
| 5.2       | Anschluss                            | 5         |
| <b>6</b>  | <b>PCE-WS CR</b>                     | <b>6</b>  |
| 6.1       | Anschluss                            | 7         |
| <b>7</b>  | <b>PCE-WS RS485</b>                  | <b>7</b>  |
| 7.1       | Anschluss                            | 7         |
| 7.2       | Schnittstellenprotokoll              | 7         |
| 7.3       | Leseanfrage Methode 1                | 8         |
| 7.4       | Leseanfrage Methode 2                | 8         |
| 7.5       | Schreiben einer neuen Modbus Adresse | 8         |
| <b>8</b>  | <b>PCE-WS P</b>                      | <b>9</b>  |
| 8.1       | Anschluss                            | 10        |
| <b>9</b>  | <b>Kontakt</b>                       | <b>11</b> |
| <b>10</b> | <b>Entsorgung</b>                    | <b>11</b> |

## 1 Sicherheitsinformationen

Bitte lesen Sie dieses Benutzer-Handbuch sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen. Die Benutzung des Gerätes darf nur durch sorgfältig geschultes Personal erfolgen. Schäden, die durch Nichtbeachtung der Hinweise in der Bedienungsanleitung entstehen, entbehren jeder Haftung.

- Dieses Messgerät darf nur in der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Art und Weise verwendet werden. Wird das Messgerät anderweitig eingesetzt, kann es zu gefährlichen Situationen kommen.
- Verwenden Sie das Messgerät nur, wenn die Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchte, ...) innerhalb der in den Spezifikationen angegebenen Grenzwerte liegen. Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, extremer Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
- Setzen Sie das Gerät keinen Stößen oder starken Vibrationen aus.
- Das Öffnen des Gerätegehäuses darf nur von Fachpersonal der PCE Deutschland GmbH vorgenommen werden.
- Benutzen Sie das Messgerät nie mit nassen Händen.
- Es dürfen keine technischen Veränderungen am Gerät vorgenommen werden.
- Das Gerät sollte nur mit einem Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel.
- Das Gerät darf nur mit dem von der PCE Deutschland GmbH angebotenen Zubehör oder gleichwertigem Ersatz verwendet werden.
- Überprüfen Sie das Gehäuse des Messgerätes vor jedem Einsatz auf sichtbare Beschädigungen. Sollte eine sichtbare Beschädigung auftreten, darf das Gerät nicht eingesetzt werden.
- Das Messgerät darf nicht in einer explosionsfähigen Atmosphäre eingesetzt werden.
- Der in den Spezifikationen angegebene Messbereich darf unter keinen Umständen überschritten werden.
- Wenn die Sicherheitshinweise nicht beachtet werden, kann es zur Beschädigung des Gerätes und zu Verletzungen des Bedieners kommen.

Für Druckfehler und inhaltliche Irrtümer in dieser Anleitung übernehmen wir keine Haftung.

Wir weisen ausdrücklich auf unsere allgemeinen Gewährleistungsbedingungen hin, die Sie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden.

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die PCE Deutschland GmbH. Die Kontaktdaten finden Sie am Ende dieser Anleitung.



## 2 Spezifikationen


| Windgebermodell                | Ausgang                  | Schutzklasse                                               | Betriebsspannung |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| PCE-WS A                       | 4 ... 20 mA (passiv)     | IP65                                                       | 12 ... 30 V DC   |
| PCE-WS V                       | 0 ... 10 V               | IP65                                                       | 15 ... 24 V DC   |
| PCE-WS P                       | Impulse<br>(Reedkontakt) | IP65                                                       | 3 ... 24 V DC    |
| PCE-WS RS485                   | Modbus RTU               | IP65                                                       | 9 ... 30 V DC    |
| PCE-WS CR                      | Einstellbares Relais     | IP54                                                       | 12 ... 24 V DC   |
| <b>Weitere Spezifikationen</b> |                          |                                                            |                  |
| Genauigkeit                    |                          | <4 m/s: $\pm 0,27$ m/s<br>>4 m/s: $\pm 3$ %                |                  |
| Messbereich                    |                          | 0,8 m/s ... 50 m/s                                         |                  |
| Messung ab                     |                          | $\leq 0,8$ m/s                                             |                  |
| Betriebstemperaturbereich      |                          | -20 ... +80 °C bei $\leq 95$ % rel. Feuchte                |                  |
| maximale Windgeschwindigkeit   |                          | 55 m/s                                                     |                  |
| elektrischer Anschluss         |                          | 20 m Anschlusskabel<br>25 m Anschlusskabel (RS485 Version) |                  |
| Schutzklasse                   |                          | IP65<br>IP54 (Relais Version)                              |                  |

## 3 Lieferumfang


1 x Windgeber PCE-WS (in gewählter Variante), 1 x Bedienungsanleitung

## 4 Abmessungen


Betrachtungsweise von oben:



Betrachtungsweise von unten:



Betrachtungsweise von der Seite:




## 5 PCE-WS V, PCE-WS A


### 5.1 Skalierung des Signalausgangs

Bei dem Ausgangssignal handelt es sich um ein analoges 0 ... 10 V oder 4 ... 20 mA Signal je nach Version. Die Ausgänge sind linear und wie folgt aufgebaut:

0 ... 10 V = 0 ... 180 km/h




4 ... 20 mA = 0 ... 180 km/h




## 5.2 Anschluss

Der Anschluss des Sensors für das analoge 4 ... 20 mA Signal an eine Auswerteeinheit erfolgt wie folgt:




Der Anschluss des Sensors für das analoge 0 ... 10 V Signal an eine Auswerteeinheit erfolgt wie folgt:




## 6 PCE-WS CR

Der PCE-WS CR verfügt über einen Relaisausgang, der sich über einen Drehwahlschalter an der Unterseite hinter der Schraubkappe einstellen lässt. Das Relais schaltet 1 Sekunde nach Überschreiten der eingestellten Grenzwertschwelle. Befindet sich die Windgeschwindigkeit 1 km/h unterhalb der Grenzwertschwelle, schaltet das Relais wieder aus. Die Mindestzeit des Ausganges beträgt 5 Sekunden. Folgende Grenzwerte können eingestellt werden:

| Einstellung | Geschwindigkeit |
|-------------|-----------------|
| 0           | 20 km/h         |
| 1           | 25 km/h         |
| 2           | 30 km/h         |
| 3           | 35 km/h         |
| 4           | 40 km/h         |
| 5           | 45 km/h         |
| 6           | 50 km/h         |
| 7           | 55 km/h         |
| 8           | 60 km/h         |
| 9           | 65 km/h         |
| A           | 70 km/h         |
| B           | 75 km/h         |
| C           | 80 km/h         |
| D           | 85 km/h         |
| E           | 90 km/h         |
| F           | 95 km/h         |



## 6.1 Anschluss



## 7 PCE-WS RS485

Der PCE-WS RS485 gibt die Messwerte direkt über ein RS485 Signal weiter. Der Ausgangswiderstand ist bereits im Sensor enthalten und beträgt 120  $\Omega$ .

### 7.1 Anschluss

| Anschluss           | Farbe  |
|---------------------|--------|
| Spannungsversorgung | Blau   |
| Masse               | Weiß   |
| RS485 A             | Orange |
| RS485 B             | gelb   |

### 7.2 Schnittstellenprotokoll

Protokolltyp: Modbus RTU

Dateiformat: 1 Start bit, 8 Data bits und 1 Stop bit

Baudrate: 19200

Parität: Even

|      |    |    |    |    |    |      |      |
|------|----|----|----|----|----|------|------|
| Addr | 04 | 00 | 00 | 00 | 01 | CRCH | CRCL |
|------|----|----|----|----|----|------|------|

Die Windgeschwindigkeit in km/h befindet sich in zwei Registern: @30001 / @40001. Der Benutzer kann diesen Wert auslesen bei Verwendung einer der Beiden Funktionen (Read Input Register und Read Holding Register)

Die PCE-WS RS485 Standardadresse ist 244 <=> 0xF4 Der Wert wird gehalten im Register @40001 und kann vom Benutzer verändert werden. Dabei kann die Adressierung 1 (0x01) ... 255 (0xFF) ausgewählt werden.

### 7.3 Leseanfrage Methode 1

**Lesen Anfrage vom Windgeschwindigkeitsmaster vom Read Input Register (Funktion 0x04)**

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 03 | 04 | 00 | 00 | 00 | 01 | 30 | 28 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|

**Antwort vom Slave (PCE-WS RS485 Modbus RTU)**

|    |    |    |    |    |      |      |
|----|----|----|----|----|------|------|
| 03 | 04 | 02 | SH | SL | CRCH | CRCL |
|----|----|----|----|----|------|------|

SHSL ist die Windgeschwindigkeit in km/h.

**Beispielantwort vom Slave für 100 km/h (0x0064)**

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 03 | 04 | 02 | 00 | 64 | C1 | 1B |
|----|----|----|----|----|----|----|

### 7.4 Leseanfrage Methode 2

**Leseanfrage an den Windgeschwindigkeitsmesser vom Master mit Read Hold Register (Funktion 0x03)**

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 03 | 03 | 00 | 00 | 00 | 01 | 85 | E8 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|

**Antwort vom Slave (PCE-WS RS485 Modbus RTU)**

|    |    |    |    |    |      |      |
|----|----|----|----|----|------|------|
| 03 | 03 | 02 | SH | SL | CRCH | CRCL |
|----|----|----|----|----|------|------|

SHSL ist die Windgeschwindigkeit in km/h

**Beispielantwort vom Slave (0x0064)**

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 03 | 03 | 02 | 00 | 64 | C0 | 6F |
|----|----|----|----|----|----|----|

### 7.5 Schreiben einer neuen Modbus Adresse

**Schreibanfrage einer neuen Modbus Adresse mit Write Single Register (Funktion 0x06):**

|    |    |    |    |    |          |      |      |
|----|----|----|----|----|----------|------|------|
| 03 | 06 | 00 | 01 | 00 | NEW_ADDR | CRCH | CRCL |
|----|----|----|----|----|----------|------|------|

**Hinweis:** Die neue Adresse (Addr) ist gespeichert im „Holding Register“ @40002

**Antwort vom Slave (PCE-WS RS485 Modbus RTU)**

|    |    |    |    |    |          |      |      |
|----|----|----|----|----|----------|------|------|
| 03 | 06 | 00 | 01 | 00 | NEW_ADDR | CRCH | CRCL |
|----|----|----|----|----|----------|------|------|

„NEW\_ADDR“ ist die neue Modbus Adresse vom Windmessgerät. Es hat einen Adressbereich von 1 (0x01) ... 255 (0xFF).

**Beispiel für NEW\_ADDR 0x02**

Schreibanfrage

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 03 | 06 | 00 | 01 | 00 | 02 | 58 | 29 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|

Antwort vom Slave


|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 03 | 06 | 00 | 01 | 00 | 02 | 58 | 29 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|

**HINWEIS:** Der Slave ändert direkt die Adressierung nach der Antwort.

## 8 PCE-WS P


Das PCE-WS P Modell verfügt über einen Reedkontakt, der nach folgender Funktion die Windgeschwindigkeit ausgibt:

$$\text{Windgeschwindigkeit (km/h)} = 0.8 \cdot \text{Hz} + 3$$




## Anschluss

Die interne Verdrahtung des Windsensors sieht wie folgt aus.




Um den Sensor in Betrieb zu nehmen, gibt es verschiedene Anschlussmöglichkeiten.

Zweileiteranschluss für den direkten Anschluss an ein Display



Dreileiteranschluss für den direkten Anschluss an zum Beispiel eine SPS



## 9 Kontakt

Bei Fragen, Anregungen oder auch technischen Problemen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Die entsprechenden Kontaktinformationen finden Sie am Ende dieser Bedienungsanleitung.

## 10 Entsorgung

### HINWEIS nach der Batterieverordnung (BattV)

Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden: Der Endverbraucher ist zur Rückgabe gesetzlich verpflichtet. Gebrauchte Batterien können unter anderem bei eingerichteten Rücknahmestellen oder bei der PCE Deutschland GmbH zurückgegeben werden.

### Annahmestelle nach BattV:

PCE Deutschland GmbH  
Im Langel 4  
59872 Meschede

Zur Umsetzung der ElektroG (Rücknahme und Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten) nehmen wir unsere Geräte zurück. Sie werden entweder bei uns wiederverwertet oder über ein Recyclingunternehmen nach gesetzlicher Vorgabe entsorgt. Alternativ können Sie Ihre Altgeräte auch an dafür vorgesehenen Sammelstellen abgeben.



Alle PCE-Produkte sind CE  
und RoHS zugelassen.





## PCE Instruments Kontaktinformationen

### Germany

PCE Deutschland GmbH  
Im Langel 26  
D-59872 Meschede  
Deutschland  
Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0  
Fax: +49 (0) 2903 976 99 29  
info@pce-instruments.com  
www.pce-instruments.com/deutsch

### United Kingdom

PCE Instruments UK Ltd  
Unit 11 Southpoint Business Park  
Ensign Way, Southampton  
Hampshire  
United Kingdom, SO31 4RF  
Tel: +44 (0) 2380 98703 0  
Fax: +44 (0) 2380 98703 9  
info@pce-instruments.co.uk  
www.pce-instruments.com/english

### The Netherlands

PCE Brookhuis B.V.  
Institutenweg 15  
7521 PH Enschede  
Nederland  
Telefoon: +31 (0)53 737 01 92  
info@pcebenelux.nl  
www.pce-instruments.com/dutch

### France

PCE Instruments France EURL  
23, rue de Strasbourg  
67250 Soultz-Sous-Forêts  
France  
Téléphone: +33 (0) 972 3537 17  
Numéro de fax: +33 (0) 972 3537 18  
info@pce-france.fr  
www.pce-instruments.com/french

### Italy

PCE Italia s.r.l.  
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6  
55010 Loc. Gragnano  
Capannori (Lucca)  
Italia  
Telefono: +39 0583 975 114  
Fax: +39 0583 974 824  
info@pce-italia.it  
www.pce-instruments.com/italiano

### United States of America

PCE Americas Inc.  
1201 Jupiter Park Drive, Suite 8  
Jupiter / Palm Beach  
33458 FL  
USA  
Tel: +1 (561) 320-9162  
Fax: +1 (561) 320-9176  
info@pce-americas.com  
www.pce-instruments.com/us

### Spain

PCE Ibérica S.L.  
Calle Mayor, 53  
02500 Tobarra (Albacete)  
España  
Tel. : +34 967 543 548  
Fax: +34 967 543 542  
info@pce-iberica.es  
www.pce-instruments.com/espanol

### Turkey

PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah.  
Pehlivan Sok. No.6/C  
34303 Küçükçekmece - İstanbul  
Türkiye  
Tel: 0212 471 11 47  
Faks: 0212 705 53 93  
info@pce-cihazlari.com.tr  
www.pce-instruments.com/turkish