



Navod k použití automatického momentového klíče

Obj. č. 80 01 63



Při konstrukci tohoto momentového klíče bylo myšleno především na uživatele. Momentový klíč jej automaticky uvědomí, a to sluchově i pocitově, kdy bylo dosaženo požadovaného momentu. Je použitelný pro otáčení doprava.



Upozornění

Každý výrobek byl před expedicí z výroby promazán. Po delším nepoužívání je nutno několikrát klíč protočit, aby se mazací látka v mechanismu rovnoměrně rozložila.

Po ukončení práce je třeba rukojet' zcela vytočit nazpět, aby pružina nebyla namáhána.

Nikdy nezkoušejte rukojet' klíče točit zpět dále, než k nejnižší hodnotě stupnice.

Nikdy neotáčejte rukojetí, je-li otočný knoflík zajistěn.

Klíč čistěte pouze otíráním. Nikdy jej neponořujte do čistící kapaliny.

Nastavení hodnoty kroutícího momentu

Odjistěte rukojet' pomocí otočného knoflíku proti směru hodinových ručiček.

Otáčením rukojeti nastavte požadovaný moment. Přitom se musí rysky na stupni rukojeti shodovat se středem stupnice.

Tento nástroj je výsledkem dlouhodobého výzkumu a testování a při pečlivém zacházení bude uživateli dobře sloužit po mnoho let.

Zajistěte rukojet' otočným knoflíkem ve směru hodinových ručiček, pokud je požadováno dodatečné jištění.

Dosažení přesné hodnoty momentu:

Pokud možno nenasazujte žádná kloubová spojení ani prodloužení.

Utahujte pouze za rukojet'.

Rovnoměrně zatáhněte nebo stlačujte.

Dosažená hodnota momentu je signalizována škubáním se současným cvakáním v nástroji. Poté je třeba ihned ukončit utahování.

Výchozí přesnost pravotočivých závitů je $\pm 3\%$ ze stupnice.

Upozornění:

Při nižším momentu je škubání a cvakání slabší.

Kontrola momentového klíče:

Kontrola všech momentových klíčů je nutná minimálně 2x ročně a při trvalém užívání týdně. Přitom je třeba používat pouze cejchované zkušební přístroje.

Upozornění:

Stupnice Nm je mezi N a m oddělena podélnou ryskou.

Upozornění:

Stupnice není lineární, ale stoupá od hodnoty k hodnotě rozdílně. U mezihodnot je třeba nastavit pomocí objímky desítkové hodnoty, od 0-0=14 Nm.

Změny vyhrazeny!