

Rif:041233


Cofanetto torciaMB25

Tutti i consumabili indispensabili per la vostra torcia MIG in un cofanetto :

- 5 ugelli porta corrente Ø0,8 M6 acciaio / inox
- 5 ugelli porta corrente Ø1 M6 acciaio/inox
- 5 ugelli porta corrente Ø1 M6 Alluminio *
- 3 supporti ugelli porta corrente 250 A
- 5 molle ferma ugello
- 3 ugelli 250 A



COMPOSIZIONE DEL COFANETTO



INFORMAZIONI E CONSIGLI

Ugello porta corrente : guida il filo all'uscita della torcia e trasmette la corrente elettrica al filo.

Quando bisogna sostituirlo? : - quando si cambia il filo (diametro o natura del filo)

- in caso di usura (foro ostruito o deformato), fonte d'instabilità dell'arco

Supporto ugello porta corrente : diffonde il gas.

Quando bisogna sostituirlo? In caso di usura (foro di diffusione del gas ostruito) => cattiva protezione gassosa

Ugello : canalizza il gas e protegge il cordone di saldatura.

Quando bisogna sostituirlo? in caso di usura (ugello deformato) => cattiva copertura gassosa

Molla derma ugello : mantiene l'ugello

Quando bisogna sostituirlo? Cattivo sostegno dell'ugello dovuto alla perdita di elasticità della molla.

* **OPZIONE**

Per la saldatura in alluminio, è da cambiare la vostra guaina teflon rif.041578

I MIG GYS FORNITI DI SERIE DI UNA TORCIA 250A (Torcia MB25 o equivalente)

▪ Monomig 250/4

▪ Trimig 255/4 S