KERN & Sohn GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Germany
+0049-[0]7433-9933-0
+0049-[0]7433-9933-149
info@kern-sohn.com

Installationsanleitung Schnittstellenadapter mit Kabel für Extension Box

KERN KUP-13

Typ TYKUP-13-A
Version 1.2
2025-05
D



i	Sie finden die aktuelle Version dieser Anleitung auch online unter: https://www.kern-sohn.com/shop/de/DOWNLOADS/ Unter der Rubrik Bedienungsanleitungen

D

Schnittstellenadapter mit Kabel für Extension Box

Version 1.2 2025-05

Installationsanleitung

Inhaltsverzeichnis

1 Lieferumfang 2

2 Allgemeines 2

3 Installation 2

1 Lieferumfang

- Schnittstellenadapter mit Kabel für Extension Box
- Installationsanleitung

2 Allgemeines

Kabellänge: 0,15 m

i	• Über die KERN Extension Box können bis zu 3 beliebige Schnittstellen angeschlossen werden. Diese lassen sich parallel und gleichzeitig verwenden. • Kaskadieren ist nicht möglich! • **Es dürfen nur KERN KUP-Adapter an den 15-pol-Sub-D-Anschluss der Waage angeschlossen werden!**

3 Installation

1. Gerät ausschalten.

2. Schnittstellenadapter in den KUP-Anschluss des Gerätes einstecken.

3. Gerät einschalten. Der Schnittstellenadapter wird automatisch vom Gerät erkannt. Es kann allerdings bis zu einer Minute dauern, bis die Schnittstellen verwendet werden können.