uvx-01103_bril_rz_09_vs.fh11 16.11.2007 13:03 Uhr Seite 1

uvex


UV
Sichtbarer Bereich *
IR
Transmission % / Transmission % / transmission % / transmissione % / Transmissie % / Transmission % / Transmisjon % / Överföring % / Läpäisevyys % / Transmitância % / Transmisión % / Transmissie % / Transmisja % / Transmitância % / Transmisia % / Propustnosť % / Transmisija % / Transmisija % / Transmisija

uvx-01103_bril_rz_09_rs.fh11 16.11.2007 13:23 Uhr Seite 1

I ISTRUZIONI PER OCCHIALI DI SICUREZZA SECONDO EN 166 : 2001

Conservare gli occhiali di sicurezza a temperatura ambiente in luoghi asciutti.
Pulire regolarmente le lenti impolveratе. Lavare le lenti in plastica solo con detergente uvex o sotto acqua corrente. Lenti graffiate o dannеggiate dovrebbero essere sostituite. Usare soltanto lenti e parti di ricambio uvex.
Per la disinfezione degli occhiali consultare la ditta uvex.
Persone estremamente sensibili possono essere allergiche a certi materiali.
Per l'uso di pezzi di ricambio così come per il loro adattamento per favore rivolgetevi al Vostro responsabile servizio assistenza uvex.
Se gli occhiali di sicurezza vengono portati al di sopra degli occhiali da vista, possono essere trasmesse le azioni meccaniche (per es. colpi), che rappresentano perciò un pericolo.
Nel caso sia necessaria un'una protezione meccanica a temperature estreme, il dispositivo di protezione oculare deve presentare il marchio addizionale T (per es. FT, BT, AT). Altrimenti il dispositivo di protezione oculare può essere usato come protezione contro particelle ad alta velocità solo a temperatura ambiente.

Combinazioni di lenti e montatura permesse:
Esistono diverse combinazioni di lenti e montature; nella scelta di lenti adatte per una montatura riguardo alla marcatura sono da seguire le seguenti regole:
a) le montature con la sigla 8 sono adatte per lenti con classe di protezione 2-1,2 con uno spessore di 1,4 mm.
b) una montatura con la sigla 9 è adatta per una lente con la sigla 9 e una delle sigle F, B o A.
c) se lente e montatura non hanno le stesse sigle F, B o A il mezzo di protezione degli occhi è da classificare nel campo di applicazione inferiore.

Símbolo sulla montatura



Spiegazione delle sigle sulla montatura dell´ occhiale

Sigla	Denominazione	descrizione del campo di applicazione
senza	Applicazione generale	Rischi meccanici non specifici, pericoli a causa di raggi UV ed IR e luce visibile
3	Liquidi	Liquidi (gocce e spruzzi)
4	Polvere a granelli grossi	polvere a granelli > 5 µm
5	Gas e particelle di polvere fine	Gas, vapori, nebbia, fumi e polvere a grana < 5 µm
8	arco elettrico	Corto circuito in impianti elettrici
9	Metallo fuso e corpi solidi ardenti	Spruzzi metallici e infiltrazione di corpi solidi ardenti

Spiegazione dei simboli per montature e lenti

	Resistenza meccanica
senza	senza resistenza minima (solo filtro)
S	Resistenza massima (solo filtro)
F	Impatto a energia minima (45 m/s)
B	Impatto a energia media (120 m/s)
A	Impatto a energia elevata (190 m/s)

Símbolo sulla lente



Filtri solari con una trasmissione minore all´80% non sono idonei per l'uso di sera e di notte.

PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI OKULARÓW WEDŁUG DIN EN 166: 2001

Okulary ochronne należy przechowywać w suchych pomieszczeniach o temperaturze pokojowej. Zalecane są szczelne pojemniki.
W przypadku stwierdzenia zabrudzenia lub zakurzenia szybke należy delikatnie przeczyścić. Szybek nie należy czyścić na sucho. Nie trzeć oraz mocno naciskać, gdyż może to spowodować uszkodzenie powłok. Do czyszczenia prosimy używać nawilżonych chusteczek, płynów czyszczących najlepiej firmy uvex, lub w ostateczności bieżącej wody. Zarysowane lub uszkodzone szybki należy wymienić.
Zaleca się stosowanie tylko oryginalnych szybek zapasowych i części zamiennych uvex.
W przypadku odkażania okularów ochronnych prosimy w każdym poszczególnym wypadku zwracać się o informacje do uvex.
U osób szczególnie wrażliwych może ewentualnie wystąpić reakcja alergiczna w wyniku kontaktu skóry z niektórymi tworzywami.
W sprawie zastosowania części zapasowych i ich dopasowania proszę w każdym poszczególnym wypadku zwracać się do uvex.
W przypadku, gdy okulary ochronne nakładane są na okulary korygujące, mogą być narażone na uszkodzenia mechaniczne (np. uderzenia) i stanowić zagrożenie dla użytkownika.
Jeśli w przypadku ekstremalnych warunków konieczna byłaby mechaniczna ochrona, okulary ochronne powinny posiadać dodatkowe oznakowanie literą T (np., FT, BT, AT). W innych wypadkach okulary ochronne mogą być stosowane tylko w temperaturze pokojowej do ochrony przed cząsteczkami o dużej prędkości.
Dozwolone kombinacje szybek ochronnych i opraw.
Istnieje wiele możliwych kombinacji szybek i opraw; przy wyborze szkieł odpowiednich do danej oprawy należy względem zgodności oznacza- ń stosować się do następujących regul:
a) Oprawy oznaczone oznaczeniem skrótowym 8 mogą być wyposażone jedynie w szybki ochronne o stopniu ochrony 2-1,2 o minimalnej grubości 1,4 mm.
b) Oprawy opatrzone oznaczeniem skrótowym 9 powinny być wyposażone w szybki ochronne z oznaczeniem skrótowym 9 oraz oznaczeniem F, B albo A.
c) Jeżeli szybka i oprawa nie mają identycznego oznaczenia skrótowego F, B i A, sprzęt ochrony oczu zalicza się do najniższej kategorii zastosowania.

Oznaczenia rozpoznawcze na oprawach



Objaśnienie oznaczeń skrótowych na oprawach

Znak	Określenie zakresów znaku	Opis zakresówzastosowania
bez znaku	ogólne zastosowanie	nie określone bliżej ryzyko urazów mechanicznych, zagrożenie promieniowaniem UV, promieniowaniem widzialnym i podczerwonym
3	substancje płynne	substancje płynne (krople i bryzgi)
4	pył gruboziarnisty	pył o wymiarach ziaren >5 µm
5	gaz i pył drobnoziarnisty	gaz, opary, mgła, dym i pył o wymiarach ziaren <5 µm
8	wyładowania łukowe niesamoistne	łuk elektryczny występujący przy krótkich zwarciach w urządzeniach elektrycznych
9	metal roztopiony i gorące odpryski ciał stałych	odpryski metalu i przenikanie gorących ciał stałych

Objaśnienie oznaczeń skrótowych na oprawach i szybkach ochronnych

	wytrzymałość mechaniczna
bez	minimalnej wytrzymałości (tylko filtr)
S	zwiększona wytrzymałość
F	odpryski ciał stałych o małej energii kinetycznej (45 m/s)
B	odpryski ciał stałych o średniej energii kinetycznej (120 m/s)
A	odpryski ciał stałych o dużej energii kinetycznej (190 m/s)

Oznaczenia rozpoznawcze na szybkach ochronnych



! Filtry przeciwsłoneczne o wartości transmisji poniżej 80% nie nadają się do używania o zmierzchu i w nocy.

EST KAITSEPRILLIDE KASUTUSJUHEND VASTAVALT DIN EN 166 NÕUETELE: 2001

Hoida kaitseprille toatemperatuuril, kuivas kohas.
Tolmuste töötingimuste korral tuleb klaase korrapäraselt puhastada. Mitte puhastada klaase kuivalt, vaid kasutada uvex'i puhastusvedelikku või voolavat vett. Kriimustatud või kahjustatud klaasid tuleb välja vahetada. Kasutage ainult uvex'i originaalklaase ja varuosi.
Kaitseprillide desinfitseerimiseks, küsige nõu uvex'i esindajalt.
Ülitundlikel inimestel võivad mõningate kasutatud materjalidega kokkupuutel nahaga tekkida allergilised reaktsioonid.
Tagavaraosade kasutamiseks, nagu ka nende kohandamiseks, pöörduge oma uvex'i müügispetsialisti poole.
Kui kaitseprille kantakse nägemist korrigeerivate prillide peal, võivad need mehhaanilisi mõjutusi (nt löökl) üle kanda ja sel viisil kandjat kahjustada.
Kui vajatakse mehhaanilist kaitset ekstreemsete temperatuuride juures, tuleb valida prillid, millel on lisamärgistus T (nt FT, BT, AT). Vastasel juhul tohib prille kasutada kaitseks suure kiirusega osakeste eest ainult toatemperatuuril.

Klaaside ja raamide lubatud kombinatsioonid:
Saadaval on palju erinevaid klaaside ja raamide kombinatsioone; raamide jaoks sobivate klaaside valikul tuleb ühilduvuse tagamiseks pidada silmas järgmisi reegleid:
a) Raame tähistusega 8 kasutada ainult koos klaasi kaitseklassiga 2-1,2 ja miinimaalse paksusega 1,4 mm.
b) Raame tähistusega 9 kasutada ainult koos kaodiga 9 ja märkega F, B või A klaasiga.
c) Kui klaasil ja raamil on erinevad märked F, B ja A siis kuulub kogu silmakaitse tervikuna madalamasse kasutusalasse.

Raamide märgistus



Raamide märgete selgitus

Märge	Kasutusalade nimetus	Kasutusalade kirjeldus
puudub	Üldine kasutus	Määramata mehaanilised ohud, UV, nähtava ja IR kiirguse oht
3	Vedelikud	Vedelikud (tilgad ja pritsmed)
4	Jäme tolm	Tolm terasuurusega > 5µm
5	Gaas ja peen tolm	Gaasiaurud, udu, suits ja tolm terasuurusega <5µm
8	Kaarlahendus	Elektrikaar lühise puhul elektriseadmetes
9	Sulametall ja kuumad tahked kehad	Metallpritsmed ja kuumade tahkete kehade läbitungimine

Klaaside märgistus



! Päikesekaitsefiltrid transmissiooniga alla 80% ei sobi kasutamiseks hämaras ja öösel..

E MANUAL DE INSTRUCCIONES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN OCULAR SEGÚN EN 166: 2001

Almacenamiento: En lugar seco y a temperatura ambiente.
Limpieza: Limpiar la lentes uvex con líquido de limpieza uvex o agua; nunca limpiar en seco. Cuando las lentes estén rayadas sustituirlas por lentes originales de uvex.
Si necesita desinfectar las lentes, por favor, contacte con su proveedor uvex.
En ciertos casos se han descrito reacciones alérgicas en personas con especial sensibilidad en la piel y en contacto con ciertos materiales.
Para utilizar piezas de recambio, por favor diríjanse al departamento de ventas de uvex.
Si las lentes protectoras se llevan encima de lentes correctoras, los impactos que se produzcan sobre las primeras (p.ej. golpes) pueden afectar a las segundas y constituir un riesgo.
Si es necesaria protección mecánica en caso de temperaturas extremas, el equipo de protección ocular debe llevar el marcaje adicional T (p.ej., FT, BT, AT). De lo contrario, el equipo de protección ocular sólo puede utilizarse a temperatura ambiente para protegerse contra impactos.

Cuando existe la posibilidad de combinar diferentes lentes
con diferentes monturas es necesario tener en cuenta:
a) Las monturas marcadas con el código 8 sólo montarán lentes con clase de protección 2-1,2 con un espesor mínimo de lentes de 1,4 mm.
b) Las monturas marcadas con código 9 montaran lentes con el número 9 y código F, B o A.
c) Si las lentes o las montura no responden al código F, B o A el equipo de protección pertenecerá a una clas inferior en su uso.

Marcaje de la montura



Significado de los códigos de marcaje de las monturas

Código	Aplicación	Descripción del campo de uso
ninguno	general	Para riesgos mecánicos no especificado y radiación UV e IR en el visible
3	Líquidos	Contra gotas y salpicaduras de líquidos
4	Polvo	Contra polvo cuyo tamaño de partícula es > 5 µm
5	Gas y polvo fino	Gases, vapores, nieblas, humos y polvo hasta un tamaño de partículas < 5 µm
8	Arco eléctrico	Contra arco eléctrico producido por corto circuito
9	Metales fundidos y sólidos incandescentes	Contra salpicaduras de metales fundidos y penetración de sólidos incandescentes

Significado de los símbolos de las monturas y lentes

	Resistencia mecánica
ninguno	Sin resistencia mecánica (solo para filtros ópticos)
S	Resistencia aumentada (solo para filtros ópticos)
F	Impacto de baja energía (45 m/s)
B	Impacto de media energía (120 m/s)
A	Impacto de alta energía (190 m/s)

SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS DE LAS MONTURAS Y LENTES



Los filtros de protección solar cuya transmitancia sea inferior a el 80% no es apropiado su uso por la noche o en el crepúsculo.

H HASZNÁLATI UTASÍTÁS MUNKAVÉDELMI SZEMÜVEGEKHEZ A DIN EN 166 SZERINT 2001

A védőszemüvegeket szobahőmérsékleten, száraz helyiségben kell tárolni. Nagyobb pormegterhelés esetén a szemüveg látómezőjét rendszeresen tisztítani kell. A szemüveg látómezőjét nem száraz állapotban kell tisztítani, hanem uvex tisztító folyadékokkal vagy folyóvízzel. Az összekarcolt vagy megsérült látómezőket ki kell cserélni. Csak eredeti uvex pótalkatrészeket és pótalkatrészeket használjanak fel. A védőszemüveg fertőtlenítésével kapcsolatosan kérjük egyedi esetekben kérdezzék meg az uvex partnerüket. Különösen érzékeny személyeknél, ha bizonyos anyagokkal bőrkontaktusba kerülnek, esetleg allergiás reakciók léphetnek fel. A pótalkatrészek alkalmazásánál, valamint azok hozzállesztésénél kérjük forduljanak egyedi esetekben az Önök uvex partneréhez. Ha a napvédő szemüveget korrekciós szemüvegen hordják, akkor veszélyeztetett okozható káros mechanikus hatások (pl. lökések) adódhatnak át.
Ha rendkívüli hőmérsékletekkel mechanikai védelemre van szükség, akkor 'T' kiegészítő jelkl ellátott szemüveget kell viselni (pl. FT, BT, AT). Ezt a szemvédő eszközt csak szobahőmérsékleten szabad nagysebességű részecskék elleni védelemként használni.

Megengedett kombináció látómezőkkel és kereteknél:
Sok lehetséges kombináció van a látómezőkkel és a keretekkel, egy szemüvegkeret számára alkalmas látómező kiválasztásánál figyelembe kell venni a jelölések összeegyeztethetőségét, és a következő szabályokat kell alkalmazni:
a) A 8-as rövid jelű kereteket csak 2-1,2 védőfokozatú és legalább 1,4 mm vastagságú látómezővel szabad felszerelni.
b) Keretet 9-es rövid jelkl csak 9-es rövid jelű látómezővel, és F, B vagy A rövid jelkvel lehet felszerelni.
c) Ha a látómezőnek és a keretnek nem ugyanazok a rövid jelei, F, B és A, úgy az egész védőszemüveget alacsonyabb alkalmazási területre kell besorolni.

Jelölés a kereten



A rövid jelek magyarázata a kereteknél

Jel	Felhasználási területek megnevezése	Felhasználási területek leírása
Jel nélkül	Általános felhasználás	Nem specifikus, mechanikus veszélyek UV, látható, IR sugárzás által
3	Folyadékok	Folyadékok (cseppek és fröccsenő anyagok)
4	Nagy por	>5µm porszem nagyságnál
5	Gáz és finom por	Gáz, gőz, köd, füst és por <5µm porszemnagyságnál
8	Elektromos ívhatás	Elektromos ívhatás elektromos berendezésekben kelethező rövidzárlat esetén
9	Olvadt fém és forró szilárd test	Fémfröccsenés és forró szilárd test áthatolása

A látómező jelölése



Napvédő szűrők, amelyeknek a transzmissziója 80%-nál kevesebb, nem alkalmasak alkonyatban vagy éjszakai használatra.

RU Инструкция по эксплуатации защитных очков согласно нормативу DIN EN 166 (гост 124.013-97)

Хранить защитные очки при комнатной температуре в сухом месте.
При сильной загрязненности пылью линзы следует регулярно очищать. Не очищать линзы в сухом состоянии, а чистить с помощью очищающих жидкостей производства фирмы uvex или под проточной водой. Поцарапанные или поврежденные линзы следует заменять новыми.
Пользуйтесь только запасными линзами и запасными частями оригинального производства фирмы uvex.
Касательно дезинфекции защитных очков просьба обращаться в каждом конкретном случае к фирме uvex.
У лиц с особенно повышенной чувствительностью при контакте кожи с определенными материалами при некоторых обстоятельствах может возникнуть аллергическая реакция.
Касательно применения запасных частей, а также их подгонки просьба обращаться в каждом конкретном случае к продавцу-специалисту фирмы uvex.
При носке защитных очков поверх обычных очков для коррекции зрения на них могут передаваться механические воздействия (напр. тогчки), что связано с опасностью травмирования.
В случае необходимости обеспечения механической защиты при высоких температурах использовать защитные очки, имеющие в маркировке дополнительную букву «T» (напр., FT, BT, AT). Очки без указанной маркировки могут использоваться для защиты глаз от поражения частицами с высокой скоростью только при комнатной температуре

Допустимые сочетания линз и оправ.
Существует множество возможных сочетаний линз и оправ; при выборе подходящих линз для оправы с учетом сочетаемости маркировок необходимо придерживаться следующих правил:
а) Оправы с маркировкой 8 оснащать только линзами со степенью защиты 2-1,2 и минимальной толщиной в 1,4 мм.
б) Оправы с маркировкой 9 оснащать только линзами с маркировкой 9 и условными значками F, B или A.
в) Если на линзах и оправе не стоят одинаковые условные значки F, B, и A, то защитные очки должны использоваться в той области, где требования к защите ниже.

Условные обозначения на оправе



Объяснение условных значков на оправах

Условный значок	Наименование областей применения	Описание областей применения
без	Общее применение	Неспециальные виды механической опасности, опасность вследствие воздействия ультрафиолетового, видимого, инфракрасного излучения
3	Жидкости	Жидкости (капли и брызги)
4	Крупная пыль	Пыль с крупностью зерен > 5 мкм
5	Газ и мелкая пыль	Газ, пары, туман, дым и пыль с крупностью зерен < 5 мкм
8	Дуговая вспышка	Электрическая дуга при коротком замыкании в электроустановках
9	Расплавленный металл и горячие твердые тела	Брызги металла и проникновение горячих твердых тел

Условные обозначения для линз

! Солнцезащитные фильтры с трансмиссией менее 80% не предназначены для применения в сумерках и в ночное время.

CZ NÁVOD K POUŽITÍ OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH BRÝLÍ DLE ČSN EN 166: 2001

Ochranné pracovní brýle skladovat v suchých místnostech při pokojové teplotě.
Při používání v prašném prostředí by se měly zorníky pravidelně čistit. Zorníky nečistit nasucho, ale s čistícím prostředkem uvex, nebo pod tekoucí vodou. Poškrábané nebo jinak poškozené zorníky by se měly vyměnit. Používejte jen originální zorníky a náhradní díly uvex.
V případě dezinfekce ochranných brýlí se informujte u autorizovaného prodejce či u dovozce.
U extrémně citlivých osob může vyvolat kontakt pokožky s určitými materiály a za určitých podmínek alergickou reakci.
V případě použití náhradních dílů, jakož i jejich úprav, se obraťte v jednotlivých případech na Vašeho referenta prodeje uvex.
Jsou-li ochranné brýle nošeny přes dioptrické brýle, může docházet k přenášení mechanického působení (např. nárazů), a v důsledku toho může vznikat určité nebezpečí.
V případě, že je potřebná mechanická ochrana při extrémních teplotách, musí být prostředek na ochranu očí označen doplňkovým označením T (např. FT, BT, AT). V případě, že tomu tak není, se smí ochranné brýle používat na ochranu proti částečkám o vysoké rychlosti pouze při pokojové teplotě.
Přípustné kombinace zorníků a obrub.
Existuje množství kombinací zorníků a obrub; při výběru odpovídajících zorníků pro obruby brýlí se musí vzhledem ke shodě značení dodržovat následující pravidla:
a) obruby se značením 8 osadit jen zorníky ochranného stupně 2-1,2 a minimální tloušťky 1,4mm
b) obruby se značením 9 osadit jen zorníky s označením 9 a F, B nebo A
c) nemají-li zorník a obruba stejné značení F, B a A, musí se ochranné brýle zařadit do nižší oblasti použití.

Značení na obrubě



Vysvětlení značení na obrubě

značení	pojmenování oblastí použití	popis oblastí nasazení
bez značení	všeobecné použití	žádná zvláštní mechanická rizika, žádné ohrožení UV-zářením, viditelným a IČ-zářením
3	kapaliny	kapaliny (kapající a odstřikující)
4	hrubý prach	prach o velikosti částic > 5 µm
5	plyn a jemný prach	plyn, páry, mlha, dým a prach o velikosti zrna < 5 µm
8	elektrický oblouk	elektrický oblouk při zkratu elektrického zařízení
9	horké pevné částice	rozstřik kovu a horkých pevných částic

Vysvětlení značení na obrubách a zornicích

	mechanická pevnost
bez	minimální pevnosti (jen filtr)
S	zvýšená pevnost (jen filtr)
F	nárazy nízkou energií (45m/s)
B	nárazy střední energií (120m/s)
A	nárazy vysokou energií (190m/s)

Značení zorníků



Protišluneční filtr s transmisí menší než 80% se nehodí pro práci za stmívání nebo v noci.

GR Οδηγίες χρήσης για γυαλιά εργασιακής προστασίας σύμφωνα με την DIN EN 166

Να φυλάσσετε τα γυαλιά προστασίας σε θερμοκρασία δωματίου σε ξηρό χώρο. Οι φακοί θέασης πρέπει να καθαρίζονται τακτικά, όταν υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση από σκόνη. Να μην καθαρίζετε τα γυαλιά προστασίας όταν είναι στεγνά, αλλά μόνο χρησιμοποιώντας υγρά καθαρισμού uvex ή με τρεχούμενο νερό. Οι φακοί θέασης θα πρέπει να αντικαθίστανται όταν παρουσιαζουν αμυχές ή όταν έχουν υποστεί ζημιά. Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιους ανταλλακτικούς φακούς θέασης και ανταλλακτικά uvex. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ανταλλακτικών καθώς και σχετικά με την προσαρμογή τους παρακαλείσθε να απευθύνεστε σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση στον εμπορικό σας αντιπρόσωπο της uvex.
Εάν φοράτε αυτά τα προστατευτικά γυαλιά πάνω από διορθωτικά γυαλιά, είναι δυνατόν να μεταδοθούν μηχανικές επιδράσεις (π.χ. κρούσεις), πράγμα που αποτελεί κίνδυνο.
Σε περίπτωση που απαιτείται μηχανική προστασία σε ακραίες θερμοκρασίες,ρέπει τα προστατευτικά γυαλιά να φέρουν την πρόσθετη σήμανση Τα (π.χ. FT, BT, AT). Διαφορετικά η προστατευτική ικανοτη ορθαλμών επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σε θερμοκρασία κλειστού χώρου για προστασία κατά μικρών μορίων υψηλής ταχύτητας.
Έγκριτος συνδυασμός φακών θέασης και περιζωμάτων.
Υπάρχει μεγάλη ποικιλία συνδυασμών φακών θέασης και περιζωμάτων. Κατά την επιλογή κατάλληλων φακών θέασης για ένα περίβλημα πρέπει να εφαρμόζονται ως προς τη συμβατότητα της σήμανσης οι ακόλουθοι κανόνες.
α) Τα περιβλήματα που φέρουν το διακριτικό 8 επιτρέπεται να εξοπλίζονται μόνο με φακούς θέασης των βαθμίδων προστασίας 2-1,2 και το ελάχιστο πάχος του ανέχεται σε 1,4 mm.
β) Τα περιβλήματα που φέρουν το διακριτικό 9 επιτρέπεται να εξοπλίζονται μόνο με φακούς θέασης που φέρουν διακριτικό 9, F, B ή A.
γ) Εάν ο φακός θέασης και το περίβλημα δε διαθέτουν τα ίδια διακριτικά, Β και Α, τότε πρέπει ολόκληρη η συσκευή προστασίας ορθαλμών να καταταγεί στις συσκευές μειωμένης χρήσης.

Σήμανση στο περί'λημα

Διευκρίνιση των διακριτικών

Διακριτικά Αναφορά του τομέων εφαρμογής	Περιγραφή των τομέων εφαρμογής	
δίχως	Γενική χρήση	Μη-συγκεκριμενοποιημένοι κίνδυνοι από μηχανολογικές εφαρμογές, κίνδυνοι από υπεριώδη ακτινοΰολία, κίνδυνοι από υπέριυθρη ακτινοΰολία
3	Υγρά	Υγρά (στοιχύσεις και ενδύσεις)
4	Μεγάλα μόρια σκόνης	Σκόνη με μέγεθος κόκκου > 5 µm
5	Αέριο και μικρά μόρια σκόνης	Αέρια, ατμοί, ομίχλες, καπνοί και σκόνη με μέγεθος κόκκου < 5 µm
8	Φωτο'ολταϊκό τόξο	Φωτο'ολταϊκό τόξο σε 'ραχυκύκλωμα που εκδηλώνεται σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
9	Χυτό μέταλλο και καυτά στερεά σώματα	Στιγνύνες μετάλλου και διείσδυση καυτών στερεών σωμάτων

Διευκρίνιση των σημάνσεων στα περι'λήματα καστους φακούς

μηχανική αντοχή	
χωρίς	ελάχιστη αντοχή (μόνο-φίλτρο)
S	αυξημένη αντοχή
F	κρούση με χαμηλή ενέργεια (45 m/s)
B	κρούση με μεσαία ενέργεια (120 m/s)
A	κρούση με υψηλή ενέργεια (190 m/s)

Σήμανση επί του δακού σώματος



! Φίλτρα αντηλιακής προστασίας με μετάδοση ινση., Ποσοστό μικρότερο του 80% δεν είναι κατάλληλα για τη χρήση στο σούρουπο και τη νύχτα.

SLO NAVODILO ZA UPORABO ZAŠČITNIH OČAL PO DIN EN 166: 2001

Zaščitna očala hranite v suhih prostorih pri sobni temperaturi.
V primeru večje zaprašenosti redno čistite stekla. Steklel ne čistite na suho, temveč z čistilnimi tekočinami uvex ali pod tekočo vodo. Opraskana ali poškodovana stekla zamenjajte.
Uporabljajte samo originalna nadomestna stekla in rezervne dele uvex.
Za dezinfekcijo zaščitnih očal se v posameznih primerih obrnite na uvex.
Pri izredno občutljivih osebah lahko pri stiku kože z določenimi snovmi v določenih okoliščinah pride do alergičnih reakcij.
Glede uporabe rezervnih delov ter njihove nastavitve se obrnite na Vašega prodajnega referenta uvex.
Pri nošenju zaščitnih očal preko korekcijskih lahko pride do prenosa mehanskih vplivov (npr. udarcev), kar je lahko nevarno za uporabnika.
Če je pri ekstremnih temperaturah potrebna mehanska zaščita, mora ščitnik za oči imeti dodatno oznako T (npr. FT, BT, AT). V nasprotnem primeru se lahko (ščitnik za oči) uporablja le pri sobni temperaturi za zaščito pred hitro letečimi delci.
Dopustne kombinacije stekel in okvirjev.
Obstaja veliko število kombinacij stekel in okvirjev. Pri izbiranju primernih stekel za okvir je treba glede združljivosti oznake upoštevati naslednja pravila:
a) Na okvirje z oznako 8 se sme namestiti samo stekla zaščitne stopnje 2-1,2 in z minimalno debelino 1,4 mm.
b) Na okvirje z oznako 9 spadajo samo stekla z oznako 9 in oznako F, B ali A.
c) Če stekla in okvir nimata enake oznake F, B in A, potem je treba celotni zaščitni aparat za oči uvrstiti v nižje nivo zaščite.

Oznaka na okvirju



Razlaga kratkih oznak pri okvirjih

Oznaka	Poimenovanje področij uporabe	Opis področij uporabe
brez	Splošna uporaba	Nespecifični mehanski riziki, ogroženost z UV žarki, vidno infrardeče žarčenje
3	Tekočine	Tekočine (kapljice in brizgljaji
4	Grobi prah	Prah zrnatosti >5 µm
5	Plin in fini prah	Plin, pare, megla, dimni plini in prah zrnatosti