ADDITIF/ ERRATUM
Thermostat analogique
Code : 615900

Cher client et chère cliente,

Nous vous faisons part d'une erreur dans la notice allemande (paragraphe 7) et française (page 7) concernant la plage de programmation : il est mentionné 10° à 30°, ce qui est faux, au lieu de 5° à 10°.

Merci de votre compréhension !

ADDITIF/ ERRATUM
Thermostat analogique
Code : 615900

Cher client et chère cliente,

Nous vous faisons part d'une erreur dans la notice allemande (paragraphe 7) et française (page 7) concernant la plage de programmation : il est mentionné 10° à 30°, ce qui est faux, au lieu de 5° à 10°.

Merci de votre compréhension !

ADDITIF/ ERRATUM
Thermostat analogique
Code : 615900

Cher client et chère cliente,

Nous vous faisons part d'une erreur dans la notice allemande (paragraphe 7) et française (page 7) concernant la plage de programmation : il est mentionné 10° à 30°, ce qui est faux, au lieu de 5° à 10°.

Merci de votre compréhension !

ADDITIF/ ERRATUM
Thermostat analogique
Code : 615900

Cher client et chère cliente,

Nous vous faisons part d'une erreur dans la notice allemande (paragraphe 7) et française (page 7) concernant la plage de programmation : il est mentionné 10° à 30°, ce qui est faux, au lieu de 5° à 10°.

Merci de votre compréhension !

ADDITIF/ ERRATUM
Thermostat analogique
Code : 615900

Cher client et chère cliente,

Nous vous faisons part d'une erreur dans la notice allemande (paragraphe 7) et française (page 7) concernant la plage de programmation : il est mentionné 10° à 30°, ce qui est faux, au lieu de 5° à 10°.

Merci de votre compréhension !

ADDITIF/ ERRATUM
Thermostat analogique
Code : 615900

Cher client et chère cliente,

Nous vous faisons part d'une erreur dans la notice allemande (paragraphe 7) et française (page 7) concernant la plage de programmation : il est mentionné 10° à 30°, ce qui est faux, au lieu de 5° à 10°.

Merci de votre compréhension !

ADDITIF/ ERRATUM
Thermostat analogique
Code : 615900

Cher client et chère cliente,

Nous vous faisons part d'une erreur dans la notice allemande (paragraphe 7) et française (page 7) concernant la plage de programmation : il est mentionné 10° à 30°, ce qui est faux, au lieu de 5° à 10°.

Merci de votre compréhension !

ADDITIF/ ERRATUM
Thermostat analogique
Code : 615900

Cher client et chère cliente,

Nous vous faisons part d'une erreur dans la notice allemande (paragraphe 7) et française (page 7) concernant la plage de programmation : il est mentionné 10° à 30°, ce qui est faux, au lieu de 5° à 10°.

Merci de votre compréhension !

ADDITIF/ ERRATUM
Thermostat analogique
Code : 615900

Cher client et chère cliente,

Nous vous faisons part d'une erreur dans la notice allemande (paragraphe 7) et française (page 7) concernant la plage de programmation : il est mentionné 10° à 30°, ce qui est faux, au lieu de 5° à 10°.

Merci de votre compréhension !

ADDITIF/ ERRATUM
Thermostat analogique
Code : 615900

Cher client et chère cliente,

Nous vous faisons part d'une erreur dans la notice allemande (paragraphe 7) et française (page 7) concernant la plage de programmation : il est mentionné 10° à 30°, ce qui est faux, au lieu de 5° à 10°.

Merci de votre compréhension !

ADDITIF/ ERRATUM
Thermostat analogique
Code : 615900

Cher client et chère cliente,

Nous vous faisons part d'une erreur dans la notice allemande (paragraphe 7) et française (page 7) concernant la plage de programmation : il est mentionné 10° à 30°, ce qui est faux, au lieu de 5° à 10°.

Merci de votre compréhension !

ADDITIF/ ERRATUM
Thermostat analogique
Code : 615900

Cher client et chère cliente,

Nous vous faisons part d'une erreur dans la notice allemande (paragraphe 7) et française (page 7) concernant la plage de programmation : il est mentionné 10° à 30°, ce qui est faux, au lieu de 5° à 10°.

Merci de votre compréhension !

ADDITIF/ ERRATUM
Thermostat analogique
Code : 615900

Cher client et chère cliente,

Nous vous faisons part d'une erreur dans la notice allemande (paragraphe 7) et française (page 7) concernant la plage de programmation : il est mentionné 10° à 30°, ce qui est faux, au lieu de 5° à 10°.

Merci de votre compréhension !

ADDITIF/ ERRATUM
Thermostat analogique
Code : 615900

Cher client et chère cliente,

Nous vous faisons part d'une erreur dans la notice allemande (paragraphe 7) et française (page 7) concernant la plage de programmation : il est mentionné 10° à 30°, ce qui est faux, au lieu de 5° à 10°.

Merci de votre compréhension !

ADDITIF/ ERRATUM
Thermostat analogique
Code : 615900

Cher client et chère cliente,

Nous vous faisons part d'une erreur dans la notice allemande (paragraphe 7) et française (page 7) concernant la plage de programmation : il est mentionné 10° à 30°, ce qui est faux, au lieu de 5° à 10°.

Merci de votre compréhension !

ADDITIF/ ERRATUM
Thermostat analogique
Code : 615900

Cher client et chère cliente,

Nous vous faisons part d'une erreur dans la notice allemande (paragraphe 7) et française (page 7) concernant la plage de programmation : il est mentionné 10° à 30°, ce qui est faux, au lieu de 5° à 10°.

Merci de votre compréhension !

ADDITIF/ ERRATUM
Thermostat analogique
Code : 615900

Cher client et chère cliente,

Nous vous faisons part d'une erreur dans la notice allemande (paragraphe 7) et française (page 7) concernant la plage de programmation : il est mentionné 10° à 30°, ce qui est faux, au lieu de 5° à 10°.

Merci de votre compréhension !