KERN & Sohn GmbH
Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-mail: info@kern-sohn.com
Telefono +49-[0]7433-9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-149
Sito web: www.kern-sohn.com

istruzioni per il montaggio del gancio per pesatura in sospensione

KERN FEJ-A06

Versione 1.0
2022-07
I



TFEJ-A06-A-IA-i-2210

I

KERN FEJ-A06

Versione 1.0 2022-07

istruzioni per il montaggio del gancio per pesatura in sospensione


1 Volume di fornitura


1. Gancio per pesatura in sospensione	
2. Istruzioni per l’uso	

2 Montaggio

Gli oggetti che, a causa delle loro dimensioni o della loro forma, non possono essere posizionati sul piatto della bilancia, possono essere pesati con il metodo della pesatura sospesa. Procedere come segue:

1. Spegnere la bilancia.
2. Capovolgere la bilancia.
3. Rimuovere il tappo sul fondo della bilancia.





4. Posizionare la rondella sul foro e avvitare con cautela il gancio per pesatura in sospensione fino al fondo (serrare manualmente → un serraggio eccessivo potrebbe danneggiare la bilancia).
5. Posizionare la bilancia sopra il foro.
6. Per eseguire la pesatura, appendere il materiale da pesare al gancio

ATTENZIONE!

- È necessario assicurarsi che il gancio utilizzato per la pesatura in sospensione sia sufficientemente stabile per sostenere saldamente il materiale da pesare richiesto (pericolo di rottura).
- La zona sotto il carico in sospensione deve essere sgombra da esseri viventi o oggetti che potrebbero essere feriti o danneggiati.

Al termine della pesatura in sospensione, è necessario chiudere nuovamente il foro sul fondo della bilancia (protezione dalla polvere).