

## Digitální vpichovací teploměr



Obj. č.: 108 21 52



### Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup digitálního vpichovacího teploměru.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

### Popis a ovládací prvky



- A: Horní displej Teplota v troubě (OVEN)  
Aktuální teplota – Jednotka teploty – Cílová teplota
- B: Spodní displej Teplota jádra (FOOD)  
Aktuální teplota – Jednotka teploty – Cílová teplota

#### Plášť přístroje

- C: Přihrádka na baterie s upevňovacím magnetem
- D: Připojovací zdířka pro sondu

#### Sonda

- E: Zapichovací sonda
- F: Kabel
- G: Připojovací vidlice

	°C	Temperaturen	Temperatures	Températures	Temperatura	Temperaturas
Well done	82 - 85	72 - 75	82 - 85	75 - 80	79 - 85	
Medium	60 - 68	62 - 65		72	52 - 58	
Medium rare	55 - 58					

### Uvedení do provozu

- Odstraňte ochrannou fólii z displeje. Otevřete přihrádku na baterie na zadní straně přístroje a vložte 1,5 V baterii typu AAA. Při vkládání dbejte na správnou polaritu baterie. Přihrádku na baterie znovu uzavřete.
- Výrobek je připravený k provozu, na displeji svítí --.- a °F (přednastavení) a 122 °F (přednastavení).
- Zapojte konektor kabelu sondy do zdířky na levé straně výrobku.
- Na displeji se objeví aktuálně naměřené teploty a přednastavení.
- Pomocí tlačítka °C/°F můžete přepínat jednotku teploty z °F na °C.
- Pro vypnutí a zapnutí podržte stisknuté tlačítko ALARM.

#### Měření teploty v troubě (OVEN)




- Stiskněte tlačítko OVEN TEMP/STD a nastavte si požadovanou teplotu v troubě. Podržte-li tlačítko stisknuté, proběhne přenastavení rychleji.
- Chcete-li teplotu v troubě změřit, položte sondu do trouby.

#### Měření teploty jádra (FOOD)

- Stiskněte tlačítko FOOD/TEMP a nastavte si požadovanou cílovou teplotu jádra. Podržte-li tlačítko stisknuté, proběhne přenastavení rychleji.
- Zapichněte sondu nejméně 2,5 cm hluboko do středu nejsilnější části pečeně, v případě drůbeže mezi hrudník a stehno; sonda by se neměla dotýkat kostí ani chrupavek a neměla by vyčnívat příliš daleko z pečeně. Vložte pečení do trouby a nastavte požadovanou teplotu v troubě.




#### Měření

- Kabel jednoduše vyvedte ven. Přizpůsobí se tvaru těsnění trouby, dejte ale pozor na ostré hrany a panty!
- Teploměr umístěte pomocí magnetu do blízkosti trouby (délka kabelu 1 m) nebo ho položte na nějaký hladký povrch.
- Stiskněte tlačítko ALARM . Chcete-li si aktivovat funkci alarmu.
- Na displeji se objeví symbol ((.)).











- Jakmile je dosaženo nastavené teploty v troubě, ozve se každou sekundu (po dobu 20 sekund) tón alarmu.
- Jakmile je dosaženo teploty jádra, ozvou se za sekundy dva tóny alarmu.
- Příslušný ukazatel teploty a symbol alarmu (((.))) bliká a objeví se symbol varování  .
- Stiskněte libovolné tlačítko, chcete-li alarm vypnout.
- Ukazatel teploty bliká dál.
- Je-li naměřená teplota i po 2 minutách stále ještě vyšší než nastavená teplota, automaticky se opět zapne tón alarmu.
- Stiskněte tlačítko ALARM , Chcete-li funkci alarmu deaktivovat.
- Symbol (((.))) zhasne.
- Ukazatel teploty bliká dál tak dlouho, dokud naměřená teplota neklesne pod nastavenou teplotu.
- Symbol varování  zhasne.

#### Nastavení časovače a stopek

##### Stopy

- Stiskněte tlačítko OVEN/TIMER.
- Na horním displeji se objeví TIMER a 0:00oo.
- Stiskněte tlačítko START/STOP a začne odpočítávání.
- Na displeji bliká .
- Tlačítkem START/STOP můžete odpočítávání zastavit a spustit znovu.
-  na displeji zůstane stát / bliká.
- Při současném stisknutí tlačítek STD a MIN se zobrazení vymaže.
- Z displeje zmizí .

##### Odpočítávání

- Stiskněte tlačítko MIN nebo STD pro nastavení minut (max. 59 minut) nebo hodin (max. 9 hodin).
- Na displeji se objeví symbol .
- Stiskněte tlačítko START/STOP.
- Symbol  bliká a začíná odpočítávání.
- Tlačítkem START/STOP můžete odpočítávání zastavit ( se zastaví) a spustit znovu (na displeji bliká symbol .
- Po uplynutí nastaveného času začne displej blikat a zazní tři krátké tóny alarmu za sekundu (po dobu 20 sekund).
- Symboly  a  blikají současně na displeji a čas se odpočítává směrem nahoru.
- Stiskněte libovolné tlačítko, chcete-li alarm přerušit.
- Čas se odpočítává dál a symboly  a  blikají dále.
- Stiskněte tlačítko START/STOP a odpočítávání ukončete.
- Při současném stisknutí tlačítek STD a MIN se zobrazení vymaže.
- Symboly  a  zmizí a na displeji se objeví 0:00oo.

## Odstraňování poruch

Problém	Řešení
Žádné zobrazení	Přístroj zapněte Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu Vyměňte baterie
Nesprávné zobrazení	Vyměňte baterie Zkontrolujte kontakt konektoru se zdířkou, případně ho osušte
Ukazatel teploty zobrazuje příliš vysokou teplotu	Zkontrolujte umístění měřicí sondy

## Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do vpichovacího teploměru. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamácejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Vpichovací teploměr nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro teploměru.

## Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

**Šetřete životní prostředí!**

## Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Technické údaje

Rozsah měření (trouba):	0 °C... +300 °C (+32 °F... +572 °F), jednotku °C/°F lze přepínat
Rozsah měření (maso):	0 °C až +300 °F (+32 °F... +572 °F), jednotku °C/°F lze přepínat
Rozsah měření pro alarm:	+30 °C... +300 °C (+86 °F... +572 °F), jednotku °C/°F lze přepínat
Rozlišení:	1 °C/1 °F
Kabel:	cca 1 m, odolný vůči teplotám do 380 °C
Napájení:	1x baterie typu AAA 1,5 V (je součástí dodávky)
Rozměry pláště:	72 x 24 x 87 mm
Hmotnost:	112 g (bez baterie)

**Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.**

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/8/2016