

Rückmeldung zur QS-Meldung:

Bestellnummer: 165096

Produkt: PIC16F73-I/SP

Problem: eine Kunde hat Type PIC16873 entfangen statt PIC16F73-I/SP. Bitte Lager prüfen.

Verfasser:

Datum:	31.07.2012
Bearbeiter:	Alexander Unger
Telefon:	
E-Mail:	Alexander.Unger@conrad.de

Problemlösung - Info:

Hallo Hr. Snijder,

es handelt sich hierbei um einen Pickfehler. Unser LP ist sortenrein.

Viele Grüße aus Wernberg
Alexander Unger
ZQS

Created: 31.07.2012 15:19:49
Last Modify: 31.07.2012 15:20:33

Created by: Alexander Unger/Logistics Wernberg/Conrad Electronic GmbH/DE
Modified by: Alexander Unger/Logistics Wernberg/Conrad Electronic GmbH/DE