


WAGO-I/O-CHECK 2

Inbetriebnahmetool für das WAGO-I/O-SYSTEM 750



Beschreibung	Bestell-Nr.	Stück je Verp.-Einh.
WAGO-I/O-CHECK 2	759-302	
WAGO-I/O-CHECK 2 ist eine einfach zu handhabende Windows-Anwendung zur Bedienung und Darstellung eines Knotens aus dem WAGO-I/O-SYSTEM 750, ohne dass der Knoten dafür an ein Feldbussystem angeschlossen ist. Die Software liest die Konfiguration aus dem Knoten aus und zeigt ihn als Grafik am Bildschirm an. Die Grafik kann zusammen mit einer Konfigurationsliste als Dokumentation ausgedruckt werden. WAGO-I/O-CHECK 2 ermöglicht die Prozessdaten einzelner Busklemmen anzuzeigen und vorzugeben. Damit läßt sich schon während der Inbetriebnahme die feldseitige Verdrahtung inkl. aller vorhandenen Sensoren und Aktoren prüfen. Bei bestimmten Schnittstellen-, Pt 100- und Thermoelement-Klemmen können applikationsspezifische Einstellungen, wie z.B. die Auswahl der Baudrate oder der Sensortypen, vorgenommen werden. Für die Kommunikation zwischen WAGO-I/O-CHECK 2 und dem Knoten wird der Koppler mit dem zum Lieferumfang gehörenden Kommunikationskabel an einer freien seriellen Schnittstelle des PC's angeschlossen.	Technische Daten	
	Systemvoraussetzungen:	
	PC	min. 486-/100-MHz oder höher Empfohlen: Pentium
	Betriebssystem	Microsoft® Windows® 95 oder höher Microsoft® Windows 2000® Microsoft® Windows NT® 4.0
	RAM-Speicher	min. 16-MByte (Windows 95) min. 128-MByte (Windows 2000)
	Festplattenspeicher	min. 10-MByte
	CD-ROM	
	Bildschirm	VGA oder höher; Empfohlen: Super VGA
	Grafikauflösung	640 x 480 bis 1024 x 768; 256 Farben
	Maus	erforderlich
	Lieferumfang:	CD ROM mit Software und Dokumentation Kommunikationskabel
Windows® ist ein registriertes Warenzeichen der Microsoft Corporation		