

Anwendung Pattex Kraft Mix (Extrem Fest und Extrem Schnell)



Das unten beschriebene Vorgehen ist für beide Produkte identisch.

1) Spritze und Statikmischer aus der Verpackung nehmen.



2) Spitze der Spritze abbrechen.



3) Den praktischen Mischer auf die Spritzenspitze aufschrauben. Dabei den Statikmischer nach links drehen bis er leicht einrastet.




4) Mischerspitzte an der Klebestelle ansetzen. Klebstoff aus Spitze ausdrücken und direkt dünn auf beide Klebeflächen auftragen. Durch den praktischen Mischer sind Harz und Härter direkt und im richtigen Mischverhältnis 1:1 vermischt.

Achtung: Beim ersten Benutzen kann die Spritze etwas stramm sein, bis Harz und Härter in den Mischer gelangen.



5) Teile passgenau ohne Pressen zusammenfügen und ggf. mit Klammer, Klebeband o. Ä. fixieren. Ein Korrigieren der Klebeverbindungen ist nur innerhalb der Verarbeitungszeit von ca. 1 Minute (Kraft Mix Extrem Schnell) bzw. 5 Minuten (Kraft Mix Extrem Fest) möglich. Bei Temperaturen unter 15°C verlängert sich die Abbindezeit.



6) Mischer von Spritzenspitze abdrehen.



7) Spritzenspitze (z. B. mit altem Lappen) reinigen und sofort nach Gebrauch mit dem beiliegenden Verschluss/Kappe verschließen (einfach auf die Öffnung stecken). Wenn Sie das Produkt länger als 1 Tag nicht benutzen, den Verschluss am besten noch mit einem Klebeband abdichten.

Der Mischer ist nicht wieder verwendbar, da die Klebstoffreste im Mischer aushärten.



8) Den überstehenden Klebstoff nach ca. 10 Minuten mit einem scharfen Gegenstand entfernen.

9) Für die nächste Anwendung verwenden Sie den zweiten beigepackten Mischer.