

EU-4208

Schnellinstallationsanleitung

04-2012 / v1.0

PRODUKTEINFÜHRUNG

Verpackungsinhalt

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob irgendetwas in der Verpackung fehlt, und wenden Sie sich an Ihren Händler, um fehlende Teile zu melden.

- USB 2.0 Fast Ethernet Adapter x 1
- Schnellinstallationsanleitung x 1
- CD mit Installationsassistent, Benutzerhandbuch & mehrsprachiger Schnellinstallationsanleitung x 1

Hauptmerkmale

- Erfüllt die IEEE-Standards 802.3/802.3u
- Erfüllt die USB 2.0/1.1 Spezifikationen
- Unterstützt 10/100 Mbit/s Auto-Negotiation
- Geringer Stromverbrauch im Ruhemodus und bei geringem Verkehr
- Kein externes Netzteil erforderlich
- Unterstützt Windows 2000/XP/Vista/7 und Mac OS X 10.x

TREIBERINSTALLATION

Für Windows 2000, XP, Vista, 7

1. Wenn Ihr Computer angeschaltet ist, stecken Sie den Fast Ethernet Adapter in einen freien USB-Steckplatz an Ihrem Computer. Es wird Folgendes auf Ihrem Bildschirm angezeigt. Klicken Sie bitte auf "Cancel" und installieren den Treiber mit dem Assistent.



2. Legen Sie bitte die Installations-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Der Assistent hilft Ihnen, den Treiber für Windows 200/XP/Vista/7 zu installieren. Sie finden die Treiber für andere Betriebssysteme auf der CD.



Für Mac OS 10.x

1. Legen Sie bitte die Installations-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Doppelklicken Sie auf die CD, und navigieren Sie zum Verzeichnis "...\\Drivers\\Mac\\".
2. Suchen Sie die Datei "AX88772_3.5.0" und klicken doppelt darauf, um das Installationsprogramm auszuführen.
3. Wenn der Assistent angezeigt wird, klicken Sie auf "Continue", um fortzufahren.
4. Bitte wählen Sie einen Zieldatenträger aus, um den Treiber zu installieren, und klicken Sie auf "Continue".
5. Klicken Sie auf "Install", um den Treiber zu installieren.
6. Klicken Sie auf "Continue Installation", um fortzufahren.
7. Nachdem die Installation beendet worden ist, achten Sie bitte darauf, dass keine anderen Anwendungen laufen, und klicken auf "Restart", um die neuen Einstellungen zu aktivieren.

BESTÄTIGUNG DES TREIBERS


Für Windows XP, Vista, 7

1. Folgen Sie den Pfaden unten, um den "Device Manager" in Windows zu öffnen, damit der Treiber des Fast Ethernet Adapters bestätigt wird.
 - Windows 7: "Control Panel\System and Security\System\Device Manager"
 - Windows Vista: "Control Panel\System Maintenance\Device Manager"
 - Windows XP: "Control Panel\System\Hardware\Device Manager"
2. Überprüfen Sie, ob "ASIX...Ethernet Adapter" in der Gruppe "Network adapters" aufgelistet ist.



Für Mac OS 10.x

1. Folgen Sie dem Pfad unten, um den Treiber des Fast Ethernet Adapters zu bestätigen.
 - "System Profiler\Hardware\USB" oder "System Preference\Network"
2. Überprüfen Sie, ob "AX88772" aufgelistet ist.



Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch auf der CD.



ΣDIMAX
NETWORKING PEOPLE TOGETHER

Edimax Technology Co., Ltd

6F., No.3, Wu-Chuan 3rd Road, Wu-Gu,
New Taipei City, Taiwan

Edimax Technology Europe B.V.

Nijverheidsweg 25 5683 CJ Best
The Netherlands

Edimax Computer Company

3350 Scott Blvd., Bldg.15 Santa Clara,
CA 95054, USA