



O₂ Analyser
zur Messung der Sauerstoff-
konzentration in Gasen

Montage für Geräte mit verpacktem Sensor



Dosendeckel öffnen, Sensor und Flowdiverter  entnehmen,

kleinen O-Ring auf Flowdiverter



montieren


großen O-Ring auf Sensor montieren



3

2

1



Sensor 1 ganz in Schutzhülle 3 einschieben
(Sensor wird an Stecker 2 angeschlossen)

Inbetriebnahme: Kalibrieren an Luft

Einschalten  und als erstes Luftabgleich durchführen:

Funktionstaste  ca. 5 s drücken bis *CAL AIR* angezeigt wird.

Nach ein paar Sekunden erscheint kurz *100 % ELEC*

Danach ist das Gerät messbereit und zeigt: 20.9 Vol.-% O₂.



Für sicheren Betrieb die Anleitung beachten