

Additif
Module d'alimentation 1....30 V/0....3 A
Code : 116718

Attention !

Avant de brancher ce module d'alimentation, il est nécessaire de shunter ST1 pour obtenir une tension de sortie (voir schéma de montage (p 26))

Veillez prendre en compte cette consigne d'utilisation !

Merci de votre compréhension !

Additif
Module d'alimentation 1....30 V/0....3 A
Code : 116718

Attention !

Avant de brancher ce module d'alimentation, il est nécessaire de shunter ST1 pour obtenir une tension de sortie (voir schéma de montage (p 26))

Veillez prendre en compte cette consigne d'utilisation !

Merci de votre compréhension !

Additif
Module d'alimentation 1....30 V/0....3 A
Code : 116718

Attention !

Avant de brancher ce module d'alimentation, il est nécessaire de shunter ST1 pour obtenir une tension de sortie (voir schéma de montage (p 26))

Veillez prendre en compte cette consigne d'utilisation !

Merci de votre compréhension !

Additif
Module d'alimentation 1....30 V/0....3 A
Code : 116718

Attention !

Avant de brancher ce module d'alimentation, il est nécessaire de shunter ST1 pour obtenir une tension de sortie (voir schéma de montage (p 26))

Veillez prendre en compte cette consigne d'utilisation !

Merci de votre compréhension !