

## Ⓢ Important information

# Récepteur à 6 canaux Reely FS-IA6 2,4 GHz

N° de commande 1346397

Cher client, chère cliente,

Contrairement aux instructions figurant dans le mode d'emploi de la télécommande « Reely HT-6 télécommande manuelle 2,4 GHz » (N° de commande 1310037), le récepteur de recharge à 6 canaux Reely FS-IA6 2,4 GHz (N° de commande 1346397) ne peut être relié à l'émetteur que selon une procédure quelque peu modifiée.

Pour relier le nouveau récepteur, suivez les instructions jusqu'au 8ème point (y compris) du mode d'emploi de la télécommande. Puis, relâchez la touche Binding de l'émetteur. Lorsque le récepteur se met à clignoter lentement, débranchez la prise Binding du récepteur. La LED est allumée en continue et la procédure de Binding a été fructueuse. Vérifiez maintenant la fonction de télécommande.

Nous vous prions de bien vouloir en tenir compte !

Votre team REELY

Ceci est une publication de Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau ([www.conrad.com](http://www.conrad.com)).

Tous droits réservés, y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu'elle soit (p. ex. photocopie, microfilm, saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une autorisation écrite de l'éditeur. Il est interdit de le réimprimer, même par extraits. Cette publication correspond au niveau technique du moment de la mise sous presse.

© Copyright 2016 by Conrad Electronic SE.

1346397\_V1\_0816\_01\_VTP\_hs\_fr