



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

Installationsanleitung Batteriehälter

KERN PWS-A01

Version 1.0

2022-09

D



TPWS-A01-A-IA-d-2210



KERN PWS-A01

Version 1.0 2022-09


Installationsanleitung Batteriehalter

1 Lieferumfang

- Batteriehalter
- Installationsanleitung


2 Montage

1. Die zwei Schrauben auf der Rückseite der Waage lösen und die Abdeckung entfernen




2. Batterien / Akkus in den Batteriehalter einlegen: 4 x 1,5 V AA

Achten Sie beim Einlegen auf die Polarität



3. Batteriehalter in die Öffnung schieben und mit den Drehknöpfen festschrauben



Bitte beachten Sie, dass die Akkus nicht über die Waage aufgeladen werden können.

3 Anzeige des Ladestands

Symbol	Beschreibung
	Ladestand: normal
	Ladestand: niedrig
	Ladestand: leer (blinkendes Symbol)





Nur gültig für Deutschland!

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien und Akkus sind wir als Händler gemäß Batterieverordnung verpflichtet, Endverbraucher auf folgendes hinzuweisen:


Endverbraucher sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien/Akkus gesetzlich verpflichtet. Batterien/Akkus können nach Gebrauch in kommunalen Sammelstellen oder im Handel zurückgegeben werden.

Dabei muss das übliche Gebrauchsende der Batterien/Akkus erreicht sein, ansonsten muss Vorsorge gegen Kurzschluss getroffen werden.

- ⇒ Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, bestehend aus einer **durchgestrichenen Mülltonne** und dem **chemischen Symbol (Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, oder Pb = Blei)** des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls versehen.



- ⇒ Schadstoffarme Batterien nur mit einer **durchgestrichenen Mülltonne**.



Die Rückgabemöglichkeit beschränkt sich auf Batterien der Art, die wir in unserem Sortiment führen oder geführt haben, sowie auf die Menge, deren sich Endverbraucher üblicherweise entledigen.