

LOG10 / LOG100 / LOG100 CRYO / LOG110

Beschreibung Description	Messbereich Measuring range	L1 x Ø mm	t90	
Externe Sensoren / External sensors				
 Externer Temperaturfühler für LOG 100 / LOG 110, 3 m Kabel External temperature probe for LOG 100 / LOG 110, 3 m cable	-50 °C ... +125 °C	40 x 3,0	15	6040-0103
 Externer Temperaturfühler für LOG 100 / LOG 110, 8 m Kabel External temperature probe for LOG 100 / LOG 110, 8 m cable	-50 °C ... +125 °C	40 x 3,0	15	6040-0108
Sensor Kl. B / Cl. B  Externer Temperaturfühler Pt1000 für LOG 100 CRYO, 3 m Kabel, Silikon isoliert External temperature probe for LOG 100 CRYO, 3 m cable, silicone insulated	-50 °C ... +125 °C	40 x 3,0	15	6040-0113
Sensor Kl. B / Cl. B  Externer Temperaturfühler Pt1000 für LOG 100 CRYO, 3 m Kabel, PTFE isoliert External temperature probe for LOG 100 CRYO, 3 m cable, PTFE insulated	-200 °C ... +250 °C	40 x 3,0	15	6040-0112
Software  Windows Software DE-Graph für / for LOG 10 für / for LOG 100 / LOG 100 CRYO / LOG 110				5090-0001 5090-0110
Zubehör / Accessories				
 Ersatzbatterie, 3 Volt CR2032 Spare battery, 3 Volt CR2032				5990-0067
 Ersatz-USB-Kabel Spare USB-cable				5090-0100
 Abschließbarer Wandhalter für LOG 10 / LOG 100 / LOG 100 CRYO / LOG 110 Lockable wall mount for LOG 10 / LOG 100 / LOG 100 CRYO / LOG 110				5600-0089
 Abschließbarer Halter mit Magnet für LOG 10 / LOG 100 / LOG 100 CRYO / LOG 110 Lockable wall mount with magnet for LOG 10 / LOG 100 / LOG 100 CRYO / LOG 110				5600-0093
 Kalibrierzertifikat (3x Feuchte + 1x Temperatur) bei 30/50/70%rF und 23°C Calibration certificate (3x humidity + 1x temperature) at 30/50/70%rH and 23°C				5600-0067
 Kalibrierzertifikat (2x Temperatur) bei -18°C und 2°C Calibration certificate (2x temperature) at -18°C and 2°C (2x temperature)				5600-0068
 Temperaturbremse, zur Verzögerung bei Temperaturänderung für externe Temperaturfühler Temperature delay for external temperature probes, aluminium		60 x 25 x 25 mm		5600-0088
Sets / Sets	Starterset LOG 10 (Datenlogger für Temperatur + Software + USB-Kabel) Starter-Set LOG 10 (Data logger for temperature + Software+ USB-cable)			
				5005-1001
 Starterset LOG 100 (Datenlogger für Temperatur + Software + USB-Kabel) Starter-Set LOG 100 (Data logger for temperature + Software+ USB-cable)				5005-1100
 Starterset LOG 100 CRYO (Datenlogger für Temperatur + Software + USB-Kabel) Starter-Set LOG 100 CRYO (Data logger for temperature + Software+ USB-cable)				5005-1105
 Starterset LOG 110 (Datenlogger für Temperatur und Feuchte + Software + USB-Kabel) Starter-Set LOG 110 (Data logger for temperature and humidity + Software + USB-cable)				5005-1110