




ProPiezo
75

ProPiezo 75 PP-1 Soldering Tips and Accessories



Temperature Ranges Plages de température Temperaturbereiche

Solder tip up to/Panne : jusqu'à/Lötspitze bis	580°C/1075°F
Blow Torch up to/Lampe à souder : jusqu'à/Lötlampe bis zu	1300°C/2373°F
Hot Air up to/Air chaud : jusqu'à/Heißluft bis zu	625°C/1157°F
Hot Knife up to/Couteau chaud : jusqu'à/Heißmesser bis zu	580°C/1075°F



Technicians and Service Repair Professionals choose the ProPiezo 75 for versatile and compact power.

Ideal for use in the following industries

- Electronics
- Maintenance and repair
- Service trades
- Aircraft
- Automotive
- Marine

Les techniciens et réparateurs professionnels préfèrent le ProPiezo 75 pour sa polyvalence, sa compacité et sa puissance.

- Il est idéal dans les industries suivantes
- Electronique
 - Entretien et réparation
 - Professions des services
 - Aviation
 - Automobile
 - Marine

Techniker und Wartungsfachpersonal wählen ProPiezo 75 wegen seiner vielseitigen und kompakten Leistungsstärke.

- Ideal für den Einsatz in folgenden Industriebereichen
- Elektronik
 - Instandhaltung und Reparatur
 - Wartungshandwerke
 - Luftfahrt
 - Autoindustrie
 - Marine

The Portasol Advantage

- Short distance from tip to grip – gets you closer to your work
- Unique patented front end provides extra durability
- Ultrasonically welded gas tanks prevent gas leaking on exposure to impact, UV light or hot and cold temperatures
- Butane compatible nylons and acetyle (plastics) carefully tested to ensure our products are more reliable, safer and last longer

Anti-static / ESD safe

Avantages du Portasol


- Courte distance de panne à poignée : vous êtes plus près de votre travail
- Partie avant unique et brevetée apportant une durabilité supérieure
- Réservoirs de gaz soudés aux ultrasons empêchant les fuites de gaz dues aux chocs, aux ultraviolets ou températures extrêmes
- Des nylons et acétyles (plastiques), compatibles avec le butane et soigneusement testés, garantissent à nos produits de meilleures performances en matière de fiabilité, de sûreté et de durée de vie

Antistatique / Protégé contre les DES

Der Portasol-Vorteil

- Kurzer Abstand von der Spitze bis zum Griff – damit kommen Sie näher an die Arbeitsstelle
- Einzigartiges patentiertes Frontbrennelement sorgt für längere Haltbarkeit
- Ultraschallgeschweißte Gasbehälter verhindern Gaslecks bei Aufprall oder Kontakt mit UV-Licht oder heißen und kalten Temperaturen
- Die butankompatiblen Nylon- und Azetylkunststoffe wurden sorgfältig getestet, um eine hohe Zuverlässigkeit, Sicherheit und Haltbarkeit unserer Produkte zu gewährleisten

Antistatisch / ESE-sicher



Product of Ireland

www.portasol.com

Portasol is a trademark ™ of Oglesby and Butler Limited and is registered ® in the following countries : Ireland, USA, France, Benelux, Germany, Great Britain and Austria. Made in Ireland by Oglesby and Butler Ltd. © Oglesby and Butler Ltd., O'Brien Rd, Industrial Estate, Carlow, Ireland.



portasol
®

PP-1

ProPiezo
75


Professional Gas Soldering Iron

Fer à souder professionnel au gaz
Profigaslötkolben

**Medium Power
Adjustable
15-75 Watts**

Puissance moyenne –
Réglable de 15 à 75 W

Mittlere Leistung –
regulierbar – 15-75 Watt



portasol
from the makers of the original ergonomic gas soldering iron, invented in 1984.



portasol
®

www.portasol.com

- Click-to-ignite
- 60 minute run time
- ESD safe
- Ready to melt solder less than 30 seconds from ignition
- Adjustable temperature control


- Allumage par gâchette
- 60 minutes d'autonomie
- Protégé contre les DES
- Prêt à fonctionner en moins de 30 secondes après allumage
- Température réglable

- Klickzündung
- 60 Minuten Betriebsdauer
- ESE-sicher
- Lötmittelschmelzung beginnt weniger als 30 Sekunden nach der Zündung
- Verstellbarer Temperaturregler

ProPiezo 75

- GB** INSTRUCTIONS
- F** MODE D'EMPLOI
- D** GEBRAUCHSANLEITUNG
- I** ISTRUZIONI PER L'USO
- P** INSTRUÇÕES
- E** INSTRUCCIONES

Fig. 1



GB - INSTRUCTION MANUAL

Contents

- 1.0 Warnings
- 2.0 Gas Filling
- 3.0 Ignition Sequence
- 4.0 Adjustments
- 5.0 Tip Replacement

1.0 Warnings – General

- 1.1 Your unit contains flammable gas under pressure. Use with care.
- 1.2 Keep out of the reach of children.
- 1.3 Refill away from flame with Braun, Colibri, Ronson, Rowenta or other high quality Butane cigarette lighter fuel. No other fuel type should be used.
- 1.4 Excessive Gas flow, flaming or Catalyst pulsing red to black may occur when igniting or when the regulator is set too high. It is essential to ignite the iron with the tip pointing away from face and body.
- 1.5 Ensure flames are extinguished before putting down. **Caution:** Hot gases 580°C (1075°F) are emitted from the exhaust port. Do not leave unattended. If placing on surface, leave ports facing upwards and rest iron on cap (Fig. A).

- 1.6 Do not drop.
- 1.7 Do not use if unit is damaged.
- 1.8 Do not expose to heat above +50°C (+120°F) and avoid prolonged exposure to the sun.

- 1.9 Do not puncture or incinerate (Fig F).
- 1.10 Do not refill, ignite or use near flame or combustible materials.
- 1.11 Do not replace cap without first switching off and ensuring tip has cooled.
- 1.12 Do not attempt to dismantle, readjust or repair. These products are not user serviceable.

- 1.13 Do not inhale vapours from fluxes, plastics, foams etc.
- 1.14 Dispose of in accordance with local regulations.
- 1.15 Transportation of Hazardous Materials Regulations forbid the carriage of butane or other flammable gas products on passenger aircraft. Do not pack this item, or any other flammable gas item, in any checked or carry-on baggage.

- 1.16 This product, when used for soldering and similar applications, produces chemicals known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm.

2.0 Gas Filling (Fig B)

- 2.1 Make sure the on/off switch is in the "off" position before filling.
- 2.2 Fill only in a well ventilated area.

- 2.3 Adaptors are not normally required when re-filling

- 2.4 To fill (Fig. B), hold unit vertically with the filling valve upwards. Push the gas re-fill cylinder onto the filling valve. The flow of gas from the re-fill cylinder to the unit, depends on gravity.

- 2.5 Stop filling when gas spills from valve. Do not overfill.

- 2.6 Some liquid gas should be visible through the transparent section of the temperature regulator button; gas vapour alone will not generate sufficient pressure.

3.0 Ignition Sequence

- 3.1 The unit is ignited by a piezo-electronic system. The gas On/Off switch is marked 1-0. The ignition switch is marked with a "✓" logo.
- 3.2 **Soldering, hot air, hot knife:** Fit tip of choice and secure with retention sleeve/collet. Turn temperature regulator button to Max. setting. Hold away from face and body and push the gas switch toward the tip, this will release the gas. 'Click back' on piezo ignition switch and allow to return while still maintaining light thumb pressure on the switch, this enables the gas flow interrupt to extinguish the ignition flame, and allows the catalyst to assume combustion control. Glowing catalyst, in the lower tip exhaust port/through hot air tip, will confirm correct operating mode.
- 3.3 **Flame (blow torch):** As 3.2 above except set to low to medium setting. Flame may "blow itself out" at high gas flow. N.B. Flame is difficult to see under certain lighting situations.

4.0 Temperature Adjustment (Fig C)

- 4.1 Tip temperature and gas flow can be adjusted by turning the temperature regulator button within the range of squares, largest square is +, smallest is -.


5.0 Tip Replacement (Fig D/E)

- 5.1 Caution: allow to cool down completely. Tips are easily changed by unscrewing the retaining nut and sliding the tip, tube and nut, over the ignition assembly. Remove the tip and replace with new or alternate unit. Re-assemble in reverse order (Fig. D)


Technical Specification

	ProPiezo 75
Length (with cap)	178 mm
Weight (no gas, with cap & tip)	75g
Operating Time (depending on setting)	60 mins
Tip temperature (up to)	
Soldering	580°C (1075°F)
Blow Torch	1300°C (2372°F)
Hot Air Tip	625°C (1157°F)
Hot Knife	580°C (1075°F)
Wattage (equiv.)	75W
Refill time (typical)	10 seconds
Gas refill type	Butane lighter fuel
Tip selection	11
Piezo ignitor	Yes
Ignitor life (typical)	50000 cycles
Safety cut-off switch	Yes
Temperature adjustable	Yes
Approval	TUV

Fig. A



©



FR - MANUEL D'INSTRUCTIONS

Table Des Matières

- 1.0 Mises en garde
- 2.0 Remplissage de gaz
- 3.0 Séquence d'allumage
- 4.0 Réglage
- 5.0 Remplacement de la panne

Mises en garde générales

- 1.1 Cet appareil contient des gaz inflammables sous pression. Manipuler avec précaution.
- 1.2 A conserver hors de portée des enfants.

- 1.3 Remplir le fer à souder de gaz Butane, Braun, Colibri, Ronson, Rowenta ou autre gaz de briquet **butane** de qualité. N'utiliser aucun autre type de gaz. Effectuer cette opération à l'écart des flammes.

- 1.4 Un débit de gaz excessif, des flammes ou le passage du rouge au noir du catalyseur peuvent se produire lors de l'allumage ou lorsque le réglage du régulateur est trop élevé. Toujours allumer le fer avec la panne le plus loin possible du visage et du corps.

- 1.5 S'assurer que les flammes sont éteintes avant de poser l'écorneau. **Attention:** l'orifice d'échappement émet des gaz très chauds (580 °C). Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance. Toujours le poser avec l'orifice d'échappement dirigé vers le haut et la panne reposant sur l'embut de protection (Fig. A).

- 1.6 Ne pas faire tomber.

- 1.7 Ne pas utiliser le fer s'il est endommagé.

- 1.8 Ne pas exposer à des températures supérieures à +50 °C et éviter toute exposition prolongée au soleil.

- 1.9 Ne pas percer ni incinérer (Fig F).

- 1.10 Ne pas remplir, allumer ou utiliser à proximité d'une flamme ou de matériaux combustibles.

- 1.11 Ne pas remplacer l'embut de protection sans avoir au préalable éteint l'appareil et s'être assuré que la panne a refroidi.

- 1.12 Ne pas tenter de démonter, réajuster ou réparer le fer. L'entretien de ces produits ne peut être effectué par l'utilisateur.

- 1.13 Ne pas respirer les vapeurs des plastiques, des mousse, etc.

- 1.15 Les régulations concernant le transport de matériaux dangereux interdisent le transport de butane ou autres produits à base de gaz inflammables à bord d'un avion de passagers. Cet appareil, tout comme n'importe quel autre dispositif contenant un gaz inflammable, n'est donc pas autorisé dans les bagages en souffre comme dans les bagages à main.

2.0 Remplissage de gaz (Fig B)

- 2.1 S'assurer que l'interrupteur est sur « arrêt » avant de remplir l'appareil.

- 2.2 Remplir le fer uniquement dans un espace bien ventilé.

- 2.3 De manière générale, aucun adaptateur n'est nécessaire lors du remplissage.

- 2.4 Pour remplir le fer (Fig.A), le maintenir à la verticale, avec la valve de remplissage dirigée vers le haut et enfoncez la bombarde de gaz sur la valve de remplissage. Le débit de gaz de la bombarde vers le fer dépend de la gravité.

- 2.5 Cesser le remplissage lorsque le gaz s'échappe de la valve. Ne pas remplir de façon excessive.

- 2.6 Du gaz liquide doit être visible dans le hublot du régulateur de température. À elle seule, la vapeur de gaz ne produira pas une puissance suffisante.

3.0 Séquence d'allumage

- 3.1 L'allumage de l'appareil est effectué par un système électronique piezo. L'interrupteur de gaz porte les symboles 1-0. La commande d'allumage porte un symbole en forme d'éclair (✓).

- 3.2 **Panne de soudure, générateur d'air chaud, couteau.** Installer la panne désirée et la fixer à l'aide de la gaine ou du collet de rétention. Mettre le régulateur de température en position maximale. L'éloigner du visage et du corps puis pousser l'interrupteur de gaz vers la panne pour libérer le gaz. Appuyez brièvement sur la commande d'allumage Piezo et la laisser revenir en position tout en exerçant une légère pression sur la commande avec le pouce pour interrompre l'arrivée de gaz et éteindre ainsi la flamme et permettre au catalyseur de contrôler la combustion. Une émission de chaleur en provenance du catalyseur situé dans l'orifice d'échappement ou de la panne d'air chaud indique le mode de fonctionnement de l'appareil.

- 3.3 **Flamme (chalumeau).** Même procédure que pour l'étape 3.2, mais mettre le régulateur de température en position minimale ou à mi-course. Une flamme peut provoquer une légère explosion en cas de forte arrivée de gaz. N.B.: Les flammes peuvent être difficiles à distinguer selon l'éclairage.

4.0 Réglage de la température (Fig C)

- 4.1 La température de la panne et de débit de gaz peuvent être réglés en tournant le régulateur de température entre les remèdes +/-, + correspondant au réglage maximal et - au réglage minimal.

5.0 Remplacement de la panne (Fig D/E)

- 5.1 **Attention:** laisser la panne refroidir complètement. Les pannes peuvent facilement être remplacées en dévissant l'écrou de serrage puis en faisant coulisser la panne, le tube et l'écrou sur l'allumeur. Retirer la panne et la remplacer par une pièce neuve ou différente. Assembler à nouveau la panne en effectuant l'opération dans l'ordre inverse (Fig. D).

Spécifications techniques

	ProPiezo 75
Longueur (avec embout)	178 mm
Poids (sans gaz, avec embout et panne)	75 g
Durée de fonctionnement (selon réglage)	60 mn
Température de parine (max)	
Soudure	580°C
Chalumeau	1300°C
Générateur d'air chaud	625°C
Couteau	580°C
Puissance (équiv.)	75 W
Temps de remplissage typique	10 s
Type de gaz de remplissage	Butane pour briquet
Choix de pannes	11
Allumeur Piezo	Oui
Durée de vie de l'allumeur (typique)	50 000 cycles
Disjoncteur	Oui
Réglage de la température	Oui
Homologation	TÜV

3.0 Zündfolge

- 3.1 Das Gerät wird durch ein piezo-elektronisches System gezündet. Der Ein/Ausschalter für das Gas ist mit 1-0 gekennzeichnet. Der Zündschalter ist mit einem „✓“ gekennzeichnet.

- 3.2 **Löten, Heißluft, Hotknife:** Spitze ihrer Wahl aufsetzen und mittels Arrestierung/Manschette sichern. Temperaturreglerknopf auf Max. stellen. Das Gerät von Gesicht und Körper entfernen und den Gasschalter Richtung Spalte schieben, um Gas entweichen zu lassen. Piezo-Zündschalter zurückklicken und bei leichtem Daumendruck auf den Schalter, diesen in die Ausgangsposition zurückkehren lassen. Dadurch kann der Gasstromunterbrecher die Zündflamme löschen und der Katalysator die Brennkontrolle übernehmen. Ein glühender Katalysator in der Ausströmöffnung am unteren Ende der Spitze/an der gesamten Heißluftspitze bestätigt den korrekten Betriebsmodus.

- 3.3 **Flamme (Lötlampe)** Wie in 3.2, allerdings auf niedrige bis mittlere Einstellung bringen. N.B.: Bei starkem Gasstrom kann die Flamme „sich selbst ausblasen“. Bei bestimmten Lichtverhältnissen ist die Flamme schlecht zu sehen.

4.0 Temperaturinstellung (Abb. C)

- 4.1 Temperatur der Lötspitze und Gasstrom können durch Einstellen des Temperaturreglers entlang den verschiedenen Quadraten (größtes Quadrat + kleinste Quadrat-) verändert werden.

5.0 Austausch der Lötspitze (Abb. D/E)

- 5.1 **Achtung:** Lötkolben ganz abkühlen lassen. Die Spitze lässt sich leicht auswechseln, indem man die Haltemutter löst und Spitz, Röhre und Mutter über das Zündelement schiebt. Spitz abnehmen und durch einen bzw. andere Spitzte ersetzen. In umgekehrter Reihenfolge wieder zusammensetzen (Abb. D).

Technische Daten:

	ProPiezo 75
Länge (mit Deckel)	178 mm
Gewicht (ohne Gas, mit Deckel und Spitz)	75g
Betriebszeit (abhängig von Einstellung)	60 Minuten

Spitzentemperatur (bis max.)

Löten	580°C
Lötlampe	1300°C
Heißluftspitze	625°C
Hot Knife	580°C

Watt (Vergleichswerte)	75W
Nachfüllzeit (durchschnittl. Sekundenzahl)	10 Sekunden
Nachfüllgasart	Butanfeuerzeuggas
Auswahl an Lötspitzen	11
Piezozündung	Ja
Zündhertharkeit (Durchschnitt)	50.000 Zündungen
Sicherheitsabschalter	Ja
Temperatur verstellbar	Ja
TÜV-Geprüft	TÜV

ES - MANUAL DE INSTRUCCIONES

Contenido

- 1.0 Advertencias
- 2.0 Recarga de gas
- 3.0 Secuencia de ignición
- 4.0 Ajustes
- 5.0 Sustitución de la punta

1.0 Advertencias generales

- 1.1 Esta unidad contiene gas inflamable a presión. Utilícela con cuidado.
- 1.2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
- 1.3 Recárguela manteniéndose a distancia de la llama con Braun, Colibri, Ronson, Rowenta u otro combustible de **butano** para encendedores. No debería utilizar ningún otro tipo de combustible.
- 1.4 Puede que el flujo de gas sea excesivo, que se produzcan llamas o que el catalizador oscile entre rojo y negro durante la ignición o si el regulador está demasiado alto. Es esencial que la ignición del soldador se realice con la punta en dirección opuesta a la cara y el cuerpo.
- 1.5 Asegúrese de que las llamas se hayan apagado, antes de depositarla en una superficie. Precaución: Por el orificio de escape salen gases a 580°C. No la deje desatendida. Si la coloca sobre una superficie, oriente los orificios hacia arriba y apoye el soldador en la tapa (Fig. A).
- 1.6 No la deje caer.
- 1.7 No utilice la unidad si está dañada.
- 1.8 No la someta a temperaturas superiores a +50°C y evite la exposición prolongada al sol.
- 1.9 No la perforle ni incinere (Fig F).
- 1.10 No la recargue, encienda ni utilice cerca de llamas o materiales combustibles.
- 1.11 No vuelva a colocar la tapa sin haberla apagado y haberse asegurado de que la punta se ha enfriado.
- 1.12 No intente desmontarla, reajustarla ni repararla. El mantenimiento de estos productos no puede ser realizado por el usuario.
- 1.13 No inhale humo procedente de fundentes, plásticos, espumas, etc.
- 1.14 Deséchela de acuerdo con las regulaciones locales.
- 1.15 Las regulaciones de transporte de materiales peligrosos prohíben el transporte de butano u otros productos de gas inflamable en aviones de pasajeros. No incluye este artículo, ni cualquier otro artículo con gas inflamable, en el equipaje de mano o facturado.
- 1.16 Este producto, al ser utilizado en soldadura ó aplicaciones similares, produce químicos reconocidos por el Estado de California que causan cáncer y defectos de nacimiento ó daños al sistema reproductivo.

2.0 Recarga de gas (Fig B)

- 2.1 Asegúrese de que el interruptor de encendido y apagado se encuentre en posición de apagado (off) antes de recargarla.
- 2.2 Recárguela únicamente en una zona bien ventilada.
- 2.3 No se suelen necesitar adaptadores al recargar.
- 2.4 Para recargarla (Fig. A), mantenga la unidad vertical con la válvula de recarga hacia arriba. Inserte el cilindro de recarga de gas en la válvula de recarga. El flujo de gas del cilindro de recarga a la unidad depende de la gravedad.
- 2.5 Deje de recargarla cuando rebosa gas de la válvula. No la recargue en exceso.
- 2.6 Debería verse algo de gas líquido a través de la sección transparente del botón regulador de temperatura; no es posible generar la presión necesaria únicamente con vapor de gas.

3.0 Secuencia de ignición

- 3.1 La ignición de la unidad se lleva a cabo mediante un sistema piezoelectrónico. El interruptor de encendido y apagado del gas aparece marcado con 1-0. El interruptor de ignición está marcado con un logotipo de "N".
- 3.2 **Soldadura, aire caliente, cuchilla caliente.** Ajuste la punta que deseé y sujetela con la anilla/funda de retención. Ponga el botón regulador de temperatura en el ajuste máximo. Manteniéndola alejada de la cara y el cuerpo, presione el interruptor del gas hacia la punta; de esta forma, se libera el gas. Lleve hacia atrás el interruptor de piezoignición y deje que regrese mientras mantiene una ligera presión sobre el interruptor con el pulgar; esto permite que la interrupción del flujo de gas extinga la llama de ignición y que el catalizador asuma el control sobre la combustión. El catalizador encendido en el orificio de escape de la punta inferior/a través de la punta de aire caliente confirmará que el modo de funcionamiento es correcto.

- 3.3 **Llama (soplete).** Como en el anterior punto 3.2, pero con un ajuste entre bajo y medio. Es posible que la llama "se apague", si el caudal de gas es alto. Nota: Ciertos tipos de alumbrado impiden ver la llama con claridad.

4.0 Ajuste de temperatura (Fig C)

- 4.1 Es posible ajustar la temperatura de la punta y el caudal de gas, girando el botón regulador de la temperatura dentro de su gama de cuadrados: el cuadrado mayor es (+) y el menor es (-).

5.0 Sustitución de la punta (Fig D/E)

- 5.1 **Precaución:** Deje que se enfrie totalmente. Las puntas se pueden cambiar fácilmente desatornillando la tuerca de sujeción y deslizándola la punta, el tubo y la tuerca fuera de la unidad de ignición. Retire la punta y sustituila con una nueva o diferente. Vuelva a montarla en orden inverso.(Fig. D)

Especificación técnica

	ProPiezo 75
Longitud (con tapa)	178 mm
Peso (sin gas, con tapa y punta)	75 g
Tiempo de funcionamiento (según el ajuste)	60 min
Temperatura de la punta (máx.)	
Soldadura	580°C
Soplete	1300°C
Punta de aire caliente	625°C
Cuchilla caliente	580°C
Vatios (equiv.)	75 W
Tiempo de recarga (típico)	10 segundos
Tipo de gas	Butano para encendedores
Selección de punta	11
Piezoinflamador	Sí
Duración del inflamador (típica)	50000 ciclos
Interruptor de seguridad	Sí
Temperatura ajustable	Sí
Aprobación	TUV

Fig. D




Fig. E

Replacement Tips
Pannes de Rechange
Ersatzspitzen

Punte di Sostituzione
Bicos de Substituição
Puntas de Recambio





Fig. G



Oglesby & Butler Limited. *Portasol is a Trademark™ of Oglesby & Butler Limited and is registered ® in the following countries: Ireland, U.S.A., France, Benelux, Great Britain, Germany, Austria. © Oglesby & Butler Limited 2009 Industrial Estate, Dublin Road, Carlow, Ireland. Tel: +353 59 914333. Fax: +353 59 9143577. www.portasol.com

Oglesby and Butler Ltd. assumes no responsibility for any errors that may appear in this document. Oglesby and Butler Ltd. also reserve the right to alter specifications and otherwise improve performance, at its own discretion.

IT - MANUALE DELLE ISTRUZIONI

Contenuto Regno Unito

- 1.0 Avvertenze
- 2.0 Carica del gas
- 3.0 Sequenza di accensione
- 4.0 Regolazioni
- 5.0 Sostituzione della punta

1.0 Avvertenze – Generalità

- L'unità contiene gas infiammabile sotto pressione. Utilizzare con cura.
- Tenere ai fuori della portata dei bambini.
- Ricaricare lontano dalla fiamma con Braun, Colibri, Ronson, Rowenta o altro combustibile **butano** di alta qualità per accendino. Non va utilizzato alcun altro tipo di combustibile.
- All'accensione o quando il regolatore è impostato ad un livello troppo elevato può verificarsi un flusso eccessivo di gas, emissione di fiamme o pulsazione del catalizzatore da rosso a nero. È essenziale accendere il ferro con la punta rivolta lontano dal viso e dal corpo.
- Prima di appoggiare l'unità, assicurarsi che la fiamma sia spenta.
- Attenzione:** Dall'apertura di scarico vengono emessi gas a 580 °C. Non lasciare incustodita l'unità. Se viene appoggiata su una superficie, orientare le aperture verso l'alto e appoggiare il ferro sul cappuccio (Fig. A).
- Non lasciare cadere.
- Non utilizzare se l'unità è danneggiata.
- Non esporre al calore a temperature superiori a +50 °C ed evitare l'esposizione prolungata al sole.
- Non farne né incenerire (Fig F).
- Non ricaricare, accendere o utilizzare in vicinanza di fiamme o di materiali combustibili.
- Non ricollocare il cappuccio senza prima aver spento ed essersi accertati che la punta si sia raffreddata.
- Non tentare di smontare, regolare nuovamente o riparare. La manutenzione di questi prodotti non è possibile all'utente.
- Non inalare vapori da flussi, materiali plastici, schiume ecc.
- Smaltire in conformità alle normative locali.
- Le normative per il trasporto di materiali pericolosi vietano il trasporto di butano o di altri prodotti con gas infiammabili su aerei per il trasporto di passeggeri. Non mettere questo articolo, né qualsiasi altro articolo con gas infiammabili, in alcun bagaglio controllato o a mano.

2.0 Carica del gas (Fig B)

- Accertarsi che l'interruttore di accensione/spegnimento sia in posizione "off" (spento) prima di caricare.
- Caricare solo in un'area ben ventilata.
- Per la ricarica non sono normalmente richiesti adattatori
- Per caricare (Fig. A), tenere l'unità verticalmente con la valvola di carica rivolta verso l'alto. Spingere il cilindro di ricarica del gas in basso sulla valvola di carica. Il flusso di gas dal cilindro di ricarica all'unità dipende dalla gravità.
- Arrestare la carica quando il gas è versato dalla valvola. Non riempire eccessivamente.
- Attraverso la sezione trasparente del pulsante di regolazione della pressione dovrebbe essere visibile una parte di gas liquido; il solo vapore di gas non genera una pressione sufficiente.

P - MANUAL DE INSTRUÇÕES

Índice

- 1.0 Avisos
- 2.0 Encher com gás
- 3.0 Sequência de ignição
- 4.0 Regulações
- 5.0 Substituição do bico

1.0 Avisos Gerais

- A sua unidade contém gás inflamável sob pressão Utilizar com cuidado. Manter fora do alcance das crianças.
- Recarregar só abrigo de chamas com gás butano Braun, Colibri, Ronson, Rowenta ou outro tipo de gás **butano** de alta qualidade para isqueiros. Não deve ser utilizado outro tipo de combustível.
- Pode ocorrer um fluxo de gás excessivo, chamas ou o pulsar de vermelho a preto do Catalisador ao acender ou quando a peça reguladora estiver ajustada para muito alto. É essencial acender o ferro virando o bico na direção contrária do seu rosto e corpo.
- Assegure-se de que as chamas estão apagadas antes de o pousar. Cuidado: O orifício de escape emite gases a altas temperaturas (580° C / 1075° F). Não deixar a funcionar sem supervisão. Se colocar numa superfície, deixe os orifícios virados para cima e coloque o ferro na tampa (Fig. A).
- Não deixar cair.
- Não utilizar caso a unidade esteja danificada.
- Não expor a temperaturas superiores a +50°C (+120°F) e evitar a exposição prolongada ao sol.
- Não perfumar nem incinerar (Fig F).
- Não recarregar, acender ou utilizar perto de chamas ou de materiais combustíveis.
- Não voltar a colocar a tampa sem desligar primeiro e sem se assegurar de que o bico já arrefeceu.
- Não tente desmontar, readjustar ou reparar. Estes produtos não são reparáveis pelo utilizador.
- Não inalar vapores dos materiais fundidos, plásticos, espumas, etc.
- Eliminar de acordo com a regulamentação em vigor no local.
- Os Regulamentos para Transporte de Materiais Perigosos proibem o transporte de gás butano ou de outros gases inflamáveis a bordo de um avião de passageiros. Não transportar este artigo ou qualquer outro artigo de gás inflamável na bagagem para check-in ou na bagagem de mão.

2.0 Encher com gás (Fig B)

- Certifique-se de que o interruptor on/off (ligar/desligar) está na posição "off" antes de proceder ao enchimento.
- Encher apenas numa área bem ventilada.
- Geralmente, não são necessários adaptadores para recarregar.
- Para encher (Fig. A), seguir verticalmente na unidade com a válvula de enchimento virada para cima. Empurrar o cilindro de recarga de gás para baixo em direção à válvula de enchimento. O fluxo de gás, do cilindro de recarga para a unidade, depende da gravidade.
- Parar de encher quando o gás começar a derramar da válvula. Não encher demasiado.
- Deverá ver-se algum gás líquido através da secção transparente do botão de regulação da temperatura; o vapor de gás por si só não gera pressão suficiente.

3.0 Sequenza di accensione

- L'unità è accesa da un sistema piezoelettronico. L'interruttore di accensione/spegnimento del gas è contrassegnato 1-0. L'interruttore di accensione è contrassegnato con un logo "X".
- Saldatura, aria calda, coltello caldo.** Inserire l'estremità e fissarla con un manicotto di bloccaggio/boccola. Ruotare il pulsante di regolazione della temperatura sull'impostazione massima. Tenere lontano da viso e corpo e premere l'interruttore del gas verso l'estremità, in modo da liberare il gas. Premere ancora l'interruttore dell'accensione piezoelettrica per riportarlo in posizione mantenendo ancora la fiamma accesa premendo con pollice sull'interruttore, questo consentirà di interrompere il flusso di gas per spegnere la fiamma di accensione, in modo tale che il catalizzatore potrà assumere il controllo della combustione. L'accensione del catalizzatore, nell'estremità inferiore sullo sciarco/attraverso il punto di uscita dell'aria calda, confermerà la corretta modalità di funzionamento.

- Fiamma (torcia per saldare).** Procedere come al punto 3.2 ma regolare l'unità ad un valore basso-medio. La fiamma potrebbe "spegnersi da sola" qualora il flusso del gas sia troppo elevato. Attenzione: in certe condizioni di illuminazione potrebbe essere difficile vedere la fiamma.

4.0 Regolazione della temperatura (Fig C)

- La temperatura della punta e il flusso del gas possono essere regolati ruotando il regolatore della temperatura entro l'intervallo indicato dai quadratini. Il quadratino più grande rappresenta il più (+), mentre quello più piccolo rappresenta il meno (-).

5.0 Sostituzione della punta (Fig. D/E)

- Attenzione:** lasciare raffreddare completamente. Le punte possono essere facilmente cambiate svitando il dado di ritegno e facendo scivolare la punta, il tubo e il dado sul gruppo di accensione. Rimuovere la punta e sostituirla con un'unità nuova o alternativa. Montare nuovamente in ordine inverso (Fig. D).

Specifiche tecniche

Lunghezza (con cappuccio)	178 mm
Peso (senza gas, com cappuccio e punta)	75 g
Tempo di funzionamento (dipendente dall'impostazione)	60 min

Temperatura max punta

Saldatura	580 °C
Torcia per saldare	1300 °C
Punta in aria calda	625 °C
Coltello caldo	580 °C

Potenza (equiv.)	75 W
Tempo di ricarica (tipico)	10 segundos
Tipo di ricarica del gas	Carburante butano per accendino
Selezione punta	11
Ignitore piezoelettrico	Sim
Durata dell'ignitore (tipica)	50000 cicli
Interruttore d'arresto di sicurezza	Sim
Temperatura regolabile	Sim
Approvazione	TUV

3.0 Sequência de ignição

- A ignição da unidade é feita por intermédio de um sistema piezoelectrónico O Interruptor On/Off (Ligar/Desligar) do gás está marcado com 1-0. O interruptor de ignição tem um logótipo com uma "X".
- Soldadura, ar quente, face quente.** Coloque o bico que deseja e prenda-o com o colar/manga de retenção. Rode o botão regulador de temperatura até ao limite máximo. Mantenha afastado do rosto e corpo e empurrar o botão do gás em direção ao bico; isto libertará o gás. 'Clique para trás' no botão de ignição piezo e deixe que volte à posição inicial enquanto prima ligeiramente o botão com o polegar; isto permite que a interrupção do fluxo de gás agape a chama de ignição e permite ao catalisador assumir o controlo da combustão. O catalisador incandescente, no orifício de escape inferior do bico/através do bico ar quente, confirmará o modo de funcionamento correcto.

- Chama (maçarico).** Tal como em 3.2 acima, excepto que deve definir regulações entre baixas e médias. A chama pode "apagar-se a si própria" se o fluxo de gás for elevado. NOTA: A chama é difícil de ver em determinadas situações de iluminação.

4.0 Regulação da temperatura (Fig C)

- A temperatura do bico e o fluxo de gás podem ser regulados rodando o botão regulador de temperatura na escala de quadrados, sendo o quadrado maior + e o menor - .

5.0 Substituição do bico (Fig. D/E)

- Cuidado:** deixar arrefecer completamente. Os bicos são fáceis de substituir desaparafusando a porca de retenção e fazendo术izar o bico, tubo e porca por cima do conjunto da ignição. Retirar o bico e substituí-lo por uma unidade nova ou suplementar. Voltar a montar pela ordem inversa (Fig. D).

Especificações técnicas:

Comprimento (com tampa)	178 mm
Peso (sem gás, com tampa e bico)	75g
Tempo de funcionamento (dependendo da regulação)	60 minutos

Temperatura do bico (até)

Soldadura	580°C
Maçarico	1300°C
Bico de ar quente	625°C
Faca quente (Hot Knife)	580°C

Potência eléctrica (equiv.)

Tempo de recarga (habitual)	10 segundos
Tipo de recarga de gás	Gás butano para isqueiros
Seleção do bico	11

Dispositivo de Ignição Piezo

Vida útil do disp. ignição (habitual)	50000 ciclos
Interruptor de segurança	Sim
Temperatura ajustável	Sim

Homologação

Homologação	TUV
-------------	-----