

DIGI-MET DATA VARIABLE

Bedienungsanleitung Operating Instructions Mode d'emploi

1 865 510
1 865 513
1 865 517
1 865 520

Preisser Messtechnik GmbH
Postfach 1261
D 72498 Gammertingen
Tel.: 0 75 74/4 00 60 • Fax: 0 7574/ 4 00 39



Änderungen an unseren Erzeugnissen, besonders aufgrund technischer Verbesserungen und Weiterentwicklungen, müssen wir uns vorbehalten.

Alle Abbildungen und Zahlenangaben usw. sind daher ohne Gewähr.


We reserve the right to make changes to our products, especially due to technical improvements and further developments.

All illustrations and technical data are therefore without guarantee.

Nous nous réservons le droit de modifier l'exécution de tous nos appareils, en fonction des évolutions techniques. Les caractéristiques techniques et illustrations ne sont données qu'à titre indicatif.


Funktionen - Functions - Fonctions

Ein
ON
Marche





Sleep mode (nach 10 min. Nichtbenutzung)
Sleep mode (after 10 min of pausing)
Mode veille (après 10 min sans utilisation)



Ausschalten (Bezug zur Referenz geht verloren,
Preset bleibt gespeichert)
Switching-off (Reference to datum is lost,
Preset remains in memory)
Déconnexion (la référence de donnée est
perdue, la présélection reste enregistrée)







Nullsetzen (Relativmessung)
RESET (Relative mode)
Mise à zéro (processus incrémental)



Preset eingeben, z.B. 25 mm
Entering a PRESET value, e.g. 25 mm
Entrée d'une présélection, par ex. 25 mm



Preset aktivieren (Absolut-Modus)
Ordering a PRESET value (absolute mode)
Rappel de la présélection (mode absolu)



Opto RS232C
Datenkabel
Data cable
Câble de données
Best.-Nr. 1 997 501
Order no. 1 997 501
N° cde. 1 997 501

Pin No.	I/O	Funktion - Function - Fonctions
1	O	GND
2	O	DATA
3	O	CLOCK
4	/O	/READY
5	I	/REQUEST
6	N.C.	
7	N.C.	
8	N.C.	
9	N.C.	
10	N.C.	

O= Ausgang output sortie
I= Eingang input entrée


Digimatic

Pin No.	Funktion - Function - Fonctions
1	
2	Txd Datenausgang - data output - Sortie de données
3	Rxd -Vdd
4	DTR Anforderung - Request - Demande
5	N.C.
6	N.C.
7	RTS +Vdd
8	N.C.
9	N.C.

Opto RS232C

172 ms ≤ T1 ≤ 338 ms
66 µs ≤ T2 ≤ 120 µs
T3 = 104 µs
66 µs ≤ T4 ≤ 144 µs
T5 = abhängig von der Leistung des angeschlossenen Datenverarbeitungsgerätes
T5 = depends on the performance of the data processing unit
T5 = dépendant des performances de l'unité de traitement des données
T6 ≥ 408 ms
189 ms ≤ T7 ≤ 355 ms

Datenübertragungsformat:
Data transmission format:
Format de transmission des données :



Eingangsbeschaltung:
Electronic circuit for input:
Circuit électronique d'entrée :
/REQUEST

Ausgangsbeschaltung:
Electronic circuit for output:
Circuit électronique de sortie :
DATA+CLOCK



R1 = 600 K - 800 K
R2 = 910 K
C1 = 1 nF

Übertragungsparameter:
Transmission parameter:
Paramètres de transmission :
1 Startbit; 7 Bit Wortbreite; gerade Parität;
2 Stopbits; 4800 Bauds
1 startbit; 7 bit databits; even parity;
2 stopbits; 4800 bauds

100 ms ≤ T1 ≤ 1000 ms
15 ms ≤ T2 ≤ 160 ms
35 ms ≤ T3 ≤ 40 ms
300 ms ≤ T4

Daten im ASCII-Format:
Data in ASCII format:
Données en format ASCII :
Maßeinheit: [mm]: SIGN D0 D1 D2 . D3 D4 D5 CR
Unit: [inch]: SIGN D0 . D1 D2 D3 D4 D5 CR

Spannungsversorgung: Über RS232 Port des Peripheriegerätes
Power supply: via RS232 port of the peripheral equipment
Puissance : Par RS232 port de l'équipement périphérique

+ VDD von / from / de RTS
- VDD von / from / de TxD

Einleitung

D

Die digitale Bügelmessschraube ist ein vielseitig einsetzbares Präzisionsinstrument für den wirtschaftlichen Einsatz in der Fertigung und im Messraum. Vor Inbetriebnahme des Geräts empfehlen wir Ihnen, die Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen.

Lieferumfang:

- Digitale Bügelmessschraube
- Einstellmaß (ab Messbereich 25-50 mm / 1-2")
- Batterie
- Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise vor Inbetriebnahme

- Verschmutzungen der Messflächen können das Messergebnis beeinflussen. Die Messflächen sollten daher stets frei von Staub und Schmutz sein.
- Ein verschmutztes Gehäuse mit einem trockenen, weichen Tuch reinigen. Bei starker Verschmutzung mit einem in neutralem Lösungsmittel leicht angefeuchteten Tuch abwischen. Flüchtige organische Lösungsmittel wie Verdünner sind zu vermeiden, da diese Flüssigkeiten das Gehäuse beschädigen können.
- Bei Nichtbenutzung Schnittstelle mit der entsprechenden Abdeckung verschließen.
- Spindel bei Erreichen des Anschlags nicht weiterdrehen, da sonst Beschädigungen auftreten können.
- Beim Öffnen des Gerätes erlischt der Garantianspruch.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Einsatz Ihrer digitalen Messschraube. Falls Sie Fragen haben, stehen Ihnen unsere technischen Berater gerne zur Verfügung.

Introduction

F

Le micromètre digital est un instrument de précision destiné à des applications très diverses par ex. pour l'emploi en production ou en salle de métrologie. Avant la mise en service de l'appareil, nous vous recommandons de lire attentivement le mode d'emploi.

L'équipement de base du micromètre digital comprend :

- le micromètre digital
- la référence de réglage (à partir de l'intervalle de mesure 25-50 mm / 1-2")
- la pile
- le mode d'emploi

Consignes importantes avant la première mise en service

- L'accumulation de saletés sur les surfaces de mesure peut modifier le résultat. Aucune poussière ou saleté ne doit salir les surfaces de mesure.
- Nettoyer le boîtier sali avec un chiffon sec et doux. En cas de salissure importante, essuyer avec un chiffon légèrement imbibé de solvant neutre. Eviter les solvants organiques volatiles tels que les diluants, ces liquides risquant d'endommager le boîtier.
- En cas de non-utilisation de l'interface, protéger celle-ci à l'aide du couvercle approprié.
- Ne pas tourner l'axe au-delà de la butée pour éviter tout risque d'endommagement.
- L'ouverture de l'appareil entraîne l'annulation de la garantie.

Nous vous souhaitons beaucoup de succès lors de l'utilisation de votre micromètre digital. Nos conseillers techniques sont à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Introduction

GB USA

The Digital Micrometer is a versatile precision measuring instrument to be employed in production and in inspection rooms. In order to achieve the best use of this instrument it is most important that you read the operating instructions first.

Basically the Digital Micrometer consists of:




- Digital Micrometer
- Setting gauge (starting with measuring range 25-50 mm / 1-2")
- Battery
- Operating instructions

Important hints prior to using the digital micrometer

- Accumulation of dirt on the measuring faces can impair the measuring result therefore keep them clean.
- Clean a dirty housing with a dry, soft cloth. Remove heavy soiling with a cloth wetted with a neutral reacting solvent. Volatile organic solvents like thinners are not to be used, as these liquids can damage the housing.
- Protect the data output opening with the respective cover when not in use.
- When the spindle reaches the stop cease turning to prevent damages.
- Unauthorized opening of the instrument forfeits the warranty.

We wish you a satisfactory and long service of your digital micrometer. Should you have any questions regarding the instrument, contact us and we shall be pleased to answer them.

Batteriewechsel - Change of Battery - Changement de pile



Sicherheitshinweis - Safety Information - Consignes de sécurité

Batterie



- Nicht wiederaufladbar
- Nicht ins Feuer werfen
- Vorschriftsgemäß entsorgen

Battery

- not rechargeable
- do not incinerate
- dispose off as prescribed


Pile

- non rechargeable
- ne pas jeter au feu
- à éliminer conformément à la législation en vigueur



Keine Elektrosigniereinrichtungen verwenden.
Do not use an electric marking tool on the instrument.
Ne pas utiliser de marqueur électrique.

Beschreibung - Description - Description



Abmessungen - Dimensions

	mm	a	b	c	d	e
0-25 / 0-1"	31,5	24	6,5	4,5	3,5	
25-50 / 1-2"	56,5	31,5	10	4,5	3,5	
50-75 / 2-3"	82,5	24	10	4,5	3,5	
75-100 / 3-4"	107,5	56,5	13	4,5	3,5	

Beschreibung

1	Bedientasten	Operating buttons
2	Display	Display
3	Ratsche	Ratchet controller
4	Klemmhebel	Locking device
5	Schnelltrieb	Rapid drive
6	Bügel	Frame
7	Isolierplatte	Heat insulator
8	Messflächen (Hartmetall)	Meas. faces (tungsten carbide)
9	Datenausgang	Data output
10	Spindel	Spindle
11	Amboss	Anvil

Description

1	Touches de commande
2	Ecran
3	Mécanisme à rochet
4	Levier de blocage
5	Commande rapide
6	Coulisse
7	Plaque isolante
8	Surface de mesure (carbure de tungstène)
9	Sortie de données
10	Axe
11	Enclume

Technische Daten

Kapazitives Messsystem
7,5 mm hohe LCD Anzeige

Batterie
Lithium 3V, Typ CR2032, 190 mA/h

Betriebszeit ca. 2 Jahre
(4400 Betr.-Std./Jahr)

Sleep mode nach 10 min

Schutzzart nach IEC 529,
IP 40

Datenausgang:
OPTO RS232C kompatibel über
Interface-Kabel mit Optokopplung
oder Digimatic ®

Betriebstemperatur
+10°C ... +40°C

Arbeitstemperatur
+10°C ... +40°C

Lagertemperatur
-10°C ... +60°C

Messbereich Measuring range Intervalle de mesure	Ziffernschrittwert, umschaltbar Resolution, switchable Résolution, commutable	Fehlergrenze (DIN 863-1) Error limit (DIN 863-1) Précision (DIN 863-1)	Messkraft Measuring force Pression de mesure	Spindelsteigung Spindle thread pitch Pas de la vis
--	---	--	--	--

0-25 mm (0-1")	0,001 mm /0.00005"	4 µm (.00015")	5-10 N	0,635 mm
25-50 mm (1-2")	0,001 mm /0.00005"	4 µm (.00015")	5-10 N	0,635 mm
50-75 mm (2-3")	0,001 mm /0.00005"	5 µm (.00020")	5-10 N	0,635 mm
75-100 mm (3-4")	0,001 mm /0.00005"	5 µm (.00020")	5-10 N	0,635 mm

Dieses Messgerät entspricht der
EU-Richtlinie 89/336/EWG über
elektromagnetische Verträglichkeit.

This measuring instrument is in
conformity with the EU-
Recommendations 89/336/EWG
concerning electromagnetic
compatibility.

Cet instrument de mesure est
conforme à la directive européenne
89/336/CEE sur la compatibilité
électro-magnétique.