




(DE)	02
(GB)	06
(NL)	10
(DK)	14
(FR)	18
(ES)	22
(IT)	26
(PL)	30
(FI)	34
(PT)	38
(SE)	42
(NO)	46
(TR)	50
(RU)	54
(UA)	58
(CZ)	62
(EE)	66
(LV)	70
(LT)	74
(RO)	78
(BG)	82
(GR)	86


RangeXtender RX 30 / RX 51 / RX 52

Laserempfänger für alle Linienlaser mit RX-READY Technologie.


RangeXtender RX 30



RangeXtender RX 52




RangeXtender RX 51




L Kopfmagnet
M Libelle

1 Einlegen der Batterie


RangeXtender RX 30



RangeXtender RX 51



RangeXtender RX 52



2 Arbeiten mit dem Laserempfänger RX

Verwenden Sie zum Nivellieren auf große Entfernung oder bei hoher Helligkeit den Laserempfänger RX. Diesen mit Taste F anschalten, Kontrolleuchte G leuchtet.

 Linienlaser: Die Taste schaltet Handempfängermodus an und aus.

RX 30 / RX 52: Mit der Taste wird der Toleranzbereich festgelegt.

RX 51: Mit der Taste wird die Empfindlichkeit eingestellt.


Den Linienlaser in den Handempfängermodus schalten. Jetzt pulsieren die Laserlinien mit einer hohen Frequenz und die Laserlinien werden dunkler. Der Laserempfänger erkennt durch dieses Pulsieren die Laserlinien bis max. 30 m (RX 30) / max. 50 m (RX 51 / 52) Entfernung. Mindestabstand zum Lasergerät ca. 3 m.

Bewegen Sie nun das Empfangsfeld (B) des Laserempfängers durch die Laserlinien auf- und abwärts (horizontale Laserlinie) bzw. seitwärts (vertikale Laserlinien) bis die mittlere LED aufleuchtet. Markieren Sie nun das horizontale bzw. vertikale Referenzmaß.




Mindestabstand zum Lasergerät ca. 3 m. Achten Sie darauf, dass die Laserlinien nicht von spiegelnden Flächen reflektiert werden. Diese Reflexionen können zu Fehlanzeigen führen.

RangeXtender RX 30 / 52



RangeXtender RX 51



Die Lichtintensität der Laserlinien ist in der Mitte am höchsten und wird an den Enden geringer. Dadurch kann sich der maximale Empfangsbereich des Laserempfängers verringern.

Anwendung mit Messlatte

Der Laserempfänger RX kann mit der Universalhalterung an Messlatten befestigt werden. Die Fleximesslatte (Art.-Nr.: 080.50) ist für alle Messungen von Bodenhöhen zu empfehlen. Mit dieser können Sie ohne zu rechnen direkt Höhenunterschiede ermitteln.



Technische Daten

Laser-Empfangsbereich	RX 30: max. 30 m RX 51 / 52: max. 50 m
Stromversorgung	1 x 9V Batterie
Gewicht (inkl. Batterie)	RX 30: 0,13 kg RX 51 / 52: 0,2 kg
Arbeitstemperatur	0°C ... + 50°C
Lagertemperatur	0°C ... + 70°C
Abmessungen (B x H x T)	RX 30: 60 x 110 x 26 mm RX 51: 52 x 150 x 27 mm RX 52: 52 x 164 x 27 mm
Artikelnummer	RX 30: 033.25A RX 51: 033.20-1 RX 52: 033.20-2
Technische Änderungen vorbehalten	11 / 2010

EU-Bestimmungen und Entsorgung

Das Gerät erfüllt alle erforderlichen Normen für den freien Warenverkehr innerhalb der EU.

Dieses Produkt ist ein Elektrogerät und muss nach der europäischen Richtlinie für Elektro- und Elektronik-Altgeräte getrennt gesammelt und entsorgt werden.

Weitere Sicherheits- und Zusatzhinweise unter:


www.laserliner.com/info




RangeXtender RX 30 / RX 51 / RX 52

Laser receiver for all line lasers with RX-READY technology.


RangeXtender RX 30



RangeXtender RX 52



RangeXtender RX 51




L Head magnet


M Vial

1 Inserting the battery


RangeXtender RX 30



RangeXtender RX 51



RangeXtender RX 52



2 Working with the laser receiver RX

Use the laser receiver RX for levelling over longer distances or when the laser lines are no longer visible. Switch on with button F; control lamp G will light up.



Line lasers:

This button switches hand receiver mode on and off.

RX 30 / RX 52:

This button is used to establish the tolerance range.

RX 51:

This button is used to adjust the sensitivity.


Set the line laser to hand receiver mode. The laser lines will now pulsate with high frequency, making the laser lines darker. The laser receiver can detect these pulsating laser lines up to a maximum distance of 30 m (RX 30) / 50 m (RX 51 / 52). Minimum distance from the laser device about 3 m.

Now move the receiver field (B) of the laser receiver through the laser lines upwards and downwards (horizontal laser line) and/or sideways (vertical laser line) until the centre LED lights up. Now mark the horizontal and/or vertical reference dimension.




Minimum distance from the laser device about 3 m. Pay attention that the laser lines are not reflected by reflective surfaces. Such reflections can lead to false indications.

RangeXtender RX 30 / 52



RangeXtender RX 51



The light intensity of the laser lines is greatest at the centre and diminishes toward the ends. This can reduce the maximum reception range of the laser receiver.

Used with levelling staff

The laser receiver RX can be fitted on measuring staffs with the universal mount. The Flexi measuring staff (Art. No. 080.50) is always recommended when measuring from floor heights. It also allows you to determine heights directly without any need for calculation.



Technical data

Laser reception range	RX 30: max. 30 m RX 51 / 52: max. 50 m
Power supply	1 x 9V battery
Weight (incl. battery)	RX 30: 0,13 kg RX 51 / 52: 0,2 kg
Operating temperature	0°C ... + 50°C
Storage temperature	0°C ... + 70°C
Dimensions (W x H x D)	RX 30: 60 x 110 x 26 mm RX 51: 52 x 150 x 27 mm RX 52: 52 x 164 x 27 mm
Order number	RX 30: 033.25A RX 51: 033.20-1 RX 52: 033.20-2
Subject to technical alterations	11 / 2010

EU directives and disposal

This device complies with all necessary standards for the free movement of goods within the EU.

This product is an electric device and must be collected separately for disposal according to the European Directive on waste electrical and electronic equipment.


Further safety and supplementary notices at:
www.laserliner.com/info




RangeXtender RX 30 / RX 51 / RX 52

Laserontvanger voor alle lijnlasers met RX-READY-technologie.


RangeXtender RX 30



RangeXtender RX 52



RangeXtender RX 51




L Koplampje


M Libel

1 Plaatsen van de batterij


RangeXtender RX 30



RangeXtender RX 51



RangeXtender RX 52



2 Werken met de laserontvanger RX

Gebruik de laserontvanger RX voor het nivelleren op grote afstanden of in geval van niet meer zichtbare laserlijnen. Schakel in met de toets F - het controlelampje G brand.



- | | |
|----------------|--|
| Lijnlaser: | Deze toets schakelt de handontvangermodus in en uit. |
| RX 30 / RX 52: | Met deze toets wordt het tolerantiebereik bepaald. |
| RX 51: | Met deze toets wordt de gevoeligheid ingesteld. |


Schakel de lijnlaser in de handontvangermodus. Nu pulseren de laserlijnen met een hoge frequentie en de laserlijnen worden donkerder. De laser ontvanger kan de laserlijnen dankzij het pulseren tot max. 30 m (RX 30) / max. 50 m (RX 51 / 52) registreren. Minimumafstand tot het laserapparaat ca. 3 m.

Beweeg nu het ontvangstveld (B) van de laserontvanger door de laserlijnen omhoog en omlaag (horizontale laserlijn) resp. naar opzij (verticale laserlijnen) totdat de middelste LED oplicht. Kenmerk nu de horizontale resp. de verticale referentiemaat.




Minimumafstand tot het laserapparaat ca. 3 m. Let op dat de laserlijnen niet door spiegelende oppervlakken worden gereflecteerd. De reflecties kunnen tot verkeerde metingen leiden.

RangeXtender RX 30 / 52




RangeXtender RX 51



De lichtintensiteit van de laserlijnen is in het midden het hoogst en neemt af naar de randen toe. Hierdoor kan het maximale ontvangstbereik van de laser worden verminderd.

Gebruik met meetlat

De laserontvanger RX kan met de universele houder op meetlatten worden bevestigd. Het is raadzaam, de flexibele meetlat (art.-nr.: 080.50) voor alle metingen van vloerhoogtes te gebruiken. Hiermee kunt u – zonder te moeten rekenen – direct hoogteverschillen vaststellen.



Technische gegevens

Laserontvanger bereik	RX 30: max. 30 m RX 51 / 52: max. 50 m
Stroomvoorziening	1 x 9V-batterij
Gewicht (incl. batterij)	RX 30: 0,13 kg RX 51 / 52: 0,2 kg
Werktemperatuur	0°C ... + 50°C
Opbergtemperatuur	0°C ... + 70°C
Afmetingen (B x H x D)	RX 30: 60 x 110 x 26 mm RX 51: 52 x 150 x 27 mm RX 52: 52 x 164 x 27 mm
Bestelnr.	RX 30: 033.25A RX 51: 033.20-1 RX 52: 033.20-2
Technische veranderingen voorbehouden	11 / 2010

EU-bepalingen en afvoer

Het apparaat voldoet aan alle van toepassing zijnde normen voor het vrije goederenverkeer binnen de EU.

Dit product is een elektrisch apparaat en moet volgens de Europese richtlijn voor oude elektrische en elektronische apparatuur gescheiden verzameld en afgevoerd worden.

Verdere veiligheids- en aanvullende instructies onder:

www.laserliner.com/info




RangeXtender RX 30 / RX 51 / RX 52

Lasermodtager til alle linjelasere med RX-READY-teknologi.

RangeXtender RX 30



RangeXtender RX 52



RangeXtender RX 51




L Magneter på top


M Libelle

1 Indsættelse af batterier


RangeXtender RX 30



RangeXtender RX 51



RangeXtender RX 52



2 Arbejdet med lasermodtageren RX

Fordelen ved RX er, at laseren med denne kan anvendes på større afstande – op til 30 m (RX 30) / 50 m (RX 51 / 52) både indendørs og udendørs, hvor lysforholdene sædvanligvis gør, at laserstrålerne ikke kan ses. Modtageren tændes ved at trykke på kontakten (F). Kontrollampen (G) lyser.



- | | |
|----------------|---|
| Linjelaser: | Med knappen slås håndmotagermodus til og fra. |
| RX 30 / RX 52: | Toleranceområdet fastlægges med knappen. |
| RX 51: | Med knappen indstilles følsomheden. |


Omstilling af linjelaseren til håndmodtagermodus. Nu pulserer laser-linierne med en høj frekvens og laserlinierne bliver mørkere. Lasermodtageren kan nu registrere laserlinierne i en afstand op til ca. 30 m (RX 30) / ca. 50 m (RX 51 / 52). Mindsteafstand til laserapparat: ca. 3 m.

Bevæg nu lasermodtagerens modtagefelt (B) gennem laserlinien opad og nedad (for at fange den vandrette laserlinie) og derefter fra side til side (for at fange den lodrette laserlinie) indtil den midterste kontrollampe lyser. Marker derefter henholdsvis det vandrette og det lodrette referencepunkt.




Mindsteafstand til laserapparat: ca. 3 m. Pas på, at laserlinjerne ikke reflekteres af spejlende overflader. Sådanne reflektioner kan medføre fejlvisninger.

RangeXtender RX 30 / 52



RangeXtender RX 51



Laserstrålens styrke er stærkest på midten og aftager mod enderne. Herved kan lasermodtagerens maksimale modtageområde begrænses.

Anvendelse med stadie

Lasermodtageren RX kan monteres på niveller-stadier med universalbeslaget. Flexi-stadiet 080.50 er specielt velegnet til måling af niveau-forskelle. Med flexi-stadiet kan højdeforskellen direkte aflæses på stadiets skala.



Tekniske data

Laserrækkevidde	RX 30: max. 30 m RX 51 / 52: max. 50 m
Strømforsyning	1 x 9V batteri
Vægt (inkl. batterier)	RX 30: 0,13 kg RX 51 / 52: 0,2 kg
Arbejdstemperatur	0°C ... + 50°C
Opbevaringstemperatur	0°C ... + 70°C
Mål (b x h x l)	RX 30: 60 x 110 x 26 mm RX 51: 52 x 150 x 27 mm RX 52: 52 x 164 x 27 mm
Best.nr.	RX 30: 033.25A RX 51: 033.20-1 RX 52: 033.20-2
Forbehold for tekniske ændringer	11 / 2010

EU-bestemmelser og bortskaffelse

Apparatet opfylder alle påkrævede standarder for fri vareomsætning inden for EU.

Dette produkt er et elapparat og skal indsamlies og bortskaffes separat i henhold til EF-direktivet for (brugte) elapparater.


Flere sikkerhedsanvisninger og supplerende tips på: www.laserliner.com/info




RangeXtender RX 30 / RX 51 / RX 52

Récepteur de laser pour tous les lasers à lignes disposant de la technologie RX-READY.

RangeXtender RX 30




RangeXtender RX 52



- A** Signal sonore Marche / Arrêt
- B** Champ de réception rayon laser
- C** Fixation universelle
- D** Compartiment pour les piles
- E** Affichages de position du laser (RX 30: avant / RX 51 / 52: avant, latéral, arrière)
- F** Bouton de Marche / Arrêt
- G** DEL d'affichage du fonctionnement
- H** Commutation la sensibilité du récepteur d'action proche / distant
- I** Commutation la plage de tolérance plage de précision / plage à main levée
- J** DEL pour la sensibilité du récepteur: verte = rayon d'action proche à 15 m au maximum / rouge = rayon d'action distant à 50 m au maximum
- K** DEL d'indication de la plage de tolérance : éteinte - plage de précision / rouge - plage à main levée


RangeXtender RX 51




- L** Surface supérieure aimantée
- M** Nivelle

1 Mise en place des piles


RangeXtender RX 30



RangeXtender RX 51



RangeXtender RX 52



2 Fonctionnement avec le récepteur de laser RX

Pour le niveling sur de grandes distances ou en cas de lignes laser qui ne sont plus visibles, utiliser le récepteur de laser RX. Le mettre en marche à l'aide de la touche F, la lampe témoin G s'allume.



Laser à lignes : La touche permet d'activer et de désactiver le mode récepteur manuel.

RX 30 / RX 52 : La plage de tolérance est fixée en utilisant cette touche.

RX 51 : Avec cette touche on peut régler la sensibilité du récepteur.


Mettre le laser en croix en mode récepteur manuel. Les lignes laser sont soumises à des pulsations de haute fréquence et les lignes laser deviennent plus sombres. A partir de ces pulsations, le récepteur de laser reconnaît les lignes laser jusqu'à une distance de 30 m max. (RX 30) / 50 m max. (RX 51 / 52). Distance minimale par rapport au dispositif laser d'env. 3 m.

Déplacer le champ de réception (B) du récepteur de laser dans les lignes de laser vers le haut et le bas (ligne laser horizontale), le cas échéant latéralement (lignes laser verticales) jusqu'à ce que la DEL du milieu s'allume. Marquer ensuite la mesure de référence horizontale, le cas échéant verticale.




Distance minimale par rapport au dispositif laser d'env. 3 m. Veiller à ce que les lignes laser ne soient pas reflétées par des surfaces spéculaires. Ces réflexions peuvent entraîner des affichages erronés.

RangeXtender RX 30 / 52



RangeXtender RX 51



L'intensité lumineuse des lignes laser est maximale au centre et va en diminuant sur les bords. Cela permet de réduire la plage de réception maximale du récepteur laser.

Utilisation avec le jalon d'arpenteur

Le récepteur de laser RX peut être fixé sur des miresflexi avec la fixation universelle. La mire-flexi (référence 080.50) est recommandée pour toutes les mesures de niveaux de sols. Elle permet de déterminer directement les différences de hauteur sans faire de calculs.



Données techniques

Plage de récepteur du laser	RX 30: max. 30 m RX 51 / 52: max. 50 m
Alimentation électrique	1 pile de 9 V
Poids (pile incluse)	RX 30: 0,13 kg RX 51 / 52: 0,2 kg
Température de fonctionnement	0°C ... + 50°C
Température de stockage	0°C ... + 70°C
Dimensions (l x h x p)	RX 30: 60 x 110 x 26 mm RX 51: 52 x 150 x 27 mm RX 52: 52 x 164 x 27 mm
Référence	RX 30: 033.25A RX 51: 033.20-1 RX 52: 033.20-2
Sous réserve de modifications techniques	11 / 2010

Réglementation UE et élimination des déchets

L'appareil est conforme à toutes les normes nécessaires pour la libre circulation des marchandises dans l'Union européenne.

Ce produit est un appareil électrique et doit donc faire l'objet d'une collecte et d'une mise au rebut sélectives conformément à la directive européenne sur les anciens appareils électriques et électroniques (directive DEEE).

Autres remarques complémentaires et consignes de sécurité sur www.laserliner.com/info




RangeXtender RX 30 / RX 51 / RX 52

Receptor láser para todos los láser de líneas con tecnología RX-READY.


RangeXtender RX 30



RangeXtender RX 52



RangeXtender RX 51




L Imán frontal


M Nivel de burbuja

1 Instalación de la pila


RangeXtender RX 30



RangeXtender RX 51



RangeXtender RX 52



2 Trabajar con el receptor láser RX

Utilice el receptor láser RX para nivelaciones a distancias grandes o con una alta luminosidad. Conectarlo con la tecla F, luce la lámpara de control G.



Láser de líneas: Este botón enciende y apaga manualmente el modo receptor.

RX 30 / RX 52: Con esta tecla se fija el rango de tolerancia.

RX 51: Con esta tecla se regula la sensibilidad


Conecte el láser de líneas en el modo de receptor portátil. Ahora pulsionan las líneas láser con una alta frecuencia y las líneas láser se oscurece. El receptor láser detecta las líneas láser hasta un máximo de 30 m (RX 30) / 50 m (RX 51 / 52) de distancia a través de la pulsación. Distancia mínima al aparato láser: 3 m.

Mueva hacia arriba y abajo (líneas láser horizontal) el campo de recepción (B) del rayo láser por las líneas láser o lateralmente (líneas láser verticales) hasta que se encienda el LED central. Marque ahora la medida de referencia horizontal o vertical.




Distancia mínima al aparato láser: 3 m. Procure que las líneas láser no sean reflejadas por superficies reflectantes. Esas reflexiones pueden provocar errores en las indicaciones.

RangeXtender RX 30 / 52



RangeXtender RX 51



La intensidad de luz de las líneas láser es máxima en el centro y declina hacia los bordes. El alcance de recepción máximo del receptor láser podría reducirse por ello.

Aplicación con mira

El receptor láser RX puede fijar en miras con el soporte universal. La mira flexiscale (Nº Art.: 080.50) se recomienda para todas las mediciones de alturas de suelo. Con ellas se puede determinar directamente sin calcular las diferencias de altura.



Datos técnicos

Campo de recepción del láser	RX 30: max. 30 m RX 51 / 52: max. 50 m
Alimentación	1 pila de 9V
Peso (pila incluida)	RX 30: 0,13 kg RX 51 / 52: 0,2 kg
Temperatura de trabajo	0°C ... + 50°C
Temperatura de almacenaje	0°C ... + 70°C
Dimensiones (An x Al x F)	RX 30: 60 x 110 x 26 mm RX 51: 52 x 150 x 27 mm RX 52: 52 x 164 x 27 mm
Referencia	RX 30: 033.25A RX 51: 033.20-1 RX 52: 033.20-2
Sujeto a modificaciones técnicas	11 / 2010

Disposiciones europeas y eliminación

El aparato cumple todas las normas requeridas para el libre tráfico de mercancías en la UE.

Se trata de un aparato eléctrico, por lo que debe ser recogido y eliminado por separado conforme a la directiva europea relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados.

Más información detallada y de seguridad en:

www.laserliner.com/info




RangeXtender RX 30 / RX 51 / RX 52

Ricevitore laser per tutte i laser a proiezione di linee con tecnologia RX-READY.


RangeXtender RX 30



RangeXtender RX 52



RangeXtender RX 51




L Magnete in testa


M Livella

1 Installazione della pila


RangeXtender RX 30



RangeXtender RX 51



RangeXtender RX 52



2 Uso del ricevitore laser RX

Per il livellamento a grandi distanze o per un ambiente molto luminoso utilizzare il ricevitore laser RX. Accenderlo premendo il tasto F. La lampada di controllo G si accende.



Laser a proiezione di linee:
RX 30 / RX 52:

Tasto per l'attivazione e disattivazione della modalità di ricezione manuale.

RX 51:

Tasto per la regolazione del campo di tolleranza.

RX 51: Tasto per la regolazione della sensibilità.


Commutare il laser a proiezione di linee nella modalità di ricezione manuale. Le linee laser pulsano ora ad una frequenza elevata e la loro luminosità diminuisce. Da questa pulsazione il ricevitore laser riconosce le linee laser fino ad una distanza massima di 30 m (RX 30) / max. 50 m (RX 51 / 52). Distanza minima dall'apparecchio laser circa 3 m.

Spostare ora il campo di ricezione (B) del ricevitore laser verso l'alto e verso il basso attraverso le linee laser (linea laser orizzontale) o verso destra e verso sinistra (linee laser verticali) fino all'accensione del LED centrale. Segnare la misura di riferimento orizzontale o verticale.




Distanza minima dall'apparecchio laser circa 3 m. Assicurarsi che le linee laser non vengano riflesse da superfici riflettenti. Questi riflessi potrebbero causare indicazioni di errore.

RangeXtender RX 30 / 52



RangeXtender RX 51



L'intensità luminosa delle linee laser è massima al centro e si riduce alle estremità. In questo modo può diminuire l'area di ricezione del ricevitore laser.

Applicazione con triplometro

Il ricevitore laser RX può essere montato su triplometri mediante il supporto universale. Il triplometro flessibile (cod. art. 080.50) è raccomandato per tutti i tipi di misurazione topografica. Con esso è possibile misurare direttamente dislivelli senza dover eseguire calcoli.



Dati tecnici

Campo de recepción del láser	RX 30: max. 30 m RX 51 / 52: max. 50 m
Alimentazione elettrica	1 batteria da 9 V
Peso (con pila)	RX 30: 0,13 kg RX 51 / 52: 0,2 kg
Temperatura d'esercizio	0°C ... + 50°C
Temperatura di stoccaggio	0°C ... + 70°C
Dimensioni (L x A x P)	RX 30: 60 x 110 x 26 mm RX 51: 52 x 150 x 27 mm RX 52: 52 x 164 x 27 mm
N° di articolo	RX 30: 033.25A RX 51: 033.20-1 RX 52: 033.20-2
Con riserva di modifiche tecniche	11 / 2010

Norme UE e smaltimento

L'apparecchio soddisfa tutte le norme necessarie per la libera circolazione di merci all'interno dell'UE.

Questo prodotto è un apparecchio elettrico e deve pertanto essere raccolto e smaltito separatamente in conformità con la direttiva europea sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche usate.

Per ulteriori informazioni ed indicazioni di sicurezza:


www.laserliner.com/info




RangeXtender RX 30 / RX 51 / RX 52

Odbiornik laserowy do wszystkich laserów liniowych z technologią RX-READY.

RangeXtender RX 30



RangeXtender RX 52



- A** Wł / Wył sygnału akustycznego
- B** Pole odbioru lasera
- C** Mocowanie uniwersalne
- D** Pojemnik Baterii
- E** Wskaźnik położenia lasera
(RX 30: przód / RX 51 / 52:
przód, bok, tył)
- F** Wł / Wył
- G** Diodowy wskaźnik stanu pracy
- H** Przełączanie czułości
Zakres bliski/daleki
- I** Przełączanie zakresu tolerancji
zakres precyzyjny / zakres „z ręki”
- J** Diody wskazujące czułość:
zielona = zakres bliski do
maks. 15 m / czerwina = zakres
daleki do maks. 50 m
- K** Dioda zakresu tolerancji:
wyłączona – zakres precyzyjny /
czerwona – zakres „z ręki”


RangeXtender RX 51




- L** Magnes górnny mocujący
- M** Libella

1 Wkładanie baterii


RangeXtender RX 30



RangeXtender RX 51



RangeXtender RX 52



2 RX READY Praca z Odbiornikiem laserowym RX

Odbiornika używamy do pomiarów na dużych odległościach lub przy dużej jasności odbiornika RX. Włącza się go za pomocą klawisza F, świeci się kontrolka G.



Laser liniowy:
Przycisk włącza i wyłącza tryb odbiornika ręcznego.

RX 30 / RX 52:
Przycisk służy do określenia zakresu tolerancji.

RX 51:
Przycisk służy do ustawiania czułości.


Laser liniowy przełączyć na tryb odbiornika ręcznego. Linie zaczynają migotać z dużą częstotliwością 10kHz, co sprawia wrażenie, że laser słabnie. Odbiornik odbiera takie promieniowanie z odległości do 30 m (RX 30) / 50 m (RX 51 / 52). Minimalna odległość od urządzenia laserowego wynosi ok. 3 m.

Poruszamy teraz odbiornikiem (polem B) wzdłuż linii lasera odpowiednio w pionie dla linii pionowej i poziomo dla linii poziomej, aż zaświeci się środkowa dioda.




Minimalna odległość od urządzenia laserowego wynosi ok. 3 m.
Uważaj, aby linie laserowe nie odbijały się od błyszczących powierzchni.
Takie odbicia mogą powodować nieprawidłowe wskazania.

RangeXtender RX 30 / 52



RangeXtender RX 51



Natężenie światła linii laserowych jest największe w środku i zmniejsza się na końcach. Może to zmniejszyć maksymalny zasięg odbiornika laserowego.

Zastosowanie z Łatą mierniczą

Odbiornik można mocować do łaty za pomocą uchwytu. Łata pomiarowa (Art. Nr 080.50) jest polecana przy pomiarach względem podłoża. Dzięki niej można bez obliczeń wyznaczać różnice wysokości.



Dane Techniczne

Zakres odbiornika	RX 30: max. 30 m RX 51 / 52: max. 50 m
Zasilanie prądem	1 bateria 9 V
Masa (z baterią)	RX 30: 0,13 kg RX 51 / 52: 0,2 kg
Temperatura pracy	0°C ... + 50°C
Temperatura składowania	0°C ... + 70°C
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	RX 30: 60 x 110 x 26 mm RX 51: 52 x 150 x 27 mm RX 52: 52 x 164 x 27 mm
Numer Artykułu	RX 30: 033.25A RX 51: 033.20-1 RX 52: 033.20-2
Zmiany zastrzeżone	11 / 2010

Przepisy UE i usuwanie

Przyrząd spełnia wszystkie normy wymagane do wolnego obrotu towarów w UE.

Produkt ten jest urządzeniem elektrycznym i zgodnie z europejską dyrektywą dotyczącą złomu elektrycznego i elektronicznego należy je zbierać i usuwać oddzielnie.


Dalsze wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i informacje dodatkowe patrz: www.laserliner.com/info




RangeXtender RX 30 / RX 51 / RX 52

Laservastaanotin kaikille RX-READY-teknikaan viivalasereille.

RangeXtender RX 30




RangeXtender RX 52



- A** Äänimerkki,
Käynnistys / Pysäytys
- B** Laserin vastaanottokenttä
- C** Yleiskiinnitin
- D** Paristolokero
- E** Laserin merkkileidi
(RX 30: edessä / RX 51 / 52:
edessä, sivulla, takana)
- F** Käynnistys / Pysäytys
- G** LED Virtavallo
- H** Vastaanottoherkkyyden
muutos lyhyt /pitkä etäisyys
- I** Toleranssialueen kytkin:
tarkka alue / käsilvarainen alue
- J** LED-vastaanottoherkkys:
vihreä = lähialue max. 15
metriin / punainen = pitkä
etäisyys max. 50 metriin
- K** Toleranssialueen LED:
ei pala, tarkka alue /
punainen, käsilvarainen alue


RangeXtender RX 51




- L** Päässä magneetti
- M** Libelli

1 Paristojen asettaminen


RangeXtender RX 30



RangeXtender RX 51



RangeXtender RX 52



2 RX-laservastaanottimen käyttö

Käytä laserin vastaanotinta RX pitkillä etäisyyskäytössä tai alueilla, joissa laserviiva ei ole näkyvissä. Vastaanotin kytketään näppäimellä F, toiminnan merkkiledi G palaa.



Viivalaserit:

RX 30 / RX 52:

RX 51:

Tämä painike kytkee käsvastaanoton toimintaan/pois
Toleranssialue asetetaan tällä painikkeella.

Painikkeella säädetään vastaanottoherkkyyttä.


Viivalaser kytketään käsvastaanoton toiminnolle. Laserviivat värähtelevät suurella taajuudella ja muuttuvat himmeämmiksi. Laservastaanotin tunnistaa tällä taajuudella värähtelevät laserviivat max. 30 metrin (RX 30) / max. 50 metrin (RX 51 / 52) etäisyydeltä. Min. etäisyys laserlaitteesta n. 3 m.

Siirtele laservastaanottimen vastaanottokenttää (B) laserviivojen alueella ylös- ja alas päin (vaakasuuntainen viiva) tai sivuttain (pystyviivat) kunnes keskimmäinen ledi sytyy. Tee vaaka- tai pystysuuntaisen vertailumitan merkintä.



Min. etäisyys laserlaitteesta n. 1 m. Laserviivat eivät saa osua heijastaviin pintoihin, koska siitä saattaa olla seurausena asetusvirheitä.

RangeXtender RX 30 / 52



Nopea piippaus
(alin ledi)




Jatkuva äänimerkki
(keskimmäinen ledi)
= merkitse vertailumitta



Hidas piippaus
(ylin ledi)

RangeXtender RX 51



Nopea piippaus
(alin ledi)



Jatkuva äänimerkki
(keskimmäinen ledi)
= merkitse vertailumitta



Hidas piippaus
(ylin ledi)



Laserviiva on voimakkaimillaan keskikohdalla ja heikentyy
reunoja kohti. Tämä voi pienentää laservastaanottimen
maksimaalista vastaanottoalueita.

Käyttö mittalatan kanssa

Laservastaanotin RX voidaan kiinnittää yleiskiinnittimellä mittalattaan. Flexi-mittalatta (Til.nro 080.50) soveltuu käytettäväksi kaikenlaisissa korkeuksien mittauksissa. Korkeuserot ovat luettavissa vaivattomasti ilman laskutoimituksia.



Tekniset tiedot

Laservastaanottimen toimintamatka	RX 30: max. 30 m RX 51 / 52: max. 50 m
Virransyöttö	1 x 9 V paristo
Paino (ml. paristot)	RX 30: 0,13 kg RX 51 / 52: 0,2 kg
Käyttölämpötila	0°C ... + 50°C
Varaston lämpötila	0°C ... + 70°C
Mitat (L x K x S)	RX 30: 60 x 110 x 26 mm RX 51: 52 x 150 x 27 mm RX 52: 52 x 164 x 27 mm
Art.nro	RX 30: 033.25A RX 51: 033.20-1 RX 52: 033.20-2
Tekniset muutokset mahdollisia	11 / 2010

EY-määräykset ja hävittäminen

Laite täyttää kaikki EY:n sisällä tapahtuvaa vapaata tavaravaihtoa koskevat standardit.

Tämä tuote on sähkölaite. Se on kierrätettävä tai hävitettävä vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EY-direktiivin mukaan.

Lisätietoja, turvallisuus- yms. ohjeita:
www.laserliner.com/info




RangeXtender RX 30 / RX 51 / RX 52

Receptor laser para todos os lasers de linha com tecnologia RX-READY.


RangeXtender RX 30



RangeXtender RX 52



RangeXtender RX 51



L Íman de topo


M Nível de bolha

1 Inserir a pilha


RangeXtender RX 30



RangeXtender RX 51



RangeXtender RX 52

**2 Trabalhar com o receptor laser RX**

Para a nivelação a grandes distâncias ou em caso de luminosidade elevada, use o receptor laser RX. Ligue-o com a tecla F, a lâmpada de controlo G é acesa.



- | | |
|-----------------------------------|--|
| Laser de linha:
RX 30 / RX 52: | A tecla liga e desliga o modo do receptor laser. |
| RX 51: | Com a tecla é definida a margem de tolerância. |
| | Com a tecla é ajustada a sensibilidade. |


Ligar o laser de linha no modo receptor manual A seguir, as linhas de laser pulsam a uma frequência elevada e as linhas de laser tornam-se mais escuras. O receptor laser detecta as linhas de laser através desta pulsação até uma distância máx. de 30 m (RX 30) / max. 50 m (RX 51 / 52). Distância mínima até ao aparelho de laser aprox. 3 m.

Movimento a seguir o campo de recepção (B) do receptor laser através das linhas de laser para cima e para baixo (linha de laser horizontal) e/ou para os lados (linha de laser vertical) até o LED central acender. Marque em seguida a dimensão de referência horizontal e/ou vertical.




Distância mínima até ao aparelho de laser aprox. 3 m. Tenha o cuidado de não deixar que as linhas de laser sejam reflectidas por superfícies reflectoras. Estas reflexões podem provocar indicações erradas.

RangeXtender RX 30 / 52



RangeXtender RX 51



A intensidade da luz das linhas de laser é maior no meio e menor nas extremidades. Assim é possível que a margem de recepção máxima do receptor laser diminua.

Aplicação com régua vertical

O receptor laser RX pode ser fixado em réguas de medição com o suporte universal. A régua de medição Flexi (n.º art.: 080.50) é recomendada para todas as medições de alturas de solos ou pavimentos. Assim pode determinar directamente diferenças de altura sem precisar de fazer cálculos.



Dados Técnicos

Campo de recepção	RX 30: max. 30 m RX 51 / 52: max. 50 m
Alimentação eléctrica	1 x pilha 9 V
Peso (incl. pilha)	RX 30: 0,13 kg RX 51 / 52: 0,2 kg
Temperatura de trabalho	0°C ... + 50°C
Temperatura de armazenamento	0°C ... + 70°C
Dimensões (L x A x P)	RX 30: 60 x 110 x 26 mm RX 51: 52 x 150 x 27 mm RX 52: 52 x 164 x 27 mm
Nº de artigo	RX 30: 033.25A RX 51: 033.20-1 RX 52: 033.20-2
Sujeito a alterações técnicas	11 / 2010

Disposições da UE e eliminação

O aparelho respeita todas as normas necessárias para a livre circulação de mercadorias dentro da UE.

Este produto é um aparelho eléctrico e tem de ser recolhido e eliminado separadamente, conforme a Directiva europeia sobre aparelhos eléctricos e electrónicos usados.

Mais instruções de segurança e indicações adicionais em:
www.laserliner.com/info




RangeXtender RX 30 / RX 51 / RX 52

Lasermottagare för alla linjelasrar med RX-READY-teknik.


RangeXtender RX 30



RangeXtender RX 52



RangeXtender RX 51




L Huvudmagnet


M Libell

1 Isättning av batterier


RangeXtender RX 30



RangeXtender RX 51



RangeXtender RX 52



2 Arbete med lasermottagaren RX

Använd lasermottagaren RX för nivellering vid stora avstånd eller för laserlinjer som inte längre syns. Slå på den med hjälp av knappen F. Kontrollampen G lyser.




- | | |
|---|--|
| Linjelaser:
RX 30 / RX 52:
RX 51: | Knappen slår på och av handmottagarläge.
Med knappen bestäms toleransområdet.
Med knappen ställer man in känsligheten. |
|---|--|

Sätt linjelasern i handmottagarläget. Nu pulserar laserlinjerna med en hög frekvens och laserlinjerna blir mörkare. Tack vare pulseringen identifierar lasermottagaren laserlinjerna upp till ett avstånd på maximalt 30 m (RX 30)/50 m (RX 51/52). Minimiaväståndet till laserenheten är cirka 3 m.


Flytta nu lasermottagarens mottagningsfält (B) uppåt och neråt genom laserlinjerna (horisontell laserlinje) respektive i sidled (vertikala laserlinjer), tills att den mellersta lysdioden tänds. Markera nu det horisontella respektive vertikala referensmåttet.

! Minsta avstånd till laserapparaten ca. 3 m. Se upp så att inte laserlinjerna reflekteras från speglande ytor. Sådana speglingar kan leda till felaktiga värden.

RangeXtender RX 30 / 52



RangeXtender RX 51



! Laserlinjernas ljusintensitet är högst i mitten och svagare i ändarna. Därmed kan det maximala mottagningsområdet för lasermottagaren minska.

Användning med mätribba

Lasermottagaren RX kan fästas på mätribbor med universalfästet. Fleximätribban (artikelnr 080.50) rekommenderas för alla mätningar av golvhöjder. Med hjälp av den kan du fastställa höjdskillnader direkt utan att behöva räkna.



Tekniska data

Lasermottagningsområde	RX 30: max. 30 m RX 51 / 52: max. 50 m
Strömförsörjning	1 x 9 V batteri
Vikt (inklusive batteri)	RX 30: 0,13 kg RX 51 / 52: 0,2 kg
Arbets temperatur	0°C ... + 50°C
Förvaringstemperatur	0°C ... + 70°C
Mått (B x H x D)	RX 30: 60 x 110 x 26 mm RX 51: 52 x 150 x 27 mm RX 52: 52 x 164 x 27 mm
Artikelnummer	RX 30: 033.25A RX 51: 033.20-1 RX 52: 033.20-2
Tekniska ändringar förbehålls	11 / 2010

EU-bestämmelser och kassering

Apparaten uppfyller alla nödvändiga normer för fri handel av varor inom EU.

Den här produkten är en elektrisk apparat och den måste sopsorteras enligt det europeiska direktivet för utjämna el- och elektronikapparater.


Ytterligare säkerhets- och extra anvisningar på:
www.laserliner.com/info




RangeXtender RX 30 / RX 51 / RX 52

Lasermottaker for alle linjelasere med RX-READY teknologi.


RangeXtender RX 30



RangeXtender RX 52



RangeXtender RX 51




L Hodemagnet


M Libelle

1 Innsetting av batteriet


RangeXtender RX 30



RangeXtender RX 51



RangeXtender RX 52



2 RX READY Arbeider med lasermottaker RX

Bruk lasermottaker RX til nivellering på store avstander eller ved laserlinjer som ikke lenger er synlige. Slå den på med tast F, kontrollampen G lyser.



- | | |
|---|--|
| Linjelaser:
RX 30 / RX 52:
RX 51: | Knappen kopler håndmottakermodus på og av.
Med knappen fastlegges toleranseområdet.
Med knappen blir ømfintlighete innstilt. |
|---|--|


Sett linjelaseren i manuell mottakermodus. Nå pulserer laserlinjene med en høy frekvens, og laserlinjene blir mørkere. Takket være denne pulseringen registrerer lasermottakeren laserlinjer på inntil 30 m (RX 30) / 50 m (RX 51 / 52) avstand. Minimumsavstand til laserapparatet ca. 3 m.

Beveg nå lasermottakerens mottaksfelt (B) opp og ned gjennom laserlinjene (horizontal laserlinje) eller sidelengs (vertikale laserlinjer) inntil LEDen i midten lyser opp. Marker nå det horisontale eller vertikale referanse målet.




Minimums avstand til laserapparatet ca. 3 m. Påse at laserlinjene ikke reflekteres av speilende flater. Disse refleksjonene kan føre til feilvisninger.

RangeXtender RX 30 / 52



RangeXtender RX 51



Laserlinjenes lysintensitet er høyest i midten og blir mindre mot endene. Dette kan føre til at lasermottakerens maksimale mottaksområde blir redusert.

Bruk med målestang

Lasermottakeren RX kan festes til målestenger ved hjelp av universalholderen. Den fleksible målestangen (art.nr.: 080.50) anbefales for alle målinger på bakkenivå. Du kan straks beregne høydeforskjeller uten å regne.



Tekniske data

Lasermottaksområde	RX 30: max. 30 m RX 51 / 52: max. 50 m
Strømforsyning	1 x 9V batteri
Vekt (inkl. batteri)	RX 30: 0,13 kg RX 51 / 52: 0,2 kg
Arbeidstemperatur	0°C ... + 50°C
Lagertemperatur	0°C ... + 70°C
Mål (B x H x D)	RX 30: 60 x 110 x 26 mm RX 51: 52 x 150 x 27 mm RX 52: 52 x 164 x 27 mm
Artikkelnummer	RX 30: 033.25A RX 51: 033.20-1 RX 52: 033.20-2
Det tas forbehold om tekniske endringer	11 / 2010

EU-krav og kassering

Apparatet oppfyller alle nødvendige normer for fri samhandel innenfor EU.

Dette produktet er et elektroapparat og må kildesorteres og avfallsbehandles tilsvarende ifølge det europeiske direktivet for avfall av elektrisk og elektronisk utstyr.


Ytterligere sikkerhetsinstrukser og tilleggsinformasjon på:
www.laserliner.com/info




RangeXtender RX 30 / RX 51 / RX 52

RX-READY teknolojisi olan tüm çizgi lazerler için lazer alıcısı.

RangeXtender RX 30




RangeXtender RX 52



- A** Sesli sinyal AÇIK/KAPALI
- B** Lazer alıcı alanı
- C** Üniversal askılı
- D** Pil yuvası
- E** Lazer pozisyon göstergeleri (RX 30: önde / RX 51 / 52: önde, yanlarda, arkada)
- F** AÇIK/KAPALI düğmesi
- G** LED İşlev Göstergesi
- H** Hassasiyet Değiştirme
Yakın alan / Uzak alan
- I** Tolerans alanı değiştirme
İnce ayar alanı / Manüel alan
- J** LED Hassasiyeti:
yeşil = Yakın alan maks.
15 m'ye kadar kırmızı = Uzak
alan maks. 50 m'ye kadar
- K** LED Tolerans alanı:
kapalı İnce ayar alanı /
kırmızı manüel alan


RangeXtender RX 51




- L** Mıgnatız başlık
- M** Su terazisi

1 Pilin takılması


RangeXtender RX 30



RangeXtender RX 51



RangeXtender RX 52

**2  Lazer alıcısı RX ile çalışma**

Uzak mesafede veya lazer ışınları görülmemiş durumlarda tesviye yapmak için lazer alıcısı RX'i kullanın. Bunu F tuşuna basarak açın. Kontrol lambası G yanıyor.



- | | |
|----------------|--|
| Çizgi Lazeri: | Bu tuş el alıcısı modunu açar ve kapatır. |
| RX 30 / RX 52: | Bu tuş ile tolerans alanı belirlenir. |
| RX 51: | Bu tuş ile hassasiyeti ayarlayabilirsiniz. |


Çizgi lazerini el alıcısı moduna alın. Şimdi -lazer çizgileri yüksek bir frekans ile çarpıyorlar ve lazer çizgileri- koyuluyorlar. Lazer alıcısı bu çarpma sayesinde lazer çizgilerini 30 m(RX30) / 50 m (RX 51 / 52) mesafeye kadar algılayabiliyor. Lazer alıcısına azami mesafe yak. 3 m.

Şimdi lazer alıcısının alıcı alanını (B) lazer çizgileri arasından yukarı ve aşağıya doğru (yatay lazer çizgileri) veya yanlara doğru (dikey lazer çizgileri) orta LED ışığı yanana kadar hareket ettiriniz. Şimdi yatay veya dikey referans ölçüsünü işaretleyiniz.




Lazer cihazına asgari mesafe 3 m kadar olacak. Lazer çizgilerinin yansımıza özgüleri olan alanlar dan aksetmemelerine dikkat edin. Bu tür aksetmeler yanlış göstergelere neden olabilir.

RangeXtender RX 30 / 52



RangeXtender RX 51



Lazer çizgilerinin ışık yoğunluğu ortada en yüksek seviyededir ve uçlara doğru azalır. Bu sebeple lazer alıcısının maksimum alıcı alanı azalabilir.

Ölçüm tahtası ile kullanım

Lazer alıcısı RX'i universal duvar askısı ile ölçü tahtalarına yerleştirebilirsiniz. Flexi Ölçüm Tahtası (ürün no: 080.50) tüm yer yüksekliği ölçümleri için tavsiye edilir. ununla yükseklik farkını hiç hesap yapmadan doğrudan belirleyebilirsiniz.



Teknik Özellikler

Lazer Alıcı Alanı	RX 30: max. 30 m RX 51 / 52: max. 50 m
Elektrik beslemesi	1 x 9V Pil
Ağırlığı (batarya dahil)	RX 30: 0,13 kg RX 51 / 52: 0,2 kg
Çalışma ısısı	0°C ... + 50°C
Depolama ısısı	0°C ... + 70°C
Ebatlar (G x Y x D)	RX 30: 60 x 110 x 26 mm RX 51: 52 x 150 x 27 mm RX 52: 52 x 164 x 27 mm
Ürün numarası	RX 30: 033.25A RX 51: 033.20-1 RX 52: 033.20-2
Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır	11/2010

AB Düzenlemeleri ve Atık Arıtma

Bu cihaz, AB dahilindeki serbest mal ticareti için geçerli olan tüm gerekli standartların istemlerini yerine getirmektedir.

Bu ürün elektrikli bir cihaz olup Avrupa Birliği'nin Atık Elektrik ve Elektronik Eşyalar Direktifi uyarınca ayrı olarak toplanmalı ve bertaraf edilmelidir.

Diğer emniyet uyarıları ve ek direktifler için:

www.laserliner.com/info




RangeXtender RX 30 / RX 51 / RX 52

Лазерный приемник для любых линейных лазеров с технологией RX-READY.

RangeXtender RX 30




RangeXtender RX 52



- A** Выключатель звука
- B** Поле приемника для лазерного луча
- C** Универсальное крепление
- D** Отsek для элементов питания
- E** светодиоды индикации лазера
(RX 30: передний / RX 51 / 52:
передний, боковой, задний)
- F** Выключатель
- G** Светодиодный индикатор работы
- H** Переключение диапазонов
чувствительности Ближний /
дальний диапазон
- I** Переключение диапазона
допусков Диапазон точной
регулировки / диапазон
произвольной регулировки
- J** Светодиодная индикация
чувствительности: зеленый =
ближний диапазон до макс.
15 м красный = дальний
диапазон до макс. 50 м
- K** Светодиоды индикации
диапазона допусков: Диапазон
точной регулировки выключен /
диапазон произвольной
регулировки - красный


RangeXtender RX 51




- L** Встроенный магнит
- M** Уровень

1 Установка батареи


RangeXtender RX 30



RangeXtender RX 51



RangeXtender RX 52



2 RX READY Работа с лазерным приемником RX

Для работы на больших расстояниях или в условиях яркого света используйте лазерный приемник RX. Для этого нажмите кнопку F; загорится контрольная лампа G.



Линейные лазеры: Клавиша включает и выключает ручной режим работы приемника.

RX 30 / RX 52: Эта клавиша позволяет выбирать диапазон допусков.

RX 51: Эта клавиша служит для настройки чувствительности.


Переключить линейный лазер в режим ручного приема. Теперь лазерные линии начнут пульсировать с высокой частотой и поэтому немного потускнеют. Лазерный приемник может зафиксировать эти пульсирующие лазерные линии на расстоянии до 30 м (RX 30) / 50 м (RX 51 / 52). Минимальное расстояние до лазерного прибора - примерно 3 м.

Теперь перемещайте поле приемника (B) лазерного приемника вверх/вниз (горизонтальный лазер) и/или вправо/влево (вертикальный лазер) относительно лазерных линий до тех пор, пока не загорится центральный светодиод. Теперь отметьте горизонтальные и/или вертикальные контрольные размеры.




Минимальное расстояние до лазерного прибора - примерно 3 м.
Необходимо следить за тем, чтобы лазерные линии не отражались
от зеркальных поверхностей. Такие отражения могут привести к
искажениям показаний.

RangeXtender RX 30 / 52



RangeXtender RX 51



Наибольшую интенсивность света лазерный луч имеет в центре, а ближе к краям луч тускнеет. В результате может уменьшиться максимальный диапазон приема лазерного приемника.

Использование с нивелирной рейкой

Приемник лазерных лучей RX можно установить на передвижной рельс с помощью универсального держателя. Передвижной рельс (Арт. № 080.50) необходим для проведения нивелировочных работ. С его помощью вы получите прямые показания высот без дополнительных расчетов.



Технические характеристики

Диапазон приема лазерного луча	RX 30: макс. 30 м RX 51 / 52: макс. 50 м
Электропитание	1 батарейка х 9 В
Вес (с батареей)	RX 30: 0,13 кг RX 51 / 52: 0,2 кг
Рабочая температура	0°C ... + 50°C
Температура хранения	0°C ... + 70°C
Размеры (Ш x В x Г)	RX 30: 60 x 110 x 26 мм RX 51: 52 x 150 x 27 мм RX 52: 52 x 164 x 27 мм
Артикул №	RX 30: 033.25A RX 51: 033.20-1 RX 52: 033.20-2
Подлежит техническим изменениям без предварительного извещения	11 / 2010

Правила и нормы ЕС и утилизация

Прибор выполняет все необходимые нормы, регламентирующие свободный товарооборот на территории ЕС.

Данное изделие представляет собой электрический прибор, подлежащий сдаче в центры сбора отходов и утилизации в разобранном виде в соответствии с европейской директивой о бывших в употреблении электрических и электронных приборах.


Другие правила техники безопасности и дополнительные инструкции см. по адресу: www.laserliner.com/info




RangeXtender RX 30 / RX 51 / RX 52

Лазерний приймач для всіх лінійних лазерів, в яких використовується технологія RX-READY.

RangeXtender RX 30



RangeXtender RX 52



RangeXtender RX 51




L Магніт у верхній частині


M Поземник

1 Встановлення батареї


RangeXtender RX 30



RangeXtender RX 51



RangeXtender RX 52



2 RX READY Робота з лазерним приймачем RX

Для нивелирування на більших відстанях або в умовах яскравого світла використовуйте лазерний приймач RX. Для цього, включіть його, нажавши на кнопку F; загориться керувальна лампа G.



Лінійний лазер:

RX 30 / RX 52:

RX 51:

Лінійний лазер: ця кнопка вимикає й вимикає ручний приймач.

Цією кнопкою задається діапазон допуску.

Цією кнопкою задається чутливість.

Перемкніть лінійний лазер у режим ручного приймача. Тепер лазерний луч почнёт пульсировать с более высокой частотой, поэтому он немного потускнеет. Лазерный приемник зафиксирует пульсирующие лазерные лучи на расстоянии до 30 м (RX 30) / 50 м (RX 51 / 52). Мінімальна відстань до лазерного пристроя становить приблизно 3 м.

Теперь перемещайте приемник лазерных лучей (B) вверх/вниз (горизонтальный лазер) и/или вправо/влево (вертикальный лазер) до тех пор, пока не загорится центральный светодиод зелёный. Теперь отметьте горизонтальные и/или вертикальные контрольные метки на стене.




Мінімальна відстань до лазерного приладу становить приблизно 3 м.
Слідкуйте за тим, щоб лазерні промені не відбивалися від дзеркальних
поверхонь. Ці відбиття можуть привести до помилкових показань.

RangeXtender RX 30 / 52



RangeXtender RX 51



Наибольшую интенсивность света лазерный луч имеет в центре, а ближе к краям луч туснеет. Таким чином можно зменшить максимальную зону приёму лазерного приёмчика.

Використання з нівелірною рейкою

Лазерний приймач RX можна кріпiti на нівелірних рейках за допомогою універсального кріplення. Для всіх вимірювань рівня радимо користуватися рухомою рейкою Flexi (арт. №: 080.50). Вона дозволяє визначити різницю рівній відразу без розрахунків.



Технічні дані

Дальність прийому лазерного променя	RX 30: макс. 30 м RX 51 / 52: макс. 50 м
Живлення	Акумулятор 1 x 9 В
Маса (з батареєю)	RX 30: 0,13 кг RX 51 / 52: 0,2 кг
Робоча температура	0°C ... + 50°C
Температура зберігання	0°C ... + 70°C
Габаритні розміри (Ш x В x Г)	RX 30: 60 x 110 x 26 мм RX 51: 52 x 150 x 27 мм RX 52: 52 x 164 x 27 мм
Арт.№	RX 30: 033.25A RX 51: 033.20-1 RX 52: 033.20-2
Сохраняется право на технические изменения	11 / 2010

Нормативні вимоги ЄС й утилізація

Цей пристрiй задовольняє всiм необхiдним нормам щодо вiльного обiгу товарiв в межах ЄС.

Згiдно з європейською директивою щодо електричних i електронних приладiв, що вiдслужили свiй термiн, цей вирiб як електроприлад пiдлягає збору й утилiзацiї окрiмо вiд iнших вiдходiв.

Детальнi вказiвки щодо безпеки й додаткова iнформацiя на сайтi: www.laserliner.com/info




RangeXtender RX 30 / RX 51 / RX 52

Laserový přijímač pro všechny čárové lasery s technologií RX-READY.


RangeXtender RX 30



RangeXtender RX 52



RangeXtender RX 51




L Magnet hlavy


M Libela

1 Vložení baterií


RangeXtender RX 30



RangeXtender RX 51



RangeXtender RX 52

**2 Práce s laserovým přijímačem RX**

K nivелaci na velké vzdálenosti nebo při již neviditelných laserových liniích použijte laserový přijímač RX. Ten zapnete tlačítkem F, rozsvítí se kontrolka G.



- Čárový laser:
RX 30 / RX 52: Tlačítko zapíná a vypíná ruční přijímací režim.
RX 51: Pomocí tlačítka se určuje rozsah tolerance.
Pomocí tlačítka se nastavuje citlivost.


Přepněte liniový laser do režimu ručního přijímače. Laserové linie nyní pulzují s vysokou frekvencí a jsou tmavší. Díky tomuto pulzování nyní laserový přijímač rozpozná laserové linie do max. vzdálenosti 30 m (RX 30) / 50 m (RX 51 / 52). Minimální vzdálenost k laserovému přístroji cca 3 m.

Nyní pohybujte polem příjmu (B) na laserovém přijímači pomocí laserových linií nahoru a dolů (horizontální laserové linie) resp. do stran (vertikální laserové linie), až se rozsvítí prostřední LED. Nyní si označte horizontální resp. vertikální referenční rozměr.




Minimální vzdálenost k laserovému přístroji cca. 3 m. Dejte pozor, aby se čáry laseru neodrážely od lesklých ploch. Tyto odrazy mohou způsobovat chybné zobrazení.

RangeXtender RX 30 / 52



RangeXtender RX 51



Světelná intenzita laserových linií je ve středu nejvyšší, na koncích je nižší. Tím se může snížit maximální rozsah příjmu laserového přijímače.

Použití s nivelační latí

Pomocí univerzálního držáku lze laserový přijímač RX připevnit k nivelačním latím. Pružnou nivelační lat (č. art.: 080.50) lze doporučit pro všechna měření výšek podloží. Bez výpočtů můžete přímo určit výškové rozdíly.



Technické parametry

Rozsah příjmu laseru	RX 30: max. 30 m RX 51 / 52: max. 50 m
Napájení	1 x 9 V baterie
Hmotnost (včetně baterie)	RX 30: 0,13 kg RX 51 / 52: 0,2 kg
Provozní teplota	0°C ... + 50°C
Skladovací teplota	0°C ... + 70°C
Rozměry (Š x V x H)	RX 30: 60 x 110 x 26 mm RX 51: 52 x 150 x 27 mm RX 52: 52 x 164 x 27 mm
Číslo artiklu	RX 30: 033.25A RX 51: 033.20-1 RX 52: 033.20-2
Technické změny vyhrazeny	11/2010

Ustanovení EU a likvidace

Přístroj splňuje všechny potřebné normy pro volná pohyb zboží v rámci EU.

Tento výrobek je elektrický přístroj a musí být odděleně vytříděn a zlikvidován podle evropské směrnice pro použité elektrické a elektronické přístroje.


Další bezpečnostní a dodatkové pokyny najdete na:
www.laserliner.com/info




RangeXtender RX 30 / RX 51 / RX 52

Laservastuvõtja kõigile RX-READY tehnoloogiaga kiirlaseritele.


RangeXtender RX 30



RangeXtender RX 52



RangeXtender RX 51




L Peamagnet


M Libell

1 Patareide sisestamine


RangeXtender RX 30



RangeXtender RX 51



RangeXtender RX 52



2 Töötamine laservastuvõtjaga RX

Kasutage nivelleerimiseks suurtel kaugustel või mitte enam nähtavate laserjoonte puhul laservastuvõtjat RX. Lülitage see klahviga F sisse, kontrolllamp G põleb.



Kiirlaser:

RX 30 / RX 52:

RX 51:

Klahv lülitab vastuvõtja käsimooduse sisse ja välja.

Klahviga määratatakse kindlaks tolerantsivahemik.

Klahviga seatakse tundlikkust.


Lülitage joonlaser käsvastuvõtumoodusesse. Nüud pulseerivad laserjooned kõrge sagedusega ning muutuvad tumedamaks. Laservastuvõtja tuvastab pulseerimise kaudu laserjooni kuni max 30 m (RX 30) / 50 m (RX 51 / 52) kauguselt. Minimaalne kaugus laserseadmest u 3 m.

Nüud liigutage laservastuvõtja vastuvõtvälja (B) laserjoontel üles ja alla (horisontaalne laserjoon) või külgedele (vertikaalsed laserjooned) kuni süttib keskmine LED. Märkige nüud horisontaalne või vastavalt vertikaalne referentsmõõt.




Minimaalne kaugus laserseadmeni u 3 m. Jälgige, et peegeldavad pinnad ei reflekteeriks laserkiiri. Need refleksioonid võivad põhjustata väärnäite.

RangeXtender RX 30 / 52



RangeXtender RX 51



Laserjoonte valgusintensiivsus on suurim keskel ja väheneb otstes. Seetõttu võib laservastuvõtja maksimaalne vastuvõtupiirkond väheneda.

Kasutamine koos mõõdulatiga

Laservastuvõtjat RX saab universaalhoidikuga mõõdulattidele kinnitada. Painduvat mõõdulatti (toote-nr: 080.50) soovitatakse köigi maapinnakõrguste mõõtmiste jaoks. Sellega saate arvutusi tegemata kõrguseerinevused vahetult kindlaks määrama.



Tehnilised andmed

Laseri vastuvõtuvahe	RX 30: max. 30 m RX 51 / 52: max. 50 m
Toitepinge	1 x 9V patarei
Kaal (koos patareiga)	RX 30: 0,13 kg RX 51 / 52: 0,2 kg
Töötamistemperatuur	0°C ... + 50°C
Hoidmistemperatuur	0°C ... + 70°C
Mõõtmed (L x K x S)	RX 30: 60 x 110 x 26 mm RX 51: 52 x 150 x 27 mm RX 52: 52 x 164 x 27 mm
Tootenumber	RX 30: 033.25A RX 51: 033.20-1 RX 52: 033.20-2
Jätame endale õiguse tehniliksteks muudatusteks	11 / 2010

ELi nõuded ja utiliseerimine

Seade täidab kõik nõutavad normid vabaks kaubavahetuseks EL-i piires.

Käesolev toode on elektriseade ja tuleb vastavalt Euroopa direktiivile elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta eraldi koguda ning kõrvaldada.

Edasised ohutus- ja lisajuhised aadressil:

www.laserliner.com/info




RangeXtender RX 30 / RX 51 / RX 52

Lāzeruztvērējs visiem līnijlāzeriem ar t.s. RX-READY tehnoloģiju.


RangeXtender RX 30



RangeXtender RX 52




RangeXtender RX 51




L Galvas magnēts
M Līmenirādis

1 Bateriju ievietošana


RangeXtender RX 30



RangeXtender RX 51



RangeXtender RX 52



2 Darbs ar lāzeruztvērēju RX

Nivelēšanai lielā attālumā vai tad, kad lāzera līnijas vairs nav saskatāmas, izmantojiet lāzeruztvērēju RX. Ieslēdziet to ar taustiņu F, deg kontrollampiņa G.



Līnijlāzers:
Ar taustiņu ieslēdz un izslēdz rokas
uztvērēja izvēlni.

RX 30 / RX 52:
Ar taustiņu nosaka tolerances zonu.

RX 51:
Ar taustiņu jutību iestata.


Pārslēdziet līnijlāzeru manuālās uztveršanas režimā. Tagad lāzera līnijas pulsē ar augstu frekvenci un klūst tumšākas. Pateicoties šai pulsēšanai, lāzeruztvērējs var atpazīt lāzera starus līdz maks. 30 m (RX 30) / 50 m (RX 51 / 52) attālumam. Minimālais attālums līdz lāzera ierīcei ir apm. 3 cm.

Pārvietojiet lāzeruztvērēja uztveres lauku (B) cauri lāzera stariem augšup un lejup (horizontāliem lāzera stariem) jeb sāņus (vertikāliem lāzera stariem), līdz iedegas vidējā gaismas diode. Tagad atzīmējiet horizontālo jeb vertikālo atsauces attālumu.




Minimālais attālums līdz lāzera ierīcei ir apm. 3 m. Raudzīties, lai lāzera līnijas nereflektē atspīdošas virsmas. Var būt kļūdains rādījums.

RangeXtender RX 30 / 52



RangeXtender RX 51



Lāzera staru gaismas intensitāte pa vidu ir visspēcīgākā un malās visvājākā. Var samazināties uztvērēja maksimālā zona.

Mērlatas pielietojums

Lāzeruztvērēju RX ar universālo turētāju var piestiprināt pie mērlatām. Elastīgo mērlatu (Art.-Nr.: 080.50) ieteicams izmantot visiem grīdas augstuma mērījumiem. Ar to Jūs, neveicot papildu aprēķinus, uzreiz varat noteikt augstuma atšķirības.



Tehniskie dati

Lāzera uztveršanas diapazons	RX 30: max. 30 m RX 51 / 52: max. 50 m
Strāvas padeve	1 x 9 V baterija
Svars (ieskaitot baterijas)	RX 30: 0,13 kg RX 51 / 52: 0,2 kg
Darba temperatūra	0°C ... + 50°C
Uzglabāšanas temperatūra	0°C ... + 70°C
Mērījumi (platums x augstums x dzīlums)	RX 30: 60 x 110 x 26 mm RX 51: 52 x 150 x 27 mm RX 52: 52 x 164 x 27 mm
Artikula numurs	RX 30: 033.25A RX 51: 033.20-1 RX 52: 033.20-2
Lespējamas tehniskas izmaiņas	11 / 2010

ES-noteikumi un utilizācija

Lerīce atbilst attiecīgajiem normatīviem par brīvu preču aprīti ES.

Konkrētais ražojums ir elektroiekārta. Tā utilizējama atbilstīgi ES Direktīvai par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem.

Vairāk drošības un citas norādes skatīt:
www.laserliner.com/info




RangeXtender RX 30 / RX 51 / RX 52

Lazerinis imtuvas visiems linijiniams lazeriams, turintiems RX-READY technologiją.

RangeXtender RX 30



RangeXtender RX 52



- A** Garsos signalas JUNGATAS / IŠJUNGATAS
- B** Lazerio priėmimo laukas
- C** Universalus tvirtinimo elementas
- D** Baterijų dėtuvė
- E** Padėties rodmenys lazeriui (RX 30: priekyje / RX 51 / 52: priekyje, šone, gale)
- F** Jungiklis JUNGTI / IŠJUNGTI
- G** Darbo režimo rodmenys su šviesos diodais
- H** Jautrumo parinkimas: Artimojo ir tolimojo veikimo sritis
- I** Paklaidų srities perjungimas Tikslaus nustatymo diapazonas / automatinio nustatymo diapazonas
- J** Šviesos diodų jautrumas: žalias = artimojo veikimo sritis iki maks. 15 m / raudonas = tolimojo veikimo sritis maks. 50 m
- K** Skystujų kristalų displejaus paklaidų sritis: išjungtas tikslaus nustatymo diapazonas / raudonas automatinio nustatymo diapazonas


RangeXtender RX 51




- L** Galvutės magnetas
- M** Gulsčiukas

1 Baterijų įdėjimas


RangeXtender RX 30



RangeXtender RX 51



RangeXtender RX 52



2 Darbas su lazerio imtuviu RX

Niveliavimui dideliu atstumu arba kai nebesimato lazerio linijų naudokite lazerio imtuvą RX. Jį įjunkite mygtuku, šviečia kontrolinė lemputė G.



Linijinis lazeris: Jungiklis įjungia ir išjungia rankinio imtuvo režimą.

RX 30 / RX 52: Jungikliu pasirenkama paklaidų sritis.
RX 51:

Jungikliu yra parenkamas jautrumas.


Linijinių lazerų perjunkite į rankinio priėmimo režimą. Dabar lazerio linijos pulsuoja dideliu dažniu ir tampa tamsesnės. Lazerio imtuvas dėl šio pulsavimo atpažsta lazerio linijas iki maks. 30 m (RX 30) / 50 m (RX 51 / 52) atstumo. Minimalus atstumas iki lazerio prietaiso apie 3 m.

Dabar judinkite lazerio imtuvo lauką (B) per lazerio linijas pirmyn ir atgal (horizontalios lazerio linijos) arba į šonus (vertikalios lazerio linijos) kol pradės švesti vidurinysis šviesos diodas (LED). Pasižymėkite horizontalią ir (arba) vertikalią referencinę žymę.



Minimalus atstumas iki lazerinio prietaiso yra apie 3 m. Atkreipkite dėmesį, kad lazerio spinduliai nebūtų atspindimi nuo veidrodinių paviršių. Toks atspindėjimas gali įtakoti klaidingus rezultatus.

RangeXtender RX 30 / 52



greitas pypsejimas
(apatinis šviesos
diodas (LED))




Ištisinis signalas (vidurinysis
šviesos diodas (LED))
= pasižymėkite atskaitos atstumą



retas pypsejimas
(viršutinis šviesos
diodas (LED))

RangeXtender RX 51



greitas pypsejimas
(apatinis šviesos
diodas (LED))



Ištisinis signalas (vidurinysis
šviesos diodas (LED))
= pasižymėkite atskaitos atstumą



retas pypsejimas
(viršutinis šviesos
diodas (LED))



Lazerio linijų šviesos intensyvumas yra didžiausias viduryje ir link kraštų mažėja. Dėl to gali sumažėti lazerio imtuvo maksimali priėmimo zona.

Matuoklės naudojimas

Lazerio imtuvą galima pritvirtinti prie matuoklės, naudojant universalų tvirtinimą. Lanksčią matuoklę (gaminio numeris: 080.50) rekomenduojama naudoti visiems grindų aukščio matavimams atlikti. Ja naudodamiesi be skaičiavimo tiesiogiai nustatysite aukščių skirtumus.



Techniniai duomenys

Lazerio priėmimo zona	RX 30: max. 30 m RX 51 / 52: max. 50 m
Elektros maitinimas	1 x 9 V baterija
Masė (kartu su baterija)	RX 30: 0,13 kg RX 51 / 52: 0,2 kg
Darbinė temperatūra	0°C ... + 50°C
Sandėliavimo temperatūra	0°C ... + 70°C
Matmenys (P x A x G)	RX 30: 60 x 110 x 26 mm RX 51: 52 x 150 x 27 mm RX 52: 52 x 164 x 27 mm
Gaminio numeris	RX 30: 033.25A RX 51: 033.20-1 RX 52: 033.20-2
Pasliekame teisę daryti techninius pakeitimius	11/2010

ES nuostatos ir utilizavimas

Prietaisas atitinka visus galiojančius standartus, reglamentuojančius laisvą prekių judėjimą ES.

Šis produktas yra elektros prietaisas ir pagal Europos Sąjungos Direktyvą dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų, turi būti surenkamas atskirai ir utilizuojamas aplinką tausojamuoju būdu.

Daugiau saugos ir kitų papildomų nuorodų rasite:
www.laserliner.com/info




RangeXtender RX 30 / RX 51 / RX 52

Receptor laser pentru toate razele laser cu tehnologie RX-READY.


RangeXtender RX 30



RangeXtender RX 52




RangeXtender RX 51




L Magnet cap
M Nivelă

1 Introducerea bateriilor


RangeXtender RX 30



RangeXtender RX 51



RangeXtender RX 52



2 Lucrul cu receptorul laser RX

A se utiliza pentru nivelare pe distanțe mari sau în cazul liniilor laser care nu mai sunt vizibile ale receptorului laser RX. Acesta se pornește cu tasta F, lumina de control G luminează.




- | | |
|----------------|---|
| Rază laser: | Tasta pornește și oprește receptorul de mână. |
| RX 30 / RX 52: | Cu ajutorul tastei se stabilește zona de toleranță. |
| RX 51: | Cu ajutorul tastei se regleză sensibilitatea. |

Laserul liniar se comută în modul de recepționare manual. Acum liniile laser pulsează cu o frecvență înaltă și liniile laser devin mai întunecate. Receptorul laser recunoaște prin aceste pulsări liniile laser până la max. 30 m (RX 30) / 50 m (RX 51 / 52) distanță. Distanța minimă față de aparatul laser cca. 3 m. Deplasați acum câmpul de recepție (B) al receptorului laser prin liniile laser în sus și în jos (linie laser orizontală) resp. lateral (linii laser verticale) până când LED-ul din mijloc luminează. Marcați acum nivelul de referință orizontal resp. vertical.




Distanță minimă până la aparatul laser cca. 3 m. Acordați atenție faptului că razele laser nu sunt reflectate de suprafetele care oglindesc. Aceste reflectări pot cauza afișarea eronată.

RangeXtender RX 30 / 52



RangeXtender RX 51



Intensitatea luminii liniilor laser este maximă în mijloc și se reduce în capetele laterale. În acest fel se poate reduce zona de recepție maximă a receptorului laser.

Utilizare cu rigla de măsură

Receptorul laser RX poate fi fixat cu suportul universal de rglele de măsurare. Rglea de măsurare flexibilă (nr. art.: 080.50) este recomandată pentru toate măsurările de la nivelul pardoselii. Cu aceasta puteți determina diferențele de înălțime direct fără a calcula.



Date tehnice

Interval de receptie laser	RX 30: max. 30 m RX 51 / 52: max. 50 m
Alimentare curent	1 x baterie 9V
Greutate (incl. baterii)	RX 30: 0,13 kg RX 51 / 52: 0,2 kg
Temperatură de lucru	0°C ... + 50°C
Temperatură de depozitare	0°C ... + 70°C
Dimensiuni (L x l x A)	RX 30: 60 x 110 x 26 mm RX 51: 52 x 150 x 27 mm RX 52: 52 x 164 x 27 mm
Număr articol	RX 30: 033.25A RX 51: 033.20-1 RX 52: 033.20-2
Ne rezervăm dreptul să efectuăm modificări tehnice	11/2010

Prevederile UE și debarasarea

Aparatul respectă toate normele necesare pentru circulația liberă a mărfurii pe teritoriul UE.

Acest produs este un aparat electric și trebuie colectat separat și debarasat în conformitate cu normativa europeană pentru aparate uzate electronice și electrice.

Pentru alte indicații privind siguranța și indicații suplimentare vizitați: www.laserliner.com/info




RangeXtender RX 30 / RX 51 / RX 52

Лазерен приемник за всички линейни лазери с технология RX-READY.


RangeXtender RX 30



RangeXtender RX 52



RangeXtender RX 51




L Магнитна глава


M Нивелир

1 Поставяне на батерии


RangeXtender RX 30



RangeXtender RX 51



RangeXtender RX 52



2 Работа с лазерния приемник RX

За нивелиране на по-големи дистанции или условия на силна светлина, използвайте лазерния приемник RX. Включете с бутон F; контролната лампа G ще светне.



Линеен лазер:

RX 30 / RX 52:

RX 51:

Бутона превключва ръчен режим на приемане
Вкл. и Изкл.

С бутона се фиксира диапазонът на толеранс.

С бутона се настройва чувствителността.


Включете линейния лазер в режим Ръчен приемник. Лазерните линии сега ще пулсират с голяма честота, което ги прави по-тъмни. Лазерния приемник може да засече три пулсиращи лазерни линии на максимално разстояние от 30 м (RX 30) / 50 м (RX 51 / 52). Минимално разстояние до лазерното устройство около 3 м.

Сега преместете полето на приемане (B) на лазерния приемник през лазерните линии нагоре и надолу (хоризонтална лазерна линия) и/или настрани (вертикална лазерна линия) докато централният диод светне. Сега маркирайте хоризонталните и/или вертикалните референтни измервания.




Минимално разстояние до лазерното устройство около 3 м. Обърнете внимание лазерните линии да не се отразяват от огледални повърхности. Тези отражения може да доведат до грешни показания.

RangeXtender RX 30 / 52



RangeXtender RX 51



Интензитета на лазерната светлина е най-силна в средата и намалява към в краишата на линиите. По този начин може да се намали максималният обхват на приемане на лазерния приемник.

Използване с мерна линийка

Лазерният приемник RX може да бъде прикрепен към измервателните уреди чрез универсална конзола. Flexi измервателен уред (арт. номер 080.50) е винаги препоръчван, когато се измерват височини от пода. Той позволява определянето на височините директно без изчисления.



Технически характеристики

Диапазон на приемане на лазера	RX 30: макс. 30 м RX 51 / 52: макс. 50 м
Електрозахранване	1 x 9V батерия
Тегло (вкл. батерия)	RX 30: 0,13 кг RX 51 / 52: 0,2 кг
Работна температура	0°C ... + 50°C
Температура на съхранение	0°C ... + 70°C
Размери (Ш x В x Д)	RX 30: 60 x 110 x 26 мм RX 51: 52 x 150 x 27 мм RX 52: 52 x 164 x 27 мм
Артикулен номер	RX 30: 033.25A RX 51: 033.20-1 RX 52: 033.20-2
Запазва се правото за технически изменения	11 / 2010

ЕС-разпоредби и изхвърляне

Уредът изпълнява всички необходими стандарти за свободно движение на стоки в рамките на ЕС.

Този продукт е електрически уред и трябва да се събира и изхвърля съгласно европейската директива относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО).


Още инструкции за безопасност и допълнителни указания ще намерите на адрес: www.laserliner.com/info




RangeXtender RX 30 / RX 51 / RX 52

Δέκτης λέιζερ για όλα τα γραμμικά λέιζερ με RX-READY τεχνολογία.

RangeXtender RX 30



RangeXtender RX 52



RangeXtender RX 51




L: Μαγνήτης κεφαλής


M: Αεροστάθμη

1 Τοποθέτηση των μπαταριών


RangeXtender RX 30



RangeXtender RX 51



RangeXtender RX 52



2 Εργασία με τον δέκτη λέιζερ RX

Χρησιμοποιείτε για χωροστάθμηση σε μεγάλες αποστάσεις ή όταν οι γραμμές λέιζερ δεν είναι πλέον ορατές τον δέκτη λέιζερ RX. Ενεργοποιήστε τον με το πλήκτρο F, η λυχνία ελέγχου G ανάβει.



Γραμμικό λέιζερ: Το πλήκτρο ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη λειτουργία του χειροκίνητου δέκτη.

RX 30 / RX 52: Με το πλήκτρο καθορίζεται η περιοχή ανοχής.

RX 51: Με το πλήκτρο ρυθμίζεται η ευαισθησία.


Ενεργοποιήστε το γραμμικό λέιζερ με το πλήκτρο λειτουργίας χειροκίνητης λήψης. Τώρα πάλλονται οι γραμμές λέιζερ με μεγάλη συχνότητα και οι γραμμές λέιζερ γίνονται πιο σκούρες. Ο δέκτης λέιζερ αναγνωρίζει με αυτούς τους παλμούς τις γραμμές λέιζερ σε απόσταση έως το πολύ 30 m (RX 30) / 50 m (RX 51 / 52). Ελάχιστη απόσταση προς τη συσκευή λέιζερ περ. 3 m.

Κινήστε τώρα το πεδίο (B) του δέκτη λέιζερ διαμέσου των γραμμών λέιζερ προς τα πάνω και προς τα κάτω (οριζόντια γραμμή λέιζερ) ή προς το πλάι (κάθετες γραμμές λέιζερ) έως ότου ανάφει η μεσαία LED. Σημειώστε τώρα την οριζόντια ή κάθετη διάσταση αναφοράς.




Ελάχιστη απόσταση προς τη συσκευή λέιζερ περ. 3 m. Προσέξτε να μη γίνεται αντανάκλαση των γραμμών λέιζερ σε επιφάνειες καθρέπτη. Η αντανάκλαση μπορεί να οδηγήσει σε λάθος ενδείξεις.

RangeXtender RX 30 / 52



RangeXtender RX 51



Η ένταση φωτός των γραμμών λέιζερ είναι εντονότερη στη μέση και μικρότερη στις άκρες. Έτσι μπορεί να μειωθεί η μέγιστη περιοχή λήψης του δέκτη λέιζερ.

Εφαρμογή με σταδία

Ο δέκτης λέιζερ RX μπορεί να στερεωθεί σε σταδίες χρησιμοποιώντας τη βάση γενικής χρήσης. Η Flexi επεκτεινόμενη σταδία (αριθ. είδ.: 080.50) συνιστάται για όλες τις μετρήσεις υψών από δάπεδα. Με αυτήν μπορείτε να μετράτε κατευθείαν υψομετρικές διαφορές χωρίς πολύπλοκους υπολογισμούς.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Περιοχή λήψης του δέκτη λέιζερ	RX 30: max. 30 m RX 51 / 52: max. 50 m
Παροχή ρεύματος	1 x 9V μπαταρία
Βάρος (με μπαταρίες)	RX 30: 0,13 kg RX 51 / 52: 0,2 kg
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C ... + 50°C
Θερμοκρασία αποθήκης	0°C ... + 70°C
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	RX 30: 60 x 110 x 26 mm RX 51: 52 x 150 x 27 mm RX 52: 52 x 164 x 27 mm
Αριθμός ειδους	RX 30: 033.25A RX 51: 033.20-1 RX 52: 033.20-2
Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών	11/2010

Κανονισμοί ΕΕ και απόρριψη


Η συσκευή πληροί όλα τα αναγκαία πρότυπα για την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων εντός της ΕΕ.

Το παρόν προϊόν είναι μία ηλεκτρική συσκευή και πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά και να απορρίπτεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία περί Ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών παλιών συσκευών.

Περαιτέρω υποδείξεις ασφαλείας και πρόσθετες υποδείξεις στην ιστοσελίδα: www.laserliner.com/info



RangeXtender RX



SERVICE



Umarex GmbH & Co KG

– Laserliner –

Möhnestraße 149, 59755 Arnsberg, Germany

Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333

laserliner@umarex.de

Umarex GmbH & Co KG

Donnerfeld 2

59757 Arnsberg, Germany

Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333

www.laserliner.com

033.25A / 033.20-1 / 033.20-2 / Rev. 1110



Laserliner®
Innovation in Tools