










9000

EN 136:1998 CL2

MOLDEX



DE	Gebrauchsanleitung für Vollmasken der Serie 9000	2+3
GB	Instructions for Series 9000 Masks.....	4+5
FR	Notice d'utilisation des masques de la série 9000.....	6+7
NL	Handleiding voor maskers van serie 9000.....	8+9
ES	Instrucciones de uso para máscaras de la serie 9000	10+11
PT	Instruções de uso para máscaras da série 9000.....	12+13
IT	Maschera pieno facciale Serie 9000 - Istruzioni per l'uso	14+15
SE	Bruksanvisning för masker i serien 9000	16+17
FI	Käyttöohje, 9000-sarjan naamarit	18+19
NO	Bruksanvisning for masker serie 9000.....	20+21
IS	Notkunarleiðbeiningar fyrir grímur Serie 9000	22+23
DK	Brugsvejledning masker serie 9000	24+25
RU	инструкция по использованию масок серии 9000	26+27
LV	9000. sērijas aizsargamasku lietošanas instrukcija	28+29
LT	9000 serijos veido kaukių naudojimo instrukcija.....	30+31
EE	Seeria 9000 maskide kasutusjuhend	32+33
PL	Instrukcja użytkowania masek serii 9000.....	34+35
CZ	Návod k použití pro masky řady 9000.....	36+37
TR	9000 Serisi Maskeler İçin Kullanım Kılavuzu	38+39



DE Gebrauchsanleitung für Vollmasken der Serie 9000

Wichtige Hinweise für den Anwender

Diese Anleitung ist nur gültig in Verbindung mit der Gebrauchsanleitung für Gas- und Partikelfilter der MOLDEX Serie 7000/9000.

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise zur Benutzung des Produktes und das Nichttragen des Atemschutzes im schadstoffbelasteten Bereich kann die Gesundheit des Benutzers beeinträchtigen und zu bleibenden Schäden und lebensgefährlichen Verletzungen führen.

- Dieses Atemschutzgerät liefert keinen Sauerstoff (O₂)
- Gerät nur in ausreichend belüfteten Räumen verwenden, (19,5 Vol.-% Sauerstoff)
- Die Maske und die Filter müssen nach der Art und der Konzentration des Schadstoffes ausgewählt werden (siehe Tabelle, 2).
- Bei Gasen mit ungünstigen Wärmeigenschaften dürfen Filter nur dann in Einsatz gebracht werden, wenn dafür spezielle Einsatzzregeln gegeben werden.
- Bei unbekannten oder veränderlichen Verhältnissen müssen Isoliergeräte getragen werden.
- Der Arbeitsraum ist sofort zu verlassen und die Atemschutzmaske zu ersetzen, wenn:
 - die Maske beschädigt ist,
 - das Atmen schwierig wird,
 - Schwindel oder Erschöpfung eintritt.
 - Sie Gefahrenstoffe schmecken oder riechen können oder eine Reizung auftritt
- Beachten Sie bei der Anwendung der Maske die Gebrauchsanweisung.
- Das Produkt enthält keine Metallteile, die in explosionsfähiger Atmosphäre zu Zündungen führen können.
- Sollten Sie Fragen zur Anwendung des Produktes haben, wenden Sie sich an MOLDEX-METRIC.
- Darüber hinaus sind bei der Verwendung von Atemschutzgeräten die einschlägigen Vorschriften und Bestimmungen zu beachten (z. B. Unfallverhütungsvorschriften der Betriebsgenossenschaften, Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten BGR190, G 26 zur Atemschutzauglichkeit.)
- Bei Personen mit Bärten, langen Koteletten oder sonstigen Anomalien im Bereich der Dichtlinien kann unter Umständen kein ordnungsgemäßer Dichtsitz erzielt werden. Brillenbügel unter der Dichtlinie verhindern einen ordnungsgemäßen Dichtsitz.
- An den Masken darf keine Veränderung vorgenommen werden.
- Den Benutzern der Masken und der Filter muss deren funktionsgerechte Handhabung bekannt sein.
- Die Maske und Filter sind bei Nichtgebrauch in nicht schadstoffbelasteter Umgebung aufzubewahren.
- Kommen Filter in Kontakt mit Flammen oder glühenden Metallteilchen, so besteht die ernste Gefahr, dass die Aktivkohle sich entzündet und akut gefährdende Konzentrationen toxischer Stoffe entstehen.

Achtung: In unbelüfteten Behältern und engen Räumen darf nicht mit Filtergeräten gearbeitet werden.

Vorbereitungen zum Gebrauch der Vollmaske

Die Vollmaske muss vor jeder Anwendung überprüft werden. Wenn Sie feststellen, dass die Maske Beschädigungen oder Defekte aufweist, verwenden Sie diese nicht. Suchen Sie umgehend eine Aufsichtsperson auf.

Überprüfen Sie

- die Maske und die Filter auf Brüche, Verformungen, Risse und Verschmutzung,
- ob das Kopfband gerissen, eingeschnitten oder auf andere Weise beschädigt ist und ob es eine ausreichende Elastizität aufweist.
- die Ein- und Ausatemventile sowie die Dichtringe der Filteranschlüsse auf Verschmutzung, Verformungen, Brüche, und Risse. Versichern Sie sich, dass die Ventile und Dichtringe richtig angebracht sind.
- das Verfallsdatum der Filter sowie deren korrekten Sitz gemäß der Gebrauchsanleitung für Gas- und Partikelfilter.

Anlegen / Abnehmen der Vollmaske

Bilder 1, 2, 3 und 4

Öffnen Sie die Bebänderung an den 4 Justierpunkten maximal und greifen Sie das Kopfband mit einer Hand an der Verstreitung mit dem Moldex Schriftzug. Setzen Sie die Öffnung des Kopfbandes im Nacken an und ziehen Sie sich die Maske von oben auf das Gesicht. Achten Sie jetzt darauf, dass sich keine Haare zwischen Dichtlippe und Gesicht befinden. Positionieren Sie die Maske auf dem Gesicht und drücken Sie die Maske mit einer Hand fest gegen Mund und Kinn. Ziehen Sie jetzt mit der anderen Hand das Nackenband an einer Seite fest und wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite. Um den bestmöglich Sitz der Maske zu erzielen, stellen Sie immer zuerst die Nackenbänder fest. Das Kopfband muss flach am Kopf anliegen. Für einen bequemen Sitz der Maske, Kopf- und Nackenband gleichmäßig justieren.

Nehmen Sie die Dichtsitzkontrolle vor, bevor Sie Ihren Arbeitsbereich betreten.

Zum Abnehmen der Maske, zunächst die Laschen des Nackenbandes lockern, indem Sie die Maske vom Gesicht weg ziehen.

Dichtsitzkontrolle durch Unterdruck

Bild 5

Verschließen Sie die Öffnung des Filtergehäusesdeckels mit der Handfläche und atmen Sie langsam ein. Wenn sich der Maskenkörper leicht zusammenzieht, wird ein ordnungsgemäßer Sitz erzielt. Wenn Sie ein Einströmen von Luft bemerken, korrigieren Sie den Sitz der Maske oder verändern Sie die Spannung der Bänder. Wiederholen Sie die Kontrolle bis ein dichter Sitz erzielt wird.

Dichtsitzkontrolle durch Überdruck

Bild 6

Bei der Vollmaske mit EN 148-1 Anchluss die Dichtsitzkontrolle vornehmen bevor Sie den Filter in den Maskenkörper einsetzen. Die Handfläche über das Ausatemventil legen und langsam ausatmen. Wenn keine Luft zwischen dem Maskenkörper und dem Gesicht entweicht, wird ein ordnungsgemäßer Sitz erzielt. Wenn Sie ein Entweichen von Luft bemerken, korrigieren Sie den Sitz der Maske oder verändern Sie die Spannung der Bänder. Wiederholen Sie die Kontrolle bis ein dichter Sitz erzielt wird.

Wenn kein ordnungsgemäßer Sitz erzielt werden kann, betreten Sie auf keinen Fall den Gefahrenbereich. Suchen Sie eine Aufsichtsperson auf.

DE Gebrauchsanleitung für Vollmasken der Serie 9000

Wartung der Vollmaske

Die Instandhaltungsintervalle gemäß BGR 190 sind zu beachten.

Das Herstellungsdatum kann auf der Innenseite der Dichtlippe im Kinnbereich abgelesen werden.

Reinigung / Desinfektion

Es wird empfohlen, die Maske nach jedem Einsatz zu reinigen, bei Nichtgebrauch spätestens nach 6 Monaten. Entfernen Sie die Filter, reinigen Sie den Maskenkörper mit warmem Wasser (max. 50°C). Falls erforderlich, einen neutralen Schmutzlöser sowie ein alkoholisches Desinfektionsmittel verwenden. Zur Reinigung der Ventilmembran kann diese aus der Halterung gezogen werden. Zur Reinigung der Innenmaske, diese aus den beiden Haltepunkten herauslösen und anschließend anhand der Führungsschienen im unteren Bereich der Sichtscheibe sowie den beiden Haltepunkten wieder einsetzen. Zur Demontage der Filter, siehe Gebrauchsanleitung für Gas- und Partikelfilter. Nach jeder Reinigung oder Desinfektion ist mit einer geeigneten Dichtfunktions-Prüfeinheit die Dichtigkeit der Maske zu überprüfen. Vor der Aufbewahrung die Maske gut abtrocknen.

Aufbewahrung

Die Maske 9000 verschlossen in trockener, nicht schadstoffbelasteter Umgebung aufbewahren. Vor Sonneneinstrahlung und Hitze schützen (siehe Piktogramme „Lagerung“). Auf der Verpackung kann der Name des Trägers sowie der Filterwechsel vermerkt werden.

Vorsicht: Bei tiefen Temperaturen kann Feuchtigkeit zum Festfrieren der Ventile führen. Das Herstellungsdatum ist auf der Innenseite der Maske unten eingeprägt. Datumsuhr siehe Seite 41.

Ausatemventil

Ersatzteil-Nr.9973

Klappen Sie den Deckel des Ausatemventils nach unten und überprüfen Sie das Ausatemventil und den Ventilsitz auf Verschmutzung, Deformierung, Brüche oder Risse. Tauschen Sie gegebenenfalls die Ventilmembran aus, spätestens jedoch nach 4 Jahren. Austauschdatum bitte notieren.

Einatemventil

Ersatzteil-Nr.9973

Überprüfen Sie das Einatemventil an der Innenmaske sowie an der Innenseite des Filteranschlusses auf Verschmutzung, Deformierung, Brüche oder Risse. Tauschen Sie gegebenenfalls das Ventil aus. Zum Auswechseln des Ventils am Filteranschluss, die Innenmaske zunächst herauslösen. Beim Einsetzen des Ventils achten Sie darauf, dass dieses vollständig unter den drei Haken der Aufhängung sitzt und flach auf dem Ventilsitz aufliegt.

Kopfbänderung

Ersatzteil-Nr.9992

Zum Austauschen der Kopfbebänderung, die Bänder jeweils durch die Halterung ziehen bis die Bänder sich von der Maske lösen. Die neue Bebänderung durch die Halterungen einführen. Dabei darauf achten, dass das Moldex Logo nach außen zeigt und nicht auf dem Kopf steht.

Filterdichtung

Ersatzteil-Nr.9974

Ziehen Sie den Filterdichtring vom Filteranschluss und überprüfen Sie diese auf Verschmutzung, Deformierung, Brüche oder Risse. Tauschen Sie gegebenenfalls den Filterdichtring aus. Maske mit EN148-1 Anschluss (9004, 9005, 9006): Ersatzteil.-Nr. 9975

Sichtscheiben-Schutzfolie

Ersatzteil-Nr.9993

Ziehen Sie die alte Schutzfolie von der Sichtscheibe ab. Entfernen Sie das Schutzpapier von beiden Klebestreifen der Ersatzfolie. Positionieren Sie die Schutzfolie anhand der Einschnitte am unteren Rand auf der Sichtscheibe und drücken Sie sie an.

Brillenhalterung

Ersatzteil-Nr.9998

Setzen Sie die Brillenhalterung anhand der mitgelieferten Gebrauchsanleitung ein.

Jegliche Gewährleistung entfällt, wenn das Produkt nicht entsprechend den in dieser Anweisung gegebenen Vorschriften gelagert, verwendet, gepflegt und gewartet oder nicht gemäß den einschlägigen Bestimmungen eingesetzt wird.

Übersicht der verschiedenen Masken-/Filbertypen und deren Einsatzgrenzen

Vollmasken gemäß EN 136:1998 CL2

Die Serie 9000 entspricht den Anforderungen der Artikel 10 und 11B der EG-Richtlinie 89/686.

Tabelle 1

Beschreibung/ Maskentyp	Größe	Modell
Maskenkörper Größe Klein	S	9001
Maskenkörper Größe Mittel	M	9002
Maskenkörper Größe Groß	L	9003
Maskenkörper EN 148-1 Größe Klein	S	9004
Maskenkörper EN 148-1 Größe Mittel	M	9005
Maskenkörper EN 148-1 Größe Groß	L	9006

Tabelle 2

Vollmaske Serie 9000 mit...	Schutzwert / Vielfaches des Grenzwertes
P1 R Partikelfilter	4 x GW
P2 R Partikelfilter	15 x GW
P3 R Partikelfilter	400 x GW
Klasse 1 Gasfilter	400 x GW oder 1000ppm (welcher Wert zuerst erreicht wird)
Klasse 2 Gasfilter	400 x GW oder 5000ppm (welcher Wert zuerst erreicht wird)

GW = Grenzwert

R: Der Mehrfachgebrauch der Filter ist nicht auf die Dauer einer Arbeitsschicht begrenzt.

Die Anwendung der Filter ist in der Gebrauchsanleitung für Gas- und

Partikelfilter „Moldex Serie 7000 / 9000“ beschrieben.

Für den Atemanschluss geeignete Atemschutzfilter auswählen.

GB Instructions for Series 9000 Masks

Important Information for Users

This manual is only valid in conjunction with the instruction manual for MOLDEX Series 7000/9000 gas and particulate filters.

Failure to comply with these instructions on how to use the product and failure to wear the respiratory protection in the polluted area may negatively impact on the health of the user and lead to permanent damage and life-threatening injuries.

- This breathing apparatus does not supply oxygen (O₂)
- Only use the product in adequately ventilated areas.(19.5 Vol.-% oxygen)
- The mask and filters must be selected in accordance with the pollutant type and concentration (see Table 2).
- In the case of gases with insufficient warning properties, filters may only be used if special usage policies are specified for this purpose.
- If the conditions are uncertain or changeable, self-contained breathing apparatus must be worn.
- You must exit the working area and replace the respirator mask immediately if:
 - the mask is damaged,
 - you experience difficulty in breathing,
 - you experience dizziness or fatigue,
 - you can taste or smell hazardous substances or if you experience irritation
- Read the instruction manual before using the mask.
- The product does not contain any metallic parts that could cause ignition in potentially explosive atmospheres.
- If you have any questions about how to use the product, please contact MOLDEX-METRIC.
- You must also observe the relevant rules and regulations when using respiratory equipment.
- Under certain circumstances, persons with beards, long sideburns or other anomalies in the area around the sealing lines may be unable to achieve a proper sealing fit. Spectacle frames that extend under the sealing line will impede a proper sealing fit.
- The masks must not be modified in any way.
- Users of the masks and filters must be familiar with how to handle them correctly.
- When not in use, the mask and filter must be stored in an uncontaminated environment.

Caution: Do not use filter equipment in unventilated containers and confined spaces.

Preparations Before Using the Full-mask

The full-mask must always be checked before use. Do not use a damaged or defective mask.

Seek the immediate assistance of a supervisor.

You must check

- The mask and the filters for fractures, deformations, cracks and contamination.
- Whether the head strap is torn, nicked or damaged in any other way and whether it provides sufficient elasticity.
- The inhalation and exhalation valves as well as the sealing rings on the filter connections for contamination, deformation, fractures and cracks. Make sure that the valves and sealing rings are fitted correctly.
- The use-by-date of the filter and their correct fitting in accordance with the instruction manual for gas and particulate filters.

Fitting/removing the full-mask

Figures 1, 2, 3 and 4

Open the straps fully at the 4 adjustment points and hold the head strap with one hand at the bracing with the Moldex lettering. Place the opening of the head strap at the back of the neck and pull the mask down over your face from above. At this point, make sure that no hairs are trapped between the sealing lip and your face. Position the mask on your face and use one hand to press the mask firmly against your mouth and chin. Now use your other hand to pull the neck strap tight on one side and then repeat the procedure on the other side. To ensure the best possible seal between mask and face, you should always tighten the neck straps first. The head strap must lie flat on your head. To ensure that the mask fits comfortably, adjust the head and neck strap equally.

Before entering your working area, check that the mask creates a seal around the face.

To remove the mask, first loosen the clips on the neck strap by pulling the mask away from your face.

Using suction to check the face seal

Figure 5

Place the palm of your hand over the opening on the filter cover to seal it and breathe in slowly. If the facepiece contracts slightly, the mask is correctly seated. If you notice an inflow of air, adjust the position of the mask on your face or adjust the tension of the straps. Repeat this check until a seal is achieved.

Using excess pressure to check the face seal

Figure 6

For full-masks equipped with a EN 148-1 connection, check the face seal before fitting the filter to the facepiece.

Place the palm of your hand over the exhalation valve and breathe out slowly. If no air escapes between the facepiece and your face, a proper sealing fit is achieved. If you notice air escaping, adjust the position of the mask on your face or adjust the tension of the straps. Repeat this check until a seal is achieved.

Under no circumstances should you enter a hazardous area if you are unable to achieve a proper sealing fit. Seek the assistance of a supervisor.

Maintaining the Full-mask

The maintenance intervals as set out in the national regulations must be adhered to. The date of manufacture is shown on the inside of the face seal in the chin area.

Cleaning/Disinfection

We recommend cleaning the mask after each use. If not in use, clean the mask after 6 months at the latest. Remove the filter; clean the facepiece with warm water (max. 50°C). If necessary, use a neutral cleaning agent and an alcohol-based disinfectant. To clean the valve membrane, remove it from the holder. To clean the inner mask, unfasten it from the two stop points. To refit it, use the guide rails on the lower part of the lens and the two stop points. To dismantle the filter, refer to the instruction manual for gas and particulate filters. After having cleaned or disinfected the mask, the face seal needs to be checked by means of suitable leak testing equipment. Dry the mask thoroughly before storing it.

GB Instructions for Series 9000 Masks

Storage

Keep the 9000 mask sealed in a dry, uncontaminated environment. Protect against sunlight and sources of heat (see the "Storage" icons). The name of the wearer and a record of the filter changes can be noted on the packaging.

Caution: At low temperatures, moisture can cause the valves to freeze up. The date of manufacture is engraved on the inside of the mask. Calendar clocks see page 41.

Exhalation Valve

Fold down the cover of the exhalation valve and check the exhalation valve and valve seat for contamination, deformation, fractures or cracks. Replace the valve membrane when necessary, or every 4 years at the latest. Please note date of replacement.

Inhalation Valve

Spare Part No. 9973

Check the inhalation valve on the inner mask and on the inside of the filter connection for contamination, deformation, fractures or cracks. If necessary, replace the valve. To replace the valve at the filter connection, first unfasten the inner mask. When fitting the valve, make sure that it fits completely beneath the three hooks on the mounting and that it rests evenly on the valve seat.

Head Straps

Spare Part No. 9992

To replace the head straps, pull each strap through the retainer until the straps release from the mask. Feed the new straps through the retainers. When doing so, make sure that the Moldex logo is facing outwards, and not towards the head.

Filter Seal

Spare Part No. 9974

Pull the filter sealing ring from the filter connection and check it for contamination, deformation, fractures or cracks. If necessary, replace the filter sealing ring. Masks with EN 148-1 connection (9004, 9005, 9006): Spare Part No. 9975

Protective Lens Film

Spare Part No. 9993

Pull the old protective film away from the lens. Remove the protective paper from both adhesive strips on the replacement film.

Position the protective film on the lens by aligning the recesses on the lower edge and press it on.

Spectacles Mount

Spare Part No. 9998

Fit the spectacles mount as described in the instructions provided.

All warranties are void if the product is not stored, used, maintained and serviced according to the instructions provided here or if the product is not used accordance with the relevant regulations.

Overview of the various types of masks/filters and their application limits

Full-masks in accordance with EN 136:1998 CL2

The Series 9000 meets the requirements of Article 10 and 11B of EU Directive 89/686.

Table 1

Description/ Mask Type	Size	Model
Facepiece size small	S	9001
Facepiece size medium	M	9002
Facepiece size large	L	9003
Facepiece EN 148-1 size small	S	9004
Facepiece EN 148-1 size medium	M	9005
Facepiece EN 148-1 size large	L	9006

Table 2

Full-mask Series 9000 with...	Protection factor/ Maximum Use Level
P1 R Particulate Filter	4 x WEL
P2 R Particulate Filter	10 x WEL
P3 R Particulate Filter	40 x WEL
Class 1 Gas Filter	20 x WEL or 1000 ppm (whichever is lower)
Class 2 Gas Filter	20 x WEL or 5000 ppm (whichever is lower)

WEL = Workplace Exposure Limit

Marked **R**: The filters are reusable.

Use of the filters is described in the instruction manual for gas and particulate filters "Moldex Series 7000/9000".

FR Notice d'utilisation des masques de la série 9000

Informations importantes destinées à l'utilisateur

Cette notice doit être obligatoirement associée au mode d'emploi des filtres anti-gaz et à particules des séries 7000/9000 de MOLDEX.

La non observation des instructions d'utilisation du produit et le non-respect de l'obligation de port de cet appareil dans les zones contaminées risquent de nuire à la santé de l'utilisateur, d'enrainer des dommages irréversibles et des maladies graves.

- Cet appareil respiratoire ne fournit pas d'oxygène (O₂)
 - N'utilisez l'appareil que dans des locaux suffisamment aérés (au moins 19,5 % vol. d'oxygène)
 - Le masque et les filtres doivent être sélectionnés en fonction de la nature et de la concentration du polluant (cf. le tableau 2).
 - En présence de gaz ne présentant pas de propriétés repérables seuls doivent être utilisés les filtres répondant à des règles d'utilisation bien précises.
 - Lorsque les conditions d'exposition sont inconnues ou changeantes, il faut porter des appareils respiratoires isolants.
 - Quittez immédiatement la zone de travail et remplacez immédiatement le masque respiratoire lorsque :
 - Le masque est endommagé,
 - La respiration devient difficile,
 - Une sensation de vertige ou de fatigue se fait sentir.
 - Vous percevez l'odeur ou le goût de polluants ou en cas d'irritation occasionnée par ces produits.
 - Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le masque.
 - Le masque est dépourvu de pièces métalliques, ce qui évite le risque d'amorçage en atmosphères potentiellement explosives.
 - Si vous avez des questions sur l'utilisation de ce produit, veuillez contacter MOLDEX.
 - L'utilisation d'appareils filtrants exige le respect des dispositions et règles en vigueur dans le pays d'utilisation.
 - Si les utilisateurs de masques sont barbus ou portent des favoris, ou si une toute autre anomalie modifie le joint facial, alors il est impossible d'obtenir une bonne étanchéité. Il en est de même avec les montures de lunettes passant sous la lèvre d'étanchéité du masque.
 - Il est interdit de modifier les masques en aucune façon.
 - Les porteurs de masques et de filtres doivent être familiarisés avec une utilisation correcte de ceux-ci.
 - Lors de la période de non utilisation, le masque et les filtres ne doivent pas être stockés en zone contaminée.
- Attention : Il est interdit d'utiliser ces appareils filtrants dans des conteneurs non ventilés et dans des zones confinées.**

Préparatifs avant utilisation du masque complet

Le masque complet doit être contrôlé avant chaque utilisation. N'utilisez pas un masque endommagé ou défectueux. **Adressez-vous immédiatement à votre supérieur hiérarchique**

Vous devez contrôler :

- Le masque et les filtres pour repérer les cassures, déformations, fissures ou salissures.
- La tétière pour vérifier l'absence d'amorce de rupture, de coupure ou tout autre dommage et qu'elle présente l'élasticité requise.
- Les soupapes inspiratoires et expiratoires ainsi que les joints d'étanchéité sur les raccordements de filtres pour exclure salissures, déformations, cassures et fissures. Assurez-vous que les soupapes et les joints d'étanchéité sont correctement positionnés.
- La date d'expiration des filtres et leur bonne mise en place en conformité avec la notice d'utilisation des filtres anti-gaz et à particules.

Mise en place / retrait du masque complet

Figures 1, 2, 3 et 4

Desserrez au maximum les sangles sur les 4 points d'ajustement et tenez le harnais d'une main par la partie portant le logo Moldex. Placer l'ouverture du harnais derrière la nuque puis ramener le masque sur votre visage. Veillez à ne pas coincer de cheveux entre la lèvre d'étanchéité et le visage. Une fois positionné sur le visage, poussez le masque d'une main ferme contre votre bouche et votre menton. Pour avoir la meilleure étanchéité possible, serrez d'abord, avec votre autre main, les sangles du bas puis répétez l'opération pour le haut. Le harnais doit être bien plat sur la tête. Pour que le port du masque soit confortable, ajustez les sangles du haut et du bas de manière uniforme.

Avant de pénétrer dans la zone de travail, contrôlez l'étanchéité au visage.

Pour enlever le masque, desserrez d'abord la tension des brides puis écartez le masque de votre visage.

Contrôle de l'étanchéité par pression négative

Figure 5

Couvrez de la paume de la main le couvercle du filtre pour l'obturer et inspirez lentement. Si la pièce faciale se comprime quelque peu, le masque est bien positionné. Si vous constatez une fuite d'air, corrigez la position du masque sur votre visage ou ajustez la tension des brides. Répétez ce contrôle jusqu'à l'obtention d'une bonne étanchéité.

Contrôle de l'étanchéité par pression positive

Figure 6

Pour les masques complets équipés d'un raccord EN 148-1, contrôlez la lèvre d'étanchéité avant de mettre le filtre sur la pièce faciale.

Posez la paume de la main sur la soupape expiratoire et expirez doucement. Si vous ne constatez pas de fuite d'air entre la pièce faciale et le visage, le masque est bien mis. Dans le cas contraire, corrigez la position du masque sur votre visage ou ajustez la tension des brides. Répétez le contrôle jusqu'à l'obtention d'une bonne étanchéité.

Si vous ne pouvez obtenir une étanchéité correcte, ne pénètrez en aucun cas dans la zone contaminée. Adressez-vous à votre supérieur.

Entretien du masque complet

Respectez les intervalles d'entretien prescrits par la législation nationale en vigueur. La date de fabrication est indiquée à l'intérieur de la jupe du masque au niveau du menton.

FR Notice d'utilisation des masques de la série 9000

Nettoyage / désinfection

Nous conseillons de nettoyer le masque après chaque utilisation. En cas de non utilisation, nettoyez le masque, au plus tard, au bout de 6 mois. Enlevez les filtres, nettoyez la pièce faciale à l'eau chaude (50 °C max.) Si nécessaire, utilisez un agent nettoyant neutre et un désinfectant à base d'alcool. La membrane de la soupeape doit être enlevée de son support pour son nettoyage. Pour nettoyer le masque intérieur, retirez-le des ses deux points de fixation. Pour le remettre en place, utilisez les rails de guidage situés dans la partie inférieure de l'oculaire et des deux points de fixation. Le démontage du filtre est décrit dans la notice d'utilisation des filtres anti-gaz et à particules. Après avoir nettoyé ou désinfecté le masque, la lèvre d'étanchéité doit être vérifiée au moyen de tests d'étanchéité appropriés. Avant son stockage, le masque doit être bien séché.

Stockage

Stockez le masque 9000 dans un emballage fermé, dans un endroit sec et non contaminé. Protégez-le du soleil et des sources de chaleur (cf. le pictogramme "Stockage"). Vous pouvez noter le nom de l'utilisateur et la date de remplacement des filtres sur l'emballage.

Attention : A basses températures, l'humidité peut entraîner une formation de gel sur les soupapes. La date de fabrication est gravée à l'intérieur du masque. Cadrons calendaires voir page 41.

Souape expiratoire

N° de pièce de rechange 9973

Rabattez le couvercle de la souape expiratoire et contrôlez-la ainsi que son support pour éviter la présence de salissures, déformations, cassures ou fissures.. Remplacez la souape si nécessaire et en tout cas, au minimum , tous les 4 ans. Notez la date de remplacement SVP.

Souape inspiratoire

N° de pièce de rechange 9973

Contrôlez les souapes inspiratoires sur le masque intérieur et à l'intérieur des raccords de fixation des filtres pour exclure la présence de salissures, de déformations, de cassures ou de fissures. Remplacez les souapes si besoin est. Pour remplacer les souapes des raccords de fixation des filtres, retirez d'abord le masque intérieur. Pour les remettre en place, veillez à ce que celles-ci se trouvent entièrement positionnées sous les trois ailettes de maintien et à ce qu'elles reposent bien à plat sur leur support.

Harnais

N° de pièce de rechange 9992

Pour remplacer les sangles, enlevez-les de leur boucle afin de les détacher du masque. Mettez les nouvelles brides dans leur attache respective. En faisant cela, assurez-vous que le logo Moldex est dirigé vers l'extérieur et non pas l'inverse.

Etanchéité du filtre

N° de pièce de rechange 9974

Enlevez le joint d'étanchéité du raccord de filtre et contrôlez l'absence de salissures, déformations ou fissures. Remplacez le joint d'étanchéité du filtre si besoin est. Masque avec raccordement EN 148-1 (9004, 9005, 9006): N° de pièce de rechange 9975

Film de protection de l'oculaire

N° de pièce de rechange 9993

Retirez le film de protection usagé de l'oculaire. Sur le film de remplacement, enlevez le papier protecteur des bandes adhésives. Positionnez le film de protection en vous aidant des tétons situés sur le bord inférieur de l'oculaire et appliquez-le en évitant les bulles.

Support de lunettes

N° de pièce de rechange 9998

Mettez en place le support de lunettes conformément aux indications du mode d'emploi fourni.

Il y a perte de garantie si le produit n'est pas stocké, entretenu et contrôlé conformément aux instructions indiquées dans ce mode d'emploi ou s'il n'est pas utilisé conformément à la réglementation en vigueur.

Panorama des différents types de masques/filtres et limites d'utilisation

Masques complets selon EN 136:1998 CL2

La série 9000 répond aux exigences des articles 10 et 11B de la disposition européenne 89/686.

Tableau 1

Description/ type de masque	Taille	Référence
Pièce faciale - petite taille	S	9001
Pièce faciale - taille moyenne	M	9002
Pièce faciale - grande taille	L	9003
Pièce faciale EN 148-1 - petite taille	S	9004
Pièce faciale EN 148-1 - taille moyenne	M	9005
Pièce faciale EN 148-1 - grande taille	L	9006

Tableau 2

Masque complet de la série 9000 avec...	Niveau de protection / Limites maximales d'utilisation
Filtre à particules P1 R	5 x VLEP
Filtre à particules P2 R	20 x VLEP
Filtre à particules P3 R	1 000 x VLEP
Filtre anti-gaz de classe 1	2000 x VLEP ou 1000 ppm (on prend la valeur la plus basse)
Filtre anti-gaz de classe 2	2000 x VLEP ou 5000 ppm (on prend la valeur la plus basse)

VLEP = valeur limite d'exposition professionnelle

Marquage **R** : les filtres sont réutilisables.

L'utilisation des filtres est décrite dans le mode d'emploi des filtres anti-gaz et à particules des séries 7000 / 9000 de Moldex.

NL Handleiding voor maskers van serie 9000

Belangrijke aanwijzingen voor de gebruiker

Dit document is uitsluitend geldig in combinatie met de handleiding voor gas/damp en stoffilters van de MOLDEX serie 7000/9000.

De niet-naleving van deze aanwijzingen over het gebruik van het product en het niet dragen van de ademhalingsbescherming in de met een schadelijke stof belaste zone kan de gezondheid van de gebruiker schaden en tot blijvende schade voeren.

- Dit gasmasker levert geen zuurstof (O₂)
- Het apparaat uitsluitend in voldoende geventileerde ruimten gebruiken, (19,5 vol.-% zuurstof)
- Het masker en de filters moeten overeenkomstig het soort en de concentratie van de schadelijke stof worden gekozen (zie tabel 2).
- Bij gassen met onvoldoende waarschuwingseigenschappen mogen filters uitsluitend worden toegepast, wanneer daarvoor speciale gebruiksregels worden gegeven.
- Bij onbekende of veranderlijke omstandigheden moet isolatieapparaten luchtonthaankelijkaadembescherming worden gedragen.
- De werkruimte dient onmiddellijk te worden verlaten en het gasmasker moet worden vervangen, als:
 - het masker beschadigd is,
 - het ademen moeilijk wordt,
 - duizeligheid of uitputting ontstaat.
 - u gevaarlijke stoffen kunt proeven of ruiken of een irritatie optreedt
- Neem bij het toepassen van het masker de handleiding in acht.
- Het product bevat geen metalen onderdelen die in een explosieve atmosfeer tot ontstekingen kunnen leiden.
- Mocht u vragen hebben over het toepassen van het product, wend u dan tot MOLDEX-METRIC.
- Bovendien dienen bij het gebruik van ademhalingsapparatuur de desbetreffende voorschriften en bepalingen in acht te worden genomen.
- Bij personen met baarden, lange bakkebaarden of overige anomalieën op het gebied van afdichtlijnen kan in voorbeeldende gevallen geen voorgeschreven dichtheid worden bereikt. Brillenveren onder de afdichtlijn voorkomen de voorgeschreven dichtheid.
- Er mag geen verandering aan de maskers worden aangebracht.
- Aan de gebruikers van de maskers en filters moet hun functionele bediening bekend zijn.
- Het masker en filter dienen in een niet met schadelijke stof belaste omgeving te worden opgeslagen, als zij niet worden gebruikt.

Attentie: in ongeventileerde tanks en nauwe ruimten mag niet met filterapparaten worden gewerkt.

Voorbereidingen voor het gebruik van het volgelaatsmasker

Het volgelaatsmasker moet elke keer vóór gebruik worden gecontroleerd. Als u constateert dat het masker beschadigingen of defecten vertoont, gebruik u dit niet. Zoek direct een toezichthouder op.

Controleer

- het masker en de filters op breuken, vervormingen, scheuren en vervuiling.
- of de hoofdband gescheurd, ingesneden of op een andere wijze beschadigd is en of hij voldoende elasticiteit bezit.

- de in- en uitademventielen en de afdichtringen van de filteraansluitingen op vervuiling, vervormingen, breuken en scheuren. Controleer of de ventielen en afdichtringen correct aangebracht zijn.
- Controleer de vervaldatum van de filters en of zij correct zitten conform de handleiding voor gas- en deeltjesfilters

Opzetten / afnemen van het volgelaatsmasker

Afbeelding 1, 2, 3 en 4

Open de banden maximaal op de 4 afstelpunten en pak de hoofdband met één hand vast bij de hoofdband met de Moldex letters. Plaats de opening van de hoofdband in de nek en trek het masker van bovenaf over het gezicht. Let er nu op dat er geen haren tussen de afdichtlip en het gezicht zitten. Positioneer het masker op het gezicht en druk het masker met één hand vast tegen de mond en de kin. Trek nu met de andere hand de nekband aan één kant vast en herhaal het proces aan de andere kant. Zet altijd eerst de nekbanden vast om te bereiken dat het masker zo goed mogelijk zit. De hoofdband moet plat tegen het hoofd liggen. De hoofd- en nekband gelijkmataig bijstellen om deze comfortabel te laten zitten.

Voer een controle op dichtheid uit, voordat u uw werkterrein betreedt.

Om het masker af te nemen eerst de strips van de nekband losmaken door het masker van het gezicht weg te trekken.

Controle op dichtheid door onderdruk

Afbeelding 5

Sluit met de handpalm de opening van het deksel van het filterhuis en adem langzaam in. Als het masker licht wordt samengetrokken, wordt bereikt dat het masker op de voorgeschreven wijze zit. Als u merkt dat er lucht binnenvloeirom, corrigeert u de plaatsing van het masker of verandert u de spanning van de banden. Herhaal de controle totdat het masker goed afsluit.

Controle op dichtheid door overdruk

Afbeelding 6

Voer bij het volgelaatsmasker met EN 148-1 -aansluiting de controle op dichtheid uit, voordat u het filter in het masker plaatst.

De handpalm op het uitademventiel leggen en langzaam uitademen. Als er geen lucht tussen het maskerlichaam en het gezicht ontwijkt, zit het masker op de voorgeschreven wijze. Als u merkt dat er lucht ontwijkt, corrigeert u de plaatsing van het masker of verandert u de spanning van de banden. Herhaal de controle totdat het masker goed afsluit.

Als het niet mogelijk is om het masker op de voorgeschreven wijze te laten zitten, dient u in geen geval de gevarenonezone te betreden. Zoek een toezichthouder op.

Onderhoud van het volgelaatsmasker

De productiedatum is zichtbaar aan de binnenkant van de afdichtingrand bij de kin.

Reiniging / desinfectie

De onderhoudsintervallen conform de nationale bepalingen dienen in acht te worden genomen. Het wordt aanbevolen het masker na ieder gebruik te reinigen, maar blijft het masker ongebruikt dan tenminste binnen 6 maanden na het laatste gebruik.

Verwijder de filters, reinig het masker met warm water (max. 50 °C). Indien nodig een neutrale vuiloplosser en een alcoholisch desinfectiemiddel gebruiken. Het ventielmembraan kan uit de houder worden getrokken om het te reinigen. Maak het binnensmasker los uit de twee bevestigingspunten om het te reinigen en plaatst het vervolgens weer aan de hand van de

NL Handleiding voor maskers van serie 9000

geleidingsrails in het onderste gedeelte van het venster en de twee bevestigingspunten. Voor het demonteren van de filters zie gebruiksaanwijzing voor gas- en deeltjesfilters. Na reiniging of disinfectie dient er een afdichtingcontrole plaats te vinden met geschikt testmateriaal. Het masker goed afdrogen voordat het wordt opgeslagen.

Bewaring

Masker 9000 afgesloten in een droge, niet met schadelijke stof belaste omgeving bewaren. Beschermen tegen zonneschijn en hitte (zie pictogrammen „Bewaring“). Op de verpakking kan de naam van de drager en de filtervervanging worden aangetekend.

Attentie: op lage temperaturen kan vocht leiden tot bevriezing van de ventielen. De productiedatum staat onderaan de binnenkant van het masker genoteerd. Kalenderklok zie pagina 41.

Uitademventiel

Onderdeelnr. 9973

Klap het deksel van het uitademventiel naar beneden en controleer het uitademventiel en de ventielzitting op vervuiling, vervorming, breuken of scheuren. Vervang het ventielmembraan wanneer nodig, maar minimaal iedere 4 jaar. Vervangingsdatum a.u.b. noteren.

Inademventiel

Onderdeelnr. 9973

Controleer het inademventiel bij het binnenmasker en aan de binnenkant van de filteraansluiting op vervuiling, vervorming, breuken of scheuren. Vervang indien nodig het ventiel. Om het ventiel bij de filteraansluiting te vervangen eerst het binnenmasker losmaken. Let er bij het plaatsen van het ventiel op dat dit volledig onder de drie haken van de ophanging zit en plat op de ventielzitting ligt.

Hoofdbanden

Onderdeelnr. 9992

Om de hoofdbanden te vervangen de banden telkens door de houder trekken totdat de banden losgaan van het masker. De nieuwe banden door de houders inbrengen. Hierbij opletten dat het Moldex logo aan de buitenkant zit en niet ondersteboven staat.

Filterpakking

Onderdeelnr. 9974

Trek de filterafdichtring van de filteraansluiting en controleer deze op vervuiling, vervorming, breuken of scheuren. Vervang indien nodig de filterafdichtring. Masker met EN 148-1 aansluiting (9004, 9005, 9006): Onderdeelnr. 9975

Beschermfolie voor venster

Onderdeelnr. 9993

Trek de oude beschermfolie van het venster af. Verwijder het beschermende papier van beide plakstrips van de vervangende folie.

Plaats de beschermfolie aan de hand van de insnijdingen op de onderrand op het venster en druk hem vast.

Brilhouder

Onderdeelnr. 9998

Plaats de brilhouder aan de hand van de meegeleverde handleiding.

Echte fabrieksgarantie vervalt, als het product niet conform de in deze instructie gegeven voorschriften wordt opgeslagen, gebruikt, verzorgd en onderhouden of niet conform de desbetreffende bepalingen wordt ingezet.

Overzicht van de verschillende masker/filtertypen en hun gebruikslimieten

Volgelaatsmaskers conform EN 136:1998 CL2

Serie 9000 voldoet aan de eisen van artikel 10 en 11B van EG-richtlijn 89/686.

Tabel 1

Omschrijving Maskertype	Maat	Model
Masker maat klein	S	9001
Masker maat middelgroot	M	9002
Masker maat groot	L	9003
Masker EN 148-1 maat klein	S	9004
Masker EN 148-1 maat middelgroot	M	9005
Masker EN 148-1 maat groot	L	9006

Tabel 2

Volgelaatsmasker serie 9000 met...	Beschermingsfactor / veelvoud van de grenswaarde
P1 R stoffilter	4 x GW
P2 R stoffilter	15 x GW
P3 R deeltjes stoffilter	400 x GW
Klasse 1 gas/dampfilter	400 x GW of 1000 ppm (welke waarde het eerst wordt bereikt)
Klasse 2 gas/dampfilter	400 x GW of 5000 ppm (welke waarde het eerst wordt bereikt)

GW = grenswaarde
aanduiding met R: De filters zijn herbruikbaar.

Het gebruik van de filters staat in de gebruiksaanwijzing voor gas/damp- en deeltjes stoffilters „Moldex serie 7000 / 9000“ omschreven.

ES Instrucciones de uso para máscaras de la serie 9000

Avisos importantes para el usuario

Estas instrucciones sólo serán válidas en combinación con las instrucciones de uso para filtros de protección contra gases y vapores y de partículas "Moldex serie 7000/9000".

La inobservancia de estas instrucciones sobre el manejo del producto y el hecho de no llevar puesto el equipo respirador en zonas con carga contaminante puede perjudicar la salud del usuario y provocar daños permanentes y lesiones mortales.

- Este equipo respirador no suministra oxígeno (O₂)
- Utilizar el aparato exclusivamente en espacios ventilados, (19,5 % en volumen de oxígeno)
- La máscara y los filtros deberán seleccionarse en función del tipo y de la concentración de la sustancia nociva (véase la tabla 2).
- Al tratarse de gases con insuficientes propiedades de advertencia sólo deberán utilizarse filtros si se han indicado reglas específicas para la aplicación.
- Si se presentan condiciones desconocidas o variables deberán llevarse equipos de **de suministro de aire externo**.
- El lugar de trabajo deberá abandonarse inmediatamente, y la máscara de rexhalación deberá reemplazarse, si:
 - la máscara está defectuosa,
 - se hace difícil respirar,
 - aparecen mareos o síntomas de agotamiento.
 - puede saborear u oler sustancias peligrosas o si se produce una irritación
- Observar las instrucciones de uso al utilizar la máscara.
- El producto no contiene piezas de metal que puedan provocar igniciones en atmósferas potencialmente explosivas.
- En caso de preguntas sobre la aplicación del producto rogamos dirigirse a MOLDEX-METRIC.
- Además, deberán observarse todas las prescripciones y normativas pertinentes en la utilización de equipos respiradores.
- En las personas con barba, patillas largas, etc se reduce el ajuste facial y puede que en determinadas circunstancias no se consiga una hermeticidad correcta. Patillas de gafas que se encuentren debajo del borde de obturación imposibilitarán un ajuste hermético.
- Las máscaras no deberán modificarse en forma alguna.
- Los usuarios de las máscaras y filtros deberán estar familiarizados con su manejo adaptado a la función.
- La máscara y los filtros deberán almacenarse en entornos sin carga contaminante cuando no se utilicen.

Atención: No deberán realizarse trabajos con equipos filtradores en depósitos sin ventilación y espacios confinados.

Preparativos para la utilización de la máscara

La máscara deberá comprobarse antes de cada utilización. No utilice la máscara si ha detectado deterioros o defectos. **Acuda de inmediato a personal cualificado.**

Compruebe usted

- la ausencia de roturas, deformaciones, grietas y suciedad en la máscara y el filtro.
- que las correas de sujeción no estén rotas, cortadas o presenten algún otro daño y que dispongan de suficiente elasticidad.
- la ausencia de suciedad, deformaciones, roturas y grietas en las válvulas de aspiración y exhalación y en las juntas **tóricas** de las monturas de fijación del filtro. Que las válvulas y los anillos **tóricos** estén colocados correctamente.
- la caducidad de los filtros así como su ajuste correcto conforme a las instrucciones de uso para filtros de máscara de protección contra gases y vapores y de partículas.

Ponerse/quitarse la máscara integral facial

Figuras 1, 2, 3 y 4

Abra la correas de sujeción en los 4 puntos de ajuste al máximo y agarre la cinta de la cabeza con una mano por el refuerzo con la inscripción Moldex. Coloque la abertura de la cinta de sujeción de la cabeza en la nuca y deslice la máscara desde arriba sobre la cara. Preste atención a que no se encuentren pelos entre el borde de obturación y la cara. Posicione la máscara sobre la cara y apriete la máscara con una mano fijamente contra la boca y el mentón. Apriete ahora con la otra mano la cinta de sujeción de la nuca en uno de los lados y repita el proceso en el otro lado. Para obtener el mejor ajuste posible de la máscara, siempre deberá apretar las correas de sujeción de la nuca en primer lugar. La cinta de ajuste de la cabeza debe asentarse plenamente sobre la cabeza. Para que la máscara se ajuste de forma cómoda, deben ajustarse las correas de sujeción de manera uniforme.

Realice un control de hermeticidad antes de entrar en su zona de trabajo.

Para quitarse la máscara deberán soltarse en primer lugar las hebillas de fijación de la cinta de sujeción detras la nuca apartando la máscara de la cara.

Control de hermeticidad por depresión

Figura 5

Cierre la abertura de la tapa de la carcasa del filtro con la palma de la mano y aspire lentamente. Si se contrae ligeramente el cuerpo de la máscara se habrá obtenido un ajuste como es debido. Si por lo contrario nota que entra aire deberá corregir el ajuste de la máscara o modificar la tensión de las correas de ajuste. Repita este control hasta conseguir un ajuste hermético.

Control de hermeticidad por sobrepresión

Figura 6

En el caso de la máscara integral facial con acoplamiento EN 148-1 deberá controlar el ajuste hermético antes de colocar el filtro en el cuerpo de la máscara. Colocar la palma de la mano sobre la válvula de exhalación y respirar lentamente. Si no hay fuga de aire entre el cuerpo de la máscara y la cara habrá obtenido un ajuste como es debido. Si por lo contrario nota un escape de aire deberá corregir el ajuste de la máscara o modificar la tensión de las cintas de apriete. Repita este control hasta conseguir un ajuste hermético.

Si no puede obtener un ajuste como es debido no deberá entrar en ningún caso dentro de la zona de peligro. Acuda a personal cualificado.

Mantenimiento de la máscara facial completa

Deben observarse los intervalos de mantenimiento conforme a las disposiciones nacionales. La fecha de fabricación se encuentra en el interior del sellado facial, en la zona de la barbilla.

ES Instrucciones de uso para máscaras de la serie 9000

Limpieza/desinfección

Recomendamos limpiar la máscara después de usarla. Si no está en uso, limpiarla cada 6 meses.

Retire los filtros, límpie el cuerpo de la máscara con agua caliente (50 °C como máx.). Utilizar un detergente neutro así como un desinfectante a base de alcohol en caso necesario. La membrana de la válvula podrá extraerse del soporte para limpiarla. Para limpiar la máscara interior, ésta deberá soltarse de los dos puntos de sujeción y volver a insertarse a continuación con ayuda de los rieles-guía en la zona inferior de la visera. Para el desmontaje de los filtros, véase las instrucciones de uso para filtros de máscara de protección contra gases y vapores y de partículas. Después de limpiar o desinfectar la máscara, es necesario checar el sellado facial con el equipo adecuado para detectar fugas. Secar bien la máscara antes de guardarla.

Almacenamiento

Almacenar la máscara 9000 dentro del embalaje cerrado en un entorno seco y sin carga contaminante. Protegerla contra la exposición a los rayos del sol y el calor (véase pictogramas "Almacenamiento"). Sobre el embalaje podrá hacerse constar el nombre del usuario así como la fecha del cambio de filtro.

Cuidado: En caso de bajas temperaturas puede que la humedad provoque que se congelen las válvulas. La fecha de fabricación figura en el lado inferior del interior de la máscara. Reloj calendario en página 41.

Válvula de exhalación

Nº de pieza de recambio 9973

Abata la tapa de la válvula de exhalación y realice un control de la válvula de y del estado de la misma respecto a suiedad, deformación, roturas o grietas. Si es necesario, reemplazar la membrana de la válvula, a más tardar cada 4 semanas. Anotar fecha del cambio.

Válvula de aspiración

Nº de pieza de recambio 9973

Controle la válvula de aspiración en la máscara interior y en lado interior del acoplamiento del filtro respecto a suiedad, deformación, roturas o grietas. Reemplace la válvula en caso necesario. Para sustituir la válvula en el acoplamiento del filtro debe retirarse en primer lugar la máscara interior. Al volver a colocar la válvula deberá prestar atención a que quede alojada completamente debajo de los tres ganchos de suspensión y que quede perfectamente apoyada sobre el ajuste de válvula.

Correas de sujeción para la cabeza

Nº de pieza de recambio 9992

Para sustituir las correas de sujeción para la cabeza, pasar las cintas por las sujeteciones respectivas hasta que las se suelten de la máscara. Pasar las nuevas correas de sujeción por las sujeteciones. Prestar atención a que el logotipo Moldex mire hacia fuera.

Junta de filtro

Nº de pieza de recambio 9974

Separé la junta tórica del filtro del acoplamiento del filtro y compruebe la ausencia de suiedad, deformación, roturas o grietas. Reemplace la junta tórica del filtro en caso necesario. Máscara con acoplamiento EN 148-1 (9004, 9005, 9006): Nº de pieza de recambio 9975

Lámina protectora de visera

Nº de pieza de recambio 9993

Desprendá la lámina protectora de la visera. Retire el papel protector de las dos cintas adhesivas de la lámina de recambio.

Posicione la lámina protectora sobre la visera con ayuda de las entalladuras en el borde inferior de la visera y apriétela.

Soporte de gafas

Nº de pieza de recambio 9998

Coloque el soporte de gafas conforme a las instrucciones de uso suministradas adjuntas.

Cualquier garantía quedará suprimida en caso de que el producto no se almacene, utilice, cuide y mantenga conforme a las instrucciones indicadas en el presente manual o si no se utiliza conforme a las disposiciones pertinentes.

Resumen de los diferentes tipos de máscaras/filtros y sus límites de aplicación

Máscaras integrales faciales conforme a EN 136:1998 CL2

La serie 9000 corresponde con los requerimientos de los artículos 10 y 11B de la directiva CE 89/686.

Tabla 1

Descripción/tipo de máscara	Tamaño	Modelo
Cuerpo de máscara tamaño pequeño	S	9001
Cuerpo de máscara tamaño mediano	M	9002
Cuerpo de máscara tamaño grande	L	9003
Cuerpo de máscara EN 148-1 tamaño pequeño	S	9004
Cuerpo de máscara EN 148-1 tamaño mediano	M	9005
Cuerpo de máscara EN 148-1 tamaño grande	L	9006

Tabla 2

Máscara integral facial serie 9000 con...	Factor de protección/múltiplo del valor límite
Filtro de partículas P1 R	4 x VLA
Filtro de partículas P2 R	16 x VLA
Filtro de partículas P3 R	200 x VLA
Filtro de máscara de protección contra gases y vapores clase 1	200 x VLA o 1000ppm (el valor que se alcance antes)
Filtro de máscara de protección contra gases y vapores clase 2	200 x VLA o 5000ppm (el valor que se alcance antes)

VLA = valor límite ambiental
marcación con R: Los filtros pueden reutilizarse.

La aplicación de los filtros está descrita en las instrucciones de uso para filtros de protección contra gases y vapores y de partículas "Moldex serie 7000/9000".

PT Instruções de uso para máscaras da série 9000

Instruções importantes para o usuário

Estas instruções são válidas somente em conjunto com as instruções de uso dos filtros de gás e de partículas da série 7000/9000 da Moldex. A não observação destas instruções para o uso do produto e a negligência de uso da proteção respiratória em áreas contaminadas com substâncias nocivas pode prejudicar a saúde do usuário, causando danos permanentes e ferimentos fatais.

- Esta máscara de protecção respiratória não fornece oxigénio (O_2)
- Apesar de usar o aparelho em lugares suficientemente arejados, (19,5 % de oxigénio no volume)
- A máscara e o filtro precisam ser seleccionados segundo o tipo e concentração da substância nociva (vide tabela 2).
- No caso de gases com características insuficientes de detecção, apenas se pode usar os filtros se houverem regras especiais para o seu emprego.
- No caso de condições desconhecidas ou variáveis, é necessário o uso de aparelhos de isolação.
- O local de trabalho deverá ser evacuado imediatamente e a máscara de protecção respiratória deverá ser substituída se:
 - a máscara estiver danificada,
 - a respiração se tornar difícil,
 - sentir tontura ou cansaço,
 - sentir o gosto ou cheiro de substâncias nocivas ou sentir uma irritação.
- Observe as instruções de uso ao usar a máscara.
- O produto não contém peças metálicas que possam causar ignição em atmosferas com risco de explosões.
- No caso de perguntas sobre o uso do produto, consultar a MOLDEX-METRIC.
- Além disso, durante o uso de aparelhos de protecção respiratória, devem-se respeitar as normas e estipulações pertinentes.
- Pessoas com barba, costeletas longas ou outras anomalias na região dos contornos de vedação poderão eventualmente ter dificuldade em obter uma vedação correcta. Hastes de óculos debaixo do contorno de vedação impedem uma vedação correcta.
- Não é permitido fazer nenhuma alteração nas máscaras.
- Os usuários das máscaras e dos filtros precisam estar familiarizados com o manuseio correcto dos mesmos.
- A máscara e os filtros, caso não estiverem sendo usados, devem ser guardados em local livre de contaminação.

Atenção: Não é permitido trabalhar com aparelhos de filtro em recipientes mal arejados ou em locais apertados.

Preparativos para o uso da máscara integral

A máscara integral precisa ser inspecionada antes de qualquer uso. Não utilizar a máscara ao constatar que ela apresenta danos ou defeitos. **Procurar imediatamente um supervisor.**

Verifique:

- a existência de rupturas, deformações, rasgos e sujidades na máscara e nos filtros.
- se a cinta para a cabeça apresenta alguma fissura, incisão ou outros danos e se ela apresenta elasticidade suficiente.
- a existência de sujidades, deformações, rupturas ou rasgos nas válvulas de inalação e

exalação, bem como nos anéis de vedação das conexões dos filtros. Certifique-se de que as válvulas e anéis de vedação estejam bem colocados.

- a data de vencimento do filtro, bem como o seu assento correto, segundo as instruções de uso para filtros de gás e de partículas.

Colocar / retirar a máscara integral

Figuras 1, 2, 3 e 4

Abra as cintas ao máximo nos seus 4 pontos de ajuste e segure a cinta da cabeça com uma mão no escoramento com a inscrição Moldex. Coloque o laço da cinta para a cabeça na nuca e puxe a máscara de cima para sobre o rosto. Cuide agora para que não hajam cabelos entre a borda de vedação e o rosto. Posicione a máscara sobre o rosto e oprima a máscara firmemente com uma mão contra a boca e o queixo. Agora, com a outra mão, puxe firmemente um lado da cinta da nuca e repita o processo no outro lado. A fim de obter a melhor posição da máscara, sempre fixar primeiro as cintas da nuca. A cinta para a cabeça precisa estar colocada de forma a não apresentar dobras. Para um assento cómodo da máscara, ajustar homogeneamente as cintas para a cabeça e para a nuca.

Faça um controlo de hermetismo da máscara antes de entrar na sua área de trabalho.

Para retirar a máscara, primeiro soltar as tiras da cinta da nuca, tirando a máscara para a frente do rosto.

Controlo do hermetismo por vácuo

Figura 5

Fecho a abertura da tampa da carcaça do filtro com a palma da mão e inale lentamente. Se o corpo da máscara se contrair levemente, obtém-se um assento correto da máscara. Caso observe uma infiltração de ar, corrija a posição da máscara ou altere a tensão das cintas. Repita o controlo até obter um hermetismo na máscara.

Controlo do hermetismo por sobrepressão

Figura 6

Na máscara integral com conexão EN 148-1, fazer o controlo antes de colocar o filtro no corpo da máscara. Colocar a palma da mão sobre a válvula de exalação e exalar lentamente. Se nenhum ar escapar por entre o corpo da máscara e o rosto, obtém-se uma vedação correcta da máscara. Caso observe uma fuga de ar, corrija a posição da máscara ou altere a tensão das cintas. Repita o controlo até obter um hermetismo na máscara.

Caso não for possível obter um hermetismo correto da máscara, não entrar na área de perigo de forma alguma. Procure um supervisor.

Manutenção da máscara integral

Respeitar os intervalos de manutenção conforme as normas nacionais. A data de fabricação se encontra no interior do selado facial, na zona do queixo.

Limpeza / desinfecção

Recomendamos limpar a máscara após seu uso. Se não é usada, limpá-la cada 6 meses. Retire os filtros, limpe o corpo da máscara com água quente (máx. 50°C). Caso necessário, utilizar um produto de limpeza neutro, bem como um produto para desinfecção à base de álcool. Para limpar a membrana da válvula pode-se extraí-la de seu suporte. Para a limpeza do interior da máscara, soltar a máscara de seus dois pontos de fixação e, a seguir, recolocá-la com ajuda das guias na parte inferior do visor e dos dois pontos de fixação. Para a desmontagem dos filtros, ver as instruções de uso para filtros de gás e de partículas. Após

PT Instruções de uso para máscaras da série 9000

limpar ou desinfectar a máscara é necessário verificar o selado facial com equipamento adequado para detectar fugas. Antes de armazenar a máscara, seca-la bem.

Armazenamento

Guardar a máscara 9000 fechada, em ambiente seco e livre de substâncias nocivas. Protegê-la contra incidência de luz solar e calor (ver pictogramas de "Armazenamento"). Sobre a embalagem pode-se anotar o nome do portador bem como a data da troca do filtro.

Cuidado: Em baixas temperaturas, a humidade pode causar um congelamento das válvulas. A data de fabricação está estampada dentro da máscara, no lado inferior. Relógio calendário na página 41.

Válvula de exalação

Peça de reposição nº 9973

Baixe a tampa da válvula de exalação e verifique a existência de sujidades, deformações, rupturas ou rasgos na válvula de exalação e na vedação da válvula. Se for necessário, substituir a membrana da válvula no mínimo a cada 4 anos. Apontar data de troca

Válvula de inalação

Peça de reposição nº 9973

Verifique a existência de sujidades, deformação, rupturas ou rasgos na válvula de inalação, no interior da máscara e na parte interna da conexão do filtro. Se necessário, troque a válvula. Para trocar a válvula no conector do filtro, soltar primeiro o interior da máscara. Ao colocar a válvula, cuide para que ela seja posicionada completamente debaixo dos três ganchos da suspensão e de forma plana em sua posição. Apontar data de troca.

Cintas de fixação à cabeça

Peça de reposição nº 9992

Para trocar as cintas de fixação à cabeça, puxar as cintas através de seus suportes até que as cintas se soltem da máscara. Introduzir as novas cintas através dos suportes. Nisto cuidar para que o símbolo da Moldex esteja virado para fora e não esteja de ponta cabeça.

Vedação do filtro

Peça de reposição nº 9974

Puxe o anel de vedação da conexão do filtro e verifique a existência de sujidades, deformações, rupturas ou rasgos. Se necessário, troque o anel de vedação do filtro. Máscara com conexão EN 148-1 (9004, 9005, 9006): Peça de reposição nº 9975

Filme protector para a viseira

Peça de reposição nº 9993

Retire o filme de protecção antigo da viseira. Retire o papel protector de ambas as tiras adesivas do filme de reposição.

Mediante os entalhes na borda inferior, posicione o filme protector sobre a viseira, pressionando-a.

Suporte para óculos

Peça de reposição nº 9998

Coloque o suporte de óculos com ajuda das instruções de uso fornecidas.

Qualquer garantia será anulada se o produto não for armazenado, utilizado, cuidado e feito manutenção segundo as regras fornecidas nestas instruções, ou não for empregado segundo as normas pertinentes.

Vista geral das diversas máscaras / tipos de filtro e os limites de seu emprego

Máscaras integrais segundo EN 136:1998 CL2

A série 9000 corresponde às especificações do artigo 10 e 11B da directiva CE 89/686.

Tabela 1

Descrição/ tipo de máscara	Tamanho	Modelo
Corpo da máscara, tamanho pequeno	S	9001
Corpo da máscara, tamanho médio	M	9002
Corpo da máscara, tamanho grande	L	9003
Corpo da máscara, tamanho EN 148-1 pequeno	S	9004
Corpo da máscara, tamanho EN 148-1 médio	M	9005
Corpo da máscara, tamanho EN 148-1 grande	L	9006

Tabela 2

Semi integral Série 9000 com...	Factor de protecção / múltiplo do valor-limite
Filtro de partículas P1 R	4 x VL
Filtro de partículas P2 R	15 x VL
Filtro de partículas P3 R	400 x VL
Filtro de gás classe 1	400 x VL ou 1000 ppm (qual valor for alcançado primeiro)
Filtro de gás classe 2	400 x VL ou 5000 ppm (qual valor for alcançado primeiro)

VL = valor-limite

identificação com R: Os filtros são reutilizáveis.

A aplicação do filtro está descrita nas instruções de uso para filtros de gás e de partículas "Moldex Série 7000 / 9000".

Avvertenze importanti per l'utilizzatore

Questo manuale è valido soltanto in combinazione con le istruzioni per l'uso dei filtri gas e dei filtri particolati Moldex Serie 7000/9000. La mancata osservanza di queste avvertenze e il mancato impiego della maschera protettiva nell'area contaminata da sostanze nocive può pregiudicare la salute dell'operatore e causare danni permanenti e incidenti mortali.

- Questo respiratore non fornisce ossigeno (O₂).
- Usare l'apparecchio soltanto in locali sufficientemente ventilati (19,5 vol. % di ossigeno).
- La maschera e i filtri si devono scegliere in base alla concentrazione delle sostanze nocive (v. Tabella 2)
- In presenza di gas con insufficienti caratteristiche per il loro avvertimento è consentito usare i filtri soltanto in caso di specifiche procedure in merito.
- In caso di contaminanti sconosciuti in presenza di condizioni variabili si deve utilizzare un respiratore isolante.
- Abbandonare immediatamente l'area contaminata e sostituire il respiratore in caso di:
 - respiratore danneggiato
 - respirazione difficoltosa
 - vertigini o stanchezza.
 - Leggere le istruzioni per l'uso prima di utilizzare la maschera.
- Il prodotto non contiene parti metalliche che possano provocare accensioni in atmosfere potenzialmente esplosive.
- In caso di dubbi sull'uso del prodotto rivolgersi a MOLDEX-METRIC.
- Inoltre nell'impiego di DPI per le vie respiratorie si devono osservare le relative disposizioni e normative.
- In alcune circostanze, persone con barba o basette o eventuali imperfezioni nella zona di tenuta del respiratore potrebbero non ottenere la corretta tenuta.
- Montature di occhiali che si estendono sotto la linea di tenuta impediscono la corretta tenuta della maschera.
- Non modificare il respiratore in nessun modo.
- L'utilizzatore di maschere e filtri deve essere a conoscenza di come maneggiarli correttamente secondo la loro funzione.
- Quando non vengono utilizzati, il respiratore e i filtri devono essere conservati in ambienti incontaminati.

Attenzione: non utilizzare dispositivi filtranti in cisterne o spazi confinati in generale.

Preparazione per l'uso della maschera pieno facciale

La maschera deve sempre essere controllata prima di ogni impiego. Se si riscontrano danni o difetti, assolutamente non utilizzarla. **Rivolgersi immediatamente al proprio superiore o al Servizio Prevenzione e Protezione.**

Occorre verificare:

- Che la maschera non presenti rotture, incrinature o segni di contaminazione
- Che la bardatura sia intatta e sufficientemente elastica
- Che le valvole di inspirazione ed espirazione, così come le garniture di tenuta dell'aggancio dei filtri, funzionino correttamente, non siano contaminate, deformate o

rotte. Verificare anche che il tutto sia montato correttamente.

- La data di scadenza dei filtri gas
- Il corretto posizionamento di tutti i filtri necessari secondo quanto indicato dalle relative istruzioni per l'uso.

Indossare / togliere la maschera pieno facciale

Figure 1, 2, 3 e 4

Aprire al massimo la bardatura nei 4 punti di regolazione e impugnarla all'altezza del logo Moldex. Posizionare la bardatura sulla nuca e abbassare la maschera sul viso. A questo punto accertarsi che non vi siano capelli tra il bordo di tenuta e il viso. Posizionare la maschera sul viso e premerla con una mano contro la bocca e il mento. Con l'altra mano, regolare i tiranti sulla nuca da un lato e ripetere l'operazione dall'altro. Passare poi ai tiranti superiori. Per ottenere la migliore adesione tra la maschera e il viso, occorre regolare sempre prima i tiranti sulla nuca. La bardatura sopra la testa deve risultare piatta. Per assicurare un'adesione confortevole distribuire egualmente la tensione tra i tiranti superiori e quelli inferiori.

Prima di entrare nell'area contaminata verificare la tenuta della maschera al viso.

Per togliere la maschera allentare i tiranti posti sulla nuca e sfilare il respiratore.

Prova di tenuta a pressione negativa

Figura 5

Coprire con la mano il coperchio del filtro e inspirare lentamente. Se la maschera si contrae leggermente, si è ottenuto un posizionamento corretto. Se si avverte il passaggio di aria, correggere il posizionamento del respiratore o modificare la tensione della bardatura. Ripetere la prova finché non si ottiene la tenuta.

Prova di tenuta a pressione positiva

Figura 6

Nella maschera pieno facciale con attacco EN 148-1 bisogna verificare la tenuta prima di montare il filtro sulla maschera.

Coprire con la mano la valvola di respirazione ed espirare lentamente. Se l'aria che si trova all'interno non fuoriesce, si è ottenuta la tenuta corretta. Se si avverte la fuoriuscita di aria, correggere il posizionamento del respiratore o modificare la tensione della bardatura. Ripetere la prova finché non si ottiene la tenuta.

Se non è possibile ottenere una tenuta ottimale, non entrare in nessun caso nell'area contaminata. Rivolgersi al proprio superiore o al Servizio Prevenzione e Protezione.

Manutenzione della maschera pieno facciale

Osservare gli intervalli di manutenzione in conformità alle disposizioni nazionali.

La data di produzione è indicata all'interno del corpo maschera nella zona del mento.

Pulizia / Disinfezione

Si raccomanda la pulizia della maschera dopo ogni utilizzo. Se non utilizzata, pulire la maschera al massimo dopo 6 mesi.

Rimuovere i filtri, pulire il facciale con acqua calda (max. 50°C). Se necessario, usare un detergente neutro e un disinettante a base di alcool. Per pulire la membrana della valvola occorre estrarla dal suo supporto. Per pulire l'oronasale interno estrarlo dai due punti di fissaggio; per reinserirlo utilizzare le due guide poste sulla parte inferiore del visore e i due punti di fissaggio.

IT Maschera pieno facciale Serie 9000 - Istruzioni per l'uso

Per smontare i filtri consultare le relative istruzioni per l'uso. Dopo aver pulito o disinfeccato la maschera, la guarnizione di tenuta al viso deve essere verificata tramite un apposito sistema di controllo della tenuta. Asciugare il corpo maschera prima di riporlo.

Conservazione

Conservare la maschera Serie 9000 in un ambiente chiuso, asciutto e fuori dalla zona contaminata. Proteggerla dai raggi solari e dal calore (v. il pittogramma relativo alla conservazione). Sulla custodia si può annotare il nome dell'utilizzatore e la data di sostituzione del filtro.

ATTENZIONE: a basse temperature l'umidità può causare il congelamento delle valvole. La data di produzione è incisa all'interno del corpo maschera. Indicazione data v. pagina 41.

Valvola di respirazione

Cod. ricambio 9973

Sollevare il coperchio della valvola di respirazione e controllare che la stessa e il suo supporto non presentino segni di contaminazione, deformazione, rottura o incrinatura. Se necessario, sostituire la membrana della valvola. In ogni caso sostituirla ogni 4 anni. Pregasi annotare la data di sostituzione.

Valvola di inspirazione

Cod. ricambio 9973

Controllare che la valvola di inspirazione e il suo supporto non presentino segni di contaminazione, deformazione, rottura o incrinatura. Eventualmente sostituire la membrana. Quando si inserisce la valvola bisogna accertarsi che quest'ultima sia posizionata correttamente sotto i tre fermi e che sia completamente appoggiata alla sua sede.

Bardatura

Cod. ricambio 9992

Per sostituire la bardatura sfilare ciascun tirante dalla propria fibbia per staccarlo dalla maschera. Infilare i tiranti della nuova bardatura. Fare attenzione che il logo Moldex sia rivolto verso l'alto e non capovolto verso la testa.

Guarnizione del supporto filtro

Cod. ricambio 9974

Togliere la guarnizione di tenuta del filtro e controllare se presenta segni di contaminazione, deformazione, rottura o incrinatura. Eventualmente sostituirla.

Per la maschera con attacco EN 148-1 (9004, 9005, 9006) Cod. ricambio 9975.

Pellicola protettiva del visore

Cod. ricambio 9993

Togliere la vecchia pellicola dal visore. Togliere la protezione da entrambe le strisce adesive della pellicola nuova. Posizionarla allineandola alla parte inferiore del visore e premere per fissarla.

Supporto per occhiali

Cod. ricambio 9998

Inserire il supporto per occhiali seguendo le istruzioni per l'uso indicate.

Nel caso in cui il prodotto non venga conservato, utilizzato, curato e sottoposto a manutenzione in conformità a quanto riportato nella presente informativa o non venga utilizzato secondo le normative di riferimento decade qualsiasi genere di garanzia.

Panoramica delle tipologie di maschere/filtri e relativi limiti di utilizzo

Maschere pieno facciale certificate EN136:1998 Classe 2

La Serie 9000 è conforme ai requisiti previsti dagli articoli 10 e 11B della Direttiva CE 89/686.

Tabella 1

Descrizione/ Tipo di maschera	Taglia	Art. Nr.
Corpo maschera taglia piccola	S	9001
Corpo maschera taglia media	M	9002
Corpo maschera taglia grande	L	9003
Corpo maschera EN 148-1 taglia piccola	S	9004
Corpo maschera EN 148-1 taglia media	M	9005
Corpo maschera EN 148-1 taglia grande	L	9006

Tabella 2

Maschera pieno facciale Serie 9000 con...	Fattore di Protezione Nomina (FPN) / Limite di utilizzo
P1 R Filtro particolati	5 x TLV
P2 R Filtro particolati	20 x TLV
P3 R Filtro particolati	1000 x TLV
Filtro gas Classe 1	2000 x TLV o 1000 ppm (considerare il valore più basso)
Filtro gas Classe 2	2000 x o 5000 ppm (considerare il valore più basso)

TLV = Valore Limite Ponderato

R = i filtri sono riutilizzabili

L'impiego dei filtri è descritto nelle istruzioni per l'uso dei filtri gas e dei filtri particolati "Moldex Serie 7000 / 9000".

SE Bruksanvisning för masker i serien 9000

Viktiga anvisningar för användaren

Denna anvisning är bara giltig i förbindelse med bruksanvisningen för gas- och partikelfilter i MOLDEX serie 7000/9000. Följer man inte dessa anvisningar vid användning av produkten och bär man inte andningsskydd i området med farligt stoft i luften, kan hälsan på användaren försämras och bestående skador kan uppstå på material och personer.

- Denna andningsskyddsapparat levererar ingen syreO₂)
- Använd apparaten bara i tillräckligt ventilerade utrymmen (19,5 vol-% syre)
- Masken och filtren måste väljas efter typ och koncentration av skadeämnen (se tabell 2).
- Vid gaser med otillräckliga varningsegenskaper, får filter bara användas när det finns speciella användningsregler.
- Vid okända eller förändringar förhållande måste isoleringsapparater användas.
- Arbetsrummet ska omedelbart lämnas och andningsskyddsmaskerna ska ersättas, när:
 - masken är skadad,
 - andningen blir svår,
 - yxsel eller utmattningsinträder.
 - när ni kan smaka eller lukta riskämnen eller när en reaktion uppträder
- Följ bruksanvisningen när ni använder masken.
- Produkten innehåller inga metalldelar som kan leda till tändning i explosiv atmosfär.
- Har ni frågor om användningen av produkten, vänder ni er till MOLDEX-METRIC.
- Där övera ska man vid användningen av andningsskyddsapparaterna följa de passande föreskrifterna och bestämmelserna.
- Vid personer med skägg, långa polisonger eller andra egenheter i området vid tätningslinjen, kan man under omständigheter inte vara säker på att masken sluter tätt. Glasögonbägar under tätningslinjen gör att masken inte helt sluter tätt.
- Man får inte göra några förändringar på masken.
- Den som använder masken och filtret, måste känna till den funktionsriktiga användningen.
- Masken och filtret ska, då de inte används, förvaras i en omgivning som inte är skadlig.

Observera: I behållare utan ventilation eller i trånga utrymmen får man inte arbeta med filterapparater.

Förberedelser inför användningen av helmasken

Helmasken måste kontrolleras innan varje användning. Om ni konstaterar att masken har skador eller defekter, ska ni inte använda den. **Ta genast kontakt med skyddsombudet.**

Kontrollera

- om masken eller filtret har brott, missformningar, sprickor eller försämsningsar.
- om huvudbandet har gått av, har snitt eller är skadat på annat sätt, resp. har tillräcklig elasticitet.
- om in- och utandningsventilerna, liksom tätningsringarna till filteranslutningarna är nersmutade, har missformningar, brott eller sprickor. Försäkra er om att ventilér och tätningsringar sliter rätt.
- bäst före datum för filtret, samt att det sitter rätt enligt bruksanvisningen för gas- och partikelfilter.

Ta på /ta av helmasken

Bilder 1, 2, 3 och 4

Öppna banden med de fyra justeringspunkterna maximalt och grip tag i huvudbandet med en hand i stödbandet med Molexteksten. Sätt öppningen i huvudbandet i nacken och dra masken uppifrån över ansiktet. Se till att det inte kommer in här mellan tätningsläpparna och ansiktet. Placer masken över ansiktet och tryck masken med en hand mot mun och haka. Dra nu med den andra handen i nackbandet så att det sitter fast och upprepa förlöpet på andra sidan. För att masken ska sitta så bra som möjligt, ställer ni alltid först in nackbanden. Huvudbandet måste ligga plant mot huvudet. För att masken ska sitta bekvämt, bör man justera huvud- och nackband lika.

Kontrollera att ni ser bra med masken på, innan ni går till arbetsområdet.

För att ta av masken lossar ni först flikarna på nackbanden medan ni drar bort masken från ansiktet.

Tätningkontroll genom undertryck

Bild 5

Håll för öppningen till filterhuslocket med handen och andas in långsamt. Om masken dras samman lätt, sätter masken riktig. Om ni märker att det strömmar ut luft, rättar ni till hur masken sitter eller ändrar spänningen på banden. Upprepa kontrollen till det är tätt.

Tätningkontroll genom övertryck

Bild 6

Vid helmask med EN 148-1-anslutning gör ni tätthetskontrollen innan ni sätter in filtret i masken. Håll handen för utandningsventilen och andas ut långsamt. Om ingen luft läcker ut mellan masken och ansiktet, är masken ordentligt tätt. Om ni märker att det strömmar ut luft, rättar ni till hur masken sitter eller ändrar spänningen på banden. Upprepa kontrollen till det är tätt.

Om ni inte kan få masken att sitta korrekt, ska ni under inga förhållanden gå in i det farliga området. Ta genast kontakt med skyddsombudet.

Skötsel av helmasken

Underhållsintervallerna ska följa de nationella bestämmelserna.

Tillverkningsdata visas på insidan av masken i kindhöjd.

Rengöring / Desinfektion

Vi rekommenderar att du rengör masken efter varje användning. Om den inte används, rengör masken senast efter 6 månader. Ta bort filtret och rengör masken med varmt vatten, max 50°C. Vid behov kan man använda en neutral flackborrtagare eller ett alkoholbaserat desinfektionsmedel. För rengöring av ventilmembranet kan det dras ur hållaren. För rengöring av innermasken, lossar med den från de båda fästpunkterna och sen sätter man in det med hjälp av styrskonorna i området under fönstret och de båda fästpunkterna. För demontage av filtret, se bruksanvisningen för gas- och partikelfilter. Efter att ha rengjort eller desinficrat masken, kontrollera maskens tätnings med lämplig testutrustning för läckage. Torka av masken väl innan förvaring.

SE Bruksanvisning för masker i serien 9000

Förvaring

Förvara mask 9000 i torr omgivning utan skadliga ämnen. Skydda masken mot direkt solljus och värme (se bild "Lagring"). På förpackningen kan namnen på hållaren liksom filterbytet vara märkta. Kalender klockor se sidan 41

Försiktighet:

Vid låga temperaturer kan fuktigheten leda till att ventilerna fryser fast.

Tillverkningsdatum finns på insidan av masken.

Utändningsventil

Reservdelsnr. 9973

Fäll ner locket till utändningsventilen och kontrollera om utändningsventilen och ventilsätet är försämsat eller deformeras eller har brott eller sprickor. Om nödvändigt, byt ut ventilen senast var 4:e år. Vänligen notera datum för byte.

Inändningsventil

Reservdelsnr. 9973

Kontrollera om inändningsventilen på innermasken, liksom insidan på filteranslutningen, har smuts, deformering, brott eller sprickor. Byt ventilen vid behov. Ta först bort innermasken vid byte av ventilen vid filteranslutningen. När man sätter in ventilen, ska man se upp att denna sitter helt under de tre hakarna på fästet och ligger plant på ventilsätet.

Huvudbanden

Reservdelsnr. 9992

Vid byte av huvudbanden, ska man dra banden genom hållaren, tills banden lossar från masken. För in de nya banden genom hållarna. Se då till att Moldex logotyp visas utåt och inte hamnar på insidan.

Filtertärtning

Reservdelsnr. 9974

Dra bort filtertärtningens ringen från filteranslutningen och kontrollera om den har smuts, deformering, brott eller sprickor. Byt filtertärtning vid behov. Mask med EN 148-1 anslutning (9004, 9005, 9006): Reservdelsnr. 9975

Fönster-skyddsfolie

Reservdelsnr. 9993

Dra bort den gamla skyddsfolien från fönstret. Ta bort skyddspappret från båda klisterremssorna på reservfolien. Placera skyddsfolien med hjälp av urtagningarna vid undre kanten på fönster-glaset och tryck till.

Glasögonhållare

Reservdelsnr. 9998

Sätt på glasögonhållaren enligt den medlevererade bruksanvisningen.

All garanti bortfaller om produkten inte lagras, används, sköts eller underhålls enligt detta bruksanvisning eller inte används i enlighet med passande bestämmelser.

Översikt över olika mask- /filtertyper och dessas användningsgränder

Helmasker enligt EN 136:1998 CL2

Serie 9000 motsvarar kraven i artikel 10 och 11B i EG-direktiv 89/686.

Tabell 1

Beskrivning/ Masktyp	Storlek	Modell
Mask storlek liten	S	9001
Mask storlek medel	M	9002
Mask storlek stor	L	9003
Mask EN 148-1storlek liten	S	9004
Mask EN 148-1storlek medel	M	9005
Mask EN 148-1storlek stor	L	9006

Tabell 2

Helmask Serie 9000 med...	Skyddsfaktor / Antal gränsvärden
P1 R Partikelfilter	4xHGV
P2 R Partikelfilter	16xHGV
P3 R Partikelfilter	200xHGV
Klass 1 Gasfilter	200xHGV eller 1000ppm (det som först uppnås)
Klass 2 Gasfilter	200xHGV eller 5000ppm (det som först uppnås)

HGV=Hygieniskt gränsvärde

Märkning medt R: Filten är återanvändbara.

Användningen av filtret beskrivs i bruksanvisningen för gas- och partikelfilter "Moldex Serie 7000 / 9000".

FI Käyttöohje, 9000-sarjan naamarit

Tärkeitä ohjeita käyttäjälle

Tämä käyttöohje pääte ainaostaan MOLDEXin 7000/9000-sarjan kaasuja ja huikkasuodattimseen. Käyttöön liittyvien ohjeiden laiminlyönti tai hengityssuojairem käytämättä jättäminen haitallisia aineita sisältävällä alueella voi olla käyttäjän terveydelle haitallista ja johtaa pysyviin vaurioihin.

- Tämä hengityssuoja ei anna heappea (02).
- Käytä laitetta vain riittävästi tuuletettuissa tilassa (heapea 19,5 vol %)
- Suojaan ja suodatin on valittava haitallisen aineen lajin ja pitosuuden perusteella (ks. taulukko 2).
- Kaasujen osalta, joilla varoitusomaisuuudet ovat riittämättömät, suodattimia voidaan käyttää vain silloin, jos niitä varten on omat käytösääntönsä.
- Tuntumattomissa tai muuttuvissa olosuhteissa on käytettävä eristyslaitteita.
- Työtila on jätettävä väliötästä ja hengityssuojaain vahdettaava, jos
 - suojaan on vahingoittunut,
 - hengittämisen on vaikkea,
 - esintyy huimausta tai uupumista.
 - jos pystyt maistamaan tai haistamaan vaarallisen aineen tai esiintyy ärsytystä
- Lue aina käyttöohjeet ennen suojaimeen käyttöä.
- Tuote ei sisällä metallisia osia, jotka räjähdysherkissä ilmatiloissa voisivat sytytä.
- Jos sinulla on kysytävä tuotteen käytöstä, otta yhteys MOLDEX-METRICiin.
- Suojaimen käytössä on lisäksi huomioidava voimassa olevat määräykset ja sääädökset.
- Parta, pulsisongit ja vastaavat voivat aiheuttaa sen, ettei suojaan suojaa kasvoja riittävän tiiviisti. Silmälasien kehkeyt reunojen alla estävät suojaista istumasta kunnolla.
- Suojaamisen ei saa tehdä muutoksiin.
- Käyttäjän on osattava käyttää suojaista ja suodatinta oikealla tavalla.
- Suojaista on suodatinta on säilytetään tilassa, jossa ei ole haitallisia aineita.

Varoitus: Suodatinlaitteilla ei saa tehdä työtä tuulettamattamissa sääliöissä eikä ahtaissa tiloissa.

Täysnaamarin käytön valmistelu

Suojaista kokeiltava aina ennen jokaista käyttökertaa. Älä käytä vahingoittunutta tai puutteellista suojaista. **Kutsu valvoja paikalle.**

Tarkista:

- ettei suojaimeessa ole murtumia, vääräntymii, naarmuja tai likaa.
- ettei nauhoissa ole repeytyimiä, aukkoja tai muita vaurioita ja että se on riittävän joustava.
- sisä- ja uloshengitysventtiili sekä suodatinten tiivisterenkaat, ettei niissä ole likaa, murtumia, vääräntymiä tai naarmuja. Tarkista, että venttiilit ja tiivistöt on asennettu oikein.
- suodattimen viimeinen käyttöpäivämäärä sekä sen oikea istuvuus kaasu- ja huikkasuodattimen käyttööheen mukaisesti.

Täysnaamarin paikalleen asettaminen ja poistaminen

Kuvat 1,2,3 ja 4

Avaavat kokoanhan neljästä säätökokhastasta ja tarjoa toisella kädellä pääauhant kiristimestä, jossa on Moldex-nimi. Aseta pääauhan avoin puoli niskaan ja vedä naamarit ylhäältä paina kasvojen päälle. Tarkista, ettei tiivisteen ja kasvon välissä ole huikset tai karvoja. Aseta naamarit kasvoilla ja paina se toisella kädellä suuta ja poskia vasten. Vedä nyt toisella kädellä niskahinnoja toiselta puolesta kiinni ja toista menettely toiselta puolelta. Jotta naamarit

istuisi mahdollisimman hyvin, kiinnitä aina ensin niskanauhat. Pääauhan on oltava litteänä päästä vasten. Saat naamarin istumaan mukavasti kun säädät pää- ja niskanauhoja saman verran.

Tarkasta tiiviyks ennen työtilaan siirtymistä.

Irrota naamarit löystämällä ensin niskanauhoja ennen kuin vedät naamarin pois kasvoilta.

Tiivys alipaineessa

Kuva 5

Sulje suodatin kannen aukko kädellä ja hengitä hitaasti sisään. Kun suojaan vetäytyy hivenen kokoon, se istuu oikein. Jos huomaat ilmaa virtaavan sisään, korjaa istuvuus tai muuta nauhojen kireytä. Toista tiiviyden tarkastus kunnes suojaan istuu tiiviisti.

Tiivys ylipaineessa

Kuva 6

EN 148-1-liittäntäisessä naamarissa tiivys on tarkastettava ennen kuin suodatin asetetaan naamarin.

Aseta käsí uloshengitysventtiiliin päälle ja hengitä hitaasti ulos. Kun suojaimen ja kasvojen välillä ei kerry ilmaa, suojaan istuu oikein. Jos huomaat ilmaa virtaavan ulos, korjaa istuvuus tai muuta nauhojen kireytä. Toista tiiviyden tarkastus kunnes suojaan istuu tiiviisti.

Älä siirry työtilaan, jos hengityssuoja on istu riittävän hyvin. Kutsu valvoja paikalle.

Naamarin huoltaminen

Huomioi kansallisten määräysten mukaiset huoltovälit.

Valmistuspäivä on merkity kasvotivisteenv sisäpuolelle leuan kohdalle.

Puhdistus / Desinfiointi

. Suosittelemme puhdistamana maskin jokaisen käytön jälkeen. Jos maskia ei käytetä, puhdista vähintään 6 kuukauden välein. Poista suodatin, puhdista suojaan lämpimällä vedellä (enintään 50 °C). Voit tarvitsesta käyttää neutraalia puhdistusainetta tai alkoholipitoista desinfiointiainetta. Venttiilikalvon puhdistusta varten se voidaan irrottaa. Sisämaskin puhdistamiseksi nämä voidaan irrottaa molemmista kiinnityspisteistään. Suojalasin alapuolella olevien kiskojen ja molempien pidikkeiden avulla ne saadaan taakaisin. Pura suodatin kaasu- ja huikkasuodattimen käyttööheen mukaisesti. Kun olet puhdistanut tai desinfioinut maskin, kasvotiviste on tarkastettava sopivalla vuodon testauslaiteella. Kuivata suojaan hyvin ennen sen viemistä säälöön.

Säilytys

Säilytä 9000-suojainta suljettuina kuivassa tilassa, jossa ei ole haitallisia aineita. Suojaan auringonvalolta ja kuumuudelta (katso varastoinnin symboluja). Pakkaukseen voidaan merkitä käyttäjän nimi ja suodattimen vaihtoajankohta.

Huomio: Matalissa lämpötiloissa venttiileihin voi kertyä kosteutta ja ne voivat jäytyä kiinni. Valmistuspäiväys on painettu suojaimeen sisäpuolelle. Katso kalenterikello sivulta 41.

Uloshengitysventtiili

Varaosa nro 9973

Nosta uloshengitysventtiili kansi ylös ja tarkasta venttiili ja sen syvennyksen likaisuuus, muodon muuttuminen, murtumat tai naarmut. Vaihda venttiili kalvo tarvittaessa; kuitenkin vähintään joka 4. vuosi. Huomaava vaihtopäivä.

FI Käyttöohje, 9000-sarjan naamarit

Sisäänhengitysventtiili

Tarkasta sisäänhengitysventtiiliin suodatin liittännän sisäpuolelta, ettei se ole likaantunut, vääräntynyt, murtunut tai naarmuttunut. Vaihda tarvittaessa venttiili. Vaihda venttiili suodatinliittännästä irrottamalla sisänaamari ensin. Venttiili käytäessäsi huomaa, että sen on istuttava kokonaan kolmen hakasen alla ja liitteänä venttiilisyvennyksessä.

Nauhat

Vaihda nauhat vetämällä ne ensin pidikkeiden läpi, kunnes ne irtoavat naamarista. Vedä uudet nauhat solkienv lävitse. Tarkista, että Moldex-logo osoittaa ulospäin eikä päähän päin.

Suodattimen tiiviste

Vedä suodattimen tiivisterengas suodatinliittännästä ja tarkista onko se likainen, vääräntynyt, murtunut tai naarmuntunut. Vaihda tarvittaessa suodattintiiviste. EN 148-1-liittäntäinen naamari (9004, 9005, 9006); Varaosa nro 9974

Ikkunan suojakalvo

Vedä vanha suojakalvo pois. Poista suojapaperi uuden kalvon kummankin kiinnitysauhan päältä. Aseta kalvo paikalleen alareunan lovien avulla ikkunan päälle ja paina kiinni.

Silmäläspidike

Varaosa nro 9998
Aseta silmäläspidike paikalleen sen mukana toimitetun käyttöohjeen mukaisesti.

Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta ei säilytetä, käytetä, hoideta tai huolletta käyttöohjeen mukaisesti tai jos sitä ei käytetä voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Varaosa nro 9973

Varaosa nro 9992

Varaosa nro 9974

Varaosa nro 9993

Varaosa nro 9998

Suojain-/suodatin tyypit ja niiden käyttöraja-arvot

Suojaimet normi EN 136:1998 CL2

9000-sarja vastaa artikkeliin 10 ja 11B määräyksiä direktiivissä 89/686.

Taulukko 1

Kuvaus/ Naamarityyppi	Koko	Malli
Suojain, koko: Pieni	S	9001
Suojain, koko: Keskikoko	M	9002
Suojain, koko: Suuri	L	9003
Suojain, EN 148-1, koko: Pieni	S	9004
Suojain, EN 148-1, koko: Keskikoko	M	9005
Suojain, EN 148-1, koko: Suuri	L	9006

Taulukko 2

9000-sarjan suojain, jossa on...	Suojaustekijä/ Raja-arvon ylitys
P1 R Hiukkassuodatin	4x raja-arvon ylitys
P2 R Hiukkassuodatin	15x raja-arvon ylitys
P3 R Hiukkassuodatin	400x raja-arvon ylitys
Luokan 1 kaasusuodatin	400x raja-arvon ylitys tai 1000ppm (kumpi arvo ensin saavutetaan)
Luokan 2 kaasusuodatin	400x raja-arvon ylitys tai 5000ppm (kumpi arvo ensin saavutetaan)

R-merkintä: Suodatin soveltuu toistuvaiskäyttöön.

Suodattimen käyttö on kuvattu Moldexin 7000/9000-sarjan kaasu- ja hiukkassuodattiimen käyttöohjeessa.

NO Bruksanvisning for masker serie 9000

Viktige instruksjoner for bruk

Denne anvisningen er kun gyldig sammen med bruksanvisningen for gass- og partikkelfilter i MOLDEX serien 7000/9000.

Manglende overholdelse av disse instruksene for bruk av produktet og unnlatelse av bruk av åndedrettsvernet i områder belastet med skadelige stoffer, kan ha skadelig virkning på brukeren helse og føre til varige skader og livsfarlige personskader.

- Dette åndedrettsvernet leverer ikke oksygen (O₂)
- Apparatet skal kun brukes i tilstrekkelig ventilerte rom, (19,5 vol.-% oksygen)
- Masken og filteret må velges i henhold til typen og konsentrasjonen av det skadelige stoffet (se tabell 2).
- Ved gasser med dårlige varslende egenskaper må filter kun brukes, dersom detgis spesielle bruksregler for dette.
- I atmosfærer hvor konsentrasjonen ikke er kjent, eller hvor forholdene varierer, må det brukes isolerende apparater.
- Arbeidsrommet må forlates umiddelbart og åndedrettsvernet må byttes ut, dersom:
 - masken er skadet,
 - pustemotstanden blir for høy,
 - det oppstår svimmelhet eller utmatelse.
 - du kan smake eller lukte farestoffet, eller hvis det oppstår irritasjon
- Følg bruksanvisningen ved bruk av masken.
- Produktet inneholder ingen metalldeler som kan føre til tenning i eksplorjonsfarlige omgivelser.
- Ved spørsmål vedrørende produktet, kan du henvende deg til MOLDEX-METRIC.
- Utover dette, skal det tas hensyn til de gjeldene forskriftene og bestemmelsene ved bruk av åndedrettsvernet.
- Ved personer med skjeegg, kninskjegg, eller andre uregelmessigheter i området hvor tetthet må oppnås, kan dette eventuelt føre til at masken gir for dårlig tetning. Brillestenger under tetningskanten forhindrer en god tetning.
- Det er ikke tillatt å utføre endringer på maskene.
- Brukerne må gis nedvendig oppklaring i riktig bruk av maskene og filtrene.
- Når masken og filteret ikke er i bruk, må de oppbevares i en omgivelse som ikke er belastet med skadelige stoffer.

Forsikt: I beholdere uten ventilasjon og i trange rom, er det ikke tillatt å arbeide med filtermasker.

Forberedelser for bruk av helmasken

Helmasken må kontrolleres før hver bruk. Dersom du oppdager at masken er skadet eller har defekter, skal masken ikke brukes. **Oppsök en oppsynsperson omgående.**

Kontroller

- masken og filteret for sprekk, deformering, riss og tilsmussing.
- om hodebåndet er revnet, har innsnitt, eller om det er skadet på en annen måte, og om det har tilstrekkelig elastisitet.
- inn- og utåndingsventilene så vel som tetningsringene til filterkoplingene for tilsmussing, deformering, sprekk og riss, at ventilen og tetningsringene er riktig plassert.
- filterets lagringstid, og at det sitter korrekt i henhold til bruksanvisningen for gass- og partikkelfilter.

Sett på / ta av helmasken

Bilder 1, 2, 3 og 4

Åpne båndstillet maksimalt på de 4 justeringspunktene og med én hånd griper du hodebåndet ved å ta i forsterkningen med skriften Moldex. Begynn ved å plassere åpningen til hodebåndet i nakken og trekk masken ovenfra og ned på ansiktet. Pass på, at det ikke befinner seg hår mellom tetningsleppene og ansiktet. Legg masken mot ansiktet og med én hånd trykker du masken fast mot munnen og haken. Stram nakkebåndet på én side med den andre hånden og gjenta prosessen på den andre siden. For å oppnå at masken sitter best mulig, skal nakkebåndene alltid festes først. Hodebåndet må ligge flatt mot hodet. Juster hode- og nakkebåndet jevnlig slik at masken sitter bekvemt.

Sjekk at masken gir god tetning før du går inn i arbeidsområdet.

For å ta av masken, løsner du først laskene på nakkebåndet, i det du trekker masken bort fra ansiktet.

Tettethetskontroll gjennom undertrykk

Bilde 5

Dekk til åpningen på filterhusdekselet med håndflatene og pust langsomt inn. Dersom maskedelen trekker seg lett sammen, gir masken en god tetning. Dersom du merker at luft strømmer inn, må du endre maskens posisjon, eller båndstrammingen må endres. Gjenta kontrollen til masken sitter lett.

Tettethetskontroll gjennom overtrykk

Bilde 6

Ved helmasken med EN 148-1 tilkopling, må tettethetskontrollen utføres før du setter filteret inn i maskedelen.

Legg håndflaten over utåndingsventilen og pust langsomt ut. Dersom det ikke siver ut luft mellom maskedelen og ansiktet, gir masken en god tetning. Dersom du merker at luft strømmer ut, må du endre maskens posisjon, eller båndstrammingen må endres. Gjenta kontrollen til masken sitter lett.

Dersom masken ikke sitter som den skal, må du under ingen omstendigheter gå inn i fareområdet. Oppsök en oppsynsperson.

Vedlikehold av helmasken

Vedlikeholdsintervallene må overholdes i henhold til de nasjonale bestemmelsene. Produsjonsdato vises på innsiden av maskinen i hakehøyde.

Rengjøring / desinfeksjon

Vi anbefaler at du rengjør maskinen etter bruk. Dersom den ikke brukes, rengjør maskinen senest etter 6 måneder. Fjern filtrene og rengjør maskedelen med varmt vann (maks. 50 °C). Ved behov, kan en nøytral smussfjerner brukes, så vel som et alkoholbasert desinfeksjonsmiddelet. For å rengjøre ventilmembranen, kan denne trekkes ut av holderen. For å rengjøre innermasken, skal denne løsnes ut av begge holdepunktene. Deretter settes den inn igjen ved hjelp av føringsskinnene i den nedre delen på visiret, så vel som begge holdepunktene. For å demontere filteret, se bruksanvisningen for gass- og partikkelfilter. Etter rengjøring eller desinfisering desinfiseres masken; kontroller samtidig maskens tetning mot lekkasje med passende utstyr. Masken må tørkes godt før den legges bort for oppbevaring.

NO Bruksanvisning for masker serie 9000

Oppbevaring

Masken 9000 må oppbevares lukket, i en tørr omgivelse som ikke er belastet med skadelige stoffer. Må beskyttes mot direkte sollys og varme (se pictogram mer "Lagring"). Brukerens navn samt filterbytte kan noteres på emballasjen.

Forsiktig: Ved lave temperaturer kan fuktighet forårsake at ventilene fryser fast.

Produksjonsdatoen er innpreget i den nedre delen på maskens innside. Datoklokker se side 41.

Utåndingsventil

Reservedel nr. 9973

Klapp ned dekselet på utåndingsventilen og kontroller utåndingsventilen og ventilsetet for tilsmussing, deformering, sprekker, eller riss. Om nødvendig skal ventilen skiftes ut hvert 4. år. Noter dato for bytte.

Innåndingsventil

Reservedel nr. 9973

Kontroller innåndingsventilen så vel som innsiden av filtertilkoblingen for tilsmussing, deformering, sprekker, eller riss. Ved behov skal ventilen skiftes ut. For å skifte ut ventilen på filtertilkoblingen, må innermasken først løsnes ut. Når ventilen settes inn, må du forsikre deg om, at denne sitter helt under de tre hakene på opphenget og ligger flatt på ventilsetet.

Hodebånd

Reservedel nr. 9992

For å skifte ut hodebåndstallet, trekker du båndene enkeltvis gjennom holderen til båndene løsner seg fra masken. Trekk det nye båndstallet gjennom holderne. Ta hensyn til at Moldex Logoen skal vise mot utsiden og ikke stå på hodet.

Filterpakning

Reservedel nr. 9974

Trekk tetningsringen fra filtertilkoblingen og kontroller denne for tilsmussing, deformering, sprekker og riss. Ved behov skal tetningsringen i filteret skiftes ut. Maske med EN 148-1 tilkoping (9004, 9005, 9006): Reservedel nr. 9975

Beskyttelsesfolie visir

Reservedel nr. 9993

Trekk av den gamle beskyttelsesfolien på visiret. Fjern beskyttelsespapiret fra begge klebebåndene på reservetollen.

Posisjonér beskyttelsesfolien ved hjelp av innsnittene på den nedre kanten til visiret og trykk den på.

Brilleholder

Reservedel nr. 9998

Sett inn brilleholderen ved hjelp av den medleverte bruksanvisningen.

Ethvert garantikrav bortfaller, dersom produktet ikke lagres, brukes, pleies og vedlikeholdes i henhold til forskriftene i denne anvisningen, eller ikke anvendes i henhold til gjeldende bestemmelser.

Oversikt over ulike masker-/filtertyper og deres bruksgrenser

Helmasker i henhold til EN 136:1998 CL2

Seriens 9000 tilsvarer kravene i artikkkel 10 og 11B i EF-direktivet 89/686.

Tabell 1

Beskrivelse/ Masketype	Størrelse	Modell
Maskedel liten størrelse	S	9001
Maskedel middels størrelse	M	9002
Maskedel stor størrelse	L	9003
Maskedel EN 148-1 liten størrelse	S	9004
Maskedel EN 148-1 middels størrelse	M	9005
Maskedel EN 148-1 stor størrelse	L	9006

Tabell 2

Helmaske serie 9000 med...	Beskyttelsesfaktor / Multipel av grenseverdi
P1 R_partikelfilter	4 x GV
P2 R_partikelfilter	15 x GV
P3 R_partikelfilter	400 x GV
Klasse 1 gassfilter	400 x GV eller 1000ppm (den verdien som oppnås først)
Klasse 2 gassfilter	400 x GV eller 5000ppm (den verdien som oppnås først)

GV = grenseverdi /
Merking med R: Filterne kan gjenbrukes.

Anvendelsen av filtrene er beskrevet i bruksanvisningen for gass- og partikelfilter "Moldex serie 7000 / 9000".

IS Notkunarleiðbeiningar fyrir grímur Serie 9000

Mikilvægar ábendingar til notandans

- Þessar leiðbeiningar gilda einungis í tengslum við notkunarleiðbeiningar fyrir gas- og agnasiur MOLDEX Serie 7000/9000.
- Sé ekki farið eftir þessum ábendingum varðandi notkun vörurnar og ef öndunarhlifar eru ekki notaðar í mengaða umhverfinu getur það spilt heilsunni og valdið varanlegum skada og lífshattalegu líkamstjóri.
- Þessi öndunarhlif er ekki súrefnisgjafi (02).
 - Notið tækí ad eins í nægilega vel loftræstu rými (19,5 rúmmáls-% súrefnis).
 - Grímu og slur verður að velja í samræmi við eðli mengunarefnanna. (Sjá töflu 2).
 - Í loftsgundum með ófullnægjandi viðvörunarefninum má adeins nota síur, ef gefnar eru sérstakar notkunarreglur par að lútandi.
 - Þær sem skilyrði eru ópekkt eða breytileg verður að klæðast einangrunarbúnaði.
 - Yfirgefni vinnuryðið samstundis og skipti um öndunargrímu, ef:
 - gríman er skölduð,
 - öndunarefniðleika verður vart,
 - svimi eða preytta koma fram,
 - bío finnið brað eða lykt af eiturefnum eða ertingar verður vart
 - Fylgið notkunarleiðbeiningunum þegar gríman er notuð.
 - Varan hefur ekki að geyma neina málmlíthum sem leitt geta til ikveikju í sprengifimุ andrumslofti.
 - Vakni spurningar varðandi notkun vörurnar, snúið ykkur þá til MOLDEX-METRIC.
 - Auk þess skal við notkun öndunarhlifa fylgt fyrirmælum og ákvæðum sem um þær gilda.
 - Skegg, langir bartar eða önnur frávik á péttisvæðum geta leitt til þess að búnaðurinn falli ekki fyllilega þett að andlitinu. Gleraugnaumgjáðir undir péttilínunni koma í veg fyrir nægilega þettingu.
 - Grínumun má ekki breyta á nokkum hátt.
 - Notendur grímann og sláanna skulu kunna skil á rétri meðferð þeirra.
 - Grímu og slu skal geyma í mengunarausus umhverfi þegar þær eru ekki í notkun.

Athugið: Ekki má vinna með síubúnað í ólofræustum geymum og þróngu rými.

Undirbúninngur undir notkun heilgrímunnar

Heilgrímun skal yfirfara fyrir hverja notkun. Komi skemmdir eða gallar í ljós skal ekki nota hana. Leitið tafarlaust til öruggisfulltrúa.

Aðgætið

- brot, sprungur, afmyndanir og óhreinindi á grímunnri og siunum.
- hvort höfuðbandið sé rifið, með skurði eða skaddað á annan hátt og hvort það sé nóg teygjanlegt.
- brot, sprungur, afmyndanir og óhreinindi á inn- og útöndunarventlum sem og péttihringum síutengtencykja. Gangið úr skugga um að ventlum og péttihringum sé rétt fyrir komið.
- síðasta leyfilega notkunardag sláanna sem og hvort þær sitji rétt samkvæmt notkunarleiðbeiningunum fyrir gas- og agnasiur.

Heilgríman sett upp / tekin ofan

Myndir 1, 2, 3 og 4

Opnið böndin á stillingunum fjórum eins mikioð og hægt er og grípið höfuðbandið með annari hendinni um skáband með áletrunnini Moldex. Hafið op höfuðbandsins við hnakkann og dragið grímunu ofanfrá og yfir andlitið. Gætið þess númer að engin hár milli péttikants og andlits. Hagræðið grímunnri á andlinu og brysti grímunnri með annari hendinni þett að munni og hóku. Spennið nú með hinni hendinni hnakkabandis fast örðrum megin og endurtakið þetta hinum megin. Til þess að gríman sitji sem best skal alltaf spenna hnakkaböndin fyrst. Höfuðbandið verður að liggja flatt á höfðinu. Strekknið nú jánt að höfðu- og hnakkaböndum til að gríman sitji þægilega.

Framkvæmið þéttleikaprófið áður en farið er inn á vinnusvæðið.

Til að taka ofan grímunu, losið fyrst um enda hnakkabandsins með því að draga grímunu frá andlinum.

Þéttleiki kannaður með undirþrýstingi

Mynd 5

Lokið fyrir opið að loki síuhússins með löfanum, andið rólega að ykkur. Ef gríman dregst litilega saman er hún nógú þett. Ef vart verður innstreymis lofts, leirréttið þá stáðsetningu grímunnar eða breytி spennunni á böndunum. Endurtakið þessa prófun þar til gríman fellur þett að andlinum.

Þéttleiki prófaður með yfirþrýstingi

Mynd 6

I heilgrímu með EN 148-1 tengingu skal framkvæma þéttleikaprófið áður en síunni er komið fyrir í grímunum sjálfri. Haldirið fyrir útöndunarventlinn með löfanum, andið rólega frá ykkur. Ef ekkert loft streymir út milli grímu og andlits er hún nögú þett. Ef vart verður útstreymis lofts, leirréttið þá stáðsetningu grímunnar eða breytி spennunni á böndunum. Endurtakið þessa prófun þar til gríman fellur þett að andlinum.

Ef ekki tekst að láta grímunu falla nægilega þett að andlitinu, farið þá alls ekki inn á hættusvæðið. Hafið samband við öruggisfulltrúa.

Viðhald heilgrímunnar

Framleiðsludagsetning er skráð innan á kinn grímunnar.

Hreinsun / Sótthreinsun

Við mælum með því að gríman sé hreinsuð eftir hverja notkun. Sé hún ekki í notkun, ber að hreinsa hana á háfis árs fresti. Mælt er með því að gríman sé hreinsuð eftir hverja notkun. Fjarlægið síumá, hreinsið grímunu sjálf með heitu vatni (hámark 50 °C). Notið hlutlaust hreinsiefni sem og alkóholssóthreinsiefni eða þarf. Hægt er að draga ventilhimnuna úr festingunni til þess að brífa hana. Til að hreinsa innri grímunu skal losa hana úr bláðum festipunktum og koma henni síðan fyrir að nýju með hjálp sporanna á neðri hluta gluggans og festipunktanna tveggja. Losa skal um síumá samkvæmt notkunarleiðbeiningum fyrir gas- og agnasiur. Athuga skal einangrunargetu grímunnar með videigandi lekakönnumarbúnaði eftir hvert sinn sem hún hefur verið hreinsuð eða sóthreinsuð. Þurkki vel af grímunni áður en henni er komið fyrir til geymslu.

IS Notkunarleiðbeiningar fyrir grímur Serie 9000

Geymsla

Geymið 9000 grímuna í lokuðu, þurru, ómenguðu umhverfi. Verjið hana gegn sólarljósi og hita (sjá skýringarmynd „Geymsla“). Hægt er að skrá nafn notandans sem og síuskiptin á umbúðum.

Varúð: Þegar kalt er í veðri getur raki leitt til þess að ventlarnir frjósi. Framleiðsludagurinn er letraður á innanverða grímuna neðanvert. Dagatalslukkur, sjá bls. 41.

Útöndunarventill

Varahlutur nr. 9973
Ytio loki útöndunarventilsins niður og kannið óhreinindi, afmyndanir, brot eða sprungur útöndunarventils og ventilfestingar.. Skiptið um ventilsíu eins og með þarf, a.m.k. á fjögurra ára fresti. Skráða vinsamlegast dagsetningu þegar skipt er.

Innöndunarventill

Varahlutur nr. 9973
Kannið óhreinindi, afmyndanir, brot eða sprungur á innöndunarventlinum á innri grímunni og á innanverðu tengistykki síunnar. Skiptið um ventil ef þarf. Þegar skipta þarf um ventil á tengistykki síunnar, takið innri grímuna fyrst úr. Þegar ventillinn er settur í skal þess gætt að hann sé algerlega undir festihökunum þremur og liggi flatur í ventilsætinu.

Höfuðbond

Varahlutur nr. 9992
Til að skipta um höfuðbond, dragið böndin eftir því sem við á gegnum festingarnar þar til böndin losna frá grímunni. Þræðið nýju böndin gegnum festingarnar. Gætið þess þá að Moldex merkið snúi út og ekki á hvolf.

Síupétt

Varahlutur nr. 9974
Dragið síupéttihringinn af síutengistykkini og kannið óhreinindi, afmyndanir, brot eða sprungur á þeim. Skiptið um síupéttihring ef þarf. Gríma með EN 148-1 tengingu (9004, 9005, 9006: Varahlutur nr. 9975

Hlíðarfímla rúðunnar

Varahlutur nr. 9993
Fjarlægið gómlu hlíðarfímluna af rúðunni. Fjarlægið hlíðarbréfið af báðum límröndum varafilmunnar.
Staðsettjó hlíðarfímluna með hjálp strikanna við neðri rönd rúðunnar og prýstið henni uppað.

Gleraugnafesting

Varahlutur nr. 9998
Komið gleraugnafestingunni fyrir samkvæmt meðfylgjandi notkunarleiðbeiningum.

Hvers kyns ábyrgðir falla úr gildi ef varan er ekki geymd, notuð, henni ekki við heldi eða ekki gert við hana samkvæmt þeim tyrirmælum sem er að finna í leiðbeiningum þessum eða hún ekki notuð í samræmi við þær ákvæðanir sem um hana gilda.

Yfirlit yfir mismunandi grímu- og síutegundir og notkunarsvið þeirra

Heilgrímur samkvæmt EN 136:1998 CL2

Serie 9000 uppfyllir krófur 10. og 11. greinar B ESB-tilskipunar89/686.

Tafla 1

Lýsing / Grímutegund	Stærð	Tegund
Gríma Stærð Lítill	S	9001
Gríma Stærð Miðlungs	M	9002
Gríma Stærð Stór	L	9003
Gríma EN 148-1 Stærð Lítill	S	9004
Gríma EN 148-1 Stærð Miðlungs	M	9005
Gríma EN 148-1 Stærð Stór	L	9006

Tafla 2

Heilgríma Serie 9000 með ...	Vörn / Margfeldi viðmiðunarmarka
P1 R agnasíur	4 x VM
P2 R agnasíur	15 x VM
P3 R agnasíur	400 x VM
Flokkur 1 gassíur	400 x VM eða 1000ppm (það gildi sem næst fyrst)
Flokkur 2 gassíur	400 x VM eða 5000ppm (það gildi sem næst fyrst)

VM = Viðmiðunarmörk

Auðkennt með R: Siurnar má nota aftur.

Notkun slanna er lýst í notkunarleiðbeiningunum fyrir gas- og agnasíur „Moldex Serie 7000 / 9000“.

DK Brugsvejledning masker serie 9000

Vigtig oplysning til brugeren

Denne vejledning er kun gyldig sammen med brugsvejledningen til gas- og partikelfiltrene af MOLDEX serie 7000/9000.

Tilsidesættelse af denne vejledning til brug af produktet og manglende andedrætsværn i belastede områder kan påvirke brugerens helbred negativt og medføre varige mén.

- Dette andedrætsværn leverer ikke IT (02).
- Apparatet må kun anvendes i tilstrækkeligt ventilerede rum (19,5 vol % ilt).
- Maske og filter skal udvælges i henhold til de skadelige stoffers type og koncentration (se tabel 2).
- Ved gasser med utilstrækkelig mærkbarthed må filtrene kun anvendes, hvis der foreligger særlige regler til brugen.
- Ved ukendte eller ustabile forhold skal der børes isolerende udstyr.
- Arbejdssrummet skal straks forlades eller andedrætsmasken udskiftes, såfremt:
 - masken er beskadiget,
 - det bliver vanskeligt at trække vejet,
 - der opstår svimmelhed eller udmatelse,
 - der kan smages eller lugtes farlige stoffer eller der optræder en irritation.
- Følg brugsanvisningen ved brug af masken.
- Produktet indeholder ingen metaldele, der kan medføre antænding i eksplorationsfarlige omgivelser.
- Ved spørgeomål til brug af produktet kontakt MOLDEX METRIC
- Derudover skal de relevante forskrifter og regler til brug af andedrætsværn overholdes.
- Ved personer med skæg, lange bakkenbarter eller andre anomalier ved tætningskanten kan der eventuelt ikke opnås en tilstrækkelig tæt lukning. Brillebøjler under tætningskanten forhindrer én korrekt tæthed.
- Der må ikke foretages forandringer på masken.
- Maskens og filtrenes brugere skal være fortrolige med den korrekte håndtering og funktion.
- Når de ikke bruges, skal masken og filtrene opbevares i ikke belastede omgivelser når de ikke bruges.

Bemærk: Der må ikke arbejdes med filterapparater i ikke ventilerede beholdere eller trange rum.

Forberedelse til brug af helmasken

Helmasken skal kontrolleres hver gang inden brug. Hvis masken er beskadiget eller defekt, må den ikke anvendes. Kontakt straks en opsynsførende.

Kontrollér

- masken og filtrene for brud, deformeringer, revner og forureninger.
- om hovedbåndet er revnet, skæret eller på anden måde beskadiget eller om det er tilstrækkelig elastisk.
- ind- og udåndningsventilerne samt filtertilslutningens pakringe for forurening, deformering, brud og revnet. Kontrollér at ventiler og pakringe er placeret korrekt.
- filtrenes forfaltsdato og deres korrekte placering iht. Brugsvejledning til gas- og partikelfilter.

Påsætning / aftagning af helmasken

Fig. 1, 2, 3 og 4

Åbn båndene maksimalt på de 4 justeringspunkter og tag fat i hovedbåndet på stedet med Moldex-logoet. Sæt hovedbåndets åbning på i nakken og træk masken oppefra hen over ansigt. Sørg nu for at der ikke befinder sig hår mellem tætningskanten og ansigtet. Placer masken på ansigtet og tryk masken med en hånd fast mod mund og hage. Stram nu med den anden hånd nakkebåndet på en side og gentag processen på den anden side. For at opnå den bedst mulige tætheden altid nakkebåndene først. Hovedbåndet skal ligge fladt an ved hovedet. Justér hoved- og nakkebåndet jævn for at opnå at masken sidder behagligt.

Kontrollér tætheden inden arbejdsmrådet betrædes.

For at tage masken løsn først nakkebåndets stopper ved at trække masken væk fra ansigt.

Tæthedskontrol vha. vakuums

Fig. 5

Luk åbningen i filterhusets låg med håndfladen og tag en langsom indånding. Trækker maskelægemet sig let sammen, er masken placeret korrekt. Hvis der indstrømmer luft, ret maskens placering eller ret båndenes spænding. Gentag kontrollen indtil masken sidder tæt.

Tæthedskontrol vha. overtryk

Fig. 6

Ved en helmaske med EN 148-1 tilslutning foretages tæthedskontrolen inden filteret sættes ind i maskelægemet. Læg håndfladen over udåndningsventilen og tag en langsom udånding. Hvis der ikke undviger luft mellem maskelægemet og ansigtet, sidder masken korrekt. Hvis der udstrømmer luft, ret maskens placering eller ret båndenes spænding. Gentag kontrollen indtil masken sidder tæt.

Fælge områder må aldrig betrædes med en maske, der ikke er sat korrekt på. Kontakt en opsynsførende.

Helmaskens vedligeholdelse

Vedligeholdelsesintervalerne iht. de nationale arbejdssikkerhedsforskrifter skal overholdes.

Fremstillingsdatoen står på undersiden af masken i kindhøjde.

Rengøring/desinfektion

Vi anbefaler, at du rengør masken efter hver brug. Hvis den ikke bruges, skal masken rengøres senest efter 6 måneder.

Fjern filtrene, rengør maskelægemet med varmt vand (maks. 50°C). Om nødvendigt brug et neutralt rengøringsmiddel og et desinfektionsmiddel på alkoholbasis. Ventilmembranen kan trækkes ud af holderen for at rengøre den. For at rengøre den indvendige maske tages denne ud af de to holdepunkter og den sættes efter rengøringen ind i styreskinnen nederst ved ruden samt i de to holdepunkter. Vedrørende afmontering af filtrene, se brugsvejledningen til gas- og partikelfiltre. Efter at have rengjort eller desiniferet masken, skal maskens tætning kontrolleres med passende udstyr til testning af lækager.

Tør masken godt inden den opbevares.

Opbevaring

Masken 9000 opbevares lukket i torre, ikke belastede omgivelser. Beskyttes mod direkte sollys og varme (se pictogrammer "Opbevaring"). På emballagen kan bærerens navn og udskiftningsdato for filteret registreres. Kalenderure se side 41.

DK Brugsvejledning masker serie 9000

Forsigtig: Ved lave temperaturer kan fugtigheden medføre at ventilerne fryser fast.
Produktionsdatoen er præget ind på maskens inderside.

Udåndingsventiler

Res.del nr. 9973

Vip udåndingsventilens låg ned og kontrollér udåndingsventil og ventilsæde for forurening, deformering, brud eller revner. Hvis de er nødvendigt, så udskift ventilen senest hvert 4. år. Notér venligst dato for udskiftning.

Indåndingsventil

Res.del nr. 9973

Kontrollér indåndingsventilen på filtertilslutningens inderside for forurening, deformering, brud eller revner. Udskift evt. ventilen. For at udskifte ventilen ved filtertilslutningen løsnes først den indvendige maske. Sørg ved isætning af ventilen for at den sidder helt under ophængningens tre bøjler og ligger plant på ventilsædet.

Hovedstropper

Res.del nr. 9992

For at udskifte hovedbåndene trækkes båndene gennem deres holdere til de løsner sig fra masken. Før de nye bånd ind gennem holderne. Sørg her for at Moldex-logoet viser udad og ikke står på hovedet.

Filterpakning

Res.del nr. 9974

Træk filterpakningen af filtertilslutningen og Kontrollér den for forurening, deformering, brud eller revner. Udskift evt. filterpakningen. Maske med EN 148-1 tilslutning (9004, 9005, 9006):
Res.del nr. 9975

Rude-beskyttelsesfolie

Res.del nr. 9993

Træk beskyttelsesfolien af ruden. Fjern det beskyttende papir fra begge klæbestrimler på den nye folie.
Placér beskyttelsesfolien efter mærkerne på rudens nederste kant og tryk den fast.

Brilleholder

Res.del nr. 9998

Sæt brilleholderen ind iht. den medfølgende brugsvejledning.

All garanti bortfalder, såfremt produktet ikke opbevares, anvendes, plejes og vedligeholdes iht. Forskrifterne i denne vejledning eller ikke anvendes iht. de relevante forskrifter.

Oversigt over de forskellige maske-filtertyper og deres brugsgrenser

Helmasker iht. EN 136:1998 CL2

Serie 9000 overholder kravene i artikel 10 og 11B i EF-direktiv 89/686.

Tabel 1

Beskrivelse Maske type	Størrelse	Model
maskelegeme størrelse lille	S	9001
maskelegeme størrelse mellem	M	9002
maskelegeme størrelse stor	L	9003
maskelegeme EN 148-1 størrelse lille	S	9004
maskelegeme EN 148-1 størrelse mellem	M	9005
maskelegeme EN 148-1 størrelse stor	L	9006

Tabel 2

Helmaske serie 9000 med...	beskyttelsesfaktor / multipliceret med grænseværdi
P1 R partikelfilter	4 x GV
P2 R partikelfilter	15 x GV
P3 R partikelfilter	400 x GV
Klasse 1 gasfilter	400 x GV eller 1000ppm (den værdi, der nås først)
Klasse 2 gasfilter	400 x GV eller 5000ppm (den værdi, der nås først)

GV = grænseværdi /
mærkning med R: Filrene er genanvendelige

Brugen af filrene er beskrevet i brugsvejledningen for gas- og partikelfiltrene "Moldex serie 7000 / 9000".

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАСОК СЕРИИ 9000

Важные указания для пользователя

Настоящая инструкция действительна только вместе с инструкцией по использованию газовых и пылевых фильтров MOLDEX серии 7000/9000. Несоблюдение этих указаний, касающихся использования изделия, и неношение респиратора в загрязненной вредными веществами зоне может негативно сказаться на здоровье пользователя и послужить причиной непоправимого ущерба и травм, опасных для жизни.

- Этот респиратор не предназначен для снабжения кислородом (O₂).
- Используйте изделие только в помещениях с достаточной вентиляцией (19,5 объемных процентов кислорода).
- Респиратор и фильтры необходимо выбирать с учетом типа и концентрации вредных веществ (см. таблицу 2).
- При наличии газов с недостаточными предупреждающими свойствами фильтры можно использовать только в том случае, если для этого существуют специальные правила применения.
- В незнакомых или изменяющихся условиях необходимо использовать изделия с изоляцией.
- Незамедлительно покиньте рабочую зону и замените респиратор, если:
 - респиратор поврежден,
 - становится тяжело дышать,
 - ощущается головокружение или усталость.
- Вы чувствуете вкус или запах опасных веществ или возникает раздражение.
- При применении респиратора соблюдайте указания инструкции по использованию.
- Изделие не содержит металлических частей, которые во взрывоопасной атмосфере могут вызвать воспламенение материала.
- В случае возникновения у Вас вопросов касательно использования изделия обращайтесь в компанию MOLDEX-METRIC.
- Кроме того, при использовании респираторов соблюдайте соответствующие предписания и нормы.
- При определенных обстоятельствах невозможно обеспечить надлежащее плотное прилегание респиратора для лиц с бородой, длинными бакенбардами или кожными образованиями в месте расположения уплотнительных кромок. Дужки очков под уплотняющими кромками препятствуют надлежащему плотному прилеганию респиратора.
- Запрещено изменять респираторы.
- Пользователи респираторов и фильтров должны быть осведомлены об их правильном применении.
- Если респиратор и фильтр не используются, храните их в месте, не загрязненном вредными веществами.

Внимание: запрещено работать в фильтрующих респираторах в невентилируемых контейнерах и в тесных помещениях.

Подготовка к использованию полной маски

Проверяйте полную маску перед каждым использованием. В случае обнаружения повреждений или дефектов не используйте ее. **Незамедлительно обратитесь к контролеру.**

Проверьте

- маску на наличие трещин, деформаций, царапин и загрязнений.
- не разорваны, не разрезаны ли ленты и не повреждены ли они другим образом, а также достаточно ли они эластичны.
- клапаны вдоха и выдоха, а также уплотнительные кольца присоединительных элементов фильтра на наличие загрязнений, деформаций, трещин и царапин. Удостоверьтесь, что клапаны и уплотнительные кольца установлены правильно.
- срок годности фильтра, а также правильность его установки в соответствии с руководством по использованию газовых и пылевых фильтров.

Надевание / снятие полной маски

Рис. 1, 2, 3 и 4

Максимально раздвиньте ленты в 4-х точках регулировки и одной рукой возьмите ленту для головы за распорку с надписью «Moldex». Подведите маску лентой к затылку и надвиньте маску на лицо сверху вниз. Теперь проследите за тем, чтобы между уплотнительной кромкой и лицом не попали волосы. Расположите маску на лице и прижмите ее рукой по рту и подбородку. Теперь другой рукой затяните ленту на затылке с одной стороны, после чего проделайте то же самое с лентой с другой стороны. Для обеспечения наилучшего прилегания маски всегда начиная затягивайте ленты на затылке. Лента для головы должна ровно прилегать к голове. Для обеспечения удобного расположения маски, отрегулируйте ленты на голове и на затылке.

Проверьте плотность прилегания, прежде чем войти в рабочую зону.

Чтобы снять маску, сначала ослабьте ленту на затылке, оттянув маску.

Проверка плотности прилегания посредством пониженного давления

Рис. 5

Закройте отверстие крышки корпуса фильтра ладонью и медленно вдохните. Если маска немного стягивается, она прилегает надлежащим образом. Если в маску проникает воздух, поправьте ее или сильнее затяните ленты. Повторяйте проверку, пока не будет обеспечено плотное прилегание маски.

Проверка плотности прилегания посредством повышенного давления

Рис. 6

При использовании полной маски с присоединительным элементом EN 148-1 проверьте плотность прилегания маски, прежде чем вставить фильтр в корпус маски. Закройте клапан выдоха ладонью и медленно выдохните. Если между маской и лицом не проходит воздух, маска прилегает надлежащим образом. Если воздух выходит из маски, поправьте ее или сильнее затяните ленты. Повторяйте проверку, пока не будет обеспечено плотное прилегание маски.

Если нельзя обеспечить плотное прилегание маски, ни в коем случае не входите в опасную зону. Обратитесь к контролеру.

Уход за полной маской

Соблюдайте интервалы ухода согласно национальным предписаниям. Дата производства указана на внутренней стороне в области подбородка.

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАСОК СЕРИИ 9000

Чистка / дезинфекция

Рекомендуем чистить маску после каждого использования. Если маска не используется, её следует очистить через 6 месяцев. Удалите фильтры, почистите корпус маски теплой водой (макс. 50 °C). При необходимости используйте нейтральный растворитель грязи, а также спиртсодержащее дезинфицирующее средство. Мембрану клапана можно извлечь из крепления для чистки. Для чистки внутренней маски извлеките её из обоих креплений. После чистки вставьте её обратно при помощи двух направляющих в нижней части смотрового стекла и закрепите в двух точках. Указания касательно демонтажа фильтров см. в инструкции по использованию газовых и пылевых фильтров. После чистки или дезинфекции желательно проверить хорошо ли маска прилегает к лицу. Перед тем как поместить маску на хранение, хорошо выслушайте её.

Хранение

Храните маску 9000 в закрытой упаковке, в сухой, незагрязненной вредными веществами среде. Защитите маску от воздействия солнечных лучей и жары (см. пиктограммы «Хранение»). На упаковке можно указать имя пользователя, а также дату замены фильтра.

Осторожно: низкая температура и высокая влажность могут привести к примерзанию клапанов. Дата изготовления нанесена внизу на внутренней стороне маски. Календарь см. 41 стр.

Клапан выдоха

№ запчасти 9973

Откиньте крышку клапана выдоха вниз и проверьте клапан и седло клапана на наличие загрязнений, деформации, трещин и царапин. При необходимости замените мембрану клапана. Пожалуйста укажите дату замены.

Клапан вдоха

№ запчасти 9973

Проверьте клапан вдоха на внутренней маске, а также на внутренней стороне присоединительного элемента фильтра на наличие загрязнений, деформации, трещин или царапин. При необходимости замените клапан. Для замены клапана в месте присоединения фильтра сначала извлеките внутреннюю маску. При установке клапана следите за тем, чтобы он полностью располагался под тремя крючками подвески и был ровно установлен в седле клапана.

Ленты для крепления маски на голове

№ запчасти 9992

Для замены лент для крепления маски на голове сначала тяните ленты через крепление, пока они не отсоединятся от маски. Проденьте новые ленты через крепление. При этом следите за тем, чтобы логотип Moldex был направлен вверх, а не прилегал к голове.

Уплотнение фильтра

№ запчасти 9974

Извлеките уплотнительное кольцо фильтра из присоединительного элемента фильтра и проверьте его на наличие загрязнений, деформации, трещин или царапин. При необходимости замените уплотнительное кольцо фильтра. Мaska с присоединительным элементом EN 148-1 (9004, 9005, 9006): № запчасти 9975

Защитная пленка для смотрового стекла

№ запчасти 9993

Снимите старую защитную пленку со смотрового стекла. Удалите защитную бумагу с обеих липких полос запасной пленки.

Расположите защитную пленку в соответствии с прорезями у нижнего края смотрового

стекла и прижмите её.

Крепление для очков

№ запчасти 9998

Вставьте крепление для очков в соответствии с описанием в руководстве по использованию, поставленном в комплекте.

Всякие гарантийные обязательства теряют силу, если хранение, использование, уход и обслуживание изделия не соответствуют приведённым в настоящей инструкции предписаниям или если изделие используется не в соответствии с определенными нормами.

Различные типы масок / фильтров и предельные значения для их использования

Полные маски согласно EN 136:1998 CL2

Серия 9000 соответствует требованиями статьи 10 и 11B Директивы EC 89/686.

Таблица 1

Описание / тип маски	Размер	Модель
Корпус маски, маленький размер	S	9001
Корпус маски, средний размер	M	9002
Корпус маски, большой размер	L	9003
Корпус маски EN 148-1, маленький размер	S	9004
Корпус маски EN 148-1, средний размер	M	9005
Корпус маски EN 148-1, большой размер	L	9006

Таблица 2

Полная маска серии 9000 с...	Коэффициент защиты / кратное предельному значению
P1 R, пылевой фильтр	4 x П3
P2 R, пылевой фильтр	15 x П3
P3 R, пылевой фильтр	400 x П3
Класс 1, газовый фильтр	400 x П3 или 1000 частей на млн. (в зависимости от того, какое значение достигается первым)
Класс 2, газовый фильтр	400 x П3 или 5000 частей на млн. (в зависимости от того, какое значение достигается первым)

П3 = предельное значение

Маркировка R: фильтры пригодны для повторного использования.

Применение фильтров описано в руководстве по использованию газовых и пылевых фильтров «Moldex, серия 7000 / 9000».

LV 9000. sērijas aizsargamasku lietošanas instrukcija

Svarīgi norādījumi lietotājiem

Šī instrukcija ir spēkā tikai kopā ar MOLDEX sērijas 7000/9000 gāzu un daļiju filtru instrukciju. Šo norādījumu neievērošana, lietojot izstrādājumu un elpvadu aizsarglīdzekļu nelietošana teritorijā, kas ir piesārpota ar kaitīgām vielām, var kaitēt lietotāja veselībai un radīt paliekošas sekas un dzīvībai bīstamas traumas.

- Šis elpvadu aizsarglīdzeklis nepiegādā skābekli (02)
- Aizsarglīdzekli izmantot tikai pieteikami vēdināmās telpās (19,5 tipuma % skābekļa)
- Aizsargmasku un filtru jāizvēlas atbilstoši kaitīgo daļu koncentrācijas līmenim (skat. 2. tabulu).
- Aizsardzībai pret gāzēm ar nepieciešamām brīdināšām pazīmēm filtrus var izmantot tikai tad, ja tas paredzēts speciālos izmantošanas noteikumos.
- Nezināmos vai mainīgos apstākļos jālieto izolācijas līdzekļi.
- Darba telpu nekavējoties jāpamat un elpvadu aizsargmasku jānomaina, ja:
 - maska ir bojāta,
 - elpošanai klūst apgrūtināta,
 - ja parādas reibonis vai iestājas pagurums.
 - ja var sajust bīstamo vielu garšu vai smaržu vai parādas kairinājums
- Lietojot aizsargmasku, nemiet vērā lietošanas instrukciju.
- Izstrādājumus nesatur metāla daļas, kas eksplozīvā atmosfērā var izraisīt uzzlesmošanu.
- Ja Jums rodas jautājumi par izstrādājuma lietošanu, lūdzu, vērsieties pie MOLDEX-METRIC.
- Bez tam lietojot elpošanas aizsarglīdzekļus ir jāievēro atbilstoši noteikumi.
- Bārda, gara vaigubārda vai citas īpatnības blīva noslēguma joslā var traucēt atbilstošas izolācijas rādišanai starp seju un aizsargmaskas izolējošo malu. Brīļu kājinās var traucēt atbilstošas izolācijas rādišanai starp seju un aizsargmaskas izolējošo malu.
- Aizsargmaskas nedrīkst veikt nekādas izmaiņas.
- Aizsargmasku un filtru lietošajiem jābūt informētiem par to funkcionālo ekspluatāciju.
- Aizsargmasku un filtru, kad tie netiek izmantoti, jāuzglabā ar kaitīgām vielām nepiesārņotā vietā.

Uzmanību: Ar filtru aizsardzības līdzekļiem nedrīkst strādāt neventilējamās tilpnēs un šaurās telpās

Sagatavošanās pilnās aizsargmaskas lietošanai

Pilno aizsargmasku jāpārbauda pirms katras lietošanas reizes. Ja Jūs konstatējet, ka aizsargmaskai ir bojājumi vai defekti, nelietojiet to. **Nekavējoties vērsieties pie atbildīgās personas.**

Pārbaudiet

- vai maskai vai filtram nav parādījušies lūzumi, deformācijas, plūsumi vai piesārņojumi.
- vai aizsargmaskas galvas saite nav ieplaisījusi, iegriezta vai kādā citā veidā bojāta un vai tā ir pieteikami elastīga.
- vai ieeipas un izelpas ventiļi un filtra savienojuma vietas gredzenveida blīves nav piesārņotas, deformētas, salauztas vai saplēstas. Pārliecīnieties, vai ventiļi un gredzenveida blīves ir savās vietās.
- filtra lietošanas termiņu un tā pareizu novietojumu atbilstoši gāzes un daļiju filtru lietošanas instrukcijai.

Pilnās aizsargmaskas uzlikšana / nonemšana

1., 2., 3. un 4. attēls

Maksimāli atveriet saitējumu četros regulēšanas punktos un satveriet galvas saiti ar vienu roku pie stiprinājuma ar Moldex uzrakstu. Nofiksējiet aizsargmaskas galvas saites atveri uz skausta un uzvelciet masku uz sejas, sāket no augšas. Sekojiet tam, lai starp blīvējuma malu un seju neatrastos mati. Pozicjonējiet aizsargmasku uz sejas un piespiestiet masku ar vienu roku cieši pie mutes un zoda. Ar otru roku savelciet cieši skausta saiti no vienas puses un atkārtojiet to pašu darību no otras puses. Lai panāktu vislabāko iespējamo aizsargmaskas stāvokli, vienmēr vispirms nofiksējiet skausta saites. Galvas saitei cieši jāpiegūl pie galvas. Lai iegūtu ērtu maskas stāvokli, vienlaicīgi noregulējiet galvas un skausta saiti.

Pārbaudiet, vai aizsargmaska piegūl cieši, pirms došanās uz darba vietu.

Lai nonemtu aizsargmasku, vispirms palaidiet vajigāk skausta saites mēlītes, pēc tam nonemiet aizsargmasku no sejas.

Hermētiskuma pārbaude ar pazeminātu spiedienu

5. attēls

Nosedziet filtra korpusa vāciņa atveri ar plaukstu un lēnām ieelpojiet. Ja aizsargmaska viegli sakļaujas, tad tā irnofiksēta pareizi. Ja ir novērojama gaisa pieplūde, koriģējiet aizsargmaskas stāvokli un izmainiet saišu nostiepumu. Atkārtojiet pārbaudi, līdz kamēr aizsargmaska hermētiski piekļaujas sejai.

Hermētiskuma pārbaude ar paaugstinātu spiedienu

6. attēls

Aizsargmaskai ar EN 148-1 atbilstošu savienojumu hermētiskuma pārbaudi veiciet pirms filtra pievienošanas.

Ar plaukstu nosedziet izelpas ventili un lēnām izelpojiet. Ja starp aizsargmasku un seju gaisis neizplūst, tad aizsargmaskas stāvoklis ir pareizs. Ja ir novērojama gaisa izplūde, koriģējiet aizsargmaskas stāvokli un izmainiet saišu nostiepumu. Atkārtojiet pārbaudi, līdz kamēr aizsargmaska hermētiski piekļaujas sejai.

Ja nav iespējams panākt hermētisku aizsargmaskas stāvokli, nekādā gadījumā nedodieties uz bīstamo teritoriju. Nekavējoties vērsieties pie atbildīgās personas.

Pilnās maskas kopšana

Lūdzu, ievērot profilaktiskās apkopes intervālus atbilstoši attiecīgās valsts noteikumiem. Ražošanas datums norādīts uz apmales zoda apvidū:

Tīrīšana / dezinfekcija

Iesakām notirīt masku pēc katras lietošanas reizes. Ja maska netiek lietota, notrieti to ne vēlāk kā pēc 6 mēnešiem: Nonemiet filtru, izmazgājiet masku ar siltu ūdeni (maks. 50 °C). Ja nepieciešams, lietojiet šķidinātāju vai spirtu saturošu dizinfekcijas līdzekli. Lai varētu veikt ventila membrānas izmazgāšanu, to jāizvelk no stiprinājuma punktām un pēc tam, izmantojot vadotni, kas atrodas aizsargstiklīja apakšējā daļā un abus stiprinājuma punktus, to atkal uzlīciet. Filtra demontažu veiciet atbilstoši gāzes un daļiju filtru lietošanas instrukcijai. Pēc tīrīšanas vai dezinfekcijas, ieteicams pārbaudīt, vai maska tikpat labi piegūl sejai. Pēc apkopes masku rūpīgi izzāvējiet.

LV 9000. sērijas aizsargmasku lietošanas instrukcija

Glabāšana

Aizsargmasku 9000 jāglabā slēgtā veidā sausā, ar kaitīgām vielām nepiesārņotā vietā. Sārgā no tiešiem saules stariem un karstuma iedarbības (skat. piktogrammu "glabāšana"). Uz iepakojuma var norādīt lietotāja vārdū, kā arī filtra nomaiņas datumu.
Uzmanību! Pie zemām temperatūrām mitrumi var radīt ventīļa piesālšanu. Ražošanas datumu skat. aizsargmaskas iekšpusē, apakšējā daļā. Kalendāru skatiet 41. lpp:

Izelpas ventilis

Rezerves daļa Nr.9973

Nolaidiet izelpas ventīļa vāciņu uz leju un pārbaudiet, vai izelpas ventilis un ventīļa stiprinājums nav piesārņoti, deformēti, salauzti vai saplēsti. Vajadzības gadījumā nomainiet ventīļa membrānu. Lūdzu norādīt apmaiņas datumu.

Ieelpas ventilis

Rezerves daļa Nr.9973

Pārbaudiet, vai ieelpas ventilis maskas iekšpusē vai filtra savienojuma iekšējā puse nav piesārņota, deformēta, salauzta vai saplēsta. Vajadzības gadījumā nomainiet ventīli. Lai nomainītu ventīli pie filtrā savienojuma vietas, vispirms atvienojiet iekšējo masku. Ievietojot ventīli, sekojiet, lai tas tiktū pilnībā nofiksēts zem trim stiprinājuma fiksatoriem un cieši pieguļ ventilim paredzētajā vietā.

Galvas saitējums

Rezerves daļa Nr.9992

Lai nomainītu galvas saitējumu, katru no saitēm izvelciet caur stiprinājumu līdz saites ir atdalītas no maskas. Jauno saitējumu izveriet caur stiprinājumiem. Sekojiet tam, lai Moldex Logo būtu paversts uz ārpusi un nevis uz galvas pusī.

Filtra blīvējums

Rezerves daļa Nr.9974

Izņemiet filtrā blīvējuma gredzenu no filtrā savienojuma vietas un pārbaudiet, vai tas nav piesārņots, deformēts, salauzts vai saplēsts. Vajadzības gadījumā nomainiet filtrā blīvējuma gredzenu. Maskām ar EN 148-1 atbilstošu savienojumu (9004, 9005, 9006): Rezerves daļa Nr. 9975

Aizsargmaskas stiklinu aizsargfolija

Rezerves daļa Nr.9993

Novelciet veco aizsarfoliiju no aizsargmaskas stikliņa. Nonemiet aizsargpapīru no abām jaunās folijas īmisloksnēm.
Pozicionējiet aizsarfoliiju ar iegriezumu pa līdzību pie aizsargmaskas stikliņa apakšējās malas un piesiediet to pie stikliņa.

Brīļu stiprinājums

Rezerves daļa Nr.9998

Ievietojiet brīļu stiprinājumu atbilstoši tam līdzīgi esošajai lietošanas instrukcijai.

Jebkura garantija zaudē savu spēku, ja izstrādājums nav glabāts, lietots, tīrīts un kopts atbilstoši šajā instrukcijā norāditajiem noteikumiem vai netiek izmantots atbilstoši savam mērķim.

Dažādu aizsargmasku/filtru tipu un to pielietošanas ierobežojumu pārskats

Pilnās maskas, atbilstošas EN 136:1998 CL2

9000. sērija atbilst ES Direktīvas 89/686 10. un 11.B panta prasībām.

1. tabula

Apraksts/ aizsargmaskas tips	Izmērs	Modelis
Aizsargmaska Lielums Maza	S	9001
Aizsargmaska Lielums Vidēja	M	9002
Aizsargmaska Lielums Liela	L	9003
Aizsargmaska EN 148-1 Lielums Maza	S	9004
Aizsargmaska EN 148-1 Lielums Vidēja	M	9005
Aizsargmaska EN 148-1 Lielums Liela	L	9006

2. tabula

9000. sērijas pilnā aizsargmaska ar...	Aizsardzības koeficients / AER
P1 R daļīgu filtru	4 x AER
P2 R daļīgu filtru	15 x AER
P3 R daļīgu filtru	400 x AER
1. klases gāzu filtru	400 x AER vai 1000ppm (vērtība, kura tiek sasniegta pirmā)
2. klases gāzu filtru	400 x AER vai 5000ppm (vērtība, kura tiek sasniegta pirmā)

AER = aroda ekspozīcijas robežvērtība
Iezīme - burts R: Filtri ir atkal izmantojami.

Filtru lietošana ir aprakstīta "Moldex sērijas 7000 / 9000" gāzu un daļīgu filtru lietošanas instrukcijā.

LT 9000 serijos veido kaukių naudojimo instrukcija

Svarbūs nurodymai naudotojui

Ši instrukcija galioti tik kartu su MOLDEX 7000 / 9000 serijos duju ir daleliu filtro naudojimo instrukcija.

Nesiliskant gaminio naudojimo nurodymų ir nedėvint kvėpavimo takų apsaugos užterštoje aplinkoje, gal būti pakenkta naudotojo sveikatai, atsirasti sveikatos sutrikimų ir kilti grėsmė sunkiai susizalo.

- Šios kvėpavimo takų apsaugos priemonės netiekia deguonies (02);
- Priešais naudokite tik pakankamai vėdinamoje patalpoje, (19,5 Vol.-% deguonies);
- Veido kaukė ir filtrų būtina pasirinkti pagal kenksmingųjų medžiagų tipą ir koncentraciją (žr. 2 lentelę);
- Jei duju išpėjamosios savybės yra nepakankamos, filtrus naudoti reikia tik tada, kai pateiktiamos specialios naudojimo taisyklės;
- Jei salygos yra nežinomas arba greitai keičiasi, būtina užsidėti apsauginius aparatus.
- Būtina nedelsiant išeliti iš darbo patalpos ir pasikeisti apsauginę kvėpavimo kaukę, kai:
 - kaukė yra pažeista,
 - sunku kvėpuoti,
 - jaučiamas svaigulys arba išsekimas,
 - oje bei burnoje jaučiamas pavojingų medžiagų skonis arba užuodžiamas jų kvapas, arba jos pradeda dirgti.
- Naudodami kaukę, paisykite naudojimo instrukcijos.
- Gaminje nėra metalinių dalių, dėl kurų potencialiai sprogojė aplinkoje galėtų ivykti sprogimas.
- Jei kiltų klausimų dėl gaminio naudojimo, prašome kreiptis į „MOLDEX-METRIC“.
- Atnižvelgiant į tai, naudojant kvėpavimo takų apsaugos priemones būtina paisyti galiojančių potvarkių ir nuostatu.
- Jei vyru barzda yra ilga, jie augina žandenas arba yra kitokių pakitimų kaukės prigludimo srityje, tam tikromis aplinkybėmis kaukė gali nepriglusti tinkamai. Akinij lankelis po sandarumo linijoje neleidžia sandariai užsidėti veido kaukės.
- Draudžiama keisti kaukės konstrukciją.
- Kaukė ir filtrų naudotojai privalo būti susipažinę su tinkamu šiuo priemonių naudojimu.
- Nenaudojamas kaukes ir filtrus reikia laikyti aplinkoje, kuriuoje nėra kenksmingų medžiagų.

Dėmesio: filtravimo įtaisų negalima naudoti nevėdinamuose rezervuaruose ir ankštose patalpose.

Pasiruošimas naudoti viso veido kaukę

Prieš pradedant naudoti viso veido kaukė, ją reikia atidžiai patirkinti. Jei pastebite, kad kaukė yra pažeista arba su trūkumais, jos nenaudokite. **Nedelsiant suraskite asmenį, kuris Jus prižiūrėtų.**

Patirkinkite.

- kaukė ir filtrų, ar jie nėra išlūžę, pakitusios formos, ištrukė ir nešvarūs;
- ar galvos juosta nenetrūkusi, neįjauta arba kitaip pažeista, ar juostos yra pakankamai elastingos;
- ar įkvėpimo ir iškvėpimo vožtuvas bei filtro jungčių sandarinimo žiedai yra švarūs, ar nepaiskeitusi jų forma, ar jie neįlūžę ir neįtrūkė. **Įsitinkinkite, kad vožtuvas ir sandarinimo žiedai tinkamai pritrivinti.**

- Pagal duju ir dalelių filtro naudojimo instrukciją patirkrinkite filtrų galiojimo trukmę bei tinkamą jų padėtį.

Viso veido kaukės užsidėjimas / nusiėmimas

1, 2, 3 ir 4 paveikslai

Visiškai atsekiite juostas 4-iuse derinimo taškuose ir viena ranka galvos dirželi suimierte ties dalimi su užrašu „Moldex“. Galvos dirželio angą patraukite iki sprando ir kaukė iš viršaus traukite ant veido. Atnkreipkitė dėmesį, kad tarp sandarinimo plokšteliés ir veido nebūtų jokių plaukių. Pakoreguokite kaukės padėtį ant veido ir kaukė viena ranka tvirtai prispauskite prie veido ir smakro. Tada antra ranka smakro dirželį tvirtai patraukite vienoję pusėje ir tą patį veiksma atlikite su kitos pusės smakro dirželiu. Kad kaukės padėtis ant veido būtų tinkamiausia, iš pradžių visada tvirtai suveržkite smakro dirželius. Galvos dirželis prie galvos turi priglusti plokštėja dalimi. Kad kaukė prie veido priglustum patogiai, galvos ir smakro dirželiai turėti būti įtempti vienodai.

Prieš įžengdami į darbo sritį, patirkrinkite, ar kaukė užsidėjote sandariai.

Norédami nusiimti kaukę, traukdami nuo veido kaukė iš pradžių atlaisvinkite smakro dirželio spaustukus.

Kaukės prigludimo patikrinimas žemu slėgiu

5 paveikslas

Delnu uždenkite filtru korpuso dangtelį arga ir lėtai įkvėpkite. Kai kaukės korpusas truputį susispaus, reiškia bus pasiekta tinkama kaukės padėtis. Jei pajausite prasiskverbiantį orą, pakeiskite kaukės padėtį arba atleiskite ar įtempkite juostas. Taip tikrinkite tol, kol kaukė priglus sandariai.

Kaukės prigludimo patikrinimas viršslėgiu

6 paveikslas

Jei naudojate viso veido kaukę su EN 148-1 jungtimi, sandarumo kontrolę reikia atlikti pries filtrą išstatant kaukės korpusą.

Delnu uždenkite iškvėpimo vožtuvą ir lėtai įkvėpkite. Jei tarp kaukės korpuso ir veido nepatenka oro, reiškia veido kaukė užsidėjote tinkamai. Jei pajausite išpuščiamą orą, pakeiskite kaukės padėtį arba atleiskite ar įtempkite juostas. Taip tikrinkite tol, kol kaukė priglus sandariai.

Jei veido kaukės negalite užsidėti tinkamai, jokiu būdu neikiite į pavojaus sritį. Suraskite asmenį, kuris Jus prižiūrėtų.

Viso veido kaukės techninė priežiūra

Būtina atsižvelgti į priežiūros intervalus, nurodytus nacionalinėse nuostatose. Pagaminimo data yra nurodyta vidinėje kaukės dalyje prie smakro.

Valymas / dezinfekavimas

Rekomenduojame valyti kaukę po kiekvieno panaudojimo. Jei kaukė nenaudojama, rekomenduojame valyti klas 6 mėnesius. Išsimkite filtrą, kaukės korpusą nuplaukite šiltu vandeniu (maks. 50 °C). Jei reikia, naudokite neutralų nešvarumų skiediklį arba alkoholinę dezinfekavimą priemonę. Norédami išvalyti vožtuvą membraną, ją galite išimti iš laikiklio. Norédami išvalyti vidinę kaukė, ją ištraukite iš abiejų laikančiųjų taškų ir paskui vėl išstatykite į kreipiamuosius bégelius apatinėje akinių srityje ir į abu laikančiuosius taškus. Apie filtro išmontavimą rašoma duju ir dalelių filtro naudojimo instrukcijoje. Jei kaukės nebenaudosite, ją gerai išžiovinkite.

LT 9000 serijos veido kaukių naudojimo instrukcija

Laikymas

9000 serijos kauke laikykite uždaroje, sausoje patalpoje, kurioje nėra kenksmingų medžiagų. Saugokite nuo saulės spindulių ir karščio (žr. piktogramą „Laikymas“). Ant pakuočės galima užrašyti ją dėvėjimo asmens pavardę ir filtro keitimo laiką.

Atsargiai: naudojant žemę temperatūroje, dėl drėgmės gali užšalti vožtuvai. Pagaminimo data yra įspusta kaukés vidinéje pusejé, apačioje. Po kaukés išvalymo ar dezinfekcijos, kaukés sandarumas turi būti patikrintas tinkama tam įrangai.

Iškvėpimo vožtuvas

Atsarginės dalies Nr. 9973

Iškvėpimo vožtuvo dangtelį užlenkite žemyn ir patikrinkite, ar iškvėpimo vožtuvas ir vožtuvu idėklas yra švarus, ar nepakito jų forma, ar nėra įlūžimų ir ištrūkimų. Jei reikia, pakeiskite vožtuvu membraną. Vožtuvu membrana turi būti keičiamā nerečiau nei kartą kas 4 metus. Pasižymėkite keitimo datą.

Iškvėpimo vožtuvas

Atsarginės dalies Nr. 9973

Patikrinkite, ar vidinės kaukés įkvėpimo vožtuve bei filtro jungties vidinéje puseje nėra nešvarumų, ar nepakitusi jų forma, ar nėra įlūžimų ir ištrūkimų. Prireikus pakeiskite vožtuvą. Norėdami pakeisti filtro jungties vožtuvą, iš pradžių išmikite vidinę kaukę. Istatydami vožtuvą atkreipkite dėmesį, kad jis visas būtų po trimis pakabos kabliukais ir plokštčiai priglustų prie vožtuvu idėklo. Kalendoriaus datos žiūrėti 41. psl.

Galvos dirželiai

Atsarginės dalies Nr. 9992

Norėdami pakeisti galvos dirželius, laikikliuose patraukite atitinkamus dirželius, kol jie atsiliaisvins nuo kaukés. Naujuosius dirželius įverkite per laikiklius. Atkreipkite dėmesį, kad „Moldex“ logotipas turi būti išorėje, o ne galvos puseje.

Filtro sandariklis

Atsarginės dalies Nr. 9974

Filtro sandariklių ištraukite iš filtro jungties ir patikrinkite, ar jis švarus, ar nepakitusi jo forma, ar nėra įlūžimų ir ištrūkimų. Prireikus pakeiskite filtro sandariklį. Kaukė su EN 148-1 jungtimi (9004, 9005, 9006): atsarginės dalies Nr. 9975

Stiklo apsauginė plėvelė

Atsarginės dalies Nr. 9993

Nuo stiklo nuplėškite senąja apsauginę plėvelę. Nuo abiejų atsarginės plėvelės lipnių juostelių nuplėškite apsauginį popieriu.

Apsauginę plėvelę priklyjuokite ties įpjovomis prie apatinio stiklo krašto ir ją tvirtai prispauskite.

Akinių laikiklis

Atsarginės dalies Nr. 9998

Akinių laikiklių įstatykite remdamiesi pristatyta naudojimo instrukcija.

Jokia garantija netaikoma, jei gaminys laikomas, juo rūpinamasir techninės priežiūros darbai atliekami neatsižvelgiant į šioje instrukcijoje pateiktus nurodymus arba naudojamas nesilaikant bendruų nuostatu.

Ivairių kaukių / filtrų tipų ir jų ribinių naudojimo verčių apžvalga

Viso veido kaukės pagal EN 136:1998 CL2

Serija 9000 atitinka EB direktyvos 89/686 10 ir 11B straipsnio reikalavimus.

1 lentelė

Aprašymas / kaukės tipas	Dydis	Modelis
Kaukės korpuso dydis – mažas	S	9001
Kaukės korpuso dydis – vidutinis	M	9002
Kaukės korpuso dydis – didelis	L	9003
Kaukės korpuso dydis pagal EN 148-1 – mažas	S	9004
Kaukės korpuso dydis pagal EN 148-1 – vidutinis	M	9005
Kaukės korpuso dydis pagal EN 148-1 – didelis	L	9006

2 lentelė

9000 serijos viso veido kaukė su...	Saugos koeficientas / Ribinių verčių taikymas
P1 R dalelių filtru	4 x RV
P2 R dalelių filtru	15 x RV
P3 R dalelių filtru	400 x RV
1 duju filtro klasė	400 x RV arba 1000 ppm (priklauso nuo to, kuri vertė pasiekiamą anksčiau)
2 duju filtro klasė	400 x RV arba 5000 ppm (priklauso nuo to, kuri vertė pasiekiamą anksčiau)

RV = ribinė vertė

Žymima raidė R: filtrai yra daugkartinio naudojimo.

Filtrų naudojimas yra aprašytas duju ir dalelių filtro „Moldex serija 7000 / 9000“ naudojimo instrukcijoje.

EE Seeria 9000 maskide kasutusjuhend

Olulised näpunäited kasutajatele

Käesolev kasutusjuhend kehtib üksnes koos gaasi- ja tolmufiltrti MOLDEX seeria 7000/9000 kasutusjuhendiga.

Toote kasutusjuhiste eiramine ja hingamisteede kaitsevahendi kandmisest loobumine tervistkahjustavate ainetega saastatud piirkonnas võib kahjustada Teie tervist ja põhjustada järväli terveisehakujustusi.

- Hingamisteede kaitsevahend ei varusta Teid hapnikuga (O_2)
- Kasutage vahendid üksnes piisava ventilatsiooniga ruumides (hapnikusisaldus 19,5 mahuprotsenti)
- Mask ja filter peavad olema valitud tervistkahjustava aine sisaldusele öhus (vaadake tabelit 2).
- Ebapiisavate hoiatustunnustega gaaside korral võib filtreid kasutada üksnes siis, kui selleks antakse spetsiaalsed kasutusjuhised.
- Mitteteadaolevate või muutuvate tingimustele korral tuleb kanda autonoomeid hingamisparaate.
- Tööruumust tuleb kohale lähkuda ja hingamisteede kaitsemask vahetada siis, kui:
 - mask on vigastatud,
 - hingamine on raskendatud,
 - tekib peapõõritus või väsimustunne,
 - tunnete ohtliku aine maitset või lõhna või tekib ärritus.
- Maski kasutamisel järgige kasutusjuhendi nöudeid.
- Toode ei sisalda metalseid osi, mis võiksid plahvatusohtlikus keskkonnas põhjustada süttimist.
- Küsimustekimisel toote kasutamise kohta pöörduge MOLDEX-METRICu poole.
- Lisaks tuleb hingamisteede kaitsevahendite kasutamisel järgida asjakohaseid eeskirju ja määruuseid.
- Maski liibumispärirkonnas elevate habemete, pikade bakenbardide või muu ebatalavise karvastikuga isikute korral ei pruugi teatavatel tingimustel saada nöuetekohast hermeetilisust. Liibumispärirkonda jäavad prillide sangad takistavad nöuetekohase hermeetilisuse saamist.
- Maskide juures ei tohi teha mingeid muudatusi.
- Maskide ja filtrite kasutajad peavad teadma nende nöuetekohast käitlemist.
- Maske ja filtreid tuleb hoida saastainetest vabas keskkonnas.

Tähelepanu: filtreerivat vahenditega ei tohi töötada ventileerimata mahutites ja kitsastes ruumides.

Ettevalmistustööd täismaski kasutamiseks

Täismaski tuleb kontrollida enne igakordset kasutamist. Kui maski kontrollimisel ilmneb vigastus või defekte, siis ei tohi maski kasutada. **Pöörduge kohe järelevalve eest vastutava isiku poole.**

Kontrollige

- maskil ja filtri pragude, deformeerunud kohtade, rebendite ja määrdumise puudumist;
- kas pearihmal ei ole rebendeid, sisselöikeid või muid kahjustusi ja kas rihmad on piisava elastiusega;
- välja- ja sissehingamisventile ja filtriilmitikus olevaid röngastihendeid määrdumise;

deformeerunud kohtade, pragude ja rebendite suhtes; kas ventiilid ja röngastihendid on paigaldatud õigesti;

- kas filtrete kasutustähtaeg ei ole möödunud ja kas need on vastavalt gaasi- ja tolmufiltrti kasutusjuhendi nöuetele korrektselt paigaldatud.

Täismaski pähapanek/äravõtmine

Joonised 1, 2, 3 ja 4

Vabastage pearihm 4. reguleerimispunktis maksimaalselt ja võtke pearihmast ühe käega kinni Moldex-tähisustega pöörikrihn. Pange pearihm kukla taha ja tömmake mask ülalpoolt näole. Jälgi ge seejuures, et näo ja maski tihtendusmanseti vaheline ei jääks juukseid. Sobitage mask näole ja suruge mask käega tihealt vastu suud ja lõuga. Tömmake nüüd teise käega kuklarihm ühelt poolt pingule ja korraage sama teisel pool. Maski võimalikult parima asendi tagamiseks tuleb alati esmalt kuklarihmad pingule tömmata. Pearihm peab liibuma peale tihealt. Maski mugava asendi tagamiseks tuleb reguleerida pea- ja kuklarihma pingsus võrdseks.

Enne tööpiirkonda sisenemist kontrollige, kas mask on näol hermeetiliselt.

Maski äravõtmiseks laske esmalt kuklarihm pannaldest lõdvaks, tömmates seejuures maski näolt eemala.

Hermeetilisuse kontrollimine alarõhu abil

Joonis 5

Sulgege filtrikorpuse kaanel olev ava peopesaga ja hingake aeglasealt sisse. Kui mask tömbub seejuures veidi sisepoolle, siis on tagatud nöuetekohane hermeetilisus. Kui te märkate õhu sisesevoolu, tuleb muuta kas maski asendit või rihmade pingsust. Korraage kontrollimist seni, kuni mask liibub näole tihealt.

Hermeetilisuse kontrollimine ülerõhu abil

Joonis 6

EN 148-1 kinnituselemendiga täismaski hermeetilisuse kontrollimine tuleb teha enne filtri paigaldamist maski korpusesse. Sulgege väljahingamisventili peopesaga ja hingake aeglasealt välja. Kui seejuures ei pääse õhk maski ja näo vahelt välja, siis on tagatud nöuetekohane hermeetilisus. Kui te märkate õhu väljavoolu, tuleb muuta kas maski asendit või rihmade pingsust. Korraage kontrollimist seni, kuni mask liibub näole tihealt.

Kui nöuetekohast hermeetilisust ei ole võimalik saavutada, on ohupiirkonda sisenemine kategooriliselt keelatud. Pöörduge järelevalve eest vastutava isiku poole.

Täismaski hooldamine

Järgige riiklikeks eeskirjadeks toodud hooldusintervalle.

Tootmise kuupäev on märgitud lõuaosa sisekülljal.

Puhastamine/desinfiteerimine

Soovitav on puuhastada maski peale iga kasutamist. Kui maski ei kasutata, tuleks maski puuhastada iga 6 kuu järel. Eemaldage filter, puustage maski korpus sooga veega (max temperatuur 50 °C). Vajadusel kasutage neutraalsest puuhastusvahendit ja alkoholipõhist desinfiteerimisvahendit. Ventili membraani puuhastamiseks võtke see mõlemast kinnituskohtast lahti ja pane ge pärast vaateakna alumises osas elevate juhikutesse tagasi ja kinnitage uuesti mõlemast kohast. Filtri demonteerimiseks vaadake gaasi- ja tolmufiltrti kasutusjuhendit. Pärast puuhastamist või desinfiteerimist on soovitatav kontrollida, kas mask liibub näole hästi. Enne hoistamist tuleb mask korralikult kuivatada.

EE Seeria 9000 maskide kasutusjuhend

Hoidmine

Maski 9000 tuleb hoida kuivas ja saasteainetest vabas keskkonnas. Kaitsta päikesevalguse ja kõrgemate temperatuuride mõju eest (vaadake piktogrammi „Hoidmine“). Pakendile võib kirjutada kanda nime ja ka filtri vahetamise kuupäeva.

Ettevaatust: madalate temperatuuride korral võib niiskus põhjustada ventili kinnikülmumist. Valmistamise kuupäev on stantsitud maski siseküljel. Kalendrit vaata lk. 41.

Väljahingamisventili

Varuosa nr 9973

Lükkake väljahingamisventilli kaas alla ja kontrollige väljahingamisventilli seisukorda ja ventili pesa määrdumise, deformeerunud kohtade, pragude või rebendite suhtes. Kui vajalik, vahetage klapi membraani iga 4 aasta järel. Palun märkige vahetamise aeg.

Sissehingamisventili

Varuosa nr 9973

Kontrollige sisemise maski ja filtriliitmikku siseküljel olevat sissehingamisventilli määrdumise, deformeerunud kohtade, pragude või rebendite suhtes. Vajatusel vahetage ventiliim piiril. Filtriilitmikus oleva ventili vahetamiseks tuleb kõigepealt eemaldada sisemine mask. Ventili paigaldamisel jälgige, et see paikneks täielikult kolme kinnituskonksu all ja libiks pessa tihedalt.

Pearihmad

Varuosa nr 9992

Pearihmade vahetamiseks tömmake rihamu läbi kinnituselementide seni, kuni rihamad tulevad maski külest lahti. Pange uued rihamad kinnituselementidest läbi. Seejuures jälgige, et Moldexi logo oleks väljapool ja mitte ümberpööratud asendis.

Filtritihend

Varuosa nr 9974

Võtke filtritihend filtriliitmikust välja ja kontrollige tihendit määrdumise, deformeerunud kohtade, pragude või rebendite suhtes. Vajatusel vahetage filtritihend välja. Mask EN 148-1 liitmuga (9004, 9005, 9006): varuosa nr 9975

Vaateakna kaitsekile

Varuosa nr 9993

Tömmake vana kaitsekile vaateaknalt ära. Eemaldage varukile mölemalt kleepribalt kaitsepaber.

Pange kaitsekile vaateaknale, juhindudes seejuures vaateakna alumisel serval olevatest sisselöötest ja suruge kile vastu akent.

Prillide hoidik

Varuosa nr 9998

Paigaldage prillide hoidik vastaval kaasasolevas kasutusjuhendis toodud kirjeldusele.

Igasugune garantii kootab kehtivuse juhul, kui toote hoidmisel, kasutamisel, puhamastamisel või hooldamisel on eiratud kasutusjuhendis toodud nõudeid või on selle kasutamisel eiratud asjakohaseid märkuseid.

Ülevaade erinevatest maski/filtrite tüüpidest ja nende kasutamispiiridest

Täismaskid vastavalt standardi EN 136:1998 CL2 nõuetele

Seeria 9000 vastab direktiivi 89/686/EMÜ artiklite 10 ja 11B nõuetele.

Tabel 1

Kirjeldus Maski tüüp	Suurus	Mudel
Maskikorpuse suurus: väike	S	9001
Maskikorpuse suurus: keskmine	M	9002
maskikorpuse suurus: suur	L	9003
EN 148-1 maskikorpuse suurus: väike	S	9004
EN 148-1 maskikorpuse suurus: keskmine	M	9005
EN 148-1 maskikorpuse suurus: suur	L	9006

Tabel 2

Seeria 9000 täismask koos...	Kaitsetegur / piirväärtuse kordne
tolmufiltriga P1 R	4 x PV
tolmufiltriga P2 R	15 x PV
tolmufiltriga P3 R	400 x PV
klassi 1 gaasifiltriga	400 x PV või 1000 ppm (olenevalt sellest, kumb väärtus saavutatakse enne)
klassi 2 gaasifiltriga	400 x PV või 5000 ppm (olenevalt sellest, kumb väärtus saavutatakse enne)

PV = piirväärtus /
tähistusega R: filtrid on korduvkasutatavad.

Filtrti kasutamist on kirjeldatud gaasi- ja tolmufiltrite „Moldex seeria 7000 / 9000“ kasutusjuhendis.

PL Instrukcja użytkowania masek serii 9000

Ważne wskazówki dla użytkownika

Niniejsza instrukcja obowiązuje jedynie w połączeniu z Instrukcją obsługi masek gazowych i filtrów cząsteczek MOLDEX serii 7000/9000.

Nieprzestrzeganie niniejszych wskazówek dotyczących użytkowania produktu oraz nienoszenie ochrony dróg oddechowych w obszarach, w których znajdują się substancje szkodliwe może szkodzić zdrowiu użytkownika i prowadzić do nieodwracalnych szkód i zagrażających życiu obrażeń.

- Niniejsze urządzenie przeznaczone do ochrony dróg oddechowych nie dostarcza tlenu (02)
 - Urządzenie należy stosować wyłącznie w odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach (19,5 obj.% tlenu)
 - Wyboru maski oraz filtrów należy dokonać w oparciu o rodzaj oraz stężenie substancji niebezpiecznej (patrz Tabela 2).
 - W przypadku gazów o niedostatecznych właściwościach ostrzegawczych filtry można stosować tylko wówczas, gdy przewidziano dla nich szczególne reguły dotyczące ich użytkowania.
 - W przypadku nieznanych lub zmiennych warunków należy stosować urządzenie izolujące.
 - Miejsce pracy należy natychmiast opuścić oraz wymienić maskę w przypadku gdy:
 - maska jest uszkodzona,
 - oddychanie jest trudne,
 - pojawiają się zawroty głowy lub uczucie zmęczenia,
 - czują Państwo smak lub zapach substancji szkodliwych lub występuje podrażnienie;
 - Użytkując maskę, należy przestrzegać instrukcji obsługi.
 - Produkt nie zawiera cząstek metali, które mogą przyczynić się do powstania zapłonu w warunkach podwyższonego ryzyka wybuchu.
 - W przypadku pytań dotyczących zastosowania produktu, należy zwrócić się do firmy MOLDEX-METRIC.
 - Poza tym podczas użytkowania urządzeń ochrony dróg oddechowych należy stosować się do odpowiednich przepisów i ustaleń.
 - Osobom z zarostem (broda, długie bokobrody lub innymi anomaliami w obrębie przylegania nie można zasadniczo zagwarantować odpowiedniego przylegania urządzenia. Zauszniki okularów w obszarze przylegania uniemożliwiają prawidłowe przyleganie.
 - Masek nie wolno przerabiać.
 - Użytkownik winien wiedzieć, w jaki sposób należy posługiwać się maską i filtrami.
 - Maskę oraz filtry należy przechowywać w otoczeniu wolnym od substancji niebezpiecznych.
- Uwaga:** W pomieszczeniach bez odpowiedniej wentylacji oraz pomieszczeniach ciasnych nie należy pracować przy zastosowaniu urządzeń filtrujących.

Przygotowanie maski do użytkowania

Przed każdym użyciem należy skontrolować stan maski. Maski nie należy używać w przypadku stwierdzenia uszkodzeń i wad. **Należy natychmiast skontaktować się z osobą sprawującą nadzór.**

Należy sprawdzić:

- czy maska i filtry są zniszczone, zdeformowane, zarysowane lub zabrudzone,
- czy taśmy mocujące nie są naderwane, przecięte lub w inny sposób uszkodzone oraz czy są wystarczająco elastyczne.
- czy wentyl wydechowy i wdechowy oraz uszczelki przyłącza filtrów nie są zabrudzone, zdeformowane, zniszczone lub zarysowane. Należy się upewnić, że wentyle oraz uszczelki

zostały prawidłowo zamocowane.

- czy nie upłynęła data przydatności filtrów oraz czy zostały one prawidłowo zamocowane zgodnie z Instrukcją obsługi filtrów gazowych i filtrów cząsteczek.

Nakładanie / zdejmowanie maski

Rysunek 1, 2, 3 i 4

Rozciągnąć taśmy maksymalnie w czterech punktach regulacji, chwycić jedną ręką taśmę do mocowania na głowie w miejscu gdzie znajduje się logo firmy Moldex. Umieścić otwór taśmy mocowania na głowie na karku i naciągnąć maskę z góry na twarz. Należy zwrócić uwagę, by pomiędzy maską a twarzą nie znalazły się włosy. Umieścić maskę na twarzy i przycisnąć ją dlonią do ust i podbródka. Drugą ręką dociągnąć taśmę mocowania na karku najpierw z jednej potem z drugiej strony. Aby maska przylegała możliwie jak najciśniej, najpierw należy zamocować taśmy na karku. Taśma do mocowania na głowie powinna przylegać płasko do czaszki. Aby maska była wygodnie zamocowana należy wyregulować taśmy mocujące na głowie i karku.

Przeprowadzić kontrolę przyleganie przed wejściem do miejsca pracy.

Aby zdjąć maskę, obluzować zaciski taśm mocujących na karku odciągając maskę od twarzy.

Kontrola przylegania (niskie ciśnienie powietrza)

Rysunek 5

Zakryć dlonią otwór wykrywy obudowy filtra i powoli wciągnąć powietrze. Jeżeli w masce pojawią się lekkie zagłębianie, jest ona prawidłowo umocowana. Jeżeli można zaobserwować przepływ powietrza, należy poprawić umocowanie maski lub zmienić naciągnięcie taśm mocujących. Należy powtarzać kontrolę do uzyskania dobrego przylegania maski.

Kontrola przylegania (wysokie ciśnienie powietrza)

Rysunek 6

W przypadku masek z przyłączem EN 148-1 należy przeprowadzać kontrolę przylegania przed zamocowaniem w masce filtrów.

Zakryć otwór wydechowy dlonią i wykonać powolny wydech. Jeżeli powietrze nie ucieka pomiędzy maską a twarzą, jest ona prawidłowo umocowana. Jeżeli można zaobserwować uchodzenie powietrza, należy poprawić umocowanie maski lub zmienić naciągnięcie taśm mocujących. Należy powtarzać kontrolę do uzyskania dobrego przylegania maski.

Jeżeli nie można prawidłowo zamocować maski, nie należy w żadnym wypadku wchodzić do niebezpiecznego pomieszczenia. Należy skontaktować się z osobą sprawującą nadzór.

Konservacja maski

Data produkcji znajduje się wewnątrz korpusu maski w miejscu przeznaczonym na podbródek.

Czyszczenie / dezynfekcja

. Zaleca się czyszczenie maski po każdym użyciu lub po upływie 6 miesięcy, jeśli maska nie jest używana.

Zaleca się czyszczenie maski po każdym użyciu. Należy zdemontować filtr, a następnie umyć maskę ciepłą wodą (maks. 50°C). W razie potrzeby należy użyć naturalnego środka do usuwania brudu np. środka dezynfekcyjnego zawierającego alkohol. Przed czyszczeniem membranę wentyla można wyjąć z urządzenia. Aby wyczyścić wewnętrzną część maski należy ją zdjąć z zaczepów, a po wyczyszczeniu ponownie zamontować przy użyciu prowadnic w dolnej części panelu ochronnego i dwóch zaczepów. Aby zdemontować filtr, patrz instrukcja obsługi filtrów gazowych i filtrów cząsteczek. Po umyciu lub dezynfekcji

PL Instrukcja użytkowania masek serii 9000

maski, korpus powinien zostać poddany testowi na szczelność. Przed przechowywaniem należy porządnie wysuszyć maskę.

Przechowywanie

Maska 9000 należy przechowywać zamkniętą w suchym miejscu, nie zawierającym substancji szkodliwych. Chrońić przed promieniowaniem słonecznym i ciepłem (patrz ilustracje „Magazynowanie”). Na opakowaniu można zanotować nazwisko użytkownika oraz datę wymiany filtra.

Uwaga: Wilgoć w niskich temperaturach może prowadzić do zamrożenia wentylu. Data produkcji została wyłuczona od wewnętrznej strony maski. Datownik patrz strona 41.

Wentyl wydechowy

Część zamienna nr ref.: 9973

Odczylić załączkę wentylu wydechowego do dolu i sprawdzić wentyl wydechowy oraz jego zamocowanie pod względem zabrudzenia, deformacji, uszkodzeń i zarysowań. Membrany zaworów powinny być wymieniane przynajmniej raz na 4 lata. Proszę zanotować datę wymiany.

Wentyl wdechowy

Część zamienna nr ref.: 9973

Należy sprawdzić wentyl wdechowy od wewnętrznej strony przyłącza filtra pod względem zabrudzeń, deformacji, uszkodzeń i zarysowań. W razie konieczności wymienić wentyl. Do wymiany wentyla na przyłączu filtra należy rozłożyć maskę na części. Montując wentyl zwrócić uwagę na jego precyzyjne zamocowanie przy użyciu trzech haczyków oraz sprawdzić czy przylega do maski.

Taśmy mocujące maskę na głowę

Część zamienna nr ref.: 9992

W celu wymiany taśm mocujących maskę na głowę należy przeciągnąć taśmy przez obudowę aż do całkowitego ich wyciągnięcia z maski. Następnie należy wprowadzić nowe taśmy. Przy montażu taśm należy zwrócić uwagę, by logo firmy Moldex było widoczne i znajdowało się w prawidłowej pozycji (nie do góry nogami).

Uszczelka filtra

Część zamienna nr ref.: 9974

Wyciągnąć uszczelkę z przyłącza filtra i sprawdzić pod względem zabrudzenia, deformacji, zniszczenia i zarysowań. W razie konieczności wymienić uszczelkę filtra. Maska z przyłączem EN 148-1 (9004, 9005, 9006): Część zamienna nr ref.: 9975

Folia ochronna na panelu ochronnym

Część zamienna nr ref.: 9993

Zdjąć zużytą folię ochronną z panelu ochronnego. Usunąć papier ochronny z pasków samoprzylepnego nowej folii.

Umieścić folię ochronną przy pomocy nacięć na dolnej krawędzi panelu ochronnego i docisnąć.

Obudowa okularów

Część zamienna nr ref.: 9998

Zamocować oprawę okularów na podstawie dostarczonej instrukcji obsługi.

Producent jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności, jeżeli produkt jest przechowywany, użytkowany, czyszczony lub konserwowany niezgodnie z przepisami niniejszej instrukcji lub jest stosowany niezgodnie z odnośnymi przepisami.

Przegląd różnych typów masek/filtrów oraz ich wartości granicznych

Maski zgodne z normą EN 136:1998 CL2

Seria 9000 jest zgodna z wymogami art. 10 i 11B dyrektywy WE 89/686.

Tabela 1

Opis/rodzaj maski	Rozmiar	Model
Maska w rozmiarze małym	S	9001
Maska w rozmiarze średnim	M	9002
Maska w rozmiarze dużym	L	9003
Maska EN 148-1 w rozmiarze małym	S	9004
Maska EN 148-1 w rozmiarze średnim	M	9005
Maska EN 148-1 w rozmiarze dużym	L	9006

Tabela 2

Maska serii 9000 z...	Wskaźnik ochrony / Wartość x MDS
filtrem cząsteczek P1 R	4 x NDS
filtrem cząsteczek P2 R	15 x NDS
filtrem cząsteczek P3 R	400 x NDS
filtrem szklanym kasy 1.	400 x NDS lub 1000ppm (wartość która zostanie przekroczena jako pierwsza)
filtrem szklanym kasy 2.	400 x NDS lub 5000ppm (wartość która zostanie przekroczena jako pierwsza)

NDS – wartość graniczna

Oznaczone symbolem **R**: Filtry są przeznaczone do wielokrotnego użytku.

Sposób użycia filtrów został opisany w Instrukcji obsługi filtrów gazowych i filtrów cząsteczek – Moldex serii 7000 / 9000.

CZ Návod k použití pro masky řady 9000

Důležité pokyny pro uživatele

Tento návod platí pouze v kombinaci s návodem k použití pro plynové a částicové filtry MOLDEX řady 7000/9000.

Nerespektování těchto pokynů k použití výrobku a nepoužívání ochrany dýchacího ústrojí v prostoru zamořeném škodlivými látkami může poškodit zdraví uživatele a způsobit trvalé následky nebo život ohrožující zranění.

- Tento dýchací přístroj nedodává kyslík (O₂)
- Přístroj používejte pouze v dostatečně větraném prostoru, (19,5 obj. % kyslíku)
- Masku a filtr je třeba zvolit podle typu a koncentrace škodlivé látky (viz tabulka 2).
- U plným bez možnosti včasné identifikace se smí filtry používat pouze tehdy, jsou-li k nim k dispozici zvláštní pravidla užívání.
- V případě neznámých nebo proměnlivých poměrů je třeba používat izolační přístroje.
- Pracovní prostor ihned opusťte a ochrannou dýchací masku vyměňte, pokud:
 - je maska poškozená,
 - se vám ztěžka dýchná,
 - se dostaví závrta nebo vyčerpání.
 - cítíte nebezpečnou látku nebo vás dráždí
- Při používání masky dbejte pokynů k užívání.
- Výrobek neobsahuje žádné kovové částice, které by ve výbušné atmosféře mohly způsobit vznícení.
- Pokud máte k užívání výrobku dotazy, obraťte se na společnost MOLDEX-METRIC.
- Navíc se při užívání ochranných dýchacích přístrojů musí dodržovat příslušné předpisy a ustanovení.
- U osob s plnovousem, dlouhými kotletami nebo jinými anomáliemi nelze v místech těsnění za určitých okolností dosáhnout řádného těsnění usazení. Obroučky brylí v místech utěsnění brání řádnému těsnění usazení.
- Na maskách se nesmí provádět žádné změny.
- Uživatelé masek a filtrů musí být k zajištění správné funkce obeznameni s jejich správným užíváním.
- Masky a filtry skladujte mimo dobu jejich užívání v prostředí bez obsahu škodlivých látek.

Pozor: S filtračními přístroji se nesmí pracovat v nevětrných nádržích a těsných prostorech.

Přípravy k použití plynové masky

Plynovou masku je třeba před každým použitím zkонтrolovat. Pokud zjistíte, že je maska poškozená nebo nefunkční, nepoužívejte ji. **Vyhledejte ihned dozorující osobu.**

Zkontrolujte,

- zda maska a filtr nevykazují praskliny, deformaci, trhliny a znečištění.
- zda není úchytný pásek popraskaný, natřený nebo jiným způsobem poškozený, a zda je dostatečně průzrnný.
- zda adechovací a vydechovací ventily, jakož i těsnící kroužky filtračních spojů nejsou znečištěni, deformované, popraskané, příp. zda nemají trhlinky. Ujistěte se, že jsou ventily a těsnící kroužky správně upewněny.
- zda datum použitelnosti filtrů a jejich správné usazení odpovídá návodu k použití plynového a částicového filtru.

Nasazení / sejmoutí plynové masky

Obrázky 1, 2, 3 a 4

Maximálně pásky rozevřete v 4 nastavitelných bodech a uchopte uchycovací pásek za vytuženou část s nápisem Moldex. Otvor pásku přiložte k záhlaví a shora si masku natáhněte na obličej. Dbejte, aby mezi těsnícím lemem a obličejem nebyly vlasy. Usaďte masku na obličeji a pevně ji přitiskněte rukou k ústům a bradě. Pásek na záhlaví zny druhou rukou na jedné straně pevně utáhněte a postup zopakujte na druhé straně. Abyste dosáhli co možná nejlepšího usazení masky, uhaťuje vždy nejdříve pásky na záhlaví. Pásek musí k hlavě přiléhat plochou stranou. Pro pohodlné usazení masky seřizujte pásky na hlavě a záhlaví rovnoramenně.

Ne vstoupíte na pracoviště, provedte kontrolu těsnosti.

Při snímání masky nejprve uvolněte spony záhlavního pásku tak, že masku odtáhnete od obličeje.

Kontrola těsnosti usazení podtlakem

Obrázek 5

Dlaní zakryjte otvor ve viku filtračního modulu a pomalu se nadechněte. Pokud se maska mírně stáhne, je zajištěno řádné usazení. Pokud cítíte prostup vzduchu, upravte usazení masky nebo upravte napnutí pásků. Kontrolu opakujte tak dlouho, dokud nedosáhnete těsného usazení.

Kontrola těsnosti usazení přetlakem

Obrázek 6

U plynové masky se spojem EN 148-1 kontrolu provedte před vložením filtru do masky. Zakryjte dlaní vydechovací ventil a pomalu vdechněte. Pokud prostorem mezi maskou a obličejem neuniká žádný vzduch, dosáhli jste řádného usazení.

Pokud cítíte, že uniká vzduch, upravte usazení masky nebo upravte napnutí pásků. Kontrolu opakujte tak dlouho, dokud nedosáhnete těsného usazení.

Pokud se vám nedaří docílit řádného usazení, nevstupujte v žádném případě do nebezpečného prostředí. Vyhledejte dozorující osobu.

Údržba plynové masky

Dodržujte intervaly údržby podle národních předpisů.

Datum výroby je uvedeno na vnitřní straně těsnící lišnice.

Čištění / dezinfekce

Doporučujeme čištění masky po každém použití. Pokud se maska nepoužívá, čistěte ji vždy nejdéle po 6 měsících.

Demontujte filtry, vyčistěte masku teplou vodou (max. 50 °C). Pokud je to nutné, použijte neutrální rozpuštědlo nečistot nebo dezinfekční prostředek na bázi alkoholu. Pro čištění membrány ventili ji vytáhněte z držáku. Pro účely čištění vnitřní masku uvolněte z obou úchytů a následně pomocí vodicích lišt ve spodní části příhledu a obou úchytů opět nasadte.

Demontáž filtru viz návod k použití plynového a částicového filtru. Po každém čištění nebo desinfekci masky je třeba zkонтrolovat její těsnost na vhodném testovacím zařízení. Před uskladněním nechte masku dobře vyschnout.

CZ Návod k použití pro masky řady 9000

Uskladnění

Masky 9000 skladujte v uzavřeném a suchém prostředí bez škodlivých látek. Chraňte ji před slunečním zářením a vysokými teplotami (viz pictogramy „Skladování“). Na obalu může být uvedeno jméno uživatele a datum výměny filtru.

Pozor: Při nízkých teplotách může vlhkost způsobit zamrznutí ventilů. Datum výroby lze vyčíst na vnitřní straně masky dole. Štítek s uvedením data výroby – viz strana 41.

Vydechovací ventil

Náhradní díl č. 9973

Vyklopte směrem dolů víko vydechovacího ventilu a zkонтrolujte, zda nevzniklo znečištění, deformace, praskliny a trhliny vydechovacího ventilu a lůžka ventilu.. Pokud je to nutné, vyměňte membránu ventilu - nejpozději však vždy po 4 letech. Poznamenejte si, prosím datum výměny.

Nadechovací ventil

Náhradní díl č. 9973

Zkontrolujte znečištění, deformaci, praskliny případně trhliny nadechovacího ventilu na vnitřní masce, jakož i na vnitřní straně filtračního spoje. V případě potřeby ventil vyměňte. K výměně ventilu na filtračním spoji nejdříve uvolněte vnitřní masku. Při manipulaci s ventilem dbejte, aby byl kompletně usazen pod třemi háky závěsu a plochou stranou přiléhal na lůžko ventilu.

Upínací pásky

Náhradní díl č. 9992

Při výměně pásky tyto vytáhněte z uchycení, dokud se pásky od masky neuvolní. Navlékněte nové pásky skrz úchyty. Přitom dbejte, aby se logo Moldex nacházelo na vnější straně a nikoliv směrem k hlavě.

Těsnění filtru

Náhradní díl č. 9974

Odtáhněte těsnící kroužek filtru od filtračního spoje a zkonzrolujte, zda není znečištěn, deformován, nemá praskliny případně trhliny. V případě potřeby těsnící kroužek filtru vyměňte. Masku se spojenem EN 148-1 (9004, 9005, 9006): Náhradní díl č. 9975

Ochranná fólie průhledu

Náhradní díl č. 9993

Sejměte starou ochrannou fólii z průhledu. Z obou lepicích pásků náhradní fólie odstraňte ochranný papír. Umístěte ochrannou fólii pomocí zářezů na spodním okraji na průhledu a přitiskněte.

Úchyt pro brýle

Náhradní díl č. 9998

Pomocí dodaného návodu k použití nasadte úchyt pro brýle.

Veškerá záruka zaniká, pokud nebyl výrobek skladován, užíván, ošetřován nebo udržován v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu, nebo pokud nebyl užíván podle příslušných ustanovení.

Přehled různých typů masek/filtrů a omezení jejich užívání

Plynové masky podle EN 136:1998 CL2

Řada 9000 splňuje požadavky odstavců 10 a 11B směrnice ES 89/686.

Tabulka 1

Popis/ typ masky	Velikost	Model
Maska, malá	S	9001
Maska, střední	M	9002
Maska, velká	L	9003
Maska EN 148-1, malá	S	9004
Maska EN 148-1, střední	M	9005
Maska EN 148-1, velká	L	9006

Tabulka 2

Plynová maska řady 9000 s...	Ochranný faktor / Násobek mezní hodnoty
Částicový filtr P1 R	4 x MH
Částicový filtr P2 R	15 x MH
Částicový filtr P3 R	400 x MH
Plynový filtr, třída 1	400 x MH nebo 1000 ppm (platí hodnota, která je dosaženo dříve)
Plynový filtr, třída 2	400 x MH nebo 5000 ppm (platí hodnota, která je dosaženo dříve)

MH = Mezní hodnota

Označení R: Filtry lze znovu použít.

Užívání filtrů je popsáno v návodu k použití pro plynové a částicové filtry „Moldex řady 7000 / 9000“.

TR 9000 Serisi Maskeler İçin Kullanım Kılavuzu

Kullanıcı için önemli bilgiler

Bu kullanım kılavuzu sadece MOLDEX 7000/9000 Serisi Gaz ve Partikül Filtreleri kullanım kılavuzu ile birlikte gecerlidir. Ürünün kullanım hakkında verilen bu bilgilere uyulmaması ve solunum korumasının zararlı maddelerin bulunduğu ortamlarda kullanılmaması nedeniyle kullanımının sağlığını olumsuz etkilebilir ve kalıcı hasarlar ve hayatı tehdit edici yaralanmalara yol açılabilir.

- Bu solunum koruma cihazı oksijen (O₂) vermez
- Cihaz sadece yeterli şekilde havalandırılan mekanlarda kullanılmalıdır, (Hacmen % 19,5 oksijen)
- Maske ve filtreler zararlı maddenin türüne ve konsantrasyonuna göre seçilmelidir (bkz. Tablo 2).
- Filtrelerin, ancak özel kullanım kuralları konulduğu takdirde uyarı özellikleri yetersiz olan gazlarda kullanılmasına izin verilmiştir.
- Bilinmeyen veya ölçülebilir koşullarda bağımsız solunum cihazlarının kullanılması zorunludur.
- Aşağıdaki durumlarda, çalışan mekan derhal terk edilecek ve solunum koruma maskesi yenileyileştirilecektir:
 - Maske hasar gördüğünde,
 - Solumakta zorluk çekildiğinde,
 - Baş dönmesi veya yorguluk hissedildiğinde.
 - Telli hali maddelerin tadını veya kokusunu algılarınızda veya tahrîş meydana geldiğinde
- Maskeyi kullanırken kullanım kılavuzunu dikkate alın.
- Ürün, patlayıcı ortamda ateşlemeye sebep olabilecek herhangi bir metal parça içermez.
- Ürünün kullanımına ile ilgili sorularınız olduğunda MOLDEX-METRIC'e başvurunuz.
- Bunun ötesinde, solunum koruma cihazları kullanılırken ilgili direktif ve kurallara dikkat edilecektir.
- Sakalları, uzun favorileri veya maskenin yüze oturduğu yerlerde başka anomalisi olan kişilerde maskenin tam sızdırmazlığını sağlanması mümkün olmamayı. Sızdırmazlık çizgisinin altında bulunan gözük sapları maskenin gerektiği şekilde oturmasını engeller.
- Maskelerde herhangi bir değişiklik yapılması yasaktır.
- Maske ve filtreler kulanılan kişiler, maske vefiltrelerin işlevlerine uygun şekilde kullanımını bilmek zorundalar.
- Maske ve filtre eğer kullanılmıyorsa, zararlı madde bulunmayan ortamda muhafaza edilmelidir.

Dikkat: Havalanılmayan havanelerde ve dar mekanlarda filtre cihazları ile çalışılması yasaktır.

Tam yüz maskesi kullanılmadan önce yapılacak hazırlıklar

Tam yüz maskesi her kullanımdan önce kontrol edilecektir. Eğer maskede hasar veya ariza tespit ederseniz maskeyi kullanmayın. **Derhal bir gözetimciye danışın.**

Yapmanız gereken kontroller

- Maske vefiltrelerde kirılma, deformasyon, yırtılma ve kırılma olup olmadığını kontrol edin.
- Baş kayısında yırtılıp yirtulmadığını, herhangi bir kesik olmadığını veya başka bir şekilde hasar gördiğini ve yeterli elastikiyetle olup olmadığını kontrol edin.
- Nefes alma ve verme valflarında, filtre bağlantılarının sızdırmazlık bileziklerinde kırılma,

deformasyon, kirılma ve yırtılma olup olmadığını kontrol edin. Valfların ve sızdırmazlık bileziklerinin doğru şekilde takıldığından emin olun.

- Gaz ve partikül filtrelerine ait kullanım kılavuzu uyarınca filtrelerin son kullanma tarihini ve doğru şekilde oturduğunu kontrol edin.

Tam yüz maskesinin takılması / çıkarılması

Sekil 1, 2, 3 ve 4

Kayıfları 4 ayar noktasında maksimum derecede açın ve baş kayısını bir elinizle Moldex yazılı ergi çubuklarından tutun. Baş kayısını açık kısmını boynunuzuna yanaştırın ve maskeyi yukarıdan aşağıya doğru çekerek yüzünüzü oturtun. Maskenin sızdırmazlık sağlayan kısmını ile yüzünüz arasında saç olmamasına dikkat edin. Maskeyi yüzünüzde pozisyonlandırdıktan ve maskeyi elinizle sıkıca ağızınızla ve çeninizle bastırın. Şimdi diğer elinizle boyun kayısını bir tarafından çekerek sıkın ve aynı işlemi diğer tarafından da tekrarlayın. Maskenin en iyi şekilde oturmasını sağlamak için daima önce boyun kayısını sıkın. Baş kayısının başında düz bir şekilde oturmasını şarttır. Maskenin rahat oturması için baş ve boyun kayısını eşit şekilde ayarlayın.

Çalışma yerinize gitmeden önce maskenin tam oturduğunu ve sızdırmadığını kontrol edin.

Maskeyi çıkarmak için, maskeyi yüzünden çekerek önce boyun kayısını gevsetin.

Sızdırmazlık kontrolü (vakum uygulayarak)

Sekil 5

Filtre gövdesi kapağının deliğini avucunuzla kapatın, yavaş yavaş nefes alın. Eğer maske gövdesi havayı alımyazlık hafifçe yüzé友善orsa, gerekli sızdırmazlık sağlanır. Eğer maskenin içine hava girdiğini fark ederseniz, maskeyi düzeltin veya kayışların gerginliğini değiştirin. Kontrolü, maskenin tam oturması sağlanıncaya kadar tekrarlayın.

Sızdırmazlık kontrolü (faiz basınç uygulayarak)

Sekil 6

EN 148-1 standartlarına uygun bağlantısı olan tam yüz maskesinde filtreyi maske gövdesine yerleştirmenin önce sızdırmazlık kontrolünü yapın. Avucunuza nefes verme vafisinin üstünde kapatın ve yavaşça nefes verin. Eğer maske gövdesi ile yüzünüz arasındaki hava çıkmıyorsa, gerekli sızdırmazlık sağlanır. Eğer hava çıktıığını fark ederseniz, maskeyi düzeltin veya kayışların gerginliğini değiştirin. Kontrolü, maskenin tam oturması sağlanıncaya kadar tekrarlayın.

Eğer maskenin gerektiği şekilde oturması sağlanamıyorsa, tehlikeli bölgeye kesinlikle girmeyin. Bir gözetimciye danışın.

Tam yüz maskesinin bakımı

İlgili ulusal düzenlemeler içinde belirtilen bakım ve onarım aralıkları dikkate alınacaktır. Üretim tarihi çene bölgesinde yüz mührünün içinde yazmaktadır.

Temizlik / Dezenfeksiyon

Tavsiyiyi maskenizi her kullanımdan sonra temizlemenizdir. Eğer maske kullanında değişse en geç 6 ay sonra maskenizi temizleyin. Filtreleri çıkarın, maske gövdesini sıcak suyla temizleyin (maks. 50°C). Eğer gerekiyorsa nötr bir kır çözücü ve alkollü dezenfeksiyon maddesi kullanın. Temizlik için valf diyalframını yuvaradan çıkarmak mümkündür. İç maskeyi temizlemek için her iki tutma noktasından çıkarın ve sonra cam siperliğin altı kismındaki kılavuz raylarını ve iki tutma noktasının yardımıyla tekrar yerleştirin. Maskeyi temizledikten ya da

TR 9000 Serisi Maskeler İçin Kullanım Kılavuzu

dezenfekte ettikten sonra maske mührü uygun sizinti test cihazı ile test edilmelidir. Maskeyi saklamadan önce iyice kurulayın.

Maskenin saklanması

Maske 9000'i kuru ve zararlı madde olmayan kapalı bir yerde saklayın. Güneş ışınlarından ve sicaktan koruyun (bkz. Piktogram „Depolama“). Ambalajın üzerine maskeyi kullanın kişiinin adı ve filtre değişimi yazılabilir.

Dikkat: Nem, düşük sıcaklıklarda valfların donmasına neden olabilir. Üretim tarihi, maskenin iç kısmında alta yazılır. Takvim saatleri bakımınız sayfa 41.

Nefes verme valfi

Yedek P. No. 9973

Nefes verme valfinin kapağını aşağıya indirin ve nefes verme valfında ve valfin yuvasında kirlenme, deformasyon, kırık veya çatlak olup olmadığını kontrol edin. Eğer gerekirse , valf mebranını en geç her 4 yılda bir değiştirin. Lütfen değişim tarihini not ediniz.

Nefes alma valfi

Yedek P. No. 9973

İç maskede ve filtre bağlantısının iç kısmında bulunan nefes alma valfında kirlenme, deformasyon, kırık veya çatlak olup olmadığını kontrol edin. Eğer gerekirse valf diyaframını değiştirin. Filtre bağlantısındaki valfi değiştirmek için önce iç maskeyi dışarı çıkarın. Valfi yerleştirirken, valfin askıya ait üç kancanın altında olması ve valf yuvasının üzerinde düz şekilde oturmasına dikkat edin.

Baş kayışları

Yedek P. No. 9992

Baş kayışlarını değiştirmek için her kayışı tutucunun içinden geçecek şekilde çekin ve kayışları maskeden çıkarın. Yeni kayışları tutucuların içinden geçirin. Moldex logosunun dışarıya doğru bakmasına ve ters durmamasına dikkat edin.

Filtre contası

Yedek P. No. 9974

Filtre contasını çekerek filtre bağlantısından çıkarın ve contada kirlenme, deformasyon, kırılma veya çatlak olup olmadığını kontrol edin. Eğer gerekirse valf diyaframını değiştirin. EN 148-1 bağlantılı maske (9004, 9005, 9006): Yedek P. No. 9975

Cam siperlik koruma folyosu

Yedek P. No. 9993

Eski koruma folyosunu çekerek cam siperlikten çıkarın. Yedek folyonun her iki yapışkan şeridineki kağıdı çıkarın.

Koruma folyosunu cam siperliğinin alt kenarında bulunan girintilerin yardımcıyla pozisyonlarından ve bastırarak yapıştırın.

Gözlük tutucusu

Yedek P. No. 9998

Gözlük tutucusunu birlikte teslim edilen kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde takın.

Ürün bu kullanım kılavuzu içinde belirtilen talimatlara göre depolanmadığı, kullanılmadığı, temizlenmediği ve bakımı yapılmadığı veya ilgili kurallar gereğince kullanılmadığı takdirde hiç bir mesuliyet kabul edilmez.

Çeşitli maske/filtre tipleri ve kullanım limitleri

EN 136:1998 CL2 standartına uygun tam yüz maskeleri

9000 Serisi, 89/686 sayılı AB direktifinin 10 ve 11B nolu maddelerinde belirtilen özelliklere uygundur.

Tablo 1

Açıklama/ Maske tipi	Ebat	Model
Küçük boy maske gövdesi	S	9001
Orta boy maske gövdesi	M	9002
Büyük boy maske gövdesi	L	9003
Küçük boy maske gövdesi EN 148-1	S	9004
Orta boy maske gövdesi EN 148-1	M	9005
Büyük boy maske gövdesi EN 148-1	L	9006

Tablo 2

9000 serisi tam yüz maskesi	Koruma faktörü / Limit değerinin (LD) katları
P1 R partikül filtreli	4 x LD
P2 R partikül filtreli	15 x LD
P3 R partikül filtreli	400 x LD
Sınıf 1 gaz filtreli	400 x LD veya 1000ppm (hangi değere önce erişilirse)
Sınıf 2 gaz filtreli	400 x LD veya 5000ppm (hangi değere önce erişilirse)

LD = Limit değer /

R ile kodlama: Filtreler tekrar kullanılabilir.

Filtrelerin kullanımı, „Moldex 7000 / 9000 Serisi“ Gaz ve Partikül Filtreleri Kullanım Kılavuzu'nda açıklanmıştır.



DE	Maximale relative Luftfeuchtigkeit (RH) während der Lagerung
GB	Storage maximum relative humidity
FR	Humidité maximale pour les conditions de stockage
NL	Maximale relatiieve vochtigheidsgraad bij bewaring
IT	Massima umidità relativa di stoccaggio
ES	Maxima humedad relativa
PT	Humidade relativa máxima
SE	Maximal relativ luftfuktighet vid förvaring
DK	Maksimal relativ fugtighed under opbevaring
FI	Säilytystilan suhteellinen kosteus
IS	Hámarks rakastig við geymslu
NO	Maksimal relativ fuktighet ved lagring
TR	Depolama esnasında maksimum nem oranı (nisbi)
CZ	Maximální relativní vlhkost vzduchu během skladování
PL	Maksymalna wilgotność względna przechowywania
EE	Lao max. õhuniiskus
LV	Maksimālā pieļaujams mitrums
LT	Maksimalai leitina sandeliaivimo drégmė
RU	Максимально допускаемая влажность хранения



DE	Lagertemperatur
GB	Storage temperature range
FR	Plage de températures pour les conditions de stockage
NL	Bewaar temperatuur
IT	Intervallo di temperatura di stoccaggio
ES	Rango de temperatura de almacenamiento
PT	Temperatura de armazenamento
SE	Lagringstemperatur
DK	Opbevaringstemperatur
FI	Säilytslämpötila
IS	Hitatigssrammi við geymslu
NO	Lagringstemperatu
TR	Depolama sicaklığı
CZ	Teplota skladování
PL	Zakres temperatur przechowywania
EE	Ladustamise temperatuur
LV	Uzglabāšanas temperatūra
LT	Laikymo temperatūra
RU	Температура хранения

Use-by-date

DE	Lagerfähig bis
GB	End of shelf life
FR	Durée de stockage
NL	Einde bewaartermijn
IT	Data di scadenza
ES	Caducidad
PT	Caducidade
SE	Hållbarhetstid
DK	Minstd holdbar til
FI	Säilyvysaika
IS	Síðasti geymsludagur
NO	Maksimal lagringstid
TR	Maksimum raf ömrü
CZ	Skladovat do
PL	Koniec przechowywania

	EE Toote säilitusaeg LV Derīguma termiņa beigas LT Galiojimo pabaiga RU Конец срока годности
	DE Gebrauchsanleitung muss gelesen werden GB Read user instruction FR Lire la notice d'utilisation NL Lees de gebruiksaanwijzing IT Leggere le istruzioni per l'uso ES Leer las instrucciones de uso PT Leia as instruções de uso SE Läs bruksanvisning DK Læs brugsanvisning FI Lue käyttöohje IS Lesa handbók NO Les instruksjoner TR Kullanma talimatını okuyunuz CZ Návod k použití musí být přečten PL Instrukcję obsługi należy przeczytać EE Loe kasutusjuhendit LV Lūdzam lasīt lietošanas instrukciju LT Skaityt vartotojo instrukcijoje RU Читать инструкцию по использованию
	DE Jeweils zwei Filter gleichen Typs und gleicher Klasse müssen eingesetzt werden. GB At any time two filters only of the same type and class must be used. FR Seuls deux filtres de même type et de même classe peuvent être utilisés en même temps. NL Er dienen telkens twee filters van hetzelfde type en van dezelfde klasse te worden toegepast. IT Devono sempre essere utilizzati esclusivamente due filtri dello stesso tipo e classe. ES En todo momento deben usarse dos filtros siempre del mismo tipo y de la misma clase. PT En tudo momento têm de usar-se dois filtros sempre do mesmo tipo e da mesma classe. SE Filterna används parvis och filterparet måste alltid vara av samma typ och klass. DK Der skal altid anvendes 2 filtre af gangen. Filtrene skal være af samme type og klasse. FI Molempien suodattimien on oltava samaa tyyppiä ja luokkaa IS Öllum stundum verður að nota tvær síur af sömu gerð og tegund. NO Bruk alltid 2 filter av samme type og klasse. TR Herzaman aynı tip ve aynı sınıf iki filtr kullanılmalıdır. CZ Musí být nasazeny dva filtry stejného typu a stejně třídy. PL Kazdorazowo muszą być zastosowane dwa filtry tej samej klasy i tego samego typu. EE Üheaegselt tuleb kasutada kahte sama tüüpi ja klassi filtrit. LV Vienlaicīgi jālieto vienas klasses un tipa filtrs. LT Vienu metu turi būti naudojami filtrai to pačio tipo ir klasės. RU Одновременно должны использоваться фильтры одного типа и класса



DE	Produktionsmonat
GB	Month of manufacture
FR	Mois de fabrication
NL	Productiemaand
IT	Mese di produzione
ES	Mes de fabricación
PT	Mês de fabricação
SE	Produktionsmånad
DK	Produktion måned
FI	Tuotanto kuukausi
IS	Frameleiðslumánuður
NO	Produksjon måned
TR	Üretim ayı
CZ	Měsíc výroby
PL	Miesiąc produkcji
EE	Valmistamiskuu
LV	Ražošanas mēnesis
LT	Pagaminimo mėnėsis
RU	Месяц производства



DE	Produktionsjahr
GB	Year of manufacture
FR	Année de fabrication
NL	Productiejaar
IT	Anno di produzione
ES	Año de fabricación
PT	Ano de fabricação
SE	Produktionsår
DK	Produktion år
FI	Tuotanto vuosina
IS	Frameleiðsluár
NO	Produksjon år
TR	Üretim yılı
CZ	Rok výroby
PL	Rok produkcji
EE	Valmistamisaasta
LV	Ražošanas gads
LT	Pagaminimo metai
RU	Год производства

Moldex-Metric AG & Co. KG

DE Tübiner Straße 50
72141 Walddorfhäslach
Tel. +49 7127 8101-02
Fax +49 7127 8101-48

NL Ebweg 1A
2991 LS Barendrecht
Tel. +31 180 530053
Fax +31 180 530055

IT Via S. Francesco, 19
22066 Mariano Comense (CO)
Tel. +39 31 3551006
Fax +39 31 3551007

GB Glaisdale Point
Off Glaisdale Drive
Bilborough
Nottingham NG8 4GP
Tel. +44 115 9854288
Fax +44 115 9854211

ES Pol. Ind. Molí dels Frares
Carrer C, no. 30
08620 Sant Vicenc dels Horts
Tel. +34 93 5889950
Fax +34 93 5889953

FR Lotissement Girodet
Bâtiment A
26500 Bourg les Valence
Tel. +33 4 75785890
Fax +33 4 75785891

SE Kapplöpningsgatan 14
25230 Helsingborg
Tel. +46 42 326780
Fax +46 42 326782

Qualitätsüberwachung und EG-Baumusterprüfstelle /
Quality control and EC type-approval office

IFA (BGIA), Alte Heerstr. 111, 53757 St. Augustin, Deutschland (0121)

Rev. I/11

MOLDEX