

**Robert Bosch GmbH**  
Power Tools Division  
70745 Leinfelden-Echterdingen  
Germany

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

2 609 007 771 (2014.02) PS / 275 EURO



2 609 007 771




## PFS 3000-2



- tr** Orijinal işletme talimatı
- pl** Instrukcja oryginalna
- cs** Původní návod k používání
- sk** Pôvodný návod na použitie
- hu** Eredeti használati utasítás
- ru** Оригинальное руководство по эксплуатации
- uk** Оригінальна інструкція з експлуатації
- kk** Пайдалану нұсқаулығының түпнұсқасы
- ro** Instrucțiuni originale
- bg** Оригинална инструкция














Türkçe .....	Sayfa	119
Polski .....	Strona	129
Česky .....	Strana	138
Slovensky .....	Strana	147
Magyar .....	Oldal	156
Русский .....	Страница	165
Українська .....	Сторінка	175
Қазақша .....	Бет	184
Română .....	Pagina	194
Български .....	Страница	203










BOSCH  
PFS 3000-2

**PFS 3000-2**

**A1****A2****A3****B1****B2****C1**

**C2****D****E****F****G**



**M****N**

# Türkçe

## Güvenlik Talimatı

### Elektrikli El Aletleri İçin Genel Uyarı Talimatı

**AUYARI** **Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini okuyun.** Açıklanan uyarıları ve talimat hükümlerine uyulmadığı takdirde elektrik çarpmalarına, yanıklarla ve/veya ağır yaralanmalara neden olabilir.

#### Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini ilerde kullanmak üzere saklayın.

Uyarı ve talimat hükümlerinde kullanılan "Elektrikli El Aleti" kavramı, akım şebekesine bağlı (şebekе bağlantılı kablosu ile) aletlerle akı ile çalışan aletleri (akım şebekesine bağlantısı olmayan aletler) kapsamaktadır.

#### Çalışma yeri güvenliği

- **Çalışığınız yer temiz tutun ve iyi aydınlatın.** Çalışığınız yer densesiz ise ve iyi aydınlatılmamışsa kazalar ortaya çıkabilir.
- **Yakınında patlayıcı maddeler, yanıcı sıvı, gaz veya tozların bulunduğu yerlerde elektrikli el aleti ile çalışmamın.** Elektrikli el aletleri, toz veya buharların tutuşmasına neden olabilecek kivilcimler çıkarırlar.
- **Elektrikli el aleti ile çalışırken çocukların ve başkalarını uzakta tutun.** Dikkatiniz dağılacak olursa aletin kontrolünü kaybedebilirsiniz.

#### Elektrik Güvenliği

- **Elektrikli el aletinin bağlantı fisı prize uymalıdır. Fisı hiçbir zaman değiştirmezin. Koruyucu topraklanmış elektrikli el aletleri ile birlikte adaptör fis kullanmayın.** Değiştirilmemiş fis ve uygun priz elektrik çarpması tehlikesini azaltır.
- **Borular, calorifer petekleri, ısıtıcılar ve buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylerle bedensel teması gelmekten kaçının.** Bedeniniz topraklandığı anda büyük bir elektrik çarpması tehlikesi ortaya çıkar.
- **Aleti yağmur altında veya nemli ortamlarda bırakmayın.** Suyun elektrikli el aleti içine sızması elektrik çarpması tehlikesini artırır.
- **Elektrikli el aletini kablosundan tutarak taşımayın, kabloyu kullanarak asmayın veya kablodan çekerek fisı çıkarmayın. Kabloyu isidan, yağıdan, keskin kenarlı cisimlerden veya aletin hareketli parçalarından uzak tutun.** Hasarı veya doluşmuş kablo elektrik çarpması tehlikesini artırır.
- **Bir elektrikli el aleti ile açık havada çalışırken, mutlaka açık havada kullanılmaya uygun uzatma kablosu kullanın.** Açık havada kullanılmaya uygun uzatma kablosunun kullanılması elektrik çarpması tehlikesini azaltır.
- **Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda çalıştırılması şartsa, mutlaka arıza akımı koruma şalteri kullanın.** Arıza akımı koruma şalterinin kullanımı elektrik çarpması tehlikesini azaltır.

#### Kişilerin Güvenliği

- **Dikkatli olun, ne yaptığınıza dikkat edin, elektrikli el aleti ile işinizi makul bir tempo ve yöntemle yürütün.** Yorgunsanız, aldiğiniz hapların, ilaçların veya alkollün etkisinde iseniz elektrikli el aletini kullanmayın. Aleti kullanırken bir anki dikkatsizlik önemli yaralanmalara neden olabilir.
  - **Daima kişisel koruyucu donanım ve bir koruyucu göz-lük kulanın.** Elektrikli el aletinin türü ve kullanımına uygun olarak; toz maskesi, kaymayan iş ayakkabınızı, koruyucu kask veya koruyucu kulaklık gibi koruyucu donanım kullanımı yaralanma tehlikesini azaltır.
  - **Aleti yanlışlıkla çalışırmaktan kaçının. Akım ikmal şe-bekesine ve/veya aküye bağlamadan, elinize alıp taşımadan önce elektrikli el aletinin kapalı olduğundan emin olun.** Elektrikli el aletini parmağınız şalter üzerinde dururken taşırsanız ve alet açıkken fis prize sokarsanız kazalarla neden olabilirsiniz.
  - **Elektrikli el aletini çalışırmadan önce ayar aletlerini veya anahtarları aletten çıkarın.** Aletin dönen parçaları içinde bulunabilecek bir yardımcı alet yaralanmalara neden olabilir.
  - **Çalışırken bedeniniz anormal durumda olmasın. Çalışırken durusunuz güvenli olsun ve dengenizi her zaman koruyun.** Bu sayede aleti beklenmedik durumlarda daha iyi kontrol edebilirsiniz.
  - **Uygun iş elbiseleri giyin. Geniş giysiler giymeyin ve ta-kı takmayın. Saçlarınızı, giysileriniz ve eldivenlerinizi aletin hareketli parçalarından uzak tutun.** Bol giysiler, uzun saçlar veya takılar aletin hareketli parçaları tarafından tutulabilir.
  - **Toz emme donanımı veya toz tutma tertibatı kullanır-ken, bunların bağlı olduğundan ve doğru kullanıldığından emin olun.** Toz emme donanımının kullanımı tozdan kaynaklanabilecek tehlikeleri azaltır.
- Elektrikli el aletlerinin özenle kullanımı ve bakımı**
- **Aleti aşırı ölçüde zorlamayın. Yaptığınız işe uygun elek-trikli el aletleri kullanın.** Uygun performanslı elektrikli el aleti ile, belirlenen çalışma alanında daha iyi ve güvenli çalışırsınız.
  - **Şalteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayın.** Açı-lıp kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikeliidir ve onarılmalıdır.
  - **Alette bir ayarlama işlemine başlamadan ve/veya aküyü çıkarmadan önce, herhangi bir aksesuarı değiştirir-ken veya aleti elinizden bırakırken fisı prizden çekin.** Bu önlem, elektrikli el aletinin yanlışlıkla çalışmasını önerler.
  - **Kullanım dışı duran elektrikli el aletlerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.** Aleti kullanmayı bil-meyen veya bu kullanım kılavuzunu okumayan kişilerin alette çalışmasına izin vermeyin. Deneyimsiz kişiler tarafından kullanıldığından elektrikli el aletleri tehlikeliidir.

- **Elektrikli el aletinin bakımını özenle yapın. Elektrikli el aletinin kusursuz olarak işlev görmesini engellemeyecek bir durumun olup olmadığını, haretketli parçaların kusursuz olarak işlev görüp görmediğini ve sıkışmışlıklarını, parçaların hasarlı olup olmadığı kontrol edin. Aleti kullanmaya başlamadan önce hasarlı parçaları onartın.** Birçok iş kazası elektrikli el aletlerinin kötü bakımından kaynaklanır.
- **Kesici uçları daima keskin ve temiz tutun.** Özenle bakımı yapılmış keskin kenarlı kesme uçlarının malzeme içinde sıkışma tehlikesi daha azdır ve daha rahat kullanım olağanı sağlarlar.
- **Elektrikli el aletini, aksesuarı, uçları ve benzerlerini, bu özel tip alet için öngörülen talimata göre kullanın. Bu sırada çalışma koşullarını ve yaptığınız işi dikkate alın.** Elektrikli el aletlerinin kendileri için öngörülen alanın dışından kullanılması tehlikeli durumlara neden olabilir.

## Servis

- **Elektrikli el aletinizi sadece yetkili personele ve orijinal yedek parça kullanma koşulu ile onartın.** Bu sayede aletin güvenliğini sürekli hale getirirsiniz.


## Ince püskürtme sistemlerine ait güvenlik talimatı

- **Çalışma yerinizi temiz tutun, iyi havalandırın ve boyaya veya çözücü madde kaplarını, bez parçalarını ve diğer yanabilen maddeleri kaldırın.** Kendi kendine tutuşma tehlikesi. Çalışır durumda yanın söndürücüler her zaman hazır bulundurun.
- **Püskürtme yapılan alanın iyi havalandırılmasını ve bütün mekana yeterli temiz hava girmesini sağlayın.** Bu harlaşan yanıcı çözücü maddeler ortamı patlamaya hazır hale getirir.
- **Alevlenme noktası 55 °C altında olan malzemelerle püskürtme ve temizlik yapmayın. Su bazlı, zor uçucu veya benzeri bazlı malzeme kullanın.** Kolay uçucu, bu harlaşan çözücü maddeler patlamaya uygun bir ortam oluşturur.
- **Statik elektrik kivilcimlerinin, açık alevlerin, kivilcimlerin, kızgın nesnelerin, motorların, sigaların bulunduğu ve akım kablolarının takılıp söküldüğü veya şalterlerin kullanıldığı yerlerde püskürtme yapmayın.** Bu tür kivilcim kaynakları ortamın alevlenmesine neden olabilir.
- **Tehlike oluşturup oluşturmadiği bilinmeyen maddeleri püskürtmeyin.** Özellikle bilinmeyen maddeler tehlikeli durumların ortaya çıkmasına neden olabilir.
- **Püskürtme yaparken veya kimyasal maddelerle çalışırken kuruyucu eldiven ve koruyucu maske gibi ek kişisel güvenlik donanımı kullanın.** Çalışılan koşullara uygun koruyucu donanımın kullanılması tehlikeli maddelere karşı güvenlik sağlar.



- **Püskürtülen maddenin diğer tehlikelerini de dikkate alın. Kişisel koruyucu donanıma ait talimat da dahil olmak üzere kap üzerindeki işaretre veya püskürtülen maddeden üretici bilgilerine dikkat edin.** Üretici talimatına uyulduğu takdirde yangın, zehirlenme, kansorej maddeler ve benzerlerinden kaynaklanacak rizikolar azalır.
- **Şebeke kablosunun fişini, püskürtme tabancasının şalterini boy'a ve sivilardan uzak tutun. Fiş bağlantısını desteklemek için hiçbir zaman kablodan tutmayın.** Bu uyarılara uyulmadığı takdirde elektrik çarpması olabilir.
- **Çocuklara göz kulak olun.** Bu yolla çocuklarınince (hasas) püskürtme sistemi ile oynamalarını önlersiniz.

## Semboller



İnce püskürme sisteminin kullanımına ilişkin etiket temel birimin üzerindedir. Sembollerleri doğru olarak yorumlamanız ince püskürme sistemini daha hızlı ve daha güvenli kullanmanıza yardımcı olur.

### Semboller ve anlamları

#### ALLPaint



Bu ince püskürme sistemi hem cila ve laqların hem de duvar boyalarının püskürtülmesine uygundur.


**Uygulama “ahşap”:**  
Çözücü madde içeren ve su ile inceleştirilebilen laqlar, cilalar, astarlar, ma maddeleri, saydam cilalar, tahta boyaları ve yağların püskürtülmesi



**Uygulama “duvar”:**  
Dispersiyon ve lateks boyalarının püskürtülmesi

### Ayrıntılı tanım

Bakınız: "Usulüne uygun kullanım", sayfa 122.



Adım 1:  
Doğru meme başlığını seçin



“Ahşap” malzeme uygulama yaparken gri meme başlığını **10** seçin



“Duvar”da uygulama yaparken beyaz meme başlığını **9** seçin

Bakınız: “Meme başlığının değiştirilmesi”, sayfa 123.



#### 1-3

Adım 2:  
Püskürme malzemesi miktarını ayarlayın

“Ahşap” malzeme uygulama yaparken ayar düğmesinde **4 1**, **2** veya **3**. kademeyi ayarlayın

#### 3-5

“Duvar”da uygulama yaparken ayar düğmesinde **4 3**, **4** veya **5**. kademeyi ayarlayın

Bakınız: “Püskürme malzemesi miktarının ayarlanması”, sayfa 125.



Adım 3:  
Hava miktarını ayarlayın



“Ahşap” malzeme uygulama yaparken sürgülü şalterde **24** ayarlamaya yapın



“Duvarda”da uygulama yaparken sürgülü şalterde **24** ayarla-

Bakınız: “Hava miktarının ayarlanması”, sayfa 125.

## **Ürün ve işlev tanımı**



**Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini okuyun.** Açıklanan uyarılarla ve talimat hükümlerine uyulmadığı takdirde elektrik çarpmalarına, yanıklara ve/veya ağır yaralanmalarına neden olabilir.

### **Usulüne uygun kullanım**

Bu elektrikli aleti sadece dispersiyon ve lateks boyalarının, çözücü madde içeren suyla incitilebilen lakkların, cilaların, astar maddelerinin, tahta boyalarının ve yağların püskürtülmesi için tasarlanmıştır (**ALLPaint**).

Bu elektrikli el aleti alkali maddelerin, asit içeren kaplama maddelerinin ve dış cephe boyalarının işlenmesine uygun değildir.

#### **Sekli gösterilen elemanlar**

Şekil gösterilen elemanların numaraları grafik sayfasındaki elektrikli el aleti şeklinde görülmektedir.

- 1 Püskürtme tabancası**
  - 2 Hava kapığı**
  - 3 Başlık somunu**
  - 4 Püskürme maddesi miktarı ayar düğmesi**
  - 5 Kumanda şalteri**
  - 6 Kapak bileziği**
  - 7 Püskürme maddesini kabı**
  - 8 Hortum bağlantısı (püskürtme tabancası)**
  - 9 Meme başlığı (Beyaz: "duvar" uygulaması için)**
  - 10 Meme başlığı (gri: "ahşap" uygulaması için)**
  - 11 Doldurma süzgeci**
  - 12 Boşaltma kovası\***
  - 13 Meme iğnesi**
  - 14 Kap contası**
  - 15 Hatveli boru**
  - 16 Havalandırma deliği**
  - 17 Boya kanalı**
  - 18 Hava hortumu**
  - 19 Bayonet kavrama**
  - 20 Temel birim**
  - 21 Taşıma kemeri**
  - 22 Taşıma tutamağı**
  - 23 Lastik bant (hortum tutucu)**
  - 24 Açma/Kapama ve hava miktarı regülasyonu için şalter**
  - 25 Temizlik fırçası**
  - 26 Hava filtresi kapağı**
  - 27 Hortum bağlantısı (temel birim)**
  - 28 Aksesuar gözü**
  - 29 Hava filtresi**

\*Şekli gösterilen veya tanımlanan aksesuar standart teslimat kapsamına değildir. Aksesuarın tümünü aksesuar programımızda bulabilirsiniz.

Teknik veriler

İnce (hassas) püskürtme sistemi		PFS 3000-2
Ürün kodu		3 603 B07 1...
Giriş gücü	W	650
Sekv performansı	ml/dak	300
2 m <sup>2</sup> boyama için gerekli süre	dak	1
Püskürtme maddesi kabı hacmi	ml	1000
Hava hortumu uzunluğu	m	2
Ağırlığı EPTA-Procedure 01/2003'e göre	kg	3,7
Koruma sınıfı	□ / II	
Veriler 230 Vluk bir anma gerilimi [U] için geçerlidir. Farklı gerilimlerde ve farklılıklarla özü tiplerde bu veriler değişebilir.		

---

**Uygunluk bevanı** CE

Tek sorumlu olarak "Teknik veriler" bölümünde tanımlanan ürünün aşağıdaki normlara veya normatif belgelere uygun olduğunu beyan ederiz: 2011/65/AB, 2006/42/AT, 2004/108/AT hükümleri uyarınca EN 60745 ve EN 50590

2004/108/AT yürürlüğe girdiğinde EN 60745 ve EN 62232 teknik belgelerin bulunduğu merkez (2006/42/EC)

Teknik belgelerini buldugumuz merkez  
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker  
Executive Vice President  
Engineering

Helmut Heinzelmann  
Head of Product Certification  
PT/ETM9

<sup>PPA</sup>  
Fluke Bed i.v. K-wl

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen  
Leinfelden, 28.02.2014

### Gürültü/Titresim bilgisi

Gürültü ölçüm değerleri EN 60745 ve EN 50580 uyarınca belirlenmektedir.

Aletin A-değerlendirmeli gürültü basınç seviyesi tipik olarak 79 dB(A)'dır. Tolerans K = 3 dB

Çalışma sırasında gürültü seviyesi 80 dB(A)'yı asabilir.

**Koruyucu kulaklık kullanın!**

Toplam titreşim değerleri  $a_h$  (üç yönün vektör toplamı) ve tolerans K, EN 60745 uyarınca:  
 $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$ ,  $K = 1,5 \text{ m/s}^2$ .

Bu talimatta belirtilen titreşim seviyesi EN 60745'e göre normalendirilmiş bir ölçüme yöntemi ile tespit edilmiştir ve havalı aletlerin karşılaşırılmamasında kullanılabilir. Bu değer geçici olarak titreşim seviyesinin tahmin edilmesine uygundur. Belirtilen titreşim seviyesi elektrikli el aletinin temel kullanım alanlarını temsil eder. Ancak elektrikli el aleti başka kullanım alanlarında, farklı aksesuarla, farklı uçlarla kullanılırken veya yetersiz bakıma uğradıktan sonra, titreşim seviyesi belirtilen değerden farklı olabilir. Bu da toplam çalışma süresi içindeki titreşim yükünü önemli ölçüde artırabilir.

Titresim yükünü tam olarak tahmin edebilmek için aletin kapalı olduğu veya çalıştığı halde kullanıldığı süreler de dikkate alınmalıdır. Bu, toplam çalışma süresi içindeki titresim yükü-

nü önemli ölçüde azaltabilir.

Titreşimin kullanıcıya bindirdiği yük için önceden ek güvenlik önlemleri alın. Örneğin: Elektrikli el aletinin ve uçların bakımı, ellerin sıcak tutulması, iş aşamalarının organize edilmesi.

## Montaj

- ▶ **Elektrikli el aletinin kendinde bir çalışma yapmadan önce her defasında fişi prizden çekin.**
- ▶ **Püskürtme tabancasının ve temel birimin tam ve bütün contaları ile birlikte monte edilmiş olduğundan emin olun.** Ancak bu yolla ince püskürtme sistemini fonksiyonu ve güvenliği sağlanmış olur.

## Hava hortumunun bağlanması

### (Bakınız: Şekiller A1 – A3)

- Lastik bandı **23** açın ve hava hortumunu **18** sonuna kadar açın.

Temel birimin bağlantısı:

- Hava hortumunun bir bayonet kavramasını **19** ok işaretlerine uygun olarak temel birimin bağlantısının **27** oluklarına sıkıca takın.
- Bayonet kavramayı saat hareket yönünde dörtte bir tur atacak ölçüde çevirin.

Püskürtme tabancasına bağlantı:

- Hava hortumunun ikinci bayonet kavramasını **19** ok işaretlerine uygun olarak püskürtme tabancası bağlantısının **8** oluklarına sıkıca takın.
- Bayonet kavramayı saat hareket yönünde dörtte bir tur atacak ölçüde çevirin.

**Not:** Püskürtülecek malzemeyi doldurmadan önce hava hortumunu **18** çırın (Bayonet kavramayı **19** saat hareket yönünün tersine çeyrek tur çevirin ve bayonet kavramayı **19** bağlantından **8** çekerek çırın).

## Meme başlığının değiştirilmesi

### (Bakınız: Şekiller B1 – B2)

İnce püskürtme sistemi iki meme başlığı ile teslim edilir:

Meme başlığı 9	Meme başlığı 10
Renk Beyaz	Gri
Teslimat Takılı	Aksesuar gözünde <b>28</b> / hava durumu filtresi kapağının <b>26</b> altında
Uygulama "duvar"	"ahşap"

**Not:** Meme başlığını seçmeden önce püskürtme malzemesini karıştırarak kontrol edin. İnce malzeme (örneğin ahşap boyası) gri meme başlığı **10** ile daha iyi püskürtür. Kalın malzeme (örneğin ahşap laki veya duvar boyası) beyaz meme başlığı **9** ile daha iyi püskürtür.

- Meme başlığını değiştirmek için başlık somununu **3** söküń.
- Hava kapağını **2** çekerek çıkarın.
- Takılı meme başlığını söküń.
- Hava filtresi kapağını **26** açın ve aksesuar gözünden **28** istediginiz meme başlığını alın.
- İstediğiniz meme başlığını püskürtme tabancasındaki dışkı kısma vidalayın.

- Hava kapağını **2** meme başlığına takın ve başlık somunu **3** ile sıkın.

## İşletim

- ▶ **Elektrikli el aletinin kendinde bir çalışma yapmadan önce her defasında fişi prizden çekin.**

## Çalışmaya hazırlık

- ▶ **Su kaynaklarının kenarında veya bunların yakınında püskürtme çalışması yapılmasına müsaade yoktur.**

Boyaları, lakkları ve püskürtme maddelerini satın alırken bunların çevre dostu olup olmadıklarına dikkat edin.

## Püskürtme yapılacak yüzeydeki ön hazırlık

Püskürtme yüzeyi temiz, kuru ve yaşızsız olmalıdır.

– Yüzeyleri zimparalayın ve sonra zimpara tozunu temizleyin. Çalışma esnasında üstü kapatılmamış bütün yüzeyler püskürtme sisi tarafından kirilebilir. Bu nedenle püskürtme yapacağınız yüzeyin çevresini iyi bir biçimde hazırlayın:

- Zemini, mobilyaları, kapıları, pencereleri, kapı ve pencere kasalarını ve benzerlerini kapatın veya üzerlerine yapışkan bantlar yapıştırın.

## Püskürtme malzemesinin hazırlanması

- Püskürtme malzemesini iyice karıştırın.
- Gerekiyorsa püskürtme malzemesini inceltin.

Püskürtme malzemesi	Tavsiye edilen inceltme
Tahta boyaları, yağlar, emprene malzemesi, cilalar, pas koruyucu astarlar	0 %
Çözücü madde veya su ile inceltilen lakklar, astarlar, radyatör lakkları, kaplama cilaları	0 – 10 %
Dispersiyon boyaları, lateks boyalar	0 – 10 %

► **İnceltme yaparken püskürtme malzemesi ile incelticinin birbirine uygun olmasına dikkat edin.** Yanlış inceltici kullanıldığında küçük topakçıklar oluşur ve bunlar püskürtme tabancasını tıkanıtabilir.

- ▶ **Püskürtülecek malzemeyi inceltirken, el edilen karışımın alevlenme noktasıının inceltme işleminden sonra tekrar **55 °C** altında olmasına dikkat edin.** Örneğin çözümcü madde içeren lakkler inceltildiğinde alevlenme noktası düşer.

## Püskürtme malzemesinin doldurulması

### (Bakınız: Şekiller C1 – C2)

**Not:** Püskürtülecek malzemeyi doldurmadan önce hava hortumunu **18** çırın (Bayonet kavramayı **19** saat hareket yönünün tersine çeyrek tur çevirin ve bayonet kavramayı **19** bağlantından **8** çekerek çırın).

- Büyüük fiçila kullanılan püskürtme malzemesini küçük bir boşaltma kovasına **12** doldurun (örneğin 10 litre duvar boyasını 2,5 veya 5,0 litrelik boş kovaya doldurun).
- Bir elinizle püskürtme tabancasını sıkıca tutun ve diğer elinizle kabi (**7**) açma sembolü yönünde çevirin.
- Püskürtme tabancasını kabtan **7** çekerek ayırın.

- Daha önce açılmış püskürme malzemesi kullanıyorsanız, doldurma esnasında olası boyalı topaklarını tutmak için iyice temizlenmiş dolum süzgencini **11 kap 7** üzerine yerleştirin.
- Püskürme malzemesini **maksimum 1000 işaretine kadar** kaba **7** doldurun.
- Püskürme tabancasını **kap 7** üzerine yerleştirin. Kabi **7** kapama sembolü yönünde kapama halkası **6** iştirili biçimde kavrama yapınca kadar çevirin. 
- Uygun bir yüzeye deneme püskürmesi yapın. (Bakınız: "Püskürme", sayfa 124)

Optimum püskürme görüntüsü elde ettikten sonra püskürme işlemine başlayabilirsiniz.

Veya

Püskürme sonucu tatmin edici değilse veya boyalı çıkmıyorsa, "Arızaların giderilmesi" bölümünde ve sayfada 126 belirtildiği gibi hareket edin.

## İşletme alma

- **Şebeke gerilimine dikkat edin!** Akım kaynağının gerilimi elektrikli el aletinin tip etiketi üzerinde belirtilen değerlere uymalıdır.
- **Temel birimin çalışma sırasında toz veya kirleri emmemesine dikkat edin.**
- **Temel birim üzerinde püskürme yapmamaya dikkat edin.**
- **Öngörülen meme haricinde başka yerlerden sıvı çakacak olursa püskürme işlemini kesin ve püskürme tabancasını tekrar usulüne uygun duruma getirin.** Elektrik çarpması tehlikesi vardır.
- **Kendi üstünüze, başkaları veya evcil hayvanlar üzerine püskürte yapmayın.**

## Açma (Bakınız: Şekil D)

Enerjiden tasarruf etmek için ince püskürme sistemini sadece kullandığınız zamanlar açın.

- Doğru meme başlığının takılı olup olmadığını kontrol edin (Bakınız: "Meme başlığının değiştirilmesi", sayfa 123).
- Şebeke fişini prize takın.
- Püskürme tabancasını elinize alın ve püskürme yapılacak yüzeye doğrultun.
- Hava miktarını ayarlamak için sürgülü şalteri **24** istediğiniz uygulama konumuna getirin (Bakınız: "Hava miktarının ayarlanması", sayfa 125).
- Püskürme tabancasındaki kumanda şalterine **5** basın.

**Not:** Temel birim açıldıktan sonra uçtan (memeden) daima hava çıkar.

## Kapama

- Kumanda şalterini **5** bırakın ve sürgülü şalteri **24** sonuna kadar sola itin (Pozisyon **O**).
- Şebeke fişini prizden çekin.

## Çalışırken dikkat edilecek hususlar

### Püskürme (Bakınız: Şekiller E - H)

**Not:** Elektrikli el aletini açık havada kullanırken rüzgarın yönüne dikkat edin.

- Önce bir deneme püskürmesi yapın ve püskürme malzemesine göre püskürme miktarını ayarlayın. (Ayarlamalar için aşağıdaki bölmelere bakın)
- Püskürme tabancasını üzerine püskürme yapılan nesneye eşit ve 20 – 25 cm mesafede dik olarak tutun.
- Püskürme işlemine püskürme yapılacak yüzeyin dışında başlayın.
- Püskürme tabancasını yaptığından ayara uygun olarak enine veya uzunlaşmasına ileri geri hareket ettirin. İşlenen şeritler 4 – 5 cm üst üste geldiğinde eşit ve düzenli bir yüzey kalitesi sağlanır.
- Yerdeki nesnelere püskürme yaparken veya baş üzerinde çalışan püskürme tabancasını hafifçe eğik tutun ve püskürme yapılan yüzeyin arkasından uzaklaşacak biçimde hareket edin.

### Tökezleme tehlikesi! Bulunduğunuz yerdeki olası engellerle dikkat edin.

- Püskürme yapılan yüzeyde kesinti yapmaktan kaçın. Püskürme tabancasının düzgün hareketlerle yönlendirilmesi üst yüzeyde istikrarlı bir kalite sağlar.

Yüzeye eşit olmayan uzaklıklardan yapılan püskürme ve püskürme açısının değiştirilmesi yoğun bir boyalı sisinin oluşmasına ve dolayısıyla üst yüzeyin kalitesiz görünmesine neden olur.

- Püskürme işlemini püskürme yapılan yüzeyin dışında bitirin.


Hiçbir zaman kap tam olarak boşalıncaya kadar püskürme yapmayın. Çıkış borusu püskürme malzemesi içine dalmazsa püskürme huzmesi kesilir ve pürüzlü bir yüzey oluşur.

Püskürme malzemesi hava kapağında **2** veya meme başlığında birikecek olursa bu yapı elemanlarını aletle birlikte temsil edilen temizlik fırçası **25** ile temizleyin.

### Püskürme profilinein ayarlanması (Bakınız: Şekil I)

- **Kumanda şalterini 5 hava kapağını 2 ayarlarken kullanmayın.**

- Hava kapağını **2** istediğiniz pozisyonaya çevirin.

Hava kapağı	Püskürme huzmesi	Kullanım
		Yatay çalışma için dikey yassi huzme
		Dikey çalışma için yatay yassi huzme
		Köşe, kenar ve ulaşılması zor olan yerler için noktalı huzme

## Püskürtme malzemesi miktarının ayarlanması

(Bakınız: Şekil J)

(PAINTVolume)

- İstediğiniz püskürtme malzemesi miktarını ayarlamak için ayar düğmesini **4** çevirin:  
Kademeler **1/2/3**: Uygulama “ahşap”,  
Kademeler **3/4/5**: Uygulama “duvar”.

Püskürtme malzemesi miktarı	Ayar
Püskürtme yapılan yüzeye çok fazla püskürtme malzemesi miktarı:	Püskürtme malzemesi miktarı azaltılmalıdır. - Bir küçük kademe ayarlayın.
Püskürtme yapılan yüzeye çok az püskürtme malzemesi miktarı:	Püskürtme malzemesi miktarı artırılmalıdır. - Bir büyük kademe ayarlayın.

## Hava miktarının ayarlanması (Bakınız: Şekil D)

(AIRVolume)

- Doğru hava miktarı ve kullanılan püskürtme malzemesine uygun basıncı ayarlamak için sürgülü şalteri **24** uygun uygulamaya getirin.

Kapalı	Uygulama “ahşap”	Uygulama “duvar”

## Çalışma molaları ve taşıma

(Bakınız: Şekiller K – L)

İnce püskürtme sistemini rahat ve basit biçimde taşımak üzere temel birime bir tutamak **22** ve bir taşıma kemeri **21** takılmıştır.

Çalışırken temel birimi **20** taşıma kemeri **21** yardımı ile omuzunuza asabilirsiniz.

İşe ara verildiğinde püskürtme tabancası **1** düz bir yüzeye bırakılmalıdır. Aksi takdirde dışarı püskürtme malzemesi sizabılır.

► **Püskürtme malzemesi dolu püskürtme tabancasını daima dik olarak düz bir zemine bırakın.** Yatık duran püskürtme tabancasından dışarı püskürtme malzemesi sizabılır.

## Bakım ve servis

### Bakım ve temizlik

- Elektrikli el aletinin kendinde bir çalışma yapmadan önce her defasında fıştı prizden çekin.
- Her kullanıldan sonra, özellikle boya aktaran parçalar olmak üzere içe püskürtme sisteminin bütün parçalarını iyi temizleyin. Usulüne uygun temizleme püskürtme tabancası ilekusursuz ve güvenli çalışmanın ön koşuludur. Temizlik yapılmazsa veya usulüne uygun yapılmazsa garanti hakkı kaybolur.

Yedek bağlantı kablosu gerekli ise, güvenliğin tehlikeye düşmemesi için Bosch'tan veya yetkili bir servisten temin edilmelidir.

**Sadece Türkiye için geçerlidir:** Bosch genel olarak yedek parçaları 7 yıl hazır tutar.

### Temizlik (Bakınız: Şekil M)

Püskürtme tabancasını ve püskürtme malzemesi kabını daima kullanılan püskürtme malzemesine ait inceltme maddesi ile (çözücü madde veya su) temizleyin.

Püskürtme tabacاسının meme ve hava deliklerini hiçbir zaman sıvı nesnelerle temizlemeyin.

- Temel birimi **20** kapatın.
- Hem temel birimden **20** hem de püskürtme tabancasından **1** hava hortumunu **18** çıkarın (bayonet kavramayı **19** saat hareket yönünün tersine bir çeyrek tur çevirin ve bayonet kavramayı **19** bağlantından **8/27** çekerek çıkarın).
- Gerekiyorsa temel birimi çözücü madde ile nemlendirilmiş bir bezle temizleyin ve daha sonra temel birimi **20** ve hava hortumunu **18** temizlik yaptığınız yerden uzaklaştırın.
- Püskürtme malzemesinin kap içine geri akmasına sağlamak üzere püskürtme tabancasının kumanda şalterine **5** basın.
- Kabı **7** sükün ve kalan püskürtme malzemesinin hepsini orijinal püskürtme malzemesi içine boşaltın.
- Kabin **7** yarısın akadar inceltici madde doldurun (çözücü madde veya su) ve kabı tekrar püskürtme tabancasına **1** tespit edin.
- Püskürtme tabacاسını birçok kez sallayın.
- Kabı **7** sükün ve içeriğinin hepsini boş bir malzeme kutusuna boşaltın.
- Başlık somununu **3**, hava kapağını **2**, kullanılan meme başlığını **9/10** ve çıkış borusunu **15** kap contası **14** ile birlikte sükün.
- Inceltici madde dolu bir kovada boya sevkeden bütün parçaları temizlik fırçası **25** veya piyasada bulunan bir bulaşık fırçası ile temizleyin.
- Boya kanalını **17** da püskürtme tabancasında **1** temizleyin.
- Hatveli borunun **15** kap contası **14** ile birlikte püskürtme malzemesinden arınmış olup olmadığını ve hasarlı olup olmadığını kontrol edin.
- Gerekiyorsa kap contasını **14** inceltici madde ile bir kez daha temizleyin.
- Havalandırma deliğini **16** temizlik fırçası **25** ile temizleyin.
- Kabı ve püskürtme tabancasının dışını inceltici madde emdirilmiş bir bezle temizleyin.
- Gerekiyorsa dolum süzgencini **11** inceltici madde ile iyice temizleyin.

- Birbirine takmadan önce bütün parçaların iyice kurumasını bekleyin.
- Ince püskürme sistemini aynı işlemleri ters sıra ile uygula-yarak tekrar monte edin.

#### Hava filtresinin temizlenmesi (Bakınız: Şekil N)

Hava filtresi **29** zaman zaman temizlenmelidir. Hava filtresi çok kirlenince değiştirilmelidir.

- Havafiltresi kapağını **26** açın.
- Havafiltresini **29** çıkarın.
- Hafif kırلنme:  
Havafiltresini **29** uygun bir yere çarparak temizleyin.  
Veya  
Çok kırلنme:  
Havafiltresini **29** akarsu altında temizleyin ve kük oluşma-sını önlemek üzere iyice kurumasını bekleyin.  
Veya

Havafiltresini **29** değiştirin.

- Havafiltresini tekrar yerine takın.

- Havafiltresi kapağını **26** tekrar kapatın.

#### Malzemenin atılması

İnceltici maddeler ve püskürme malzemesi artıkları çevreye zarar vermeyecek biçimde atılmalıdır. Üreticinin tasfiye konu-sundaki uyarılarına ve mahalli çevre koruma yönetmeliği hü-kümlerine uyun.

Çevreye zararlı kimyasal maddeler toprağa, temel suyuna, su birikintilerine veya akarsulara atılmamalıdır. Çevreye zararlı kimyasal maddeleri kanalizasyona atmayın!

#### Depolama

- Depolamak üzere kaldırmadan önce ince püskürme siste-mini esaslı biçimde temizleyin ve kabı **7** püskürme taban-casından **1** çıkarın.

### Arızaların giderilmesi

Problem	Nedeni	Giderilmesi
Püskürme malzemesi yüzeyi tam olarak kapat-miyor	Püskürme malzemesi miktarı çok az	Ayar düğmesini <b>4</b> kademe <b>5</b> yönünde çevirin
	Püskürme yüzeyine olan mesafe çok büyük	Püskürme mesafesini küçültün
	Püskürme yapılan yüzeye çok az püskürme malzemesi, yüzeye sekrek püskürme malzeme-si	Püskürme yapılan yüzeye daha fazla püskürme yapın
	Püskürme malzemesinin kıvamı çok kalın	Püskürme malzemesini yeniden inceltin ve dene-me püskürtmesi yapın
Püskürme malzemesi yüzeyde akiyor	Çok fazla püskürme malzemesi püskürtülmüş du-rumda	Ayar düğmesini <b>4</b> kademe <b>1</b> yönünde çevirin
	Püskürme yapılan yüzeye mesafe çok az	Püskürme mesafesini büyütün
	Püskürme malzemesinin kıvamı çok ince	Orijinal püskürme malzemesi ilave edin
	Aynı yere çok fazla püskürme yapılmış	Boyayı alın ve ikinci püskürme işleminde aynı yer-den daha fazla geçmeyin
Çok fazla tozlanma	Püskürme malzemesi miktarı çok yüksek	Ayar düğmesini <b>4</b> kademe <b>1</b> yönünde çevirin
	Çok düşük hava miktarı	Sürgülü şalteri <b>24</b> sağa itin
	Beyaz meme başlığı <b>9</b> takılı (çok büyük meme çapı)	Gri meme başlığını <b>10</b> takın
	Meme iğnesi <b>13</b> kirli	Meme iğnesini temizleyin
	Püskürme malzemesinin kıvamı çok kalın	Püskürme malzemesini yeniden inceltin ve dene-me püskürtmesi yapın
	Havafiltresi <b>29</b> çok kirli	Havafiltresinin değiştirilmesi
Aşırı boyalı sisi	Çok fazla püskürme malzemesi püskürtülmüş du-rumda	Ayar düğmesini <b>4</b> kademe <b>1</b> yönünde çevirin
	Çok yüksek hava miktarı	Sürgülü şalteri <b>24</b> sola itin
	Püskürme yapılan yüzeye mefase çok büyük	Püskürme mesafesini küçültün
Püskürme huzmesi darbeli çıkıyor	Kabta çok az püskürme malzemesi	Kaba püskürme malzemesi ilave edin
	Havalanırmaya deliği <b>16</b> çıkış borusunda <b>15</b> tıkalı	Çıkış borusunu ve havalanırmaya deliğini temizleyin
	Hatveli boru <b>15</b> gevşek	Hatveli boruyu sıkıca takın
	Meme başlığı <b>9/10</b> gevşek oturuyor	Meme başlığını <b>9/10</b> sıkın
	Havafiltresi <b>29</b> çok kirli	Havafiltresinin değiştirilmesi
	Püskürme malzemesinin kıvamı çok kalın	Püskürme malzemesini yeniden inceltin ve dene-me püskürtmesi yapın

Problem	Nedeni	Giderilmesi
Püskürme malzemesi uçtan damlıyor	Memede, meme iğnesinde <b>13</b> ve hava kapağında <b>2</b> püskürme malzemesi birikmesi	Memeyi, meme iğnesini ve hava kapağını temizleyin
Uçtan hiç püskürme malzemesi çıkmıyor	Uç gevşek Sürgülü şalteri <b>24</b> O pozisyonunda duruyor Kabta <b>7</b> basınç oluşmuyor	Meme başlığını <b>9/10</b> sıkın Sürgülü şalteri <b>24</b> uygulama “ahşap” veya “duvar” üzerine getirin Kabi <b>7</b> kapama simbolü yönünde kapama halkası <b>6</b> iştiril birimde kavrama yapıncaya kadar çevirin
	Hatveli boru <b>15</b> gevşek Meme iğnesi <b>13</b> tıkalı Hatveli boru <b>15</b> tıkalı Havalandırma deliği <b>16</b> çıkış borusunda <b>15</b> tıkalı Kap contası <b>14</b> yok veya hasarlı	Hatveli boruyu sıkıca takın Meme iğnesini temizleyin Hatveli boruyu temizleyin Çıkış borusunu ve havalandırma deliğini temizleyin (yeni) Kap contasını çıkış borusu üzerinden oluk içine itin
	Püskürme malzemesinin kıvamı çok kalın Püskürme malzemesi kirli (boya topakları)	Püskürme malzemesini yeniden inceltin ve dene me püskürtmesi yapın Püskürme tabancasını tam olarak boşaltın ve temizleyin; püskürme malzemesine süzgeçle doldurun

### Müşteri hizmeti ve uygulama danışmanlığı

Lütfen bütün başvurularınızda ve yedek parça siparişlerinizde ince püskürme sisteminin tip etiketinde bulunan 10 haneli ürün kodunu belirtin.

Müşteri hizmeti ürününüzün onarım, bakım ve yedek parçalara ilişkin sorularınızı yanıtlandırır. Demonte görünüşler ve yedek parçalara ilişkin ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki Web sayfasında bulabilirsiniz:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Bosch uygulama danışmanlığı ekibi ürünlerimize ve ilgili aksesoru ilişkin sorularınızda size memnuniyetle yardımcı olur.

### Türkçe

Bosch San. ve Tic. A.S.

Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22

Polaris Plaza

80670 Maslak/Istanbul

Bosch Uzman Ekibi +90 (0212) 367 18 88

İşıklar LTD.ŞTİ.

Kızılay Cad. No: 16/C Seyhan

Adana

Tel.: 0322 3599710

Tel.: 0322 3591379

İdeal Eletronik Bobinaj

Yeni San. Sit. Cami arkası No: 67

Aksaray

Tel.: 0382 2151939

Tel.: 0382 2151246

Bulsan Elektrik

İstanbul Cad. Devrez Sok. İstanbul Çarşısı

No: 48/29 İskitler

Ankara

Tel.: 0312 3415142

Tel.: 0312 3410203

Faz Makine Bobinaj

Sanayi Sit. 663 Sok. No: 18

Antalya

Tel.: 0242 3465876

Tel.: 0242 3462885

Örsel Bobinaj

1. San. Sit. 161. Sok. No: 21

Denizli

Tel.: 0258 2620666

Bulut Elektrik

İstasyon Cad. No: 52/B Devlet Tiyatrosu Karşıtı

Elazığ

Tel.: 0424 2183559

Körfez Elektrik

Sanayi Çarşısı 770 Sok. No: 71

Erzincan

Tel.: 0446 2230959

Ege Elektrik

İnönü Bulvaro No: 135 Muğla Makasarası Fethiye

Fethiye

Tel.: 0252 6145701

Değer İş Bobinaj

İsmetpaşa Mah. İlk Belediye Başkan Cad. 5/C Şahinbey

Gaziantep

Tel.: 0342 2316432

Çözüm Bobinaj

İsmetpaşa Mah. Eski Şahinbey Belediyesi altı Cad. No: 3/C

Gaziantep

Tel.: 0342 2319500

Onarım Bobinaj

Raifpaşa Cad. No: 67 İskenderun

Hatay

Tel.: 0326 6137546

Günsah Otomotiv  
Beylikdüzü Sanayi Sit. No: 210 Beylikdüzü  
İstanbul  
Tel.: 0212 8720066

Aygem  
10021 Sok. No: 11 AOSB Çığılı  
İzmir  
Tel.: 0232 3768074

Sezmen Bobinaj  
Ege İş Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B Yenişehir  
İzmir  
Tel.: 0232 4571465

Ankaralı Elektrik  
Eski Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 43  
Kayseri  
Tel.: 0352 3364216

Asal Bobinaj  
Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24  
Samsun  
Tel.: 0362 2289090  
Üstündağ Elektrikli Aletler  
Nusretiye Mah. Boyacılar Aralığı No: 9  
Tekirdağ  
Tel.: 0282 6512884

### **Tasfiye**

Püskürtme tabancası, elektronik birim, aksesuar ve ambalaj malzemesi çevre koruma hükümlerine uygun olarak yeniden dönüşüm merkezine gönderilmelidir.

Elektrikli el aletlerini evsel çöplerin içine atmayın!

#### **Sadece AB üyesi ülkeler için:**



Elektrikli el aletleri ve eski elektronik aletlere ilişkin 2012/19/EU sayılı Avrupa Birliği yönetmeliği ve bunların tek ülkelerin hükümlerine uyarlanması uyarınca, kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli el aletleri ayrı toplanmak ve çevre dostu bir yöntemle tasfiye edilmek üzere yeniden kazanım merkezlerine gönderilmesi zorundadır.

**Değişiklik haklarımız saklıdır.**

# Polski

## Wskazówki bezpieczeństwa

### Ogólne przepisy bezpieczeństwa dla elektronarzędzi

**A OSTRZEŻENIE** Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.

**Należy starannie przechowywać wszystkie przepisy i wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania.**

Użyte w poniższym tekście pojęcie „elektronarzędzie“ odnosi się do elektronarzędzi zasilanych energią elektryczną z sieci (z przewodem zasilającym) i do elektronarzędzi zasilanych akumulatorami (bez przewodu zasilającego).

#### Bezpieczeństwo miejsca pracy

► **Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i dobrze oświetlone.** Nieporządek w miejscu pracy lub nieoświetlona przestrzeń robocza mogą być przyczyną wypadków.

► **Nie należy pracować tym elektronarzędziem w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatopalne ciepłe, gazy lub pyły.** Podczas pracy elektronarzędziem wytwarzają się iskry, które mogą spowodować zapłon.

► **Podczas użytkowania urządzenia zwrócić uwagę na to, aby dzieci i inne osoby postronne znajdowały się w bezpiecznej odległości.** Odwrócenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad narzędziem.

#### Bezpieczeństwo elektryczne

► **Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda.** Nie wolno zmieniać wtyczki w jakikolwiek sposób. Nie wolno używać wtyków adapterowych w przypadku elektronarzędzi z uziemieniem ochronnym. Niezmienione wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.

► **Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami jak rury, grzejniki, piece i lodówki.** Ryzyko porażenia prądem jest większe, gdy ciało użytkownika jest uziemione.

► **Urządzenie należy zabezpieczyć przed deszczem i wilgotością.** Przedostanie się wody do elektronarzędzia podwyższa ryzyko porażenia prądem.

► **Nigdy nie należy używać przewodu do innych czynności.** Nigdy nie należy nosić elektronarzędzia, trzymając je za przewód, ani używać przewodu do zawieszenia urządzenia; nie wolno też wyciągać wtyczki z gniazdka pociągając za przewód. Przewód należy chronić przed wysokimi temperaturami, należy go trzymać z dala od oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządzenia. Uszkodzone lub splątane przewody zwiększą ryzyko porażenia prądem.

► **W przypadku pracy elektronarzędziem pod górnym nitem, należy używać przewodu przedłużającego, dostosowanego również do zastosowań zewnętrznych.** Użycie właściwego przedłużacza (dostosowanego do pracy na zewnątrz) zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

► **Jeżeli nie da się uniknąć zastosowania elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu, należy użyć wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego.** Zastosowanie wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

#### Bezpieczeństwo osób

► **Podczas pracy z elektronarzędziem należy zachować ostrożność, każdą czynność wykonywać uważnie i z rozwagą.** Nie należy używać elektronarzędzia, gdy jest się zmęczonym lub będąc pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Moment nieuwagi przy użyciu elektronarzędzia może stać się przyczyną poważnych urazów ciała.

► **Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze okulary ochronne.** Nосzenie osobistego wyposażenia ochronnego – maski przeciwpyłowej, obuwia z podezwami przeciwpoślizgowymi, kasku ochronnego lub środków ochrony stchu (w zależności od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia) – zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.

► **Należy unikać niezamierzonego uruchomienia narzędzia.** Przed włożeniem wtyczki do gniazdku i/lub podłączeniem do akumulatora, a także przed podniesieniem lub przeniesieniem elektronarzędzia, należy upewnić się, że elektronarzędzie jest wyłączone. Trzymanie palca na wyłączniku podczas przenoszenia elektronarzędzia lub podłączenia do prądu włączonego narzędzia, może stać się przyczyną wypadków.

► **Przed włączeniem elektronarzędzia, należy usunąć narzędzia nastawcze lub klucze.** Narzędzie lub klucz, znajdujący się w ruchomych częściach urządzenia mogą doprowadzić do obrażeń ciała.

► **Należy unikać nienaturalnych pozycji przy pracy.** Należy dbać o stabilną pozycję przy pracy i zachowanie równowagi. W ten sposób możliwa będzie lepsza kontrola elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.

► **Należy nosić odpowiednie ubranie.** Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii. Włosy, ubranie i rękawice należy trzymać z daleka od ruchomych części. Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części.

► **Jeżeli istnieje możliwość zamontowania urządzeń odysujących i wychwytyujących pył, należy upewnić się, że są one podłączone i będą prawidłowo użyte.** Użycie urządzenia odysującego pył może zmniejszyć zagrożenie pyłami.

#### Prawidłowa obsługa i eksplatacja elektronarzędzi

► **Nie należy przeciągać urządzenia.** Do pracy używać należy elektronarzędzia, które są do tego przewidziane. Odpowiednio dobranym elektronarzędziem pracuje się w danym zakresie wydajności lepiej i bezpieczniej.

- Nie należy używać elektronarzędzia, którego włącznik/wyłącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, które go nie można włączyć lub wyłączyć jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
- Przed regulacją urządzenia, wymianą osprzętu lub po zaprzestaniu pracy narzędziem, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda i/lub usunąć akumulator. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonymu włączeniu się elektronarzędzia.
- Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy udostępnić narzędziu osobom, które go nie znają lub nie przeczytały niniejszych przepisów. Używane przez niedowidzące osoby elektronarzędzia są niebezpieczne.
- Konieczna jest należta konserwacja elektronarzędzia. Należy kontrolować, czy ruchome części urządzenia działają bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są pęknięte lub uszkodzone w taki sposób, który miałby wpływ na prawidłowe działanie elektronarzędzia. Uszkodzone części należy przed użyciem urządzenia oddać do naprawy. Wiele wypadków spowodowanych jest przez niewłaściwą konserwację elektronarzędzi.
- Należy stale dbać o ostrość i czystość narzędzi tnących. O wiele rzadziej dochodzi do zakleszczenia się narzędzi tnącego, jeżeli jest ono starannie utrzymane. Zadbane narzędzia łatwiej się też prowadzi.
- Elektronarzędzia, osprzęt, narzędzia pomocnicze itd. należy używać zgodnie z niniejszymi zaleceniami. Uwzględnić należy przy tym warunki i rodzaj wykonywanej pracy. Niezgodne z przeznaczeniem użycie elektronarzędzia może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

#### Serwis

- Naprawę elektronarzędzia należy zlecić jedynie wykwalifikowanemu fachowcowi i przy użyciu oryginalnych części zamiennych. To gwarantuje, że bezpieczeństwo urządzenia zostanie zachowane.

#### Wskazówki bezpieczeństwa dla systemów precyzyjnego rozpylania

- Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości, dobrze oświetlone. W pobliżu miejsca pracy nie powinny się znajdować pojemników po farbie i rozpuszczalnikach, szmaty i inne palne materiały. Istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu. Należy zawsze trzymać sprawne gaśniki lub inny sprzęt gaśniczy w pogotowiu.
- Należy zawsze dbać o dobrą wentylację w miejscu rozpylania i o wystarczającą ilość świeżego powietrza w całym pomieszczeniu. Ulatniające się palne rozpuszczalniki powodują zagrożenie wybuchem.
- Nie należy rozpylać i używać do czyszczenia materiałów, których punkt zapłonu leży poniżej 55 °C. Należy używać materiałów na bazie wody, nielotnych węglowodorów lub temu podobnych. Łatwołotne ulatniające się rozpuszczalniki powodują zagrożenie wybuchem.

► Nie należy rozpylać w pobliżu źródeł zapłonu, takich jak iskry elektrostatyczne, otwarty ogień, płomień palnika spawalniczego, gorące przedmioty, silniki, papierosy czy iskry, powstające przy wkładaniu i wyjmowaniu kabli elektrycznych lub przy obsłudze przełączników. Tego rodzaju źródła iskier mogą spowodować zapłon.

► Nie należy rozpylać materiałów, o których nie wiadomo, czy stanowią jakieś zagrożenie. Nieznane substancje mogą spowodować sytuacje zagrożające zdrowiu i życiu.

► Podczas rozpylania chemikaliów, lub kontaktu z nimi należy użyć dodatkowego osobistego wyposażenia ochronnego: rękawic ochronnych i osłony twarzy lub ochrony układu oddechowego. Noszenie wyposażenia ochronnego (jego dobór jest uzależniony od rodzaju pracy) zmniejsza ryzyko obrażeń przez niebezpieczne substancje.




► Należy zwrócić uwagę na wszystkie możliwe niebezpieczeństwa, związane z rozpylanym medium. Należy zwrócić uwagę na wszystkie informacje, umieszczone na zbiorniku lub na informacje producenta medium, łącznie z zaleceniami dotyczącymi użycia osobistego wyposażenia ochronnego. Należy przestrzegać wszystkich zaleceń producenta, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, a także obrażeń, spowodowanych trującymi, rakotwórczymi itp. substancjami.

► Należy dbać o to, aby wtyczka przewodu sieciowego i przycisk spustowy pistoletu natryskowego nie były zanieczyszczone farbą lub innymi ciecza mi. Nie wolno nigdy stosować przewodu jako podpory na połączeniach wtykowych. Zaniedbania w przestrzeganiu powyższych zaleceń mogą doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.

► Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem. Tylko w ten sposób można zagwarantować, że nie będą się one bawiły jednostką precyzyjnego rozpylania.

## Symbole



Naklejka z instrukcją obsługi systemu precyzyjnego rozpylania znajduje się na jednostce podstawowej. Właściwa interpretacja symboli sprzyja lepszemu i bezpieczniejszemu użytkowaniu systemu precyzyjnego rozpylania.

### Symbole i ich znaczenia

#### ALLPaint



System precyzyjnego rozpylania nadaje się zarówno do lazur i lakierów jak i do farb.

**Zastosowanie „na drewnie“:**  
Rozpylanie lakierów, lazur, preparatów gruntujących, lakierów bezbarwnych, bejc i olejów wodorożciefałnych i na bazie roszpuszczalników



**Zastosowanie „na ścianie“:**  
Rozpylanie farb dyspersyjnych i lateksowych

### Dokładny opis

Zob. „Użycie zgodne z przeznaczeniem“, str. 132.



Krok 1:  
Wybrać odpowiednią końcówkę dyszy



Do zastosowań „na drewnie“ wybrać szarą końcówkę dyszy **10**



Do zastosowań „na ścianie“ wybrać białą końcówkę dyszy **9**

Zob. „Wymiana końcówki dyszy“, str. 133.



#### 1-3

Zob. „Regulacja ilości dostarczanego medium“, str. 135.


Krok 2:  
Ustawić ilość rozpylanego materiału

Do zastosowań „na drewnie“ wybrać stopień 1, 2 lub 3 na pokrętle nastawczym **4**

#### 3-5

Zob. „Regulacja wydatku powietrza“, str. 135.

Do zastosowań „na ścianie“ wybrać stopień 3, 4 lub 5 na pokrętle nastawczym **4**



Krok 3:  
Ustawić ilość powietrza

Wybrać zastosowanie „na drewnie“ na przełączniku suwakowym **24**



Wybrać zastosowanie „na ścianie“ na przełączniku suwakowym **24**

## Opis urządzenia i jego zastosowania



**Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy.** Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.

### Użycie zgodne z przeznaczeniem

Elektronarzędzie jest przeznaczone tylko do rozpylania wodo-rozcieńczalnych i zawierających rozpuszczalniki farb dyspersyjnych i lateksowych, lakierów, lazur, preparatów gruntujących, lakierów bezbarwnych, bejco i olejów (**ALLPaint**).

Elektronarzędzie nie jest przystosowane do natryskiwania łygu, substancji powłokowych zawierających kwasy oraz farb elewacyjnych.

### Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych graficznie komponentów odnosi się do rysunku elektronarzędzia na stronie graficznej.

#### 1 Pistolet natryskowy

2 Zatyczka

3 Nakrętka złączkowa

4 Pokrętło do regulacji ilości rozpylanego medium

5 Przełącznik funkcyjny

6 Pierścień zamkujący

7 Zbiornik na medium

8 Przyłącze węża (pistolet natryskowy)

9 Końcówka dyszy (biała: do zastosowań na „ścianie“)

10 Końcówka dyszy (szara: do zastosowań na „drewnie“)

11 Sito wlewowe

12 Wiadro\*

13 Iglica dyszy

14 Uszczelka zbiornika

15 Pionowa rurka

16 Otwór wentylacyjny

17 Kanał do transportu farby

#### 18 Przewód powietrznny

19 Mocowanie bagnetowe

#### 20 Jednostka podstawowa

21 Taśma naramienna

22 Uchwyty transportowy

23 Taśma gumowa (do mocowania węża)

24 Przełącznik przesuwny włączania/wyłączania i do regulacji wydatku powietrza

25 Szczotka

26 Pokrywka filtra powietrza

27 Przyłącze dla węża (jednostka podstawowa)

28 Schowek na akcesoria

29 Filtr powietrza

\*Przedstawiony na rysunkach lub opisany w instrukcji użytkowania osprzęt nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego.

Kompletny asortyment wyposażenia dodatkowego można znaleźć w naszym katalogu osprzętu.

### Dane techniczne

System precyzyjnego rozpylania	PFS 3000-2	
Numer katalogowy	3 603 B07 1..	
Moc znamionowa	W	650
Wydajność tłoczenia medium	ml/min	300
Czas zużyty na nakładanie powłok malarskich na 2 m <sup>2</sup>	min	1
Pojemność zbiornika na medium	ml	1000
Długość elastycznego przewodu powietrznego	m	2
Ciężar odpowiednio do EPTA-Procedure 01/2003	kg	3,7

Klasa ochrony /II

Dane aktualne są dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku modeli specyficznych dla danego kraju dane te mogą się różnić.

### Informacja na temat hałasu i wibracji

Wartości pomiarowe hałasu określono zgodnie z normą EN 60745 i EN 50580.

Mierzony wg skali A poziom ciśnienia akustycznego, emitowanego przez urządzenie wynosi standardowo 79 dB(A). Niepewność pomiaru K = 3 dB.

Poziom hałasu na stanowisku pracy może przekroczyć 80 dB(A).

#### Stosować środki ochrony słuchu!

Wartości łączne drgań a<sub>h</sub> (suma wektorowa z trzech kierunków) i niepewność pomiaru K oznaczone zgodnie z normą EN 60745 wynoszą:

a<sub>h</sub> < 2,5 m/s<sup>2</sup>, K = 1,5 m/s<sup>2</sup>.

Poziom drgań podany w tych wskazówkach został pomierzony zgodnie z wymaganiami normy EN 60745 dotyczącej procedury pomiarów i można go użyć do porównywania elektronarzędzi. Można go też użyć dostępnej oceny ekspozycji na drgania.

Podany poziom drgań jest reprezentatywny dla podstawowych zastosowań elektronarzędzia. Jeżeli elektronarzędzie użyte zostanie innych zastosowań, z innymi narzędziami roboczymi, z różnym osprzętem, a także jeśli nie będzie wyrastającego konserwowane, poziom drgań może odbiegać od podanego. Podane powyżej przyczyny mogą spowodować podwyższenie ekspozycji na drgania podczas całego czasu pracy.

Aby dokładnie ocenić ekspozycję na drgania, trzeba wziąć pod uwagę takie okresy, gdy urządzenie jest wyłączone, lub gdy jest wprowadzane włączone, ale nie jest używane do pracy. W ten sposób łączna (obliczana na pełny wymiar czasu pracy) ekspozycja na drgania może okazać się znacznie niższa.

Należy wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę operatora przed skutkami ekspozycji na drgania, np.: konserwacja elektronarzędzia i narzędzi roboczych, zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rąk, ustalenie kolejności operacji roboczych.

## Deklaracja zgodności

Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt, przedstawiony w rozdziale „Dane techniczne“, odpowiada wymaganiom następujących norm lub dokumentów normatywnych: EN 60745 i EN 50580 zgodnie z wymaganiami dyrektywy: 2011/65/UE, 2006/42/WE, 2004/108/WE.

Dokumentacja techniczna (2006/42/WE):

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President	Head of Product Certification
Engineering	PT/ETM9

PPA i.V. K-WL

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen  
Leinfelden, 28.02.2014

## Montaż

- Przed wszystkimi pracami przy elektronarzędziu należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
- Należy się upewnić, czy pistolet natryskowy i jednostka podstawa są prawidłowo zmontowane i wyposażone we wszystkie uszczelki. Tylko w takim przypadku gwarantowane jest prawidłowe działanie i bezpieczeństwo systemu precyjnego rozpylania.

## Podłączanie przewodu powietrznego (zob. rys. A1 – A3)

- Otworzyć gumową taśmę **23** i całkowicie odwinąć przewód powietrza **18**.

Podłączenie jednostki podstawowej:

- Silnie wsunąć mocowanie bagnetowe **19** przewodu powietrznego do otworów przyłącza **27** jednostki podstawowej, zgodnie z narysowanymi strzałkami.
- Obrócić mocowanie bagnetowe o jedną czwartą obrotu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Podłączenie do pistoletu natryskowego:

- Wsunąć drugie mocowanie bagnetowe **19** przewodu powietrznego do otworów przyłącza **8** pistoletu natryskowego, zgodnie z narysowanymi strzałkami.
- Obrócić mocowanie bagnetowe o jedną czwartą obrotu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

**Wskazówka:** Przed napełnieniem materiału do rozpylania należy wyjąć wąż powietrza **18** (jedna czwarta obrotu mocowania bagnetowego **19** w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara; wyjąć mocowanie bagnetowe **19** z przyłącza **8**).

## Wymiana końcówki dyszy (zob. rys. B1 – B2)

W zakres dostawy system precyjnego rozpylania wchodzą dwie końcówki dyszy:

Końcówka dyszy 9	Końcówka dyszy 10	
Kolor	biały	szary
Stan fabryczny	zamontowany	w schowku na akcesoria <b>28</b> pod pokrywą filtra powietrza <b>26</b>
Zastosowanie	„ściana“ „drewno“	

**Wskazówka:** Przed wyborem końcówki należy ustalić rodzaj medium przez zamieszanie. Medium rzadkie (np. farba do drewna) wygodniej rozprowadzać przy użyciu szarej końcówki **10**. Medium gęste (np. lakier do drewna lub farba do ściany) wygodniej rozprowadzać przy użyciu białej końcówki **9**.

- Aby wymienić końcówkę dyszy należy odkręcić nakrętkę **3**.
- Zdjąć zatyczkę **2**.
- Odkręcić zamocowaną końcówkę.
- Otworzyć pokrywę filtra **26** i wyjąć pożądaną końcówkę ze schowka na akcesoria **28**.
- Nakręcić wybraną końcówkę na gwint pistoletu natryskowego.
- Nałożyć zatyczkę **2** na końcówkę dyszy i mocno dokręcić nakrętkę **3**.

## Praca

- Przed wszystkimi pracami przy elektronarzędziu należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda.

## Przygotowanie pracy

- Nie wolno wykonywać prac lakierniczych, malarskich itp. w pobliżu wód powierzchniowych lub w ich dorzeczu.

Kupując farby, lakiery i pozostałe media do rozpylania, należy zwrócić uwagę na ich przyjazność dla środowiska.

## Przygotowywanie powierzchni pod obróbkę

Powierzchnia pod obróbkę musi być czysta, sucha i niezatłuszczona.

- W przypadku gładkich powierzchni konieczne jest ich szorstkowanie - następnie należy usunąć pył szlifierski. Podczas pracy wszystkie nie zakryte powierzchnie mogą ulec zabrudzeniu mgłą lakierniczą. Dlatego też przed przystąpieniem do pracy należy starannie przygotować otoczenie.
- Podłogi, meble, drzwi, okna, ościeżnice drzwi i okien itp. należy zakryć lub okleić taśmą.

## Przygotowanie materiału do rozpylania

- Dobrze przemieszać medium.
- W razie potrzeby można rozpylane medium rozcieńczyć.

Medium	zalecane rozcieńczenie
Bejce, oleje, lazury, środki impregnujące, podkładki antykorozjacyjne	0 %

Medium	zalecane rozcieńczanie
Lakier na bazie rozpuszczalników lub lakier rozpuszczalne w wodzie, preparaty gruntujące, lakiery do grzejników, grubo-warstwowe lazury	0 – 10 %
Farba dyspersyjna, farba lateksowa	0 – 10 %

- **Podczas rozcieńczania należy zwrócić uwagę na to, by medium i rozcieńczalnik pasowały do siebie.** Po zastosowaniu niewłaściwego rozcieńczalnika mogą powstać grudki, które spowodują zatkanie się pistoletu natryskowego.
- **Podczas rozcieńczania należy zwrócić również uwagę na to, aby punkt zapłonu mieszanki po rozcieńczeniu leżał ponownie powyżej 55 °C.** Rozcieńczanie np. lakierek na bazie rozpuszczalników obniża punkt zapłonu.

#### Napełnianie medium (zob. rys. C1 – C2)

**Wskazówka:** Przed napełnieniem materiału do rozpylania należy wyjąć wąż powietrza **18** (jedna czwarta obrotu mocowania bagnetowego **19** w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara; wyjąć mocowanie bagnetowe **19** z przyłącza **8**).

- W razie korzystania z większych opakowań, część medium należy przelać do małego wiaderka **12** (np. w przypadku 10-litrowego opakowania do pustego wiadra 2,5 lub 5,0-litrowego).
- Przytrzymując jedną ręką pistolet natryskowy, przekręcić zbiornik **7** drugą ręką, obracając w kierunku symbolu otwierania.
- Zdjąć pistolet natryskowy ze zbiornika **7**.
- W przypadku stosowania rozpoczętego już opakowania medium, należy położyć dokładnie oczyszczone sito **11** na zbiornik **7**, aby zatrzymać ewentualne grudki farby.
- Materiałem do rozpylania napełnić pojemnik **maksymalnie do oznakowania 1000 7**.
- Nałożyć pistolet natryskowy na zbiornik **7**. Przekręcić zbiornik **7** w stronę symbolu zamknięcia tak, aby słyszalne było zaskoczenie pierścienia **6** w zapadce.
- Przeprowadzić próbne natryskiwanie na powierzchni testowej. (zob. „Natryskiwanie“, str. 134)



Po uzyskaniu optymalnego kształtu strumienia, można rozpoczęć natryskiwanie.  
*lub*

Jeżeli kształt strumienia nie jest zadawalający, lub nie dochodzi do wytrysku farby, należy postępować jak opisano w przypadku „Usuwanie usterek“ na stronie 136.

#### Uruchomienie

- **Należy zwrócić uwagę na napięcie sieciowe!** Napięcie źródła prądu musi zgadzać się z danymi na tabliczce znamionowej elektronarzędzia.
- **Zwrócić uwagę, by jednostka podstawowa nie zasalała pyłu lub innych zanieczyszczeń podczas pracy.**

► **Zwrócić uwagę, aby nie zanieczyć jednostki podstawowej podczas rozpylania.**

► **Jeżeli podczas rozpylania materiał rozpylany wydostaje się z urządzenia w innym miejscu niż przez dyszę, należy przerwać pracę i doprowadzić pistolet natryskowy do prawidłowego stanu.** Istnieje niebezpieczeństwo postrzażenia prądem.

► **Nie wolno w żadnym wypadku kierować rozpylanego medium w swoim kierunku, w kierunku innych osób lub w kierunku zwierząt.**

#### Uruchomienie (zob. rys. D)

Aby zaoszczędzić energię elektryczną, narzędzie pneumatyczne należyłączyć tylko wtedy, gdy jest ono używane.

- Upewnić się, czy zamontowana została odpowiednia końcówka dyszy (zob. „Wymiana końcówek dyszy“, str. 133).
- Włożyć wtyczkę sieciową do gniazda.
- Ująć pistolet natryskowy w ręce i skierować go na powierzchnię przeznaczoną do obróbki.
- Aby wyregulować wydatek powietrza, należy ustawić przełącznik **24** na wybranym sposobie zastosowania (zob. też „Regulacja wydatku powietrza“, str. 135).
- Naciągnąć przełącznik funkcyjny **5** na pistolecie natryskowym.

**Wskazówka:** Gdy jednostka podstawowa jest włączona, z dyszy wypływa zawsze powietrze.

#### Wyłączenie

- Zwolnić przełącznik funkcyjny **5** i przesunąć przełącznik **24** do koñca w lewo (pozycja **O**).
- Wyjąć wtyczkę sieciową z gniazda.

#### Wskazówki dotyczące pracy

##### Natryskiwanie (zob. rys. E – H)

**Wskazówka:** W przypadku pracy elektronarzędziem na zewnętrz, należy wziąć pod uwagę kierunek wiatru.

- Najpierw należy wykonać krótką próbę natryskiwania i ustawić kształt strumienia i ilość nakładanego medium, kierując się rodzajem materiału malowanego obiektu. (ustawienia zob. poniższe rozdziały)
- Pistolet natryskowy należy koniecznie trzymać w równej odległości, wynoszącej 20 – 25 cm, trzymając go pod kątem prostym do natrykiwanego obiektu.
- Proces natryskiwania należy rozpocząć poza malowanym obiektem.
- Pistolet należy przesuwać równomiernie w poprzek lub w góra-dół malowanej powierzchni – w zależności od ustawionego kształtu strumienia.

Powłokę malarską o wysokiej jakości uzyskuje się wówczas, gdy tory malowania nałożą się na siebie o 4 – 5 cm (tzw. malowanie „na zakładkę“).

- Podczas natryskiwania obiektów leżących lub znajdujących się nad głową użytkownika, należy trzymać pistolet natryskowy pod lekkim skosem i przesuwać się do tyłu natryiskując powierzchnię przed sobą.

**Niebezpieczeństwo potknienia! Należy zwrócić uwagę na ewentualne przeszkody w pomieszczeniu.**

- Pokrywając powierzchnię farbą lub lakiрем, nie należy robić przerw.

Jednorodną powierzchnię uzyskuje się przez równomierne prowadzenie pistoletu natryskowego.

Nierównomierne odstępy, a także natryskiwanie pod kątem powoduje silniejsze wytwarzanie się mgły lakierniczej, co powoduje powstanie nierównomiernej powłoki.

- Proces natryskiwania należy zakończyć poza malowanym obiektem.

Nie należy rozpylać medium aż do całkowitego opróżnienia pojemnika. Gdy pionowa rurka nie jest zanurzona w medium, ustawia się wytwarzanie się strumienia natryskowego, co powoduje powstanie nierównomiernej powłoki.

W przypadku odkładania się medium na zatyczce **2** lub końcówce, zanieczyszczone elementy należy oczyścić załączoną w dostawie szczoteczką **25**.

#### Regulacja kształtu strumienia natrysku (zob. rys. I)

- Nie wolno nigdy uruchamiać przycisku funkcyjnego **5** podczas przestawiania zatyczki **2**.
- Przekrącić zatyczkę **2**, ustawiając ją w odpowiedniej pozycji.

Zatyczka	Strumień natrysku	Zastosowanie
		Pionowy strumień do obróbki poziomych powierzchni
		Poziomy strumień do obróbki pionowych powierzchni
		Strumień okrągły do malowania narożny, krawędzi i trudnodostępnych miejsc.

#### Regulacja ilości dostarczanego medium (zob. rys. J) (PAINTVolume)

- Aby ustawić pożądaną ilość rozpylanego medium, należy przekrącić pokrętło **4**:  
stopnie **1/2/3**: zastosowanie „drewno”,  
stopnie **3/4/5**: zastosowanie „ściana”.

Ilość rozpylanego medium	Ustawianie
Zbyt duża ilość medium na malowanej powierzchni:	Zredukować ilość rozpylanego medium. - Przesunąć pokrętło o stopień niżej.

Ilość rozpylanego medium	Ustawianie
Zbyt mała ilość medium na malowanej powierzchni:	Zwiększyć ilość rozpylanego medium. - Przesunąć pokrętło o stopień wyżej.

#### Regulacja wydatku powietrza (zob. rys. D) (AIRVolume)

- Aby ustawić wydatek powietrza i ciśnienie, odpowiednie dla zastosowanego medium, należy ustawić przełącznik przesuwny **24** na wybranym sposobie zastosowania.

Wył.	Zastosowanie „drewno”	Zastosowanie „ściana”

rzadkie medium gęste medium

#### Przerwy w pracy i transport (zob. rys. K-L)

Aby ułatwić transport systemu drobno rozpylającego jednostka podstawowa została wyposażona w uchwyt transportowy **22** i w taśmę naramienną **21**.

Podczas pracy można nosić jednostkę podstawową **20** na ramienu, zawieszając ją na pasku **21**.

Podczas przerw w pracy pistolet natryskowy **1** można odstawić na równej powierzchni roboczej. Należy zwrócić uwagę, aby z pistoletu nie wyciekało medium.

- Pistolet natryskowy napełniony materiałem należy zawsze stawiać na równej powierzchni. Z leżącego pistoletu natryskowego może wyciekać materiał do rozpylania.

## Konserwacja i serwis

#### Konserwacja i czyszczenie

- Przed wszystkimi pracami przy elektronarzędziu należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
- Po każdym użytkowaniu należy starannie wyczyścić elementy systemu precyzyjnego rozpylania, a zwłaszcza części stykające się bezpośrednio z farbą. Właściwe czyszczenie jest warunkiem prawidłowego i bezpiecznego działania pistoletu natryskowego. W przypadku zaniechania czyszczenia lub jego niewłaściwego wykonania wygaśają roszczenia gwarancyjne.

Jeżeli konieczna okaże się wymiana przewodu przyłączeniowego, należy zlecić ją firmie Bosch lub w autoryzowanym przez firmę Bosch punkcie naprawy elektronarzędzi, co pozwoli uniknąć ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa.

## Czyszczenie (zob. rys. M)

Pistolet natryskowy i pojemnik na medium należy zawsze czysty odpowiedniem dla danego medium rozcieńczalnikiem (rozpuszczalnikiem lub wodą).

Otworów dyszy i otworów wentylacyjnych w pistolecie natryskowym nie wolno w żadnym wypadku czyścić ostrymi przedmiotami.

- Wyłączyć jednostkę podstawową **20**.
- Zdjąć zarówno z jednostki podstawowej **20**, jak również z pistoletu natryskowego **1** przewód powietrza **18** (jedna czwarta obrotu mocowania bagietkowego **19** w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara **19** z przyłącza **8/27**).
- W razie potrzeby oczyścić jednostkę podstawową szmatką zwilżoną w rozcieńczalniku, a następnie odstawić zarówno jednostkę podstawową **20**, jak również przewód powietrza **18** w bezpiecznej odległości.
- Wcisnąć przycisk funkcyjny **5** pistoletu natryskowego, aby medium mogło spływać z powrotem do zbiornika.
- Zamontować zbiornik **7** i przelać pozostałe medium do oryginalnego opakowania.
- Napełnić zbiornik **7** do połowy rozcieńczalnikiem (rozpuszczalnikiem lub wodą) i ponownie zamocować go na pistolecie **1**.
- Wielokrotnie potrząsnąć pistoletem.
- Zdemontować zbiornik **7** i ostrożnie wylać zawartość do pustej puszki metalowej.
- Zdemontować nakrętkę **3**, zatyczkę **2**, zastosowaną końcowkę **9/10** i rurkę **15** wraz z uszczelką **14**.
- Oczyścić w wiadrze z rozcieńczalnikiem wszystkie elementy transportujące farbę, stosując do tego celu szczoteczkę **25** lub zwykłą, dostępną w handlu szczotkę do zmywania. Należy oczyścić też kanał do transportu farby **17** w pistolecie **1**.
- Skontrolować, czy pionowa rurka **15** i uszczelka **14** są czyste (niezanieczyszczone medium) i nieuszkodzone. W razie potrzeby ponownie oczyścić rozcieńczalnikiem uszczelkę zbiornika **14**.

Oczyścić otwór wentylacyjny **16** za pomocą szczotki **25**.

## Usuwanie usterek

Problem	Przyczyna	Usuwanie błędu
Medium nie kryje	Zbyt mała ilość medium	Obrócić pokrętło <b>4</b> w kierunku <b>5</b>
	Zbyt duża odległość od malowanej powierzchni	Zmniejszyć odstęp
	Zbyt cienka powłoka malarska; natryskiwanie niedostateczną ilością razy	Powtórzyć natryskiwanie
	Za gęste medium	Ponownie rozcieńczyć medium i przeprowadzić próbne natryskiwanie
Medium rozpływa się na pomalowanej powierzchni	Nałożono za dużo medium	Obrócić pokrętło <b>4</b> w kierunku <b>1</b>
	Zbyt mała odległość od malowanej powierzchni	Zwiększyć odstęp od malowanej powierzchni
	Za rzadkie medium	Dodać medium do mieszanki
	Zbyt często natryskiwano	Usunąć całkowicie farbę i powtórzyć obróbkę, natryskując mniejszą ilość razy

Problem	Przyczyna	Usuwanie błędu
Zbyt niski stopień rozdrobnienia medium	Zbyt wysoka ilość medium Zbyt niski wydatek powietrza Zamontowana biała końcówka <b>9</b> (zbyt duża średnica dyszy)	Obrócić pokrętło <b>4</b> w kierunku <b>1</b> Przesunąć przełącznik <b>24</b> w prawo Zamontować szarą końówkę dyszy <b>10</b>
	Zanieczyszczona iglica dyszy <b>13</b> Za gęste medium	Oczyścić iglicę dyszy Ponownie rozcieńczyć medium i przeprowadzić próbne natryskiwanie
	Mocno zanieczyszczony filtr powietrza <b>29</b>	Wymiana filtra powietrza
Zbyt silna mgła lakiernicza	Nałożono za dużo medium Zbyt duży wydatek powietrza Zbyt duża odległość od malowanej powierzchni	Obrócić pokrętło <b>4</b> w kierunku <b>1</b> Przesunąć przełącznik przesuwny <b>24</b> w lewo Zmniejszyć odstęp
Pulsujący strumień medium	Za mało medium w pojemniku Otwór wentylacyjny <b>16</b> w rurce <b>15</b> jest zatkany Poluzowana rurka <b>15</b> Końcówka dyszy <b>9/10</b> jest niedokrecona Mocno zanieczyszczony filtr powietrza <b>29</b> Za gęste medium	Uzupełnić medium Oczyścić rurkę i otwór wentylacyjny Umocować rurkę Dociągnąć końówkę dyszy <b>9/10</b> / Wymiana filtra powietrza Ponownie rozcieńczyć medium i przeprowadzić próbne natryskiwanie
Medium wycieka przy dyszy	Osady z medium na dyszy, iglice dyszy <b>13</b> i zatyczce <b>2</b> Poluzowana dysza	Oczyścić dyszę, iglice i zatyczkę Dociągnąć końówkę dyszy <b>9/10</b> /
Z dyszy nie wypływa medium	Przełącznik przesuwny <b>24</b> jest ustawiony w pozycji <b>0</b> Brak ciśnienia w pojemniku <b>7</b> Poluzowana rurka <b>15</b> Zatkana iglica dyszy <b>13</b> Zatkana rurka <b>15</b> Otwór wentylacyjny <b>16</b> w rurce <b>15</b> jest zatkany Uszczelka zbiornika <b>14</b> jest uszkodzona lub nie ma jej wcale Za gęste medium Zanieczyszczone medium (grudki farby)	Przesunąć przełącznik <b>24</b> na zastosowanie „drewno” lub „ściana” Przekrącić zbiornik <b>7</b> w stronę symbolu zamknięcia tak, aby słyszalne było za-skoczenie pierścienia <b>6</b> w zapadce  Umocować rurkę Oczyścić iglicę dyszy Oczyścić rurkę Oczyścić rurkę i otwór wentylacyjny wsunąć (nową) uszczelkę do szczeliny, przekładając ją przez pionową rurkę Ponownie rozcieńczyć medium i przeprowadzić próbne natryskiwanie Całkowicie opróżnić pistolet natryskowy i oczyścić go; napełnić medium, stosując sito

## Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące użytkowania

Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części zamiennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru katalogowego przystawki, znajdującego się na tabliczce znamionowej.

W punktach obsługi klienta można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące napraw i konserwacji nabytego produktu, a także dotyczące części zamiennych. Rysunki rozłożeniowe oraz informacje dotyczące części zamiennych można znaleźć również pod adresem: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Nasz zespół doradztwa dotyczącego użytkowania odpowie na wszystkie pytania związane z produktami firmy Bosch oraz ich osprzętem.

## Polska

Robert Bosch Sp. z o.o.

Serwis Elektronarzędzi

Ul. Szyszkowa 35/37

02-285 Warszawa

Na [www.bosch-pt.pl](http://www.bosch-pt.pl) znajdą Państwo wszystkie szczegóły dotyczące usług serwisowych online.

Tel.: 22 7154460

Faks: 22 7154441

E-Mail: [bsc@pl.bosch.com](mailto:bsc@pl.bosch.com)

Info linia Działu Elektronarzędzi: 801 100900  
(w cenie połączenia lokalnego)

E-Mail: [elektronarzedzia.info@pl.bosch.com](mailto:elektronarzedzia.info@pl.bosch.com)

[www.bosch.pl](http://www.bosch.pl)

## Usuwanie odpadów

Pistolet natryskowy, jednostkę elektryczną, osprzęt i opakowanie należy oddać do powtórnego przetworzenia zgodnego z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. Nie wolno wyrzucać elektronarzędzi do odpadów z gospodarstwa domowego!

### Tylko dla państw należących do UE:



Zgodnie z europejską wytyczną 2012/19/UE o starych, zużytych narzędziach elektrycznych i elektronicznych i jej stosowania w prawie krajowym, wyeliminowane, niezdatne do użycia elektronarzędzia należy zbierać osobno i doprowadzić do ponownego użytkowania zgodnego z zasadami ochrony środowiska.

Zastrzega się prawo dokonywania zmian.

# Česky

## Bezpečnostní upozornění

### Všeobecná varovná upozornění pro elektronářadí



#### **Cítete všechna varovná upozornění a pokyny.**

Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek zásah elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

#### **Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna uschovejte.**

Ve varovných upozorněních použitý pojem „elektronářadí“ se vztahuje na elektronářadí provozované na el. sítí (se síťovým kabelem) a na elektronářadí provozované na akumulátoru (bez síťového kabelu).

#### **Bezpečnost pracovního místa**

##### **► Udržujte Vaše pracovní místo čisté a dobře osvětlené.**

Nepořádek nebo neosvětlené pracovní oblasti mohou vést k úrazům.

##### **► S elektronářadím nepracujte v prostředí ohroženém explozí, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo**

**prach.** Elektronářadí vytváří jiskry, které mohou prach nebo páry zapálit.

- **Děti a jiné osoby udržujte při použití elektronářadí daleko od Vašeho pracovního místa.** Při rozptýlení můžete ztratit kontrolu nad strojem.

#### **Elektrická bezpečnost**

- **Připojovací zástrčka elektronářadí musí lícovat se zásuvkou.** Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravena. Společně s elektronářadím s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptérové zástrčky. Neupravené zástrčky a vhodné zásuvky snižují riziko zásahu elektrickým proudem.

- **Zabráňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako např. potrubí, topení, sporáky a chladničky.** Je-li Vaše tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko zásahu elektrickým proudem.

- **Chraňte stroj před deštěm a vlhkem.** Vniknutí vody do elektronářadí zvyšuje nebezpečí zásahu elektrickým proudem.

- **Dbejte na účel kabelu, nepoužívejte jej k nošení či zavěšení elektronářadí nebo k vytažení zástrčky ze zásuvky.** Udržujte kabel daleko od tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých dílů stroje. Poškozené nebo spletené kably zvyšují riziko zásahu elektrickým proudem.

- **Pokud pracujete s elektronářadím venku, použijte pouze takové prodlužovací kably, které jsou způsobilé i pro venkovní použití.** Použití prodlužovacího kabelu, jež je vhodný použití venku, snižuje riziko zásahu elektrickým proudem.

- **Pokud se nelze vyhnout provozu elektronářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič.** Nasazení proudového chrániče snižuje riziko zásahu elektrickým proudem.

#### **Bezpečnost osob**

- **Budete pozorní, dávejte pozor na to, co děláte a přistupejte k práci s elektronářadím rozumně.** Nepoužívejte žádné elektronářadí pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Moment nepozornosti při použití elektronářadí může vést k vážným poraněním.

- **Noste osobní ochranné pomůcky a vždy ochranné brýle.** Nošení osobních ochranných pomůcek jako maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná přilba nebo sluchátka, podle druhu nasazení elektronářadí, snižují riziko poranění.

- **Zabráňte neúmyslnému uvedení do provozu.** Přesvědčte se, že je elektronářadí vypnuté dříve než jej uchopíte, ponesete cí připojite na zdroj proudu a/nebo akumulátor. Máte-li při nošení elektronářadí prst na spínači nebo pokud stroj připojíte ke zdroji proudu zapnutý, pak to může vést k úrazům.

- **Než elektronářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo šroubováky.** Nástroj nebo klíč, který se nachází v otáčivém dílu stroje, může vést k poranění.

- **Vyvarujte se abnormálního držení těla.** Zajistěte si bezpečný postoj a udržujte vždy rovnováhu. Tím můžete elektronářadí v neočekávaných situacích lépe kontrolovat.

- ▶ **Noste vhodný oděv.** Nenoste žádný volný oděv nebo šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte daleko od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasů mohou být zachyceny pohybujícími se díly.
- ▶ **Lze-li namontovat odsávací či zachycující přípravky, přesvědčte se, že jsou připojeny a správně použity.** Použití odsávání prachu může snížit ohrožení prachem.
- Svědomitě zacházení a používání elektronářadí**
- ▶ **Stroj nepřetěžujte.** Pro svou práci použijte k tomu určené elektronářadí. S vhodným elektronářadím budete pracovat v udané oblasti výkonu lépe a bezpečněji.
- ▶ **Nepoužívejte žádné elektronářadí, jehož spínač je vadný.** Elektronářadí, které nelze zapnout či vypnout je nebezpečné a musí se opravit.
- ▶ **Než provedete seřízení stroje, výměnu dílů příslušenství nebo stroj odložíte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a/nebo odstraňte akumulátor.** Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektronářadí.
- ▶ **Uchovávejte nepoužívané elektronářadí mimo dosah dětí.** Nenechte stroj používat osobám, které se strojem nejsou seznámeny nebo nečetly tyto pokyny. Elektronářadí je nebezpečné, je-li používáno nezkušenými osobami.
- ▶ **Pečujte o elektronářadí svědomitě.** Zkontrolujte, zda pohyblivé díly stroje bezvadně fungují a nevzpříčíjí se, zda díly nejsou zlomené nebo poškozené tak, že je omezena funkce elektronářadí. Poškozené díly nechte před nasazením stroje opravit. Mnoho úrazů má příčinu ve špatně udržovaném elektronářadí.
- ▶ **Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.** Pečlivě ošetřovávejte řezné nástroje s ostrými řeznými hranami se méně vzpříčíjí a dají se lehčejí vést.
- ▶ **Používejte elektronářadí, příslušenství, nasazovací nástroje apod. podle těchto pokynů.** Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektronářadí pro jiné než určující použití může vést k nebezpečným situacím.

## Servis

- ▶ **Nechte Vaše elektronářadí opravit pouze kvalifikovaným odborným personálem a pouze s originálními náhradními díly.** Tím bude zajištěno, že bezpečnost stroje zůstane zachována.

## Bezpečnostní upozornění pro jemné stříkací systémy

- ▶ **Udržujte Váš pracovní prostor čistý, dobře osvětlený a bez nádob s barvami nebo rozpouštědly, bez hadrů a jiných hořlavých materiálů.** Možné nebezpečí samovznícení. Mějte pokázdě v pohotovosti funkční hasící přístroje/hasicí zařízení.
- ▶ **Pečujte o dobré větrání v oblasti stříkání a o dostatek čerstvého vzduchu v celém prostoru.** Odpálená hořlavá rozpouštědla vytvářejí výbušné prostředí.

▶ **Nepoužívejte pro stříkání a k čištění materiály, jejichž bod vzplanutí je nižší než 55 °C.** Používejte materiály na bázi vody, málo těkavých uhlíkovodíků nebo podobných materiálů. Snadno těkavá, vypařující se rozpouštědla vytvářejí výbušné prostředí.

▶ **Nestříkejte v místech zápalných zdrojů jako jsou jiskry statické elektřiny, otevřené plameny, zapalovací plamínky, horké předměty, motory, cigarety a jiskry od zastřelení a vytažení elektrických kabelů nebo obsluhování vypínačů.** Takové zdroje jisker mohou vést ke vznícení okolí.

▶ **Nestříkejte žádné látky, u kterých není známo, zda představují nebezpečí.** Neznámé látky mohou vytvářet nebezpečné podmínky.

▶ **Při stříkání nebo manipulaci s chemikáliemi nosete do datečné osobní ochranné vybavení jako odpovídající ochranné rukavice a ochrannou masku nebo masku pro ochranu dýchacích cest.** Nošení ochranného vybavení pro příslušné podmínky snižuje vystavení se ohrožujícím látkám.




▶ **Dávejte pozor na případná rizika rozprašovaného materiálu.** Dbejte označení na nádobě či informací výrobce rozprašovaného materiálu, včetně požadavku na používání osobního ochranného vybavení. Pokyn výrobce je třeba uposlechnout, aby se snížilo riziko požáru a riziko zranění vyvolané jedy, karcinogeny atd.

▶ **Udržujte zástrčku síťového kabelu a spínací tlačítko stříkací pistole bez barvy a jiných kapalin.** Nikdy nedržte kabel kvůli podpoře na konektorech. Zanedbání při dodržování mohou mít za následek úder elektrickým proudem.

▶ **Dohlížejte na děti.** Tím bude zajištěno, aby si děti s jemně stříkacím systémem nehrály.

## Symboly



Nálepka týkající se obsluhy jemného stříkacího systému se nachází na základní stanici. Správná interpretace symbolů vám pomůže ovládat jemný stříkací systém rychleji a bezpečněji.

### Symboly a jejich význam

#### ALLPaint

Jemný stříkací systém je vhodný jak pro lazury a laky, tak i pro nástenné barvy.



#### Podrobný popis

Viz „Určené použití“, strana 141.

#### Druh použití „dřevo“:

Stříkání vodou ředitelných a rozpouštědla obsahujících barvivých laků, lazur, základních nátěrů, bezbarvých laků, mořidel a olejů



#### Druh použití „stěny“:

Stříkání disperzních a latexových barev



Viz „Výměna trysky“, strana 142.



Krok 1:  
Zvolte správnou trysku.

Pro druh použití „dřevo“ použijte šedou trysku **10**.

Pro druh použití „stěny“ použijte bílou trysku **9**.



Krok 2:  
Nastavte množství stříkaného materiálu.

#### 1-3

Pro druh použití „dřevo“ nastavte na kolečku **4** stupeň 1, 2 nebo 3.

#### 3-5

Pro druh použití „stěny“ nastavte na kolečku **4** stupeň 3, 4 nebo 5.

Viz „Nastavení množství stříkaného materiálu“, strana 143.



Krok 3:

Nastavte množství vzduchu.



Nastavte druh použití „dřevo“ na posuvném spínači **24**.



Nastavte druh použití „stěny“ na posuvném spínači **24**.

Viz „Nastavení množství vzduchu“, strana 144.

## **Popis výrobku a specifikací**



**Čtěte všechna varovná upozornění a pokyny.** Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

#### **Určené použití**

Elektronářadí je určené pouze pro stříkání disperzních a latexových barev, vodouředitelných a rozpouštěla obsahujících barevných laku, lazur, základních nátěrů, bezbarvých laku, mořidel a olejů (**AllPaint**).

Elektronářadí není vhodné pro nanášení louthů, povrchových nátěrů obsahujících kyseliny a fasádních barev.

## Zobrazené komponenty

Číslování zobrazených komponent se vztahuje na vyobrazení elektronářadí na obrázkových stranách.

- 1 Stříkací pistole**
  - 2 Vzduchové víčko**
  - 3 Převlečná matice**
  - 4 Nastavovací kolečko množství stříkaného materiálu**
  - 5 Ovládací spínač**
  - 6 Uzavírací kroužek**
  - 7 Nádobka na stříkaný materiál**
  - 8 Připojka hadice (stříkací pistole)**
  - 9 Tryska (bílá: pro druh použití „stěny“)**
  - 10 Tryska (šedá: pro druh použití „dřevo“)**
  - 11 Nalévací sito**
  - 12 Přelévací kbelík\***
  - 13 Jehla trysky**
  - 14 Těsnění nádobky**
  - 15 Nasávací trubka**
  - 16 Odvzdušňovací otvor**
  - 17 Kanálek na barvu**
  - 18 Vzduchová hadice**
  - 19 Bajonetový uzávěr**
  - 20 Základní jednotka**
  - 21 Nosný popruh**
  - 22 Nosné držadlo**
  - 23 Gumový pásek (držák hadice)**
  - 24 Posuvný spínač pro zapnutí/vypnutí a pro regulaci množství vzduchu**
  - 25 Čisticí kartáček**
  - 26 Kryt vzduchového filtru**
  - 27 Připojka hadice (základní jednotka)**
  - 28 Příhrádka na příslušenství**
  - 29 Vzduchový filtr**

**\*Zobrazený nebo popsané příslušenství nepatří k standardnímu obsahu dodávky. Kompletní příslušenství naleznete v našem programu příslušenství.**

## **Technická data**

Jemně stříkací systém	PFS 3000-2
Objednací číslo	3 603 B07 1...
Jmenovitý příkon	W
Dopravní výkon	ml/min
Spotřeba času pro nanesení 2 m <sup>2</sup> barvy	min
Objem nádobky na stříkaný materiál	ml
Délka vzduchové hadice	m
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01/2003	kg
Trída ochrany	□/II
Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230 V. U odlišných napětí a podle země specifických provedení se mohou tyto údaje lišit.	

**Prohlášení o shodě**

Prohlašujeme na svou plnou zodpovědnost, že výrobek popsaný v části „Technická data“ je v souladu s následujícími normami nebo normativními dokumenty: EN 60745  
a EN 50580 podle ustanovení směrnic 2011/65/EU,  
2006/42/ES, 2004/108/ES.

Technická dokumentace (2006/42/ES) u:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

**Henk Becker**  
Executive Vice President  
Engineering

**Helmut Heinzelmann**  
Head of Product Certification  
PT/ETM9

<sup>ppa.</sup>  
Mark Reed i.V. K. W.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen  
Leinfelden, 28.02.2014

## **Informace o hluku a vibracích**

Naměřené hodnoty hlučnosti byly zjištěny podle EN 60745 a EN 50580.

Hodnocená hladina akustického tlaku A stroje činí typicky 79 dB(A). Nepřesnost K = 3 dB.

Hladina hluku může při práci překročit 80 dB(A).

## **Noste ochranu sluchu!**

Celkové hodnoty vibrací  $a_h$  (vektorový součet tří os) a nepřesnost K stanoveny podle EN 60745:  
 $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$ ,  $K = 1,5 \text{ m/s}^2$ .

V těchto pokynech uvedená úroveň vibrací byla změřena podle měřících metod normovaných v EN 60745 a může být použita pro vzájemné porovnání elektronářadí. Hodí se i pro předběžný odhad zatížení vibracemi.

Uvedený úroveň vibrací reprezentuje hlavní použití elektronářadí. Pokud se ovšem bude elektronářadí používat pro jiné práce, s odlišným příslušenstvím, s jinými nástroji nebo s nedostatečnou údržbou, může se úroveň vibrací lišit. To může zatížení vibracemi po celou pracovní dobu zřetelně zvýšit. Pro přesný odhad zatížení vibracemi by měly být zohledněny i doby, v nichž je náradí vypnuté nebo sice běží, ale fakticky se

nepoužívá. To může zatížení vibracemi po celou pracovní dobu zřetelně zredukovat.

Stanovte dodatečná bezpečnostní opatření k ochraně obsluhy před účinky vibrací, jako je např. údržba elektronáradí a nástrojů, udržování teplých rukou, organizace pracovních procesů.

## Montáž

► Před každou prací na elektronáradí vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

► Zajistěte, aby byla stříkací pistole a základní jednotka kompletně smontovaná i se všemi těsnicími prvky.

Pouze tak bude zaručena funkce a bezpečnost jemného stříkacího systému.

### Připojení vzduchové hadice (viz obr. A1 – A3)

– Povolte gumový pásek **23** a odvložte celou vzduchovou hadici **18**.

Připojení základní jednotky:

- Pevně zasuňte bajonetový uzávěr **19** vzduchové hadice podle vyznačených šipek do prohlubní v přípojce **27** základní jednotky.
- Otočte bajonetový uzávěr o čtvrt otáčky ve směru hodinových ručiček.

Připojení na stříkací pistoli:

- Pevně zasuňte druhý bajonetový uzávěr **19** vzduchové hadice podle vyznačených šipek do prohlubní v přípojce **8** stříkací hadice.
- Otočte bajonetový uzávěr o čtvrt otáčky ve směru hodinových ručiček.

**Upozornění:** Před plněním stříkaného materiálu sejměte vzduchovou hadici **18** (čtvrt otáčky bajonetového uzávěru **19** proti směru hodinových ručiček; bajonetový uzávěr **19** vytáhněte z přípojky **8**).

### Výměna trysky (viz obr. B1 – B2)

Jemně stříkací systém se dodává se dvěma tryskami:

	Tryska 9	Tryska 10
<b>Barva</b>	bílá	šedý
<b>Stav při dodání</b>	namontovaná	v příhrádce na příslušenství <b>28</b> pod krytem vzduchového filtru <b>26</b>
<b>Druh použití</b>	„Stěny“	„Dřevo“

**Upozornění:** Před výběrem trysky stříkaný materiál pro vyzkoušení zamíchejte. Řidší materiál (např. barva na dřevo) se lépe stříká s šedou tryskou **10**. Hustší materiál (např. lak na dřevo nebo nástěnná barva) se lépe stříká s bílou tryskou **9**.

- Pro výměnu trysky odšroubujte převlečnou matici **3**.
- Stáhněte vzduchové víčko **2**.
- Odšroubujte namontovanou trysku.
- Otevřete kryt vzduchového filtru **26** a vyjměte z příhrádky na příslušenství **28** požadovanou trysku.
- Našroubujte požadovanou trysku na závit stříkací pistole.
- Nasadte na trysku vzduchové víčko **2** a utáhněte převlečnou matici **3**.

## Provoz

► Před každou prací na elektronáradí vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

### Příprava práce

► Stříkání na okraji vodních zdrojů nebo na sousedních plochách v bezprostředních přístupových místech je nepřípustné.

Při nákupu barev, laků a stříkaných prostředků dbejte na jejich snášenlivost se životním prostředím.

### Příprava stříkané plochy

Stříkaná plocha musí být čistá, suchá a bez mastnoty.

– Hladké plochy zdrsněte a brusný prach poté odstraňte.

Při nasazení mohou být všechny nezakryté plochy znečištěny rozprašovanou mlhou. Okolí stříkané plochy proto důkladně připravte:

– Podlahu, zařízení bytu, dveře, okna a rámy dveří a oken atd. zakryjte nebo přelepte lepicí páskou.

### Příprava stříkaného materiálu

– Stříkaný materiál dobré promíchejte.

– V případě potřeby stříkaný materiál rozřeďte.

Stříkaný materiál	doporučené rozředění
Mořidla, oleje, lazury, impregnace, antikorozní základní nátěry	0 %
Barevné laky, základní nátěry, laky na radiátory, silnovrstvé lazury reditelně rozpouštědly nebo vodou	0 – 10 %
Disperzní barva, latexová barva	0 – 10 %
<b>► Při ředění dbejte na to, aby se stříkaný materiál a ředitel k sobě hodily.</b> Při použití nesprávného ředitela mohou vzniknout hrudky, které ucpanou stříkací pistoli.	
<b>► Při ředění stříkaného materiálu dbejte na to, aby byl bod vzplanutí směsi po ředění opět vyšší než 55 °C.</b> Zředěním např. laků s obsahem rozpouštědel se snižuje bod vzplanutí.	

### Plnění stříkaného materiálu (viz obr. C1 – C2)

**Upozornění:** Před plněním stříkaného materiálu sejměte vzduchovou hadici **18** (čtvrt otáčky bajonetového uzávěru **19** proti směru hodinových ručiček; bajonetový uzávěr **19** vytáhněte z přípojky **8**).

- V případě potřeby přelijte při použití velkých balení stříkaný materiál do menšího přelévacího kbelíku **12** (např. 10 l nástennou barvu do 2,5 l nebo 5,0 l prázdného kbelíku).
- Jednou rukou přidržte stříkací pistoli a druhou rukou otočte nádobku **7** ve směru symbolu otevření. 
- Stáhněte stříkací pistoli z nádoby **7**.
- Pokud použijete již načaty stříkaný materiál, položte na nádobku **11** důkladně vyčištěné nalévací sítko **7**, aby se při plnění zachytily případné hrudky barvy.
- Naplňte stříkaný materiál **maximálně ke značce 1000** do nádoby **7**.

- Nasadte stříkací pistoli na nádobku **7**. Otočte nádobku **7** ve směru symbolu zavření tak, aby uzavírací kroužek **6** slyšitelně zaskočil.
- Provedte na testovací ploše zkusební nastříkání. (viz „Stříkání“, strana 143)

Pokud získáte optimální rozprašovací obraz, můžete začít stříkání.

*nebo*

Pokud není výsledek stříkání uspokojivý nebo nevytíká žádná barva, postupujte jak je popsáno u „Odstranění poruch“ na straně 145.

## Uvedení do provozu

- **Dbejte sítového napětí!** Napětí zdroje proudu musí souhlasit s údaji na typovém štítku elektronářadí.
- **Dbejte na to, aby základní jednotka nemohla během provozu nasát žádný prach nebo jiné nečistoty.**
- **Dbejte na to, abyste základní jednotku nikdy nepostříkali.**
- Pokud při stříkání kapalina vytéká na jiných místech, než je určena tryska, přerušte stříkání a uvedte stříkací pistoli znovu do rádného stavu. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- **Nestříkejte sami na sebe ani na jiné osoby či zvířata.**

### Zapnutí (viz obr. D)

Kvůli úspoře energie zapnějte jemně stříkací systém pouze tehdy, když ho používáte.

- Zkontrolujte, zda je namontovaná správná tryska (viz „Výměna trysky“, strana 142).
- Zastraťte sítovou zástrčku do zásuvky.
- Vezměte stříkací pistoli do ruky a nasměrujte ji na stříkanou plochu.
- Pro regulaci množství vzduchu nastavte posuvný spínač **24** na požadovaný druh použití (viz také „Nastavení množství vzduchu“, strana 144).
- Slaťte ovládací spínač **5** na stříkací pistoli.

**Upozornění:** Pokud je základní jednotka zapnutá, na trysce stálé uniká vzduch.

### Vypnutí

- Uvoleňte ovládací spínač **5** a posuňte posuvný spínač **24** úplně doleva (poloha **O**).
- Vytáhněte sítovou zástrčku ze zásuvky.

## Pracovní pokyny

### Stříkání (viz obrázky E – H)

**Upozornění:** Pokud elektronářadí používáte venku, dbejte směru větru.

- Provedte nejprve zkusební nastříkání a nastavte rozprašovací obraz a množství stříkaného materiálu adekvátně stříkanému materiálu. (Nastavení viz následující odstavce)
- Držte stříkací pistoli bezpodmínečně ve stejné vzdálenosti 20 – 25 cm kolmo ke stříkanému objektu.
- Proces stříkání začněte mimo stříkanou plochu.



- Stříkací pistoli pohybujte podle nastaveného rozprašovacího obrazu rovnoměrně napříč nebo sem a tam. Stejnomořná kvalita povrchu vznikne, pokud se pruhy o 4 – 5 cm překrývají.
- Při stříkání vodorovných objektů nebo při stříkání nad hlavou držte stříkací pistoli mírně šikmo a pohybujte s ní dozadu od stříkané plochy.

**Nebezpečí zakopnutí! Dávejte pozor na možné překážky v místnosti.**

- Vyhnete se přerušení uvnitř stříkané plochy.
- Rovnoměrné vedení stříkací pistole poskytuje jednolitou kvalitu povrchu.

Nestejnoměrná vzdálenost a úhel stříkání vedou k silné tvorbě mlhy z barvy a tím nestejnoměrnému povrchu.

- Proces stříkání ukončete mimo stříkanou plochu. Nikdy nestříkejte tak dlouho, aby byla nádobka na stříkání materiál úplně prázdná. Pokud již nasávací trubka není ponorená ve stříkaném materiálu, stříkaný paprsek se přeruší a vznikne nestejnoměrný povrch.

Pokud se stříkaný materiál usazuje na vzduchovém víčku **2** nebo na trysce, vycistěte součásti čisticím kartáčkem **25**, který je součástí dodávky.

### Nastavení rozprašovacího obrazu (viz obr. I)

- **Nikdy neobsluhuje ovládací spínač **5** zatímco přestavujete vzduchové víčko **2**.**

- Otočte vzduchové víčko **2** do požadované polohy.

Vzduchové víčko	Stříkaný paprsek	Použití
		Svislý plochý proud pro horizontální směr práce
		Vodorovný plochý proud pro vertikální směr práce
		Kruhový proud pro rohy, hrany a téžko přístupná místa

### Nastavení množství stříkaného materiálu (viz obr. J) (PAINTVolume)

- Pro nastavení požadovaného množství stříkaného materiálu otočte nastavovací kolečko **4**: stupně **1/2/3**: druh použití „dřevo“, stupně **3/4/5**: druh použití „stěny“.

Množství stříkaného materiálu	Nastavení
Příliš mnoho stříkaného materiálu na stříkané ploše:	Množství stříkaného materiálu musí být sníženo. – Nastavte o jeden stupeň méně.
Příliš málo stříkaného materiálu na stříkané ploše:	Množství stříkaného materiálu musí být zvýšeno. – Nastavte o jeden stupeň více.

#### Nastavení množství vzduchu (viz obr. D)

(AIRVolume)

- Pro nastavení správného množství vzduchu a tlaku pro použití stříkaný materiál nastavte posuvný spínač **24** na odpovídající druh použití.

**Vypnuto      Druh použití „dřevo“      Druh použití „stěny“**



řídký stříkaný materiál      hustý stříkaný materiál

#### Přestávky v práci a přeprava (viz obr. K - L)

Pro jednoduchou přepravu jemně stříkacího systému jsou na základní jednotce připevněné nosné držadlo **22** a nosný popruh **21**.

Při práci si můžete základní jednotku **20** povésit pomocí nosného popruhu **21** šikmo přes rameno.

V přestávkách mezi prací lze stříkací pistoli **1** postavit na rovnou pracovní plochu. Stříkaný materiál nemůže vytéct.

- Stříkací pistoli naplněnou stříkaným materiálem stavte vždy nastojato na rovnou plochu.** Z položené stříkací pistole může vytékat stříkaný materiál.

## Údržba a servis

### Údržba a čištění

- Před každou prací na elektronáradí vytáhněte zástrčku ze zásuvky.**
- Po každém použití důkladně vyčistěte jednotlivé součásti jemného stříkacího systému, zejména součásti, kterými protéká barva.** Řádné čištění je předpokladem bezvadného a spolehlivého provozu stříkací pistole. V případě neprovádění čištění nebo při nesprávném čištění zaniká nárok na záruku.

Je-li nutné nahrazení přívodního kabelu, pak to nechte kvůli zamezení ohrožení bezpečnosti provést firmou Bosch nebo autorizovaným servisem pro elektronáradí Bosch.

### Čištění (viz obr. M)

Čistěte stříkací pistoli a nádobku na stříkaný materiál vždy příslušným ředitlem (rozpuštědlo nebo voda) pro použití stříkaný materiál.

Otvory v tryskách a větrací otvory stříkací pistole nikdy nečistěte špičatými předměty.

- Vypněte základní jednotku **20**.
- Jak ze základní jednotky **20**, tak i ze stříkací pistole **1** odstraňte vzduchovou hadici **18** (čtvrt otáčky bajonetového uzávěru **19** proti směru hodinových ručiček; bajonetový uzávěr **19** vytáhněte z připojky **8/27**).
- Základní jednotku v případě potřeby vyčistěte hadrem na vlhčený ředitelím prostředkem a poté odstraňte základní jednotku **20** a vzduchovou hadici **18** z bezprostředního místa čištění.
- Stiskněte ovládací spínač **5** stříkací pistole, aby stříkaný materiál mohl natéct zpět do nádobky.
- Odšroubujte nádobku **7** a vylijte zbývající stříkaný materiál zpět do originální nádoby se stříkaným materiálem.
- Naplňte nádobku **7** do poloviny ředitelím prostředkem (ředitlem nebo vodou) a znova ji připevněte ke stříkací pistoli **1**.
- Několikrát stříkací pistoli zatřeste.
- Odšroubujte nádobku **7** a veškerý její obsah vylijte do prázdné plechovky od materiálu.
- Demontujte převlečnou matici **3**, vzduchové víčko **2**, použitou trysku **9/10** a nasávací trubku **15** s těsněním nádobky **14**.
- V kbelíku s ředitelím prostředkem vyčistěte čisticím kartáčkem **25** nebo běžně prodávaným mycím kartáčkem všechny díly, kterými prochází barva.
- Vyčistěte také kanálek na barvu **17** u stříkací pistole **1**.
- Zkontrolujte, zda nasávací trubka **15** s těsněním nádobky **14** není poškozená a neobsahuje stříkaný materiál.
- V případě potřeby znova vyčistěte těsnění nádobky **14** ředitelím prostředkem.
- Cisticím kartáčkem **16** vyčistěte odvzdušňovací otvor **25**.
- Vyčistěte nádobku a stříkací pistoli vně hadříkem navlhčeným v řediteli.
- V případě potřeby důkladně vyčistěte nalévací sítko **11** ředitelím prostředkem.
- Před seštěpením nechte všechny díly pečlivě vysušit.
- Jemně stříkací systém znova smontujte v opačném pořadí.

### Čištění vzduchového filtru (viz obr. N)

Vzduchový filtr **29** je občas nutné vyčistit. Pokud je vzduchový filtr silně znečištěný, musí se vyměnit.

- Otevřete kryt vzduchového filtru **26**.
- Sejměte vzduchový filtr **29**.
- Mírné znečištění:  
Vzduchový filtr **29** vyklepejte.  
*nebo*  
Silné znečištění:  
Vyčistěte vzduchový filtr **29** pod tekoucí vodou a poté ho nechte důkladně uschnout, aby se zabránilo tvorbě plísně.  
*nebo*  
Vzduchový filtr **29** vyměňte.
- Znovu nasadte vzduchový filtr.
- Znovu zavřete kryt vzduchového filtru **26**.

## Likvidace materiálu

Ředitla a zbytky stříkaného materiálu se musí zlikvidovat v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Dbejte upozornění výrobce k likvidaci a místních předpisů k likvidaci zvláštních odpadů.

Chemikálie poškozující životní prostředí nesmějí proniknout do půdy, do spodních vod nebo do vody. Nikdy nevylévejte chemikálie poškozující životní prostředí do kanalizace!

## Skladování

- Než jemně stříkací systém uložíte, důkladně ho vyčistěte a demontujte nádobku **7** ze stříkací pistole **1**.

## Odstranění poruch

Problém	Příčina	Řešení
Stříkaný materiál správně nekryje	Příliš malé množství stříkaného materiálu	Otočte nastavovací kolečko <b>4</b> směrem ke stupni <b>5</b>
	Příliš velká vzdálenost ke stříkané ploše	Zmenšete stříkací vzdálenost
	Příliš málo stříkaného materiálu na stříkanou plochu, příliš řidce stříkáno přes stříkanou plochu	Stříkejte přes stříkanou plochu vícekrát
	Stříkaný materiál příliš hustý	Rozřeďte znova stříkaný materiál a provedte zkušební nástřik
Stříkaný materiál se roztéká po nánosech	Naneseno příliš mnoho stříkaného materiálu	Otočte nastavovací kolečko <b>4</b> směrem ke stupni <b>1</b>
	Příliš malá vzdálenost ke stříkané ploše	Zvětšete stříkací vzdálenost
	Stříkaný materiál příliš řídký	Přidejte původní stříkaný materiál
	Příliš často stříkáno přes totéž místo	Odstraňte barvu a při druhém pokusu nestříkejte tak často přes jedno místo
Příliš velké rozprášení	Příliš veliké množství stříkaného materiálu	Otočte nastavovací kolečko <b>4</b> směrem ke stupni <b>1</b>
	Příliš malé množství vzduchu	Posuňte posuvný spínač <b>24</b> doprava
	Namontovaná bílá tryska <b>9</b> (příliš velký průměr trysky)	Namontujte šedou trysku <b>10</b>
	Znečištěná jehla trysky <b>13</b>	Jehlu trysky vyčistěte
	Stříkaný materiál příliš hustý	Rozřeďte znova stříkaný materiál a provedte zkušební nástřik
	Silně znečištěný vzduchový filtr <b>29</b>	Výměna vzduchového filtru
Příliš silná mlha barvy	Naneseno příliš mnoho stříkaného materiálu	Otočte nastavovací kolečko <b>4</b> směrem ke stupni <b>1</b>
	Příliš velké množství vzduchu	Posuňte posuvný spínač <b>24</b> doleva
	Příliš velká vzdálenost ke stříkané ploše	Zmenšete stříkací vzdálenost
Stříkaný proud pulzuje	Příliš málo stříkaného materiálu v nádobce	Stříkaný materiál doplňte
	Ucpáný vzduchový otvor <b>16</b> na nasávací trubce <b>15</b>	Vyčistěte nasávací trubku a vzduchový otvor
	Uvolněná nasávací trubka <b>15</b>	Nasávací trubku pevně nastrčte
	Tryska <b>9/10</b> je uvolněná	Utáhněte trysku <b>9/10</b>
	Silně znečištěný vzduchový filtr <b>29</b>	Výměna vzduchového filtru
	Stříkaný materiál příliš hustý	Rozřeďte znova stříkaný materiál a provedte zkušební nástřik
Stříkaný materiál na trysce kape	Usazený stříkaný materiál na trysce, jehle trysky <b>13</b> a vzduchovém víčku <b>2</b>	Vyčistěte trysku, jehlu trysky a vzduchové víčko
	Uvolněná tryska	Utáhněte trysku <b>9/10</b>

Problém	Příčina	Řešení
Z trysky nevytéká žádný stříkaný materiál	Posuvný spínač <b>24</b> je v poloze <b>○</b>	Nastavte posuvný spínač <b>24</b> na druh použití „dřevo“ nebo „stěny“
Žádné vytvoření tlaku v nádobce <b>7</b>	Otočte nádobku <b>7</b> ve směru symbolu zavření tak, aby uzavírací kroužek <b>6</b> slyšitelně zaskočil	
Uvolněná nasávací trubka <b>15</b>	Nasávací trubku pevně nastrčte	
Ucpaná jehla trysky <b>13</b>	Jehlu trysky vyčistěte	
Ucpaná nasávací trubka <b>15</b>	Nasávací trubku vyčistěte	
Ucpaný vzduchový otvor <b>16</b> na nasávací trubce <b>15</b>	Vyčistěte nasávací trubku a vzduchový otvor trubce <b>15</b>	
Těsnění nádobky <b>14</b> chybí nebo je poškozené	Nasadte (nové) těsnění nádobky přes nasávací trubku do drážky	
Stříkaný materiál příliš hustý	Rozředte znova stříkaný materiál a provedte zkusební nástrčkou	
Znečištěný stříkaný materiál (hrudky barvy)	Stříkači pistoli úplně vyprázdněte a vyčistěte; stříkaný materiál při plnění lije přes nalévací sítko	

## Zákaznická a poradenská služba

Při veškerých dotazech a objednávkách náhradních dílů bez podmínečně uvádějte 10místné věcné číslo uvedené na typovém štítku jemně stříkačního systému.

Zákaznická služba zodpovídá Vaše dotazy k opravě a údržbě Vašeho výrobku a též k náhradním dílům. Technické výkresy a informace k náhradním dílům najeznete i na:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Tým poradenské služby Bosch Vám rád pomůže při otázkách k našim výrobkům a jejich příslušenství.

### Czech Republic

Robert Bosch odbytová s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vápence 1621/16

692 01 Mikulov

Na [www.bosch-pt.cz](http://www.bosch-pt.cz) si můžete objednat opravu Vašeho stroje online.

Tel.: 519 305700

Fax: 519 305705

E-Mail: [servis.naradi@cz.bosch.com](mailto:servis.naradi@cz.bosch.com)

[www.bosch.cz](http://www.bosch.cz)

## Zpracování odpadu

Stříkači pistole, elektrojednotka, příslušenství a obaly mají být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

Neodhazujte elektronářadí do domovního odpadu!

### Pouze pro země EU:

 Podle evropské směrnice 2012/19/EU o starých elektrických a elektronických zařízeních a jejím prosazení v národních zákonech musí být neupotřebitelné elektronářadí rozebrané shromázděno a dodáno k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

## Změny vyhrazeny.

# Slovensky

## Bezpečnostné pokyny

### Všeobecné výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny

**APOZOR** Prečítajte si všetky Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny. Zanedbanie dodržiavania Výstražných upozornení a pokynov uvedených v nasledujúcom teste môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, spôsobiť požiar a/alebo ľažké poranenie.

#### Tieto Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny sta-rostivo uschovajte na budúce použitie.

Pojem „ručné elektrické náradie“ používaný v nasledujúcom teste sa vzťahuje na ručné elektrické náradie napájané zo sieťe (s prívodou šnúrou) a na ručné elektrické náradie napája-né akumulátorovou batériou (bez prívodnej šnúry).

#### Bezpečnosť na pracovisku

##### ► Pracovisko vždy udržiavajte čisté a dobre osvetlené.

Nepriadiok a neosvetlené priestory pracoviska môžu mať za následok pracovné úrazy.

##### ► Týmto náradím nepracujte v prostredí ohrozenom vý-buchom, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo horľavý prach.

Ručné elektrické náradie tvára iskry, ktoré by mohli prach alebo pary zapálit.

##### ► Nedovolte deťom a iným nepovolaným osobám, aby sa počas používania ručného elektrického náradia zdržia-vali v blízkosti pracoviska.

Pri odpútaní pozornosti zo strany inej osoby môžete stratiť kontrolu nad náradím.

#### Elektrická bezpečnosť

##### ► Zástrčka prívodnej šnúry ručného elektrického náradia musí pasovať do použitej zásuvky. Zástrčku v žiadnom prípade nikako nemeňte. S uzemneným elektrickým náradím nepoužívajte ani žiadne zástrčkové adaptéry.

Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znížujú riziko zásahu elektrickým prúdom.

##### ► Vyhýbate sa telesnému kontaktu s uzemnenými povrchovými plochami, ako sú napr. rúry, vykurovacie tele-sá, sporáky a chladničky.

Keby bylo Vaše telo uzemnené, hrozí zvýšené riziko zásahu elektrickým prúdom.

##### ► Chráňte elektrické náradie pred účinkami dažďa a vlh-kosti.

Vníknutie vody do ručného elektrického náradia zvy-suje riziko zásahu elektrickým prúdom.

##### ► Nepoužívajte prívodnú šnúru mimo určený účel na no-serie ručného elektrického náradia, ani na jeho zave-senie a zástrčku nevyberajte zo zásuvky ľaháním za prívodnú šnúru. Zabezpečte, aby sa sietová šnúra ne-dostala do blízkosti horúceho telesa, ani do kontaktu s olejom, s ostrými hranami alebo pohybujúcimi sa sú-čiastkami ručného elektrického náradia.

Poškodené alebo zauzlené prívodné šnúry zvyšujú riziko zásahu elektrickým prúdom.

► Keď pracujete s ručným elektrickým náradím vonku, používajte len také predĺžovacie káble, ktoré sú schva-ленé aj na používanie vo vonkajších priestoroch. Použi-tie predĺžovacieho kábla, ktorý je vhodný na používanie vo vonkajšom prostredí, znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

► Ak sa nedá vyhnúť použitiu ručného elektrického nára-dia vo vlnkom prostredí, použite ochranný spínač pri poruchových prúdoch. Použitie ochranného spínača pri poruchových prúdoch znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

#### Bezpečnosť osôb

► Bud'te ostražití, sústred'te sa na to, čo robíte a k práci s ručným elektrickým náradím pristupujte s rozumom. Nepracujte s ručným elektrickým náradím nikdy vtedy, keď ste unavený, alebo keď ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Malý okamih nepozornosti môže mať pri používaní náradia za následok vážne poranenia.

► Noste osobné ochranné pomôcky a používajte vždy ochranné okuliare. Nosenie osobných ochranných pomôćok, ako je ochranná dýchacia maska, bezpečnostná pracovná obuv, ochranná prilba alebo chrániče sluchu, podla druhu ručného elektrického náradia a spôsobu jeho použi-tia znížujú riziko poranenia.

► Vyhýbate sa neúmyselnému uvedeniu ručného elek-trického náradia do činnosti. Pred zasunutím zástrčky do zásuvky a/alebo pred pripojením akumulátora, pred chytem alebo prenášaním ručného elektrického nára-dia sa vždy presvedčte sa, či je ručné elektrické nára-die vypnuté. Ak budeste mať pri prenášaní ručného elek-trického náradia prst na vypínači, alebo ak ručné elektrické náradie pripojíte na elektrickú sieť zapnuté, môže to mať za následok nehodu.

► Skôr ako náradie zapnete, odstráňte z neho nastavova-cie náradie alebo kľúče na skrutky. Nastavovací nástroj alebo kľúč, ktorý sa nachádza v rotujúcej časti ručného elektrického náradia, môže spôsobiť vážne poranenia osôb.

► Vyhýbate sa abnormálnym polohám tela. Zabezpečte si pevný postoj, a neprestajne udržiavajte rovnováhu. Tako budeste môcť ručné elektrické náradie v neočakáva-ných situáciach lepšie kontrolovať.

► Pri práci noste vhodný pracovný odev. Nenoste široké odevy a nemajte na sebe šperky. Vyvarujte sa toho, aby sa Vaše vlasy, odev a rukavice dostali do blízkosti rotu-júcich súčiastok náradia. Volný odev, dlhé vlasy alebo šperky môžu byť záchytenejrotujúcimi časťami ručného elektrického náradia.

► Ak sa dá na ručné elektrické náradie namontovať odsá-vacie zariadenie a zariadenie na zachytávanie prachu, presvedčte sa, či sú dobre pripojené a správne použí-vané. Používanie odsávacieho zariadenia a zariadenia na zachytávanie prachu znížuje riziko ohrozenia zdravia pra-chom.

## Starostlivé používanie ručného elektrického náradia a manipulácia s ním

- ▶ **Ručné elektrické náradie nikdy nepreťažujte. Používajte také elektrické náradie, ktoré je určené pre daný druh práce.** Pomocou vhodného ručného elektrického náradia budete pracovať lepšie a bezpečnejšie uvedenom rozsahu výkonu náradia.
- ▶ **Nepoužívajte nikdy také ručné elektrické náradie, ktoré má pokazený vypínač.** Náradie, ktoré sa už nedá zapnúť alebo vypnúť, je nebezpečné a treba ho zveriť do opravy odborníkovi.
- ▶ **Skôr ako začnete náradie nastavovať alebo prestavať, vymieňať príslušenstvo alebo skôr, ako odložíte náradie, vždy vytiahnite zástrčku sieťovej šnúry zo zásuvky.** Toto preventívne opatrenie zabráňuje neúmyselnému spusteniu ručného elektrického náradia.
- ▶ **Nepoužívané ručné elektrické náradie uschovávajte tak, aby bolo mimo dosahu detí. Nedovolte používať toto náradie osobám, ktoré s ním nie sú dôverne oboznámené, alebo ktoré si neprečítali tieto Pokyny.** Ručné elektrické náradie je nebezpečné vtedy, keď ho používajú neskúsené osoby.
- ▶ **Ručné elektrické náradie starostlivo ošetrujte. Kontrolujte, či pohyblivé súčiastky bezchybne fungujú alebo či neblokujú, či nie sú zlomené alebo poškodené niektoré súčiastky, ktoré by mohli negatívne ovplyvňovať správne fungovanie ručného elektrického náradia.** Pred použitím náradia dajte poškodené súčiastky vymeriť. Veľa nehôd bolo spôsobených nedostatočnou údržbou elektrického náradia.
- ▶ **Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté.** Starostlivo ošetrované rezné nástroje s ostrými reznými hranami majú menšiu tendenciu k zablokovaniu a ľahšie sa dajú viesť.
- ▶ **Používajte ručné elektrické náradie, príslušenstvo, nastavovacie nástroje a pod. podľa týchto výstražných upozornení a bezpečnostných pokynov.** Pri práci zohľadnite konkrétné pracovné podmienky a činnosť, ktorú budete vykonávať. Používanie ručného elektrického náradia na iný účel ako na predpísané použitie môže viesť k nebezpečným situáciám.

### Servisné práce

- ▶ **Ručné elektrické náradie dávajte opravovať len kvalifikovanému personálu, ktorý používa originálne náhradné súčiastky.** Tým sa zabezpečí, že bezpečnosť náradia zostane zachovaná.

## Bezpečnostné pokyny pre systémy s jemným rozprášovaním

- ▶ **Svoje pracovisko udržiavajte čisté, majte ho vždy dobre osvetlené a zabezpečte, aby sa ňom nenachádzali nádoby od farieb a rozpúšťadiel, handry alebo iné horlavé materiály.** Hrozí prípadné nebezpečenstvo samovznenia. Majte v každom čase k dispozícii nejaké funkčné hasiacie zariadenie/hasiacie prístroje.

▶ **Postarajte sa o dobré vetranie v priestore rozprášovania, aj o dostatok čerstvého vzduchu v celej miestnosti.** Vyparené horlavé rozpúšťadlá vytvárajú výbušné prostredie.

▶ **Nestriekajte a nečistite materiálmi s bodom vzplanutia nižším ako 55 °C. Používajte materiály na báze vody, pomaly prichávajúcich uhlíkových alebo podobných materiálov.** Rýchlo prichávajúce sa rozpúšťadlá vytvárajú výbušné prostredie.

▶ **Nestriekajte v takom priestore, kde sa nachádzajú zápalné zdroje, ako sú elektrické iskry statickej elektriny, otvorené plamene, zapaľovacie plamene, horúce predmety, motory, cigarety a iskry vznikajúce pri zasúvaní a vyberaní sieťových šnúr alebo pri obsluhe vypínačov.** Takéto zdroje iskier môžu spôsobiť zapálenie prostredia.

▶ **Nikdy nestriekajte také látky, ktoré nepoznáte a o ktorých neviete, či predstavujú nejaké nebezpečenstvo.** Neznáme látky môžu vytvoriť ohrozené podmienky.

▶ **Pri striekaní alebo pri manipulácii s chemikáliami používajte doplnkové osobné ochranné prostriedky ako primerané rukavice a ochrannú alebo dýchaciú masku.** Nosenie ochranných pomôcok, ktoré zodpovedajú príslušným pracovným podmienkam, znižuje riziko vystavenia Vášho zdravia účinkom škodlivých látok.




▶ **Dávajte pozor na prípadné nebezpečenstvá striekanej látky. Všimnite si značky na nádobe alebo informácie výrobcu striekanej látky, vrátane upozornení na povinnosť používania osobných ochranných pomôcok.** Pokyny výrobcu musíte bezpodmienečne dodržiavať, aby ste znížili riziko požiaru ako aj poškodenie zdravia spôsobené jedmi, karcinogénnymi látkami a pod.

▶ **Chráňte zástrčku sieťovej šnúry a vypínač striekacej pištole pred znečistením farou alebo inými kvapalinami.** Nikdy nepodopierajte sieťovú šnúru pri zástrčkovo spojení. Chyby pri dodržiavaní bezpečnostných pokynov môžu mať za následok zásah elektrickým prúdom.

▶ **Dávajte pozor na deti.** Takýmto spôsobom zabezpečte, aby sa deti so systémom s jemným rozprášovaním nemohli hrať.

## Symboly



Nálepka týkajúca sa obsluhy jemného rozprašovacieho systému sa nachádza na základnej stanici. Správna interpretácia symbolov vám pomôže lepšie a bezpečnejšie používať jemný rozprašovací systém.

### Symboly a ich významy

#### ALLPaint



Jemný rozprašovací systém je vhodný na lazúry a laky, ako aj na nástenné farby.

#### Použitie na „drevo“:


Striekanie syntetických a vodou riediteľných lakových farieb, lazúr, základných náterových látok, transparentných lakov, moridiel a olejov

#### Použite na „stenu“:

Striekanie disperzných a latexových farieb

### Podrobný opis

Pozrite si „Používanie podľa určenia“, strana 150.



Krok 1:  
Výber správnej dýzy

Na použitie na „drevo“ vyberte sivú dýzu **10**

Na použitie na „stenu“ vyberte bielu dýzu **9**

Pozrite si „Výmena krytu dýzy“, strana 151.



#### 1-3


#### 3-5

Pozrite si „Nastavenie množstva striekaného materiálu“, strana 153.

Krok 2:  
Nastavenie množstva nástrekového materiálu

Na použitie na „drevo“ nastavte stupeň 1, 2 alebo 3 na nastavacom koliesku **4**

Na použitie na „stenu“ nastavte stupeň 3, 4 alebo 5 na nastavacom koliesku **4**



Pozrite si „Nastavenie množstva vzduchu“, strana 153.

Krok 3:  
Nastavenie množstva vzduchu

Nastavte použite na „drevo“ na posuvnom spínači **24**

Nastavte použite na „stenu“ na posuvnom spínači **24**

## Popis produktu a výkonu



**Precízajte si všetky Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny.** Zanedbanie dodržiavania Výstražných upozornení a pokynov uvedených v nasledujúcom teste môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, spôsobiť požiar a/alebo ľažké poranenie.

### Používanie podľa určenia

Elektrické náradie je určené len na striekanie disperzných a latexových farieb, syntetických a vodou riediteľných lakových farieb, lazúr, základných náterových látok, transparentných lakov, moridiel a olejov (**ALLPaint**).

Elektrické náradie nie je určené na spracovanie zásad, náterových materiálov a fasádnych farieb s obsahom kyselín.

### Vyobrazené komponenty

Číslovanie jednotlivých komponentov sa vzťahuje na vyobrazenie elektrického náradia na grafickej strane tohto Návodu.

- 1 Striekacia pištol'**
- 2 Vzduchový uzáver**
- 3 Presuvná matica**
- 4 Nastavovacie koliesko pre množstvo rozstrekovanej látky**
- 5 Pracovný vypínač**
- 6 Uzavierací prstenec**
- 7 Nádržka na rozstrekovanie látky**
- 8 Hadicová prípojka (striekacia pištol')**
- 9 Kryt dýzy (biely: na použitie pri „stene“)**
- 10 Kryt dýzy (sivý: na použitie pri „dreve“)**
- 11 Plniace sitko**
- 12 Vedro na prelievanie\***
- 13 Ihla dýzy**
- 14 Tesnenie nádržky**
- 15 Nasávacia rúrka**
- 16 Odvetrávací otvor**
- 17 Kanálík pre farbu**
- 18 Vzduchová hadica**
- 19 Bajonetový uzáver**
- 20 Základná jednotka**
- 21 Popruh na prenášanie**
- 22 Rukoväť**
- 23 Gumená páska (držiak hadice)**
- 24 Posuvný spínač na zapnutie/vypnutie a na regulovanie množstva vzduchu**
- 25 Čistiaca kefka**
- 26 Kryt vzduchového filtra**
- 27 Hadicová prípojka (základná jednotka)**
- 28 Priestor na príslušenstvo**
- 29 Vzduchový filter**

\*Zobrazené alebo popísané príslušenstvo nepatrí celé do základnej výbavy produktu. Kompletné príslušenstvo nájdete v našom programe príslušenstva.

### Technické údaje

Systém s jemným rozprášovaním	PFS 3000-2	
Vecné číslo	3 603 B07 1..	
Menovitý príkon	W	650
Dopravný výkon	ml/min	300
Časová náročnosť na nanesenie farby na 2 m <sup>2</sup>	min	1
Objem nádržky na striekaný materiál	ml	1000
Dĺžka vzduchovej hadice	m	2
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01/2003	kg	3,7
Trieda ochrany	<input checked="" type="checkbox"/> /II	
Tieto údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. V takých prípadoch, keď má napätie odlišné hodnoty a pri výhotoveniach, ktoré sú špecifické pre niektorú krajinu, sa môžu tieto údaje odlišovať.		

### Informácia o hlučnosti/vibráciách

Namerané hodnoty hluku zistené podľa normy EN 60745 a EN 50580.

Hodnotená hladina akustického tlaku A tohto náradia je typicky 79 dB(A). Nepresnosť merania K = 3 dB.  
Hladina hluku môže pri práci dosahovať hodnotu nad 80 dB(A).

### Používajte chrániče sluchu!

Celkové hodnoty vibrácií  $a_h$  (suma vektorov troch smerov) a nepresnosť merania K zistené podľa normy EN 60745:  $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$ ,  $K = 1,5 \text{ m/s}^2$ .

Úroveň kmitov uvedená v týchto pokynoch bola nameraná podľa meracieho postupu uvedeného v norme EN 60745 a možno ju používať na vzájomné porovnávanie elektronáradia. Hodí sa aj na predbežný odhad zaťaženia vibráciami. Uvedená hladina vibrácií reprezentuje hlavné druhy používania tohto ručného elektrického náradia. Pokiaľ sa ale bude elektronáradie používať na iné práce, s odlišným príslušenstvom, s inými nástrojmi alebo s nedostatočnou údržbou, može sa úroveň vibrácií lísiť. To môže výrazne zvýšiť zaťaženie vibráciami počas celej pracovnej doby.

Na presný odhad zaťaženia vibráciami počas určitého časového úseku práce s náradím treba zohľadniť doby, počas ktorých je ručné elektrické náradie vypnuté alebo doby, keď náradie sice beží, ale v skutočnosti sa nepoužíva. To môže výrazne redukovať zaťaženie vibráciami počas celej pracovnej doby.

Na ochranu osoby pracujúcej s náradím pred účinkami zaťaženia vibráciami vykonajte ďalšie bezpečnostné opatrenia, ako sú napríklad: údržba ručného elektrického náradia a používaných pracovných nástrojov, zabezpečenie zachovania teploty rúk, organizácia jednotlivých pracovných úkonov.

### Vyhľásenie o konformite

Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok opísaný v časti „Technické údaje“ sa zhoduje s nasledujúcimi normami alebo normativnými dokumentmi: EN 60745 a EN 50580 podľa ustanovení smerníc 2011/65/EÚ, 2006/42/ES, 2004/108/ES.

Súbor technickej dokumentácie (2006/42/ES) sa nachádza u:  
 Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
 D-70745 Leinfelden-Echterdingen  
 Henk Becker Helmut Heinzelmann  
 Executive Vice President Head of Product Certification  
 Engineering PT/ETM9

*P.Pa.  
Kurt Beo* i. V. *K. W.*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
 D-70745 Leinfelden-Echterdingen  
 Leinfelden, 28.02.2014

## Montáž

- ▶ Pred každou prácou na ručnom elektrickom náradí vytihnite zástrčku náradia zo zásuvky.
- ▶ Zabezpečte, aby striekacia pištoľ a základná jednotka boli kompletne zmontované so všetkými tesniacimi prvkami. Len tak je možné zaručiť správnu činnosť a bezpečnosť jemného rozprášovacieho systému.

### Pripojenie vzduchovej hadice (pozri obrázky A1 – A3)

- Otvorte gumenú pásku **23** a úplne odvŕňte vzduchovú hadicu **18**.
- Pripojenie základnej jednotky:
- Zasuňte bajonetový uzáver **19** vzduchovej hadice podľa označení šípkami pevne do výrezov prípojky **27** základnej jednotky.
- Otočte bajonetový uzáver o štvrt otáčky v smere hodinových ručičiek.

Pripojenie na striekaciu pištoľ:

- Zasuňte druhý bajonetový uzáver **19** vzduchovej hadice podľa označení šípkami pevne do výrezov prípojky **8** striekacej pištoľe.
- Otočte bajonetový uzáver o štvrt otáčky v smere hodinových ručičiek.

**Upozornenie:** Pred naliatím nástrekového materiálu odstráňte vzduchovú hadicu **18** (otočenie bajonetového uzáveru o 90 stupňov **19** proti smeru chodu hodinových ručičiek; vytiahnite bajonetový uzáver **19** z prípojky **8**).

### Výmena krytu dýzy (pozri obrázky B1 – B2)

Systém s jemným rozprášovaním sa dodáva s dvomi krytmi dýzy:

	Kryt dýzy 9	Kryt dýzy 10
Farba	biely	šedý
Stav pri dodaní	namontovaný	v priestore na príslušenstvo <b>28</b> pod krytom vzduchového filtra <b>26</b>
Spôsob použitia	„Stena“	„Drevo“

**Upozornenie:** Pred výberom krytu dýzy skontrolujte striekaný alebo rozprášovaný materiál tým, že ho premiešate. Riedky materiál (napríklad farba na drevo) sa dá lepšie rozprášovať s použitím sivého krytu dýzy **10**. Hustejší materiál (napríklad lak na drevo alebo farba na stenu) sa dá lepšie rozprášovať s použitím bieleho krytu dýzy **9**.

- Na výmenu krytu dýzy odskrutkujte presuvnú maticu **3**.
- Odložte vzduchový uzáver **2**.
- Odskrutkujte namontovaný kryt dýzy.
- Otvorte kryt vzduchového filtra **26** a vyberte želaný kryt dýzy z priestoru na príslušenstvo **28**.
- Naskrutkujte želaný kryt dýzy na závit v striekacej pištole.
- Nasadte vzduchový uzáver **2** na kryt dýzy a pevne dotiahnite presuvnou maticou **3**.

## Používanie

- ▶ Pred každou prácou na ručnom elektrickom náradí vytihnite zástrčku náradia zo zásuvky.

### Príprava práce

- ▶ Vykonávanie striekacích prác v blízkosti vodných zdrojov alebo na susedných plochách v bezprostrednej spádovej oblasti vodných zdrojov nie je dovolené.

Pri kupovaní farieb, lakov a iných materiálov na striekanie si všimajte ich vlastnosti týkajúce sa ochrany životného prostredia.

### Príprava striekanej plochy

Plocha, na ktorú budete striekať, musí byť čistá, suchá a zbalená mastnoty.

- Hladké plochy zdrsnite a potom z nich odstráňte jemný prach.

Pri používaní tohto produktu môžu byť všetky povrchové plochy, ktoré nie sú zakryté, znečistené jemne rozprášenou farbou. Okolie striekanej plochy preto vždy vopred dôkladne prípravte:

- Pozakrývajte alebo prelepte ochrannou lepiacou páskou podlahy, predmety zariadenia miestnosti, dvere, okná, verejne dverí, rámy okien a podobne.

### Príprava nástrekového materiálu

- Striekaný materiál dobre premiešajte.
- V prípade potreby striekaný alebo rozprášovaný materiál zriedte.

Striekaný (rozprášovaný) materiál	odporúčané zriedenie
moridlá, oleje, lazúry, impregnácie, anti-korózne základné nátery	0 %
lakové farby riedidlelné riedidlom alebo vodou, základné nátery, laky na vykurovacie telesá, lazúry s hrubou vrstvou	0 – 10 %
disperzná farba, latexová farba	0 – 10 %
<b>► Pri riedení dávajte pozor na to, aby bolo použité riedidlo pre daný striekaný materiál vhodné.</b> Pri použíti ne-správneho rozriedenia (riedidla) môžu vznikať hrudky, ktoré spôsobia upchatie striekacej pištole.	

- Pri riedení nástrekového materiálu **dbajte na to, aby bol bod vznietenia zmesi po zriedení vyšší ako 55 °C.**  
Riedenie napr. lakov s obsahom rozpúšťadiel znižuje bod vzplanutia.

#### Plnenie striekaného materiálu (pozri obrázky C1 – C2)

**Upozornenie:** Pred naliatím nástrekového materiálu odstráňte vzduchovú hadicu **18** (otočenie bajonetového uzáveru o 90 stupňov **19** proti smeru chodu hodinových ručičiek; vytiahnite bajonetový uzáver **19** z prípojky **8**).

- Pri používaní veľkých nádob prípadne naplňte striekaný alebo rozprášovaný materiál do menšieho vedra určeného na prelievanie **12** (napríklad 10 l farby na stenu postupne plňte do prázdnego vedra s objemom 2,5 alebo 5,0 l).
- Jednou rukou vždy pevne držte striekaciu pištol' a druhou rukou otáčajte nádržku **7** v smere symbolu  lu pre otvorenie.
- Oddelite striekaciu pištol' od nádržky **7**.
- Ak používate už predtým otvorený materiál na striekanie alebo rozprášovanie, položte dôkladne vyčistené plniace sitko **11** na nádržku **7**, aby ste pri naplnení zachytili prípadné zhľuky farby.
- Nalejte nástrekový materiál do nádržky **maximálne po označenie 1000 7.**

- Nasadte striekaciu pištol' na nádržku **7**. Otáčajte nádržku **7** v smere symbolu pre zatvorenie, až po kial' uzavierací prstenec **6** počutelne nezaskočí.
- Na nejakej testovacej ploche vykonajte skúšobný nástrek. (pozri „Striekanie“, strana 152)

Ked' dosiahnete optimálnu kvalitu striekania, môžete začať so striekaním obrobku.

alebo

Ak nie je kvalita striekania uspokojivá, alebo ak farba vôbec nevychádza von, postupujte podľa pokynov v odseku „Odstraňovanie porúch“ na strane 154.

#### Uvedenie do prevádzky

- **Prekontrolujte napätie siete!** Napätie zdroja elektrického prúdu sa musí zhodovať s údajmi na typovom štítku ručného elektrického náradia.
- **Dávajte pritom pozor na to, aby základná jednotka nemohla počas prevádzky naspať žiadnen prach alebo nejaké iné nečistoty.**
- **Dávajte pozor na to, aby ste základnú jednotku nikdy neostriekali.**
- **Proces striekania prerušte, ak počas rozprášovania tektina vychádza na iných miestach ako z určenej dýzy a striekaciu pištol' uvedte opäť do riadneho stavu.** Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- **Nestriekajte nikdy sami na seba, ani na iné osoby alebo na zvieratá.**

#### Zapnutie (pozri obrázok D)

Kvôli energetickej úspore zapínajte jemný rozprášovací systém iba vtedy, keď ho používate.

- Skontrolujte, či je namontovaný správny kryt dýzy (pozrite si „Výmena krytu dýzy“, strana 151).

- Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- Vezmite striekaciu pištol' do ruky a nasmerujte ju na plochu, ktorú budete strieckať.
- Na reguláciu množstva vzduchu nastavte posuvný spínač **24** na želaný spôsob použitia (pozrite si aj „Nastavenie množstva vzduchu“, strana 153).
- Sťačte pracovný vypínač **5** na striekajcej pištoli.

**Upozornenie:** Keď' je základná jednotka zapnutá, vychádza z dýzy neustále vzduch.

#### Vypnutie

- Uvoľnite pracovný vypínač **5** a posuňte posuvný spínač **24** úplne doľava (pozícia ).
- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

#### Pokyny na používanie

##### Striekanie (pozri obrázky E – H)

**Upozornenie:** Všímajte si smer vetra, keď budete používať toto ručné elektrické náradie mimo miestnosti vonku.

- Najprv uskutočnite skúšobné striekanie a nastavte kvalitu rozprášovania a množstvo striekaného materiálu podľa druhu striekaného materiálu. (Nastavenie pozri nasledujúce odseky)
- Striekanie pištol' držte bezpodmienečne v rovnomernej vzdialenosťi 20 – 25 cm, kolmo voči objektu, na ktorý rozprášujete materiál.
- Začnite so striekaním mimo striekanej plochy.
- Podľa nastavenia rozprášovania pohybujte striekacou pištolou rovnomerne priečne sem a tam alebo hore a dole. Rovnomerná kvalita povrchovej plochy vzniká vtedy, keď sa stopy prekrývajú približne v šírke 4 – 5 cm.
- Pri striekaní ležiacich objektov alebo pri striekaní nad hlavou držte striekaciu pištol' mierne šikmo a pohybujte sa dozadu od nastriekanej plochy.

**Nebezpečenstvo zakopnutia! Dávajte pozor na možné prekážky v miestnosti.**

- Vyhýbajte sa prerušeniu striekania v rámci striekanej plochy.

Rovnomerné vedenie striekacej pištole zabezpečuje jednotnú kvalitu povrchu striekanej plochy.

Nerovnomerná vzdialenosť od striekanej plochy a nerovnaký uhol striekacej pištole majú za následok vytváranie príliš silnej hmoty rozprášovanej látky a tým vytváranie nerovnomernej povrchovej plochy.


- Striekanie vždy ukončujte mimo striekanej plochy.

Nádobi na striekaný materiál nikdy nevyprázdnite úplne. Ak ponorná rúrka už nie je ponorená do striekaného materiálu, lúč rozprášovaného materiálu sa preruší a vznikne nehomogénny povrch.

Ak sa striekaný alebo rozprášovaný materiál usadzuje na vzduchovom uzávere **2** alebo na kryte dýzy, vyčistite konštrukčné prvky dodanou čistiacou kefkou **25**.

##### Nastavenie kvality rozprášovania (pozri obrázok I)

- **Nikdy nestriekajte pracovný vypínač **5** počas prestavania vzduchového uzáveru **2**.**
- Vzduchový uzáver **2** nastavte otočením do požadovanej polohy.


Vzduchový uzáver	Rozprašovaný prúd	Použitie
		zvislý plochý lúč pre horizontálny smer práce
		vodorovný plochý lúč pre vertikálny smer práce
		okrúhly lúč pre kúty, hrany a ďalšie miesta

#### Nastavenie množstva striekaného materiálu (pozri obrázok J) (PAINTVolume)

- Na nastavenie želaného množstva striekaného alebo rozprašovaného materiálu otáčajte nastavovacie koliesko **4**:  
stupeň **1/2/3**: použitie na „drevo“,  
stupeň **3/4/5**: použitie na „stenu“.

#### Množstvo striekaného mate- Nastavenie riálu


Privel'a striekaného materiálu na striekanej ploche:



Množstvo striekaného materiálu treba zmenšiť.

- Nastavte o jeden stupeň menej.

Priľš mälo striekaného materiálu na striekanej ploche:



Množstvo striekaného materiálu treba zväčšiť.

- Nastavte o jeden stupeň viac.

#### Nastavenie množstva vzduchu (pozri obrázok D) (AIRVolume)

- Nastavte posuvný spínač **24** na príslušný spôsob použitia, aby ste nastavili správne množstvo vzduchu a vhodný tlak pre použitý striekaný alebo rozprašovaný materiál.

#### Vyp Použitie na „drevo“ Použite na „stenu“



riedky striekaný alebo rozprašovaný materiál hustý striekaný alebo rozprašovaný materiál

## Prestávky počas práce a transport (pozri obrázky K - L)

Na jednoduchý transport systému s jemným rozprašovaním je na základnej jednotke pripojená rukoväť **22** a popruhu na prenášanie **21**.

Počas práce si môžete základnú jednotku **20** pomocou popruhu na prenášanie **21** zavesiť šíkmo cez plece.

V prestávkach počas práce môžete striekaci pištoľ **1** odložiť na rovnú pracovnú plochu. Striekaný alebo rozprašovaný materiál nemôže vytieciť.

► **Striekaci pištoľ naplnenú nástrekovým materiáлом postavte vždy vzpriamene na rovnú plochu.** Z ležiacej pištole môže vytiekať nástrekový materiál.

## Údržba a servis

### Údržba a čistenie

► Pred každou prácou na ručnom elektrickom náradí vytihnite zástrčku náradia zo zásuvky.

► Po každom použití dokladne vyčistite jednotlivé časti jemného rozprašovacieho systému, zvlášť všetky diely ce vedenia farby. Dokladné vyčistenie je predpokladom bezchybné a bezpečnej prevádzky striekacej pištole. Pri chýbajúcom alebo neodbornom nebudú plnené nároky vyplývajúce zo záruk.

Ak je potrebná výmena prívodnej šnúry, musí ju vykonáť firma Bosch alebo niektoré autorizované servisné stredisko ručného elektrického náradia Bosch, aby sa zabránilo ohrozeniu bezpečnosti používateľa náradia.

### Čistenie (pozri obrázok M)

Striekaci pištoľ aj nádržku na striekaný materiál vždy vyčistite so zreteľom na použity striekaný materiál príslušným riedidlom (rozprúšiadlom alebo vodom).

Nikdy nečistite otvory dýz a otvory pre vzduch na striekacej pištolei pomocou predmetov s ostrým hrotom.

- Vypnite základnú jednotku **20**.
- Tak zo základnej jednotky **20**, ako aj zo striekacej pištole **1** odstráňte vzduchovú hadicu **18** (štvrť otáčky bajonetového uzáveru **19** proti smeru hodinových ručičiek; bajonetový uzáver **19** vytiahnite z prípojky **8/27**).
- Základnú jednotku vyčistite v prípade potreby s použitím handry navlhčenej riedidlom a následne odstráňte základnú jednotku **20** a vzduchovú hadicu **18** z priameho prostredia čistenia.
- Sťačte pracovný vypínač **5** striekacej pištole, aby mohol striekaný alebo rozprašovaný materiál tiečť naspať do nádržky.
- Odskrutujte nádržku **7** a zvyšný striekaný alebo rozprašovaný materiál vylejte naspať k pôvodnému materiálu určenému na striekanie alebo rozprašovanie.
- Napľňte nádržku **7** do polovice prostredkom použitým na riedenie (riedidlo alebo voda) a opäť ju upevnite na striekaci pištoľ **1**.
- Striekaci pištoľ niekoľkokrát dobre potraste.
- Odskrutujte nádržku **7** a nádržku úplne vyprázdnite do práznejnej nádoby na materiál.

- Demontujte presuvnú maticu **3**, vzduchový uzáver **2**, použitý kryt dýzy **9/10** a nasávaciu rúrkú **15** s tesnením nádržky **14**.
- Vo viedre s prostriedkom použitým na riedenie očistite všetky časti, ktoré sú v styku s farbou. Použite pritom čistiaci kefku **25** alebo bežne dostupnú kefkú na umývanie. Vyčistite aj kanálik pre farbu **17** striekacej pištole **1**.
- Skontrolujte, či sa v nasávacej rúrke **15** s tesnením nádržky **14** nenachádza nejaký rozprášovaný materiál, alebo či nie poškodené tesnenie.

V prípade potreby vyčistite tesnenie nádržky **14** ešte raz, s použitím prostriedku na riedenie.

Odvetrávací otvor **16** vyčistite pomocou čistiacej kefky **25**.

- Vyčistite nádržku a striekaciu pištoľ zvonku pomocou hanáčky namočenej do príslušného riedidla.
- V prípade potreby dôkladne vyčistite plniace sitko **11**, použite pritom prostriedok na riedenie.
- Nechajte najprv všetky súčiastky dobre vyschnúť, až potom ich montujte dohromady.
- Systém s jemným rozprášovaním opäť zmontujte v opačnom poradí.

#### **Vyčistenie vzduchového filtra (pozri obrázok N)**

Vzduchový filter **29** je potrebné občas vyčistiť. Ak je vzduchový filter príliš znečistený, je potrebné ho vymeniť.

- Otvorte kryt vzduchového filtra **26**.

- Vyberte vzduchový filter **29**.
- Mierne znečistenie:  
vzduchový filter **29** vyklepte.  
*alebo*  
Silné znečistenie:  
vzduchový filter **29** vyčistite pod tečúcou vodou a následne ho nechajte dobre vyschnúť, aby sa zabránilo tvorbe plesní.  
*alebo*  
Vymeňte vzduchový filter **29** za nový.
- Vzduchový filter opäť nasadte.
- Opäť uzavorte kryt vzduchového filtra **26**.

#### **Likvidácia materiálu**

Rozpúšľadlá a zvyšky striekaného materiálu je potrebné zlikvidovať tak, aby nebolo ohrozené životné prostredie. Dodržiavajte pokyny výrobcu o likvidácii a domáce predpisy o likvidácii špeciálneho odpadu.

Chemikálie, ktoré ohrozujú životné prostredie, sa nesmú dostať do pôdy, do spodnej vody ani do vodných tokov. Nikdy nevylievajte chemikálie, ktoré poškodzujú životné prostredie, do kanalizácie!

#### **Skladovanie**

- Pred uskladnením systém s jemným rozprášovaním dôkladne vyčistite a odstráňte nádržku **7** zo striekacej pištole **1**.

### **Odstraňovanie porúch**

<b>Problém</b>	<b>Pričina</b>	<b>Odstránenie</b>
Striekaný materiál nevytvára správne pokrytie	Množstvo striekaného materiálu príliš malé	Otočte nastavovacie koliesko <b>4</b> do smeru stupňa <b>5</b>
	Vzdialenosť od striekanej plochy je príliš veľká	Zmenšite vzdialenosť od striekanej plochy
	Na striekanej ploche je príliš málo rozprášeného materiálu, po ploche ste prešli príliš málokrát	Postrieckajte plochu viackrát
	Striekaný materiál je príliš hustý	Znova zriedťte rozprášovaný – striekaný materiál a vykonajte skúšobný nástrek
Po nanesení sa striekaný materiál rozteká	Bolo nanesené priveľa striekaného materiálu	Otočte nastavovacie koliesko <b>4</b> do smeru stupňa <b>1</b>
	Vzdialenosť od striekanej plochy je príliš malá	Zväčšite vzdialenosť od striekanej plochy
	Striekaný materiál je príliš riedky	Pridajte originálny (neredený) striekaný materiál
	Striekal ste príliš často na to isté miesto	Farbu odstráňte a pri druhom pokuse nestríekajte tak často na to isté miesto
Príliš veľké rozprášovanie materiálu	Množstvo striekaného materiálu je príliš veľké	Otočte nastavovacie koliesko <b>4</b> do smeru stupňa <b>1</b>
	Príliš malé množstvo vzduchu	Posuňte posuvný spínač <b>24</b> smerom doprava
	Je namontovaný biely kryt dýzy <b>9</b> (príliš veľký priemer dýzy)	Namontujte sivý kryt dýzy <b>10</b>
	Ihla dýzy <b>13</b> je znečistená	Vyčistite ihlu dýzy
	Striekaný materiál je príliš hustý	Znova zriedťte rozprášovaný – striekaný materiál a vykonajte skúšobný nástrek
	Vzduchový filter <b>29</b> je veľmi znečistený	Výmena vzduchového filtra

Problém	Príčina	Odstránenie
Príliš súľava rozprášovaná hmla	Bolo nanesené prveľa striekaného materiálu	Otočte nastavovacie koliesko <b>4</b> do smeru stupňa <b>1</b>
	Príliš veľké množstvo vzduchu	Posuňte posuvný spínač <b>24</b> dolava
	Vzdialenosť od striekanej plochy je príliš veľká	Zmenšite vzdialenosť od striekanej plochy
Lúč rozstrekaného materiálu pulzuje	V nádržke je príliš málo striekaného materiálu	Doplnite striekaný materiál
	Odvetrávací otvor <b>16</b> na nasávacej rúrke <b>15</b> je upchatý	Vycistite ponornú rúrku a odvetrávací otvor upchatý
	Nasávacia rúrka <b>15</b> je uvoľnená	Nasávaciu rúrku dobre zastrčte
	Kryt dýzy <b>9/10</b> dosadá voľne	Dotiahnite kryt dýzy <b>9/10</b>
	Vzduchový filter <b>29</b> je veľmi znečistený	Výmena vzduchového filtra
	Striekaný materiál je príliš hustý	Znova zriedte rozprášovaný – striekaný materiál a vykonajte skúšobný nástrek
Striekaný materiál vykvapkáva z dýzy	Zachytávanie striekaného alebo rozprášovaného materiálu na dýze, ihla dýzy <b>13</b> a vzduchovom uzávere <b>2</b>	Vycistite dýzu, ihlu dýzy a vzduchový uzáver
	Dýza je uvoľnená	Dotiahnite kryt dýzy <b>9/10</b>
Z dýzy nevychádza žiadny rozprášovaný materiál	Posuvný spínač <b>24</b> je na pozícii <b>○</b>	Nastavte posuvný spínač <b>24</b> na používanie pri „dreve“ alebo „stene“
	Nevytvára sa žiadny tlak v nádržke na striekaný materiál <b>7</b>	Otačajte nádržku <b>7</b> v smere symbolu pre zatvorenie, až pokiaľ uzavieraci prstenec <b>6</b> počuťne nezaskočí
	Nasávacia rúrka <b>15</b> je uvoľnená	Nasávaciu rúrku dobre zastrčte
	Ihla dýzy <b>13</b> je upchatá	Vycistite ihlu dýzy
	Nasávacia rúrka <b>15</b> je upchatá	Vycistite nasávaciu rúrku
	Odvetrávací otvor <b>16</b> na nasávacej rúrke <b>15</b> je upchatý	Vycistite ponornú rúrku a odvetrávací otvor upchatý
	Tesnenie nádržky <b>14</b> chýba, alebo je poškodené	Zasuňte (nové) tesnenie nádržky cez nasávaciu rúrku do drážky
	Striekaný materiál je príliš hustý	Znova zriedte rozprášovaný – striekaný materiál a vykonajte skúšobný nástrek
	Striekaný alebo rozprášovaný materiál je znečistený (zhluky farby)	Striekaciu pištol' úplne vyprázdnite a vycistite; striekaný alebo rozprášovaný materiál nalievajte pri plnení cez plniace sitko

## Servisné stredisko a poradenstvo pri používaní

Pri všetkých dopytoch a objednávkach náhradných dielov prosím bezpodmienečne uvádzajte 10-miestne vecné číslo, podľa typového štítku systému s jemným rozprášovaním.

Servisné stredisko Vám odpovie na otázky týkajúce sa opravy a údržby Vášho produktu ako aj náhradných súčiastok. Rozložené obrázky a informácie k náhradným súčiastkam nájdete aj na web-stránke:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Tímu poradcov Bosch Vám s radostou poskytne pomoc pri otázkach týkajúcich sa našich produktov a ich príslušenstva.

### Slovakia

Na [www.bosch-pt.sk](http://www.bosch-pt.sk) si môžete objednať opravu Vášho stroja online.

Tel.: (02) 48 703 800

Fax: (02) 48 703 801

E-Mail: [servis.naradia@sk.bosch.com](mailto:servis.naradia@sk.bosch.com)

[www.bosch.sk](http://www.bosch.sk)

## Likvidácia

Striekaciu pištol', základnú jednotku, príslušenstvo a obal treba dať na recyklikáciu zodpovedajúcu požadovanej ochrane životného prostredia.

Neodhadzujte ručné elektrické náradie do komunálneho odpadu!

### Len pre krajiny EÚ:



Podľa Európskej smernice 2012/19/EÚ o starých elektrických a elektronických výrobkoch a podľa jej aplikácií v národnom práve sa musia úž nepoužitelné elektrické produkty zbierať separované a dať na recykláciu zodpovedajúcu ochrane životného prostredia.

### Zmeny vyhradené.

# Magyar

## Biztonsági előírások

### Általános biztonsági előírások az elektromos kéziszerszámokhoz

#### **FIGYELMEZTETÉS**

**Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és előírást.**

A következőkben leírt előírások betartásának elmulasztása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet.

**Kérjük a későbbi használatra gondosan örizzé meg ezeket az előírásokat.**

Az alább alkalmazott „elektromos kéziszerszám” fogalom a hálózati elektromos kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó kábellel) és az akkumulátoros elektromos kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó kábel nélkül) foglalja magában.

#### Munkahelyi biztonság

- ▶ **Tartsa tisztán és jól megvilágított állapotban a munkahelyét.** A rendeltenség és a megvilágítatlan munkaterület balesetekhez vezethet.
- ▶ **Ne dolgozzon a berendezéssel olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak.** Az elektromos kéziszerszámok szíkrákat keltenek, amelyek a port vagy a gözöket megyűjtötték.
- ▶ **Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot használja.** Ha elvonják a figyelmét, elvesztheti az uralmát a bemenet felett.

#### Elektromos biztonsági előírások

- ▶ **A készülék csatlakozó dugójának bele kell illeszkednie a dugaszoláljatba. A csatlakozó dugót semmilyen módon sem szabad megváltatni. Védőföldeléssel el-láttott készülékekkel kapcsolatban ne használjon csatlakozó adaptort.** A változtatás nélküli csatlakozó dugók és a megfelelő dugaszoláljatok csökkentik az áramütés kockázatát.
- ▶ **Kerülje el a földelt felületek, mint például csővek, fűtőtestek, kályhák és hűtőgépek megérintését.** Az áramütési veszély megnevékszik, ha a teste le van földelve.
- ▶ **Tartsa távol az elektromos kéziszerszámot az esőtől vagy nedvességtől.** Ha víz hatol be egy elektromos kéziszerszámra, ez megnöveli az áramütés veszélyét.
- ▶ **Ne használja a kábelt a rendeltetésétől eltérő célokra, vagyis a szerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél fogva, és sohase húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a kábelt hőforrásuktól, olajtól, éles élektől és sarkuktól és mozgó gépalkatrészektől.** Egy megrongálódott vagy csomókkal teli kábel megnöveli az áramütés veszélyét.

▶ **Ha egy elektromos kéziszerszámmal a szabad ég alatt dolgozik, csak szabadban való használatra engedélyezett hosszabbítót használjon.** A szabadban való használatra engedélyezett hosszabbító használata csökkenti az áramütés veszélyét.

▶ **Ha nem lehet elkerülni az elektromos kéziszerszám nedves környezetben való használatát, alkalmazzon egy hibaáram-védőkapcsolót.** Egy hibaáram-védőkapcsoló alkalmazása csökkenti az áramütés kockázatát.

#### Személyi biztonság

▶ **Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál és meggondoljan dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal.** Ha fáradt, ha kabítószerek vagy alkohol hatása alatt áll, vagy orvosságokat vett be, ne használja a berendezést. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szerszám használata közben komoly sérülésekhez vezethet.

▶ **Viseljen személyi védőfelszerelést és minden viseljen védőszemüveget.** A személyi védőfelszerelések, mint porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fül-védő használata az elektromos kéziszerszám használata jellegének megfelelően csökkenti a személyi sérülések kockázatát.

▶ **Kerülje el a készülék akaratlan üzembe helyezését.** Győződjön meg arról, hogy az elektromos kéziszerszám ki van kapcsolva, mielőtt bedugná a csatlakozó dugót a dugaszoláljatba, csatlakoztatná az akkumulátor-csomagot, és mielőtt felvenné és vinni kezdené az elektromos kéziszerszámot. Ha az elektromos kéziszerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a készüléket bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, ez balesetekhez vezethet.

▶ **Az elektromos kéziszerszám bekapsolása előtt oktatói tárolásra el a beállítószerszámokat vagy csavar-kulcsokat.** Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben felejtett beállítószerszám vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat.

▶ **Ne bocsülje túl önmagát.** Kerülje el a normálisból eltérő testtartást, ügyeljen arra, hogy minden biztosan álljon és az egyneműsígyűlhet megartassa. Így az elektromos kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralnodni.

▶ **Viseljen megfelelő ruhát.** Ne viseljen bő ruhát vagy ékszeret. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó részektől. A bő ruhát, az ékszeret és a hosszú hajat a mozgó alkatrészek magukkal ránthatják.

▶ **Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a por elleni védelemhez és az összegyűjtéshez szükséges berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a készülékhöz és rendeltetésüknek megfelelően működnek.** A porgyűjtő berendezések használata csökkenti a munka során keletkezőt a veszélyes hatását.

## Az elektromos kéziszerszámok gondos kezelése és használata


- ▶ **Ne terhelje túl a berendezést. A munkájához csak az arra szolgáló elektromos kéziszerszámost használja.** Egy alkalmas elektromos kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.
- ▶ **Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, amelynek a kapcsolója elromlott.** Egy olyan elektromos kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes és meg kell javítatni.
- ▶ **Húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolájlazbatból és/vagy az akkumulátor-csomagot az elektromos kéziszerszámból, mielőtt az elektromos kéziszerszámon beállítási munkákat végez, tartozékokat cserél vagy a szerszámot tárolásra elteszi.** Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a szerszám akaratlan üzembe helyezését.
- ▶ **A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyereknek nem férhetnek hozzá.** Ne hagyja, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, aikik nem ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót. Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.
- ▶ **A készüléket gondosan ápolja. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e besorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hatással lehetnek az elektromos kéziszerszám működésére.** A berendezés megrongálódott részeit a készülék használata előtt javítassa meg. Sok olyan baleset történik, amelyet az elektromos kéziszerszám nem kielégítő karbantartására lehet visszavezetni.
- ▶ **Tartsa tisztán és éles állapotban a vágószerszámokat.** Az éles vágólelekkel rendelkező és gondosan ápolt vágószerszámok ritkábban ékelődnek be és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani.
- ▶ **Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, betétszerszámokat stb. csak ezen előírásoknak és az adott készüléktípusra vonatkozó kezelési utasításoknak megfelelően használja. Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait.** Az elektromos kéziszerszám eredeti rendeltetésétől eltérő célakra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.
- Szervíz-ellenőrzés**
- ▶ **Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett személyzet csak eredeti pótalkatrészek felhasználásával javíthatja.** Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos maradjon.

## Finom szórórendszerre vonatkozó biztonsági előírások

- ▶ **Tartsa a munkaterületet tisztán, gondoskodjon a jó megvilágításról, és ügyeljen arra, hogy ne legyenek a munkaterületen festék- vagy oldószertartályok, rongyok és egyéb éghető anyagok.** Ilyenkor fennáll az öngyülladás veszélye. Tartson minden időpontban egy működőképes tűzoltókészüléket készenléiben.
  - ▶ **A szórási területen gondoskodjon jó szellőztetésről és biztosítson az egész helyiségen elegendő friss levegőt.** Az elpárolgó éghető oldószerek robbanékony környezetet hoznak létre.
  - ▶ **Ne szórjon és ne tisztítson olyan anyagokkal, amelyek gyúláspontja alacsonyabb, mint 55 °C.** Csak víz, nehezen illő szénhidrogén, vagy hasonló anyag alapú szort anyagokat használjon. Az illékony elpárolgó oldószerek robbanékony környezetet hoznak létre.
  - ▶ **Ne szórjon anyagot szikraforrások közelében, mint például sztatikus elektromosságból származó szikrák, nyílt láng, gyújtólángok, forró tárgyak, motorok, cigaretták és az áramvezető kábelek összekötések kor és megszakításakor, vagy kapcsolók ki- és bekapcsolásakor keletkező szikrák.** Az ilyen szikraforrások a környezet kigylladásához vezethetnek.
  - ▶ **Ne szórjon olyan anyagot, amelyről nem tudja, veszélyes-e.** Az ismeretlen anyagok könnyen hozhatnak létre veszélyes körüliségeket.
  - ▶ **Vegyszerek szórása vagy kezelése közben viseljen kiegészítő személyi védőfelszerelést, például megfelelő védő kesztyűt és védőállart.** A feltételeknek megfelelő védőfelszerelés viselése lerövidíti azt az időtartamot, amíg veszélyes anyagok hatásának lehet kitéve.
- 


- ▶ **Ügyeljen a szort termék által kiváltott veszélyekre.** Ügyeljen a tartályon található jelölésekre, vagy a szort termék gyártója által kiadott információra, beleértve a személyi védőfelszerelés alkalmazására való felszólításokat. A gyártó cégtájékoztatásait be kell tartani, hogy elkerülje a tűzveszélyt, valamint a mérgek, rákkeltő anyagok, stb. által kiváltott személyi sérüléseket.
- ▶ **Tartsa szabadon mindenféle festéktől és folyadéktól a hálózati tápvezeték csatlakozó dugóját és a szórópistolly nyomó kapcsolóját.** A kábeleket alátámasztásra sohase a csatlakozásoknál fogva fogja meg. Ellenkező esetben áramütést kaphat.
- ▶ **Ügyeljen a gyerekekre.** Ez biztosítja, hogy a gyerekek ne játszassanak a finom szórórendszerrel.

## Jelképes ábrák



A finom szórórendszer kezelését tartalmazó öntapadó címke a bázisállomáson található. A szimbólumok helyes interpretálása segítségére lehet a finom szórórendszer gyorsabb és biztonságosabb használatában.

### Szimbólumok és magyarázatuk

#### ALLPaint



A finom szórórendszer minden lazúrfestékek és lakkok, minden falfestékek feldolgozására alkalmas.



**„Fa” alkalmazási eset:**  
„Oldószertartalmú és vízzel hígított ható lakkfestékek, lazúrfestékek, alapozó rétegek, transzparenslakkok, páccok és olajok szórása

#### Részletes leírás

Lásd „Rendeltetésszerű használat”, a 159. oldalon.



1. lépés:  
A helyes fúvókasapka kiválasztása



Válassza ki a „Fa” alkalmazási esethez a **10** szürke fúvókasapkát.



Válassza ki a „Fal” alkalmazási esethez a **9** fehér fúvókasapkát.

Lásd „A fúvókasapka kicerélése”, a 160. oldalon.



2. lépés:  
A szörty anyag mennyiségenek beállítása

#### 1-3

Állítsa be a „Fa” alkalmazási esethez a **4** szabályozókerékkel az 1., 2. vagy 3. fokozatot.

#### 3-5

Állítsa be a „Fal” alkalmazási esethez a **4** szabályozókerékkel az 3., 4. vagy 5. fokozatot.

Lásd „A szörty anyag mennyiségek beállítása”, a 162. oldalon.



3. lépés:  
A levegőmennyiség beállítása



Állítsa be a „Fa” alkalmazási esethez a **24** tolókapcsolót.



Állítsa be a „Fal” alkalmazási esethez a **24** tolókapcsolót.

Lásd „A levegőmennyiség beállítása”, a 162. oldalon.

# A termék és alkalmazási lehetőségei-nek leírása



**Olvassa el az összes biztonsági figyelmez-**  
tetést és előírást. A következőkben leírt elő-  
írások betartásának elmulasztása áramüté-  
sekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülések-  
hez vezethet.

## Rendeltetésszerű használat

A elektromos kéziszerszám csak diszperziós és latex festék, oldószertartalmú és vízzel hígítható lakkfestékek, lazúrfestékek, alapozó rétegek, transzparenslakkok, páccok és olajok (**ALLPaint**) szórására szolgál.

A elektromos kéziszerszám lúgok, savtartalmú bevonó anyagok és homlokzatfestékek feldolgozására nem alkalmas.

## Az ábrázolásra kerülő komponensek

A készülék ábrázolásra kerülő komponenseinek sorszámozása az elektromos kéziszerszámnak az ábra-oldalakon található képére vonatkozik.

### 1 Szórópisztoly

2 Légszelep

3 Hollandianya

4 Szórásí anyagmennyiségek szabályozókerék

5 Kezelő kapcsoló

6 Lezárógyűrű

7 Szort anyag tartály

8 Tömlőcsatlakozás (szórópisztoly)

9 Fúrókasapka (fehér: a „Fa” alkalmazási területhez)

10 Fúrókasapka (szürke: a „Fa” alkalmazási területhez)

11 Betöltő szita

12 Áttöltő vődör\*

13 Fúrókatű

14 Tartály tömítés

15 Felszállócső

16 Légtelenítő nyílás

17 Festékcsontrona

18 Levegőtömlő

19 Bajonettszár

20 Alapegység

21 Tartóheveder

22 Tartófogantyú

23 Gumi szalag (tömlöttartó)

24 Tolókapcsoló a be- és kikapcsoláshoz és a levegő mennyisége szabályozáshoz

25 Tisztítókefe

26 Légszűrő fedél

27 Tömlőcsatlakozás (alapegység)

28 Tartozéktároló fiók

29 Légszűrő

\*Aképeken látható vagy a szövegen leírt tartozékok részben nem tartoznak a standard szállítmányhoz. Tartozékprogramunkban valamennyi tartozék megtalálható.

## Műszaki adatok

Finom szórórendszer	PFS 3000-2	
Cikkszám	3 603 B07 1..	
Nevleges felvett teljesítmény	W	650
Szállítási teljesítmény	ml/perc	300
2 m <sup>2</sup> felülethez szükséges festék felvitelének időtartama	perc	1
Szort anyag tartály térfogata	ml	1000
Levegőtömlő hossza	m	2
Súly az „EPTA-Procedure 01/2003” (2003/01 EPTA-eljárás) szerint	kg	3,7
Érintésvédelmi osztály		□/II
Az adatot [U] = 230 V névleges feszültségre vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek esetén és az egyes országok számára készült különleges kivitelekben ezek az adatok változhatnak.		

## Zaj és vibráció értékek

A zajmérési eredmények az EN 60745 és EN 50580 szabványnak megfelelően kerültek meghatározásra.

A készülék A-értékelésű tipikus hangnyomásszintje 79 dB(A). Bizonytalanság K = 3 dB.

A munkavégzés alatti zajszint túllépheti a 80 dB(A)-t.

## Viseljen fülvédőt!

a<sub>h</sub> rezgési összértékek (a három irány vektorösszege) és K bizonytalanság az EN 60745 szabvány szerint:  
a<sub>h</sub> < 2,5 m/s<sup>2</sup>, K = 1,5 m/s<sup>2</sup>.

Az ezen előírásokban megadott rezgésszint az EN 60745 szabványban rögzített mérési módszerrel került meghatározásra és az elektromos kéziszerszámok összehasonlítására ez az érték felhasználható. Ez az érték a rezgési terhelés ideiglenes becslésére is alkalmas.

A megadott rezgésszint az elektromos kéziszerszám fő alkalmazási területein való használat során fellépő érték. Ha az elektromos kéziszerszámot más alkalmazásokra, különböző tartozékokkal vagy nem kielégítő karbantartás mellett használják, a rezgésszint a fenti értéktől eltérhet. Ez az egész munkaidőre vonatkozó rezgési terhelést lényegesen megnövelheti.

A rezgési terhelés pontos megbecsüléséhez figyelembe kell venni azokat az időszakokat is, amikor a berendezés kikapcsolt állapotban van, vagy amikor be van ügyni kapcsolva, de nem kerül ténylegesen használatra. Ez az egész munkaidőre vonatkozó rezgési terhelést lényegesen csökkentheti.

Hozzon kiegészítő biztonsági intézkedéseket a kezelőnek a rezgések hatása elleni védelmére, például: Az elektromos kéziszerszám és a betétszerszámok karbantartása, a kezek melegen tartása, a munkamenetek megszervezése.

## Megfelelőségi nyilatkozat

Egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy a „Műszaki adatok” alatt leírásra kerülő termék megfelel a következő szabványoknak vagy normatív dokumentumoknak: EN 60745 és EN 50580 a 2011/65/EU, 2006/42/EK és 2004/108/EK irányelv rendelkezései értelmében.



## A szórt anyag betöltése (lásd a C1 – C2 ábrát)

**Megjegyzés:** A szórt anyag betöltése előtt távolítsa el a **18** lebegőtömlőt (Fordítás el egy negyed fordulatnyira a **19** bajonettzárat az óramutató járásával ellenkező irányba, majd húzza ki a **19** bajonettzárat a **8** csatlakozóból).

- Nagyobb kiszereléseknel szükség esetén töltse át a szórásra kerülő anyagot egy **12** kisebb áttöltő vődörbe (például a **10** literes kiszerelésű falfesték egy 2,5 vagy 5,0 literes üres vődörbe).
- Tartsa az egyik kezével szorosan fogva a szórópisztolyt és forgassa el a **7** tartályt a másik kezével a nyitás jele felé.
- Húzza le a szórópisztolyt a **7** tartályról.
- Ha egy már korábban felnyitott szórt anyag kiszerelést használ, akkor tegyen egy alaposan megtisztított **11** betöltőt szitált a **7** tartályra, hogy a betöltés során visszatartsa az esetleges festékcsomkát.
- A szórt anyagot **legfeljebb az 1000-es jelölésig** szabad a **7** tartályba betölteni.
- Tegye fel a szórópisztolyt a **7** tartályra. Forgassa el a **7** tartályt a zárási jel felé, amíg a **6** lezárogógyűrű jól hallhatóan bepattan a helyére.
- Hajtson végre egy tesztfelületen egy próbaszórást. (lásd „Permetezés”, a 161 oldalon)



Ha optimális szórási mintát kap, akkor megkezdheti a szórást. **vagy**

Ha a szórási eredmény nem kielégítő, vagy nem lép ki a pisztolyból festék, járjon el úgy, amint az „Az üzemzavarok elhárítása” alatt, a 163. oldalon leírástra került.



## Üzembe helyezés

- **Ügyeljen a helyes hálózati feszültségre!** Az áramforrás feszültségének meg kell egyeznie az elektromos kéziszerszám típustábláján található adatokkal.
- **Ügyeljen arra, hogy az alapegység üzem közben ne szívhabban be port, vagy más szennyeződéseket.**
- **Ügyeljen arra, hogy sohase szórjon anyagot az alapegségre.**
- **Szakítsa meg a szórási folyamatot, ha a szórás során az erre előirányzott fűvökától eltérő pont(ok)ban folyadék lép ki, és hozza ismét rendbe a szórópisztolyt.** Ekkor fennáll egy áramütés veszélye.
- **Ne szórjon anyagot saját magára, más személyekre vagy állatokra.**

## Bekapcsolás (lásd a „D” ábrát)

Az energiatakarékkosság érdekében csak akkor kapcsolja be a festékszóró rendszert, ha használja.

- Ellenőrizze, hogy a helyes fűvökásapká került-e felszerelésre (lásd „A fűvökásapkák kicsérélése”, a 160. oldalon).
- Dugja be a hálózati csatlakozó dugót a dugaszoláljazatba.
- Vegye a kezébe a szórópisztolyt és irányítsa a szórási felületre.
- Állítsa be a **24** tolókapcsolót a levegőáramlás szabályozásához a kívánt alkalmazási esetre (lásd „A levegőmennyiségi beállítása”, a 162. oldalon).

- Ezután nyomja meg a szórópisztolyon elhelyezett **5** kezelő kapcsolót.

**Megjegyzés:** Ha az alapegység be van kapcsolva, a fűvökából minden levegő áramlik ki.

## Kikapcsolás

- Engedje el az **5** kezelő kapcsolót és tolja el a **24** tolókapcsolót a bal oldali véghez (● helyzet).
- Húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a dugaszoláljazatból.

## Munkavégzési tanácsok

### Permetezés (lásd az „E – H” ábrát)

**Megjegyzés:** Ügyeljen a szélirányra, ha az elektromos kéziszerszámot szabad ég alatt használja.

- Először hajtson végre egy próbaszórást, és állítsa be a szórt anyagnak megfelelően a szórási mintát és a szórt anyag mennyiségett. (A beállításokat lásd a következő szakszakokat)
- Tartsa a szórópisztoly okvetlenül 20 – 25 m-es egyenletes távolságban a bevonásra kerülő tárgytól, arra merőleges helyzetben.
- A szórási eljárást a szórási felületen kívül kezdje el.
- A szórópisztolyt a beállított szórási mintától függően egyenletesen keresztfelé, vagy fel- és lefelé mozgassa. Egyenletes felületi minőséget úgy lehet elérni, hogy az egyes nyomok 4 – 5 cm-re átfedik egymást.
- Ha fekvő tágycakra szórja az anyagot, vagy ha a feje felett dolgozik, tartsa kissé fordén a szórópisztolyt és csak a szórt felülettől eltávolodva, hátrafelé mozogjon.

**Vigyázzon, megbotolhat! Ügyeljen a helyiségben található esetleges akadályokra.**

- Kerülje el a szórási területen belül a megszakításokat. A szórópisztoly egyenletes vezetése egységes felületi minőséget eredményez.

Egy egyenleten távolság és szórási szög erős festékködpermet-képződéshez, és ezzel egyenleten felülethez vezet.

- A szórási eljárást a szórási felületen kívül fejezte be. A szórt anyag tartályát soha ne hagyja teljesen kiürílni. Ha a szívócső már nem er bele a szórórandó anyagba, megtörök a porlasztás sugará és egyenleten lesz a felület.

Ha a szórásra kerülő anyag lerakódik a **2** légszelepre, vagy a fűvökásapkára, tisztítsa meg a készülékkel szállított **25** tisztítókefével ezeket az alkatrészeket.

### A szórási minta beállítása (lásd a „I” ábrát)

- **Sohase nyúljon az 5 kezelő kapcsolóhoz, mialatt a 2 légszelepet beállítja.**

- Fordítás el a kívánt helyzetbe a **2** légszelepet.

Légszelep	Szórósugár	Alkalmazás
		függőleges lapos sugár vízszintes irányban végzett munkákhoz


Légszelep	Szórósugár	Alkalmazás
		vízszintes lapos sugar függőleges irányban végzett munkákhoz
		Kör keresztmetszűt sugar a sarkokhoz, élekhez és néha hozzáérhető helyekhez

#### A szort anyag mennyiségeinek beállítása (lásd a „J” ábrát) (PAINTVolume)


- Forgassa el a 4 szabályozókeretet, hogy beállítsa a kívánt szórási anyagmennyiséget:  
**1/2/3** fokozat: „Fa” alkalmazási terület,  
**3/4/5** fokozat: „Fal” alkalmazási terület.

#### A szort anyag mennyisége Beszabályozás

Túl sok a szort anyag a szórási felületen:



Túl kevés a szort anyag a szórási felületen:



#### A levegőmennyiség beállítása (lásd a „D” ábrát) (AIRVolume)

- Állítsa be a 24 tolókapcsolón a hozzáillő alkalmazási esetet, hogy a felhasznált szórásra kerülő anyaghöz beállítsa a megfelelő levegőáramlást és a megfelelő nyomást.

#### Ki „Fa” alkalmazási eset „Fal” alkalmazási eset



híg, folyékony szort anyag

sűrűn folyós szort anyag

#### Munkaszünetek és szállítás (lásd a „K” – „L” ábrát)

A finom szórórendszer szállításának megkönnyítésére az alapegeségre egy 22 tartófogantyú és egy 21 tartóheveder van szerelve.

Munka közben a 20 alapegeséget a 21 segítségével kereszten a vállára akasztthatja.

A munka szüneteiben az 1 szórópisztolyt egy sík munkafelületre lehet helyezni. A szórásra kerülő anyag nem léphet ki.

► **Az anyaggal megtöltött szórópisztolyt minden álló helyzetben tegye le egy sík felületre.** Egy lefektetett szórópisztolyból szort anyag folyhat ki.

## Karbantartás és szerviz

#### Karbantartás és tisztítás

► Az elektromos kéziszerszámot végezendő bármely munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból.

► Minden használat után alaposan tisztítsa meg a finom szórórendszer alkatrészeit, különösen azokat, amelyek közvetlenül érintkezésbe jutnak a festékkel. Egy szakszerű tisztítás a szórópisztoly kifogástalan működésének elengedhetetlen előfeltétele. Hiányos vagy szakszerűtlen tisztítás esetén a garancia igényeket nem vesszük figyelembe.

Ha a csatlakozó vezetéket ki kell cserélni, akkor a cserével csak a magát a Bosch céget, vagy egy Bosch elektromos kéziszerszám-műhely ügyfelszolgálatát szabad megbízni, nehogy a biztonságra veszélyes szituáció lépjen fel.

#### Tisztítás (lásd az „M” ábrát)

A szórópisztolyt és a szort anyag tartályt minden felhasználásra kerülő szort anyagnak megfelelő hígítóval (oldószer vagy víz) tisztítsa.

Sohase tisztítsa a szórópisztoly fúvókafuratait és légvezető furatait hegyes tárgyakkal.

- Kapcsolja ki a 20 alapegeséget.
- Távolítsa el a 20 alapegeségről és az 1 szórópisztolyról a 18 levegőtömlőt (fordításra el egy negyed fordulatnyira a 19 bajonettzárat az óramutató járásával ellenkező irányba, majd húzza ki a 19 bajonettzárat a 8/27 csatlakozóból).
- Az alapegeséget szükség esetén egy hígítóval benedvesített kendővel tisztítsa meg, majd távolítsa el a 20alapegeséget és a 18 levegőtömlőt a tisztítás közvetlen könyezetéből.
- Nyomja meg a szórópisztoly 5 kezelő kapcsolóját, hogy a szórásra kerülő anyag visszaolvasson a tartályba.
- Csavarja le a 7 tartályt és úrtse ki a maradék anyagot az eredeti kiszerelesébe.
- Tölts fel a 7 tartályt a szórópisztoly fúvókafuratait és légvezető furatait hegyes tárgyakkal. Kapcsolja ki a Távolításra el a alapegeségről és a szórópisztolyról a levegőtömlőt (fordításra el egy negyed fordulatnyira a bajonettzárat az óramutató járásával ellenkező irányba, majd húzza ki a bajonettzárat a /Az alapegeséget szükség esetén egy hígítóval lyt félig a hígítóval (oldószer vagy víz) és rögzítse azt ismét az 1 szórópisztolyra.
- Rázza fel többször a szórópisztolyt.
- Csavarja teljesen le a 7 tartályt és úrtse ki teljesen a tartályt egy üres dobozba.

- Szerelje le a **3** hollandianyát, a **2** légszelepet, a felhasznált **9/10** fúvókasapkát és a **15** felszállócsövet a **14** tartály tömítéssel.
- Tisztítsa meg egy vöröben higítóval valamennyi festékvezető alkatrészét a **25** tisztítókefével vagy egy a kereskedelemben kapható öblítőkefével.  
Tisztítsa meg az **1** szórópísztooly **17** festékcscatornáját is.
- Ellenőrizze Sie, hogy a **15** felszállócső a **14** tartály tömítés-sel mentes-e minden szort anyagtól és nincs-e megrongálódva.  
Szükség esetén tisztítsa meg még egyszer higítóval a tartály **14** tömítését.  
Tisztítsa meg a **25** tisztítókefével a **16** légtelenítő nyílást.
- Egy higítóval benedvesített kendővel tisztítsa meg kívülről a tartályt és a szórópísztoolyt.
- Szükség esetén tisztítsa meg alaposan higítóval a **11** betöl-tő szitát.
- Az összeszerelés előtt valamennyi alkatrész gondosan szárítsa meg.
- Szerelje fel ismét, fordított sorrendben, a finom szóró-rendszer.

#### A légszűrő tisztítása (lásd az „N” ábrát)

A **29** légszűrőt alkalmilag meg kell tisztítani. Ha a légszűrő erősen elszennyeződött, ki kell cserélni.

- Nyissa ki a **26** légszűrő fedelét.
- Vegye ki a **29** légszűrőt.
- Enyhe elszennyeződés:  
Ütögesse ki a **29** légszűrőt.  
vagy  
Erős elszennyeződés:  
Tisztítsa meg folyó víz alatt a **29** légszűrőt, majd hagyja teljesen megszáradni, hogy elkerülje a penésképződést.  
vagy  
Cserélje ki a **29** légszűrőt.
- Tegye ismét be a helyére a légszűrőt.
- Zárja le ismét a **26** légszűrő fedelét.

#### A használt anyagok hulladékkezelése

A hígítók és a szort anyag maradékát a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell eltávolítani. Tartsa be a különleges hulladékok kezelésére vonatkozó előírásokat: a gyártó által kiadott előírásokat és a helyi előírásokat.

A környezetkárosító hatású anyagoknak nem szabad a földbe, a talajvízbe, vagy álló vagy folyóvízbe kerülniük. A környezetre káros vegyszereket ne öntse ki a csatornába!

#### Tárolás

- Tisztítsa meg alaposan a finom szórórendszer, mielőtt azt elraktározza és tárolásra el a **7** tartályt az **1** szórópísztoolyról.

### Az üzemzavarok elhárítása

Probléma	A hiba oka	Elhárítás módja
A szort anyag nem fedi be helyesen a felületet	A szort anyag mennyisége túl alacsony	Forgassa el a <b>4</b> szabályozókereket az <b>5</b> fokozat felé
	A felülettől való távolság túl nagy	Csökkentse a felülettől való távolságot
	Túl kevés a szort anyag a szórási felületen, túl kevészer szort anyagot a szórási felületre	Szórjon többször anyagot a szórási felületre
	A szort anyag túl sűrű	Ismét hígítsa fel a szórásra kerülő anyagot és hajtsan végre egy próbaszórást
A szort anyag a felvitel után szétfut	Túl sok szort anyagot vitt fel a felületre	Forgassa el a <b>4</b> szabályozókereket az <b>1</b> fokozat felé
	A felülettől való távolság túl kicsi	Növelje meg a felülettől való távolságot
	A szort anyag túl híg	Adjon hozzá eredeti (nem hígított) szort anyagot
	Túl sokszor szort anyagot ugyanarra a pontra	Távolítsa el a festéket és a második kísérlet-nél ne szórjon annyiszor festéket ugyanarra a pontra
Túl durva a porlasztás	A szort anyag mennyisége túl magas	Forgassa el a <b>4</b> szabályozókereket az <b>1</b> fokozat felé
	Túl alacsony levegőmennyiség	Tolja el jobbra a <b>24</b> tolókapcsolót
	A <b>9</b> fehér fúvókasapka van felszerelve (túl nagy a fúvóka átmérő)	Szerelje fel a <b>10</b> szürke fúvókasapkát
	A <b>13</b> fúvókatű elszennyeződött	Tisztítsa meg a fúvókatűt
	A szort anyag túl sűrű	Ismét hígítsa fel a szórásra kerülő anyagot és hajtsan végre egy próbaszórást
	A <b>29</b> légszűrő erősen elszennyeződött	A légszűrő kicsérélése

Probléma	A hiba oka	Elhárítás módja
Túl erős festékköd	Túl sok szort anyagot vitt fel a felületre	Forgassa el a <b>4</b> szabályozókereket az <b>1</b> fokozat felé
	Túl nagy a levegőmennyiség	Tolja el balra a <b>24</b> tolókapcsolót
	A felülettől való távolság túl nagy	Csökkentse a felülettől való távolságot
A szórósugár pulzál	Túl kevés a szort anyag a tartályban	Töltsön utána szort anyagot
	A <b>15</b> felszálló cső <b>16</b> légtelenítő nyílása eldu-	Tisztítsa ki a felszállócsövet és a légtelenítő nyílást
	<b>A 15</b> felszállócső kilazult	Nyomja be szorosan a felszállócsövet
	<b>A 9/10</b> fúvókasapka túl lazán van rögzítve	Húzza meg szorosra a <b>9/10</b> fúvókasapkát
	<b>A 29</b> légszűrő erősen elszennyeződött	A légszűrő kicserelése
A szort anyag a fúvókánál kicsöög	A szort anyag lerakódott a fúvókára, a <b>13</b> fú-	Ismét hígítsa fel a szórásra kerülő anyagot és hajtson végre egy próbászrást
	vókatűre és a <b>2</b> légszelepe	Tisztítsa meg a fúvókát, a fúvókatű és a légszelepet
	A fúvóka meglazult	Húzza meg szorosra a <b>9/10</b> fúvókasapkát
Nem lép ki szort anyag a fúvókából	A <b>24</b> tolókapcsoló a <b>0</b> helyzetben áll	Állítsa a <b>24</b> tolókapcsolót a „Fa” vagy „Fal” alkalmazási esetre
	Nem épül fel a nyomás a <b>7</b> tartályban	Forgassa el a <b>7</b> tartályt a zárási jel felé, amíg a <b>6</b> lezárogógyűrű jól hallhatóan be-  pattan a helyére
	<b>A 15</b> felszállócső kilazult	Nyomja be szorosan a felszállócsövet
	<b>A 13</b> fúvókatű eltömödött	Tisztítsa meg a fúvókatűt
	<b>A 15</b> felszállócső eldugult	Tisztítsa meg a felszállócsövet
	<b>A 15</b> felszálló cső <b>16</b> légtelenítő nyílása eldu-	Tisztítsa ki a felszállócsövet és a légtelenítő nyílást
	gult	
	<b>A 14</b> tartály tömítés hiányzik vagy megrongá-	Tolja bele az (új) tartály tömítést a felszálló- lódott
A szórásra kerülő anyag elszennyeződött (festékcsomók)	A szort anyag túl sűrű	Ismét hígítsa fel a szórásra kerülő anyagot és hajtson végre egy próbászrást
	A szórásra kerülő anyag elszennyeződött (festékcsomók)	Teljesen ürítse ki, majd tisztítsa meg a szóró- pisztolyt; a szórásra kerülő anyagot csak egy betöltő szítan keresztül töltse be

## Vevőszolgálat és használati tanácsadás

Ha kérdései vannak, vagy pótalkatrészeket akar megrendelni, okvetlenül adjon meg a finom szóróberendezés típustábláján található 10-jegyű rendelési számot.

A Vevőszolgálat választ ad a termékének javításával és karbantartásával, valamint a pótalkatrészkel kapcsolatos kérdéseire. A tartalékkalkatrészkel kapcsolatos robbantott ábrák és egyéb információk a címen találhatók:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

A Bosch Használati Tanácsadó Team szívesen segít, ha termékeinkkel és azok tartozékaival kapcsolatos kérdései vannak.

## Magyarország

Robert Bosch Kft.  
1103 Budapest  
Győmrői út. 120.

A [www.bosch-pt.hu](http://www.bosch-pt.hu) oldalon online megrendelheti készülékének javítását.

Tel.: (061) 431-3835  
Fax: (061) 431-3888

## Eltávolítás

A szórópisztolyt, az elektromos egységet, a tartozékokat és csomagolóanyagokat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.

Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a háztartási szemetbe!

## Csak az EU-tagországok számára:



A használt villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU sz. Európai Irányelvnek és ennek a megfelelő országok jogharmonizációjának megfelelően a már használhatatlan elektromos kéziszerszámokat külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontból megfelelő újra felhasználásra le kell adni.

## A változtatások jogára fenntartva.

# Русский



Сертификат о соответствии  
No. RU C-DE.ME77.B.01092  
Срок действия сертификата о соответствии  
по 20.01.2019

ООО "Центр по сертификации стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции"  
141400 Химки Московской области,  
ул. Ленинградская, 29

Сертификаты о соответствии хранятся по адресу:  
ООО «Роберт Бош»  
ул. Акад. Королева, 13 стр. 5  
Россия, 129515, Москва

Дата изготовления указана на последней странице обложки Руководства.

Контактная информация относительно импортера содержится на упаковке.

## Срок службы изделия

Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки (дату изготовления см. на этикетке).

## Перечень критических отказов и ошибочные действия персонала или пользователя

- не использовать с поврежденной рукояткой или поврежденным защитным кожухом
- не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия
- не использовать с перебитым или оголенным электрическим кабелем
- не использовать на открытом пространстве во время дождя (в распыляемой воде)
- не включать при попадании воды в корпус
- не использовать при сильном искрении
- не использовать при появлении сильной вибрации

## Критерии предельных состояний

- перетёрт или повреждён электрический кабель
- поврежден корпус изделия

## Тип и периодичность технического обслуживания

Рекомендуется очистить инструмент от пыли после каждого использования.

## Хранение

- необходимо хранить в сухом месте
- необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
- при хранении необходимо избегать резкого перепада температур
- хранение без упаковки не допускается
- подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 1)

## Транспортировка

- категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке

- при разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки
- подробные требования к условиям транспортировки смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 5)

## Указания по безопасности

### Общие указания по технике безопасности для электроинструментов

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочтите все указания и инструкции по технике

**безопасности.** Несоблюдение указаний и инструкций по технике безопасности может стать причиной поражения электрическим током, пожара и тяжелых травм.

#### **Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования.**

Использованное в настоящих инструкциях и указаниях понятие «электроинструмент» распространяется на электроинструмент с питанием от сети (с сетевым шнуром) и на аккумуляторный электроинструмент (без сетевого шнура).

#### **Безопасность рабочего места**

- **Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещенным.** Беспорядок или неосвещенные участки рабочего места могут привести к несчастным случаям.
- **Не работайте с этим электроинструментом во взрывоопасном помещении, в котором находятся горючие жидкости, воспламеняющиеся газы или пыль.** Электроинструменты искрят, что может привести к воспламенению пыли или паров.
- **Во время работы с электроинструментом не допускайте близко к Вашему рабочему месту детей и посторонних лиц.** Отвлекшись, Вы можете потерять контроль над электроинструментом.

#### **Электробезопасность**

- **Штепсельная вилка электроинструмента должна подходить к штепсельной розетке. Ни в коем случае не изменяйте штепсельную вилку. Не применяйте переходные штекеры для электроинструментов с защитным заземлением.** Неизмененные штепсельные вилки и подходящие штепсельные розетки снижают риск поражения электротоком.
- **Предотвращайте телесный контакт с заземленными поверхностями, как то: с трубами, элементами отопления, кухонными плитами и холодильниками.** При заземлении Вашего тела повышается риск поражения электротоком.
- **Защищайте электроинструмент от дождя и сырости.** Проникновение воды в электроинструмент повышает риск поражения электротоком.
- **Не разрешается использовать шнур не по назначению, например, для транспортировки или подвески электроинструмента, или для вытягивания вилки из штепсельной розетки. Защищайте шнур от воздействия высоких температур, масла, острых кромок или подвижных частей электроинструмента.** Повре-

жденный или спущенный шнур повышает риск поражения электротоком.

- ▶ **При работе с электроинструментом под открытым небом примените пригодные для этого кабели-удлинители.** Применение пригодного для работы под открытым небом кабеля-удлинителя снижает риск поражения электротоком.
- ▶ **Если невозможно избежать применения электроинструмента в сыром помещении, подключайте электроинструмент через устройство защитного отключения.** Применение устройства защитного отключения снижает риск электрического поражения.

### **Безопасность людей**

- ▶ **Будьте внимательными, следите за тем, что Вы делаете, и продуманно начинайте работу с электроинструментом. Не пользуйтесь электроинструментом в усталом состоянии или если Вы находитесь в состоянии наркотического или алкогольного опьянения или под воздействием лекарств.** Один момент невнимательности при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
- ▶ **Применяйте средства индивидуальной защиты и всегда защитные очки.** Использование средств индивидуальной защиты, как то: защитной маски, обуви на нескользящей подошве, защитного шлема или средств защиты органов слуха, – в зависимости от вида работы с электроинструментом снижает риск получения травм.
- ▶ **Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента. Перед подключением электроинструмента к электропитанию и/или к аккумулятору убедитесь в выключенном состоянии электроинструмента.** Удержание пальца на выключателе при транспортировке электроинструмента и подключение к сети питания включенного электроинструмента чревато несчастными случаями.
- ▶ **Убирайте установочный инструмент или гаечные ключи до включения электроинструмента.** Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.
- ▶ **Не принимайте неестественное положение корпуса тела. Всегда занимайте устойчивое положение и сохраняйте равновесие.** Благодаря этому Вы можете лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях.
- ▶ **Носите подходящую рабочую одежду. Не носите широкую одежду и украшения. Держите волосы, одежду и рукавицы вдали от движущихся частей.** Широкая одежда, украшения или длинные волосы могут быть затянуты вращающимися частями.
- ▶ **При наличии возможности установки пылеотсасывающих и пылесборных устройств проверяйте их присоединение и правильное использование.** Применение пылеотсоса может снизить опасность, создаваемую пылью.
- Применение электроинструмента и обращение с ним**
- ▶ **Не перегружайте электроинструмент. Используйте для Вашей работы предназначенный для этого**

**электроинструмент.** С подходящим электроинструментом Вы работаете лучше и надежнее в указанном диапазоне мощности.

- ▶ **Не работайте с электроинструментом при неисправном выключателе.** Электроинструмент, который не поддается включению или выключению, опасен и должен быть отремонтирован.
- ▶ **До начала наладки электроинструмента, перед заменой принадлежностей и прекращением работы отключайте штепсельную вилку от розетки сети и/или выньте аккумулятор.** Эта мера предотвращает непреднамеренное включение электроинструмента.
- ▶ **Храните электроинструменты в недоступном для детей месте. Не разрешайте пользоваться электроинструментом лицам, которые не знакомы с ним или не читали настоящих инструкций.** Электроинструменты опасны в руках неопытных лиц.
- ▶ **Тщательно ухаживайте за электроинструментом. Проверяйте безупречную функцию и ход движущихся частей электроинструмента, отсутствие поломок или повреждений, отрицательно влияющих на функцию электроинструмента. Поврежденные части должны быть отремонтированы до использования электроинструмента.** Плохое обслуживание электроинструментов является причиной большого числа несчастных случаев.
- ▶ **Держите режущий инструмент в заточенном и чистом состоянии.** Заботливо ухоженные режущие инструменты с острыми режущими кромками реже заклиниваются и их легче вести.
- ▶ **Применяйте электроинструмент, принадлежности, рабочие инструменты и т. п. в соответствии с настоящими инструкциями. Учитывайте при этом рабочие условия и выполняемую работу.** Использование электроинструментов для непредусмотренных работ может привести к опасным ситуациям.

### **Сервис**

- ▶ **Ремонт Вашего электроинструмента поручайте только квалифицированному персоналу и только с применением оригинальных запасных частей.** Этим обеспечивается безопасность электроинструмента.

### **Указания по безопасности для систем тонкого распыления**

- ▶ **Содержите Ваш рабочий участок в чистоте и хорошо освещенным. Убирайте емкости для краски или растворителя, ветошь и все горючие материалы.** Возможная опасность самовоспламенения. Постоянно держите в готовности работоспособные огнетушители и устройства пожаротушения.
- ▶ **Обеспечивайте хорошую вентиляцию на участке распыления и достаточную подачу свежего воздуха во всем помещении.** Испарения горючих растворителей создают взрывоопасную атмосферу.
- ▶ **Не разбрызгивайте вещества с точкой воспламенения ниже 55 °C. Используйте вещества на основе во-**

**ды, трудноплавучих углеводородов и т.п.** Легкоплавучие испаряющиеся растворители создают взрывоопасную среду.

- ▶ **Не распыляйте в пределах источников воспламенения, как то, статических электроискр, открытого пламени, инициирующего пламени, горячих предметов, двигателей, сигарет и искр от сочленения и расщепления электрокабелей или задействования выключателей.** Такие источники искр могут привести к воспламенению атмосферы.
- ▶ **Не распыляйте материалы, опасность которых неизвестна.** Незнакомые материалы могут создать опасные условия.
- ▶ **Применяйте дополнительные, индивидуальные, защитные средства, как то, соответствующие защитные перчатки и защитные или дыхательные фильтромаски при распылении химических веществ и работе с ними.** Применение защитных средств для соответствующих условий снижает возможность воздействия опасных веществ.




▶ Учитывайте возможные опасности, исходящие от распыляемого вещества. Учитывайте маркировку на емкостях или информации изготовителя распыляемого вещества, включая требование применения индивидуальных защитных средств. Выполняйте указания изготовителя, чтобы снизить риск получения травм, вызванных пожаром, ядами, канцерогенами и т. п.

▶ Держите вилку шнура сети и кнопку выключателя пистолета-распылителя в чистоте от краски и других жидкостей. Не держите шнур для поддержки на штепсельном соединении. Упущения при сближении могут повлечь за собой электрическое поражение.

▶ **Смотрите за детьми.** Дети не должны играть с системой тонкого распыления.

## СИМВОЛЫ



Наклейка по использованию пульверизатора находится на базовом узле. Правильная интерпретация символов поможет Вам правильнее и надежнее работать с пульверизатором.

### Символы и их значение

**ALLPaint**



Пульверизатор пригоден для использования как с глазурями и лаками, так и с настенными красками.

**Область применения: «древесина»:**  
Разбрзывание водорастворимых эмалевых красок с содержанием растворителей, глазурей, грунтовок, прозрачных лаков, травильных растворов и масел

### Подробное описание

См. «Применение по назначению», стр. 168.



**Область применения «стена»:**  
Разбрзывание дисперсионных и латексных красок



См. «Смена колпачка», стр. 170.

Символы и их значение		Подробное описание
Шаг 1: Выбор правильного колпачка	Для области применения «древесина» используйте серый колпачок <b>10</b>	Для области применения «стена» используйте белый колпачок <b>9</b>
	<b>1-3</b>	<b>3-5</b>
Шаг 2: Настройка количества разбрзгиваемого вещества	Для области применения «древесина» поставьте колесико <b>4</b> на 1, 2 или 3	Для области применения «стена» поставьте колесико <b>4</b> на 3, 4 или 5
		
Шаг 3: Настройка потока воздуха	Область применения «древесина» настраивается ползунковым переключателем <b>24</b>	Область применения «стена» настраивается ползунковым переключателем <b>24</b>

## Описание продукта и услуг



**Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности.** Упущения в отношении указаний и инструкций по технике безопасности могут стать причиной поражения электрическим током, пожара и тяжелых травм.

### Применение по назначению

Электроинструмент предназначен только лишь для разбрзгивания дисперсионных и латексных красок, водорастворимых эмалевых красок с содержанием растворителей, глазурей, грунтовок, прозрачных лаков, травильных растворов и масел (**ALLPaint**).

Электроинструмент не пригоден для работы со щелочными растворами, кислотосодержащими материалами для нанесения покрытия и фасадными красками.

### Изображенные составные части

Нумерация составных частей выполнена по изображению на странице с иллюстрациями.

- 1** Пистолет-распылитель
- 2** Воздушный колпачок
- 3** Накидная гайка
- 4** Установочное колесико распыляемого количества краски
- 5** Спусковой рычаг
- 6** Стопорное кольцо
- 7** Емкость для распыляемой краски
- 8** Шланговый штуцер (пистолет-распылитель)
- 9** Колпачок (белый: для области применения «стена»)
- 10** Колпачок  
(серый: для области применения «древесина»)
- 11** Сетчатый наливной фильтр

- 12** Ведро для переливания\*
- 13** Игла распылителя
- 14** Уплотнительная прокладка емкости
- 15** Сифонная трубка
- 16** Вентиляционное отверстие
- 17** Канал для краски
- 18** Воздушный шланг
- 19** Байonetный затвор
- 20** Базовый узел
- 21** Лямка для транспортирования
- 22** Ручка для переноса
- 23** Резинка (крепление для шланга)
- 24** Ползунковый переключатель для включения и выключения и регулирования потока воздуха
- 25** Щетка для чистки
- 26** Крышка воздушного фильтра
- 27** Присоединение шланга (базовый блок)
- 28** Отсек для принадлежностей
- 29** Воздушный фильтр

\*Изображенные или описанные принадлежности не входят в стандартный объем поставки. Полный ассортимент принадлежностей Вы найдете в нашей программе принадлежностей.

## Технические данные

Пульверизатор		PFS 3000-2
Товарный №		3 603 B07 1...
Ном. потребляемая мощность	Вт	650
Производительность	мл/мин.	300
Затраты времени на покраску 2 м <sup>2</sup>	мин	1
Объем емкости для краски	мл	1000
Длина воздушного шланга	м	2
Вес согласно EPTA-Procedure 01/2003	кг	3,7
Класс защиты		<input checked="" type="checkbox"/> II
Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При других значениях напряжения, а также в специфическом для страны исполнении инструмента возможны иные параметры		

#### **Данные по шуму и вибрации**

Измеренные значения уровня шума получены в соответствии с EN 60745 и EN 50580.

Измеренный А-взвешенный уровень звукового давления электроинструмента составляет, как правило, 79 дБ(А). Частотность измерения  $K = 3 \text{ дБ}$ .

Недостоверность измерений К = 3 дБ.  
Уровень шума на рабочем месте может перевышать  
80 дБ(А).

**Пользуйтесь средствами защиты органов слуха!**

Суммарная вибрация  $a_h$  (векторная сумма трех направлений) и погрешность К определены в соответствии с ЕН 60745.

EN 60743:

$a \leq 2.5 \text{ m/s}^2$   $K = 1.5 \text{ m/s}^2$

Указанный в этих инструкциях уровень вибрации определен в соответствии со стандартизованной методикой измерений, прописанной в EN 60745, и может использоваться для сравнения электроинструментов. Он пригоден также для предварительной оценки вибрационной нагрузки. Уровень вибрации указан для основных видов работы с электроинструментом. Однако если электроинструмент будет использован для выполнения других работ, с различными принадлежностями, с применением смennых рабочих инструментов, не предусмотренных изготовителем, или техническое обслуживание не будет отвечать предписаниям, то уровень вибрации может быть иным. Это может значительно повысить вибрационную нагрузку в течение всей продолжительности работы.

Для точной оценки вибрационной нагрузки в течение определенного временного интервала нужно учитывать также и время, когда инструмент выключен или, хотя и включен, но не находится в работе. Это может значительно сократить нагрузку от вибраций в расчете на полное рабочее время.

Предусмотрите дополнительные меры безопасности для защиты оператора от воздействия вибрации, например: техническое обслуживание электроинструмента и рабочих инструментов, меры по поддержанию рук в тепле, организация технологических процессов.

## **Заявление о соответствии**



Мы заявляем под нашу единоличную ответственность, что описанный в разделе «Технические данные» продукт отвечает следующим нормам и нормативным документам: EN 60745 и EN 50580 в соответствии с положениями Директив 2011/65/EU, 2006/42/EC, 2004/108/EC.

## Техническая документация (2006/42/EC):

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

**Henk Becker**  
**Executive Vice President**  
**Engineering**

**Helmut Heinzelmann**  
**Head of Product Certification**  
**PT/ETM9**

<sup>PPA</sup>  
Fluke Bear i.v. K.w.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen  
Leinfelden, 28.02.2014

## Сборка

- ▶ Перед любыми манипуляциями с электроинструментом вытаскивайте штепсель из розетки.
  - ▶ Удостоверьтесь, что пистолет-растворитель и базовый узел собраны полностью и со всеми уплотнениями. Только в таком случае обеспечена функциональность и безопасность пульверизатора.

#### **Присоединение воздушного шланга (см. рис. А1 – А3)**

- Рассоедините резинку **23** и полностью раскрутите шланг для подачи воздуха **18**.

Присоединение базового блока:

  - Прочно вставьте байонетный затвор **19** шланга для подачи воздуха в соответствии со стрелками в пазы патрубка **27** на базовом узле.
  - Поверните байонетный затвор на четверть оборота по часовой стрелке.

#### **Присоединение к пистолету-распылителю:**

- Прочно вставьте второй байонетный затвор **19** шланга для подачи воздуха в соответствии со стрелками в пазы патрубка **8** на пистолете-распылителе.
  - Поверните байонетный затвор на четверть оборота по часовой стрелке.

**Указание:** Перед тем, как заливать разбрзыгиваемое вещество, отсоедините воздушный шланг **18** (поворот байонетного затвора **19** на четверть оборота против часовой стрелки; извлеките байонетный затвор **19** из патрубка **8**).

## Смена колпачка (см. рис. В1 – В2)

Пульверизатор поставляется с двумя колпачками:

	Колпачок 9	Колпачок 10
Цвет	белый	серого цвета
Состояние при поставке	смонтирован	в отсеке для принадлежностей <b>28</b> под крышкой воздушного фильтра <b>26</b>
Область применения	«Стена»	«Древесина»

**Указание:** Перед выбором колпачка проверьте разбрзгиваемый материал, размешав его. Для разбрзгивания жидкотекущего материала (напр., краски для древесины) лучше использовать серый колпачок **10**. Для разбрзгивания густого материала (напр., лака для древесины или краски для стен) лучше использовать белый колпачок **9**.

- Чтобы поменять колпачок, открутите накидную гайку **3**.
- Снимите воздушный колпачок **2**.
- Открутите установленный колпачок.
- Откройте крышку воздушного фильтра **26** и возьмите нужный колпачок в отсеке для принадлежностей **28**.
- Накрутите нужный колпачок на резьбу пистолета-распылителя.
- Наденьте воздушный колпачок **2** на колпачок и тую за jakiшите накидной гайкой **3**.

## Работа с инструментом

- Перед любыми манипуляциями с электроинструментом вытаскивайте штепсель из розетки.

### Подготовка к эксплуатации

- Не допускается выполнять работы по окраске распылением рядом с водными резервуарами или на соседних площадях непосредственно в водосборном бассейне.

При приобретении красок, лаков и распыляемых средств обращайте внимание на их экологичность.

### Подготовка поверхности для нанесения краски

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной.

- Гладким поверхностям придаите шероховатость и затем очистите их от шлифовальной пыли.

Во время работы возможно загрязнение не закрытых поверхностей образующимся при разбрзгивании туманом. Поэтому тщательно подготавливайте окружение окрашиваемой поверхности:

- накройте или заклейте пол, предметы интерьера, двери, окна, дверные коробки, оконные рамы и т. п.

### Подготовка разбрзгиваемого вещества

- Хорошо перемешайте краску.
- При необходимости разбавьте разбрзгиваемый материал.

Распыляемый материал	Рекомендуемое разбавление
----------------------	---------------------------

Средства для защиты древесины, масла, глазури, средства для пропитки, грунтовки для защиты от ржавчины	0 %
--	-----

Разбавляемые растворителем или водой эмалевые краски, грунтовки, лаки для нагревательных приборов, толстостойкие глазури	0 – 10 %
--	----------

Дисперсионные краски, латексные краски	0 – 10 %
--	----------

► **При разжижении обращайте внимание на сочетание распыляемого материала с растворителем.** При применении неправильного растворителя возможно возникновение комков, которые засоряют пистолет-распылитель.

► **При разбавлении разбрзгиваемого вещества следите за тем, чтобы точка воспламенения смеси после разбавления превышала 55 °C.** При разбавлении, напр., содержащих растворители лаков, точка воспламенения снижается.

### Заливка распыляемого материала (см. рис. С1 – С2)

**Указание:** Перед тем, как заливать разбрзгиваемое вещество, отсоедините воздушный шланг **18** (поворот байонетного затвора **19** на четверть оборота против часовой стрелки; извлеките байонетный затвор **19** из патрубка **8**).

- При использовании больших емкостей перелейте разбрзгиваемый материал при необходимости в небольшое ведро для переливания **12** (напр., краску для стен 10 л в пустое ведро емкостью 2,5 или 5,0 л).
- Одной рукой крепко держите пистолет-распылитель, другой рукой поверните емкость **7** в направлении символа "открытия".
- Снимите пистолет-распылитель с емкости **7**.
- Если Вы работаете с уже начатым разбрзгиваемым материалом, обязательно вставляйте очищенный сетчатый наливной фильтр **11** на емкость **7**, чтобы при наливании задерживать возможные комки краски.
- Залейте разбрзгиваемое вещество **максимум до отметки 1000** в емкость **7**.

- Установите пистолет-распылитель на емкость **7**. Поверните емкость **7** в направлении символа "закрытия", чтобы стопорное кольцо **6** отчетливо вошло в зацепление.

- Выполните пробное распыление на тестовой поверхности. (см. «Распыление», стр. 171)

При получении оптимального рисунка распыления Вы можете начать с распылением.

или

При неудовлетворительном результате распыления или если краска не выходит, выполнить операции согласно «Устранение неисправностей», описанные на стр. 173.

## Включение

- **Примите во внимание напряжение в сети!** Напряжение источника питания должно соответствовать данным на заводской табличке электроинструмента.
- **Следите за тем, чтобы базовый узел не засасывал пыль и загрязнения во время работы.**
- **Осторожно, на базовый узел не должны попадать брызги.**
- **Если во время разбрзгивания жидкость выходит, кроме предусмотренной форсунки, также и из других мест, прекратите разбрзгивать и приведите пистолет-распылитель в должное состояние.** Существует опасность поражения электрическим током.
- **Не направляйте струю краски на себя, других лиц и животных.**

## Включение (см. рис. D)

В целях экономии энергии включайте пульверизатор, только когда Вы работаете с ним.

- Проверьте, правильный ли колпачок установлен (см. «Смена колпачка», стр. 170).
- Вставьте вилку шнура сети в штепсельную розетку.
- Возьмите пистолет-распылитель в руку и направьте его на обрабатываемую поверхность.
- Для регулирования потока воздуха установите ползунковый переключатель **24** на соответствующую область применения (см. также «Настройка расхода воздуха», стр. 172).
- Нажмите на спусковой рычаг **5** пистолета-распылителя.

**Указание:** При включенном базовом узле из сопла постоянно выходит воздух.

## Выключение

- Отпустите переключатель **5** и сдвиньте ползунковый переключатель **24** до конца влево (положение **0**).
- Вньите вилку шнура сети из штепсельной розетки.

## Указания по применению

### Распыление (см. рис. E – H)

**Указание:** При использовании электроинструмента под открытым небом учитывайте направление ветра.

- Сначала выполните пробное распыление и настройте рисунок распыления и подачу распыляемого материала. (Значения настройки приведены в следующих разделах.)
- Обязательно держите пистолет-распылитель под прямым углом к обрабатываемой поверхности на одинаково-вом расстоянии около 20 – 25 см.
- Процесс распыления начинайте за пределами обрабатываемой поверхности.
- Перемещайте пистолет-распылитель в зависимости от рисунка распыления равномерно влево-вправо или вверх-вниз.

Для равномерного качества поверхности наносите краску внахлест с заходом на 4 – 5 см.

- При разбрзгивании на лежащие предметы или над головой держите пистолет-распылитель слегка под наклоном и отходите назад от обрабатываемой поверхности.

### Опасность спотыкания! Следите за возможными препятствиями в помещении.

- Не прерывайте распыление в пределах обрабатываемой плоскости.

Для гомогенного качества поверхности пистолет-распылитель нужно вести равномерно.

Неравномерное расстояние и угол распыления ведут к сильному образованию тумана и в результате к неравномерной поверхности.

- Процесс распыления заканчивайте за пределами обрабатываемой поверхности.

Никогда не разбрзгивайте до последней капли разбрзгиваемого материала в емкости. Если сифонная трубка не полностью утоплена в разбрзгиваемый материал, струя прерывается и покраска поверхности приобретает неравномерный характер.

Если разбрзгиваемый материал собрался на воздушном колпачке **2** или на колпачке, прочистите их входящей в объем поставки щеткой для чистки **25**.

### Настройка рисунка распыления (см. рис. I)

- **Никогда не приводите в действие спусковой рычаг 5 во время настройки воздушного колпачка 2.**
- Поверните воздушный колпачок **2** в желаемое положение.

Воздушный колпачок	Струя краски	Применение
		Вертикальная плоская струя для горизонтального направления работы
		Горизонтальная плоская струя для вертикального направления работы
		Круглая струя для углов, кромок и труднодоступных мест

## Настройка количества распыляемого материала (см. рис. J) (PAINTVolume)

- Поверните колесико **4**, чтобы настроить нужное количество разбрызгиваемого материала:  
ступень **1/2/3**: область применения «древесина»,  
ступень **3/4/5**: область применения «стена».

К-во распыляемого материала	Настройка
Слишком много материала на обработанной площи:	Уменьшить количество распыляемого материала. - Уменьшите ступень на одну единицу.
Слишком мало материала на обработанной площи:	Увеличить количество распыляемого материала. - Увеличьте ступень на одну единицу.

## Настройка расхода воздуха (см. рис. D) (AIRVolume)

- Установите ползунковый переключатель **24** на соответствующую область применения, чтобы настроить правильное количество воздуха и давление для используемого разбрызгиваемого материала.

Выкл.	Область применения «древесина»	Область применения «стена»

жидкотекущий разбрызгиваемый материал      густой разбрызгиваемый материал

## Перерывы в работе и транспортировка (см. рис. K-L)

Для легкой переноски пульверизатора на базовом узле предусмотрена ручка для переноски **22** и пояс **21**.

Во время работы Вы можете повесить базовый узел **20** при помощи пояса **21** через плечо.

Во время перерыва в работе пистолет-распылитель **1** можно поставить на ровную рабочую поверхность. Так из него не будет вытекать разбрызгиваемый материал.

- Всегда ставьте заполненный разбрызгиваемым веществом пистолет-распылитель ровно и ставьте его на ровную поверхность. Из лежащего пистолета-распылителя может вытекать разбрызгиваемое вещество.

## Техобслуживание и сервис

### Техобслуживание и очистка

- Перед любыми манипуляциями с электроинструментом вытаскивайте штепсель из розетки.
- Каждый раз после работы с пульверизатором тщательно очищайте все его детали и в особенности детали, соприкасающиеся с краской. Должная очистка является предпосылкой для безупречной и безопасной работы пистолета-распылителя. Если очистка не производится или производится неправильно, гарантия утрачивается.

Если требуется поменять шнур, обращайтесь на фирму Bosch или в авторизованную сервисную мастерскую для электроинструментов Bosch.

### Очистка (см. рис. M)

Очищайте пистолет-распылитель и стакан для краски всегда с соответствующим разжижителем (растворитель или вода) для использованного материала.

Никогда не прополите форсунки и вентиляционные отверстия острыми предметами.

- Выключите базовый узел **20**.
- Снимите с базового узла **20** и с пистолета-распылителя **1** шланг для подачи воздуха **18** (поверните байонетный затвор **19** на четверть оборота против часовой стрелки; извлеките байонетный затвор **19** из патрубка **8/27**).
- При необходимости очистите базовый узел тряпкой, смоченной в разбавителе, и после этого уберите базовый узел **20** и шланг для подачи воздуха **18** из зоны очистки.
- Нажмите на переключатель **5** пистолета-распылителя, чтобы в емкость мог стечь разбрызгиваемый материал.
- Открутите емкость **7** и слейте остаток разбрызгиваемого материала назад к оригинальному разбрызгиваемому материалу.
- Заполните емкость **7** на половину разбавителем (растворителем или водой) и опять закрепите ее на пистолете-распылителе **1**.
- Встряхните несколько раз пистолет-распылитель.
- Открутите емкость **7** и слейте все содержимое емкости в пустую банку.
- Снимите накидную гайку **3**, воздушный колпачок **2**, используемый колпачок **9/10** и сифонную трубку **15** вместе с уплотнением **14**.
- Очистите в ведре с разбавителем все детали, по которым проходит краска, щеткой для чистки **25** или обычным ершиком.
- Очистите также канал для краски **17** пистолета-распылителя **1**.
- Проверьте, нет ли краски и повреждений в сифонной трубке **15** и на уплотнительной прокладке емкости **14**. При необходимости еще раз прочистите уплотнение **14** разбавителем.
- Очистите вентиляционное отверстие **16** щеткой для чистки **25**.
- Очистить стакан и пистолет-распылитель снаружи салфеткой, увлажненной растворителем.

- При необходимости основательно очистите сетчатый фильтр **11** разбивителем.
- Перед сборкой дайте всем частям как следует просохнуть.
- Опять соберите пульверизатор в обратной последовательности.

#### **Очистка воздушного фильтра (см. рис. N)**

Воздушный фильтр **29** нужно время от времени прочищать. При сильном загрязнении воздушного фильтра его нужно заменить.

- Откройте крышку воздушного фильтра **26**.
- Извлеките воздушный фильтр **29**.
- Легкое загрязнение:  
выбейте воздушный фильтр **29**.  
**или**  
Сильное загрязнение:  
Очистите воздушный фильтр **29** под проточной водой и после этого хорошо просушите его во избежание образования плесени.

**или**

Поменяйте воздушный фильтр **29**.

- Опять установите воздушный фильтр.
- Опять закройте крышку воздушного фильтра **26**.

#### **Утилизация материала**

Разжижитель и остатки распыляемого материала должны быть экологично утилизированы. Учитывайте указания изготовителя и местные предписания по утилизации специальных отходов.

Вредные для окружающей среды реагенты не должны попадать в грунтовые воды или в водоемы. Не выливайте вредные для окружающей среды реагенты в канализацию!

#### **Хранение**

- Основательно очищайте пульверизатор прежде чем положить его на хранение и снимайте емкость **7** с пистолета-распылителя **1**.

### **Устранение неисправностей**

<b>Проблема</b>	<b>Причина</b>	<b>Устранение</b>
Краска плохо покрывает поверхность	Недостаточное количество краски	Поверните колесико <b>4</b> на <b>5</b>
	Большое расстояние к обрабатываемой площади	Уменьшить расстояние распыления
	Мало краски на площади, недостаточное число ходов распыления	Увеличить число ходов распыления
	Вязкая краска	Еще раз разбавьте краску и произведите пробное распыление
Расплывание краски после нанесения	Слишком много краски нанесено	Поверните колесико <b>4</b> на <b>1</b>
	Слишком маленькое расстояние до обрабатываемой площади	Увеличить расстояние распыления
	Жидкая краска	Добавьте оригинальной краски
	Слишком часто покрывали одно и тоже место краской	Снять краску и при второй попытке реже распылять на одном и том же месте
Слишком грубое распыление	Большое количество краски	Поверните колесико <b>4</b> на <b>1</b>
	Малый поток воздуха	Сдвиньте ползунковый переключатель <b>24</b> вправо
	Установлен белый колпачок <b>9</b> (слишком большой диаметр форсунки)	Установите серый колпачок <b>10</b>
	Загрязнилась игла распылителя <b>13</b>	Прочистите иглу распылителя
Сильный красочный туман	Вязкая краска	Еще раз разбавьте краску и произведите пробное распыление
	Сильно загрязнен воздушный фильтр <b>29</b>	Поменяйте воздушный фильтр
	Слишком много краски нанесено	Поверните колесико <b>4</b> на <b>1</b>
	Слишком большой поток воздуха	Сдвиньте ползунковый переключатель <b>24</b> влево
	Большое расстояние к обрабатываемой площади	Уменьшить расстояние распыления

Проблема	Причина	Устранение
Пульсация струи краски	Мало краски в емкости	Залейте краску
	Забилось вентиляционное отверстие <b>16</b> на сифонной трубке <b>15</b>	Очистите сифонную трубку и вентиляционное отверстие
	Крепление сифонной трубы <b>15</b> разболталось	Закрепите сифонную трубку
	Колпачок <b>9/10</b> сидит непрочно	Подтяните колпачок <b>9/10</b>
	Сильно загрязнен воздушный фильтр <b>29</b>	Поменяйте воздушный фильтр
	Вязкая краска	Еще раз разбавьте краску и произведите пробное распыление
Из сопла капает краска после выключения	Отложения разбрызгиваемого материала на форсунке, игле распылителя <b>13</b> и на воздушном колпачке <b>2</b>	Очистите форсунку, иглу распылителя и воздушный колпачок
	Крепление сопла разболталось	Подтяните колпачок <b>9/10</b>
Краска не выходит из сопла	Ползунковый переключатель <b>24</b> находится в положении <b>○</b>	Установите ползунковый переключатель <b>24</b> на область применения «древесина» или «стена»
	Нет напора в емкости <b>7</b>	Поверните емкость <b>7</b> в направлении символа "закрыть", чтобы стопорное кольцо <b>6</b> отчетливо вошло в зацепление 
	Крепление сифонной трубы <b>15</b> разболталось	Закрепите сифонную трубку
	Забилась игла распылителя <b>13</b>	Прочистите иглу распылителя
	Сильфонная трубка <b>15</b> засорилась	Очистите сифонную трубку
	Забилось вентиляционное отверстие <b>16</b> на сифонной трубке <b>15</b>	Очистите сифонную трубку и вентиляционное отверстие
	Отсутствует или повреждена уплотнительная прокладка емкости <b>14</b>	Наденьте (новое) уплотнение на сифонную трубку и установите его в паз
	Вязкая краска	Еще раз разбавьте краску и произведите пробное распыление
	Разбрызгиваемый материал содержит загрязнения (комки краски)	Полностью опорожните пистолет-распыльатель и очистите его; заливайте разбрызгиваемый материал через сетчатый фильтр

## Сервис и консультирование на предмет использования продукции

При всех вопросах и заказах запчастей обязательно указывайте 10-значный товарный номер по заводской табличке пульверизатора.

Сервисная мастерская ответит на все Ваши вопросы по ремонту и обслуживанию Вашего продукта и по запчастям. Монтажные чертежи и информацию по запчастям Вы найдете также по адресу:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Коллектив сотрудников Bosch, предоставляющий консультации на предмет использования продукции, с удовольствием ответит на все Ваши вопросы относительного нашей продукции и ее принадлежностей.

### Для региона: Россия, Беларусь, Казахстан, Украина

Гарантийное обслуживание и ремонт электроинструмента, с соблюдением требований и норм изготавителя производятся на территории всех стран только в фирменных или авторизованных сервисных центрах «Роберт Бош».

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Использование контрафактной продукции опасно в эксплуатации, может привести к ущербу

для Вашего здоровья. Изготовление и распространение контрафактной продукции преследуется по Закону в административном и уголовном порядке.

### Россия

Уполномоченная изготовителем организация:

ООО «Роберт Бош»  
Ул. Академика Королева 13 стр. 5  
129515 Москва

Россия  
Tel.: 8 800 100 8007 (звонок по России бесплатный)  
E-Mail: [info.powertools@ru.bosch.com](mailto:info.powertools@ru.bosch.com)  
Полную и актуальную информацию о расположении сервисных центров и приёмных пунктов Вы можете получить:  
– на официальном сайте [www.bosch-pt.ru](http://www.bosch-pt.ru)  
– либо по телефону справочно – сервисной службы Bosch 8 800 100 8007 (звонок по России бесплатный)

**Беларусь**

ИП «Роберт Бош» ОOO  
 Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента  
 ул. Тимирязева, 65А-020  
 220035, г. Минск  
 Беларусь  
 Тел.: +375 (17) 254 78 71  
 Тел.: +375 (17) 254 79 15/16  
 Факс: +375 (17) 254 78 75  
 E-Mail: pt-service.by@bosch.com  
 Официальный сайт: www.bosch-pt.by

**Казахстан**

ТОО «Роберт Бош»  
 Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента  
 г. Алматы  
 Казахстан  
 050050  
 пр. Райымбека 169/1  
 уг. ул. Коммунальная  
 Тел.: +7 (727) 232 37 07  
 Факс: +7 (727) 233 07 87  
 E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com  
 Официальный сайт: www.bosch.kz; www.bosch-pt.kz

**Утилизация**

Отслужившие свой срок пистолет-распылитель, электроузел, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую рециркуляцию отходов.

Не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор!

**Только для стран-членов ЕС:**

Согласно Европейской Директиве 2012/19/EU о старых электрических и электронных инструментах и приборах и адекватному предписанию национального права, отслужившие свой срок электроинструменты должны отдельно собираться и сдаваться на экологически чистую утилизацию.

**Возможны изменения.**

**Українська****Вказівки з техніки безпеки****Загальні застереження для електроприладів****⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

Прочитайте всі застереження і вказівки.

Недотримання застережень і вказівок може привести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.

**Добре зберігайте на майбутнє ці попередження і вказівки.**

Під поняттям «електроприлад» в цих застереженнях мається на увазі електроприлад, що працює від мережі (з електрокабелем) або від акумуляторної батареї (без електрокабелю).

**Безпека на робочому місці**

► Тримайте своє робоче місце в чистоті і забезпечте добре освітлення робочого місця. Безлад або погане освітлення на робочому місці можуть привести до нещасних випадків.

► Не працюйте з електроприладом у середовищі, де існує небезпека вибуху внаслідок присутності горючих рідин, газів або пилу. Електроприлади можуть породжувати іскри, від яких може займатися пил або пари.

► Під час праці з електроприладом не підпускайте до робочого місця дітей та інших людей. Ви можете втратити контроль над приладом, якщо Ваша увага буде відвернута.

**Електрична безпека**

► Штепсель електроприладу повинен підходити до розетки. Не дозволяється міняти щось в штепсели. Для роботи з електроприладами, що мають захисне заземлення, не використовуйте адаптери.

Використання оригінального штепселя та належної розетки зменшує ризик ураження електричним струмом.

► Уникайте контакту частин тіла із заземленими поверхнями, як напр., трубами, батареями опалення, плитами та холодильниками. Коли Ваше тіло заземлене, існує збільшена небезпека ураження електричним струмом.

► Захищайте прилад від дощу і вологи. Попадання води в електроприлад збільшує ризик ураження електричним струмом.

► Не використовуйте кабель для перенесення електроприладу, підвішування або витягування штепселя з розетки. Захищайте кабель від тепла, олії, гострих країв та деталей приладу, що рухаються. Пошкоджений або закручений кабель збільшує ризик ураження електричним струмом.

► Для зовнішніх робіт обов'язково використовуйте лише такий подовжувач, що придатний для зовнішніх робіт. Використання подовжувача, що розрахованій на зовнішні роботи, зменшує ризик ураження електричним струмом.

► Якщо не можна запобігти використанню електроприладу у вологому середовищі, використовуйте пристрій захисного вимкнення. Використання пристроя захисного вимкнення зменшує ризик ураження електричним струмом.

**Безпека людей**

► Будьте уважними, слідкуйте за тим, що Ви робите, та розсудливо поводьтесь під час роботи з електроприладом. Не користуйтесь електроприладом, якщо Ви стомлені або знаходитесь під дією наркотиків, спиртних напоїв або ліків. Мить неуважності при користуванні електроприладом може привести до серйозних травм.

► Вдягайте особисте захисне спорядження та обов'язково вдягайте захисні окуляри. Вдягання

особистого захисного спорядження, як напр., – в залежності від виду робіт – захисної маски, спецвзуття, що не ковзается, каски та наушників, зменшує ризик травм.

- **Уникайте випадкового вимикання.** Перш ніж вимкнути електроприлад в електромережу або під'єднати акумуляторну батарею, брати його в руки або переносити, впевніться в тому, що електроприлад вимкнений. Тримання пальця на вимикачі під час перенесення електроприладу або підключення в розетку увімкнутого приладу може привести до травм.
- **Перед тим, як вимкніти електроприлад, приберіть налагоджувальні інструменти та гайковий ключ.** Перебування налагоджувального інструмента або ключа в частині приладу, що обертається, може привести до травм.

- **Уникайте неприродного положення тіла.** Зберігайте стійке положення та завжди зберігайте рівновагу. Це дозволить Вам краще зберігати контроль над електроприладом у несподіваних ситуаціях.
- **Вдягайте придатний одяг. Не вдягайте просторий одяг та прикраси. Не підставляйте волосся, одяг та рукавиці до деталей приладу, що рухаються.** Просторий одяг, довге волосся та прикраси можуть потрапити в деталі, що рухаються.
- **Якщо існує можливість монтувати пиловідсмоктувальні або пилоуловлюючі пристрой, переконайтесь, щоб вони були добре під'єднані та правильно використовувалися.** Використання пиловідсмоктувального пристрою може зменшити небезпеки, зумовлені пилом.

#### **Правильне поводження та користування електроприладами**

- **Не перевантажуйте прилад.** Використовуйте такий прилад, що спеціально призначений для відповідної роботи. З придатним приладом Ви з меншим ризиком отримаєте кращі результати роботи, якщо будете працювати в заданому діапазоні потужності.
- **Не користуйтесь електроприладом з пошкодженим вимикачем.** Електроприлад, який не можна увімкнути або вимкнути, є небезпечним і його треба відремонтувати.
- **Перед тим, як регулювати що-небудь на приладі, міняти приладдя або ховати прилад, витягніть штепсель із розетки та/або витягніть акумуляторну батарею.** Ці попереджувальні заходи з техніки безпеки зменшують ризик випадкового запуску приладу.
- **Ховайте електроприлади, якими Ви саме не користуєтесь, від дітей. Не дозволяйте користуватися електроприладом особам, що не знають з його роботою або не читали ці вказівки.** У разі застосування недосвідченими особами прилади несуть в собі небезпеку.
- **Старанно доглядайте за електроприладом.** Перевіряйте, щоб рухомі деталі приладу бездоганно працювали та не зайдали, не були

пошкодженими або настільки пошкодженими, щоб це могло вплинути на функціонування електроприладу. Пошкоджені деталі треба відремонтувати, перш ніж користуватися ними знов. Велика кількість нещасних випадків спричиняється поганим доглядом за електроприладами.

- **Тримайте різальні інструменти на гостріннями та в чистоті.** Старанно доглянути різальні інструменти з гострим різальним краєм менше застрюють та легші в експлуатації.
- **Використовуйте електроприлад, приладдя до нього, робочі інструменти т. і. відповідно до цих вказівок. Беріть до уваги при цьому умови роботи та специфіку виконуваної роботи.** Використання електроприладів для робіт, для яких вони не передбачені, може привести до небезпечних ситуацій.

#### **Сервіс**

- **Віддавайте свій прилад на ремонт лише кваліфікованим фахівцям та лише з використанням оригінальних запчастин.** Це забезпечить безпечність приладу на довгий час.

#### **Правила з техніки безпеки для мікророзпилювальних систем**

- **Тримайте робоче місце у чистоті, слідкуйте за його добрим освітленням і за тим, щоб на ньому не було ємностей з фарбою або розчинником, ганчірок та інших горючих матеріалів.** Можлива небезпека самозаймання. Завжди тримайте напоготові справні вогнегасники/пожежне обладнання.
- **Слідкуйте за добробою вентиляцією в зоні розпилення і за достатньою кількістю свіжого повітря у всьому приміщенні.** Горючі розчинники, що випарувалися, створюють вибухонебезпечне середовище.
- **Не розбризкуйте і не використовуйте для очищення речовини з точкою запалення нижче 55 °C.** Використовуйте матеріали на основі води, вакколетичних углеводнів або аналогічних речовин. Легколетучі розчинники, що випаровуються, створюють вибухонебезпечне середовище.
- **Не розпилуйте близько до джерел запалення, як напр., статичних електричних іскор, відкритого вогню, факелів запалювання, гарячих предметів, моторів, сигарет і іскор від встромляння/вимінання електрокабелів або вимикання/вимикання вимикачів.** Такі джерела іскор можуть призводити до займання оточення.
- **Не розпилуйте матеріали, про які Вам не відомо, чи являють вони собою небезпеку.** Невідомі матеріали можуть створювати небезпечні умови.
- **При розпиленні або роботі з хімікатами вдягайте особисте захисне спорядження, як напр., відповідні захисні рукавиці і захисну або респіраторну маску.** Захисне спорядження для відповідних умов зменшує вплив небезпечних речовин.



- ▶ Зважайте на можливі небезпеки розприскуваного матеріалу. Зважайте на позначення на емності або на інформацію виробника розприскуваного матеріалу, включаючи вимоги користування особистим захисним спорядженням. Дотримуйтесь вказівок виробника, щоб зменшити ризик пожежі, а


також травм, що можуть викликатися отрутними речовинами, канцерогенами тощо.

- ▶ Слідкуйте за тим, щоб на штепсель шнура живлення і вимикач пістолета-роздрілювача не потрапляла фарба або інші рідини. Ніколи не тримайте шнур додатково також і за штепсельний роз'єм.

Невиконання цих вказівок може призводити до ураження електричним струмом.

- ▶ Дивіться за дітьми. Діти не повинні грatisя з мікророздрілювальною системою.

## СИМВОЛИ



Наклейка щодо користування пульверизатором знаходиться на базовій станції. Правильне розуміння символів допоможе Вам правильно та безпечно користуватися пульверизатором.

### Символи та їх значення

#### ALLPaint



Пульверизатор придатний для роботи як з глазурами і лаками, так і з фарбами для стін.

#### Сфера використання «деревина»:

Розприскування лакових фарб, що містять розчинники і можуть розбавлятися водою, глазурей, ґрунтівок, прозорих лаків, морилок і олій



#### Сфера використання «стіна»:

Розприскування дисперсних і латексних фарб

### Докладний опис

Див. «Призначення приладу», стор. 178.



Крок 1:  
Вибір правильного ковпачка



Для сфери використання «деревина» користуйтеся сірим ковпачком **10**



Для сфери використання «стіна» використовуйте білий ковпачок **9**

Див. «Заміна кришки сопла», стор. 179.



Крок 2:  
Налаштування кількості розприскуваного матеріалу

#### 1-3

Для сфери використання «деревина» встановіть коліщатко **4** на 1, 2 або 3

#### 3-5

Для сфери використання «стіна» встановіть коліщатко **4** на 3, 4 або 5

Див. «Настроювання кількості розприскуваного матеріалу», стор. 181.

**Символи та їх значення**

Кількість 3:  
Налаштування кількості  
повітря



Сфера використання  
«деревина» налаштовується на  
повзунковому перемикачі **24**



Сфера використання «стіна»  
налаштовується на  
повзунковому перемикачі **24**

**Докладний опис**

Див. «Встановлення  
кількості повітря», стор.  
**181.**

**Опис продукту і послуг**

**Прочитайте всі застереження і вказівки.**  
Недотримання застережень і вказівок  
може привести до ураження електричним  
струмом, пожежі та/або серйозних травм.

**Призначення приладу**

Електроінструмент призначений лише для  
розприскування дисперсних і латексних фарб, лакових  
фарб, що містять розчинники і можуть розбавлятися  
водою, глазурей, ґрунтовок, прозорих лаків, морилок і  
олій (**ALLPaint**).

Електроінструмент не придатний для роботи з лугами,  
матеріалами для нанесення покриття, що містять кислоту,  
і фасадних фарб.

**Зображені компоненти**

Нумерація зображених компонентів посилається на  
зображення електроприладу на сторінках з малюнками.

- 1 Пістолет-розпилювач**
- 2 Повітряний ковпачок**
- 3 Накидна гайка**
- 4 Коліщатко для регулювання кількості  
розприскуваного матеріалу**
- 5 Спусковий важіль**
- 6 Стопорне кільце**
- 7 Бачок для розприскуваного матеріалу**
- 8 Під'єднувач шланга (пістолет-розприскувач)**
- 9 Кришка сопла (біла: для сфери використання «стіна»)**
- 10 Кришка сопла (сіра: для сфери використання  
«деревина»)**
- 11 Ситечко для заливання**
- 12 Відро для переливання\***
- 13 Голка розпилювача**
- 14 Ущільнювальна прокладка бачка**
- 15 Сифонна трубка**
- 16 Вентиляційний отвір**
- 17 Канал для фарби**
- 18 Повітряний шланг**
- 19 Байонетний замок**
- 20 Базовий вузол**
- 21 Ремінь**

**22 Переносна рукоятка****23 Гумова стрічка (кріплення шланга)**

**24 Повзунковий перемикач для вмикання/вимикання та  
для регулювання кількості повітря**

**25 Щітка для чищення****26 Кришка повітряного фільтра****27 Роз'єм для шланга (базовий вузол)****28 Секція для приладду****29 Повітряний фільтр**

\*Зображене або описане приладдя не входить в стандартний  
обсяг поставки. Повний асортимент приладдя Ви знайдете в  
нашій програмі приладдя.

**Технічні дані**

Пульверизатор	PFS 3000-2	
Товарний номер	3 603 B07 1..	
Ном. споживана потужність	Вт	650
Потужність подачі	мл/хвил.	300
Витрати часу на 2 м <sup>2</sup> фарбового покриття	хвил.	1
Об'єм бачка для розприскуваного матеріалу	мл	1000
Довжина повітряного шланга	м	2
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01/2003	кг	3,7
Клас захисту	<input checked="" type="checkbox"/> /II	
Параметри зазначені для номінальної напруги [U] 230 В. При інших значеннях напруги, а також у специфічному для країни виконанні можливі інші параметри.		

**Інформація щодо шуму і вібрації**

Рівень шумів визначений відповідно до EN 60745 та EN 50580.

Оцінений як А рівень звукового тиску від приладу  
становить, як правило 79 дБ(А). Похибка K = 3 дБ.

Рівень шуму при роботі може перевищувати 80 дБ(А).

**Вдягайте наушники!**

Сумарна вібрація  $a_h$  (векторна сума трьох напрямків) та  
похибка K визначені відповідно до EN 60745:  
 $a_h < 2,5 \text{ м/c}^2$ ,  $K = 1,5 \text{ м/c}^2$ .

Зазначеній в цих вказівках рівень вібрації був визначений  
за процедурою, визначеною в EN 60745; нею можна  
користуватися для порівняння електроінструментів. Він

придатний також і для попередньої оцінки вібраційного навантаження.

Зазначеній рівень вібрації стосується головних робіт, для яких застосовується електроприлад. Однак при застосуванні електроінструменту для інших робіт, роботі з різним приладом або з іншими змінними робочими інструментами або при недостатньому технічному обслуговуванні рівень вібрації може бути іншим. В результаті вібраційне навантаження протягом всього інтервалу використання приладу може значно зростати. Для точної оцінки вібраційного навантаження треба враховувати також і інтервали часу, коли прилад вимкнутий або, хоч і увімкнений, але саме не в роботі. Це може значно зменшити вібраційне навантаження протягом всього інтервалу використання приладу. Визначте додаткові заходи безпеки для захисту від вібрації працюючого з приладом, як напр.: технічне обслуговування електроприладу і робочих інструментів, нагрівання рук, організація робочих процесів.

## Заява про відповідність

Ми заявляємо під нашу виключну відповідальність, що описаний в розділі «Технічні дані» продукт відповідає таким нормам або нормативним документам: EN 60745 і EN 50580 у відповідності до положень директив 2011/65/EU, 2006/42/EU, 2004/108/EU.

## Технічна документація (2006/42/ЕС):

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

**Henk Becker**  
Executive Vice President  
Engineering

**Helmut Heinzelmann**  
Head of Product Certification  
PT/ETM9

<sup>PPA</sup>  
Mark Reed i.V. Kmtc

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen  
Leinfelden, 28.02.2014

## Монтаж

- ▶ Перед будь-якими маніпуляціями з електроприладом витягніть штепсель з розетки.
  - ▶ Переконайтесь, що пістолет-розприскувач і базовий вузол монтовані повністю і з усіма ущільнювальними елементами. Лише за таких умов забезпечується функціональність і безпека пульверизатора.

### **Підключення повітряного шланга (див. мал. А1 – А3)**

- Відкрийте гумову стрічку **23** і повністю розкрутіть повітряний шланг **18**.
  - Підключення базового вузла:
  - Міцно встреміть байонетний замок **19** повітряного шланга згідно зі стрілками у проризі роз'єму **27** базового вузла.

- Проверніть байонетний замок на чверть оберту за годинниковою стрілкою.

#### Підключення до пістолета-розприскувача:

- Міцно встреміть байонетний замок **19** повітряного шланга згідно зі стрілками у проризі роз'єму **8** пістолета-роздрібнююча.
  - Проверніть байонетний замок на чверть оберту за годинниковою стрілкою.

**Вказівка:** Перед заливанням розбризкуваної речовини від'єднайте повітряний шланг **18** (повертання байонетного замка **19** на чверть оберту проти годинникової стрілки; витягніть байонетний замок **19** з патрубка **8**).

#### **Заміна кришки сопла (див. малюнки В1 – В2)**

Пульверизатор постачається з двома кришками сопла:

Кришка сопла 9 Кришка сопла 10		
Колір	Білий	сірого кольору
Стан під час поставки	монтажна	у секції для приладдя 28 під кришкою повітряного фільтра 26
Сфера використання	«Стіна»	«Деревина»

**Вказівка:** Перед вибором кришки сопла перевірте розприскуваний матеріал, перемішавши його. Для розприскування рідкоплінного матеріалу (напр., фарба для деревини) краще використовувати сіру кришку сопла **10**. Для розприскування густого матеріалу (напр., лак для деревини або фарба для стіни) краче використовувати білу кришку сопла **9**.

- Для зміни кришки сопла відкрутіть накидну гайку **3**.
  - Зніміть повітряний ковпачок **2**.
  - Відкрутіть монтувану кришку сопла.
  - Відкрийте кришку повітряного фільтра **26** і вийміть потрібну кришку сопла із секції для приладдя **28**.
  - Накрутіть потрібну кришку сопла на різьбу пістолета-розприсувача.
  - Надіньте повітряний ковпачок **2** на кришку сопла і міцно затягніть накидну гайку **3**.

## Експлуатація

- Перед будь-якими маніпуляціями з електроприладом витягніть штепсель з розетки.

## Підготовка до роботи

- ▶ Працювати з розпилювачем коло водоймищ або на сусідніх до них площах безпосередньо у водозбірному басейні не дозволяється.

Коли будете купувати фарби, лаки і розприскувані речовини, звертайте увагу на їхню екологічність.

## Підготовка обприскуваної поверхні

Обприскувана поверхня має бути чистою, сухою і нежирною.

- Надайте шорсткість гладким поверхням і після цього витріт' пил, що утворився від шліфування.

Під час роботи можливе забруднення не закритих поверхонь туманом від розприскуваної фарби. Тому ретельно підготовлюйте оточення ділянок, що будуть фарбуватися:

- накрійте або заклейте підлогу, предмети інтер'єру, двері, вікна, дверні коробки, віконні рами тощо.

### Підготування розбризкуваної речовини

- Добре перемішайте розприскуваний матеріал.
- За потреби розчиніть розприскуваний матеріал.

Розприскуваний матеріал	Рекомендована концентрація розчину
Морилки, олії, глазурі, засоби для просочування, ґрунтovки для захисту від іржі	0 %
Лакові фарби, що можуть розбавлятися розчинниками або водою, ґрунтovки, лаки для обігрівальних приладів, товстошарові глазурі	0 – 10 %
Дисперсійні фарби, латексні фарби	0 – 10 %

► **При розбавленні спідкуйте за тим, щоб розприскуваний матеріал і розріджувач підходили один до одного.** При використанні непридатного розріджувача можливе утворення грудок, що будуть забивати пістолет-розприскувач.

► **При розбавленні розбризкуваної речовини спідкуйте за тим, щоб точка запалення суміші після розбавлення не перевищувала 55 °C.** При розбавленні, напр., лаків, що містять розчинники, точка запалення знижується.

### Заливання розприскуваного матеріалу (див. малюнки C1 – C2)

**Вказівка:** Перед заливанням розбризкуваної речовини від'єднайте повітряний шланг 18 (повертання байonetного замка 19 на чверть оберту проти годинникової стрілки; витягніть байonetний замок 19 з патрубка 8).

- Якщо використовуються ємності великого обсягу, за потреби перелійте розприскуваний матеріал у менше за обсягом відро для переливання 12 (напр., 10 л фарби для стін у пусте відро ємністю 2,5 або 5,0 л).
- Однією рукою міцно тримайте пістолет-розприскувач, а іншою рукою поверніть бачок 7 у напрямку до символу «відкрито».
- Зніміть пістолет-розприскувач з бачка 7.
- У випадку використання вже відкритого розприскуваного матеріалу кладіть ретельно вимите ситечка для заливання 11 на бачок 7 для затримання можливих грудок фарби під час заповнення.
- Залийте розбризкувану речовину **максимум до позначки 1000** в бачок 7.



- Встановіть пістолет-розприскувач на бачок 7. Поверніть бачок 7 у напрямку до символу «закрито», щоб стопорне кільце 6 відчутно зайшло у зачеплення.



- Здійсніть пробне розприскування на тестовій поверхні. (див. «Розприскування», стор. 180)

Якщо Ви отримали оптимальну геометрію струменю, можете розпочинати розприскування.

або

Якщо результат розприскування незадовільний або фарба не виходить, зробіть, як описано в «Усунення несправностей» на стор. 183.

### Початок роботи

- **Зважайте на напругу у мережі!** Напруга в джерелі струму повинна відповідати даним на заводській таблиці електроприладу.
- **Слідкуйте за тим, щоб базовий вузол протягом роботи не міг всмоктати пил або інші забруднення.**
- **Слідкуйте за тим, щоб ніколи не розприскувати на базовий вузол.**
- Якщо під час розбризкування рідина виходить з інших місць, крім передбаченої для цього форсунки, зупиніть розбризкування і знову приведіть пістолет-розпилювач в належний стан. Існує небезпека ураження електричним струмом.
- **Не розпилюйте на себе, інших осіб та на тварин.**

### Вимикання (див. мал. D)

З метою заощадження електроенергії вмикайте пульверизатор лише коли Ви працюєте з ним.

- Переконайтесь в тому, що монтована правильна кришка сопла (див. «Заміна кришки сопла», стор. 179).
- Встроміть штепсель в розетку.
- Візьміть пістолет-розприскувач в руку і спрямуйте його на обприскувану поверхню.
- Для регулювання кількості повітря встановіть повзунковий перемикач 24 на потрібну сферу використання (див. також «Встановлення кількості повітря», стор. 181).
- Натисніть на спусковий важіль 5 на пістолет-розприскувачі.

**Вказівка:** Коли увімкнений базовий вузол, з сопла завжди виходить повітря.

### Вимикання

- Відпустіть спусковий важіль 5 і пересуньте повзунковий перемикач 24 до кінця ліворуч ( положення O).
- Витягніть штепсель з розетки.

### Вказівки щодо роботи

#### Розприскування (див. мал. E – H)

**Вказівка:** Зважайте на напрямок вітру при використанні електроприладу надворі.

- Спочатку здійсніть пробне розприскування і приведіть геометрію струменю і кількість розприскуваного

- матеріалу у відповідність до розприскуваного матеріалу. (настройки див. у наступних розділах)
- Обов'язково тримайте пістолет-роздрібнюючий під прямим кутом до оброблюваного об'єкта на однаковій відстані в 20 – 25 см.
  - Починайте розприскування поза обприскуваною поверхнею.
  - В залежності від геометрії струменю рівномірно водіть пістолетом-роздрібнюючим з боку в бік або догори і донизу.
- Рівномірна якість поверхні утворюється, якщо смуги заходять одна на одну на 4 – 5 см.
- При розприскуванні на лежачі об'єкти або над головою тримайте пістолет-роздрібнюючий злегка нахиленим і відходьте назад від оброблюваної поверхні.
- Небезпека перечеплення! Зважайте на можливі перешодки в приміщенні.**
- Уникайте зупинок на обприскуваній поверхні.
- При рівномірному веденні пістолета-роздрібнюючого утворюється рівномірна якість поверхні.
- Нерівномірні відстані і кут розприскування призводять до утворення сильного фарбового туману і, таким чином, до нерівномірної поверхні.
- Закінчуйте розприскування поза обприскуваною поверхні.

Ніколи не розбризкуйте матеріал до останньої краплі в бачку. Якщо трубка для засмоктування рідини повністю не занурюється в розприскуваний матеріал, струмінь переривається й утворюється нерівномірний характер поверхні.

Якщо розприскуваний матеріал збирається на повітряному ковпачку 2 або кришці сопла, очистіть ці деталі доданою щіткою для чищення 25.

#### Настроювання геометрії струменю (див. мал. I)

- **Ніколи не натискайте на спусковий важіль 5 під час настроювання повітряного ковпачка 2.**
- Поверніть повітряний ковпачок 2 у бажане положення.

Повітряний ковпачок	Струмінь	Використання
		вертикальний плоский струмінь для горизонтального напрямку роботи
		горизонтальний плоский струмінь для вертикального напрямку роботи
		круглий струмінь для кутів, країв і важкодоступних місць

#### Настроювання кількості розприскуваного матеріалу (див. мал. J)

##### (PAINTVolume)

- Налаштуйте бажану кількість розприскуваного матеріалу, повернувши коліщатко 4:
- Ступені 1/2/3: сфера використання «деревина»,  
Ступені 3/4/5: сфера використання «стіна».

Кількість розприскуваного матеріалу	Настроювання
Забагато розприскуваного матеріалу на обприскуваній поверхні:	Необхідно зменшити кількість розприскуваного матеріалу. – Зменшіть ступінь на одиницю.
Замало розприскуваного матеріалу на обприскуваній поверхні:	Необхідно збільшити кількість розприскуваного матеріалу. – Збільшіть ступінь на одиницю.

#### Встановлення кількості повітря (див. мал. D)

##### (AIRVolume)

- Встановіть повзунковий перемикач 24 на потрібну сферу використання для налаштування відповідної кількості повітря і відповідного друку для використуваного розприсканого матеріалу.

Викл.	Сфера використання «деревина»	Сфера використання «стіна»

рідкоплинний розприскуваний матеріал	густий розприскуваний матеріал
--------------------------------------	--------------------------------

#### Перерви в роботі і транспортування (див. мал. K – L)

Для легкого перенесення пульверизатора на базовому вузлу передбачені переносна рукоятка 22 і ремінь 21. Під час роботи можна закріпити базовий вузол 20 за допомогою ременя 21 через плече.

Під час перерв у роботі пістолет-роздрібнюючий 1 можна поставити на рівну робочу поверхню. У такому положенні розприскуваний матеріал з нього витікати не може.

- **Ставте пістолет-роздрібнюючий із залитою в нього розприскуваною речовиною завжди рівно на рівну поверхню.** З пістолета-роздрібнююча, що лежить, може витікати розприскувана речовина.

## Технічне обслуговування і сервіс

### Технічне обслуговування і очищення

- Перед будь-якими маніпуляціями з електроприладом витягніть штепсель з розетки.

- Кожного разу після використання ретельно очищайте деталі пульверизатора і особливо всі деталі, що мають контакт з фарбою. Належне очищення є обов'язковою умовою для бездоганної і безпечної роботи пістолета-розприскувача. Якщо очищення не здійснюється або здійснюється не належним чином, гарантія втрачається.

Якщо треба помінити під'єднувальний кабель, це треба робити на фірмі Bosch або в сервісній майстерні для електроінструментів Bosch, щоб уникнути небезпек.

#### Очищення (див. мал. М)

Завжди очищуйте пістолет-розприскувач і бачок для розприскуваного матеріалу за допомогою відповідного розріджувача (розвинника або води), що пасує до використаного розприскуваного матеріалу.

Ніколи не очищайте отвори у соплах і повітряні отвори гострими предметами.

- Вимкніть базовий вузол **20**.
- Зніміть з базового вузла **20** із пістолета-розприскувача **1** повітряний шланг **18** (поверніть байонетний замок **19** на четверть оберту проти годинникової стрілки; вийміть байонетний замок **19** з роз'єму **8/27**).
- За необхідності очистіть базовий вузол ганчіркою, змоченою у розвиннику, а потім приберіть базовий вузол **20** і повітряний шланг **18** із зони очистки.
- Натисніть на спусковий важіль **5** пістолета-розприскувача, щоб розприскуваний матеріал міг стекти в бачок.
- Відкрутіть бачок **7** і злийте залишок розприскуваного матеріалу назад в ємність з розприскуванням матеріалом.
- Наповніть бачок **7** наполовину розріджувачем (розвинником або водою) і знову закріпіть його на пістолеті-розприскувачі **1**.
- Декілька разів струссіть пістолет-розприскувач.
- Відкрутіть бачок **7** і злийте весь його вміст у порожню банку від матеріалу.
- Зніміть накидну гайку **3**, повітряний ковпачок **2**, використовувану кришку сопла **9/10** і сифонну трубку **15** разом з ущільнювачем бачка **14**.
- У віді з розріджувачем очистіть усі деталі, по яких проходить фарба, щіткою для чищення **25** або звичайним йоржиком.
- Очистіть також канал для фарби **17** пістолета-розприскувача **1**.
- Перевірте, чи немає залишків фарби і пошкоджень у сифонній трубці **15** і на ущільнювальній прокладці бачка **14**.
- За потреби ще раз очистіть ущільнювач бачка **14** розріджувачем.
- Очистіть вентиляційний отвір **16** щіткою для чищення **25**.

- Протріть бачок і пістолет-розприскувач ззовні ганчіркою, змоченою у розріджувачі.
- За потреби ретельно очистіть ситечко для заливання **11** розріджувачем.
- Перед монтажем дайте всім деталям добре просохнути.
- Знов змонтуйте пульверизатор у зворотній послідовності.

#### Очищення повітряного фільтра (див. мал. N)

Повітряний фільтр **29** необхідно час від часу чистити. При сильному забрудненні повітряного фільтра його потрібно замінити.

- Відкрийте кришку повітряного фільтра **26**.
- Вийміть повітряний фільтр **29**.
- Легке забруднення:  
Вибийте повітряний фільтр **29**.  
або  
Сильне забруднення:  
Очистіть повітряний фільтр **29** під проточною водою і дайте йому добре висохнути для запобігання утворенню пліснів.  
або  
Помінайте повітряний фільтр **29**.
- Знов вставте повітряний фільтр.
- Знов закрійте кришку повітряного фільтра **26**.

#### Видалення матеріалів

Розріджувач і залишки розприскуваних матеріалів треба видаляти екологічно чистим способом. Зважайте на вказівки виробника щодо видалення і місцеві приписи щодо видалення особливого сміття.

Хімікати, шкідливі для навколошнього середовища, не повинні потрапляти в землю, ґрунтові води і у водоймища. Ніколи не зливайте хімікати, шкідливі для навколошнього середовища, в каналізацію!

#### Зберігання

- Ретельно очищуйте пульверизатор перед тим, як покласти його на зберігання, і знімайте бачок **7** з пістолета-розпилювача **1**.

## Усуення несправностей

Проблема	Причина	Що робити
Розприскуваний матеріал не покриває поверхню, як треба	Замало розприскуваного матеріалу	Поверніть коліщатко <b>4 на 5</b>
	Завелика відстань до обприскуваної поверхні	Зменшіть відстань до обприскуваної поверхні
	Замало розприскуваного матеріалу на обприскуваній поверхні, матеріал занадто рідко розприскується над обприскуваною поверхнею	Густіше розприскуйте матеріал над обприскуваною поверхнею
Розприскуваний матеріал розтікається після нанесення	Розприскуваний матеріал занадто в'язкотекучий	Ще раз розбавте фарбу і здійсніть пробне розприскування
	Нанесено забагато розприскуваного матеріалу	Поверніть коліщатко <b>4 на 1</b>
	Замала відстань від обприскуваної поверхні	Збільшіть відстань до обприскуваної поверхні
	Розприскуваний матеріал занадто рідкотекучий	Додайте оригінальний розприскуваний матеріал
Занадто грубе розприскування	Матеріал занадто густо розприскується над одним і тим же місцем	Зніміть фарбу і під час другої спроби розприскування не розприскуйте матеріал так густо над одним і тим же місцем
	Завелика кількість розприскуваного матеріалу	Поверніть коліщатко <b>4 на 1</b>
	Недостатній струмінь повітря	Пересуньте повзунковий перемикач <b>24</b> праворуч
	Монтована біла кришка сопла <b>9</b> (завеликий діаметр сопла)	Монтуйте сіру кришку сопла <b>10</b>
Занадто сильний фарбовий туман	Забруднилася голка розпилювача <b>13</b>	Прочистіть голку розпилювача
	Розприскуваний матеріал занадто в'язкотекучий	Ще раз розбавте фарбу і здійсніть пробне розприскування
	Сильно забруднився повітряний фільтр <b>29</b>	Заміна повітряного фільтра
	Нанесено забагато розприскуваного матеріалу	Поверніть коліщатко <b>4 на 1</b>
Розприскуваний струмінь пульсус	Завелика кількість повітря	Пересуньте повзунковий перемикач <b>24</b> ліворуч
	Завелика відстань до обприскуваної поверхні	Зменшіть відстань до обприскуваної поверхні
	Замало розприскуваного матеріалу у бачку	Долийте розприскуваний матеріал
	Вентиляційний отвір <b>16</b> на сифонній трубці <b>15</b> забився	Прочистіть трубку для засмоктування рідини і вентиляційний отвір
Розприскуваний матеріал капає з сопла	Розхиталася трубка для засмоктування рідини <b>15</b>	Добре вstromіть трубку для засмоктування рідини
	Кришка сопла <b>9/10</b> сидить нещільно	Підтягніть кришку сопла <b>9/10</b>
	Сильно забруднився повітряний фільтр <b>29</b>	Заміна повітряного фільтра
	Розприскуваний матеріал занадто в'язкотекучий	Ще раз розбавте фарбу і здійсніть пробне розприскування
Відкладення розприскуваного матеріалу на соплі, голці сопла <b>13</b> і повітряному ковпачку <b>2</b>	Відкладення розприскуваного матеріалу на соплі, голці сопла <b>13</b> і повітряному ковпачку <b>2</b>	Очистіть сопло, голку сопла і повітряний ковпачок
	Сопло розхиталося	Підтягніть кришку сопла <b>9/10</b>

Проблема	Причина	Що робити
З сопла не виходить розпрыскуваний матеріал	Повзунковий перемикач <b>24</b> стоїть у положенні <b>О</b>	Встановіть повзунковий перемикач <b>24</b> на сферу використання «деревина» або «стіна»
	Відснітний тиск у бачку <b>7</b>	Поверніть бачок <b>7</b> у напрямку до символу «закрито», щоб стопорне кільце <b>6</b> відчутно зайдло у зачеплення
	Розхиталася трубка для засмоктування рідини <b>15</b>	Добре вstromіть трубку для засмоктування рідини
	Забилася голка розпилювача <b>13</b>	Прочистіть голку розпилювача
	Забилася трубка для засмоктування рідини <b>15</b>	Прочистіть трубку для засмоктування рідини
	Вентиляційний отвір <b>16</b> на сифонній трубці <b>15</b> забився	Прочистіть трубку для засмоктування рідини і вентиляційний отвір
	Немає або пошкоджений ущільнювач бачка <b>14</b>	Надіньте (новий) ущільнювач бачка на сифонну трубку і вstromіть його в паз
	Розпрыскуваний матеріал занадто в'язкотекучий	Ще раз розбавте фарбу і здійсніть пробне розпрыскування
	Розпрыскуваний матеріал забруднений (грудки фарби)	Повністю спорожніть і очистіть пістолет-розпрыскувач; заливайте розпрыскуваний матеріал через ситечко для заливання

## Сервіс та надання консультацій щодо використання продукції

При всіх запитаннях і при замовленні запчастин, будь ласка, обов'язково зазначайте 10-значний товарний номер, що знаходиться на заводській табличці пульверизатора.

Сервісна майстерня відповість на запитання стосовно ремонту і технічного обслуговування Вашого виробу. Малюнки в деталях і інформацію щодо запчастин можна знайти за адресою:

**www.bosch-pt.com**

Команда співробітників Bosch з надання консультацій щодо використання продукції із задоволенням відповість на Ваш запитання стосовно нашої продукції та приладдя до неї.

Гарантійне обслуговування і ремонт електроінструменту здійснюються відповідно до вимог і норм виготовлювача на території всіх країн лише у фірмових або авторизованих сервісних центрах фірми «Роберт Бош». ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Використання контрафактної продукції небезпечне в експлуатації і може мати негативні наслідки для здоров'я. Виготовлення і розповсюдження контрафактної продукції переслідується за Законом в адміністративному і кримінальному порядку.

### Україна

ТОВ «Роберт Бош»

Сервісний центр електроінструментів

вул. Крайня, 1, 02660, Київ-60

Україна

Тел.: (044) 4 90 24 07 (багатоканальний)

E-Mail: pt-service.ua@bosch.com

Офіційний сайт: [www.bosch-powertools.com.ua](http://www.bosch-powertools.com.ua)

Адреса Регіональних гарантійних сервісних майстерень зазначена в Національному гарантійному талоні.

## Утилізація

Пістолет-розпрыскувач, електричну вузол, приладдя і упаковку треба здавати на екологічно чисту повторну переробку.

Не викидайте електроінструменти в побутове сміття!

### Лише для країн ЄС:



Відповідно до європейської директиви 2012/19/EU про відпрацьовані електро- і електронні прилади і їх перетворення в національному законодавстві електроприлади, що вийшли з вживання, повинні здаватися окремо і утилізуватися екологічно чистим способом.

Можливі зміни.

## Қазақша



Сәйкестік туралы сертифікат Немірі RU C-DE.ME77.B.01092

Сәйкестік туралы сертифікаттың қолданылу мерзімі 20.01.2019 дейін «Электр - машинақұрылышы енімдері сапа жүйесін стандарттау сертификаттау орталығы» ЖШҚ 141400, Мәскеу облысы, Химки қ.

Ленинградская к., 29

Сәйкестік туралы сертифікаттар мына мекенжайда сақталады:

ООО „Роберт Бош“

ул. Акад. Королева, 13 стр. 5

Россия, 129515, Москва

Өндірү күні нұсқаулықтың соңғы, мұқаба бетінде көрсетілген.

Импорттаушы контакттік мәліметін орамада табу мүмкін.

## Өнімді пайдалану мерзімі

Өнімнің қызмет ету мерзімі 7 жыл. Өндірілген мерзімнен бастап (өндіру күні зауыт тақташасында жазылған) істептей 5 жыл сақтағаннан соң, өнімді тексеруіз (сервистік тексеру) пайдалану ұсынылмайды.

## Қызыметкер немесе пайдаланушының қателіктері мен істен шығу себептерінің тізімі

- тұтқасы мен корпусы бұзылған болса, өнімді пайдаланбаңыз
- өнім корпусынан тікелей түтін шықса, пайдаланбаңыз
- тоқ сымы бұзылған немесе оқшаулаусыз болса, пайдаланбаңыз
- жауын –шашын кезінде сыртта (далада) пайдаланбаңыз
- корпус ішіне су кірсе құрылғыны қосуши болмаңыз
- қөп үшкін шықса, пайдаланбаңыз
- қатты діріл кезінде пайдаланбаңыз

## Шекті күй белгілері

- тоқ сымының тозуы немесе зақымдануы
- өнім корпусының зақымдануы

## Қызымет көрсету түрі мен жиілігі

Әр пайдаланудан соң өнімді тазалау ұсынылады.

## Сақтау

- құргақ жерде сақтау керек
- жоғары температура көзінен және күн сәулелерінің әсерінен алыс сақтау керек
- сақтау кезінде температуралың кенет ауытқуынан қорғау керек
- орамасыз сақтау мүмкін емес
- сақтау шарттары туралы қосымша ақпарат алу үшін МЕМСТ 15150 (Шарт 1) құжатын қараңыз

## Тасымалдау

- тасымалдауда кезінде өнімді құлатуға және кез келген механикалық ықпал етуге қатаң тыйым салынады
- босату/жүктеу кезінде пакетті қысатын машиналарды пайдалануға рұқсат берілмейді.
- тасымалдауда шарттары талаптарын МЕМСТ 15150 (5 шарт) құжатын қояңыз.

## Қауіпсіздік нұсқаулары

### Электр құралдарының жалпы қауіпсіздік нұсқаулықтары

#### **ДЕСКЕРТУ** Барлық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелерді қояңыз.

Техникалық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелерді сақтама тоқтың соғуына, ерт және/немесе ауыр жаракаттануларапта алып келу мүмкін.

#### Болашақ жұмыстар үшін қауіпсіздік нұсқаулықтары мен ескертпелерді сақтаң қояңыз.

Қауіпсіздік нұсқаулықтарында пайдаланылған „Электр құрал“ атауының желіден құат алатын электр құралдарына (желілік кабелі менен) және аккумуляторден құат алатын электр құралдарына (желілік кабелі жок) қатысы бар.

## Жұмыс орнының қауіпсіздігі

- Жұмыс орнын таза және жақсы жарықталған жағдайда ұстаңыз. Тәртіп немесе жарық болмаған жұмыс аймақтары жазатайым оқиғаларға алып келу мүмкін.
- Жанатын сыйықтықтар, газдар немесе шаш жылыған жарылыс қауіпі бар қоршауда электр құралды пайдаланбаңыз. Электр құралдары үшкін шығарып, шаш немесе буларды жандыруы мүмкін.
- Электр құралдарын пайдалану кезінде балалар және басқа адамдарды ұзақ жерге шеттетіңіз. Ауытқу кезінде құрал бақылауын жоғалтуыңыз мүмкін.

## Электр қауіпсіздігі

- Электр құрал штепселинің айрыры розеткаға сымы қажет. Айрырды ешқандай өзгерту мүмкін емес. Жерге қосулы электр құралдарменен ешқандай адаптерлік айрырды пайдаланбаңыз. Өзгертилген айыр және жармады розеткаларды пайдалану электр тоқ соғу қауіпін төмendetеді.
- Құбыр, жылдатын жабдық, плита және сұйықыш сияқты жерге қосулы құралдар сиртына тименіз. Егер дененіз жерге қосулы болса, электр тоғының соғу қаупі артады.
- Электр құралдарын ылғалдан, сыйдан сақтаңыз. Электр құралының ішіне су кірсе, ол электр тоғының соғу қаупін арттырады.
- Элеңк құралды алып жүрү, асып қюю немесе айрырын розеткадан шығару үшін кабельді пайдаланбаңыз. Кабельді ыстықтан, майдан, өткір шеттерден немесе құралдың жылжыма бөлектерінен алыс жерде ұстаңыз. Зақымдалған немесе шиеленіскең кабель электр тоғының соғу қаупін арттырады.
- Электр құралымен ашық жерде жұмыс істесеңіз, тек сыртта пайдалануға арналған үзартқышты пайдаланыңыз. Сыртта пайдалануға арналған үзартқышты пайдалану электр тоғының соғу қаупін төмendetеді.
- Электр құралын ылғалды қоршауда пайдалану қажет болса, автоматты сақтандырыш ажыратқышын пайдаланыңыз. Автоматты сақтандырыш ажыратқышты пайдалану тоқ соғу қаупін төмendetеді.

## Адамдар қауіпсіздігі

- Сақ болып, не істеп жатқаныңызға айрықша көңіл боліп, электр құралын ретімен пайдаланыңыз. Шаршаган жағдайда немесе еліткіш, алкогол менесе дәрі әсері астында электр құралды пайдаланбаңыз. Электр құралды пайдалануда секундтық, абайсызық қатты жаракаттануларапта алып келу мүмкін.
- Жеке сақтайтын кімді және әрдайым қорғаныш көзілдірікті кіміз. Электр құрал түріне немесе пайдалануына байланысты шаштұқыш, сырғудан сақтайтын бәтеңке, сақтайтын шлем немесе құлақ

сақтағышы сияқты жеке қорғаныс жабдықтарын кио жарақаттану қаупін төмendetеді.

- ▶ **Байқаусыз пайдаланудан аулақ болыңыз.** Электр құралын тоқа және/немесе аккумуляторға қосуда, оны көтергендеге немесе алып жүргенде, өшіруі болуына көз жеткізіңіз. Электр құралын көтеріп түрғанда, бармақта ақыратқышта үстая немесе құрылышы қосулы күйде тоққа қосу, жазатайым оқиғалда алып келуі мүмкін.
  - ▶ **Электр құралын қосудан алдын реттейтін аспаптарды және гайка кілттерін алғыстырыңыз.** Айналатын бөлшекте түрган аспап немесе кілт жарақаттануларға алып келуі мүмкін.
  - ▶ **Қылышсыз дene күйінде тұрмасыз.** Тірек күйде тұрып, әрқашан өзінізді сенімді ұстаңыз. Осылай сіз күтпеген жағдайда электр құралды жақсырақ бақылайсыз.
  - ▶ **Жұмысқа жарамды киім киіңіз. Кең немесе сәнді киім кименіз.** Шашыңызды, киім және қолғалты қозғалмалы бөлшектерден алып ұстаңыз. Кең киім, әшекі немесе ұзын шаш қозғалмалы бөлшектерге тиом мүмкін.
  - ▶ **Шаңсорғыш және шаңтұтыш жабдықтарды құрғанда, олардың қосылғандығына және дұрыс пайдаланыуына көз жеткізіңіз.** Шаңсорғышты пайдалану шаң себебінен болатын қауіпперді азайтады.
- Электр құралдары пайдалану және күту**
- ▶ **Құралды аса көп жүктеменіңіз. Жұмысыңыз үшін жарамды электр құралын пайдаланыңыз.** Жарамды электр құралымен керекті жұмыс аймағында дұрыс әрі сенімді жұмыс істейсіз.
  - ▶ **Ажыратқышы дұрыс емес электр құралын пайдаланбаңыз.** Қосуға немесе өшіруге болмайтын электр құралы қауіпті болып, оны жөндеу қажет болады.
  - ▶ **Жабдықтарды реттеу, бөлшектерін алмастыру немесе құралды алып қоюдан алдын айрыды розеткадан шығарының және/немесе аккумуляторды алып тастаңыз.** Бұл сақтақ әрекеті электр құралдың байқаусыз қосылуына жол бермейді.
  - ▶ **Пайдаланылмайтын электр құралдарды балалар қолы жетпейтін жайға қойыңыз.** Осыларды білмейтін немесе осы ескертпелердің оқылмаған адамдарға бұл құралды пайдалануға жол берменіз. Тәжірбесіз адамдар қолында электр құралдары қауіпті болады.
  - ▶ **Электр құралдарын үқыпты күтіңіз. Қозғалмалы бөлшектердің кедегісін істейіне және кептеліп қалмауына, бөлшектердің ақаусыз немесе зақымдалмаған болуына, электр құралының зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.** Зақымдалған бөлшектері бар құралды пайдаланудан алдын жөндеңіз. Электр құралдарының дұрыс күтілеуі жазатайым оқиғалда сабеп болып жатады.
  - ▶ **Кескіш аспаптарды еткір және таза күйде сақтаңыз.** Дұрыс күтілген және кескіш жиектері еткір кескіш аспаптар аз кептеліп, кесілетін бетке оңай бағытталады.

▶ **Электр құралын, жабдықтарды, алмалы-салмалы аспаптарды және т.б. осы нұсқауларға сыйынан жұмыс жасауда қаралмаған жұмыстарда пайдалану қауіпті.**

### Қызмет

- ▶ **Электр құралының тек білікті маманға және арнаулы бөлшектермен жөндеңіңіз.** Сол арқылы электр құралының қауіпсіздігін сақтайсыз.

### Бүріккіш жүйелер үшін қауіпсіздік нұсқаулары

▶ **Жұмыс аймағын таза, жарық және болу немесе еріткіш ыдыстарынан, шуберектерден және басқа жанаты материалдардан бос ұстаңыз.** Өз оталу қауіп. Жұмыс әрт сөндіргішін/сөндіргіш аспаптарын әрдайым қолжетімді ретте ұстаңыз.

▶ **Бүріккіш аймағын желдетуді және бөлмеде жетерлік таза ауа болуын қамтамасыз етіңіз.** Буланын кеткен өртөнгіш ерткіштер жарылуы мүмкін қоршауды жасайды.

▶ **Жанатын нүктесі 55 °C төмөн жатқан материалдарды бүркітпеніз және тазаламаңыз.** Су, кем ұшатын көмірсүт немесе үсіс заттар негізінде материалдарды пайдаланыңыз. Жылдам ұшатын буланған ерткіштер жарылуы мүмкін болған қоршауды жаратады.

▶ **Турақты электр үшқандар, ашық алау, оталуар, ыстық заттар, қозғалтқыштар, шылым және тақ кабельдердің қосып өшіруден немесе өшіргіштерді пайдаланудан шығатын үшқындар аймағында бүркімейіз.** Осындан үшқын көздері қоршава оталуына алып келуі мүмкін.

▶ **Қауіп белгілі болмаған материалдарды пайдаланбаңыз.** Белгіз материалдар қаупті шарттарды жаратады.

▶ **Химиялық заттарды бүркү немесе қолдану кезінде тиісті қорғайтын қолғап пен сақтаитын немесе газдан сақтаитын маска сияқты қосырма жеке қорғау жабдықтарын киіңіз.** Тиісті шарттарда қорғайтын жабдықтарды пайдаланып қаупті заттардан сақтаңызы.



▶ **Бүріккіш заттардың қауптеріне назар аударыңыз.** Ысдыстағы белгілерге назар аударыңыз немесе бүріккіш заттардың өндіруші нұсқауларын ескеріңіз, сонымен бірге жеке сақтаитын жабдықтарды пайдалану талаптырын да.


Өндіруші нұсқауларын орында алау, у, концерген т.б. арқылы жарақаттану қаупін төмendetіу мүмкін.

▶ **Желі айры мен бүріккіш пистолеттің түймешесінде болу мен басқа сүйкітыштар**

**болжауы тиіс. Ажыратқыштарға қосуда ешқашан кабельді ұстамаңыз.** Орындауда нәтижесінде тоқ соғуына алып келуі мүмкін.

► **Балаларға абай болыңыз.** Балалардың бүріккіш жүйемен ойнамаудың көз жеткізілі.

## Белгілер



Бүріккіш жүйені реттеу бойынша жапсырма негізгі станцияда орналасқан. Белгілерді дұрыс түсіну сізге бүріккіш жүйені жылдам әрі сенімді пайдалануға көмектеседі.

### Белгілер мен олардың мағанасы

#### ALLPaint

Бүріккіш жүе көкшіл сыр мен лактар және қабырга бояуларына арналған.



**„Ағаш“ жұмысы:**  
Еріткіштерді қамтитын және сумен сүйілтатын лак бояуларымен, көкшіл сыр, төсеме бояу, мәлдір лак, бекіткіш пен майларды бүркү



#### Толық сипаттама

„Тағайындалу бойынша қолдану“, 189 бетінде қараңыз.



Қадам 1:  
Дұрыс форсунка қақпағын таңдау



„Ағаш“ жұмысы үшін сұр форсунка қақпағын **10** таңдаңыз



„Қабырга“ жұмысы үшін сұр форсунка қақпағын **9** таңдаңыз

„Форсунка қалпақшасын алмастыру“, 190 бетінде қараңыз.




**1-3**

**3-5**

„Бүріккіш материал көлемін реттеу“, 192 бетінде қараңыз.

Қадам 2:  
Бүріккіш материал көлемін реттеу

„Ағаш“ жұмысы үшін Қадам 1, „Қабырга“ жұмысы үшін Қадам 3, 4 немесе 5 айналма реттегіште **4** орнатыңыз



Қадам 3:  
Ая көлемін реттеу

„Ағаш“ жұмысын сырғақ қосқышта **24** орнатыңыз



„Қабырга“ жұмысын сырғақ қосқышта **24** орнатыңыз

„Ая көлемін реттеу“, 192 бетінде қараңыз.

## Өнім және қызмет сипаттамасы



**Барлық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелерді оқызың.**  
Техникалық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелерді сақтамау тоқтың соғуына, өрт және/немесе ауыр жаракттануларап алып келүі мүмкін.

### Тағайындалу бойынша қолдану

Электр құралы тек дисперсиялық пен латекс бояуларын, еріткіштерді қамтитын және сумен сұйылтатын лак бояуларымен, кекшіл сыр, тесеме бояя, молдір лак, бекітіш пен майларды буркуге арналған (**ALLPaint**).

Электр құралы сілтіт, қышыл қамтитын жамылғы мен фасад бояуларын өндөреуге арналмаған.

### Бейнеленген құрамды бөлшектер

Көрсетілген құрамдастар нөмірлері сүреттері бар беттегі электр құралының сипаттамасына негізделген.

#### 1 Бүріккіш пистолет

- 2 Аяқ қалпақшасы
- 3 Жаппа сомын
- 4 Бүркү материалы қолемі айналма реттегіші
- 5 Басқару қосышы
- 6 Жабу сақинасы
- 7 Бүріккіш материалы үшін контейнер
- 8 Шланг қосу (бүріккіш пистолет)
- 9 Форсунка қалпақшасы (ақ: „Қабырға“ жұмысы үшін)
- 10 Форсунка қалпақшасы (сүр: „Ағаш“ жұмысы үшін)
- 11 Толтыру торшасы
- 12 Қотару шелегі\*
- 13 Форсунка инесі
- 14 Контейнер тығызыдауышы
- 15 Құбырлық тіреуше
- 16 Аяқ шығару тесірі
- 17 Бояу каналы
- 18 **Аяқ шлангі**
- 19 Найзали құлып
- 20 **Негізгі бөлік**
- 21 Аспа бау
- 22 Тұтқа
- 23 Резенке таспа (шланг ұстағышы)
- 24 Жылжымалы қосқыш қосу/өшіру үшін және аяқ қолемін реттеу үшін
- 25 Тазалау қылшағы
- 26 Аяқ сүзгі қаптамасы
- 27 Шлангті қосу (негізгі құрал)
- 28 Керек-жаралтар жәшігі
- 29 Аяқ сүзгісі

\*Бейнеленген немесе сипатталған жабдықтар стандартты жеткізу көлемімен қамтыймайды. Толық жабдықтарды біздің жабдықтар бағдарламамыздан табасыз.

### Техникалық мәліметтер

Бүріккіш жүйе	PFS 3000-2	
Өнім нөмірі	3 603 B07 1..	
Кесімді қуатты пайдалану	Вт	650
Тасымалдау қуаты	мл/мин	300
2 м <sup>2</sup> бояудың жағылуына кететін үақыт	мин	1
Бүркү материалы контейнерінің қолемі	мл	1000
Уау шлангінің ұзындығы	м	2
EPTA-Procedure 01/2003 құжатына сай салмағы	кг	3,7
Сақтақ сыйныпы	□ / II	
Мәліметтер [U] 230 В кесімді көрнеге арналған. Басқа көрнег және елде қыбылданған заңдар бар мәліметтерді өзгертуі мүмкін.		

### Шыул және дірілдеу туралы ақпарат

Шу деңгей EN 60745 мен EN 50580 стандартына сай анықталған.

Өлшенген А-өлшенген дыбыстық қысым деңгейі әдette 79 дБ(А) құрайды. Өлшеу дәлсіздігі K = 3 дБ.

Жұмыс орнындағы шу деңгей 80 дБ(А) мәнінен асуы мүмкін.

### Құлақты қорғау құралдарын киіңіз!

Жиынтық діріл мәні a<sub>h</sub> (шұшығының векторлық қосындысы) және K дәлсіздігі EN 60745 стандартына сай анықталған:

$$a_h < 2,5 \text{ м}/\text{с}^2, K = 1,5 \text{ м}/\text{с}^2.$$

Осы ескертпелерде берілген дірілдеу пәрмені EN 60745 ережесінде мөлшерленген өлшеу әдісі бойынша есептелген болып электр құралдарды бір-бірімен салыстыру үшін пайдаланылуы мүмкін. Ол дірілдеу қуатын шамалап өлшеу үшін де жарамды.

Берілген діріл көлемі электр құралының негізгі жұмыстар үшін берілген. Егер электр құрал басқа жұмыстар үшін түрлі керек-жаралтармен басқа алмалы-салмалы аспалтар менен немесе жетімсіз күтумен пайдаланылса дірілдеу көлемдері өзгереді. Бұл жұмыс барысында дірілдеу қуатын артырады.

Дірілдеу қуатын нақты есептеу үшін құрал өшірілген және қосылған болып пайдаланылған үақыттарды да ескеру қажет. Бұл дірілдеу қуатын бүкіл жұмыс үақытында қатты төмендедеаді.

Пайдаланушыны дірілдеу әсерінен сақтау үшін қосымша қауіпсіздік шараларын қолдану қажет, мысалы: электр құралды және алмалы-салмалы аспалтарды күтү, қолдарды ыстық ұстая, жұмыс әдістерін үйімдістыры.

### Сәйкестік мәліметтер



„Техникалық мәліметтер“ де сипатталған өнім төмендегі ереже немесе нормативті құжаттарға сай екендігіне толықтай кепілдік береміз: EN 60745 мен EN 50580 , 2011/65/EU, 2006/42/EG, 2004/108/EG ережелеріндегі анықтамалары бойынша.



**► Бұрку материалын сүйілтуда қоспаның жану нүктесін сүйілткәннан соң қайта 55 °C жоғары жатқына көз жеткізіңіз.** Мысалы, еріткіш қамтитын лактарды сүйілтуда жану нүктесі төменделеді.

### Бүркікш материалды толтыру (С1 – С2 суреттерін қараңыз)

**Ескерте:** Бұрку материалын толтырудан алдын аяу шлангін **18** алып қойыңыз (найзалы құлыпты **19** шірек айналымға сағат тіліне қарсы; найзалы құлыпты **19** қосқыштан **8** тарту).

- Үлкен ыдыстарды пайдаланған кезде бүркікш материалды күшірек қотару шелегіне **12** құйыңыз (мысалы, 10 л қабырға бояуын 2,5 немесе 5,0 л бос шелекке).
- Бір қолмен бүркікш пистолетті үстап басқа қолмен контейнерді **7** ашу таңбасының бағытында бұраңыз.
- Бүркікш пистолетті контейнерден **7** алып қойыңыз.
- Егер ашық бүркікш материалды пайдалансаңыз, мүккіт тазаланған толтыру тошасын **11** контейнерге **7** салып, толтыруда пайда болуы мүмкін кесектерді ұстаңыз.
- Бұрку материалын **максималды 1000 белгісіне дейін** ыдысына **7**толтырыңыз.
- Бүркікш пистолетті контейнерге **7** салыңыз. Контейнерді **7** жабу таңбасының бағытында жабу сақинасы **6** естіліп тірелгенше бұраңыз.
- Сынақ аймақта бүркікпі көріңіз. („Бұрку“, 191 бетіндегі қараңыз)

Егер бұрку дұрыс болса бүркүді бастауыңыз мүмкін. немесе

Егер бұрку нәтижесі дұрыс болмаса немесе бояу шықпаса „Ақаулықтарды жою“ 193 бетіндегі сипатталғандай өрекет жасаңыз.

### Пайдалануға ендіру

- Желі қуатына назар аударыңыз!** Тоқ көзінің қуаты электр құралдың зауыттық тақтайшасындағы мәліметтеріне сай болуы қажет.
- Негізгі аспап жұмыс істегенде ешқандай шаң немесе ластануларды сормауына көз жеткізіңіз.**
- Негізгі аспапқа ешқашан бүркіменіз.**
- Егер бұрку кезінде арнайы форсукадан тыс басқа жерден су шықса бүркүді тоқтатып бұрку пистолетті тиісті жағдайға алып келіңіз.** Тоқ соғу қаупі бар.
- Өзіңізге, басқа адамдарға немесе хайуандарға бүркіменіз.**

### Қосу (D суретін қараңыз)

Энергияны үнемдеу үшін бүркікш жүйені тек пайдаланардаған қосыныз.

- Дұрыс форсунка қалпақшасы орнатылғанын („Форсунка қалпақшасын алмастыру“, 190 бетіндегі қараңыз) тексеріңіз.
- Желі айырын розеткаға салыңыз.



- Бүркікш пистолетті қолға алып бүркілетін аймаққа бағытыңыз.
- Ауа көлемін реттеу үшін жылжымалы қосқышты **24** керекті жұмыс түріне орнатыңыз („Ауа көлемін реттеу“, 192 бетіндегі қараңыз).
- Басқару қосқышын **5** бүркікш пистолетте басыңыз.

**Ескерте:** Егер негізігі құрал қосулы болса форсункада әрдайым ауа шығады.

### Әшіру

- Басәру қосқышын **5** жіберіп жылжымалы қосқышты **24** толық солға жылжытыңыз (О күйіне).
- Желі айырын розеткадан шығарыңыз.

### Пайдалану нұсқаулары

#### Бұрку (E – Н суреттерін қараңыз)

**Ескерте:** Электр құралын ашық жерде пайдаланған кезде жел бағытын ескеріңіз.

- Алдымен бүркүді тексеріп бұрку түрі мен бүркікш материал көлемін бүркікш материалын сыйкестендіріңіз. (параметрлер туралы ақпаратты келесі бөлімдерде қараңыз)
- Бүркікш пистолетті бір қалыпты 20 – 25 см қашықта бүркілетін нысандан қысайтып ұстаңыз.
- Бұрку едісін бүркілетін аймақтың тыс бағытында жабу сақинасы **6** естіліп тірелгенше бұраңыз.
- Бүркікш пистолетті реттелгеніне сай қолденең немесе жоғары-темен жылжытыңыз. Жолдар 4 – 5 см бір бірінің үстінде жатса бет сапаксы бір қалыпты болады.
- Жатқан нысандарды немесе бас үстінен бүркүде бүркү пистолеттің аз қысатып бүркілген аймақтан артқы жылжыңыз.

#### Сүріну қаупі! Бөлmede мүмкін кедерілере назар аударыңыз.

- Бұрку аймағының ішінде үзілістердің қалдырмаңыз. Бүркікш пистолетті бір қалыпта жүргізу бір қалыпты бет сапасына алып келеді.

Бір қалыпты болмаған арапалық пен бұрку бұрышы қатты бояу туманының жасалуына алып келіп сонымен бір қалыпты болмаған бетке алып келеді.

- Бұрку едісін бүркілтін аймақтан тыс аяқтаңыз. Бұрку материалының контейнері ешқашан босағанша пайдаланбаңыз. Егер күбірлұқ тіреуінші бүркікш материалда басқа батпаса бүркікш ағын бұзылып бет бір қалыпты болмайды.

Егер бүркікш материал ауа қалпақшасында **2** немесе форсунка қалпақшасында жиналаса құрамдас бөліктерді жинақтағы тазалау қылшагымен **25** тазалаңыз.

#### Бұрку әдісін реттеу (I суретін қараңыз)

##### ► Реттеу қосқышын **5** ауа қақпағын **2** реттеу кезінде тименіз.

- Ауа қалпақшасын **2** керекті күйге бұраңыз.

Ауа қалпақшасы	Бүріккіш ағын	Пайдалану
		горизонталды жұмыс бағыты үшін тік жалпақ сәулесі
		вертикалды жұмыс бағыты үшін жалпақ сәуле
		Бұрыш, қыр және қыын жетілтін жайлар үшін домалақ сәуле

#### Бүріккіш материал көлемін реттеу (J суретін қараңыз) (PAINTVolume)

- Айналма реттегішті **4** бұрап керек бүріккіш материал көлемін реттейіз:  
Басқыштар **1/2/3**: жұмыс түрі „Ағаш“,  
Басқыштар **3/4/5**: жұмыс түрі „Қабырға“.

Бүріккіш материал көлемі	Параметр
	Бүріккіш материал көлемін кемейту керек.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Бір қадам томен орнатыңыз.</li> </ul>
	Бүріккіш материал көлемін көбейту керек.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Бір қадам жоғары орнатыңыз.</li> </ul>

#### Ауа көлемін реттеу (D суретін қараңыз) (AIRVolume)

- Жылжымалы қосқышты **24** сәйкес жұмыс түріне реттеп ауа көлемі мен қысымды пайдаланған бүріккіш материал үшін дұрыстап реттейіз.

Өшірү	„Ағаш“ жұмысы:	„Қабырға“ жұмысы
сұйық бүріккіш материал	қою бүріккіш материал	

## Жұмыс үзілістері мен тасымалдау (K – L суреттерін қараңыз)

Бүріккіш жүйені оңай тасымалдау үшін негізгі құралды аспа тұтқа **22** мен аспа бай **21** орнатылған.

Жұмыс істеу кезінде негізгі құралды **20** аспа бай **21** көмегімен иыққа асу мүмкін.

Жұмыс іркілісінде бүріккіш пистолетті **1** тегіс жұмыс аймағында қою мүмкін. Ешқандай бүріккіш материал ағып кетпейді.

► **Бүркү материалымен толтырылған бүркү пистолеттің әрдайым тік ретте көлденен жайға қойыңыз.** Жатқан бүркү пистолеттінен бүркү материалы шығуа мүмкін.

## Техникалық күтім және қызмет

### Қызмет көрсету және тазалау

- **Барлық жұмыстардан алдын электр құралының желілік айрынын розеткадан шығарыңыз.**
- **Әр пайдаланудан соң бүркү жүйесінің бөліктерін тазалаңыз, әсіресе барлық болу өткізетін бөліктерді.** Тиісті тазалау бүркү пистолеттің кедергісін және сенімді жұмыс істеуінің алғышары болып қалады. Тазалау болмagan немесе тиісті ретте орындалмagan жағдайда кепілдік мойындалмайды.

Егер байланыс сымын алмастыру қажет болса, қауіпсіздікті төмендеуіне жол бермес үшін алмастыруды тек Bosch немесе Bosch электр құралдарының авторизацияланған клиенттерге қызмет көрсету орталықтарында орындаңыз.

### Тазалау (M суретін қараңыз)

Бүріккіш пистолеттепен бүріккіш материал контейнерін әрдайым пайдаланылған бүріккіш материалға арналған сұйылтқыш (еріткіш немесе су) затпен тазалаңыз.

Бүріккіш пистолеттің форсунка мен ауа тесіктерін ешқашан шұтық заттармен тазаламаңыз.

- Негізгі құралды **20** өшіріңіз.
- Негізгі құран **20** мен бүріккіш пистолеттен **1** ауа шлангін **18** алып тастаңыз (найзалы құлыпты **19** сағат тіліне қарсы шірек айналым бураңыз; найзалы құлыпты **19** қосқыштан **8/27** шығарыңыз).
- Керек болса негізгі құралды сұйылтқыш затпен дамылдаған шуберекпен тазалап сосын негізгі құран **20** мен ауа шлангін **18** тазалау қоршауындан алып тастаңыз.
- Бүріккіш пистолеттің басқару қосқышын **5** бүріккіш материал контейнерге көрі ағуы үшін басыңыз.
- Контеинерді **7** бұрап шығарып қалған бүріккіш материалды түпнұсқалық бүріккіш материалға қосыңыз.
- Контеинерді **7** жартына дейін сұйылтқышпен (еріткіш немесе су) толтырып он бүріккіш пистолеттепе **1** қайта бекітіңіз.
- Бүріккіш пистолеттің бірнеше рет шайқаңыз.
- Контеинерді **7** бұрап шығарып бос материал ыдысына толық босатыңыз.

- Жаппа сомынды **3**, ая қалпақшасын **2**, пайдаланған форсунка қалпақшасын **9/10** және құбырлық тіреушені **15** контейнер тығызыдауышымен **14** шешіңіз.
- Бір шелекте сұйылтқышпен барлық бояу еткізетін бөлшектерді тазалау қылшағымен **25** немесе әдetteгі шао қылшағымен тазалаңыз.  
Боғы каналын **17** бүріккіш пистолетте **1** тазалаңыз.
- Құбырлық тіреуше **15** контейнер тығызыдауышымен **14** бүріккіш материалы жоқ және зақыдмалмаган болуына көз жеткізіңіз.  
Керек болса контейнер тығызыдауышын **14** және сұйылтқышпен тазалаңыз.  
Ая шығару тесігін **16** тазалау қылшағымен **25** тазалаңыз.
- Контеинер мен бүріккіш пистолетті сыртынан сұйылтқышпен ылғалданған шуберекпен сұртіңіз.
- Керек болса толтыру торшасын **11** әбден сұйылтқышпен тазалаңыз.
- Жинаудан алдын барлық бөлшектерді кептіріңіз.
- Бүріккіш жүйені кері реттілікте қайта орнатыңыз.

### **Ая сұзгісін тазалау (Н суретін қараңыз)**

Ая сұзгісін **29** кейде тазалау керек. Егер ая сұзгісі өттүріп болса, оны алмастыру қажет.

- Ая сұзгісінің қантамасын **26** ашыңыз.

- Ая сұзгісін **29** алып қойыңыз.

- Аз ластану:

Ая сұзгісін **29** қағыңыз.

*немесе*

Қатты ластану:

Ая сұзгісін **29** ағатын сумен жуып сосын зең басуының алдын алу үшін жақсы кептіріңіз.

*немесе*

Ая сұзгісін **29** алмастырыңыз.

- Ая сұзгісін қайта орнатыңыз.

- Ая сұзгісінің қантамасын **26** қайта жабыңыз.

### **Материалдарды қедеге жарату**

Сұйылту заттары мен бүркү материалиның қалдықтарын қоршаган ортанды сақтайтын ретте қедеге жаратылып керек. Өндірушінің қедеге жарату нұсқаулары мен арнайы қоюқс бойынша жергілікті ережелерді ескеріңіз.

Қоршаган орта үшін зиянды химикаттарды жерге, жер астындағы суға немесе суаттарға түсіп мүмкін емес.

Қоршаган орта үшін зиянды химикаттарды ешқашан канализацияға тастамаңыз!

### **Сақтау**

- Бүріккіш жүйені алып қоюдан алдын әбден тазалап контейнерді **7** бүріккіш пистолеттен **1** шешіңіз.

## **Ақаулықтарды жою**

<b>Ақау</b>	<b>Себебі</b>	<b>Шешімі</b>
Бүріккіш материал дұрыс қантамай жатыр	Бүріккіш материал көлемі тем кем	Айналма реттегішті <b>4 5</b> -басқыш бағытында бұраңыз
	Бүркілетін аймақ қашықтығы үлкен	Бүркү қашықтығын қысқартыңыз
	Бүркү аймағында бүріккіш материалы кем, бүркілетін аймаққа анда-санда бүркілеңді	Бүркілетін аймаққа жиі бүрікіз
	Бүріккіш материал қою	Бүріккіш материалды қайта сұйылтып сынақты бүркүді орындаңыз
Бүріккіш материал жатғаннан соң тамып жатыр	Тым көп материал бүркілді	Айналма реттегішті <b>4 1</b> -басқыш бағытында бұраңыз
	Бүркілетін аймақ қашықтығы кіші	Бүркү қашықтығын ұзартыңыз
	Бүріккіш материал сұйық	Тұпнұсқалық бүріккіш материалды косыңыз
	Бір жайда көп бүркілді	Бояуды жағып екінші ретте бір жайда көп бүркімейзіз
Дерекі шашырау	Бүріккіш материал көлемі жоғары	Айналма реттегішті <b>4 1</b> -басқыш бағытында бұраңыз
	Кіші ая көлемі	Жылжымалы қосқышты <b>24</b> онға жылжытыңыз
	Ақ форсунка қалпақшасы <b>9</b> орнатылған (форсунка диаметрі тым үлкен)	Сүр форсунка қалпақшасын <b>10</b> орнатыңыз
	Форсунка инесі <b>13</b> ластанған	Форсунка инесін тазалау
	Бүріккіш материал қою	Бүріккіш материалды қайта сұйылтып сынақты бүркүді орындаңыз
	Ая сұзгісі <b>29</b> қатты ластанды	Ая сұзгесін алмастырыңыз

Ақай	Себебі	Шешімі
Қатты бояу туманы	Тым көп материал бүркілді	Айналма реттегішті <b>4 1</b> -басқыш бағытында бұраңыз
	Аяу көлемі тыс үлкен	Жылжымалы қосқышты <b>24</b> солға жылжытыңыз
	Бүркілетін аймақ қашықтығы үлкен	Бүркү қашықтығын қысқартыңыз
Бүріккіш ағын үзділіп жатырт	Контейнерде бүріккіш материал кем	Бүріккіш материалды толтырыңыз
	Аяу шығару тесігін <b>16</b> құбырлық тіреушеде <b>15</b> бітеліп қалған	Құбырлық тіреуше мен аяу шығару тесігін тазалаңыз
	Құбырлық тіреуше <b>15</b> бос	Құбырлық тіреуше қатты бекітіңіз
	Форсунка қалпақшасы <b>9/10</b> бос жатыр	Форсунка өалпақшасын <b>9/10</b> тартып қойыңыз
	Аяу сұзгісі <b>29</b> қатты ластанды	Аяу сұзгесін алмастырыңыз
	Бүріккіш материал қою	Бүріккіш материалды қайта сұйылтып сынақты бүркүді орындаңыз
Бүріккіш материал форсункадан тамып түр	Бүріккіш материалдың форсунка, форсунка инесінде <b>13</b> және аяу қалпақшасында <b>2</b> жиналуы	Форсунка, форсунка инесін және аяу қалпақшасын тазалаңыз
	Форсунка бос	Форсунка өалпақшасын <b>9/10</b> тартып қойыңыз
Бүріккіш материал форсункадан шықпай жатыр	Жылжымалы қосқыш <b>24 O</b> күйінде түр	Жылжымалы қосқыштың <b>24 „Ағаш“</b> немесе „Қабырға“ жұмыс түрлеріне реттепңіз
	Контейнерде <b>7</b> қысым жасалмай жатыр	Контейнерді <b>7</b> жабу таңбасының бағытында жабу сақинасы <b>6</b> естіліп тірелгенше бұраңыз
	Құбырлық тіреуше <b>15</b> бос	Құбырлық тіреуше қатты бекітіңіз
	Форсунка инесі <b>13</b> бітеліп қалған	Форсунка инесін тазалау
	Құбырлық тіреуше <b>15</b> бітеліп қалды	Құбырлық тіреушені тазалаңыз
	Аяу шығару тесігін <b>16</b> құбырлық тіреушеде <b>15</b> бітеліп қалған	Құбырлық тіреуше мен аяу шығару тесігін тазалаңыз
	Контейнер тығызыдауышы жоқ <b>14</b> немесе зақымдалған	(жана) Контейнер тығызыдауышын құбырлық тіреуше жоғарысынан науаға жылжытыңыз
	Бүріккіш материал қою	Бүріккіш материалды қайта сұйылтып сынақты бүркүді орындаңыз
	Бүріккіш материал ластанған (бояу кесектері)	Бүріккіш пистолетті толық босатып тазалаңыз; бүріккіш материалды қую кезінде толтыру торшасынан откізіңіз

## Тұтынушыға қызмет көрсету және пайдалану көңестері

Сұрақтар қою және қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру кезінде міндетті бүріккіш жүйенің зауыттық тақтайшасындағы 10-санды өнім һөмірін жазыңыз.

Қызмет көрсету шеберханасы өнімді жөндеу және күтү, сондай-ақ қосалқы бөлшектер туралы сұрақтарға жауап береді. Қажетті сыйбалар мен қосалқы бөлшектер туралы ақпаратты мына мекенжайдан табасыз:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Көңес беруші Bosch қызметкерлері өнімді пайдалану және олардың қосалқы бөлшектері туралы сұрақтарыңызға тиянақты жауап береді.

Өндіруші талаптары мен нормаларының сақталуымен электр құралын жөндеу және кепілді қызмет көрсету барлық мемлекеттер аумағында тек „Роберт Биш“ фирмалық немесе авторизацияланған қызмет көрсету орталықтарында орындалады.

**ЕСКЕРТ!** Заңсыз жолмен екелінген өнімдерді пайдалану қауіпті, денсаулығыңызға зиян келтіргі мүмкін. Өнімдерді заңсыз жасау және тарату әкімшілік және қылмыстық тәртіп бойынша Заңмен қудаланады.

## Қазақстан

ЖШС „Роберт Бош“

Электр құралдарына қызмет көрсету орталығы

Алматы қаласы

Қазақстан

050050

Райымбек данғылы

Коммунальная көшесінің бүрышы, 169/1

Тел.: +7 (727) 232 37 07

Факс: +7 (727) 233 07 87

E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com

Ресми сайты: www.bosch.kz; www.bosch-pt.kz

## Кәдеге жарату

Бүрікіш пистолет, электр құрал, оның жабдықтары мен орамасын қоршаган ортандың қорғайтын кәдеге жарату орында тапсыру қажет.

Электр құралдарды үй қоқысына тастамаңыз!

### Тек қана EO елдері үшін:



Электр және электрондық есکі құралдар бойынша Еуропа 2012/19/EU ережесі және оның улттық стандартарда орындалуы бойынша басқа пайдаланып болмайтын электр құралдар бөлек жиналып кәдеге жаратылуы қажет.

Техникалық өзгерістер енгізу құқыры сақталады.

## Română

## Instrucțiuni privind siguranța și protecția muncii

### Indicații generale de avertizare pentru scule electrice

#### **AVERTISMENT**

Cititi toate indicațiile de avertizare și instrucțiunile. Nerespectarea

indicațiilor de avertizare și a instrucțiunilor poate provoca electrocutare, incendii și/sau răni grave.

Păstrați toate indicațiile de avertizare și instrucțiunile în vederea utilizărilor viitoare.

Termenul de „sculă electrică“ folosit în indicațiile de avertizare se referă la sculele electrice alimentate de la rețea (cu cablu de alimentare) și la sculele electrice cu acumulator (fără cablu de alimentare).

#### Siguranța la locul de muncă

► **Mintineti-vă sectorul de lucru curat și bine iluminat.**

Deszinea sau sectoarele de lucru neluminate pot duce la accidente.

► **Nu lucrati cu scula electrică în mediu cu pericol de explozie, în care există lichide, gaze sau pulberi inflamabile.** Sculele electrice generează scânteie care pot aprinde praful sau vaporii.

► **Nu permiteți accesul copiilor și al altor persoane în timpul utilizării sculei electrice.** Dacă vă este distrasă atenția puteți pierde controlul asupra mașinii.

#### Siguranță electrică

► **Ştecherul sculei electrice trebuie să fie potrivit prizei electrice.** Nu este în nici un caz permisă modificarea ştecherului. Nu folosiți fișe adaptătoare la sculele electrice legate la pământ de protecție. Ştecherele nemodificate și prizele corespunzătoare diminuează riscul de electrocutare.

► **Evitați contactul corporal cu suprafețe legate la pământ ca țevi, instalații de încălzire, sobe și frigider.** Există un risc crescut de electrocutare atunci când corpul vă este legat la pământ.

► **Feriți mașina de ploaie sau umezelă.** Pătrunderea apei într-o sculă electrică mărește riscul de electrocutare.

► **Nu schimbați destinația cablului folosindu-l pentru transportarea sau suspendarea sculei electrice ori pentru a trage ştecherul afară din priză.** Feriți cablul de căldură, ulei, muchii ascuțite sau componente aflate în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurate măresc riscul de electrocutare.

► **Atunci când lucrați cu o sculă electrică în aer liber, folosiți numai cabluri prelungitoare adecvate și pentru mediu exterior.** Folosirea unui cablu prelungitor adecvat pentru mediu exterior diminuează riscul de electrocutare.

► **Atunci când nu poate fi evitată utilizarea sculei electrice în mediu umed, folosiți un întrerupător automat de protecție împotriva tensiunilor periculoase.** Întriebuințarea unui întrerupător automat de protecție împotriva tensiunilor periculoase reduce riscul de electrocutare.

#### Siguranța persoanelor

► **Fiiți atenți, aveți grijă de ceea ce faceți și procedați rational atunci când lucrați cu o sculă electrică.** Nu folosiți scula electrică atunci când sunteți obosită sau vă aflați sub influența drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul utilizării mașinii poate duce la răni grave.

► **Purtăți echipament personal de protecție și întotdeauna ochelari de protecție.** Purtarea echipamentului personal de protecție, ca mască pentru praf, încăltăminte de siguranță antiderapantă, casca de protecție sau protecția auditivă, în funcție de tipul și utilizarea sculei electrice, diminuează riscul răniilor.

► **Evitați o punere în funcțiune involuntară.** Înainte de a introduce ştecherul în priză și/sau de a introduce acumulatorul în scula electrică, de a o ridica sau de a o transporta, asigurați-vă că aceasta este opriță. Dacă atunci când transportați scula electrică tineți degetul pe întrerupător sau dacă porniți scula electrică înainte de a o racorda la rețeaua de curent, puteți provoca accidente.

► **Înainte de pornirea sculei electrice îndepărtați dispozitivele de reglare sau cheile fixe din aceasta.** Un dispozitiv sau o cheie lăsată într-o componentă de mașină care se rotește poate duce la răni.

- ▶ **Evitați o ținută corporală nefirească. Adoptați o poziție stabilă și mențineți-vă întotdeauna echilibrul.** Astfel veți putea controla mai bine mașina în situații neașteptate.
- ▶ **Purtăți îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați îmbrăcăminte largă sau podoabe.** Fieriți părul, îmbrăcăminte și mănușile de piesele aflate în mișcare. Îmbrăcăminte largă, părul lung sau podoabele pot fi prinse în piesele aflate în mișcare.
- ▶ **Dacă pot fi montate echipamente de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt racordate și folosite în mod corect.** Folosirea unei instalații de aspirare a prafului poate duce la reducerea poluării cu praf.

#### Utilizarea și manevrarea atență a sculelor electrice

- ▶ **Nu suprasolicitați mașina. Folosiți pentru execuțarea lucrării dv. scula electrică destinată aceluui scop.** Cu scula electrică potrivită lucrați mai bine și mai sigur în domeniul de putere indicat.
- ▶ **Nu folosiți scula electrică dacă aceasta are întrerupătorul defect.** O sculă electrică, care nu mai poate fi pornită sau opriță, este periculoasă și trebuie reparată.
- ▶ **Scoateți ștecherul afară din priză și/sau îndepărtați acumulatorul, înainte de a executa reglaje, a schimba accesorii sau de a pune mașina la o parte.** Această măsură de prevedere împiedică pornirea involuntară a sculei electrice.
- ▶ **Păstrați sculele electrice nefolosite la loc inaccesibil copiilor.** Nu lăsați să lucreze cu mașina persoane care nu sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au citit aceste instrucțiuni. Sculele electrice devin periculoase atunci când sunt folosite de persoane lipsite de experiență.
- ▶ **Întrețineți-vă scula electrică cu grijă.** Controlați dacă componente mobile ale sculei electrice funcționează impecabil și dacă nu se blochează, sau dacă există piese rupte sau deteriorate astfel încât să afecteze funcționarea sculei electrice. Înainte de utilizare dați la reparat piesele deteriorate. Cauza multor accidente a fost întreținerea necorespunzătoare a sculelor electrice.
- ▶ **Minteneți bine ascuțite și curate dispozitivele de tăiere.** Dispozitivele de tăiere întreținute cu grijă, cu tășuri ascuțite se înțepenesc în mai mică măsură și pot fi confundate mai ușor.
- ▶ **Folosiți scula electrică, accesorii, dispozitivele de lucru etc. conform prezentelor instrucțiuni.** Tineți cont de condițiile de lucru și de activitatea care trebuie desfașurată. Folosirea sculelor electrice în alt scop decât pentru utilizările prevăzute, poate duce la situații periculoase.

#### Service

- ▶ **Încredințați scula electrică pentru reparare numai personalului de specialitate, calificat în acest scop, repararea făcându-se numai cu piese de schimb originale.** Astfel veți fi siguri că este menținută siguranța mașinii.


#### Indicații privind siguranța pentru sistemele de pulverizare fină

- ▶ **Păstrați-vă sectorul de lucru curat, bine iluminat și fără recipiente cu vopsea sau solventi, lavete sau alte materiale inflamabile.** Pericol posibil de autoaprindere. Tineți la îndemână extincioare/stingătoare funcționale disponibile în orice moment.
- ▶ **Asigurați o ventilație bună în sectorul de pulverizare și aer proaspăt suficient în întreaga încăpere.** Solvenți inflamabili care se evaporă generează un mediu exploziv.
- ▶ **Nu pulverizați și nu curătați cu materiale ale căror punct de aprindere este sub 55 °C.** Folosiți materiale pe bază de apă, hidrocarburi greu volatil sau alte materiale asemănătoare. Solvenți volatili, care se evaporă ușor, crează un mediu exploziv.
- ▶ **Nu pulverizați în zona surselor de aprindere precum scânteile electrice, flăcările deschise, flăcările de aprindere, obiectele fierbinți, motoarele, țigările și scânteile produse de introducerea/scoaterea din priză a cablurilor de curent sau de acționarea întrerupătorilor.** Astfel de surse de scântei pot duce la aprinderea mediului de lucru.
- ▶ **Nu pulverizați cu produse, despre care nu se știe dacă sunt periculoase.** Produsele necunoscute pot genera condiții periculoase.
- ▶ **În timpul pulverizării sau manevrării de produse chimice purtați echipament personal de protecție suplimentar cum sunt mănuși de protecție corespunzătoare și protecție sau mască de protecție a respirației.** Folosirea echipamentului de protecție în condiții adecvate reduce expunerea la substanțe periculoase.



- ▶ **Tineți seama de toate pericolele pe care le prezintă produsul pulverizat.** Respectați marcajele de pe recipiente sau informațiile producătorului despre produsul pulverizat, inclusiv obligativitatea folosirii echipamentului personal de protecție. Pentru a reduce riscul de incendiu și cel de vătămări corporale provocate substanțe toxice, carcinogene, etc. trebuie respectate instrucțiunile producătorului.
- ▶ **Nu murdăriți cu vopsea și alte lichide ștecherul cablului de alimentare și trăgaciul pistolului de vopsit.** Nu apăcați niciodată cablul de contactele cu fișă, pentru sprinjin suplimentar. Nerespectarea celor de mai sus poate duce la electrocutare.
- ▶ **Supravegheați copiii.** Astfel vă veți asigura că, copiii nu se joacă cu sistemul de pulverizare fină.

## Simboluri



Eticheta referitoare la manevrarea sistemului de pulverizare fină se află pe stația de bază. Interpretarea corectă a simbolurilor vă ajută să manevrați mai rapid și mai sigur sistemul de pulverizare fină.

### Simboluri și semnificația acestora

#### ALLPaint



Sistemul de pulverizare fină este adecvat atât pentru lăzuri și lacuri cât și pentru vopsele de perete.



#### Descriere detaliată

Vezi „Utilizare conform destinației“, pagina 198.

**Caz de utilizare „Lemn“:**  
Pulverizarea de vopsele email care conțin solventi și pot fi diluate cu apă, de lazuri, grunduri, lacuri transparente, baîturi și uleiuri

**Caz de utilizare „Perete“:**  
Pulverizarea vopselelor de disperzie și pe bază de latex



Pasul 1:  
Alegeți capacul de duză potrivit



Pentru cazul de utilizare „Lemn“ alegeți capacul de duză gri **10**



Pentru cazul de utilizare „Perete“ alegeți capacul de duză alb **9**

Vezi „Schimbarea capacului de duză“, pagina 199.

#### 1-3



Pasul 2:  
Reglați debitul de produs pulverizat

Pentru cazul de utilizare „Lemn“ reglați treapta 1, 2 sau 3 la roseta de reglare **4**

#### 3-5

Vezi „Reglarea debitului de pulverizare“, pagina 201.



Pasul 3:  
Reglați debitul de aer



Reglați cazul de utilizare „Lemn“ la comutatorul culisant **24**



Reglați cazul de utilizare „Perete“ la comutatorul culisant **24**

Vezi „Reglarea debitului de aer“, pagina 201.

## Descrierea produsului și a performanțelor



**Citii toate indicațiile de avertizare și instrucțiunile.** Nerespectarea indicațiilor de avertizare și a instrucțiunilor poate provoca electrocutare, incendii și/sau răniri grave.

### Utilizare conform destinației

Scula electrică este destinată numai pulverizării de vopsele de dispersie și pe bază de latex, a vopselelor email care conțin solventi și pot fi diluate cu apă, de lazuri, grunduri, lacuri transparente, bațuri și uleiuri (**ALLPaint**).

Scula electrică nu este adecvată pentru prelucrarea de leșii, materiale de acoperire care conțin acizi și de vopsele pentru fațade.

### Elemente componente

Numerotarea elementelor componente se referă la schițele sculei electrice de la paginile grafice.

- 1 Pistol de vopsit**
- 2 Clapetă de aer
- 3 Piuliță olandeză
- 4 Rozetă de reglare pentru ajustarea debitului de pulverizare
- 5 Întrerupător de control
- 6 Inel de închidere
- 7 Rezervor produs de pulverizat
- 8 Racord furtun (pistol de vopsit)
- 9 Capac duză (alb: pentru cazul de utilizare „Perete“)
- 10 Capac duză (gri: pentru cazul de utilizare „Lemn“)
- 11 Sitar de umplere
- 12 Găleată de umplere\*
- 13 Ac de duză
- 14 Garnitură rezervor
- 15 Tub de refulare
- 16 Orificiu de aerisire
- 17 Canal vopsea
- 18 Furtun de aer**
- 19 Închizătoare tip baionetă
- 20 Unitate de bază**
- 21 Curea de transport
- 22 Mâner de transport
- 23 Bandă cauciuc (suport furtun)
- 24 Comutator culisant pentru pornire/oprire și pentru reglarea debitului de aer
- 25 Perie de curățare
- 26 Capac filtru de aer
- 27 Racord furtun (unitatea de bază)
- 28 Compartiment pentru accesoriu
- 29 Filtru de aer

\*Accesorii ilustrate sau descrise nu sunt cuprinse în setul de livrare standard. Puteți găsi accesorii complete în programul nostru de accesori.

### Date tehnice

Sistem de pulverizare fină	PFS 3000-2	
Număr de identificare	3 603 B07 1..	
Putere nominală	W	650
Debit de pompă	ml/min	300
Timp necesar pentru vopsirea unei suprafețe de 2 m <sup>2</sup>	min	1
Volum rezervor produs de pulverizat	ml	1000
Lungime furtun de aer	m	2
Greutate conform EPTA-Procedure 01/2003	kg	3,7
Clasa de protecție	<input checked="" type="checkbox"/> /II	
Specificațiile sunt valabile pentru o tensiune nominală [U] de 230 V. În cazul unor tensiuni diferite și al unor modele de execuție specifice anumitor țări, aceste specificații pot varia.		

### Informație privind zgomotul/vibrăriile

Valorile măsurate pentru zgomot au fost determinate conform EN 60745 și EN 50580.

Nivelul presiunii sonore evaluat A al sculei electrice este în mod normal de 79 dB(A). Incertitudine K = 3 dB.

Nivelul zgomotului poate depăși 80 dB(A) în timpul lucrului.

#### Purtați aparat de protecție auditivă!

Valorile totale ale vibrărilor  $a_h$  (suma vectorială a trei direcții) și incertitudinea K au fost determinate conform EN 60745:  $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$ , K = 1,5 m/s<sup>2</sup>.

Nivelul vibrărilor specificat în prezentele instrucțiuni a fost măsurat conform unei proceduri de măsurare standardizate în EN 60745 și poate fi utilizat la compararea diferențelor scule electrice. El poate fi folosit și pentru evaluarea provizorie a soluției vibratoare.

Nivelul specificat al vibrărilor se referă la cele mai frecvente utilizări ale sculei electrice. În eventualitatea în care scula electrică este utilizată pentru alte aplicații, împreună cu accesorii diverse sau care diferă de cele indicate sau nu beneficiază de o întreținere satisfăcătoare, nivelul vibrărilor se poate abate de la valoarea specificată. Aceasta poate amplifica considerabil solicitarea vibratorie de-a lungul întregului interval de lucru.

Pentru o evaluare exactă a solicitării vibratoare ar trebui luate în calcul și intervalele de timp în care scula electrică este deconectată sau funcționează, dar nu este utilizată efectiv. Această metodă de calcul ar putea duce la reducerea considerabilă a valorii solicitării vibratoare pe întreg intervalul de lucru. Stabilități măsuri de siguranță suplimentare pentru protejarea utilizatorului împotriva efectului vibrărilor, ca de exemplu: întreținerea sculei electrice și a accesoriilor, menținerea căldurii mâinilor, organizarea proceselor de muncă.

### Declarație de conformitate

Declaram pe proprie răspundere că produsul descris la paragraful „Date tehnice“ este în conformitate cu următoarele standarde și documente normative: EN 60745 și 50580 conform prevederilor Directivelor 2011/65/UE, 2006/42/CE, 2004/108/CE.



► **La diluarea produsului de pulverizat aveți grijă ca, după diluare, punctul de aprindere al amestecului să se afle din nou sub 55 °C.** Diluarea, de exemplu a lăcătorilor pe bază de solvent, coboară punctul de aprindere.

### **Umplerea recipientului cu produs ce trebuie pulverizat (vezi figurile C1 – C2)**

**Indicație:** Înainte de a umple cu produs de pulverizat, scoateți furtunul de aer **18** (prin rotirea un sfert de tură a închizătorii tip baionetă **19** în sens contrar mișcării acelor de ceasornic; extregeți închizătoarea tip baionetă **19** din locașul **8**).

- Transferați, dacă este necesar, în cazul utilizării unor bi-doane mari, produsul de pulverizat într-o găleată de umplere mai mică **12** (de ex. dintr-un bidon cu 10 l vopsea pentru perete, într-o găleată goală de 2,5 sau 5,0 l).
- Țineți strâns cu o mână pistolul de vopsit iar cu cealaltă mână răsuții rezervorul **7** în direcția simbolului lui de deschidere. 
- Demontați pistolul de vopsit de pe rezervor **7**.
- Dacă folosiți produs de stropit dintr-un rezervor deschis anterior, puneti o sită de umplere **11**, în prealabil bine curățată, pe rezervor **7**, pentru a separa eventualele gogoloase de vopsea.
- Turnați produs de pulverizat **cel mult până la marcajul 1000** în rezervorul **7**.
- Montați pistolul de vopsit pe rezervorul **7**. Răsuții rezervorul **7** în direcția simbolului de închidere, până când inelul de închidere **6** se fixează cu un zgomot perceptibil. 
- Efectuați o pulverizare de probă pe o suprafață de testare. (vezi „Pulverizare”, pagina 200)

Dacă ati obținut un aspect optim de pulverizare, puteți începe pulverizarea propriu-zisă.

*sau*

Dacă rezultatul pulverizării nu este satisfăcător sau dacă nu ieșe deloc vopsea, procedați conform celor descrise la „Remedierea deranjamentelor” de la pagina 202.

### **Punere în funcțiune**

- **Țineți seama de tensiunea rețelei de alimentare!** Tensiunea sursei de curent trebuie să coincidă cu datele de pe plăcuța indicatoare a tipului sculei electrice.
- **Aveți grijă ca unitatea de bază să nu poată absorbi praf sau alte murdării în timpul funcționării.**
- **Aveți grijă să nu pulverizați niciodată unitatea de bază.**
- **Întrerupeți procesul de pulverizare în cazul în care în timpul pulverizării se scurge lichid prin alte locuri și nu prin duza prevăzută în acest scop și reducăți pistolul de stropit în starea corespunzătoare de funcționare.**  
Există pericol de electrocutare.
- **Nu pulverizați spre dumneavoastră însivă, spre alte persoane sau spre animale.**

### **Pornire (vezi figura D)**

Pentru a economisi energie, porniți sistemul de pulverizare fiină numai atunci când îl folosiți.

- Verificați dacă este montat capacul de duză corect (vezi „Schimbarea capacului de duză”, pagina 199).
- Introduceți în priză ștecherul de la rețea.
- Apăsați pistolul de vopsit și îndreptați-l asupra suprafeței de pulverizat.
- Pentru reglarea debitului de aer, poziționați comutatorul culisant **24** pe cazul de utilizare dorit (vezi și „Reglarea debitului de aer”, pagina 201).
- Apăsați trăgaciul **5** pistolului de vopsit.

**Indicație:** Dacă unitatea de bază este pornită, din duza ieșă întotdeauna aer.

### **Oprire**

- Eliberați trăgaciul **5** și împingeți complet spre stânga comutatorul culisant **24** (poziția **O**).
- Scoateți din priză ștecherul de la rețea.

### **Instructiuni de lucru**

#### **Pulverizare (vezi figurile E – H)**

**Indicație:** Țineți seama de direcția vântului atunci când folosiți scula electrică în aer liber.

- Executați mai întâi o pulverizare de probă și ajustați aspectul pulverizării și debitul de pulverizare în funcție de produs folosit la pulverizare. (Reglaje vezi paragrafele următoare)
- Țineți neapărat pistolul de vopsit perpendicular pe obiectul de stropit, la o distanță uniformă de 20 – 25 cm față de acesta.
- Începeți operația de pulverizare dinspre partea exterioară a suprafeței ce trebuie pulverizată.
- Deplasați pistolul de vopsit, în funcție de reglajul de ajustare a aspectului stropirii, uniform transversal sau înainte și înapoi.
- Veți obține o suprafață pulverizată uniform dacă straturile pulverizare se suprapun pe o lățime de 4 – 5 cm.
- În cazul operațiilor de pulverizare a unor obiecte așezate orizontal sau al operațiilor de pulverizare deasupra capullui, țineți pistolul de pulverizat puțin oblic și deplasați-l înainte și înapoi față de suprafață pulverizată.

#### **Pericol de împiedicare! Fiți atenți la eventualele obstacole din încăpere.**

- Evitați intreruperile în zona suprafeței de pulverizare. Conducerea uniformă a pistolului de vopsit duce la obținerea unei suprafețe pulverizate de calitate unitară.

O distanță și un unghi de stropire neuniforme duc la formarea unei burnițe groase de vopsea și prin aceasta la obținerea unei suprafețe pulverizate neregulate.

- Încheiați operația de pulverizare în exteriorul suprafeței ce trebuie pulverizate.

La stropire, nu goliti niciodată complet rezervorul cu material de pulverizat. Când tubul de refilare nu mai este cufundat în materialul de pulverizat, jetul de stropire se rupe, ducând la formarea unei suprafețe nestropite uniform.

Dacă pe clapeta de aer **2** sau pe capacul de duză se depune material de pulverizat, curătați componentele cu peria de curățare **25** din setul de livrare.

#### Ajustarea aspectului de pulverizare (vezi figura I)

- Nu acionați niciodată trăgaciul **5** în timpul reglării clapetei de aer **2**.

- Rotiți clapeta de aer **2** pentru a o aduce în poziția dorită.

Clapetă de aer	Jet pulverizare	Utilizare
		jet plat vertical pentru direcție de lucru orizontală
		jet plat orizontal pentru direcție de lucru verticală
		jet rotund pentru colțuri, margini și locuri greu accesibile

#### Reglarea debitului de pulverizare (vezi figura J) (PAINTVolume)

- Rotiți rozetă de reglare **4**, pentru a ajusta debitul dorit de material de pulverizat:
- Treptele **1/2/3**: caz de utilizare „Lemn”,  
Treptele **3/4/5**: caz de utilizare „Perete”.

Debit de pulverizare	Reglaj
Prea mult produs pulverizat pe suprafață care trebuie pulverizată:	Trebui redus debitul de pulverizare. – Reglați cu o treaptă mai puțin.
Prea puțin produs pulverizat pe suprafață care trebuie pulverizată:	Trebui să mărit debitul de pulverizare. – Reglați cu o treaptă mai mult.

#### Reglarea debitului de aer (vezi figura D)

##### (AIRVolume)

- Poziționați comutatorul culisant **24** pe cazul de utilizare potrivit, pentru a regla debitul de aer corect și presiunea potrivită pentru produsul de pulverizat utilizat.

Oprit	Caz de utilizare „Lemn“:	Caz de utilizare „Perete“

Produs de pulverizat nevâscos

Produs de pulverizat vâscos

#### Pauze de lucru și transport (vezi figurile K – L)

Pentru transportul ușor al sistemului de pulverizare fină, pe unitatea de bază sunt montate un mâner de transport **22** și o curea de transport **21**.

În timpul lucrului puteți atârna unitatea de bază **20** cu ajutorul curelei de transport **21**, transversal peste umăr.

În pauzele de lucru, pistolul de vopsit **1** poate fi pus jos pe o suprafață de lucru plană. Din acesta s-ar putea scurge produs de pulverizat.

► Așezați întotdeauna pistolul plin cu produs de pulverizat în poziție verticală pe o suprafață plană. Dacă pistolul este așezat în poziție orizontală, din acesta se poate scurge produs de pulverizat.

## Întreținere și service

### Întreținere și curățare

- Înaintea oricăror intervenții asupra sculei electrice scoateți cablul de alimentare afară din priză.
- După fiecare utilizare, curătați bine piesele componente ale sistemului de pulverizare fină, în special componentele prin care trece vopseaua. O curățare corectă este premsa funcționării perfecte și sigure a pistolului de pulverizat. În lipsa curățării sau în cazul unei curățări incorrecte, pretențiile privind garanția u vor fi acceptate.

Dacă este necesară înlocuirea cablului de recordare, pentru a evita punerea în pericol a siguranței exploatarii, această operare se va executa de către Bosch sau de către un centru autorizat de asistență tehnică post-vânzări pentru scule electrice Bosch.

### Curățare (vezi figura M)

Curătați întotdeauna pistolul de stropit și recipientul pentru produs de pulverizat cu diluantul adecvat (solvent sau apă) produsului utilizat la pulverizare.

Nu curătați niciodată cu obiecte ascuțite orificiile duzelor și orificiile de aerisire ale pistolului de vopsit.

- Opriti unitatea de bază **20**.
- Scoateți, atât de la unitatea de bază **20** cât și de la pistolul de vopsit **1**, furtunul de aer **18** (un sfert de tură a închizițoarei tip baionetă **19** în sens contrar mișcării acelor de cearsonic; trageți închizițoarea tip baionetă **19** afară din răcordul **8/27**).
- Curătați, dacă este necesar, unitatea de bază cu o lavetă înmuiată într-un diluant și îndepărtați apoi unitatea de bază **20** și furtunul de aer **18** din sectorul de curățare.

- Apăsați trăgaciul **5** pistolului de vopsit pentru ca produsul de pulverizat să fie redirecționat în rezervor.
- Deșurubați rezervorul **7** și goliiți restul de produs de pulverizat înapoi în bidonul original cu produs de pulverizat.
- Umpleți pe jumătate rezervorul **7** cu diluant (solvent sau apă) și fixați-l din nou pe pistolul de vopsit **1**.
- Scuturiți de mai multe ori pistolul de vopsit.
- Deșurubați rezervorul **7** și goliiți-l complet într-o doză golită de vopsea.
- Demontați piulița olandeză **3**, clapeta de aer **2**, capacul de duză utilizat **9/10** și tubul de refugare **15** cu garnitura rezervorului **14**.
- Curătați într-o găleată cu diluant, toate componentele care transportă vopsea, cu o perie de curățare **25** sau cu o perie de spălare uzuale din comerț.
- Curătați și canalul de vopsea **17** al pistolului de vopsit **1**.
- Controlați dacă tubul de refugare **15** cu garnitura rezervorului **14** nu este murdar de vopsea și dacă este în perfectă stare.
- Dacă este necesar, curătați încă o dată cu diluant garnitura rezervorului **14**.
- Curătați orificiul de aerisire **16** cu peria de curățare **25**.
- Curătați în aer liber recipientul și pistolul de stropit cu o lăvă umedă în diluant.
- Dacă este necesar, curătați bine cu diluant sita de umplere **11**.
- Înainte de reasamblare, lăsați componentele să se usuce bine.
- Reasamblați sistemul de pulverizare fină în ordine inversă a operațiilor.

## Remedierea deranjamentelor

Problemă	Cauză	Remediere
Produsul ce trebuie pulverizat nu acoperă bine	Debitul de pulverizare este prea mic Distanța la suprafața de pulverizat este prea mare Prea puțin produs pulverizat pe suprafață ce trebuie pulverizată, s-a pulverizat în treceri prea rare pe suprafața de pulverizat	Rotiți rozeta de reglare <b>4</b> în direcția treptei <b>5</b> A se reduce distanța de pulverizare A se pulveriza în treceri mai dese pe deasupra suprafeței de vopsit
După aplicare, produsul stropit se scurge	S-a încărcat cu prea mult produs de pulverizat Distanța la suprafața de pulverizat este prea mică Produsul de pulverizat este prea fluid S-a pulverizat de prea multe ori în același loc	Rotiți rozeta de reglare <b>4</b> în direcția treptei <b>1</b> A se mări distanța de pulverizare A se adăuga produs de pulverizat original A se îndepărta stratul de vopsea iar la a doua încercare de pulverizare, a nu se pulveriza atât de multe ori în același loc
Pulverizare prea grosieră	Debitul de pulverizare este prea mare Debit de aer prea mic Este montat capacul de duză alb <b>9</b> (diametru prea mare al duzei) Acul duzei <b>13</b> este murdar Produsul ce trebuie pulverizat este prea vâscos Filtrul de aer <b>29</b> este foarte murdar	Rotiți rozeta de reglare <b>4</b> în direcția treptei <b>1</b> Împingeți spre dreapta comutatorul culisant <b>24</b> Montați capacul de duză gri <b>10</b> A se curăță acul duzei A se dilua din nou produsul de pulverizat și a se efectua o pulverizare de probă Schimbați filtrul de aer

Problemă	Cauză	Remediere
Burnița de pulverizare este prea groasă	S-a încărcat cu prea mult produs de pulverizat Debit prea mare de aer Distanța la suprafața de pulverizat este prea mare	Rotiți rozeta de reglare <b>4</b> în direcția treptei <b>1</b> Împingeți spre stânga comutatorul culisant <b>24</b> A se reduce distanța de pulverizare
Jetul pulverizat pulsează	Prea puțin produs de pulverizat în recipient Orificiul de aerisire <b>16</b> al tubului de refulare <b>15</b> înfundat Tubul de refulare <b>15</b> este desprins Capacul de duză <b>9/10</b> este slabit Filtrul de aer <b>29</b> este foarte murdar Produsul ce trebuie pulverizat este prea vâscos	A se completa cu produs de pulverizat A se curăță tubul de refulare și orificiul de aerisire A se fixă bine tubul de refulare A se strângă capacul de duză <b>9/10</b> Schimba filtrului de aer A se dilua din nou produsul de pulverizat și a se efectua o pulverizare de probă
Produsul de pulverizat picură pe lângă duză	Depunerile de produs de pulverizat pe duză, pe acul duzei <b>13</b> și pe clapeta de aer <b>2</b> Duza este desprinsă	A se curăță duza, acul duzei și clapeta de aer A se strângă capacul de duză <b>9/10</b>
Din duză nuiese produs de pulverizat	Comutatorul culisant <b>24</b> se află în poziția <b>O</b> Nu se formează presiune în recipientul <b>7</b> Tubul de refulare <b>15</b> este desprins Acul duzei <b>13</b> infundat Tubul de refulare <b>15</b> este înfundat Orificiul de aerisire <b>16</b> al tubului de refulare <b>15</b> înfundat Garnitura rezervorului <b>14</b> lipșește sau este deteriorată Produsul ce trebuie pulverizat este prea vâscos Produsul de pulverizat este murdar (gogoloșe de vopse)	A se poziționează comutatorul culisant <b>24</b> pe casul de utilizare „Lemn” sau „Perete“ A se răsuci rezervorul <b>7</b> în direcția simbolului de închidere, până când inelul de închidere <b>6</b> se fixează cu un zgomot perceptibil A se fixă bine tubul de refulare A se curăță acul duzei A se curăță tubul de refulare A se curăță tubul de refulare și orificiul de aerisire A se introduce o garnitură (nouă) de rezervor peste tubul de refulare, în canelură A se dilua din nou produsul de pulverizat și a se efectua o pulverizare de probă A se goli complet și a se curăță pistolul de vopsit; a se turna produsul de pulverizat trecându-se prin sita de umplere

## Asistență clienți și consultanță privind utilizarea

În caz de reclamații și comenzi de piese de schimb vă rugăm să indicați neapărat numărul de identificare compus din 10 cifre, conform plăcuței indicatoare a tipului sistemului de pulverizare fină.

Serviciul de asistență clienți vă răspunde la întrebări privind repararea și întreținerea produsului dumneavoastră cât și piesele de schimb. Găsiți desenele de ansamblu și informații privind piesele de schimb și la:

**www.bosch-pt.com**

Echipa de consultanță Bosch vă răspunde cu plăcere la întrebări privind produsele noastre și accesorile acestora.

## România

Robert Bosch SRL  
Centru de service Bosch  
Str. Horia Măcelariu Nr. 30 – 34  
013937 București  
Tel. service scule electrice: (021) 4057540  
Fax: (021) 4057566

E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com

Tel. consultanță clienți: (021) 4057500

Fax: (021) 2331313

E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com

[www.bosch-romania.ro](http://www.bosch-romania.ro)

## Eliminare

Pistolul de vopsit, blocul electric, accesorii și ambalajele trebuie direcționate către o stație de reciclare ecologică.

Nu aruncați sculele electrice în gunoiul menajer!

## Numai pentru țările UE:



Conform Directivei Europene 2012/19/UE privind mașinile și aparatelor electrice și electronice uzate și transpunerea acesteia în legislația națională, sculele electrice scoase din uz trebuie colectate separat și direcționate către o stație de revalorificare ecologică.

**Sub rezerva modificărilor.**

# Български

## Указания за безопасна работа

### Общи указания за безопасна работа

#### **ВНИМАНИЕ**

Прочетете внимателно всички указания. Неспазването на приведените по-долу указания може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.

#### Съхранявайте тези указания на сигурно място.

Използваният по-долу термин «електроинструмент» се отнася до захранвани от електрическата мрежа електроинструменти (със захранващ кабел) и до захранвани от акумулаторна батерия електроинструменти (без захранващ кабел).

#### Безопасност на работното място

- ▶ **Поддържайте работното си място чисто и добре осветено.** Безпорядък и недостатъчното осветление могат да спомогнат за възникването на трудова злополука.
- ▶ **Не работете с електроинструмента в среда с повишена опасност от възникване на експлозия, в близост до леснозапалими течности, газове или прахообразни материали.** По време на работа в електроинструментите се отделят искри, които могат да възпламнят прахообразни материали или пари.
- ▶ **Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с електроинструмента.** Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите контрола над електроинструмента.

#### Безопасност при работа с електрически ток

- ▶ **Щепсълт на електроинструмента трябва да е подходящ за използвання контакт.** В никакъв случай не се допуска изменение на конструкцията на щепсела. Когато работите със занулен електроуред, не използвайте адаптери за щепсела. Използването на оригинални щепсели и контакти намалява риска от възникване на токов удар.
- ▶ **Избегвайте допира на тялото Ви до заземени тела, напр. тръби, отоплителни уреди, пещи и хладилници.** Когато тялото Ви е заземено, рисъкът от възникване на токов удар е по-голям.
- ▶ **Предпазвайте електроинструмента си от дъжд и влага.** Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от токов удар.
- ▶ **Не използвайте захранващия кабел за цели, за които той не е предвиден, напр. за да носите електроинструмента за кабела или да извадите щепсела от контакта.** Предпазвайте кабела от нагряване, омаяване, допир до остри ръбове или до подвижни звена на машини. Повредени или усукани кабели увеличават риска от възникване на токов удар.

▶ **Когато работите с електроинструмент навън, използвайте само удължителни кабели, подходящи за работа на открито.** Използването на удължител, предназначен за работа на открито, намалява риска от възникване на токов удар.

▶ **Ако се налага използването на електроинструмента във влажна среда, използвайте предпазен прекъсвач за утечни токове.** Използването на предпазен прекъсвач за утечни токове намалява опасността от възникване на токов удар.

#### Безопасен начин на работа

- ▶ **Бъдете концентрирани, следете внимателно действието си и постъпвайте предпазливо и разумно.** Не използвайте електроинструмента, когато сте уморени или под влиянието на наркотични вещества, алкохол или упийващи лекарства. Един миг разсейност при работа с електроинструмент може да има за последствие изключително тежки наранявания.
- ▶ **Работете с предпазващо работно облекло и винаги с предпазни очила.** Носенето на подходящи за използване електроинструмент и извършваната дейност лични предпазни средства, като дихателна маска, здрави пълнозатворени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или шумозаглушители (антифони), намалява риска от възникване на трудова злополука.
- ▶ **Избегвайте опасността от включване на електроинструмента по невнимание.** Преди да включите щепсата в захранващата мрежа или да поставите акумулаторната батерия, се уверявайте, че пусковият прекъсвач е в положение «изключено». Ако, когато носите електроинструмента, дръжите пръста си върху пусковия прекъсвач, или ако подавате захранваща на-прежение на електроинструмента, когато е включен, съществува опасност от възникване на трудова злополука.
- ▶ **Преди да включите електроинструмента, се уверявайте, че сте отстранили от него всички помощни инструменти и гаечни ключове.** Помощен инструмент, забравен на въртящо се звено, може да причини травми.
- ▶ **Избегвайте неестествените положения на тялото.** Работете в стабилно положение на тялото и във всеки момент поддържайте равновесие. Така ще можете да контролирате електроинструмента по-добре и по-безопасно, ако възникне неочеквана ситуация.
- ▶ **Работете с подходящо облекло.** Не работете с широки дрехи или украсления. Дръжте косата си, дрехите и ръкавици на безопасно разстояние от въртящи се звена на електроинструментите. Широките дрехи, украсленията, дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от въртящи се звена.
- ▶ **Ако е възможно използването на външна аспирационна система, се уверявайте, че тя е включена и функционира изправно.** Използването на аспирационна система намалява рисковете, дължащи се на отделящата се при работа прах.

## Грижливо отношение към електроинструментите

- ▶ Не претоварвайте електроинструмента. Използвайте електроинструментите само съобразно тяхното предназначение. Ще работите по-добре и по-безопасно, когато използвате подходящия електроинструмент в заданията от производителя диапазон на натоварване.
  - ▶ Не използвайте електроинструмент, чиито пусков прекъсвач е повреден. Електроинструмент, който не може да бъде изключван и включван по предвидения от производителя начин, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
  - ▶ Преди да променяте настройките на електроинструмента, да заменяте работни инструменти и допълнителни приспособления, както и когато продължително време няма да използвате електроинструмента, изключвате щепсела от захранващата мрежа и/или изваждайте акумулаторната батерия. Тази мярка премахва опасността от задействане на електроинструмента по невнимание.
  - ▶ Съхранявайте електроинструментите на места, където не могат да бъдат достигнати от деца. Не допускайте те да бъдат използвани от лица, които не са запознати с начина на работа с тях и не са прочели тези инструкции. Когато са в ръцете на неопитни потребители, електроинструментите могат да бъдат изключително опасни.
  - ▶ Поддържайте електроинструментите си грижливо. Проверявайте дали подвижните звена функционират безукорно, дали не заклинват, дали има счупени или повредени детайли, които нарушават или изменят функциите на електроинструмента. Преди да използвате електроинструмента, се погрижете по-вредените детайли да бъдат ремонтирани. Много от трудовите злополуки се дължат на недобре поддържани електроинструменти и уреди.
  - ▶ Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти. Добре поддържаните режещи инструменти с остро ръбово оказват по-малко съпротивление и се водят по-леко.
  - ▶ Използвайте електроинструментите, допълнителните приспособления, работните инструменти и т.н., съобразно инструкциите на производителя. При това се съобразявайте и с конкретните работни условия и операции, които трябва да изпълните. Използването на електроинструменти за различни от предвидените от производителя приложения повишава опасността от възникване на трудови злополуки.
- Поддържане**
- ▶ Допускайте ремонтът на електроинструментите Ви да се извършива само от квалифицирани специалисти и само с използването на оригинални резервни части. По този начин се гарантира съхраняване на безопасността на електроинструмента.

## Указания за безопасна работа с диспергиращи системи


- ▶ Поддържайте работното си място чисто, добре осветено и свободно от съдове, съдържащи бои или разтворители, парцали/платове и други леснозапалими материали. Възможно е да има повишена опасност от самовзпламеняване. Поддържайте по всяко време изправни пожарогасители на леснодостъпни места.
- ▶ Осигурявайте добро проветрение в зоната на пръскане и достатъчно свеж въздух в цялото помещение. При изпаряването си разредителите създават взрывоопасна среда.
- ▶ Не пръскайте и не почиствайте с материали, чиято температура на възпламеняване е под 55 °C. Използвайте препарати на базата на вода, нелетливи въглеводороди и др.п. Пари на летливите разтворители създават взрывоопасна среда.
- ▶ Не пръскайте в зони, близки до източници на иски от статично електричество, открит пламък, горещи предмети, двигатели, цигари и иски от включване и изключване на захранващи кабели или шалтери. Подобни източници на иски могат да предизвикат възпламеняване на парите.
- ▶ Не пръскайте материали, за които не Ви е известно, дали не представляват опасност. Непознати материали могат да създават опасни условия.
- ▶ При пръскане или при работа с химикали освен това работете с лични предпазни средства, като подходящи предпазни ръкавици и дихателна маска. Носенето на лични предпазни средства, съобразени с опасностите от конкретно извършваната дейност, ограничава излагането на вредни за здравето субстанции.



▶ Съобразявайте се всички опасности, предизвикани от пръсканото вещество. Съобразявайте се с предупредителните маркировки на тубата на веществото или данните на производителя за него, включително изискванията за използване на лични предпазни средства. Указанията на производителя трябва да се спазват, за да бъде намалена опасността от пожар, както и от увреждане на здравето вследствие на натравяне, контактуване с канцерогенни вещества и т.н.

- ▶ Поддържайте щепсела на захранващия кабел и спускача на пистолета за пръскане чисти от боя и други течности. Никога не използвайте кабела за повдигане на връзката с удължител. Неспазването на тези правила могат да имат за последствие токов удар.
- ▶ Контролирайте децата. Така се предотвратява опасността децата да играят с разпръскващата система.

## СИМВОЛИ



Стикерът за обслужване на системата за пръскане е залепен върху базовата станция. Правилната интерпретация на символите ще Ви помогне да обслужвате системата за пръскане по-бързо и по-сигурно.

### Символи и тяхното значение



Системата за фино пръскане е подходяща за работа както с лазурни лакове и бои, така и бои за стени.



**Приложение «Дърво»:**  
Пръскане на лакове, съдържащи разтворители и на водна основа, лазурни лакове, grund, безцветни лакове, байц и масла



**Приложение «Стена»:**  
Пръскане с дисперсионни и лакови бои

### Подробно описание

Вижте «Предназначение на електроинструмента», страница 207.



Стъпка 1:  
Изберете правилната капачка на дюзата



За приложение «Дърво» изберете сивата капачка на дюзата **10**



За приложение «Стена» изберете бялата капачка на дюзата **9**



Стъпка 2:  
Настройте дебита на препарата

**1-3**

За приложение «Дърво» настройте степен 1, 2 или 3 с регулатора **4**

**3-5**

За приложение «Стена» настройте степен 3, 4 или 5 с регулатора **4**

Вижте «Регулиране на количеството пръскана течност», страница 210.



Стъпка 3:  
Настройте дебита на въздуха



Изберете приложение «Дърво» с пъзгача **24**



Изберете приложение «Стена» с пъзгача **24**

Вижте «Регулиране на дебита на въздуха», страница 210.

## Описание на продукта и възможностите му



**Прочетете внимателно всички указания.**  
Неспазването на приведените по-долу указания може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.

### Предназначение на електроинструмента

Електроинструментът е предназначен само за пръскане на дисперсионни бои, латекс, лакове на водна основа или съдържащи разтворители, лазурни лакове, грунд, байц, безцветни лакове и масла (**AllPaint**).

Електроинструментът не е подходящ за работа с алкални разтвори, съдържащи киселини препарати или фасадни бои.

### Изобразени елементи

Номерирането на изобразените модули се отнася до фигури на електроинструмента на графичните страници.

- 1 Пистолет за пръскане**
- 2 Мембрана за въздуха**
- 3 Холендрова гайка**
- 4 Регулатор за количеството разпръскван материал**
- 5 Спусък**
- 6 Пръстен**
- 7 Резервоар за разпръсквания материал**
- 8 Щуцер за включване на маркуча  
(на пистолета за пръскане)**
- 9 Капачка на дюзата (бяла: за приложение «Стена»)**
- 10 Капачка на дюзата (сива: за приложение «Дърво»)**
- 11 Сито за пълнене**
- 12 Кофа за пресипване\***
- 13 Игла на дюзата**
- 14 Уплътнител на резервоара**
- 15 Засмукваща тръба**
- 16 Отвор за вентилиране**
- 17 Канал за боята**
- 18 Маркуч за въздух**
- 19 Байонетен механизъм**
- 20 Основен модул**
- 21 Колан за носене**
- 22 Ръкохватка за пренасяне**
- 23 Гумена лента (за захващане на маркуча)**
- 24 Пъзгач за включване/изключване и за регулиране на дебита**
- 25 Четка за почистване**
- 26 Капак на въздушния филтър**
- 27 Щуцер за включване на маркуча (на основния модул)**
- 28 Гнездо за допълнителни приспособления**
- 29 Въздушен филтър**

\*Изобразените на фигурите и описаните допълнителни приспособления не са включени в стандартната окомплектовка на уреда. Изчерпателен списък на допълнителните приспособления можете да намерите съответно в каталога ни за допълнителни приспособления.

### Технически данни

Система за фино разпръскване	PFS 3000-2	
Каталожен номер	3 603 B07 1..	
Номинална консумирана мощност	W	650
Производителност на засмукване	ml/min	300
Време за боядисване на 2 m <sup>2</sup>	min	1
Обем на резервоара за боя	ml	1000
Дължина на маркуча за въздух	m	2
Маса съгласно EPTA-Procedure 01/2003	kg	3,7
Клас на защита	<input checked="" type="checkbox"/> / II	
Данните се отнасят до номинално напрежение [U] 230 V. При различно напрежение, както и при специалните изпълнения за някои страни данните могат да се различават.		

### Информация за изльчван шум и вибрации

Стойностите за изльчвания шум са определени съгласно EN 60745 и EN 50580.

Равнището А на звуковото налягане обикновено е 79 dB(A). Неопределеност K = 3 dB.

По време на работа равнището на изльчвания шум може да надхвърли 80 dB(A).

#### Работете с шумозаглушители!

Пълната стойност на вибрациите  $a_h$  (векторната сума по трите направления) и неопределеността K са определени съгласно EN 60745:  
 $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2, K = 1,5 \text{ m/s}^2$ .

Посоченото в това ръководство за експлоатация равнище на генерираните вибрации е измерено съгласно процедура, стандартизирана в EN 60745, и може да служи за сравняване на електроинструменти един с друг. То е подходящо също и за предварителна ориентирана преценка на натоварването от вибрации.

Посоченото ниво на генерираните вибрации е представително за най-често срещаните приложения на електроинструмента. Ако обаче електроинструментът бъде използван за други дейности, с различни работни инструменти или без необходимото техническо обслужване, нивото на вибрации може да се различава. Това би могло да увеличи значително сумарното натоварване от вибрации в процеса на работа.

За точната преценка на натоварването от вибрации трябва да бъдат взимани предвид и периодите, в които електроинструментът е изключен или работи, но не се ползва. То би могло значително да намали сумарното натоварване от вибрации.

Предпазвайте допълнителни мерки за предпазване на работещия с електроинструмента от въздействието на вибрациите, например: техническо обслужване на електроинструмента и работните инструменти, поддържане на ръцете топли, целесъобразна организация на работните стъпки.



Пръскан материал	препоръчително разреждане
бои на основата на разтворители или вода, грунд, боя за отоплителни тела, гъсти лазурни бои	0 – 10 %
дисперсионни бои, латекс	0 – 10 %

- **При разреждане внимавайте да използвате подходящ за съответната боя разредител.** При използване на неподходящ разредител боята може да се пресече и пистолетът да се запуши.
- **При разреждането на боята внимавайте температурата на възпламеняване на смesta след разреждането да бъде над 55 °C.** Разреждането на бои на основата на разтворители напр. понижава температурата на възпламеняване.

#### Сипване на пръсканата течност (вижте фигури C1 – C2)

**Упътване:** Преди сипването на боя демонтирайте маркуча за въздух **18** (завъртане на 1/4 оборот обратно на часовниковата стрелка на байонетната капачка **19**, изваждане на байонетната капачка **19** от щуцера **8**).

- Ако боята е в големи съдове, ползвайте по-малка кофа за преливане **12** (напр. от бидон за боя за стена 10 литра в съд с вместимост 2,5 литра или 5,0 литра).
- С едната ръка захватете здраво пистолета за пръскане, а с другата развийте резервоара **7** в посоката, означена със символа за отваряне.
- Извадете пистолета за пръскане от резервоара **7**.
- Ако използвате отваряна по-рано кутия с боя, поставете предварително грижливо почищеното сито **11** върху резервоара **7**, за да предотвратите попадането в него на частици въвърдена боя.
- Сипете боя **най-много до маркировката 1000** в съда **7**.
- Поставете пистолета за пръскане върху резервоара **7**. Завъртете резервоара **7** в посоката, означена със символа за затваряне, докато пръстът **6** прещракне отчелтиво.
- Напръскайте пробна повърхност. (вижте «Пръскане», страница 209)



Когато постигнете оптималното качество на напръскване, можете да започнете с пръскането на детайлите.

или

Ако резултатът от пръскането не е задоволителен или от пистолета не излиза боя, изпълнете операциите, описани в «Отстраняване на повреди» на страница 211.

#### Включване

- **Съобразявайте се с напрежението в захранващата мрежа!** Напрежението на захранващата мрежа трябва да съответства на данните, изписани на табелката на електроинструмента.
- **Вземете мерки да няма опасност по време на работа основният модул да засмуква прах или други замърсения.**
- **Внимавайте да не напръскате основния модул.**

► **Ако по време на пръскането започне да излиза течност от други места освен през дюзата, прекъснете пръскането и приведете системата за пръскане относно в изправност.** Съществува опасност от токов удар.

► **Не насочвайте струята към себе си или към други лица или животни.**

#### Включване (вижте фиг. D)

Зада пестите енергия, включвате системата за фино пръскане само когато я ползвате.

- Уверете се, че е монтирана подходящата капачка на дюзата (вижте «Смяна на капачката на дюзата», страница 208).
- Включете щепсела в контакта.
- Вземете пистолета и го насочете към пръсканата повърхност.
- За регулиране на дебита на въздуха поставете пъзгача **24** на съответната област на приложение (вижте също «Регулиране на дебита на въздуха», страница 210).
- Натиснете спуска **5** на пистолета.

**Упътване:** Когато основният модул е включен, през дюзата постоянно изтича въздух.

#### Изключване

- Отпуснете спуска **5** и преместете пъзгача **24** до упор наляво (позиция **O**).
- Изключете щепсела от контакта.

#### Указания за работа

##### Пръскане (вижте фигури Е – Н)

**Упътване:** Когато използвате електроинструмента на открito, отчитайте и силата и посоката на въртящата.

- Първо извършете пробно пръскане и настройте формата и интензивността на пръскане съобразно използванния материал за пръскане. (за правилните настройки вижте следващите раздели)
- Непременно дръжте пистолета за пръскане на постоянно разстояние от 20 – 25 см перпендикулярно на пръсканата повърхност.
- Започнете пръскането извън повърхността, която обработвате.
- В зависимост от настройката на формата на струята движете пистолета равномерно напречно или нагоре и надолу.
- Равномерен повърхностен слой се образува, когато следите се приопирват прибл. 4 – 5 cm.
- При пръскане на лежащи хоризонтално предмети, както и при пръскане в таванна позиция дръжте пистолета леко под наклон и се придвижвайте назад от мястото на пръскане.

##### Опасност от препъване! Внимавайте за препятствия в помещението.

- Избягвайте прекъсванията на процеса върху обработваната повърхност.

Повърхност с постоянно качество се постига при равномерно водене на пистолета.

Неравномерно разстояние и наклон на пръскане водят до сила промяна на струята и с това до различия в качеството на обработваната повърхност.

- Завършвайте пръскането извън обработваната повърхност.

Никога не изразходвайте количеството боя в резервоара докрай. Когато засмукващата тръба не е потопена в течност, струята се прекъсва и по обработваната повърхност се образуват неравномерно покрити зони.

Ако от пръсканата боя се натрупа по капачката за въздух **2** или капачката на дюзата, ги почистете с включената в окомплектовката четка **25**.

#### Настройване на формата на струята (вижте фигура I)

- Никога не натискайте спуска **5**, докато регулирате мембранията за въздуха **2**.

- Завъртете мембранията за въздуха **2** в желаната позиция.

Мембрания за въздуха	Струя	Приложение
		вертикална плоска струя за хоризонтално направление на пръскане
		хоризонтална плоска струя за вертикално направление на пръскане
		конична струя за ъгли, ръбове и труднодостъпни места

#### Регулиране на количеството пръскана течност (вижте фиг. J)

(PAINTVolume)

- За регулиране на количеството боя завъртайте регулатора **4**:

Степени **1/2/3**: приложение «Дърво»,

Степени **3/4/5**: приложение «Стена».

Количество течност	Настройка
Търде много материал на пръсканата повърхност:	<p>Количеството трябва да бъде намалено.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Настройте една степен по-ниско.</li> </ul>
Търде малко материал на пръсканата повърхност:	<p>Количеството трябва да бъде увеличено.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Настройте една степен по-високо.</li> </ul>

#### Регулиране на дебита на въздуха (вижте фиг. D)

(AIRVolume)

- Поставете пълзгача **24** на съответното приложение, за да настроите подходящи дебит и налягане за използвания материал за пръскане.

Изкл.	Приложение «Дърво»	Приложение «Стена»

материал за пръскане с нисък вискоизитет  
материал за пръскане с висок вискоизитет

#### Работни паузи и пренасяне (вижте фигури K - L)

За лесното пренасяне на системата за фино пръскане базовият модул има ръкохватка **22** и колан **21**.

По време на работа можете да окачете базовия модул **20** през рамо с помощта на колана **21**.

При паузи пистолетът за пръскане **1** може да бъде поставен на равна хоризонтална повърхност. Няма опасност от пропадане на боя.

- Поставяйте пистолета с боя винаги изправен върху равна повърхност. Ако пистолетът е поставен легнал, от него може да изтече боя.

#### Поддържане и сервиз

##### Поддържане и почистване

- Преди извършване на каквито и да е дейности по електроинструмента изключвате щепсела от захранващата мрежа.
- Винаги след работа почиствайте елементите на системата за пръскане, особено частите, изцапани с боя. Старателното почистване е предпоставка за безпроблемната и сигурна работа на пистолета за пръскане. Ако системата за фино пръскане не е почистена или е почистена недостатъчно, гарантционни претенции не се приемат.

Когато е необходима замяна на захранвания кабел, тя трябва да се извърши в оторизиран сервис за електроинструменти на Bosch, за да се запази нивото на безопасност на електроинструмента.

##### Почистване (вижте фигура M)

Винаги почиствайте пистолета за пръскане и резервоара с подходящия разредител (разтворител или вода) за използвания материал.

Никога не почиствайте с остри предмети отвора на дюзата и отворите за въздух на пистолета за пръскане.

- Изключете базовия модул **20**.
- Извадете маркуча за въздух **18** от базовия модул **20** и от пистолета за пръскане **1** (завъртане на 1/4 оборот на байонетната капачка **19** обратно на часовниковата

стрелка; изваждане на байонетната капачка **19** от щуцера **8/27**.

- При необходимост почистете базовия модул с напоена с разредител кърпа и след това поставете базовия модул **20** и маркуча за въздух **18** извън непосредствената зона на почистване.
- Натиснете спуска **5** на пистолета за пръскане, за да може боята да изтече обратно в резервоара.
- Развийте резервоара **7** и сипнете неизползваната боя в оригиналния й съд.
- Напълнете до половината резервоара **7** с разредител (разтворител или вода) и отново го монтирайте към пистолета за пръскане **1**.
- Разплатете пистолета неколкократно.
- Развийте резервоара **7** и изсипнете съдържанието му в празна кутия от боя.
- Демонтирайте холендровата гайка **3**, капачката за въздух **2**, използваната капачка на дюзата **9/10** и засмукващата тръба **15** с уплътнението на резервоара **14**.
- Потопете всички детайли в съд с разредител и ги почистете с четката **25** или обикновена мека четка.

Почистете също и канала за боята **17** на пистолета за пръскане **1**.

- Уверете се, че засмукващата тръба **15** с уплътнението **14** не е замърсена с боя.

При необходимост почистете още веднъж с разредител уплътнението за резервоара **14**.

Почистете отвора за вентилиране **16** с четката **25**.

- Почистете резервоара и пистолета за пръскане отвън с намокрена с разтворител кърпа.
- При необходимост почистете с разредител грижливо ситото **11**.
- Преди да я слободите отново, изчакайте всички елементи да изсъхнат.

- Слободете отново системата за фино пръскане в обратна последователност.

#### **Почистване на въздушния филтер (вижте фигура N)**

Периодично въздушният филтер **29** трябва да бъде почистван. Ако филтърът е замърсен силно, трябва да бъде заменен.

- Отворете капака за въздушния филтер **26**.
- Извадете въздушния филтер **29**.
- Леко замърсяване:  
Стръсрайте замърсяването от въздушния филтер **29**.  
*или*

Силно замърсяване:

Измийте въздушния филтер **29** с течаща вода и след това го оставете да изсъхне добре, за да предотвратите образуването на плесен.

*или*

Заменете въздушния филтер **29**.

- Отново поставете въздушния филтер.
- Накрая затворете капака на въздушния филтер **26**.

#### **Изхвърляне на използваните материали**

При изхвърлянето на разредителя и остатъците от пръсания материал не трябва да бъде замърсявана околната среда.

Вредни за околната среда химикали не трябва да проникват в почвата, подпочвените води или в открити водни басейни. Никога не изсипвайте вредни за околната среда химикали в битовата канализация!

#### **Съхраняване**

- Преди да приберете системата за фино пръскане, я почистете грижливо и демонтирайте резервоара **7** от пистолета за пръскане **1**.

## **Отстраняване на повреди**

Проблем	Причина	Отстраняване
Боята не покрива достатъчно	Количество на пръсканата боя е малко	Завъртете регулатора <b>4</b> по посока на степен <b>5</b>
	Разстоянието до пръсканата повърхност е твърде големо	Съкьсете разстоянието до пръсканата повърхност
	Твърде малко боя попада на пръсканата повърхност, пръските са твърде нарядко	Преминете повече пъти по пръсканата повърхност
	Пръсканата течност е твърде гъста	Отново разпределете боята и извършете пробно напръскване
След напръскване боята протича	Количество пръскана боя е твърде голямо	Завъртете регулатора <b>4</b> по посока на степен <b>1</b>
	Разстоянието до пръсканата повърхност е твърде малко	Увеличете разстоянието
	Боята е разредена повече от нужното	Добавете неразредена боя
	Пръскали сте повече от нужното на едно и също място	Почистете боята и при следващото пръскане не пръскайте толкова много на едно и също място

Проблем	Причина	Отстраняване
Боята се разпръска на твърде едри капки	Количеството боя е твърде голямо	Завъртете регулатора <b>4</b> по посока на степен <b>1</b>
	Недостатъчно количество въздух	Преместете плъзгача <b>24</b> надясно
	Монтирана е бялата капачка на дюзата <b>9</b> (твърде голям диаметър на дюзата)	Монтирайте сивата капачка на дюзата <b>10</b>
	Иглата на дюзата <b>13</b> е замърсена	Почистете иглата на дюзата
	Пръсканата течност е твърде гъста	Отново разредете боята и извършете пробно напръскване
	Въздушният филтър <b>29</b> е силно замърсен	Смяна на въздушния филтър
	Образува се твърде голям облак	Количеството пръскана боя е твърде голямо Завъртете регулатора <b>4</b> по посока на степен <b>1</b>
Струята пулсира	Твърде голямо количество въздух	Преместете плъзгача <b>24</b> наляво
	Разстоянието до пръсканата повърхност е твърде голямо	Съкстете разстоянието до пръсканата повърхност
	В резервоара е останала твърде малко течност	Допълнете резервоара
	Отворът за вентилация <b>16</b> на засмукващата тръба <b>15</b> е запущен	Почистете засмукващата тръба и отвора за вентилация
	Засмукващата тръба <b>15</b> не е затегната	Вкарайте засмукващата тръба добре
	Капачката на дюзата <b>9/10</b> е разхлабена	Затегнете капачката на дюзата <b>9/10</b>
	Въздушният филтър <b>29</b> е силно замърсен	Смяна на въздушния филтър
Боята капе от дюзата	Пръсканата течност е твърде гъста	Отново разредете боята и извършете пробно напръскване
	Отлагане на боя по дюзата, иглата на дюзата <b>13</b> и капачката за въздух <b>2</b>	Почистете дюзата, иглата на дюзата и капачката за въздух
	Дюзата не е затегната	Затегнете капачката на дюзата <b>9/10</b>
	Плъзгачът <b>24</b> е в позиция <b>O</b>	Поставете плъзгача <b>24</b> на позиция «Дърво» или «Стена»
	В резервоара <b>7</b> не се образува свръхнагане	Завъртете резервоара <b>7</b> по посока на символа за затваряне, докато се чуе отчетливо прещракване на затварящия пръстен <b>6</b>
	Засмукващата тръба <b>15</b> не е затегната	Вкарайте засмукващата тръба добре
	Иглата на дюзата <b>13</b> е запушена	Почистете иглата на дюзата
През дюзата не излиза от пръскания материал	Засмукващата тръба <b>15</b> е запушена	Почистете засмукващата тръба
	Отворът за вентилация <b>16</b> на засмукващата тръба <b>15</b> е запущен	Почистете засмукващата тръба и отвора за вентилация
	Уплътнението на резервоара <b>14</b> липсва или е повредено	поставете (ново) уплътнение за резервоара в канала
	Пръсканата течност е твърде гъста	Отново разредете боята и извършете пробно напръскване
	Материалът за пръскане е замърсен (твърдявания)	Изпразнете докрай и почистете пистолета за пръскане; при повторното сиване на боята използвайте ситото

## Сервиз и технически съвети

Моля, при въпроси и поръчка на резервни части винаги посочвайте 10-цифрения каталожен номер, изписан на табелката на системата за фино пръскане.

Отговори на въпросите си относно ремонта и поддръжката на Вашия продукт можете да получите от нашия сервизен

отдел. Монтажни чертежи и информация за резервни части можете да намерите също на адрес:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Екипът на Бош за технически съвети и приложения ще отговори с удоволствие на въпросите Ви относно нашите продукти и допълнителните приспособления за тях.

**Роберт Бош ЕООД – България**

Бош Сервиз Център

Гаранционни и извънгаранционни ремонти

бул. Черни връх 51-б

FPI Бизнес център 1407

1907 София

Tel.: (02) 9601061

Tel.: (02) 9601079

Факс: (02) 9625302

[www.bosch.bg](http://www.bosch.bg)**Бракуване**

С оглед опазване на околната среда пистолетът за пръскане, електрическият модул и допълнителните приспособления трябва да бъдат предавани за оползотворяване на съдържащите се в тях вторични суровини.

Не изхвърляйте електроинструменти при битовите отпадъци!

**Само за страни от ЕС:**

Съгласно Директивата на ЕС 2012/19/ЕС относно бракувани електрически и електронни устройства и утвърждаването ѝ като национален закон електроинструментите, които не могат да се използват повече, трябва да се събират отделно и да бъдат подлагани на подходяща преработка за оползотворяване на съдържащите се в тях вторични суровини.

**Правата за изменения запазени.**