

**Robert Bosch GmbH**  
Power Tools Division  
70745 Leinfelden-Echterdingen  
Germany

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

**1 609 92A OMW** (2014.02) PS / 291 **EURO**



1 609 92A OMW


## PFS 5000E














- el** Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
- tr** Orijinal işletme talimatı
- pl** Instrukcja oryginalna
- cs** Původní návod k používání
- sk** Pôvodný návod na použitie
- hu** Eredeti használati utasítás
- ru** Оригинальное руководство по эксплуатации
- uk** Оригінальна інструкція з експлуатації
- kk** Пайдалану нұсқаулығының түпнұсқасы










Ελληνικά .....	Σελίδα	113
Türkçe.....	Sayfa	123
Polski .....	Strona	133
Česky .....	Strana	143
Slovensky.....	Strana	152
Magyar .....	Oldal	162
Русский .....	Страница	172
Українська .....	Сторінка	183
Қазақша .....	Бет	193



**A1****A2****A3****B1****B2****C1**





**M****N**

# Ελληνικά

## Υποδείξεις ασφαλείας

**Γενικές υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρικά εργαλεία**

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες. Αμέλειες κατά την τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.

**Φυλάξτε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις και οδηγίες για κάθε μελλοντική χρήση.**

Ο ορισμός «Ηλεκτρικό εργαλείο» που χρησιμοποιείται στις προειδοποιητικές υποδείξεις αναφέρεται σε ηλεκτρικά εργαλεία που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο (με ηλεκτρικό καλώδιο) καθώς και σε ηλεκτρικά εργαλεία που τροφοδοτούνται από μπαταρία (χωρίς ηλεκτρικό καλώδιο).

**Ασφάλεια στο χώρο εργασίας**

- ▶ **Διατηρείτε τον τομέα που εργάζεσθε καθαρό και καλά φωτισμένο.** Αταξία ή ακοτενές περιοχές εργασίας μπορεί να οδηγήσουν σε απυχήματα.
- ▶ **Μην εργάζεσθε με το ηλεκτρικό εργαλείο σε περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, στο οποίο υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνες.** Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν σπινθηρισμό ο οποίος μπορεί να αναφλέξει τη σκόνη ή τις αναθυμίσιες.
- ▶ **'Όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο κρατάτε μακριά απ' αυτό τα παιδιά και άλλα τυχόν παρευρισκόμενα άτομα.** Σε περίπτωση απόσπασης της προσοχής σας μπορεί να χάσετε τον έλεγχο του μηχανήματος.

**Ηλεκτρική ασφάλεια**

- ▶ **Το φίς του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα.** Δεν επιτρέπεται με κανέναν τρόπο η μετατροπή του φίς. Μη χρησιμοποιείτε προσαρμοστικά φίς σε συνδυασμό με γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. Αμεταποίητα φίς και κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- ▶ **Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, θερμαντικά σώματα (καλορίφερ), κουζίνες ή ψυγεία.** Όταν το σώμα σας είναι γειωμένο αυξάνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- ▶ **Μην εκθέτετε τα μηχανήματα στη βροχή ή την υγρασία.** Η διεισδυση νερού σ' ένα ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- ▶ **Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό καλώδιο για να μεταφέρετε ή να ανατρίξετε το ηλεκτρικό εργαλείο, ή για να βγάλετε το φίς από την πρίζα.** Κρατάτε το ηλεκτρικό καλώδιο μακριά από υπερβολικές θερμοκρασίες, κοφτερές αικμές και/ή από κινητά εξαρτήματα. Τυχόν χαλασμένα να περιπλέγμενά ηλεκτρικά καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

▶ **'Όταν εργάζεσθε μ' ένα ηλεκτρικό εργαλείο στο ύπαιθρο να χρησιμοποιείτε καλώδια επιμήκυνσης (μπαλαντέζες) που είναι κατάλληλα και για χρήση στο ύπαιθρο.** Η χρήση καλωδίων επιμήκυνσης κατάλληλων για υπαιθρίους χώρους ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

▶ **'Όταν η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε υγρό περιβάλλον είναι αναπόφευκτη, τότε χρησιμοποιήστε έναν προστατευτικό διάκοπτη διαρροής (διακόπτη FI/RCD).** Η χρήση ενός προστατευτικού διάκοπτη διαρροής ελαττώνει τον κίνδυνο της ηλεκτροπληξίας.

**Ασφάλεια προσώπων**

▶ **Να είστε πάντοτε προσεκτικός/προσεκτική, να δίνετε προσοχή στην εργασία που κάνετε και να χειρίζεστε το μηχάνημα με περίσκεψη.** Μη χρησιμοποιήστε ένα ηλεκτρικό εργαλείο όταν είστε κουρασμένος/κουρασμένη ή όταν βρίσκεστε υπό την επήρεια ναρκωτικών, οινοπνεύματος ή φαρμάκων. Μια στιγμιαία απροεξίδια κατά το χειρισμό του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.

▶ **Φοράτε έναν κατάλληλο για σας προστατευτικό εξοπλισμό και πάντοτε προστατευτικά γυαλιά.** Όταν φοράτε έναν κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό όπως μάσκα προστασίας από σκόνη, αντιολιθητικά υποδημάτα ασφαλείας, προστατευτικό κράνος ή ωστασίδες, ανάλογα με το εκάστοτε εργαλείο και τη χρήση του, ελαττώνεται ο κίνδυνος τραυματισμών.

▶ **Αποφεύγετε την αθέλητη εκκίνηση.** Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό εργαλείο έχει αποζευχτεί πριν το συνδέσετε με το ηλεκτρικό δίκτυο ή με την μπαταρία καθώς και πριν το παραλάβετε ή με τη μεταφέρετε.

▶ **Όταν μεταφέρετε το ηλεκτρικό εργαλείο έχοντας το δάχτυλό σας στο διάκοπτη ή όταν συνδέσετε το μηχάνημα με την πηγή ρεύματος όταν αυτό είναι ακόμη στη θέση ON, τότε δημιουργείται κίνδυνος τραυματισμών.**

▶ **Αφαιρείτε από το ηλεκτρικά εργαλεία τυχόν συναρμολογημένα εργαλεία ρύθμισης ή κλειδιά πριν θέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο σε λειτουργία.** Ένα εργαλείο ή κλειδί συναρμολογημένο σ' ένα περιστρεφόμενο τημά την πηγή ρεύματος όταν αυτό είναι ακόμη στη θέση ON, τότε δημιουργείται κίνδυνος τραυματισμών.

▶ **Μην υπερεκπέμπατε τον εαυτό σας.** Φροντίζετε για την ασφαλή στάση του σώματός σας και διατηρείτε πάντοτε την ισορροπία σας.

▶ **Έτσι μπορείτε να ελέγχετε καλύτερα το μηχάνημα σε περιπτώσεις απροσδόκητων περιστάσεων.**

▶ **Φοράτε κατάλληλη ενδύματα.** Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατάτε τα μαλλιά σας, τα ρούχα σας και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα εξαρτήματα. Χαλαρή ενδύμασια, κοσμήματα ή μακριά μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα εξαρτήματα.

▶ **Όταν υπάρχει η δυνατότητα συναρμολόγησης διατάξεων αναρρόφησης ή συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι αυτές είναι συνδέμενες με το μηχάνημα καθώς και ότι χρησιμοποιούνται ωστά.** Η χρήση μιας αναρρόφησης σκόνης μπορεί να ελαττώσει τον κίνδυνο που προκαλείται από τη σκόνη.

## Επιμελής χειρισμός και χρήση ηλεκτρικών εργαλείων

- ▶ **Μην υπερφορτώνετε το μηχάνημα.** Χρησιμοποιείτε για την εκάστοτε εργασία το ηλεκτρικό εργαλείο που προορίζεται γι' αυτήν. Με το κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο εργάζεστε καλύτερα και ασφαλέστερα στην αναφερόμενη περιοχή ισχύος.
- ▶ **Μη χρησιμοποιήστε ποτέ ένα μηχάνημα που έχει χαλασμένο διακόπτη.** Ένα ηλεκτρικό εργαλείο που δεν μπορείτε πλέον να το θέσετε σε λειτουργία και/ή εκτός λειτουργίας είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
- ▶ **Βγάλτε το φίς από την πρίζα και/ή αφαιρέστε την μπαταρία πριν διεξάγετε στο μηχάνημα μια αποιαδήποτε εργασία ρύθμισης, πριν αλλάξετε ένα εξάρτημα ή όταν πρόκειται να διαφυλάξετε/να αποθηκεύσετε το μηχάνημα.** Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο από τυχόν αθέλητη εκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου.
- ▶ **Διαφυλάξτε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δε χρησιμοποιείτε μακριά από παιδιά.** Μην επιτρέψετε τη χρήση του μηχανήματος σε άτομα που δεν έχουν εξοικεωμένα μ' αυτό ή δεν έχουν διαβάσει τις παρούσες οδηγίες. Τα ηλεκτρικό εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από άτομα πρόσωπα.
- ▶ **Να περιποιείστε προσεκτικά το ηλεκτρικό εργαλείο.** Ελέγχετε, αν τα κινούμενα εξαρτήματα λειτουργούν άψογα, χωρίς να μπλοκάρουν, ή μήπως έχουν σπάσει ή φθαρεί τυχόν εξαρτήματα τα οποία επρεπάζουν τον τρόπο λειτουργίας του ηλεκτρικού εργαλείου. Δώστε αυτά τα χαλασμένα εξαρτήματα για επισκευή πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Η κακή συντήρηση των ηλεκτρικών εργαλείων αποτελεί αιτία πολλών αποχυμάτων.

- ▶ **Διατρέψτε τα εργαλεία κοπής κοφτερά και καθαρά.** Προσεκτικά συντηρούμενα κοπτικά εργαλεία σφριγώνουν δυσκολότερα και οδηγούνται ευκολότερα.
- ▶ **Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία, εξαρτήματα, παρελκόμενα εργαλεία κτλ. σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες.** Λαμβάνετε επίσης υπόψη σας τις εκάστοτε συνθήκες και την υπό εκτέλεση εργασία. Η χρησιμοποίηση των ηλεκτρικών εργαλείων για εργασίες που δεν προβλέπονται γι' αυτά μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις.

### Service

- ▶ **Δώστε το ηλεκτρικό εργαλείο σας για επισκευή από άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό και με γνήσια ανταλλακτικά.** Έτσι εξασφαλίζετε τη διατήρηση της ασφάλειας του μηχανήματος.

## Υποδείξεις ασφαλείας για συστήματα λεπτού ψεκασμού

- ▶ **Να διατηρείτε την περιοχή που εργάζεστε καθαρή, καλά φωτισμένη και να φροντίζετε να μην υπάρχουν σ' αυτήν δοχεία με χρώματα ή διαλύτες, πανιά ή άλλα εύφλεκτα υλικά.** Κίνδυνος αυτανάφλεξης. Φροντίστε να υπάρχουν ανά πάσα στιγμή διαθέσιμοι πυροσβεστήρες/συσκευές πυρόσβεσης.

▶ **Να φροντίζετε για την ύπαρξη καλού αερισμού στην περιοχή ψεκασμού καθώς και για επαρκή φρέσκο αέρα σε ολόκληρο τον αντίστοιχο χώρο.** Εξατμίζομενοι διαλύτες δημιουργούν ένα εκρηκτικό περιβάλλον.

▶ **Μην ψεκάζετε και μην καθαρίζετε με υλικά, των οποίων η θερμοκρασία ανάφλεξης είναι κάτω των 55 °C.** Χρησιμοποιείτε υλικά με βάση το νερό, μη ππτηκούς υδρογονάνθρακες ή παρόμοια υλικά. Οι ππητοί, εξατμίζομενοι διαλύτες δημιουργούν ένα εκρηκτικό περιβάλλον.

▶ **Να μην ψεκάζετε σε περιοχές που υπάρχουν πηγές ανάφλεξης, π.χ. σπινθηρισμοί από ηλεκτρικά πεδία, ακάλυπτες φλόγες, φλόγες ανάφλεξης, καυτά αντικείμενα, κινητήρες, αναμμένα τσιγάρα, σπινθηρισμοί από εισαγωγή/εξαγωγή φίς ηλεκτρικών καλωδίων σε/από πρίζες καθώς και από το ανοιγόκλεισμα διακοπών.** Τέτοιες πηγές σπινθηρισμού μπορεί να προκαλέσουν την ανάφλεξη του περιβάλλοντος.

▶ **Να μην ψεκάζετε υλικά για τα οποία δεν γνωρίζετε αν αποτελούν κίνδυνο.** Αγνωστα υλικά μπορεί να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις.

▶ **'Όταν ψεκάζετε ή εργάζεστε με χημικές ουσίες να φοράτε έναν κατάλληλο για σας προσωπικό εξοπλισμό, π.χ. κατάλληλα προστατευτικά γάντια και μια προστατευτική ή αναπνευστική μάσκα.** Όταν φοράτε έναν κατάλληλο για τις εκάστοτε συνθήκες προστατευτικό εξοπλισμό ελαττώνεται ή έκθεση σας στις επικίνδυνες ουσίες.




▶ **Να λαμβάνετε υπόψη σας τυχόν κινδύνους από το υπό ψεκασμό υλικό.** Να προσέχετε τα σημάδια επάνω στο δοχείο ή τη πληροφορίες του κατασκευαστή του υπό ψεκασμού υλικού, συμπεριλαμβανομένης και της εντολής να φορέστε έναν προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό. Να προέτεις της υποδείξεις του κατασκευαστή για να ελαττώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς καθώς τον κίνδυνο προκλησης τραυματισμών από δηλητήρια, καρκινογόνες ουσίες κτλ.

▶ **Να διατηρείτε το φίς του ηλεκτρικού καλωδίου και τη σκανδάλη του πιστολιού ψεκασμού χωρίς χρώματα και άλλα υγρά.** Μην κρατήσετε ποτέ το καλώδιο από τα βύσματα για να το υποστηρίξετε. Τυχόν αμέλειες κατά τη σύζευξη μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία.

▶ **Να επιτηρείτε τα παιδιά.** Έτσι εξασφαλίζετε ότι τα παιδιά δεν θα παίζουν με το σύστημα λεπτού ψεκασμού.

## Σύμβολα



Το αυτοκόλλητο για το χειρισμό του συστήματος λεπτού ψεκασμού βρίσκεται στο σταθμό βάσης. Η αωστή εφιηνεί των συμβόλων σας βιοθά, να χειρίζεστε το σύστημα λεπτού ψεκασμού γρήγορα και σιγουρά.

### Σύμβολα και η σημασία τους

#### ALLPaint

Το σύστημα λεπτού ψεκασμού είναι κατάλληλο τόσο για επιχρισμάτα και βερνικία όσο επίσης και για χρώματα τοίχου.



#### Περίπτωση χρήσης «ξύλο/επίχρισμα»:

Ψεκασμός επιχρισμάτων, ασταριών και προστατευτικών μέσων ξύλου



#### Περίπτωση χρήσης «ξύλο/βερνίκι»:

Ψεκασμός βερνικών που εμπεριέχουν διαλύτες και υδατοδιαλυτών βερνικών, επιχρισμάτων, διαφανών βερνικών και λαδιών



#### Περίπτωση χρήσης «τοίχος»:

Ψεκασμός χρωμάτων διασποράς και χρωμάτων λατέξ

#### Λεπτομερή περιγραφή

Βλέπε «Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό», σελίδα 116.



Βήμα 1:  
Επιλέξτε το σωστό καπάκι ακροφυσίου



«Για την περίπτωση χρήσης «ξύλο/επίχρισμα» επιλέξτε το γκρι καπάκι ακροφυσίου **11**



«Για την περίπτωση χρήσης «ξύλο/βερνίκι» επιλέξτε το μαύρο καπάκι ακροφυσίου **12**



«Για την περίπτωση χρήσης «τοίχος» επιλέξτε το λευκό καπάκι ακροφυσίου **10**

Βλέπε «Αλλαγή καπακιού ακροφυσίου», σελίδα 117.



Βήμα 2:  
Ρυθμίστε την ποσότητα του υλικού ψεκασμού

#### 1-3

**1-3**

#### 1-3

#### 4-5

Βλέπε «Ρύθμιση ποσότητας υλικού ψεκασμού», σελίδα 119.



Για την περίπτωση χρήσης «ξύλο/επίχρισμα» ρυθμίστε τη βαθμίδα 1, 2 ή 3 στο δίσκο ρύθμισης **4**



Για την περίπτωση χρήσης «ξύλο/βερνίκι» συμβιστε τη βαθμίδα 1, 2 ή 3 στο δίσκο ρύθμισης **4**



Για την περίπτωση χρήσης «τοίχος» ρυθμίστε τη βαθμίδα 4 ή 5 στο δίσκο ρύθμισης **4**

Βλέπε «Ρύθμιση όγκου αέρα», σελίδα 119.



Βήμα 3:  
Ρυθμίστε την ποσότητα του αέρα

Ρυθμίστε την περίπτωση χρήσης «ξύλο/επίχρισμα» στη διάταξη ρύθμισης της ποσότητας του αέρα **25**



Ρυθμίστε την περίπτωση χρήσης «ξύλο/βερνίκι» στη διάταξη ρύθμισης της ποσότητας του αέρα **25**



Ρυθμίστε την περίπτωση χρήσης «τοίχος» στη διάταξη ρύθμισης της ποσότητας του αέρα **25**

## Περιγραφή του προϊόντος και της ισχύος του



**Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες.** Αμέλειες κατά την τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγών μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.

Παρακαλούμε ανοίξτε τη διπλωμένη σελίδα με την απεικόνιση της συσκευής κι αφήστε την ανοιχτή ώστε θα διαβάζετε τις οδηγίες χειρισμού.

### Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό

Το ηλεκτρικό εργαλείο προορίζεται μόνο για τον ψεκασμό χρωμάτων διασποράς και χωριάτων λατέξ, βερνικών που εμπεριέχουν διαλύτες και υδατοδιαλύτων βερνικών, επιχρισμάτων, ασταριών, διαφανών βερνικών, προστατευτικών μέσων ξύλου και λαδιών (**ALLPaint**).

Το ηλεκτρικό εργαλείο δεν είναι κατάλληλο για την επέξεργασία βάσεων, υλικών επικάλυψης που εμπεριέχουν οξεία και χωριάτων προσόψεων.

### Απεικονιζόμενα στοιχεία

Η αριθμοδότηση των απεικονιζόμενων στοιχείων βασίζεται στην απεικόνιση του ηλεκτρικού εργαλείου στις σελίδες με τα γραφικά.

#### 1 Πιστόλι ψεκασμού

- 2 Πώμα αέρα
- 3 Παξιμάδι με επικάλυμμα
- 4 Τροχιόσκος ρύθμισης ποσότητας υλικού ψεκασμού
- 5 Διακόπτης χειρισμού/Σκανδάλη
- 6 Δακτύλιος πώματος
- 7 Δοχείο για υλικό ψεκασμού
- 8 Ανταλλακτικό δοχείο για υλικό ψεκασμού
- 9 Σύνδεση σωλήνα (πιστόλι ψεκασμού)
- 10 Καπάκι ακροφυσίου (λευκό: για χρήση «Τοίχος»)»
- 11 Καπάκι ακροφυσίου (γκρι: για χρήση «Ξύλο/Βερνίκι προστασίας»)»
- 12 Καπάκι ακροφυσίου (μαύρο για χρήση «Ξύλο/Βερνίκι»)»
- 13 Σήτα γεμίσματος
- 14 Κουβάς μετάγγισης\*
- 15 Καρφίτσα ακροφυσίου
- 16 Φλάντζα δοχείου
- 17 Κατακόρυφος αωλήνας
- 18 Οπή εξαερισμού
- 19 Κανάλι χρώματος
- 20 Σωλήνας αέρα
- 21 Σύνδεση μπαγιονέτας
- 22 Βασική μονάδα
- 23 Χειρολαβή
- 24 Πόρπη συγκράτησης
- 25 Πλήκτρο ON/OFF με ρύθμιση της ποσότητας του αέρα
- 26 Σύνδεση σωλήνα (βασική μονάδα)
- 27 Θήκη εξαρτημάτων

28 Βούρτσα καθαρισμού

29 Καπάκι φίλτρου αέρα

30 Φίλτρο αέρα

\*Εξαρτήματα που απεικονίζονται ή περιγράφονται δεν περιέχονται στη στάνταρ συσκευασία. Για τον πλήρη κατάλογο εξαρτημάτων κοιτά το πρόγραμμα εξαρτημάτων.

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σύστημα λεπτού ψεκασμού	PFS 5000E	
Αριθμός ευρετηρίου	3	603 B07 2..
Ονομαστική ισχύς	W	1200
Ισχύς εκτόξευσης	ml/min	500
Χρόνος για επιστρωση με χρώμα επιφάνειας 3 m <sup>2</sup>	min	1
Χωρητικότητα δοχείου για υλικό ψεκασμού	ml	1000
Μήκος σωλήνα αέρα	m	4
Βάρος σύμφωνα με EPTA-Procedure 01/2003	kg	5,2
Κατηγορία μόνωσης	<input checked="" type="checkbox"/> II	

Τα στοιχεία ισχύουν για ονομαστικές τάσεις [U] 230 V. Υπό διαφορετικές τάσεις και σε εκδόσεις ειδίκες για τις διάφορες χώρες τα στοιχεία αυτά μπορεί να διαφέρουν.

### Πληροφορίες για θόρυβο και δονήσεις

Οι οπιμές μέτρησης του θορύβου εξακριβώθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο EN 60745 και EN 50580.

Η χαρακτηριστική στάθμη εκπομπής θορύβων του μηχανήματος εκτιμήθηκε σύμφωνα με την καμπύλη Α και ανέρχεται σε: Στάθμη ακουστικής πίεσης 82 dB(A). Στάθμη ακουστικής ισχύος 93 dB(A). Ανασφάλεια μέτρησης K = 3 dB.

### Φοράτε ωτασπίδες!

Οι συνολικές τιμές κραδασμών  $a_{th}$  (άθροισμα ανυσμάτων τριών κατευθύνσεων) και ανασφάλεια Κ εξακριβώθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο EN 60745:

$$a_{th} < 2,5 \text{ m/s}^2, K = 1,5 \text{ m/s}^2.$$

Η στάθμη κραδασμών που αναφέρεται σ' αυτές τις οδηγίες έχει μετρηθεί σύμφωνα με μια διαδικασία μέτρησης τυποποιημένη στο πρότυπο EN 60745 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση διαφόρων ηλεκτρικών εργαλείων. Είναι επίσης κατάλληλη για έναν πρωσινό υπολογισμό της επιβάρυνσης από τους κραδασμούς.

Η στάθμη κραδασμών που αναφέρεται αντιπροσωπεύει τις βασικές χρήσεις του ηλεκτρικού εργαλείου. Σε περίπτωση όμως που το ηλεκτρικό εργαλείο χρησιμοποιείται για άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά ή αποκλίνοντα εξαρτήματα ή χωρίς επαρκή συντήρηση, τότε η στάθμη κραδασμών μπορεί να αποκλίνει και αυτή. Αυτό μπορεί να αυξήσει οπραντικά την επιβάρυνση από τους κραδασμούς κατά τη συνολική διάρκεια ολόκληρου του χρονικού διαστήματος που εργάζεσθε.

Για την ακριβή εκτίμηση της επιβάρυνσης από τους κραδασμούς θα πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη και οι χρόνοι κατά τη διάρκεια των οποίων το εργαλείο βρίσκεται εκτός λειτουργίας ή λειτουργεί, χωρίς όμως στην πραγματικότητα να χρησιμοποιείται. Αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά την επιβάρυνση από τους κραδασμούς κατά τη διάρκεια ολόκληρου του χρονικού διαστήματος που εργάζεσθε.

Γ' αυτό, πριν αρχίσει η δράση των κραδασμών, πρέπει να καθορίζετε συμπληρωματικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία του χειριστή όπως: Συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου και των εξαρτημάτων που χρησιμοποιείτε, διατήρηση ζεστών των χειρών, οργάνωση της εκτέλεσης των διάφορων εργασιών.

## Δήλωση συμβατότητας CE


«Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι το προϊόν που περιγράφεται στα «Τεχνικά στοιχεία» πληρού τα ακόλουθα πρότυπα ή κανονιστικά έγγραφα: EN 60745 και EN 50580 σύμφωνα με τις διατάξεις των οδηγών 2011/65/EE, 2006/42/EK, 2004/108/EK.

Τεχνικός φάκελος (2006/42/EK) από:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker                            Helmut Heinzemann  
Executive Vice President             Head of Product Certification  
Engineering                            PT/ETM9

PPA:



Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen  
Leinfelden, 28.02.2014

## Συναρμολόγηση

- ▶ **Βγάζετε το φις από την πρίζα πριν από οποιαδήποτε εργασία στο ηλεκτρικό εργαλείο.**
- ▶ **Βεβαιωθείτε, ότι το πιστόλι ψεκασμού και η βασική μονάδα έχουν πλήρως συναρμολογηθεί με όλα τα στοιχεία στεγανοποίησης.** Μόνο έτσι εξασφαλίζεται η λειτουργία και η ασφάλεια του συστήματος λεπτού ψεκασμού.

## Σύνδεση σωλήνα αέρα (βλέπε εικόνες A1 – A3)

- Ανοίξτε το κλιπ συγκράτησης **24** και ξετυλίξτε το εύκαμπτο σωλήνα του αέρα **20** εντελώς από τη βασική μονάδα **22**.

Σύνδεση στη βασική μονάδα:

- Τοποθετήστε μια σύνδεση μπαγιονέτας **21** του εύκαμπτου σωλήνα του αέρα **20** σύμφωνα με τα βέλη μαρκαρίσματος σταθερά μέσα στα ανοιγμάτα της σύνδεσης **26** της βασικής μονάδας.
- Στρέψτε τη σύνδεση μπαγιονέτας κατά ενενήντα μοίρες προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού.

Σύνδεση στο πιστόλι ψεκασμού:

- Τοποθετήστε τη δεύτερη σύνδεση μπαγιονέτας **21** του εύκαμπτου σωλήνα του αέρα **20** σύμφωνα με τα βέλη μαρκαρίσματος σταθερά μέσα στα ανοιγμάτα της σύνδεσης **9** του πιστολιού ψεκασμού.
- Στρέψτε τη σύνδεση μπαγιονέτας κατά ενενήντα μοίρες προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού.

**Υπόδειξη:** Πριν την πλήρωση του υλικού ψεκασμού απομακρύνετε από τον εύκαμπτο σωλήνα του αέρα **20** (ένα τέταρτο περιστροφής του συνδέσμου μπαγιονέτας **21** ενάντια στη φορά των δεικτών του ρολογιού), τραβήξτε το σύνδεσμο μπαγιονέτας **21** από τη σύνδεση **9**.

## Αλλαγή καπακιού ακροφυσίου (βλέπε εικόνες B1 – B2)

Το σύστημα λεπτού ψεκασμού παραδίδεται με τρία καπάκια ακροφυσίου:

	Καπάκι ακροφυσίου 10	Καπάκι ακροφυσίου 11	Καπάκι ακροφυσίου 12
<b>Χρώμα</b>	λευκό	γκριζός	μαύρο
<b>Κατάσταση παράδοσης</b>	συναρμολογημένο	Στη θήκη εξαρτημάτων <b>27</b> κάτω από το κλιπ συγκράτησης <b>24</b>	
<b>Περίπτωση χρήσης</b>	«Τοίχος»	«Ξύλο/Βερνίκι»	«Ξύλο/προστασίας»

**Υπόδειξη:** Πριν την επιλογή του καπακιού του ακροφυσίου ελέγχετε το υλικό ψεκασμού με ανάδευση. Το λεπτόρρευστο υλικό (π.χ. χρώμα ξύλου) μπορεί να ψεκαστεί καλύτερα με το γκρι καπάκι ακροφυσίου **11** ή το μαύρο καπάκι ακροφυσίου **12**, το παχύρρευστο υλικό (π.χ. χρώμα τοίχου) μπορεί να ψεκαστεί καλύτερα με το λευκό καπάκι ακροφυσίου **10**.

- Για την αλλαγή του καπακιού του ακροφυσίου ξεβιδώστε το πιστόλι ρακό **3**.
- Αφαιρέστε το πώμα του αέρα **2**.
- Ξεβιδώστε το συναρμολογημένο καπάκι ακροφυσίου.
- Ανοίξτε το κλιπ συγκράτησης **24** και πάρτε το επιθυμητό καπάκι ακροφυσίου από τη θήκη των εξαρτημάτων **27**.
- Βιδώστε το επιθυμητό καπάκι ακροφυσίου στο πιστόλι ψεκασμού.
- Τοποθετήστε το πώμα του αέρα **2** πάνω στο καπάκι ακροφυσίου και οσφίξτε το καλά με το πιστόλι ρακό **3**.

## Λειτουργία

- ▶ **Βγάζετε το φις από την πρίζα πριν από οποιαδήποτε εργασία στο ηλεκτρικό εργαλείο.**

## Προετοιμασία της εργασίας

- ▶ **Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών ψεκασμού στις όχθες υδατικών περιοχών ή σε γειτονικές επιφάνειες, που συμπεριλαμβάνονται άμεσα σ' αυτές.**

'Όταν αγοράζετε χρώματα, βερνίκια και μέσα ψεκασμού να λαμβάνετε υπόψη σας την περιβαλλοντική τους συμβατότητα.

## Προετοιμασία της υπό ψεκασμό επιφάνειας

Η υπό ψεκασμό επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς λίπη.

- Λείες υπό κατεργασία επιφάνειες πρέπει πρώτα να εκτραχύνονται και να καθαρίζονται από τη σκόνη που παράγεται κατά την εκτράχυνση.

Κατά την εργασία μπορεί να λερωθούν όλες οι μη καλυμμένες επιφάνειες από το νέφος ψεκασμού. Γ' αυτό να προετοιμάζετε την επιφάνεια με την πιστολή ψεκασμού.

- Να σκεπάζετε τα δάπεδα, αντικείμενα επιπλωσης, τις πόρτες, τα παράθυρα, τα κουφώματα κτλ.

## Προστομασία του υλικού ψεκασμού

- Ανακατέψτε καλά το υλικό ψεκασμού.
- Αραιώστε ενδεχομένως το υλικό ψεκασμού.

### Υλικό ψεκασμού

### προτεινόμενη αραίωση

Προστατευτικά μέσα έχουν, λάδια, επιχρι- 0 % σματα, υλικά εμποιούμενα, αστάρια αντιδι- αβρωτικής προστασίας

Διαλυτά με διαλύτες ή με νερό βερνίκια, 0 – 5 % αστάρια, βερνίκια θερμαντικών σωμάτων, παχιά επιχριόματα

Χρώμα διασποράς, χρώμα λατέξ 0 – 5 %

► **Προσέξτε, να ταιριάζουν μεταξύ τους το προς ψεκασμό υλικό και το αραϊωτικό.** Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε λάθος αραϊωτικό μπορεί να δημιουργηθούν οβόλοι οι οποίοι θα βουλώσουν το πιστόλι ψεκασμού.

► **Προσέξτε κατά την αραίωση του υλικού ψεκασμού, ώστε η θερμοκρασία αναφλεξής του μείγματος μετά την αραίωση να είναι ξανά κάτω των 55 °C.** Η αραίωση π.χ. βερνικών που εμπειρίζουν διαλύτες κατεβάζει τη θερμοκρασία αναφλεξής.

## Γέμισμα με υλικό ψεκασμού (βλέπε εικόνες C1 – C2)

**Υπόδειξη:** Πριν την πλήρωση του υλικού ψεκασμού απομακρύνετε από τον εύκαμπτο σωλήνα του αέρα **20** (ένα τέταρτο περιστροφής του συνδέσμου μπανιονέτας **21** ενάντια στη φορά των δεικτών του ρολογιού). Τραβήξτε το σύνδεσμο μπανιονέτας **21** από τη σύνδεση **9**).

- Μεταγίγιστε ενδεχομένως σε περίπτωση χρήσης μεγάλων συσκευασιών το υλικό ψεκασμού σε ένα μικρότερο κουβά μετάγγισης **14** (π.χ. χρώμα τοίχου 10 λίτρα σε έναν άδειο κουβά 2,5 ή 5,0 λίτρων).

- Κρατήστε με το ένα χέρι σταθερά το πιστόλι ψεκασμού και γυρίστε με το άλλο χέρι το δοχείο **7** προς την κατεύθυνση του συμβόλου ανοιγμάτος.



- Τραβήξτε το πιστόλι ψεκασμού έξω από το δοχείο **7**.

- Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε ήδη ανοιχτό υλικό ψεκασμού, ακουμπήστε την προσεκτικά καθαρισμένη σήτη πλήρωσης **13** πάνω στο δοχείο **7**, για να συγκρατήσετε κατά την πλήρωση τυχόν σβώλους χρώματος.

- Προσθέστε το υλικό ψεκασμού **το πολύ μέχρι το μαρκάρισμα 1000** στο δοχείο **7**.

- Τοποθετήστε το πιστόλι ψεκασμού πάνω στο δοχείο **7**. Γιρίστε το δοχείο **7** προς την κατεύθυνση του συμβόλου κλείσιματος, ώπου να ασφαλίσει ο δακτύλιος ος πώματος **6** με το χαρακτηριστικό ήχο.



- Ψεκάστε δοκιμαστικά μια κατάλληλη επιφάνεια. (βλέπε «Ψεκασμός», σελίδα 118)

Αρχίστε τον ψεκασμό μόλις πετύχετε μια άριστη εικόνα ψεκασμού της δοκιμαστικής επιφάνειας.

ή

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του ψεκασμού δεν είναι ικανοποιητικό ή όταν δεν εξέρχεται μπονά, τότε ακολουθήστε την διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο «Εξουδετέρωση βλαβών» στη σελίδα 121.

## Εκκίνηση

► **Προσέξτε την τάση δικτύου!** Τα στοιχεία της τάσης της πρήγματος πρέπει να ταυτίζονται με τα αντίστοιχα στοιχεία επάνω στην πινακίδα κατασκευαστή του ηλεκτρικού εργαλείου.

► **Όταν εργάζεστε να φροντίζετε, η βασική μονάδα να μην αναρροφά σκόνες ή άλλες βρωμιές.**

► **Να δίνετε προσοχή για να μην ψεκάζεται η βασική μονάδα.**

► **Διακόψτε τη διαδικασία του ψεκασμού, όταν κατά τη διάρκεια του ψεκασμού εξέρχεται υγρό σε άλλα σημεία εκτός από το προβλεπόμενο ακροφύσιο και θέστε ξανά το πιστόλι ψεκασμού στην ενδειγμένη κατάσταση.**

Υπάρχει ο κίνδυνος πληκτροπληξίας.

► **Μην ψεκάζετε τον εαυτό σας, άλλα άτομα ή ζώα.**

## Θέση σε λειτουργία (βλέπε εικόνα D)

Για την εξοικονόμηση ενέργειας, ενεργοποιείτε το ούστημα λεπτού ψεκασμού μόνο, όταν το χρησιμοποιείτε.

- Ελέγχτε, εάν είναι συναρμολογέντο το σωστό καπάκι ακροφυσίου (βλέπε «Αλλαγή καπακιού ακροφυσίου», σελίδα 117).

- Τοποθετήστε το φις δικτύου στην πρίζα.

- Πάρετε το πιστόλι ψεκασμού στο χέρι σας και κατεύθυνετε το επάνω στην υπό ψεκασμό επιφάνεια.

- Για την ενεργοποίηση πατήστε το πλήκτρο ON/OFF **25**.

- Για τη ρύθμιση της ποσότητας του αέρα θέστε το πλήκτρο ON/OFF **25** στην επιθυμητή περίπτωση χρήσης (βλέπε επίσης «Ρύθμιση όγκου αέρα», σελίδα 119).

- Πατήστε τη σκανδάλη **5** του πιστολού ψεκασμού.

**Υπόδειξη:** Όταν η βασική μονάδα είναι ενεργοποιημένη, από το ακροφύσιο εξέρχεται συνεχώς αέρας.

## Θέση εκτός λειτουργίας

- Αφήστε το διακόπτη χειρισμού **5** ελεύθερο και πατήστε για την απενεργοποίηση το πλήκτρο ON/OFF **25**.

- Βγάλτε το φις δικτύου από την πρίζα.

## Υποδειξεις εργασίας

### Ψεκασμός (βλέπε εικόνες Ε – Η)

**Υπόδειξη:** Όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο σε εξωτερικούς χώρους να δίνετε προσοχή στην κατεύθυνση του ανέμου.

- Να διεξάγετε πρώτα έναν δοκιμαστικό ψεκασμό και να ρυθμίζετε την εμφάνιση της ψεκασμένης επιφάνειας και την ποσότητα του μέσου ψεκασμού ανάλογα με το υλικό ψεκασμού. (Για ρυθμίσεις βλέπε τα κεφάλαια που ακολουθούν)

- Κρατήστε το πιστόλι ψεκασμού υποσδήπτος σε μια ομοιόμορφη απόσταση από 20 – 25 cm κάθετα στο ψεκάζομενο αντικείμενο.

- Να αρχίζετε τον ψεκασμό εκτός της υπό ψεκασμό επιφάνειας.

- Να κινείτε το πιστόλι ψεκασμού ομοιόμορφα και, ανάλογα με την εκάστοτε κατάλληλη ρύθμιση ψεκασμού, οριζόντια ή κάθετα.

Για να επιτύχετε μια ποιοτικά ομοιόμορφη εμφάνιση της ψεκασμένης επιφάνειας πρέπει οι λωρίδες που ψεκάζετε να επικαλύπτονται κατά 4 – 5 cm.

- Στις εργασίες ψεκασμού σε πλαγιασμένα κάτω αντικείμενα ή στις εργασίες ψεκασμού πάνω από το κεφάλι κρατάτε το πιστόλι ψεκασμού λίγο λοξά και μετακινήστε προς τα πίσω από μακρυνόμενο από την ψεκασμένη επιφάνεια.

#### **Κίνδυνος σκοντάματος! Προσέχετε για πιθανά εμπόδια στο χώρο.**

- Να αποφεύγετε τις διακοπές του ψεκασμού εντός της υπό ψεκασμό επιφάνειας.

Με ομοιόμορφη οδήγηση του πιστολιού ψεκασμού πετυχαίνετε μια επίσης ομοιόμορφη εμφάνιση της ψεκασμένης επιφάνειας. Μια μη σταθερή απόσταση ή/και μια μη σταθερή γνώια ψεκασμού οδηγούν σε έναν ισχυρό σχηματισμό νέφους ψεκασμού και σε ανοιμοιορφία της εικόνας της ψεκασμένης επιφάνειας.

- Να τερματίζετε τη διαδικασία ψεκασμού εκτός της υπό ψεκασμό επιφάνειας.

Μην ψεκάσετε το δοχείο του υλικού ψεκασμού ποτέ μέχρι τέλος. 'Όταν ο ανοδικός σωλήνας δε βυθίζεται πλέον στο υλικό ψεκασμού, διακόπτεται η δέσμη ψεκασμού και δημιουργείται μια ανοιμοιορφη επιφάνεια.

'Όταν επικάθεται υλικό ψεκασμού στο πώμα του αέρα 2 ή στο καπάκι του ακροφυσίου, καθαρίστε τα εξαρτήματα με τη συμπαραδόμενη βούρτσα καθαρισμού 28.

#### **Ρύθμιση της εμφάνισης της ψεκασμένης επιφάνειας (βλέπε εικόνα I)**

- **Μην πατήσετε ποτέ τη σκανδάλη 5 όσο ρυθμίζετε το πώμα αέρα 2.**
- Γυρίστε το πώμα αέρα 2 στην επιθυμητή θέση.


Πώμα αέρα	Δέσμη ψεκασμού	Χρήση
		κάθετη επίπεδη δέσμη για οριζόντια κατεύθυνση εργασιών
		οριζόντια επίπεδη δέσμη για κάθετη κατεύθυνση εργασιών
		στρογγυλή δέσμη για γωνίες, ακμές και δυσπρόσιτες θέσεις

#### **Ρύθμιση ποσότητας υλικού ψεκασμού (βλέπε εικόνα J) (PAINTvolume)**

- Γυρίστε τον τροχιό ρύθμισης 4, για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ποσότητα υλικού ψεκασμού:
- Βαθμίδες 1/2/3: Χρήση «Ξύλο/Βερνίκι προστασίας/Βερνίκι»,»
- Βαθμίδες 4/5: Χρήση «Τοίχος».»

#### **Ποσότητα υλικού ψεκασμού Ρύθμιση**

Πάρα πολύ υλικό ψεκασμού στην υπό ψεκασμό επιφάνεια:



Πολύ λίγο υλικό ψεκασμού στην υπό ψεκασμό επιφάνεια:



Η ποσότητα του υλικού ψεκασμού πρέπει να μειωθεί.

- Ρυθμίστε μια βαθμίδα λιγότερο.


#### **Ρύθμιση όγκου αέρα (βλέπε εικόνα D)**

##### **(AIRVolume)**

- Ρυθμίστε, περιστρέφοντας τη ρύθμιση της ποσότητας του αέρα 25 την κατάλληλη περίπτωση χρήσης, για να ρυθμίσετε τη οστή ποσότητα αέρα και την πίεση για το χρησιμοποιούμενο υλικό ψεκασμού.

#### **Ρύθμιση των περιπτώσεων χρήσης**

λεπτόρρευστο υλικό ψεκασμού παχύρρευστο υλικό ψεκασμού



Περίπτωση χρήσης «Ξύλο/Βερνίκι προστασίας»



Περίπτωση χρήσης «Ξύλο/ χρήσης Βερνίκι» ή «Τοίχος»



Εντός μιας περίπτωσης χρήσης μπορεί να ρυθμίσετε συνεχώς η ποσότητα του αέρα και η πίεση.

Πολύ ισχυρό νέφος μπογιάς:

Ο όγκος αέρα πρέπει να μειωθεί.

- Γυρίστε τη ρύθμιση της ποσότητας του αέρα 25 προς τα αριστερά.

Πολύ χονδρεοδήγη διασπορά:

Ο όγκος αέρα πρέπει να αυξηθεί.

- Γυρίστε τη ρύθμιση της ποσότητας του αέρα 25 προς τα δεξιά.

## Διαλείμματα εργασίας και μεταφορά (βλέπε εικόνες K – L)

Για την εύκολη μεταφορά του συστήματος λεπτού ψεκασμού στη βασική μονάδα είναι τοποθετημένη μια λαβή μεταφοράς **23**.

Στην κάτω πλευρά της βασικής μονάδας **22** είναι τοποθετημένοι τροχοί. Κατά τη διάρκεια της εργασίας μπορείτε να τραβάτε πίσω σας τη βασική μονάδα από τον εύκαμπτο οώλην αέρα **20**.

Στα διαλείμματα της εργασίας το πιστόλι ψεκασμού **1** μπορεί να εναποθετεί πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια. Δεν μπορεί να χθεί υλικό ψεκασμού.

- **Τοποθετείτε το γεμάτο με το υλικό ψεκασμού πιστόλι πάντοτε θριό μπάνι σε μια επίπεδη επιφάνεια.** Από ένα πλαγιασμένο πιστόλι ψεκασμού μπορεί να χθεί υλικό ψεκασμού.

## Συντήρηση και Service

### Συντήρηση και καθαρισμός

- **Βγάζετε το φίς από την πρίζα πριν από οποιαδήποτε εργασία στο ηλεκτρικό εργαλείο.**
- **Μετά από κάθε χρήση καθαρίζετε προσεκτικά τα ξεχωριστά εξαρτήματα του συστήματος λεπτού ψεκασμού, ιδιαίτερα όλα τα εξαρτήματα που έχονται σε επαφή με την μπογιά.** Ένας καλός καθαρισμός είναι προϋπόθεση για την άφογη και ασφαλή λειτουργία του πιστολιού ψεκασμού. Σε περίπτωση απουσίας ή μη ενδεδειμένου καθαρισμού δε γίνεται δεκτή καμία απάτηση εγγύησης.

Μια τυχόν αναγκαία αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου πρέπει να διεξαχθεί από την Bosch ή από ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα Service της Bosch, για να αποφευχθεί έτσι κάθε διακινδύνευση της ασφάλειας.

### Καθαρισμός (βλέπε εικόνα M)

Να καθαρίζετε το πιστόλι ψεκασμού και το δοχείο για το υλικό ψεκασμού πάντοτε με το διαλύτη (μέσο διάλυσης ή νερό) που χρησιμοποιείτε για το υλικό ψεκασμού.

Μην καθαρίζετε ποτέ τις οπές του ακροφυσίου και τις οπές του αέρα στο πιστόλι ψεκασμού με αιχμηρά αντικείμενα.

- Απενεργοποιήστε τη βασική μονάδα **22**.
- Απομακρύνετε τόσο από τη βασική μονάδα **22** όσο και από το πιστόλι ψεκασμού **1** τον εύκαμπτο οώλην αέρα **20** (στροφή 90 μοιρών της σύνδεσης μπαγιονέτας **21** αντίθετα στη φορά των δεικτών του ρολογιού); απομακρύνετε τη σύνδεση μπαγιονέτας **21** από τη σύνδεση **9/26**.
- Καθαρίστε τη βασική μονάδα ενδεχομένως με ένα πανί εμποτισμένο με διαλυτικό και απομακρύνετε στη συνέχεια τη βασική μονάδα **22** και τον εύκαμπτο οώλην αέρα **20** από την άμεση περιοχή καθαρισμού.
- Πλατήστε το διακόπτη χειρισμού **5** του πιστολιού ψεκασμού, για να μπορείτε το υλικό ψεκασμού να επιστρέψει ξανά στο δοχείο.
- Ξεβιδώστε το δοχείο **7** και αδειάστε το υπόλοιπο υλικό ψεκασμού ξανά στο γνήσιο υλικό ψεκασμού.
- Γεμίστε το δοχείο **7** μέχρι τη μέση με το διαλυτικό (διαλύτη ή νερό) και στερεώστε το ξανά στο πιστόλι ψεκασμού **1**.
- Κουνήστε πολλές φορές το πιστόλι ψεκασμού.

- Ξεβιδώστε το δοχείο **7** και αδειάστε το δοχείο πλήρως σε ένα άδειο κουτί υλικού.
- Αποσυναρμολογήστε το παξιμάδι ρακό **3**, το πώμα αέρα **2**, το χρησιμοποιούμενο καπάκι ακροφυσίου **10/11/12** και τον ανοδικό σωλήνα **17** μαζί με τη στεγανοποίηση του δοχείου **16**.
- Καθαρίστε σε έναν κουβά με διαλυτικό όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το χρώμα με τη βούρτσα καθαρισμού **28** ή με μια βούρτσα καθαρισμού του εμπορίου. Καθαρίστε επίσης το κανάλι του χρώματος **19** στο πιστόλι ψεκασμού **1**.
- Βεβαιωθείτε ότι ο κάθετος σωλήνας **17** και η φλάντζα δοχείου **16** δεν έχουν ούτε χαλάσει ούτε λεωφεί με υλικό ψεκασμού.
- Καθαρίστε, όταν χρειάζεται, τη στεγανοποίηση του δοχείου **16** ακόμα μια φορά με διαλυτικό.
- Καθαρίστε την σήτη εξαερισμού **18** με τη βούρτσα καθαρισμού **28**.
- Να καθαρίζετε το δοχείο και το πιστόλι ψεκασμού εξωτερικά με ένα πανί βουτηγμένο στο διαλυτή.
- Καθαρίστε προσεκτικά, όταν χρειάζεται, τη σήτη πλήρωσης **13** με διαλυτικό.
- Αφήστε όλα εξαρτήματα να στεγνώσουν πριν συναρμολογήσετε το μύλο μπαχαρικών.
- Συναρμολογήστε το σύστημα λεπτού ψεκασμού ξανά με την αντίθετη σειρά.

### Καθαρισμός του φίλτρου αέρα (βλέπε εικόνα N)

Το φίλτρο του αέρα **30** πρέπει να καθαρίζεται περιστασιακά. Εάν το φίλτρο του αέρα είναι πολύ λεωφωμένο, πρέπει να αντικατασταθεί.

- Ανοιξτε το κάλυμμα του φίλτρου του αέρα **29**.
- Αφαιρέστε το φίλτρο του αέρα **30**.
- Μικρή ρύπανση:  
Χτυπήστε ελαφρά το φίλτρο του αέρα **30**. ή  
Μεγάλη ρύπανση:

Καθαρίστε το φίλτρο του αέρα **30** κάτω από τρεχουόμενο νερό και αφήστε το στη συνέχεια να στεγνώσει καλά, για να αποφευχθεί η δημιουργία μούχλας.  
ή  
Αλλάξτε το φίλτρο αέρα **30**.

- Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο του αέρα.
- Κλείστε ξανά το κάλυμμα του φίλτρου αέρα **29**.

### Απόσυρση υλικών

Τα αραιωτικά και τα κατάλοιπα του υλικού ψεκασμού πρέπει να αποσύρονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Να τηρείτε τις υποδείξεις απόσυρσης του κατασκευαστή καθώς και τις εκάστοτε τοπικές διατάξεις για την απόσυρση ειδικών απορριμμάτων.

Ρυπογόνες χρημάτισσες δεν επιτρέπεται να καταλήξουν στη γη, στα υπόγεια ή/και τα επίγεια ύδατα. Μη χύνετε ρυπογόνες χρημάτισσες στην αποχέτευση!

## Εξουδετέρωση βλαβών

Πρόβλημα	Αιτία	Θεραπεία
Το υλικό ψεκασμού δεν σκεπάζει σωστά την επιφάνεια	Ανεπαρκής ποσότητα υλικού ψεκασμού  Πολύ μεγάλη απόσταση από την υπό ψεκασμό επιφάνεια	Γυρίστε τον τροχίσκο ρύθμισης <b>4</b> στην κατεύθυνση της βαθμίδας <b>5</b>  Ελαττώστε την απόσταση ψεκασμού
Το υλικό ψεκασμού «τρέχει» μετά τον ψεκασμό	Ψεκάσατε με πολύ υλικό  Πολύ μικρή απόσταση από την υπό ψεκασμό επιφάνεια  Υλικό ψεκασμού πολύ αραιό  Ψεκάσατε πολλές φορές πάνω από την ίδια επιφάνεια	Ψεκάστε πιο συχνά πάνω από την επιφάνεια  Αραιώστε ακόμη μια φορά το υλικό ψεκασμού και διεξάγετε ένα δοκιμαστικό βάψιμο  Γυρίστε τον τροχίσκο ρύθμισης <b>4</b> στην κατεύθυνση της βαθμίδας <b>1</b>  Αυξήστε την απόσταση ψεκασμού  Συμπληρώστε με γνήσιο, μη αραιωμένο υλικό  Αφαιρέστε το ψεκασμένο χρώμα και κατά το δεύτερο ψεκασμό να μην ψεκάσετε τόσο πολλές φορές πάνω από την ίδια θέση
Πολύ μεγάλη διασπορά	Πολύ υψηλή ποσότητα υλικού ψεκασμού  Πολύ μικρή ποσότητα αέρα  Συναρμολογημένο το λευκό καπάκι ακροφυσίου <b>10</b> (πολύ μεγάλη διάμετρος ακροφυσίου)  Λειρωμένη καρφίτσα ακροφυσίου <b>15</b>  Πλαχύρρευστο υλικό ψεκασμού  Ισχυρά λειρωμένο το φίλτρο αέρα <b>30</b>	Γυρίστε τον τροχίσκο ρύθμισης <b>4</b> στην κατεύθυνση της βαθμίδας <b>1</b>  Γυρίστε τη ρύθμιση της ποσότητας του αέρα <b>25</b> προς τα δεξιά  Συναρμολογήστε το γκρι καπάκι ακροφυσίου <b>11</b> ή το μαύρο καπάκι ακροφυσίου <b>12</b>  Καθαρίστε την καρφίτσα ακροφυσίου  Αραιώστε ακόμη μια φορά το υλικό ψεκασμού και διεξάγετε ένα δοκιμαστικό βάψιμο  Αλλαγή φίλτρου αέρα
Πολύ ισχυρό νέφος ψεκασμού	Ψεκάσατε με πολύ υλικό  Πολύ μεγάλη ποσότητα αέρα  Πολύ μεγάλη απόσταση από την υπό ψεκασμό επιφάνεια	Γυρίστε τον τροχίσκο ρύθμισης <b>4</b> στην κατεύθυνση της βαθμίδας <b>1</b>  Γυρίστε τη ρύθμιση της ποσότητας του αέρα <b>25</b> προς τα αριστερά  Ελαττώστε την απόσταση ψεκασμού
Η δέσμη ψεκασμού πάλλει	Πολύ λίγο υλικό ψεκασμού στο δοχείο  Οπή εξαερισμού <b>18</b> στον ανοδικό σωλήνα <b>17</b>  Χαλαρός κατακόρυφος σωλήνας <b>17</b>  Το καπάκι ακροφυσίου <b>10/11/12</b> κάθεται χαλαρά  Ισχυρά λειρωμένο το φίλτρο αέρα <b>30</b>  Πλαχύρρευστο υλικό ψεκασμού	Γεμίστε υλικό ψεκασμού  Καθαρίστε τον ανοδικό σωλήνα και την οπή εξαερισμού  Στερεώστε τον κατακόρυφο σωλήνα  Σφίξτε το καπάκι του ακροφυσίου <b>10/11/12</b>  Αλλαγή φίλτρου αέρα  Αραιώστε ακόμη μια φορά το υλικό ψεκασμού και διεξάγετε ένα δοκιμαστικό βάψιμο
Στο ακροφύσιο στάζει υλικό ψεκασμού	Απόθεμα υλικού ψεκασμού στο ακροφύσιο, στη βελόνα του ακροφυσίου <b>15</b> και στο πώμα του αέρα <b>2</b>  Χαλαρό ακροφύσιο	Καθαρίστε το ακροφύσιο, τη βελόνα του ακροφυσίου και το πώμα του αέρα  Σφίξτε το καπάκι του ακροφυσίου <b>10/11/12</b>

Πρόβλημα	Αιτία	Θεραπεία
Δεν εξέρχεται υλικό ψεκασμού από το ακροφύσιο	Η βασική μονάδα είναι απενεργοποιημένη	Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF <b>25</b>
	Ανεπαρκή πίεση στο δοχείο <b>7</b>	Γυρίστε το δοχείο <b>7</b> προς την κατεύθυνση του συμβόλου κλεισμάτος, ώσπου ο δακτύλιος πώματος <b>6</b> να ασφαλίσει με το χαρακτηριστικό ήχο
	Χαλαρός κατακόρυφος σωλήνας <b>17</b>	Στερεώστε τον κατακόρυφο σωλήνα
	Βουλωμένη καρφίτσα ακροφυσίου <b>15</b>	Καθαρίστε την καρφίτσα ακροφυσίου
	Βουλωμένος κατακόρυφος σωλήνας <b>17</b>	Καθαρίστε τον κατακόρυφο σωλήνα
	Οπή εξαερισμού <b>18</b> στον ανοδικό σωλήνα <b>17</b> φραγμένη	Καθαρίστε τον ανοδικό σωλήνα και την οπή εξαερισμού
	Λείπει ή είναι χαλασμένη η φλάντζα δοχείου <b>16</b>	Περάστε μια (νέα) στεγανοποίηση του δοχείου μέσα στο αυλάκι του ανοδικού σωλήνα
	Παχύρρευστο υλικό ψεκασμού	Αραιώστε ακόμη μια φορά το υλικό ψεκασμού και διεξάγετε ένα δοκιμαστικό βάψιμο
	Υλικό ψεκασμού λερωμένο (σβώλοι χρώματος)	Αδειάστε εντελώς το πιστόλι ψεκασμού και καθαρίστε το υλικό ψεκασμού κατά την πλήρωση με τη βοήθεια μιας σήτας πλήρωσης

## Service και παροχή συμβουλών χρήσης

Δώστε σε όλες τις ερωτήσεις και παραγγελίες ανταλλακτικών οπωδήποτε το 10ψήφιο κωδικό αριθμό σύμφωνα με την πινακίδα τύπου του συστήματος λεπτού ψεκασμού.

To Service απαντά στις ερωτήσεις σας σχετικά με την επισκευή και τη συντήρηση του προϊόντος σας καθώς για τα κατάλληλα ανταλλακτικά:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Η ομάδα παροχής συμβουλών της Bosch απαντά ευχαριστώς στις ερωτήσεις σας σχετικά με τα προϊόντα μας και τα ανταλλακτικά τους.

## Ελλάδα

Robert Bosch A.E.

Εργείας 37

19400 Κορωπί – Αθήνα

Tel.: 210 5701270

Fax: 210 5701283

[www.bosch.com](http://www.bosch.com)

[www.bosch-pt.gr](http://www.bosch-pt.gr)

ABZ Service A.E.

Tel.: 210 5701380

Fax: 210 5701607

## Απόσυρση

Το πιστόλι ψεκασμού, η ηλεκτρική μονάδα, τα εξαρτήματα και οι συσκευασίες πρέπει να ανακυκλώνονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Μην ρίχνετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στα απορρίμματα του σπιτιού σας!

### Μόνο για χώρες της ΕΕ:



Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τις παλαιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και τη μεταφορά της οδηγίας αυτής σε εθνικό δίκαιο δεν είναι πλέον υποχρεωτικό τα όχρηστα ηλεκτρικά εργαλεία να συλλέγονται ξεχωριστά για να ανακυκλωθούν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

**Τηρούμε το δικαίωμα αλλαγών.**

# Türkçe

## Güvenlik Talimatı

### **Elektrikli El Aletleri İçin Genel Uyarı Talimatı**

**UYARI** **Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini okuyun.** Açıklanan uyarılarla ve talimat hükümlerine uyulmadığı takdirde elektrik çarpmalarına, yanıklara ve/veya ağır yaralanmalara neden olabilir.

#### **Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini ileride kullanmak üzere saklayın.**

Uyarı ve talimat hükümlerinde kullanılan "Elektrikli El Aleti" kavramı, akım şebekesine bağlı (şebekе bağlantı kablosu ile) aletlerle akı ile çalışan aletleri (akım şebekesine bağlantısı olmayan aletler) kapsamaktadır.

#### **Çalışma yeri güvenliği**

- ▶ **Çalışığınız yeri temiz tutun ve iyi aydınlatın.** Çalışığınız yer düzensiz ise ve iyi aydınlatılmamışa kazalar ortaya çıkabilir.
- ▶ **Yakınında patlayıcı maddeler, yanıcı sıvı, gaz veya tozların bulunduğu yerlerde elektrikli el aleti ile çalışmayın.** Elektrikli el aletleri, toz veya buharların tutuşmasına neden olabilecek kılçılımlar çıkarırlar.
- ▶ **Elektrikli el aleti ile çalışırken çocukların ve başkalarını uzakta tutun.** Dikkatiniz dağılacak olursa aletin kontrolünü kaybedebilirsiniz.

#### **Elektrik Güvenliği**

- ▶ **Elektrikli el aletinin bağlılığı fizi prize uymalıdır.** Fizi hiçbir zaman değiştirmeyin. Koruyucu topraklanmış elektrikli el aletleri ile birlikte adaptör fizi kullanmayın. Değiştirilmemiş fizi ve uygun priz elektrik çarpması tehlikesini azaltır.
- ▶ **Borular, kalorifer petekleri, ısıtıcılar ve buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylerle bedensel teması gelmekten kaçının.** Bedeniniz topraklandıgı anda büyük bir elektrik çarpması tehlikesi ortaya çıkar.
- ▶ **Aleti yağmur altında veya nemli ortamlarda bırakmayın.** Suyun elektrikli el aleti içine sızması elektrik çarpması tehlikesini artırır.
- ▶ **Elektrikli el aletini kablosundan tutarak taşımayın, kabloyu kullanarak asmayın veya kablodan çekerek fizi çıkarmayın.** Kabloyu isidan, yađdan, keskin kenarlı cisimlerden veya aletin hareketli parçalarından uzak tutun. Hasarlı veya dolaþmış kablo elektrik çarpması tehlikesini artırır.
- ▶ **Bir elektrikli el aleti ile açık havada çalışırken, mutlaka açık havada kullanılmaya uygun uzatma kablosunu kullanın.** Açık havada kullanılmaya uygun uzatma kablosunun kullanılması elektrik çarpması tehlikesini azaltır.
- ▶ **Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda çalıştırılması şartsa, mutlaka ariza akımı koruma şalteri kullanın.** Arıza akımı koruma şalterinin kullanımı elektrik çarpması tehlikesini azaltır.

#### **Kişilerin Güvenliği**

- ▶ **Dikkatli olun, ne yaptığınızda dikkat edin, elektrikli el aleti ile işinizi makul bir tempo ve yöntemle yürütün.** Yorgunsanız, aldiğiniz haplarınız, ilaçlarınız veya alkollün etkisinde iseniz elektrikli el aletini kullanmayın. Aleti kullanırken bir anki dikkatsizlik önemli yaralanmalara neden olabilir.
- ▶ **Daima kişisel koruyucu donanım ve bir koruyucu göz-lük kullanın.** Elektrikli el aletinin türü ve kullanımına uygun olarak; toz maskesi, kaymayañ iş ayakkabları, koruyucu kask veya koruyucu kulaklık gibi koruyucu donanım kullanımı yaralanma tehlikesini azaltır.
- ▶ **Aleti yanlışlıkla çalıştırımdan kaçının. Akım ikmal şe-bekesine ve/veya aküye bağlamadan, elinize alıp taşımadan önce elektrikli el aletinin kaplı olduğunu emin olun.** Elektrikli el aletini parmağınız şalter üzerinde dururken taşırsanız ve alet açıkken fizi prize sokarsanız kazalar neden olabilirsiniz.
- ▶ **Elektrikli el aletini çalıştırımadan önce ayar aletlerini veya anahtarları aletten çıkarın.** Aletin dönen parçaları içinde bulunabilecek bir yardımcı alet yaralanmalara neden olabilir.
- ▶ **Çalışırken bedeniniz abnormal durumda olmasın. Çali-şırken durusunuz güvenli olsun ve dengenizi her zaman koruyun.** Bu sayede aleti beklenmedik durumlarda daha iyi kontrol edebilirsiniz.
- ▶ **Uygun iş elbiseleri giyin. Geniş giysiler giymeyin ve ta-ki takmayın. Saçlarınızı, giysileriniz ve eldivenlerinizi aletin hareketli parçalarından uzak tutun.** Bol giysiler, uzun saçlar veya takilar aletin hareketli parçaları tarafından tutulabilir.
- ▶ **Toz emme donanımı veya toz tutma tertibatı kullanır-ken, bunların bağlı olduğundan ve doğru kullanıldığından emin olun.** Toz emme donanımının kullanımı tozdan kaynalanabilecek tehlikeleri azaltır.

#### **Elektrikli el aletlerinin özenle kullanımı ve bakımı**

- ▶ **Aleti aşırı öncede zorlamayın. Yaptığınız işe uygun elek-trikli el aletleri kullanın.** Uygun performanslı elektrikli el aleti ile, belirlenen çalışma alanında daha iyi ve güvenli çalışırsınız.
- ▶ **Şalteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayın.** Açı-lıp kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikeliidir ve onarılmalıdır.
- ▶ **Alette bir ayarlama işlemine başlamadan ve/veya aküyü çıkarmadan önce, herhangi bir aksesuarı değiştirirken veya aleti elinizden bırakırken fizi prziden çekin.** Bu önlem, elektrikli el aletinin yanlışlıkla çalışmasını öner.
- ▶ **Kullanım dışı duran elektrikli el aletlerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.** Aleti kullanmayı bil-meyen veya bu kullanım kılavuzunu okumayan kişilerin aletle çalışmasına izin vermeyin. Deneyimsiz kişiler tara-fından kullanıldığında elektrikli el aletleri tehlikelidir.

- ▶ Elektrikli el aletininin bakımını özenle yapın. Elektrikli el aletininin kusursuz olarak işlev görmesini engelleyebilecek bir durumun olup olmadığını, hareketli parçaların kusursuz olarak işlev görüp görmediklerini ve sıkışmışlıklarını, parçaların hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Aleti kullanmaya başlamadan önce hasarlı parçaları onartın. Birçok iş kazası elektrikli el aletlerinin kötü bakımından kaynaklanır.
- ▶ Kesici uçları daima keskin ve temiz tutun. Özenle bakımı yapılmış keskin kenarlı kesme uçlarının malzeme içinde sıkışma tehlikesi daha azdır ve daha rahat kullanım olanağı sağlarlar.
- ▶ Elektrikli el aletini, aksesuarı, uçları ve benzerlerini, bu özel tip alet için öngörülen talimata göre kullanın. Bu sırada çalışma koşullarını ve yaptığınız işi dikkate alın. Elektrikli el aletlerinin kendileri için öngörülen alanın dışından kullanılması tehlikeli durumlara neden olabilir.

#### Servis

- ▶ Elektrikli el aletinizi sadece yetkili personele ve orijinal yedek parça kullanma koşulu ile onartın. Bu sayede aletin güvenliğini sürekli hale getirirsiniz.


#### İnce püskürtme sistemlerine ait güvenlik talimatı

- ▶ Çalışma yerinizi temiz tutun, iyi havalandırın ve boyaya veya çözücü madde kaplarını, bez parçalarını ve diğer yanabilecek maddeleri kaldırın. Kendi kendine tutuşma tehlikesi. Çalışır durumda yangın söndürücüler her zaman hazır bulundurun.
- ▶ Püskürtme yapılan alanın iyi havalandırılmasını ve bütün mekana yeterli temiz hava girmesini sağlayın. Burharlaşan çözücü maddeler ortamı patlamaya hazır hale getirir.
- ▶ Alevlenme noktası  $55^{\circ}\text{C}$  altında olan malzemelerle püskürtme ve temizlik yapmayın. Su bazlı, zor uçucu veya benzeri bazlı malzeme kullanın. Kolay uçucu, burharlaşan çözücü maddeler patlamaya uygun bir ortam oluşturur.
- ▶ Statik elektrik kivilcimlerinin, açık alevlerin, kivilcimlerin, kızgın nesnelerin, motorların, sigaraların bulunduğu ve akım kablolarının takılıp söküldüğü veya şalterlerin kullanıldığı yerlerde püskürtme yapmayın. Bu tür kivilcim kaynakları ortamın alevlenmesine neden olabilir.
- ▶ Tehlike oluşturup oluşturmadığı bilinmeyen maddeleri püskürtmeyin. Özellikle bilinmeyen maddeler tehlikeli durumların ortaya çıkmasına neden olabilir.
- ▶ Püskürtme yaparken veya kimyasal maddelerle çalışırken kuruyucu eldiven ve koruyucu maske gibi ek kişisel güvenlik donanımı kullanın. Çalışılan koşullara uygun koruyucu donanımının kullanılması tehlikeli maddelere karşı güvenli sağlar.



- ▶ Püskürtülen maddenin diğer tehlikelerini de dikkate alın. Kişisel koruyucu donanıma ait talimat da dahil olmak üzere kap üzerindeki işaretre veya püskürtülen maddenin üretici bilgilerine dikkat edin. Üretici talimata uyulduğu takdirde yanın, zehirlenme, kansorejen maddeler ve benzerlerinden kaynaklanacak rizikolar azalır.
- ▶ Şebeke kablosunun fisini, püskürtme tabancasının şalterini boy'a ve sivilardan uzak tutun. Fiş bağlantısını desteklemek için hiçbir zaman kablodan tutmayın. Bu uyarılara uyulmadığı takdirde elektrik çarpması olabilir.
- ▶ Çocuklara göz kulak olun. Bu yolla çocuklarınince (hasas) püskürtme sistemi ile oynamalarını önlensiniz.

## Semboller



İnce püskürme sisteminin kullanımına ilişkin etiket temel birimin üzerindedir. Semboller doğrularak yorumlamanız ince püskürme sistemini daha hızlı ve daha güvenli kullanmanıza yardımcı olur.

### Semboller ve anlamları

#### ALLPaint

Bu ince püskürme sistemi hem cila ve lakların hem de duvar boyalarının püskürülmesine uygundur.



**Uygulamalı “ahşap/cila”:** Cılaların/verniklerin, astar maddelerinin ve tahta boyalarının püskürtülmesi



**Uygulama “ahşap/lak”:** Çözücü madde içeren ve su ile inceitlebilinen lakların, saydam lakların ve yağların püskürtülmesi



**Uygulama “duvar”:** Dispersiyon ve lateks boyalarının püskürtülmesi

### Ayrıntılı tanım

Bakınız: “Usulüne uygun kullanım”, sayfa 126.

Adım 1:

Doğru meme başlığını seçin  
“Ahşap/cila” uygulaması  
yaparken gri meme başlığını **11** seçin

Adım 2:

Püskürme malzemesi miktarını ayarlayın  
“Ahşap/cila” uygulaması  
yaparken ayar düğmesinde **4 1**, 2 veya 3. kademeyi ayarlayın

Adım 3:

Hava miktarını ayarlayın  
“Ahşap/cila” uygulaması  
yaparken hava miktarı re-gülasyonunda **25** ayarla-ma yapın

“Ahşap/lak” uygulaması  
yaparken siyah meme başlığını **12** seçin

“Ahşap/lak” uygulaması  
yaparken beyaz meme başlığını **10** seçin

“Duvar”da uygulama ya-parken beyaz meme başlığını **10** seçin

Bakınız: “Meme başlığının değişti-rilmesi”, sayfa 127.

Adım 1:

Doğru meme başlığını seçin  
“Ahşap/cila” uygulaması  
yaparken gri meme başlığını **11** seçin

Adım 2:

Püskürme malzemesi miktarını ayarlayın  
“Ahşap/cila” uygulaması  
yaparken ayar düğmesinde **4 1**, 2 veya 3. kademeyi ayarlayın

Adım 3:

Hava miktarını ayarlayın  
“Ahşap/cila” uygulaması  
yaparken hava miktarı re-gülasyonunda **25** ayarla-ma yapın

“Ahşap/lak” uygulaması  
yaparken ayar düğmesinde **4 1**, 2 veya 3. kade-meyi ayarlayın

“Ahşap/lak” uygulaması  
yaparken ayar düğmesinde **4 1**, 2 veya 3. kade-meyi ayarlayın

“Duvar”da uygulama ya-parken ayar düğmesinde **4 4** veya 5. kademeyi ayarlayın

Bakınız: “Püs-kürme malzeme-si miktarının ayarlanması”, sayfa 129.

Adım 1:

Doğru meme başlığını seçin  
“Ahşap/cila” uygulaması  
yaparken gri meme başlığını **11** seçin

Adım 2:

Püskürme malzemesi miktarını ayarlayın  
“Ahşap/cila” uygulaması  
yaparken ayar düğmesinde **4 1**, 2 veya 3. kademeyi ayarlayın

Adım 3:

Hava miktarını ayarlayın  
“Ahşap/cila” uygulaması  
yaparken hava miktarı re-gülasyonunda **25** ayarla-ma yapın

“Ahşap/lak” uygulaması  
yaparken ayar düğmesinde **4 1**, 2 veya 3. kade-meyi ayarlayın

“Ahşap/lak” uygulaması  
yaparken ayar düğmesinde **4 1**, 2 veya 3. kade-meyi ayarlayın

“Duvar”da uygulama ya-parken ayar düğmesinde **4 4** veya 5. kademeyi ayarlayın

Bakınız: “Püs-kürme malzeme-si miktarının ayarlanması”, sayfa 129.

Adım 1:

Doğru meme başliğini seçin  
“Ahşap/cila” uygulaması  
yaparken gri meme başlığını **11** seçin

Adım 2:

Püskürme malzemesi miktarını ayarlayın  
“Ahşap/cila” uygulaması  
yaparken ayar düğmesinde **4 1**, 2 veya 3. kademeyi ayarlayın

Adım 3:

Hava miktarını ayarlayın  
“Ahşap/cila” uygulaması  
yaparken hava miktarı re-gülasyonunda **25** ayarla-ma yapın

“Ahşap/lak” uygulaması  
yaparken ayar düğmesinde **4 1**, 2 veya 3. kade-meyi ayarlayın

“Ahşap/lak” uygulaması  
yaparken ayar düğmesinde **4 1**, 2 veya 3. kade-meyi ayarlayın

“Duvar”da uygulama ya-parken ayar düğmesinde **4 4** veya 5. kademeyi ayarlayın

Bakınız: “Püs-kürme malzeme-si miktarının ayarlanması”, sayfa 129.

## Ürün ve işlev tanımı



**Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini okuyun.** Açıklanan uyarılarla ve talimat hükümleri ne uyulmadığı takdirde elektrik çarpmalarına, yanıklarla ve/veya ağır yaralanmalara neden olunabilir.

Lütfen aletin resminin göründüğü sayfayı açın ve bu kullanım kılavuzunu okuduğunuz sürece bu sayfayı açık tutun.

### Usulüne uygun kullanım

Bu elektrikli el aleti sadece dispersiyon ve lateks boyalarının, çözücü madde içeren suyla inceltilebilen lakkaların, cıllaların, astar maddelerinin, tahta boyalarının ve yağların püsürülmesi için tasarlanmıştır (**ALLPaint**).

Bu elektrikli el aleti alkali maddelerin, asit içeren kaplama maddelerinin ve dış cephe boyalarının işlenmesine uygun değildir.

### Şekli gösterilen elemanlar

Şekil gösterilen elemanların numaraları grafik sayfasındaki elektrikli el aleti şeklinde görülmektedir.

#### 1 Püsürme tabancası

2 Hava kapağı

3 Başlık somunu

4 Püsürme maddesi miktarı ayar düğmesi

5 Kumanda şalteri

6 Kapak bileziği

7 Püsürme maddesi kabı

8 Püsürme malzemesi için yedek kap

9 Hortum bağlantısı (püsürme tabancası)

10 Meme başlığı (Beyaz: "duvar" uygulaması için)

11 Meme başlığı (gri: uygulama "ahşap/cila" için)

12 Meme başlığı (siyah: uygulama "ahşap/lak" için)

13 Doldurma süzgeci

14 Boşaltma kovası\*

15 Meme iğnesi

16 Kap contası

17 Hatveli boru

18 Havalandırma deliği

19 Boya kanalı

#### 20 Hava hortumu

21 Bayonet kavrama

#### 22 Temel birim

23 Taşıma tutamağı

24 Tutucu mesnet

25 Hava miktarı regülasyonlu açma/kapama tuşu

26 Hortum bağlantısı (temel birim)

27 Aksesuar gözü

28 Temizlik fırçası

29 Hava filtresi kapağı

30 Hava filtresi

\*Şekli gösterilen veya tanımlanan aksesuar standart teslimat kapsamında değildir. Aksesuarın tümünü aksesuar programımızda bulabilirsiniz.

### Teknik veriler

Ince (hassas) püsürme sistemi	PFS 5000E	
Ürün kodu	3 603 B07 2..	
Giriş gücü	W	1200
Sevk performansı	ml/dak	500
3 m <sup>2</sup> boyama için gerekli süre	dak	1
Püsürme maddesi kabı hacmi	ml	1000
Hava hortumu uzunluğu	m	4

Ağırlığı EPTA-Procedure		
01/2003'e göre	kg	5,2

Koruma sınıfı  II  
Veriler 230 V'luk bir anma gerilimi [U] için geçerlidir. Farklı gerilimlerde ve farklı ülkelere özgü tiplerde bu veriler değişebilir.

### Uygunluk beyanı

Tek sorumlu olarak "Teknik veriler" bölümünde tanımlanan ürünün aşağıdaki normlara veya normatif belgelere uygun olduğunu beyan ederiz: 2011/65/AB, 2006/42/AT, 2004/108/AT yöneleri uyarınca EN 60745 ve EN 50580.

Teknik belgelerin bulunduğu merkez (2006/42/EC):

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker Helmut Heinzelmann  
Executive Vice President Head of Product Certification  
Engineering PT/ETM9

*PFA.  
J.W. Beck i.V. H. Heinzelm*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen  
Leinfelden, 28.02.2014

### Gürültü/Titreşim bilgisi

Gürültü ölçüm değerleri EN 60745 ve EN 50580 uyarınca belirlenmektedir.

Aletin A olarak değerlendirilen gürültü seviyesi tipik olarak şöyledir: Ses basinci seviyesi 82 dB(A); gürültü emisyonu seviyesi 93 dB(A). Tolerans K = 3 dB.

#### Koruyucu kulak kullanın!

Toplam titreşim değerleri  $a_h$  (üç yönün vektör toplamı) ve tolerans K, EN 60745 uyarınca:

$$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2, K = 1,5 \text{ m/s}^2$$

Bu talimatta belirtilen titreşim seviyesi EN 60745'e göre normaldirilmiş bir ölçme yöntemi ile tespit edilmiş ve havalı aletlerin karşılaşılmasında kullanılabilir. Bu değer geçici olarak titreşim seviyesinin tahmin edilmesine uygundur.

Belirtilen titreşim seviyesi elektrikli el aletinin temel kullanım alanlarını temsil eder. Ancak elektrikli el aleti başka kullanım alanlarında, farklı aksesuarla, farklı uçlarla kullanılırken veya yetersiz bakıma uğradığında, titreşim seviyesi belirtilen değerden farklı olabilir. Bu da toplam çalışma süresi içindeki titreşim yükünü önemli ölçüde artırabilir.

Titreşim yükünü tam olarak tahmin edebilmek için aletin kapalı olduğu veya çalıştığı halde kullanılmadığı süreler de dikkate alınmalıdır. Bu, toplam çalışma süresi içindeki titreşim yükü-

nü önemli ölçüde azaltabilir.

Tritreşimin kullanıcıya bindirdiği yük için önceden ek güvenlik önlemleri alın. Örneğin: Elektrikli el aletinin ve uçların bakımı, ellerin sıcak tutulması, iş aşamalarının organize edilmesi.

## Montaj

- Elektrikli el aletinin kendinde bir çalışma yapmadan önce her defasında fişi prizden çekin.
- Püskürtme tabancasının ve temel birimin tam ve bütün contaları ile birlikte monte edilmiş olduğundan emin olun. Ancak bu yolla ince püskürtme sistemini fonksiyonu ve güvenliği sağlanmış olur.

## Hava hortumunun bağlanması

(Bakınız: Şekiller A1 – A3)

- Tutma klipsini **24** açın ve hava hortumunu **20** temel birimden **22** bütünüyle açın.

Temel birimin bağlantısı:

- Hava hortumunun bir bayonet kavramasını **21** ok işaretlerine uygun olarak temel birimin bağlantısının **26** oluklarına sıkıca takın.
- Bayonet kavramayı saat hareket yönünde dörtte bir tur atacak ölçüde çevirin.

Püskürtme tabancasına bağlantı:

- Hava hortumunun ikinci bayonet kavramasını **21** ok işaretlerine uygun olarak püskürtme tabancası bağlantısının **9** oluklarına sıkıca takın.
- Bayonet kavramayı saat hareket yönünde dörtte bir tur atacak ölçüde çevirin.

**Not:** Püskürtülecek malzemeyi doldurmadan önce hava hortumunu **20** çıkarın (Bayonet kavramayı **21** saat hareket yönünün tersine çeyrek tur çevirin ve bayonet kavramayı **21** bağlantidan **9** çekerek çıkarın).

## Meme başlığının değiştirilmesi

(Bakınız: Şekiller B1 – B2)

İnce püskürtme sistemi üç meme başlığı ile teslim edilir:

	Meme başlığı 10	Meme başlığı 11	Meme başlığı 12
<b>Renk</b>	Beyaz	Gri	Siyah
<b>Teslimat durumu</b>	Takılı	Aksesuar gözünde <b>27</b> / tutma klipsi <b>24</b> altında	

**Uygulama** “duvar” “Ahşap/cila” “Ahşap/lak”

**Not:** Meme başlığını seçmeden önce püskürtme malzemesini karıştırarak kontrol edin. İnce malzeme (örneğin ahşap boyası) gri meme başlığı **11** veya siyah meme başlığı **12** ile daha iyi püskürtürür, kalın malzeme (örneğin duvar boyası) beyaz meme başlığı **10** ile daha iyi püskürtürür.

- Meme başlığını değiştirmek için başlık somununu **3** söküن.
- Hava kapağını **2** çekerek çıkarın.
- Takılı meme başlığını söküن.
- Tutma klipsini **24** açın ve istediğiniz meme başlığını aksesuar gözünden **27** alın.
- İstedığınız meme başlığını püskürtme tabancasındaki dişli kisma vidalayın.

- Hava kapağını **2** meme başlığına takın ve başlık somunu **3** ile sıkın.

## İşletim

- Elektrikli el aletinin kendinde bir çalışma yapmadan önce her defasında fişi prizden çekin.

## Çalışmaya hazırlık

- Su kaynaklarının kenarında veya bunların yakınında püskürtme çalışması yapılması yapılmasına müsaade yoktur.

Boyaları, laklıları ve püskürtme maddelerini satın alırken bunların çevre dostu olup olmadıklarına dikkat edin.

## Püskürtme yapılacak yüzeydeki ön hazırlık

Püskürtme yüzeyi temiz, kuru ve yağsız olmalıdır.

- Yüzeyleri zımparalayıv ve sonra zımpara tozunu temizleyin. Çalışma esnasında üstü kapatılmamış bütün yüzeyler püskürtme sisi tarafından kirletilebilir. Bu nedenle püskürtme yapacağınız yüzeyin çevresini iyi bir biçimde hazırlayın:

- Zemini, mobilyaları, kapıları, pencereleri, kapı ve pencere kasalarını ve benzerlerini kapatın veya üzerlerine yapışkan bantlar yapıştırın.

## Püskürtme malzemesinin hazırlanması

- Püskürtme malzemesini iyice karıştırın.
- Gerekliyse püskürtme malzemesini inceltin.

### Püskürtme malzemesi

### Tavsiye edilen inceltme

Tahta boyaları, yağlar, empreyne malzemesi, cilalar, pas koruyucu astarlar	0 %
--	-----

Çözücü madde veya su ile inceltilen lakkalar, astarlar, radyatör laklıları, kaplama cilalları	0 – 5 %
---	---------

Dispersiyon boyaları, lateks boyalar	0 – 5 %
--------------------------------------	---------

► **İnceltme yaparken püskürtme malzemesi ile incelticinin birbirine uygun olmasını dikkat edin.** Yanlış inceltici kullanıldığında küçük topakçıklar oluşur ve bunlar püskürtme tabancasını tıkayabilir.

► **Püskürtülecek malzemeyi inceltirken, el edilen karışımın alevlenme noktasının inceltme işleminden sonra tekrar 55 °C altında olmasına dikkat edin.** Örneğin çözücü madde içeren lakkler inceltildiğinde alevlenme noktası düşer.

## Püskürtme malzemesinin doldurulması

(Bakınız: Şekiller C1 – C2)

**Not:** Püskürtülecek malzemeyi doldurmadan önce hava hortumunu **20** çıkarın (Bayonet kavramayı **21** saat hareket yönünün tersine çeyrek tur çevirin ve bayonet kavramayı **21** bağlantidan **9** çekerek çıkarın).

- Büyüük fiçila kullanırken püskürtme malzemesini küçük bir boşaltma kovasına **14** doldurun (örneğin 10 litre duvar boyası 2,5 veya 5,0 litrelik boş kovaya doldurun).

- Bir elinizle püskürtme tabancasını sıkıca tutun ve diğer elinizle kabı (**7**) açma simbolu yönünde çevirin.



- Püskürtme tabancasını kabat **7** çekerek ayırin.
- Daha önce açılmış püskürtme malzemesi kullanıyorsanız, doldurma esnasında olası boya topaklarını tutmak için iyiçe temizlenmiş dolum süzgencini **13 kap 7** üzerine yerleştirin.
- Püskürtme malzemesini **maksimum 1000 işaretine kadar** kaba **7** doldurun.
- Püskürtme tabancasını kap **7** üzerine yerleştirin.  
Kabı **7** kapama simbolü yönünde kapama halkası **6** 
- Uygun bir yüzeyde deneme püskürtmesi yapın.  
(Bakınız: "Püskürtme", sayfa 128)

Optimum püskürtme görüntüsü elde ettikten sonra püskürtme işlemine başlayabilirsiniz.

Veya

Püskürtme sonucu tatmin edici değilse veya boya çıkmıyorsa, "Arızaların giderilmesi" bölümünde ve sayfada 130 belirtildiği gibi hareket edin.

## İşletme alma

- **Şebeke gerilimine dikkat edin!** Akım kaynağının gerilimi elektrikli el aletinin tip etiketi üzerinde belirtilen değerlere uymalıdır.
- **Temel birimin çalışma sırasında toz veya kirleri emmemesine dikkat edin.**
- **Temel birim üzerine püskürtme yapmamaya dikkat edin.**
- **Öngörülen meme haricinde başka yerlerden sıvı çırak olursa püskürtme işlemini kesin ve püskürtme tabancasını tekrar usulüne uygun duruma getirin.** Elektrik çarpması tehlikesi vardır.
- **Kendi üstünüze, başkaları veya evcil hayvanlar üzerine püskürtme yapmayın.**

## Açma (Bakınız: Şekil D)

Enerjiden tasarruf etmek için ince püskürtme sistemini sadece kullandığınız zamanlar açın.

- Doğru meme başlığının takılı olup olmadığını kontrol edin (Bakınız: "Meme başlığının değiştirilmesi", sayfa 127).
- Şebeke fişini prize takın.
- Püskürtme tabancasını elinize alın ve püskürtme yapılacak yüzeye doğrultun.
- Aleti açmak için açma tuşuna **25** basın.
- Hava miktarını ayarlamak için açma tuşunu **25** istediğiniz uygulamaya getirin (Bakınız: "Hava miktarının ayarlanması", sayfa 129).
- Püskürtme tabancasındaki kumanda şalterine **5** basın.

**Not:** Temel birim açıldıktan sonra uçtan (memeden) daima hava çıkar.

## Kapama

- Kumanda şalterini **5** bırakın ve aleti kapamak için kapama tuşuna **25** basın.
- Şebeke fişini prizden çekin.

## Çalışırken dikkat edilecek hususlar

### Püskürtme (Bakınız: Şekiller E – H)

**Not:** Elektrikli el aletini açık havada kullanırken rüzgarın yönüne dikkat edin.

- Önce bir deneme püskürtmesi yapın ve püskürtme malzemesine göre püskürtme miktarını ayarlayın. (Ayarlamalar için aşağıdaki bölmelere bakın)
- Püskürtme tabancasını üzerine püskürtme yapılan nesneye eşit ve 20 – 25 cm mesafede dik olarak tutun.
- Püskürtme işlemine püskürtme yapılacak yüzeyin dışında başlayın.
- Püskürtme tabancasını yaptığınız ayara uygun olarak enine veya uzunlaşmasına ileri geri hareket ettirin. İşlenen şeritler 4 – 5 cm üst üste geldiğinde eşit ve düzenli bir yüzey kalitesi sağlanır.
- Yerdeki nesneler püskürtme yaparken veya baş üzerinde çalışırken püskürtme tabancasını hafifçe eğik tutun ve püskürtme yapılan yüzeyin arkasından uzaklaşacak biçimde hareket edin.

### Tökezleme tehlikesi! Bulunduğunuz yerdeki olaşı engellerde dikkat edin.

- Püskürtme yapılan yüzeyde kesinti yapmaktan kaçının. Püskürtme tabancasının düzgün hareketlerle yönlendirilmesi üst yüzeyde istikrarlı bir kalite sağlar.
- Yüzeye eşit olmayan uzaklıklardan yapılan püskürtme ve püskürtme açısının değiştirilmesi yoğun bir boya sisinin oluşmasına ve dolayısıyla üst yüzeyin kalitesiz görünmesine neden olur.
- Püskürtme işlemini püskürtme yapılan yüzeyin dışında bitirin.

Hiçbir zaman kap tam olarak boşalıncaya kadar püskürtme yapmayın. Çıkış borusu püskürtme malzemesi içine dalmazsa püskürtme huzmesi kesilir ve pürüzlü bir yüzey oluşur.

Püskürtme malzemesi hava kapağında **2** veya meme başlığının birikeceğ olursa bu yapı elemanlarını aletle birlikte teslim edilen temizlik fırçası **28** ile temizleyin.

### Püskürtme profiline ayarlanması (Bakınız: Şekil I)

- **Kumanda şalterini 5 hava kapağını 2 ayarlarken kullanmayın.**
- Hava kapağını **2** istediğiniz pozisyonu çevirin.

Hava kapağı	Püskürtme huzmesi	Kullanım
		Yatay çalışma için dikey yassi huzme
		Dikey çalışma için yatay yassi huzme

Hava kapığı	Püskürtme huzmesi	Kullanım
		Köşe, kenar ve ulaşılması zor olan yerler için noktasal huzme

### Püskürtme malzemesi miktarının ayarlanması

(Bakınız: **Şekil J**)

(PAINTVolume)

- İstediğiniz püskürtme malzemesi miktarını ayarlamak için ayar düğmesini **4** çevirin:


Kademeler **1/2/3**: Uygulama “ahşap/cila/lak”,

Kademeler **4/5**: Uygulama “duvar”.

### Püskürtme malzemesi mikta- Ayar

**I**


Püskürtme yapılan yüzeyde çok fazla püskürtme malzemesi miktarı:



Püskürtme malzemesi miktarı azaltılmalıdır.

- Bir küçük kademe ayarlayın.

Püskürtme yapılan yüzeyde çok az püskürtme malzemesi miktarı:



Püskürtme malzemesi miktarı artırılmalıdır.

- Bir büyük kademe ayarlayın.

### Hava miktarının ayarlanması (Bakınız: **Şekil D**)


(AIRVolume)

- Doğru hava miktarını ve kullanılan püskürtme mazemesi için doğru basıncı ayarlamak için hava miktarı regülasyonunu **25** uygun uygulamaya getirin.

### Uygulamaların uyarlanması

İnce püskürtme malzemesi

Kalın püskürtme malzemesi



Uygulama  
“Ahşap/cila”



Uygulama  
“ahşap/cila”



Uygulama  
“duvar”

Bir uygulama içinde hava miktarı ve basınç kademesiz olarak ayarlanabilir.

Aşırı boyalı sisi:

Hava miktarı azaltılmalıdır.

- Hava miktarı regülasyonunu **25** sola çevirin.

Aşırı pulvarizasyon:

Hava miktarı artırılmalıdır.

- Hava miktarı regülasyonunu **25** sağa çevirin.

### Çalışma molarları ve taşıma

(Bakınız: **Şekiller K - L**)

Ince püskürtme sistemini rahat ve basit biçimde taşımak üzere temel birime bir tutamak **23** takılmıştır.

Temel birimin **22** altında tekerlekler vardır. Çalışma esnasında temel birimi hava hortumundan **20** çekilebilirsiniz.

İşe ara verildiğinde püskürtme tabancası **1** düz bir yüzeye bırakılmalıdır. Aksi takdirde dışarı püskürtme malzemesi sızabılır.

- **Püskürtme malzemesi dolu püskürtme tabancasını daima dik olarak düz bir zemine bırakın.** Yatık duran püskürtme tabancasından dışarı püskürtme malzemesi sızabılır.

## Bakım ve servis

### Bakım ve temizlik

- Elektrikli el aletinin kendinde bir çalışma yapmadan önce her defasında fişi prizden çekin.
- Her kullanımdan sonra, özellikle boyalı aksiyon parçaları olmak üzere ince püskürtme sisteminin bütün parçalarını iyice temizleyin. Usulüne uygun temizleme püskürtme tabancası ile kusursuz ve güvenli çalışmanın ön koşuludur. Temizlik yapılmazsa veya usulüne uygun yapılmazsa garanti hakkı kaybolur.

Yedek bağlantı kablosu gereklisi ise, güvenliğinin tehlikeye düşmemesi için Bosch'tan veya yetkili bir servisten temin edilmelidir.

**Sadece Türkiye için geçerlidir:** Bosch genel olarak yedek parçaları 7 yıl hazır tutar.

### Temizlik (Bakınız: **Şekil M**)

Püskürtme tabancasını ve püskürtme malzemesi kabını daima kullanılan püskürtme malzemesine ait inceltme maddesi ile (özücü madde veya su) temizleyin.

Püskürtme tabancasının meme ve hava deliklerini hiçbir zaman sıvı nesnelerle temizlemeyin.

- Temel birimi **22** kapatın.
- Hem temel birimden **22** hem de püskürtme tabancasından **1** hava hortumunu **20** çıkarın (bayonet kavramayı **21** saat hareket yönünün tersine bir çeyrek tur çevirin ve bayonet kavramayı **21** bağlantından **9/26** çekerek çıkarın).
- Gerekliyorsa temel birimi çözücü madde ile nemlendirilmiş bir bezle temizleyin ve daha sonra temel birimi **22** ve hava hortumunu **20** temizlik yaptığınız yerden uzaklaştırın.
- Püskürtme malzemesinin kap içine geri akmasını sağlamak üzere püskürtme tabancasının kumanda şalterine **5** basın.

- Kabı **7** sökün ve kalan püskürme malzemesinin hepsini orijinal püskürme malzemesi içine boşaltın.
- Kabin **7** yarısını akadar inceltici madde doldurun (çözücü madde veya su) ve kabı tekrar püskürme tabancasına **1** tespit edin.
- Püskürme tabancasını birçok kez sallayın.
- Kabı **7** sökün ve içeriğinin hepsini boş bir malzeme kutusuna boşaltın.
- Başlık somununu **3**, hava kapağını **2**, kullanılan meme başlığını **10/11/12** ve çıkış borusu **17** kap contası **16** ile birlikte sökün.
- Inceltici madde dolu bir kovada boyaya sevkeden bütün parçaları temizlik fırçası **28** veya piyasada bulunan bir bulaşık fırçası ile temizleyin.  
Boya kanalını **19** da püskürme tabancasında **1** temizleyin.
- Hatveli borunun **17** kap contası **16** ile birlikte püskürme malzemesinden arınmış olup olmadığını ve hasarlı olup olmadığını kontrol edin.  
Gerekiyorsa kap contasını **16** inceltici madde ile bir kez daha temizleyin.  
Havalandırma deliğini **18** temizlik fırçası **28** ile temizleyin.
- Kabı ve püskürme tabancasının dışını inceltici madde emdirilmiş bir bezle temizleyin.
- Gerekiyorsa dolum süzgencini **13** inceltici madde ile iyice temizleyin.
- Birbirine takmadan önce bütün parçaların iyice kurumasını bekleyin.
- İnce püskürme sistemini aynı işlemleri ters sıra ile uygulayarak tekrar monte edin.

## Arızaların giderilmesi

Problem	Nedeni	Giderilmesi
Püskürme malzemesi yüzeyi tam olarak kapatmıyor	Püskürme malzemesi miktarı çok az Püskürme yüzeyine olan mesafe çok büyük Püskürme yapılan yüzeye çok az püskürme malzemesi, yüzeye sekrek püskürme malzemesi Püskürme malzemesinin kıvamı çok kalın	Ayar düğmesini <b>4</b> kademe <b>5</b> yönünde çevirin Püskürme mesafesini küçültün Püskürme yapılan yüzeye daha fazla püskürme yapın Püskürme malzemesini yeniden inceltin ve deneme püskürtmesi yapın
Püskürme malzemesi yüzeyde akiyor	Çok fazla püskürme malzemesi püskürtülü- müş durumda Püskürme yapılan yüzeye mesafe çok az Püskürme malzemesinin kıvamı çok ince Aynı yere çok fazla püskürme yapılmış	Ayar düğmesini <b>4</b> kademe <b>1</b> yönünde çevirin Püskürme mesafesini büyütün Orijinal püskürme malzemesi ilave edin Boyayı alın ve ikinci püskürme işleminde aynı yerden daha fazla geçmeyin
Çok fazla tozlanma	Püskürme malzemesi miktarı çok yüksek Çok düşük hava miktarı Beyaz meme başlığı <b>10</b> takılı (çok büyük me- me çapı) Meme iğnesi <b>15</b> kirli Püskürme malzemesinin kıvamı çok kalın Hava filtresi <b>30</b> çok kirli	Ayar düğmesini <b>4</b> kademe <b>1</b> yönünde çevirin Hava miktarı regülasyonunu <b>25</b> sağa çevirin Gri meme başlığını <b>11</b> veya siyah meme baş- lığını <b>12</b> takın Meme iğnesini temizleyin Püskürme malzemesini yeniden inceltin ve deneme püskürtmesi yapın Hava filtresinin değiştirilmesi

Problem	Nedeni	Giderilmesi
Aşırı boyalı sisi	Çok fazla püskürme malzemesi püskürtülmiş durumda Çok yüksek hava miktarı Püskürme yapılan yüzeye mefase çok büyük	Ayar düğmesini <b>4</b> kademe <b>1</b> yönünde çevirin Hava miktarı regülasyonunu <b>25</b> sola çevirin Püskürme mesafesini küçültün
Püskürme huzmesi darbeli çıkıyor	Kabta çok az püskürme malzemesi Havalanırma deliği <b>18</b> çıkış borusunda <b>17</b> tıkaklı Hatveli boru <b>17</b> gevşek Meme başlığı <b>10/11/12</b> gevşek oturuyor Hava filtresi <b>30</b> çok kirli Püskürme malzemesinin kıvamı çok kalın	Kaba püskürme malzemesi ilave edin Çıkış borusunu ve havalandırma deliğini temizleyin Hatveli boruyu sıkıca takın Meme başlığını <b>10/11/12</b> sıkın Hava filtresinin değiştirilmesi Püskürme malzemesini yeniden inceltin ve deneme püskürtmesi yapın
Püskürme malzemesi uçtan damlıyor	Memede, meme iğnesinde <b>15</b> ve hava kapağında <b>2</b> püskürme malzemesi birikmesi Üç gevşek	Memeyi, meme iğnesini ve hava kapağını temizleyin Meme başlığını <b>10/11/12</b> sıkın
Uçtan hiç püskürme malzemesi çıkmıyor	Temel birim kapalı Kabta <b>7</b> basınç oluşmuyor Hatveli boru <b>17</b> gevşek Meme iğnesi <b>15</b> tıkali Hatveli boru <b>17</b> tıkali Havalanırma deliği <b>18</b> çıkış borusunda <b>17</b> tıkaklı Kap contası <b>16</b> yok veya hasarlı Püskürme malzemesinin kıvamı çok kalın Püskürme malzemesi kirli (boya topakları)	Açma tuşuna <b>25</b> basın Kabı <b>7</b> kapama simbolü yönünde kapa- ma halkası <b>6</b> ıstılar biçimde kavrama yapincaya kadar çevirin Hatveli boruyu sıkıca takın Meme iğnesini temizleyin Hatveli boruyu temizleyin Çıkış borusunu ve havalandırma deliğini temizleyin (yeni) Kap contasını çıkış borusu üzerinden oluk içine itin Püskürme malzemesini yeniden inceltin ve deneme püskürtmesi yapın Püskürme tabancasını tam olarak boşaltın ve temizleyin; püskürme malzemesine süz- gele doldurun

### Müşteri hizmeti ve uygulama danışmanlığı

Lütfen bütün başvurularınızda ve yedek parça siparişlerinizde ince püskürme sisteminin tip etiketinde bulunan 10 haneli ürün kodunu belirtin.

Müşteri hizmeti ürününüza onarım, bakım ve yedek parçalara ilişkin sorularınızı yanıtlandırır. Demonte görünüşler ve yedek parçalara ilişkin ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki Web sayfasında bulabilirsiniz:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Bosch uygulama danışmanlığı ekibi ürünlerimize ve ilgili akse- suara ilişkin sorularınızda size memnuniyetle yardımcı olur.

### Türkçe

Bosch San. ve Tic. A.S.

Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22

Polaris Plaza

80670 Maslak/Istanbul

Bosch Uzman Ekibi +90 (0212) 367 18 88

İşçiler LTD.ŞTİ.

Kızılay Cad. No: 16/C Seyhan

Adana

Tel.: 0322 3599710

Tel.: 0322 3591379

Ideal Eletronik Bobinaj

Yeni San. Sit. Cami arkası No: 67

Aksaray

Tel.: 0382 2151939

Tel.: 0382 2151246

Bulsan Elektrik

İstanbul Cad. Devrez Sok. İstanbul Çarşısı

No: 48/29 İskitler

Ankara

Tel.: 0312 3415142

Tel.: 0312 3410203

Faz Makine Bobinaj

Sanayi Sit. 663 Sok. No: 18

Antalya

Tel.: 0242 3465876

Tel.: 0242 3462885

Örsel Bobinaj  
1. San. Sit. 161. Sok. No: 21  
Denizli  
Tel.: 0258 2620666

Bulut Elektrik  
İstasyon Cad. No: 52/B Devlet Tiyatrosu Karşısı  
Elazığ  
Tel.: 0424 2183559

Körfez Elektrik  
Sanayi Çarşısı 770 Sok. No: 71  
Erzincan  
Tel.: 0446 2230959

Ege Elektrik  
İnönü Bulvarı No: 135 Muğla Makasarası Fethiye  
Fethiye  
Tel.: 0252 6145701

Değer İş Bobinaj  
İsmetpaşa Mah. İlk Belediye Başkan Cad. 5/C Şahinbey  
Gaziantep  
Tel.: 0342 2316432

Çözüm Bobinaj  
İsmetpaşa Mah. Eski Şahinbey Belediyesi altı Cad. No: 3/C  
Gaziantep  
Tel.: 0342 2319500

Onarım Bobinaj  
Raipaşa Cad. No: 67 İskenderun  
Hatay  
Tel.: 0326 6137546

Günsah Otomotiv  
Beylikdüzü Sanayi Sit. No: 210 Beylikdüzü  
İstanbul  
Tel.: 0212 8720066

Aygem  
10021 Sok. No: 11 AOSB Çigli  
İzmir  
Tel.: 0232 3768074

Sezmen Bobinaj  
Ege İş Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B Yenişehir  
İzmir  
Tel.: 0232 4571465

Ankaralı Elektrik  
Eski Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 43  
Kayseri  
Tel.: 0352 3364216

Asal Bobinaj  
Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24  
Samsun  
Tel.: 0362 2289090

Üstündağ Elektrikli Aletler  
Nusretiye Mah. Boyacılar Aralığı No: 9  
Tekirdağ  
Tel.: 0282 6512884

## Tasfiye

Püskürtme tabancası, elektronik birim, aksesuar ve ambalaj malzemesi çevre koruma hükümlerine uygun olarak yeniden dönüşüm merkezine gönderilmelidir.

Elektrikli el aletlerini evsel çöplerin içine atmayın!

### Sadece AB üyesi ülkeler için:



Elektrikli el aletleri ve eski elektronik aletlere ilişkin 2012/19/EU sayılı Avrupa Birliği yönetmeliği ve bunların tek tek ülkelerin hukuklarına uyarlanması uyarınca, kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli el aletleri ayrı ayrı toplanmak ve çevre dostu bir yöntemle tasfiye edilmek üzere yeniden kazanım merkezlerine gönderilmesi zorundadır.

**Değişiklik haklarımız saklıdır.**

# Polski

## Wskazówki bezpieczeństwa

### Ogólne przepisy bezpieczeństwa dla elektronarzędzi

**! OSTRZEŻENIE** Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.

#### Należy starannie przechowywać wszystkie przepisy i wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania.

Użyte w poniższym tekście pojęcie „elektronarzędzie” odnosi się do elektronarzędzi zasilanych energią elektryczną z sieci (z przewodem zasilającym) i do elektronarzędzi zasilanych akumulatorami (bez przewodu zasilającego).

#### Bezpieczeństwo miejsca pracy

- ▶ Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i dobrze oświetlone. Nieporządek w miejscu pracy lub nieoświetlona przestrzeń robocza mogą być przyczyną wypadków.
- ▶ Nie należy pracować tym elektronarzędziem w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatopalne ciecze, gazy lub pyły. Podczas pracy elektronarzędziem wytwarzają się iskry, które mogą spowodować zapłon.
- ▶ Podczas użytkowania urządzenia zwrócić uwagę na to, aby dzieci i inne osoby postronne znajdowały się w bezpiecznej odległości. Odwrócenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad narzędziem.

#### Bezpieczeństwo elektryczne

- ▶ Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda. Nie wolno zmieniać wtyczki w jakikolwiek sposób. Nie wolno używać wtyków adapterowych w przypadku elektronarzędzi z uziemieniem ochronnym. Niezmienniane wtyczki i pasujące gniazda zmniejszą ryzyko porażenia prądem.
- ▶ Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami jak rury, grzejniki, piece i lodówki. Ryzyko porażenia prądem jest większe, gdy ciało użytkownika jest uziemione.
- ▶ Urządzenie należy zabezpieczyć przed deszczem i wilgotnością. Przedostanie się wody do elektronarzędzia podwyższa ryzyko porażenia prądem.
- ▶ Nigdy nie należy używać przewodu do innych czynności. Nigdy nie należy nosić elektronarzędzia, trzymając je za przewód, ani używać przewodu do zawieszenia urządzenia; nie wolno też wyciągać wtyczki z gniazda pociągając za przewód. Przewód należy chronić przed wysokimi temperaturami, należy go trzymać z dala od oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządzenia. Uszkodzone lub splątane przewody zwiększą ryzyko porażenia prądem.

▶ W przypadku pracy elektronarzędziem pod gólym niemem, należy używać przewodu przedłużającego, dostosowanego również do zastosowań zewnętrznych. Użycie właściwego przedłużacza (dostosowanego do pracy na zewnątrz) zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

▶ Jeżeli nie da się uniknąć zastosowania elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu, należy użyć wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego. Zastosowanie wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

#### Bezpieczeństwo osób

- ▶ Podczas pracy z elektronarzędziem należy zachować ostrożność, każdą czynność wykonywać uważnie i z rozwagą. Nie należy używać elektronarzędzia, gdy jest się zmęczonym lub będąc pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Moment nieuwagi przy użyciu elektronarzędzia może stać się przyczyną poważnych urazów ciała.
  - ▶ Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego – maski przeciwpyłowej, obuwia z podezwami przeciwpoślizgowymi, kasku ochronnego lub środków ochrony słuchu (w zależności od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia) – zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
  - ▶ Należy unikać niezamierzonego uruchomienia narzędzia. Przed włożeniem wtyczki do gniazda i/lub podłączeniem do akumulatora, a także przed podniesieniem lub przeniesieniem elektronarzędzia, należy upewnić się, że elektronarzędzie jest wyłączone. Trzymanie palca na wyłączniku podczas przenoszenia elektronarzędzia lub podłączenia do prądu włączonego narzędzia, może stać się przyczyną wypadków.
  - ▶ Przed włączeniem elektronarzędzia, należy usunąć narzędzia nastawcze lub klucze. Narzędzie lub klucz, znajdujący się w ruchomych częściach urządzenia mogą do prowadzić do obrażeń ciała.
  - ▶ Należy unikać nienaturalnych pozycji przy pracy. Należy dbać o stabilną pozycję przy pracy i zachowanie równowagi. W ten sposób możliwa będzie lepsza kontrola elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
  - ▶ Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii. Włosy, ubranie i rękawice należy trzymać z daleka od ruchomych części. Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części.
  - ▶ Jeżeli istnieje możliwość zamontowania urządzeń od-sysających i wychwytyujących pył, należy upewnić się, że są one podłączone i będą prawidłowo użyte. Użycie urządzenia odrysującego pył może zmniejszyć zagrożenie pyłami.
- Prawidłowa obsługa i eksploatacja elektronarzędzi**
- ▶ Nie należy przeciągać urządzenia. Do pracy używać należy elektronarzędzia, które są do tego przewidziane. Odpowiednio dobranym elektronarzędziem pracuje się w danym zakresie wydajności lepiej i bezpieczniej.

- ▶ **Nie należy używać elektronarzędzia, którego włącznik/wyłącznik jest uszkodzony.** Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub wyłączyć jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
- ▶ **Przed regulacją urządzenia, wymianą osprzętu lub po zaprzestaniu pracy narzędziem, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda i/lub usunąć akumulator.** Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu się elektronarzędzia.
- ▶ **Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.** Nie należy udostępniać narzędziu osobom, które go nie znają lub nie przeczytały niniejszych przepisów. Używane przez niedoswiadczone osoby elektronarzędzia są niebezpieczne.
- ▶ **Konieczna jest należytą konserwacja elektronarzędzia.** Należy kontrolować, czy ruchome części urządzenia działają bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są pęknięte lub uszkodzone w taki sposób, który miał wpływ na prawidłowe działanie elektronarzędzia. **Uszkodzone części należy przed użyciem urządzenia oddać do naprawy.** Wiele wypadków spowodowanych jest przez niewłaściwą konserwację elektronarzędzi.
- ▶ **Należy stale dbać o ostrość i czystość narzędzi tnących.** O wiele rzadziej dochodzi do zakleszczenia się narzędzi tnącego, jeżeli jest ono starannie utrzymane. Zadbane narzędzia łatwiej się też prowadzi.
- ▶ **Elektronarzędzia, osprzęt, narzędzia pomocnicze itd. należy używać zgodnie z niniejszymi zaleceniami.** **Uwzględnić należy przy tym warunki i rodzaj wykonywanej pracy.** Niezgodne z przeznaczeniem użycie elektronarzędzi może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

#### Serwis

- ▶ **Naprawę elektronarzędzia należy zlecić jedynie wykwalifikowanemu fachowcowi i przy użyciu oryginalnych części zamiennych.** To gwarantuje, że bezpieczeństwo urządzenia zostanie zachowane.

#### Wskazówki bezpieczeństwa dla systemów precyjnego rozpylania

- ▶ **Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości, dobrze oświetlone. W pobliżu miejsca pracy nie powinny się znajdować pojemniki po farbie i rozpuszczalnikach, szmaty i inne palne materiały.** Istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu. Należy zawsze trzymać sprawne gaśnice lub inny sprzęt gaśniczy w pogotowiu.
- ▶ **Należy zawsze dbać o dobrą wentylację w miejscu rozpylania i o wystarczającą ilość świeżego powietrza w całym pomieszczeniu.** Ulatniające się palne rozpuszczalniki powodują zagrożenie wybuchem.
- ▶ **Nie należy rozpylać i używać do czyszczenia materiałów, których punkt zapłonu leży poniżej 55 °C. Należy używać materiałów na bazie wody, nielotnych węglowodorów lub temu podobnych.** Łatwołotne ulatniające się rozpuszczalniki powodują zagrożenie wybuchem.

**▶ Nie należy rozpylać w pobliżu źródeł zapłonu, takich jak iskry elektrostatyczne, otwarty ogień, płomień palnika spawalniczego, gorące przedmioty, silniki, papierosy czy iskry, powstające przy wkładaniu i wyjmowaniu kabli elektrycznych lub przy obsłudze przełączników.** Tego rodzaju źródła iskier mogą spowodować zapłon.

**▶ Nie należy rozpylać materiałów, o których nie wiadomo, czy stanowią jakieś zagrożenie.** Nieznanie substancji mogą spowodować sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu.

**▶ Podczas rozpylania chemikaliów, lub kontaktu z nimi należy użyć dodatkowego osobistego wyposażenia ochronnego: rękawic ochronnych i osłony twarzy lub ochrony układu oddechowego.** Noszenie wyposażenia ochronnego (jego dobór jest uzależniony od rodzaju pracy) zmniejsza ryzyko obrażeń przez niebezpieczne substancje.




**▶ Należy zwrócić uwagę na wszystkie możliwe niebezpieczeństwa, związane z rozpylanym medium.** Należy zwrócić uwagę na wszystkie informacje, umieszczone na zbiorniku lub na informacje producenta medium, łącznie z zaleceniami dotyczącymi użycia osobistego wyposażenia ochronnego. Należy przestrzegać wszystkich zaleceń producenta, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, a także obrażeń, spowodowanych trującymi, rakotwórczymi itp. substancjami.

**▶ Należy dbać o to, aby wtyczka przewodu sieciowego i przycisk spustowy pistoletu natryskowego nie były zanieczyszczone farbą lub innymi cieczami.** Nie wolno nigdy stosować przewodu jako podpory na połączeniach wtykowych. Zaniedbania w przestrzeganiu powyższych zaleceń mogą doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.

**▶ Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem.** Tylko w ten sposób można zagwarantować, że nie będą się one bały jednostką precyjnego rozpylania.

## Symbole



Naklejka z instrukcją obsługi systemu precyzyjnego rozpylania znajduje się na jednostce podstawowej. Właściwa interpretacja symboli sprzyja lepszemu i bezpieczniejszemu użytkowaniu systemu precyzyjnego rozpylania.

### Symbole i ich znaczenia

#### ALLPaint

System precyzyjnego rozpylania nadaje się zarówno do lazur i lakierów jak i do farb.



**Zastosowanie „na drewnie/lazura“:**  
Rozpylanie lazur, preparatów gruntujących i bejc



**Zastosowanie „na drewnie/lakier“:**  
Rozpylanie lakierów kolorowych i beobarwnych oraz olejów wodorozcieńczalnych lub na bazie rozpuszczalników



**Zastosowanie „na ścianie“:**  
Rozpylanie farb dyspersyjnych i lateksowych

#### Dokładny opis

Zob. „Użycie zgodne z przeznaczeniem“, str. 136.



Krok 1:  
Wybrać odpowiednią końcówkę dyszy



Do zastosowań „na drewnie/lazura“ wybrać szarą końcówkę dyszy **11**



Do zastosowań „na drewnie/lakier“ wybrać czarną końcówkę dyszy **12**



Do zastosowań „na ścianie“ wybrać białą końcówkę dyszy **10**

Zob. „Wymiana końcówki dyszy“, str. 137.



Krok 2:  
Ustawić ilość rozpylanego materiału



**1-3**



**1-3**



**4-5**

Zob. „Regulacja ilości dostarczanego medium“, str. 139.



Krok 3:  
Ustawić ilość powietrza



Wybrać zastosowanie „na drewnie/lazura“ na regulatorze ilości powietrza **25**



Wybrać zastosowanie „na drewnie/lakier“ na regulatorze ilości powietrza **25**



Wybrać zastosowanie „na ścianie“ na regulatorze ilości powietrza **25**

Zob. „Regulacja wydatku powietrza“, str. 139.

## Opis urządzenia i jego zastosowania



**Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy.** Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.

Należy otworzyć rozkładaną stronę z rysunkiem urządzenia i pozostawić ją rozłożoną podczas czytania instrukcji obsługi.

### Użycie zgodne z przeznaczeniem

Elektronarzędzie jest przeznaczone tylko do rozpylania wodo-rozcieńczalnych i zawierających rozpuszczalniki farb dyspersyjnych i lateksowych, lakierów, lazur, preparatów gruntujących, lakierów bezbarwnych, bejc i olejów (**ALLPaint**).

Elektronarzędzie nie jest przystosowane do natryskiwania ługu, substancji powłokowych zawierających kwasy oraz farb elewacyjnych.

### Przedstawione graficzne komponenty

Numeracja przedstawionych graficznie komponentów odnosi się do rysunku elektronarzędzia na stronie graficznej.

- 1 Pistolet natryskowy**
- 2 Zatyczka**
- 3 Nakrótka złączkowa**
- 4 Pokrętło do regulacji ilości rozpylanego medium**
- 5 Przełącznik funkcyjny**
- 6 Pierścień zamykający**
- 7 Zbiornik na medium**
- 8 Zastępczy pojemnik na medium**
- 9 Przyłącze węża (pistolet natryskowy)**
- 10 Końcówka dyszy (biała: do zastosowań „ścianie“)**
- 11 Końcówka dyszy  
(szara: do zastosowań „drewno/lazura“)**
- 12 Końcówka dyszy  
(czarna: do zastosowań „drewno/lakier“)**
- 13 Sito wlewowe**
- 14 Wiadro\***
- 15 Iglica dyszy**
- 16 Uszczelka zbiornika**
- 17 Pionowa rurka**
- 18 Otwór wentylacyjny**
- 19 Kanał do transportu farby**
- 20 Przewód powietrzny**
- 21 Mocowanie bagnetowe**
- 22 Jednostka podstawowa**
- 23 Uchwyt transportowy**
- 24 Klamra**
- 25 Włącznik/wyłącznik z regulacją wydatku powietrza**
- 26 Przyłącze dla węża (jednostka podstawowa)**
- 27 Schowek na akcesoria**
- 28 Szczotka**
- 29 Pokrywka filtra powietrza**
- 30 Filtr powietrza**

\*Przedstawiony na rysunkach lub opisany w instrukcji użytkownia osprzęt nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego. Kompletny asortyment wyposażenia dodatkowego można znaleźć w naszym katalogu osprzętu.

### Dane techniczne

System precyzyjnego rozpylania	PFS 5000E	
Numer katalogowy	3 603 B07 2..	
Moc znamionowa	W	1200
Wydajność tłoczenia medium	ml/min	500
Czas zużyty na nakładanie powłok malarskich na 3 m <sup>2</sup>	min	1
Pojemność zbiornika na medium	ml	1000
Długość elastycznego przewodu powietrznego	m	4
Ciążar odpowiednio do EPTA-Procedure 01/2003	kg	5,2
Klasa ochrony	<input checked="" type="checkbox"/> II	

Dane aktualne są dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku modeli specyficznych dla danego kraju dane te mogą się różnić.

### Informacja na temat hałasu i vibracji

Wartości pomiarowe hałasu określono zgodnie z normą EN 60745 i EN 50580.

Określony wg skali A poziom hałasu emitowanego przez urządzenie wynosi standardowo: poziom ciśnienia akustycznego 82 dB(A); poziom mocy akustycznej 93 dB(A). Niepewność pomiaru K = 3 dB.

### Stosować środki ochrony słuchu!

Wartości łączne drgań  $a_h$  (suma wektorowa z trzech kierunków) i niepewność pomiaru K oznaczone zgodnie z normą EN 60745 wynoszą:

$$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2, K = 1,5 \text{ m/s}^2.$$

Poziom drgań podany w tych wskazówkach został pomierzony zgodnie z wymaganiami normy EN 60745 dotyczącej procedury pomiarów i można go użyć do porównywania elektronarzędzi. Można go też użyć do wstępnej oceny ekspozycji na drgania.

Podany poziom drgań jest reprezentatywny dla podstawowych zastosowań elektronarzędzia. Jeżeli elektronarzędzie użyte zostanie do innych zastosowań, z innymi narzędziami roboczymi, z różnym osprzętem, a także jeśli nie będzie wykorzystywane konserwowane, poziom drgań może odbiegać od podanego. Podane powyżej przyczyny mogą spowodować podwyższenie ekspozycji na drgania podczas całego czasu pracy.

Aby dokładnie ocenić ekspozycję na drgania, trzeba wziąć pod uwagę także okresy, gdy urządzenie jest wyłączone, lub gdy jest wprawdzie włączone, ale nie jest używane do pracy. W ten sposób łączna (obliczana na pełny wymiar czasu pracy) ekspozycja na drgania może okazać się znacznie niższa.

Należy wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę operatora przed skutkami ekspozycji na drgania, np.: konserwacja elektronarzędzia i narzędzi roboczych, zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rąk, ustalenie kolejności operacji roboczych.

## Deklaracja zgodności

Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt, przedstawiony w rozdziale „Dane techniczne“, odpowiada wymaganiom następujących norm lub dokumentów normatywnych: EN 60745 i EN 50580 zgodnie z wymaganiami dyrektywy: 2011/65/UE, 2006/42/WE, 2004/108/WE.

Dokumentacja techniczna (2006/42/WE):

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President	Head of Product Certification
Engineering	PT/ETM9




Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen  
Leinfelden, 28.02.2014

## Montaż

- ▶ Przed wszystkimi pracami przy elektronarzędziu należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- ▶ Należy się upewnić, czy pistolet natryskowy i jednostka podstawa są prawidłowo zmontowane i wyposażone we wszystkie uszczelki. Tylko w takim przypadku gwarantowane jest prawidłowe działanie i bezpieczeństwo systemu precyzyjnego rozpylania.

### Podłączanie przewodu powietrznego (zob. rys. A1 – A3)

- Otworzyć klamrę **24** i całkowicie odwinąć przewód powietrza **20** z jednostki podstawowej **22**.

Podłączenie jednostki podstawowej:

- Silnie wsunąć mocowanie bagnetowe **21** przewodu powietrznego do otworów przyłącza **26** jednostki podstawowej, zgodnie z narysowanymi strzałkami.
- Obrócić mocowanie bagnetowe o jedną czwartą obrotu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Podłączenie do pistoletu natryskowego:

- Wsunąć drugie mocowanie bagnetowe **21** przewodu powietrznego do otworów przyłącza **9** pistoletu natryskowego, zgodnie z narysowanymi strzałkami.
- Obrócić mocowanie bagnetowe o jedną czwartą obrotu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

**Wskazówka:** Przed napełnieniem materiału do rozpylania należy wyjąć wąż powietrza **20** (jedna czwarta obrotu mocowania bagnetowego **21** w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara; wyjąć mocowanie bagnetowe **21** z przyłącza **9**).

## Wymiana końcówki dyszy (zob. rys. B1 – B2)

W zakres dostawy systemu precyzyjnego rozpylania wchodzą trzy końcówki dyszy:

	Końcówka dyszy 10	Końcówka dyszy 11	Końcówka dyszy 12
Kolor	biały	szary	czarny
Stan fabryczny	zamontowany	w schowku na akcesoria <b>27</b> pod klamrą <b>24</b>	
Zastosowanie	„ściana“	„drewno/ lazura“	„drewno/lakier“

**Wskazówka:** Przed wyborem końcówki należy ustalić rodzaj medium przez zamieszanie. Rzadkie medium (np. farbę do drewna) łatwiej rozpyla przy użyciu szarej **11** lub czarnej końcówki **12**, gęste medium (np. farbę do ścian) łatwiej rozpyla, stosując białą końcówkę dyszy **10**.

- Aby wymienić końcówkę dyszy należy odkręcić nakrętkę **3**.
- Zdjąć zatyczkę **2**.
- Odkręcić zamocowaną końcówkę.
- Otworzyć klamrę **24** i wyjąć pożądaną końcówkę ze schowka na akcesoria **27**.
- Nakręcić wybraną końcówkę na gwint pistoletu natryskowego.
- Nałożyć zatyczkę **2** na końcówkę dyszy i mocno dokręcić nakrętkę **3**.

## Praca

- ▶ Przed wszystkimi pracami przy elektronarzędziu należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda.

### Przygotowanie pracy

- ▶ Nie wolno wykonywać prac lakierniczych, malarskich itp. w pobliżu wód powierzchniowych lub w ich dorzeczu.

Kupując farby, lakiery i pozostałe media do rozpylania, należy zwrócić uwagę na ich przyjazność dla środowiska.

### Przygotowywanie powierzchni pod obróbkę

Powierzchnia pod obróbkę musi być czysta, sucha i niezattuszczona.

- W przypadku gładkich powierzchni konieczne jest ich szorstkanie - następnie należy usunąć pył szlifierski.

Podczas pracy wszystkie nie zakryte powierzchnie mogą ulec zabrudzeniu mgłą lakierniczą. Dlatego też przed przystąpieniem do pracy należy starannie przygotować otoczenie.

- Podłogi, meble, drzwi, okna, ościeżnice drzwi i okien itp. należy zakryć lub okleić taśmą.

## Przygotowanie materiału do rozpylania

- Dobra przemieszać medium.
- W razie potrzeby można rozpylane medium rozcieńczyć.

Medium	zalecane rozcieńczanie
Bejce, oleje, lazury, środki impregnujące, podkładki antykorozyjne	0 %
Lakier na bazie rozpuszczalników lub lakier rozpuszczalne w wodzie, preparaty gruntujące, lakiery do grzejników, grubowarstwowe lazury	0 – 5 %
Farba dyspersyjna, farba lateksowa	0 – 5 %

► **Podczas rozcieńczania należy zwrócić uwagę na to, by medium i rozcieńczalnik pasowały do siebie.** Po zastosowaniu niewłaściwego rozcieńczalnika mogą powstać grudki, które spowodują zatkanie się pistoletu natryskowego.

► **Podczas rozcieńczania należy zwrócić również uwagę na to, aby punkt zapłonu mieszanki po rozcieńczaniu leżał ponownie powyżej 55 °C.** Rozcieńczanie np. lakierek na bazie rozpuszczalników obniża punkt zapłonu.

## Napełnianie medium (zob. rys. C1 – C2)

**Wskazówka:** Przed napełnieniem materiału do rozpylania należy wyjąć wąż powietrza **20** (jedna czwarta obrotu mocowania bagnetowego **21** w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara; wyjąć mocowanie bagnetowe **21** z przyłącza **9**).

- W razie korzystania z większych opakowań, część medium należy przelać do małego wiaderka **14** (np. w przypadku 10-litrowego opakowania do pustego wiadra 2,5 lub 5,0-litrowego).
- Przytrzymując jedną ręką pistolet natryskowy, przekręcić zbiornik **7** drugą ręką, obracając w kierunku symbolu otwierania.
- Zdjąć pistolet natryskowy ze zbiornika **7**.
- W przypadku stosowania rozpoczętego już opakowania medium, należy położyć dokładnie oczyszczone sito **13** na zbiornik **7**, aby zatrzymać ewentualne grudki farby.
- Materiałem do rozpylania napełnić pojemnik maksymalnie do oznakowania **1000 7**.
- Nałożyć pistolet natryskowy na zbiornik **7**. Przekrącić zbiornik **7** w stronę symbolu zamknięcia tak, aby słyszalne było zaskoczenie pierścienia **6** w zapadce.
- Przeprowadzić próbne natryskiwanie na powierzchni testowej. (zob. „Natryskiwanie”, str. 138)

Po uzyskaniu optymalnego kształtu strumienia, można rozpoczęć natryskiwanie.

*lub*

Jeżeli kształt strumienia nie jest zadawalający, lub nie dochodzi do wytrysku farby, należy postępować jak opisano w przypadku „Usuwanie usterek” na stronie 141.

## Uruchomienie

- **Należy zwrócić uwagę na napięcie sieciowe!** Napięcie źródła prądu musi zgadzać się z danymi na tabliczce znamionowej elektronarzędzia.
- **Zwrócić uwagę, by jednostka podstawowa nie zasala pyłu lub innych zanieczyszczeń podczas pracy.**
- **Zwrócić uwagę, aby nie zaniechać jednostki podstawowej podczas rozpylania.**
- **Jeżeli podczas rozpylania materiał rozpylany wydostaje się z urządzenia w innym miejscu niż przez dyszę, należy przerwać pracę i doprowadzić pistolet natryskowy do prawidłowego stanu.** Istnieje niebezpieczeństwo po- rażenia prądem.
- **Nie wolno w żadnym wypadku kierować rozpylanego medium w swoim kierunku, w kierunku innych osób lub w kierunku zwierząt.**

## Uruchomienie (zob. rys. D)

Aby zaoszczędzić energię elektryczną, narzędzie pneumatyczne należyłączyć tylko wtedy, gdy jest ono używane.

- Upewnić się, czy zamontowana została odpowiednia końcówka dyszy (zob. „Wymiana końcówki dyszy”, str. 137).
- Włożyć wtyczkę sieciową do gniazda.
- Ująć pistolet natryskowy w rękę i skierować go na powierzchnię przeznaczoną do obróbki.
- Aby włączyć urządzenie, należy wcisnąć włącznik/włącznik **25**.
- Aby wyregulować wydatek powietrza, należy ustawić włącznik/włącznik **25** na wybranym sposobie zastosowania (zob. też „Regulacja wydatku powietrza”, str. 139).
- Nacisnąć przełącznik funkcyjny **5** na pistolecie natryskowym.

**Wskazówka:** Gdy jednostka podstawowa jest włączona, z dyszy wypływa zawsze powietrze.

## Wyłączenie

- Aby wyłączyć urządzenie należy zwolnić przełącznik funkcyjny **5** i wcisnąć włącznik/włącznik **25**.
- Wyjąć wtyczkę sieciową z gniazda.

## Wskazówki dotyczące pracy

### Natryskiwanie (zob. rys. E – H)

**Wskazówka:** W przypadku pracy elektronarzędziem na zewnątrz, należy wziąć pod uwagę kierunek wiatru.

- Najpierw należy wykonać krótką próbę natryskiwanie i ustawić kształt strumienia i ilość nakładanego medium, kierując się rodzajem materiału malowanego obiektu. (ustawienia zob. poniższe rozdziały)
  - Pistolet natryskowy należy koniecznie trzymać w równej odległości, wynoszącej 20 – 25 cm, trzymając go pod kątem prostym do natryskiwanego obiektu.
  - Proces natryskiwanie należy rozpocząć poza malowanym obiektem.
  - Pistolet należy przesuwać równomiernie w poprzek lub w góre-dół malowanej powierzchni – w zależności od ustawionego kształtu strumienia.
- Powłokę malarską o wysokiej jakości uzyskuje się wówczas, gdy tory malowania nałożą się na siebie o 4 – 5 cm (tzw. malowanie „na zakładkę”).

- Podczas natryskiwania obiektów leżących lub znajdujących się nad głową użytkownika, należy trzymać pistolet natryskowy pod lekkiem skosem i przesuwać się do tyłu natryskując powierzchnię przed sobą.

**Niebezpieczeństwo potknienia! Należy zwrócić uwagę na ewentualne przeszkody w pomieszczeniu.**

- Pokrywając powierzchnię farbą lub lakierem, nie należy robić przerw.

Jednorodną powierzchnię uzyskuje się przez równomierne prowadzenie pistoletu natryskowego.

Nierównomierne odstępy, a także natryskiwanie pod kątem powoduje silniejsze wytwarzanie się mgły lakierniczej, co powoduje powstanie nierównomiernej powłoki.

- Proces natryskiwania należy zakończyć poza malowanym obiektem.

Nie należy rozpylać medium aż do całkowitego opróżnienia pojemnika. Gdy pionowa rurka nie jest zanurzona w medium, ustaje wytwarzanie się strumienia natryskowego, co powoduje powstanie nierównomiernej powłoki.

W przypadku odkładania się medium na zatyczce 2 lub końcówce, zanieczyszczone elementy należy oczyścić załączoną w dostawie sztuczką 28.

**Regulacja kształtu strumienia natrysku (zob. rys. I)**



► Nie wolno nigdy uruchamiać przycisku funkcyjnego 5 podczas przestawiania zatyczki 2.

- Przekrącić zatyczkę 2, ustawiając ją w odpowiedniej pozycji.


Zatyczka	Strumień natrysku	Zastosowanie
----------	-------------------	--------------



Pionowy strumień do obróbki poziomych powierzchni



Poziomy strumień do obróbki pionowych powierzchni



Strumień okrągły do malowania narożny, krawędzi i trudnodostępnych miejsc.

**Regulacja ilości dostarczanego medium (zob. rys. J) (PAINTVolume)**

- Aby ustawić pożądaną ilość rozpylanego medium, należy przekrącić pokrętło 4:  
stopnie 1/2/3: zastosowanie „drewno/lazura/lakier”, stopnie 4/5: zastosowanie „ściana”.

Ilość rozpylanego medium	Ustawianie
Zbyt duża ilość medium na malowanej powierzchni:	Zredukować ilość rozpylanego medium. – Przestawić pokrętło o stopień niżej.

Zbyt mała ilość medium na malowanej powierzchni:



Zwiększyć ilość rozpylanego medium.

- Przestawić pokrętło o stopień wyżej.


**Regulacja wydatku powietrza (zob. rys. D)**

(AIRVolume)

- Aby ustawić wydatek powietrza i ciśnienie, odpowiednie dla zastosowanego medium, należy ustawić odpowiednie sposoby zastosowania poprzez przekrącenie regulatora wydatku powietrza 25.

**Ustawianie rodzajów zastosowań**

rzdkie medium gęste medium



Zastosowanie „drewno/lazura”



Zastosowanie „drewno/lakier”



Zastosowanie „ściana”

W obrębie danego sposobu zastosowania wydatek powietrza i ciśnienie można regulować w sposób bezstopniowy.

Zbyt silna mgła lakiernicza:

Zredukować wydatek powietrza.

- Przekrącić regulator wydatku powietrza 25 w lewo.

Zbyt niski stopień rozdrobnienia medium:

Zwiększyć wydatek powietrza.

- Przekrącić regulator wydatku powietrza 25 w prawo.

## Przerwy w pracy i transport (zob. rys. K – L)

Aby ułatwić transport systemu drobno rozpylającego jednostka podstawowa została wyposażona w uchwyt transportowy **23**.

Na spodniej stronie jednostki podstawowej **22** zamocowane zostały kółka. Podczas pracy można prowadzić jednostkę podstawową za sobą, ciągnąc ją za przewód powietrza **20**.

Podczas przerw w pracy pistolet natryskowy **1** można odstawić na równej powierzchni roboczej. Należy zwrócić uwagę, aby z pistoletu nie wyciekało medium.

► **Pistolet natryskowy napełniony materiałem należy zawsze stawiać na równej powierzchni.** Z leżącego pistoletu natryskowego może wyciec materiał do rozpylania.

## Konserwacja i serwis

### Konserwacja i czyszczenie

► **Przed wszystkimi pracami przy elektronarzędziu należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda.**

► **Po każdym użytkowaniu należy starannie wyczyścić elementy systemu precyzyjnego rozpylania, a zwłaszcza części stykające się bezpośrednio z farbą.** Właściwe czyszczenie jest warunkiem prawidłowego i bezpiecznego działania pistoletu natryskowego. W przypadku zaniedbania czyszczenia lub jego niewłaściwego wykonania wygasa roszczenia gwarancyjne.

Jeżeli konieczna okaza się wymiana przewodu przyłączeniowego, należy zlecić ją firmie Bosch lub w autoryzowanym przez firmę Bosch punkcie naprawy elektronarzędzi, co pozwoli uniknąć ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa.

### Czyszczenie (zob. rys. M)

Pistolet natryskowy i pojemnik na medium należy zawsze czyścić odpowiednim dla danego medium rozcieńczalnikiem (rozpuszczalnikiem lub wodą).

Otworów dyszy i otworów wentylacyjnych w pistolecie natryskowym nie wolno w żadnym wypadku czyścić ostrym przedmiotami.

- Wyłączyć jednostkę podstawową **22**.
- Zdjąć zarówno z jednostki podstawowej **22**, jak również z pistoletu natryskowego **1** przewód powietrza **20** (jedna czwarta obrót mocowania bagnetowego **21** w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara **21** z przyłącza **9/26**).
- W razie potrzeby oczyścić jednostkę podstawową szmatką zwilżoną w rozcieńczalniku, a następnie odstawić zarówno jednostkę podstawową **22**, jak również przewód powietrza **20** w bezpiecznej odległości.
- Wcisnąć przycisk funkcyjny **5** pistoletu natryskowego, aby medium mogło spływać z powrotem do zbiornika.
- Zdemontować zbiornik **7** i przelać pozostałe medium do oryginalnego opakowania.
- Napełnić zbiornik **7** do połowy rozcieńczalnikiem (rozpuszczalnikiem lub wodą) i ponownie zamocować go na pistolecie **1**.
- Wielokrotnie potrząsnąć pistoletem.

- Zdemontować zbiornik **7** i ostrożnie wylać zawartość do pustej puszki metalowej.
- Zdemontować nakrętkę **3**, zatyczkę **2**, zastosowaną końcówkę **10/11/12** i rurkę **17** wraz z uszczelką **16**.
- Oczyścić w wiadrze z rozcieńczalnikiem wszystkie elementy transportujące farbę, stosując do tego celu szczoteczki **28** lub zwykłą, dostępną w handlu szczotkę do zmywania. Należy oczyścić też kanał do transportu farby **19** w pistolecie **1**.
- Skontrolować, czy pionowa rurka **17** i uszczelka **16** są czyste (niezanieczyszczone medium) i nieuszkodzone. W razie potrzeby ponownie oczyścić rozcieńczalnikiem uszczelkę zbiornika **16**.
- Oczyścić otwór wentylacyjny **18** za pomocą szczotki **28**.
- Pistolet i zbiornik oczyścić z zewnątrz szmatką zwilżoną w rozcieńczalniku.
- W razie potrzeby dokładnie oczyścić rozcieńczalnikiem siato **13**.
- Przed ponownym zmontowaniem młynka należy wszystkie jego części dokładnie osuszyć.
- Zmontować system precyzyjnego rozpylania, postępując w odwrotnej kolejności.

### Czyszczenie filtra powietrza (zob. rys. N)

Filtr powietrza **30** należy od czasu do czasu czyścić. W razie silnego zanieczyszczenia filtru, należy go wymienić na nowy.

- Otworzyć pokrywę filtra **29**.
- Wyjąć filtr powietrza **30**.
- Lekkie zanieczyszczenia:  
Wyczyścić filtr **30** przez ostukiwanie.  
*lub*

Silne zanieczyszczenia:

Oczyścić filtr powietrza **30** pod bieżącą wodą i dobrze osuszyć, aby uniknąć powstawania i rozwoju pleśni.  
*lub*

Wymienić filtr powietrza **30**.

- Ponownie zamocować filtr powietrza.
- Zamknąć pokrywę filtra **29**.

### Likwidacja materiałów

Rozcieńczalniki i resztki medium muszą zostać zlikwidowane w sposób przyjazny dla środowiska. Należy wziąć pod uwagę instrukcje producenta oraz lokalne przepisy dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Należy zdecydowanie zapobiec temu, by szkodliwe dla środowiska chemikalia mogły przedostać się do gleby, wód gruntowych, rzek i zbiorników wodnych. Nie wolno wylewać substancji, szkodliwych dla środowiska naturalnego do kanalizacji!

## Usuwanie usterek

Problem	Przyczyna	Usuwanie błędu
Medium nie kryje	Zbyt mała ilość medium Zbyt duża odległość od malowanej powierzchni Zbyt cienka powłoka malaraska; natryskiwanie niedostateczną ilością razy Za gęste medium	Obrócić pokrętło <b>4</b> w kierunku <b>5</b> Zmniejszyć odstęp Powtórzyć natryskiwanie Ponownie rozcieńczyć medium i przeprowadzić próbne natryskiwanie
Medium rozpływa się na pomalowanej powierzchni	Nałożono za dużo medium Zbyt mała odległość od malowanej powierzchni Za rzadkie medium Zbyt często natryskiwano	Obrócić pokrętło <b>4</b> w kierunku <b>1</b> Zwiększyć odstęp od malowanej powierzchni Dodać medium do mieszanki Usunąć całkowicie farbę i powtórzyć obróbkę, natryskując mniejszą ilość razy
Zbyt niski stopień rozdrobnienia medium	Zbyt wysoka ilość medium Zbyt niski wydatek powietrza Zamontowana biała końcówka <b>10</b> (zbyt duża średnica dyszy) Zanieczyszczona iglica dyszy <b>15</b> Za gęste medium Mocno zanieczyszczony filtr powietrza <b>30</b>	Obrócić pokrętło <b>4</b> w kierunku <b>1</b> Przekrucić w prawo regulator wydatku powietrza <b>25</b> Zamontować szarą <b>11</b> lub czarną końcówkę dyszy <b>12</b> Oczyścić iglicę dyszy Ponownie rozcieńczyć medium i przeprowadzić próbne natryskiwanie Wymiana filtra powietrza
Zbyt silna mgła lakiernicza	Nałożono za dużo medium Zbyt duży wydatek powietrza Zbyt duża odległość od malowanej powierzchni	Obrócić pokrętło <b>4</b> w kierunku <b>1</b> Przekrucić w lewo regulator wydatku powietrza <b>25</b> Zmniejszyć odstęp
Pulsujący strumień medium	Za mało medium w pojemniku Otwór wentylacyjny <b>18</b> w rurce <b>17</b> jest zatkany Poluzowana rurka <b>17</b> Końcówka dyszy <b>10/11/12</b> jest niedokręcona Mocno zanieczyszczony filtr powietrza <b>30</b> Za gęste medium	Uzupełnić medium Oczyścić rurkę i otwór wentylacyjny Umocować rurkę Dociągnąć końcówkę dyszy <b>10/11/12</b> Wymiana filtra powietrza Ponownie rozcieńczyć medium i przeprowadzić próbne natryskiwanie
Medium wycieka przy dyszy	Osady z medium na dyszy, iglice dyszy <b>15</b> i zatyczce <b>2</b> Poluzowana dysza	Oczyścić dyszę, iglice i zatyczkę Dociągnąć końcówkę dyszy <b>10/11/12</b>

Problem	Przyczyna	Usuwanie błędu
Z dyszy nie wypływa medium	Jednostka podstawowa jest wyłączona	Wcisnąć włącznik/wyłącznik <b>25</b>
	Brak ciśnienia w pojemniku <b>7</b>	Przekręcić zbiornik <b>7</b> w stronę symbolu zamknięcia tak, aby słyszalne było zaszczerbienie pierścienia <b>6</b> w zapadce
	Poluzowana rurka <b>17</b>	Umocować rurkę
	Zatkana iglica dyszy <b>15</b>	Oczyścić iglicę dyszy
	Zatkana rurka <b>17</b>	Oczyścić rurkę
	Otwór wentylacyjny <b>18</b> w rurce <b>17</b> jest zatkany	Oczyścić rurkę i otwór wentylacyjny
	Uszczelka zbiornika <b>16</b> jest uszkodzona lub nie ma jej wcale	wsunąć (nową) uszczelkę do szczeliny, przekładając ją przez pionową rurkę
	Za gęste medium	Ponownie rozcierńczyć medium i przeprowadzić próbne natryskiwanie
	Zanieczyszczone medium (grudki farby)	Całkowicie opróżnić pistolet natryskowy i oczyścić go; napełnić medium, stosując sito

## Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące użytkowania

Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części zamiennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru katalogowego przystawki, znajdującego się na tabliczce znamionowej.

W punkcie obsługi klienta można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące napraw i konserwacji nabyciego produktu, a także dotyczące części zamiennych. Rysunki rozłożeniowe oraz informacje dotyczące części zamiennych można znaleźć również pod adresem:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Nasz zespół doradztwa dotyczącego użytkowania odpowie na wszystkie pytania związane z produktami firmy Bosch oraz ich osprzętem.

### Polska

Robert Bosch Sp. z o.o.

Serwis Elektronarzędzi

Ul. Szyszkowa 35/37

02-285 Warszawa

Na [www.bosch-pt.pl](http://www.bosch-pt.pl) znajdą Państwo wszystkie szczegóły dotyczące usług serwisowych online.

Tel.: 22 7154460

Faks: 22 7154441

E-Mail: [bsc@pl.bosch.com](mailto:bsc@pl.bosch.com)

Infolinia Działu Elektronarzędzi: 801 100900

(w cenie połączenia lokalnego)

E-Mail: [elektronarzedzia.info@pl.bosch.com](mailto:elektronarzedzia.info@pl.bosch.com)

[www.bosch.pl](http://www.bosch.pl)

## Usuwanie odpadów

Pistolet natryskowy, jednostkę elektryczną, osprzęt i opakowanie należy oddać do powtórnego przetworzenia zgodnego z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. Nie wolno wyrzucać elektronarzędzi do odpadów z gospodarstwa domowego!

### Tylko dla państwa należących do UE:



Zgodnie z europejską wytyczną 2012/19/UE o starych, zużytych narzędziach elektrycznych i elektronicznych i jej stosowaniu w prawie krajowym, wyeliminowane, niezdane do użycia elektronarzędzia należy zbierać osobno i doprowadzić do ponownego użytkowania zgodnego z zasadami ochrony środowiska.

**Zastrzega się prawo dokonywania zmian.**

# Česky

## Bezpečnostní upozornění

### Všeobecná varovná upozornění pro elektronáradí

#### **! VAROVÁNÍ**

**Čtěte všechna varovná upozornění a pokyny.** Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek zásah elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

#### Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna uschovuje.

Ve varovných upozorněních použitý pojem „elektronáradí“ se vztahuje na elektronáradí provozované na el. sítí (se síťovým kabelem) a na elektronáradí provozované na akumulátoru (bez síťového kabelu).

#### Bezpečnost pracovního místa

- ▶ **Udržujte Vaše pracovní místo čisté a dobře osvětlené.** Nepořádek nebo neosvětlené pracovní oblasti mohou vést k úrazům.
- ▶ **S elektronáradím nepracujte v prostředí ohroženém explozi, kde se nachází hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.** Elektronáradí vytváří jiskry, které mohou prach nebo páry zapálit.
- ▶ **Děti a jiné osoby udržujte při použití elektronáradí daleko od Vašeho pracovního místa.** Při rozptýlení můžete ztratit kontrolu nad strojem.

#### Elektrická bezpečnost

- ▶ **Připojovací zástrčka elektronáradí musí lícovat se zásuvkou.** Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravena. Společně s elektronáradím s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptérové zástrčky. Neupravené zástrčky a vhodné zásuvky snižují riziko zásahu elektrickým proudem.
- ▶ **Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako např. potrubí, topení, sporáky a chladničky.** Je-li Vaše tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko zásahu elektrickým proudem.
- ▶ **Chraňte stroj před deštěm a vlhkem.** Vněknutí vody do elektronáradí zvyšuje nebezpečí zásahu elektrickým proudem.
- ▶ **Dbejte na účel kabelu, nepoužívejte jej k nošení či zavěšení elektronáradí nebo k vytázení zástrčky ze zásuvky.** Udržujte kabel daleko od tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých dílů stroje. Poškozené nebo spletené kably zvyšují riziko zásahu elektrickým proudem.
- ▶ **Pokud pracujete s elektronáradím venku, použijte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou způsobilé i pro venkovní použití.** Použití prodlužovacího kabelu, jež je vhodný pro použití venku, snižuje riziko zásahu elektrickým proudem.
- ▶ **Pokud se nelze vyhnout provozu elektronáradí ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič.** Nasazení proudového chrániče snižuje riziko zásahu elektrickým proudem.

#### Bezpečnost osob

- ▶ **Budete pozorní, dávejte pozor na to, co děláte a přistupejte k práci s elektronáradí rozumně.** Nepoužívejte žádné elektronáradí pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Moment nepozornosti při použití elektronáradí může vést k vážným poraněním.
- ▶ **Noste osobní ochranné pomůcky a vždy ochranné brýle.** Nošení osobních ochranných pomůcek jako maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná příběa nebo sluchátka, podle druhu nasazení elektronáradí, snižuje riziko poranění.
- ▶ **Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu.** Přesvědčte se, že je elektronáradí vypnuté dříve než jej uchopíte, ponesete či připojíte na zdroj proudu a/nebo akumulátor. Máte-li při nošení elektronáradí prst na spínači nebo pokud stroj připojíte ke zdroji proudu zapnutý, pak to může vést k úrazům.
- ▶ **Než elektronáradí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo šroubováky.** Nástroj nebo klíč, který se nachází v otáčivém dílu stroje, může vést k poranění.
- ▶ **Vyvarujte se abnormálního držení těla.** Zajistěte si bezpečný postoj a udržujte vždy rovnováhu. Tím můžete elektronáradí v neocíkávaných situacích lépe kontrolovat.
- ▶ **Noste vhodný oděv.** Nenoste žádný volný oděv nebo šperky. Vlasys, oděv a rukavice udržujte daleko od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasys mohou být zachyceny pohybujícími se díly.
- ▶ **Lze-li namontovat odsávací či zachycující přípravky, přesvědčte se, že jsou připojeny a správně použity.** Použití odsávání prachu může snížit ohrožení prachem.

#### Svědomité zacházení a používání elektronáradí

- ▶ **Stroj nepřetěžujte.** Pro svou práci použijte k tomu určené elektronáradí. S vhodným elektronáradím budete pracovat v udané oblasti výkonu lépe a bezpečněji.
- ▶ **Nepoužívejte žádné elektronáradí, jehož spínač je vadný.** Elektronáradí, které nelze zapnout či vypnout je nebezpečné a musí se opravit.
- ▶ **Než provedete seřízení stroje, výměnu dílů příslušenství nebo stroj odložíte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a/nebo odstraňte akumulátor.** Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektronáradí.
- ▶ **Uchovávejte nepoužívané elektronáradí mimo dosah dětí.** Nenechte stroj používat osobám, které se strojem nejsou seznámeny nebo nečetly tyto pokyny. Elektronáradí je nebezpečné, je-li používáno nezkušenými osobami.
- ▶ **Pečejte o elektronáradí svědomitě.** Zkontrolujte, zda pohyblivé díly stroje bezvadně fungují a nevzpříčíjí se, zda díly nejsou zlomené nebo poškozené tak, že je omezena funkce elektronáradí. Poškozené díly nechte před nasazením stroje opravit. Mnoho úrazů má příčinu ve špatně udržovaném elektronáradí.
- ▶ **Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.** Pečlivě ošetřovávejte řezné nástroje s ostrými řeznými hranami se méně vzpříčíjí a dají se lehceji vést.

► Používejte elektronářadí, příslušenství, nasazovací nástroje apod. podle těchto pokynů. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektronářadí pro jiné než určující použití může vést k nebezpečným situacím.

## Servis

► Nechte Vaše elektronářadí opravit pouze kvalifikovaným odborným personálem a pouze s originálními náhradními díly. Tím bude zajištěno, že bezpečnost stroje zůstane zachována.

## Bezpečnostní upozornění pro jemné stříkací systémy

► Udržujte Váš pracovní prostor čistý, dobře osvětlený a bez nádob s barvami nebo rozpouštědly, bez hadrů a jiných hořlavých materiálů. Možné nebezpečí samovznícení. Mějte pokaždé v pohotovosti funkční hasící přístroje/hasicí zařízení.

► Pečujte o dobré větrání v oblasti stříkání a o dostatek čerstvého vzduchu v celém prostoru. Odpařená hořlavá rozpouštědla vytvářejí výbušné prostředí.

► Nepoužívejte pro stříkání a k čištění materiály, jejichž bod vzplanutí je nižší než 55 °C. Používejte materiály na bázi vody, málo těkavých uhlovodíků nebo podobných materiálů. Snadno těkavá, vypařující se rozpouštědla vytvářejí výbušné prostředí.

► Nestříkejte v místech zápalných zdrojů jako jsou jiskry statické elektřiny, otevřené plameny, zapalovací plamínky, horké předměty, motory, cigarety a jiskry od zastrčení a vytážení elektrických kabelů nebo obsluhování vypínačů. Takové zdroje jisker mohou vést ke vznícení okolí.

► Nestříkejte žádné látky, u kterých není známo, zda představují nebezpečí. Neznámé látky mohou vytvářet nebezpečné podmínky.

► Při stříkání nebo manipulaci s chemikáliemi nosete do datečné osobní ochranné vybavení jako odpovídající ochranné rukavice a ochrannou masku nebo masku pro ochranu dýchacích cest. Nošení ochranného vybavení pro příslušné podmínky snižuje vystavení se ohrožujícím látkám.




► Dávejte pozor na případná rizika rozprašovaného materiálu. Dbejte označení na nádobě či informací výrobce rozprašovaného materiálu, včetně požadavku na používání osobního ochranného vybavení. Pokynů výrobce je třeba uposlechnout, aby se snížilo riziko požáru a riziko zranění vyvolané jedy, karcinogeny atd.

► Udržujte zástrčku sítového kabelu a spinací tlačítka stříkací pistole bez barvy a jiných kapalin. Nikdy nedřete kabel kvůli podpoře na konektorech. Zanedbání při dodržování mohou mít za následek úder elektrickým proudem.

► Dohlížejte na děti. Tím bude zajištěno, aby si děti s jemně stříkacím systémem nehrály.

## Symbole



Nálepka týkající se obsluhy jemného stříkacího systému se nachází na základní stanici. Správná interpretace symbolů vám pomůže ovládat jemný stříkací systém rychleji a bezpečněji.

### Symbole a jejich význam

#### ALLPaint

Jemný stříkací systém je vhodný jak pro lazury a laky, tak i pro nástěnné barvy.



**Druh použití „dřevo/lazura“:**  
Stříkání lazur, základních nátěrů a mořidel



**Druh použití „dřevo/lak“:**  
Stříkání vodou rozpustných a rozpouštědla obsahujících barevných laků, bezbarvých laků a olejů



**Druh použití „stěny“:**  
Stříkání disperzních a latexových barev

#### Podrobný popis

Viz „Určené použití“, strana 146.



Krok 1:  
Zvolte správnou trysku.



Pro druh použití „dřevo/lazura“ použijte šedou trysku **11**.



Pro druh použití „dřevo/lak“ použijte černou trysku **12**.



Pro druh použití „stěny“ použijte bílou trysku **10**.

Viz „Výměna trysky“, strana 147.



**1-3**

**1-3**

**4-5**

Viz „Nastavení množství stříkacího materiálu“, strana 149.

Krok 2:  
Nastavte množství stříkacího materiálu.

Pro druh použití „dřevo/lazura“ nastavte na kolečku **4** stupeň 1, 2 nebo 3.

Pro druh použití „dřevo/lak“ nastavte na kolečku **4** stupeň 1, 2 nebo 3.

Pro druh použití „stěny“ nastavte na kolečku **4** stupeň 4 nebo 5.



Krok 3:  
Nastavte množství vzduchu.

Nastavte druh použití „dřevo/lazura“ na regulaci množství vzduchu **25**.

Nastavte druh použití „dřevo/lak“ na regulaci množství vzduchu **25**.

Nastavte druh použití „stěny“ na regulaci množství vzduchu **25**.

Viz „Nastavení množství vzduchu“, strana 149.

## Popis výrobku a specifikaci



**Čtěte všechna varovná upozornění a pokyny.** Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Vyklopte prosím odklápecí stranu se zobrazením stroje a nechte tu stranu během čtení návodu k obsluze otevřenou.

### Určené použití

Elektronáradí je určené pouze pro stříkání disperzních a latexových barev, vodouředitelných a rozpouštědla obsahujících barevných laků, lazur, základních nátěrů, bezbarvých laků, moržidel a olejů (**ALLPaint**).

Elektronáradí není vhodné pro nanášení louchů, povrchových nátěrů obsahujících kyseliny a fasádních barev.

### Zobrazené komponenty

Číslování zobrazených komponent se vztahuje na vyobrazení elektronáradí na obrázkových stranách.

- 1 Stříkací pistole**
  - 2 Vzduchové víčko**
  - 3 Převlečná matice**
  - 4 Nastavovací kolečko množství stříkaného materiálu**
  - 5 Ovládací spínač**
  - 6 Uzavírací kroužek**
  - 7 Nádobka na stříkaný materiál**
  - 8 Náhradní nádobka na stříkaný materiál**
  - 9 Přípojka hadice (stříkací pistole)**
  - 10 Tryska (bílá: pro druh použití „stěny“)**
  - 11 Tryska (šedá: pro druh použití „dřevo/lazura“)**
  - 12 Tryska (černá: pro druh použití „dřevo/lak“)**
  - 13 Nalévací síto**
  - 14 Přelévací kbelík\***
  - 15 Jehla trysky**
  - 16 Těsnění nádobky**
  - 17 Nasávací trubka**
  - 18 Odvzdušňovací otvor**
  - 19 Kanálek na barvu**
  - 20 Vzduchová hadice**
  - 21 Bajonetový uzávěr**
  - 22 Základní jednotka**
  - 23 Nosné držadlo**
  - 24 Přidržovací spona**
  - 25 Tlačítko zap/vyp s regulací množství vzduchu**
  - 26 Přípojka hadice (základní jednotka)**
  - 27 Příhrádka na příslušenství**
  - 28 Čisticí kartáček**
  - 29 Kryt vzduchového filtru**
  - 30 Vzduchový filtr**
- \*Zobrazené nebo popsané příslušenství nepatří k standardnímu obsahu dodávky. Kompletní příslušenství najeznete v našem programu příslušenství.

### Technická data

Jemně stříkací systém	PFS 5000E	
Objednací číslo	3 603 B07 2..	
Jmenovitý příkon	W	1200
Dopravní výkon	ml/min	500
Spotřeba času pro nanesení 3 m <sup>2</sup> barvy	min	1
Objem nádobky na stříkaný materiál	ml	1000
Délka vzduchové hadice	m	4
Hmotnost podle EPTA- Procedure 01/2003	kg	5,2

#### Třída ochrany

Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230 V. U odlišných napětí a podle země specifických provedení se mohou tyto údaje lišit.

### Prohlášení o shodě



Prohlašujeme na svou plnou zodpovědnost, že výrobek popsaný v části „Technická data“ je v souladu s následujícimi normami nebo normativními dokumenty: EN 60745 a EN 50580 podle ustanovení směrnice 2011/65/EU, 2006/42/ES, 2004/108/ES.

Technická dokumentace (2006/42/ES) u:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President	Head of Product Certification
Engineering	PT/ETM9

Pfa.

i. V.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen  
Leinfelden, 28.02.2014

### Informace o hluku a vibracích

Naměřené hodnoty hlučnosti byly zjištěny podle EN 60745 a EN 50580.

Hodnocená hladina huku stroje A činí typicky: hladina akustického tlaku 82 dB(A); hladina akustického výkonu 93 dB(A). Nepřesnost K = 3 dB.

#### Noste chrániče sluchu!

Celkové hodnoty vibrací  $a_h$  (vektorový součet tří os) a nepřesnost K stanoveny podle EN 60745:  
 $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$ ,  $K = 1,5 \text{ m/s}^2$ .

V těchto pokynech uvedená úroveň vibrací byla změřena podle měřicích metod normovaných v EN 60745 a může být použita pro vzájemné porovnání elektronáradí. Hodí se i pro předběžný odhad zatížení vibracemi.

Uvedená úroveň vibrací reprezentuje hlavní použití elektronáradí. Pokud se ovšem bude elektronáradí používat pro jiné práce, s odlišným příslušenstvím, s jinými nástroji nebo s nedostatečnou údržbou, může se úroveň vibrací lišit. To může zatížení vibracemi po celou pracovní dobu zřetelně zvýšit. Pro přesný odhad zatížení vibracemi by měly být zohledněny i doby, v nichž je náradí vypnuté nebo sice běží, ale fakticky se

nepoužívá. To může zatížení vibracemi po celou pracovní dobu zřetelně zredukovat.

Stanovte dodatečná bezpečnostní opatření k ochraně obsluhy před účinky vibrací, jako je např. údržba elektronáradí a nástrojů, udržování teplých rukou, organizace pracovních procesů.

## Montáž

► **Před každou prací na elektronáradí vytáhněte zástrčku ze zásuvky.**

► **Zajistěte, aby byla stříkací pistole a základní jednotka kompletně smontovaná i se všemi těsnicími prvky.**

Pouze tak bude zaručena funkce a bezpečnost jemného stříkacího systému.

### Připojení vzduchové hadice (viz obr. A1 – A3)

– Povolte přidržovací sponu **24** a zcela odvijte vzduchovou hadici **20** ze základní jednotky **22**.

Připojení základní jednotky:

- Pevně zasuňte bajonetový uzávěr **21** vzduchové hadice podle vyznačených šipek do prohlubní v přípojce **26** základní jednotky.
- Otočeť bajonetový uzávěr o čtvrt otáčky ve směru hodinových ručiček.

Připojení na stříkací pistoli:

- Pevně zasuňte druhý bajonetový uzávěr **21** vzduchové hadice podle vyznačených šipek do prohlubní v přípojce **9** stříkací hadice.
- Otočeť bajonetový uzávěr o čtvrt otáčky ve směru hodinových ručiček.

**Upozornění:** Před plněním stříkacího materiálu sejměte vzduchovou hadičku **20** (čtvrt otáčky bajonetového uzávěru **21** proti směru hodinových ručiček; bajonetový uzávěr **21** vytáhněte z přípojky **9**).

### Výměna trysky (viz obr. B1 – B2)

Jemný stříkací systém se dodává se třemi tryskami:

	Tryska 10	Tryska 11	Tryska 12
Barva	bílá	šedý	černý
Stav při dodání	namontovaná	v příhrádce na příslušenství <b>27</b>	pod přidržovací sponou <b>24</b>
Druh použití	„Stény“	„dřevo/lazura“	„dřevo/lak“

**Upozornění:** Před výběrem trysky stříkacího materiálu pro vyzkoušení zamíchejte. Rídší materiál (např. barva na dřevo) se lépe stříká s šedou tryskou **11** nebo s černou tryskou **12**, hustší materiál (např. nástěnná barva) se lépe stříká s bílou tryskou **10**.

- Pro výměnu trysky odšroubujte převléčnou matici **3**.
- Stáhněte vzduchové víčko **2**.
- Odšroubujte namontovanou trysku.
- Otevřete přidržovací sponu **24** a vyměte z příhrádky na příslušenství **27** požadovanou trysku.
- Našroubujte požadovanou trysku na závit stříkací pistole.
- Nasadte na trysku vzduchové víčko **2** a utáhněte převléčnou matici **3**.

## Provoz

► **Před každou prací na elektronáradí vytáhněte zástrčku ze zásuvky.**

### Příprava práce

► **Stříkání na okraji vodních zdrojů nebo na sousedních plochách v bezprostředních přístupových místech je nepřípustné.**

Při nákupu barev, laků a stříkaných prostředků dbejte na jejich snášenlivost se životním prostředím.

### Příprava stříkané plochy

Stříkaná plocha musí být čistá, suchá a bez mastnoty.

– Hladké plochy zdrsněte a brusný prach poté odstraňte.

Při nasazení mohou být všechny nezakryté plochy znečištěny rozprašovanou mlhou. Okolí stříkané plochy proto důkladně připravte:

- Podlahu, zařízení bytu, dveře, okna a rámy dveří a oken atd. zakryjte nebo přelepte lepicí páskou.

### Příprava stříkaného materiálu

- Stříkaný materiál dobře promíchejte.
- V případě potřeby stříkaný materiál rozdeťte.

Stříkaný materiál	doporučené rozdělení
Mořidla, oleje, lazury, impregnace, antikorozivní základní nátěry	0 %
Barevné laky, základní nátěry, laky na radiátory, silnovrstvé lazury ředitelné rozpouštědly nebo vodou	0 – 5 %
Disperzní barva, latexová barva	0 – 5 %

► **Při ředění dbejte na to, aby se stříkaný materiál a ředitel k sobě hodily.** Při použití nesprávného ředitela mohou vzniknout hrudky, které ucpanou stříkací pistoli.

► **Při ředění stříkaného materiálu dbejte na to, aby byl bod vzplanutí směsi po ředění opět vyšší než 55 °C.** Zředěním např. laků s obsahem rozpouštědel se snižuje bod vzplanutí.

### Plnění stříkaného materiálu (viz obr. C1 – C2)

**Upozornění:** Před plněním stříkaného materiálu sejměte vzduchovou hadičku **20** (čtvrt otáčky bajonetového uzávěru **21** proti směru hodinových ručiček; bajonetový uzávěr **21** vytáhněte z přípojky **9**).

- V případě potřeby přelijte při použití velkých balení stříkaný materiál do menšího přeflávacího kbelíku **14** (např. 10 l nástennou barvu do 2,5 l nebo 5,0 l prázdného kbelíku).
- Jednou rukou přidržte stříkací pistoli a druhou rukou otočeť nádobku **7** ve směru symbolu otevření.
- Stáhněte stříkací pistoli z nádobky **7**.
- Pokud použijete již načaty stříkaný materiál, položte na nádobku **13** důkladně vycíštěná nalévací sítko **7**, aby se při plnění zachytily případné hrudky barvy.
- Naplňte stříkaný materiál **maximálně ke značce 1000** do nádobky **7**.

- Nasadte stříkací pistoli na nádobku **7**. Otočte nádobku **7** ve směru symbolu zavření tak, aby uzavírácí kroužek **6** slyšitelně zaskočil.



- Proveďte na testovací ploše zkušební nastříkání. (viz „Stříkání“, strana 148)

Pokud získáte optimální rozprašovací obraz, můžete začít stříkání.

*nebo*

Pokud není výsledek stříkání uspokojivý nebo nevytíká žádná barva, postupujte jak je popsáno u „Odstranění poruch“ na straně 150.

## Uvedení do provozu

- **Dbejte siťového napětí!** Napětí zdroje proudu musí souhlasit s údajem na typovém štítku elektronáradí.
- **Dbejte na to, aby základní jednotka nemohla během provozu nasát žádny prach nebo jiné nečistoty.**
- **Dbejte na to, abyste základní jednotku nikdy nepostříkali.**
- **Pokud při stříkání kapalina vytéká na jiných místech, než je určena tryska, přerušte stříkání a uredte stříkací pistoli znovu do rádného stavu.** Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- **Nestříkejte sami na sebe ani na jiné osoby či zvířata.**

## Zapnutí (viz obr. D)

Kvůli úspoře energie zapínejte jemně stříkací systém pouze tehdy, když ho používáte.

- Zkontrolujte, zda je namontovaná správná tryska (viz „Výměna trysky“, strana 147).
- Zastrčte síťovou zástrčku do zásuvky.
- Vezměte stříkací pistoli do ruky a nasměrujte ji na stříkanou plochu.
- Pro zapnutí stiskněte tlačítko zap/vyp **25**.
- Pro regulaci množství vzduchu nastavte tlačítko zap/vyp **25** na požadovaný druh použití (viz také „Nastavení množství vzduchu“, strana 149).
- Slaňte ovládací spínač **5** na stříkací pistoli.

**Upozornění:** Pokud je základní jednotka zapnutá, na trysce stále uniká vzduch.

## Vypnutí

- Uvolněte ovládací spínač **5** a pro vypnutí stiskněte tlačítko zap/vyp **25**.
- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

## Pracovní pokyny

### Stříkání (viz obrázky E – H)

**Upozornění:** Pokud elektronáradí používáte venku, dbejte směru větru.

- Proveďte nejprve zkušební nastříkání a nastavte rozprašovací obraz a množství stříkaného materiálu adekvátně stříkanému materiálu. (Nastavení viz následující odstavce)
- Držte stříkací pistoli bezpodmínečně ve stejné vzdálenosti 20 – 25 cm kolmo ke stříkanému objektu.
- Proces stříkání začněte mimo stříkanou plochu.

- Stříkací pistoli pohybujte podle nastaveného rozprašovacího obrazu rovnoměrně napříč nebo sem a tam. Stejnoměrná kvalita povrchu vznikne, pokud se pruhy o 4 – 5 cm překrývají.

- Při stříkání vodorovných objektů nebo při stříkání nad hlavou držte stříkací pistoli mírně šikmo a pohybujte s ní dozadu od stříkané plochy.

### Nebezpečí zakopnutí! Dávejte pozor na možné překážky v místnosti.

- Vyhnete se přerušení uvnitř stříkané plochy. Rovnoměrné vedení stříkací pistole poskytuje jednolitou kvalitu povrchu.

Nestejnoměrná vzdálenost a úhel stříkání vedou k silné tvorbě mlhy z barvy a tím nestejnoměrnému povrchu.

- Proces stříkání ukončete mimo stříkanou plochu. Nikdy nestříkejte tak dlouho, aby byla nádobka na stříkaný materiál úplně prázdná. Pokud již nasáváci trubka není ponorená ve stříkaném materiálu, stříkaný paprsek se přeruší a vznikne nestejnoměrný povrch.

Pokud se stříkaný materiál usazuje na vzduchovém víčku **2** nebo na trysce, vycistěte součásti čisticím kartáčkem **28**, který je součástí dodávky.

### Nastavení rozprašovacího obrazu (viz obr. I)

- **Nikdy neobsluhujte ovládací spínač **5** zatímco přestavujete vzduchové víčko **2**.**

- Otočte vzduchové víčko **2** do požadované polohy.

Vzduchové víčko	Stříkaný paprsek	Použití
		Svislý plochý proud pro horizontální směr práce
		Vodorovný plochý proud pro vertikální směr práce
		Kruhový proud pro rohy, hrany a těžko přístupná místa

## Nastavení množství stříkaného materiálu (viz obr. J) (PAINTVolume)

- Pro nastavení požadovaného množství stříkaného materiálu otoče nastavovací kolečko **4**:  
stupně **1/2/3**: druh použití „dřevo/lazura/lak“,  
stupně **4/5**: druh použití „stěny“.

### Množství stříkaného materiálu

Příliš mnoho stříkaného materiálu na stříkané ploše:



### Nastavení

- Množství stříkaného materiálu musí být sníženo.  
– Nastavte o jeden stupeň méně.

Příliš málo stříkaného materiálu na stříkané ploše:



Množství stříkaného materiálu musí být zvýšeno.  
– Nastavte o jeden stupeň více.

## Nastavení množství vzduchu (viz obr. D) (AIRVolume)


### (AIRVolume)

- Pro nastavení správného množství vzduchu **25** a tlaku pro použití stříkaný materiál nastavte otocením regulace množství vzduchu správný druh použití.

### Nastavení druhů použití

#### řídký stříkaný materiál

#### hustý stříkaný materiál



Druh použití „dřevo/lazura“



Druh použití „dřevo/lazura“



Druh použití „stěny“

V rámci jednoho druhu použití lze množství vzduchu a tlak plynu reguloval.

Příliš silná mlha barvy:

Množství vzduchu musí být sníženo.

- Otoče regulaci množství vzduchu **25** doleva.

Příliš hrubé rozprašování:

Množství vzduchu musí být zvýšeno.

- Otoče regulaci množství vzduchu **25** doprava.

## Přestávky v práci a přepára (viz obr. K - L)

Pro jednoduchou přepáru jemně stříkaného systému je na základní jednotce připevněné nosné držadlo **23**.

Na spodní straně základní jednotky **22** jsou připevněná kolečka. Při práci za sebou můžete základní jednotku tahat za vzdichovou hadici **20**.

V přestávkách mezi prací lze stříkací pistoli **1** postavit na rovnou pracovní plochu. Stříkaný materiál nemůže vytéct.

- **Stříkací pistoli naplněnou stříkaným materiálem stavte vždy nastojato na rovnou plochu.** Z položené stříkací pistole může vytékat stříkaný materiál.

## Údržba a servis

### Údržba a čištění

- **Před každou prací na elektronářadí vytáhněte zástrčku ze zásuvky.**
- **Po každém použití důkladně vyčistěte jednotlivé součásti jemného stříkacího systému, zejména součásti, kterými protéká barva.** Řádné čištění je předpokladem bezvadného a spolehlivého provozu stříkací pistole. V případě neprovádění čištění nebo při nesprávném čištění zaniká nárok na záruku.

Je-li nutné nahrazení přívodního kabelu, pak to nechte kvůli zamezení ohrožení bezpečnosti provést firmou Bosch nebo autorizovaným servisem pro elektronářadí Bosch.

### Čištění (viz obr. M)

Cistěte stříkací pistoli a nádobku na stříkaný materiál vždy příslušným ředidlem (rozpuštědlo nebo voda) pro použitý stříkaný materiál.

Otvory v tryskách a větrací otvory stříkací pistole nikdy nečistěte špičatým předmětem.

- Vypněte základní jednotku **22**.
- Jak ze základní jednotky **22**, tak i ze stříkací pistole **1** odstraňte vzduchovou hadici **20** (čtvrt otáčky bajonetového uzávěru **21** proti směru hodinových ručiček; bajonetový uzávěr **21** vytáhněte z připojky **9/26**).
- Základní jednotku v případě potřeby vyčistěte hadrem na vlhčeném ředidlem prostředkem a poté odstraňte základní jednotku **22** a vzduchovou hadici **20** z bezprostředního místa čištění.
- Stiskněte ovládací spínač **5** stříkací pistole, aby stříkaný materiál mohl natéct zpět do nádobky.
- Odšroubujte nádobku **7** a vylijte zbylé stříkaný materiál zpět do originální nádoby se stříkaným materiálem.
- Naplňte nádobku **7** do poloviny ředidlem prostředkem (ředidlem nebo vodou) a znova ji připevněte ke stříkací pistoli **1**.
- Několikrát stříkací pistoli zatreste.
- Odšroubujte nádobku **7** a veškerý její obsah vylijte do prázdné plechovky od materiálu.
- Demontujte převlečnou matici **3**, vzduchové víčko **2**, použitou trysku **10/11/12** a nasávací trubku **17** s těsněním nádobky **16**.

- V kbelíku s ředicím prostředkem vyčistěte čisticím kartáčkem **28** nebo běžně prodávaný mycím kartáčkem všechny díly, kterými prochází barva.

Vyčistěte také kanálek na barvu **19** u stříkačí pistole **1**.

- Zkontrolujte, zda nasávací trubka **17** s těsněním nádobky **16** není poškozená a neobsahuje stříkaný materiál.

V případě potřeby znovu vyčistěte těsnění nádobky **16** ředicím prostředkem.

Čisticím kartáčkem **18** vyčistěte odvzdušňovací otvor **28**.

- Vyčistěte nádobku a stříkačku pistoli vně hadíkem navlhčeným v ředidle.

- V případě potřeby důkladně vyčistěte nalévací sítko **13** ředicím prostředkem.

- Před sestavením nechte všechny díly pečlivě vysušit.

- Jemně stříkačí systém znovu smontujte v opačném pořadí.

### **Čištění vzduchového filtru (viz obr. N)**

Vzduchový filtr **30** je občas nutné vyčistit. Pokud je vzduchový filtr silně znečištěný, musí se vyměnit.

- Otevřete kryt vzduchového filtru **29**.

- Sejměte vzduchový filtr **30**.

- Mírné znečištění:

Vzduchový filtr **30** vyklepejte.

nebo

Silné znečištění:

Vyčistěte vzduchový filtr **30** pod tekoucí vodou a poté ho nechte důkladně uschnout, aby se zabránilo tvorbě plísně.

nebo

Vzduchový filtr **30** vyměňte.

- Znovu nasadte vzduchový filtr.

- Znovu zavřete kryt vzduchového filtru **29**.

### **Likvidace materiálu**

Ředidla a zbytky stříkaného materiálu se musí zlikvidovat v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Dbejte upozornění výrobce k likvidaci a místních předpisů k likvidaci zvláštních odpadů.

Chemikálie poškozující životní prostředí nesmějí proniknout do půdy, do spodních vod nebo do vody. Nikdy nevylévejte chemikálie poškozující životní prostředí do kanalizace!

## **Odstranění poruch**

<b>Problém</b>	<b>Příčina</b>	<b>Řešení</b>
Stříkaný materiál správně nekryje	Příliš malé množství stříkaného materiálu	Otoče nastavovací kolečko <b>4</b> směrem ke stupni <b>5</b>
	Příliš velká vzdálenost ke stříkané ploše	Zmenšete stříkačí vzdálenost
	Příliš málo stříkaného materiálu na stříkanou plochu, příliš řídce stříkáno přes stříkanou plochu	Stříkejte přes stříkanou plochu vícekrát
	Stříkaný materiál příliš hustý	Rozředte znovu stříkaný materiál a provedte zkušební nástrík
Stříkaný materiál se roztéká po náosech	Naneseno příliš mnoho stříkaného materiálu	Otoče nastavovací kolečko <b>4</b> směrem ke stupni <b>1</b>
	Příliš malá vzdálenost ke stříkané ploše	Zvětšete stříkačí vzdálenost
	Stříkaný materiál příliš řídký	Přidejte původní stříkaný materiál
	Příliš často stříkáno přes totéž místo	Odstraňte barvu a při druhém pokusu nestříkejte tak často přes jedno místo
Příliš velké rozprášení	Příliš velké množství stříkaného materiálu	Otoče nastavovací kolečko <b>4</b> směrem ke stupni <b>1</b>
	Příliš malé množství vzduchu	Otoče regulaci množství vzduchu <b>25</b> doprava
	Namontovaná bílá tryska <b>10</b> (příliš velký průměr trysky)	Namontujte šedou trysku <b>11</b> nebo černou trysku <b>12</b>
	Znečištěná jehla trysky <b>15</b>	Jehlu trysky vyčistěte
Příliš silná mlha barvy	Stříkaný materiál příliš hustý	Rozředte znovu stříkaný materiál a provedte zkušební nástrík
	Silně znečištěný vzduchový filtr <b>30</b>	Výměna vzduchového filtru
	Naneseno příliš mnoho stříkaného materiálu	Otoče nastavovací kolečko <b>4</b> směrem ke stupni <b>1</b>
Příliš velké množství vzduchu	Příliš velké množství vzduchu	Otoče regulaci množství vzduchu <b>25</b> doleva
	Příliš velká vzdálenost ke stříkané ploše	Zmenšete stříkačí vzdálenost

Problém	Příčina	Řešení
Stříkaný proud pulzuje	Příliš málo stříkaného materiálu v nádobce Ucpaný vzduchový otvor <b>18</b> na nasávací trubce <b>17</b>	Stříkaný materiál doplňte Vyčistěte nasávací trubku a vzduchový otvor trubce <b>17</b>
	Uvolněná nasávací trubka <b>17</b>	Nasávací trubku pevně nastrčte
	Tryska <b>10/11/12</b> je uvolněná	Utáhněte trysku <b>10/11/12</b>
	Silně znečištěný vzduchový filtr <b>30</b>	Výměna vzduchového filtru
	Stříkaný materiál příliš hustý	Rozředěte znovu stříkaný materiál a provedte zkušební nástrčk
Stříkaný materiál na trysce kape	Usazený stříkaný materiál na trysce, jehle trysky <b>15</b> a vzduchovém víčku <b>2</b>	Vyčistěte trysku, jehlu trysky a vzduchové víčko
	Uvolněná tryska	Utáhněte trysku <b>10/11/12</b>
Z trysky nevytéká žádný stříkaný materiál	Základní jednotka je vypnutá Žádné vytvoření tlaku v nádobce <b>7</b>	Stiskněte tlačítko zap/vyp <b>25</b> Otočte nádobku <b>7</b> ve směru symbolu zavření tak, aby uzavírací kroužek <b>6</b> slyšitelně zaskočil
	Uvolněná nasávací trubka <b>17</b>	Nasávací trubku pevně nastrčte
	Ucpaná jehla trysky <b>15</b>	Jehlu trysky vyčistěte
	Ucpaná nasávací trubka <b>17</b>	Nasávací trubku vyčistěte
	Ucpaný vzduchový otvor <b>18</b> na nasávací trubce <b>17</b>	Vyčistěte nasávací trubku a vzduchový otvor trubce <b>17</b>
	Těsnění nádobky <b>16</b> chybí nebo je poškozené	Nasadte (nové) těsnění nádobky přes nasávací trubku do drážky
	Stříkaný materiál příliš hustý	Rozředěte znovu stříkaný materiál a provedte zkušební nástrčk
	Znečištěný stříkaný materiál (hrudky barvy)	Stříkací pistoli úplně vyprázdněte a vyčistěte; stříkaný materiál při plnění lijte přes nalévací sítko

## Zákaznická a poradenská služba

Při veškerých dotazech a objednávkách náhradních dílů bezpodmínečně uvádějte 10místné věcné číslo uvedené na typovém štítku jemně stříkacího systému.

Zákaznická služba zodpoví Vaše dotazy k opravě a údržbě Vašeho výrobku a též k náhradním dílům. Technické výkresy a informace k náhradním dílům najdete i na:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Tým poradenské služby Bosch Vám rád pomůže při otázkách k našim výrobkům a jejich příslušenství.

### Czech Republic

Robert Bosch odbytová s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vápence 1621/16

692 01 Mikulov

Na [www.bosch-pt.cz](http://www.bosch-pt.cz) si můžete objednat opravu Vašeho stroje online.

Tel.: 519 305700

Fax: 519 305705

E-Mail: [servis.naradi@cz.bosch.com](mailto:servis.naradi@cz.bosch.com)

[www.bosch.cz](http://www.bosch.cz)

## Zpracování odpadu

Stříkací pistole, elektrojednotka, příslušenství a obaly mají být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

Neodhadujte elektronářadí do domovního odpadu!

### Pouze pro země EU:



Podle evropské směrnice 2012/19/EU o starých elektrických a elektronických zařízeních a jejím prosazení v národních zákonech musí být neupotřebitelné elektronářadí rozebrané shromážděno a dodáno k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

## Změny vyhrazeny.

# Slovensky

## Bezpečnostné pokyny

### Všeobecné výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny

**! POZOR** Prečítajte si všetky Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny. Zanedbanie dodržiavania Výstražných upozornení a pokynov uvedených v nasledujúcom texte môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, spôsobiť požiar a/alebo ľahké poranenie.

#### Tieto Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny stačí uschovať na budúce použitie.

Pojem „ručné elektrické náradie“ používaný v nasledujúcom teste sa vzťahuje na ručné elektrické náradie napájané zo sieťe (s prívodnou šnúrou) a na ručné elektrické náradie napájané akumulátorom batériou (bez prívodnej šnúry).

#### Bezpečnosť na pracovisku

- ▶ Pracovisko vždy udržiavajte čisté a dobre osvetlené. Nepriadiok a neosvetlené priestory pracoviska môžu mať za následok pracovné úrazy.
- ▶ Týmto náradím nepracujte v prostredí ohrozenom výbuchom, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo horľavý prach. Ručné elektrické náradie vytvára isky, ktoré by mohli prach alebo pary zapáliti.
- ▶ Nedovolte deťom a iným nepovolaným osobám, aby sa počas používania ručného elektrického náradia zdržiaval v blízkosti pracoviska. Pri odputaní pozornosti zo strany inej osoby môžete stratíť kontrolu nad náradím.

#### Elektrická bezpečnosť

- ▶ Zástrčka prívodnej šnúry ručného elektrického náradia musí pasovať do použitej zásuvky. Zástrčku v žiadnom prípade nikako nemeňte. S uzemneným elektrickým náradím nepoužívajte ani žiadne zástrčkové adaptéry. Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znížujú riziko zásahu elektrickým prúdom.
- ▶ Vyhýbjajte sa telesnému kontaktu s uzemnenými povrchovými plochami, ako sú napr. rúry, vykurovacie telesá, sporáky a chladničky. Keby by bolo Vaše telo uzemnené, hrozí zvýšené riziko zásahu elektrickým prúdom.
- ▶ Chráňte elektrické náradie pred účinkami dažďa a vlhkosti. Vnímavie vody do ručného elektrického náradia zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
- ▶ Nepoužívajte prívodnú šnúru mimo určený účel na nosenie ručného elektrického náradia, ani na jeho zaviesanie a zástrčku nevyberajte zo zásuvky ľaháním za prívodnú šnúru. Zabezpečte, aby sa sieťová šnúra nedostala do blízkosti horúceho telesa, ani do kontaktu s olejom, s ostrými hranami alebo pohybujúcimi sa súčiastkami ručného elektrického náradia. Poškodené alebo zauzlené prívodné šnúry zvýšujú riziko zásahu elektrickým prúdom.

▶ Keď pracujete s ručným elektrickým náradím vonku, používajte len také predĺžovacie káble, ktoré sú schválené aj na používanie vo vonkajších priestoroch. Použitie predĺžovacieho kábla, ktorý je vhodný na používanie vo vonkajšom prostredí, znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

▶ Ak sa nedá vyhnúť použitiu ručného elektrického náradia vo vlnkom prostredí, použite ochranný spínač pri poruchových prúdoch. Použitie ochranného spínača pri poruchových prúdoch znížuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

#### Bezpečnosť osôb

- ▶ Budťte ostražití, sústredte sa na to, čo robíte a k práci s ručným elektrickým náradím pristupujte s rozumom. Nepracujte s ručným elektrickým náradím nikdy vtedy, keď ste unavený, alebo keď ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Malý okamih nepozornosti môže mať pri používaní náradia za následok vážne poranenia.
- ▶ Noste osobné ochranné pomôcky a používajte vždy ochranné okuliare. Nosenie osobných ochranných pomôcek, ako je ochranná dýchacia maska, bezpečnostná pracovná obuv, ochranná prilba alebo chrániče sluchu, podľa druhu ručného elektrického náradia a spôsobu jeho použitia znížujú riziko poranenia.
- ▶ Vyhýbjajte sa neúmyselnému uvedeniu ručného elektrického náradia do činnosti. Pred zasunutím zástrčky do zásuvky a/alebo pred pripojením akumulátora, pred chytením alebo prenášaním ručného elektrického náradia sa vždy presvedčte sa, či je ručné elektrické náradie vypnuté. Ak budete mať pri prenášaní ručného elektrického náradia prst na vypínač, alebo ak ručné elektrické náradie pripojíte na elektrickú sieť zapnuté, môže to mať za následok nehodu.
- ▶ Skôr ako náradie zapnete, odstráňte z neho nastavovacie náradie alebo kľúče na skrutky. Nastavovací nástroj alebo kľúč, ktorý sa nachádza v rotujúcej časti ručného elektrického náradia, môže spôsobiť väžne poranenia osôb.
- ▶ Vyhýbjajte sa abnormálnym polohám tela. Zabezpečte si pevný postoj, a neprestajte udržiavajte rovnováhu. Taktô budete môcť ručné elektrické náradie v neočakávanych situáciach lepšie kontrolovať.
- ▶ Pri práci noste vhodný pracovný odev. Nenoste široké odevy a nemajte na sebe šperky. Vyvarujte sa toho, aby sa Vaše vlasy, odev a rukavice dostali do blízkosti rotujúcich súčiastok náradia. Voľný odev, dlhé vlasy alebo šperky môžu byť zachytené rotujúcimi časťami ručného elektrického náradia.
- ▶ Ak sa dá na ručné elektrické náradie namontovať odsávacie zariadenie a zariadenie na zachytávanie prachu, presvedčte sa, či sú dobre pripojené a správne používané. Používanie odsávacacieho zariadenia a zariadenia na zachytávanie prachu znížuje riziko ohrozenia zdravia prachom.

## Starostlivé používanie ručného elektrického náradia a manipulácia s ním

- ▶ **Ručné elektrické náradie nikdy nepreťažujte. Používajte také elektrické náradie, ktoré je určené pre daný druh práce.** Pomocou vhodného ručného elektrického náradia budete pracovať lepšie a bezpečnejšie v uvedenom rozsahu výkonu náradia.
- ▶ **Nepoužívajte nikdy také ručné elektrické náradie, ktoré má pokazený vypínač.** Náradie, ktoré sa už nedá zapnúť alebo vypnúť, je nebezpečné a treba ho zveriť do opravy odborníkovi.
- ▶ **Skôr ako začnete náradie nastavovať alebo prestavať, vymieňať príslušenstvo alebo skôr, ako odložíte náradie, vždy vytiahnite zástrčku sieťovej šnúry zo zásuvky.** Toto preventívne opatrenie zabráňuje neúmyselnému spusteniu ručného elektrického náradia.
- ▶ **Nepoužívané ručné elektrické náradie uschovávajte tak, aby bolo mimo dosahu detí.** Nedovoľte používať toto náradie osobám, ktoré s ním nie sú dôverne oboznámené, alebo ktoré si neprečítali tieto Pokyny. Ručné elektrické náradie je nebezpečné vtedy, keď ho používajú neskúsené osoby.
- ▶ **Ručné elektrické náradie starostlivo ošetrujte. Kontrolujte, či pohyblivé súčiastky bezchybne fungujú alebo či neblokujú, či nie sú zlomené alebo poškodené niektoré súčiastky, ktoré by mohli negatívne ovplyvňovať správne fungovanie ručného elektrického náradia.**  
Pred použitím náradia dajte poškodené súčiastky vymeriť. Veľa nehôd bolo spôsobených nedostatočnou údržbou elektrického náradia.
- ▶ **Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté.** Starostlivo ošetrované rezné nástroje s ostrým rezným hranami majú menšiu tendenciu k zablokovaniu a ľahšie sa dajú viesť.
- ▶ **Používajte ručné elektrické náradie, príslušenstvo, nastavovacie nástroje a pod. podľa týchto výstražných upozornení a bezpečnostných pokynov.** Pri práci zohľadnite konkrétné pracovné podmienky a činnosť, ktorú budete vykonávať. Používanie ručného elektrického náradia na iný účel ako na predpísané použitie môže viesť k nebezpečným situáciám.

## Servisné práce


- ▶ **Ručné elektrické náradie dávajte opravovať len kvalifikovanému personálu, ktorý používa originálne náhradné súčiastky.** Tým sa zabezpečí, že bezpečnosť náradia zostane zachovaná.

## Bezpečnostné pokyny pre systémy s jemným rozprášovaním

- ▶ **Svoje pracovisko udržiavajte čisté, majte ho vždy dobре osvetlené a zabezpečte, aby sa ňom nenachádzali nádoby od farieb a rozpušťadiel, handry alebo iné horľavé materiály.** Hrozí pripadné nebezpečenstvo samovznenenia. Majte v každom čase k dispozícii nejaké funkčné hasiacie zariadenie/hasiacie prístroje.
  - ▶ **Postarajte sa o dobré vetranie v priestore rozprášovania, aj o dostatok čerstvého vzduchu v celej miestnosti.** Vyparené horľavé rozpúšťadlá vytvárajú výbušné prostredie.
  - ▶ **Nestriekajte a nečistite materiálmi s bodom vzplanutia nižším ako 55 °C.** Používajte materiály na báze vody, pomaly prchavých uhľovodíkov alebo podobných materiálov. Rýchlo prchavé odparujúce sa rozpúšťadlá vytvárajú výbušné prostredie.
  - ▶ **Nestriekajte v takom priestore, kde sa nachádzajú zápalné zdroje, ako sú elektrické iskry statickej elektriny, otvorené plamene, zapalovacie plamene, horúce predmety, motory, cigarety a iskry vznikajúce pri zasúvaní a vyberaní sieťových šnúr alebo pri obsluhe vypínačov.** Takéto zdroje iskier môžu spôsobiť zapálenie prostredia.
  - ▶ **Nikdy nestriekajte také látky, ktoré nepoznáte a o ktorých neviete, či predstavujú nejaké nebezpečenstvo.** Neznáme látky môžu vytvoriť ohrozujúce podmienky.
  - ▶ **Pri striekaní alebo pri manipulácii s chemikáliami používajte doplnkové osobné ochranné prostriedky ako primerané rukavice a ochrannú alebo dýchaci masku.** Nosenie ochranných pomôcok, ktoré zodpovedajú príslušným pracovným podmienkam, znížuje riziko vystavenia Vášho zdravia účinkom škodlivých látok.
- 


- ▶ **Dávajte pozor na prípadné nebezpečenstvá striekanej látky.** Všimnite si značky na nádobe alebo informácie výrobcu striekanej látky, vrátane upozornení na povinnosť používania osobných ochranných pomôcok. Pokyny výrobcu musíte bezpodmienečne dodržiavať, aby ste znížili riziko požiaru ako aj poškodenie zdravia spôsobené jedmi, karcinogénymi látkami a pod.
  - ▶ **Chráňte zástrčku sieťovej šnúry a vypínač striekacej pištole pred znečistením farou alebo inými kvapalinami.** Nikdy nepodopierajte sieťovú šnúru pri zástrčkovom spojení. Chyby pri dodržiavaní bezpečnostných pokynov môžu mať za následok zásah elektrickým prúdom.
  - ▶ **Dávajte pozor na deti.** Takýmto spôsobom zabezpečíte, aby sa deti so systémom s jemným rozprášovaním nemohli hrať.

## Symbole



Nálepka týkajúca sa obsluhy jemného rozprašovacieho systému sa nachádza na základnej stanici. Správna interpretácia symbolov vám pomôže lepšie a bezpečnejšie používať jemný rozprašovací systém.

### Symbole a ich významy

#### ALLPaint



Jemný rozprašovací systém je vhodný na lazúry a laky, ako aj na nástenné farby.

**Použitie na „drevo/lazúra“:** Striekanie lazúr, základných náterových látok a mordiel

**Použitie na „drevo/lak“:** Striekanie syntetických a vodou riediteľných lakových farieb, transparentných lakov a olejov

**Použite na „stenu“:** Striekanie disperzných a latexových farieb

#### Podrobný opis

Pozrite si „Používanie podľa určenia“, strana 155.



Pozrite si „Výmena krytu dýzy“, strana 156.

Krok 1:  
Výber správnej dýzy

Na použitie na „drevo/lazúra“  
vyberte sivú dýzu **11**

Na použitie na „drevo/lak“  
vyberte čieru dýzu **12**

Na použitie na „stenu“  
vyberte bielu dýzu **10**



**1-3**

**1-3**

**4-5**

Pozrite si „Nastavenie množstva striekaného materiálu“, strana 158.

Krok 2:  
Nastavenie množstva nástrekového materiálu

Na použitie na „drevo/lazúra“  
nastavte stupeň 1, 2 alebo 3  
na nastavovacom koliesku **4**

Na použitie na „drevo/lak“  
nastavte stupeň 1, 2 alebo  
3 na nastavovacom koliesku **4**

Na použitie na „stenu“  
nastavte stupeň „4“  
alebo „5“ na nastavova-  
com koliesku **4**



Pozrite si „Nastavenie množstva vzduchu“, strana 158.

Krok 3:  
Nastavenie množstva vzduchu

Nastavte použite na „dre-  
vo/lazúra“ na regulácii mno-  
žstva vzduchu **25**

Nastavte použite na „dre-  
vo/lak“ na regulácii mno-  
žstva vzduchu **25**

Nastavte použite na  
„stenu“ na regulácii  
množstva vzduchu **25**

## Popis produktu a výkonu



**Prečítajte si všetky Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny.** Zanedbanie dodržiavania Výstražných upozornení a pokynov uvedených v nasledujúcom texte môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, spôsobiť požiar a/alebo ľahké poranenie.

Vyklopte si láskavo vyklápaciu stranu s obrázkami produktu a nechajte si ju vyklopenú po celý čas, keď čitate tento Návod na používanie.

### Používanie podľa určenia

Elektrické náradie je určené len na striekanie disperzívnych a latexových farieb, syntetických a vodou riediteľných lakových farieb, lazúr, základných náterových látok, transparentných lakov, moridiel a olejov (**ALLPaint**).

Elektrické náradie nie je určené na spracovanie zásad, náterových materiálov a fasádnych farieb s obsahom kyselín.

### Vyobrazené komponenty

Císlovanie jednotlivých komponentov sa vzťahuje na vyobrazenie elektrického náradia na grafickej strane tohto Návodu.

- 1 Striekacia pištol'
- 2 Vzduchový uzáver
- 3 Presuvná matica
- 4 Nastavovacie koliesko pre množstvo rozstrekovanej látky
- 5 Pracovný vypínač
- 6 Uzavieraci prstenec
- 7 Nádržka na rozstrekovanie látky
- 8 Náhradná nádržka na striekaný alebo rozprašovaný materiál
- 9 Hadicová prípojka (striekacia pištol')
- 10 Kryt dýzy (biely: na použitie pri „stene“)
- 11 Kryt dýzy (sivý: na použitie pri „dreve/lazúre“)
- 12 Kryt dýzy (čierny: na použitie pri „dreve/laku“)
- 13 Plniace sitko
- 14 Vedro na prelievanie\*
- 15 Ihla dýzy
- 16 Tesnenie nádržky
- 17 Nasávacia rúrka
- 18 Odvetrávací otvor
- 19 Kanálík pre farbu
- 20 **Vzduchová hadica**
- 21 Bajonetový uzáver
- 22 **Základná jednotka**
- 23 Rukoväť
- 24 Upevňovacia zvierka
- 25 Tlačidlo na zapnutie/vypnutie, s reguláciou množstva vzduchu
- 26 Hadicová prípojka (základná jednotka)
- 27 Priestor na príslušenstvo
- 28 Čistiacia kefka

29 Kryt vzduchového filtra

30 Vzduchový filter

\*Zobrazené alebo popísané príslušenstvo nepatrí celé do základnej výbavy produktu. Kompletné príslušenstvo nájdete v našom programe príslušenstva.

### Technické údaje

Systém s jemným rozprašovaním	PFS 5000E	
Vecné číslo	3 603 B07 2..	
Menovitý príkon	W	1200
Dopravný výkon	ml/min	500
Časová náročnosť na hanesenie farby na 3 m <sup>2</sup>	min	1
Objem nádržky na striekaný materiál	ml	1000
Dĺžka vzduchovej hadice	m	4
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01/2003	kg	5,2
Trieda ochrany	<input checked="" type="checkbox"/> II	

Tieto údaje platia pre menovitý napätie [U] 230 V. V takých prípadoch, keď má napätie odlišné hodnoty a pri vyhotoveniach, ktoré sú špecifické pre niektorú krajinu, sa môžu tieto údaje odlišovať.

### Informácia o hlučnosti/vibráciách

Namerané hodnoty hluku zistené podľa normy EN 60745 a EN 50580.

Hodnotená hodnota hladiny hluku A tohto náradia je typicky: Akustický tlak 82 dB(A); Hodnota hladiny akustického tlaku 93 dB(A). Nepresnosť merania K = 3 dB.

#### Používajte chrániče sluchu!

Celkové hodnoty vibrácií  $a_h$  (suma vektorov troch smerov) a nepresnosť merania K zistené podľa normy EN 60745:  $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$ ,  $K = 1,5 \text{ m/s}^2$ .

Úroveň kmitov uvedená v týchto pokynoch bola nameraná podľa meracieho postupu uvedeného v norme EN 60745 a možno ju používať na vzájomné porovnávanie elektronáradia. Hodí sa aj na predbežný odhad zaťaženia vibráciami. Uvedená hladina vibrácií reprezentuje hlavné druhy používania tohto ručného elektrického náradia. Pokiaľ sa ale bude elektronáradie používať na iné práce, s odlišným príslušenstvom, s inými nástrojmi alebo s nedostatočnou údržbou, môže sa úroveň vibrácií lísiť. To môže výrazne zvýšiť zaťaženie vibráciami počas celej pracovnej doby.

Na presný odhad zaťaženia vibráciami počas určitého časového úseku práce s náradím treba zohľadniť doby, počas ktorých je ručné elektrické náradie vypnuté alebo doby, keď náradie sice beží, ale v skutočnosti sa nepoužíva. To môže výrazne redukovať zaťaženie vibráciami počas celej pracovnej doby.

Na ochranu osoby pracujúcej s náradím pred účinkami zaťaženia vibráciami vykonajte ďalšie bezpečnostné opatrenia, ako sú napríklad: údržba ručného elektrického náradia a používaných pracovných nástrojov, zabezpečenie zachovania teploty rúk, organizácia jednotlivých pracovných úkonov.

## Vyhľásenie o konformite

Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok opísaný v časti „Technické údaje“ sa zhoduje s nasledujúcimi normami alebo normatívnymi dokumentmi: EN 60745 a EN 50580 podľa ustanovení smerícich 2011/65/EÚ, 2006/42/ES, 2004/108/ES.

Súbor technickej dokumentácie (2006/42/ES) sa nachádza u:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker Helmut Heinzemann  
Executive Vice President Head of Product Certification  
Engineering PT/ETM9

 i. V. 

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen  
Leinfelden, 28.02.2014

## Montáž

- ▶ Pred každou prácou na ručnom elektrickom náradí vytiahnite zástrčku náradia zo zásuvky.
- ▶ Zabezpečte, aby striekacia pištoľ a základná jednotka boli kompletne zmontované so všetkými tesniacimi prvkami. Len tak je možné zaručiť správnu činnosť a bezpečnosť jemného rozprášovacieho systému.

## Pripojenie vzduchovej hadice (pozri obrázky A1 - A3)

- Otvorte upevňovaciu svorku **24** a vzduchovú hadicu **20** úplne odvíňte zo základnej jednotky **22**.

Pripojenie základnej jednotky:

- Zasuňte bajonetový uzáver **21** vzduchovej hadice podľa označení šípkami pevne do výrezov pripojky **26** základnej jednotky.
- Otočte bajonetový uzáver o štvrt' otáčky v smere hodinových ručičiek.

Pripojenie na striekaciu pištoľ:

- Zasuňte druhý bajonetový uzáver **21** vzduchovej hadice podľa označení šípkami pevne do výrezov pripojky **9** striekacej pištole.
- Otočte bajonetový uzáver o štvrt' otáčky v smere hodinových ručičiek.

**Upozornenie:** Pred naliatím nástrekového materiálu odstráňte vzduchovú hadicu **20** (otočenie bajonetového uzáveru o 90 stupňov **21** proti smeru chodu hodinových ručičiek; vytiahnite bajonetový uzáver **21** z pripojky **9**).

## Výmena krytu dýzy (pozri obrázky B1 - B2)

Systém s jemným rozprášovaním sa dodáva s troma krytmi dýzy:

Farba	Kryt dýzy 10	Kryt dýzy 11	Kryt dýzy 12
biely	šedý	čierny	
Namontovaný dodaný	v priestore na príslušenstvo	27 pod upevňovacou svorkou	24
Spôsob použitia	„Stena“	„drevo/lazúra“	„drevo/lak“

**Upozornenie:** Pred výberom krytu dýzy skontrolujte striekaný alebo rozprášaný materiál tým, že ho premiešate. Redší materiál (napríklad farba na drevo) sa dá lepšie rozprášovať s použitím sivého krytu dýzy **11** alebo čierneho krytu dýzy **12**, hustejší materiál (napríklad farba na stenu) sa dá lepšie rozpierať s použitím bieleho krytu dýzy **10**.

- Na výmenu krytu dýzy odskrutkujte presuvnú maticu **3**.
- Odložte vzduchový uzáver **2**.
- Odskrutkujte namontovaný kryt dýzy.
- Uvoľnite upevňovaciu svorku **24** a vyberte želaný kryt dýzy z priestoru na príslušenstvo **27**.
- Naskrutkujte želaný kryt dýzy na závit v striekacej pištole.
- Nasadte vzduchový uzáver **2** na kryt dýzy a pevne dotiahnite presuvnou maticou **3**.

## Používanie

- ▶ Pred každou prácou na ručnom elektrickom náradí vytiahnite zástrčku náradia zo zásuvky.

## Príprava práce

- ▶ Vykonávanie striekacích prác v blízkosti vodných zdrojov alebo na susedných plochách v bezprostrednej spádovej oblasti vodných zdrojov nie je dovolené.

Pri kupovaní farieb, lakov a iných materiálov na striekanie si všímajte ich vlastnosti týkajúce sa ochrany životného prostredia.

## Príprava striekanej plochy

Plocha, na ktorú budete striekáť, musí byť čistá, suchá a zbalená mastnoty.

- Hladké plochy zdrsňte a potom z nich odstráňte jemný prach.

Pri používaní tohto produktu môžu byť všetky povrchové plochy, ktoré nie sú zakryté, znečistené jemne rozprášenou farbou. Okolie striekanej plochy preto vždy vopred dôkladne priravte:

- Pozakrývajte alebo prelepte ochrannou lepiacou páskou podlahy, predmety zariadenia miestnosti, dvere, okná, vereje dverí, rámy okien a podobne.

## Príprava nástrokového materiálu

- Striekaný materiál dobre premiešajte.
- V prípade potreby striekaný alebo rozprášovaný materiál zriedťte.

Striekaný (rozprášovaný) materiál	odporúčané zriedenie
moridlá, oleje, lazúry, impregnácie, anti-korózne základné nátery	0 %
lakové farby rieditelné riedidlo alebo vodou, základné nátery, laky na vykurovacie telesá, lazúry s hrubou vrstvou	0 – 5 %
disperzná farba, latexová farba	0 – 5 %

► **Pri riedení dávajte pozor na to, aby bolo použité riedidlo pre daný striekaný materiál vhodné.** Pri použití ne-správneho rozriedenia (riedidla) môžu vznikať hrudky, ktoré spôsobia upchatie striekacej pištole.

► **Pri riedení nástrokového materiálu dbajte na to, aby bol bod vznietenia zmesi po zriedení vyšší ako 55 °C.**

Riedenie napr. lakov s obsahom rozpúšťadiel znížuje bod vzplanutia.

## Plnenie striekaného materiálu (pozri obrázky C1 – C2)

**Upozornenie:** Pred naliatím nástrokového materiálu odstráňte vzduchovú hadicu **20** (otočenie bajonetového uzáveru o 90 stupňov **21** proti smeru chodu hodinových ručičiek; vytiahnite bajonetový uzáver **21** z pripojky **9**).

- Pri používaní veľkých nádob prípadne napľňte striekaný alebo rozprášovaný materiál do menšieho vedra určeného na prelievanie **14** (napríklad 10 l farby na stenu postupne plňte do prázdnego vedra s objemom 2,5 alebo 5,0 l).
- Jednou rukou vždy pevne držte striekaciu pištol' a druhou rukou otáčajte nádržku **7** v smere symbolu pre otvorenie.



- Oddeľte striekaciu pištol' od nádržky **7**.
- Ak používate už predtým otvorený materiál na striekanie alebo rozprášovanie, položte dôkladne vyčistené plniace sitko **13** na nádržku **7**, aby ste pri napĺňaní zachytili prípadné zhľuky farby.
- Nalejte nástrokový materiál do nádržky **maximálne po označenie 1000 7**.
- Nasadte striekaciu pištol' na nádržku **7**. Otáčajte nádržku **7** v smere symbolu pre zavretie, až po kial' uzavieriac prstenc **6** počutelne nezaskočí.
- Na najakej testovacej ploche vykonajte skúšobný nástrek. (pozri „Striekanie“, strana 157)



Ked' dosiahnete optimálnu kvalitu striekania, môžete začať so striekaním obrobku.

alebo

Ak nie je kvalita striekania uspokojivá, alebo ak farba vôbec nevychádza von, postupujte podľa pokynov v odseku „Odstraňovanie porúch“ na strane 160.

## Uvedenie do prevádzky

► **Prekontrolujte napätie sieť!** Napätie zdroja elektrického prúdu sa musí zhodovať s údajmi na typovom štítku ručného elektrického náradia.

► **Dávajte pritom pozor na to, aby základná jednotka nemohla počas prevádzky nasať žiadnen prach alebo nejaké iné nečistoty.**

► **Dávajte pozor na to, aby ste základnú jednotku nikdy neostrieobili.**

► **Proces striekania prerušte, ak počas rozprášovania tektuina vychádza na iných miestach ako z určenej dýzy a striekaciu pištol' uveďte opäť do riadneho stavu.** Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

► **Nestrieckajte nikdy sami na seba, ani na iné osoby alebo na zvieratá.**

## Zapnutie (pozri obrázok D)

Kvôli energetickej úspore zapínajte jemný rozprášovací systém iba vtedy, keď ho používate.

- Skontrolujte, či je namontovaný správny kryt dýzy (pozrite si „Výmena krytu dýzy“, strana 156).
- Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- Vezmite striekaciu pištol' do ruky a nasmerujte ju na plochu, ktorú budete striekať.
- Na zapnutie stlačte tlačidlo na zapnutie/vypnutie **25**.
- Na reguláciu množstva vzduchu nastavte tlačidlo na zapnutie/vypnutie **25** na želaný spôsob použitia (pozrite si aj „Nastavenie množstva vzduchu“, strana 158).
- Stlačte pracovný vypínač **5** na striekacej pištole.

**Upozornenie:** Keď je základná jednotka zapnutá, vychádza z dýzy neustále vzduch.

## Vypnutie

- Uvoľnite pracovný vypínač **5** a na vypnutie stlačte tlačidlo na zapnutie/vypnutie **25**.
- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

## Pokyny na používanie

### Striekanie (pozri obrázky E – H)

**Upozornenie:** Všímajte si smer vetra, keď budete používať toto ručné elektrické náradie mimo miestnosti vonku.

- Najprv uskutočnite skúšobné striekanie a nastavte kvalitu rozprášovania a množstvo striekaného materiálu podľa druhu striekaného materiálu. (Nastavenie pozri nasledujúce odseky)
- Striekaniu pištol' držte bezpodmienečne v rovnomernej vzdialosti 20 – 25 cm, kolmo voči objektu, na ktorý rozprášujete materiál.
- Začnite so striekaním mimo striekanej plochy.
- Podľa nastavenia rozprášovania pohybujte striekacou pištolou rovnomerne priečne sem a tam alebo hore a dole. Rovnomerná kvalita povrchovej plochy vzniká vtedy, keď sa stopy prekrývajú približne v šírke 4 – 5 cm.
- Pri striekaní ležiacich objektov alebo pri striekaní nad hladinou držte striekaciu pištol' mierne šikmo a pohybujte sa dozadu od nastriekanej plochy.

**Nebezpečenstvo zakopnutia!** Dávajte pozor na možné prekážky v miestnosti.

- Vyhýbajte sa prerušeniu striekania v rámci striekanej plochy.

Rovnomerné vedenie striekacej pištole zabezpečuje jednotnú kvalitu povrchu striekanej plochy.

Nerovnomerná vzdialenosť od striekanej plochy a nerovnaký uhol striekacej pištole majú za následok vytváranie príliš silnej hmlí rozprášovej látky a tým vytváranie nerovnomernej povrchovej plochy.

- Stríekanie vždy ukončujte mimo striekanej plochy.

Nádoba na striekaný materiál nikdy nevyprázdnite úplne. Ak ponorná rúrka už nie je ponorená do striekaného materiálu, lúč rozprášovanej materiálu sa preruší a vznikne nehomogénny povrch.

Ak sa striekaný alebo rozprášovaný materiál usadzuje na vzduchovom uzávere **2** alebo na kryte dízy, vyčistite konštrukčné prvky danou cistiacou kefkou **28**.

#### Nastavenie kvality rozprášovania (pozri obrázok I)

- **Nikdy nestláčajte pracovný vypínač 5 počas prestavovania vzduchového uzáveru 2.**
- Vzduchový uzáver **2** nastavte otočením do požadovanej polohy.


Vzduchový uzáver	Rozprášovaný prúd	Použitie
------------------	-------------------	----------



zvislý plochý lúč pre horizontálny smer práce



vodorovný plochý lúč pre vertikálny smer práce



okrúhly lúč pre kúty, hrany a ľahko prístupné miesta


#### Nastavenie množstva striekaného materiálu (pozri obrázok J)

##### (PAINTVolume)


- Na nastavenie želaného množstva striekaného alebo rozprášovaného materiálu otáčajte nastavovacie koliesko **4:** stupeň **1/2/3:** použitie na „drevo/lazúrk“, stupeň **4/5:** použitie na „stenu“.

#### Množstvo striekaného materiálu - Nastavenie

Privelá striekaného materiálu na striekanej ploche:



Príliš málo striekaného materiálu na striekanej ploche:



Množstvo striekaného materiálu treba zmeniť.

- Nastavte o jeden stupeň menej.

Množstvo striekaného materiálu treba zväčšiť.

- Nastavte o jeden stupeň viac.

#### Nastavenie množstva vzduchu (pozri obrázok D)


##### (AIRVolume)

- Otáčaním regulácie množstva vzduchu **25** nastavte príslušný spôsob použitia, aby ste nastavili správne množstvo vzduchu a vhodný tlak pre použitý striekaný alebo rozprášovaný materiál.

#### Nastavenie spôsobov použitia

riedky striekaný alebo rozprášovaný materiál

hustý striekaný alebo rozprášovaný materiál



Použitie na „drevo/lazúrk“



Použitie na „drevo/lak“



Použitie na „stenu“

V rámci jedného spôsobu použitia sa dá plynulo regulovať množstvo vzduchu a tlak.

Príliš silná rozprášovaná farebná hmla:

Množstvo vzduchu treba zmeniť.

- Otočte reguláciu množstva vzduchu **25** dolava.

Nedostatočne jemné rozprášovanie:

Množstvo vzduchu treba zväčšiť.

- Otočte reguláciu množstva vzduchu **25** doprava.

## Prestávky počas práce a transport (pozri obrázok K – L)

Na jednoduchý transport systému s jemným rozprášovaním je na základnej jednotke pripomienka rukováť **23**.

Na dolnej strane základnej jednotky **22** sú umiestnené kolieska. Počas práce môžete základnú jednotku tăhať za sebou, za vzduchovú hadicu **20**.

V prestávkach počas práce môžete striekaciu pištoľ **1** odložiť na rovnú pracovnú plochu. Striekaný alebo rozprášovaný materiál nemôže vytiečť.

► **Striekaciu pištoľ naplnenú nástrekovým materiálom postavte vždy vzpriamene na rovnú plochu.** Z ležacej pištole môže vytiekať nástrekový materiál.

## Údržba a servis

### Údržba a čistenie

► **Pred každou prácou na ručnom elektrickom náradí vytiahnite zástrčku náradia zo zásuvky.**

► **Po každom použití dôkladne vyčistite jednotlivé časti jemného rozprášovacieho systému, zvlášť všetky dielce vedenia farby.** Dôkladné vyčistenie je predpokladom bezchybnnej a bezpečnej prevádzky striekacej pištole. Pri chybajúcom alebo neodbornom nebudú plné nároky vplyvajúce zo záruky.

Ak je potrebná výmena prívodnej šnúry, musí ju vykonať firma Bosch alebo niektoré autorizované servisné stredisko ručného elektrického náradia Bosch, aby sa zabránilo ohrozeniu bezpečnosti používateľa náradia.

### Čistenie (pozri obrázok M)

Striekaciu pištoľ aj nádržku na striekaný materiál vždy vyčistite so zreteľom na použitý striekaný materiál príslušným riedidlom (rozprúšiadлом alebo vodou).

Nikdy nečistite otvory dýz a otvory pre vzduch na striekacej pištolei pomocou predmetov s ostrým hrotom.

- Vypnite základnú jednotku **22**.
- Tak zo základnej jednotky **22**, ako aj zo striekacej pištole **1** odstráňte vzduchovú hadicu **20** (štvrt otáčky bajonetového uzáveru **21** proti smeru hodinových ručičiek; bajonetový uzáver **21** vytiahnite z prípojky **9/26**).
- Základnú jednotku vyčistite v prípade potreby s použitím handry navlhčenej riedidlom a následne odstráňte základnú jednotku **22** a vzduchovú hadicu **20** z prameho prostredia čistenia.
- Stlačte pracovný vypínač **5** striekacej pištole, aby mohol striekaný alebo rozprášovaný materiál tieť naspäť do nádržky.
- Odskrutujte nádržku **7** a zvyšný striekaný alebo rozprášovaný materiál vylejte naspäť k pôvodnému materiálu určenému na striekanie alebo rozprášovanie.

- Naplňte nádržku **7** do polovice prostriedkom použitým na riedenie (riedidlo alebo voda) a opäť ju upevnite na striekaciu pištoľ **1**.

- Striekaciu pištoľ niekoľkokrát dobre potraste.
- Odskrutujte nádržku **7** a nádržku úplne vyprázdnite do práznej nádoby na materiál.
- Demontujte presuvnú matiku **3**, vzduchový uzáver **2**, použitý kryt dýzy **10/11/12** a nasávaciu rúrku **17** s tesnením nádržky **16**.

- Vo vedre s prostriedkom použitým na riedenie očistite všetky časti, ktoré sú v styku s farbou. Použite pritom čistiaciukefku **28** alebo bežne dostupnú kefkú na umývanie. Vyčistite aj kanálík pre farbu **19** striekacej pištole **1**.

- Skontrolujte, či sa v nasávacej rúrke **17** s tesnením nádržky **16** nenachádza nejaký rozprášovaný materiál, alebo či nie poškodené tesnenie.

V prípade potreby vyčistite tesnenie nádržky **16** ešte raz, s použitím prostriedku na riedenie.

Odvetrávací otvor **18** vyčistite pomocou čistiacej kefky **28**.

- Vyčistite nádržku a striekaciu pištoľ zvonku pomocou hanďatky namocenej do príslušného riedidla.
- V prípade potreby dôkladne vyčistite plniace sitko **13**, použite pritom prostriedok na riedenie.
- Nechajte najprv všetky súčiastky dobre vyschnúť, až potom ich montujte dohromady.
- Systém s jemným rozprášovaním opäť zmontujte v opačnom poradí.

### Vyčistenie vzduchového filtra (pozri obrázok N)

Vzduchový filter **30** je potrebné občas vyčistiť. Ak je vzduchový filter príliš znečistený, je potrebné ho vymeniť.

- Otvorte kryt vzduchového filtra **29**.
- Vyberte vzduchový filter **30**.
- Mierne znečistenie: vzduchový filter **30** vyklepte.

*alebo*

Silné znečistenie:

vzduchový filter **30** vyčistite pod tečúcou vodou a následne ho nechajte dobre vyschnúť, aby sa zabránilo tvorbe plesní.

*alebo*

Vymenite vzduchový filter **30** za nový.

- Vzduchový filter opäť nasadte.
- Opäť uzavorte kryt vzduchového filtra **29**.

### Likvidácia materiálu

Rozprúšiadla a zvyšky striekaného materiálu je potrebné zlikvidovať tak, aby nebolo ohrozené životné prostredie. Dodržiavajte pokyny výrobcu o likvidácii a domáce predpisy o likvidácii špeciálneho odpadu.

Chemikálie, ktoré ohrozujú životné prostredie, sa nesmú dostať do pôdy, do spodnej vody ani do vodných tokov. Nikdy nevylievajte chemikálie, ktoré poškodzujú životné prostredie, do kanalizácie!

## Odstraňovanie porúch

Problém	Príčina	Odstránenie
Striekaný materiál nevytvára správne pokrytie	Množstvo striekaného materiálu príliš malé	Otočte nastavovacie koliesko <b>4</b> do smeru stupňa <b>5</b>
	Vzdialenosť od striekanej plochy je príliš veľká	Zmenšite vzdialenosť od striekanej plochy
	Na striekanej ploche je príliš málo rozprášeného materiálu, po ploche ste prešli príliš mälokŕt	Postriekajte plochu viackrát
	Striekaný materiál je príliš hustý	Znova zriedťte rozprášovaný – striekaný materiál a vykonajte skúšobný nástrek
Po nanesení sa striekaný materiál rozteká	Bolo nanesené priveľa striekaného materiálu	Otočte nastavovacie koliesko <b>4</b> do smeru stupňa <b>1</b>
	Vzdialenosť od striekanej plochy je príliš malá	Zväčšíte vzdialenosť od striekanej plochy
	Striekaný materiál je príliš riedky	Pridajte originálny (neriedený) striekaný materiál
	Striekali ste príliš často na to isté miesto	Farbu odstráňte a pri druhom pokuse nestriekajte tak často na to isté miesto
Príliš veľké rozprášovanie materiálu	Množstvo striekaného materiálu je príliš veľké	Otočte nastavovacie koliesko <b>4</b> do smeru stupňa <b>1</b>
	Príliš malé množstvo vzduchu	Otočte reguláciu množstva vzduchu <b>25</b> doprava
	Je namontovaný biely kryt dýzy <b>10</b> (príliš veľký priemer dýzy)	Namontujte sivý kryt dýzy <b>11</b> alebo čierny kryt dýzy <b>12</b>
	Ihla dýzy <b>15</b> je znečistená	Vycistite ihlu dýzy
	Striekaný materiál je príliš hustý	Znova zriedťte rozprášovaný – striekaný materiál a vykonajte skúšobný nástrek
Príliš silná rozprášovaná hmla	Vzduchový filter <b>30</b> je veľmi znečistený	Výmena vzduchového filtra
	Bolo nanesené priveľa striekaného materiálu	Otočte nastavovacie koliesko <b>4</b> do smeru stupňa <b>1</b>
	Príliš veľké množstvo vzduchu	Otočte reguláciu množstva vzduchu <b>25</b> dol'ava
Lúč rozstrekovaného materiálu pulzuje	Vzduchový filter <b>30</b> je veľmi znečistený	Zmenšite vzdialenosť od striekanej plochy
	V nadržke je príliš málo striekaného materiálu	Doplňte striekaný materiál
	Odvetrávací otvor <b>18</b> na nasávacej rúrke <b>17</b> je upchatý	Vycistite ponornú rúrku a odvetrávací otvor je upchatý
	Nasávacia rúrka <b>17</b> je uvoľnená	Nasávaciu rúrku dobre zastrčte
	Kryt dýzy <b>10/11/12</b> dosadá volne	Dotiahnite kryt dýzy <b>10/11/12</b>
Striekaný materiál vykvapkáva z dýzy	Vzduchový filter <b>30</b> je veľmi znečistený	Výmena vzduchového filtra
	Striekaný materiál je príliš hustý	Znova zriedťte rozprášovaný – striekaný materiál a vykonajte skúšobný nástrek
	Zachytávanie striekaného alebo rozprášovaného materiálu na dýze, ihle dýzy <b>15</b> a vzduchovom uzávere <b>2</b>	Vycistite dýzu, ihlu dýzy a vzduchový uzáver
	Dýza je uvoľnená	Dotiahnite kryt dýzy <b>10/11/12</b>

Problém	Pričina	Odstránenie
Z dýzy nevychádza žiadен rozprasovaný materiál	Základná jednotka je vypnutá Nevytvára sa žiadenský tlak v nádržke na striekaný materiál 7	Stlačte tlačidlo na zapnutie/vypnutie 25 Otáčajte nádržku 7 v smere symbolu pre zatvorenie, až pokiaľ uzavierací prstenec 6 počutelné nezaskočí
	Nasávacia rúrka 17 je uvoľnená	Nasávaciu rúrku dobre zastrčte
	Ihlá dýzy 15 je upchatá	Vyčistite ihlu dýzy
	Nasávacia rúrka 17 je upchatá	Vyčistite nasávaciu rúrku
	Odvetrávací otvor 18 na nasávacej rúrke 17 je upchatý	Vyčistite ponornú rúrku a odvetrávací otvor
	Tesnenie nádržky 16 chýba, alebo je poškodené	Zasuňte (nové) tesnenie nádržky cez nasávaciu rúrku do drážky
	Striekaný materiál je príliš hustý	Znova zriedte rozprasovaný – striekaný materiál a vykonajte skúšobný nástrek
	Striekaný alebo rozprasovaný materiál je znecistený (zhľuky farby)	Striekaciu pištol' úplne vyprázdnite a vyčistite; striekaný alebo rozprasovaný materiál nalievajte pri plnení cez plniace sítko

## Servisné stredisko a poradenstvo pri používaní

Pri všetkých dopytoch a objednávkach náhradných dielov prosím bezpodmienečne uvádzajte 10-miestne vecné číslo, podľa typového štítku systému s jemným rozprášovaním.

Servisné stredisko Vám odpovie na otázky týkajúce sa opravy a údržby Vášho produktu ako aj náhradných súčiastok. Rozložené obrázky a informácie k náhradným súčiastkam nájdete aj na web-stránke:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Tím poradcov Bosch Vám s radosťou poskytne pomoc pri otázkach týkajúcich sa našich produktov a ich príslušenstva.

### Slovakia

Na [www.bosch-pt.sk](http://www.bosch-pt.sk) si môžete objednať opravu Vášho stroja online.

Tel.: (02) 48 703 800

Fax: (02) 48 703 801

E-Mail: [servis.naradia@sk.bosch.com](mailto:servis.naradia@sk.bosch.com)

[www.bosch.sk](http://www.bosch.sk)

## Likvidácia

Striekaciu pištol', základnú jednotku, príslušenstvo a obal treba dať na recykláciu zodpovedajúcu požadovanej ochrane životného prostredia.

Neohadzujte ručné elektrické náradie do komunálneho odpadu!

### Len pre krajinu EÚ:



Podľa Európskej smernice 2012/19/EÚ o starých elektrických a elektronických výrobkoch a podľa jej aplikácií v národnom práve sa musia už nepoužiteľné elektrické produkty zbierať separované a dať na recykláciu zodpovedajúcu ochrane životného prostredia.

**Zmeny vyhradené.**

# Magyar

## Biztonsági előírások

### Általános biztonsági előírások az elektromos kéziszerszámokhoz

#### **! FIGYELMEZTETÉS**

Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és előírást.

A következőkben leírt előírások betartásának elmulasztása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet.

**Kérjük a későbbi használatra gondosan örizzé meg ezeket az előírásokat.**

Az alább alkalmazott „elektromos kéziszerszám” fogalom a hálózati elektromos kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó kábellel) és az akkumulátoros elektromos kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó kábel nélkül) foglalja magában.

#### Munkahelyi biztonság

- ▶ **Tartsa tisztán és jól megvilágított állapotban a munkahelyt.** A rendetlenlenség és a megvilágítatlan munkaterület balesetekhez vezethet.
- ▶ **Ne dolgozzon a berendezéssel olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak.** Az elektromos kéziszerszámok szikrákat keltenek, amelyek a port vagy a gózoket meggyújtathatják.
- ▶ **Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot használja.** Ha elvonják a figyelmét, elvesztheti az uralmát a bemenet felett.

#### Elektromos biztonsági előírások

- ▶ **A készülék csatlakozó dugójának bele kell illeszkednie a dugaszoláljatba.** A csatlakozó dugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. **Védőföldeléssel ellátott készülékekkel kapcsolatban ne használjon csatlakozó adaptort.** A változtatás nélküli csatlakozó dugók és a megfelelő dugaszoló aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.
- ▶ **Kerülje el a földelt felületek, mint például csövek, fűtőtestek, kályhák és hűtőgépek megérintését.** Az áramütési veszély megnövekszik, ha a teste le van földelve.
- ▶ **Tartsa távol az elektromos kéziszerszámot az esőtől vagy nedvességtől.** Ha víz hatol be egy elektromos kéziszerszámba, ez megnöveli az áramütés veszélyét.
- ▶ **Ne használja a kábelt a rendeltetésétől eltérő célokra, vagyis a szerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél fogva, és sohase húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a kábelnél fogva.** Tartsa távol a kábelt hőforrásuktól, olajtól, éles elektrolit és sarkotktól és mozgó gépalkatrészektől. Egy megrongálódott vagy csomókkal teli kábel megnöveli az áramütés veszélyét.

▶ **Ha egy elektromos kéziszerszámmal a szabad ég alatt dolgozik, csak szabadban való használatra engedélyezett hosszabbítót használjon.** A szabadban való használatra engedélyezett hosszabbító használata csökkenti az áramütés veszélyét.

▶ **Ha nem lehet elkerülni az elektromos kéziszerszám nedves környezetben való használatat, alkalmazzon egy hibaáram-védőkapcsolót.** Egy hibaáram-védőkapcsoló alkalmazása csökkenti az áramütés kockázatát.

#### Személyi biztonság

- ▶ **Munka közben minden figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál és megmondhat dolgozon az elektromos kéziszerszámmal.** Ha fáradt, ha kábítószer vagy alkohol hatása alatt áll, vagy orvosságokat vett be, ne használja a berendezést. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szerszám használata közben komoly sérülésekhez vezethet.
- ▶ **Viseljen személyi védőfelszerelést és minden viseljen védőszemüveget.** A személyi védőfelszerelések, mint porvédő álarc, csíkos szábrisztos védőcipő, védősapka és fülvédő használata az elektromos kéziszerszám használata jellegének megfelelően csökkenti a személyi sérülések kockázatát.
- ▶ **Kerülje el a készülék akaratlan üzembe helyezését.** Győződjön meg arról, hogy az elektromos kéziszerszám ki van kapcsolva, mielőtt bedugná a csatlakozó dugót a dugaszoláljatba, csatlakoztatná az akkumulátor-csomagot, és mielőtt felvenné és vinni kezdené az elektromos kéziszerszámot. Ha az elektromos kéziszerszám fellemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a készülék bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, ez balesetekhez vezethet.
- ▶ **Az elektromos kéziszerszám bekapsolása előtt okvetlenül távolítsa el a beállítószerszámokat vagy csavar-kulcsokat.** Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben felejtett beállítószerszám vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat.
- ▶ **Ne becsülje túl önmagát.** Kerülje el a normálistól eltérő testtartást, ügyeljen arra, hogy minden biztosan álljon és az egysensúlyát megtartsa. Így az elektromos kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.
- ▶ **Viseljen megfelelő ruhát.** Ne viseljen bő ruhát vagy ékszeret. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó részektől. A bő ruhát, az ékszeret és a hosszú hajat a mozgó alkatrészek magukkal ránthatják.
- ▶ **Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a por ellenállású és összegyűjtéshez szükséges berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a készülékhez és rendeltetésüknek megfelelően működnek.** A porgyűjtő berendezések használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyes hatását.

## Az elektromos kéziszerszámok gondos kezelése és használata

- ▶ **Ne terhelje túl a berendezést. A munkájához csak az arra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja.**  
Egy alkalmas elektromos kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.
- ▶ **Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, amelynek a kapcsolója elromlott.** Egy olyan elektromos kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes és meg kell javítatni.
- ▶ **Húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszoláljazatból és/vagy az akkumulátor-csomagot az elektromos kéziszerszámból, mielőtt az elektromos kéziszerszámon beállítási munkákat végez, tartozékokat cserél vagy a szerszámot tárolásra elteszi.** Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a szerszám akaratlan üzembe helyezését.
- ▶ **A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, aikik nem ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót.** Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.
- ▶ **A készüléket gondosan ápolja. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hatással lehetnek az elektromos kéziszerszám működésére. A berendezés megrongálódott részeit a készülék használata előtt javítassa meg.** Sok olyan baleset történik, amelyet az elektromos kéziszerszám nem kielégítő karbantartására lehet visszavezetni.

- ▶ **Tartsa tisztn és éles állapotban a vágószerszámokat.** Az éles vágólekkel rendelkező és gondosan ápolt vágószerszámok ritkábban ékelődnek be és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani.
- ▶ **Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, betétszerszámokat stb. csak ezen előírásoknak és az adott készüléktípusra vonatkozó kezelési utasításoknak megfelelően használja. Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait.** Az elektromos kéziszerszám eredeti rendeltekéstől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.

## Szervíz-ellenőrzés

- ▶ **Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett személyek csak eredeti pótalkatrészek felhasználásával javíthatja.** Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos maradjon.


## Finom szórórendszerre vonatkozó biztonsági előírások

- ▶ **Tartsa a munkaterületét tisztn, gondoskodjon a jó megvilágításról, és ügyeljen arra, hogy ne legyenek a munkaterületen festék- vagy oldósztartályok, rongyok és egyéb éghető anyagok.** Ilyenkor fennáll az öngyulladás veszélye. Tartson minden időpontban egy működőképes tűzoltókészüléket készenléiben.
- ▶ **A szórás területen gondoskodjon jó szellőztetésről és biztosítson az egész helyiségen elegendő friss levegőt.** Az elpárolgó éghető oldószerek robbanékony környezetet hoznak létre.
- ▶ **Ne szórjon és ne tisztítson olyan anyagokkal, amelyek gyúláspontria alacsonyabb, mint 55 °C. Csak víz, nehézen illő szénhidrogén, vagy hasonló anyag alapú szort anyagokat használjon.** Az illékony elpárolgó oldószerek robbanékony környezetet hoznak létre.
- ▶ **Ne szórjon anyagot szikraforrások közelében, mint például sztatikus elektromosságból származó szikrák, nyílt láng, gyújtólángok, forró tárgyak, motorok, cigareták és az áramvezető kábelek összekötésekor és megszakításakor, vagy kapcsolók ki- és bekapcsolásakor keletkező szikrák.** Az ilyen szikraforrások a környezet kigulladásához vezethetnek.
- ▶ **Ne szórjon olyan anyagot, amelyről nem tudja, veszélyes-e.** Az ismeretlen anyagok könnyen hozhatnak létre veszélyes körülmenyeket.
- ▶ **Vegyszerek szórása vagy kezelése közben viseljen kiegészítő személyi védőfelszerelést, például megfelelő védő kesztyűt és védőállart.** A feltételeknek megfelelő védőfelszerelés viselése lerövidíti azt az időtartamot, amíg veszélyes anyagok hatásának lehet kitéve.



- ▶ **Ügyeljen a szórt termék által kiváltott veszélyekre.** Ügyeljen a tartályon található jelölésekre, vagy a szórt termék gyártója által kiadott információkra, beleértve a személyi védőfelszerelés alkalmazására való felszólításokat. A gyártó cég utasításait be kell tartani, hogy elkerülje a tűzveszélyt, valamint a mérgek, rákkeltő anyagok, stb. által kiváltott személyi sérüléseket.
- ▶ **Tartsa szabadon mindenféle festéktől és folyadéktól a hálózati tápvezeték csatlakozó dugóját és a szórópisztoly nyomó kapcsolóját.** A kábeleket alátámasztásra sohase a csatlakozásoknál fogva fogja meg. Ellenkező esetben áramütést kaphat.
- ▶ **Ügyeljen a gyerekekre.** Ez biztosítja, hogy a gyerekek ne játszhassanak a finom szórórendszerrel.

## Jelképes ábrák



A finom szórórendszer kezelését tartalmazó öntapadó címke a bázisállomáson található. A szimbólumok helyes interpretálása segítségére lehet a finom szórórendszer gyorsabb és biztonságosabb használatában.

### Szimbólumok és magyarázatuk

#### ALLPaint

A finom szórórendszer minden lazúrfestékek és lakkok, minden falfestékek fel-dolgozására alkalmas.



**„Fa/lazúrfesték” alkalmazási eset:**  
Lazúrfestékek, alapozó rétegek és pácopek szórása



**„Fa/lakk” alkalmazási eset:**  
Oldószer-tartalmú és vízel hígítható lakkfestékek, transparen-slakkok és olajok szórása



**„Fal” alkalmazási eset:**  
Diszperziós és latex festekek szórása

### Részletes leírás

Lásd „Rendeltetés-szerű használat”, a 165. oldalon.



#### 1. lépés:

A helyes fúvókasapka kiválasztása



Válassza ki a „Fa/lazúrfesték” alkalmazási esetet a **11** szürke fúvókasapkát.



Válassza ki a „Fa/lakk” alkalmazási esetet a **12** fekete fúvókasapkát.



Válassza ki a „Fal” alkalmazási esetet a **10** fehér fúvókasapkát.

Lásd „A fúvókasapka kicserélése”, a 166. oldalon.



#### 1-3

#### 1-3

#### 4-5

Lásd „A szort anyag mennyiségenek beállítása”, a 168. oldalon.

#### 2. lépés:

A szort anyag mennyisége-nek beállítása

Állítsa be a „Fa/lazúrfesték” alkalmazási esetet a **4** szabályozókerékkel az 1., 2. vagy 3. fokozattal.

Állítsa be a „Fa/lakk” alkalmazási esetet a **4** szabályozókerékkel az 1., 2. vagy 3. fokozatot.

Állítsa be a „Fal” alkalmazási esetet a **4** szabályozókerékkel a 4. vagy 5. fokozatot.



Lásd „A levegőmennyiségek beállítása”, a 168. oldalon.

#### 3. lépés:

A levegőmennyiségek beállítása

Állítsa be a „Fa/lazúrfesték” alkalmazási esetet a **25** levegőmennyiségszabályozón.

Állítsa be a „Fa/lakk” alkalmazási esetet a **25** levegőmennyiségszabályozón.

Állítsa be a „Fal” alkalmazási esetet a **25** levegőmennyiségszabályozón.

# A termék és alkalmazási lehetőségei-nek leírása



**Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és előírást.** A következőkben leírt előírások betartásának elmulasztása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet.

Kérjük hajtsa ki a kihajtható ábrás oldalt, és hagyja így kihajtva, miközben ezt a kezelési útmutatót olvassa.

## Rendeltetésszerű használat

Az elektromos kéziszerszám csak diszperziós és latex festékek, oldószertartalmú és vízzel hígítható lakkfestékek, lazúrfestékek, alapozó rétegek, transparenzlakkok, páccok és olajok (**ALLPaint**) szórására szolgál.

Az elektromos kéziszerszám lúgok, savtartalmú bevonó anyagok és homlokzatfestékek feldolgozására nem alkalmas.

## Az ábrázolásra kerülő komponensek

A készülék ábrázolásra kerülő komponenseinek sorszámozása az elektromos kéziszerszámnak az ábra-oldalakon található képére vonatkozik.

- 1 Szórópisztoly**
- 2 Légszelep**
- 3 Hollandianya**
- 4 Szórásíanyagmennyiség szabályozókerék**
- 5 Kezelő kapcsoló**
- 6 Lezárógyűrű**
- 7 Szórt anyag tartály**
- 8 Tartalék tartály a szórásra kerülő anyag számára**
- 9 Tömlőcsatlakozás (szórópisztoly)**
- 10 Fúvókasapka (fehér: a „Fa” alkalmazási területhez)**
- 11 Fúvókasapka (szürke: a „Fa/lazúrfesték” alkalmazási területhez)**
- 12 Fúvókasapka (szürkefekete: a „Fa/lakk” alkalmazási területhez)**
- 13 Betoltó szita**
- 14 Áttöltő vődör\***
- 15 Fúvókatű**
- 16 Tartály tömítés**
- 17 Felszállócső**
- 18 Légtelenítő nyílás**
- 19 Festékcsontrona**
- 20 Levegőtömlő**
- 21 Bajonettzár**
- 22 Alapegység**
- 23 Tartófogantyú**
- 24 Tartókapocs**
- 25 Be-/kikapcsoló gomb levegő mennyiség szabályozával**
- 26 Tömlőcsatlakozás (alapegység)**
- 27 Tartozéktároló fiók**

## 28 Tisztítókefe

## 29 Légszűrő fedél

## 30 Légszűrő

\*A képeken látható vagy a szövegben leírt tartozékok részben nem tartoznak a standard szállítmányhoz. Tartozékprogramunkban valamennyi tartozék megtalálható.

## Műszaki adatok

Finom szórórendszer	PFS 5000E	
Cikkszám	3 603 B07 2..	
Névleges felvett teljesítmény	W	1200
Szállítási teljesítmény	ml/perc	500
3 m <sup>2</sup> felülethez szükséges feszíték felvitelének időtartama	perc	1
Szórt anyag tartály térfogata	ml	1000
Levegőtömlő hossza	m	4
Súly az „EPTA-Procedure 01/2003” (2003/01 EPTA-eljárás) szerint	kg	5,2

## Érintésvédelmi osztály

Az adatok  $|U| = 230\text{ V}$  névleges feszültségre vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek esetén és az egyes országok számára készült különleges kivitelekben ezek az adatok változhatnak.

## Zaj és vibráció értékek

A zajmérési eredmények az EN 60745 és EN 50580 szabványnak megfelelően kerültek meghatározásra.

A készülék A-értékelésű zajszintjének tipikus értékei: hangnyomásszint 82 dB(A); hangteljesítményszint 93 dB(A). Bi-zonytalanság K = 3 dB.

## Viseljen fülvédőt!

ah rezgési összértékek (a három irány vektorösszege) és K bi-zonytalanság az EN 60745 szabvány szerint:

$$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2, K = 1,5 \text{ m/s}^2.$$

Az ezen előírásokban megadott rezgésszint az EN 60745 szabványban rögzített mérési módszerrel került meghatározásra és az elektromos kéziszerszámok összehasonlítására ez az érték felhasználható. Ez az érték a rezgési terhelés ideiglenes becslésére is alkalmas.

A megadott rezgésszint az elektromos kéziszerszám fő alkalmazási területein való használat során fellépő érték. Ha az elektromos kéziszerszámot más alkalmazásokra, különböző tartozékokkal vagy nem kielégítő karbantartás mellett használják, a rezgésszint a fenti értéktől eltérhet. Ez az egész munkaidőre vonatkozó rezgési terhelést lényegesen megnövelheti.

A rezgési terhelés pontos megbecsüléséhez figyelembe kell venni azokat az időszakokat is, amikor a berendezés kikapcsolt állapotban van, vagy amikor be van ugyan kapcsolva, de nem kerül mindenkorban használatra. Ez az egész munkaidőre vonatkozó rezgési terhelést lényegesen csökkenheti.

Hozzon kiegészítő biztonsági intézkedéseket a kezelőnek a rezgések hatásá elleni védelemre, például: Az elektromos kéziszerszám és a betétszerszámok karbantartása, a kezek melegen tartása, a munkamenetek megszervezése.

## Megfelelőségi nyilatkozat

Egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy a „Műszaki adatok” alatt leírásra kerülő termék megfelel a következő szabványoknak vagy normatív dokumentumoknak: EN 60745 és EN 50580 a 2011/65/EU, 2006/42/EK és 2004/108/EK irányelv rendelkezései értelmében.

A műszaki dokumentációja (2006/42/EK) a következő helyen található:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker Helmut Heinzemann  
Executive Vice President Head of Product Certification  
Engineering PT/ETM9

 i. V. 

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen  
Leinfelden, 28.02.2014

## Összeszerelés

- Az elektromos kéziszerszámon végzendő bármely munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból.
- Gondoskodjon arról, hogy a szórópisztoly és az alapegység valamennyi tömítő elemmel ellátva tökéletesen fel legyen szerelve. A finom szórórendszer működését és biztonságát csak így lehet garantálni.

### A levegőtömlő csatlakoztatása (lásd az „A1” – „A3” ábrát)

- Nyissa ki a 24 tartókapcsot, és tekerje le a 20 levegőtömlöt teljesen a 22 alapegységről.

Az alapegység csatlakoztatása:

- Dugja be szorosan a levegőtömlő egyik 21 bajonettzáras fedelét a nyílak helyzetének megfelelően az alapegység 26 csatlakozójának bemélyedéseibe.
- Forgassa a bajonettzáras fedelel egy negyed fordulatnyira az óramutató járásával megegyező irányban.

Csatlakozás a szórópisztolyhoz:

- Dugja be szorosan a levegőtömlő második 21 bajonettzáras fedelét a nyílak helyzetének megfelelően a szórópisztoly 9 csatlakozójának bemélyedéseibe.
- Forgassa a bajonettzáras fedelel egy negyed fordulatnyira az óramutató járásával megegyező irányban.

**Megjegyzés:** A szórt anyag betöltése előtt távolítsa el a 20 levegőtömlöt (Fordítsa el egy negyed fordulatnyira a 21 bajonettzárat az óramutató járásával ellenkező irányba, majd húzza ki a 21 bajonettzárat a 9 csatlakozóból).

## A fúvókasapka kicsérélése (lásd a „B1” – „B2” ábrát)

A finom szórórendszer három fúvókasapkával kerül kiszállításra:

	10 fúvóka-sapka	11 fúvóka-sapka	12 fúvóka-sapka
Festék	fehér	szürke	fekete
Kiszállítási állapot	felszerelve	a 27 tartozéktároló fiókban a 24 tartókapocs alatt	
Alkalmaszási eset	„Fal”	„Fa/lazúrfesték” „Fa/lakk”	

**Megjegyzés:** A fúvókasapka kiválasztása előtt vizsgálja meg megkeveréssel a szórásra kerülő anyagot. A híg folyékony anyagokat (például festéket) a 11 szürke fúvókasapkával vagy a 12 fekete fúvókasapkával lehet jobban elporlasztani, a sűrűbb anyagokhoz (például falfesték) a 10 fehér fúvókasapkát lehet jobban használni.

- A fúvókasapka kicséréléséhez csavarja le a 3 hollandiai nyát.
- Húzza le a 2 légszelepet.
- Csavarja le a felszerelt fúvókasapkát.
- Nyissa ki a 24 tartókapcsot és vegye ki a 27 tartozéktároló fiókból a kívánt fúvókasapkát.
- Csavarja rá a kívánt fúvókasapkát a szórópisztoly menetére.
- Dugasolja fel a 2 légszelepet a fúvókasapkára és húzza meg a 3 hollandianyával szorosra.

## Üzemeltetés

- Az elektromos kéziszerszámon végzendő bármely munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból.

### A munka előkészítése

- Folyó és állóvízek közvetlen közelében, vagy azok közvetlen vízgyűjtő területén szórópisztollyal dolgozni tilos.

Ügyeljen a festékek, lakkok és egyéb szórt anyagok beszerzésésekor azok környezetbarát voltára.

### A szórási felület előkészítése

A szórási felületnek tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lennie.

- A sima felületeket érdessítse fel, majd távolítsa el azokról a csiszolás során keletkezett port.

Munka közben a ködpermet minden le nem fedett felületet beszennyezhet. Ezért alaposan készítse elő a szórási felület környezetét:

- A padlót, a berendezési tárgyakat, az ajtókat és ablakokat, az ajtó- és ablakkereteket stb. takarja le vagy ragassza le.

## A szort anyag előkészítése

- Alaposan keverje össze a szort anyagot.
- Szükség esetén hígítsa fel a szórásra kerülő anyagot.

Szort anyag	javasolt hígítás
-------------	------------------

Pácok, olajok, lazúrok, impregnálók, korroziógátló alapozók	0 %
---	-----

Oldószerrel vagy vízzel hígítható lakkfestékek, alapozó rétegek, fűtőtestlakkok, vastagrétegű lazúrfestékek	0 – 5 %
---	---------

Diszperziós festék, latexfesték	0 – 5 %
---------------------------------	---------

► **A hígítás során ügyeljen arra, hogy a szort anyag és a hígító egymásnak megfelejjenek.** Helytelen hígító alkalmazása esetén összeálló darabok jöhetnek létre, amelyektől a szórópistolyt eldugul.

► **A szort anyag hígításakor ügyeljen arra, hogy a keverék gyúláspontra a hígítás után ismét 55 °C felett legyen.**

Az oldoszertartalmú lakkok hígításakor például a gyúlás-pont csökken.

## A szort anyag betöltése (lásd a C1 – C2 ábrát)

**Megjegyzés:** A szort anyag betöltése előtt távolítsa el a **20** levégötömöt (Forditsa el egy negyed fordulatnyira a **21** bajonettszárat az óramutató járásával ellenkező irányba, majd húzza ki a **21** bajonettszárat a **9** csatlakozóból).

- Nagyobb kiszereléseknel szükség esetén töltéssel a szórásra kerülő anyagot egy **14** kisebb áttöltő vődörbe (például a 10 literes kiszerelésű falfestéket egy 2,5 vagy 5,0 literes üres vődörbe).

- Tartsa az egyik kezével szorosan fogva a szórópistolyt és forgassa el a **7** tartályt a másik kezével a nyitás jele felé. □

- Húzza le a szórópistolyt a **7** tartályról.

- Ha egy már korábban felfüggesztett szort anyag kiszerelést használ, akkor tegyen egy alaposan megtisztított **13** betöltő szíját a **7** tartályra, hogy a betöltés során visszatartsa az esetleges festékcsomókat.

- A szort anyagot **legfeljebb az 1000-es jelölésig** szabad a **7** tartályba betölteni.

- Tegye fel a szórópistolyt a **7** tartályra. Forgassa el a **7** tartályt a zárási jel felé, amíg a **6** lezárógyűrűjől hallhatóan bepattan a helyére. △

- Hajtson végre egy tesztfelületen egy próbaszórást. (lásd „Permetezés”, a 167 oldalon)

Ha optimális szórási mintát kap, akkor megkezdheti a szórást. vagy

Ha a szórási eredmény nem kielégítő, vagy nem lép ki a pisztolyból festék, járjon el úgy, amint az „Az üzemzavarok elhárítása” alatt, a 170. oldalon leírásra került.

## Üzembe helyezés

► **Ügyeljen a helyes hálózati feszültségre!** Az áramforrás feszültségének meg kell egyeznie az elektromos kéziszerszám típusablaján található adatokkal.

► **Ügyeljen arra, hogy az alapegység üzem közben ne szívesszen be port, vagy más szennyeződéseket.**

► **Ügyeljen arra, hogy sohase szórjon anyagot az alapegség sére.**

► **Szakítsa meg a szórási folyamatot, ha a szórás során az erre előirányzott fűvőkától eltérő pont(ok)ban folyadék lép ki, és hozza ismét rendbe a szórópistolyt.** Ekkor fennáll egy áramütés veszélye.

► **Ne szórjon anyagot saját magára, más személyekre vagy állatokra.**

## Bekapcsolás (lásd a „D” ábrát)

A energiatakarékkosság érdekében csak akkor kapcsolja be a festékszóró rendszert, ha használja.

- Ellenőrizze, hogy a helyes fűvőkasapka került-e felszerelésre (lásd „A fűvőkasapka kicserelése”, a 166. oldalon).
- Dugja be a hálózati csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatba.
- Vegye a kezébe a szórópistolyt és irányítsa a szórási felületre.
- A bekapcsoláshoz nyomja meg a **25** be-/kikapcsoló gombot.
- Állítsa be a **25** be-/kikapcsolót a levegőáramlás szabályozásához a kívánt alkalmazási esetre (lásd „A levegőmennyiségi beállítása” is, a 168. oldalon).
- Ezután nyomja meg a szórópistolyon elhelyezett **5** kezelő kapcsolót.

**Megjegyzés:** Ha az alapegység be van kapcsolva, a fűvőkból minden lebegő áramlik ki.

## Kikapcsolás

- Engedje el az **5** kezelő kapcsolót és a kikapcsoláshoz nyomja meg a **25** be-/kikapcsoló gombot.
- Húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a dugaszoló aljzatból.

## Munkavégzési tanácsok

### Permetezés (lásd az „E – H” ábrát)

**Megjegyzés:** Ügyeljen a szélirányra, ha az elektromos kéziszerszámot szabad ég alatt használja.

- Először hajtson végre egy próbaszórást, és állítsa be a szort anyagnak megfelelően a szórási mintát és a szort anyag mennyiségett. (A beállításokat lásd a következő szakaszokban)
- Tartsa a szórópistoly okvetlenül 20 – 25 m-es egyenletes távolságban a bevonásra kerülő tárgytól, arra merőleges helyzetben.
- A szórási eljárást a szórási felületen kívül kezdje el.
- A szórópistolyt a beállított szórási mintától függően egyenletesen keresztben, vagy fel- és lefelé mozgassa. Egyenletes felületi minőséget úgy lehet elérni, hogy az egyes nyomok 4 – 5 cm-re átfedik egymást.
- Ha felvő tárgyakra szórja az anyagot, vagy ha a feje felett dolgozik, tarssa kissé ferden a szórópistolyt és csak a szort felülettől eltávolodva, hátrafelé mozogjon.

**Vigyázzon, megbotolhat! Ügyeljen a helyiségben található esetleges akadályokra.**

- Kerülje el a szórási területen belül a megszakításokat.

A szórópistoly egyenletes vezetése egységes felületi minőséget eredményez.

Egy egyenetlen távolság és szórási szög erős festékködpermet-képződéshez, és ezzel egyenetlen felülethez vezet.

- A szórás eljárásat a szórás felületen kívül fejezte be. A szort anyag tartályát soha ne hagyja teljesen kiürülni. Ha a szívócső már nem ér bele a szóróndú anyagba, megtörök a porlasztás sugara és egyenetlen lesz a felület.

Ha a szórásra kerülő anyag lerakódik a 2 légszelepre, vagy a fűvásakapára, tisztítsa meg a készülékkel szállított 28 tisztítókefével ezeket az alkatrészeket.

#### A szórás minta beállítása (lásd a „I” ábrát)

- Sohase nyúljon az 5 kezelő kapcsolothoz, mialatt a 2 légszelepet beállítja.

- Fordítsa el a kívánt helyzetbe a 2 légszelepet.

Légszelep	Szórósugár	Alkalmazás
		függőleges lapos sugár vízszintes irányban végzett munkákhoz
		vízszintes lapos sugár függőleges irányban végzett munkákhoz
		Kör keresztmetszeti sugár a sarkokhoz, élekhez és néhezen hozzáférhető helyekhez

#### A szort anyag mennyiségeinek beállítása (lásd a „J” ábrát) (PAINTVolume)

- Forgassa el a 4 szabályozókeretet, hogy beállítsa a kívánt szórás anyagmennyiséget:
  - 1/2/3 fokozat: „Fa/lazúrfesték/lakk” alkalmazási terület,
  - 4/5 fokozat: „Fal” alkalmazási terület.

A szort anyag mennyisége	Beszabályozás
Túl sok a szort anyag a szórás felületen:	A szort anyagmennyiséget csökkenteni kell. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Állítsan be eggyel alacsonyabb fokozatot.</li> </ul>
Túl kevés a szort anyag a szórás felületen:	A szort anyagmennyiséget meg kell növelni. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Állítsan be eggyel magasabb fokozatot.</li> </ul>

#### A levegőmennyiség beállítása (lásd a „D” ábrát)

##### (AIRVolume)

- Állítsa be a 25 levegő mennyiség szabályozó elforgatásával a hozzálló alkalmazási esetet, hogy a felhasznált szórásra kerülő anyaghöz beállítsa a megfelelő levegőáramlást és a megfelelő nyomást.

#### A alkalmazási esetek beállítása

híg, folyékony szort anyag

sűrűn folyós szort anyag



Alkalmazási eset  
„Fa/lakk” alkalmazási eset  
„Fa/lazúrfesték”



„Fa/lakk” alkalmazási eset  
„Fal” alkalmazási eset



Egy alkalmazási esetben belül a levegőáramlást és a nyomást fokozatmentesen be lehet állítani.

Túl erős festékköd:

A levegőmennyiséget csökkenteni kell.

- Forgassa el balra a 25 levegő mennyiség szabályozót.

Túl durva a porlasztás:

A levegőmennyiséget meg kell növelni.

- Forgassa el jobbra a 25 levegő mennyiség szabályozót.

#### Munkaszünetek és szállítás (lásd a „K” – „L” ábrát)

A finom szórórendszer szállításának leegyszerűsítésére az alapegység egy 23 tartófogantyúval van ellátva.

A 22 alapegység alsó oldalán görögök vannak elhelyezve. Munka közben az alapegységet a 20 levegőtömlőnél fogva maga után húzhatja.

A munka szünetéiben az 1 szórópisztolyt egy sík munkafelületre lehet helyezni. A szórásra kerülő anyag nem léphet ki.

- Az anyaggal megtöltött szórópisztolyt minden álló helyzetben tegye le egy sík felületre. Egy lefektetett szórópisztolyból szort anyag folyhat ki.

# Karbantartás és szerviz

## Karbantartás és tisztítás

- **Az elektromos kéziszerszámon végzendő bármely munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból.**
- **Minden használat után alaposan tisztítsa meg a finom szórórendszer alkatrészeit, különösen azokat, amelyek közvetlenül érintkezésbe jutnak a festékkel.** Egy szakszerű tisztítás a szórópisztoly kifogástalan működésének elengedhetetlen előfeltétele. Hiányos vagy szakszerűen tisztítás esetén a garancia igényeket nem vesszük figyelembe.

Ha a csatlakozó vezetéket ki kell cserélni, akkor a cserével csak a magát a Bosch céget, vagy egy Bosch elektromos kéziszerszám-műhely ügyfélszolgálatát szabad megbízni, nehogy a biztonságra veszélyes szituáció lépjen fel.

### Tisztítás (lásd az „M” ábrát)

A szórópisztolyt és a szórt anyag tartályt minden felhasználásra kerülő szórt anyagnak megfelelő hígítóval (oldószer vagy víz) tisztítsa.

Sohase tisztítsa a szórópisztoly fúvókafuratait és légvezető furatait hegyes tárgyakkal.

- Kapcsolja ki a **22** alapegységet.
- Távolítsa el a **22** alapegységről és az **1** szórópisztolyról a **20** levegőtömlöt (fordítsa el egy negyed fordulatnyira a **21** bajonettzárat az óramutató járásával ellenkező irányba, majd húzza ki a **21** bajonettzárat a **9/26** csatlakozóból).
- Az alapegységet szükség esetén egy hígítóval benedvesített kendővel tisztítsa meg, majd távolítsa el a **22** alapegységet és a **20** levegőtömlöt a tisztítás közvetlen környezetéből.
- Nyomja meg a szórópisztoly **5** kezelő kapcsolóját, hogy a szórásra kerülő anyag visszafolyasson a tartályba.
- Csavarja le a **7** tartályt és ürítse ki a maradék anyagot az eredeti kiszerelésbe.
- Tölts fel a **7** tartályt a szórópisztoly fúvókafuratait és légvezető furatait hegyes tárgyakkal. Kapcsolja ki a Távolítsa el a alapegységről és a szórópisztolyról a levegőtömlöt (fordítsa el egy negyed fordulatnyira a bajonettzárat az óramutató járásával ellenkező irányba, majd húzza ki a bajonettzárat a /Az alapegységet szükség esetén egy hígítóval lyt félig a hígítóval (oldószer vagy víz) és rögzítse azt ismét az **1** szórópisztolyra.
- Rázza fel többször a szórópisztolyt.
- Csavarja teljesen le a **7** tartályt és ürítse ki teljesen a tartályt egy üres dobozba.
- Szerejje le a **3** hollandianyt, a **2** légszelepet, a felhasznált **10/11/12** fúvókasapkát és a **17** felszállócsövet a **16** tartály tömítéssel.
- Tisztítsa meg egy vödörben hígítóval valamennyi festékvezető alkatrészt a **28** tisztítókefével vagy egy a kereskedelemben kapható öblítőkefével.

Tisztítsa meg az **1** szórópisztoly **19** festékcscatornáját is.

- Ellenőrizze Sie, hogy a **17** felszállócső a **16** tartály tömítéssel mentes-e minden szort anyagtól és nincs-e megrongálódva.
- Szükség esetén tisztítsa meg még egyszer hígítóval a tartály **16** tömítését.
- Tisztítsa meg a **28** tisztítókefével a **18** légtelenítő nyílást.
- Egy hígítóval benedvesített kendővel tisztítsa meg kívülről a tartályt és a szórópisztolyt.
- Szükség esetén tisztítsa meg alaposan hígítóval a **13** betöltő szitát.
- Az összeszerelés előtt valamennyi alkatrészt gondosan szárítsa meg.
- Szerelje fel ismét, fordított sorrendben, a finom szórórendszeret.

### A légszűrő tisztítása (lásd az „N” ábrát)

A **30** légszűrőt alkalmilag meg kell tisztítani. Ha a légszűrő erősen elszennyeződött, ki kell cserélni.

- Nyissa ki a **29** légszűrő fedelét.
- Vegye ki a **30** légszűrőt.
- Enyhe elszennyeződés: Ütögesse ki a **30** légszűrőt, vagy Erős elszennyeződés: Tisztítsa meg folyó víz alatt a **30** légszűrőt, majd hagyja teljesen megszárudni, hogy elkerülje a penésképződést. vagy Cserélje ki a **30** légszűrőt.
- Tegye ismét be a helyére a légszűrőt.
- Zárja le ismét a **29** légszűrő fedelét.

### A használt anyagok hulladékkezelése

A hígítók és a szórt anyag maradékát a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell eltávolítani. Tartsa be a különleges hulladékok kezelésére vonatkozó előírásokat: a gyártó által kiadott előírásokat és a helyi előírásokat.

A környezetkárosító hatású anyagoknak nem szabad a földbe, a talajvízbe, vagy álló vagy folyóvízbe kerülniük. A környezetre káros vegyszereket ne öntse ki a csatornába!

## Az üzemzavarok elhárítása

Probléma	A hiba oka	Elhárítás módja
A szort anyag nem fedi be helyesen a felületet	A szort anyag mennyisége túl alacsony	Forgassa el a <b>4</b> szabályozókereket az <b>5</b> fokozat felé
	A felülettől való távolság túl nagy	Csökkentse a felülettől való távolságot
	Túl kevés a szort anyag a szórásí felületen, túl kevészer szort anyagot a szórásí felületre	Szórjon többször anyagot a szórásí felületre
	A szort anyag túl sűrű	Ismét hígítsa fel a szórásra kerülő anyagot és hajtson végre egy próbaszórást
A szort anyag a felvitel után szétfut	Túl sok szort anyagot vitt fel a felületre	Forgassa el a <b>4</b> szabályozókereket az <b>1</b> fokozat felé
	A felülettől való távolság túl kicsi	Növelje meg a felülettől való távolságot
	A szort anyag túl híg	Adjon hozzá eredeti (nem hígított) szort anyagot
	Túl sokszor szort anyagot ugyanarra a pontra	Távolítsa el a festéket és a második kísérletnél ne szórjon annyiszor festéket ugyanarra a pontra
Túl durva a porlasztás	A szort anyag mennyisége túl magas	Forgassa el a <b>4</b> szabályozókereket az <b>1</b> fokozat felé
	Túl alacsony levegőmennyiség	Forgassa el jobbra a <b>25</b> levegő mennyiség szabályozót
	A <b>10</b> fehér fúvókasapka van felszerelve (túl nagy a fúvóka átmérő)	Szerelje fel a <b>11</b> szürke fúvókasapkát vagy a <b>12</b> fekete fúvókasapkát
	A <b>15</b> fúvókatú elszennyeződött	Tisztítsa meg a fúvókatút
	A szort anyag túl sűrű	Ismét hígítsa fel a szórásra kerülő anyagot és hajtson végre egy próbaszórást
Túl erős festékköd	A <b>30</b> légszűrő erősen elszennyeződött	A légszűrő kicserélése
	Túl sok szort anyagot vitt fel a felületre	Forgassa el a <b>4</b> szabályozókereket az <b>1</b> fokozat felé
	Túl nagy a levegőmennyiség	Forgassa el balra a <b>25</b> levegő mennyiség szabályozót
A szórósugár pulzál	A felülettől való távolság túl nagy	Csökkentse a felülettől való távolságot
	Túl kevés a szort anyag a tartályban	Töltsön utána szort anyagot
	A <b>17</b> felszálló cső <b>18</b> légtelenítő nyílása eldugult	Tisztítsa ki a felszállócsövet és a légtelenítő nyílást
	A <b>17</b> felszállócső kilazult	Nyomja be szorosan a felszállócsövet
A szort anyag a fúvókánál kicsöpög	A <b>10/11/12</b> fúvókasapka túl lazán van rögzítve	Húzza meg szorosra a <b>10/11/12</b> fúvókasapkát
	A <b>30</b> légszűrő erősen elszennyeződött	A légszűrő kicserélése
	A szort anyag túl sűrű	Ismét hígítsa fel a szórásra kerülő anyagot és hajtson végre egy próbaszórást
A szort anyag a fúvókánál kicsöpög	A szort anyag lerakódott a fúvókára, a <b>15</b> fúvókatűre és a <b>2</b> légszelepre	Tisztítsa meg a fúvókát, a fúvókatút és a légszelepet
	A fúvóka meglazult	Húzza meg szorosra a <b>10/11/12</b> fúvókasapkát

Probléma	A hiba oka	Elhárítás módja
Nem lép ki szórt anyag a fúvókából	Az alapegység ki van kapcsolva	Nyomja meg a <b>25</b> be-/kikapcsoló gombot
	Nem épül fel a nyomás a <b>7</b> tartályban	Forgassa el a <b>7</b> tartályt a zárási jel felé, amíg a <b>6</b> lezárógyűrű jól hallhatóan bepattan a helyére
	<b>A 17</b> felszállócső kilazult	Nyomja be szorosan a felszállócsövet
	<b>A 15</b> fúvókatű eltömödött	Tisztítsa meg a fúvókatűt
	<b>A 17</b> felszállócső eldugult	Tisztítsa meg a felszállócsövet
	<b>A 17</b> felszálló cső <b>18</b> légtelenítő nyílása eldugult	Tisztítsa ki a felszállócsövet és a légtelenítő nyílást
	<b>A 16</b> tartály tömítés hiányzik vagy megrongálódott	Tolja bele az (új) tartály tömítést a felszállócső-vön keresztül a horonyba
	A szórt anyag túl sűrű	Ismét hígítsa fel a szórásra kerülő anyagot és hajtson végre egy próbaszórást
	A szórásra kerülő anyag elszennyeződött (festékcsomók)	Teljesen ürítse ki, majd tisztítsa meg a szórópisztolyt; a szórásra kerülő anyagot csak egy betöltő szíján keresztül töltse be

## Vevőszolgálat és használati tanácsadás

Ha kérdései vannak, vagy pótalkatrészeket akar megrendelni, okvetlenül adjon meg a finom szóróberendezés típusáblóján található 10-jegyű rendelési számot.

A Vevőszolgálat választ ad a termékének javításával és karbantartásával, valamint a pótalkatrészekkel kapcsolatos kérdéseire. A tartalekalkatrészekkel kapcsolatos robbantott ábrák és egyéb információk a címen találhatók:

**www.bosch-pt.com**

A Bosch Használati Tanácsadó Team szívesen segít, ha termékeinkkel és azok tartozékaival kapcsolatos kérdései vannak.

## Magyarország

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Győmrői út 120.

A [www.bosch-pt.hu](http://www.bosch-pt.hu) oldalon online megrendelheti készülékének javítását.

Tel.: (061) 431-3835

Fax: (061) 431-3888

## Eltávolítás

A szórópisztolyt, az elektromos egységet, a tartozékokat és csomagolóanyagokat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.

Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a háztartási szemetbe!

## Csak az EU-tagországok számára:



A használt villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU sz. Európai Irányelvnek és ennek a megfelelő országok jogharmonizációjának megfelelően a már használhatatlan elektromos

kéziszerszámokat külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontból megfelelő újra felhasználásra le kell adni.

**A változtatások jogá fenntartva.**

# Русский



Сертификат о соответствии  
No. RU C-DE.ME77.B.01092  
Срок действия сертификата о соответствии  
по 20.01.2019

ООО "Центр по сертификации стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции"  
141400 Химки Московской области,  
ул. Ленинградская, 29

Сертификаты о соответствии хранятся по адресу:  
ООО «Роберт Баш»  
ул. Акад. Королева, 13 стр. 5  
Россия, 129515, Москва

Дата изготовления указана на последней странице обложки Руководства.

Контактная информация относительно импортера содержится на упаковке.

## Срок службы изделия

Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки (дату изготовления см. на этикетке).

## Перечень критических отказов и ошибочные действия персонала или пользователя

- не использовать с поврежденной рукояткой или поврежденным защитным кожухом
- не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия
- не использовать с перебитым или оголенным электрическим кабелем
- не использовать на открытом пространстве во время дождя (в распыляемой воде)
- не включать при попадании воды в корпус
- не использовать при сильном искрении
- не использовать при появлении сильной вибрации

## Критерии предельных состояний

- перетёрт или повреждён электрический кабель
- поврежден корпус изделия

## Тип и периодичность технического обслуживания

Рекомендуется очистить инструмент от пыли после каждого его использования.

## Хранение

- необходимо хранить в сухом месте
- необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
- при хранении необходимо избегать резкого перепада температур
- хранение без упаковки не допускается
- подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 1)

## Транспортировка

- категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке
- при разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки
- подробные требования к условиям транспортировки смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 5)

## Указания по безопасности

### Общие указания по технике безопасности для электроинструментов

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочтите все указания и инструкции по технике

**безопасности.** Несоблюдение указаний и инструкций по технике безопасности может стать причиной поражения электрическим током, пожара и тяжелых травм.

#### **Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования.**

Использованное в настоящих инструкциях и указаниях появление «электроинструмент» распространяется на электроинструмент с питанием от сети (с сетевым шнуром) и на аккумуляторный электроинструмент (без сетевого шнура).

#### **Безопасность рабочего места**

- **Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещенным.** Беспорядок или неосвещенные участки рабочего места могут привести к несчастным случаям.
- **Не работайте с этим электроинструментом во взрывоопасном помещении, в котором находятся горючие жидкости, воспламеняющиеся газы или пыль.** Электроинструменты искрят, что может привести к воспламенению пыли или паров.
- **Во время работы с электроинструментом не допускайте близко к Вашему рабочему месту детей и посторонних лиц.** Отвлекшись, Вы можете потерять контроль над электроинструментом.

#### **Электробезопасность**

- **Штепсельная вилка электроинструмента должна подходить к штепсельной розетке. Ни в коем случае не изменяйте штепсельную вилку. Не применяйте переходные штекеры для электроинструментов с защитным заземлением.** Неизмененные штепсельные вилки и подходящие штепсельные розетки снижают риск поражения электротоком.
- **Предотвращайте телесный контакт с заземленными поверхностями, как то: с трубами, элементами отопления, кухонными плитами и холодильниками.** При заземлении Вашего тела повышается риск поражения электротоком.
- **Защищайте электроинструмент от дождя и сырости.** Проникновение воды в электроинструмент повышает риск поражения электротоком.

- ▶ Не разрешается использовать шнур не по назначению, например, для транспортировки или подвески электроинструмента, или для вытягивания вилки из штепсельной розетки. Защищайте шнур от воздействия высоких температур, масла, острых кромок или подвижных частей электроинструмента. Поврежденный или спутанный шнур повышает риск поражения электротоком.
- ▶ При работе с электроинструментом под открытым небом примените пригодные для этого кабели-удлинители. Применение пригодного для работы под открытым небом кабеля-удлинителя снижает риск поражения электротоком.
- ▶ Если невозможно избежать применения электроинструмента в сыром помещении, подключайте электроинструмент через устройство защитного отключения. Применение устройства защитного отключения снижает риск электрического поражения.

#### **Безопасность людей**

- ▶ Будьте внимательными, следите за тем, что Вы делаете, и продуманно начинайте работу с электроинструментом. Не пользуйтесь электроинструментом в усталом состоянии или если Вы находитесь в состоянии наркотического или алкогольного опьянения или под воздействием лекарств. Один момент невнимательности при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
- ▶ Применяйте средства индивидуальной защиты и всегда защитные очки. Использование средств индивидуальной защиты, как то: защитной маски, обуви на нескользящей подошве, защитного шлема или средств защиты органов слуха, – в зависимости от вида работы с электроинструментом снижает риск получения травм.
- ▶ Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента. Перед подключением электроинструмента к электропитанию и/или к аккумулятору убедитесь в выключенном состоянии электроинструмента. Удержание пальца на выключателе при транспортировке электроинструмента и подключение к сети питания включенного электроинструмента чревато несчастными случаями.
- ▶ Убирайте установочный инструмент или гаечные ключи до включения электроинструмента. Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.
- ▶ Не принимайте неестественное положение корпуса тела. Всегда занимайте устойчивое положение и храните равновесие. Благодаря этому Вы можете лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях.
- ▶ Носите подходящую рабочую одежду. Не носите широкую одежду и украшения. Держите волосы, одежду и рукавицы вдали от движущихся частей. Широкая одежда, украшения или длинные волосы могут быть затянуты вращающимися частями.

- ▶ При наличии возможности установки пылеотсасывающих и пылесборных устройств проверяйте их присоединение и правильное использование. Применение пылеотсоса может снизить опасность, созданную пылью.

#### **Применение электроинструмента и обращение с ним**

- ▶ Не перегружайте электроинструмент. Используйте для Вашей работы предназначенный для этого электроинструмент. С подходящим электроинструментом Вы работаете лучше и надежнее в указанном диапазоне мощности.
- ▶ Не работайте с электроинструментом при неисправном выключателе. Электроинструмент, который не поддается включению или выключению, опасен и должен быть отремонтирован.
- ▶ До начала наладки электроинструмента, перед заменой принадлежностей и прекращением работы отключайте штепсельную вилку от розетки сети и/или выньте аккумулятор. Эта мера предосторожности предотвращает непреднамеренное включение электроинструмента.
- ▶ Храните электроинструменты в недоступном для детей месте. Не разрешайте пользоваться электроинструментом лицам, которые не знакомы с ним или не читали настоящих инструкций. Электроинструменты опасны в руках неопытных лиц.
- ▶ Тщательно ухаживайте за электроинструментом. Проверяйте безупречную функцию и ход движущихся частей электроинструмента, отсутствие поломок или повреждений, отрицательно влияющих на функцию электроинструмента. Поврежденные части должны быть отремонтированы до использования электроинструмента. Плохое обслуживание электроинструментов является причиной большого числа несчастных случаев.
- ▶ Держите режущий инструмент в заточенном и чистом состоянии. Заботливо ухоженные режущие инструменты с острыми режущими кромками реже заклиниваются и их легче вести.
- ▶ Применяйте электроинструмент, принадлежащности, рабочие инструменты и т. п. в соответствии с настоящими инструкциями. Учитывайте при этом рабочие условия и выполняемую работу. Использование электроинструментов для непредусмотренных работ может привести к опасным ситуациям.

#### **Сервис**

- ▶ Ремонт Вашего электроинструмента поручайте только квалифицированному персоналу и только с применением оригинальных запасных частей. Этим обеспечивается безопасность электроинструмента.


## Указания по безопасности для систем тонкого распыления

- ▶ Содержите Ваш рабочий участок в чистоте и хорошо освещенным. Убирайте емкости для краски или растворителя, ветошь и все горючие материалы. Возможная опасность самовоспламенения. Постоянно держите в готовности работоспособные огнетушители и устройства пожаротушения.
- ▶ Обеспечивайте хорошую вентиляцию на участке распыления и достаточную подачу свежего воздуха во всем помещении. Испарения горючих растворителей создают взрывоопасную атмосферу.
- ▶ Не разбрызгивайте вещества с точкой воспламенения ниже 55 °C. Используйте вещества на основе воды, трудноплавучих углеводородов и т.п. Легколетучие испаряющиеся растворители создают взрывоопасную среду.
- ▶ Не распыляйте в пределах источников воспламенения, как то, статических электрических, открытого пламени, инициирующего пламени, горячих предметов, двигателей, сигарет и искр от сочленения и расщепления электрокабелей или задействования выключателей. Такие источники искр могут привести к воспламенению атмосферы.
- ▶ Не распыляйте материалы, опасность которых неизвестна. Незнакомые материалы могут создать опасные условия.
- ▶ Применяйте дополнительные, индивидуальные, защитные средства, как то, соответствующие защитные перчатки и защитные или дыхательные фильтр-маски при распылении химических веществ и работе с ними. Применение защитных средств для соответствующих условий снижает возможность воздействия опасных веществ.



- ▶ Учитывайте возможные опасности, исходящие от распыляемого вещества. Учитывайте маркировку на емкостях или информации изготовителя распыляемого вещества, включая требование применения индивидуальных защитных средств. Выполняйте указания изготовителя, чтобы снизить риск получения травм, вызванных пожаром, ядами, канцерогенами и т. п.
- ▶ Держите вилку шнура сети и кнопку выключателя пистолета-распылителя в чистоте от краски и других жидкостей. Не держите шнур для поддержки на штепсельном соединении. Упущения при соблюдении могут повлечь за собой электрическое поражение.
- ▶ Смотрите за детьми. Дети не должны играть с системой тонкого распыления.

## Символы



Наклейка по использованию пульверизатора находится на базовом узле. Правильная интерпретация символов поможет Вам правильнее и надежнее работать с пульверизатором.

### Символы и их значение

#### ALLPaint



Пульверизатор пригоден для использования как с глазурями и лаками, так и с настенными красками.

**Область применения «древесина/глазурь»:**  
Разбрзывание глазурей, грунтовок и трафаретных растворов

**Область применения «древесина/лак»:**  
Разбрзывание водорастворимых эмалевых красок с содержанием растворителей, прозрачных лаков и масел

**Область применения «стена»:**  
Разбрзывание дисперсионных и латексных красок

#### Подробное описание

См. «Применение по назначению», стр. 176.



Шаг 1:  
Выбор правильного колпачка

Для случая применения «древесина/глазурь» используйте серый колпачок **11**

Для области применения «древесина/лак» используйте черный колпачок **12**

Для области применения «стена» используйте белый колпачок **10**

См. «Смена колпачка», стр. 177.



**1-3**

**1-3**

**4-5**

См. «Настройка количества распыляемого материала», стр. 179.

Шаг 2:  
Настройка количества разбрзываемого вещества

Для области применения «древесина/глазурь» поставьте колесико **4** на 1, 2 или 3

Для области применения «древесина/лак» поставьте колесико **4** на 1, 2 или 3

Для области применения «стена» поставьте колесико **4** на 4 или 5



См. «Настройка расхода воздуха», стр. 179.

Шаг 3:  
Настройка потока воздуха

Область применения «древесина/глазурь» настраивается на регуляторе потока воздуха **25**

Область применения «древесина/лак» настраивается на регуляторе воздуха **25**

Область применения «стена» настраивается на регуляторе воздуха **25**

## Описание продукта и услуг



**Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности.** Упущения в отношении указаний и инструкций по технике безопасности могут стать причиной поражения электрическим током, пожара и тяжелых травм.

Пожалуйста, откройте раскладную страницу с иллюстрациями электроинструмента и оставляйте ее открытой, пока Вы изучаете руководство по эксплуатации.

### Применение по назначению

Электроинструмент предназначен только для разбрызгивания дисперсионных и латексных красок, водорастворимых эмалевых красок с содержанием растворителей, глазурей, грунтовок, прозрачных лаков, травильных растворов и масел (**ALLPaint**).

Электроинструмент не пригоден для работы со щелочными растворами, кислотосодержащими материалами для нанесения покрытия и фасадными красками.

### Изображенные составные части

Нумерация составных частей выполнена по изображению на странице с иллюстрациями.

- 1 Пистолет-распылитель**
- 2 Воздушный колпачок**
- 3 Накидная гайка**
- 4 Установочное колесико распыляемого количества краски**
- 5 Спусковой рычаг**
- 6 Стопорное кольцо**
- 7 Емкость для распыляемой краски**
- 8 Запасная емкость для распыляемого материала**
- 9 Шланговый штуцер (пистолет-распылитель)**
- 10 Колпачок (белый: для области применения «стена»)**
- 11 Колпачок (серый: для области применения «древесина/глазурь»)**
- 12 Колпачок (черный: для области применения «древесина/лак»)**
- 13 Сетчатый наливной фильтр**
- 14 Ведро для переливания\***
- 15 Игла распылителя**
- 16 Уплотнительная прокладка емкости**
- 17 Сифонная трубка**
- 18 Вентиляционное отверстие**
- 19 Канал для краски**
- 20 Воздушный шланг**
- 21 Байонетный затвор**
- 22 Базовый узел**
- 23 Ручка для переноса**
- 24 Удерживающий зажим**
- 25 Кнопка включения/включения с регулятором потока воздуха**
- 26 Присоединение шланга (базовый блок)**

**27 Отсек для принадлежностей**

**28 Щетка для чистки**

**29 Крышка воздушного фильтра**

**30 Воздушный фильтр**

\*Изображенные или описанные принадлежности не входят в стандартный объем поставки. Полный ассортимент принадлежностей Вы найдете в нашей программе принадлежностей.

### Технические данные

Пульверизатор	PFS 5000E	
Товарный №	3 603 B07 2..	
Ном. потребляемая мощность	Вт	1200
Производительность	мл/мин.	500
Затраты времени на покраску 3 м <sup>2</sup>	мин	1
Объем емкости для краски	мл	1000
Длина воздушного шланга	м	4
Вес согласно EPTA-Procedure 01/2003	кг	5,2

Класс защиты

/II

Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При других значениях напряжения, а также в специфическом для страны исполнении инструмента возможны иные параметры.

### Данные по шуму и вибрации

Измеренные значения уровня шума получены в соответствии с EN 60745 и EN 50580.

А-звешенный уровень шума от электроинструмента составляет обычно: уровень звукового давления 82 дБ(А); уровень звуковой мощности 93 дБ(А). Недостоверность K=3 дБ.

### Применяйте средства защиты органов слуха!

Суммарная вибрация  $a_h$  (векторная сумма трех направлений) и погрешность K определены в соответствии с EN 60745:  $a_h < 2,5 \text{ м/с}^2$ ,  $K = 1,5 \text{ м/с}^2$ .

Указанный в этих инструкциях уровень вибрации определен в соответствии со стандартизованной методикой измерений, прописанной в EN 60745, и может использоваться для сравнения электроинструментов. Он пригоден также для предварительной оценки вибрационной нагрузки.

Уровень вибрации указан для основных видов работы с электроинструментом. Однако если электроинструмент будет использован для выполнения других работ, с различными принадлежностями, с применением сменных рабочих инструментов, не предусмотренных изготовителем, или техническое обслуживание не будет отвечать предписаниям, то уровень вибрации может быть иным. Это может значительно повысить вибрационную нагрузку в течение всей продолжительности работы.

Для точной оценки вибрационной нагрузки в течение определенного временного интервала нужно учитывать также и время, когда инструмент выключен или, хотя и включен, но не находится в работе. Это может значительно сократить нагрузку от вибрации в расчете на полное рабочее время.

Предусмотрите дополнительные меры безопасности для защиты оператора от воздействия вибрации, например: техническое обслуживание электроинструмента и рабочих инструментов, меры по поддержанию рук в тепле, организация технологических процессов.

## Заявление о соответствии

Мы заявляем под нашу единоличную ответственность, что описанный в разделе «Технические данные» продукт отвечает следующим нормам и нормативным документам: EN 60745 и EN 50580 в соответствии с положениями Директив 2011/65/EU, 2006/42/EC, 2004/108/EC.

Техническая документация (2006/42/EC):

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker                    Helmut Heinzemann  
Executive Vice President      Head of Product Certification  
Engineering                    PT/ETM9

*Ppa.*  i.V. 

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen  
Leinfelden, 28.02.2014

## Сборка

- ▶ Перед любыми манипуляциями с электроинструментом вытаскивайте штепсель из розетки.
- ▶ Удостоверьтесь, что пистолет-растворитель и базовый узел собраны полностью и со всеми уплотнениями. Только в таком случае обеспечена функциональность и безопасность пульверизатора.

## Присоединение воздушного шланга (см. рис. A1 – A3)

- Откройте фиксатор **24** и полностью раскрутите воздушный шланг **20** с базового узла **22**.

Присоединение базового блока:

- Прочно вставьте байонетный затвор **21** шланга для подачи воздуха в соответствии со стрелками в пазы патрубка **26** на базовом узле.
- Поверните байонетный затвор на четверть оборота по часовой стрелке.

Присоединение к пистолету-распылителю:

- Прочно вставьте второй байонетный затвор **21** шланга для подачи воздуха в соответствии со стрелками в пазы патрубка **9** на пистолете-распылителе.
- Поверните байонетный затвор на четверть оборота по часовой стрелке.

**Указание:** Перед тем, как заливать разбрзгиваемое вещество, отсоедините воздушный шланг **20** (поворот байонетного затвора **21** на четверть оборота против часовой стрелки; извлеките байонетный затвор **21** из патрубка **9**).

## Смена колпачка (см. рис. B1 – B2)

Пульверизатор поставляется с тремя колпачками:

	Колпачок 10	Колпачок 11	Колпачок 12
<b>Цвет</b>	белый	серого цвета	черного цвета
<b>Состояние при поставке</b>	смонтирован	в отсеке для принадлежностей <b>27</b> под фиксатором <b>24</b>	
<b>Область применения</b>	«Стена»	«древесина/глазурь»	«древесина/лак»

**Указание:** Перед выбором колпачка проверьте разбрзгиваемый материал, размешав его. Для разбрзгивания жидкотекущего материала (напр., краски для древесины) лучше использовать серый колпачок **11** или черный колпачок **12**, для разбрзгивания густого материала (напр., краски для стен) лучше использовать белый колпачок **10**.

- Чтобы поменять колпачок, открутите накидную гайку **3**.
- Снимите воздушный колпачок **2**.
- Открутите установленный колпачок.
- Откройте фиксатор **24** и возмите нужный колпачок в отсеке для принадлежностей **27**.
- Накрутите нужный колпачок на резьбу пистолета-распылителя.
- Наденьте воздушный колпачок **2** на колпачок и туго защемите накидной гайкой **3**.

## Работа с инструментом

- ▶ Перед любыми манипуляциями с электроинструментом вытаскивайте штепсель из розетки.

## Подготовка к эксплуатации

- ▶ Не допускается выполнять работы по окраске распылением рядом с водными резервуарами или на соседних площадях непосредственно в водосборном бассейне.

При приобретении красок, лаков и распыляемых средств обращайте внимание на их экологичность.

## Подготовка поверхности для нанесения краски

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной.

- Гладким поверхностям придайте шероховатость и затем очистите их от шлифовальной пыли.

Во время работы возможно загрязнение не закрытых поверхностей образующимся при разбрзгивании туманом. Поэтому тщательно подготавливайте окружение окрашиваемой поверхности:

- накройте или заклейте пол, предметы интерьера, двери, окна, дверные коробки, оконные рамы и т. п.

## Подготовка разбрзгиваемого вещества

- Хорошо перемешайте краску.
- При необходимости разбавьте разбрзгиваемый материал.

Распыляемый материал	Рекомендуемое разбавление
Средства для защиты древесины, масла, глазури, средства для пропитки, грунтовки для защиты от ржавчины	0 %
Разбавляемые растворителем или водой эмалевые краски, грунтовки, лаки для нагревательных приборов, толстослойные глазури	0 – 5 %
Дисперсионные краски, латексные краски	0 – 5 %

- **При разжижении обращайте внимание на сочетание распыляемого материала с растворителем.** При применении неправильного растворителя возможно возникновение комков, которые засоряют пистолет-распылитель.
- **При разбавлении разбрызгиваемого вещества следите за тем, чтобы точка воспламенения смеси после разбавления превышала 55 °C.** При разбавлении, напр., содержащих растворители лаков, точка воспламенения снижается.

### Заливка распыляемого материала (см. рис. C1 – C2)

**Указание:** Перед тем, как заливать разбрызгиваемое вещество, отсоедините воздушный шланг **20** (поворот байонетного затвора **21** на четверть оборота против часовой стрелки; извлеките байонетный затвор **21** из патрубка **9**).

- При использовании больших емкостей перелейте разбрызгиваемый материал при необходимости в небольшое ведро для переливания **14** (напр., краску для стен 10 л в пустое ведро емкостью 2,5 или 5,0 л).
- Одной рукой крепко держите пистолет-распылитель, другой рукой поверните емкость **7** в направлении символа "открыть". 
- Снимите пистолет-распылитель с емкости **7**.
- Если Вы работаете с уже начатым разбрызгиваемым материалом, обязательно вставляйте очищенный сетчатый наливной фильтр **13** на емкость **7**, чтобы при наливании задерживать возможные комки краски.
- Залейте разбрызгиваемое вещество **Максимум до отметки 1000** в емкость **7**.
- Установите пистолет-распылитель на емкость **7**. Поверните емкость **7** в направлении символа "закрыть", чтобы стопорное кольцо **6** отчетливо вошло в зацепление.
- Выполните пробное распыление на тестовой поверхности. (см. «Распыление», стр. 178)

При получении оптимального рисунка распыления Вы можете начать с распылением.

или

При неудовлетворительном результате распыления или если краска не выходит, выполнить операции согласно «Устранение неисправностей», описанные на стр. 181.

### Включение

- **Примите во внимание напряжение в сети!** Напряжение источника питания должно соответствовать данным на заводской табличке электроинструмента.
- **Следите за тем, чтобы базовый узел не засасывал пыль и загрязнения во время работы.**
- **Осторожно, на базовый узел не должны попадать брызги.**
- **Если во время разбрызгивания жидкость выходит, кроме предусмотренной форсунки, также и из других мест, прекратите разбрызгивать и приведите пистолет-распылитель в должное состояние.** Существует опасность поражения электрическим током.
- **Не направляйте струю краски на себя, других лиц и животных.**

### Включение (см. рис. D)

В целях экономии энергии включайте пульверизатор, только когда Вы работаете с ним.

- Проверьте, правильный ли колпачок установлен (см. «Смена колпачка», стр. 177).
- Вставьте вилку шнура сети в штепсельную розетку.
- Возьмите пистолет-распылитель в руку и направьте его на обрабатываемую поверхность.
- Для включения нажмите на выключатель **25**.
- Для регулирования потока воздуха установите выключатель **25** на нужную область применения (см. также «Настройка расхода воздуха», стр. 179).
- Нажмите на спусковой рычаг **5** пистолета-распылителя.

**Указание:** При включенном базовом узле из сопла постоянно выходит воздух.

### Выключение

- Отпустите переключатель **5** и нажмите для выключения на выключатель **25**.
- Выньте вилку шнура сети из штепсельной розетки.

### Указания по применению

#### Распыление (см. рис. E – H)

**Указание:** При использовании электроинструмента под открытым небом учитывайте направление ветра.

- Сначала выполните пробное распыление и настройте рисунок распыления и подачу распыляемого материала. (Значения настройки приведены в следующих разделах.)
  - Обязательно держите пистолет-распылитель под прямым углом к обрабатываемой поверхности на одинаковоом расстоянии около 20 – 25 см.
  - Процесс распыления начинайте за пределами обрабатываемой поверхности.
  - Перемещайте пистолет-распылитель в зависимости от рисунка распыления равномерно влево-вправо или вверх-вниз.
- Для равномерного качества поверхности наносите краску внахлест с заходом на 4 – 5 см.

- При разбрызгивании на лежащие предметы или над головой держите пистолет-распылитель слегка под наклоном и отходите назад от обрабатываемой поверхности.

#### **Опасность спотыкания! Следите за возможными препятствиями в помещении.**

- Не прерывайте распыление в пределах обрабатываемой площиади.

Для гомогенного качества поверхности пистолет-распылитель нужно вести равномерно.

Неравномерное расстояние и угол распыления ведут к сильному образованию тумана и в результате к неравномерной поверхности.

- Процесс распыления заканчивайте за пределами обрабатываемой поверхности.

Никогда не разбрызгивайте до последней капли разбрызгиваемого материала в емкости. Если сифонная трубка не полностью утоплена в разбрызгиваемый материал, струя прерывается и покраска поверхности приобретает неравномерный характер.

Если разбрызгиваемый материал собрался на воздушном колпачке **2** или на колпачке, прочистите их входящей в объем поставки щеткой для чистки **28**.

#### **Настройка рисунка распыления (см. рис. I)**

- **Никогда не приводите в действие спусковой рычаг **5** во время настройки воздушного колпачка **2**.**

- Поверните воздушный колпачок **2** в желаемое положение.

Воздушный колпачок	Струя краски	Применение
		Вертикальная плоская струя для горизонтального направления работы
		Горизонтальная плоская струя для вертикального направления работы
		Круглая струя для углов, кромок и труднодоступных мест


#### **Настройка количества распыляемого материала (см. рис. J)**

##### **(PAINTVolume)**


- Поверните колесико **4**, чтобы настроить нужное количество разбрызгиваемого материала:
  - ступень **1/2/3**: область применения «древесина/глазурь/лак»;
  - ступень **4/5**: область применения «стена».

#### **K-во распыляемого материала**

Слишком много материала на обработанной площиади:



Слишком мало материала на обработанной площиади:



#### **Настройка**

Уменьшить количество распыляемого материала.

- Уменьшите ступень на одну единицу.

Увеличить количество распыляемого материала.

- Увеличьте ступень на одну единицу.

#### **Настройка расхода воздуха (см. рис. D)**


##### **(AIRVolume)**

- Поворотом регулятора потока воздуха **25** установите соответствующую область применения, чтобы настроить правильное количество воздуха и давление для используемого разбрызгиваемого материала.

#### **Настройка области применения**

жидкотекущий разбрызгиваемый материал

густой разбрызгиваемый материал



Область применения  
«древесина/глазурь»



Область при-  
менения  
«древеси-  
на/лак»



Область при-  
менения  
«стена»

В пределах области применения поток воздуха и давление можно регулировать плавно.

Сильный туман краски:

Уменьшить расход воздуха.

- Поверните регулятор потока воздуха **25** влево.

Грубое распыление:

Увеличить расход воздуха.

- Поверните регулятор потока воздуха **25** вправо.

## Перерывы в работе и транспортировка (см. рис. K-L)

Для легкой переноски пульверизатора на базовом узле предусмотрена ручка для переноски **23**.

Снизу базового узла **22** предусмотрены ролики. Во время работы базовый узел можно тянуть за собой за воздушный шланг **20**.

Во время перерыва в работе пистолет-распылитель **1** можно поставить на ровную рабочую поверхность. Так из него не будет вытекать разбрзгиваемый материал.

► **Всегда ставьте заполненный разбрзгиваемым веществом пистолет-распылитель ровно и ставьте его на ровную поверхность.** Из лежащего пистолета-распылителя может вытекать разбрзгиваемое вещество.

## Техобслуживание и сервис

### Техобслуживание и очистка

- Перед любыми манипуляциями с электроинструментом вытаскивайте штепсель из розетки.
- Каждый раз после работы с пульверизатором тщательно очищайте все его детали и в особенности детали, соприкасающиеся с краской. Должная очистка является предпосылкой для безупречной и безопасной работы пистолета-распылителя. Если очистка не производится или производится неправильно, гарантия утрачивается.

Если требуется поменять шнур, обращайтесь на фирму Bosch или в авторизованную сервисную мастерскую для электроинструментов Bosch.

### Очистка (см. рис. M)

Очищайте пистолет-распылитель и стакан для краски всегда с соответствующим разжижителем (растворитель или вода) для использованного материала.

Никогда не пропиччьте форсунки и вентиляционные отверстия острыми предметами.

- Выключите базовый узел **22**.
- Снимите с базового узла **22** и с пистолета-распылителя **1** шланг для подачи воздуха **20** (поверните байонетный затвор **21** на четверть оборота против часовой стрелки; извлеките байонетный затвор **21** из патрубка **9/26**).
- При необходимости очистите базовый узел тряпкой, смоченной в разбавителе, и после этого уберите базовый узел **22** и шланг для подачи воздуха **20** из зоны очистки.
- Нажмите на переключатель **5** пистолета-распылителя, чтобы в емкость мог стечь разбрзгиваемый материал.
- Открутите емкость **7** и слейте остаток разбрзгиваемого материала назад к оригинальному разбрзгиваемому материалу.
- Заполните емкость **7** на половину разбавителем ( растворителем или водой) и опять закрепите ее на пистолете-распылителе **1**.
- Встряхните несколько раз пистолет-распылитель.
- Открутите емкость **7** и слейте все содержимое емкости в пустую банку.

- Снимите накидную гайку **3**, воздушный колпачок **2**, используемый колпачок **10/11/12** и сифонную трубку **17** вместе с уплотнением **16**.
- Очистите в ведре с разбавителем все детали, по которым проходит краска, щеткой для чистки **28** или обычным ершиком.
- Очистите также канал для краски **19** пистолета-распылителя **1**.
- Проверьте, нет ли краски и повреждений в сифонной трубке **17** и на уплотнительной прокладке емкости **16**. При необходимости еще раз прочистите уплотнение **16** разбавителем.
- Очистите вентиляционное отверстие **18** щеткой для чистки **28**.
- Очистить стакан и пистолет-распылитель снаружи салфеткой, увлажненной растворителем.
- При необходимости основательно очистите сетчатый фильтр **13** разбавителем.
- Перед сборкой дайте всем частям как следует просохнуть.
- Опять соберите пульверизатор в обратной последовательности.

### Очистка воздушного фильтра (см. рис. N)

Воздушный фильтр **30** нужно время от времени прочищать. При сильном загрязнении воздушного фильтра его нужно заменить.

- Откройте крышку воздушного фильтра **29**.
- Извлеките воздушный фильтр **30**.
- Легкое загрязнение:  
выбейте воздушный фильтр **30**.  
или
- Сильное загрязнение:  
Очистите воздушный фильтр **30** под проточной водой и после этого хорошо просушите его во избежание образования плесени.  
или
- Поменяйте воздушный фильтр **30**.
- Опять установите воздушный фильтр.
- Опять закройте крышку воздушного фильтра **29**.

### Утилизация материала

Разжижитель и остатки распыляемого материала должны быть экологично утилизированы. Учитывайте указания изготовителя и местные предписания по утилизации специальных отходов.

Вредные для окружающей среды реагенты не должны попадать в грунтовые воды или в водоемы. Не выливайте вредные для окружающей среды реагенты в канализацию!

## Устранение неисправностей

Проблема	Причина	Устранение
Краска плохо покрывает поверхность	Недостаточное количество краски	Поверните колесико <b>4 на 5</b>
	Большое расстояние к обрабатываемой площади	Уменьшить расстояние распыления
	Мало краски на площиади, недостаточное число ходов распыления	Увеличить число ходов распыления
Расплывание краски после нанесения	Вязкая краска	Еще раз разбавьте краску и произведите пробное распыление
	Слишком много краски нанесено	Поверните колесико <b>4 на 1</b>
	Слишком маленькое расстояние до обрабатываемой площиади	Увеличить расстояние распыления
	Жидкая краска	Добавьте оригинальной краски
Слишком грубое распыление	Слишком часто покрывали одно и тоже место краской	Снять краску и при второй попытке реже распылять на одном и том же месте
	Большое количество краски	Поверните колесико <b>4 на 1</b>
	Малый поток воздуха	Поверните регулятор воздуха <b>25</b> вправо
	Установлен белый колпачок <b>10</b> (слишком большой диаметр форсунки)	Установите серый колпачок <b>11</b> или черный колпачок <b>12</b>
	Загрязнилась игла распылителя <b>15</b>	Прочистите иглу распылителя
Сильный красочный туман	Вязкая краска	Еще раз разбавьте краску и произведите пробное распыление
	Сильно загрязнен воздушный фильтр <b>30</b>	Поменяйте воздушный фильтр
	Слишком много краски нанесено	Поверните колесико <b>4 на 1</b>
Пульсация струи краски	Слишком большой поток воздуха	Поверните регулятор воздуха <b>25</b> влево
	Большое расстояние к обрабатываемой площиади	Уменьшить расстояние распыления
	Мало краски в емкости	Залейте краску
	Забилось вентиляционное отверстие <b>18</b> на сифонной трубке <b>17</b>	Очистите сифонную трубку и вентиляционное отверстие
Из сопла капает краска после выключения	Крепление сифонной трубки <b>17</b> разболталось	Закрепите сифонную трубку
	Колпачок <b>10/11/12</b> сидит непрочно	Подтяните колпачок <b>10/11/12</b>
	Сильно загрязнен воздушный фильтр <b>30</b>	Поменяйте воздушный фильтр
	Вязкая краска	Еще раз разбавьте краску и произведите пробное распыление
	Отложения разбрьзгиваемого материала на форсунке, игле распылителя <b>15</b> и на воздушном колпачке <b>2</b>	Очистите форсунку, иглу распылителя и воздушный колпачок
	Крепление сопла разболталось	Подтяните колпачок <b>10/11/12</b>

Проблема	Причина	Устранение
Краска не выходит из сопла	Базовый узел выключен Нет напора в емкости 7	Нажмите на выключатель <b>25</b> Поверните емкость <b>7</b> в направлении символа "закрыть", чтобы стопорное кольцо <b>6</b> отчетливо вошло в зацепление
	Крепление сифонной трубы <b>17</b> разболталось	Закрепите сифонную трубку
	Забилась игла распылителя <b>15</b>	Прочистите иглу распылителя
	Сифонная трубка <b>17</b> засорилась	Очистите сифонную трубку
	Забилось вентиляционное отверстие <b>18</b> на сифонной трубке <b>17</b>	Очистите сифонную трубку и вентиляционное отверстие
	Отсутствует или повреждена уплотнительная прокладка емкости <b>16</b>	Наденьте (новое) уплотнение на сифонную трубку и установите его в паз
	Вязкая краска	Еще раз разбавьте краску и произведите пробное распыление
	Разбрзываемый материал содержит загрязнения (комки краски)	Полностью опорожните пистолет-распылитель и очистите его; заливайте разбрзываемый материал через сетчатый фильтр

## Сервис и консультирование на предмет использования продукции

При всех вопросах и заказах запчастей обязательно указывайте 10-значный товарный номер по заводской табличке пульверизатора.

Сервисная мастерская ответит на все Ваши вопросы по ремонту и обслуживанию Вашего продукта и по запчастям. Монтажные чертежи и информацию по запчастям Вы найдете также по адресу: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com) Коллектив сотрудников Bosch, предоставляющий консультации на предмет использования продукции, с удовольствием ответит на все Ваши вопросы относительного нашей продукции и ее принадлежностей.

### Для региона: Россия, Беларусь, Казахстан, Украина

Гарантийное обслуживание и ремонт электроинструмента, с соблюдением требований и норм изготовителя производятся на территории всех стран только в фирменных или авторизованных сервисных центрах «Роберт Бош».

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Использование контрафактной продукции опасно в эксплуатации, может привести к ущербу для Вашего здоровья. Изготовление и распространение контрафактной продукции преследуется по Закону в административном и уголовном порядке.

### Россия

Уполномоченная изготовителем организация:

ООО «Роберт Бош»

Ул. Академика Королева 13 стр. 5  
129515 Москва

### Россия

Тел.: 8 800 100 8007 (звонок по России бесплатный)

E-Mail: [info.powertools@ru.bosch.com](mailto:info.powertools@ru.bosch.com)

Полную и актуальную информацию о расположении сервисных центров и приёмных пунктов Вы можете получить:

- на официальном сайте [www.bosch-pt.ru](http://www.bosch-pt.ru)
- либо по телефону справочно – сервисной службы Bosch 8 800 100 8007 (звонок по России бесплатный)

### Беларусь

ИП «Роберт Бош» ОOO

Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента  
ул. Тимирязева, 65А-020  
220035, г. Минск

### Беларусь

Тел.: +375 (17) 254 78 71

Тел.: +375 (17) 254 79 15/16

Факс: +375 (17) 254 78 75

E-Mail: [pt-service.by@bosch.com](mailto:pt-service.by@bosch.com)

Официальный сайт: [www.bosch-pt.by](http://www.bosch-pt.by)

### Казахстан

ТОО «Роберт Бош»

Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента  
г. Алматы  
Казахстан  
050050

пр. Райымбека 169/1

уг. ул. Коммунальная

Тел.: +7 (727) 232 37 07

Факс: +7 (727) 233 07 87

E-Mail: [info.power-tools.ka@bosch.com](mailto:info.power-tools.ka@bosch.com)

Официальный сайт: [www.bosch.kz](http://www.bosch.kz); [www.bosch-pt.kz](http://www.bosch-pt.kz)

### Утилизация

Отслужившие свой срок пистолет-распылитель, электроузел, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую рециркуляцию отходов.

Не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор!

### Только для стран-членов ЕС:



Согласно Европейской Директиве 2012/19/EU о старых электрических и электронных инструментах и приборах и адекватному предписанию национального права, отслужившие свой срок

электроинструменты должны отдельно сбираться и сдаваться на экологически чистую утилизацию.

### Возможны изменения.

# Українська

## Вказівки з техніки безпеки

### Загальні застереження для електроприладів

#### **⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ** Прочитайте всі застереження і вказівки.

Недотримання застережень і вказівок може привести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.

#### Добре зберігайте на майбутнє ці попередження і вказівки.

Під поняттям «електроприлад» в цих застереженнях мається на увазі електроприлад, що працює від мережі (з електрокабелем) або від акумуляторної батареї (без електрокабелю).

#### Безпека на робочому місці

- ▶ Тримайте своє робоче місце в чистоті і забезпечте добре освітлення робочого місця. Безлад або погане освітлення на робочому місці можуть привести до нещасних випадків.
  - ▶ Не працуйте з електроприладом у середовищі, де існує небезпека вибуху внаслідок присутності горючих рідин, газів або пилу. Електроприлади можуть породжувати іскри, від яких може займатися пил або пари.
  - ▶ Під час праці з електроприладом не підпускайте до робочого місця дітей та інших людей. Ви можете втратити контроль над приладом, якщо Ваша увага буде відвернута.
- Електрична безпека**
- ▶ Штепсель електроприладу повинен підходити до розетки. Не дозволяється міняти щось в штепселях. Для роботи з електроприладами, що мають захисне заземлення, не використовуйте адаптери. Використання оригінального штепселя та належної розетки зменшує ризик ураження електричним струмом.
  - ▶ Уникайте контакту частин тіла із заземленими поверхнями, як напр., трубами, батареями опалення, плитами та холодильниками. Коли Ваше тіло заземлене, існує збільшена небезпека ураження електричним струмом.
  - ▶ Захищайте прилад від дощу і волого. Попадання води в електроприлад збільшує ризик ураження електричним струмом.
  - ▶ Не використовуйте кабель для перенесення електроприладу, підвішування або витягування штепселя з розетки. Захищайте кабель від тепла, олії, гострих країв та деталей приладу, що рухаються. Поншоджений або закручений кабель збільшує ризик ураження електричним струмом.

▶ Для зовнішніх робіт обов'язково використовуйте лише такий подовжувач, що придатний для зовнішніх робіт. Використання подовжувача, що розрахований на зовнішні роботи, зменшує ризик ураження електричним струмом.

▶ Якщо не можна запобігти використанню електроприладу у вологому середовищі, використовуйте пристрій захисного вимкнення. Використання пристрою захисного вимкнення зменшує ризик ураження електричним струмом.

#### Безпека людей

- ▶ Будьте уважними, слідкуйте за тим, що Ви робите, та розсудливо поводитесь під час роботи з електроприладом. Не користуйтеся електроприладом, якщо Ви стомлені або знаходитеся під дією наркотиків, спиртних напоїв або ліків. Мить неуважності при користуванні електроприладом може привести до серйозних травм.
- ▶ Вдягайте особисте захисне спорядження та обов'язково вдягайте захисні окуляри. Вдягання особистого захисного спорядження, як напр., – в залежності від виду робіт – захисної маски, спецвзуття, що не ковзается, каски та навушників, зменшує ризик травм.
- ▶ Уникайте випадкового вимкнання. Перш ніж ввімкните електроприлад в електромережу або під'єднані акумуляторну батарею, брати його в руки або переносити, впевніться в тому, що електроприлад вимкнений. Тримання пальця на вимикачі під час перенесення електроприладу або підключення в розетку увімкнутого приладу може привести до травм.
- ▶ Перед тим, як вмикати електроприлад, приберіть налагоджувальні інструменти та гайковий ключ. Перебування налагоджувального інструмента або ключа в частині приладу, що обертається, може привести до травм.
- ▶ Уникайте неприродного положення тіла. Зберігайте стійке положення та завжди зберігайте рівновагу. Це дозволить Вам краще зберігати контроль над електроприладом у несподіваних ситуаціях.
- ▶ Вдягайте придатний одяг. Не вдягайте просторий одяг та прикраси. Не підставляйте волосся, одяг та рукавиці до деталей приладу, що рухаються. Просторий одяг, довге волосся та прикраси можуть потрапити в деталі, що рухаються.
- ▶ Якщо існує можливість монтувати пиловідсмоктувальні або пилоуловлюючі пристрої, переконайтесь, щоб вони були добре під'єднані та правильно використовувалися. Використання пиловідсмоктувального пристрою може зменшити небезпеки, зумовлені пилом.

## Правильне поводження та користування електроприладами

- ▶ Не перевантажуйте прилад. Використовуйте такий прилад, що спеціально призначений для відповідної роботи. З придатним приладом Ви з меншим ризиком отримаєте кращі результати роботи, якщо будете працювати в зазначеному діапазоні потужності.
- ▶ Не користуйтесь електроприладом з пошкодженим вимикачем. Електроприлад, який не можна увімкнути або вимкнути, є небезпечним і його треба відремонтувати.
- ▶ Перед тим, як регулювати що-небудь на приладі, мініяти приладдя або ховати прилад, витягніть штепсель із розетки та/або витягніть акумуляторну батарею. Ці попереджувальні заходи з техніки безпеки зменшують ризик випадкового запуску приладу.
- ▶ Ховайте електроприлади, якими Ви саме не користуєтесь, від дітей. Не дозволяйте користуватися електроприладом особам, що не знайомі з його роботою або не читали ці вказівки. У разі застосування недосвідченими особами прилади несеуть в собі небезпеку.
- ▶ Старанно доглядайте за електроприладом. Перевіряйте, щоб рухомі деталі приладу бездоганно працювали та не зайдали, не були пошкодженими або настільки пошкодженими, щоб це могло вплинути на функціонування електроприладу. Пошкоджені деталі треба відремонтувати, перш ніж користуватися ними знов. Велика кількість нещасних випадків спричиняється поганим доглядом за електроприладами.
- ▶ Тримайте різальні інструменти нагостреними та в чистоті. Старанно доглянуті різальні інструменти з гострим різальним краєм менше застрюють та легші в експлуатації.
- ▶ Використовуйте електроприлад, приладдя до нього, робочі інструменти т. і. відповідно до цих вказівок. Беріть до уваги при цьому умови роботи та специфіку виконуваної роботи. Використання електроприладів для робіт, для яких вони не передбачені, може привести до небезпечних ситуацій.

### Сервіс

- ▶ Віддавайте свій прилад на ремонт лише кваліфікованим фахівцям та лише з використанням оригінальних запчастин. Це забезпечить безпечності приладу на довгий час.

## Правила з техніки безпеки для мікророзпилювальних систем

- ▶ Тримайте робоче місце у чистоті, слідкуйте за його добрым освітленням і за тим, щоб на ньому не було ємностей з фарбою або розчинником, ганчірок та інших горючих матеріалів. Можлива небезпека самозаймання. Завжди тримайте напоготові справні вогнегасники/пожежне обладнання.


▶ Слідкуйте за доброю вентиляцією в зоні розпилення і за достатньою кількістю свіжого повітря у всьому приміщенні. Горючі розчинники, що випаровувалися, створюють вибухонебезпечне середовище.

- ▶ Не розбризкуйте і не використовуйте для очищення речовини з точкою запалення нижче 55 °C. Використовуйте матеріали на основі води, важкоколетучих вуглеводнів або аналогічних речовин. Легколетучі розчинники, що випаровуються, створюють вибухонебезпечне середовище.
- ▶ Не розпилийте близько до джерел запалення, як напр., статичних електрических іскор, відкритого вогню, факелів запалювання, гарячих предметів, моторів, сигарет і іскор від вstromляння/вимання електрокабелів або вимикання/вимикання вимикачів. Такі джерела іскор можуть призводити до займання оточення.
- ▶ Не розпilyйте матеріали, про які Вам не відомо, чи являють вони собою небезпеку. Невідомі матеріали можуть створювати небезпечні умови.
- ▶ При розпиленні або роботі з хімікатами вдягайте особисте захисне спорядження, як напр., відповідні захисні рукавиці і захисну або респіраторну маску. Захисне спорядження для відповідних умов зменшує вплив небезпечних речовин.



- ▶ Зважайте на можливі небезпеки розприскуваного матеріалу. Зважайте на позначки на ємності або на інформацію виробника розприскуваного матеріалу, включаючи вимогу користування особистим захисним спорядженням. Дотримуйтесь вказівок виробника, щоб зменшити ризик пожежі, а також травм, що можуть викликатися отрутними речовинами, канцерогенами тощо.
- ▶ Слідкуйте за тим, щоб на штепсель шнура живлення і вимикач пістолета-розпилювача не потрапляла фарба або інші рідини. Ніколи не тримайте шнур додатково також і за штепсельний роз'єм. Невиконання цих вказівок може приводити до ураження електричним струмом.
- ▶ Дивіться за дітьми. Діти не повинні грatisя з мікророзпилювальною системою.

## Символи



Наклейка щодо користування пульверизатором знаходиться на базовій станції. Правильне розуміння символів допоможе Вам правильно та безпечно користуватися пульверизатором.

### Символи та їх значення

#### ALLPaint



#### Докладний опис

Див.  
«Призначення  
приладу», стор.  
186.

Пульверизатор  
придатний для роботи як  
з глазурями і лаками, так  
і з фарбами для стін.

**Сфера використання  
«деревина/глазур»:**  
Розпрыскавання  
глазурей, ґрунтовок і  
морилок

**Сфера використання  
«деревина/лак»:**  
Розбрязкування лакових  
фарб, що містять  
розвинники і можуть  
роздавлятися водою,  
прозорих лаків і олій

**Сфера використання  
«стіна»:**  
Розпрыскавання  
дисперсних і латексних  
фарб



Див. «Заміна  
кришки сопла»,  
стор. 187.

Крок 1:  
Вибір правильного  
ковпачка

Для сфери  
використання  
«деревина/глазур»  
використовуйте сірий  
ковпачок 11

Для сфери використання  
«деревина/лак»  
використовуйте чорний  
ковпачок 12

Для сфери  
використання «стіна»  
використовуйте білий  
ковпачок 10



**1-3**

**1-3**

**4-5**

Див.  
«Настроювання  
кількості  
розпрыскаваного  
матеріалу», стор.  
189.

Крок 2:  
Налаштування кількості  
розпрыскаваного  
матеріалу

Для сфери  
використання  
«деревина/глазур»  
встановіть коліщатко 4  
на 1, 2 або 3

Для сфери використання  
«деревина/лак»  
встановіть коліщатко 4  
на 1, 2 або 3

Для сфери  
використання «стіна»  
встановіть коліщатко 4  
на 4 або 5



Див.  
«Встановлення  
кількості повітря»,  
стор. 189.

Кількість 3:  
Налаштування кількості  
повітря

Сфера використання  
«деревина/глазур»  
налаштовується на  
регуляторі повітря 25

Сфера використання  
«деревина/лак»  
налаштовується  
регулятором повітря 25

Сфера використання  
«стіна» налаштовується  
регулятором повітря 25

## Опис продукту і послуг



**Прочитайте всі застереження і вказівки.**  
Недотримання застережень і вказівок може привести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.

Будь ласка, розгорніть сторінку із зображенням приладу і тримайте її перед собою у весь час, коли будете читати інструкцію.

### Призначення приладу

Електроінструмент призначений лише для розприскування дисперсних і латексних фарб, лакових фарб, що містять розчинники і можуть розбавлятися водою, глазурей, ґрунтовок, прозорих лаків, морилок і олії (**ALLPaint**).

Електроінструмент не придатний для роботи з лугами, матеріалами для нанесення покриття, що містять кислоту, і фасадних фарб.

### Зображені компоненти

Нумерація зображених компонентів посилається на зображення електроприладу на сторінках з малюнками.

- 1 Пістолет-розпилювач**
- 2 Повітряний ковпачок**
- 3 Накидна гайка**
- 4 Коліщатко для регулювання кількості розприскуваного матеріалу**
- 5 Спусковий важіль**
- 6 Стопорне кільце**
- 7 Бачок для розприскуваного матеріалу**
- 8 Запасний бачок для розприскуваного матеріалу**
- 9 Під'єднувач шланга (пістолет-розприскувач)**
- 10 Кришка сопла (бліла: для сфери використання «стіна»)**
- 11 Кришка сопла (срібляста: для сфери використання «деревина/глазур»)**
- 12 Кришка сопла (чорна: для сфери використання «деревина/лак»)**
- 13 Ситечко для заливання**
- 14 Відро для переливання\***
- 15 Голка розпилювача**
- 16 Ущільнювальна прокладка бачка**
- 17 Сифонна трубка**
- 18 Вентиляційний отвір**
- 19 Канал для фарби**
- 20 Повітряний шланг**
- 21 Байонетний замок**
- 22 Базовий вузол**
- 23 Переносна рукоятка**
- 24 Фіксатор**
- 25 Кнопка для вимикання/вимикання та для регулювання кількості повітря**
- 26 Роз'єм для шланга (базовий вузол)**
- 27 Секція для приладда**

### 28 Щітка для чищення

### 29 Кришка повітряного фільтра

### 30 Повітряний фільтр

\*Зображене або описане приладдя не входить в стандартний обсяг поставки. Повний асортимент приладдя Ви знайдете в нашій програмі приладдя.

### Технічні дані

Пульверизатор	PFS 5000E	
Товарний номер	3 603 B07 2..	
Ном. споживана потужність	Вт	1200
Потужність подачі	мл/хвил.	500
Витрати часу на 3 м <sup>2</sup> фарбового покриття	хвил.	1
Об'єм бачка для розприскуваного матеріалу	мл	1000
Довжина повітряного шланга	м	4
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01/2003	кг	5,2

### Клас захисту

II

Параметри зазначені для номінальної напруги [U] 230 В. При інших значеннях напруги, а також у специфічному для країни виконанні можливі інші параметри.

### Інформація щодо шуму і вібрації

Рівень шумів визначений відповідно до EN 60745 та EN 50580.

Оцінений як А рівень звукового тиску від приладу, як правило, становить: звукове навантаження 82 дБ(А); звукова потужність 93 дБ(А). Похиба K = 3 дБ.

### Вдягайте наушники!

Сума вібрація  $a_h$  (векторна сума трьох напрямків) та похиба K визначені відповідно до EN 60745:  $a_h < 2,5 \text{ м/с}^2$ ,  $K = 1,5 \text{ м}^2/\text{с}^2$ .

Зазначені в цих вказівках рівень вібрації був визначений за процедурою, визначену EN 60745; нею можна користуватися для порівняння електроінструментів. Він придатний також і для попередньої оцінки вібраційного навантаження.

Зазначений рівень вібрації стосується головних робіт, для яких застосовується електроприлад. Однак при застосуванні електроінструменту для інших робіт, роботі з різним приладдям або з іншими змінними робочими інструментами або при недостатньому технічному обслуговуванні рівень вібрації може бути іншим. В результаті вібраційне навантаження протягом всього інтервалу використання приладу може значно зростати. Для точної оцінки вібраційного навантаження треба враховувати також і інтервали часу, коли прилад вимкнений або, хоч і увімкнений, але саме не в роботі. Це може значно зменшити вібраційне навантаження протягом всього інтервалу використання приладу. Визначте додаткові заходи безпеки для захисту від вібрації працюючого з приладом, як напр.: технічне обслуговування електроприладу і робочих інструментів, нагрівання рук, організація робочих процесів.

## Заява про відповідність

Ми заявляємо під нашу виключну відповідальність, що описаний в розділі «Технічні дані» продукт відповідає таким нормам або нормативним документам: EN 60745 і EN 50580 у відповідності до положень директив 2011/65/ЄС, 2006/42/ЄС, 2004/108/ЄС.

Технічна документація (2006/42/ЕС):

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker Helmut Heinzelmann  
Executive Vice President Head of Product Certification  
Engineering PT/ETM9

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen  
Leinfelden, 28.02.2014

## Монтаж

- ▶ Перед будь-якими маніпуляціями з електроприладом витягніть штепсель з розетки.
- ▶ Переконайтесь, що пістолет-розприскувач і базовий вузол монтовані повністю і з усіма ущільнювальними елементами. Лише за таких умов забезпечується функціональність і безпека пульверизатора.

### Підключення повітряного шланга (див. мал. А1 – А3)

- Відкрийте фіксатор **24** і повністю розкрутіть повітряний шланг **20** з базового вузла **22**.

Підключення базового вузла:

- Міцно встреміть байонетний замок **21** повітряного шланга згідно зі стрілками у прорізі роз'єму **26** базового вузла.
- Проверніть байонетний замок на чверть оберту за годинниковою стрілкою.

Підключення до пістолета-розприскувача:

- Міцно встреміть байонетний замок **21** повітряного шланга згідно зі стрілками у прорізі роз'єму **9** пістолета-розприскувача.
- Проверніть байонетний замок на чверть оберту за годинниковою стрілкою.

**Вказівка:** Перед заливанням розбрізканої речовини від'єднайте повітряний шланг **20** (повертанням байонетного замка **21** на чверть оберту проти годинникової стрілки; витягніть байонетний замок **21** з патрубка **9**).

### Заміна кришки сопла (див. малюнки В1 – В2)

Пульверизатор постачається з трьома кришками сопла:

	Кришка сопла 10	Кришка сопла 11	Кришка сопла 12
Колір	білий	сірого кольору	чорного кольору
Стан під час поставки	монтажана	у секції для приладу <b>27</b> під фіксатором <b>24</b>	
Сфера використання	«Стіна»	«деревина/глазур»	«деревина/лак»

**Вказівка:** Перед вибором кришки сопла перевірте розприскуваній матеріал, перемішавши його. Для розприскування рідкоплинного матеріалу (напр., фарба для деревини) краще використовувати сіру кришку сопла **11** або чорну кришку сопла **12**; для розприскування густого матеріалу (напр., фарба для стіни) краще використовувати білу кришку сопла **10**.

- Для зміни кришки сопла відкрутіть накидну гайку **3**.
- Зніміть повітряний ковпачок **2**.
- Відкрутіть монтовану кришку сопла.
- Відкрийте фіксатор **24** і виміть потрібну кришку сопла із секції для приладу **27**.
- Накрутіть потрібну кришку сопла на різьбу пістолета-розприскувача.
- Надіньте повітряний ковпачок **2** на кришку сопла і міцно затягніть накидну гайку **3**.

## Експлуатація

- ▶ Перед будь-якими маніпуляціями з електроприладом витягніть штепсель з розетки.

### Підготовка до роботи

- ▶ Працювати з розпилювачем коло водоймищ або на сусідніх до них площах безпосередньо у водозбірному басейні не дозволяється.

Коли будете купувати фарби, лаки і розприскувані речовини, звертайте увагу на їхню екологічність.

### Підготовка обприскуваної поверхні

Обприскувана поверхня має бути чистою, сухою і нежирною.

- Надайте шорсткість гладким поверхням і після цього витрійт пил, що утворився від шліфування.

Під час роботи можливе забруднення не закритих поверхонь туманом від обприскуваної фарби. Тому ретельно підготовлюйте оточення ділянок, що будуть оброблятися:

- накрійте або заклейте підлогу, предмети інтер'єру, двері, вікна, дверні коробки, віконні рами тощо.

## Підготування розбрізкуваної речовини

- Добре перемішайте розприскуваний матеріал.
- За потреби розчиніть розприскуваний матеріал.

Розприскуваний матеріал	Рекомендована концентрація розчину
Морилки, олії, глазурі, засоби для просочування, ґрунтовки для захисту від іржі	0 %
Лакові фарби, що можуть розбавлятися розчинниками або водою, ґрунтовки, лаки для обігрівальних приладів, товстошарові глазурі	0 – 5 %
Дисперсійні фарби, латексні фарби	0 – 5 %

- **При розбавленні спідкуйте за тим, щоб розприскуваний матеріал і розріджувач підходили один до одного.** При використанні непридатного розріджувача можливе утворення грудок, що будуть забивати пістолет-розприскувач.
- **При розбавленні розбрізкуваної речовини спідкуйте за тим, щоб точка запалення суміші після розбавлення не перевищувала 55 °C.** При розбавленні, напр., лаків, що містять розчинники, точка запалення знижується.

## Заливання розприскуваного матеріалу

(див. малюнки C1 – C2)

**Вказівка:** Перед заливанням розбрізкуваної речовини від'єднайте повітряний шланг **20** (повертанням байонетного замка **21** на чверть оберту проти годинникової стрілки; витягніть байонетний замок **21** з патрубка **9**).

- Якщо використовуються ємності великого обсягу, за потреби перелийте розприскуваний матеріал у менше за обсягом відро для переливання **14** (напр., 10 л фарби для стін у пусте відро ємністю 2,5 або 5,0 л).
- Однією рукою міцно тримайте пістолет-розприскувач, а іншою рукою поверніть бачок **7**  на напрямку до символу «відкрито».
- Зніміть пістолет-розприскувач з бачка **7**.
- У випадку використання вже відкритого розприскуваного матеріалу кладіть ретельно вимите ситечко для заливання **13** на бачок **7** для затримання можливих грудок фарби під час заповнення.
- Залийте розбрізкувану речовину **максимум до позначки 1000** в бачок **7**.
- Встановіть пістолет-розприскувач на бачок **7**. Поверніть бачок **7** на напрямку до символу «закрито», щоб стопорне кільце **6** відчутно зайшло у зачеплення.
- Здійсніть пробне розприскування на тестовій поверхні. (див. «Розприскування», стор. 188)

Якщо Ви отримали оптимальну геометрію струменю, можете розпочинати розприскування.

або

Якщо результат розприскування незадовільний або фарба не виходить, зробіть, як описано в «Усунення несправностей» на стор. 191.

## Початок роботи

- **Зважайте на напругу у мережі!** Напруга в джерелі струму повинна відповідати даним на заводській таблиці електроприладу.
- **Слідкуйте за тим, щоб базовий вузол протягом роботи не міг всмоктати пил або інші забруднення.**
- **Слідкуйте за тим, щоб ніколи не розприскувати на базовий вузол.**
- **Якщо під час розбрізкування рідина виходить з інших місць, крім передбаченої для цього форсунки, зупиніть розбрізкування і знову приведіть пістолет-розпиловач в належний стан.** Існує небезпека ураження електричним струмом.
- **Не розпилуйте на себе, інших осіб та на тварин.**

## Вмикання (див. мал. D)

З метою заощадження електроенергії вмикайте пульверизатор лише коли Ви працюєте з ним.

- Переконайтесь в тому, що монтована правильна кришка сопла (див. «Заміна кришки сопла», стор. 187).
- Встром'ють штепсель в розетку.
- Візьміть пістолет-розприскувач в руку і спрямуйте його на обприскувану поверхню.
- Для вмикання натисніть на кнопку **вмикання/вимикання 25**.
- Для регулювання кількості повітря встановіть кнопку **вмикання/вимикання 25** на потрібну сферу використання (див. також «Встановлення кількості повітря», стор. 189).
- Натисніть на спусковий важіль **5** на пістолеті-розприскувачі.

**Вказівка:** Коли увімкнений базовий вузол, з сопла завжди виходить повітря.

## Вимикання

- Відпустіть спусковий важіль **5** і для вимикання натисніть на кнопку **вмикання/вимикання 25**.
- Витягніть штепсель з розетки.

## Вказівки щодо роботи

### Розприскування (див. мал. E – H)

**Вказівка:** Зважайте на напрямок вітру при використанні електроприладу надворі.

- Спочатку здійсніть пробне розприскування і приведіть геометрію струменю і кількість розприскуваного матеріалу у відповідність до розприскуваного матеріалу. (настройки див. у наступних розділах)
- Обов'язково тримайте пістолет-розприскувач під прямим кутом до оброблюваного об'єкта на однаковій відстані в 20 – 25 см.
- Починайте розприскування поза обприскуваною поверхнею.
- В залежності від геометрії струменю рівномірно водіть пістолетом-розприскувачем з боку в бік або додори і донизу.

Рівномірна якість поверхні утворюється, якщо смуги заходять одна на одну на 4 – 5 см.

- При розпрыскуванні на лежачі об'єкти або над головою тримайте пістолет-розпилювач злегка нахиленим і відходьте назад від оброблюваної поверхні.

#### **Небезпека перешеплення! Зважайте на можливі перешодки в приміщенні.**

- Уникайте зупинок на обприскуваній поверхні.

При рівномірному веденні пістолета-розпрыскувача утворюється рівномірна якість поверхні.

Нерівномірні відстань і кут розпрыскування призводять до утворення сильного фарбового тумана і, таким чином, до нерівномірної поверхні.

- Закінчуйте розпрыскування поза обприскуваною поверхнею.

Ніколи не розбрізкуйте матеріал до останньої краплі в бачку. Якщо трубка для засмоктування рідини повністю не занурюється в розпрыскуваний матеріал, струмінь переривається і утворюється нерівномірний характер поверхні.

Якщо розпрыскуваний матеріал збирається на повітряному ковпачку **2** або кришці сопла, очистіть ці деталі доданою щіткою для чищення **28**.

#### **Настроювання геометрії струменю (див. мал. I)**

► **Ніколи не натискайте на спусковий важіль 5 під час настроювання повітряного ковпачка 2.**

- Поверніть повітряний ковпачок **2** у бажане положення.

#### **Повітряний ковпачок**



#### **Струмінь**



вертикальний  
плоский струмінь  
для  
горизонтального  
напрямку роботи



горизонтальний  
плоский струмінь  
для вертикального  
напрямку роботи




круглий струмінь  
для кутів, країв і  
важкодоступних  
місць


#### **Використання**

#### **Кількість розпрыскуваного матеріалу      Настроювання**

Забагато розпрыскуваного матеріалу на обприскуваній поверхні:



Замало розпрыскуваного матеріалу на обприскуваній поверхні:



Необхідно зменшити кількість розпрыскуваного матеріалу.

- Зменшіть ступінь на одиницю.

Необхідно збільшити кількість розпрыскуваного матеріалу.

- Збільшіть ступінь на одиницю.

#### **Встановлення кількості повітря (див. мал. D)**

(AIRVolume)

- Поверніть регулятор кількості повітря **25** на потрібну сферу використання для налаштування відповідної кількості повітря і відповідного друку для використованого розпрыскуваного матеріалу.

#### **Налаштування сфери використання**

рідкоплінний  
розпрыскуваний матеріал

густий розпрыскуваний  
матеріал



Сфера використання  
«деревина/глазур»



Сфера  
використання  
«деревина/лак»



Сфера  
використання  
«стіна»

#### **Настроювання кількості розпрыскуваного матеріалу (див. мал. J)**

(PAINTVolume)

- Налаштуйте бажану кількість розпрыскуваного матеріалу, повернувши коліщатко **4**:

Ступені **1/2/3**: сфера використання «деревина/глазур/лак»,

Ступені **4/5**: сфера використання «стіна».

У межах сфери використання кількість повітря і друк можна регулювати плавно.

Зададто сильний фарбовий туман:

Необхідно зменшити кількість повітря.

- Поверніть регулятор кількості повітря **25** ліворуч.

Зададто грубе розпрыскування:

Необхідно збільшити кількість повітря.

- Поверніть регулятор кількості повітря **25** праворуч.

## Перерви в роботі і транспортування (див. мал. K - L)

Для легкого перенесення пульверизатора на базовому вузлі передбачена переносна рукоятка **23**.

Знизу на базовому вузлу **22** передбачені ролики. Під час роботи базовий вузол можна тягнути на себе за повітряний шланг **20**.

Під час перерви у роботі пістолет-розприскувач **1** можна поставити на рівну робочу поверхню. У такому положенні розприскуваний матеріал з нього витікати не може.

► Ставте пістолет-роспилювач із залитою в нього розприскуваною речовиною завжди рівно на рівну поверхню. З пістолета-ропилиювача, що лежить, може витікати розприскувана речовина.

## Технічне обслуговування і сервіс

### Технічне обслуговування і очищення

► Перед будь-якими маніпуляціями з електроприладом витягніть штепсель з розетки.

► Кожного разу після використання ретельно очищайте деталі пульверизатора і особливо всі деталі, що мають контакт з фарбою. Належне очищення є обов'язковою умовою для бездоганної і безпечної роботи пістолета-розприскувача. Якщо очищення не здійснюється або здійснюється не належним чином, гарантія втрачається.

Якщо треба поміняти під'єднувальний кабель, це треба робити на фірмі Bosch або в сервісній майстерні для електроінструментів Bosch, щоб уникнути небезпек.

### Очищення (див. мал. M)

Завжди очищуйте пістолет-розприскувач і бачок для розприскуваного матеріалу за допомогою відповідного розріджувача (розвчинника або води), що пасує до використаного розприскуваного матеріалу.

Ніколи не очищуйте отвори у соплах і повітряні отвори гострими предметами.

- Вимкніть базовий вузол **22**.
- Зніміть з базового вузла **22** із пістолета-розприскувача **1** повітряний шланг **20** (поверніть байонетний замок **21** на чверть оберту проти годинникової стрілки; вийміть байонетний замок **21** з роз'єму **9/26**).
- За необхідності очистіть базовий вузол ганчіркою, змоченою у розвчиннику, а потім приберіть базовий вузол **22** і повітряний шланг **20** із зони очистки.
- Натисніть на спусковий важіль **5** пістолета-розприскувача, щоб розприскуваний матеріал міг стекти в бачок.
- Відкрутіть бачок **7** і злийте залишок розприскуваного матеріалу назад в ємність з розприскуванням матеріалом.
- Наповніть бачок **7** наполовину розріджувачем (розвчинником або водою) і знову закріпіть його на пістолеті-розприскувачі **1**.
- Декілька разів струсіть пістолет-розприскувач.

- Відкрутіть бачок **7** і злийте весь його вміст у порожню банку від матеріалу.
- Зніміть накидну гайку **3**, повітряний ковпачок **2**, використовувану кришку сопла **10/11/12** і сифонну трубку **17** разом з ущільнювачем бачка **16**.
- У відрі з розріджувачем очистіть усі деталі, по яких проходить фарба, щіткою для чищення **28** або звичайним йоржиком.
- Очистіть також канал для фарби **19** пістолета-розприскувача **1**.
- Перевірте, чи нема залишків фарби і пошкоджену у сифонній трубці **17** і на ущільнювальній прокладці бачка **16**.
- За потреби ще раз очистіть ущільнювач бачка **16** розріджувачем.
- Очистіть вентиляційний отвір **18** щіткою для чищення **28**.
- Протріть бачок і пістолет-розприскувач ззовні ганчіркою, змоченою у розріджувачем.
- За потреби ретельно очистіть ситечко для заливання **13** розріджувачем.
- Перед монтажем дайте всім деталям добре просохнути.
- Знов змонтуйте пульверизатор у зворотній поспільності.

### Очищення повітряного фільтра (див. мал. N)

Повітряний фільтр **30** необхідно час від часу чистити. При сильному забрудненні повітряного фільтра його потрібно замінити.

- Відкрийте кришку повітряного фільтра **29**.
- Вийміть повітряний фільтр **30**.
- Легке забруднення:  
Вибийте повітряний фільтр **30**.  
або  
Сильне забруднення:  
Очистіть повітряний фільтр **30** під проточною водою і дайте йому добре висохнути для запобігання утворенню пліснів.
- Поміняйте повітряний фільтр **30**.
- Знов вставте повітряний фільтр.
- Знов закрійте кришку повітряного фільтра **29**.

### Видалення матеріалів

Розріджувачі і залишки розприскуваних матеріалів треба видаляти екологічно чистим способом. Зважайте на вказівки виробника щодо видалення і місцеві приписи щодо видалення особливого сміття.

Хімікати, шкідливі для навколишнього середовища, не повинні потрапляти в землю, ґрунтові води і у водоймища. Ніколи не зливайте хімікати, шкідливі для навколишнього середовища, в каналізацію!

## Усунення несправностей

Проблема	Причина	Що робити
Розприскуваний матеріал не покриває поверхню, як треба	Замало розприскуваного матеріалу	Поверніть коліщатко <b>4 на 5</b>
	Завелика відстань до обприскуваної поверхні	Зменшіть відстань до обприскуваної поверхні
	Замало розприскуваного матеріалу на обприскуваній поверхні, матеріал занадто рідко розприскується над обприскуваною поверхнею	Густіше розприскуйте матеріал над обприскуваною поверхнею
	Розприскуваний матеріал занадто в'язкотекучий	Ще раз розбавте фарбу і здійсніть пробне розприскування
Розприскуваний матеріал розтікається після нанесення	Нанесено забагато розприскуваного матеріалу	Поверніть коліщатко <b>4 на 1</b>
	Замала відстань від обприскуваної поверхні	Збільшіть відстань до обприскуваної поверхні
	Розприскуваний матеріал занадто рідкотекучий	Додайте оригінальний розприскуваний матеріал
	Матеріал занадто густо розприскується над одним і тим же місцем	Зніміть фарбу і під час другої спроби розприскування не розприскуйте матеріал так густо над одним і тим же місцем
Занадто грубе розприскування	Завелика кількість розприскуваного матеріалу	Поверніть коліщатко <b>4 на 1</b>
	Недостатній струмінь повітря	Поверніть регулятор кількості повітря <b>25</b> праворуч
	Монтувана біла кришка сопла <b>10</b> (завеликий діаметр сопла)	Монтуйте сіру кришку сопла <b>11</b> або чорну кришку сопла <b>12</b>
	Забруднилася голка розпилювача <b>15</b>	Прочистіть голку розпилювача
	Розприскуваний матеріал занадто в'язкотекучий	Ще раз розбавте фарбу і здійсніть пробне розприскування
	Сильно забруднився повітряний фільтр <b>30</b>	Заміна повітряного фільтра
Занадто сильний фарбовий туман	Нанесено забагато розприскуваного матеріалу	Поверніть коліщатко <b>4 на 1</b>
	Завелика кількість повітря	Поверніть регулятор кількості повітря <b>25</b> ліворуч
	Завелика відстань до обприскуваної поверхні	Зменшіть відстань до обприскуваної поверхні
Розприскуваний струмінь пульсує	Замало розприскуваного матеріалу у бачку	Долийте розприскуваний матеріал
	Вентиляційний отвір <b>18</b> на сифонній трубці <b>17</b> забився	Прочистіть трубку для засмоктування рідини і вентиляційний отвір
	Розхиталася трубка для засмоктування рідини <b>17</b>	Добре встреміть трубку для засмоктування рідини
	Кришка сопла <b>10/11/12</b> сидить нещільно	Підтягніть кришку сопла <b>10/11/12</b>
	Сильно забруднився повітряний фільтр <b>30</b>	Заміна повітряного фільтра
	Розприскуваний матеріал занадто в'язкотекучий	Ще раз розбавте фарбу і здійсніть пробне розприскування
Розприскуваний матеріал капає з сопла	Відкладення розприскуваного матеріалу на соплі, голці сопла <b>15</b> і повітряному ковпачку <b>2</b>	Очистіть сопло, голку сопла і повітряний ковпачок
	Сопло розхиталося	Підтягніть кришку сопла <b>10/11/12</b>

Проблема	Причина	Що робити
З сопла не виходить розприскуваний матеріал	Базовий вузол вимкнений Відсутній тиск у бачку <b>7</b>	Натисніть на кнопку вмикання/вимикання <b>25</b> Поверніть бачок <b>7</b> у напрямку до символу «закрито», щоб стопорне кільце <b>6</b> відчутно зайдло у зачеплення
	Розхиталася трубка для засмоктування рідини <b>17</b>	Добре встроміть трубку для засмоктування рідини
	Забилася голка розпилювача <b>15</b>	Прочистіть голку розпилювача
	Забилася трубка для засмоктування рідини <b>17</b>	Прочистіть трубку для засмоктування рідини
	Вентиляційний отвір <b>18</b> на сифонній трубці <b>17</b> забився	Прочистіть трубку для засмоктування рідини і вентиляційний отвір
	Немає або пошкоджений ущільнювач бачка <b>16</b>	Надійнте (новий) ущільнювач бачка на сифонну трубку і встроміть його в паз
	Розприскуваний матеріал занадто в'язкотечий	Ще раз розбавте фарбу і здійсніть пробне розприскування
	Розприскуваний матеріал забруднений (грудки фарби)	Повністю спорожніть і очистіть пістолет-розприскувач; заливайте розприскуваний матеріал через ситечко для заливання

## Сервіс та надання консультацій щодо використання продукції

При всіх запитаннях і при замовленні запчастин, будь ласка, обов'язково зазначайте 10-значний товарний номер, що знаходиться на заводській табличці пульверизатора.

Сервісна майстерня відповість на запитання стосовно ремонту і технічного обслуговування Вашого виробу. Малюнки в деталях і інформацію щодо запчастин можна знайти за адресою:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Команда співробітників Bosch з надання консультацій щодо використання продукції із задоволенням відповість на Ваші запитання стосовно нашої продукції та пристроя до неї.

Гарантійне обслуговування і ремонт електроінструменту здійснюються відповідно до вимог і норм виготовлювача на території всіх країн лише у фірмових або авторизованих сервісних центрах фірми «Роберт Бош». ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Використання контрафактної продукції небезпечно в експлуатації і може мати негативні наслідки для здоров'я. Виготовлення і розповсюдження контрафактної продукції переслідується за Законом в адміністративному і кримінальному порядку.

## Україна

ТОВ «Роберт Бош»

Сервісний центр електроінструментів  
вул. Крайня, 1, 02660, Київ-60

Україна

Тел.: (044) 4 90 24 07 (багатоканальний)

E-Mail: pt-service.ua@bosch.com

Офіційний сайт: [www.bosch-powertools.com.ua](http://www.bosch-powertools.com.ua)

Адреса Регіональних гарантійних сервісних майстерень зазначена в Національному гарантійному талоні.

## Утилізація

Пістолет-розприскувач, електричну вузол, пристрій і упаковку треба здавати на екологічно чисту повторну переробку.

Не викидайте електроінструменти в побутове сміття!

### Лише для країн ЄС:



Відповідно до європейської директиви 2012/19/EU про відпрацьовані електро- і електронні пристрії і їх перетворення в національному законодавстві електроприлади, що вийшли з вживання, повинні здаватися окремо і утилізуватися екологічно чистим способом.

## Можливі зміни.

## Қазақша



Сәйкестік туралы сертификат Нөмірі  
RU C-DE.ME77.B.01092  
Сәйкестік туралы сертификаттың  
қолданылу мерзімі 20.01.2019 дейн  
«Электр - машинақұрылышы өнімдері сапа жүйесін  
стандартта сертификатта орталығы» ЖШҚ  
141400, Маскөу облысы, Химки қ.

Ленинградская к., 29

Сәйкестік туралы сертификаттар мына мекенжайда  
сақталады:

ООО „Роберт Бош“  
ул. Акад. Королева, 13 стр. 5  
Россия, 129515, Москва

Өндіру күні нұсқаулықтың соңғы, мұқаба бетінде  
көрсетілген.  
Импорттаушы контакттік мәліметін орамада табу мүмкін.

### Өнімді пайдалану мерзімі

Өнімнің қызмет ету мерзімі 7 жыл. Өндірілген мерзімнен  
бастап (өндіру күні зауыт тақтاشасында жазылған)  
істептей 5 жыл сақтағаннан соң, өнімді тексеруіз  
(сервистік тексеру) пайдалану үсінілмайды.

### Қызыметкер немесе пайдаланушының қателіктері мен істен шығу себептерінің тізімі

- тұтқасы мен корпусы бұзылған болса, өнімді  
пайдаланбаңыз
- өнім корпусынан тікелей түтін шықса, пайдаланбаңыз
- тоқ сымы бұзылған немесе оқшаулаусыз болса,  
пайдаланбаңыз
- жауын -шашын кезінде сыртта (далада)  
пайдаланбаңыз
- корпус ішіне су кірсе құрылғыны қосуши болмаңыз
- қөп ұшқын шықса, пайдаланбаңыз
- қатты діріл кезінде пайдаланбаңыз

### Шекті күй белгілері

- тоқ сымының тозуы немесе зақымдануы
- өнім корпусының зақымдануы

### Қызымет көрсету түрі мен жиілігі

Өр пайдаланудан соң өнімді тазалау үсінілады.

### Сақтау

- құргақ жерде сақтау керек
- жогары температура көзінен және күн сәулелерінің  
асерінен алыс сақтау керек
- сақтау кезінде температуралың кенет ауытқуынан  
қорғау керек
- орамасыз сақтау мүмкін емес
- сақтау шарттары туралы қосымша ақпарат алу үшін  
MEMCT 15150 (Шарт 1) құжатын қараңыз

### Тасымалдау

- тасымалдау кезінде өнімді құлатуға және кез келген  
механикалық үкпал етүеге қатаң тыйым салынады
- босату/жүктеу кезінде пакетті қысатын машиналарды  
пайдалануға рұқсат берілмейді.
- тасымалдау шарттары талаптарын MEMCT 15150  
(5 шарт) құжатын оқыңыз.

## Қауіпсіздік нұсқаулары

### Электр құралдарының жалпы қауіпсіздік нұсқаулықтары

#### **ДЕСКЕРТУ** Барлық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелерді оқыңыз.

Техникалық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және  
ескертпелерді сақтамау тоқтық соғуына, ертжәне/немесе  
ауыр жарақтапануларға алып келуі мүмкін.

#### Болашақ жұмыстар үшін қауіпсіздік нұсқаулықтары мен ескертпелерді сақтап қойыңыз.

Қауіпсіздік нұсқаулықтарында пайдаланылған „Электр  
құрал“ атауының желіден қуат алатын электр құралдарына  
(желілік кабелі менен) және аккумуляторден қуат алатын  
электр құралдарына (желілік кабелі жок) қатысы бар.

#### Жұмыс орнының қауіпсіздігі

- **Жұмыс орнын таза және жақсы жарықталған  
жағдайда ұстаңыз.** Тартіп немесе жарық болмаған  
жұмыс аймақтары жазатайым оқиғаларға алып келуі  
мүмкін.
- **Жанатын сұйықтықтар, газдар немесе шаң жылыған  
жарылыс қауіпі бар қоршауда электр құралды  
пайдаланбаңыз.** Электр құралдары ұшқын шығарып,  
шаң немесе буларды жандыруы мүмкін.
- **Электр құралдарын пайдалану кезінде балалар  
және басқа адамдарды үзақ жерге шеттетіңіз.**  
Ауытқу кезінде құрал бақылауын жоғалтуыңыз мүмкін.

#### Электр қауіпсіздігі

- **Электр құрал штепселінің айыры розеткага сыны  
қажет. Айырды ешқандай өзгерту мүмкін емес.**  
**Жерге қосулы электр құралдарменен ешқандай  
адаптерлік айырды пайдаланбаңыз.** Өзгерілмеген  
айыр және жарамады розеткаларды пайдалану электр  
тоғы соғу қауіпін темендеді.
- **Құбыр, жылтыратын жабдық, плита және сұйықыш  
сияқты жерге қосулы құралдар сыртына тименіз.**  
Егер деңеңіз жерге қосулы болса, электр тоғының соғу  
қауіпі артады.
- **Электр құралдарын ылғалдан, сыздан сақтаңыз.**  
Электр құралының ішіне су кірсе, ол электр тоғының  
соғу қауіпін арттырады.
- **Электр құралды алып жүру, асып қюо немесе  
айырын розеткадан шығару үшін кабельді  
пайдаланбаңыз. Кабельді ыстықтан, майдан, өткір  
шеттерден немесе құралдың жылжыма  
бөлектерінен алыс жерде ұстаңыз.** Закындалған  
немесе шиеленіскең кабель электр тоғының соғу қауіпін  
арттырады.
- **Электр құралымен ашық жерде жұмыс істесеніз,  
тек сыртта пайдалануға ариналған үзартқышты  
пайдаланыңыз.** Сыртта пайдалануға ариналған  
үзартқышты пайдалану электр тоғының соғу қауіпін  
темендеді.

► Электр құралын ылғалды қоршауда пайдалану қажет болса, автоматты сақтандырыш ажыратқышын пайдаланыңыз. Автоматты сақтандырыш ажыратқышты пайдалану тоқ соғу қаупін төмendetеді.

#### Адамдар қауіпсіздігі

► Сақ болып, не істеп жатқанызыға айрықша көңіл бөліп, электр құралын ретімен пайдаланыңыз. Шаршаган жағдайда немесе еліткіш, алкоголь немесе дәрі әсері астында электр құралды пайдаланбаңыз. Электр құралды пайдалануда секундтық абайсыздық қатты жарақаттануларға алып келуі мүмкін.

► Жеке сақтайтын киімді және әрдайым қорғаныш көзілдірікті кіңіз. Электр құрал түріне немесе пайдалануына байланысты шантұтқыш, сырғудан сақтайтын бөтөнке, сақтайтын шлем немесе құлақ сақтаышы сияқты жеке қорғаныс жабдықтарын кио жарақаттану қаупін төмendetеді.

► Байқаусыз пайдаланудан аулак болыңыз. Электр құралын тоққа және/немесе аккумуляторға қосуда, оны қотергенде немесе алып жүргенде, өшірулі болуына көз жеткізіңіз. Электр құралын қотеріп түрганда, бармақты ажыратқышта устуң немесе құрылғыны қосулы күйде тоққа қосу, жазатайым оқигалға алып келуі мүмкін.

► Электр құралын қосудан алдын реттейтін аспаптарды және гайка кілттерін алыстырыңыз. Айналынатын бөлшекте түрған аспап немесе кілт жарақаттануларға алып келуі мүмкін.

► Қалыпсыз дene күйіндеге тұрманың. Тірек күйде тұрып, әрқашан өзінді сенімді үстаңыз. Осылай сіз күтпеген жағдайда электр құралды жақсырақ бақылайсыз.

► Жұмысқа жарамды киім кіңіз. Кең немесе сәнді киім кименің. Шашыңызды, киім және қолғапты қозғалмалы бөлшектерден алып үстаңыз. Кең киім, әшекей немесе ұзын шаш қозғалмалы бөлшектерге тио мүмкін.

► Шаңсорғыш және шантұтқыш жабдықтарды құрганда, олардың қосылғандығына және дұрыс пайдалануына көз жеткізіңіз. Шаңсорғышты пайдалану шаш себебінен болатын қауіпперді азайтады.

#### Электр құралдарын пайдалану және күту

► Құралды аса көп жүктеменің. Жұмысқызың үшін жарамды электр құралын пайдаланыңыз. Жарамды электр құралымен керекті жұмыс аймағында дұрыс әрі сенімді жұмыс істейсіз.

► Ажыратқышы дұрыс емес электр құралын пайдаланбаңыз. Қосуға немесе өшіруге болмайтын электр құралы қауіпті болып, оны жөндеу қажет болады.

► Жабдықтарды реттеу, бөлшектерін алмастыру немесе құралды алып қоюдан алдын айрыды розеткадан шығарыңыз және/немесе аккумуляторды алып тастаңыз. Бұл сақтық әрекеті электр құралдың байқаусыз қосылуына жол бермейді.

► Пайдаланылмайтын электр құралдарды балалар қолы жеткійтін жайға қойыңыз. Осыларды білмейтін немесе осы ескертпелерді оқымаған адамдарға бұл құралды пайдалануға жол берменіз. Тәжірбесіз адамдар қолында электр құралдары қауіпті болады.

► Электр құралдарын үқыпты күтіңіз. Қозғалмалы бөлшектердің кедегісін істейіне және кептеліп қалмауына, бөлшектердің қауаусыз немесе закымдалмаған болуына, электр құралының закымдалмағанына көз жеткізіңіз. Закымдалған бөлшектері бар құралды пайдаланудан алдын жөндеңіз. Электр құраларының дұрыс күтілеуі жазатайым оқигаларға себеп болып жатады.

► Кескіш аспаптарды өткір және таза күйде сақтаңыз. Дұрыс күтілген және кескіш жиектері өткір кескіш аспаптар аз кептеліп, кесілетін бетке оңай бағытталады.

► Электр құралын, жабдықтарды, алмалы-салмалы аспаптарды және т.б. осы нұсқауларға сай пайдаланыңыз. Сонымен жұмыс шарттарымен орындаудың әрекеттерге назар аударыңыз. Электр құралдарын арналмаған жұмыстарда пайдалану қауіпті.

#### Қызмет

► Электр құралыңызды тек білікті маманға және арнаулы бөлшектермен жөндеңіз. Сол арқылы электр құралының қауіпсіздігін сақтайсыз.

#### Бүріккіш жүйелер үшін қауіпсіздік нұсқаулары

► Жұмыс аймағын таза, жарық және бояу немесе еріткіш ыдыстарынан, шуберектерден және басқа жанаты материалдардан бос үстаңыз. Өз оталу қаупі. Жұмыс өрт сөндірігіш/сөндіріш аспаптарын әрдайым қолжетімді ретте үстаңыз.

► Бүріккіш аймағын жеделтуді және бөлмеде жетерлік таза ауа болуын қамтамасыз етіңіз. Буланып кеткен өртегіш ерткіштер жарылуы мүмкін жарыдауды жасайды.

► Жанатын нұктесі 55 °C төмен жатқан материалдарды бүркітпеніз және тазаламаңыз. Су, кем үшатын қөмірсутек немесе үқсас заттар негізіндеғі материалдарды пайдаланыңыз. Жылдам үшатын буланған ерткіштер жарылуы мүмкін болған жарыдауды жаратады.

► Турақты электр үшқандар, ашық алау, оталуар, ыстық заттар, қозғалтқыштар, шылым және тақ кабельдерін қосып өшіруден немесе өшіргіштерді пайдаланудан шығатын үшқындар аймағында бүркімейді. Осылай үшқын көздері қоршау оталуына алып келуі мүмкін.

► Қауіп белгілі болмаған материалдарды пайдаланбаңыз. Белгісіз материалдар қауіп шарттарды жаратады.

► **Химиялық заттарды бұрку немесе қолдану кезінде тиісті қорғайтын қолғап пен сақтайтын немесе газдан сақтайдын маска сияқты қосымша жеке қорғау жабдықтарын киіңіз.** Тиісті шарттарда қорғайтын жабдықтарды пайдаланып қаупті заттардан сақтаныңыз.




► **Бүріккіш заттардың қауптеріне назар аударыңыз.** Үсідыштағы белгілерге назар аударыңыз немесе бүріккіш заттардың өндіруші нұсқауларын ескеріңіз, сонымен бірге жеке сақтайтын жабдықтарды пайдалану талаптырын да. Өндіруші нұсқауларын орындау алау, у, концероген т.б. арқылы жаракаттану қаупін темендегеті мүмкін.

► **Желі айрыры мен бүріккіш пистолеттің түймешесінде бояу мен басқа сұйықтықтар болмауы тиіс.** Ажыратқыштарға қосуда ешқашан кабельді ұстамацыз. Орындаамау нәтижесінде тоқ соғуына алып келуі мүмкін.

► **Балаларға абай болыңыз.** Балалардың бүріккіш жүйемен ойнамауына көз жеткізіңіз.

## Белгілер



Бүріккіш жүйені реттеу бойынша жапсырма негізгі станцияда орналасқан. Белгілерді дұрыс түсіну сізге бүріккіш жүйені жылдам әрі сенімді пайдалануға көмектеседі.

### Белгілер мен олардың мағанасы

#### ALLPaint

Бүріккіш жүйе көкшіл сыр мен лактар және қабырға бояуларына арналған.



**„Ағаш/көкшіл сыр“ жүмысы:**  
Көкшіл сыр, тәсеме бояу және бекіткіштерді бұрку



**„Ағаш/лак“ жүмысы:**  
Еріткіш қамтитын және сүмен сыйылтатын лак бояуларын, мәлдір лактарды және майларды бұрку



**„Қабырға“ жүмысы:**  
Дисперсиялық пен латекс бояуларын бүркіңіз

#### Толық сипаттама

„Тағайындалу бойынша қолдану“, 197 бетінде қараңыз.

Қадам 1:

Дұрыс форсунка қақпағын таңдау

#### PAINT Volume



**1-3**

„Ағаш/көкшіл сыр“

жүмысы үшін сұр

форсунка қақпағын **11**

таңдаңыз

„Ағаш/лак“ жүмысы

үшін қара форсунка

қақпағын **12** таңдаңыз

„Қабырға“ жүмысы

үшін сұр форсунка

қақпағын **10** таңдаңыз

#### Форсунка қалпақшасын алмастыру

, 198 бетінде қараңыз.

Қадам 2:

Бүріккіш материал көлемін реттеу

#### AIR Volume



**1-3**

„Ағаш/көкшіл сыр“

жүмысы үшін Қадам 1,

2 немесе 3 айналма

реттеғіште **4** орнатыңыз

„Ағаш/лак“ жүмысы

үшін Қадам 1, 2 немесе

3 айналма реттеғіште **4**

орнатыңыз

„Қабырға“ жүмысы

үшін Қадам 4 немесе 5

айналма реттеғіште **4**

орнатыңыз

#### Бүріккіш материал көлемін реттеу

, 200 бетінде қараңыз.

Қадам 3:

Аяқ көлемін реттеу

**4-5**

„Ағаш/көкшіл сыр“

жүмысын аяқ көлемі

реттеғішінде **25**

реттеңіз

„Ағаш/лак“ жүмысын

аяқ көлемі реттеғішінде

**25** реттеңіз

„Қабырға“ жүмысын

аяқ көлемі реттеғішінде

**25** реттеңіз

#### „Аяқ көлемін реттеу“

, 200 бетінде қараңыз.

## Өнім және қызмет сипаттамасы



**Барлық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелерді қызызы.**

Техникалық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелердің сақтама тоқтың соғуына, ерт және/немесе ауыр жарақаттануларға алып келу мүмкін.

Электр құралының суреті бар бетті ашып пайдалану нұсқаулығын оку кезінде оны ашық ұстаныз.

### Тәғайындалу бойынша қолдану

Электр құралы тек дисперсиялық пен латекс бояуларын, еріткіштерді қамтитын және сүмен сұйылтатын лак бояуларымен, кекшіл сыр, тәсеме бояу, мәлдір лак, бекітіш пен майларды бұркуге арналған (**ALLPaint**).

Электр құралы сілтін, қышқыл қамтитын жамылғы мен фасад бояуларын өндөрдеге арналмаған.

### Бейнеленген құрамды бөлшектер

Көрсетілген құрамастар нөмірлері суреттері бар беттегі электр құралының сипаттамасына негізделген.

- 1 Бүріккіш пистолет**
- 2 Ая қалпақшасы**
- 3 Жаппа сомын**
- 4 Бұрку материалы көлемі айналма реттегіші**
- 5 Басқару қосқышы**
- 6 Жабу сақинасы**
- 7 Бүріккіш материалы үшін контейнер**
- 8 Бүріккіш материал үшін қосалқы контейнер**
- 9 Шланг қосу (бүріккіш пистолет)**
- 10 Форсунка қалпақшасы (ақ: „Қабырға“ жұмысы үшін)**
- 11 Форсунка қалпақшасы  
(сүр: „Ағаш/кекшіл сыр“ жұмысы үшін)**
- 12 Форсунка қалпақшасы  
(сүр: „Ағаш/лак“ жұмысы үшін)**
- 13 Толтыру торшасы**
- 14 Қотару шелегі\***
- 15 Форсунка инесі**
- 16 Контеинер тығызыдауышы**
- 17 Құбырлық тіреуше**
- 18 Ая шығару тесігі**
- 19 Бояу каналы**
- 20 Ая шлангі**
- 21 Найзали құлып**
- 22 Негізгі бөлік**
- 23 Тұтқа**
- 24 Үстәтыш қамыт**
- 25 Ая көлемін реттейтін қосу/өшіру пернесі**
- 26 Шлангті қосу (негізгі құрал)**
- 27 Керек-жарақтар жәшігі**
- 28 Тазалау қылшабы**
- 29 Ая сүзгі қаптамасы**
- 30 Ая сүзгісі**

\*Бейнеленген немесе сипатталған жабдықтар стандартты жеткізу көлемімен қамтылмайды. Толық жабдықтарды біздің жабдықтар бағдарламасыдан табасыз.

### Техникалық мәліметтер

Бүріккіш жүйе	PFS 5000E	
Өнім нөмірі	3 603 B07 2..	
Кесімді құатты пайдалану	Вт	1200
Тасымалдау куаты	мл/мин	500
3 м <sup>2</sup> бояудың жағылуына кететін үақыт	мин	1
Бұрку материалы контейнерінің көлемі	мл	1000
Уау шлангінің ұзындығы	м	4
EPTA-Procedure 01/2003 күжатына сай салмағы	кг	5,2
Сақтақы сыныпты		□/II

Мәліметтер [U] 230 В кесімді көрнеуге арналған. Басқа көрнеу және ендеп қыбылданған заңдар бул мәліметтерді өзгерту мүмкін.

### Шыыл және дірілдеу туралы ақпарат

Шу деңгейі EN 60745 мен EN 50580 стандартына сай анықталған.

А-мен белгіленген электр құралын шыыл деңгейі әдette төмөндеғі тен: дұбыс күші 82 дБ(А); дұбыс қуаты 93 дБ(А). Өлшеу дәлсіздігі K = 3 дБ.

#### Құлактық қорғау құралдарын кийіз!

Жиынтық діріл мәні a<sub>h</sub> (ұш бағыттың векторлық қосындысы) және К дәлсіздігі EN 60745 стандартына сай анықталған:

$$a_h < 2,5 \text{ м}/\text{с}^2, K = 1,5 \text{ м}/\text{с}^2.$$

Осы ескертпелерде берілген дірілдеу пәрмені EN 60745 ережесінде мөлшерленген өлшеу әдісі бойынша есептелген болып электр құралдарды бір-бірімен салыстыру үшін пайдаланулы мүмкін. Ол дірілдеу қуатын шамалап өлшеу үшін де жарамды.

Берілген діріл көлемі электр құралының негізгі жұмыстары үшін берілген. Егер электр құрал басқа жұмыстар үшін түрлі керек-жарақтармен басқа алмалы-салмалы аспаптар менен немесе жетімсіз күтумен пайдаланылса дірілдеу көлемдері өзгереді. Бұл жұмыс барысындағы діріл қуатын артырады.

Дірілдеу қуатын нақты есептөу үшін құрал өшірілген және қосылған болып пайдаланылған үақыттарда да ескеру қажет. Бұл дірілдеу қуатын бүкіл жұмыс уақытында қатты төмөндөтеді.

Пайдалануышын дірілдеу әсерінен сақтау үшін қосымша қауіпсіздік шараларын қолдану қажет, мысалы: электр құралды және алмалы-салмалы аспаптарды күту, қолдарды ыстық үстаяу, жұмыс әдістерін үйімдістыру.

### Сәйкестік мәлімдемесі

„Техникалық мәліметтер“ де сипатталған өнім төмөндегі ереже немесе нормативті құжаттарға сәйкес екендігіне толықтай кепілдік береміз: EN 60745 мен EN 50580 , 2011/65/EU, 2006/42/EG, 2004/108/EG ережелеріндегі анықтамалары бойынша.

Техникалық құжаттар (2006/42/EC) төмөндеғіде:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker Helmut Heinzelmann  
Executive Vice President Head of Product Certification  
Engineering PT/ETM9

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen  
Leinfelden, 28.02.2014

## Жинау

- Барлық жұмыстардан алдын электр құралының желілік айрын розеттадан шығарыныз.
- Бүріккіш пистолет пен негізгі аспап толық және барлық тұғызыдауыш элементтерімен жиналғанын қамтамасыз етіңіз. Тек осылай бүріккіш жүйенің жұмысы мен сенімділігі қамтамасыз етіледі.

### Ая шлангін қосу (A1 – A3 суреттерін қараңыз)

- Ұстаыш қамытты **24** ашып ая шлангін **20** негізгі бөліктен **22** толық шығарыңыз.

Негізгі құрал қосқышы

- Ая шлангының наизалы құлыпты **21** көрсеткі белгілеріне сай ретте негізгі құралдың **26** қосқышының тесіктеріне салыңыз.
- Наизалы құлыпты сағат тілімен шірек айналым бұраңыз.

Бүріккіш пистолетке қосу:

- Ая шлангының екінші наизалы құлыпты **21** көрсеткі белгілеріне сай ретте бүріккіш пистолеттің **9** қосқышының тесіктеріне салыңыз.
- Наизалы құлыпты сағат тілімен шірек айналым бұраңыз.

**Ескертпе:** Бұрку материалын толтырудан алдын ая шлангін **20** алып қойыңыз (наизалы құлыпты **21** шірек айналымға сағат тіліне қарсы; наизалы құлыпты **21** қосқыштан **9** тарту).

### Форсунка қалпақшасын алмастыру (B1 – B2 суреттерін қараңыз)

Бүріккіш жүйе үш форсунка қалпақшасымен жеткізіледі:

	Форсунка қалпақшасы 10	Форсунка қалпақшасы 11	Форсунка қалпақшасы 12
<b>Бояу</b>	aқ	сүр	қара

**Жинақтағы орнатылған күй** орнатылған жабдықтар жәшігінде **27** ұстаыш қамыт **24** астында

**Жұмыс түрі** „Қабырға“ „Ағаш/көшіл“ „Ағаш/лак“  
сүр“

**Ескертпе:** Форсунка қалпақшасын таңдаудан алдын бүріккіш материалды арапастырып тексеріңіз. Сүйкі материалды (мысалы, ағаш бояуы) сүр форсунка

қалпақшасымен **11** немесе қара форсунка қалпақшасымен **12** жақсырақ бұрку мүмкін, қою материало (мысалы, қабырга бояуы) ақ форсунка қалпақшасымен **10** бұрку мүмкін.

- Форсунка қалпақшасын алмастыру үшін жаппа сомынды **3** бұрап шешініз.
- Ая қалпақшасын **2** шешініз.
- Орнатылған форсунка қалпақшасын бұрап шешініз.
- Ұстаыш қамытты **24** ашып көркіті форсунка қалпақшасын жабдықтар жәшігінен **27** алыңыз.
- Көркіті форсунка қалпақшасын бүріккіш пистолет бұрандасына бұрап қойыңыз.
- Ая қалпақшасын **2** форсунка қалпақшасына салып жаппа сомынбен **3** бұрап бекітіңіз.

## Пайдалану

- Барлық жұмыстардан алдын электр құралының желілік айрын розеттадан шығарыныз.

### Жұмыс істеуге дайындау

- Суға жақын жерде немесе тікелей әсер ететін жайға жақын жерде бұрку жұмысын орындау мүмкін емес.

Бояуларды, лактарды және бұрку материалын сатып алуша коршаған ортаға әсерін ескеріңіз.

### Бұрку аймағын дайындаңыз

Бүркілетін жерлер таза, құрғақ және майсыз болуы қажет.

- Тегі аймақтарды бұдырлап сосын ажарғау шаңын алып тастаңыз.

Ішкі бөлмелерде пайдаланған кезде қапталмаған беттер бүріккіш тұман арқылы ластануы мүмкін. Сол үшін бүркілетін аймақтың коршауын обден дайындаңыз:

- Еденді, интерьер заттарын, есік, терезе және есік пен терезе рамаларын және т.б. қаптаңыз немесе жабыстырып шығыңыз.

### Бұрку материалын дайындау

- Бұрку материалын обден арапастырыңыз.
- Керек болса бүріккіш материалды сүйылтыңыз.

#### Бүріккіш материал

#### Ұсынылған сүйилту

Бекітіш, майлар, көкшіл сыр, 0 %  
сіндірулер, тот басудан сақтайдын төсеме  
бояулар

Еріткіш немесе сумен сүйилтүлатын лак 0 – 5 %  
бояулары, төсем бояулар, қызатын дене  
лакы, қалын қабаттық көкшіл сыр

Дисперсиялық бояу, латекс бояу 0 – 5 %

- Сүйилтуда бұрку материалы мен сүйилту заты сәйкес болуына көз жеткізіңіз. Дұрыс емес сүйилту материалын пайдалаган кезде кесектар жасалып бұрку пистолеттің тұғызыдауы мүмкін.

- Бұрку материалын сүйилтуда қоспаның жану нүкtesti сүйилтқаннан соң қайта 55 °C жоғары жатқанына көз жеткізіңіз. Мысалы, еріткіш қамтитын лактарды сүйилтуда жану нүкtesti төмөнделеді.

## Бүріккіш материалды толтыру (С1 – С2 суреттерін қараңыз)

**Ескерте:** Бұрку материалын толтырудан алдын ауа шлангін **20** алып қойыңыз (найзалы құлыпты **21** шірек айналымға сағат тіліне қарсы; найзалы құлыпты **21** қосқыштанды **9** тарту).

- Улкен ыдыстарды пайдаланған кезде бүріккіш материалды кішірек қотару шелегіне **14** құйыныз (мысалы, 10 л қабырға болуын 2,5 немесе 5,0 л бос шелекке).
- Бір қолмен бүріккіш пистолетті ұстап басқа қолмен контейнерді **7** ашу таңбасының бағытында бұраңыз.
- Бүріккіш пистолетті контейнерден **7** алып қойыңыз.
- Егер ашық бүріккіш материалды пайдалансаңыз, мүкіят тазаланған толтыру тошасын **13** контейнерге **7** салып, толтыруда пайда болуы мүмкін кесектерді ұстаңыз.
- Бұрку материалын **максималды 1000 белгісіне дейін** ыдысына **7** толтырыңыз.
- Бүріккіш пистолетті контейнерге **7** салыңыз. Контейнерді **7** жабу таңбасының бағытында жабу сақинасы **6** естіліп тірелгенше бұраңыз.
- Сынақ аймақта бүріккіп көріңіз. („Бұрку”, 199 бетінде қараңыз)



Егер бұрку дұрыс болса бүркүді баставыныз мүмкін. немесе

Егер бұрку нәтижесі дұрыс болмаса немесе бояу шықпаса „Ақаулықтарды жою“ 202 бетінде сипатталғандай әрекет жасаңыз.



## Пайдалануға ендір

- **Желі қуатына назар аударыңыз!** Тоқ көзінің қуаты электр құралдың зауыттық тақтайдысындағы мемліттеріне сай болуы қажет.
- **Негізгі аспап жұмыс істегендеге ешқандай шақ, немесе ластануларды сормауына көз жеткізіңіз.**
- **Негізгі аспапқа ешқашан бүркіменіз.**
- **Егер бұрку көзінде арналы форсукадан тыс басқа жерден су шықса бүркүді тоқтатып бұрку пистолетті тиісті жағдайға алып келіңіз.** Тоқ соғу қаупі бар.
- **Өзінзіге, басқа адамдарға немесе хайуандарға бүркімеңіз.**

## Қосу (D суретін қараңыз)

Энергияны үнемдеу үшін бүріккіш жүйені тек пайдаланардаған қосыңыз.

- Дұрыс форсунка қалпақшасы орнатылғанын („Форсунка қалпақшасын алмастыру“, 198 бетінде қараңыз) тексеріңіз.
- Желі айырын розеткаға салыңыз.
- Бүріккіш пистолетті қолға алып бүркілетін аймақта бағыттаңыз.
- Қосу үшін қосу/өшіру пернесін **25** басыңыз.



- Ауа көлемін реттеу үшін қосу/өшіру пернесін **25** керекті жұмыс түріне орнатыңыз („Ауа көлемін реттеу“, 200 бетінде қараңыз).

- Басқару қосқышын **5** бүріккіш пистолеттеп басыңыз.

**Ескерте:** Егер негізгі құрал қосулы болса форсункада әрдайым ауа шығады.

## Өшіру

- Басқару қосқышын **5** жіберіп құшру үшін қосқышы/өшіргішті **25** басыңыз.
- Желі айырын розеткадан шығарыңыз.

## Пайдалану нұсқаулары

### Бұрку (E – Н суреттерін қараңыз)

**Ескерте:** Электр құралын ашық жерде пайдаланған кезде жел бағытын ескеріңіз.

- Алдымен бүркүді тексеріп бүрку түрі мен бүріккіш материал көлемін бүріккіш материалын сыйкестендіріңіз. (параметрлер туралы ақпаратты келесі бөлімдерде қараңыз)
- Бүріккіш пистолетті бір қалыпты 20 – 25 см қашықта бүркілетін нысанған қисайтып ұстаңыз.
- Бұрку әдісін бүркілетін аймақтың тыс бастаңыз.
- Бүріккіш пистолетті реттелгеніне сай көлденең немесе жогары-төмен жылжытыңыз.
- Жолдар 4 – 5 см бір бірінің үстінен жатса бет сапаксы бір қалыпты болады.
- Жатқан нысандарды немесе бас үстінен бүркүде бүрку пистолеттің аз қисатып бүркілген аймақтан артқы жылжыңыз.

### Сүріну қаупі! Бөлмеде мүмкін кедергілерге назар аударыңыз.

- Бұрку аймағының ішінде үзілістерді қалдырмаңыз. Бүріккіш пистолетті бір қалыпта жүргізу бір қалыпты бет сапасына алып келеді.

Бір қалыпты болмаған аралық пен бүрку бұрыши қатты болу тұмандының жасалуына алып келіп сонымен бір қалыпты болмаған бетке алып келеді.

- Бұрку әдісін бүркілетін аймақтан тыс аяқтаңыз.

Бұрку материалының контейнерін ешқашан босағанша пайдаланбаңыз. Егер құбырлық тіреуіш бүріккіш материалға басқа батпаса бүріккіш ағын бұзылып бет бір қалыпты болмайды.

Егер бүріккіш материал ауа қалпақшасында **2** немесе форсунка қалпақшасында жиналаса құрамадас беліктерді жинақтағы тазалау қылшашымен **28** тазаланыңыз.

**Бұрку әдісін реттеу (I суреттің қаралызы)**

► Реттеу қосқышын 5 аяқ қақлағын 2 реттеу кезінде тимесіз.

- Аяқ қақлағашсыын 2 керекті күйге бұраңыз.

**Аяқ қақлағашсыы Бүріккіш ағыны Пайдалану**

горизонталды  
жұмыс бағыты  
үшін тік жалпақ  
сәулеسى



вертикалды  
жұмыс бағыты  
үшін жалпақ сәуле



Бұрыш, қыр және  
қыын жетілестін  
жайлар үшін  
домалақ сәуле

**Аяқ көлемін реттеу (D суреттің қаралызы)**

(AIRVolume)

- Аяқ көлемінің реттегішін **25** сәйкес жұмыс түріне реттеп аяқ көлемі мен қысымды пайдаланған бүріккіш материал үшін дұрыстап реттөңіз.

**Жұмыс түрлерін реттеу**

сұйық бүріккіш материал

қою бүріккіш материал



Жұмыс түрі  
„Ағаш/кешіл сыр“



„Ағаш/лак“  
жұмысы



„Қабырга“  
жұмысы


**Бүріккіш материал көлемін реттеу (J суреттің қаралызы)  
(PAINTvolume)**

- Айналма реттегішті **4** бұрап керек бүріккіш материал көлемін реттөңіз:

Басқыштар **1/2/3**: жұмыс түрі „Ағаш/көкшіл сыр/лак“,  
Басқыштар **4/5**: жұмыс түрі „Қабырга“.

**Бүріккіш материал көлемі Параметр**


Бүрікілтін аймақты бүріккіш материал тым көп:



Бүріккіш материал  
көлемін кемейту керек.

- Бір қадам төмен  
орнатыңыз.

Бүрікілтін аймақты бүріккіш материал тым кем:



Бүріккіш материал  
көлемін көбейту керек.

- Бір қадам жоғары  
орнатыңыз.

**Жұмыс үзілістері мен тасымалдау  
(K – L суреттерін қаралызы)**

Бүріккіш жүйені оңай тасымалдау үшін негізгі құралда аспа тұтқа **23** орнатылған.

Негізгі құралдың **22** астында дөнгелектер орнатылған.  
Жұмыс кезінде негізгі құралды аяқ шлангынан **20** тартып жылжыту мүмкін.

Жұмыс іркілісінде бүріккіш пистолетті **1** тегіс жұмыс аймағында қою мүмкін. Ешқандай бүріккіш материал ағып кетпейді.

► **Бұрку материалымен толтырылған бұрку**  
**пистолеттің әрдайым тік ретте көлденең жайға**  
**қойыңыз.** Жатқан бұрку пистолетінен бұрку материалы шығуа мүмкін.

## Техникалық күтім және қызмет

### Қызмет көрсету және тазалау

- **Барлық жұмыстардан алдын электр құралының желілік айрынын розеткадан шығарыныз.**
- **Әр пайдаланудан соң бұрку жүйесінің бөліктерін тазалаңыз, асіресе барлық бояу өткізетін бөліктерді.** Тиісті тазалау бұрку пистолетінің кедергісіз және сенімді жұмыс істеуінің алышарты болып қалады. Тазалау болмаған немесе тиісті ретте орындалмаған жағдайда кепілдік мойындалмайды.

Егер байланыс сымын алмастыру қажет болса, қауіпсіздіктің төмөндеуіне жол бермес үшін алмастыруды тек Bosch немесе Bosch электр құралдарының авторизацияланған клиенттерге қызмет көрсету орталықтарында орындаңыз.

### Тазалау (М суретін қараңыз)

Бүріккіш пистолетпен бүріккіш материал контейнерін әрдайым пайдаланылған бүріккіш материалға арналған сыйылтық (ерітіш немесе су) затпен тазалаңыз.

Бүріккіш пистолеттің форсунка мен аяу тесіктерін ешқашан үшткы заттармен тазалаамаңыз.

- Негізгі қуралды **22** өшіріңіз.
- Негізгі құрал **22** мен бүріккіш пистолеттен **1** аяу шлангін **20** алып тастаңыз (найзалы құлыпты **21** сафат тіліне қарсы шірек айналым бұраңыз; найзалы құлыпты **21** қосқыштан **9/26** шығарыныз).
- Керек болса негізгі қуралды сыйылтық затпен дамқылданған шүберекпен тазалап соосын негізгі құрал **22** мен аяу шлангін **20** тазалау қоршауындан алып тастаңыз.
- Бүріккіш пистолеттің басқару қосқышын **5** бүріккіш материал контейнерге көрі агуы үшін басыңыз.
- Контейнерді **7** бұрап шығарып қалған бүріккіш материалды тұпнұсқалық бүріккіш материалға қосыңыз.
- Контейнерді **7** жартына дейін сыйылтықшпен (ерітіш немесе су) толтырып он бүріккіш пистолетте **1** қайта бекітіңіз.
- Бүріккіш пистолеттің бірнеше рет шайқаңыз.
- Контейнерді **7** бұрап шығарып бос материал ыдысына толық босатыңыз.

- Жаппа сомынды **3**, аяу қалпақшасын **2**, пайдаланған форсунка қалпақшасын **10/1112** және құбырлық тіреушені **17** контейнер тығызыдауышымен **16**шешіңіз.
- Бір шелекте сыйылтықшпен барлық бояу өткізетін бөлшектерді тазалау қылшағымен **28** немесе әдetteгі шаю қылшағымен тазалаңыз.

Бояу каналын **19** бүріккіш пистолетте **1** тазалаңыз.

- Құбырлық тіреуше **17** контейнер тығызыдауышымен **16** бүріккіш материалы жоқ және зақыдмалмаған болуына көз жеткізіңіз.

Керек болса контейнер тығызыдауышын **16** және сыйылтықшпен тазалаңыз.

Аяу шығару тесігін **18** тазалау қылшағымен **28** тазалаңыз.

- Контейнер мен бүріккіш пистолетті сыртынан сыйылтықшпен ылғалданған шүберекпен сүртіңіз.
- Керек болса толтыру торшасын **13** әбден сыйылтықшпен тазалаңыз.
- Жинаудан алдын барлық бөлшектерді кептіріңіз.
- Бүріккіш жүйені көрі реттілікте қайта орнатыңыз.

### Аяу сүзгісін тазалау (Н суретін қараңыз)

Аяу сүзгісін **30** кейде тазалау керек. Егер аяу сүзгісі өттілі ластанған болса, оны алмастыру қажет.

- Аяу сүзгісінің қантамасын **29** ашыңыз.
- Аяу сүзгісін **30** алып қойыңыз.

Қатты ластану:

Аяу сүзгісін **30** ағатын сумен жуып соосын зең басуының алдын алу үшін жақсы кептіріңіз.

немесе

Аяу сүзгісін **30** алмастырыңыз.

- Аяу сүзгісін қайта орнатыңыз.

- Аяу сүзгісінің қантамасын **29** қайта жабыңыз.

### Материалдарды қедеге жарату

Сүйілту заттары мен бұрку материалының қалдықтарын қоршаған ортанды сақтайдын ретте қедеге жаратылуы керек. Өндірушінің қедеге жарату нұсқаулары мен арнайы қоқыс бойынша жергілікті ережелерді ескеріңіз.

Коршаған орта үшін зиянды химикаттарды жерге, жер астындағы суға немесе суаттарға тусуі мүмкін емес.

Коршаған орта үшін зиянды химикаттарды ешқашан канализацияға тастамаңыз!

## Ақаулықтарды жою

Ақау	Себебі	Шешімі
Бүріккіш материал дұрыс қаптамай жатыр	Бүріккіш материал көлемі тем кем	Айналма реттегішті <b>45</b> -басқыш бағытында бұраңыз
	Бүркілетін аймақ қашықтығы үлкен	Бүрку қашықтығын қысқартыңыз
	Бүркітін аймағында бүріккіш материалы кем, бүркілетін аймаққа анда-санда бүркіледі	Бүркілетін аймаққа жиі бүркініз
	Бүріккіш материал қою	Бүріккіш материалды қайта сұйылтып сынақты бүркүді орындаңыз
Бүріккіш материал жатғаннан соң тамып жатыр	Тым көп материал бүркілді	Айналма реттегішті <b>41</b> -басқыш бағытында бұраңыз
	Бүркілетін аймақ қашықтығы кіші	Бүрку қашықтығын үзартыңыз
	Бүріккіш материал сұйық	Тұнұсқалық бүріккіш материалды қосыңыз
	Бір жайда көп бүркілді	Бояуды жағып екінші ретте бір жайда көп бүркімейңіз
Дөрекі шашырау	Бүріккіш материал көлемі жоғары	Айналма реттегішті <b>41</b> -басқыш бағытында бұраңыз
	Кіші аяу көлемі	Аяу көлемінің реттегішін <b>25</b> онға бұраңыз
	Ақ форсунка қалпақшасы <b>10</b> орнатылған (форсунка диаметрі тым үлкен)	Сур форсунка қалпақшасын <b>11</b> немесе қара форсунка қалпақшасын <b>12</b> орнатыңыз
	Форсунка инесі <b>15</b> ластанған	Форсунка инесін тазалау
	Бүріккіш материал қою	Бүріккіш материалды қайта сұйылтып сынақты бүркүді орындаңыз
Қатты бояу туманы	Аяу сұзгісі <b>30</b> қатты ластанды	Аяу сұзгесін алмастырыңыз
	Тым көп материал бүркілді	Айналма реттегішті <b>41</b> -басқыш бағытында бұраңыз
	Аяу көлемі тыс үлкен	Аяу көлемінің реттегішін <b>25</b> солға бұраңыз
Бүріккіш ағын үзілділік жатырт	Бүркілетін аймақ қашықтығы үлкен	Бүркітін аймақтың қысқартыңыз
	Контеинерде бүріккіш материал кем	Бүріккіш материалды толтырыңыз
	Аяу шығару тесігін <b>18</b> құбырлық тіреу shedе <b>17</b> бітеліп қалған	Құбырлық тіреуше мен аяу шығару тесігін тазалаңыз
	Кұбырлық тіреуше <b>17</b> бос	Құбырлық тіреуше қатты бекітіңіз
Бүріккіш материал форсункадан тамып түр	Форсунка қалпақшасы <b>10</b> / <b>11</b> / <b>12</b> бос жатыр	Форсунка өалпақшасын <b>10</b> / <b>11</b> / <b>12</b> тартып қойыңыз
	Аяу сұзгісі <b>30</b> қатты ластанды	Аяу сұзгесін алмастырыңыз
	Бүріккіш материал қою	Бүріккіш материалды қайта сұйылтып сынақты бүркүді орындаңыз
	Бүріккіш материалдың форсунка, форсунка инесінде <b>15</b> және аяу қалпақшасында <b>2</b> жинаулы	Форсунка, форсунка инесін және аяу қалпақшасын тазалаңыз
Бүріккіш материал форсункадан тамып түр	Форсунка бос	Форсунка өалпақшасын <b>10</b> / <b>11</b> / <b>12</b> тартып қойыңыз

Ақау	Себебі	Шешімі
Бүріккіш материал форсункадан шықпай жатыр	Негізгі бөлік өшірілген Контеңнерде <b>7</b> қысым жасалмай жатыр	Қосу-өшіру пернесін <b>25</b> басыңыз Контеңнерді <b>7</b> жабу таңбасының бағытында жабу сақинасы <b>6</b> естіліп тірелгенше бұраңыз
	Құбырылық тіреуше <b>17</b> бос Форсунка инесі <b>15</b> бітеліп қалған Құбырылық тіреуше <b>17</b> бітеліп қалды Ая шығару тесігін <b>18</b> құбырылық тіреу shedе <b>17</b> бітеліп қалған	Құбырылық тіреуше қатты бекітіңіз Форсунка инесін тазалау Құбырылық тіреушені тазалаңыз Құбырылық тіреуше мен ая шығару тесігін тазалаңыз
	Контеңнер тығызыдауышы жоқ <b>16</b> немесе закымдалған	(жана) Контеңнер тығызыдауышын құбырылық тіреуше жоғарысынан науага жылжытыңыз
	Бүріккіш материал қою	Бүріккіш материалды қайта сұйылтып сынақты бүркүді орынданыз
	Бүріккіш материал ластанған (бояу кесектері)	Бүріккіш пистолетті толық босатып тазалаңыз; бүріккіш материалды қую кезінде толтыру торшасынан өткізіңіз

## Тұтынушуға қызмет көрсету және пайдалану көңестері

Сұрақтар қою және қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру кезінде міндепті бүріккіш жүйенің зауыттық тақтайшасындағы 10-санды өнім нөмірін жазыңыз.

Қызмет көрсету шеберханасы өнімді жөндеу және күту, сондай-ақ қосалқы бөлшектер туралы сұрақтарға жауап береді. Қажетті сыйбалар мен қосалқы бөлшектер туралы ақпаратты мына мекенжайдан табасыз:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Кеңес беруші Bosch қызметкерлері өнімді пайдалану және олардың қосалқы бөлшектері туралы сұрақтарыңыға тиянақты жауап береді.

Өндіруші талаптары мен нормаларының сақталуымен электр құралын жөндеу және кепілді қызмет көрсету барлық мемлекеттер аумағында тек „Роберт Бош“ фирмалық немесе авторизилялған қызмет көрсету орталықтарында орындалады.

**ЕСКЕРТУ!** Заңсыз жолмен әкелінген өнімдерді пайдалану қаупіті, денсаулығының зиян келтіруі мүмкін. Өнімдерді заңсыз жасау және тарату әкімшілік және қылмыстық тәртіп бойынша Заңмен қудаланады.

## Қазақстан

ЖШС „Роберт Бош“

Электр құралдарына қызмет көрсету орталығы

Алматы қаласы

Қазақстан

050050

Райымбек данғылы

Коммунальная көшесінің бүрышы, 169/1

Тел.: +7 (727) 232 37 07

Факс: +7 (727) 233 07 87

E-Mail: [info.powertools.ka@bosch.com](mailto:info.powertools.ka@bosch.com)

Ресми сайты: [www.bosch.kz](http://www.bosch.kz); [www.bosch-pt.kz](http://www.bosch-pt.kz)

## Кәдеге жарату

Бүріккіш пистолет, электр құрал, оның жабдықтары мен орамасын қоршаған ортанды қорғайтын кәдеге жарату орынна тапсыру қажет.

Электр құрлдарды үй қоқысына тастамаңыз!

## Тек қана ЕО елдері үшін:

Электр және электрондық есқі құралдар бойынша Еуропа 2012/19/EU ережесі және оның улттық заңдарда орындалуы бойынша басқа пайдаланып болмайтын электр құралдар белек жиналғып кәдеге жаратылуы қажет.

**Техникалық өзгерістер енгізу құқығы сақталады.**

