

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany

www.bosch-pt.com

1 609 92A OMW (2014.02) PS / 291 **EURO**



1 609 92A OMW


PFS 5000E














- ro** Instrucțiuni originale
- bg** Оригинална инструкция
- mk** Оригинално упатство за работа
- sr** Originalno uputstvo za rad
- sl** Izvirna navodila
- hr** Originalne upute za rad
- et** Aligupārane kasutusjuhend
- lv** Instrukcijas oriģinālvalodā
- lt** Originali instrukcija













Română.....	Pagina	204
Български	Страница	214
Македонски	Страна	224
Srpski	Strana	234
Slovensko.....	Stran	244
Hrvatski.....	Stranica	253
Eesti	Lehekülg	262
Latviešu	Lappuse	271
Lietuviškai.....	Puslapis	281



A1**A2****A3****B1****B2****C1**





M**N**

Română

Instrucțiuni privind siguranța și protecția muncii

Indicații generale de avertizare pentru sculele electrice

AVERTISMENT Citiți toate indicațiile de avertizare și instrucțiunile. Nerespectarea indicațiilor de avertizare și a instrucțiunilor poate provoca electrocutare, incendii și/sau râneri grave.

Păstrați toate indicațiile de avertizare și instrucțiunile în vederea utilizărilor viitoare.

Termenul de „sculă electrică“ folosit în indicațiile de avertizare se referă la sculele electrice alimentate de la rețea (cu cablu de alimentare) și la sculele electrice cu acumulator (fără cablu de alimentare).

Siguranța la locul de muncă

- ▶ **Mențineți-vă sectorul de lucru curat și bine iluminat.** Dezordinea sau sectoarele de lucru neluminate pot duce la accidente.
- ▶ **Nu lucrați cu scula electrică în mediul cu pericol de explozie, în care există lichide, gaze sau pulberi inflamabile.** Sculele electrice generează scânteie care pot aprinde prafuri sau vaporii.
- ▶ **Nu permiteți accesul copiilor și al altor persoane în timpul utilizării sculei electrice.** Dacă vă este distrasă atenția puteți pierde controlul asupra mașinii.

Siguranță electrică

- ▶ **Ştecherul sculei electrice trebuie să fie potrivit prizei electrice.** Nu este în nici un caz permisă modificarea ştecherului. Nu folosiți fișe adaptătoare la sculele electrice legate la pământ de protecție. Ştecherele nemodificate și prizele corespunzătoare diminuează riscul de electrocutare.
- ▶ **Evitați contactul corporal cu suprafețe legate la pământ ca țevi, instalatii de încălzire, sobe și frigidere.** Există un risc crescut de electrocutare atunci când corpul vă este legat la pământ.
- ▶ **Ferîti mașina de ploaie sau umezeală.** Pătrunderea apei într-o sculă electrică mărește riscul de electrocutare.
- ▶ **Nu schimbați destinația cablului folosindu-l pentru transportarea sau suspendarea sculei electrice ori pentru a trage ştecherul afară din priză.** Ferîti cablul de căldură, ulei, muchii ascuțite sau componente aflate în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate măresc riscul de electrocutare.
- ▶ **Atunci când lucrăți cu o sculă electrică în aer liber, folosiți numai cabluri prelungitoare adecvate și pentru mediu exterior.** Folosirea unui cablu prelungitor adecvat pentru mediu exterior diminuează riscul de electrocutare.

▶ **Atunci când nu poate fi evitată utilizarea sculei electrice în mediul umed, folosiți un întrerupător automat de protecție împotriva tensiunilor periculoase.** Întriebuințarea unui întrerupător automat de protecție împotriva tensiunilor periculoase reduce riscul de electrocutare.

Siguranța persoanelor

- ▶ **Fiți atenți, aveți grijă de ceea ce faceți și procedați rational atunci când lucrați cu o sculă electrică.** Nu folosiți scula electrică atunci când sunteți obosiți sau vă aflați sub influența drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul utilizării mașinii poate duce la râneri grave.
- ▶ **Purtați echipament personal de protecție și întotdeauna ochelari de protecție.** Purtarea echipamentului personal de protecție, ca mască pentru praf, încălțăminte de siguranță antiderapantă, casca de protecție sau protecția auditivă, în funcție de tipul și utilizarea sculei electrice, diminuează riscul rânerilor.
- ▶ **Evitați o punere în funcțiune involuntară.** Înainte de a introduce ștecherul în priză și/sau de a introduce acumulatorul în sculă electrică, de a o ridica sau de a o transporta, asigurați-vă că aceasta este oprită. Dacă atunci când transportați scula electrică țineți degetul pe întrerupător sau dacă porniți scula electrică înainte de a o racorda la rețeaua de curent, puteți provoca accidente.
- ▶ **Înainte de pornirea sculei electrice îndepărtați dispozitivele de reglare sau cheile fixe din aceasta.** Un dispozitiv sau o cheie lăsată într-o componentă de mașină care se rotește poate duce la râneri.
- ▶ **Evitați o ținută corporală nefirească. Adoptați o poziție stabilă și mențineți-vă întotdeauna echilibrul.** Astfel veți putea controla mai bine mașina în situații neașteptate.
- ▶ **Purtați îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați îmbrăcăminte largă sau podeabe.** Ferîti părul, îmbrăcăminte și mănușile de piesele aflate în mișcare. Îmbrăcăminte largă, părul lung sau podeabele pot fi prinse în piesele aflate în mișcare.
- ▶ **Dacă pot fi montate echipamente de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt racordate și folosite în mod corect.** Folosirea unei instalații de aspirare a prafului poate duce la reducerea poluării cu praf.

Utilizarea și manevrarea atentă a sculelor electrice

- ▶ **Nu suprasolicitați mașina.** Folosiți pentru executarea lucrării dv. scula electrică destinată aceluia scop. Cu scula electrică potrivită lucrăți mai bine și mai sigur în domeniul de putere indicat.
- ▶ **Nu folosiți scula electrică dacă aceasta are întrerupător defect.** O sculă electrică, care nu mai poate fi pornită sau oprită, este periculoasă și trebuie reparată.
- ▶ **Scoateți ștecherul afară din priză și/sau îndepărtați acumulatorul, înainte de a executa reglaje, a schimba accesorii sau de a pune mașina la o parte.** Această măsură de prevedere împiedică pornirea involuntară a sculei electrice.

► **Păstrați sculele electrice nefolosite la loc inaccesibil copiilor.** Nu lăsați să lucreze cu mașina persoane care nu sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au citit aceste instrucțiuni. Sculele electrice devin periculoase atunci când sunt folosite de persoane lipsite de experiență.

► **Întrețineți-vă scula electrică cu grijă.** Controlați dacă componente mobile ale sculei electrice funcționează impecabil și dacă nu se blochează, sau dacă există piese rupte sau deteriorate astfel încât să afecteze funcționarea sculei electrice. Înainte de utilizare dați la reparat piesele deteriorate. Cauza multor accidente a fost întreținerea necorespunzătoare a sculelor electrice.

► **Mențineți bine ascuțite și curate dispozitivele de tăiere.** Dispozitivele de tăiere întrețineți cu grijă, cu tăișuri ascuțite se înțepenesc în mai mică măsură și pot fi confuse mai ușor.

► **Folosiți scula electrică, accesoriiile, dispozitivele de lucru etc. conform prezentelor instrucțiuni.** Mențineți cont de condițiile de lucru și de activitatea care trebuie desfășurată. Folosirea sculelor electrice în alt scop decât pentru utilizările prevăzute, poate duce la situații periculoase.

Service

► **Încredințați scula electrică pentru reparare numai personalului de specialitate, calificat în acest scop, repararea făcându-se numai cu piese de schimb originale.** Astfel veți fi siguri că este menținută siguranța mașinii.

Indicații privind siguranța pentru sistemele de pulverizare fină

► **Păstrați-vă sectorul de lucru curat, bine iluminat și fără recipiente cu vopsea sau solventi, lavete sau alte materiale inflamabile.** Pericol posibil de autoaprindere. Mențineți la indemâna extintoare/stingătoare funcționale disponibile în orice moment.

► **Asigurați o ventilație bună în sectorul de pulverizare și aer proaspăt suficient în întreaga încăpere.** Solvenții inflamabili care se evaporă generează un mediu exploziv.

► **Nu pulverizați și nu curătați cu materiale ale căror punct de aprindere este sub 55 °C.** Folosiți materiale pe bază de apă, hidrocarburi greu volatile sau alte materiale asemănătoare. Solvenții volatili, care se evaporă ușor, crează un mediu exploziv.

► **Nu pulverizați în zona surselor de aprindere precum scânteile electrice, flăcările deschise, flăcările de aprindere, obiectele fierbinți, motoarele, țigările și scânteile produse de introducerea/scoaterea din priză a cablurilor de curent sau de acționarea întrerupătorilor.** Astfel de surse de scântei pot duce la aprinderea mediului de lucru.

► **Nu pulverizați cu produse, despre care nu se știe dacă sunt periculoase.** Produsele necunoscute pot genera condiții periculoase.

► **În timpul pulverizării sau manevrării de produse chimice purtați echipament personal de protecție suplimentar cum sunt mănuși de protecție corespunzătoare și protecție sau mască de protecție a respirației.** Folosirea echipamentului de protecție în condiții adecvate reduce expunerea la substanțe periculoase.




► **Tineti seama de toate pericolele pe care le prezintă produsul pulverizat.** Respectați marcajele de pe recipiente sau informațiile producătorului despre produsul pulverizat, inclusiv obligativitatea folosirii echipamentului personal de protecție. Pentru a reduce riscul de incendiu și cel de vătămări corporale provocate substanțe toxice, carcinogene, etc. trebuie respectate instrucțiunile producătorului.

► **Nu murdăriți cu vopsea și alte lichide ștecherul cablului de alimentare și trăgaciul pistolului de vopsit.** Nu apăcați niciodată cablul de contactele cu fișă, pentru sprinjini suplimentar. Nerespectarea celor de mai sus poate duce la electrocutare.

► **Supravegheați copiii.** Astfel vă veți asigura că, copiii nu se joacă cu sistemul de pulverizare fină.

Simboluri



Eticheta referitoare la manevrarea sistemului de pulverizare fină se află pe stația de bază. Interpretarea corectă a simbolurilor vă ajută să manevrați mai rapid și mai sigur sistemul de pulverizare fină.

Simboluri și semnificația acestora

ALLPaint

Sistemul de pulverizare fină este adecvat atât pentru lazuiri și lacuri cât și pentru vopsele de perete.



Caz de utilizare „Lemn/lazură“:
Pulverizarea de lazuri, grunduri și baieri



Caz de utilizare „Lemn/lac“:
Pulverizarea de vopsele email care conțin solventi și se diluează cu apă, de lacuri transparente și uleiuri



Caz de utilizare „Perete“:
Pulverizarea vopselelor de dispersie și pe bază de latex

Descriere detaliată

Vezi „Utilizare conform destinației“, pagina 207.



Pasul 1:
Alegeți capacul de duză potrivit



Pentru cazul de utilizare „Lemn/lazură“ alegeți capacul de duză gri **11**



Pentru cazul de utilizare „Lemn/lac“ alegeți capacul de duză negru **12**



Pentru cazul de utilizare „Perete“ alegeți capacul de duză alb **10**

Vezi „Schimbarea capacului de duză“, pagina 208.



Pasul 2:
Reglați debitul de produs pulverizat



1-3




1-3



4-5

Vezi „Reglarea debitului de pulverizare“, pagina 210.



Pasul 3:
Reglați debitul de aer



Reglați cazul de utilizare „Lemn/lazură“ la regulatorul debitului de aer **4**



Reglați cazul de utilizare „Lemn/lac“ la regulatorul debitului de aer **25**



Reglați cazul de utilizare „Perete“ la regulatorul debitului de aer **25**

Vezi „Reglarea debitului de aer“, pagina 210.

Descrierea produsului și a performanțelor



Citii toate indicațiile de avertizare și instrucțiunile. Nerespectarea indicațiilor de avertizare și a instrucțiunilor poate provoca electrocutare, incendii și/sau râneri grave.

Vă rugăm să desfășurați pagina pliantă cu redarea mașinii și să o lăsați desfășurată cât timp citiți instrucțiunile de folosire.

Utilizare conform destinației

Scula electrică este destinată numai pulverizării de vopsele de dispersie și pe bază de latex, a vopselelor email care conțin solventi și pot fi diluate cu apă, de lazuri, grunduri, lacuri transparente, baițuri și uleiuri (**ALLPaint**).

Scula electrică nu este adecvată pentru prelucrarea de leșii, materiale de acoperire care conțin acizi și de vopsele pentru fațade.

Elemente componente

Numerotarea elementelor componente se referă la schițele sculei electrice de la paginile grafice.

- 1** Pistol de vopsit
- 2** Clapetă de aer
- 3** Piuliță olandeză
- 4** Rozetă de reglare pentru ajustarea debitului de pulverizare
- 5** Întrerupător de control
- 6** Inel de închidere
- 7** Rezervor produs de pulverizat
- 8** Rezervor de schimb pentru produs de pulverizat
- 9** Racord furtun (pistol de vopsisit)
- 10** Capac duză (alb: pentru cazul de utilizare „Perete“)
- 11** Capac de duză (gri: pentru cazul de utilizare „Lemn/lazură“)
- 12** Capac de duză (negru: pentru cazul de utilizare „Lemn/lac“)
- 13** Sítă de umplere
- 14** Găleată de umplere*
- 15** Ac de duză
- 16** Garnitură rezervor
- 17** Tub de refulare
- 18** Orificiu de aerisire
- 19** Canal vopsea
- 20** Furtun de aer
- 21** Închizătoare tip baionetă
- 22** Unitate de bază
- 23** Mâner de transport
- 24** Clemă de fixare
- 25** Tastă pornit/oprit cu reglarea debitului de aer
- 26** Racord furtun (unitatea de bază)
- 27** Compartiment pentru accesoriu

28 Perie de curățare

29 Capac filtru de aer

30 Filtru de aer

*Accesorile ilustrate sau descrise nu sunt cuprinse în setul de livrare standard. Puteți găsi accesorii complete în programul nostru de accesoriu.

Date tehnice

Sistem de pulverizare fină	PFS 5000E	
Număr de identificare	3 603 B07 2..	
Putere nominală	W	1200
Debit de pompare	ml/min	500
Timp necesar pentru vopsirea unei suprafețe de 3 m ²	min	1
Volum rezervor produs de pulverizat	ml	1000
Lungime furtun de aer	m	4
Greutate conform EPTA-Procedure 01/2003	kg	5,2
Clasa de protecție	[II]	/II

Specificațiile sunt valabile pentru o tensiune nominală [U] de 230 V. În cazul unei tensiuni diferite și al unor modele de execuție specific anumitor țări, aceste specificații pot varia.

Informație privind zgomatul/vibrăriile

Valorile măsurate pentru zgomat au fost determinate conform EN 60745 și EN 50580.

Nivelul presiunii sonore evaluat A al sculei electrice este în mod normal: nivel presiune sonoră 82 dB(A); nivel putere sonoră 93 dB(A). Incertitudine K = 3 dB.

Purtării aparat de protecție auditivă!

Valorile totale ale vibrărilor a_h (suma vectorială a trei direcții) și incertitudinea K au fost determinate conform EN 60745: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Nivelul vibrărilor specificat în prezentele instrucțiuni a fost măsurat conform unei proceduri de măsurare standardizate în EN 60745 și poate fi utilizat la compararea diferențelor scule electrice. El poate fi folosit și pentru evaluarea provizorie a solicitării vibratoriori.

Nivelul specificat al vibrărilor se referă la cele mai frecvente utilizări ale sculei electrice. În eventualitatea în care scula electrică este utilizată pentru alte aplicații, împreună cu accesorii diverse sau care diferă de cele indicate sau nu beneficiază de o întreținere satisfăcătoare, nivelul vibrărilor se poate abate de la valoarea specificată. Aceasta poate amplifica considerabil solicitarea vibratororie de-a lungul întregului interval de lucru.

Pentru a evalua exactă solicitarea vibratoriori ar trebui luate în calcul și intervalele de timp în care scula electrică este deconectată sau funcționează, dar nu este utilizată efectiv. Această metodă de calcul ar putea duce la reducerea considerabilă a valorii solicitării vibratoriori pe întreg intervalul de lucru. Stabilități măsuri de siguranță suplimentare pentru protejarea utilizatorului împotriva efectului vibrărilor, ca de exemplu: întreținerea sculei electrice și a accesoriilor, menținerea căldurii mâinilor, organizarea proceselor de muncă.

Declarație de conformitate CE

Declarăm pe proprie răspundere că produsul descris la paragraful „Date tehnice” este în conformitate cu următoarele standarde și documente normative: EN 60745 și 50580 conform prevederilor Directivelor 2011/65/UE, 2006/42/CE, 2004/108/CE.

Documentație tehnică (2006/42/CE) la:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President	Head of Product Certification
Engineering	PT/ETM9

*P.Pa.
J.W. Beal* i.V. *H. Wl.*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Leinfelden, 28.02.2014

Montare

- Înaintea oricărui intervenții asupra sculei electrice scoateți cablul de alimentare afară din priză.
- Asigurați-vă că pistolul de pulverizat și unitatea de bază sunt montate cu toate elementele de etanșare în set complet. Numai astfel poate fi garantată buna funcționare și siguranța sistemului de pulverizare fină.

Racordarea furtunului de aer (vezi figurile A1 – A3)

- Deschideți clema de fixare **24** și derulați complet furtunul de aer **20** de la unitatea de bază **22**.

Racordarea unității de bază:

- Fixați o închizătoare tip baionetă **21** a furtunului de aer, conform marcajelor tip săgeată, în locașurile racordului **26** al unității de bază.
- Răsuțuiți închizătoarea tip baionetă un sfert de tură în sensul mișcării acelor de ceasornic.

Racordarea pistolului de vopsit:

- Fixați cea de-a două închizătoare tip baionetă **21** a furtunului de aer, conform marcajelor tip săgeată, în locașurile racordului **9** al pistolului de vopsit.
- Răsuțuiți închizătoarea tip baionetă un sfert de tură în sensul mișcării acelor de ceasornic.

Indicație: Înainte de a umple cu produs de pulverizat, scoateți furtunul de aer **20** (prin rotirea un sfert de tură a închizătoarei tip baionetă **21** în sens contrar mișcării acelor de ceasornic; extregeți închizătoarea tip baionetă **21** din locașul **9**).

Schimbarea capacului de duză (vezi figurile B1 – B2)

Sistemul de pulverizare fină se livrează cu trei capace de duză:

	capac de duză 10	capac de duză 11	Capac de duză 12
Vopsea	albă	gri	negră
Stare de livrare	montat	în compartimentul de accesoriu 27 sub clema de fixare	24
Caz de utilizare	„Perete“	„Lemn/lazură“	„Lemn/lac“

Indicație: Înainte de a alege capacul de duză, verificați prin agitare materialul de pulverizat. Un material nevâscos (de ex. vopsea pentru lemn) poate fi pulverizat mai bine cu capacul de duză gri **11** sau capacul de duză negru **12**, un material vâscos (de ex. vopsea pentru perete) poate fi pulverizat mai bine cu capacul de duză alb **10**.

- Pentru schimbarea capacului de duză, trebuie să desurubați piulița olandeză **2**.
- Scoateți clapeta de aer **2**.
- Desurubați capacul de duză montat.
- Deschideți clema de fixare **24** și luați capacul de duză dorit din compartimentul pentru accesoriu **27**.
- Însurubați capacul de duză dorit pe filetul din pistolul de vopsit.
- Montați clapeta de aer **2** pe capacul de duză și fixați-o prin strângere cu piuliță olandeză **3**.

Funcționare

- Înaintea oricărui intervenții asupra sculei electrice scoateți cablul de alimentare afară din priză.

Pregătirea lucrului

- Nu sunt permise operații de pulverizare pe malul apelor sau pe suprafețele învecinate, direct în zona de prelevare a apei.

La cumpărarea vopselelor, lacurilor și produselor de pulverizat țineți seama de compatibilitatea acestora cu mediul ambiental.

Pregătirea suprafeței de pulverizat

Suprafața de pulverizat trebuie să fie curată, uscată și degrasată.

- Înăsprejiți suprafețele netede și îndepărtați apoi praful de șlefuire.

În timpul lucrului, toate suprafețele neacoperite se pot mădări de la ceața de dispersie. De aceea, pregătiți temeinic zonele învecinate ale suprafeței de pulverizat:

- Acoperiți sau protejați cu bandă adezivă podeaua, obiectele de mobilier, ușile, ferestrele căt și tocurile de ferestre și uși.

Pregătirea produsului de pulverizat

- Agitați bine produsul ce trebuie pulverizat.
- Diluați, dacă este necesar, produsul de pulverizat.

Produs de pulverizat	Diluare recomandată
----------------------	---------------------

Baițuri, uleiuri, lazuri, agenți de impregnare, grunduri anticorozive	0 %
Vopsele de email care pot fi diluate cu solventi sau cu apă, grunduri, lacuri pentru calorifere, lazuri groase	0 – 5 %
Vopsele de dispersie, vopsele cu latex	0 – 5 %

► **La diluare aveți grijă ca produsul de pulverizat și diluantul să fie compatibile.** În cazul adăugării unui diluant greșit se pot forma glomerule care produc înfundarea pistolului de stropit.

► **La diluarea produsului de pulverizat aveți grijă ca, după diluare, punctul de aprindere al amestecului să se afle din nou sub 55 °C.** Diluarea, de exemplu a lacurilor pe bază de solvent, coboară punctul de aprindere.

Umplerea recipientului cu produsul ce trebuie pulverizat (vezi figurile C1 – C2)

Indicație: Înainte de a umple cu produs de pulverizat, scoateți furtunul de aer **20** (prin rotirea un sfert de tură a închizițorii tip baionetă **21** în sens contrar mișcării acelor de ceasornic; extrageți închizițoarea tip baionetă **21** din locașul **9**).

- Transferați, dacă este necesar, în cazul utilizării unor bi-doane mari, produsul de pulverizat într-o găleată de umplere mai mică **14** (de ex. dintr-un bidon cu 10 l vopsea pentru perete, într-o găleată goală de 2,5 sau 5,0 l).
- Tineți strâns cu o mână pistolul de vopsit iar cu cealaltă mână răsuciti rezervorul **7** în direcția simbolului de deschidere.



- Demontați pistolul de vopsit de pe rezervor **7**.
- Dacă folosiți produs de stropit dintr-un rezervor deschis anterior, puneți o sită de umplere **13**, în prealabil bine curătată, pe rezervor **7**, pentru a separa eventualele gogoloase de vopsea.
- Turnați produs de pulverizat **cel mult până la marcajul 1000** în rezervorul **7**.

- Montați pistolul de vopsit pe rezervorul **7**. Răsuciti rezervorul **7** în direcția simbolului de închidere, până când inelul de închidere **6** se fixează cu un zgomot perceptibil.
- Efectuați o pulverizare de probă pe o suprafață de testare. (vezi „Pulverizare”, pagina 209)



Dacă ati obținut un aspect optim de pulverizare, puteți începe pulverizarea propriu-zisă.

sau

Dacă rezultatul pulverizării nu este satisfăcător sau dacă nu ieșe deloc vopsea, procedați conform celor descrise la „Remedierea deranjamentelor“ de la pagina 212.

Punere în funcțiune

► **Tineți seama de tensiunea rețelei de alimentare!** Tensiunea sursei de curent trebuie să coincidă cu datele de pe plăcuța indicatoare a tipului sculei electrice.

► **Aveți grijă ca unitatea de bază să nu poată absorbi praf sau alte murdării în timpul funcționării.**

► **Aveți grijă să nu pulverizați niciodată unitatea de bază.**

► **Întrerupeți procesul de pulverizare în cazul în care în timpul pulverizării se surge lichid prin alte locuri și nu prin duza prevăzută în acest scop și readuceți pistolul de stropit în starea corespunzătoare de funcționare.** Există pericol de electrocutare.

► **Nu pulverizați spre dumneavoastră însivă, spre alte persoane sau spre animale.**

Pornire (vezi figura D)

Pentru a economisi energie, porniți sistemul de pulverizare fiină numai atunci când îl folosiți.

- Verificați dacă este montat capacul de duză corect (vezi „Schimbarea capacului de duză“, pagina 208).
- Introduceți în priză ștecherul de la rețea.
- Apucați pistolul de vopsit și îndreptați-l asupra suprafeței de pulverizat.
- Pentru pornire, apăsați tasta pornit-oprit **25**.
- Pentru reglarea debitului de aer, poziționați tasta pornit-oprit **25** pe cazul de utilizare dorit (vezi „Reglarea debitului de aer“, pagina 210).
- Apăsați trăgaciul **5** pistolului de vopsit.

Indicație: Dacă unitatea de bază este pornită, din duzaiese întotdeauna aer.

Oprire

- Eliberați trăgaciul **5** și apăsați pentru oprire tasta pornit-oprit **25**.
- Scoateți din priză ștecherul de la rețea.

Instrucțiuni de lucru

Pulverizare (vezi figurile E – H)

Indicație: Tineți seama de direcția vântului atunci când folosiți scula electrică în aer liber.

- Executați mai întâi o pulverizare de probă și ajustați aspectul pulverizării și debitul de pulverizare în funcție de produs folosit la pulverizare. (Reglaje vezi paragrafele următoare)
- Tineți neapărat pistolul de vopsit perpendicular pe obiectul de stropit, la o distanță uniformă de 20 – 25 cm față de acesta.
- Începeți operația de pulverizare dinspre partea exterioară a suprafeței ce trebuie pulverizată.
- Deplasați pistolul de vopsit, în funcție de reglajul de ajustare a aspectului stropirii, uniform transversal sau înainte și înapoi.

Veți obține o suprafață pulverizată uniform dacă straturile pulverizare se suprapun pe o lățime de 4 – 5 cm.

- În cazul operațiilor de pulverizare a unor obiecte așezate orizontal sau al operațiilor de pulverizare deasupra capului, țineți pistoloul de pulverizat puțin oblic și deplasați-l înainte și înapoi față de suprafața pulverizată.

Pericol de împiedicare! Fiți atenți la eventualele obstacole din încăpere.

- Evitați intreruperile în zona suprafeței de pulverizare.

Conducerea uniformă a pistoloului de vopsit duce la obținerea unei suprafețe pulverizate de calitate unitară.

O distanță și un unghi de stropire neuniforme duc la formarea unei burnite groase de vopsea și prin aceasta la obținerea unei suprafețe pulverizate neregulate.

- Încheiați operația de pulverizare în exteriorul suprafeței ce trebuie pulverizate.

La stropire, nu goliiți niciodată complet rezervorul cu material de pulverizat. Când tubul de refugare nu mai este cufundat în materialul de pulverizat, jetul de stropire se rupe, ducând la formarea unei suprafețe nestropite uniform.

Dacă pe clapeta de aer **2** sau pe capacul de duză se depune material de pulverizat, curătați componentele cu peria de curățare **28** din setul de livrare.

Ajustarea aspectului de pulverizare (vezi figura I)


- Nu acționați niciodată trăgaciul **5** în timpul reglării clapetei de aer **2**.

- Rotiți clapeta de aer **2** pentru a o aduce în poziția dorită.

Clapetă de aer




Jet pulverizare




Utilizare

jet plat vertical pentru direcție de lucru orizontală



jet plat orizontal pentru direcție de lucru verticală



jet rotund pentru colțuri, margini și locuri greu accesibile

Reglarea debitului de pulverizare (vezi figura J) (PAINTVolume)


- Rotiți rozeta de reglare **4**, pentru a ajusta debitul dorit de material de pulverizat:

Trepte 1/2/3: caz de utilizare „Lemn/lazură/lac“,


Trepte 4/5: caz de utilizare „Perete“.

Debit de pulverizare

Prea mult produs pulverizat pe suprafață care trebuie pulverizată: Trebuie redus debitul de pulverizare.



Prea puțin produs pulverizat pe suprafață care trebuie pulverizată: Trebuie mărit debitul de pulverizare.



Reglaj

- Reglați cu o treaptă mai puțin.

Trebuie mărit debitul de pulverizare.

- Reglați cu o treaptă mai mult.

Reglarea debitului de aer (vezi figura D)


(AIRVolume)

- Selectați, prin rotirea regulatorului debitului de aer **25**, cauzul de utilizare potrivit, pentru a ajusta debitul de aer și presiunea pentru produsul de pulverizat utilizat.

Selectarea cazurilor de utilizare

Produs de pulverizat nevâscos

Produs de pulverizat vâscos



Caz de utilizare „Lemn/lazură“



Caz de utilizare „Lemn/lac“



Caz de utilizare „Perete“

În cadrul unui caz de utilizare, debitul de aer și presiunea pot fi reglate fără trepte.

Burnița de pulverizare este prea groasă:

Trebuie redus debitul de aer.

- Rotiți spre stânga regulatorul debitului de aer **25**.

Pulverizare prea grosieră:

Trebuie mărit debitul de aer.

- Rotiți spre dreapta regulatorul debitului de aer **25**.

Pauze de lucru și transport (vezi figurile K – L)

Pentru transportul ușor al sistemului de pulverizare fină, pe unitatea de bază este montat un mâner de transport **23**.

În partea inferioară a unității de bază **22** sunt montate rotile. În timpul lucrului, puteți transporta după dumneavoastră unitatea de bază trăgând-o de furtunul de aer **20**.

În pauzele de lucru, pistolul de vopsit **1** poate fi pus jos pe o suprafață de lucru plană. Din acesta s-ar putea scurge produs de pulverizat.

► **Așezați întotdeauna pistolul plin cu produs de pulverizat în poziție verticală pe o suprafață plană.** Dacă pistolul este așezat în poziție orizontală, din acesta se poate scurge produs de pulverizat.

Întreținere și service

Întreținere și curățare

► **Înaintea oricărora intervenții asupra sculei electrice scoateți cablul de alimentare afară din priză.**

► **După fiecare utilizare, curătați bine piesele componente ale sistemului de pulverizare fină, în special componentele prin care trece vopsea.** O curățare corectă este premisa funcționării perfecte și sigure a pistolului de pulverizat. În lipsa curățării sau în cazul unei curățări incorecte, pretențiile privind garanția u vor fi acceptate.

Dacă este necesară înlocuirea cablului de racordare, pentru a evita punerea în pericol a siguranței exploatarii, această operație se va executa de către Bosch sau de către un centru autorizat de asistență tehnică post-vânzări pentru scule electrice Bosch.

Curățare (vezi figura M)

Curătați întotdeauna pistolul de stropit și recipientul pentru produs de pulverizat cu diluantul adecvat (solvent sau apă) produsului utilizat la pulverizare.

Nu curătați niciodată cu obiecte ascuțite duzelor și orificiile de aerisire ale pistolului de vopsit.

- Oprîți unitatea de bază **22**.
- Scoateți, atât de la unitatea de bază **22** cât și de la pistolul de vopsit **1**, furtunul de aer **20** (un sfert de tură a închizătorii tip baionetă **21** în sens contrar mișcării acelor de ceasornic; trageți închizătoarea tip baionetă **21** afară din răcordul **9/26**).
- Curătați, dacă este necesar, unitatea de bază cu o lavetă înmuiată într-un diluant și îndepărtați apoi unitatea de bază **22** și furtunul de aer **20** din sectorul de curățare.
- Apăsați trâgaciul **5** pistolului de vopsit pentru ca produsul de pulverizat să fie redirecționat în rezervor.
- Deșurubați rezervorul **7** și goliti restul de produs de pulverizat înapoi în bidonul original cu produs de pulverizat.
- Umpleți pe jumătate rezervorul **7** cu diluant (solvent sau apă) și fixați-l din nou pe pistolul de vopsit.
- Scuturați de mai multe ori pistolul de vopsit.
- Deșurubați rezervorul **7** și goliti-l complet într-o doză golită de vopsea.

- Demontați piulița olandeză **3**, clapeta de aer **2**, capacul de dusă utilizat **10/11/12** și tubul de refulare **17** cu garnitura rezervorului **16**.
- Curătați într-o găleată cu diluant, toate componentele care transportă vopsea, cu o perie de curățare **28** sau cu o perie de spălare uzuală din comerț. Curătați și canalul de vopsea **19** al pistolului de vopsit **1**.
- Controlați dacă tubul de refulare **17** cu garnitura rezervorului **16** nu este murdar de vopsea și dacă este în perfectă stare. Dacă este necesar, curătați încă o dată cu diluant garnitura rezervorului **16**.
- Curătați orificiul de aerisire **18** cu peria de curățare **28**.
- Curătați în aer liber recipientul și pistolul de stropit cu o lavetă umedățită în diluant.
- Dacă este necesar, curătați bine cu diluant sita de umplere **13**.
- Înainte de reasamblare, lăsați componentele să se usuce bine.
- Reasamblați sistemul de pulverizare fină în ordine inversă a operațiilor.

Curățarea filtrului de aer (vezi figura N)

Filtrul de aer **30** trebuie curătat ocazional. Dacă filtrul de aer este foarte murdar, el trebuie înlocuit.

- Deschideți capacul filtrului de aer **29**.
- Extrageți filtrul de aer **30**.
- Puțin murdar:
Scuturați prin batere filtrul de aer **30**.
sau
foarte murdar:
Curătați filtrul de aer **30** sub jet de apă și lăsați-l apoi să se usuce bine, pentru a evita formarea mucegaiului.
sau
Schimbați filtrul de aer **30**.
- Introduceți din nou filtrul de aer.
- Înhideți la loc capacul filtrului de aer **29**.

Eliminarea produselor

Diluantul și resturile de produs de pulverizat trebuie eliminate ecologic. Respectați indicațiile privind eliminarea ale producătorului și prescripțiile locale privind eliminarea reziduurilor speciale.

Chimicalele care dăunează mediului înconjurător nu trebuie să ajungă în sol, în apa freatică sau în apele de suprafață. Nu deversați chimicalele care dăunează mediului înconjurător în canalizare!

Remedierea deranjamentelor

Problemă	Cauză	Remediere
Produsul ce trebuie pulverizat nu acoperă bine	Debitul de pulverizare este prea mic Distanța la suprafața de pulverizat este prea mare Prea puțin produs pulverizat pe suprafața ce trebuie pulverizată, s-a pulverizat în treceri prea rare pe suprafața de pulverizat	Rotiți rozeta de reglare 4 în direcția treptei 5 A se reduce distanța de pulverizare A se pulveriza în treceri mai dese pe deasupra suprafetei de vopsit
După aplicare, produsul stropit se scurge	Produsul ce trebuie pulverizat este prea vâsco	A se dilua din nou produsul de pulverizat și a se efectua o pulverizare de probă
	S-a încărcat cu prea mult produs de pulverizat	Rotiți rozeta de reglare 4 în direcția treptei 1
	Distanța la suprafața de pulverizat este prea mică	A se mări distanța de pulverizare
	Produsul de pulverizat este prea fluid	A se adăuga produs de pulverizat original
	S-a pulverizat de prea multe ori în același loc	A se îndepărta stratul de vopsea iar la a doua încercare de pulverizare, a nu se pulveriza atât de multe ori în același loc
Pulverizare prea grosieră	Debitul de pulverizare este prea mare Debit de aer prea mic Este montat capacul de duză alb 10 (diame- tru prea mare al duzei) Acul duzei 15 este murdar	Rotiți rozeta de reglare 4 în direcția treptei 1 A se roți spre dreapta regulatorul debitului de aer 25 A se montă capacul de duză gri 11 sau capacul de duză negru 12 A se curăță acul duzei
	Produsul ce trebuie pulverizat este prea vâsco	A se dilua din nou produsul de pulverizat și a se efectua o pulverizare de probă
	Filtrul de aer 30 este foarte murdar	Schimbară filtrului de aer
Burnița de pulverizare este prea groasă	S-a încărcat cu prea mult produs de pulverizat Debit prea mare de aer Distanța la suprafața de pulverizat este prea mare	Rotiți rozeta de reglare 4 în direcția treptei 1 A se roți spre stânga regulatorul debitului de aer 25 A se reduce distanța de pulverizare
Jetul pulverizat pulsează	Prea puțin produs de pulverizat în recipient Orificiul de aerisire 18 al tubului de refulare 17 înfundat Tubul de refulare 17 este desprins Capacul de duză 10/11/12 este slăbit Filtrul de aer 30 este foarte murdar Produsul ce trebuie pulverizat este prea vâsco	A se completează cu produs de pulverizat A se curăță tubul de refulare și orificiul de aerisire A se fixă bine tubul de refulare A se strâng capacul de duză 10/11/12 Schimbară filtrului de aer A se dilua din nou produsul de pulverizat și a se efectua o pulverizare de probă
Produsul de pulverizat picură pe lângă duză	Depunerile produs de pulverizat pe duză, pe acul duzei 15 și pe clapeta de aer 2 Duza este desprinsă	A se curăță duza, acul duzei și clapeta de aer A se strâng capacul de duză 10/11/12

Problema	Cauză	Remediere
Din duză nuiese produs de pulverizat	Unitatea de bază este oprită Nu se formează presiune în recipientul 7	A se apăsa tasta pornit-oprit 25 A se răsuci rezervorul 7 în direcția simbolului de închidere, până când inelul de închidere 6 se fixează cu un zgomet perceptibil
	Tubul de refulare 17 este desprins	A se fixa bine tubul de refulare
	Acul duzei 15 înfundat	A se curăță acul duzei
	Tubul de refulare 17 este înfundat	A se curăță tubul de refulare
	Orificiul de aerisire 18 al tubului de refulare 17 înfundat	A se curăță tubul de refulare și orificiul de aerisire
	Garnitura rezervorului 16 lipșește sau este deteriorată	A se introduce o garnitură (nouă) de rezervor peste tubul de refulare, în canelură
	Produsul ce trebuie pulverizat este prea vâscos	A se dilua din nou produsul de pulverizat și a se efectua o pulverizare de probă
	Produsul de pulverizat este murdar (gogoloșe de vopsea)	A se goli complet și a se curăță pistolul de vopsit; a se turna produsul de pulverizat treându-se prin sita de umplere

Asistență clienți și consultanță privind utilizarea

În caz de reclamații și comenzi de piese de schimb vă rugăm să indicați neapărat numărul de identificare compus din 10 cifre, conform plăcuței indicatoare a tipului sistemului de pulverizare fină.

Serviciul de asistență clienti vă răspunde la întrebări privind repararea și întreținerea produsului dumneavoastră cât și piesele de schimb. Găsiți desenele de ansamblu și informații privind piesele de schimb și la:

www.bosch-pt.com

Echipa de consultanță Bosch vă răspunde cu placere la întrebări privind produsele noastre și accesoriile acestora.

România

Robert Bosch SRL

Centru de service Bosch

Str. Horia Măcelariu Nr. 30 – 34

013937 București

Tel. service scule electrice: (021) 4057540

Fax: (021) 4057566

E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com

Tel. consultantă clienti: (021) 4057500

Fax: (021) 2331313

E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com

www.bosch-romania.ro

Eliminare

Pistolul de vopsit, blocul electric, accesorii și ambalajele trebuie direcționate către o stație de reciclare ecologică.

Nu aruncați sculele electrice în gunoiul menajer!

Numai pentru țările UE:



Conform Directivei Europene 2012/19/UE privind mașinile și aparatelor electrice și electronice uzate și transpunerea acesteia în legislația națională, sculele electrice scoase din uz trebuie colectate separat și direcționate către o stație de revalorificare ecologică.

Sub rezerva modificărilor.

Български

Указания за безопасна работа

Общи указания за безопасна работа



Прочетете внимателно всички указания. Неспазването на приведените по-долу указания може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.

Съхранявайте тези указания на сигурно място.

Използваният по-долу термин «електроинструмент» се отнася до захранвани от електрическата мрежа електроинструменти (със захранващ кабел) и до захранвани от акумулаторна батерия електроинструменти (без захранващ кабел).

Безопасност на работното място

- ▶ **Поддържайте работното си място чисто и добре осветено.** Безпорядъкът и недостатъчното осветление могат да спомогнат за възникването на трудова злополука.
- ▶ **Не работете с електроинструмента в среда с повишена опасност от възникване на експлозия, в близост до леснозапалими течности, газове или прахобразни материали.** По време на работа в електроинструментите се отделят искри, които могат да възпламнят прахобразни материали или пари.
- ▶ **Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с електроинструмента.** Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите контрола над електроинструмента.

Безопасност при работа с електрически ток

- ▶ **Щепсълт на електроинструмента трябва да е подходящ за ползвання контакт.** В никакъв случай не се допуска изменение на конструкцията на щепсела. Когато работите със занулени електроуреди, не използвайте адаптери за щепсела. Ползването на оригинални щепсели и контакти намалява риска от възникване на токов удар.
- ▶ **Избягвайте допира на тялото Ви до заземени тела, напр. тръби, отопителни уреди, пещи и хладилници.** Когато тялото Ви е заземено, рискът от възникване на токов удар е по-голям.
- ▶ **Предпазвайте електроинструмента си от дъжд и влага.** Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от токов удар.
- ▶ **Не използвайте захранващия кабел за цели, за които той не е предвиден, напр. за да носите електроинструмента за кабела или да извадите щепсела от контакта.** Предпазвайте кабела от нагряване, омазване, допир до остри ръбове или до подвижни звена на машини. Повредени или усукани кабели увеличават риска от възникване на токов удар.

▶ **Когато работите с електроинструмент навън, използвайте само удължители кабели, подходящи за работа на открито.** Използването на удължителя, предназначен за работа на открито, намалява риска от възникване на токов удар.

▶ **Ако се налага използването на електроинструмента във влажна среда, използвайте предпазен прекъсвач за утечни токове.** Използването на предпазен прекъсвач за утечни токове намалява опасността от възникване на токов удар.

Безопасен начин на работа

- ▶ **Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте предпазливо и разумно.** Не използвайте електроинструмента, когато сте уморени или под влиянието на наркотични вещества, алкохол или упийващи лекарства. Един миг разсейност при работа с електроинструмент може да има за последствие изключително тежки наранявания.
- ▶ **Работете с предпазващо работно облекло и винаги с предпазни очила.** Носенето на подходящи за ползвання електроинструмент и извършваната действието лични предпазни средства, като дихателна маска, здрави пътноизтворени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или шумозаглушители (антифони), намалява риска от възникване на трудова злополука.
- ▶ **Избягвайте опасността от включване на електроинструмента по невнимание.** Преди да включите щепсела в захранващата мрежа или да поставите акумулаторната батерия, се уверявайте, че пусковият прекъсвач е в положение «изключено». Ако, когато носите електроинструмента, дръжите пръста си върху пусковия прекъсвач, или ако подавате захранващо напрежение на електроинструмента, когато е включен, съществува опасност от възникване на трудова злополука.
- ▶ **Преди да включите електроинструмента, се уверявайте, че сте отстранили от него всички помощни инструменти и гаечни ключове.** Помощен инструмент, забравен на въртящо се звено, може да причини травми.
- ▶ **Избягвайте неестествените положения на тялото.** Работете в стабилно положение на тялото и във всеки момент поддържайте равновесие. Така ще можете да контролирате електроинструмента по-добре и по-безопасно, ако възникне неочаквана ситуация.
- ▶ **Работете с подходящо облекло.** Не работете с широки дрехи или украсления. Дръжте косата си, дрехите и ръкавици на безопасно разстояние от въртящи се звена на електроинструментите. Широките дрехи, украсленията, дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от въртящи се звена.
- ▶ **Ако е възможно използването на външна аспирационна система, се уверявайте, че тя е включена и функционира изправно.** Използването на аспирационна система намалява рисковете, дължащи се на отделящата се при работа прах.

Грижливо отношение към электроинструментите

- ▶ Не претоварвайте электроинструмента. Използвайте электроинструментите само съобразно тяхното предназначение. Ще работите по-добре и по-безопасно, когато използвате подходящия электроинструмент в зададения от производителя диапазон на натоварване.
- ▶ Не използвайте электроинструмент, чито пусков прекъсвач е повреден. Електроинструмент, който не може да бъде изключван и включван по предвидения от производителя начин, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
- ▶ Преди да променяте настройките на электроинструмента, да заменяте работни инструменти и допълнителни приспособления, както и когато продължително време няма да използвате электроинструмента, изключвайте щепсела от захранващата мрежа и/или изваждайте акумулаторната батерия. Тази мярка премахва опасността от задействане на электроинструмента по невнимание.
- ▶ Съхранявайте электроинструментите на места, където не могат да бъдат достигнати от деца. Не допускайте те да бъдат използвани от лица, които не са запознати с начина на работа с тях и не са прочели тези инструкции. Когато са в ръцете на неопитни потребители, электроинструментите могат да бъдат изключително опасни.
- ▶ Поддържайте электроинструментите си грижливо. Проверявайте дали подвижните звена функционират безуспорно, дали не заклинват, дали има скучени или повредени детайли, които нарушават или изменят функциите на электроинструмента. Преди да използвате электроинструмента, се погрижете по-вредените детайли да бъдат ремонтирани. Много от трудовите злополуки се дължат на недобре поддържани электроинструменти и уреди.
- ▶ Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти. Добре поддържаните режещи инструменти с остро ръбове оказват по-малко съпротивление и се водят по-леко.
- ▶ Използвайте электроинструментите, допълнителните приспособления, работните инструменти и т.н., съобразно инструкциите на производителя. При това се съобразявайте и с конкретните работни условия и операции, които трябва да изпълните. Използването на электроинструменти за различни от предвидените от производителя приложения повишава опасността от възникване на трудови злополуки.


Поддържане

- ▶ Допускайте ремонтът на электроинструментите Ви да се извършива само от квалифицирани специалисти и само с използването на оригинални резервни части. По този начин се гарантира съхраняване на безопасността на электроинструмента.

Указания за безопасна работа с диспергиращи системи

- ▶ Поддържайте работното си място чисто, добре осветено и свободно от съдове, съдържащи бои или разтворители, парцали/платове и други леснозапалими материали. Възможно е да има повишен риск от самовъзпламеняване. Поддържайте по всяко време изправни пожарогасители на леснодостъпни места.
- ▶ Осигурявайте добро проветряне в зоната на пръскане и достатъчно свеж въздух в цялото помещение. При изпаряването си разредителите създават взрывоопасна среда.
- ▶ Не пръскайте и не почиствайте с материали, чиято температура на възпламеняване е под 55 °C. Използвайте препарати на базата на вода, нелетливи въглеводороди и др.п. Пáрите на летливите разтворители създават взрывоопасна среда.
- ▶ Не пръскайте в зони, близки до източници на искри от статично електричество, открит пламък, горещи предмети, двигатели, цигари и искри от включване и изключване на захранващи кабели или шалтери. Подобни източници на искри могат да предизвикат възпламеняване на парите.
- ▶ Не пръскайте материали, за които не Ви е известно, дали не представляват опасност. Непознати материали могат да създават опасни условия.
- ▶ При пръскане или при работа с химикали освен това работете с лични предпазни средства, като подходящи предпазни ръкавици и дихателна маска. Носенето на лични предпазни средства, съобразени с опасностите от конкретно извършваната дейност, ограничава излагането на вредни за здравето субстанции.
- 
- 
- 
- ▶ Съобразявайте се с всички опасности, предизвикани от пръсканото вещество. Съобразявайте се с предупредителните маркировки на тубата на веществото или данините на производителя за него, включително изискванията за използване на лични предпазни средства. Указанията на производителя трябва да се спазват, за да бъде намалена опасността от пожар, както и от увреждане на здравето вследствие на натравяне, контактуване с канцерогенни вещества и т.н.
- ▶ Поддържайте щепсела на захранващия кабел и спуска на пистолета за пръскане чисти от боя и други течности. Никога не използвайте кабела за повдигане на вързката с удължител. Неспазването на тези правила могат да имат за последствие токов удар.
- ▶ Контролирайте децата. Така се предотвратява опасността децата да играят с разпръскващата система.

Символи



Стикерът за обслужване на системата за пръскане е залепен върху базовата станция. Правилната интерпретация на символите ще Ви помогне да обслужвате системата за пръскане по-бързо и по-сигурно.

Символи и тяхното значение

Подробно описание

ALLPaint

Системата за фино пръскане е подходяща за работа както с лазурни лакове и бои, така и с бои за стени.



Приложение «Дърво/лазурен лак»:
Пръскане на лазурен лак, grund и байц



Приложение «Дърво/лак»:
Пръскане на боя на водна основа или на основа на разтворители, безцветни лакове и масла




Приложение «Стена»:
Пръскане с дисперсионни и латексови бои



Стъпка 1:
Изберете правилната капачка на дюзата



За приложение «Дърво/лазурен лак» изберете сивата капачка на дюзата **11**



За приложение «Дърво/лак» изберете черната капачка на дюзата **12**



За приложение «Стена» изберете бялата капачка на дюзата **10**

Вижте «Предназначение на електроинструмента», страница 217.



Стъпка 2:
Настройте дебита на препарата

1-3

1-3

4-5

Вижте «Регулиране на количеството пръскана течност», страница 220.



Стъпка 3:
Настройте дебита на въздуха

3



Изберете приложение «Дърво/лазурен лак» с регулатора задебита на въздуха **25**

Изберете приложение «Дърво/лак» с регулатора за дебита на въздуха **25**

Изберете приложение «Стена» с регулатора за дебита на въздуха **25**

Вижте «Регулиране на дебита на въздуха», страница 220.

Описание на продукта и възможностите му



Прочетете внимателно всички указания.
Неспазването на приведените по-долу указания може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.

Моля, отворете разгъващата се корица с фигурите и, докато четете ръководството за експлоатация, я оставете отворена.

Предназначение на електроинструмента

Електроинструментът е предназначен само за пръскане на дисперсионни бои, латекс, лакове на водна основа или съдържащи разтворители, лазурни лакове, grund, байц, безцветни лакове и масла (**ALLPaint**).

Електроинструментът не е подходящ за работа с алкални разтвори, съдържащи киселини препарати или фасадни бои.

Изобразени елементи

Номерирането на изобразените модули се отнася до фигурите на електроинструмента на графичните страници.

- 1 Пистолет за пръскане**
- 2 Мембрana за въздуха**
- 3 Холандрова гайка**
- 4 Регулатор за количеството разпръскван материал**
- 5 Спусък**
- 6 Пръстен**
- 7 Резервоар за разпръсквания материал**
- 8 Резервен резервоар за боя**
- 9 Щуцер за включване на маркуча (на пистолета за пръскане)**
- 10 Капачка на дюзата (бяла: за приложение «Стена»)**
- 11 Капачка на дюзата (сива: за приложение «Дърво/лазурен лак»)**
- 12 Капачка на дюзата (черна: за приложение «Дърво/лак»)**
- 13 Сито за пънене**
- 14 Кофа за пресипване***
- 15 Игла на дюзата**
- 16 Уплътнител на резервоара**
- 17 Засмукаща тръба**
- 18 Отвор за вентилиране**
- 19 Канал за боята**
- 20 Маркуч за въздух**
- 21 Байонетен механизъм**
- 22 Основен модул**
- 23 Ръкохватка за пренасяне**
- 24 Придържаща скоба**
- 25 Бутон за включване/изключване с регулиране на дебита на въздуха**
- 26 Щуцер за включване на маркуча (на основния модул)**

27 Гнездо за допълнителни приспособления

28 Четка за почистване

29 Капак на въздушния филтер

30 Въздушен филтер

***Изобразените на фигурите и описаните допълнителни приспособления не са включени в стандартната окомплектовка на уреда. Изчерпателен списък на допълнителните приспособления можете да намерите съответно в каталога ни за допълнителни приспособления.**

Технически данни

Система за фино разпръскване	PFS 5000E	
Каталожен номер	3 603 B07 2..	
Номинална консумирана мощност	W	1200
Производителност на засмукуване	ml/min	500
Време за боядисване на 3 m ²	min	1
Обем на резервоара за боя	ml	1000
Дължина на маркуча за въздух	m	4
Маса съгласно EPTA-Procedure 01/2003	kg	5,2

Клас на защита

II

Данните се отнасят до номинално напрежение [U] 230 V. При различни напрежения, както и при специалните изпълнения за някои страни данните могат да се различават.

Информация за изльчван шум и вибрации

Стойностите за изльчвания шум са определени съгласно EN 60745 и EN 50580.

Равнището А на генерирация шум обикновено е: равнище на звуково то налягане 82 dB(A); мощност на звука 93 dB(A). Неопределеност K = 3 dB.

Работете с шумозаглушители!

Пълната стойност на вибрациите a_h (векторната сума по трите направления) и неопределеността K са определени съгласно EN 60745:
a_h < 2,5 m/s², K = 1,5 m/s².

Посоченото в това ръководство за експлоатация равнище на генерираните вибрации е измерено съгласно процедура, стандартизирана в EN 60745, и може да служи за сравняване на електроинструменти един с друг. То е подходящо също и за предварителна ориентировъчна преценка на натоварването от вибрации.

Посоченото ниво на генерираните вибрации е представително за най-често срещаните приложения на електроинструмента. Ако обаче електроинструментът бъде използван за други дейности, с различни работни инструменти или без необходимото техническо обслужване, нивото на вибрациите може да се различава. Това би могло да увеличи значително сумарното натоварване от вибрации в процеса на работа.

За точната преценка на натоварването от вибрации трябва да бъдат взимани предвид и периодите, в които електроинструментът е изключен или работи, но не се ползва. То би могло значително да намали сумарното натоварване от вибрации.

Предпсвайте допълнителни мерки за предпазване на работещия с електроинструмента от въздействието на вибрациите, например: техническо обслужване на електроинструмента и работните инструменти, поддържа-не на ръцете топли, целесъобразна организация на работните стъпки.

Декларация за съответствие

С пълна отговорност ние декларираме, че продуктът, описан в раздела «Технически данни», съответства на следните стандарти и нормативни документи: EN 60745 и EN 50580 съгласно изискванията на Директиви 2011/65/EU, 2006/42/EO, 2004/108/EO.

Техническа документация (2006/42/EO) при:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker Helmut Heinzemann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

ppa.
Heinrich Becker *i.V. K. m.*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 28.02.2014

Монтиране

- ▶ Преди извършване на каквито и да е дейности по електроинструмента изключвате щепсела от захранващата мрежа.
- ▶ Уверете се, че пистолетът за пръскане и базовият модул са сглобени напълно и с всички необходими уплътнители. Само така са гарантиирани правилното функциониране и сигурността на системата за фино пръскане.

Включване на маркуча за въздух

(вижте фигури A1 – A3)

- Отворете скобата **24** и размотайте докрай маркуча за въздух **20** от базовия модул **22**.

Включване към основния модул:

- Вкарайте докрай единния байонетен накрайник **21** на маркуча за въздух съобразно стрелките в отворите на щуцера **26** на базовия модул.
- Завъртете капачката на байонетния механизъм по посока на часовниковата стрелка.

Включване към пистолета за пръскане:

- Вкарайте докрай другия байонетен накрайник **21** на маркуча за въздух съобразно стрелките в отворите на щуцера **9** на пистолета за пръскане.
- Завъртете капачката на байонетния механизъм по посока на часовниковата стрелка.

Упътване: Преди сипването на боя демонтирайте маркуча за въздух **20** (завъртане на 1/4 оборот обратно на часовниковата стрелка на байонетната капачка **21**, изваждане на байонетната капачка **21** от щуцера **9**).

Смяна на капачката на дюзата (вижте фигури B1 – B2)

Системата за фино пръскане се доставя с три капачки на дюзата:

	Капачка на дюзата 10	Капачка на дюзата 11	Капачка на дюзата 12
Цвят	бял	сив	черен
Състояние на доставка	монтирана	в гнездото за принадлежности 27 под скобата 24	
Приложение	«за стени»	«Дърво/лазурен лак»	«Дърво/лак»

Упътване: Преди избор на капачка на дюзата проверете материала за пръскане чрез разбръкане. Боя с нисък вискозитет (напр. боя за дърво) се пръскат по-добре със сивата капачка на дюзата **11** или черната капачка на дюзата **12**, боя с висок вискозитет (напр. боя за стена) се пръскат по-добре с бялата капачка на дюзата **10**.

- За смяна на капачката на дюзата развойте холендромата гайка **3**.
- Издърпайте капачката за въздух **2**.
- Развийте монтираната капачка на дюзата.
- Отворете скобата **24** и извадете желаната капачка от гнездото за принадлежности **27**.
- Навийте желаната капачка на дюзата на резбата в пистолета за пръскане.
- Поставете капачката за въздух **2** на капачката на дюзата и я затегнете с холендромата гайка **3**.

Работа

- ▶ Преди извършване на каквито и да е дейности по електроинструмента изключвате щепсела от захранващата мрежа.

Подготовка за работа

- ▶ Не се допуска пръскане на брега на водоизточници или във вододайни зони.

При купуване на бои, лакове и материали за пръскане обръщайте внимание на поносимостта им с околната среда.

Подготвяне на повърхността за напръскаване

Пръсканата повърхност трябва да е чиста, суха и обезмасленна.

- Ако повърхността е твърде гладка, увеличете грапвостта ѝ чрез шлифование и след това я почистете.

По време на работа пръските могат да замърсят всички не покрити повърхности. Затова подгответе грижливо място то, на което ще боядисвате:

- Покрайте или облепете пода, намиращи се в близост съоръжения, врати, прозорци и рамките им.

Подготовка на материала за пръскане

- Разбъркайте пръсканата течност добре.
- При необходимост разредете боята.

Пръскан материал	препоръчително разреждане
байц, масла, лазурни лакове, импрегниращи материали, материали за защита от корозия	0 %
бои на основата на разтворители или вода, grund, боя за отопителни тела, гъсти лазурни бои	0 – 5 %
дисперсионни бои, латекс	0 – 5 %

► **При разреждане внимавайте да използвате подходящ за съответната боя разредител.** При използване на неподходящ разредител боята може да се пресече и пистолетът да се запуши.

► **При разреждането на боята внимавайте температурата на възпламеняване на смesta след разреждането да бъде над 55 °C.** Разреждането на бои на основата на разтворители напр. понижава температурата на възпламеняване.

Сипване на пръсканата течност (вижте фигури C1 – C2)

Упътване: Преди сипването на боя демонтирайте маркуча за въздух **20** (завъртане на 1/4 оборот обратно на часовниковата стрелка на байонетната капачка **21**, изваждане на байонетната капачка **21** от щуцера **9**).

- Ако боята е в големи съдове, ползвайте по-малка кофа за преливане **14** (напр. от бидон за боя за стена 10 литра в съд с вместимост 2,5 литра или 5,0 литра).
- С едната ръка захватането здраво пистолета за пръскане, а с другата развийте резервоара **7** в посоката, означена със символа за отваряне. 
- Извадете пистолета за пръскане от резервоара **7**.
- Ако използвате отваряна по-рано кутия с боя, поставете предварително грижливо почистеното сито **13** върху резервоара **7**, за да предотвратите попадането в него на частици втвърденна боя.
- Сипете боя **най-много до маркировката 1000** в съда **7**.
- Поставете пистолета за пръскане върху резервоара **7**. Завъртете резервоара **7** в посоката, означена със символа за затваряне, докато пръстът **6** прещракне отчетливо. 
- Напръскайте пробна повърхност. (вижте «Пръскане», страница 219)

Когато постигнете оптималното качество на напръскване, можете да започнете с пръскането на детайлите.

или

Ако резултатът от пръскането не е задоволителен или от пистолета не излиза боя, изпълнете операциите, описани в «Отстраняване на повреди» на страница 222.

Включване

- **Съобразявайте се с напрежението в захранващата мрежа!** Напрежението на захранващата мрежа трябва да съответства на данните, изписани на табелката на електроинструмента.
- **Вземете мерки да няма опасност по време на работа основният модул да засмуква прах или други замърсявания.**
- **Внимавайте да не напръскате основния модул.**
- **Ако по време на пръскането започне да излиза течност от други места освен през дюзата, прекъснете пръскането и приведете системата за пръскане отново в изправност.** Съществува опасност от токов удар.
- **Не насочвайте струята към себе си или към други лица или животни.**

Включване (вижте фиг. D)

За да пестите енергия, включвайте системата за фино пръскане само когато я ползвате.

- Уверете се, че е монтирана подходящата капачка на дюзата (вижте «Смяна на капачката на дюзата», страница 218).
- Включете щепсела в контакта.
- Вземете пистолета и го насочете към пръсканата повърхност.
- За включване натиснете пусковия прекъсвач **25**.
- За регулиране на дебита на въздуха поставете пусковия прекъсвач **25** в позицията на съответната област на приложение (вижте също «Регулиране на дебита на въздуха», страница 220).
- Натиснете спусъка **5** на пистолета.

Упътване: Когато основният модул е включен, през дюзата постоянно изтича въздух.

Изключване

- Отпуснете спусъка **5** и за изключване натиснете пусковия прекъсвач **25**.
- Изключете щепсела от контакта.

Указания за работа

Пръскане (вижте фигури E – H)

Упътване: Когато използвате електроинструмента на открито, отчитайте и силата и посоката на въетъра.

- Първо извършете пробно пръскане и настройте формата и интензивността на пръскане съобразно използвания материали за пръскане. (за правилните настройки вижте следващите раздели)
- Непременно дръжте пистолета за пръскане на постоянно разстояние от 20 – 25 см перпендикулярно на пръсканата повърхност.
- Започнете пръскането извън повърхността, която обработвате.
- В зависимост от настройката на формата на струята движете пистолета равномерно напречно или нагоре и надолу.
- Равномерен повърхностен слой се образува, когато следите се при покриват приближно 4 – 5 см.

- При пръскане на лежащи хоризонтално предмети, като и при пръскане в таванна позиция дръжте пистолета леко под наклон и се придвижвате назад от мястото на пръскане.

Опасност от препъване! Внимавайте за препятствия в помещението.

- Избягвайте прекъсванията на процеса върху обработваната повърхност.

Повърхност с постоянно качество се постига при равномерно водене на пистолета.

Неравномерно разстояние и наклон на пръскане водят до сълна промяна на струята и с това до различия в качеството на обработваната повърхност.

- Завършвате пръскането извън обработваната повърхност.

Никога не изразходвайте количеството боя в резервоара докрай. Когато засмукващата тръба не е потопена в течност, струята се прекъсва и по обработваната повърхност се образуват неравномерно покрити зони.

Ако от пръсканата боя се натрупа по капачката за въздух **2** или капачката на дюзата, ги почистете с включената в опаковката четка **28**.

Настройване на формата на струята (вижте фигура I)

► **Никога не натискайте спуска 5, докато регулирате мембранията за въздуха 2.**

- Завъртете мембранията за въздуха **2** в желаната позиция.

Мембрана за въздуха

Струя

Приложение


вертикална плоска струя за хоризонтално направление на пръскане



хоризонтална плоска струя за вертикално направление на пръскане



конична струя за ъгли, ръбове и труднодостъпни места



Регулиране на количеството пръскана течност (вижте фиг. J)


(PAINTVolume)

- Завъртете регулатора **4**, за да настроите желаното количество материал за пръскане:


Степени **1/2/3**: приложение «Дърво/лазурен лак/лак»,
Степени **4/5**: приложение «Стена».

Количество течност

Търде много материал на пръсканата повърхност:



Търде мало материал на пръсканата повърхност:



Настройка

Количеството трябва да бъде намалено.

- Настройте една степен по-ниско.

Количеството трябва да бъде увеличено.

- Настройте една степен по-високо.

Регулиране на дебита на въздуха (вижте фиг. D)

(AIRVolume)

- Чрез завъртане на регулатора за дебита на въздуха **25** изберете желаната област на приложение, за да настроите правилните дебит и налягане на въздуха за използваната боя.

Избор на области на приложение

материал за пръскане с нисък вискозитет

материал за пръскане с висок вискозитет



Приложение

«Дърво/лазурен лак»



Приложение

«Дърво/лак»



Приложение

«Стена»

В рамките на дадено приложение дебитът и налягането могат да бъдат регулирани безстепенно.

Търде интензивна суспензия:

Дебитът на въздуха трябва да бъде намален.

- Завъртете регулатора на дебита **25** наляво.

Търде едрокапково разпръскване:

Дебитът на въздуха трябва да бъде увеличен.

- Завъртете регулатора на дебита **25** надясно.

Работни паузи и пренасяне (вижте фигури K – L)

За лесното пренасяне на системата за фино пръскане базовият модул има ръкохватка **23**.

От долната си страна базовият модул **22** има колела. По време на работа можете да дърпате базовия модул зад себе си с помощта на маркуча за въздух **20**.

При паузи пистолетът за пръскане **1** може да бъде поставен на равна хоризонтална повърхност. Няма опасност от протичане на боя.

► **Поставяйте пистолета с боя винаги изправен върху равна повърхност.** Ако пистолетът е поставен легнал, от него може да изтече боя.

Поддържане и сервиз

Поддържане и почистване

- **Преди извършване на каквито и да е дейности по електроинструмента изключвайте щепсела от захранващата мрежа.**
- **Винаги след работа почиствайте елементите на системата за пръскане, особено частите, изцапани с боя.** Старателното почистване е предпоставка за безпроблемната и сигурна работа на пистолета за пръскане. Ако системата за фино пръскане не е почистена или е почистена недостатъчно, гаранционни претенции не се приемат.

Когато е необходима замяна на захранващия кабел, тя трябва да се извърши в оторизиран сервис за електроинструменти на Bosch, за да се запази нивото на безопасност на електроинструмента.

Почистване (вижте фигура M)

Винаги почиствайте пистолета за пръскане и резервоара с подходящия разредител (разтворител или вода) за използваната боя.

Никога не почиствайте с остри предмети отвора на дюзата и отворите за въздух на пистолета за пръскане.

- Изключете базовия модул **22**.
- Извадете маркуча за въздух **20** от базовия модул **22** и от пистолета за пръскане **1** (завъртане на 1/4 оборот на байонетната капачка **21** обратно на часовниковата стрелка; изваждане на байонетната капачка **21** от щуцера **9/26**).
- При необходимост почистете базовия модул с напоена с разредител кърпа и след това поставете базовия модул **22** и маркуча за въздух **20** извън непосредствената зона на почистване.
- Натиснете спуска **5** на пистолета за пръскане, зада може боята да изтече обратно в резервоара.
- Развийте резервоара **7** и изсипете неизползваната боя в оригинална й съд.
- Напълнете до половина резервоара **7** с разредител (разтворител или вода) и отново го монтирайте към пистолета за пръскане **1**.
- Разплатете пистолета неколкократно.

- Развийте резервоара **7** и изсипете съдържанието му в празна кутия от боя.
- Демонтирайте холендровата гайка **3**, капачката за въздух **2**, използваната капачка на дюзата **10/11/12** и замукващата тръба **17** с уплътнителя за резервоара **16**.
- Потопете всички детали в съд с разредител и ги почистете с четката **28** или обикновена мека четка.
- Почистете също и канала за боята **19** на пистолета за пръскане **1**.
- Уверете се, че замукващата тръба **17** с уплътнението **16** не са замърсени с боя.
- При необходимост почистете още веднъж с разредител уплътнението за резервоара **16**.
- Почистете отвора за вентилиране **18** с четката **28**.
- Почистете резервоара и пистолета за пръскане отвън с намокрена с разтворител кърпа.
- При необходимост почистете с разредител грижливо ситото **13**.
- Преди да я слгобите отново, изчакайте всички елементи да изсъхнат.
- Слободете отново системата за фино пръскане в обратна последователност.

Почистване на въздушния филтър (вижте фигура N)

Периодично въздушният филтър **30** трябва да бъде почистван. Ако филтърът е замърсен силно, трябва да бъде заменен.

- Отворете капака за въздушния филтър **29**.
- Извадете въздушния филтър **30**.
- Леко замърсяване:
Стръскайте замърсяването от въздушния филтър **30**.
или
- Силно замърсяване:
Измийте въздушния филтър **30** с течаща вода и след това го оставете да изсъхне добре, за да предотвратите образуването на плесен.
или
- Заменете въздушния филтър **30**.
- Отново поставете въздушния филтър.
- Накрая затворете капака на въздушния филтър **29**.

Изхвърляне на използвани материали

При изхвърлянето на разредителя и остатъците от пръскания материал не трябва да бъде замърсявана околната среда.

Вредни за околната среда химикали не трябва да проникват в почвата, подпочвените води или в открити водни басейни. Никога не изсипвайте вредни за околната среда химикали в битовата канализация!

Отстраняване на повреди

Проблем	Причина	Отстраняване
Боята не покрива достатъчно	Количеството на пръсканата боя е малко	Завъртете регулатора 4 по посока на степен 5
	Разстоянието до пръсканата повърхност е твърде голямо	Скъсете разстоянието до пръсканата повърхност
	Твърде малко боя попада на пръсканата повърхност, пръските са твърде нарядко	Преминете повече пъти по пръсканата повърхност
	Пръсканата течност е твърде гъста	Отново разредете боята и извършете пробно напръскване
След напръскване боята протича	Количеството пръскана боя е твърде голямо	Завъртете регулатора 4 по посока на степен 1
	Разстоянието до пръсканата повърхност е твърде малко	Увеличете разстоянието
	Боята е разредена повече от нужното	Добавете неразредена боя
	Пръскали сте повече от нужното на едно и също място	Почистете боята и при следващото пръскане не пръскайте толкова много на едно и също място
Боята се разпръскава на твърде едри капки	Количеството боя е твърде голямо	Завъртете регулатора 4 по посока на степен 1
	Недостатъчно количество въздух	Завъртете регулатора за дебита на въздуха 25 надясно
	Монтирана е бялата капачка на дюзата 10 (tvърде голям диаметър на дюзата)	Монтирайте сивата капачка на дюзата 11 или черната капачка на дюзата 12
	Иглата на дюзата 15 е замърсена	Почистете иглата на дюзата
Образува се твърде голям облак	Пръсканата течност е твърде гъста	Отново разредете боята и извършете пробно напръскване
	Въздушният филтер 30 е силно замърсен	Смяна на въздушния филтер
	Количеството пръскана боя е твърде голямо	Завъртете регулатора 4 по посока на степен 1
	Твърде голямо количество въздух	Завъртете регулатора за дебита на въздуха 25 наляво
Струята пулсира	Разстоянието до пръсканата повърхност е твърде голямо	Скъсете разстоянието до пръсканата повърхност
	В резервоара е останала твърде малко течност	Допълнете резервоара
	Отворът за вентилация 18 на засмукваща тръба 17 е запущен	Почистете засмукващата тръба и отвора за вентилация
	Засмукващата тръба 17 не е затегната	Вкарайте засмукващата тръба добре
Боята капе от дюзата	Капачката на дюзата 10/11/12 е разхлабена	Затегнете капачката на дюзата 10/11/12
	Въздушният филтер 30 е силно замърсен	Смяна на въздушния филтер
	Пръсканата течност е твърде гъста	Отново разредете боята и извършете пробно напръскване
	Отлагане на боя по дюзата, иглата на дюзата 15 и капачката за въздух 2	Почистете дюзата, иглата на дюзата и капачката за въздух
	Дюзата не е затегната	Затегнете капачката на дюзата 10/11/12

Проблем	Причина	Отстраняване
През дюзата не излиза от пръска- ния материал	Базовият модул е изключен	Натиснете пусковия прекъсвач 25
	В резервоара 7 не се образува свръхна- гане	Завъртете резервоара 7 по посока на символа за затваряне, докато се чуе отчетливо прецъркване на затваря- щия пръстен 6
	Засмукващата тръба 17 не е затегната	Вкарайте засмукващата тръба добре
	Иглата на дюзата 15 е запушена	Почистете иглата на дюзата
	Засмукващата тръба 17 е запушена	Почистете засмукващата тръба
	Отворът за вентилация 18 на засмукваща- та тръба 17 е запущен	Почистете засмукващата тръба и отвора за вентилация
	Уплътнението на резервоара 16 липсва или е повредено	поставете (ново) уплътнение за резерво- ара в канала
	Пръсканата течност е твърде гъста	Отново разредете боята и извършете пробно напръскване
	Материалът за пръскане е замърсен (втвърдявания)	Изпразнете докрай и почистете пистолета за пръскане; при повторното сиване на боята използвайте ситото

Сервиз и технически съвети

Моля, при въпроси и поръчка на резервни части винаги
посочвайте 10-цифрения каталоген номер, изписан на
табелката на системата за фино пръскане.

Отговори на въпросите си относно ремонта и поддръжката
на Вашия продукт можете да получите от нашия сервизен
отдел. Монтажни чертежи и информация за резервни час-
ти можете да намерите също на адрес:

www.bosch-pt.com

Екипът на Бош за технически съвети и приложения ще от-
говори с удоволствие на въпросите Ви относно нашите
продукти и допълнителните приспособления за тях.

Роберт Бош ЕООД – България

Бош Сервиз Център
Гаранционни и извънгаранционни ремонти
бул. Черни връх 51-Б
FPI Бизнес център 1407
1907 София
Тел.: (02) 9601061
Тел.: (02) 9601079
Факс: (02) 9625302
www.bosch.bg

Бракуване

С оглед опазване на околната среда пистолетът за пръска-
не, електрическият модул и допълнителните приспособле-
ния трябва да бъдат предавани за оползовзоряване на съ-
държащите се в тях вторични суровини.

Не изхвърляйте електроинструменти при битовите отпадъ-
ци!

Само за страни от ЕС:



Съгласно Директивата на ЕС 2012/19/EС
относно бракувани електрически и елек-
тронни устройства и утвърждането ѝ
като национален закон електроинстру-
ментите, които не могат да се използват
повече, трябва да се събират отделно и
да бъдат подлагани на подходяща преработка за оползо-
воряване на съдържащите се в тях вторични суровини.

Правата за изменения запазени.

Македонски

Безбедносни напомени

Општи напомени за безбедност за електричните апарати

! ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Прочитајте ги сите напомени и упатства за безбедност.

Грешките настанати како резултат од непридржување до безбедносните напомени и упатства може да предизвикаат електричен удар, пожар и/или тешки повреди.

Зачувайте ги безбедносните напомени и упатства за користење и за во иднина.

Поимот „електричен алат“ во напомените за безбедност се однесува на електрични апарати што користат струја (со струен кабел) и електрични апарати што користат батерији (без струен кабел).

Безбедност на работното место

- ▶ **Работниот простор секогаш нека биде чист и добро осветлен.** Неурдниот или неосветлен работен простор може да доведе до несреќи.
- ▶ **Не работете со електричниот апарат во околина каде постои опасност од експлозија, каде има запаливи течности, гас или прашина.** Електричните апарати создаваат искри, кои може да ја запалат правта или пареата.
- ▶ **Држете ги децата и другите лица подалеку за време на користењето на електричниот апарат.** Доколку нешто Ви го попречи вниманието, може да ја изгубите контролата над уредот.

Електрична безбедност

- ▶ **Приклучокот на електричниот апарат мора да одговора на приклучокот во ѕидната дозна.** Приклучокот во никој случај не смее да се менува. Не употребувајте прекинувач со адаптер заедно со заземениот електричен апарат. Неменувањето на прекинувачот и соодветните ѕидни дозни го намалуваат ризикот од електричен удар.
- ▶ **Избегнувајте физички контакт со заземените површини на цевки, радиатори, шпорет и фрижидери.** Постои зголемен ризик од електричен удар, доколку Вашето тело е заземено.
- ▶ **Електричните апарати држете ги подалеку од дожд и влага.** Навлегувањето на вода во електричниот апарат го зголемува ризикот од електричен удар.
- ▶ **Не го користите кабелот за друга намена, за да го носите електричниот апарат, за да го закачите или да го влечете приклучокот од ѕидната дозна.** Држете го кабелот по настрана од топлина, масло, остриви или подвижните компоненти на уредот. Оштетениот или свиткан кабел го зголемува ризикот за електричен удар.

- ▶ **Доколку со електричниот апарат работите на отворено, користете само продолжен кабел што е погоден за користење на надворешен простор.** Користењето на соодветен продолжен кабел на отворено го намалува ризикот од електричен удар.

- ▶ **Доколку користењето на електричниот апарат во влажна околина не може да се избегне, користете заштитен уред со диференцијална струја.**

Употребата на заштитниот уред со диференцијална струја го намалува ризикот од електричен удар.

Безбедност на лица

- ▶ **Бидете внимателни како работите и разумно користете го електричниот апарат.** Не користете електрични апарати, доколку сте уморни или под влијание на droга, алкохол или лекови. Еден момент на невнимание при употребата на електричниот апарат може да доведе до сериозни повреди.
- ▶ **Носете заштитна опрема и секогаш носете заштитни очила.** Носењето на заштитна опрема, како на пр. маска за прав, обувки за заштита од лизгање, заштитен шлем или заштита за слухот, во зависност од видот и примената на електричниот апарат, го намалува ризикот од повреди.
- ▶ **Избегнувајте неконтролирано користење на апаратите.** Осигурете се, дека е исклучен електричниот апарат, пред да го приклучите на напојување со струја и/или на батерија, пред да го земете или носите. Доколку при носењето на апаратот, сте го ставиле прстот на прекинувачот или сте го приклучиле уредот додека е вклучен на напојување со струја, ова може да предизвика несреќи.
- ▶ **Извадете ги алатите за подесување или клучевите за зашрафување, пред да го вклучите електричниот апарат.** Доколку има алат или клуч во некој одделовите на уредот што се вртат, ова може да доведе до повреди.
- ▶ **Избегнувајте абнормално држење на телото.** Застанете во сигурна положба и постојано држете рамнотежа. На тој начин ќе може подобро да го контролирате електричниот апарат во неочекувани ситуации.
- ▶ **Носете соодветна облека.** Не носете широка облека или накит. Тргнете ја косата, облеката и ракавиците подалеку од подвижните делови. Лесната облека, накитот или долгата коса може да се зафатат од подвижните делови.
- ▶ **Доколку треба да се инсталираат уреди за вишмукување прав, осигурете се дека тие правилно се приклучени и прикладно се користат.** Користењето на вишмукувач за прав не ја намалува опасноста од прав.

Користење и ракување со електричниот апарат

- ▶ **Не го преоптоварувајте уредот.** Користете го соодветниот електричен апарат за Вашата работа. Со соодветниот електричен апарат ќе работите подобро и посигурно во зададениот домен на работа.

- ▶ **Не користете го електричниот апарат, доколку има дефектен прекинувач.** Апаратот кој повеќе не може да се вклучи или исклучи, ја загрозува безбедноста и мора да се поправи.
- ▶ **Извлечете го приклучокот од сидната дозна и/или извадете ја батеријата, пред да ги смените поставките на уредот, да ги замените деловите или да го тргнете настрана уредот.** Овие мерки за предупредување го спречуваат невнимателниот старт на електричниот уред.
- ▶ **Чувайте ги подалеку од дофатот на деца електричните апарати кои не ги користите.** Овој уред не смее да го користат лица кои не се запознаени со него или не ги имаат прочитано овие упатства. Електричните апарати се опасни, доколку ги користат неискусни лица.

▶ **Одржувајте ги грижливо електричните апарати.** Проверете дали подвижните делови функционираат беспрекорно и не се заглавени, дали се скршени или оштетени, што може да ја попречи функцијата на електричниот апарат. Поправете ги оштетените делови пред користењето на уредот. Многу несреќи својата причина ја имаат во лошо одржувањете на електрични апарати.

▶ **Алатот за сечење одржувајте го оistar и чист.**

Внимателно одржувајте алатите за сечење со остри работови за сечење помалку се заглавуваат и со нив полесно се работи.

▶ **Користете ги електричните апарати, опремата, додаточите за алатите итн. во согласност со ова упатство. Притоа земете ги во обзор работните услови и дејноста што треба да се изврши.**

Користењето на електрични апарати за друга употреба освен наведената може да доведе до опасни ситуации.

Сервис

▶ **Поправката на Вашиот електричен апарат смее да биде извршена само од страна на квалификуван стручен персонал и само со користење на оригинални резервни делови.** Само на тој начин ќе бидете сигури во безбедноста на електричниот апарат.

Безбедносни напомени за системи за фино прскање

- ▶ **Одржувајте го работното поле чисто, добро осветлено и без садови со боја и растворачи, крпи и останати запаливи материјали.** Можна опасност од самозапалување. Функционалните апарати за гаснење на пожар треба да бидат достапни во секое време.
- ▶ **Обезбедете добро проветрување во подрачјето на прскање и доволен чист воздух во целата просторија.** Запаливите растворачи што испариле создаваат експлозивна средина.

▶ **Не прскајте и не чистете со материјали, чија точка на палење е под 55 °C. Користете материјали на база на вода, тешко испарливи или слични материјали.** Лесно испарливите разредени растворачи создаваат експлозивна околина.

▶ **Не прскајте во близина на извори на палење како статички електрични искри, отворен пламен, пламен за палење, врели предмети, мотори, цигари и искри при ставање и вадење на струјни кабли или користење на прекинувачи.** Ваквите извори на палење може да доведат до запалување на околната.

▶ **Не прскајте материјали за кои не е познато дали претставуваат опасност.** Непознатите материјали може да создадат опасни работни услови.

▶ **Носете дополнителна заштитна опрема како на пр. соодветни заштитни ракавици или заштитна маска за дишење при прскањето или ракувањето со хемикалии.** Со носењето на заштитна опрема за соодветните работни услови се намалува изложеноста на опасни супстанци.




▶ **Внимавајте на можните опасности од средствата за прскање. Внимавајте на ознаките на амбалажата или информациите на производителот на средството за прскање, како и барањата за носење на лични заштитни средства.** Внимавајте на упатствата на производителот за да го намалите ризикот од пожар како и повредите од отровните и канцерогените средства.

▶ **Приклучокот на струјниот кабел и прекинувачот за активација на пиштолите за прскање држете ги подалеку од боја и други течности.** Кабелот за потпора никогаш не го држете за приклучните врски. Доколку случајно згрешите, може да доведе до електричен удар.

▶ **Не ги оставяйте децата без надзор.** Така ќе се осигурате дека децата нема да си играат со системот за фино прскање.

Ознаки



Налепницата за употреба на системот за фино прскање се наоѓа на базната станица. Вистинската интерпретација на ознаките Ви помага подобро и побезбедно да го користите системот за фино прскање.

Ознаки и нивно значење

ALLPaint

Системот за фино прскање е наменет за лазури и лакови, како и сидни бои.



Апликација на „дрво/лазура“:
Прскање на лазури, основни бои и средства за бајчување



Апликација на „дрво/лак“:
Прскање на лакови за фарбање, прозирни лакови и масла што содржат растворачи и што се разредени со вода



Апликација на „сид“:
Прскање на дисперзивни бои и латекс бои

Детален опис

Види „Употреба со соодветна намена“, страна 227.



Чекор 1:
Одберете го правилниот додаток со млазница



За апликација на „дрво/лазура“ изберете го сивиот додаток со млазница **11**




За апликација на „дрво/лак“ одберете го црниот додаток со млазница **12**



За апликација на „сид“ одберете го белиот додаток со млазница **10**

Види „Менување на капачето со млазница“, страна 228.



1-3

Чекор 2:
Подесете ја количината на материјалот за прскање

1-3

За апликација на „дрво/лазура“ степен 1, 2 или 3 поставете на копчето за подесување **4**

4-5

За апликација на „дрво/лак“ степен 1, 2 или 3 поставете на копчето за подесување **4**

За апликација на „сид“ степен 1, 2 или 3 поставете на копчето за подесување **4**

Види „Подесете ја количината на материјалот за прскање“, страна 230.



Чекор 3:
Подесете ја количината за воздух



За апликација на „дрво/лазура“ поставете на регулацијата на количина на воздух **25**



За апликација на „дрво/лак“ поставете на регулацијата на количина на воздух **25**

За апликација на „сид“ поставете на регулацијата на количина на воздух **25**

Види „Подесете ја количината за воздух“, страна 230.

Опис на производот и моќноста



Прочитајте ги сите напомени и упатства за безбедност. Грешките настанати како резултат од непридржување до безбедносните напомени и упатства може да предизвикаат електричен удар, пожар и/или тешки повреди.

Ве молиме отворете ја преклопената страница со приказ на електричниот апарат, и држете ја отворена додека го читате упатството за употреба.

Употреба со соодветна намена

Електричниот апарат е наменет за прскање на дисперзивни бои и латекс бои, бои за лакирање, лазури, основни бои, прозирни лакови, средства за бајцување и масло со растворачи и разредени со боја (**ALLPaint**).

Електричниот апарат не е наменет за обработка на раствори, материјали за премачување што содржат киселина и бои за фасади.

Илустрација на компоненти

Нумерирањето на сликите со компоненти се однесува на приказот на електричните апарати на графичката страница.

- 1 Пиштол за прскање**
- 2 Капаче за вентилација**
- 3 Преклопна навртка**
- 4 Тркалце за подесување на количината на материјалот за прскање**
- 5 Прекинувач**
- 6 Прстен за затворање**
- 7 Резервоар за материјалот за прскање**
- 8 Резервен сад за материјалот за прскање**
- 9 Приклучок за цревото (пиштол за прскање)**
- 10 Капаче со млаузница (бело: за апликација на „сид“)**
- 11 Капаче со млаузница (сиво: за апликација „дрво/лазура“)**
- 12 Капаче со млаузница (црно: за апликација „дрво/лак“)**
- 13 Сито за полнење**
- 14 Кофа за преточување***
- 15 Игла на млаузницата**
- 16 Дихтунг за резервоарот**
- 17 Цевка завшмукување**
- 18 Отвор за проветрување**
- 19 Канал за бојата**
- 20 Црево за воздух**
- 21 Бајонет-навртка**
- 22 Базна единица**
- 23 Рака за носење**
- 24 Копче за држење**
- 25 Копче за вклучување/исклучување со регулирање на количината на воздух**
- 26 Приклучок за цревото (основна единица)**

27 Преграда за прибор

28 Четка за чистење

29 Поклопец за филтерот за воздух

30 Филтер за воздух

*Описаната опрема прикажана на сликите не е дел од стандардниот обем на испорака. Комплетната опрема може да ја најдете во нашата Програма за опрема.

Технички податоци

Систем за фино распсркување	PFS 5000E	
Број на дел/артיקл	3 603 B07 2..	
Номинална јачина	W	1200
Капацитет на транспорт	ml/min	500
Потрошување на време за нанесување на боја на 3 m ²	мин	1
Волумен на резервоарот за материјал за прскање	мл	1000
Должина на цревото за воздух	м	4
Тежина согласно EPTA-Procedure 01/2003	кг	5,2
Класа на заштита	<input checked="" type="checkbox"/> II	

Податоците важат за номинален напон [U] од 230 волти. Овие податоци може да отстапуваат при различни напони, во зависност од изведбата во односната земја.

Информации за бучава/вибрации

Мерни вредности за бучава во согласност со EN 60745 и EN 50580.

Нивото на звук на уредот, оценето со А, типично изнесува: ниво на звучен притисок 82 dB(A); ниво на звучна јачина 93 dB(A). Несигурност K = 3 dB.

Носете заштита за слухот!

Вкупните вредности на вибрации a_h (векторски збор на трите насоки) и несигурност K дадени се во согласност со EN 60745:

$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, K = 1,5 m/s².

Нивото на вибрации наведено во овие упатства е измерено со нормирана постапка според EN 60745 и може да се користи за меѓусебна споредба на електричните апарати. Исто така може да се прилагоди за предвремена процена на оптоварувањето со вибрации. Наведеното ниво на вибрации е за основната примена на електричниот апарат. Доколку електричниот апарат се користи за други примени, со различна опрема, алатот што се вметнува отстапува од нормите или недоволно се одржува, може да отстапува нивото на вибрации. Ова може значително да го зголеми оптоварувањето со вибрации во периодот на целокупното работење.

За прецизно одредување на оптоварувањето со вибрации, треба да се земе во обзир и периодот во кој уредот е исклучен или едвай работи, а не во моментот кога е во употреба. Ова може значително да го намали оптоварувањето со вибрации во периодот на целокупното работење.

Утврдете ги дополнителните мерки за безбедност за заштита на корисникот од влијанието на вибрациите, како


на пр.: одржувајте ги внимателно електричните апарати и алатот за вметнување, одржувајте ја топлината на дланките, организирајте го текот на работата.

Изјава за сообразност

Тврдиме на наша одговорност, дека описаните производи во „Технички податоци“ се сообразни со следните норми или нормативни документи: EN 60745 и EN 50580 според одредбите на регулативите 2011/65/EU, 2006/42/EC, 2004/108/EG.

Техника документација (2006/42/EC) при:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 28.02.2014

Монтажа

- ▶ Пред било каква интервенција на електричниот апарат, извлечете го струјниот приклучок од ѕидната дозна.
- ▶ Осигурете се, дали пиштолите за прскање и основната единица се целосно монтирани со сите елементи за дихтување. Само на тој начин е загарантирана функцијата и безбедноста на системот за фино прскање.

Приклучување на цревото за воздух (види слики A1 – A3)

- Отворете го копчето за држење **24** и целосно одмотајте го цревото за воздух **20** од основната единица **22**.

Приклучување на основна единица:

- Прицврстете една бајонет-завртка **21** на цревото за воздух во согласност со ознаките со стрелки во вдлабнатините на приклучокот **26** на основната единица.
- Свртете ја бајонет-завртката за четвртина вртење во правец на стрелките на часовникот.

Приклучување на пиштол за прскање:

- Прицврстете ја втората бајонет-завртка **21** на цревото за воздух во согласност со ознаките со стрелки во вдлабнатините на приклучокот **9** на пиштолот за прскање.
- Свртете ја бајонет-завртката за четвртина вртење во правец на стрелките на часовникот.

Напомена: Пред полнењето на материјалот за прскање, извадете го цревото за воздух **20** (четвртина вртење на бајонет-завртката **21** во правец спротивен на стрелките на часовникот; извлечете ја бајонет-завртката **21** од приклучокот **9**).

Менување на капачето со млазница (види слики B1 – B2)

Системот за фино прскање се испорачува со три капачиња со млазници:

	Капаче со млазница 10	Капаче со млазница 11	Капаче со млазница 12
Боја	бела	сив	црн
Состојба на испорака	монтирано	во преградата за прибор	27 под копчето за држење 24
Апликација на	„сид“	„Дрво/лазура“	„Дрво/лак“

Напомена: Пред изборот на капачето со млазница, проверете го материјалот за прскање со премешување. Реткиот материјал (на пр. боја за дрва) подобро се распрскува со сивото капаче со млазница **11** или црното капаче со млазница **12**, а густот матерјал (на пр. боја за сидови) подобро се распрскува со белото капаче со млазница **10**.

- За менување на капачето со млазница отшрафете ја преклопната навртка **3**.
- Извлечете го капачето за вентилација **2**.
- Отшрафете го монтираното капаче со млазница.
- Отворете го копчето за држење **24** и земете го соодветното капаче со млазница од преградата за прибор **27**.
- Зашрафете го капачето со млазница на навојот во пиштолот за прскање.
- Ставете го капачето за вентилација **2** на капачето со млазницата и прицврстете го со преклопната навртка **3**.

Употреба

- ▶ Пред било каква интервенција на електричниот апарат, извлечете го струјниот приклучок од ѕидната дозна.

Подготовка за работа

- ▶ Прскањето на работ на површински води или на соседни површини во близина на подрачје на вовлекување.

При купување на бои, лакови и средства за прскање внимавајте на нивната подносливост од животната средина.

Подготвување на површината за прскање

Површината за прскање мора да биде чиста, сува и да не е замасена.

- Огрубете ги мазните површини и потоа отстранете ја правта од брусењето.

При употреба сите непокриени површини може да се извалкаат од малгата од прскање. Затоа темелно припремете ја околината на површината за прскање:

- Подовите, мебелот, вратите, прозорците и рамките на вратите и прозорците итн. покройте ги или запелете лента на нив.

Подготовка на материјалот за прскање

- Добро промешајте го материјалот за прскање.
- Доколку е потребно, разредете го материјалот за прскање.

Материјал за прскање	Препорачан разредувач
----------------------	-----------------------

Средства за бајцување, масла, лазури, бои за заштита од рѓа	0 %
Бои со раствор или бои за лакирање разредени со вода, основни бои, лакови за радијатори, дебелослојни лазури	0 – 5 %
Дисперзивни бои, латекс бои	0 – 5 %

▶ **При разредувањето внимавајте на тоа, материјалот за прскање и разредувачот да одговараат еден на друг.** При користење на погрешен разредувач може да настанат грутки, кои ги затнуваат пиштолите за прскање.

▶ **При разредувањето на материјалот за прскање внимавајте на тоа, точката на палење на мешавината по разредувањето мора да биде повторно над 55 °C.** Разредувањето на пр. лакови што содржат растворачи ја снижува точката на палење.

Полнење на материјал за прскање (погледнете ги сликите C1 – C2)

Напомена: Пред полнењето на материјалот за прскање, извадете го цревото за воздух **20** (четвртина вртење на бајонет-завртката **21** во правец спротивен на стрелките на часовниковото кружноцифично устройство; извлечете ја бајонет-завртката **21** од приклучокот **9**).

- При користење на големи количини, преточете го материјалот за прскање во мала кофа за преточување **14** (на пр. 10 л боја за сид во 2,5 л или 5,0 л празна кофа).
- Со едната рака држете го цврсто пиштолот за прскање и со другата рака вртете го резервоарот **7** во правец на ознаката за отворање.
- Извадете го пиштолот за прскање од резервоарот **7**.
- Доколку користите веќе отворен материјал за прскање, ставете го претходно исчистеното сито за полнење **13** на резервоарот **7**, за да ги задржи евентуалните грутки боја при полнењето.
- Наполнете со материјал за прскање **максимално до ознаката 1000** на садот **7**.
- Ставете го пиштолот за прскање на резервоарот **7**. Вртете го резервоарот **7** во правец на ознаката за затворање, додека прстенот за затворање **6** не се вклопи правилно.
- Направете една проба на површина за тестирање. (види „Прскање“, страна 229)

Доколку добиете оптимална слика на прскање, може да започнете со прскањето.

или



Доколку резултатот од прскањето не е задоволителен или не излегува боја, постапете како што е описано „Отстранување на пречки“ на страна 232.

Ставање во употреба

- ▶ **Внимавајте на електричниот напон!** Напонот на изворот на струја мора да одговара на оној кој е наведен на спецификационата плочка на електричниот уред.
- ▶ **Внимавајте на тоа, за време на употребата, основната единица да не вишумка прав или други нечистотии.**
- ▶ **Внимавајте да не ја испрскате основната единица.**
- ▶ **Прекинете го процесот на прскање, доколку за време на прскањето излегува течност од другите места надвор од предвидените и поправете го пиштолот за прскање.** Постоји опасност од електричен удар.
- ▶ **Не се прскајте себе си, други лица или животни.**

Вклучување (види слика D)

За да се заштеди енергија, вклучувајте го системот за фино распрскување само доколку го користите.

- Проверете, дали е монтирано правилното капаче со млазница (види „Менување на капачето со млазницата“, страна 228).
- Ставете го мрежниот приклучок во сидната дозна.
- Земете го во рака пиштолот за прскање и насочете го кон површината за прскање.
- За вклучување, притиснете на копчето за вклучување/исклучување **25**.
- За регулирање на количината за воздух, поставете го копчето за вклучување/исклучување **25** на саканата апликација (види и „Подесете ја количината за воздух“, страна 230).
- Притиснете го прекинувачот **5** на пиштолот за прскање.

Напомена: Доколку е вклучена основната единица, од млазницата постојано излегува воздух.

Исклучување

- Отпуштете го контролниот прекинувач **5** и за исклучување притиснете на копчето за вклучување/исклучување **25**.
- Влечете го мрежниот приклучок од сидната дозна.

Совети при работењето

Прскање (види слики Е – Н)

Напомена: Внимавајте на правецот на ветрот, доколку го користите електричниот апарат на отворено.

- Најпрво извршете пробно прскање и наместете ја сликата на млазот и количината на материјал за прскање во зависност од материјалот за прскање. (за подесување, видете во следните поглавја)
- Пиштолот за прскање држете го на подеднакво растојание од 20 – 25 см вертикално кон објектот за прскање.
- Почнете со прскање надвор од површината за прскање.

- Возависност од подесената слика на прскање, движете го пиштолот за прскање подеднакво попречно нагоре или надолу.

Подеднаков квалитет на прскање се постигнува, кога насоките на прскање се преклопуваат за 4 – 5 см.

- При прскање на легнати објекти или при прскање на плафон, пиштолите за прскање држете ги малку на косо и движете се наназад оддалечувајќи се од површината на прскање.

Опасност од сопнување! Внимавајте на можните пречки во просторијата.

- Избегнувајте прекини внатре во површината за прскање.

Рамномерното водење на пиштолот за прскање дава еднаков квалитет на површината.

Нерамномерното растојание и агол на прскање води кон зголемено создавање магла од боја, а поради тоа и до нерамномерно бојосани површини.

- Завршете со процесот на прскање надвор од површината за прскање.

Не го исрпувајте сосема резервоарот со материјал за прскање. Доколку цевката завшмукување не е потоната во материјалот за прскање, ќе се прекине млазот на прскање и се создава нерамномерна површина.

Доколку се насобере материјал за прскање на капачето за вентилација **2** или на капачето со младницица, исчистете ги компонентите со испорачаната четка за чистење **28**.

Местење на сликата на прскање (види слика I)

► Никогаш не го активирајте прекинувачот 5 додека го поставувате капачето за вентилација **2.**

- Свртете го капачето за вентилација **2** во саканата позиција.

Капаче за вентилација	Млаз за прскање	Примена
		вертикален плоснат млаз за хоризонтална насока на работа
		хоризонтален плоснат млаз за вертикална насока на работа
		округл млаз за агли, работи и тешко достапни места

Подесете ја количината на материјалот за прскање

(види слика J) (PAINTVolume)

- Свртете го тркалцето за подесување **4**, зада ја подесите саканата количина на материјал за прскање:
Степени **1/2/3**: апликација „дрво/лазура/лак“,
Степени **4/5**: апликација „сиџ“.

Количина на материјал за прскање	Поставка
----------------------------------	----------

Премногу материјал за прскање на површината за прскање:



Премалку материјал за прскање на површината за прскање:



Количината на материјал за прскање мора да се намали.

- Поставете понизок степен.

Количината на материјал за прскање мора да се зголеми.

- Поставете повисок степен.


Подесете ја количината за воздух (види слика D)

(AIRVolume)

- Со вртење на регулацијата на количина на воздух **25** поставете ја соодветната апликација за да ја подесите количината на воздух и притисокот на материјалот за прскање што го користите.

Поставување на апликацијата

редок материјал за прскање густ материјал за прскање



Апликација на „дрво/лазура“



Апликација „дрво/лак“



Апликација на „сиџ“

Апликацијата овозможува бесстепено регулирање на количината на воздух и притисокот.

Прејака магла од боја:

Количината на воздух мора да се намали.

- Свртете ја регулацијата на количината на воздух **25** на лево.

Премногу грубо распрскување:

Количината на воздух мора да се зголеми.

- Свртете ја регулацијата на количината на воздух **25** на десно.

Работни паузи и транспорт (види слики K – L)

За едноставен транспорт на системот за фино распрскување, на основната единица има ракча за носење **23**.

На доланата страна од основната единица **22** има валиџи. За време на работењето, може да ја повлечете накјај себе основната единица на цревото за вентилација **20**.

Во паузите при работата, пиштолот за прскање **1** може да го оставите на рамна работна површина. Не смее да истекува материјал за прскање.

- **Пиштолите наполнете со материјал за прскање секогаш поставувајте ги исправени на рамна површина.** Доколку го легнете пиштолот, од него може да истече материјал за прскање.

Одржување и сервис

Одржување и чистење

- Пред било каква интервенција на електричниот апарат, извлечете го струјниот приклучок од ѕидната дозна.

- **По секоја употреба, темелно исчистете ги поединичните делови на системот за фино прскање, особено компонентите што спроведуваат боја.**

Правилното чистење е предуслов за беспрекорна и безбедна работа на пиштолите за прскање. При недостиг или нестручно чистење нема да се презема право на гаранција.

Доколку е потребно користење на приклучен кабел, тогаш набавете го од Bosch или специјализирана продавница за Bosch-електрични апарати, за да го избегнете загрозувањето на безбедноста.

Чистење (види слика M)

Пиштолите за прскање и резервоарот за материјалот за прскање секогаш чистете ги со соодветното средство за разредување (раствор или вода) за користениот материјал за прскање.

Никогаш не ги чистете млазниците и отворите за воздух на пиштолот за прскање со остри предмети.

- Исклучете ја основната единица **22**.
- Од основната единица **22** како и од пиштолот за прскање **1** извадете го цревото за вентилација **20** (со четвртина вртење на бајонет-завртката **21** во правец спротивен на стрелките на часовникот; извлечете ја бајонет-завртката **21** од приклучокот **9/26**).
- Доколку е потребно, исчистете ја основната единица со крпа напотена со средство за разредување, потоа тргнете ги настраана основната единица **22** и цревото за вентилација **20** од непосредното место на чистење.

- Притиснете го контролниот прекинувач **5** на пиштолот за прскање, за да може материјалот за прскање да се врати во резервоарот.
- Отшрафете го резервоарот **7** и испразнете го преостанатиот материјал за прскање назад во амбалажата со оригинален материјал за прскање.
- Наполнете го резервоарот **7** до половина со средство за разредување (раствор или вода) и повторно прицврстете го на пиштолот за прскање **1**.
- Протресете го пиштолот за прскање повеќе пати.
- Отшрафете го резервоарот **7** и целосно испразнете го во празна лименка.
- Демонтирајте ја преклопната навртка **3**, капачето за вентилација **2**, искористеното капаче со млазница **10/11/12** цевката завшмукување **17** со дихтунгот за резервоарот **16**.
- Во една кофа со средство за разредување исчистете ги сите делови што спроведуваат боја со една четка за чистење **28** или вообичаена четка за миење. Исчистете го и каналот за боја **19** на пиштолот за прскање **1**.
- Проверете дали во цевката за вшмукување **17** со дихтунгот на резервоарот **16** има материјал за прскање и дали е оштетена. По потреба, исчистете го дихтунгот на резервоарот **16** уште еднаш со средство за разредување. Исчистете го отворот за проветрување **18** со четка за чистење **28**.
- Исчистете го резервоарот и пиштолот за прскање однадвор со крпа напотена во средство за разредување.
- По потреба, темелно исчистете го ситото за полнење **13** со средство за разредување.
- Преда ги вградите деловите, оставете ги целосно да се исушат.
- Монтирајте го системот за фино распрскување по обратен редослед.

Чистење на филтерот за воздух (види слика N)

Филтерот за воздух **30** мора да се исчисти повремено.

Доколку филтерот за воздух е многу извалкан, мора да се замени.

- Отворете го покlopецот за филтерот за воздух **29**.
- Извадете го филтерот за воздух **30**.
- Лесна нечистотија:
Тропнете со филтерот за воздух **30**.
или
Јака нечистотија:
Исчистете го филтерот за воздух **30** под истечна вода и оставете го добро да се исуши, за да го избегнете создавањето на мувла.
или
Заменете го филтерот за воздух **30**.
- Повторно ставете го филтерот за воздух.
- Повторно затворете го покlopецот за филтерот за воздух **29**.

Депонирање на материјалот

Средствата за разредување и остатоците од материјал за прскање мора да се отстранат на еколошки начин. Внимавајте на упатствата на производителот за депонирање и месните прописи за посебно депонирање на отпадот.

Хемикалии штетни за околната средина не смеат да достигнат на земјата, во подземни води или во површински води. Хемикалиите штетни за околната средина никогаш не ги фрлајте во канализација!

Отстранување на пречки

Проблем	Причина	Помош
Материјалот за прскање не покрива правилно	Премала количина на материјал за прскање	Тркалце за подесување свртете го 4 во правец на степен 5
	Преголемо растојание до површината на прскање	Намалете го растојанието на прскање
	Премалку материјал за прскање на површината за прскање, ретко распранка по површината за прскање	Прскајте често по површината за прскање
По нанесувањето, материјалот за прскање тече	Материјалот за прскање е премногу густ	Одново разредете го материјалот за прскање и направете пробно прскање
	Нанесена е преголема количина на материјал за прскање	Тркалце за подесување свртете го 4 во правец на степен 1
	Премало растојание до површината на прскање	Зголемете го растојанието на прскање
Премногу грубо распрскување	Материјалот за прскање е прередок	Додадете оригинален материјал за прскање
	Пречесто е прскано на исто место	Извадете ја бојата и следниот пат не прскајте често на исто место
	Преголема количина на материјал за прскање	Тркалце за подесување свртете го 4 во правец на степен 1
Монтирајте го белото капаче со млазница 10 (преголем дијаметар на млазницата)	Премала количина на воздух	Свртете ја регулацијата на количината на воздух 25 на десно
	Иглата на млазницата 15 е извалкана	Исчистете ја иглата на млазницата
	Материјалот за прскање е премногу густ	Одново разредете го материјалот за прскање и направете пробно прскање
Прејака магла од боја	Филтерот за воздух 30 е многу извалкан	Менување на филтерот за воздух
	Нанесена е преголема количина на материјал за прскање	Тркалце за подесување свртете го 4 во правец на степен 1
	Преголема количина на воздух	Свртете ја регулацијата на количината на воздух 25 на лево
Млазот на прскање пулсира	Преголемо растојание до површината на прскање	Намалете го растојанието на прскање
	Премалку материјал за прскање во резервоарот	Дополнете материјал за прскање
	Отворот за вентилација 18 на цевката завшмукување 17 е затнат	Исчистете ги цевката завшмукување и отворот за вентилација
	Цевката за вешмукување 17 е олабавена	Прицврстете ја цевката за вешмукување
	Капачето со млазницата 10/11/12 е олабавено	Прицврстете го капачето на млазницата 10/11/12
	Филтерот за воздух 30 е многу извалкан	Менување на филтерот за воздух
	Материјалот за прскање е премногу густ	Одново разредете го материјалот за прскање и направете пробно прскање

Проблем	Причина	Помош
Материјалот за прскање капе на млазницата	Наслаги од материјал за прскање на млазницата, иглата на млазницата 15 и капачето за вентилација 2	Исчистете ја млазницата, иглата на млазницата и капачето за вентилација
	Млазницата е олабавена	Прицврстете го капачето на млазницата 10/11/12
Од млазницата не излегува материјал за прскање	Основната единица е исклучена Нема пораст на притисокот во резервоарот 7	Притиснете на копчето за вклучување/исклучување 25 Вртете го резервоарот 7 во правец на ознаката за затворање, додека прстенот за затворање 6 не се вклопи правилно
	Цевката завшмукување 17 е олабавена Иглата на млазницата 15 е запушена Цевката завшмукување 17 е затната Отворот за вентилација 18 на цевката за вшмукување 17 е затнат	Прицврстете ја цевката завшмукување Исчистете ја иглата на млазницата Исчистете ја цевката завшмукување Исчистете ги цевката завшмукување и отворот за вентилација
	Дихтунгот на резервоарот 16 недостига или е оштетен Материјалот за прскање е премногу густ	Ставете го (новиот) дихтунг на резервоарот над цевката завшмукување во жлебот Одново разредете го материјалот за прскање и направете пробно прскање
	Материјалот за прскање е извалкан (грутки боја)	Целосно испразнете го и исчистете го пистолот; при дополнувањето истурајте го материјалот за прскање низ ситото за полнење

Сервисна служба и совети при користење

За сите прашања и нарачки на резервни делови, Ве молиме наведете го 10-цифрениот број од спецификационата плочка на системот за фино прскање.

Сервисната служба ќе одговори на Вашите прашања во врска со поправката и одржувањето на Вашиот производ како и резервните делови. Експлозивен цртеж и информации за резервни делови ќе најдете на:

www.bosch-pt.com

Тимот за советување при користење на Bosch ќе ви помогне доколку имате прашања за нашите производи и опрема.

Македонија

Д.Д. Електрис

Сава Ковачевиќ 47Н, број 3

1000 Скопје

Е-пошта: dimce.dimcev@servis-bosch.mk

Интернет: www.servis-bosch.mk

Тел./факс: 02/ 246 76 10

Моб.: 070 595 888

Отстранување

Пиштолите за прскање, електричната единица, опремата и амбалажите треба да се отстраниат на еколошки прифатлив начин.

Не ги фрлјајте електричните апарати во домашната канта за губре!

Само за земји во рамки на ЕУ

Според Европската регулатива 2012/19/EU за електрични и електронски уреди и нивна национална употреба, електричните апарати што се воен употреба мора одделно да се собираат и да се рециклираат на еколошки прифатлив начин.

Се задржува правото на промена.



Srpski

Uputstva o sigurnosti

Opšta upozorenja za električne alate

A UPOZORENJE

Čitajte sva upozorenja i uputstva.

Propusti kod pridržavanja

upozorenja i uputstava mogu imati za posledicu električni udar, požar i/ili teške povrede.

Čuvajte sva upozorenja i uputstva za budućnost.

Pojam upotrebljen u upozorenjima „električni alat“ odnosi se na električne alate sa radom na mreži (sa mrežnim kablom) i na električne alate sa radom na akumulator (bez mrežnog kabla).

Sigurnost na radnom mestu

- ▶ Držite Vaše radno područne čisto i dobro osvetljeno. Nered ili neosvetljena radna područja mogu voditi nesrećama.
- ▶ Ne radite sa električnim alatom u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine. Električni alati prave varnice koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
- ▶ Držite podalje decu i druge osobe za vreme korišćenja električnog alata. Prilikom rada možete izgubiti kontrolu nad aparatom.

Električna sigurnost

- ▶ Priklučni utikač električnog alata mora odgovarati utičnicama. Utikač nesme nikako da se menja. Ne upotrebljavajte adapttere utikača zajedno sa električnim alatima zaštićenim uzemljenjem. Ne promjenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik električnog udara.
- ▶ Izbegavajte kontakt telom sa uzemljenim površinama kao cevi, grejanja, šport i rashladni ormani. Postoji povećani rizik od električnog udara ako je Vaše telo uzemljeno.
- ▶ Držite aparat što dalje od kiše ili vlage. Prodor vode u električni alat povećava rizik od električnog udara.
- ▶ Ne nosite električni alat za kabl, ne vešajte ga ili ne izvlačite ga iz utičnice. Držite kabl dalje od vrelina, ulja, oštih ivica ili delova aparata koji se pokreću. Oštećeni ili uvrnuti kablovi povećavaju rizik električnog udara.
- ▶ Ako sa električnim alatom radite u prirodi, upotrebljavajte samo produžne kableve koji su pogodni za spoljnju upotrebu. Upotreba produžnog kabla uzemljenog za spoljnu upotrebu smanjuje rizik od električnog udara.
- ▶ Ako rad električnog alata ne može da se izbegne u vlažnoj okolini, koristite prekidač strujne zaštite pri kvaru. Upotreba prekidača strujne zaštite pri kvaru smanjuje rizik od električnog udara.

Sigurnost osoblja

- ▶ Budite pažljivi, pazite na to, šta radite i idite razumno na posao sa Vašim električnim alatom. Ne koristite električni alat ako ste umorni ili pod uticajem droge, alkohola ili lekova. Momenat nepažnje kod upotrebe električnog alata može voditi ozbiljnim povredama.
- ▶ Nosite ličnu zaštitnu opremu i uvek zaštitne naočare. Nošenje lične zaštitne opreme, kao maske za prašinu, sigurnosne cipele koje ne kližu, zaštitni šлем ili zaštitu za sluh, zavisno od vrste i upotrebe električnog alata, smanjuju rizik od povreda.
- ▶ Izbegavajte nenamerno puštanje u rad. Uverite se da je električni alat isključen, pre nego što ga priključite na struju i/ili na akumulator, uzmete ga ili nosite. Ako prilikom nošenja električnog alata držite prst na prekidaču ili aparat uključen priključujete na struju, može ovo voditi nesrećama.
- ▶ Uklonite alate za podešavanje ili ključeve za zavrtnje, pre nego što uključite električni alat. Neki alati ili ključ koji se nalazi u rotirajućem delu aparata, može voditi nesrećama.
- ▶ Izbegavajte nenormalno držanje tela. Pobrinite se uvek da stablino stojite i održavajte u svaku dobu ravnotežu. Na taj način možete bolje kontrolisati električni alat u neočekivanim situacijama.
- ▶ Nosite pogodnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Držite kosu, odeću i rukavice dalje od pokretnih delova. Opušteno delo, dugu kosu ili nakit mogu zahvatiti rotirajući delovi.
- ▶ Ako mogu da se montiraju uredjaji za usisavanje i skupljanje prašine, uverite se da li su priključeni i upotrebljeni kako treba. Upotreba usisavanja prašine može smanjiti opasnosti od prašine.
- ▶ Brizljiva upotreba i ophodjenje sa električnim alatima
- ▶ Ne preopterećujte aparat. Upotrebljavajte za Vaš posao električni alat određen za to. Sa odgovarajućim električnim alatom radite bolje i sigurnije u navedenom području rada.
- ▶ Ne koristite nikakav električni alat čiji je prekidač u kvaru. Električni alat koji se ne može više uključiti ili isključiti, je opasan i mora se popraviti.
- ▶ Izvucite utikač iz utičnice i/ili uklonite akumulator pre nego što preduzmete podešavanja na aparatu, promenu delova pribora ili ostavite aparat. Ova mera opreza sprečava nenameran start električnog alata.
- ▶ Čuvajte nekoriscene električne alate izvan dometa dece. Ne dozvoljavajte korišćenje aparata osobama koje ne poznaju aparat ili nisu pročitale ova uputstva. Električni alati su opasni, kada ih koriste neiskusne osobe.
- ▶ Održavajte brižljivo električni alat. Kontrolišite da li pokretni delovi aparata besprekorno funkcionišu i ne „lepe“, da li su delovi polomljeni ili su tako oštećeni da je oštećena funkcija električnog alata. Popravite ove oštećene delove pre upotrebe. Mnoge nesreće imaju svoje uzroke u lošem održavanju električnim alatima.

- ▶ **Održavajte alate za sečenja oštре и чисте.** Brižljivo održavani alati za sečenja sa oštrim ivicama manje „slepljuju“ i lakše se vode.
- ▶ **Upotrebljavajte električni alat, pribor, alate koji se umeću itd. prema ovim uputstvima. Obratite pažnju pritom na uslove rada i posao koji morate obaviti.** Upotreba električnih alata za druge namene koje nisu predvidjene, može voditi opasnim situacijama.

Servisi

- ▶ **Neka Vam Vaš električni alat popravlja samo kvalifikovano osoblje i samo sa originalnim rezervnim delovima.** Tako se obezbeđuje, da ostane sačuvana sigurnost aparata.

Uputstva za sigurnost za sisteme finog prskanja


- ▶ **Održavajte vaše radno mesto čisto, dobro osvetljeno, bez posuda sa bojom i rastvaračima i bez krpa i ostalih zapaljivih materijala.** Moguća opasnost od samozapaljenja. U svakom momentu trebaju biti pristupačni funkcionalno ispravni aparati za gašenje požara.
- ▶ **Osigurajte dobro provetrvanje u području prskanja i dovoljno svežeg vazduha u čitavom prostoru.** Ispareni zapaljivi rastvarači stvaraju eksplozivnu sredinu.
- ▶ **Nemojte da prskate i čistite materijalima, čija se temperatura paljenja nalazi ispod 55 °C.**
Upotrebljavajte materijale na bazi vode, teško isparivih ugljovodoničnih supstanci ili sličnih materijala. Lako isparivi rastvarači stvaraju eksplozivnu okolinu.
- ▶ **Ne prskajte u području izvora paljenja kao i varničenje statickog elektriciteta, otvorenog plamena, plamena paljenja, zagrejanih predmeta, motora, upaljenih cigareta i kod izvlačenja i uvlačenja utikača iz utičnice ili kod rukovanja električnim prekidačima.** Takvi izvori varničenja mogu dovesti do zapaljenja okoline.
- ▶ **Ne prskajte po materijalima za koje nije poznato da li predstavljaju opasnost.** Nepoznati materijali mogu stvoriti opasne radne uslove.
- ▶ **Kod prskanja ili rukovanja hemikalijama nosite dodatnu ličnu zaštitnu opremu, kao što su odgovarajuće rukavice i zaštitne maske.** Nošenjem zaštitne opreme za odgovarajuće radne uslove smanjuje se izlaganje opasnim hemikalijama.



- ▶ **Pazite na moguće opasnosti od sredstva za prskanje.** Obratite pažnju na oznake i natpise na ambalaži takvih sredstava ili na informacije proizvođača, kao i zahteve za nošenje ličnih zaštitnih sredstava. Treba obratiti pažnju na takva uputstva proizvođača, kako bi se izbegle opasnosti od požara, a otrovnja i kancerogena sredstva mogu prouzrokovati ozlede.

- ▶ **Utikač mrežnog kabla i okidač prekidača pištolja za prskanje držite podalje od boja i drugih tekućina.** Nikada ne vadite utikač iz utičnice potezanjem za kabl. Zbog toga bi moglo doći do električnog udara.
- ▶ **Pazite na decu.** Time se obezbeđuje, da se deca ne igraju sa sistemom za fino raspršivanje.

Simboli



Nalepica za rukovanje sistemom finog raspršivanja nalazi se na bazičnoj stanici. Prava interpretacija simbola Vam pomaže, da bolje i sigurnije rukujete sistemom finog raspršivanja.

Simboli i njihovo značenje

ALLPaint



Sistem finog raspršivanja je adekvatan kako za lazure tako i za boje za zidove.

Slučaj primene „na drvetu/lazuri“:

Raspršivanje lazura, sredstava za grundiranje i lužina

Slučaj primene „na drvetu/laku“:

Raspršivanje boja laka, bezbojnih lakova i ulja koja sadrže rastvarače i koja se razređuju vodom

Slučaj primene „na zidu“:

Raspršivanje disperzionih i lateks boja

Detaljan opis

Videti „Upotreba prema svrsi“, strana 237.



Videti „Zamena kapice za mlaznicu“, strana 238.

Korak 1:
Izabiranje prave kapice za mlaznicu

Za slučaj primene „na drvetu/lazuri“ biranje sive kapice za mlaznicu **11**

Za slučaj primene „na drvetu/laku“ biranje crne kapice za mlaznicu **12**

Za slučaj primene „na zidu“ biranje bele kapice za mlaznicu **10**



Videti „Nameštanje količine prskanog materijala“, strana 240.

Korak 2:
Podešavanje materijala za raspršivanje

Za slučaj primene „na drvetu/lazuri“ podešavanje stepena 1, 2 ili 3 na točku za podešavanje **4**

Za slučaj primene „na drvetu/laku“ podešavanje stepena 1, 2 ili 3 na točku za podešavanje **4**

Za slučaj primene „na zidu“ podešavanje stepena 4 ili 5 na točku za podešavanje **4**



Videti „Podešavanje količine vazduha“, strana 240.

Korak 3:
Podešavanje količine vazduha

Za slučaj primene „na drvetu/lazuri“ podešavanje na regulatoru za količinu vazduha **25**

Za slučaj primene „na drvetu/laku“ podešavanje na regulatoru za količinu vazduha **25**

Za slučaj primene „na zidu“ podešavanje na regulatoru za količinu vazduha **25**

Opis proizvoda i rada



Čitajte sva upozorenja i uputstva. Propusti kod pridržavanja upozorenja i uputstava mogu imati za posledicu električni udar, požar i/ili teške povrede.

Molimo da otvorite preklopljenu stranicu sa prikazom aparata i ostavite ovu stranicu otvorenu, dok čitate uputstvo za rad.

Upotreba prema svrsi

Električni alat je namenjen samo za raspršivanje disperzionih i lateks boja, boja laka, lazura, sredstava za grundiranje, bezbojnih lakova, lužina i ulja (**ALLPaint**).

Električni alat nije adekvatan za preradu baza, supstanci za zaštitni sloj koji sadrže kiseline i fasadnih boja.

Komponente sa slike

Označavanje brojevima komponenti sa slika odnosi se na prikaz električnog alata na grafičkim stranama.

1 Pištolj za prskanje

2 Vazdušna kapa

3 Završna navrtka

4 Točkić za podešavanje količine prskanog materijala

5 Prekidač

6 Prsten zatvarač

7 Posuda materijala za prskanje

8 Rezervni rezervoar za materijal za raspršivanje

9 Priključak creva (pištolja za prskanje)

10 Kapica za mlaznicu (bela: za primenu „zid“)

11 Kapica za mlaznicu (siva: za primenu „drvo/lazura“)

12 Kapica za mlaznicu (crna: za primenu „drvo/lak“)

13 Sito za punjenje

14 Kanta za presipanje*

15 Igla mlaznice

16 Zapitivač posude

17 Cev pod nagibom

18 Otvor za odzračivanje

19 Kanal za boju

20 Crevo za vazduh

21 Bajonetni zatvarač

22 Bazna jedinica

23 Hvataljka za nošenje

24 Kopča za držanje

25 Taster za uključivanje/isključivanje sa regulacijom količine vazduha

26 Priključak creva (bazne jedinice)

27 Prostor za pribor

28 Četka za čišćenje

29 Poklopac filtera za vazduh

30 Filter za vazduh

*Prikazani ili opisani pribor ne spada u standardno pakovanje.

Kompletni pribor možete da nađete u našem programu pribora.

Tehnički podaci

Sistem za fino prskanje	PFS 5000E
Broj predmeta	3 603 B07 2..
Nominalna primljena snaga	W 1200
Kapacitet transporta	ml/min 500
Utršak vremena na 3 m ² nanos boje	min 1
Zapremnina posude materijala za prskanje	ml 1000
Dužina creva za vazduh	m 4
Težina prema EPTA-Procedure 01/2003	kg 5,2
Klasa zaštite	<input checked="" type="checkbox"/> II

Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji odstupaju i izvodjenja specifičnih za zemlje mogu ovi podaci varirati.

Informacije o šumovima/vibracijama

Izmerene vrednosti buke utvrđene su u skladu sa EN 60745 i EN 50580.

Nivo šumova uredjaja označen sa A iznosi tipično: Nivo zvučnog pritiska 82 dB(A); Nivo snage zvuka 93 dB(A). Nesigurnost K = 3 dB.

Nosite zaštitu za sluh!

Ukupne vrednosti vibracija a_h (zbir vektora tri pravca) i nesigurnost K su dobijeni prema EN 60745:
 $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je izmeren prema mernom postupku koji je standardizovan u EN 60745 i može da se koristi za poređenje električnih alata jedan sa drugim. Pogodan je i za privremenu procenu opterećenja vibracijama. Navedeni nivo vibracija predstavlja prvenstveno primenu električnog alata. Ako se svakako električni alat upotrebljava za druge namene sa pomoću različitih pribora ili nedovoljno održavanja, može doći do odstupanja nivoa vibracija. Ovo može u značajnoj meri povećati opterećenje vibracijama preko celog radnog vremena.

Za tačnu procenu opterećenja vibracijama trebalo bi uzeti u obzir i vreme, u kojem je uređaj uključen ili radi, međutim nije stvarno u upotrebi. Ovo može značajno redukovati opterećenje vibracijama preko celog radnog vremena. Utvrđite dodatne mere sigurnosti radi zaštite radnika pre delovanja vibracija kao na primer: Održavanje električnog alata i upotrebljeni alati, održavanje toplih ruku, organizacija odvijanja posla.

Izjava o usaglašenosti

Izjavljujemo na vlastitu odgovornost da je pod „Tehnički podaci“ opisani proizvod usaglašen sa sledećim standardima ili normativnim aktima: EN 60745 i EN 50580 prema odredbama smernica 2011/65/EU, 2006/42/EG, 2004/108/EG.

Tehnička dokumentacija (2006/42/EC) kod:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9

H. Becker

i.V. H. Müller

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 28.02.2014

Montaža

- Izvucite pre svih radova na električnom alatu mrežni utikač iz utičnice.
- Uverite se da su pištolj za raspršivanje i bazična jedinica montirani u potpunosti i sa svim zaptivnim elementima. Samo na taj način je zagarantovana funkcija i sigurnost sistema za fino raspršivanje.

Priklučak creva (pogledajte slike A1 – A3)

- Otvorite kopču za držanje **24** i kompletno odmotajte crevo za vazduh **20** sa bazične jedinice **22**.

Priklučak bazne jedinice:

- Fiksno utaknite bajonetni zatvarač **21** creva za vazduh u skladu sa markerima sa strelicama u otvore priključka **26** bazične jedinice.
- Bajonetni zatvarač obrnute za četvrtinu obrta u pravcu obrtanja kazaljke na satu.

Priklučak na pištolj za prskanje:

- Fiksno utaknite drugi bajonetni zatvarač **21** creva za vazduh u skladu sa markerima sa strelicama u otvore priključka **9** pištolja za raspršivanje.
- Bajonetni zatvarač obrnute za četvrtinu obrta u pravcu obrtanja kazaljke na satu.

Uputstvo: Pre punjenja materijala za raspršivanje uklonite crevo za vazduh **20** (četvrtina obrta bajonet zatvarača **21** suprotno od obrtanja kazaljke na satu; bajonet zatvarač **21** izvucite iz priključka **9**).

Zamena kapice za mlaznicu (pogledajte slike B1 – B2)

Sistem za fino raspršivanje se isporučuje sa tri kapice za mlaznice:

	Kapica za mlaznicu 10	Kapica za mlaznicu 11	Kapica za mlaznicu 12
Boja	Bela	siv	crn
Status isporuke	Montirana	u pretinu za pribor 27 ispod kopče za držanje 24	
Slučaj primene	„Zid“	„Drvo/lazura“	„Drvo/lak“

Uputstvo: Pre izbora kapice za mlaznicu mešanjem proverite materijal za raspršivanje. Redi materijal (npr. boja za drvo) može bolje da se raspršuje pomoću sive kapice za mlaznicu **11** ili crne kapice za mlaznicu **12**, gušći materijal (npr. boja za zid) može bolje da se raspršuje pomoću bele kapice za mlaznicu **10**.

- Za zamenu kapice za mlaznicu odvrnute preturnu navrtku **3**.
- Skinite kapicu za vazduh **2**.
- Odvrnute montiranu kapicu za mlaznicu.
- Otvorite kopču za držanje **24** i uzmete željenu kapicu za mlaznicu iz pretinca za pribor **27**.
- Željenu kapicu za mlaznicu zavrnite na navoj u pištolju za raspršivanje.
- Fiksno utaknite kapicu za vazduh **2** na kapicu za mlaznicu i čvrsto zategnite pomoću preturne navrtke **3**.

Rad

- Izvucite pre svih radova na električnom alatu mrežni utikač iz utičnice.

Priprema za rad

- Ne dozvoljavaju se radovi prskanja na rubu površinskih voda ili na susednim površinama u blizini područja uvlačenja.

Kod kupovine boja, lakova i sredstava za prskanje obratite pažnju na njihovu ekološku pogodnost.

Priprema flaše za prskanje

Površina prskanja mora biti čista, suva i bez masnoća.

- Glatke površine ohrapavite i nakon toga odstranite prašinu od brušenja.

Prilikom upotrebe mogu sve nepokrivene površine da se isprljaju usled izmaglice od prskanja. Pripremite stoga okolinu površine koja se prska.

- Podove, predmete uredaja, vrata, prozore i okvire od vrata i prozora itd. pokrijte ili oblepite.

Priprema materijala za raspršivanje

- Dobro promešajte materijal za prskanje.
- Po potrebi razredite materijal za raspršivanje.

Materijal za prskanje	preporučeno razređivanje
Lužine, ulja, lazure, sredstva za impregnaciju, sredstva za grundiranje radi zaštite od rde	0 %
Boje laka, sredstva za grundiranje, lakovi za drvena tela, debeloslojne lazure koje mogu da se razreduju razređivačima i vodom	0 – 5 %
Disperziona boja, lateks boja	0 – 5 %
► Pre razređivanja proverite da li je materijal za prskanje i razređivač medusobno uskladeni. Kod primene pogrešnog razređivača mogu nastati grumenčići koji mogu zapušiti pištolj za prskanje.	
► Prilikom razređivanja supstanci za raspršivanje pazite na to da temperatura paljenja smeše posle razređivanja ponovo bude iznad 55 °C. Razređivanje npr. lakova koji sadrže rastvarače snižava temperaturu paljenja.	

Punjene materijale za prskanje (pogledajte slike C1 – C2)

Uputstvo: Pre punjenja materijala za raspršivanje uklonite crevo za vazduh **20** (četvrtina obrta bajonet zatvarača **21** suprotno od obrtanja kazaljke na satu; bajonet zatvarač **21** izvucite iz priključka **9**).

- U slučaju primene velikih količina materijala za raspršivanje prespite u manju kantu za presipanje **14** (npr. 10,0 l boje za zid u prazne kante od 2,5 ili 5,0 l).
- Pištolj za raspršivanje čvrsto držite jednom rukom, a drugom rukom obrćite rezervoar **7** u pravcu simbola za otvaranje.
- Pištolj za raspršivanje skinite sa rezervoara **7**.
- Ako upotrebljavate već načeti materijal za raspršivanje, temeljno očišćeno sito za sipanje **13** položite na rezervoar **7**, kako biste prilikom sipanja zadržali moguće grudve iz boje.
- Materijal za raspršivanje napunite **maksimalno do markera 1000** u rezervoar **7**.

- Pištolj za raspršivanje nataknite na rezervoar **7**. Obrćite rezervoar **7** u pravcu simbola za zatvaranje sive dok prsten zatvarača **6** čujno ne ulegne.

- Izvedite probno prskanje na test površini. (pogledajte „Prskanje“, stranicu 239)

Ako dobijete optimalnu sliku nanošenja, možete početi sa prskanjem.

ili

Ako rezultat prskanja nije zadovoljavajući ili ne izlazi boja, postupajte kao i kod „Otklanjanje smetnji u radu“ na stranici 242 što je opisano.

Puštanje u rad

- **Obratite pažnju na napon mreže!** Napon strujnog izvora mora biti usaglašen sa podacima na tipskoj tablici električnog alata.
- **Pazite da bazna jedinica tokom rada ne usiše prašinu ili ostale nečistoće.**
- **Pazite da ne prskate po baznoj jedinici.**
- **Prekinite proces raspršivanja, ako tokom raspršivanja na drugim mestima, a ne na za to predviđenoj mlaznici, ističe tečnost, a pištolj za raspršivanje ponovo vratite u status u skladu sa odredbama.** Postoji opasnost od električnog udara.
- **Ne prskajte sebe samog, druge osobe ili životinje.**

Uključivanje (pogledajte sliku D)

Kako biste uštedeli energiju, sistem za fino raspršivanje uključujte samo ako ga koristite.

- Proverite, da li je montirana prava kapica za mlaznicu (videti „Zamena kapice za mlaznicu“, strana 238).
- Utaknite mrežni utikač u utičnicu.
- Uzmite pištolj za prskanje u ruku i usmerite ga na površinu za prskanje.
- Za uključivanje pritisnite taster za uključivanje/isključivanje **25**.

- Za regulisanje količine vazduha postavite taster za uključivanje/isključivanje **25** na željeni slučaj primene (takođe videti „Podešavanje količine vazduha“, strana 240).

- Pritisnite prekidač **5** na pištolju za prskanje.

Uputstvo: Kada je bazna jedinica uključena, na mlaznici uvek izlazi vazduh.

Isključivanje

- Otpustite prekidač za rukovanje **5**, pa za isključivanje pritisnite taster za uključivanje/isključivanje **25**.
- Izvucite mrežni utikač iz utičnice.

Upustva za rad

Prskanje (pogledajte slike E – H)

Uputstvo: Kada električni alat koristite na otvorenom prostoru pazite na smer veta.

- Načinite najpre probno prskanje i namestite sliku mlaza i količinu prskanog materijala prema prskanom materijalu. (Za podešavanja videti u sledećim poglavljima)
- Pištolj za raspršivanje obavezno držite u ravnomernom razmaku od 20 – 25 cm vertikalno u odnosu na objekat za raspršivanje.
- Sa prskanjem počnite izvan površine koja se prska.
- Pištolj za prskanje, zavisno od podešene slike prskanja, pomerajte jednoliko poprečno ili prema gore i dole. Podjednak kvalitet prskane površine postići će se kada se putanje prskanja preklapaju za 4 – 5 cm.
- Prilikom radova na raspršivanju na objektima koji leže ili prilikom radova iznad visine glave pištolj za raspršivanje držite malo ukoso i pomerajte ga u nazad od površine po kojoj vršite raspršivanje.

Opasnost od spoticanja! Pazite na moguće prepreke u prostoriji.

- Izbegavajte prekide prskanja unutar prskane površine. Jednolično vođenje pištolja za prskanje daje uniformni kvalitet prskane površine.

Neravnometerna razdaljina i ugao prskanja vodiće do jakog stvaranja magle boje, a zbog toga i do neravnometerne površine.

- Postupak prskanja završite izvan površine prskanja. Rezervoar za materijal za raspršivanje nemojte nikada da ispraznите do kraja. Ako uzlazna cev više ne uranja u materijal za raspršivanje, prekida se mlaz raspršivanja i nastaje neravnometerna površina.

Ako se materijal za raspršivanje nataloži na kapicu za vazduh **2** ili kapicu za mlaznicu, komponente očistite pomoću isporučene četke za čišćenje **28**.

Nameštanje slike prskanja (pogledajte sliku I)

- Nikada ne pritiskajte prekidač 5 dok regulišete vazdušnu kapu 2.

- Okrenite vazdušnu kapu 2 u željeni položaj.

Vazdušna kapa Mlaz za prskanje Primena

vertikalni pljosnati mlaz za horizontalni smer rada



horizontalni pljosnati mlaz za vertikalni smer rada



okrugli mlaz za uglove, ivice i teško dostupna mesta

Podešavanje količine vazduha (pogledajte sliku D)


(AIRVolume)

- Obrtanjem regulacije za količinu vazduha 25 podesite odgovarajući slučaj primene, kako biste podesili pravu količinu vazduha i pritisak za upotrebljeni materijal za raspršivanje.

Podešavanje slučajeva primene

Redak materijal za raspršivanje

Gust materijal za raspršivanje


**Nameštanje količine prskanog materijala (pogledajte sliku J)**

(PAINTVolume)

- Obrćite točak za podešavanje 4, kako biste podesili željenu količinu materijala za raspršivanje:
Stepeni 1/2/3: primena „drvo/lazura/lak“,
Stepeni 4/5: primena „drvo“.

Količina prskanog materijala Nameštanje


Previše prskanog materijala na površini prskanja:



Količina prskanog materijala mora se smanjiti.

- Podesite najmanje jedan stepen.

Premalo prskanog materijala na površini prskanja:



Količina prskanog materijala mora se povećati.

- Podesite jedan stepen više.

U okviru jednog slučaja primene kontinuirano možete da regulišete količinu vazduha i pritisak.

Suviše jaka magla boje:

Količina vazduha se mora smanjiti.

- Regulaciju za količinu vazduha 25 obrćite u levo.

Suviše grubo prskanje:

Količina vazduha se mora povećati.

- Regulaciju za količinu vazduha 25 obrćite u desno.

Radne pauze i transport (pogledajte slike K – L)

Za jednostavan transport sistema za fino raspršivanje na bazičnoj jedinici je smeštena drška za nošenje 23.

Na donjoj strani bazične jedinice 22 smešteni su točkići.

Tokom rada bazičnu jedinicu za crevo za vazduh 20 možete da povucete iza sebe.

U pauzama tokom rada pištolj za raspršivanje 1 možete da odložite na ravnу radnu površinu. Materijal za raspršivanje ne može da isteče.

- **Pištolj za raspršivanje napunjen materijalom za raspršivanje postavite uvek uspravno na neku ravnу površinu.** Iz pištolja za raspršivanje koji leži može da istekne materijal za raspršivanje.

Održavanje i servis

Održavanje i čišćenje

- ▶ Izvucite pre svih radova na električnom alatu mrežni utikač iz utičnice.

▶ Posle svake upotrebe temeljno očistite pojedinačne delove sistema za fino raspršivanje, naročito sve komponente kroz koje protiče boja. Stručno čišćenje je preuslov za adekvatan i siguran režim rada pištolja za raspršivanje. U slučaju pogrešnog ili nestručnog čišćenja ne preuzimaju se zahtevi za garancijom.

Ako je potrebna zamena za priključni vod, onda to mora izvesti Bosch ili stručan servis za Bosch-električne alata da bi se izbegle opasnosti po sigurnost.

Čišćenje (pogledajte sliku M)

Pištolj za prskanje i posudu za prskani materijal čistite uvek sa odgovarajućim sredstvom za razređivanje (rastvarač ili voda) za upotrebljavani materijal prskanja.

Otvore na mlaznicama i otvore za vazduh pištolja za raspršivanje nemojte nikada da čistite predmetima sa uskim vrhom.

- Isključite bazičnu jedinicu **22**.
- Kako sa bazične jedinice **22** tako i sa pištolja za raspršivanje **1** uklonite crevo za vazduh **20** (četvrtina obrta bajonetnog zatvarača **21** suprotno od obrtanja kazaljke na satu; izvucite bajonetni zatvarač **21** iz priklučka **9/26**).
- Po potrebi bazičnu jedinicu očistite krpom navlaženom razređivačem, pa zatim uklonite bazičnu jedinicu **22** i crevo za vazduh **20** iz neposredne okoline čišćenja.
- Pritisnite taster za rukovanje **5** pištolja za raspršivanje, kako bi materijal za raspršivanje mogao da teče nazad u rezervoar.
- Odvratite rezervoar **7** i ostatak materijala za raspršivanje ispraznите nazad u originalni materijal za raspršivanje.
- Napunite rezervoar **7** do polovine razređivačem (rastvarač ili voda) i pričvrstite ga ponovo na pištolj za raspršivanje **1**.
- Više puta protresite pištolj za prskanje.
- Odvratite rezervoar **7** i ispraznite rezervoar u potpunosti u praznu limenkiju za materijal.
- Demontirajte preturnu navrtku **3**, kapicu za vazduh **2**, upotrebljenu kapicu za mlaznicu **10/11/12** i uzlaznu cev **17** sa zaptivačem rezervoara **16**.
- U kanti sa razređivačem očistite sve delove koji provode boju pomoću četke za čišćenje **28** ili uobičajene četke za pranje. Takode očistite kanal za boju **19** pištolja za raspršivanje **1**.
- Prekontrolišite da li je cev pod nagibom **17** sa zaptivačem rezervoara **16** bez materijala za prskanje i neoštetećena. Po potrebi još jednom razređivačem očistite zaptivač rezervoara **16**.
- Očistite otvor za odzračivanje **18** pomoću četke za čišćenje **28**.
- Očistite rezervar i pištolj za prskanje spolja sa nekom krpom natopljenom razređivačem.

- Po potrebi razređivačem temeljno očistite sito za sipanje **13**.
- Pre sastavljanja sve delove dobro osušiti.
- Ponovo montirajte sistem za fino raspršivanje obrnutim redosledom.

Čišćenje filtera za vazduh (pogledajte sliku N)

Filter za vazduh **30** morate povremeno da čistite. Ako je filter za vazduh jako zaprljan, morate da ga zamenite.

- Otvorite poklopac filtera za vazduh **29**.

- Uzmite filter za vazduh **30**.

- Lagana zaprljanost:

Izlupkajte filter za vazduh **30**.

ili

Jaka zaprljanost:

Filter za vazduh **30** očistite pod mlazom tekuće vode i ostavite ga zatim da se dobro osuši, kako biste izbegli formiranje plesni.

ili

Promenite filter za vazduh **30**.

- Ponovo umerite filter za vazduh.

- Ponovo zatvorite poklopac filtera za vazduh **29**.

Uklanjanje materijala u otpad

Razređivač i ostaci prskanog materijala moraju se ukloniti kao otpad na ekološki prihvatljiv način. Kod toga poštujte uputstva za uklanjanje otpada od proizvođača i propise koji vrede za uklanjanje posebnog otpada.

Hemikalije štetne za sredinu ne smiju doći u zemlju, u podzemne vode ili u površinske vode. Ekološki štetne hemikalije ne sipajte u kanalizaciju!

Otklanjanje smetnji u radu

Problem	Uzrok	Pomoć
Materijal za prskanje ne pokriva pravilno	Količina prskanog materijala je premala	Obrtanje točka za podešavanje 4 u pravcu stepena 5
	Preveliko rastojanje do površine prskanja	Smanjiti rastojanje prskanja
	Premala količina prskanog materijala na površini prskanja, retko raspršena po površini prskanja	Češće prskati po površini prskanja
	Materijal za prskanje je previše gust	Materijal za nanošenje ponovo razblažiti i izvesti probno prskanje
Materijal za prskanje teče nakon nanošenja	Nanесена превелика количина материјала за прскане	Обртане точка за подешавање 4 у правцу степена 1
	Премало растојање до површине прскане	Повећати растојање прскане
	Материјал за прскане је првише редак	Додати оригинални материјал за прскане
	Предвише често се прска по истом месту	Скинути боју и код другог покушаја прскане не прскати прећесто по истом месту
Предвише грубо распршиваније	Предвише грубо распршиваније	Обртане точка за подешавање 4 у правцу степена 1
	Премала количина ваздуха	Обртане регулације за ваздух 25 у десно
	Бела капица за млаznicu 10 монтirana (предвише пречник млаznice)	Монтiranje sive kapice za mlaznicu 11 ili crne kapice za mlaznicu 12
	Igla mlaznice 15 je zaprljana	Očistiti iglu mlaznice
	Materijal za prskanje je previše gust	Materijal za nanošenje ponovo razblažiti i izvesti probno prskanje
Prejaka magla od boje	Filter za vazduh 30 je jako zaprljan	Zamena filtera za vazduh
	Nanесена превелика количина материјала за прскане	Обртане точка за подешавање 4 у правцу степена 1
	Предвише количина ваздуха	Обртане регулације за ваздух 25 у лево
	Предвише растојање до површине прскане	Смањити растојање прскане
Mlaz prskanja pulsira	Premala koliciна materijala za prskanje u posudi	Dopuniti materijal za prskanje
	Otvor za odzračivanje 18 na uzlaznoj cevi 17 zapušen	Čišćenje uzlazne cevi i otvora za odzračivanje
	Otpuštena je cev sa usponom 17	Stegnuti cev sa usponom
	Kapica za mlaznicu 10/11/12 labava	Zatezanje kapice za mlaznicu 10/11/12
	Filter za vazduh 30 je jako zaprljan	Zamena filtera za vazduh
	Materijal za prskanje je previše gust	Materijal za nanošenje ponovo razblažiti i izvesti probno prskanje
Materijal za prskanje kaplje na mlaznici	Naslagu materijala za raspršivanje na mlaznici, igli za mlaznicu 15 i kapici za vazduh 2	Čišćenje mlaznice, igle za mlaznicu i kapice za vazduh
	Mlaznica je otpuštena	Zatezanje kapice za mlaznicu 10/11/12

Problem	Uzrok	Pomoć
Iz mlaznice ne izlazi materijal za prskanje	Bazična jedinica je isključena	Pritisikanje tastera za uključivanje/isključivanje 25
	Nema porasta pritiska u posudi 7	Obrtanje rezervoara 7 u pravcu simbola za zatvaranje sve dok prsten zatvarača 6 čujno ne ulegne
	Otpuštena je cev sa usponom 17	Stegnuti cev sa usponom
	Igla mlaznice 15 je zapušena	Očistiti iglu mlaznice
	Zapušena je cev sa usponom 17	Očistiti cev sa usponom
	Otvor za odzračivanje 18 na uzlaznoj cevi 17 je zapušen	Čišćenje uzlazne cevi i otvora za odzračivanje
	Nedostaje zaptivač rezervoara 16 ili je oštećen	Guranje (novog) zaptivača rezervoara preko uzlazne cevi u žleb
	Materijal za prskanje je previše gust	Materijal za nanošenje ponovo razblažiti i izvesti probno prskanje
	Materija za raspršivanje zaprljan (grudve u boji)	Kompletno pražnjenje i čišćenje pištolja za raspršivanje; ulivanje materijala za raspršivanje prilikom punjenja kroz sito za sipanje

Servisna služba i savetovanje o upotrebi

Molimo da u slučaju pitanja i naručivanja rezervnih delova navedete broj predmeta sa 10 brojčanim mesta prema tipskoj tablici sistema za raspršivanje.

Servisna služba odgovoriće na vaša pitanja o popravcima i održavanju vašeg proizvoda i o rezervnim delovima. Uvećane crteže i informacije o rezervnim delovima možete naći na našoj adresi:

www.bosch-pt.com

Bosch tim za savetovanje o upotrebi će vam rado pomoći ako imate pitanja o našim proizvodima i priboru.

Srpski

Bosch-Service
Dimitrija Tucovića 59
11000 Beograd
Tel.: (011) 6448546
Fax: (011) 2416293
E-Mail: asboschz@EUnet.yu

Uklanjanje djubreta

Pištolj za prskanje, električna jedinica, pribor i pakovanja treba da se odvoze na reciklaži koja odgovara zaštiti čovekove okoline.

Ne bacajte električni alat u kućno djubre!

Samo za EU-zemlje:



Prema evropskim smernicama 2012/19/EU o stariim električnim i elektronskim uređajima i njihovim pretvaranju u nacionalno dobro ne moraju više neupotrebljivi električni pribori da se odvojeno sakupljaju i odvoze nekoj reciklaži koja odgovara zaštiti čovekove okoline.

Zadržavamo pravo na promene.

Slovensko

Varnostna navodila

Splošna varnostna navodila za električna orodja

A OPOZORILO

Preberite vsa opozorila in napotila.

Napake zaradi neupoštevanja spodaj navedenih opozoril in napotil lahko povzročijo električni udar, požar in/ali težke telesne poškodbe.

Vsa opozorila in napotila shranite, ker jih boste v prihodnje še potrebovali.

Pojem „električno orodje“, ki se pojavlja v nadaljnjem besedilu, se nanaša na električna orodja z električnim pogonom (z električnim kablom) in na akumulatorska električna orodja (brez električnega kabla).

Varnost na delovnem mestu

- ▶ **Delovno področje naj bo vedno čisto in dobro osvetljeno.** Nered in neosvetljena delovna področja lahko povzročijo nezgodbo.
- ▶ **Ne uporabljajte električnega orodja v okolju, kjer lahko pride do eksplozij oziroma tam, kjer se nahajajo vnetljive tekočine, plini ali prah.** Električna orodja povzročajo iskrenje, zaradi katerega se lahko prah ali para vnameda.
- ▶ **Prosimo, da med uporabo električnega orodja ne dovolite otrokom ali drugim osebam, da bi se Vam približali.** Odvračanje Vaše pozornosti drugam lahko povzroči izgubo kontrole nad napravo.

Električna varnost

- ▶ **Priklučni vtikač električnega orodja se mora prilegati vtičnici.** Spreminjanje vtikača na kakršenkoli način ni dovoljeno. Pri ozemljenih električnih orodjih ne uporabljajte vtikačev z adapterji. Nespremenjeni vtikači in ustrezne vtičnice zmanjšujejo tveganje električnega udara.
- ▶ **Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami kot so na primer cevi, grelci, štedilniki in hladilniki.** Tveganje električnega udara je večje, če je Vaše telo ozemljeno.
- ▶ **Prosimo, da napravo zavarujete pred dežjem ali vlogo.** Vdor vode v električno orodje povečuje tveganje električnega udara.
- ▶ **Ne uporabljajte kabla za nošenje ali obešanje električnega orodja in ne vlecite z kabel, če želite vtikač izvleči iz vtičnice.** Kabel zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi robovi ali premikajočimi se deli naprave. Poškodovani ali zapleteni kabli povečujejo tveganje električnega udara.
- ▶ **Kadar uporabljate električno orodje zunaj, uporabljajte samo kabelske podaljške, ki so primerni za delo na prostem.** Uporaba kabelskega podaljška, ki je primeren za delo na prostem, zmanjšuje tveganje električnega udara.
- ▶ **Če je uporaba električnega orodja v vlažnem okolju neizogibna, uporabljajte stikalo za zaščito pred kvarnim tokom.** Uporaba zaščitnega stikala zmanjšuje tveganje električnega udara.

Osebna varnost

- ▶ **Bodite pozorni, pazite kaj delete ter se dela z električnim orodjem lotite z razumom.** Ne uporabljajte električnega orodja, če ste utrujeni oziroma če ste pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti med uporabo električnega orodja je lahko vzrok za resne telesne poškodbe.
 - ▶ **Uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno nosite zaščitna očala.** Nošenje osebne zaščitne opreme, na primer maske proti prahu, nedrsečih zaščitnih čevljev, varnostne čelade ali zaščitnih glušnikov, kar je odvisno od vrste in načina uporabe električnega orodja, zmanjšuje tveganje telesnih poškodb.
 - ▶ **Izogibajte se nenamernemu zagonu.** Pred priključitvijo električnega orodja na električno omrežje in/ali na akumulator in pred dviganjem ali nošenjem se prepričajte, če je električno orodje izklopljeno. Prenašanje naprave s prstom na stiku ali priključitev vklopljenega električnega orodja na električno omrežje je lahko vzrok za nezgodbo.
 - ▶ **Pred vklapljanjem električnega orodja odstranite nastavljivino orodja ali izvajače.** Orodje ali ključ, ki se nahaja v vrtečem se delu naprave, lahko povzroči telesne poškodbe.
 - ▶ **Izogibajte se nenormalni telesni drži.** Poskrbite za trdno stojisko in za stalno ravnotežje. Tako boste v nepričakovanih situacijah električno orodje lahko bolje nadzorovali.
 - ▶ **Nosite primerna oblačila.** Ne nosite ohlapnih oblačil in nakita. Lase, oblačila in rokavice ne približujte premikajočim se delom naprave. Premikajoči se deli naprave lahko zagrabijo ohlapno oblačilo, dolge lase ali nakit.
 - ▶ **Če je na napravo možno montirati priprave za odsesavanje ali prestrezanje prahu, se prepričajte, če so le-te priključene in če se pravilno uporabljajo.** Uporaba priprave za odsesavanje prahu zmanjšuje zdravstveno ogroženost zaradi prahu.
- Skrbna uporaba in ravnanje z električnimi orodji**
- ▶ **Ne preobremenjujte naprave.** Pri delu uporabljajte električna orodja, ki so za to delo namenjena. Z ustreznim električnim orodjem boste v navedenem zmogljivostnem področju delali bolje in varneje.
 - ▶ **Ne uporabljajte električnega orodja s pokvarjenim stikalom.** Električno orodje, ki se ne da več vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga je potrebno popraviti.
 - ▶ **Pred nastavljanjem naprave, zamenjavo delov pribora ali odlaganjem naprave izvlecite vtikač iz električne vtičnice in/ali odstranite akumulator.** Ta previdnostni ukrep preprečuje nenameren zagon električnega orodja.
 - ▶ **Električna orodja, katerih ne uporabljate, shranjujte izven dosega otrok.** Osebam, ki naprave ne poznajo ali niso prebrali teh navodil za uporabo, naprave ne dovolite uporabljati. Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.

- ▶ Skrbno negujte električno orodje. Kontrolirajte brezhibno delovanje premičnih delov naprave, ki se ne smejo zatikati. Če so ti deli zlomljeni ali poškodovani do teme, da ovirajo delovanje električnega orodja, jih je potrebno pred uporabo naprave popraviti. Slabo vzdrževana električna orodja so vzrok za mnoge nezgode.
- ▶ Rezalna orodja vzdružujte tako, da bodo vedno ostra in čista. Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se manj zatikajo in so lažje vodljiva.
- ▶ Električna orodja, pribor, vsadna orodja in podobno uporabljajte ustrezno tem navodilom. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in dejavnost, ki jo boste opravljali. Uporaba električnih orodij v namene, ki so drugačni od predpisanih, lahko privede do nevarnih situacij.

Servisiranje

- ▶ Vaše električno orodje naj popravlja samo kvalificirano strokovno osebje ob obvezni uporabi originalnih rezervnih delov. Tako bo zagotovljena ohranitev varnosti naprave.

Varnostna opozorila za sisteme za fino pršenje

- ▶ Poskrbite za to, da bo vaše delovno območje čisto, dobro osvetljeno in da se tam ne nahajajo posode za barvo ali topila ter drugi gorljivi materiali. Obstaja nevarnost samovziga. V bližini morajo vedno biti na razpolago brezhibno delujoči gasilni aparati.
- ▶ Poskrbite za dobro zračenje tako v delovnem območju kot tudi v celotnem prostoru. Izhlapevajoča gorljiva topila ustvarjajo eksplozivno okolico.
- ▶ Za čiščenje ne uporabljajte materialov, katerih plamnične je nižje od 55 °C. Uporabljajte materiale na osnovi vode, težko hlapljivih ogljikovodikov ali podobnih materialov. Lahko hlapljiva topila med hlapenjem ustvarijo eksplozivno okolje.
- ▶ Ne pršite na območju vžigalnih virov kot so statične električne iskre, odprtji plameni, vžigalni plameni, vroči predmeti, motorji, cigarete in iskre, ki nastanejo pri vtiku in izvleku električnih kablov ali pri uporabi stikal. Takšni viri isker lahko povzročijo vžig okolice.
- ▶ Ne pršite materialov, če niste prepričani, da so nenevarni. Neznani materiali lahko povzročijo nevarne pogoje.
- ▶ Pri pršenju ali rokovjanju s kemikalijami nosite dodatno osebno zaščitno opremo kot npr. ustrezne zaščitne rokavice in zaščitne maske ali zaščitne maske dihal. Nošenje zaščitne opreme za ustrezne pogoje zmanjša izpostavljenost pri stiku z nevarnimi snovmi.




▶ Pri tem bodite pozorni na morebitne nevarnosti, ki izhajajo iz pršilne snovi. Upoštevajte označbe na posodi ali informacije proizvajalca pršilne snovi, vključno z zahtevo glede uporabe osebne varnostne opreme. Upoštevajte navodila proizvajalca, da bi zmanjšali tveganje zaradi ognja ter poškodbe zaradi strupenih in raktovnih snov, ipd.

▶ Poskrbite za to, da na vtiču omrežnega kabla in gumibistikala pršilne pištote ni barve in/ali drugih tekočin. Nikoli ne držite omrežnega kabla na stiku s podaljškom. Neupoštevanje navodil lahko posledično povzroči električni udar.

▶ Nadzorujte otroke. S tem boste zagotovili, da se otroci ne bodo igrali s sistemom za fino pršenje.

Simboli



Nalepka z informacijami o upravljanju sistema za fino pršenje je na glavni postaji. Pravilna interpretacija simbolov vam pomaga, da sistem za fino pršenje lahko bolje in varneje uporabljate.

Simboli in njihov pomen

ALLPaint

Sistem za fino pršenje je primeren tako za lazure in lake kot tudi zidne barve.



Namen uporabe „les/lazura“:
Pršenje lazur, osnovnih barv in lužil



Namen uporabe „les/lak“:
Pršenje lakov in olj, ki vsebujejo topila ali so topna v vodi



Namen uporabe „stena“:
Pršenje disperzijskih in lateks barv

Podroben opis

Glejte „Uporaba v skladu z name-nom“, stran 247.



1. korak:
Izbor primera pokrova šobe



Za namen uporabe „les/lazura“ uporabite si-vi pokrov šobe **11**



Za namen uporabe „les/lak“ izberite črni pokrov šobe **12**



Za namen uporabe „ste-na“ uporabite beli pokrov šobe **10**

Glejte „Menjava po-krova šobe“, stran 248.



2. korak:
Nastavitev količine materi-ala za pršenje



Za namen uporabe „les/lazura“ izberite sto-pnjo 1, 2 ali 3 na nastavi-tvenem kolescu **4**



Za namen uporabe „les/lak“ izberite stopnjo 1, 2 ali 3 na nastavitev-nem kolescu **4**



Za namen uporabe „ste-na“ izberite stopnjo 4 ali 5 na nastavitevnenem kole-scu **4**

Glejte „Nastavitev količine pršilnega materiala“, stran 250.



3. korak:
Nastavitev količine zraka:



Nastavite namen upora-be „les/lazura“ na regula-torju količine zraka **25**



Nastavite namen upora-be „les/lak“ na regulator-ju količine zraka **25**



Nastavite namen upora-be „stena“ na regulatorju količine zraka **25**

Glejte „Nastavitev količine zraka“, stran 250.

Opis in zmogljivost izdelka



Preberite vsa opozorila in napotila. Napake zaradi neupoštevanja spodaj navedenih opozoril in napotil lahko povzročijo električni udar, požar in/ali težke telesne poškodbe.

Razprite stran s sliko naprave in pustite to stran med branjem navodil za uporabo odprto.

Uporaba v skladu z namenom

Električno orodje je namenjeno le pršenju disperzijskih in latex barv ter lakov, lazur, osnovnih barv, lužil in olj, ki vsebujejo topila ali so topna v vodi (**ALLPaint**).

To električno orodje ni primerno za delo z lužili, premazi in fadnimi barvami.

Komponente na sliki

Osveščenje komponent na sliki se nanaša na predstavitev orodja na strani z grafično.

1 Pršilna pištola

- 2 Pokrov šobe
- 3 Prekrivna matica
- 4 Vrtljivi gumb za nastavitev količine pršilnega materiala
- 5 Stikalo za upravljanje
- 6 Zapiralni obroč
- 7 Posoda za pršilni material
- 8 Nadomestni zbiralnik za pršilni material
- 9 Priključek gibke cevi (pršilne pištole)
- 10 Pokrov šobe (bel: za uporabo „stena“)
- 11 Pokrov šobe (siv: za uporabo „les/lazura“)
- 12 Pokrov šobe (črn: za uporabo „les/lak“)
- 13 Polnilno sito
- 14 Vedro za prelivanje*
- 15 Igla šobe
- 16 Tesnilo posode
- 17 Potopna cevka
- 18 Odzračevalna odprtina
- 19 Barvni kanal
- 20 Gibka cev za dovod zraka
- 21 Bajonetna spojka
- 22 Osnovna enota
- 23 Ročaj za nošenje
- 24 Držalna sponka
- 25 Tipka za vklop/izklop z regulacijo količine zraka
- 26 Priključek gibke cevi (osnovna enota)
- 27 Predal za pribor
- 28 Čistilna krtača
- 29 Pokrov zračnega filtra
- 30 Zračni filter

*Prikazan ali opisan pribor ni del standarnega obsega dobave. Cenoten pribor je del našega programa pribora.

Tehnični podatki

Sistem za fino pršenje	PFS 5000E	
Številka artikla	3 603 B07 2..	
Nazivna odjemna moč	W	1200
Črpalna zmogljivost	ml/min	500
Čas za nanos 3 m ² barve	min	1
Prostornina posode za pršilni material	ml	1000
Dolžina gibke cevi za dovod zraka	m	4
Teža po EPTA-Procedure 01/2003	kg	5,2

Zaščitni razred

II
Navedbe veljajo za nazivne napetosti [U] 230 V. Pri drugih napetostih in državno specifičnih izvedbah lahko te navedbe variirajo.

Podatki o hrupu/vibracijah

Merilne vrednosti hrupa izračunane v skladu z EN 60745 in EN 50580.

Nivo hrupa naprave po vrednotenju A tipično znaša: nivo zvočnega tlaka 82 dB(A); nivo jakosti hrupa 93 dB(A). Nezaobiljivost meritve K = 3 dB.

Nosite zaščitne glušnike!

Skupne vrednosti vibracij a_h (vektorska vsota treh smeri) in negotovost K se izračunajo v skladu z EN 60745:
 $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Podane vrednosti nivoja vibracij v teh navodilih so bile izmerjene v skladu s standardiziranim merilnim postopkom po EN 60745 in se lahko uporabljajo za primerjavo električnih orodij med seboj. Primeren je tudi za začasno oceno obremenjenosti z vibracijami.

Naveden nivo vibracij predstavlja glavne uporabe električnega orodja. Če pa se električno orodje uporablja še v druge namene, z različnim priborom, odstopajočimi vstavnimi orodji ali pri nezadostnem vzdrževanju, lahko nivo vibracij odstopa. To lahko obremenjenosti z vibracijami med določenim obdobjem uporabe občutno poveča.

Za natančnejšo oceno obremenjenosti z vibracijami morate upoštevati tudi tisti čas, ko je naprava izklapljena in teče, vendar dejansko ni v uporabi. To lahko obremenjenost z vibracijami preko celotnega obdobja dela občutno zmanjša.

Določite dodatne varnostne ukrepe za zaščito upravljalca pred vplivi vibracij, npr. Vzdrževanje električnega orodja in vstavnih orodij, segrevanje rok, organizacija delovnih postopkov.

Izjava o skladnosti

Izjavljamo pod izključno odgovornostjo, da proizvod, opisan pod „Tehnični podatki“ ustreza naslednjim standardom oz. standardiziranim dokumentom: EN 60745 in EN 50580 v skladu z določili Direktiv 2011/65/EU, 2006/42/ES, 2004/108/ES.

Tehnična dokumentacija (2006/42/ES) pri:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9

H. Becker i. V. *H. Heinzelmann*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 28.02.2014

Montaža

- **Pred začetkom kakršnih koli del na električnem orodju izvlecite omrežni vtikač iz vtičnice.**
- **Prepričajte se, da sta pršilna pištola in glavna enota nameščeni dobro in v vsemi tesnilci.** Le tako bo sistem za fini pršenje funkcionalen in varen.

Priključitev gibke cevi za dovod zraka

(glejte slike A1 – A3)

- Odprite držalno sponko **24** in popolnoma snemite zračno cev **20** z osnovne enote **22**.

Priključitev osnovne enote:

- Namestite bajonetno sponko **21** zračne cevi glede na oznake s puščicami tesno v izreze priključka **26** na osnovni enoti.
- Obrnite bajonetno sponko za eno četrtnico v desno.

Priključitev na pršilno pištolo:

- Namestite drugo bajonetno sponko **21** zračne cevi glede na oznake s puščicami tesno v izreze priključka **9** pršilne pištote.
- Obrnite bajonetno sponko za eno četrtnico v desno.

Opozorilo: Pred polnjenjem materiala za pršenje odstranite zračno cev **20** (bajonetno spojko **21** zavrtite za četrtnico v levoto; bajonetno spojko **21** povlecite iz priključka **9**).

Menjava pokrova šobe (glejte slike B1 – B2)

Sistem za fino pršenje se dobavi tremi pokrovi šobe:

	Pokrov šobe 10	Pokrov šobe 11	Pokrov šobe 12
Barva	bela	siva	črna
Stanje ob dobavi	montirano	v predalu za pribor 27 pod držalno sponko 24	
Namen uporabe	„Stena“	„les/lazura“	„les/lak“

Opozorilo: Pred izbiro pokrova šobe preverite pršilni material tako, da ga premešate. Gost material (npr. barva za les) se bolje prši s sivim pokrovom šobe **11** ali s črnim pokrovom šobe **12**, gost material (npr. stenska barva) pa se bolje prši z belim pokrovom šobe **10**.

- Za menjava pokrova šobe odvijte krovno matico **3**.
- Odstranite zračno kapico **2**.
- Odvijte montiran pokrov šobe.
- Odprite držalno sponko **24** in vzemite izbran pokrov šobe iz predala za pribor **27**.

- Privijte želen pokrov šobe na navoj pršilne pištote.
- Namestite zračno kapico **2** na pokrov šobe in jo privijte s krovno matico **3**.

Obratovanje

- **Pred začetkom kakršnih koli del na električnem orodju izvlecite omrežni vtikač iz vtičnice.**

Priprava dela

- **Ob robu vodotokov ali na površinah v neposredni bližini pršilna dela niso dovoljena.**

Pri nakupu barv, lakov in pršilnih snovi pazite na to, da bodo okolju prijazna.

Predpriprava pršilne površine

Pršilna površina mora biti čista, suha in brez maščobe.

- Na grobo zbrusite površine in nato odstranite brusilni prah.

Pri uporabi se lahko vse nepokrite površine umažejo s pršilno meglico. Zaradi tega temeljito pripravite okolico pršilne površine:

- Prekrjite ali prelepite tla, vse dele opreme, vrata, okna, okvirje vrat in oken ipd.

Priprava materiala za pršenje

- Dobro premešajte pršilni material.
- Po potrebi razredčite pršilni material.

Pršilni material	Priporočeno razredčenje
Lužila, olja, lazure, impregnacijska sredstva, sredstva za zaščito pred rjo	0 %
Laki, temeljni premazi, laki za grelna telesa, debeloplastne lazure, ki jih lahko razredčimo s topili ali vodo	0 – 5 %
Disperzijska barva, barva z lateksom	0 – 5 %

► **Pri redčenju pazite na to, razredčilo ustreza pršilnemu materialu.** Pri uporabi napačnega razredčila lahko nastanejo grudice, ki zamašijo pršilno pištolo.

► **Pri redčenju materiala za pršenje pazite, da bo plamenišče mešanice po redčenju nad 55 °C.** Redčenje npr. lakov, ki vsebujejo topila, znižuje plamenišče.

Napolnjevanje pršilnega materiala (glejte slike C1 – C2)

Opozorilo: Pred polnjenjem materiala za pršenje odstranite zračno cev **20** (bajonetno spojko **21** zavrtite za četrtnico v levoto; bajonetno spojko **21** povlecite iz priključka **9**).

- Pri uporabi večjih posod napolnjite pršilni material v manjše vedro za prelivanje **14** (npr. 10-litrsko stensko barvo v prazno vedro s kapaciteto 2,5 ali 5,0 litrov).
- Z eno roko pridržite pršilno pištolo, z drugo pa zavrite zbiralnik **7** v smeri simbola za odpiranje.
- Snemite pršilno pištolo z zbiralnika **7**.

- Če uporabljate že uporabljen pršilni material, položite temeljito očiščeno rešeto za polnjenje **13** na zbiralnik **7**, tako za pri polnjenju zadržite morebitne barvne grudice.
- Material za pršenje napolnite **največ do oznake 1000 v posodo 7**.
- Postavite pršilno pištolo na zbiralnik **7**. Obrnite zbiralnik **7** v smeri simbola za zapiranje, dokler se ne bo zaporni obroček **6** slišno zaskočil. 
- Opravite preizkus pršenja na testni površini. (glejte „Pršenje“, stran 249)

Ko nastane optimalna pršilna slika, lahko pričnete s pršenjem. ali

Če z rezultatom pršenja niste zadovoljni ali pa v primeru, da barva ne izstopa, postopajte kot je opisano v poglavju „Odprava motenj“ na strani 251.

Zagon

- **Upoštevajte napetost omrežja!** Napetost vira električne energije se mora ujemati s podatki na tipski tablici električnega orodja.
- **Pazite na to, da osnovna enota med delovanjem ne more vsesavati prahu ali druge nečistoče.**
- **Pazite na to, da ne pršite po osnovni enoti.**
- **Če med pršenjem tekočina ne izhaja le iz šobe ampak tudi na drugih mestih, prenehajte s pršenjem in pištolo ponovno nastavite po navdilih. Nevarnost električnega udara.**
- **Ne pršite po svojem telesu ali telesu drugih oseb ali živali.**

Vklop (glejte sliko D)

Da prihranite energijo, vključite sistem za fino pršenje le, ko ga potrebujete.

- Preverite, ali je montiran pravilen pokrov šobe (glejte „Menjava pokrova šobe“, stran 248).
- Vtaknite omrežni vtič v vtičnico.
- Vzemite pršilno pištolo v roko in jo naravnajte v smeri na pršilno površino.
- Za vklop pritisnite tipko za vklop in izklop **25**.
- Za regulacijo količine zraka nastavite tipko za vklop in izklop **25** na zelen namen uporabe (glejte tudi „Nastavitev količine zraka“, stran 250).
- Na pršilni pištoli pritisnite stikalo za upravljanje **5**.

Opozorilo: Ko je osnovna enota vklopljena, na šobi vedno uhaja zrak.

Izklop

- Izpustite upravljalno stikalo **5** in pritisnite za izklop tipko za vklop in izklop **25**.
- Potegnite vtič iz vtičnice.

Navodila za delo

Pršenje (glejte slike E – H)

Opozorilo: Če električno orodje uporabljajte na prostem, upoštevajte smer vetra.

- Najprej izvedite preizkus pršenja in nastavite način in količino pršilnega materiala v skladu s pršilnim materialom. (Postopek nastavljanja si preberite v nadaljnem besedilu)
- Pršilno pištolo obvezno držite na enakomerni razdalji 20 – 25 cm pravokotno na predmet pršenja.
- Najprej pršite izven pršilne površine.
- Premikajte pršilno pištolo glede na nastavitev pršilne slike enakomerno prečno ali navzgor in navzdol. Enakomerno kakovost površinskega nanosa dosežete, če nanos prekrivate za 4 – 5 cm.
- Pri pršenju ležečih predmetov in pri pršenju nad višino glave držite pištolo za pršenje rahlo postrani in se pomikajte nazaj, stran od površine, ki ste jo pršili.

Pozor! Pazite na predmete v prostoru, ki so lahko na poto.

- Izogibajte se prekinvtvam znotraj pršilne slike.
- Z enakomernim vodenjem pršilne pištole dosežete enakomerno kakovost površinskega nanosa.
- Zaradi neenakomerna razdalje in neenakomernega kota med pršenjem se tvorijo barvne meglice in to pomeni posledično neenakomerno površino nanosa.
- Pršenje končajte izven pršilne površine.
- Posode za material za pršenje nikoli povsem ne izpraznите. Če dvižna cev ni potopljena v material za pršenje, se curek pršenja prekine in tako nastane neenakomerna površina.
- Če se začne pršilni material zbirati na zračni kapici **2** ali pokrovu šobe, očistite posamezne dele s priloženo čistilno krtačo **28**.

Nastavitev pršilne slike (glejte sliko I)

- **Nikoli ne pritisnite stikala za upravljanje **5** med nastavljanjem razprševalnega pokrova **2**.**
- Zasukajte razprševalni pokrov **2** v zeleno pozicijo.


Razprševalni pokrov	Pršilni curek	Uporaba
		navpičen ploščat curek za vodoravno smer dela
		vodoraven ploščat curek za navpično smer dela
		okrogel curek za pršenje v kotih, na robovih in težko dostopnih mestih

Nastavitev količine pršilnega materiala (glejte sliko J) (PAINTVolume)

- Obrnite nastavitevno kolesce **4**, tako da boste nastavili želeno količino pršilnega materiala:
stopnje **1/2/3**: uporaba „les/lazura/lak“,
stopnje **4/5**: uporaba „stena“.

Količina pršilnega materiala **Nastavitev**


Preveč pršilnega materiala na pršilni površini:



Količino pršilnega materiala morate zmanjšati.

- Nastavite eno stopnjo nižje.

Premalo pršilnega materiala na pršilni površini:



Količino pršilnega materiala morate povišati.

- Nastavite eno stopnjo višje.

Nastavitev količine zraka (glejte sliko D) (AIRVolume)

(AIRVolume)

- Z vrtenjem regulacije za količino zraka **25** nastavite primeren namen uporabe, tako da boste uporabili pravilno količino zraka in tlak za uporabljen pršilni material.

Nastavitev namenov uporabe

redke pršilni material

gost pršilni material

Namen uporabe
„les/lazura“Namen upora-
be „les/lak“Namen upora-
be „stena“

Znotraj enega namena uporabe lahko brezstopenjsko nastavite količino zraka in tlak.

Premočna barvana meglica:

Zmanjšajte količino zraka.

- Zavrtite regulacijo za količino zraka **25** v levo.

Preveč grobo razprševanje:

Povečajte količino zraka.

- Zavrtite regulacijo za količino zraka **25** v desno.

Odmori pri delu in transport (glejte slike K - L)

Za preprost transport sistema za fino pršenje je na osnovni enoti nameščen nosilni ročaj **23**.

Na spodnji strani osnovne enote **22** so nameščeni valji. Med delom lahko osnovni enoti za sabo vlečete za zračno cev **20**.

Med delovnimi odmori lahko pršilno pištole **1** postavite na ravno delovno podlago. Tako ne more izteči nič pršilnega materiala.

- **Napolnjeno pištole za pršenje vedno odlagajte pokonci na ravno površino.** Če je pištola v ležečem položaju, lahko iz nje izhaja material za pršenje.

Vzdrževanje in servisiranje**Vzdrževanje in čiščenje**

- **Pred začetkom kakršnih koli del na električnem orodju izvlecite omrežni vtikač iz vtičnice.**
- **Po vsaki uporabi temeljito očistite posamezne dele sistema za fino pršenje, predvsem dele, po katerih se pretaka barva.** Le primerno očiščena pištola za pršenje bo delovala varno in brezhibno. V primeru slabega ali nerednega čiščenja uveljavljvanja garancije ni mogoče.

Da bi se izognili ogrožjanju varnosti v primeru, da morate nadomestiti priključni kabel, mora to storiti servis podjetja Bosch ali pooblaščen servis za električna orodja Bosch.

Čiščenje (glejte sliko M)

Pršilno pištole in posodo za pršilni material morate vedno očistiti z ustreznim razredčilom (topilo ali voda), ki ga uporabljate tudi za razredčevanje pršilnega materiala.

Odprtin šobe in zračnih odprtin pršilne pištote nikdar ne čistite z ostrimi predmeti.

- Izklopite osnovno enoto **22**.
- Z osnovne enote **22** in pršilne pištole **1** odstranite zračno cev **20** (zavrtite bajonetno sponko **21** za eno četrtino v levo; izvlecite bajonetno sponko **21** iz priključka **9/26**).
- Po potrebi očistite osnovno enoto s krpo, ki ste jo navlažili z razredčilom in nato odstranite osnovno enoto **22** ter zračno cev **20** iz neposredne bližine okolice čiščenja.
- Pritisnite upravljalno stikalo **5** pršilne pištote, tako da bo lahko pršilni material odtekel nazaj v zbiralnik.
- Odvijte zbiralnik **7** in izpraznite preostali pršilni material nazaj v izvorni pršilni material.
- Napolnite zbiralnik **7** do polovice z razredčilom (topilo ali voda) in ga pritrdite nazaj na pršilno pištolo **1**.
- Dobro pretresite pršilno pištolo.
- Odvijte zbiralnik **7** in ga popolnoma izpraznite v prazno pločevinko za material.
- Odstranite krovno matico **3**, zračno kapico **2**, uporabljen pokrov šobe **10/11/12** in dvigno cev **17** s tesnilom zbiralnika **16**.
- V vedru z razredčilom očistite s čistilno krtačo **28** ali običajno krtačo za pomivanje posode vse dele, po katerih se pretaka barva.
- Očistite tudi barvni kanal **19** pršilne pištote **1**.

- Preverite, ali sta potopna cevka **17** in tesnilo posode **16** očiščeni in ali ni morda prišlo do poškodbe na teh delih. Po potrebi ponovno očistite tesnilo zbiralnika **16** z razredčilom.
- Očistite odzračevalno odprtino **18** s čistilno krtačo **28**.
- Posodo in pršilno pištole z zunanje strani čistite s krpo, ki ste jo navlažili z razredčilom.
- Po potrebi očistite rešeto za polnjenje **13** temeljito z razredčilom.
- Pustite, da se vse komponente pred sestavo skrbno posušijo.
- Ponovno montirajte sistem za fino pršenje v nasprotnem vrstnem redu.

Čiščenje zračnega filtra (glejte sliko N)

Zračni filter **30** je treba občasno očistiti. Če je zračni filter preveč onesnažen, ga je treba zamenjati.

- Odprite pokrov zračnega filtra **29**.
- Odstranite zračni filter **30**.

- Manjše onesnaženje:
Izpraznite zračni filter **30**.
ali

Močno onesnaženje:
Očistite zračni filter **30** pod tekočo vodo in ga pustite, da se dobro posuši, tako da preprečite tvorjenje plesni.
ali

- Zamenjajte zračni filter **30**.

- Ponovno namestite zračni filter.

- Ponovno zaprite pokrov zračnega filtra **29**.

Odstranjevanje

Razredčilo in ostanke pršilnega materiala morate odstraniti v skladu s pravili o varstvu okolja. Upoštevajte proizvajalčeva navodila za odstranjevanje odpadkov in krajevne predpise za odstranjevanje posebnih odpadkov.

Okolju nevarne kemikalije ne smejo prodreti v tla, v podtalnico ali v druge vode. Okolju nevarne kemikalije nikoli ne izlijte v kanalizacijo!

Odprava motenj

Problem	Vzrok	Pomoč
Pršilni material ne prekriva dovolj dobro	Premajhna količina pršilnega materiala Razmak k pršilni površini je prevelik Premalo pršilnega materiala na pršilni površini; niste dovolj krat pršili po pršilni površini Pršilni material je pregost	Obrnite nastavitevno kolesce 4 v smer stopnje 5 Zmanjšajte razmak pršenja Pršite večkrat po pršilni površini Ponovno razredčite pršilni material in izvedite preizkusno pršenje
Pršilni material se po končanem načanju razliva	Nanesli ste preveč pršilnega materiala Razmak k pršilni površini je premajhen Pršilni material je redko tekoč Prevečkrat ste pršili po istem mestu	Obrnite nastavitevno kolesce 4 v smer stopnje 1 Povečajte razmak pršenja Dodatajte originalni pršilni material Odstranite barvo in pri drugem preizkusu pršenja ne pršite tolikokrat po enem mestu
Preveč grobo razprševanje	Prevelika količina pršilnega materiala Premajhna količina zraka Montiran je bel pokrov šobe 10 (prevelik premer šobe) Igla šobe 15 je umazana Pršilni material je pregost Zračni filter 30 je močno umazan	Obrnite nastavitevno kolesce 4 v smer stopnje 1 Zavrtite regulacijo za količino zraka 25 v desno Montirajte siv pokrov šobe 11 ali črn pokrov šobe 12 Očistite iglo šobe Ponovno razredčite pršilni material in izvedite preizkusno pršenje Zamenjava zračnega filtra
Premočna barvna meglica	Nanesli ste preveč pršilnega materiala Prevelika količina zraka Razmak k pršilni površini je prevelik	Obrnite nastavitevno kolesce 4 v smer stopnje 1 Zavrtite regulacijo za količino zraka 25 v levo Zmanjšajte razmak pršenja

Problem	Vzrok	Pomoč
Pršilni curek pulzira	Premalo pršilnega materiala v posodi Odzračevalna odprtina 18 na dvižni cevi 17 je zamašena Dvižna cevka 17 se je razrahljala Pokrov šobe 10/11/12 je zrahljan Zračni filter 30 je močno umazan Pršilni material je pregost	Dolijte pršilni material Očistite dvižno cev in odzračevalno odprtino Zataknite dvižno cevko Tesno privijte pokrov šobe 10/11/12 Zamenjava zračnega filtra Ponovno razredčite pršilni material in izvedite preizkusno pršenje
Pršilni material kaplja s šobe	Nabiranje pršilnega materiala na šobi, igli za šobo 15 in zračni kapici 2 Šoba se je razrahljala	Očistite šobo, iglo šobe in zračno kapico Tesno privijte pokrov šobe 10/11/12
Pršilni material ne izhaja iz šobe	Osnovna enota je izključena Ni tlaka v posodi 7 Dvižna cevka 17 se je razrahljala Igla šobe 15 je zamašena Dvižna cevka 17 je zamašena Odzračevalna odprtina 18 na dvižni cevi 17 je zamašena Tesnilo posode 16 manjka ali je poškodovano Pršilni material je pregost Pršilni material je onesnažen (barvne grudice)	Pritisnite tipko za vklop in izklop 25 Obrnite zbiralnik 7 v smeri simbola za zapiranje, dokler se ne bo zaporni obroček 6 slišno zaskočil Zataknite dvižno cevko Očistite iglo šobe Očistite dvižno cevko Očistite dvižno cev in odzračevalno odprtino Potisnite (nov) tesnilo zbiralnika čez dvižno cev v zarezo Ponovno razredčite pršilni material in izvedite preizkusno pršenje Popolnoma izpraznjite pršilno pištolo in jo očistite; ob polnjenju prelijte pršilni material skozi rešeto za polnjenje

Servis in svetovanje o uporabi

V primeru dodatnih vprašanj in pri naročanju nadomestnih delov obvezno navedite 10-mestno številko artikla, ki je navedena na tipski ploščici sistema za fino pršenje.

Servis Vam bo dal odgovore na Vaša vprašanja glede popravila in vzdrževanja izdelka ter nadomestnih delov. Risbe razstavljenega stanja in informacije o nadomestnih delih se nahajajo tudi na spletu pod:

www.bosch-pt.com

Skupina svetovalcev o uporabi podjetja Bosch Vam bo z veseljem v pomoč pri vprašanjih o naših izdelkih in njihovega pristorja.

Slovensko

Top Service d.o.o.
Celoška 172
1000 Ljubljana
Tel.: (01) 519 4225
Tel.: (01) 519 4205
Fax: (01) 519 3407

Odlaganje

Pršilna pištola, električno enoto, pribor in embalažo morate reciklirati v skladu z varstvom okolja.

Električnih orodij ne vrzite med gospodinjske odpadke!

Samo za države EU:



V skladu z Direktivo 2012/19/EU Evropskega Parlamenta in Sveta o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) in njeni urešnici v nacionalnem pravu se morajo električna orodja, ki niso več v uporabi, ločeno zbirati ter okolju prijazno reciklirati.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

Hrvatski

Upute za sigurnost

Opće upute za sigurnost za električne alate

A UPOZORENJE Treba pročitati sve napomene o sigurnosti i upute. Ako se ne bi poštivale napomene o sigurnosti i upute to bi moglo uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede.

Sačuvajte sve napomene o sigurnosti i upute za buduću primjenu.

U daljnjem tekstu korišten pojma „Električni alat“ odnosi se na električne alate s priključkom na električnu mrežu (s mrežnim kabelom) i na električne alate s napajanjem iz aku baterije (bez mrežnog kabela).

Sigurnost na radnom mjestu

- ▶ Održavajte vaše radno mjesto čistim i dobro osvijetljenim. Nered ili neosvijetljeno radno mjesto mogu uzrokovati nezgode.
- ▶ Ne radite s električnim alatom u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašina. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
- ▶ Tijekom uporabe električnog alata djecu i ostale osobe držite dalje od mesta rada. U slučaju skretanja pozornosti mogli bi izgubiti kontrolu nad uređajem.

Električna sigurnost

- ▶ Priklučni utikač električnog alata mora odgovarati utičnicama. Na utikaču se ni na koji način ne smiju izvoditi izmjene. Ne koristite adapterski utikač zajedno sa zaštitnim uzemljenim električnim alatom. Utikač na kojem nisu vršene izmjene i odgovarajuća utičnica smanjuju opasnost od strujnog udara.
- ▶ Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama, kao što su cijevi, radnjatori, štednjaci i hladnjaci. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako bi vaše tijelo bilo uzemljeno.
- ▶ Uredaj držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od strujnog udara.
- ▶ Ne zloupotrebljavajte priključni kabel za nošenje, vješanje električnog alata ili za izvlačenje utikača iz mrežne utičnice. Priključni kabel držite dalje od izvora topline, ulja, oštirih rubova ili pomicnih dijelova uređaja. Oštećen ili usukan priključni kabel povećava opasnost od strujnog udara.
- ▶ Ako sa električnim alatom radite na otvorenom, koristite samo produžni kabel koji je prikladan za uporabu na otvorenom. Primjena produžnog kabla prikladnog za rad na otvorenom smanjuje opasnost od strujnog udara.
- ▶ Ako se ne može izbjegći uporaba električnog alata u vlažnoj okolini, koristite zaštitnu sklopku struje kvara. Primjenom zaštitne sklopke struje kvara izbjegava se opasnost od električnog udara.

Sigurnost ljudi

- ▶ Budite pažljivi, pazite što činite i postupajte oprezno kod rada s električnim alatom. Ne koristite električni alat ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje kod uporabe električnog alata može uzrokovati teške ozljede.
- ▶ Nosite osobnu zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne naočale. Nošenje osobne zaštitne opreme, kao što je maska za prašinu, sigurnosna obuća koja ne kliže, zaštitna kačiga ili štitnik za sluh, ovisno od vrste i primjene električnog alata, smanjuje opasnost od ozljeda.
- ▶ Izbjegavajte nehotično puštanje u rad. Prije nego što ćete utaknuti utikač u utičnicu i/ili staviti aku-bateriju, provjerite je li električni alat isključen. Ako kod nošenja električnog alata imate prst na prekidaču ili se uključen uredaj priključi na električno napajanje, to može dovesti do nezgoda.
- ▶ Prije uključivanja električnog alata uklonite alate za podešavanje ili vijčani ključ. Alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem dijelu uređaja može dovesti do nezgoda.
- ▶ Izbjegavajte neuobičajene položaje tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način možete električni alat bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama.
- ▶ Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice držite dalje od pomicnih dijelova. Nepričvršćenu odjeću, dugu kosu ili nakit mogu zahvatiti pomicni dijelovi.
- ▶ Ako se mogu montirati naprave za usisavanje i hvatanje prašine, provjerite da li su iste priključene i da li se mogu ispravno koristiti. Primjena naprave za usisavanje može smanjiti ugroženost od prašine.
- ▶ Brizlijiva uporaba i ophodenje s električnim alatima
- ▶ Ne preopterećujte uređaj. Za vaš rad koristite za to predviđeni električni alat. S odgovarajućim električnim alatom radit ćete bolje i sigurnije u navedenom području učinka.
- ▶ Ne koristite električni alat čiji je prekidač neispravan. Električni alat koji se više ne može uključivati i isključivati opasan je i mora se popraviti.
- ▶ Izvucite utikač iz mrežne utičnice i/ili izvadite aku-bateriju prije podešavanja uređaja, zamjene pribora ili odlažanja uređaja. Ovim mjerama opreza izbjegći će se nehotično pokretanje električnog alata.
- ▶ Električni alat koji ne koristite spremite izvan dosega djece. Ne dopustite rad s uređajem osobama koje nisu s njim upoznate ili koje nisu pročitale ove upute. Električni alati su opasni ako s njima rade neiskusne osobe.
- ▶ Održavajte električni alat s pažnjom. Kontrolirajte da li pomicni dijelovi uređaja besprekorno rade i da nisu zaglavljeni, da li su dijelovi polomljeni ili tako oštećeni da se ne može osigurati funkcija električnog alata. Prije primjene ove oštećene dijelove treba popraviti. Mnoge nezgode imaju svoj uzrok u slabo održavanim električnim alatima.

- ▶ **Rezne alate održavajte oštim i čistim.** Pažljivo održavani rezni alati s oštim oštricama manje će se zaglaviti i lakše se s njima radi.
- ▶ **Električni alat, pribor, radne alate, itd. koristite prema ovim uputama i na način kako je to propisano za poseban tip uređaja. Kod toga uzmite u obzir radne uvjete i izvedene radove.** Uporaba električnih alata za druge primjene nego što je to predviđeno, može dovesti do opasnih situacija.
- ▶ **Utikač mrežnog kabela i okidač prekidača pištolja za prskanje držite dalje od boja i drugih tekućina. Nikada ne izvlačite utikač iz utičnice potezanjem za kabel.** Inače bi moglo doći do strujnog udara.
- ▶ **Djecu držite pod nadzorom.** Na taj će način biti sigurni da se djeca neće igrati sa sustavom za fino prskanje.

Servisiranje

- ▶ **Popravak vašeg električnog alata prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju ovlaštenog servisa i samo s originalnim rezervnim dijelovima.** Na taj će se način osigurati da ostane sačuvana sigurnost uređaja.


Upute za sigurnost za sustave finog prskanja

- ▶ **Održavajte vaše radno mjesto čistim, dobro osvjetljenim, bez posuda sa bojom ili otapalima i bez krpa i ostalih zapaljivih materijala.** Moguća opasnost samozapaljenja. U svakom trenutku trebaju biti dostupni funkcionalno ispravni aparati za gašenje požara.
- ▶ **Osigurajte dobro provjetranje u području prskanja i dovoljno svježeg zraka u čitavom prostoru.** Isparena zapaljiva otapala stvaraju eksplozivnu okolinu.
- ▶ **Ne prskajte niti čistite s materijalima čije je plamište ispod 55 °C.** Koristite materijale na bazi vode, teško hlapljivih ugljikovodika ili slične materijale. Lakohlapljiva otapala stvaraju eksplozivnu okolinu.
- ▶ **Ne prskajte u području izvora zapaljenja kao i iskrenja od statičkog elektriciteta, otvorenog plamena, plama na zapaljenja, zagrijanih predmeta, motora, upaljenih cigareta i kod izvlačenja i uvlačenja utikača iz utičnice ili kod rukovanja električnim prekidačima.** Takvi izvori iskrenja mogu dovesti do zapaljenja okoline.
- ▶ **Ne prskajte po materijalima za koje nije poznato da li predstavljaju opasnost.** Nepoznati materijali mogu stvoriti opasne uvjete.
- ▶ **Kod prskanja ili rukovanja kemikalijama nosite dodatnu osobnu zaštitnu opremu, kao što su odgovarajuće rukavice i zaštitne maske.** Nošenjem zaštitne opreme za odgovarajuće radne uvjete smanjuje se izlaganje opasnim kemikalijama.



- ▶ **Pazite na eventualne opasnosti od sredstva za prskanje.** Obratite pažnju na oznake i natpise na ambalaži takvih sredstava ili na informacije proizvođača, uključujući zahtjeve za nošenje osobne zaštitne opreme. Treba paziti na takve upute proizvođača, kako bi se izbjegle opasnosti od požara, a otrovna i kancerogena sredstva mogu prouzročiti ozljede.

Simboli



Naljepnica za rukovanje sustavima za fino prskanje nalazi se na baznoj stanicici. Ispravno tumačenje simbola pomoći će vam u bržem i sigurnijem rukovanju sustavom za prskanje.

Simboli i njihovo značenje

ALLPaint

Sustav za fino prskanje prikladan je kako za nanošenje lazura i lakova tako i boja za zidove.



Slučaj primjene „drvo/lazura“:
Nanošenje lazura, temeljnih boja i bajca prskanjem



Slučaj primjene „drvo/lak“:
Prskanje lakova, prozirnih lakova i ulja



Slučaj primjene „zid“:
Raspršivanje disperzijskih i latex boja

Detaljan opis

Vidi „Uporaba za određenu namjenu“, stranicu 256.



Korak 1:
Odaberite ispravnu kapicu sapnice



Za slučaj primjene „drvo/lazura“ odaberite sivu kapicu sapnice **11**



Za slučaj primjene „drvo/lak“ odaberite crnu kapicu sapnice **12**



Za slučaj primjene „zid“ odaberite bijelu kapicu sapnice **10**

Vidi „Zamjenite kapicu sapnice“, stranicu 257.



Korak 2:
Namjestite količinu prskanog materijala

1-3


Za slučaj primjene „drvo/lazura“ namjestite na kotačiću za namještanje **4** stupanj 1, 2 ili 3

1-3

Za slučaj primjene „drvo/lak“ namjestite na kotačiću za namještanje **4** stupanj 1, 2 ili 3

4-5

Vidi „Namještanje količine prskanog materijala“, stranicu 259.



Korak 3:
Namjestite količinu zraka



Za slučaj primjene „drvo/lazura“ namjestiti reguliranje količina zraka **25**



Za slučaj primjene „drvo/lak“ namjestite reguliranje količina zraka **25**



Za slučaj primjene „zid“ namjestite reguliranje količina zraka **25**

Vidi „Namještanje količine zraka“, stranicu 259.

Opis proizvoda i radova



Treba procitati sve napomene o sigurnosti i upute. Ako se ne bi postigli napomeni o sigurnosti i upute to bi moglo uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede.

Molimo otvorite preklopnu stranicu sa prikazom uređaja i držite ovu stranicu otvorenom dok čitate upute za uporabu.

Uporaba za određenu namjenu

Električni alat je namijenjen samo za raspršivanje disperzijskih i latex boja, lakova sa sadržajem otapala koji se mogu razrijediti vodom, lazura, temeljnih boja, bezbojnih lakova, sredstava za bajanje i ulja (ALLPaint).

Električni alat nije prikladan za obradu lužinama, premaznim materijalima sa sadržajem kiseline i fasadnim bojama.

Prikazani dijelovi uređaja

Numeriranje prikazanih komponenti odnosi se na prikaz električnog alata na stranicama sa slikama.

- 1 Pištolj za prskanje**
- 2 Zračna kapa**
- 3 Završna matica**
- 4 Kotačić za namještanje količine prskanog materijala**
- 5 Prekidač**
- 6 Prsten za zatvaranje**
- 7 Spremnik materijala za prskanje**
- 8 Rezervni spremnik za materijal za prskanje**
- 9 Priključak crijeva (pištolja za prskanje)**
- 10 Kapica sapnice (bijela: za primjenu „zid“)**
- 11 Kapica sapnice (sivo: za slučaj primjene „drvo/lazura“)**
- 12 Kapica sapnice (crna: za slučaj primjene „drvo/lak“)**
- 13 Sito za punjenje**
- 14 Posuda za pretakanje***
- 15 Igla sapnice**
- 16 Brtva spremnika**
- 17 Uzlazna cijev**
- 18 Odzračni otvor**
- 19 Kanal za boju**
- 20 Crijevo za zrak**
- 21 Bajunetni zapor**
- 22 Bazna jedinica**
- 23 Ručka za prenošenje**
- 24 Kopča za držanje**
- 25 Tipka za uključivanje/isključivanje s reguliranjem količine zraka**
- 26 Priključak crijeva (bazne jedinice)**
- 27 Pretinac za pribor**
- 28 Četka za čišćenje**
- 29 Poklopac filtera za zrak**
- 30 Filter za zrak**

*Prikazan ili opisan pribor ne pripada standardnom opsegu isporuke. Potpuni pribor možete naći u našem programu pribora.

Tehnički podaci

Sustav za fino prskanje	PFS 5000E	
Kataloški br.	3 603 B07 2..	
Nazivna primljena snaga	W	1200
Dobavni učinak	ml/min	500
Utrošeno vrijeme za prskanje površine od 3 m ²	min	1
Volumen spremnika materijala za prskanje	ml	1000
Dužina crijeva za zrak	m	4
Težina odgovara EPTA-Procedure 01/2003	kg	5,2
Klasa zaštite	<input checked="" type="checkbox"/> II	

Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slučaju odstupanja napona i u izvedbama specifičnim za dotočnu zemlju, ovi podaci mogu varirati.

Informacije o buci i vibracijama

Izmjerene vrijednosti za buku odredene su prema EN 60745 i EN 50580.

Prag buke uređaja vrednovan s A iznosi obično: prag zvučnog tlaka 82 dB(A); prag učinka buke 93 dB(A). Nesigurnost K = 3 dB.

Nosite štitnike za sluh!

Ukupne vrijednosti vibracija a_h (vektorski zbor u tri smjera) i nesigurnost K određeni su prema EN 60745:

$$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2, K = 1,5 \text{ m/s}^2.$$

Prag vibracije naveden u ovim uputama izmjerjen je postupkom mjerjenja propisanim u EN 60745 i može se primijeniti za međusobnu usporedbu električnih alata. Prikladan je i za pri-vremenu procjenu opterećenja od vibracija.

Navedeni prag vibracija predstavlja glavne primjene električnog alata. Ako se međutim električni alat koristi za druge primjene, s različitim priborom, radnim alatima koji odstupaju od navedenih ili se nedovoljno održavaju, prag vibracija može odstupati. Na taj se način može osjetno povećati opterećenje od vibracija tijekom čitavog vremenskog perioda rada.

Za točnu procjenu opterećenja od vibracija trebaju se uzeti u obzir i vremena u kojima je uređaj isključen, ili doduše radi ali stvarno nije u primjeni. Na taj se način može osjetno smanjiti opterećenje od vibracija tijekom čitavog vremenskog perioda rada.

Prije djelovanja vibracija utvrđite dodatne mjere sigurnosti za zaštitu korisnika, kao npr.: održavanje električnog alata i radnih alata, kao i organiziranje radnih operacija.

Izjava o usklađenosti

Izjavljujemo uz punu odgovornost da je ovaj proizvod opisan u "Tehnički podaci" usklađen sa slijedećim normama ili normativnim dokumentima: EN 60745 i EN 50580 prema odredbama smjernica 2011/65/EU, 2006/42/EZ, 2004/108/EZ.

Tehnička dokumentacija (2006/42/EC) može se dobiti kod: Robert Bosch GmbH, PT/ETM9, D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9

H. Becker

i.V. K. Heinz

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 28.02.2014

Montaža

- Prijedloženo je da se prije srušenja vratne sklopke uklonite mrežni utikač iz utičnice.
- Provjerite da li su pištolj za prskanje i bazna jedinica potpuno montirani i sa svim brtvenim elementima. Samo je time zajamčeno funkcioniranje i sigurnost sustava za fino prskanje.

Priklučak crijeva (vidjeti slike A1 – A3)

- Otvorite kopču za držanje **24** i do kraja odmotajte crijevo za zrak **20** od bazne jedinice **22**.

Priklučak bazne jedinice:

- Čvrsto utaknite bajunetni zapor **21** crijeva za zrak prema oznaci strelicom u prorezu priključka **26** bazne jedinice.
- Zakrenite bajunetni zapor za četvrtinu okretaja u smjeru kazaljke na satu.

Priklučak na pištolj za prskanje:

- Čvrsto utaknite bajunetni zapor **21** crijeva za zrak prema oznaci strelicom u prorezu priključka **9** bazne jedinice.
- Zakrenite bajunetni zapor za četvrtinu okretaja u smjeru kazaljke na satu.

Napomena: Prije punjenja materijala za prskanje uklonite crijevo za zrak **20** (zakrenuti bajunetni zapor **21** za četvrtinu okretaja suprotno od smjera kazaljke na satu; izvucite bajunetni zapor **21** iz priključka **9**).

Zamijenite kapicu sapnice (vidjeti slike B1 – B2)

Sustav za fino prskanje isporučuje se s tri kapice sapnice:

	Kapica sapnice 10	Kapica sapnice 11	Kapica sapnice 12
Boja	bijela	sivi	crni
Stanje isporuke	montirano	u pretincu za pribor 27 ispod kopče za držanje 24	
Slučaj primjene	„Zid“	„drvo/	„drvo/lak“
	lazura“		

Napomena: Prije izbora kapice sapnice mijenjanjem provjerite materijal za prskanje. Rjedi materijal (npr. boja za drvo) lakše se raspršuje sa sivom kapicom sapnice **11** ili crnom kapicom sapnice **12**, guči materijal (npr. boja za zid) lakše se prska s bijelom kapicom sapnice **10**.

- Radi zamjene kapice sapnice odvijte završnu maticu **3**.
- Skinite kapu za zrak **2**.
- Odvijte montiranu kapicu sapnice.
- Otvorite kopču za držanje **24** te iz pretinca za pribor **27** izvadite potrebnu kapicu sapnice.

- Potrebnu kapicu za zrak navijte na navoj u pištolju za prskanje.
- Nataknite kapu za zrak **2** na kapicu sapnice i čvrsto pritegnite završnom maticom **3**.

Rad

- Prijedloženo je da se prije srušenja vratne sklopke uklonite mrežni utikač iz utičnice.

Priprema za rad

- Ne dopuštaju se radovi prskanja na rubu površinskih voda ili na susjednim površinama u neposrednom području uvlačenja.

Kod kupnje boja, lakova i sredstava za prskanje obratite pažnju na njihovu ekološku prihvatljivost.

Priprema boce za prskanje

Površina prskanja mora biti čista, suha i bez masnoća.

- Glatke površine ohrapavite i nakon toga uklonite prašinu od brušenja.

Kod primjene sve nepokrivene površine mogu se zagaditi maglom od prskanja. Zbog toga prethodno temeljito pripremite površinu koja će se prskati:

- Podove, dijelove namještaja, vrata, prozore i okvire vrata u prozora, itd. treba prethodno pokriti ili oblijepiti.

Priprema materijala za prskanje

- Dobro promiješajte materijal za prskanje.
- Po potrebi razrijedite materijal za prskanje.

Materijal za prskanje	preporučeno razrijedivanje
Sredstva za brijanje, ulja, lazure, sredstva za impregniranje, temeljni premazi za zaštitu od korozije	0 %
Lakovi sa sadržajem otapala i oni koji se mogu razrijediti vodom, temeljni premazi, lakovi za radijatore, debeloslojne lazure	0 – 5 %
Disperzijske boje, latex boje	0 – 5 %

► Prijedloženo je da se prije razrijedivanja provjerite da li je materijal za prskanje i razrijedivač medusobno usklađen. Kod primjene pogrešnog razrijedivača mogu nastati grudice koje mogu začepiti pištolj za prskanje.

► Prilikom razrijedivanja materijala za prskanje pazite na to da plamište smjese nakon razrijedivanja ponovo bude iznad 55 °C. Razrijedivanje npr. lakova koji sadrže otapala utječe na srušavanje plamišta.

Punjjenje materijala za prskanje (vidjeti slike C1 – C2)

Napomena: Prije punjenja materijala za prskanje uklonite crijevo za zrak **20** (zakrenuti bajunetni zapor **21** za četvrtinu okretaja suprotno od smjera kazaljke na satu; izvucite bajunetni zapor **21** iz priključka **9**).

- Kod uporabe velikih pakiranja po potrebi pretočite materijal za prskanje u manju posudu za pretakanje **14** (npr. 1-litarske boje za zid u praznu posudu od 2,5 ili 5,0 l).

- Jednom rukom čvrsto držite pištolj za prskanje a drugom okrećite spremnik 7 u smjeru simbola-otvaranje.
- Izvucite pištolj za prskanje iz spremnika 7.
- Ako koristite već načeti materijal za prskanje stavite temeljito očišćeno sito za punjenje 13 na spremnik 7, kako biste prilikom punjenja uklonili moguće grudice boja.
- Nalijte materijal za prskanje **maksimalno do 1000-oznake** u posudu 7.
- Stavite pištolj za prskanje na spremnik 7. Okrećite spremnik 7 u smjeru simbola-zatvaranje sve dok zaporni prsten 6 čujno ne usjedne.
- Provredite probno prskanje na kontrolnoj površini. (vidjeti „Prskanje“, stranica 258)



Kada dobijete optimalnu sliku prskanja, možete započeti sa prskanjem.

ili

Ako rezultat prskanja nije zadovoljavajući ili ne izlazi nikakva boja, postupite kao kod „Otklanjanje smetnji u radu“, kao što je opisano na stranici 260.

Puštanje u rad

- **Pridržavajte se mrežnog napona!** Napon izvora struje mora se podudarati s podacima na tipskoj pločici električnog alata.
- **Pazite da bazna jedinica tijekom rada ne usisa prašinu ili ostalu prijavštinu.**
- **Pazite da ne prskate po baznoj jedinici.**
- **Prekinite prskanje ako tijekom prskanja tekućina počne izlaziti na drugim mjestima osim iz predviđene sapnica te pištolj za prskanje ponovno dovedite u ispravno stanje.** Postoji opasnost od električnog udara.
- **Ne prskajte po sebi, drugim osobama ili životinjama.**

Uključivanje (vidjeti sliku D)

Radi uštede energije, uključite sustav za fino prskanje tek onda kada ga koristite.

- Provjerite da li je montirana ispravna kapica sapnice (vidi „Zamjenite kapicu sapnice“, stranica 257).
- Utaknite mrežni utikač u utičnicu.
- Uzmite pištolj za prskanje u ruku i usmjerite ga na površinu za prskanje.
- Za uključivanje pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje **25**.
- Za reguliranje količine zraka namjestite tipku za uključivanje/isključivanje **25** na željeni slučaj primjene (vidi također „Namještanje količine zraka“, stranica 259).
- Pritisnite prekidač **5** na pištolju za prskanje.

Napomena: Kada je bazna jedinica uključena, na sapnici uviđek istrujava zrak.

Isključivanje

- Otpustite prekidač **5** i pritisnite za isključivanje tipku za uključivanje-isključivanje **25**.
- Izvucite mrežni utikač iz utičnice.

Upute za rad

Prskanje (vidjeti slike E – H)

Napomena: Kada električni alat koristite na otvorenom prostoru pazite na smjer vjetra.

- Izvršite najprije probno prskanje i namjestite sliku mlaza i količinu prskanog materijala prema prskanom materijalu. (Za namještanje vidjeti u slijedećim poglavljima)
- Pištolj za prskanje bezuvjetno držite na ravnomjernom razmaku od 20 – 25 cm okomito na objekt koji prskate.
- Sa prskanjem počnite izvan površine koja se prska.
- Pištolj za prskanje, ovisno od namještene slike prskanja, pomičite jednolično poprečno ili prema gore i dolje. Podjednaka kvaliteta prskane površine će se dobiti kada se putanje prskanja preklapaju za 4 – 5 cm.
- Kod radova prskanja na ležaćim objektima ili radova prskanja iznad glave pištolj za prskanje držite lagano ukoso krećući se unazad od površine koju prskate.

Opasnost od spoticanja! Obratite pozornost na moguće prepreke u prostoru.

- Izbjegavajte prekide prskanja unutar prskane površine. Jednolično vođenje pištolja za prskanje daje unificiranu kvalitetu prskane površine.

Neravnomjerni razmak i kut prskanja uzrokovat će pretjerano stvaranje maglice boje, a time i nejednoliku površinu.

- Postupak prskanja završite izvan površine prskanja.

Nikada nemojte posvuda isprazniti spremnik za materijal za prskanje. Ako uzlazna cijev više ne uranja u materijal za prskanje prekida se mlaz prskanja i nastaje neravnomjerna površina.

Ako se materijal za prskanje taloži na kapi za zrak **2** ili na kapice sapnica, očistite elemente isporučenom četkom za čišćenje **28**.

Namještanje slike prskanja (vidjeti sliku I)

- **Nikada ne pritiščite prekidač 5 dok regulirate zračnu kapu 2.**

- Okrenite zračnu kapu **2** u željeni položaj.

Zračna kapa	Mlaz prskanja	Primjena
		okomiti plosnati mlaz za horizontalni smjer rada
		vodoravni plosnati mlaz za vertikalni smjer rada
		okrugli mlaz za uglove, rubove i teško dostupna mjesta

Namještanje količine prskanog materijala (vidjeti sliku J) (PAINTVolume)

- Okrenite kotačić za namještanje **4**, kako biste podešili željenu količinu materijala za prskanje:
Stupnjevi **1/2/3**: Primjena „drvo/lazura/lak“,
Stupnjevi **4/5**: Primjena „zid“.

Količina prskanog materijala Namještanje

Previše prskanog materijala na površini prskanja:



Količina prskanog materijala mora se smanjiti.

- Namjestite za jedan stupanj manje.

Premalo prskanog materijala na površini prskanja:



Količina prskanog materijala mora se povećati.

- Namjestite za jedan stupanj više.

Namještanje količine zraka (vidjeti sliku D) (AIRVolume)

(AIRVolume)

- Okretanjem reguliranja količine zraka **25** namjestite odgovarajući slučaj primjene kako biste namjestili ispravnu količinu zraka i tlak za primijenjeni materijal za prskanje.

Namještanje slučaja primjene

Rijedak materijal za prskanje

Gust materijal za prskanje



Slučaj primjene
„drvo/lazura“



Slučaj primje- ne „drvo/lak“



Slučaj primje- ne „zid“

Unutar slučaja primjene mogu se kontinuirano regulirati količina zraka i tlak.

Prejaka magla od boje:

Količina zraka mora se smanjiti.

- Okrenite reguliranje količine zraka **25** ulijevo.

Suviše grubo raspršivanje:

Količina zraka mora se povećati.

- Okrenite reguliranje količine zraka **25** udesno.

Stanke u radu i transport (vidjeti slike K - L)

Radi jednostavnog prenošenja sustava za fino prskanje na baznu jedinicu je montirana ručka za prenošenje **23**.

S donje strane bazne jedinice **22** su postavljeni kotačići. Tijekom rada baznu jedinicu možete vući za sobom držeći je za crijevo za zrak **20**.

Tijekom radnih stanki pištolj za prskanje **1** se može odložiti na ravnu radnu površinu. Materijal za prskanje ne može iscuriti.

- **Pištolj za prskanje napunjeno materijalom za prskanje uvijek odložite tako da stoji uspravno na ravnoj površini.** Iz vodoravno položenog pištolja za prskanje može isteći materijal za prskanje.

Održavanje i servisiranje

Održavanje i čišćenje

- **Prije svih radova na električnom alatu izvucite mrežni utikač iz utičnice.**

- **Nakon svake uporabe temeljito očistite pojedine dijelove sustava za fino prskanje, posebno sve dijelove koji dolaze u dodir s bojom.** Stručno čišćenje je predviđen za bespriječoran i siguran rad pištolja za prskanje. U slučaju manjkavog ili nestručnog čišćenja, jamstveni zahtjevi se ne prihvataju.

Ako je potrebna zamjena priključnog kabela, tada je treba provesti u Bosch servisu ili u ovlaštenom servisu za Bosch električne alate, kako bi se izbjeglo ugrožavanje sigurnosti.

Čišćenje (vidjeti sliku M)

Pištolj za prskanje i spremnik prskanog materijala čistite uvjek sa odgovarajućim sredstvom za razrjeđivanje (otapalo ili voda) za korišteni materijal za prskanje.

Sapnica i otvore za zrak pištolja za prskanje nikada ne čistite oštrom predmetima.

- Isključite baznu jedinicu **22**.
- Uklonite s bazne jedinice **22** kao i s pištolja za prskanje **1** crijevo za zrak **20** (zakretanje bajunetskog zapora **21** za četvrtinu okretaja, u smjeru suprotnom od kazaljke na satu; bajunetski zapor **21** izvucite iz priključka **9/26**).
- Po potrebi očistite baznu jedinicu krpom ovlaženom sredstvom za razrjeđivanje i na kraju uklonite baznu jedinicu **22** i crijevo za zrak **20** iz neposredne okoline čišćenja.
- Pritisnite prekidač **5** pištolja za prskanje kako bi materijal za prskanje mogao poteći natrag u spremnik.
- Odvijte spremnik **7** i ispraznite preostali materijal za prskanje natrag u originalni materijal za prskanje.
- Spremnik **7** napunite do polovice sredstvom za razrjeđivanje (otapalo ili voda) te ga ponovno pričvrstite na pištolj za prskanje **1**.
- Više puta protresite pištolj za prskanje.
- Odvijte spremnik **7** i potpuno ga ispraznite u praznu kutiju za materijale.
- Demontirajte završnu maticu **3**, kapu za zrak **2**, primjenjenu kapicu sapnica **10/11 12** i uzlaznu cijev **17** s brtvom spremnika **16**.

- Očistite u posudi sa sredstvom za razrjeđivanje sve dijelove koji dolaze u dodir s bojom četkom za čišćenje **28** ili običnom četkom za pranje.

Očistite i kanal za boju **19** pištolja za prskanje **1**.

- Provjerite da li je uzlazna cijev **17** s brtvom spremnika **16** čista, bez sredstva za prskanje i neoštećena.

Brtvu spremnika očistite po potrebi **16** još jednom sredstvom za razrjeđivanje.

Očistite odzračni otvor **18** četkom za čišćenje **28**.

- Očistite spremnik i pištolj za prskanje sa vanjske strane sa krpom namočenom u razrjeđivač.

- Sito za punjenje po potrebi temeljito očistite **13** sredstvom za razrjeđivanje.

- Prije sastavljanja sve dijelove brižljivo osušite.

- Sustav za fino prskanje ponovno montirajte obrnutim redoslijedom.

Čišćenje filtra za zrak (vidjeti sliku N)

Filtar za zrak **30** se mora povremeno čistiti. Ako je filter za zrak jako zaprljan mora se zamijeniti.

- Otvorite poklopac filtra za zrak **29**.

- Izvadite filter za zrak **30**.

- Lagano zaprljan:

Isprasite filter za zrak **30**.

ili

Jako zaprljan:

Očistite filter za zrak **30** pod tekućom vodom i ostavite ga zatim da se dobro osuši kako bi se izbjeglo stvaranje plijesni.

ili

Zamijenite filter za zrak **30**.

- Ponovno umetnute filter za zrak.

- Ponovno zatvorite poklopac filtra za zrak **29**.

Zbrinjavanje materijala

Razrjeđivač i ostaci prskanog materijala moraju se zbrinuti na ekološki prihvatljiv način. Kod toga se pridržavajte uputa za zbrinjavanje od proizvođača i važećih propisa za zbrinjavanje posebnog otpada.

Kemikalije štetne za okoliš ne smiju dospijeti u tlo, u podzemne vode ili u površinske vode. Ekološki štetne kemikalije ne izljevajte u kanalizaciju!

Otklanjanje smetnji u radu

Smetnja	Uzrok	Otklanjanje
Materijal za prskanje ne pokriva pravilno	Količina prskanog materijala je premala Preveliki razmak do površine prskanja Premala količina prskanog materijala na površini prskanja, rijetko raspršena po površini prskanja Materijal za prskanje je suviše gust	Okrenite kotačić za namještanje 4 u smjeru stupnja 5 Smanjiti razmak prskanja Češće prskati po površini prskanja Sredstvo za prskanje ponovno razrijediti i izvršiti probno prskanje
Materijal za prskanje teče nakon nanošenja	Nanесена prevelika količina materijala za prskanje Premali razmak do površine prskanja Materijal za prskanje je suviše rijedak SUVIŠE ČESTO SE PRSKA PO ISTOM MJESTU	Okrenite kotačić za namještanje 4 u smjeru stupnja 1 Povećati razmak prskanja Dodati originalni materijal za prskanje Skinuti boju i kod drugog pokušaja prskanja ne prskati suviše često po istom mjestu
SUVIŠE GRUBO RASPRŠIVANJE	Prevelika količina prskanog materijala premala količina zraka Bijela kapica sapnice 10 montirana (prevelik promjer sapnice) Igla sapnice 15 je zaprljana Materijal za prskanje je suviše gust	Okrenite kotačić za namještanje 4 u smjeru stupnja 1 Okrenite reguliranje količine zraka 25 udesno Montirajte sivu kapicu sapnice 11 ili crnu kapicu sapnice 12 Očistiti iglu sapnice Sredstvo za prskanje ponovno razrijediti i izvršiti probno prskanje
PREJAKA MAGLA OD BOJE	Filter za zrak 30 je jako zaprljan Nanесена prevelika količina materijala za prskanje Prevelika količina zraka Preveliki razmak do površine prskanja	Zamjena filtera za zrak Okrenite kotačić za namještanje 4 u smjeru stupnja 1 Okrenite reguliranje količine zraka 25 uljevo Smanjiti razmak prskanja

Smetnja	Uzrok	Otklanjanje
Mlaz prskanja pulzira	Premala količina materijala za prskanje u spremniku Začepljen odzračni otvor 18 na uzlaznoj cijevi 17 Otpuštena je uzlazna cijev 17 Kapica sapnice 1011/12 olabavljena Filter za zrak 30 je jako zaprljan Materijal za prskanje je suviše gust	Dopuniti materijal za prskanje Očistiti uzlaznu cijev i odzračni otvor vi 17 Stegnuti uzlaznu cijev Zategnuti kapicu sapnice 10/1112 Zamjena filtera za zrak Sredstvo za prskanje ponovno razrijediti i izvršiti probno prskanje
Materijal za prskanje kapa na sapnici	Taloženje materijala za prskanje na sapnici, iglu sapnica 15 i kapici sapnica 2 Sapnica je otpuštena	Očistiti sapnicu, iglu sapnice i kapicu sapnici Zategnuti kapicu sapnice 10/1112
Iz sapnice ne izlazi materijal za prskanje	Bazna jedinica je isključena Nema porasta tlaka u spremniku 7 Otpuštena je uzlazna cijev 17 Začepljena je igla sapnice 15 Začepljena je uzlazna cijev 17 Začepljen odzračni otvor 18 na uzlaznoj cijevi 17 Brta spremnika 16 nedostaje ili je oštećena (novu) brtvu spremnika preko uzlazne cijevi gurnuti u utor Materijal za prskanje je suviše gust Materijal za prskanje je zaprljan (grudice boja)	Pritisnite tipku za uključivanje-isključivanje 25 Okrećite spremnik 7 u smjeru simbola-zatvaranje sve dok zaporni prsten 6 čujno ne usjedne Stegnuti uzlaznu cijev Očistiti iglu sapnice Očistiti uzlaznu cijev Očistiti uzlaznu cijev i odzračni otvor vi 17 Sredstvo za prskanje ponovno razrijediti i izvršiti probno prskanje Pištolj za prskanje potpuno isprazniti i očistite ga; materijal za prskanje kod punjenja ulijevati kroz sito za punjenje

Servisiranje i savjetovanje o primjeni

Za slučaj povratnih upita ili naručivanja rezervnih dijelova, molimo vas neizostavno navedite 10-znamenkasti kataloški broj s tipske pločice sustava za fino prskanje.

Ovlašteni servis će odgovoriti na vaša pitanja o popravcima i održavanju vašeg proizvoda te o rezervnim dijelovima. Povećane crteže i informacije o rezervnim dijelovima možete naći na adresi:

www.bosch-pt.com

Bosch tim za savjetovanje o primjeni rado će vam pomoći odgovorom na pitanja o našim proizvodima i priboru.

Hrvatski

Robert Bosch d.o.o.
Kneza Branimira 22
10040 Zagreb
Tel.: (01) 2958051
Fax: (01) 2958050

Zbrinjavanje

Pištolj za prskanje, električnu jedinicu, pribor i ambalažu treba dovesti na ekološki prihvatljivu ponovnu primjenu.

Električne alate ne bacajte u kućni otpad!

Samo za zemlje EU:



Prema Europskim smjernicama 2012/19/EU za električne i elektroničke stare uređaje, električni alati koji više nisu uporabivi moraju se odvojeno sakupiti i dovesti na ekološki prihvatljivu ponovnu primjenu.

Zadržavamo pravo na promjene.

Eesti

Ohutusnõuded

Üldised ohutusjuhised

A TÄHELEPANU **Kõik ohutusnõuded ja juhised tulub läbi lugeda.** Ohutusnõete ja juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.

Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks kasutamiseks hoolikalt alles.

Allpool kasutatud mõiste „Elektriline tööriist“ käib võrgutoitega (toitejuhtmega) elektriliste tööriistade ja akutoitega (ilmatoitejuhtmeta) elektriliste tööriistade kohta.

Ohutusnõuded tööpiirkonnas

- ▶ **Töökoht peab olema puhas ja hästi valgustatud.** Töökohas valitsev segadus ja hämarus võib pöhjustada önnetsusi.
- ▶ **Ärge kasutage elektrilist tööriista plahvatusohlikus keskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke, gaase või tolmu.** Elektrilistest tööriistadest löob sädemeid, mis võivad tolmu või aurud süüda.
- ▶ **Elektrilise tööriista kasutamise ajal hoidke lapsed ja teised isikud töökohast eema.** Kui Teie tähelepanu kõrvalte juhitakse, võib seade Teie kontrolli alt väljuda.

Elektriohutus

- ▶ **Elektrilise tööriista pistik peab pistikupessas sobima.** Pistiku kallal ei tohi teha mingeid muudatusi. Ärge kasutage kaitsemaandusega elektriliste tööriistade puhul adapterpistikuid. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi saamise riski.
- ▶ **Vältige kehakontaktu maandatud pindadega, nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmitud.** Kui Teie keha on maandatud, on elektrilöögi oht suurem.
- ▶ **Hoidke seadet vihma ja niiskuse eest.** Kui elektrilisse tööriista on sattunud vett, on elektrilöögi oht suurem.
- ▶ **Ärge kasutage toitejuhet otstarvetel, milleks see ei ole ette nähtud, näiteks elektrilise tööriista kandmiseks, ülesripumiseks või pistiku pistikupesast väljatömbamiseks.** Hoidke toitejuhet kuumuse, öli, teravate servade ja seadme liukuvate osade eest. Kahjustatud või keerduläinud toitejuhtmed suurendavad elektrilöögi ohtu.
- ▶ **Kui töötate elektrilise tööriistaga vabas õhus, kasutage ainult selliseid pikendusjuhtmeid, mida on lubatud kasutada ka välisingimustes.** Välisingimustes kasutamiseks sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
- ▶ **Kui elektrilise tööriista kasutamine niiskes keskkonnas on välimatu, kasutage rikkevoolukaitselüllit.** Rikkevoolukaitselülitil kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

Inimeste turvalisus

- ▶ **Olge tähelepanelik, jälgige, mida Te teete, ning toimige elektrilise tööriistaga töötades kaalutletult.** Ärge kasutage elektrilist tööriista, kui olete väsinud või uimastite, alkoholi või ravimite möju all. Hetkeline tähelepanematus seadme kasutamisel võib pöhjustada tösiselvigastusti.
 - ▶ **Kandke isikukaitsevahendeid ja alati kaitseprille.** Isikukaitsevahendeid, näiteks tolmumaski, libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiivri või kuulmiskaitsevahendite kandmine – sõltuvalt elektrilise tööriista tüübist ja kasutusalast – vähendab vigastuste ohtu.
 - ▶ **Vältige seadme tahtmatut käivitamist. Enne pistiku ühendamist pistikupessa,aku ühendamist seadme külge, seadme ülestõstmist ja kandmist veenduge, et elektrililine tööriist on välja lülitud.** Kui hoiate elektrilise tööriista kandmisel sõrme lülitil või ühendate vooluvõrku sisselülititud seadme, võivad tagajärjeks olla önnnetused.
 - ▶ **Enne elektrilise tööriista sisselülitamist eemaldage selle küljest reguleerimis- ja mutrivõtmed.** Seadme põrreleva osa küljes olev reguleerimis- või mutrivõti võib pöhjustada vigastusi.
 - ▶ **Vältige ebatavalist kehaasendit. Võtke stabilne tööasend ja hoidke kogu aeg tasakaalu.** Nii saatte elektrilist tööriista ootamatutes olukordades paremini kontrollida.
 - ▶ **Kandke sobivat rõivastust. Ärge kandke laiu riideid ega ehteid.** Hoidke juuksed, rõivad ja kindad seadme liikuvatest osadest eemal. Lotendavad riided, ehted või pikad juuksed võivad sattuda seadme liukivate osade valehele.
 - ▶ **Kui on võimalik paigaldada tolmueemaldus- ja tolmukogumisseadiseid, veenduge, et need on seadmega ühendatud ja et neid kasutatakse õigesti.** Tolmueemaldusseadise kasutamine vähendab tolmust pöhjustatud ohtu.
- Elektriliste tööriistade hoolikas käsitlemine ja kasutamine**
- ▶ **Ärge koormake seadet üle. Kasutage töö tegemiseks selleks ettenähtud elektrilist tööriista.** Sobiva elektrilise tööriistaga töötate ettenähtud jõudluspriirides efektiivselt ja ohutumalt.
 - ▶ **Ärge kasutage elektrilist tööriista, mille lülit on rikkis.** Elektriline tööriisti, mida ei ole enam võimalik lülitist sisse ja välja lülitada, on ohtlik ning tuleb parandada.
 - ▶ **Tõmmake pistik pistikupesast välja ja/või eemaldage seadmostaku enne seadme reguleerimist, tarvikute vahetamist ja seadme ärapanekut.** See ettevaatusabinõu väldib elektrilise tööriista soovimatut käivitamist.
 - ▶ **Kasutusvälisel ajal hoidke elektrilisi tööriistu lastele kättesaamatus kohas.** Ärge laske seadet kasutada isikutel, kes seadet ei tunne või pole siintoodud juhiseid lugenud. Asjatundmatute isikute käes on elektrilised tööriistad ohtlikud.

- ▶ **Hoolitse seadme eest korralikult. Kontrollige, kas seadme liikuvad osad töötavad veatult ega kiidu kiini.** Veenduge, et seadme detailid ei ole murdunud või kahjustatud määral, mis möjutab seadme töökindlust. **Laske kahjustatud detailid enne seadme kasutamist parandada.** Paljude önnestute põhjuseks on halvasti hoolitud elektrilised tööriistad.
- ▶ **Hoidke lõiketarvikud teravad ja puhtad.** Hoolikalt hoolitud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud kiilduvad harvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.
- ▶ **Kasutage elektrilist tööriista, lisavarustust, tarvikuid jne vastavalt siintoodud juhistele ning nii, nagu konkreetse seadmetüübti jaoks ette nähtud.** Arvestage seejuures tööttingimuste ja teostatava töö iseloomuga. Elektriliste tööriistade nõuetevastane kasutamine võib põhjustada ohtlikke olukordi.

Teenindus

- ▶ **Laske elektrilist tööriista parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi.** Nii tagate püsivalt seadme ohutu töö.


Ohutusnõuded peenpihustussüsteemide kasutamisel

- ▶ **Hoidke tööpiirkond puhas ning hästi valgustatud. Eemaldage tööpiirkonnast värv- ja lahustipurgid, lapid ja muud süttivad materjalid.** Iseenesliku süttimise oht. Hoidke pidevalt käepärast töökorras tulekustutid/kustutusseadmed.
- ▶ **Tagage pihustuspiirkonnas hea ventilatsioon ning piisava hulga värske õhu jurdevool tööruumi.** Aurustuvad süttivad lahustid tekitavad plahvatusohliku keskkonna.
- ▶ **Ärge pihustage seadmega aineid ja ärge puhastage seadet ainetega, mille leekpunkt on madalam kui 55 °C.** Kasutage vesi-aluselisi aineid, raskesti lenduvaid süsivesinikke või teisi sarnaseid aineid. Kergesti lenduvad lahustid tekitavad plahvatusohliku keskkonna.
- ▶ **Ärge pihustage tuleallikate, näiteks staatiliste säde- mete, lahtise leegi, süüteleegi, kuumade esemetega, mootorite, sigarettide läheduses, samuti elektrijuhtmete ühendamisest või lahatamisest või lüliti käsitsimisest tekkivate sädemete läheduses.** Taolisid sädemed võivad põhjustada ümbrisseva keskkonna süttimise.
- ▶ **Ärge pihustage aineid, mille puhul ei ole teada, kas need on ohtlikud.** Tundmatud ained võivad tekitada ohtlike olukordi.
- ▶ **Kemikaalide pihustamisel kasutage lisaks isikukaitsevahendeid, näiteks sobivaid kaitsekindaid ja kaitse-või hingamisteede kaitsemaski.** Sobivate kaitsevahendite kasutamine vähendab ohtlike ainetega kokkuputumise võimalust.



- ▶ **Pöörake tähelepanu pihustatava aine võimalikele ohtudele.** Lugege läbi mahutil olevad märgistused ja tootja teave, sealhulgas nõue kasutada isikukaitsevahendeid. Tuleohu ning toksilistest, kantserogenestest jms ai netest põhjustatud ohtude vältimiseks järgige tootja juhi seid.
- ▶ **Hoidke toitejuhtme pistik ja pihustipüstoli lüiliti puhas värvist ja teistest vedelikest.** Ärge kunagi hoidke juhet toetuseks pistikühendusest. Juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök.
- ▶ **Ärge jätké lapsi järelevalveta.** Seeläbi tagate, et lapsed ei hakka värvipüstoliga mängima.

Sümbolid



Värvipüstoli käsitsemist selgitav kleebis paikneb põhirakisel. Piltsümbolite õige tõlgendamine aitab seadet töhusamalt ja ohutumalt käsitseda.

Sümbolid ja nende tähdus

ALLPaint

Värvipüstol sobib nii lasuuri, laki kui ka seinavärvipealekandmiseks.



„Puidule lasuuri“ pealekandmine:
Lasuuride, kruunvärvide ja peitside pihustamine



„Puidule laki“ pealekandmine:
Lahustit sisaldatavate ja vesilahuseliste värvide, lakkide ja ölide pihustamine



„Seinale“ kandmine:
Dispersioon- ja lateksvärvide pihustamine

Põhjalik kirjeldus

Vt „Nõuetekohane kasutamine“, lk 265.



Samm 1:
Valige õige otsak



„Puidule lasuuri“ pealekandmiseks valige hall otsak **11**



„Puidule laki“ pealekandmiseks valige must otsak **12**



„Seinale“ kandmiseks valige valge otsak **10**

Vt „Otsaku vahetamine“, lk 266.



Samm 2:
Reguleerige välja õige pihustuskogus

„Puidule lasuuri“ pealekandmiseks reguleerige regulaatorist **4** välja aste **1**, välja aste **1**, vôi **3**

„Puidule laki“ pealekandmiseks reguleerige regulaatorist **4** välja aste **1**, **2** vôi **3**

„Seinale“ kandmiseks valige regulaatorist **4** aste **4** vôi **5**

Vt „Pihustatava aine koguse reguleerimine“, lk 267.



Samm 3:
Reguleerige välja õhuko-

gus
„Puidule lasuuri“ pealekandmiseks reguleerige õhukoguse regulaator **25** vastavasse asendisse (puit/lasuur)

„Puidule laki“ pealekandmiseks reguleerige õhukoguse regulaator **25** vastavasse asendisse (puit/lakk)

„Seinale“ kandmiseks reguleerige õhukoguse regulaator **25** vastavasse asendisse (sein)

Vt „Õhukoguse reguleerimine“, lk 268.

Seadme ja selle funktsioonide kirjeldus



Kõik ohutusnõuded ja juhised tuleb läbi lugeda. Ohutusnõuet ja juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või raskend vigastused.

Avage kokkuvolditud lehekülg, millel on toodud joonised seadme kohta, ja jätké see kasutusjuhendi lugemise ajaks lahti.

Nõuetekohane kasutamine

Elektriline tööriist on ette nähtud üksnes dispersioon- ja lateksvärvide, lahustid sisaldavate ja vesilahuseliste värvide, laasuuride, kruntvärvide, lakkide, peitside ja õlide pealekandmiseks (**ALLPaint**).

Elektriline tööriist ei sobi leelislahuste, happeid sisaldavate materjalide ja fassaadivärvide pihustamiseks.

Seadme osad

Seadme osade numeratsiooni aluseks on jooniste lehekülge del toodud numbrid.

- 1 Pihustuspüstol**
- 2 Öhuregulaator**
- 3 Ülemutter**
- 4 Pihustatava aine koguse regulaator**
- 5 Käsisululülit**
- 6 Röngas**
- 7 Pihustatava aine mahuti**
- 8 Varumahuti pihustatava aine jaoks**
- 9 Voolikuliitmis (pihustuspüstol)**
- 10 Otsak (valge: rakenduseks „sein“)**
- 11 Otsak (hall: rakenduseks „puit/lasuur“)**
- 12 Otsak (must: rakenduseks „puit/lakk“)**
- 13 Täitesöel**
- 14 Ämber ümbervalamiseks***
- 15 Otsaku nöel**
- 16 Mahuti tihend**
- 17 Vertikaalne toru**
- 18 Öhuava**
- 19 Värvikanal**
- 20 Öhuvoolik**
- 21 Bajonettkinnitus**
- 22 Põhirakis**
- 23 Kandekäepide**
- 24 Hoideklamber**
- 25 Lülitis sisse- ja väljalülitamiseks ning öhukoguse reguleerimiseks**
- 26 Voolikuliitmis (põhirakis)**
- 27 Tarvikute hoidik**
- 28 Puhastushari**
- 29 Öhufiltrite kate**
- 30 Öhufilter**

*Tarnekomplekt ei sisalda kõiki kasutusjuhendis olevatel joonistel kujutatud või kasutusjuhendis nimetatud lisatarvikuid. Lisatarvikute täieliku loetelu leiate meie lisatarvikute kataloogist.

Tehnilised andmed

Peenpihustussüsteem	PFS 5000E	
Tootenumber	3 603 B07 2..	
Nimivõimsus	W	1200
Pihustusjõudlus	ml/min	500
Ajakulu 3 m ² katmiseks värviga	min	1
Pihustatava aine mahuti maht	ml	1000
Öhuvooliku pikkus	m	4
Kaal EPTA-Procedure 01/2003 järgi	kg	5,2
Kaitseaste	<input type="checkbox"/> /II	

Andmed kehtivad nimipingel [U] 230 V. Teistsuguste pingete ja kasutusrigis spetsiifiliste mudelite puhul võivad toodud andmed varieeruda.

Andmed müra/vibratsiooni kohta

Müra mõõdetud vastavalt standarditele EN 60745 ja EN 50580.

Seadme A-karakteristikuga mõõdetud müratase on üldjuhul: helirõhu tase 82 dB(A); mürvöimsuse tase 93 dB(A). Mõõtemääramatus K = 3 dB.

Kasutage kuulmiskaitsevahendeid!

Vibratsioonitase a_h (kolme telje vektorsumma) ja mõõtemääramatus K, kindlaks tehtud kooskõlas standardiga EN 60745: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Käesolevas juhendis esitatud vibratsioonitase on mõõdetud standardi EN 60745 kohase mõõtmeteodoli järgi ja seda saab kasutada elektriliste tööriista omavaheliseks võrdlemiseks. See sobib ka vibratsiooni esialgseks hindamiseks.

Toodud vibratsioonitase on tüüpiline elektrilise tööriista kasutamisel ettenähtud töödeks. Kui elektrilist tööriista kasutatakse muudeks töödeks, kui kasutatakse teisi tarvikuid või kui tööriista hooldus pole piisav, võib vibratsioonitase olla siiski teistsugune. Sellest tingituna võib vibratsioon olla tööperioodil tervikuna tunduvalt suurem.

Vibratsiooni täpseks hindamiseks tuleb arvesse võtta ka aega, mil seade oli välja lülitatud või küll sisse lülitatud, kuid tegelikult tööle rakendamata. Sellest tingituna võib vibratsioon olla tööperioodil tervikuna tunduvalt väiksem.

Rakendage tööriista kasutaja kaitsemeetmeid, näiteks: hooldage tööriista ja tarvikuid piisavalt, hoidke käed soojas, tagage sujuv töökordlus.

Vastavus normidele

Kinnitame ainuvastutajana, et punktis „Tehnilised andmed“ kirjeldatud toode vastab järgmiste standarditele või normdokumentidele: EN 60745 ja 50580 kooskõlas direktiivide 2011/65/EL, 2006/42/EÜ, 2004/108/EÜ sätetega.

Tehniline toimik (2006/42/EÜ) saadaval:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9

H. Becker i.V. *H. Heinzelmann*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 28.02.2014

Montaaž

- ▶ Enne mistahes tööde teostamist elektrilise tööriista kallal tömmake pistik pistikupesast välja.
- ▶ Veenduge, et värvipüstol ja põhirakis on täielikult kokku monteeritud ja et kasutatud on köiki tihendeid. Vaid nii on tagatud tööriista töökindlus ja tööhatus.

Õhuvooliku külgeühendamine

(vt joonised A1 – A3)

- Avage hoideklamber **24** ja kerige õhuvoilik **20** põhirakiselt **22** täielikult maha.

Põhirakise ühendamine:

- Ühendage õhuvooliku bajonettkinnitus **21** vastavalt märgisnooltele põhirakise voolikuliitmiku **26** avasse.
- Keerake bajonettkinnitust veerand pööret päripäeva.

Pihustuspüstoli külge ühendamine:

- Ühendage õhuvooliku teine bajonettkinnitus **21** vastavalt märgisnooltele pihustuspüstoli voolikuliitmiku **9** avasse.
- Keerake bajonettkinnitust veerand pööret päripäeva.

Märkus: Enne pihustatava aine sissevalamist eemaldage õhuvoilik **20** (keerake bajonettsulgurit **21** veerand pööret vastupäeva; tömmake bajonettsulgur **21** liitmikust **9** välja).

Otsaku vahetamine (vt joonised B1 – B2)

Pihustussüsteemi tarnekomplekti kuulub kolm otsakut:

	Otsak 10	Otsak 11	Otsak 12
Värv	valge	hall	must
Olek tannimisel	külge mon-teeritud	tarvikute hoidlikus 27 hoi-deklambris 24 all	
Rakendus	„sein“	„puit/lasuur“	„puit/lakk“

Märkus: Enne otsaku valikut kontrollige pihustatavat ainet se-gamise teel. Väiksema viskoossusega ainet (nt puiduvärv) on parem pihustada halli otsakuga **11** või musta otsakuga **12**, suurema viskoossusega aine (nt seinavärv) pihustamiseks sobib paremini valge otsak **10**.

- Otsaku vahetamiseks kruvige maha ülemutter **3**.
- Tömmake maha öhukate **2**.
- Kruvige lahti ja eemaldage külgemonteeritud otsak.
- Avage hoideklamber **24** ja võtke soovitud otsak tarvikute hoidikust **27** välja.
- Kruvige soovitud otsak pihustuspüstoli keermele.
- Asetage öhukate **2** otsakule ja pingutage ülemutriga **3** kin-ni.

Kasutamine

- ▶ Enne mistahes tööde teostamist elektrilise tööriista kallal tömmake pistik pistikupesast välja.

Töö ettevalmistus

- ▶ Pihustustööde tegemine on keelatud veekogude ääres ja veevkogude valgaladega vahetult külgnevates piir-kondades.

Värvide, lakkide ja pihustatavate ainete ostmisel pöörake tä-helepanu nende keskkonnasõbralikkusele.

Pinna ettevalmistus

Töödeldav pind peab olema puhas, kuiv ja rasavaba.

- Siledad pinnad karestage ja eemaldage lihvimistolm.

Kasutamisel võivad värvipiritsmed sattuda köökidele katmata pindadele. Seetõttu valmistage värvitava pinna ümbrus hooli-kalt ette:

- katke kinni pörandad, mööbliesemed, uksed, aknad ja uk-se- ning aknaraamid jmt.

Pihustatava aine ettevalmistamine

- Segage pihustatava aine korralikult läbi.
- Vajaduse korral lahjendage pihustatavat ainet.

Pihustatava aine	Soovituslik lahusti
Peitsid, ölid, lasurid, immutusvahendid, roostet törjuv kruntvärv	0 %
Lahusti või veega lahjendatavad lakid, kruntvärvid, radiaatorilakid, paksukihilised lasurid	0 – 5 %
Dispersioonvärv, lateksvärv	0 – 5 %

► Lahjendamisel veenduge, et pihustatava aine ja lahusti sobivad omavahel kokku. Vale lahusti kasutamisel võivad tekkida tükid, mis pihustuspüstoli ummistavad.

► Pihustatava materjalil ettevalmistamisel veenduge, et segu leekpunkt on páras lahjendamist taas kõrgem kui **55 °C**. Näiteks lahustit sisaldatavate lakkide lahjendamine viib leekpunktini madalamaks.

Mahuti täitmine pihustatava ainega (vt jooniseid C1 – C2)

Märkus: Enne pihustatava aine sissevalamist eemaldage õhuvoilik **20** (keerake bajonettsulgurit **21** veerand pööret vastupäeva; tömmake bajonettsulgur **21** liitmikust **9** välja).

– Suurte pakendite kasutamisel valage värv vajaduse korral väiksemasse ämbriisse **14** (nt 10-liitrises pakendis olev seinavärv 2,5- või 5,0-liitrisse ämbriisse).

– Ühe käega hoidke pihustuspüstolit ja teise käega keerake mahutit **7** avamise sümboli suunas.



– Tömmake pihustuspüstol mahutilt **7** maha.

– Kui kasutate juba avatud pakendit, asetage hoolikalt pu-hastatud täitesööl **13** mahutile **7**, et püüda kinni valamisel moodustuda võivid tüigid.

– Valage pihustatavat ainet **maksimaalselt kuni 1000-mär-giseni** mahutisse **7**.

- Asetage pihustuspüstol mahutile **7.** Keerake mahutit **7** sulgemise sümboli suunas, kuni lukustusröngas **6** kuuldavalt kohale fikseerub.



- Pihustage ainet proovipinnale. (vt „Pihustamine“, lk 267)

Kui pihustustulemus on optimaalne, võite pihustamisega alustada.

või

Kui pihustustulemus ei ole rahuldav või kui värvi ei tule püstolist välja, toimige nagu kirjeldatud punktis „Häirete kõrvaldamine“ lk 269.

Kasutuselevõtt

- **Pöörake tähelepanu võrgupingele!** Võrgupinge peab ühtima elektrilise tööriista andmesildil märgitud pingega.
- **Veenduge, et põhirakis ei saa töötamise ajal külge imeda tolmu ega muud mustust.**
- **Veenduge, et Te ei pihusta ainet kunagi põhirakisele.**
- **Katkestage pihustamine, kui pihustamise ajal eraldub vedeikku muudest kohtadest kui ettenähtud otsak, ja tehe värvipüstol korda.** Esineb elektrilöögi oht.
- **Ärge pihustage värvi iseenda, teiste inimeste ja looma-de suunas.**

Sisselülitamine (vt joonist D)

Energia säästmiseks lülitage peenpihustussüsteem sisse ainult siis, kui seda kasutate.

- Kontrollige, kas paigaldatud on õige otsak (vt „Otsaku vahtemine“, lk 266).
- Ühendage võrgupistik pistikupessa.
- Võtke pihustuspüstoli käte ja suunake see töödeldavale pinnale.
- Sisselülitamiseks vajutage lülitile (sisse/välja) **25**.
- Öhukoguse reguleerimiseks lükake lülit (sisse/välja) **25** soovitud rakendusele (vt ka „Öhukoguse reguleerimine“, lk 268).
- Vajutage pihustuspüstoli käsitsuslülitile **5**.

Märkus: Kui põhirakis on sisse lülitatud, tuleb otsakust alati öhku.

Väljalülitamine

- Vabastage juhtlüliti **5** ja väljalülitamiseks vajutage lülitile (sisse/välja) **25**.
- Tõmmake võrgupistik pistikupesast välja.

Tööjuhisid

Pihustamine (vt jooniseid E – H)

Märkus: Jälgige tuule suunda, kui kasutate seadet väljas.

- Köigepealt tehke proovipihustamine ja reguleerige pihustatava aine joa kuju ja kogust vastavalt. (Reguleerimisjuhid on toodud järgmistes punktides)
- Hoidke pihustuspüstolit pihustatavast pinnast ühtlaselt 20 – 25 cm kauguse.
- Alustage pihustamist väljaspool töödeldavat pinda.
- Liigutage pihustuspüstolit vastavalt pihustatava aine joa kujule ühtlaselt paremale-vasakule või üles-allta.
- Ühtlane pinnakvaliteet saavutatakse siis, kui paanid 4 – 5 cm kattuvad.

- Kui pihustate värvi horisontaaltasandil või pea kohal olevate esemetele, hoidke värvipüstolit veidi kaldu ja liikuge tasahuunas, eemaldudes töödeldavast pinnast.

Komistamise oht! Pöörake tähelepanu võimalikele takistustele ruumis.

- Vältige pihustamise katkestamist töödeldava pinna piires. Pihustuspüstoli ühtlane juhtimine tagab ühtlase pinnakvaliteedi.

Ebaühtlane vahekaugus ja pihustusnurk tekitavad liiga palju pihust ning pinnakvaliteet muutub ebaühtlaeks.

- Löpetage pihustamine väljaspool töödeldavat pinda. Ärge pihustage värvimahutit kunagi täiesti tühhaks. Kui toru ei ulatu enam värvi sisse, siis pihustatav juga katkeb ja tekib ebaühtlane pind.

Kui pihustatava värvi jäagid ladestuvad öhukattele **2** või otsakule, puhastage detailid tarnekomplekti kuuluva puhastus-harjaga **28**.

Joa kuju reguleerimine (vt joonist I)

- Ärge kunagi vajutage käsitsuslülitile **5**, kui muudate öhuregulaatori **2** asendit.

- Keerake öhuregulaator **2** soovitud asendisse.

Öhuregu-laator	Pihustatav värjivuga	Kasutusala
		vertikaalne juga ho- risontaalse töösuu- na jaoks
		horisaatne juga vertikaalse töösuu- na jaoks
		ümar juga nurkade, servade ja raskesti ligipääsetavate koh- tade töötlemiseks

Pihustatava aine koguse reguleerimine (vt joonist J)


(PAINTvolume)

- Pihustatava aine koguse väljareguleerimiseks keerake regulaatorit **4**:
- Astmed **1/2/3**: rakendus „puit/lasuur/lakk“, Astmed **4/5**: rakendus „sein“.

Pihustatava aine kogus	Reguleerimine
Pinnal on liiga palju pihustata- vat ainet:	Pihustatava aine kogust tu- leb vähendada. – Reguleerige aste madala- maks.

Pihustatava aine kogus

Pinnal on liiga vähe pihustata- vat ainet:

**Reguleerimine**

Pihustatava aine kogust tuleb suurendada.

- Reguleerige aste kõrgemaks.

Õhukoguse reguleerimine (vt joonist D)

(AIRVolume)

- Keerake õhukoguse regulaator **25** sobivale rakendusele, et reguleerida välja kasutatava aine jaoks õiget õhukogust ja rõhku.

Rakenduste väljareguleerimine

väiksema viskoossusega aine suurema viskoossusega aine



Rakendus
„puit/lasuur”



Rakendus
„puit/lakk”



Rakendus
„sein”

Ühe rakenduse piires saab õhukogust ja rõhku sujuvalt reguleerida.

Pihus on liiga peen:

Õhukogust tuleb vähendada.

- Keerake õhukoguse regulaatorit **25** vasakule.

Pihus ei ole piisavalt peen:

Õhukogust tuleb suurendada.

- Keerake õhukoguse regulaatorit **25** paremale.

Tööpausid ja transport (vt jooniseid K – L)

Peenpihustussüsteemi lihtsamaks teisaldamiseks on põhirakis varustatud **23** kandeäpidemega.

Põhirakise **22** põhja külge on kinnitatud rullikud. Töötamise ajal võite põhirakist õhuvoolikust **20** enda järel vedada.

Tööpaaside ajal võite asetada pihustuspüstoli **1** stabiilsele pinnale. Värvi eraldumine püstolist on välisstatud.

- **Asetage pihustatava ainega tädetud värvipüstol sta- biilsele pinnale, nii et püstol jääb püstasendisse.** Pikali pandud värvipüstolist võib värvi välja voolata.

Hooldus ja teenindus**Hooldus ja puhastus**

- Enne mistahes tööde teostamist elektrilise tööriista kallal tömmake pistik pistikupesast välja.
- **Iga kord päraast kasutamist puhastage tööriista osi, eeskätt värvijuhtivaid osi.** Nöuetekohane puhastamine on värvipüstoli veatu ja ohutu töö eeldus. Kui seadet ei puhastata või kui puhastus on ebapiisav, kaotab seadmele antud garantii kehituse.

Tööohutuse tagamiseks tuleb toitejuhe lasta vajaduse korral vahetada Bosch'i elektriliste tööriistade volitatud parandustöökojas.

Puhastus (vt joonist M)

Puhastage pihustuspüstolit ja pihustatava aine mahutit alati sobiva lahjendiga (lahusti või veega).

Ärge puhastage pihustuspüstoli värv- ja õhuavasid teravate esemedega.

- Lülitage põhirakis **22** välja.
- Eemaldage nii põhirakiselt **22** kui ka pihustuspüstolilt **1** õhuvoilik **20** (põörake bajonettkinnitust **21** veerad pöörat vastupäeva; tömmake bajonettkinnitus **21** liitmikust **9/26** välja).
- Vajaduse korral puhastage põhirakist lahustisse kastetud lapiga ja eemaldage seejärel põhirakis **22** ja õhuvoilik **20** puhastatava koha vahetust lähedusest.
- Vajutage pihustuspüstoli juhtlülitile **5**, et pihustatav aine saaks mahutisse tagasi voolata.
- Keerake mahuti **7** küljest ja valage ülejäänud aine tagasi originaalkendisse.
- Täitke mahuti **7** poolest saadik lahjendiga (lahusti või vesi) ja kinnitage uuesti pihustuspüstoli külge **1**.
- Raputage pihustuspüstolit mitu korda.
- Kruvige mahuti **7** küljest ja valage mahuti sisu tühja nöüsse.
- Eemaldage ülemutter **3**, õhuholik **2**, kasutatud otsak **10/11/12** ja toru **17** koos mahuti tihendiga **16**.
- Valage ämbrisse lahustit ja puhastage selles köik värviga kokkupuutunud detailid puhastusharja **28** või tavalise nöudepesuharja abil.
- Puhastage ka värvikanal **19** pihustuspüstolis **1**.
- Kontrollige, kas toru **17** koos mahuti tihendiga **16** on puhas ja vigastusteta.
- Vajaduse korral puhastage mahuti tihendit **16** veelkord puhastusvahendilahusega.
- Puhastage õhuava **18** puhastusharjaga **28**.
- Puhastage mahuti ja pihustuspüstoli välispinnad lahjendisse kastetud lapiga.
- Vajaduse korral puhastage täitesöel **13** hoolikalt puhastusvahendilahusega.
- Enne kokkupanekut laske köikidel detailidel korralikult kuidada.
- Monteerige peenpihustussüsteem vastupidises järjekorras uesti kokku.

Õhufiltrri puastamine (vt joonist N)

Õhufiltrit **30** tuleb aeg-ajalt puastada. Kui õhufilter on väga määrdunud, tuleb see välja vahetada.

- Avage õhufiltrri kate **29**.
- Eemaldage õhufilter **30**.
- Väike määrdumus:
Kloppige õhufilter **30** puhtaks.
või

Suur määrdumus:

Peske õhufiltrit **30** voolava vee all ja laske korralikult kuivada, et vältida hallituse teket.

või

Vahetage välja õhufilter **30**.

- Asetage õhufilter uuesti kohale.

- Pange õhufiltrri kate **29** uuesti kinni.

Aine körvaldamine

Lahustid ja pihustatava aine jäädig tuleb keskkonnasäästlikult körvaldada. Järgige tootja juhiseid ja kehtivaid ohtlike jäätmete körvaldamise eeskirju.

Keskonnaohtlikud kemikaalid ei tohi sattuda pinnasesse, põhjavette ega veekogudesse. Ärge kunagi valage keskkonnaohlikke kemikaale kanalisatsiooni!

Häirete körvaldamine

Probleem	Põhjus	Vea körvaldamine
Pihustatav aine ei kata korralikult	Pihustatava aine kogus on liiga väike Kaugus töödeldavast pinnast on liiga suur Töödeldaval pinnal on liiga vähe pihustatavat ainest, pihustussagedus ei ole piisav	Keerake regulaatorit 4 astme 5 suunas Vähendage kaugust Suurendage pihustussagedust
Pihustatav aine voolab pärast pealekandmist laialti	Pihustatud on liiga palju ainest Kaugus töödeldavast pinnast on liiga väike Pihustatav aine on liiga vedel Aine pihustussagedus on liiga suur	Keerake regulaatorit 4 astme 1 suunas Suurendage kaugust Lisage juurde lahjendamata ainest Eemaldage värv ja teisel pihustuskatsel vähendage pihustussagedust
Pihus ei ole piisavalt peen	Pihustatava aine kogus on liiga suur Liiga väike õhukogus Paigaldatud on valge otsak 10 (liiga suure läbimõõduga) Otsaku nöel 15 on määrdunud Pihustatav aine on liiga paks Õhufilter 30 on väga määrdunud	Keerake regulaatorit 4 astme 1 suunas Keerake õhukoguse regulaatorit 25 paremale Paigaldage hall otsak 11 või must otsak 12 Puhistage otsaku nöela Lahjendage pihustatavat ainest uuesti ja teeke proovipihustamine Õhufiltrri vahetamine
Pihus on liiga peen	Pihustatud on liiga palju ainest Liiga suur õhukogus Kaugus töödeldavast pinnast on liiga suur	Keerake regulaatorit 4 astme 1 suunas Keerake õhukoguse regulaatorit 25 vasakule Vähendage kaugust
Pihustusjuga on katkendlik	Mahutis on liiga vähe pihustatavat ainest Õhutusava 18 torus 17 on ummistonud Toru 17 on lahti Otsak 10/11/12 ei ole kindlalt kinni Õhufilter 30 on väga määrdunud Pihustatav aine on liiga paks	Lisage pihustatavat ainest juurde Puhistage toru ja õhutusava Ühendage toru korralikult Pingutage otsak 10/11/12 kinni Õhufiltrri vahetamine Lahjendage pihustatavat ainest uuesti ja teeke proovipihustamine
Pihustatav aine tilgub otsakult	Pihustatava materjali ladestumine otsakul, otsaku nöelal 15 ja õhukattel 2 Otsak on lahti	Puhistage otsak, otsaku nöela ja õhukate Pingutage otsak 10/11/12 kinni

Probleem	Põhjus	Vea kõrvaldamine
Pihustatavat ainet ei tule otsakust välja	Põhirakis on välja lülitatud Mahutis 7 puudub rõhk	Vajutage lülitile (sisse/välja) 25 Keerake mahutit 7 sulgemise sümboli suunas, kuni lukustusrõngas 6 kuulda-valt kohale fiksseerub
	Toru 17 on lahti	Ühendage toru korralikult
	Otsaku nöel 15 on ummistunud	Puhastage otsaku nöela
	Toru 17 on ummistunud	Puhastage toru
	Õhutusava 18 torus 17 on ummistunud	Puhastage toru ja õhutusava
	Mahuti tihend 16 puudub või on kahjustatud	Lükake (uus) mahuti tihend toru kohale soonde
	Pihustatav aine on liiga paks	Lahjendage pihustatavat ainet uesti ja tehe ke proovipihustamine
	Pihustatavasse värv on sattunud mustust (värv on tükk läinud)	Eemaldage pihustuspüstolist kogu värv ja puhastage pihustuspüstol; valage värv ma-hutisse läbi täitesõela

Klienditeenindus ja müügijärgne nõustamine

Pärungute esitamisel ja varuosade tellimisel näidake kindlasti ära peenepihustussüsteemi andmesildil olev 10-kohaline töo-tenumber.

Klienditeeninduses vastatakse toote paranduse ja hoolduse ning varuosade kohta esitatud küsimustele. Joonised ja teabe varuosade kohta leiate ka veebisaidilt:

www.bosch-pt.com

Boschi nõustajad osutavad Teile toodete ja tarvikute küsimus-tes meeeldi abi.

Eesti Vabariik

Mercantile Group AS

Boschi elektriliste käsitööriistade remont ja hooldus

Pärnu mnt. 549

76401 Saevald, Laagri

Tel.: 6549 568

Faks: 679 1129

Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete kätlus

Pihustuspüstol, mootoriosa, lisatarvikud ja pakend tuleb keskkonnasäästlikult ringlusse võtta.

Ärge visake kasutusressursi ammendanud elektrilisi tööriisti olmejäätmete hulka!

Üksnes EL liikmesriikidele:



Vastavalt Euroopa Parlamenti ja nõukogu direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi kohaldamisele liikmesriikides tuleb kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilised tööriistad eraldi kokku koguda ja kesk-konnasäästlikult korduskasutada või ringlusse võtta.

Tootja jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks.

Latviešu

Drošības noteikumi

Vispārējie drošības noteikumi darbam ar elektroinstrumentiem

BRĪDINĀJUMS Uzmanīgi izlasiet visus drošības noteikumus. Šeit sniegti drošības noteikumu un norādījumu neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni elektriskajam triecienam vai nopietnam savainojumam.

Pēc izlasišanas uzglabājiet šos noteikumus turpmākai izmantošanai.

Turpmākajā izklāstā lietotais apzīmējums „elektroinstrumenti“ attiecas gan uz tīkla elektroinstrumentiem (ar elektrokabeli), gan arī uz akumulatora elektroinstrumentiem (bez elektrokabela).

Drošība darba vietā

- ▶ **Sekojet, lai darba vieta būtu tīra un sakārtota.** Nekārtīgā darba vietā un sliktā apgaismojumā var viegli notikt nelaimes gadījums.
- ▶ **Nelietojet elektroinstrumentu eksplozīvu vai ugnsnedrošu vielu tūvumā un vietās ar paaugstinātu gāzes vai putekļu saturu gaisā.** Darba laikā elektroinstruments nedaudz dzirksteļo, un tas var izsaukt viegli degošu putekļu vai tvaiku aizdegšanos.
- ▶ **Lietojet elektroinstrumentu, neļaujiet nepiederīšām personām un jo īpaši bēriem tuvoties darba vietai.** Citi personu klātbūtne var novērst uzmanību, kā rezultātā jūs varat zaudēt kontroli pār elektroinstrumentu.

Elektrodrošība

- ▶ **Elektroinstrumenta kontaktakcījai jābūt piemērotai elektrotikla kontaktligzdai. Kontaktakcīju konstrukciju nedrīkst nekādā veidā mainīt.** Nelietojet kontaktakcījas salāgotājus, ja elektroinstruments caur kabeli tiek savienots ar aizsargzemējuma ķēdi. Neizmainītas konstrukcijas kontaktakcīja, kas piemērota kontaktligzdai, ļauj samazināt elektriskā trieciena saņemšanas risku.
- ▶ **Darba laikā nepieskarieties sazemētiem priekšmetiem, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm vai ledusskapjiem.** Pieskaroties sazemētām virsmām, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
- ▶ **Nelietojet elektroinstrumentu lietus laikā, neturiet to mitrumā.** Mitrumam iekļūstot elektroinstrumentā, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.

▶ **Nenesiet un nepiekariet elektroinstrumentu aiz elektrokabeļa.** Neraujiet aiz kabeļa, ja vēlaties atvienot instrumentu no elektrotikla kontaktligzdas. Sargājiet elektrokabeli no karstuma, eļļas, asām šķautnēm un elektroinstrumenta kustīgajām daļām. Bojāts vai samazgojies elektrokabelis var būt par cēloni elektriskajam triecienam.

- ▶ **Darbinot elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantojiet tā pievienošanai vienīgi tādus pagarinātākabēlus, kuru lietošana ārpus telpām ir atļauta.** Lietojet elektrokabeli, kas piemērots darbam ārpus telpām, samazinās risks saņemt elektrisko triecienu.
- ▶ **Ja elektroinstrumentu tomēr nepieciešams lietot vietās ar paaugstinātu mitrumu, izmantojiet tā pievienošanai nooplūdes strāvas aizsargreļu.** Lietojet nooplūdes strāvas aizsargreļu, samazinās risks saņemt elektrisko triecienu.

Personiskā drošība

- ▶ **Darba laikā saglabājiet paškontroli un rikojoties sašķānā ar veselo saprātu.** Pārtrauciet darbu, ja jūtāties noguris vai atrodaties alkohola, narkotiku vai medikamentu izraisītā reibumā. Strādājot ar elektroinstrumentu, pat viens neuzmanības mirklis var būt par cēloni nopietnam savainojumam.
- ▶ **Izmantojiet individuālos darba aizsardzības līdzekļus.** Darba laikā nēsājiet aizsargbrilles. Individuālo darba aizsardzības līdzekļu (putekļu maskas, neslidošu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu) pielietošana atbilstoši elektroinstrumenta tipam un veicamā darba raksturam ļauj izvairīties no savainojumiem.
- ▶ **Neļaujiet elektroinstrumenta patvalīgu ieslēgšanos.** Pirms elektroinstrumenta pievienošanas elektrotiklam, akumulatora ieviešanas vai izņemšanas, kā arī pirms elektroinstrumenta pārnesšanas pārliecīties, ka tas ir izslēgts. Pārnesot elektroinstrumentu, ja pirksts atrodas uz ieslēdēja, kā arī pievienojot to elektrobarošanas avotam laikā, kad elektroinstruments ir ie-slēgts, var viegli notikt nelaimes gadījums.
- ▶ **Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas neaizmirstiet izņemt no tā regulējošos instrumentus vai atslēgas.** Reģulejošais instruments vai atslēga, kas ieslēgšanas brīdi atrodas elektroinstrumenta kustīgajās daļās, var radīt savainojumu.
- ▶ **Darba laikā izvairieties ienemt neērūt vai nedabisku ķermeņa stāvokli.** Vienmēr ieturiet stingru stāju un centieties saglabāt līdzvaru. Tas atvieglo elektroinstrumenta vadību neparedzētās situācijās.
- ▶ **Izvēlieties darbam piemērotu apģērbu.** Darba laikā nēsājiet brīvi plandošas drēbes un rotaslietas. Netuviet matus, apģērbu un aizsargcimdus elektroinstrumenta kustīgajām daļām. Elektroinstrumenta kustīgajās daļās var ieķerties valīgas drēbes, rotaslietas un gari mati.

► Ja elektroinstrumenta konstrukcija ļauj tam pievienot ārējo putekļu uzsūkšanas vai savākšanas/uzkrāšanas ierici, sekojiet, lai tā būtu pievienota un pareizi darbotos. Pielietojot putekļu uzsūkšanu vai savākšanu/uzkrāšanu, samazinās to kaitīgā ietekme uz strādājošās personas veselību.

Saudzējoša apiešanās un darbs ar elektroinstrumentiem

► Nepārslogojet elektroinstrumentu. Katram darbam izvēlieties piemērotu elektroinstrumentu. Elektroinstrumenti darbojas labāk un drošāk pie nominālās slodzes.

► Nelietojet elektroinstrumentu, ja ir bojāts tā ieslēdzējs. Elektroinstrumenti, ko never ieslēgt un izslēgt, ir bīstams lietošanai un to nepieciešams remontēt.

► Pirms elektroinstrumenta apkopes, regulēšanas vai darbinstrumenta nomaiņas atvienojiet tā kontakt-dakšu no barojošā elektrotīkla vai izņemiet no tā akumulatoru. Šādi iespējams novērst elektroinstrumenta nejausū ieslēgšanos.

► Ja elektroinstruments netiek lietots, uzglabājiet to pie mērotā vietā, kur elektroinstruments nav sasniedzams bērniem un personām, kuras neprot ar to rīkoties vai nav iepazinušās ar šiem noteikumiem. Ja elektroinstrumentu lieto nekompetentas personas, tas var apdraudēt cilvēku veselību.

► Rūpīgi veiciet elektroinstrumenta apkalpošanu. Pārbaudiet, vai kustīgas daļas darbojas bez traucējumiem un nav iespiestas, vai kāda no dalām nav salauzta vai bojāta, vai katra no tām pareizi funkcē un pilda tai paredzētu uzdevumu. Nodrošiniet, lai bojātās daļas tiktu slavaičīgi nomainītas vai remontētas pilnvarotā remonta darbnīcā. Daudzi nelaimes gadījumi notiek tāpēc, ka elektroinstruments pirms lietošanas nav pienācīgi apkalpots.

► **Slavaičīgi notiriet un uzasiniet griezošos darbinstrumentus.** Rūpīgi kopti elektroinstrumenti, kas apgādāti ar asiem griežejinstrumenti, ļauj strādāt daudz ražīgāk un ir vieglāk vadāmi.

► Lietojet vienigi tādus elektroinstrumentus, papild-piederumus, darbinstrumentus utt., kas atbilst šeit sniegtajiem norādījumiem, nemot vērā arī konkretos darba apstākļus un pielietojuma ipatnības. Elektroinstrumentu lietošana cietim mērķiem, nekā tiem, kuriem to ir paredzējusi ražotājfirma, ir bīstama un var novest pie neparedzamām sekām.

Apkalpošana

► Nodrošiniet, lai elektroinstrumenta remontu veiktu kvalificēts personāls, nomaiņai izmantojot oriģinālās rezerves daļas un piederumus. Tikai tā iespējams panākt un saglabāt vajadzīgo darba drošības limeni.

Drošības noteikumi smalkās izsmidzināšanas sistēmai

► Nodrošiniet darba vietā labu apgaismojumu, uzturiet to tīru un atrīvojiet no tukšām krāsas un šķidināšanas līdzekļu tvertnēm, lupatām un ciemim ugunsnedrošiem priekšmetiem. Piesārpotā darba vietā pastāv pašaizdegšanās iespējas. Vienmēr turiet viegli pieejamā vietā darbspējīgu ugunsdzēšamo aparātu.

► Nodrošiniet labu ventilāciju izsmidzināšanas vietā un parūpējieties, lai telpai tiktu pietiekamā daudzumā pievadīts svaigs gaiss. Izvaišojiet viegli degošiem šķidināšanas līdzekļiem, telpā rodas ugunsnedroša situācija.

► Neveiciet materiālu izsmidzināšanu un tīršanu ar tādiem materiāliem, kuru uzliesmošanas temperatūra ir Mazāka par 55 °C. Lietojet materiālus uz ūdens pamata, mazgaistošus oglēdeņražus vai citus līdzīgus materiālus. Lietojet atšķaidīšanai viegli gaistošus šķidināšanas līdzekļus, telpā veidojas paaugstināta sprādzienbistamība.

► Neveiciet izsmidzināšanu tuvu aizdegšanās avotiem, piemēram, elektrostatisko dzirkstelu avotiem, atklātām liesmām, degļiem, karstiem priekšmetiem, dzinējiem, cigaretiem un dzirkstelēm, kas rodas, pievienojojot vai atvienojot elektrokabelus un ieslēdzot vai izslēdzot elektriskos slēdzus. Šāda veida dzirkstelu avoti var izraisīt ugunsnedrošo tvaiku aizdegšanos.

► Neizsmidzliniet vielas, par kuru iespējamo bistamību trūkst informācijas. Nepazistamu vielu lietošana var radīt bistamus darba apstākļus.

► Izsmidznot kīmikālijas vai citādi rīkojoties ar tām, nēsājiet personisks aizsarglīdzekļus, piemēram, darbam atbilstošus aizsargcīmuds un aizsargmasku. Darba apstākļiem atbilstošu personisko aizsarglīdzekļu lietošana ļauj vajināt bistamo vielu kaitīgo iedarbību.




► Nemiet vērā izsmidzināmās vielas iespējamo bistamību. Ievērojet markējumus uz izsmidzināmās vielas tvertnes, kā arī vielas ražotājfirmas piegādāto informāciju, tai skaitā arī norādījumus par personisko aizsarglīdzekļu lietošanu. Ražotājfirms sniegtu norādījumu mērķis ir samazināt aizdegšanās iespēju, kā arī risku saindēties vai saslimt ar vēzi.

► Sargājiet izsmidzināšanas pistoles elektrokabeļa kontaktdakšu un ieslēdzēju no krāsas un ciemim šķidrumiem. Neturiet elektrokabeli ar roku, lai nodrošinātu elektriskos savienojumus. Šā norādījuma neievērošana var radīt priekšnoteikumus elektriskā trieciena saņemšanai.

► **Uzraugiet bērnus.** Tas ļaus nodrošināt, lai bērni nerotaļatos ar smalkās izsmidzināšanas sistēmu.

Simboli



Uzlime, kurā parādīta smalkās izsmidzināšanas sistēmas apkalpošana, atro-das uz bāzes bloka. Simboli pareiza interpretācija ļaus vieglāk un drošāk lie-tot smalkās izsmidzināšanas sistēmu.

Simboli un to nozīme

ALLPaint

Smalkās izsmidzināšanas sistēma ir paredzēta gan la-zūru un laku, gan arī sienu krāsu izsmidzināšanai.



Pielietojuma veids

„Koks/Lazūra“:

Lazūru, gruntešanas sa-stāvu un kodņu izsmidzi-nāšana



Pielietojuma veids

„Koks/Laka“:

Šķidinātājus saturošu un ar ūdeni atšķaidamu krā-su, caurspīdigo laku un eļ-ju izsmidzināšana



Pielietojuma veids

„Siena“:

Disperso un lateksa krā-su izsmidzināšana

Pilns apraksts

Skatīt sadaļu „Pie-lietojums“ lappuse 274.



Skatīt sadaļu „Sprauslas uz-līktņa nomaiņa“ lappusē 275.

Solis 1
Pareizi izvēlieties spraus-
las nosegvāciņu

Pielietojuma veidam
„Koks/Lazūra“ izvēlieties
pelēko sprauslas noseg-
vāciņu **11**

Pielietojuma veidam
„Koks/Laka“ izvēlieties
melno sprauslas nosegvā-
ciņu **12**

Pielietojuma veidam
„Siena“ izvēlieties balto
sprauslas nosegvāciņu
10



1-3

1-3

4-5

Skatīt sadaļu „Iz-
smidzināmās vie-
las padeves regu-
lēšana“ lappusē 277.

Solis 2
Ieregulējiet vajadzīgo iz-
smidzināmā materiāla pa-
devi

Pielietojuma veidam
„Koks/Lazūra“ ieregulē-
jiet pirkstratu **4** stāvokli
1, 2 vai 3

Pielietojuma veidam
„Koks/Laka“ ieregulējiet
pirkstratu **4** stāvokli 1, 2
vai 3

Pielietojuma veidam
„Siena“ ieregulējiet
pirkstratu **4** stāvokli 4 vai
5



Skatīt sadaļu „Gai-
sa plūsmas iestā-
dišana“ lappusē 277.

Solis 3
Ieregulējiet vajadzīgo gaisa
padevi

Iestādīet pielietojuma vei-
du „Koks/Lazūra“ ar gaisa
padeves regulatoru **25**

Iestādīet pielietojuma vei-
du „Koks/Laka“ ar gaisa
padeves regulatoru **25**

Iestādīet pielietojuma
veidu „Siena“ ar gaisa pa-
deves regulatoru **25**

Izstrādājuma un tā darbības apraksts



Uzmanīgi izlasiet visus drošības noteikumus. Šeit sniegtie drošības noteikumi un norādījumi neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni elektroinstrumentam triecienam vai nopietnam savainojumam.

Lūdzam atvērt atlakāmo lappusi ar elektroinstrumenta attēlu un turēt to atvērtu visu laiku, kamēr tiek lasita lietošanas pamācība.

Pielietojums

Elektroinstrumenti ir paredzēts vienīgi disperso un lateksa krāsu, šķidinātajus saturošu un ar ūdeni atšķaidāmu krāsu, lažūru, gruntsēšanas sastāvu, caurspīdīgo laku, kodņu un eļļu izsmidzināšanai (**ALLPaint**).

Elektroinstrumenti nav piemērots sārmu, skābes saturošu pārkājuma materiālu un fasāžu krāsu apstrādei.

Attēlotās sastāvdaļas

Attēloto sastāvdaļu numerācija atbilst elektroinstrumenta attēliem, kas sniegti lietošanas pamācības grafiskajā daļā.

- 1 Izsmidzināšanas pistole**
- 2 Sprauslas nosegvāciņš**
- 3 Virsuzgrieznis**
- 4 Izsmidzināmās vielas padeves regulators**
- 5 Palaišanas slēgs**
- 6 Savienojošais gredzens**
- 7 Izsmidzināmās vielas tvertnē**
- 8 Rezerves tvertnē izsmidzināmajai vielai**
- 9 Šķūtenes savienotājs (izsmidzināšanas pistolei)**
- 10 Sprauslas uzlīknīši (balts: pielietojuma veidam „Siena“)**
- 11 Sprauslas uzlīknīši (pelēks: pielietojuma veidam „Koks/Lazūra“)**
- 12 Sprauslas uzlīknīši (melns: pielietojuma veidam „Koks/Laka“)**
- 13 Iepildīšanas siets**
- 14 Iepildīšanas trauks***
- 15 Sprauslas adata**
- 16 Tvertnes blīve**
- 17 Stāvcaurule**
- 18 Aerācijas atvērums**
- 19 Krāsas padeves kanāls**
- 20 Gaisa padeves šķūtene**
- 21 Bajonetes veida savienotājs**
- 22 Bāzes bloks**
- 23 Rokturis pārnešanai**
- 24 Noturplāksne**
- 25 Taustiņš ieslēgšanai/izslēgšanai un gaisa plūsmas - regulēšanai**
- 26 Šķūtenes savienotājs (bāzes blokam)**
- 27 Nodalījums piederumu ieviešanai**
- 28 Suka tīrīšanai**
- 29 Gaisa filtra pārsegs**

30 Gaisa filtrs

*Šeit attēlotie vāpi aprakstītie piederumi neietilpst standarta piegādes komplektā. Pilns pārskats par izstrādājuma piederumiem ir sniegti mūsu piederumu katalogā.

Tehniskie parametri

Smalkās izsmidzināšanas sistēma		PFS 5000E
Izstrādājuma numurs		3 603 B07 2..
Nomināla patēriņa jauda	W	1200
Izsmidzināmās vielas padeves ātrums	ml/min.	500
Laika patēriņš 3 m ² virsmas pārklāšanai ar krāsu	min.	1
Izsmidzināmās vielas tvertnes tilpums	ml	1000
Gaisa padeves šķūtenes garums	m	4
Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01/2003	kg	5,2
Elektroaiszardzības klase		<input checked="" type="checkbox"/> II

Šādi parametri tiek nodrošināti pie nomināla elektrobarošanas sprieguma [U] 230 V. lekātām, kas paredzētas citam spriegumam vai ir modifiktētas atbilstoši nacionālajiem standartiem, šie parametri var atšķirties.

Informācija par troksni un vibrāciju

Trokšņa parametru vērtības ir noteiktas atbilstoši standartiem EN 60745 un EN 50580.

Elektroinstrumenta radītā pēc raksturliknes A izsvērtā trokšņa parametru tipiskās vērtības ir šādas: trokšņa spiediena līmenis 82 dB(A); trokšņa jaudas līmenis 93 dB(A). Izkliede K = 3 dB.

Nēsājet ausu aizsargus!

Kopējā vibrācijas paātrinājuma vērtība a_h (vektorū summa trijos virzienos) un izkliede K ir noteikta atbilstoši standartam EN 60745: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Šajā pamācībā norādītais vibrācijas līmenis ir izmērīts atbilstoši standartā EN 60745 noteiktajai procedūrai un var tikt lietots elektroinstrumentu savstarpējai salīdzināšanai. To var izmantot arī vibrācijas radītās papildu slodzes iepriekšējai novērtēšanai.

Šeit norādītais vibrācijas līmenis ir attiecīnāms uz elektroinstrumenta galvenajiem pielietojuma veidiem. Ja elektroinstrumenti tomēr tiek izmantoti citiem pielietojuma veidiem, kopā ar citādiem piederumiem vai kopā ar atšķirīgiem darbinstrumentiem, kā arī tad, ja tas nav pieiekosā apjomā apkalpots, instrumenta radītais vibrācijas līmenis var atšķirties no šeit norādītās vērtības. Tas var būtiski palielināt vibrācijas rādīto papildu slodzi zināmam darba laika posmam.

Lai precīzi izvērtētu vibrācijas radīto papildu slodzi zināmam darba laika posmam, jāņem vērā arī laiks, kad elektroinstrumenti ir izslēgti vai arī darbojas, taču faktiski netiek izmantoti paredzētā darba veikšanai. Tas var būtiski samazināt vibrācijas radīto papildu slodzi zināmam darba laika posmam.

Veiciet papildu pasākumus, lai pasargātu strādājošo personu no vibrācijas kaitīgās iedarbības, piemēram, savlaicīgi veiciet elektroinstrumenta un darbinstrumentu apkalpošanu, novērset roku atdzišanu un pareizi plānojet darbu.

Atbilstības deklarācija

Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka sadaļā „Tehniskie parametri“ aprakstītais izstrādājums atbilst šādiem standartiem vai normatīvajiem dokumentiem: EN 60745 un EN 50580, kā arī direktīvām 2011/65/EK, 2006/42/EK un 2004/108/EK.

Tehniskā lieta (2006/42/EK) no:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

 i. V. 

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 28.02.2014

Montāža

- Pirms elektroinstrumenta apkopes vai apkalpošanas izvelciet tā elektrokabeļa kontaktdakšu no barojošā elektrotīkla kontaktligzdas.
- Nodrošiniet, lai izsmidzināšanas pistoles un bāzes bloka montāža tiktū veikta pilnā apjomā, izmantojot visus blīvējošos elementus. Tikai tā ir iespējams panākt smalkās izsmidzināšanas sistēmas pareizu un drošu funkcionēšanu.

Gaisa padeves šķūtenes pievienošana (attēli A1 – A3)

- Atveriet noturplāksni **24** un pilnīgi notiniet gaisa padeves šķūteni **20** no bāzes bloka **22**.

Pievienošana bāzes blokam

- Stingri iebiediet gaisa padeves šķūtenes bajonetes veida savienotāju **21** bāzes bloka šķūtenes savienotāja **26** atvērumā atbilstoši markējuma bultu stāvoklim.
- Pagrieziet bajonetes veida savienotāju par ceturtdaļu apgrēziena pulksteņa rādītāju kustības virzienā.

Pievienošana izsmidzināšanas pistolei

- Stingri iebiediet gaisa padeves šķūtenes otro bajonetes veida savienotāju **21** izsmidzināšanas pistoles šķūtenes savienotāja **9** atvērumā atbilstoši markējuma bultu stāvoklim.
- Pagrieziet bajonetes veida savienotāju par ceturtdaļu apgrēziena pulksteņa rādītāju kustības virzienā.

Piezīme. Pirms izsmidzināmā materiāla iepildīšanas noteikt gaisa šķūteni **20** (par ceturtdaļu apgrēziena pagrieziet bajonetes veida savienotāju **21** pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam un tad izvelciet bajonetes veida savienotāju **21** no pievienošanas vietas **9**).

Sprauslas uzliktna nomaņa (attēli B1 – B2)

Smalkās izsmidzināšanas sistēma tiek piegādāta kopā ar diviem sprauslā uzliktniem.

	Sprauslas uzliktnis 10	Sprauslas uzliktnis 11	Sprauslas uzliktnis 12
Krāsa	balta	pelēks	melna
Stāvoklis piegādes brīdī	samontēts	piederumu nodalijumā 27 zem noturplāksnes 24	
Pielietojuma veids	„Siena“	„Koks/Lazūra“	„Koks/Laka“

Piezīme. Pirms sprauslas uzliktna izvēles pārbaudiet izsmidzināmā materiāla plūstamību, to apmairot. Viegli plūstošu vielu (piemēram, koka krāsu) ir labāk izsmidzināt ar pelēko sprauslas uzliktni **11** vai melno sprauslas uzliktni **12**, bet mazplūstošu vielu (piemēram, sienas krāsu) ir labāk izsmidzināt ar balto sprauslas uzliktni **10**.

- Lai nomainītu sprauslas uzliktni, noskrūvējiet virsuzgriezni **3**.
- Noņemiet sprauslas nosegvāciņu **2**.
- Noskrūvējiet iestiprināto sprauslas uzliktni.
- Atveriet noturplāksni **24** un izņemiet vēlamo sprauslas uzliktni no piederumu nodalijuma **27**.
- Uzskrūvējiet izvēlēto sprauslas uzliktni uz vītnes izsmidzināšanas pistolei.
- Uzbīdiet sprauslas nosegvāciņu **2** uz sprauslas uzliktni un to nostipriniet, stingri pieskrūvējot virsuzgriezni **3**.

Lietošana

- Pirms elektroinstrumenta apkopes vai apkalpošanas izvelciet tā elektrokabeļa kontaktdakšu no barojošā elektrotīkla kontaktligzdas.

Sagatavošana darbam

- Nav pieļaujama ķīmisko vielu izsmidzināšana ūdenskrātuvju malas un to tuvumā, kā arī ūdens iesūknēšanas vietu tiešā tuvumā.

leģādajoties krāsas, lakas un citas izsmidzināmās vielas, ne-miet vērā to iespējamo ietekmi uz apkārtējo vidi.

Apsmidzināmās virsmas sagatavošana

Apsmidzināmajai virsmai jābūt sausai un brīvai no eļļas un smērvielām.

- Gludas virsmas padariet raupjas rupjās slīpešanas ceļā un tad attiriet tās no slīpešanas putekļiem.

Darba laikā izsmidzināmās vielas aerosols var nonākt uz neno-segtajām virsmām, padarot tās netīras. Tāpēc rūpīgi sagata-vojiet visus apsmidzināmās virsmas tuvumā esošos objektus.

- Nosedziet vai aplimējiet grīdas, telpās esošos priekšmetus, durvis, logus, durvju un logu rāmju u.c. objektus.

Izsmidzināmā materiāla sagatavošana

- Labi samaisiet izsmidzināmo vielu.
- Vajadzības gadījumā atšķaidiet izsmidzināmo vielu.

Izsmidzināmā viela	Ieteicamā atšķaidīšanas pakāpe
--------------------	--------------------------------

Kodinātāji, eļļas, lazūras, impregnējoši līdzekļi, pret rūsu aizsargājošas grunts	0 %
Ar šķidinātāju vai ūdeni atšķaidāmas krāsas un lakas, grunts, sildķermēnu krāsas, biezi uzklājamās lazūras	0 - 5 %
Dispersās krāsas, lateksa krāsas	0 - 5 %

- **Veicot atšķaidīšanu, nodrošinet izsmidzināmās vielas un atšķaidīšanas līdzekļa savstarpejā atbilstību.** Lietojot nepiemērotu atšķaidīšanas līdzekli, dažkārt veidojas sabiežumi, kas var nosprostot izsmidzināšanas pistoli.
- **Veicot izsmidzināmā materiāla atšķaidīšanu, sekojiet, lai pēc atšķaidīšanas iegūtu maišijuma uzliesmošanas temperatūra nebūtu mazāka par 55 °C.** Atšķaidot, pie-mēram, šķidinātājus saturošas krāsas, uzliesmošanas temperatūra pazeminās.

Izsmidzināmās vielas iepildīšana (attēli C1 – C2)

Piezīme. Pirms izsmidzināmā materiāla iepildīšanas noņemiet gaisa šķūteni **20** (par ceturtāju apgrizezna pagrieziet bajonetes veida savienotāju **21** pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam un tad izvelciet bajonetes veida savienotāju **21** no pievienošanas vietas **9**).

- Ja izsmidzināmā viela ir ielieta lielākā traukā, vajadzības gadījumā pārlejiet to mazākā iepildīšanas traukā **14** (pie-mēram, pārlejiet sienas krāsu no 10 l tvertnes tukšā traukā, kura ietilpība ir 2,5 vai 5,0 l).
- Ar vienu roku stingri turiet izsmidzināšanas pistoli un ar otru roku pagrieziet tvertni **7** atvēršanas simbola virzienā.
- Izvelciet izsmidzināšanas pistoli no tvertnes **7**.
- Gadījumā, ja tiek izmantota izsmidzināmā viela no jau daļēji iztukšotā trauka, novietojiet labi iztīrītu iepildīšanas sietu **13** uz tvertnes **7**, lai nepieļautu krāsas sabiežejumu ieklūšanu tajā.
- Iepildiet izsmidzināmo materiālu **ne vairāk, kā līdz 1000 iedālu markējumam** tvertnē **7**.



- Novietojiet izsmidzināšanas pistoli uz tvertnes **7**. Pagrieziet tvertni **7** aizvēršanas simbola virzienā, līdz savienojošais gredzens **6** fiksējas ar skaidri sadzīdamu troksni.
- Veiciet izsmidzināšanas mēģinājumu uz kontrolvirsmas. (skatīt sadaļu „Izsmidzināšana“ lappusē 276)



Ja ir vērojama optimāla apsmidzināšanas kvalitāte, var sākt izsmidzināšanu.

vai

Ja izsmidzināšanas rezultāts nav apmierinošs vai krāsa neizplūst, rikojieties, kā aprakstīts sadaļā „Klūmju novēršana“ lappusē 279.

Uzsākot lietošanu

- **Pievadiet instrumentam pareizu spriegumu!** Elektrobraošanas avota spriegumam jāatbilst vērtībai, kas norādīta uz elektroinstrumenta markējuma plāksnītes.
- **Sekojiet, lai elektroinstrumenta lietošanas laikā tā bāzes blokā netiktu iesūkti putekļi vai citi netīrumi.**
- **Darba laikā ievērojiet piesardzību, lai netiktu apsmidzīnāts bāzes bloks.**
- **Pārtrauciet izsmidzināšanas operāciju, ja tās gaitā izsmidzināmās šķidrums sāk izplūst no citām vietām, nekā no izsmidzināšanai paredzētās sprauslas, un tad saviediet kārtībā izsmidzināšanas pistolī.** Tas var radīt elektriskā triecienu briesmas.
- **Neveiciet izsmidzināšanu pret sevi un citu personu vai mājdzīvnieku virzienā.**

Ieslēgšana (attēls D)

Lai taupītu enerģiju, ieslēdziet elektroinstrumentu tikai tad, kad tas tiek lietots.

- Pārliecinieties, ka elektroinstrumentā ir iestiprināts pa-reizs sprauslas uzliktnis (skatīt sadaļu „Sprauslas uzliktna nomaiņa“ lappusē 275).
- Pievienojiet elektroinstrumenta kontaktdakšu elektrotiķika kontaktligzda.
- Satveriet izsmidzināšanas pistoli rokā un vērsiet to uz apsmidzināmo virsmu.
- Lai ieslēgtu instrumentu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustīju **25**.
- Lai iereģulētu vēlamo gaisa plūsmu, pagrieziet ieslēgšanas/izslēgšanas taustīju **25** stāvokli, kas atbilst izvēlētajam pielietojuma veidam (skatīt arī sadaļu „Gaisa plūsmas iestādīšana“ lappusē 277).
- Nospiediet palaišanas slēgu **5** uz izsmidzināšanas pistoles.

Piezīme. Laikā, kad bāzes bloks darbojas, no sprauslas pastāvīgi izplūst gaiss.

Ieslēgšana

- Lai izslēgtu instrumentu, atlaidiet palaišanas slēgu **5** un nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustīju **25**.
- Atvienojiet elektroinstrumenta kontaktdakšu no elektrotiķīla kontaktligzdas.

Norādījumi darbam

Izsmidzināšana (attēli E – H)

Piezīme. Lietojot elektroinstrumentu ārpus telpām, nemiet vērā vēja virzienu.

- Vispirms veiciet izsmidzināšanas mēģinājumu un izvēlieties tādu izsmidzināšanas aerosola konusa formu un izsmidzināmās vielas padevi, kas atbilst apsmidzināmajam materiālam (par iestādījumiem lasiet nākošajā sadaļā)
- Turiet izsmidzināšanas pistoli perpendikulāri apsmidzināmajai virsmai un 20 – 25 cm attālumā no tās.
- Uzsāciet apsmidzināšanu ārpus apsmidzināmā virsmas sektora.

- Vienmērīgi pārvietojiet izsmidzināšanas pistoli šķērsām pāri apsmidzināmajai virsmai vai arī augšup un lejup, atbilstoši izvēlētajai aerosola konusa formai.

Vienmērīgs virsmas pārklājums veidojas tad, ja izsmidzināmās vielas joslu malas savstarpēji pārklājas par 4 – 5 cm.

- Apsmidzinot guļošus objektus vai veicot izsmidzināšanu vīrs galvas, turiet izsmidzināšanas pistoli nedaudz slīpi un pārvietojiet to uz aiizmuguri, prom no apsmidzinātās virsmas.

Paklupšanas briesmas! Pārvietojoties nemiņ vērā ie-spējamos šķēršļus, kas atrodas telpā.

- Nepieļaujiet pārtraukumus laikā, kad izsmidzināmās vielas aerosols skar apsmidzināmo virsmu.

Pārvietojot izsmidzināšanas pistoli ar pastāvīgu ātrumu, tiek nodrošināts vienmērīgs virsmas pārklājums un augsta apstrādes kvalitāte.

Ja netiek nodrošināts pastāvīgs attālums un apsmidzināšanas leņķis, tas veicina pastiprinātu krāsas aerosola izsēšanos uz virsmas un rada nevienmērīgu virsmas pārklājumu.

- Nobeidziet apsmidzināšanu ārpus apsmidzināmā virsmas sektora.

Nepieļaujiet izsmidzināmās vielas tvertnes pilnīgu iztukšošanos. Ja stāvcaurā vairs neskar izsmidzināmo vielu, tiek pārtraukta aerosola veidošanās, radot nevienmērīgu virsmas pārklājumu.

Ja izsmidzināmā viela ir izsēdusies uz sprauslas nosegvāciņa **2** vai uz sprauslas uzliktu, notīriet šīs daļas, izmantojot kopā ar instrumentu piegādāto tirīšanas suku **28**.

Aerosola konusa formas regulēšana (attēls I)

► Nenosiediet palaišanas slēgu **5 laikā, kamēr tiek regulets sprauslas nosegvāciņš **2**.**

- Pagrieziet sprauslas nosegvāciņu **2** vēlamajā stāvoklī.

Sprauslas nosegvāciņš	Aerosola konusa forma	Pielietojums
		Vertikāls, plakans konuss horizontālam apstrādes virzienam
		Horizontāls, plakans konuss vertikālam apstrādes virzienam
		Apalš konuss stūru, malu un grūti pieejamu vietu apstrādei

Izsmidzināmās vielas padeves regulēšana (attēls J) (PAINTVolume)

- Piegriežot regulatoru **4**, ieregulējet vēlamo izsmidzināmās vielas padevi:
pakāpes **1/2/3**: pielietojuma veids „Koks/Lazūra/Laka“, pakāpes **4/5**: pielietojuma veids „Siena“.

Izsmidzināmās vielas padeve iestādījums

Uz virsmas nonāk pārāk daudz izsmidzināmās vielas. Izsmidzināmās vielas padeve jāsamazina.

- Par vienu pakāpi samaziniet regulatora iestādījumu.

Uz virsmas nonāk pārāk maz izsmidzināmās vielas. Izsmidzināmās vielas padeve jāpalieina.

- Par vienu pakāpi palieliniet regulatora iestādījumu.


Gaisa plūsmas iestādīšana (attēls D)

(AIRVolume)

- Lai ieregulētu gaisa plūsmu un spiedienu atbilstoši izsmidzināmās vielas ipašībām, pagrieziet gaisa plūsmas regulatoru **25** stāvoklī, kas atbilst izvēlētajam pielietojuma veidam.

Pielietojuma veida izvēle

Viegli plūstoša izsmidzināmā viela	Mazplūstoša izsmidzināmā viela
------------------------------------	--------------------------------



Pielietojuma veids „Koks/Lazūra“



Pielietojuma veids „Koks/Laka“



Pielietojuma veids „Siena“

Viena pielietojuma veida ietvaros gaisa plūsmu un spiedienu var bezpākāpu veidā regulēt.

Pārāk stipra krāsas atomizācija.

Gaisa plūsma jāsamazina.

- Pagrieziet gaisa plūsmas regulatoru **25** pa kreisi.

Atomizācija ir pārāk rupja.

Gaisa plūsma jāpalieina.

- Pagrieziet gaisa plūsmas regulatoru **25** pa labi.

Darba pārtraukumi un transportēšana (skatīt attēlus K – L)

Lai atvieglotu smalkās izsmidzināšanas sistēmas transportēšanu, tās bāzes bloks ir apgādāts ar pārnešanas rokturi **23**.

Bāzes bloks **22** apakšpusē ir ierīkoti rulliši. Darba laikā bāzes bloku var pārvietot, velket aiz gaisa padeves šķūtenes **20**.

Darba pārtraukumu laikā izsmidzināšanas pistoli **1** var novietot uz līdzienas virsma. Šādā stāvoklī no izsmidzināšanas pistoles nevar izlīt izsmidzināmā viela.

► **Vienmēr novietojiet ar izsmidzināmo materiālu piepildito izsmidzināšanas pistoli vertikāli uz līdzienas virsmas.** Ja izsmidzināšanas pistole tiek novietota gulus, no tās var iztečt izsmidzināmās materiāls.

Apkalpošana un apkope

Apkalpošana un tīrišana

- **Pirms elektroinstrumenta apkopes vai apkalpošanas izvelciet tā elektrokabeļa kontaktādķu no barojošā elektrotikla kontaktligzdas.**
- **Ik reizi pēc lietošanas rūpīgi iztiriet smalkās izsmidzināšanas sistēmas atsevišķas daļas, jo īpaši tās, caur kuru plūst krāsviela.** Pienācīga tīrišana ir priekšnoteikums izsmidzināšanas pistoles drošai darbībai bez klūmēm un traucējumiem. Ja tīrišana netiek veikta vai arī ir nepiepielikta, garantijas saistības zaudē spēku.

Ja nepieciešams nomainīt elektrotikla kabeli, tas jāveic firmas Bosch elektroinstrumentu servisa centrā vai Bosch pilnvarotā elektroinstrumentu remonta darbnīcā, jo tā tiks saglabāts vadzīgais darba drošības līmenis.

Tīrišana (attēls M)

Vienmēr tīriet izsmidzināšanas pistoli un izsmidzināmās vielas tvertni ar piemērto atšķaidīšanas līdzekli (šķīdinātāju vai ūdeni), kas tiek lietots izsmidzināmās vielas atšķaidīšanai. Nelietojojiet izsmidzināšanas pistoles sprauslas un aerācijas atvērumu tīrišanai smailus metāla priekšmetus.

- Izslēdziet bāzes bloku **22**.
- Atvienojiet no bāzes bloka **22** un no izsmidzināšanas pistoles **1** gaisa padeves šķūteni **20** (par ceturtdaļu apgrēziena pagrieziet bajonetas veida savienotājus **21** pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam un tad izvelciet bajonetes veida savienotājus **21** no šķūtenes savienotājiem **9/26**).
- Vajadzības gadījumā notīriet bāzes bloku ar atšķaidīšanas līdzekli samitrinātu audumu un pēc tam aiznesiet bāzes bloku **22** un gaisa padeves šķūteni **20** prom no tiešās tīrišanas vietas.
- Lai izsmidzināmā viela varētu ieteikt atpakaļ tvertnē, nospiедiet izsmidzināšanas pistoles palaišanas slēgu **5**.
- Noskrūvējet tvertni **7** un izlejiet no tās atlikušo izsmidzināmo vielu atpakaļ pie oriģinālās izsmidzināmās vielas.
- Līdz pusei piepildiet tvertni **7** ar atšķaidīšanas līdzekli (šķīdinātāju vai ūdeni) un no jauna uzskrūvējet to uz izsmidzināšanas pistoles **1**.
- Vairākkārt saskalojiet izsmidzināšanas pistoli.
- Noskrūvējet tvertni **7** un to pilnīgi iztukšojet, izlejot atšķaidīšanas līdzekli tukšā traukā.

- Noskrūvējet virsuzgriezni **3**, nonemiet sprauslas nosegvāciju **2** un izņemiet izmantojamo sprauslas uzklikni **10/11/12** un stāvcauruli **17** kopā ar tvertnes blīvi **16**.
- Iepildiet tukšā traukā atšķaidīšanas līdzekli un ar to iztiriet visas krāsu nesošās daļas, lietojot tīrišanas suku **28** vai kādu no tirdzniecībā pieejamajām tīrišanas sukām. Iztiriet arī krāsas padeves kanālu **19** izsmidzināšanas pistolei **1**.
- Pārliecinieties, ka stāvcaurule **17** ar tvertnes blīvi **16** ir atstāta no izsmidzināmās vielas un nav bojāta. Vajadzības gadījumā ar atšķaidīšanas līdzekli vēlreiz notīriet tvertnes blīvi **16**. Iztiriet aerācijas atvērumu **18** ar tīrišanas suku **28**.
- No ārpuses apslaukiet tvertni un izsmidzināšanas pistoli ar atšķaidīšanas līdzekļu samērcētu auduma gabaliņu.
- Vajadzības gadījumā ar atšķaidīšanas līdzekli rūpīgi iztiriet iepildīšanas sietu **13**.
- Pirms izstrādājuma salīkšanas rūpīgi nosusiniet visas tā daļas.
- No jauna samontējiet smalkās izsmidzināšanas sistēmu sešibā, kas ir pretēja iepriekš aprakstītajai.

Gaisa filtra tīrišana (attēls N)

Gaisa filtrs **30** laiku pa laikam ir jāiztīra. Ja gaisa filtrs ir stipri netīrs, tas jānovomaina.

- Atveriet gaisa filtra pārsegū **29**.
- Izņemiet gaisa filtru **30**.
- Ja filtrs ir nedaudz netīrs:
attīriet gaisa filtru **30** ar viegliem triecieniem pa cietu virsmu.
vai

Ja filtrs ir stipri netīrs:
izskalojiet gaisa filtru **30** ar tekošu ūdeni un tad ļaujiet tam izžūt, lai novērstu peļējuma veidošanos.
vai

- Nomainiet gaisa filtru **30**.
- levietojojiet gaisa filtru atpakaļ instrumentā.
 - No jauna aizveriet gaisa filtra pārsegū **29**.

Atbrivošanās no izlietotajām vielām

No atšķaidīšanas līdzekļa un izsmidzināmās vielas paliekām nepieciešams atbrīvoties apkārtējai videi nekaitīgā veidā. Atbrīvojoties no pāri palikušajām vielām, ievērojiet to ražotājfirmu norādījumus, kā arī vietējos noteikumus par atbrīvošanos no īpaši kaitīgajām atkritumvielām.

Nepielaujiet, lai apkārtējai videi kaitīgās ķimikālijas noklūst augsnē, iesūcas gruntsūdeņos vai ieklūst ūdenskrātuvēs. Neizlejiet apkārtējai videi kaitīgās ķimikālijas kanalizācijas sistēmā!

Klūmu novēršana

Klūme	Klūmes cēlonis	Novēršana
Izsmidzināmā viela slikti uzklājas uz virsmas	Izsmidzināmās vielas padeve ir pārāk maza	Pagrieziet regulatoru 4 pakāpes 5 virzienā
	Attālums līdz apsmidzināmajai virsmai ir pārāk liels	Samaziniet apsmidzināšanas attālumu
	Uz virsmas nonāk pārāk maz izsmidzināmās vielas vai tā tiek uzsmidzināta pārāk reti	Biežāk pārvietojiet izsmidzināšanas pistoli pār apsmidzināmo virsmu
Uzsmidzinātā viela noteik no virsmas	Izsmidzināmā viela ir pārāk bieza	Vēlreiz atšķaidiet izsmidzināmo vielu un veiciet izsmidzināšanas mēģinājumu
	Tiek uzsmidzināts pārāk daudz vielas	Pagrieziet regulatoru 4 pakāpes 1 virzienā
	Attālums līdz apsmidzināmajai virsmai ir pārāk mazs	Palieliniet apsmidzināšanas attālumu
	Izsmidzināmā viela ir pārāk šķidra	Pievienojet izsmidzināmajai vielai neatšķaidītu vielu no oriģinālās tvertnes
Atomizācija ir pārāk rupja	Viena un tā pati vieta tiek apsmidzināta pārāk bieži	Noņemiet krāsu un atkārtojet izsmidzināšanu, neapsmidzinot tik bieži vienu un to pašu vietu
	Izsmidzināmās vielas padeve ir pārāk liela	Pagrieziet regulatoru 4 pakāpes 1 virzienā
	Gaisa plūsma ir pārāk maza	Pagrieziet gaisa plūsmas regulatoru 25 pa labi
	Ir iestiprināts baltais sprauslas uzliktnis 10 (sprauslas diametrs ir pārāk liels)	Iestipriniet pelēko 11 vai melno 12 sprauslas uzliktni
	Ir netīra sprauslas adata 15	Iztīriet sprauslas adatu
Pārāk stipra krāsas atomizācija	Izsmidzināmā viela ir pārāk bieza	Vēlreiz atšķaidiet izsmidzināmo vielu un veiciet izsmidzināšanas mēģinājumu
	Ir stipri piesārņots 30 gaisa filtrs	Gaisa filtra nomaiņa
	Tiek uzsmidzināts pārāk daudz vielas	Pagrieziet regulatoru 4 pakāpes 1 virzienā
Pārāk stipra krāsas atomizācija	Gaisa plūsma ir pārāk liela	Pagrieziet gaisa plūsmas regulatoru 25 pa kreisi
	Attālums līdz apsmidzināmajai virsmai ir pārāk liels	Samaziniet apsmidzināšanas attālumu
Izsmidzināmā vielas aerosola konuss pulsē	Tvertnē ir pārāk maz izsmidzināmās vielas lepildiet tvertnē izsmidzināmo vielu	
	Ir nosprostojies aerācijas atvērums 18 uz stāvcaurules 17	Iztīriet stāvcauruli un aerācijas atvērumu stāvcaurules 17
	Stāvcaurule 17 ir valīga	Stingrāk iespiediet stāvcauruli aptverē
	Sprauslas uzliktnis 10/11/12 ir valīgs	Pieskrūvējiet sprauslas uzliktni 10/11/12
	Ir stipri piesārņots 30 gaisa filtrs	Gaisa filtra nomaiņa
	Izsmidzināmā viela ir pārāk bieza	Vēlreiz atšķaidiet izsmidzināmo vielu un veiciet izsmidzināšanas mēģinājumu
Izsmidzināmā viela pil no sprauslas	Izsmidzināmā viela ir izsēdusies uz sprauslas, sprauslas adatas 15 un sprauslas nosegvāciņa 2	Iztīriet sprauslu, sprauslas adatu un sprauslas nosegvāciņu
	Sprausla ir pārāk valīga	Pieskrūvējiet sprauslas uzliktni 10/11/12

Klūme	Klūmes cēlonis	Novēršana
No sprauslas nenotiek vielas izsmidzināšana	Bāzes bloks ir izslēgts	Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustīņu 25
	Tvertnē 7 neveidojas spiediens	Pagrieziet tvertni 7 aizvēršanas simbola virzienā, līdz savienojosais gredzens 6 fiksējas ar skaidri sadzirdamu troksni
	Stāvcaurule 17 ir valīga	Stingrāk iespiediet stāvcauruli aptverē
	Ir nosprostojušies sprauslas adata 15	Iztīriet sprauslas adatu
	Ir nosprostojušies stāvcaurule 17	Iztīriet stāvcauruli
	Ir nosprostojušies aerācijas atvērums 18 uz stāvcaurules 17	Iztīriet stāvcauruli un aerācijas atvērumu
	Tvertnes blives 16 trūkst vai arī tā ir bojāta	(jauns) lebidiet tvertnes blivi pāri stāvcaurulei uzgrieziņi
	Izsmidzināmā viela ir pārāk bieza	Vēlreiz atšķaidiet izsmidzināmo vielu un veiciet izsmidzināšanas mēģinājumu
	Izsmidzināmā viela ir netīra (tajā ir krāsas saziežumi)	Pilnīgi iztukšojet un iztīriet izsmidzināšanas pistoli; iepildiet izsmidzināmo vielu caur iepildīšanas sietu

Klientu konsultāciju dienests un konsultācijas par lietošanu

Pieprasot konsultācijas un pasūtot rezerves daļas, lūdzam noteikti pazīnot 10 zīmu izstrādājuma numuru, kas norādīts uz smalkās izsmidzināšanas sistēmas markējuma plāksnītes.

Klientu konsultāciju dienesta darbinieki atbildēs uz Jūsu jautājumiem par izstrādājuma remontu un apkalošanu, kā arī par rezerves daļu iegādi. Izklājuma zīmējumus un informāciju par rezerves daļām var atrast arī interneta vietnē:

www.bosch-pt.com

Bosch klientu konsultāciju grupa centīsies Jums palīdzēt vislabākajā veidā, sniedzot atbildes uz jautājumiem par mūsu izstrādājumiem un to piederumiem.

Latvijas Republika

Robert Bosch SIA

Bosch elektroinstrumentu servisa centrs

Dzelzavas ielā 120 S

LV-1021 Riga

Tālr.: 67146262

Telefakss: 67146263

E-pasts: service-pt@lv.bosch.com

Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem

Izsmidzināšanas pistole, elektriskais bloks, piederumi un iešaiņojuma materiāli jāpakaļauj otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

Neizmetiet elektroinstrumentu sadzīves atkritumu tvertnē!

Tikai ES valstīm



Saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu 2012/19/ES par nolietotajām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm un šīs direktīvas atspoguļojumiem nacionālajā likumdošanā, lietošanai nederigie elektroinstrumenti jāsavāc atsevišķi un jānogādā otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

Tiesības uz izmaiņām tiek saglabātas.

Lietuviškai

Saugos nuorodos

Bendrosios darbo su elektriniais įrankiais saugos nuorodos

A **ĮSPĖJIMAS**

Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir reikalavimus. Jei nepaisysite žemiu pateiktų saugos nuorodų ir reikalavimų, gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras ir galite sunkiai susižaloti arba sužoloti kitus asmenis.

Išsaugokite šias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir ateityje galėtumėte jais pasinaudoti.

Toliau pateiktame tekste vartojama savoka „Elektrinis įrankis“ apibūdina įrankius, maitinamus iš elektros tinklo (su maitinimo laidu), ir akumulatorinius įrankius (be maitinimo laido).

Darbo vienos saugumas

- ▶ Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta. Netvarkinė arba blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.
- ▶ Nedirbkite su elektriniu įrankiu aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujuj ar dulkių. Elektriniai įrankiai gali kibirkščioti, o nuo kibirkščių dulkes arba susikaupę garai gali užsidegti.
- ▶ Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite šalia būti žiūrovams, vaikams ir lankytojams. Nukreip dėmesį į kitus asmenis galite nebesuvaldyti prietaiso.

Elektrosauga

- ▶ Elektrinio įrankio maitinimo laido kištukas turi atitikti tinklo kištukinio lizdo tipą. Kištuko jokiu būdu negaliama modifikuoti. Nenaudokite kištuko adapterių su įžemintais elektriniais įrankiais. Originalūs kištukai, tiksliai tinkantys elektros tinklo kištukiniams lizdui, sumažina elektros smūgio pavojų.
- ▶ Saugokite, kad neprisiustumėte prie įžemintų paviršių, pvz., vamzdžių, šildytuvų, viryklių ar šaldytuvų. Kai jūsų kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio rizika.
- ▶ Saugokite elektrinį įrankį nuo lietaus ir drėgmės. Jei į elektrinį įrankį patenka vandens, padidėja elektros smūgio rizika.
- ▶ Nenaudokite maitinimo laido ne pagal paskirtį, t.y. ne-neskipte elektrinio įrankio paėmę už laidą, nekabinkite ant laidą, netraukite už jo, jei norite iš kištukinio lizdo ištraukti kištuką. Laidą patieskite taip, kad jo neveiktu karštis, jis neišsipte alyva ir jo nepazeistu aštros detalės ar judančios prietaiso dalys. Pažeisti arba susipyne laidai gali tapti elektros smūgio priežastimi.
- ▶ Jei su elektriniu įrankiu dirbate lauke, naudokite tik tokius ilginamuosius laidus, kurie tinka ir lauko darbams. Naudojant lauko darbams pritaikytus ilginamuosius laidus, sumažėja elektros smūgio pavojus.

- ▶ Jei su elektriniu įrankiu neišvengiamai reikia dirbti drėgojoje aplinkoje, naudokite nuotekio srovės saugiklį. Dirbant su nuotekio srovės saugikliu sumažėja elektros smūgio pavojus.

Žmonių sauga

- ▶ Būkite atidūs, sutelkite dėmesį į tai, ką jūs darote ir, dirbdami su elektriniu įrankiu, vadovaukitės sveiku protu. Nedirbkite su elektriniu įrankiu, jei esate pavargę arba vartojote narkotikų, alkoholio ar medikamentų. Akimirksnio neatidumas dirbant su elektriniu įrankiu gali tapti sunkių sužalojimų priežastimi.
- ▶ Visada dirbkite su asmens apsaugos priemonėmis ir apsauginiais akiainiais. Naudojant asmenis apsaugos priemones, pvz., respiratorių ar apsauginę kaukę, neslystančius batus, apsauginį šalmą, klausos apsaugos priemones ir kt., rekomenduojamas atitinkamai pagal naudojamą elektrinį įrankį, sumažėja rizika susižeisti.
- ▶ Saugokite, kad elektrinio įrankio neįjungtumėte atsiskritinai. Prieš prijungdamai elektrinį įrankį prie elektros tinklo ir/arba akumuliatoriaus, prieš pakeldami ar nešamami įsikinkite, kad jis yra išjungtas. Jeigu nešamami elektrinį įrankį pirštą laikysite ant jungiklio arba prietaisą įjungsite į elektros tinklą, kai jungiklis yra įjungtas, gali ivykti nelaiminges atsitikimas.
- ▶ Prieš įjungdamai elektrinį įrankį pašalinkite reguliavimo įrankius arba veržlinius raktus. Prietaiso besiskančioje dalyje esantis įrankis ar raktas gali sužaloti.
- ▶ Stenkite, kad kūnas visada būtų normalioje padėtyje. Dirbdami stovėkite saugiai ir visada išlaikykite pusiausvyrą. Tvirtai stovėdami ir gerai išlaikydami pusiausvyrą galėsite geriau kontroliuoti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
- ▶ Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite platių drabužių ir papuošalus. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines nuo besiskančių elektrinio įrankio dalių. Laisvus drabužius, papuošalus bei ilgus plaukus gali įtraukti besiskančios dalys.
- ▶ Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkių nusiurbimo ar surinkimo įrenginius, visada įsikinkite, ar jie yra prijungti ar tarpamai naudojami. Naudojant dulkių nusiurbimo įrenginius sumažėja kenksmingas dulkių poveikis.
- ▶ Rūpestinga elektrinių įrankių priežiūra ir naudojimas
- ▶ Neperkraukite prietaiso. Naudokite jūsų darbu tinkamą elektrinį įrankį. Su tinkamu elektriniu įrankiu jūs dirbsite geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodyto galingumo.
- ▶ Nenaudokite elektrinio įrankio su sugedusių jungikliai. Elektrinis įrankis, kuris nebegalima įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį reikia remontuoti.
- ▶ Prieš reguliuodami prietaisą, keisdami darbo įrankius ar prieš valydamai prietaisą, iš elektros tinklo lizdo ištraukite kištuką ir/arba išsimkite akumuliatorių. Ši atsargumo priemonė apsaugos jus nuo netikėto elektrinio įrankio įsijungimo.

- ▶ Nenaudojamat elektrinį įrankį sandėliuokite vaikams ir nemokantiems juo naudotis asmenims neprieinamoje vietoje. Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja nepatyrę asmenys.
- ▶ Rüpestingai prižiūrėkite elektrinį įrankį. Patirkinkite, ar besisukančios prietaiso dalys tinkamai veikia ir niekur nestringa, ar nėra sulūžusiu ar pažeistu daliu, kurios trikdytų elektrinio įrankio veikimą. Prieš vėl naudojant prietaisą, pažeistos prietaiso dalys turi būti sutaisyti. Daugelio nelaimingu atsitikimui priežastis yra blogai prižiūrimi elektriniai įrankiai.
- ▶ Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs. Rüpestingai prižiūrėti pjovimo įrankiai su aštriomis pjaunamosiomis briaunomis mažiau stringa ir juos yra lengvai valyti.
- ▶ Elektrinį įrankį, papildomą įrangą, darbo įrankius ir t.t. naudokite taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje, ir atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliekamą darbą. Naudojant elektrinius įrankius ne pagal paskirtį, gali susidaryti pavojingos situacijos.

Aptarnavimas

- ▶ Elektrinį įrankį turi remontuoti tik kvalifikuoti specialistai ir naudoti tik originalias atsargines dalis. Taip galinga garantuoti, jog elektrinis įrankis išliks saugus naudoti.

Saugos nuorodos dirbantiems su pulverizatoriumi


- ▶ Pasirūpinkite, kad darbo vieta būtų švari, gerai apšiesta, joje nebūtų dažū ar tirpkių pakuočių, šluosčių ir kitokių degių medžiagų. Gali iškilti savaiminio užsiliepsnojimo pavojus. Šalia visada turi būti veikiantis gesintuvas ar gaisro gesinimo prietaisas.
- ▶ Pasirūpinkite geru vėdinimu purškimo zonoje ir pakankamu šviežio oro kiekiumi visoje patalpoje. Garuojant degiems tirpkiams aplinka tampa sprogi.
- ▶ Nepurkškite medžiagų ir nevalykite medžiagomis, kurių pliūpsnio temperatūra yra žemesnė už 55 °C. Naudokite tik vandens, mažai lakių angliavandenilių pagrindu pagamintas arba panašias medžiagas. Garuojant lakiems tirpkiams aplinka tampa sprogi.
- ▶ Nepurkškite šalia uždegimo šaltinių, pvz., kibirkščiuojančios statinės elektrinės įrangos, atviros ugnies, uždegimo ugnies, karštų daiktų, variklių, cigarečių, kibirkščiuojančių elektrinių laidų kištukų ir jungiklių. Nuo tokų kibirkščių šaltinių gali užsiliepsnoti aplinka.
- ▶ Nepurkškite medžiagų, jei nėra žinoma, ar jos pavojingos. Nežinomas medžiagos gali kelti pavojų.
- ▶ Purkšdami chemikalus arba dirbdami su jais dėvėkite papildomas asmeninės apsaugos priemones, pvz., specialias pirštines ir respiratorių arba dujokaukę. Dėvint atitinkamoms sąlygomis pritaikytas apsauginės priemones, sumažėja pavojingų medžiagų keliamą riziką.



▶ Ivertinkite purškiamos medžiagos galimus sukelti pavojus. Laikykite ant pakuočių esančių ženkli ar purškiamos medžiagos gamintojo pateiktos informacijos, taip pat reikalavimų dėl asmeninių apsaugos priemonių naudojimo. Gamintojo reikalavimų būtina laikytis, siekiant sumažinti gaisro riziką, taip pat nuodų, kancerogenų ir kt. medžiagų kenksmingą poveikį.

- ▶ Saugokite, kad ant maitinimo laido kištuko ir purškimo pistoleto jungiklio nepatektų dažų ir kitokių skysčių. Niekada nelaikykite laido ant kištukinių jungčių. Gali iškilti elektros smūgio pavojus.
- ▶ Prižiūrėkite vaikus. Taip bus užtikrinama, kad vaikai su dažų pulverizatoriumi nežaistų.

Simboliai



Lipdukas, kuriame nurodyta, kaip naudoti pulverizatorių, yra ant bazinečių stotelės. Teisingai interpretuodami simbolius, geriau ir saugiau naudositės pulverizatoriumi.

Simboliai ir jų reikšmės

ALLPaint

Pulverizatorius yra skirtas tiek glazūrai ir lakui, tiek sieniniams dažams.



Naudojimo atvejis „Mediena/glazūra“:
Glazūros, grunto ir beico purškimas



Naudojimo atvejis „Mediena/lakas“:
Alyvos, skaidraus lako ir dažų, kurių sudėtyje yra tirpiklių ir kuriuos galima skiesti vandeniu, purškimas



Naudojimo atvejis „Siena“:
Dispersinių ir lateksinių dažų purškimas

Išsamus aprašas

Žr. „Elektrinio įrankio paskirtis“, 284 psl.



1 žingsnis:
Pasirinkite tinkamą antgalio gaubtelį



Naudojimo atvejui „Mediena/glazūra“ pasirinkite pilką antgalio gaubtelį **11**



Naudojimo atvejui „Mediena/lakas“ pasirinkite juodą antgalio gaubtelį **12**



Naudojimo atvejui „Siena“ pasirinkite balą antgalio gaubtelį **10**

Žr. „Antgalio gaubtelio keitimai“, 285 psl.



2 žingsnis:
Nustatykite purškiamos medžiagos kiekį

1-3

1-3

4-5

Žr. „Purškiamos medžiagos kiekio nustatymas“, 287 psl.




3 žingsnis:
Nustatykite oro kiekį



Oro kiekio regulatoriumi **25** nustatykite naudojimo atvejį „Mediena/glazūra“



Oro kiekio regulatoriumi **25** nustatykite naudojimo atvejį „Mediena/lakas“



Oro kiekio regulatoriumi **25** nustatykite naudojimo atvejį „Siena“

Žr. „Oro kiekio nustatymas“, 287 psl.

Gaminio ir techninių duomenų aprašas



Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir reikalavimus. Jei nepaisysite žemaiu pateiktyų saugos nuorodų ir reikalavimų, gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras ir galite sunkiai susižaloti arba sužaloti kitus asmenis.

Atverskite lapą su elektrinio įrankio schema ir, skaitydami instrukciją, palikite šį lapą atverstą.

Elektrinio įrankio paskirtis

Elektrinis prietaisas skirtas tik dispersiniams ir lateksiniams dažams, beicui, alyvai, glazūrai, gruntu, skaidriam lakui ir dažams, kurių sudėtyje yra tirpkių ir kuriuos galima skiesti vandeniu, purkšti (**ALLPaint**).

Elektrinis prietaisas nėra skirtas šarmams, dengiamosioms medžiagoms ir fasadų dažams, kurių sudėtyje yra rūgščių, purkšti.

Pavaizduoti prietaiso elementai

Pavaizduotų sudedamųjų dalijų numeriai atitinka elektrinio prietaiso schemose nurodytus numerius.

- 1 Purškimo pistoletas**
- 2 Oro gaubtelis**
- 3 Gaubiamoji veržlė**
- 4 Ratukas purškiamos medžiagos kiekui reguliuoti**
- 5 Valdymo jungiklis**
- 6 Užšukamasis žiedas**
- 7 Indas purškiamai medžiagai**
- 8 Atsarginis indas purškiamai medžiagai**
- 9 Žarnos jungtis (purškimo pistoletas)**
- 10 Antgalio gaubtelis (baltas: naudojimo atvejui „Siena“)**
- 11 Antgalio gaubtelis (piilkas: naudojimo atvejui „Mediena/glazūra“)**
- 12 Antgalio gaubtelis (juodas: naudojimo atvejui „Mediena/lakas“)**
- 13 Ijyplimo filtras**
- 14 Perpylimo kibirėlis***
- 15 Antgalio adatėlė**
- 16 Indo sandariklis**
- 17 Siurbimo vamzdelis**
- 18 Kiaurymė orui išeisti**
- 19 Dažų kanalas**
- 20 Oro žarna**
- 21 Suduriamasis užraktas**
- 22 Bazinis blokas**
- 23 Rankena prietaisui pernesti**
- 24 Apkaba**
- 25 Ijungimo/išjungimo mygtukas su oro kiekio regulatoriumi**
- 26 Žarnos jungtis (bazinis blokas)**
- 27 Papildomos įrangos skyrelis**
- 28 Valymo šepetys**

29 Oro filtro dangtelis

30 Oro filtras

*Pavaizduoti ar aprašyti priedai į tiekiamą standartinį komplektą nejineina. Visą papildomą įrangą rasite mūsų papildomos įrangos programoje.

Techniniai duomenys

Dažų pulverizerius	PFS 5000E	
Gaminio numeris	3 603 B07 2..	
Nominali naudojamoji galia	W	1200
Purškimo našumas	ml/min	500
Laiko sąnaudos 3 m ² plotui dažais padengti	min	1
Purškiamoji skysties indo talpa	ml	1000
Oro žarnos ilgis	m	4
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01/2003“	kg	5,2
Apsaugos klasė	<input checked="" type="checkbox"/> II	

Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji įtampa [U] 230 V. Jei įtampa kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai šaliai gaminamas mode lis, šie duomenys gali skirtis.

Informacija apie triukšmą ir vibraciją

Triukšmo matavimų vertės nustatytos pagal EN 60745 ir EN 50580.

Pagal A skale išmatuotas elektrinio įrankio triukšmo lygis tipiniu atveju siekia: garso slėgio lygis 82 dB(A); garso galios lygis 93 dB(A). Paklaida K = 3 dB.

Dirbkite su klausos apsaugos priemonėmis!

Vibracijos bendroji vertė a_h (trijų krypčių atstojamas vektorius) ir paklauda K nustatytos pagal EN 60745: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Šioje instrukcijoje pateiktas vibracijos lygis buvo išmatuotas pagal EN 60745 normoje standartizuotą matavimo metodą, ir jis galinti naudoti elektriniams įrankiams palyginti. Jis skirtas vibracijos poveikiui laikinai įvertinti.

Nurodytas vibracijos lygis atspindi pagrindinius elektrinio įrankio naudojimo atvejus. Tačiau jeigu elektrinis įrankis nau dojamas kitokiai paskirčiai, su kitokia papildoma įrangą arba jeigu jis nepakankamai techniškai prižiūrimas, vibracijos lygis gali kisti. Tokiu atveju vibracijos poveikis per visą darbo laikotarpį gali žymiai padidėti.

Norint tiksliai įvertinti vibracijos poveikį per tam tikrą darbo laiką, reikia atsižvelgti ir į laiką, per kurį elektrinis įrankis buvo iš Jungtas arba, nors ir veikė, bet nebuvvo naudojamas. Tai įvertinus, vibracijos poveikis per visą darbo laiką žymiai sumažės. Dirbančiam nuo vibracijos poveikio apsaugoti paskirkite papildomas apsaugos priemones, pvz.: elektrinių ir darbo įrankių techninę priežiūrą, rankų šildymą, darbo eigos organizavimą.

Atitikties deklaracija

Atsakingai pareiškiame, kad skyriuje „Techniniai duomenys“ aprašytas gaminys atitinka žemaiu pateiktus standartus ir norminius dokumentus: EN 60745 ir EN 50580 pagal Direktyvą 2011/65/ES, 2006/42/EB, 2004/108/EB reikalavimus.

Techninė byla (2006/42/EB) laikoma:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

 i. V. 

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 28.02.2014

Montavimas

- ▶ Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio reguliavimo ar priežiūros darbus reikia ištraukti kištuką iš elektros tinklo lizdo.
- ▶ Išsitinkite, kad purškimo pistoletas ir bazinis blokas yra visiškai sumontuoti ir juose yra visi sandarinamieji elementai. Tik taip užtikrinsite tinkamą pulverizatoriaus veikimą ir saugumą.

Oro žarnos prijungimas (žr. A1 – A3 pav.)

- Atidarykite apkabą 24 ir nuo bazinio bloko 22 nuvyniokite visą oro žarną 20.

Bazinio bloko prijungimas:

- Vieną oro žarnos suduriamajį užraktą 21 pagal pažymėtas rodykles tvirtai įstatykite į bazinio bloko jungties 26 išpjovas.
- Suduriamajį užraktą ketvirtą sūkio pasukite pagal laikrodžio rodyklę.

Prijungimas prie purškimo pistoletės:

- Kitą oro žarnos suduriamajį užraktą 21 pagal pažymėtas rodykles tvirtai įstatykite į purškimo pistoleto jungties 9 išpjovas.
- Suduriamajį užraktą ketvirtą sūkio pasukite pagal laikrodžio rodyklę.

Nuoroda: Prieš pildami purškiamą medžią, nuimkite oro žarną 20 (suduriamajį užraktą 21 ketvirtį sūkio pasukite prieš laikrodžio rodyklę; suduriamajį užraktą 21 ištraukite iš jungties 9).

Antgalio gaubtelio keitimas (žr. pav. B1 – B2)

Pulverizatorius tiekamas su trim antgalio gaubteliais:

	Antgalio gaubtelis 10	Antgalio gaubtelis 11	Antgalio gaubtelis 12
Spalva	baltas	pilkas	juodas
Pristatymo būsena	primontuotas	Papildomos įrangos skyrelėje 27 po apkaba 24	
Naudojimo atvejis	„Siena“	„Mediena/ glazūra“	„Mediena/ lakas“

Nuoroda: Prieš pasirinkdami antgalio gaubtelį, patikrinkite purškiamą medžią, t. y. ją pamaišykite. Skysta medžiaga (pvz., medienos dažai) geriau purškama per pilką antgalio gaubtelį 11 arba juodą antgalio gaubtelį 12, tirštesnė medžia-

ga (pvz., sienų dažai) geriau purškama per balą antgalio gaubtelį 10.

- Norėdami pakeisti antgalio gaubtelį, nusukite gaubiamają veržlę 3.
- Nuimkite oro gaubtelį 2.
- Nusukite primontuotą antgalio gaubtelį.
- Atidarykite apkabą 24 ir iš papildomos įrangos skyrelio 27 išimkite pageidaujamą antgalio gaubtelį.
- Pageidaujamą antgalio gaubtelį užsukite ant purškimo pistoleto sriegio.
- Oro gaubtelį 2 uždékite ant antgalio gaubtelio ir užveržkite juos gaubiamaja veržlę 3.

Darbas

- ▶ Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio reguliavimo ar priežiūros darbus reikia ištraukti kištuką iš elektros tinklo lizdo.

Paruošimas darbui

- ▶ Purškimo darbus ant vandens telkiniių kranto ar vietose netoli vandens surinkimo baseinių atliki draudžiamas.

Pirkdami dažus, lakus ir purškiamas medžiagias atkreipkite dėmesį, ar jos nekenksmingos aplinkai.

Purškiamo paviršiaus paruošimas

Purškiamas paviršius turi būti švarus, sausas ir neribalootas.

- Lygius paviršius pašiauškite ir po to pašalinkite šlifavimo dulkes.
- Dirbant su pulverizatoriumi visus neapdengtus paviršius gali užteršti purškiamas rūkas. Todėl rūpestingai paruoškite plotą aplink purškiamą paviršių:
- Apdenkite ar aplikuokite grindis, daiktus, duris, langus, durų ir langų rémus bei kt.

Purškiamos medžiagos paruošimas

- Purškiamą medžiągą gerai išmaišykite.
- Jei reikia, praskieskite purškiamą medžiągą.

Purškiamama medžiaga	Rekomenduojamas skidimo santykis
Beicas, alyva, bespalvis lakas, im-pregnantai, apsauginiai gruntai nuo rūdžių	0 %

Lakas, gruntavimo dažai, radiatorių dažai, viršutiniams sluoksniams naudojami alkidiniai dažai, kuriuos galima skiesti tirpikliais arba van-deiniu	0 – 5 %
Dispersiniai dažai, lateksiniai dažai	0 – 5 %

Skiesdamis patirkinkite, ar purškiamą medžiągą galima maišyti su skiedikliu. Naudojant netinkamą skiediklių gali susidaryti gumulai, kurie užkrimš purškimo pistoletą.	
--	--

Skiesdamis purškiamą medžiągą atkreipkite dėmesį į tai, kad atskiesto mišinio pliūpsnio temperatūra būtų aukštesnė kaip 55 °C. Pvz., skiedžiant laką, kurio sudėtyje yra tirpiklių, pliūpsnio temperatūra tampa žemesnė.	
--	--

Purškiamos medžiagos išpylimas (žr. pav. C1 – C2)

Nuoroda: Prieš pildami purškiamą medžiągą, nuimkite oro žarną 20 (suduriamajį užraktą 21 ketvirtį sūkio pasukite prieš laikrodžio rodyklę; suduriamajį užraktą 21 ištraukite iš jungties 9).

- Jei naudojate didelius indus, purškiamą medžiągą perpilkite į mažesnį perpylimo kibirėlį 14 (pvz., 10 l sienų dažų į 2,5 arba 5,0 l tuščią kibirą).
- Viena ranka tvirtai laikykite purškimo pistoletą, o kita ranka sukite indą 7 atidarymo simbolio kryptimi.



- Iš indo 7 ištraukite purškimo pistoletą.
- Jei naudojate jau praimtą purškiamą medžiągą, kad išfiltruotumėte galimus dažų gumulėlius, ant indo 13 uždékite gerai išvalytą išpylimo filtrą 7.
- J rezervuarą 7 ne daugiau kaip iki 1000 žymės įpilkite purškiamos medžiagos.
- Ant indo 7 uždékite purškimo pistoletą. Sukite indą 7 uždarymo simbolio kryptimi, kol išgirssite, kad užsifiksavo užskamasis žiedas 6.
- Pabandykite purkštį ant bandomojo paviršiaus. (žr. „Purškimas“, 286 psl.)

Jei paviršius nupurkštas optimaliai, galite pradėti purškimą. arba

Jei nesate patenkinti purškimo rezultatais arba dažai nesipurškia, atlikite veiksmus, aprašytus skyryje „Gedimų šalinimas“ 289 psl.

Paruošimas darbu

- **Atkreipkite dėmesį į tinklo įtampą!** Maitinimo šaltinio įtampa turi sutapti su elektrinio rankinio firminėje lentelėje nurodytais duomenimis.
- **Stebékite, kad dirbant bazinis blokas negalėtų įsiurbti dulkių ar kitokiu nešvarumui.**
- **Saugokite, kad bazinio bloko niekada neapipurkštumėte.**
- **Jei purškiant skysčio išsiveržia ne tik per numatyta antgalį, bet ir kitose vietose, purškimą nutraukite ir pasirūpinkite, kad purškimo pistoletas vėl būtų tinkamas būklės.** Galimas elektros smūgio pavojus.
- **Nepurkštite ant savęs, kitų asmenų ir gyvūnų.**

Išjungimas (žr. pav. D)

Kad tausotumėte energiją, pulverizatorių ijjunkite tik tada, kai ji naudojate.

- Patikrinkite, ar primontavote tinkamą antgalio gaubtelį (žr. „Antgalio gaubtelio keitimasis“, 285 psl.).
- Į kištukinį lizdą įstatykite kištuką.
- Paimkite į ranką purškimo pistoletą ir nukreipkite į jį purškiamą paviršių.
- Norėdami išjungti, paspauskite išjungimo-išjungimo mygtuką 25.
- Norėdami reguliuoti oro kiekį, išjungimo-išjungimo mygtuką 25 nustatykite ties pageidaujamu naudojimo atveju (taip pat žr. „Oro kiekiu nustatymas“, 287 psl.).

- Paspauskite ant purškimo pistoleto esančių valdymo jungiklių 5.

Nuoroda: kai bazinis blokas įjungtas, per antgalį visada eina oras.

Išjungimas

- Atleiskite valdymo jungiklį 5 ir, norėdami išjungti, paspauskite išjungimo-išjungimo mygtuką 25.
- Iš kištukinio lizdo ištraukite kištuką.

Darbo patarimai

Purškimas (žr. pav. E – H)

Nuoroda: jei su prietaisu dirbate lauke, atkreipkite dėmesį į vėjo kryptį.

- Pirmiausia atlikite bandomajį purškimą ir pagal purškiamą medžiągą nustatykite purškimo profilį ir purškiamos medžiagos kiekį (nustatymus žr. žemaičiųose skyreliuose).
- Purškimo pistoletą purškiamo objekto atžvilgiu būtinai laikykite vertikaliai ir vienodu 20 – 25 cm atstumu.
- Pradėkite purkštį, pistoletą nusukę nuo norimo purkštų paviršiaus.
- Priklausomai nuo nustatyto purškimo profilio, tolygiai vedžiokite purškimo pistoletą skersai arba aukštyn-zemyn. Vienodos kokybės paviršius gaunamas, kai purškiamos juostos persidengia 4 – 5 cm.
- Purkšdami horizontalius objektus arba atlikdami purškimo darbus virš galvos, purškimo pistoletą laikykite siek tiek pasvirusį ir purkšdami trauktės nuo nupurkštoto ploto atgal. **Užkliuvimo pavoju!** Saugokite galimų kliūčių patalpoje.
- Purkšdami paviršių, purškimo operacijos stenkites nenutraukti.

Tolygiai vedžiojant pistoletą gaunamas vienodos kokybės paviršius.

Purškiant nevienodu atstumu ir skirtingu kampu, susidaro stiprus dažų rūkas ir gaunamas netolygus paviršius.

- Baikite purkštį, pistoletą nusukę nuo purškiamo paviršiaus.

Nepurkškite tiek, kad purškiamos medžiagos indasapti višiskai tuščias. Kai siurbimo vamzdelis nėra paniręs į purškiamą medžiągą, purškiamas drautas nutruksta, ir paviršius padengiamas netolygiai.

Jei ant oro gaubtelio 2 ar antgalio gaubtelio užtyška purškiamos medžiagos, konstrukcines dalis nuvalykitė kartu pateikuvalymo šepečiu 28.

Purškimo profilio nustatymas (žr. I pav.)

- Niekada nejunkite valdymo jungiklio 5, kai reguliuojate oro gaubtelį 2.
- Pasukite or gaubtelį 2 į norimą padėtį.

Oro gaubtelis



Purškiama srovė



vertikalus plokštias
spindulys horizontaliai darbo krypciai

horizontalus plokštias
spindulys vertikaliai darbo krypciai


Apskritasspindulys
kampams, briaunoms ir sunkiai
prieinamoms vietoms

Purškiamos medžiagos kieko nustatymas (žr. pav. J) (PAINTvolume)

- Norėdami nustatyti pageidaujamą purškiamos medžiagos kiekį, sukite reguliavimo ratuką 4:
- 1/2/3** pakopos: naudojimo atvejui „Mediena/glazūra/lakas“;
- 4/5** pakopos: naudojimo atvejui „Sienos“.

Purškiamos medžiagos kiekis

Per daug purškiamos medžiagos ant purškiamo paviršiaus:




Nustatymas

Purškiamos medžiagos kiekį reikia sumažinti.

- Nustatykite viena pakopa žemiau.

Per mažai purškiamos medžiagos ant purškiamo paviršiaus:



Purškiamos medžiagos kiekį reikia padidinti.

- Nustatykite viena pakopa aukšciau.

Oro kieko nustatymas (žr. pav. D)

(AIRVolume)

- Norėdami nustatyti naudojamai purškiamai medžiagai tinkamą oro kiekį ir slėgi, sukdami oro kieko regulatoriu 25 nustatykite atitinkamą naudojimo atvejį.

Naudojimo atvejo nustatymas

Skysta purškiama medžiaga

Tiršta purškiama medžiaga



Naudojimo atvejis
„Mediena/glazūra“



Naudojimo atvejis
„Mediena/lakas“



Naudojimo atvejis
„Siena“

Pasirinkus naudojimo atvejį, galima tolygiai reguliuoti oro kiekį ir slėgi.

Per didelis dažų rūkas:

Oro kiekį reikia sumažinti.

- Oro kieko regulatoriu 25 sukite į kairę.

Per stambiai purškia:

Oro kiekį reikia padidinti.

- Oro kieko regulatoriu 25 sukite į dešinę.

Darbo pertraukos ir transportavimas (žiūr. pav. K - L)

Kad pulverizatoriui būtu patogu nešti, prie bazinio bloko yra pritrintinta rankena 23.

Prie bazinio bloko apačios 22 yra prisuktai ratukai. Dirbdami bazinį bloką paskui save galite traukti už oro žarnos 20.

Darbo pertraukų metu purškimo pistoletą 1 galima pastatyti ant lygaus darbinio paviršiaus. Purškiama medžiaga ištékėti negali.

- Purškimo medžiagos priplūdyta pistoletą visada pastatykite vertikaliai ant lygaus pagrindo. Iš paguldyto pistoleto gali ištékėti purškiamos medžiagos.

Priežiūra ir servisas

Priežiūra ir valymas

- Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio reguliavimo ar priežiūros darbus reikia ištraukti kištuką iš elektros tinklo lizdo.
- Po kiekvieno naudojimo gerai išvalykite atskiras pulverizatoriaus dalis, o ypač – konstrukcines dalis, kuriomis tiekama purškiama medžiaga. Tinkamas valymas – būtina purškimo pistoleto nepriekaištingo ir saugaus veikimo sąlyga. Jei nevaloma arba valymas atliekamas netinkamai, pretenzijos dėl garantijos nepriimamos.

Jei reikia pakeisti maitinimo laidą, dėl saugumo sumetimų tai turi būti atliekama Bosch įmonėje arba įgaliotose Bosch elektrinių įrankių remonto dirbtuvėse.

Valymas (žr. pav. M)

Purškimo pistoletą ir purškiamos medžiagos indą visada valykite atitinkamu skiedikliui (tirpikliu arba vandeniu) priklausomai nuo naudojamos purškiamos medžiagos.

Purškimo pistoleto antgalio ar oro cirkuliavimo kiaurymiui niekada nevalykite aštriaisiais daiktais.

- Išunkite bazinį bloką **22**.
- Oro tiekimo žarną **20** atjunkite tiek nuo bazinio bloko **22**, tiek nuo purškimo pistoleto **1** (suduriamajį užraktą **21** ketvirtį sūkio pasukite prieš laikrodžio rodyklę; suduriamajį užraktą **21** ištraukite iš jungties **9/26**).
- Jei reikia, bazinį bloką nuvalykite skiedikliu sudrékinta šluoste, o tada bazinį bloką **22** ir oro žarną **20** pašalinkite iš valymo zonos.
- Paspauskite purškimo pistoleto valdymo jungiklį **5**, kad purškiamą medžiagą galėtų subėgti atgal į indą.
- Nusukite indą **7**, o likusią purškiamą medžiagą supilkite atgal į originalią purškiamą medžiagą.
- Indą **7** iki pusės pripildykite skiediklio (tirpiklio arba vandens) ir tvirtai prisukite prie purškimo pistoleto **1**.
- Purškimo pistoleto niekada nekratykite.
- Nusukite indą **7** ir visiškai ištušinkite jų tuščią indą.
- Nusukite gaubiamają veržlę **3**, oro gaubtelį **2**, naudojamą antgalio gaubtelį **10/11/12** ir siurbimo vamzdelį **17** su sandarikliu **16**.
- Valymo šepecių **28** arba įprastu plovimo šepeciu kibire su skiedikliu išvalykite visas konstrukcines dalis, kuriomis tema purškiamama medžiaga.
Taip pat išvalykite purškimo pistoleto **1** dažų kanalą **19**.
- Patirkinkite, ar siurbimo vamzdelis **17** su indo sandarikliu **16** nėra užterštas purškiamą medžiagą ir nepažeistas.
Jei reikia, skiedikliu dar kartą išvalykite indo sandariklį **16**.
Valymo šepecių **28** išvalykite kiaurymę orui išeisti **18**.
- Indo ir purškimo pistoleto išorę nuvalykite skiedikliu sudrékinta šluoste.
- Skiedikliu kruopščiai išvalykite įpjylimo filtrą **13**.
- Prieš surinkdami palaukite, kol visos dalys gerai išdžius.
- Vėl sumontuokite pulverizatorių atbuline išmontavimui tvarka.

Oro filtro valymas (žr. pav. N)

Kartais reikia išvalyti oro filtru **30**. Jei oro filtras labai užterštas, jį reikia pakeisti.

- Atidarykite oro filtro dangtelį **29**.
- Išsimkite oro filtru **30**.
- Nedaug užterštas:
Oro filtru **30** pastuksenkite.
arba
Labai užterštas:
Oro filtru **30** išplaukite po tekančiu vandeniu ir, kad nesusidarytų pelėsių, palaukite, kol jis gerai išdžius.
arba
Pakeiskite oro filtru **30**.
- Vėl jdékite oro filtru.
- Uždékite oro filtro dangtelį **29**.

Medžiagos šalinimas

Skiediklius ir purškiamos medžiagos likučius šalinkite laikydami aplinkos apsaugos reikalavimų. Laikykites gamintojo pateiktų šalinimo reikalavimų ir šalyje galiojančių specialių atliekų tvarkymo taisyklų.

Aplinkai kenksmingus chemikalus į žemę, gruntuinius vandenius ar vandens telkinius išpilti draudžiama. Aplinkai kenksmingų chemikalų niekada neišpilkite į kanalizaciją!

Gedimų šalinimas

Gedimas	Priežastis	Pašalinimas
Purškiama medžiaga netinkamai padengia paviršių.	Per mažas purškiamos medžiagos kiekis. Per didelis atstumas iki purškiamo paviršiaus. Ant purškiamo paviršiaus per mažai purškiamos medžiagos, paviršius per retai apipurkštis.	Reguliuavimo ratuką 4 sukite 5 pakopos kryptimi Purškimo atstumą sumažinkite. Paviršių purškite daugiau.
Purškiama medžiaga po purškimo varva.	Purškiama medžiaga per tiršta.	Purškiamą medžiągą iš naujo praskieskite ir atlikite bandomajį purškimą
Per stambiai purškia.	Užpurksta per daug medžiagos. Per mažas atstumas iki purškiamo paviršiaus. Purškiama medžiaga per skysta. Per dažnai purksta per tą pačią vietą.	Reguliuavimo ratuką 4 sukite 1 pakopos kryptimi Purškimo atstumą padidinkite. Įmaišykite neskiestos purškiamos medžiagos. Dažų perteklių pašalinkite ir purkšdami antrą kartą nepurkškite taip dažnai per tą pačią vietą.
Per didelis dažų rūkas.	Nustatytas per didelis purškiamos medžiagos kiekis. Per mažas oro kiekis Primontuotas baltas antgalio gaubtelis 10 (per didelis antgalio skersmuo) Užteršta antgalio adatėlė 15 Purškiama medžiaga per tiršta. Labai užterštas oro filtras 30	Reguliuavimo ratuką 4 sukite 1 pakopos kryptimi Oro kiekiego regulatorių 25 sujunkite į dešinę Uždékite pilką 11 arba juodą 12 antgalio gaubtelį Antgalio adatėlę nuvalykite Purškiamą medžiągą iš naujo praskieskite ir atlikite bandomajį purškimą Pakeiskite oro filtrą.
Purškiama srovė trūkčioja.	Inde per mažai purškiamos medžiagos. Užsikimšusi siurbimo vamzdelio 18 kiaurymė orui išeisti 17 Siurbimo vamzdelis 17 netvirtai įstatytas. Netvirtai įstatytas antgalio gaubtelis 10/11/12 Labai užterštas oro filtras 30	Įpilkite purškiamos medžiagos. Išvalykite siurbimo vamzdelį ir kiaurymę orui išeisti Siurbimo vamzdelį tvirtai įstatykite. Užveržkite antgalio gaubtelį 10/11/12 Pakeiskite oro filtrą.
Per antgalį laša purškiama medžiaga.	Purškiama medžiaga aptiškusi ant antgalio, antgalio adatėlės 15 ir oro gaubtelio 2 Antgalis atsilaisvinės.	Išvalykite antgalį, antgalio adatėlę ir oro gaubtelį Užveržkite antgalio gaubtelį 10/11/12

Gedimas	Priežastis	Pašalinimas
Iš antgalio nepurškiama medžiaga.	Išjungtas bazinis blokas Inde 7 nesukuriamas slėgis.	Paspauskite įjungimo-išjungimo mygtuką 25 Sukite indą 7 uždarymo simbolio kryptimi, kol išgirsite, kad užsifiksovo užskamasis žiedas 6
	Siurbimo vamzdelis 17 netvirtai įstatytas.	Siurbimo vamzdelį tvirtai įstatykite.
	Užsikimšusi antgalio adatėlė 15	Antgalio adatėlę nuvalykite
	Užsikimšęs siurbimo vamzdelis 17 .	Siurbimo vamzdelį išvalykite.
	Užsikimšusi siurbimo vamzdelio 18 kiaurymė orui išleisti 17	Išvalykite siurbimo vamzdelį ir kiaurymę orui išleisti
	Néra arba pažeistas indo sandariklis 16	Ant siurbimo vamzdelio į griovelį įstumkite (naują) indo sandariklį
	Purškiama medžiaga per tiršta.	Purškiamą medžiagą iš naujo praskieskite ir atlikite bandomajį purškimą
	Užtersta purškiama medžiaga (dažų gumulėliai)	Purškimo pistoletą visiškai ištuštinkite ir išvalykite; purškiamą medžiagą į indą pilkite per įpjlimo filtra

Klientų aptarnavimo skyrius ir naudotojų konsultavimo tarnyba

Ješkant informacijos ir užsakant atsargines dalis būtina nurodyti dešimtženklį pulverizatoriaus užsakymo numerį, esantį firminėje lentelėje.

Klientų aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus į klausimus, susijusius su jūsų gaminio remontu, techninė priežiūra bei atsarginėmis dalimis. Detalius brėžinius ir informaciją apie atsargines dalis rasite čia:

www.bosch-pt.com

Bosch naudotojų konsultavimo tarnybos specialistai mielai atsakys į klausimus apie mūsų gaminius ir papildomą įrangą.

Lietuva

Bosch įrankių servisas

Informacijos tarnyba: (037) 713350

Įrankių remontas: (037) 713352

Faksas: (037) 713354

El. paštas: service-pt@lv.bosch.com

Šalinimas

Purškimo pistoletas, elektrinė dalis, papildoma įranga ir pakuočės turi būti ekologiskai utilizuojami.

Nemeskite elektrinių įrankių į būtinį atliekų konteinerius!

Tik ES šalims:



Pagal Europos direktyvą 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę aktus, naudoti nebetinkami elektriniai įrankiai turi būti surenkti atskirai ir perdibomi aplinkai nekenksmingu būdu.

Galimi pakeitimai.