

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen
GERMANY

www.bosch-pt.com

2 609 007 770 (2014.09) PS / 251 EURO



2 609 007 770

PFS

1000 | 2000



ro Instrucționi originale

bg Оригинална инструкция

mk Оригинално упатство за работа

sr Originalno uputstvo za rad

sl Izvirna navodila

hr Originalne upute za rad

et Algupäärane kasutusjuhend


lv Instrukcijas oriģinālvalodā




lt Originali instrukcija







ar




Română	Pagina 171
Български	Страница 179
Македонски	Страна 187
Srpski	Strana 196
Slovensko	Stran 204
Hrvatski	Stranica 211
Eesti	Lehekülg 219
Latviešu	Lappuse 226
Lietuviškai	Puslapis 234
عربی	صفحة 250









Română

Instrucțiuni privind siguranța și protecția muncii

Indicații generale de avertizare pentru scule electrice

AVERTISMENT Citiți toate indicațiile de avertizare și instrucțiunile. Nerespectarea indicațiilor de avertizare și a instrucțiunilor poate provoca electrocutare, incendiu și/sau râni grave.

Păstrați toate indicațiile de avertizare și instrucțiunile în vederea utilizărilor viitoare.

Termenul de „sculă electrică” folosit în indicațiile de avertizare se referă la sculele electrice alimentate de la retea (cu cablu de alimentare) și la sculele electrice cu acumulator (fără cablu de alimentare).

Siguranța la locul de muncă

- ▶ **Mențineți-vă sectorul de lucru curat și bine iluminat.** Dezordinea sau sectoarele de lucru neluminate pot duce la accidente.
- ▶ **Nu lucrați cu scula electrică în mediu cu pericol de explozie, în care există lichide, gaze sau pulberi inflamabile.** Sculele electrice generează scânteie care pot aprinde prafuri sau vaporii.
- ▶ **Nu permiteți accesul copiilor și al altor persoane în timpul utilizării sculei electrice.** Dacă vă este distrașă atenția puteți pierde controlul asupra mașinii.

Siguranță electrică

- ▶ **Ştecherul sculei electrice trebuie să fie potrivit prizei electrice. Nu este în nici un caz permisă modificarea ștecherului. Nu folosiți fișe adaptatoare la sculele electrice legate la pământ de protecție.** Ștecherele nemodificate și prizele corespunzătoare diminuează riscul de electrocutare.
- ▶ **Evitați contactul corporal cu suprafețe legate la pământ ca țevi, instalații de încălzire, sobe și frigidere.** Există un risc crescut de electrocutare atunci când corpul vă este legat la pământ.
- ▶ **Ferîți mașina de ploaie sau umezeală.** Pătrunderea apei într-o sculă electrică mărește riscul de electrocutare.
- ▶ **Nu schimbați destinația cablului folosindu-l pentru transportarea sau suspendarea sculei electrice ori pentru a trage ștecherul afară din priză.** Ferîți cablul de căldură, ulei, muchii ascuțite sau componente aflate în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate măresc riscul de electrocutare.
- ▶ **Atunci când lucrați cu o sculă electrică în aer liber, folosiți numai cabluri prelungitoare adecvate și pentru mediul exterior.** Folosirea unui cablu prelungitor adecvat pentru mediul exterior diminuează riscul de electrocutare.
- ▶ **Atunci când nu poate fi evitată utilizarea sculei electrice în mediu umed, folosiți un intrerupător automat de protecție împotriva tensiunilor periculoase.** Întrerupătorul automat de protecție împotriva tensiunilor periculoase reduce riscul de electrocutare.

bunțarea unui întrerupător automat de protecție împotriva tensiunilor periculoase reduce riscul de electrocutare.

Siguranța persoanelor

- ▶ **Fiți atenți, aveți grijă de ceea ce faceți și procedați rational atunci când lucrați cu o sculă electrică. Nu folosiți scula electrică atunci când sunteți obosiți sau vă aflați sub influența drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor.** Un moment de neatenție în timpul utilizării mașinii poate duce la râni grave.
- ▶ **Purtați echipament personal de protecție și întotdeauna ochelari de protecție.** Purtarea echipamentului personal de protecție, ca masca pentru praf, încălțăminte de siguranță antiderapantă, casca de protecție sau protecția auditivă, în funcție de tipul și utilizarea sculei electrice, diminuează riscul rânilor.
- ▶ **Evitați o punere în funcțiune involuntară.** Înainte de a introduce ștecherul în priză și/sau de a introduce acumulatorul în scula electrică, de a o ridică sau de a o transporta, asigurați-vă că aceasta este opriță. Dacă atunci când transportați scula electrică țineți degetul pe întrerupător sau dacă porniți scula electrică înainte de a o racorda la rețeaua de curent, puteți provoca accidente.
- ▶ **Înainte de pornirea sculei electrice îndepărtați dispozitivele de reglare sau cheile fixe din aceasta.** Un dispozitiv sau o cheie lăsată într-o componentă de mașină care se rotește poate duce la râni.
- ▶ **Evitați o ținută corporală nefirească. Adoptați o poziție stabilă și mențineți-vă întotdeauna echilibrul.** Astfel veți putea controla mai bine mașina în situații neașteptate.
- ▶ **Purtați îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați îmbrăcăminte largă sau podoabă. Ferîți părul, îmbrăcăminte și mănușile de piele aflate în mișcare.** Îmbrăcăminte largă, părul lung sau peloabele pot fi prinse în pielele aflate în mișcare.
- ▶ **Dacă pot fi montate echipamente de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt racordate și folosite în mod corect.** Folosirea unei instalații de aspirare a prafului poate duce la reducerea poluării cu praf.

Utilizarea și manevrarea atentă a sculelor electrice

- ▶ **Nu suprasolicitați mașina. Folosiți pentru executarea lucrării dv. scula electrică destinată aceluia scop.** Cu scula electrică potrivită lucrați mai bine și mai sigur în domeniul de putere indicat.
- ▶ **Nu folosiți scula electrică dacă aceasta are întrerupătorul defect.** O sculă electrică, care nu mai poate fi pornită sau opriță, este periculoasă și trebuie reparată.
- ▶ **Scoateți ștecherul afară din priză și/sau îndepărtați acumulatorul, înainte de a executa reglaje, a schimba accesorii sau de a pune mașina la o parte.** Această măsură de prevedere împiedică pornirea involuntară a sculei electrice.
- ▶ **Păstrați sculele electrice nefolosite la loc înaccesibil copiilor.** Nu lăsați să lucreze cu mașina persoane care nu sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au citit aceste instrucțiuni.

- Înțrețineți-vă scula electrică cu grijă. Controlați dacă componentele mobile ale sculei electrice funcționează impeccabil și dacă nu se blochează, sau dacă există piese rupte sau deteriorate astfel încât să afecteze funcționarea sculei electrice. Înainte de utilizare dați la reparat piesele deteriorate. Cauza multor accidente a fost înțreținerea necorespunzătoare a sculelor electrice.
- **Mintenția bine ascuțite și curate dispozitivele de tăiere.** Dispozitivele de tăiere întreținute cu grijă, cu tăișuri ascuțite se înțepenesc în mai mică măsură și pot fi conduse mai ușor.
- **Folosiți scula electrică, accesorii, dispozitivele de lucru etc. conform prezentelor instrucțiuni.** Înțețeți cont de condițiile de lucru și de activitatea care trebuie desfașurată. Folosirea sculelor electrice în alt scop decât pentru utilizările prevăzute, poate duce la situații periculoase.

Service

- Încredințați scula electrică pentru reparare numai personalului de specialitate, calificat în acest scop, repararea făcându-se numai cu piese de schimb originale. Astfel veți fi siguri că este menținută siguranța mașinii.

Indicații privind siguranța pentru sistemele de pulverizare fină

- Păstrați-vă sectorul de lucru curat, bine iluminat și fără recipiente cu vopsea sau solventi, lavete sau alte materiale inflamabile. Pericol posibil de autoaprindere. Înțețeți la îndemâna extincțoare/stingătoare funcționale disponibile în orice moment.
- Asigurați o ventilație bună în sectorul de pulverizare și aer proaspăt suficient în întregă încăpere. Solvenții inflamabili care se evaporă generează un mediu exploziv.
- Nu pulverizați și nu curătați cu materiale ale căror punct de aprindere este sub 55 °C. Folosiți materiale pe bază de apă, hidrocarburi greu volatile sau alte materiale asemănătoare. Solvenții volatili, care se evaporă ușor, crează un mediu exploziv.
- Nu pulverizați în zona surselor de aprindere precum scânteile electrice, flăcările deschise, flăcările de aprindere, obiectele fierbinți, motoarele, ţigările și scânteile produse de introducerea/scoaterea din priză a cablurilor de curent sau de acționarea întrerupătorilor. Astfel de surse de scânteie pot duce la aprinderea mediului de lucru.
- Nu pulverizați cu produse, despre care nu se știe dacă sunt periculoase. Produsele necunoscute pot genera condiții periculoase.
- În timpul pulverizării sau manevrării de produse chimice purtați echipament personal de protecție suplimentar cum sunt mănuși de protecție corespunzătoare și protecție sau mască de protecție a respirației. Folosirea echipamentului de protecție în condiții adecvate reduce expunerea la substanțe periculoase.



► **Tineți seama de toate pericolele pe care le prezintă produsul pulverizat. Respectați marcajele de pe recipiente sau informațiile producătorului despre produsul pulverizat, inclusiv obligativitatea folosirii echipamentului personal de protecție.** Pentru a reduce riscul de incendiu și cel de vătămări corporale provocate substanțe toxice, carcinogene, etc. trebuie respectate instrucțiunile producătorului.

► **Nu murdăriți cu vopsea și alte lichide ștecherul cablului de alimentare și trăgaciu pistolului de vopsit. Nu apăcați niciodată cablul de contactele cu fișă, pentru sprijin suplimentar.** Nerespectarea celor de mai sus poate duce la electrocutare.

► **Supravegheați copiii.** Astfel vă veți asigura că, copiii nu se joacă cu sistemul de pulverizare fină.

Descrierea produsului și a performanțelor



Cititi toate indicațiile de avertizare și instrucțiunile. Nerespectarea indicațiilor de avertizare și a instrucțiunilor poate provoca electrocutare, incendii și/sau răniri grave.

Utilizare conform destinației

PFS 1000

Scula electrică este destinată numai pulverizării de vopsele email care conțin solventi și pot fi diluate cu apă, de lazuri, grunduri, lacuri transparente, lacuri auto, bafturi și uleiuri. Scula electrică poate fi folosită și pentru pulverizarea vopselelor de dispersie și a celor pe bază de latex mai diluate. Scula electrică nu este adevarată pentru prelucrarea leșilor, materialelor de acoperire care conțin acizi, a substanțelor granulate de stropit, cát și a substanțelor vâscoase.

PFS 2000

Scula electrică este destinată numai pulverizării de vopsele de dispersie și pe bază de latex, a vopselelor email care conțin solventi și pot fi diluate cu apă, de lazuri, grunduri, lacuri transparente, bafturi și uleiuri (**ALLPaint**).

Scula electrică nu este adevarată pentru prelucrarea de leșii, materiale de acoperire care conțin acizi și de vopsele pentru fațade.

Elemente componente

Numerotarea elementelor componente se referă la schițele sculei electrice de la paginile grafice.

- 1 Pistol de vopsit
- 2 Clapetă de aer
- 3 Piulită olandeză
- 4 Raccord furtun (pistol de vopsit)
- 5 Rozetă de reglare pentru ajustarea debitului de pulverizare
- 6 Întrerupător de control
- 7 Rezervor produs de pulverizat
- 8 Capac duză (gri: pentru cazul de utilizare „Lemn“)

- 9** Capac duză (alb: pentru cazul de utilizare „Perete“)
(PFS 2000)
- 10** Inel de etanșare
- 11** řaiabă de etanșare
- 12** Tub de refulară
- 13** Ac de duză
- 14** Garnitură rezervor
- 15** Orificiu de aerisire
- 16** Canal vopsea
- 17 Furtun de aer**
- 18** Închizătoare tip baionetă

- 19 Unitate de bază**
- 20** Întrerupător pornit/oprit
- 21** Mâner de transport
- 22** Curea de transport
- 23** Capac filtru de aer
- 24** Racord furtun (unitatea de bază)
- 25** Inel de prindere pentru cureaua de transport
- 26** Filtru de aer

*Accesoriile ilustrate sau descrise nu sunt cuprinse în setul de livrare standard. Puteti găsi accesoriile complete în programul nostru de accesori.

Date tehnice

Sistem de pulverizare fină	PFS 1000	PFS 2000
Nume de identificare	3 603 B07 0..	3 603 B07 3..
Putere nominală	W	410
Debit de pompă	ml/min	100
Timp necesar pentru vopsirea unei suprafețe de 2 m ²	min	2
Volum rezervor produs de pulverizat	ml	800
capac de duză 8 (gri)		
– Caz de utilizare „Lemn“: Pulverizarea de vopsele email care conțin solventi și pot fi diluate cu apă, de lazuri, grunduri, lacuri transparente, baițuri și uleiuri	●	●
capac de duză 9 (albă)		
– Caz de utilizare „Perete“: Pulverizarea vopselelor de dispersie și pe bază de latex	–	●
Lungime furtun de aer	m	1,25
Greutate conform EPTA-Procedure 01/2003	kg	2,0
Clasa de protecție	□/II	□/II

Specificațiile sunt valabile pentru o tensiune nominală [U] de 230 V. În cazul unor tensiuni diferite și al unor modele de execuție specifice anumitor țări, aceste specificații pot varia.

Declarație de conformitate CE

Declaram pe proprie răspundere că produsul descris la paragraful „Date tehnice“ corespunde tuturor dispozițiilor relevante ale Directiveelor 2011/65/UE, 2014/30/UE, 2006/42/CE inclusiv modificărilor acestora și este în conformitate cu următoarele standarde: EN 60745-1, EN 50580.

Documentație tehnică (2006/42/CE) la:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

 i.V. 

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 05.06.2014

Informație privind zgomotului/vibrării

Valorile zgomotului emis au fost determinate conform EN 60745-1, EN 50580.

Nivelul presiunii sonore evaluat A al sculei electrice este în mod normal de 79 dB(A). Incertitudine K = 3 dB.

Nivelul zgomotului poate depăși 80 dB(A) în timpul lucrului.

Purtării aparat de protecție auditivă!

Valorile totale ale vibrărilor a_h (suma vectorială a trei direcții) și incertitudinea K au fost determinate conform EN 60745: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Nivelul vibrărilor specificat în prezentele instrucțiuni a fost măsurat conform unei proceduri de măsurare standardizate în EN 60745 și poate fi utilizat la compararea diferențelor scule electrice. El poate fi folosit și pentru evaluarea provizorie a solicitării vibratori.

Nivelul specificat al vibrărilor se referă la cele mai frecvente utilizări ale sculei electrice. În eventualitatea în care scula electrică este utilizată pentru alte aplicații, împreună cu accesorii diverse sau care diferă de cele indicate sau nu beneficiază de o întreținere satisfăcătoare, nivelul vibrărilor se poate abate de la valoarea specificată. Aceasta poate amplifica considerabil solicitarea vibratorie de-a lungul întregului interval de lucru.

Pentru o evaluare exactă a solicitării vibratorii ar trebui luate în calcul și intervalele de timp în care scula electrică este deconectată sau funcționează, dar nu este utilizată efectiv. Această metodă de calcul ar putea duce la reducerea considerabilă a valorii solicitării vibratorii pe întreg intervalul de lucru. Stabilități măsuri de siguranță suplimentare pentru protejarea utilizatorului împotriva efectului vibratiilor, ca de exemplu: înțretinerea sculei electrice și a accesoriilor, menținerea căldurii mâinilor, organizarea proceselor de muncă.

Montare

- Înaintea oricăror intervenții asupra sculei electrice scoateți cablul de alimentare afară din priză.
- Asigurați-vă că pistolul de pulverizat și unitatea de bază sunt montate cu toate elementele de etanșare în set complet. Numai astfel poate fi garantată buna funcționare și siguranța sistemului de pulverizare fină.

Racordarea furtunului de aer (vezi figurile A1 – A2)

Racordarea unității de bază:

- Fixați o închizătoare tip baionetă **18** a furtunului de aer, conform marcajelor tip săgeată, în locașurile racordului **24** al unității de bază.
- Răsuciti închizătoarea tip baionetă un sfert de tură în sensul mișcării acelor de ceasornic.

Racordarea pistolului de vopsit:

- Fixați cea de-a doua închizătoare tip baionetă **18** a furtunului de aer, conform marcajelor tip săgeată, în locașurile racordului **4** al pistolului de vopsit.
- Răsuciti închizătoarea tip baionetă un sfert de tură în sensul mișcării acelor de ceasornic.

Indicație: Înainte de a umple cu produs de pulverizat, scoateți furtunul de aer **17** (prin rotirea un sfert de tură a închizătorii tip baionetă **18** în sens contrar mișcării acelor de ceasornic; extrageți închizătoarea tip baionetă **18** din locașul **4**).

Fixarea curelei de transport (vezi figura B)

Pentru a ajunge în bune condiții la toate suprafețele de prelucrat și pentru a fi flexibili, puteți agăta de umăr unitatea de bază cu ajutorul curelei de transport **22**.

- Prindeți în fiecare inel **25** câte un capăt al curelei.

Schimbarea capacului de duză (PFS 2000) (vezi figura C)

Indicație: Înainte de a alege capacul de duză, verificați prin agitare produsul de pulverizat. Un material nevâscos (de ex. vopsea pentru lemn) poate fi pulverizat mai bine cu capacul de duză gri **8**. Un material vâscos (de ex. lac pentru lemn sau vopsea pentru perete) poate fi pulverizat mai bine cu capacul de duză alb **9**.

- Pentru schimbarea capacului de duză, trebuie să deșurubați piulița olandeză **3**.
 - Demontați clapeta de aer **2** și șaiba de etanșare **11**.
 - Deșurubați capacul de duză montat.
- Asigurați-vă că garnitura inelată **10** a rămas pe capacul de duză.

- Înșurubați capacul de duză dorit în filetul pistolului de vopsit.
- Montați clapeta de aer **2** cu șaiba de etanșare **11** pe capacul de duză și fixați-o prin strângere cu piulița olandeză **3**.

Funcționare

- Înaintea oricăror intervenții asupra sculei electrice scoateți cablul de alimentare afară din priză.

Pregătirea lucrului

- Nu sunt permise operații de pulverizare pe malul apelor sau pe suprafețele învecinate, direct în zona de prelevare a apei.

La cumpărarea vopselelor, lacurilor și produselor de pulverizat țineți seama de compatibilitatea acestora cu mediul ambiental.

Pregătirea suprafeței de pulverizat


Suprafața de pulverizat trebuie să fie curată, uscată și degresată.

- Înăspritii suprafețele netede și îndepărtați apoi praful de șlefuire.

În timpul lucrului, toate suprafețele neacoperite se pot murdări de la ceață de dispersie. De aceea, pregătiți temeinic zonele învecinate ale suprafeței de pulverizat:

- Acoperiți sau protejați cu bandă adezivă podeaua, obiectele de mobilier, ușile, ferestrele cât și tocurile de ferestre și uși.

Pregătirea produsului de pulverizat



- Agitați bine produsul ce trebuie pulverizat.
- Diluați, dacă este necesar, produsul de pulverizat.

Produs de pulverizat	Diluare recomandată
Baițuri, uleiuri, lazuri, agenți de impregnare, grunduri anticorozive	0 %
Vopsele de email care pot fi diluate cu solventi sau cu apă, grunduri, lacuri pentru calorifere, lazuri grease	10 %
Vopsele de dispersie, vopsele cu latex	minimum 10 %
► La diluare aveți grijă ca produsul de pulverizat și diluantul să fie compatibile. În cazul adăugării unui diluant greșit se pot forma glomerule care produc înfundarea pistolului de stropit.	
► La diluarea produsului de pulverizat aveți grijă ca, după diluare, punctul de aprindere al amestecului să se afle din nou sub 55 °C. Diluarea, de exemplu a lacurilor pe bază de solvent, coboară punctul de aprindere.	

Umplerea recipientului cu produsul ce trebuie pulverizat (vezi figurile D1 – D2)

Indicație: Înainte de a umple cu produs de pulverizat, scoateți furtunul de aer **17** (prin rotirea un sfert de tură a închizițorii tip baionetă **18** în sens contrar mișcării acelor de ceasornic; extrageți închizițoarea tip baionetă **18** din locașul **4**).

- Deșurubați recipientul **7** de pe pistolul de vopsit.
- Turnați produs de pulverizat **cel mult până la marcajul 800** în rezervorul **7**.
- Răsuțuiți astfel tubul de refugare **12**, încât produsul să poată fi pulverizat aproape fără resturi:

pentru operațiile de pulverizare a obiectelor aflate în poziție orizontală	spre înainte în direcția capac de duză/clapetă de aer
--	--

pentru operațiile de pulverizare deasupra capului	spre spate în direcția mânerului
---	---

- Efectuați o pulverizare de probă pe o suprafață de testare. (vezi „Pulverizare”, pagina 175)

Dacă ati obținut un aspect optim de pulverizare, puteți începe pulverizarea propriuiză.

sau

Dacă rezultatul pulverizării nu este satisfăcător sau dacă nu ieșe deloc vopsea, procedați conform celor descrise la „Remedierea deranjamentelor” de la pagina 177.

Punere în funcțiune (vezi figura E)

- **Tineți seama de tensiunea retelei de alimentare!** Tensiunea sursei de curent trebuie să coincidă cu datele de pe plăcuța indicatoare a tipului sculei electrice.
- **Aveți grijă ca unitatea de bază să nu poată absorbi praf sau alte murdării în timpul funcționării.**
- **Aveți grijă să nu pulverizați niciodată unitatea de bază.**
- **Întrerupeți procesul de pulverizare în cazul în care în timpul pulverizării se scurge lichid prin alte locuri și nu prin duza prevăzută în acest scop și readuceți pistolul de stropit în starea corespunzătoare de funcționare.**
Există pericol de electrocutare.
- **Nu pulverizați spre dumneavoastră însivă, spre alte persoane sau spre animale.**

Pornire

Pentru a economisi energie, porniți sistemul de pulverizare fiind numai atunci când îl folosiți.

- PFS 2000: Verificați dacă este montat capacul de duză corect (vezi „Schimbarea capacului de duză”, pagina 174).
- Introduceți în priză řețea de la rețea.
- Apucați pistolul de vopsit și îndreptați-l asupra suprafeței de pulverizat.
- Împingeți spre înnainte întrerupătorul pornit/oprit **20**.
- Apăsați trăgaciu **6** pistolului de vopsit.


Indicație: Dacă unitatea de bază este conectată, prin clapeta de aer **2** ieste întotdeauna aer.

Oprire

- Eliberați trăgaciu **6** și împingeți spre spate întrerupătorul pornit/oprit **20**.
- Scoateți din priză ţețea de la rețea.

Instrucțiuni de lucru

Pulverizare (vezi figura F)



Indicație: Tineți seama de direcția vântului atunci când folosiți scula electrică în aer liber.

- Executați mai întâi o pulverizare de probă și ajustați aspectul pulverizării și debitul de pulverizare în funcție de produs folosit la pulverizare. (Reglaje vezi paragrafele următoare)
- **Tineți neapărat pistolul de vopsit perpendicular pe obiectul de stropit, la o distanță uniformă de 20 – 25 cm față de acesta.**
- Începeți operația de pulverizare dinspre partea exterioară a suprafeței ce trebuie pulverizată.
- Deplasați pistolul de vopsit, în funcție de reglajul de ajustare a aspectului stropirii, uniform transversal sau înnainte și înapoi.

Veți obține o suprafață pulverizată uniform dacă straturile pulverizare se suprapun pe o lățime de 4 – 5 cm.

- În cazul operațiilor de pulverizare a unor obiecte aşezate orizontal sau al operațiilor de pulverizare deasupra capului,țineți pistolul de pulverizat puțin oblic și deplasați-l înnainte și înapoi față de suprafață pulverizată.


Pericol de împiedicare! Fiți atenți la eventualele obstacole din încăpere.

- Evitați intreruperile în zona suprafeței de pulverizare. Conducerea uniformă a pistolului de vopsit duce la obținerea unei suprafețe pulverizate de calitate unitară.
- O distanță și un unghi de stropire neuniforme duc la formarea unei buruieni groase de vopsea și prin aceasta la obținerea unei suprafețe pulverizate neregulat.
- Înceheiați operația de pulverizare în exteriorul suprafeței ce trebuie pulverizate.

La stropire, nu goliiți niciodată complet rezervorul cu material de pulverizat. Când tubul de refugare nu mai este cufundat în materialul de pulverizat, jetul de stropire se rupe, ducând la formarea unei suprafețe nestropite uniform.

Dacă pe clapeta de aer sau pe capacul de duză se depune material de pulverizat, curățați ambele componente cu diluantul întrebuițat.

Ajustarea aspectului de pulverizare



► Nu actionați niciodată trăgaciul 6 în timpul reglării clapei de aer 2.

- Rotiți clapeta de aer 2 pentru a o aduce în poziția dorită.

Clapetă de aer	Jet pulverizare	Utilizare
		jet plat orizontal pentru direcție de lucru verticală
		jet plat vertical pentru direcție de lucru orizontală
		jet rotund pentru colturi, margini și locuri greu accesibile

Reglarea debitului de pulverizare (vezi figura G) (PAINTVolume)

- (PAINTVolume)
- Răsuciți rozeta de reglare 5, pentru a regla debitul de pulverizare dorit:
 - : debit minim de pulverizare,
 - +: debit maxim de pulverizare.

Debit de pulverizare	Reglaj
Prea mult produs pulverizat pe suprafață care trebuie pulverizată:	Trebue redus debitul de pulverizare. - Rotiți rozeta de reglare 5 în direcția -.
Prea puțin produs pulverizat pe suprafață care trebuie pulverizată:	Trebue să se mărească debitul de pulverizare. - Rotiți rozeta de reglare 5 în direcția +.

Pauze de lucru și transport (vezi figurile H – I)

Pentru transportul ușor al sistemului de pulverizare fină, pe unitatea de bază sunt montate un mâner de transport 21 și o curea de transport 22.

În timpul lucrului puteți atârna unitatea de bază 19 cu ajutorul curelei de transport 22, transversal peste umăr.

În pauzele de lucru, pistolul de vopsit 1 poate fi pus jos pe o suprafață de lucru plană. Din acesta s-ar putea surge produs de pulverizat.

► Așezați întotdeauna pistolul plin cu produs de pulverizat în poziție verticală pe o suprafață plană. Dacă pistolul este așezat în poziție orizontală, din acesta se poate surge produs de pulverizat.

Întreținere și service

Întreținere și curățare

- Înaintea oricărui intervenții asupra sculei electrice scoateți cablul de alimentare afară din priză.
- După fiecare utilizare, curățați bine piesele componente ale sistemului de pulverizare fină, în special componentele prin care trece vopseaua. O curățare corectă este premişa funcționării perfecte și sigure a pistoletului de pulverizat. În lipsa curățării sau în cazul unei curățări incorrecte, pretențiile privind garanția u vor fi acceptate.

Dacă este necesară înlocuirea cablului de racordare, pentru a evita punerea în pericol a siguranței exploatarii, această operație se va executa de către Bosch sau de către un centru autorizat de asistență tehnică post-vânzări pentru scule electrice Bosch.

Curățarea filtrului de aer (vezi figura J)

Filtrul de aer 26 trebuie curățat ocazional. Dacă filtrul de aer este foarte murdar, el trebuie înlocuit.

- Deschideți capacul filtrului de aer 23.
- Extrageți filtrul de aer 26.
- Puțin murdar:
Scuturăți prin batere filtrul de aer 26,
sau
foarte murdar:
Curățați filtrul de aer 26 sub jet de apă și lăsați-l apoi să se usuce bine, pentru a evita formarea mușcătilor.
sau
Schimbați filtrul de aer 26.
- Introduceți din nou filtrul de aer.
- Înhideți la loc capacul filtrului de aer 23.

Curățarea sistemului de pulverizare (vezi figura K)

Curățați întotdeauna pistolul de stropit și recipientul pentru produs de pulverizat cu diluantul adecvat (solvent sau apă) produsului utilizat la pulverizare.

Nu curățați niciodată cu obiecte ascuțite orificiile duzelor și orificiile de aerisire ale pistoletului de vopsit.

- Opriti unitatea de bază 19.
- Scoateți, atât de la unitatea de bază 19 cât și de la pistolul de vopsit 1, furtunul de aer 17 (un sfert de tură a închizițo-

- rii tip baionetă **18** în sens contrar mișcării acestor de cearnic; trageți închizătoarea tip baionetă **18** afară din răcordul **4/24**.
- Curățați, dacă este necesar, unitatea de bază cu o lavetă înmuiată într-un diluant și îndepărtați apoi unitatea de bază **19** și furtunul de aer **17** din sectorul de curățare.
 - Apăsați trăgaciu **6** pistolului de vopsit pentru ca produsul de pulverizat să fie redirecționat în rezervor.
 - Deșurubați rezervorul **7** și goliiți restul de produs de pulverizat înapoia în bidonul original cu produs de pulverizat.
 - Umpleți pe jumătate rezervorul **7** cu diluant (solvent sau apă) și fixați-l din nou pe pistolul de vopsit **1**.
 - Scuturăți de mai multe ori pistolul de vopsit.
 - Deșurubați rezervorul **7** și goliiți-l complet într-o doză golită de vopsea.
 - Demontați piulița olandeză **3**, clapeta de aer **2**, șaiba de etanșare **11**, capacul de duză utilizat **9/8** cu garnitura inelară **10** și tubul de refulare **12** cu garnitura rezervorului **14**. Asigurați-vă că garnitura inelară **10** a rămas pe capacul de duză.
 - Curățați și canalul de vopsea **16** al pistolului de vopsit **1**.
 - Controlați dacă tubul de refulare **12** cu garnitura rezervorului **14** nu este murdar de vopsea și dacă este în perfectă stare.

Dacă este necesar, curățați încă o dată cu diluant garnitura rezervorului **14**.

Curățați orificiul de aerisire **15** cu un obiect adekvat.

- Curățați în aer liber recipientul și pistolul de stropit cu o lavetă umedă în diluant.
 - Înainte de reasamblare, lăsați componentele să se usuce bine.
 - Reasamblați sistemul de pulverizare fină în ordine inversă a operațiilor.
- Aveți grijă să împingeți din nou tubul de refulare **12** până la punctul de oprire peste canalul de vopsea **16** și să introduceti din nou garnitura rezervorului **14** în canelura tubului de refulare **12**.

Eliminarea produselor

Diluantul și resturile de produs de pulverizat trebuie eliminate ecologic. Respectați indicațiile privind eliminarea ale producătorului și prescripțiile locale privind eliminarea reziduurilor speciale.

Chimicalele care dăunează mediului înconjurător nu trebuie să ajungă în sol, în apa freatică sau în apele de suprafață. Nu deversați chimicalele care dăunează mediului înconjurător în canalizare!

Depozitare

- Înainte de a depozita sistemul de pulverizare fină, curățați-l temeinic și uscați cu grijă toate componentele înainte de asamblare.

Remedierea deranjamentelor

Problema	Cauza	Remedie
Produsul ce trebuie pulverizat nu acoperă bine	Debitul de pulverizare este prea mic Distanța la suprafața de pulverizat este prea mare Prea puțin produs pulverizat pe suprafața ce trebuie pulverizată, s-a pulverizat în trece și prea rare pe suprafața de pulverizat Produsul ce trebuie pulverizat este prea vâscos	Se rotește rozeta de reglare 5 în direcția + A se reduce distanța de pulverizare A se pulveriza în treceți mai dese pe deasupra suprafetei de vopsit A se dilua din nou produsul de pulverizat și a se efectua o pulverizare de probă
După aplicare, produsul stropit se scurge	S-a încărcat cu prea mult produs de pulverizat Distanța la suprafața de pulverizat este prea mică Produsul de pulverizat este prea fluid S-a pulverizat de prea multe ori în același loc	Se rotește rozeta de reglare 5 în direcția - A se mări distanța de pulverizare A se adăuga produs de pulverizat original A se îndepărta stratul de vopsea iar la două încercare de pulverizare, a nu se pulveriza atât de multe ori în același loc
Pulverizare prea grosieră	Debitul de pulverizare este prea mare PFS 2000: Este montat capacul de duză alb 9 (diametru prea mare al duzei) Acul duzei 13 este murdar Produsul ce trebuie pulverizat este prea vâscos Filtrul de aer 26 este foarte murdar	Se rotește rozeta de reglare 5 în direcția - Montați capacul de duză gri 8 A se curăța acul duzei A se dilua din nou produsul de pulverizat și a se efectua o pulverizare de probă Schimbarea filtrului de aer

Problema	Cauză	Remediere
Burnița de pulverizare este prea groasă	S-a încărcat cu prea mult produs de pulverizat Distanța la suprafața de pulverizat este prea mare	Se rotește rozeta de reglare 5 în direcția - A se reduce distanța de pulverizare
Jetul pulverizat pulsează	Prea puțin produs de pulverizat în recipient Orificiul de aerisire 15 al tubului de refulare 12 înfundat Tubul de refulare 12 este desprins Capacul de duză 9/8 este slăbit Filtrul de aer 26 este foarte murdar Produsul ce trebuie pulverizat este prea vâscos	A se completează cu produs de pulverizat A se curăță tubul de refulare și orificiul de aerisire Împingeți tubul de refulare până la punctul de oprire peste canalul de vopsea 16 A se strângă capacul de duză 9/8 Schimbă filtrul de aer A se dilua din nou produsul de pulverizat și a se efectua o pulverizare de probă
Materialul de pulverizat picură din capacul de duză	Depunerile de produs de pulverizat pe capacul de duză 9/8 , acul de duză 13 și clapeta de aer 2 Capacul de duză 9/8 este slăbit	A se curăță capacul de duză, acul de duză și clapeta de aer A se strângă capacul de duză 9/8
Din capacul de duză nuiese deloc material de pulverizat	Tubul de refulare 12 este desprins Acul duzei 13 înfundat Tubul de refulare 12 este înfundat Orificiul de aerisire 15 al tubului de refulare 12 înfundat Garnitura rezervorului 14 lipsește sau este deteriorată Produsul ce trebuie pulverizat este prea vâscos Produsul de pulverizat este murdar (gogoloase de vopsea)	Împingeți tubul de refulare până la punctul de oprire peste canalul de vopsea 16 A se curăță acul duzei A se curăță tubul de refulare A se curăță tubul de refulare și orificiul de aerisire A se introduce o garnitură (nouă) de rezervor peste tubul de refulare, în canelură A se dilua din nou produsul de pulverizat și a se efectua o pulverizare de probă A se goli complet și a se curăță pistolul de vopsit; a se turnă produsul de pulverizat treându-se prin sita de umplere

Asistență clienți și consultanță privind utilizarea

În caz de reclamații și comenzi de piese de schimb vă rugăm să indicați neapărat numărul de identificare compus din 10 cifre, conform plăcuței indicatoare a tipului sistemului de pulverizare fină.

Serviciul de asistență clienți vă răspunde la întrebările privind repararea și întreținerea produsului dumneavoastră cât și piesele de schimb. Găsiți desenele de ansamblu și informații privind piesele de schimb și la:

www.bosch-pt.com

Echipa de consultanță Bosch vă răspunde cu placere la întrebările privind produsele noastre și accesorile acestora.

România

Robert Bosch SRL
Centru de service Bosch
Str. Horia Măcelariu Nr. 30 – 34
013937 București
Tel. service scule electrice: (021) 4057540
Fax: (021) 4057566
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com

Tel. consultanță clienți: (021) 4057500

Fax: (021) 2331313

E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com

www.bosch-romania.ro

Eliminare

Pistolul de vopsit, blocul electric, accesorile și ambalajele trebuie direcționate către o stație de reciclare ecologică. Nu aruncați sculele electrice în gunoiul menajer!

Numai pentru țările UE:

Conform Directivei Europene 2012/19/UE privind mașinile și aparatelor electrice și electronice uzate și transpunerea acesteia în legislația națională, sculele electrice scoase din uz trebuie colectate separat și direcționate către o stație de revalorificare ecologică.

Sub rezerva modificărilor.



Български

Указания за безопасна работа

Общи указания за безопасна работа

ДВНИМАНИЕ

Прочетете внимателно всички указания. Неспазването на приведените по-долу указания може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.

Съхранявайте тези указания на сигурно място.

Използваният по-долу термин «електроинструмент» се отнася до захранвани от електрическата мрежа електроинструменти (със захранващ кабел) и до захранвани от акумулаторна батерия електроинструменти (без захранващ кабел).

Безопасност на работното място

- ▶ **Поддържайте работното си място чисто и добре осветено.** Безпорядъкът и недостатъчното осветление могат да спомогнат за възникването на трудова злополука.
- ▶ **Не работете с електроинструмента в среда с повишена опасност от възникване на експлозия, в близост до леснозапалими течности, газове или прахообразни материали.** По време на работа в електроинструментите се отделят искри, които могат да възпламенят прахообразни материали или пари.
- ▶ **Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с електроинструмента.** Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите контрола над електроинструмента.

Безопасност при работа с електрически ток

- ▶ **Щепсельт на електроинструмента трябва да е подходящ за ползванния контакт.** В никакъв случай не се допуска изменение на конструкцията на щепсела. Когато работите със занулен електроуред, не използвайте адаптери за щепсела. Ползването на оригинални щепсели и контакти намалява риска от възникване на токов удар.
- ▶ **Избягвайте допира на тялото Ви до заземени тела, напр. тръби, отоплителни уреди, пещи и хладилници.** Когато тялото Ви е заземено, рисъкът от възникване на токов удар е по-голям.
- ▶ **Предпазвайте електроинструмента си от дъжд и влага.** Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от токов удар.
- ▶ **Не използвайте захранващия кабел за цели, за които той не е предвиден, напр. за да носите електроинструмента за кабела или да извадите щепсела от контакта.** Предпазвайте кабела от нагряване, омекояване, допир до остри ръбове или до подвижни звена на машини. Повредени или усукани кабели увеличават риска от възникване на токов удар.

▶ **Когато работите с електроинструмент навън, използвайте само удължители кабели, подходящи за работа на открито.** Използването на удължител, предназначен за работа на открито, намалява риска от възникване на токов удар.

▶ **Ако се налага използването на електроинструмента във влажна среда, използвайте предпазен прекъсвач за утечни токове.** Използването на предпазен прекъсвач за утечни токове намалява опасността от възникване на токов удар.

Безопасен начин на работа

- ▶ **Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте предпазливо и разумно.** Не използвайте електроинструмента, когато сте уморени или под влиянието на наркотични вещества, алкохол или упойващи лекарства. Един миг разсейност при работа с електроинструмент може да има за последствие изключително тежки наранявания.
- ▶ **Работете с предпазващо работно облекло и винаги с предпазни очила.** Носенето на подходящи за ползвання електроинструмент и извършваната дейност лични предпазни средства, като дихателна маска, здрави пътнозатворени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или шумозаглушители (антителефони), намалява риска от възникване на трудова злополука.
- ▶ **Избягвайте опасността от включване на електроинструмента по невнимание.** Преди да включите щепсела в захранващата мрежа или да поставите акумулаторната батерия, се уверявайте, че пусковият прекъсвач е в положение «изключено». Ако, когато носите електроинструмента, дръжите пръста си върху пусковия прекъсвач, или ако подавате захранващо напрежение на електроинструмента, когато е включен, съществува опасност от възникване на трудова злополука.
- ▶ **Преди да включите електроинструмента, се уверявайте, че сте отстранили от него всички помощни инструменти и гаечни ключове.** Помощен инструмент, забравен на въртящо се звено, може да причини травми.
- ▶ **Избягвайте неестествените положения на тялото.** Работете в стабилно положение на тялото и във всеки момент поддържайте равновесие. Така ще можете да контролирате електроинструмента по-добре и по-безопасно, ако възникне неочеквана ситуация.
- ▶ **Работете с подходящо облекло.** Не работете с широки дрехи или украсления. Дръжте косата си, дрехите и ръкавици на безопасно разстояние от въртящи се звена на електроинструментите. Широките дрехи, украсленията, дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от въртящи се звена.
- ▶ **Ако е възможно използването на външна аспирационна система, се уверявайте, че тя е включена и функционира правилно.** Използването на аспирационна система намалява рисковете, дължащи се на отделящата се при работа прах.

Грижливо отношение към електроинструментите

- ▶ **Не претоварвайте електроинструмента. Използвайте електроинструментите само съобразно тяхното предназначение.** Ще работите по-добре и по-безопасно, когато използвате подходящия електроинструмент в заданията от производителя диапазон на натоварване.
- ▶ **Не използвайте електроинструмент, чийто пусков прекъсвач е повреден.** Електроинструмент, който не може да бъде изключван и включван по предвидения от производителя начин, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
- ▶ **Преди да променяте настройките на електроинструмента, да заменяте работни инструменти и допълнителни приспособления, както и когато продължително време няма да използвате електроинструмента, изключвайте щепсела от захранващата мрежа и/или изваждайте акумулаторната батерия.** Тази мярка премахва опасността от задействане на електроинструмента по невнимание.
- ▶ **Съхранявайте електроинструментите на места, където не могат да бъдат дотигнати от деца. Не допускайте те да бъдат използвани от лица, които не са запознати с начина на работа с тях и не са прочели тези инструкции.** Когато са в ръцете на неопитни потребители, електроинструментите могат да бъдат изключително опасни.
- ▶ **Поддържайте електроинструментите си грижливо.** Проверявайте дали подвижните звена функционират безуспорно, дали не заклинват, дали има счупени или повредени детайли, които нарушават или изменят функциите на електроинструмента. Преди да използвате електроинструмента, се погрижете по-вредените детайли да бъдат ремонтирани. Много от трудовите злополуки се дължат на недобре поддържани електроинструменти и уреди.
- ▶ **Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти.** Добре поддържаните режещи инструменти с остро ръбово оказват по-малко съпротивление и се водят по-леко.
- ▶ **Използвайте електроинструментите, допълнителните приспособления, работните инструменти и т. н., съобразно инструкциите на производителя.** При това се съобразявайте и с конкретните работни условия и операции, които трябва да изпълните. Използването на електроинструменти за различни от предвидените от производителя приложения повишава опасността от възникване на трудови злополуки.

Поддържане

- ▶ **Допускайте ремонты на електроинструментите Ви да се извършива само от квалифицирани специалисти и само с използването на оригинални резервни части.** По този начин се гарантира съхраняване на безопасността на електроинструмента.

Указания за безопасна работа с диспергиращи системи

- ▶ **Поддържайте работното си място чисто, добре осветено и свободно от съдове, съдържащи бои или разтворители, парцали/платове и други леснозапалими материали.** Възможно е да има повищена опасност от самовъзпламеняване. Поддържайте по всяко време изправни пожарогасители на леснодъстъпни места.
- ▶ **Осигурявайте добро проветрение в зоната на пръскане и достатъчно свеж въздух в цялото помещение.** При изпаряването си разредителите създават взрывоопасна среда.
- ▶ **Не пръскайте и не почиствайте с материали, чиято температура на възпламеняване е под 55 °C.** Използвайте препарати на базата на вода, нелетливи въглеводороди и др. п. Пáрите на летливите разтворители създават взрывоопасна среда.
- ▶ **Не пръскайте в зони, близки до източници на искири от статично електричество, открит пламък, горещи предмети, двигатели, цигари и искири от включване и изключване на захранващи кабели или шалтери.** Подобни източници на искири могат да предизвикат възпламеняване на парите.
- ▶ **Не пръскайте материали, за които не Ви е известно, дали не представляват опасност.** Непознати материали могат да създават опасни условия.
- ▶ **При пръскане или при работа с химикали освен това работете с лични предпазни средства, като подходящи предпазни ръкавици и дихателна маска.** Носенето на лични предпазни средства, съобразени с опасностите от конкретно извършваната дейност, ограничава излагането на вредни за здравето субстанции.



▶ **Съобразявайте се с всички опасности, предизвикани от пръсканото вещество.** Съобразявайте се с предупредителните маркировки на тубата на веществото или данните на производителя за него, включително изискванията за използване на лични предпазни средства. Указанията на производителя трябва да се спазват, зада бъде намалена опасността от пожар, както и от увреждане на здравето вследствие на натравяне, контактуване с канцерогенни вещества и т.н.

▶ **Поддържайте щепсела на захранващия кабел и спуска на пистолета за пръскане чисти от боя и други течности.** Никога не използвайте кабела за повдигане на връзката с удължител. Неспазването на тези правила могат да имат за последствие токов удар.

▶ **Контролирайте децата.** Така се предотвратява опасността децата да играят с разпръскаващата система.

Описание на продукта и възможностите му



Прочетете внимателно всички указания.
Неспазването на приведените по-долу указания може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.

Предназначение на електроинструмента

PFS 1000

Електроинструментът е предназначен само за разпръскване на съдържащи разтворители или разреждане с вода лакове и бои, лазурни лакове, грундове, безцветни лакове, автомобилни бои, байц и масла.

Електроинструментът може да бъде използван и за разпръскване на силно разредени дисперсионни и латексни бои.

Електроинструментът не е подходящ за работа с основи, съдържащи киселини препарати, зърнести и съдържащи твърди частици материали, както и материали, неподходящи за пръскане и такива, при които не се образуват капки.

PFS 2000

Електроинструментът е предназначен само за пръскане на дисперсионни бои, латекс, лакове на водна основа или съдържащи разтворители, лазурни лакове, грунд, байц, безцветни лакове и масла (**ALLPaint**).

Електроинструментът не е подходящ за работа с алкални разтвори, съдържащи киселини препарати или фасадни бои.

Изобразени елементи

Номерирането на изобразените модули се отнася до фигури на електроинструмента на графичните страници.

- 1 Пистолет за пръскане**
- 2 Мембра на въздуха**
- 3 Холендрова гайка**
- 4 Щуцер за включване на маркуча (на пистолета за пръскане)**
- 5 Регулатор за количеството разпръскван материал**
- 6 Спусък**
- 7 Резервоар за разпръсквания материал**
- 8 Капачка на дюзата (сива: за приложение «Дърво»)**
- 9 Капачка на дюзата (бяла: за приложение «Стена») (PFS 2000)**
- 10 О-пръстен**
- 11 Уплътнителна шайба**
- 12 Засмукваща тръба**
- 13 Игла на дюзата**
- 14 Уплътнител на резервоара**
- 15 Отвор за вентилиране**
- 16 Канал за боята**
- 17 Маркуч за въздух**
- 18 Байонетен механизъм**

19 Основен модул

- 20 Пусков прекъсвач**
- 21 Ръкохватка за пренасяне**
- 22 Колан за носене**
- 23 Капак на въздушния филтер**
- 24 Щуцер за включване на маркуча (на основния модул)**
- 25 Отвори за колан за носене**
- 26 Въздушен филтер**

*Изобразените на фигури и описаните допълнителни приспособления не са включени в стандартната окомплектовка на уреда. Изчерпател списък на допълнителните приспособления можете да намерите съответно в каталога ни за допълнителни приспособления.

Информация за изльчван шум и вибрации

Стойностите на изльчвания шум са определени съгласно EN 60745-1, EN 50580.

Равнището А на звуковото налягане обикновено е 79 dB(A). Неопределеност K = 3 dB.

По време на работа равнището на изльчвания шум може да надхвърли 80 dB(A).

Работете с шумозаглушители!

Пълната стойност на вибрациите a_h (векторната сума по трите направления) и неопределеността K са определени съгласно EN 60745:
 $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Посоченото в това ръководство за експлоатация равнище на генерираните вибрации е измерено съгласно процедура, стандартизирана в EN 60745, и може да служи за сравняване на електроинструменти един с друг. То е подходящо също и за предварителна ориентировъчна преценка на натоварването от вибрации.

Посоченото ниво на генерираните вибрации е представително за най-често срещаните приложения на електроинструмента. Ако обаче електроинструментът бъде използван за други дейности, с различни работни инструменти или без необходимото техническо обслужване, нивото на вибрациите може да се различава. Това би могло да увеличи значително сумарното натоварване от вибрации в процеса на работа.

За точната преценка на натоварването от вибрации трябва да бъдат взимани предвид и периодите, в които електроинструментът е изключен или работи, но не се ползва. Това би могло значително да намали сумарното натоварване от вибрации.

Предписвайте допълнителни мерки за предпазване на работещия с електроинструмента от въздействието на вибрациите, например: техническо обслужване на електроинструмента и работните инструменти, поддържане на ръцете топли, целесъобразна организация на работните стъпки.

Технически данни

Система за фино разпръскване		PFS 1000	PFS 2000
Каталожен номер		3 603 B07 0..	3 603 B07 3..
Номинална консумирана мощност	W	410	440
Производителност на засмукване	ml/min	100	200
Време за боядисване на 2 m ²	min	2	1,3
Обем на резервоара за боя	ml	800	800
Капачка на дюзата 8 (сив)			
– Приложение «Дърво»: Пръскане на лакове, съдържащи разтворители и на водна основа, лазурни лакове, грунд, безцветни лакове, байц и масла		●	●
Капачка на дюзата 9 (бял)			
– Приложение «Стена»: Пръскане с дисперсионни и латексови бои		–	●
Дължина на маркуча за въздух	m	1,25	1,25
Маса съгласно EPTA-Procedure 01/2003	kg	2,0	2,0
Клас на защита	□/II	□/II	□/II
Данните се отнасят до номинално напрежение [U] 230 V. При различно напрежение, както и при специалните изпълнения за някои страни данните могат да се различават.			

Декларация за съответствие


С пълна отговорност ние декларираме, че описанияят в раздела «Технически данни» съответства на всички валидни изисквания на директивите 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EU, включително на измененията им и покрива изискванията на стандартите: EN 60745-1, EN 50580.

Техническа документация (2006/42/EU) при:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President	Head of Product Certification
Engineering	PT/ETM9



Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 05.06.2014

Монтиране

- Преди извършване на каквито и да е дейности по електроинструмента изключвате щепсела от захранващата мрежа.
- Уверете се, че пистолетът за пръскане и базовият модул са сглобени напълно и с всички необходими уплътнители. Само така са гарантирани правилното функциониране и сигурността на системата за фино пръскане.

Включване на маркуча за въздух (вижте фигури A1 – A2)

Включване към основния модул:

- Вкарайте докрай единия байонетен накрайник **18** на маркуча за въздух съобразно стрелките в отворите на щуцера **24** на базовия модул.
- Завъртете капачката на байонетния механизъм по посока на часовниковата стрелка.

Включване към пистолета за пръскане:

- Вкарайте докрай другия байонетен накрайник **18** на маркуча за въздух съобразно стрелките в отворите на щуцера **4** на пистолета за пръскане.
- Завъртете капачката на байонетния механизъм по посока на часовниковата стрелка.

Упътване: Преди сиването на боя демонтирайте маркуча за въздух **17** (завъртане на 1/4 оборот обратно на часовниковата стрелка на байонетната капачка **18**, изваждане на байонетната капачка **18** от щуцера **4**).

Закрепване на колана за носене (вижте фиг. В)

За да достигате всички обработвани повърхности и да сте мобилни, можете да окажите базовия модул с колана за носене **22**.

- Закачете във всеки от отворите **25** по един от краищата на колана.

Смяна на капачката на дюзата (PFS 2000) (вижте фиг. С)

Упътване: Преди избор на капачка на дюзата проверете боята чрез разбръкване. Тънколивки материали (напр. боя за дърво) или разредени материали се пръскат по-добре със сивата капачка на дюзата **8**. Материали с голем вискозитет (напр. лак за дърво или боя за стена) се пръскат най-добре с бялата капачка **9**.

- За смяна на капачката на дюзата развойте холендрата гайка **3**.
- Извадете капачката за въздух **2** и упътнителната шайба **11**.
- Развойте монтираната капачка на дюзата.
При това се уверете, че О-пръстенът **10** е останал на капачката на дюзата.
- Навийте желаната капачка на дюзата на резбата на пистолета за пръскане.
- Поставете капачката за въздух **2** и упътнителната шайба **11** на капачката на дюзата и я затегнете с холендрата гайка **3**.

Работа

- **Преди извършване на каквито и да е дейности по електроинструмента изключвате щепсела от захранващата мрежа.**

Подготовка за работа

- **Не се допуска пръскане на брега на водоизточници или във вододайни зони.**

При купуване на бои, лакове и материали за пръскане обръщайте внимание на поносимостта им с околната среда.

Подготвяне на повърхността за напръскване

Пръсканата повърхност трябва да е чиста, суха и обезмасленна.

- Ако повърхността е твърде гладка, увеличете граповостта й чрез шлифоване и след това я почистете.
- По време на работа пръските могат да замърсят всички непокрити повърхности. Затова подгответе грижливо място то, на което ще боядисвате:
- Покрайте или облепете пода, намиращи се в близост съоръжения, врати, прозорци и рамките им.

Подготовка на материала за пръскане



- Разбъркайте пръсканата течност добре.
- При необходимост разредете боята.

Пръскан материал	препоръчи- телно раз- реждане
байц, масла, лазурни лакове, импрегниращи материали, материали за защита от корозия	0 %
бои на основата на разтворители или вода, grund, боя за отоплителни тела, гъсти лазурни бои	10 %
дисперсионни бои, латекс	най-малко 10 %

► **При разреждане внимавайте да използвате подходящ за съответната боя разредител.** При използване на неподходящ разредител боята може да се пресече и пистолетът да се запуши.

► **При разреждането на боята внимавайте температурата на възпламеняване на смesta след разреждането да бъде над 55 °C.** Разреждането на бои на основата на разтворители напр. понижава температурата на възпламеняване.

Сипване на пръсканата течност (вижте фигури D1 – D2)

Упътване: Преди сипването на боя демонтирайте маркуча за въздух **17** (завъртане на 1/4 оборот обратно на часовниковата стрелка на байонетната капачка **18**, изваждане на байонетната капачка **18** от щуцера **4**).

- Развийте резервоара **7** от пистолета.
- Сипете материала, който ще пръскате, **най-много до маркировката 800** в резервоара **7**.
- Завъртете засмукващата тръба **12** така, че пръсканата течност да може да бъде изразходвана почти докрай:

за пръскане на лежащи предмети	напред по посока
за пръскане нагоре	назад по посока на ръкохватката

- Напръскайте пробна повърхност. (вижте «Пръскане», страница 184)

Когато постигнете оптималното качество на напръскване, можете да започнете с пръскането на детайлите.

или

Ако резултатът от пръскането не е задоволителен или от пистолета не излиза боя, изпълнете операциите, описани в «Отстраняване на повреди» на страница 186.

Включване (вижте фиг. Е)

► **Съобразявайте се с напрежението в захранващата мрежа!** Напрежението на захранващата мрежа трябва да съответства на данните, изписани на табелката на електроинструмента.

- **Вземете мерки да няма опасност по време на работа основният модул да засмуква прах или други замърсения.**

► **Внимавайте да не напръскате основния модул.**

► **Ако по време на пръскането започне да излиза течност от други места освен през дюзата, прекъснете пръскането и приведете системата за пръскане отново в изправност.** Съществува опасност от токов удар.

- **Не насочвайте струята към себе си или към други лица или животни.**

Включване

За да пестите енергия, включвайте системата за фино пръскане само когато я ползвате.

- PFS 2000: Уверете се, че е монтирана подходящата капачка на дюзата (вижте «Смяна на капачката на дюзата», страница 182).

- Включете щепсела в контакта.
- Вземете пистолета и го насочете към пръсканата повърхност.
- Преместете пусковия прекъсвач **20** напред.
- Натиснете спуска **6** на пистолета.


Упътване: Когато базовият модул е включен, през капачката **2** винаги изтича въздух.

Изключване

- Отпуснете спуска **6** и преместете пусковия прекъсвач **20** назад.
- Изключете щепсела от контакта.

Указания за работа

Пръскане (вижте фигура F)



Упътване: Когато използвате електроинструмента на открito, отчитайте и силата и посоката на въярва.

- Първо извършете пробно пръскане и настройте формата и интензивността на пръскане съобразно използванния материал за пръскане. (за правилните настройки вижте следващите раздели)
- Непременно дръжте пистолета за пръскане на постоянно разстояние от 20 – 25 см перпендикулярно на пръсканата повърхност.
- Започнете пръскането извън повърхността, която обработвате.
- В зависимост от настройката на формата на струята движете пистолета равномерно напречно или нагоре и надолу.

Равномерен повърхностен слой се образува, когато следите се припокриват прибл 4 – 5 см.

- При пръскане на лежащи хоризонтално предмети, както и при пръскане в таванна позиция дръжте пистолета леко под наклон и се придвижвате назад от мястото на пръскане.

Опасност от препъване! Внимавайте за препятствия в помещението.

- Избягвайте прекъсванията на процеса върху обработваната повърхност.

Повърхност с постоянно качество се постига при равномерно водене на пистолета.


Неравномерно разстояние и наклон на пръскане водят до сълна промяна на струята и с това до различия в качеството на обработваната повърхност.

- Завършвате пръскането извън обработваната повърхност.

Никога не изразходвайте количеството боя в резервоара докрай. Когато засмукващата тръба не е потопена в течност, струята се прекъсва и по обработваната повърхност се образуват неравномерно покрити зони.

Ако по капачката на дюзата и по капачката за въздух има отлагания от материала, който сте пръскали, го почистете с използванятия разпределител.

Настройване на формата на струята




► Никога не натискайте спуска **6**, докато регулирате мембранията за въздуха **2**.

- Завъртете мембранията за въздуха **2** в желаната позиция.


Мембрана за въздуха	Струя	Приложение
---------------------	-------	------------



хоризонтална плоска струя за вертикално направление на пръскане



вертикална плоска струя за хоризонтално направление на пръскане




конична струя за ъгли, ръбове и труднодостъпни места

Регулиране на количеството пръскана течност (вижте фигура G) (PAINTVolume)

- За да настроите желаното количество боя, която пистолетът пръска, завъртете потенциометъра **5**:
 - : минимално количество боя,
 - +: максимално количество боя.

Количество течност	Настройка
--------------------	-----------

Търде много материал на пръсканата повърхност:



Количеството трябва да бъде намалено.

- Завъртете регулатора **5** в посока **-**.

Търде малък материал на пръсканата повърхност:



Количеството трябва да бъде увеличено.

- Завъртете регулатора **5** в посоката **+**.

Работни паузи и пренасяне (вижте фигури H – I)

За лесното пренасяне на системата за фино пръскане базовият модул има ръкохватка **21** и колан **22**.

По време на работа можете да окачите базовия модул **19** през рамо с помощта на колана **22**.

При паузи пистолетът за пръскане **1** може да бъде поставен на равна хоризонтална повърхност. Няма опасност от пропадане на боя.

► **Поставяйте пистолета с боя винаги изправен върху равна повърхност.** Ако пистолетът е поставен легнал, от него може да изтече боя.

Поддържане и сервиз

Поддържане и почистване

► **Преди извършване на каквито и да е дейности по електроинструмента изключвате щепсела от захранващата мрежа.**

► **Винаги след работа почиствайте елементите на системата за пръскане, особено частите, изцапани с боя.** Старателното почистване е предпоставка за безпроблемната и сигурна работа на пистолета за пръскане. Ако системата за фино пръскане не е почистена или е почистена недостатъчно, гаранционни претенции не се приемат.

Когато е необходима замяна на захранващия кабел, тя трябва да се извърши в оторизиран сервис за электроинструменти на Bosch, за да се запази нивото на безопасност на электроинструмента.

Почистване на въздушния филтер (вижте фиг. J)

Периодично въздушният филтер **26** трябва да бъде почистван. Ако филтърът е замърсен силно, трябва да бъде заменен.

- Отворете капака за въздушния филтър **23**.
- Извадете въздушния филтър **26**.
- Леко замърсяване:
Стръскайте замърсяването от въздушния филтър **26**. или

Силно замърсяване:

Измийте въздушния филтър **26** с течща вода и след това го оставете да изсъхне добре, за да предотвратите образуването на плесен.

или

Заменете въздушния филтър **26**.

- Отново поставете въздушния филтър.
- На края затворете капака на въздушния филтър **23**.

Почистване на системата за фино пръскане (вижте фиг. K)

Винаги почиствайте пистолета за пръскане и резервоара с подходящия разредител (разтворител или вода) за използваната боя.

Никога не почиствайте с остри предмети отвора на дюзата и отворите за въздух на пистолета за пръскане.

- Изключете базовия модул **19**.
- Извадете маркуч за въздух **17** от базовия модул **19** и от пистолета за пръскане **1** (завъртане на 1/4 оборот на байонетната капачка **18** обратно на часовниковата стрелка; изваждане на байонетната капачка **18** от щуцера **4/24**).
- При необходимост почистете базовия модул с напоена с разредител кърпа и след това поставете базовия модул **19** и маркуч за въздух **17** извън непосредствената зона на почистване.
- Натиснете спуска **6** на пистолета за пръскане, за да може боята да изтече обратно в резервоара.
- Развойте резервоара **7** и сипете неизползваната боя в оригиналния ѝ съд.
- Напълнете до половината резервоара **7** с разредител (разтворител или вода) и отново го монтирайте към пистолета за пръскане **1**.
- Разклатете пистолета неколкократно.
- Развийте резервоара **7** и изсипете съдържанието му в празна кутия от боя.
- Демонтирайте холендротовата гайка **3**, капачката за въздух **2**, уплътнителната шайба **11**, използваната капачка на дюзата **9/8** с О-пръстена **10** и засмукващата тръба **12** с уплътнителя на резервоара **14**.

При това се уверете, че О-пръстът **10** е останал на капачката на дюзата.

- В съд със съответния разредител почистете всички изцапани с боя части, като използвате обикновена четка. Попчистете също и канала за боята **16** на пистолета за пръскане **1**.
- Уверете се, че засмукващата тръба **12** с уплътнението **14** не са замърсени с боя.

При необходимост почистете още веднъж с разредител уплътнението за резервоара **14**.

С подходящ предмет почистете вентилационния отвор **15**.

- Попчистете резервоара и пистолета за пръскане отвън с намокрена с разтворител кърпа.
- Преди да я слободите отново, изчакайте всички елементи да изсъхнат.
- Сглобете отново системата за фино пръскане в обратна последователност.

При това внимавайте засмукващата тръба **12** да е до-

праля до упор в канала за боя **16** и уплътнителя на ре-

зервоара **14** да е влязъл в предвидения за целта канал

на засмукващата тръба **12**.

Изхвърляне на използваните материали

При изхвърлянето на разредителя и остатъците от пръскания материал не трябва да бъде замърсявана околната среда.

Вредни за околната среда химикали не трябва да проникнат в почвата, подпочвените води или в открити водни басейни. Никога не изсипвайте вредни за околната среда химикали в битовата канализация!

Съхраняване

- Преди да приберете системата за фино пръскане я почистете основно и изчакайте всички детайли да изсъхнат добре, преди да ги слобобите.

Отстраняване на повреди

Проблем	Причина	Отстраняване
Боята не покрива достатъчно	Количество на пръсканата боя е малко	Завъртете регулатора 5 в посоката +
	Разстоянието до пръсканата повърхност е твърде голямо	Скъсете разстоянието до пръсканата повърхност
	Твърде малко боя попада на пръсканата повърхност, пръските са твърде нарядко	Преминете повече пъти по пръсканата повърхност
	Пръсканата течност е твърде гъста	Отново разпределете боята и извършете пробно напръскване
След напръскване боята проплачи	Количество на пръсканата боя е твърде голямо	Завъртете регулатора 5 в посока -
	Разстоянието до пръсканата повърхност е твърде малко	Увеличете разстоянието
	Боята е разредена повече от нужното	Добавете неразредена боя
	Пръскали сте повече от нужното на едно и също място	Почистете боята и при следващото пръскане не пръскайте толкова много на едно и също място
Боята се разпръскава на твърде едри капки	Количество на боя е твърде голямо	Завъртете регулатора 5 в посока -
	PFS 2000: Монтирана е бялата капачка на дюзата 9 (твърде голям диаметър на дюзата)	Монтирайте сивата капачка на дюзата 8
	Иглата на дюзата 13 е замърсена	Почистете иглата на дюзата
	Пръсканата течност е твърде гъста	Отново разпределете боята и извършете пробно напръскване
Образува се твърде голям облак	Въздушният филтер 26 е силно замърсен	Смяна на въздушния филтер
	Количество на пръсканата боя е твърде голямо	Завъртете регулатора 5 в посока -
	Разстоянието до пръсканата повърхност е твърде голямо	Скъсете разстоянието до пръсканата повърхност
	Струята пулсира	Допълнете резервоара
Разпръскваният материал капе от капачката на дюзата	В резервоара е останала твърде малко течност	Отворът за вентилация 15 на засмукващата тръба 12 е запущен
	Засмукващата тръба 12 не е затегната	Почистете засмукващата тръба и отвора за вентилация
	Капачката на дюзата 9/8 е разхлабена	Затегнете капачката на дюзата 9/8
	Въздушният филтер 26 е силно замърсен	Смяна на въздушния филтер
	Пръсканата течност е твърде гъста	Отново разпределете боята и извършете пробно напръскване
	По капачката на дюзата 9/8 , иглата на дюзата 13 и капачката за въздух 2 има отлагания от пръскания материал	Почистете капачката на дюзата, иглата и капачката за въздух
	Капачката на дюзата 9/8 е разхлабена	Затегнете капачката на дюзата 9/8

Проблем	Причина	Отстраняване
От капачката на дюзата не излиза от пръскания материал	Засмукващата тръба 12 не е затегната	Преместете засмукващата тръба до упоръкъм канала за боя 16
	Иглата на дюзата 13 е запушена	Почистете иглата на дюзата
	Засмукващата тръба 12 е запушена	Почистете засмукващата тръба
	Отворът за вентилация 15 на засмукващата тръба 12 е запушен	Почистете засмукващата тръба и отвора за вентилация
	Уплътнението на резервоара 14 липсва или е повредено	Поставете (ново) уплътнение за резервоара в канала
	Пръсканата течност е твърде гъста	Отново разпределете боята и извършете пробно напръскване
	Материалът за пръскане е замърсен (втърдявания)	Изпразнете докрай и почистете пистолета за пръскане; при повторното сипване на боята използвайте ситото

Сервиз и технически съвети

Моля, при въпроси и поръчка на резервни части винаги посочвайте 10-цифренния каталожен номер, изписан на табелката на системата за фино пръскане.

Отговори на въпросите си относно ремонта и поддръжката на Вашия продукт можете да получите от нашия сервизен отдел. Монтажни чертежи и информация за резервни части можете да намерите също на адрес:

www.bosch-pt.com

Екипът на Bosch за технически съвети и приложения ще отговори с удоволствие на въпросите Ви относно нашите продукти и допълнителните приспособления за тях.

Роберт Бош ЕООД – България

Бош Сервиз Център
Гаранционни и извънгаранционни ремонти
бул. Черни връх 51-б
FPI Бизнес център 1407
1907 София
Тел.: (02) 9601061
Тел.: (02) 9601079
Факс: (02) 9625302
www.bosch.bg

Бракуване

С оглед опазване на околната среда пистолетът за пръскане, електрическият модул и допълнителните приспособления трябва да бъдат предавани за оползотворяване на съдържащите се в тях вторични сировини.

Не изхвърляйте електроинструменти при битовите отпадъци!

Само за страни от ЕС:



Съгласно Директивата на ЕС 2012/19/EU относно бракувани електрически и електронни устройства и утвърждаването ѝ като национален закон електроинструментите, които не могат да се използват повече, трябва да се събират отделно и да бъдат подлагани на подходяща преработка за оползотворяване на съдържащите се в тях вторични сировини.

Правата за изменени запазени.

Македонски

Безбедносни напомени

Општи напомени за безопасност за електричните апарати

► ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Прочитајте ги сите напомени и упатства за

безбедност. Грешките настани како резултат от непридръжаване до безопасносните напомени и упатства може да предизвикаат електричен удар, пожар и/или тешки повреди.

Зачувавајте ги безбедносните напомени и упатства за користење и за во иднина.

Поимот „електричен алат“ во напомените за безопасност се однесува на електрични апарати што користат струя (со струен кабел) и електрични апарати што користат батерии (без струен кабел).

Безбедност на работното место

► Работният простор секогаш нека биде чист и добро осветлен. Неурядни или неосветлен работен простор може да доведе до несреки.

► Не работете со електричниот апарат во околина каде постои опасност от експлозија, каде има запаливи течности, гас или прашина. Електричните апарати создават искри, кои може да ја запалат правта или пареата.

► Држете ги децата и другите лица подалеку за време на користењето на електричниот апарат. Доколку нешто Ви го попречи вниманието, може да ја изгубите контролата над уредот.

Електрична безопасност

► Приключокот на електричниот апарат мора да одговара на приключокот во сидната дозна.
Приключокот во никој случај не смее да се менува.
Не употребувајте прекинувач со адаптер заедно со заземенниот електрични апарат. Неменувањето на прекинувачот и соодветните сидни дозни го намалуваат ризикот од електрични удар.

- ▶ **Избегнувајте физички контакт со заземјените површини на цевки, радиатори, шпорет и фрикционери.** Постои зголемен ризик од електричен удар, доколку Вашето тело е заземено.
- ▶ **Електричните апарати држете ги подалеку од дожд и влага.** Навлегувањето на вода во електричниот апарат го зголемува ризикот од електричен удар.
- ▶ **Не го користите кабелот за друга намена, за да го носите електричниот апарат, за да го закачите или да го влечете приклучокот од сидната дозна.** Држете го кабелот понастрана од топлина, масло, острі рабови или подвижните компоненти на уредот. Оштетениот или свиткан кабел го зголемува ризикот за електричен удар.
- ▶ **Доколку со електричниот апарат работите на отворено, користете само продолжен кабел што е погден за користење на надворешен простор.** Користењето на соодветен продолжен кабел на отворено го намалува ризикот од електричен удар.
- ▶ **Доколку користењето на електричниот апарат во влажна околина не може да се избегне, користете заштитен уред со диференцијална струја.** Употребата на заштитниот уред со диференцијална струја го намалува ризикот од електричен удар.

Безбедност на лица

- ▶ **Бидете внимателни како работите и разумно користете го електричниот апарат. Не користете електрични апарати, доколку сте уморни или под влијание на дрога, алкохол или лекови.** Еден момент на невнимание при употребата на електричниот апарат може да доведе до сериозни повреди.
- ▶ **Носете заштитна опрема и секогаш носете заштитни очила.** Носењето на заштитна опрема, како на пр. маска за прав, обувки за заштита од лизгање, заштитен шлем или заштита за слухот, во зависност од видот и примената на електричниот апарат, го намалува ризикот од повреди.
- ▶ **Избегнувајте неконтролирано користење на апаратите. Осигурете се, дека е исклучен електричниот апарат, пред да го приклучите на напојување со струја и/или на батерија, пред да го земете или носите.** Доколку при носењето на апаратот, сте го ставиле прстот на прекинувачот или сте го приклучиле уредот додека е вклучен на напојување со струја, ова може да предизвика несреќа.
- ▶ **Извадете ги алатите за подесување или клучевите за зашрафување, пред да го вклучите електричниот апарат.** Доколку има алат или клуч во некој одделовите на уредот што се вртат, ова може да доведе до повреди.
- ▶ **Избегнувајте абнормално држење на телото.** Застанете во сигурна положба и постојано држете рамнотежа. На тој начин ќе може подобро да го контролирате електричниот апарат во неочекувани ситуации.

▶ **Носете соодветна облека. Не носете широка облека или накит. Тргнете ја косата, облеката и ракавиците подалеку од подвижните делови.** Лесната облека, накитот или долгата коса може да се зафатат од подвижните делови.

▶ **Доколку треба да се инсталираат уреди за вишмукување прав, осигурете се дека тие правилно се приклучени и прикладно се користат.** Користењето на вишмукувач за прав не ја намалува опасноста од прав.

Користење и ракување со електричниот апарат

- ▶ **Не го преоптоварувајте уредот. Користете го соодветниот електричен апарат за Вашата работа.** Со соодветниот електричен апарат ќе работите подобро и посигурно во зададениот домен на работа.
- ▶ **Не користете го електричниот апарат, доколку има дефектен прекинувач.** Апаратот кој повеќе не може да се вклучи или исклучи, ја загрозува безбедноста и мора да се поправи.
- ▶ **Извлечете го приклучокот од сидната дозна и/или извадете ја батеријата, пред да ги смените поставките на уредот, да ги замените деловите или да го тргнете настраана уредот.** Овие мерки за предупредување го спречуваат невнимателниот старт на електричниот уред.
- ▶ **Чувайте ги подалеку од дофатот на деца електричните апарати кои не ги користите. Овој уред не смее да го користат лица кои не се запознаени со него или не ги имаат прочитано овие упатства.** Електричните апарати се опасни, доколку ги користат неискусни лица.
- ▶ **Одржувајте ги грижливо електричните апарати.** Проверете дали подвижните делови функционираат беспрекорно и не се заглавени, дали се скршени или оштетени, што може да ја попречи функцијата на електричниот апарат. Поправете ги оштетените делови пред користењето на уредот. Многу несреки својата причина ја имаат во лошо одржувањите електрични апарати.
- ▶ **Алатот за сечење одржувајте го оistar и чист.** Внимателно одржувањите алати за сечење со острі рабови за сечење помалку се заглавуваат и со нив полесно се работи.
- ▶ **Користете ги електричните апарати, опремата, додатоците за алатите итн. во согласност со ова упатство. Притоа земете ги во обсир работните услови и дејноста што треба да се изврши.** Користењето на електрични апарати за друга употреба освен наведената може да доведе до опасни ситуации.

Сервис

▶ **Поправката на Вашиот електричен апарат смее да биде извршена само од страна на квалификуван стручен персонал и само со користење на оригинални резервни делови.** Само на тој начин ќе бидете сигури во безбедноста на електричниот апарат.

Безбедносни напомени за системи за фино прскање

- ▶ **Одржувајте го работното поле чисто, добро осветлено и без садови со боја и растворачи, крпи и останати запаливи материјали.** Можна опасност од самозапалување. Функционалните апарати за гаснење на пожар треба да бидат достапни во секое време.
- ▶ **Обезбедете добро проветрување во подрачјето на прскање и доволен чист воздух во целата просторија.** Запаливите растворачи што испариле создаваат експлозивна средина.
- ▶ **Не прскајте и не чистете со материјали, чија точка на палење е под 55 °C.** Користете материјали на база на вода, тешко испарливи или слични материјали. Лесно испарливите разредени растворачи создаваат експлозивна околина.
- ▶ **Не прскајте во близина на извори на палење како статички електрични искри, отворен пламен, пламен за палење, врели предмети, мотори, цигари и искри при ставање и вадење на струјни кабли или користење на прекинувачи.** Ваквите извори на палење може да доведат до запалување на околината.
- ▶ **Не прскајте материјали за кои не е познато дали претставуваат опасност.** Непознатите материјали може да создадат опасни работни услови.
- ▶ **Носете дополнителна заштитна опрема како на пр. соодветни заштитни ракавици или заштитна маска за дишеење при прскањето или ражувањето со хемикалии.** Со носењето на заштитна опрема за соодветните работни услови се намалува изложеноста на опасни супстанци.



- ▶ **Внимавајте на можните опасности од средствата за прскање. Внимавајте на ознаките на амбалажата или информациите на производителот на средствот за прскање, како и барањата за носење на лични заштитни средства.** Внимавајте на упатствата на производителот за да го намалите ризикот од пожар како и повредите од отровните и канцерогени средства.
- ▶ **Приклучокот на струјниот кабел и прекинувачот за активирања на пиштолите за прскање држете ги подалеку од боја и други течности.** Кабелот за потпора никогаш не го држете за приклучните врски. Доколку случајно згрешите, може да доведе до електричен удар.
- ▶ **Не ги оставајте децата без надзор.** Така ќе се осигурате дека децата нема да си играат со системот за фино прскање.

Опис на производот и моќноста



Прочитајте ги сите напомени и упатства за безбедност. Грешките настанати како резултат од непридржување до безбедносните напомени и упатства може да предизвикаат електричен удар, пожар и/или тешки повреди.

Употреба со соодветна намена

PFS 1000

Електричниот апарат е наменет за прскање на дисперзивни бои за лакирање, лазури, основни бои, прозирни лакови, лакови за возила, средства за бајчување и масло со растворачи и разредени со вода. Електричниот апарат може да се користи и за распружување на поразредени дизперзивни и латекс бои. Електричниот апарат не е погоден за обработка на раствори, материјали за обложување што содржат киселина, эрнести и материјали за распружување што содржат цврсти тела како и материјали што не се погодни за прскање.

PFS 2000

Електричниот апарат е наменет за прскање на дисперзивни бои и латекс бои, бои за лакирање, лазури, основни бои, прозирни лакови, средства за бајчување и масло со растворачи и разредени со боја (**ALLPaint**). Електричниот апарат не е наменет за обработка на раствори, материјали за премачување што содржат киселина и бои за фасади.

Илустрација на компоненти

Нумерирањето на сликите со компоненти се однесува на приказот на електричните апарати на графичката страница.

- 1 Пиштол за прскање
- 2 Капач за вентилација
- 3 Преклопна навртка
- 4 Приклучок за цревото (пиштол за прскање)
- 5 Тркалце за подесување на количината на материјалот за прскање
- 6 Прекинувач
- 7 Резервоар за материјал за прскање
- 8 Капач со млазница (сиво: за апликација на „дрво“)
- 9 Капач со млазница (бело: за апликација на „сид“) (PFS 2000)
- 10 О-прстен
- 11 Дихтунг-подлошка
- 12 Цевка завшмукување
- 13 Игла на млазницата
- 14 Дихтунг за резервоарот
- 15 Отвор за проветрување
- 16 Канал за бојата
- 17 Црево за воздух
- 18 Бајонет-завртка

19 Базна единица

- 20 Прекинувач за вклучување/исклучување
 21 Рачка за носење
 22 Ремен за носење
 23 Поклопец за филтерот за воздух

24 Приклучок за цревото (основна единица)

25 Окце за ременот за носење

26 Филтер за воздух

*Описаната опрема прикажана на сликите не е дел од стандардниот обем на испорака. Комплетната опрема може да ја најдете во нашата Програма за опрема.

Технички податоци

Систем за фино распрскување	PFS 1000	PFS 2000
Број на дел/артיקл	3 603 B07 0..	3 603 B07 3..
Номинална јачина	W	410 440
Капацитет на транспорт	ml/min	100 200
Потрошување на време за нанесување на боја на 2 m ²	мин	2 1,3
Волумен на резервоарот за материјал за прскање	мл	800 800
Капаче со млатница 8 (сив)		
– Апликација на „дрво“: Прскање на бои за лакирање, лазури, основни бои, прозирни лакови, средства за бајчување и масло со растворачи и разредени со боја	●	●
Капаче со млатница 9 (бела)		
– Апликација на „сиц“: Прскање на дисперзивни бои и латекс бои	–	●
Должина на цревото за воздух	м	1,25 1,25
Тежина согласно EPTA-Procedure 01/2003	кг	2,0 2,0
Класа на заштита	□/II	□/II

Податоците важат за номинален напон [U] од 230 волти. Овие податоци може да отстапуваат при различни напони, во зависност од изведбата во односната земја.

Информации за бучава/вибрации

Вредностите на емисија на бучава одредени во согласност со EN 60745-1, EN 50580.

Нивото на звучниот притисок на уредот, оценето со A, типично изнесува 79 dB(A). Несигурност K = 3 dB.

Нивото на звучниот притисок при работењето може да преекори и 80 dB(A).

Носете заштита за слухот!

Вкупните вредности на вибрации a_h (векторски збор на трите насоки) и несигурност K дадени се во согласност со EN 60745:

$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, K = 1,5 m/s².

Нивото на вибрации наведено во овие упатства е измерено со нормирана постапка според EN 60745 и може да се користи за меѓусебна споредба на електричните апарати. Исто така може да се прилагоди за предвремена процена на оптоварувањето со вибрации.

Наведеното ниво на вибрации е за основната примена на електричниот апарат. Доколку електричниот апарат се користи за други примени, со различна опрема, алатот што се вметнува отстапува од нормите или недоволно се одржува, може да отстапува нивото на вибрации. Ова може значително да го зголеми оптоварувањето со вибрации во периодот на целокупното работење.

За прецизно одредување на оптоварувањето со вибрации, треба да се земе во обсир и периодот во кој уредот е исклучен или едвай работи, а не во моментот кога

е во употреба. Ова може значително да го намали оптоварувањето со вибрации во периодот на целокупното работење.

Утврдете ги дополнителните мерки за безбедност за заштита на корисникот од влијанието на вибрациите, како на пр.: одржувајте ги внимателно електричните апарати и алатот за вметнување, одржувајте ја температурата на длакните, организирајте го текот на работата.

Изјава за сообразност 

Изјавуваме на сопствена одговорност, дека производот описан во „Технички податоци“ соодветствува на сите применливи одредби од директивите 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC вклучително нивните измени и е сообразен со следните норми: EN 60745-1, EN 50580.

Техничка документација (2006/42/EC) при:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President	Head of Product Certification
Engineering	PT/ETM9

Henk Becker *i. V. Helmut Heinzelmann*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 05.06.2014

Монтажа

- ▶ Пред било каква интервенција на електричниот апарат, извлечете го струјниот приклучок од сидната дозна.
- ▶ Осигурете се, дали пистолите за прскање и основната единица се целосно монтирани со сите елементи за дихтување. Само на тој начин е загарантирана функцијата и безбедноста на системот за фино прскање.

Приклучување на цревото за воздух (види слики A1 – A2)

Приклучување на основна единица:

- Прицврстете една бајонет-завртка **18** на цревото за воздух во согласност со ознаките со стрелки во вдлабнатините на приклучокот **24** на основната единица.
- Свртете ја бајонет-завртката за четвртина вртење во правец на стрелките на часовникот.

Приклучување на пистол за прскање:

- Прицврстете ја втората бајонет-завртка **18** на цревото за воздух во согласност со ознаките со стрелки во вдлабнатините на приклучокот **4** на пистолот за прскање.
- Свртете ја бајонет-завртката за четвртина вртење во правец на стрелките на часовникот.

Напомена: Пред полнењето на материјалот за прскање, извадете го цревото за воздух **17** (четвртина вртење на бајонет-завртката **18** во правец спротивен на стрелките на часовникот; извлечете ја бајонет-завртката **18** од приклучокот **4**).

Прицврстување на ременот за носење (види слика В)

За да бидете флексибилни и да имате добар пристап со површините кои ги обработувате, може да ја закачите базната единица со ременот за носење **22**.

- Во секое окце **25** прицврстете по еден крај од ременот.

Менување на капачето со мазницица (PFS 2000) (види слика С)

Напомена: Пред изборот на капачето со мазницица, проверете го материјалот за прскање со промешување. Реткиот материјал (на пр. боја за дрво) или разредениот материјал најдобро се расп尔斯кува со сивото капаче со мазницица **8**. Густиот материјал (на пр. лак за дрво или боја за сид) најдобро се расп尔斯кува со белото капаче со мазницица **9**.

- За менување на капачето со мазницица отшрафете ја преклопната навртка **3**.
- Извлечете го капачето за вентилација **2** и дихтунг-подлошката **11**.
- Отирафете го монтираното капаче со мазницица. Проверете дали О-прстенот **10** е на капачето со мазницицата.
- Завртете го капачето со мазницица на навојот во пистолот за прскање.

- Ставете го капачето за вентилација **2** со дихтунг-подлошката **11** на капачето со мазницицата и цврсто затегнете ја навртката за осигурување **3**.

Употреба

- ▶ Пред било каква интервенција на електричниот апарат, извлечете го струјниот приклучок од сидната дозна.

Подготовка за работа

- ▶ Прскањето на работ на површински води или на соседни површини во близина на подрачје на вовлекување.

При купување на бои, лакови и средства за прскање внимавајте на нивната подносливост од животната средина.

Подготвување на површината за прскање

Површината за прскање мора да биде чиста, сува и да не е замасена.

- Огрубете ги мазните површини и потоа отстранете ја правта од брусењето.

При употреба сите непокриени површини може да се извалаат од малгата од прскање. Затоа темелно припремете ја околината на површината за прскање:

- Подовите, мебелот, вратите, прозорците и рамките на вратите и прозорците итн. покријте ги или залепете лента на нив.

Подготовка на материјалот за прскање



- Добро промешајте го материјалот за прскање.
- Доколку е потребно, разредете го материјалот за прскање.

Материјал за прскање

Препорачан разредувач

Средства за бајцување, масла, лазури, 0 % средства за импрегнација, основни бои за заштита од рѓа

Бои со раствор или бои за лакирање 10 % разредени со вода, основни бои, лакови за радијатори, дебелослојни лазури

Дисперзивни бои, латекс бои најмалку 10 %

- ▶ При разредувањето внимавајте на тоа, материјалот за прскање и разредувачот да одговараат еден на друг. При користење на погрешен разредувач може да настанат грутки, кои ги затнуваат пистолите за прскање.

- **При разредувањето на материјалот за прскање внимавајте на тоа, точката на палење на мешавината по разредувањето мора да биде повторно над 55 °C.** Разредувањето на пр. лакови што содржат растворачи ја снижува точката на палење.

Полнење на материјал за прскање (види слики D1–D2)

Напомена: Пред полнењето на материјалот за прскање, извадете го цревото за воздух **17** (четвртина вртење на бајонет-завртката **18** во правец спротивен на стрелките на часовниковот; извлечете ја бајонет-завртката **18** од приклучокот **4**).

- Отворете го резервоарот **7** од пиштолот за прскање.
- Наполнете со материјал за прскање **максимално до 800-ознаката** на садот **7**.
- Сртете ја цевката завшмукување **12** така што материјалот за прскање ќе може да се распска скоро без остаток

за распрскување на легнати објекти	на напред во правец на капачето со млализицата/ капачето за вентилијација
за распрскување над глава	на назад во правец на раката

- Направете една проба на површина за тестирање. (види „Прскање“, страна 192)

Доколку добиете оптимална слика на прскање, може да започнете со прскањето.

или

Доколку резултатот од прскањето не е задоволителен или не излегува боја, постапете како што е описано „Отстранување на пречки“ на страна 194.

Ставање во употреба (види слика Е)

- **Внимавајте на електричниот напон!** Напонот на изворт на струја мора да одговара на оној кој е наведен на спецификационата плочка на електричниот уред.
- **Внимавајте на тоа, за време на употребата, основната единица да не вишумка прав или други нечистотии.**
- **Внимавајте да не ја испрскате основната единица.**
- **Прекинете го процесот на прскање, доколку за време на прскањето излегува течност од другите места надвор од предвидените и поправете го пиштолот за прскање.** Постој опасност од електричен удар.
- **Не се прскајте себе си, други лица или животни.**

Вклучување

За да се заштеди енергија, вклучувајте го системот за фино распрскување само доколку го користите.

- PFS 2000: Проверете, дали е монтирано правилното капаче со млализица (види „Менување на капачето со млализицата“, страна 191).
- Ставете го мрежниот приклучок во сидната дозна.
- Земете го во рака пиштолот за прскање и насочете го кон површината за прскање.

- Притиснете го прекинувачот за вклучување/исклучување **20** напред.
- Притиснете го прекинувачот **6** на пиштолот за прскање.


Напомена: Доколку е вклучена основната единица, од капачето за вентилијација **2** секогаш струи воздух.

Исклучување

- Отпуштете го оперативниот прекинувач **6** и притиснете го прекинувачот за вклучување/исклучување **20** назад.
- Влечете го мрежниот приклучок од сидната дозна.

Совети при работењето

Прскање (види слика F)



Напомена: Внимавајте на правецот на ветрот, доколку го користите електричниот апарат на отворено.

- Најпрво извршете пробно прскање и наместете ја сликата на млазор и количината на материјал за прскање во зависност од материјалот за прскање. (за подесување, видете во следните поглавја)
- Пиштолот за прскање држете го на подеднакво растојание од 20 – 25 см вертикално кон објектот за прскање.
- Почнете со прскање надвор од површината за прскање.
- Во зависност од подесената слика на прскање, движете го пиштолот за прскање подеднакво попречно нагоре или надолу.
- Подеднаков квалитет на прскање се постигнува, кога насоките на прскање се преклопуваат за 4 – 5 см.
- При прскање на легнати објекти или при прскање на плафон, пиштолите за прскање држете ги малку на косо и движете се напред оддалечувајќи се од површината на прскање.

Опасност од сопнување! Внимавајте на можните пречки во просторијата.

- Избегнувајте прекини внатре во површината за прскање.

Рамномерното водење на пиштолот за прскање дава еднаков квалитет на површината.


Нерамномерното растојание и агол на прскање води кон зголемено создавање магла од боја, а поради тоа и до нерамномерно бојосани површини.

- Завршете со процесот на прскање надвор од површината за прскање.

Не го исрпнувајте сосема резервоарот со материјал за прскање. Доколку цевката за вишумкување не е потоната во материјалот за прскање, ќе се прекине млазор на прскање и се создава нерамномерна површина.

Доколку материјалот за прскање се насобере на капачето со млазница и капачето за вентилација, исчистете ги двета дела со употребеното средство за разредување.

Местење на сликата на прскање



- ▶ Никогаш не го активирајте прекинувачот 6 додека го поставувате капачето за вентилација 2.
- Свртете го капачето за вентилација 2 во сканата позиција.

Капач за вентилација	Млаз за прскање	Примена
		хоризонтален плоснат млаз за вертикална насока на работа
		вертикален плоснат млаз за хоризонтална насока на работа
		округол млаз за агли, работи и тешко достапни места

Подесете ја количината на материјалот за прскање (види слика G) (PAINTVolume)

- Свртете го тркалцето за подесување 5, зад ја подесите сканата количина на материјал за прскање:
 - : минимална количина на материјал за прскање
 - +: максимална количина на материјал за прскање.

Количина на материјал за прскање	Поставка
Премногу материјал за прскање на површината за прскање:	Количината на материјал за прскање мора да се намали. <ul style="list-style-type: none"> - Свртете го тркалцето за подесување 5 во правец -.

Количина на материјал за прскање Поставка

Премалку материјал за прскање на површината за прскање:	Количината на материјал за прскање мора да се зголеми. <ul style="list-style-type: none"> - Свртете го тркалцето за подесување во 5 правец +.
---	--

Работни паузи и транспорт (види слики H – I)

За едноставен транспорт на системот за фино распрскаување, на основната единица има рачка за носење 21 и појас за носење 22.

За време на работењето, основната единица 19 со помош на појасот за носење 22 може да ја закачите на рамото.

Во паузите при работата, пиштолот за прскање 1 може да го оставите на рамна работна површина. Не смее да истекува материјал за прскање.

- ▶ **Пиштолите наполнети со материјал за прскање секогаш поставувајте ги исправени на рамна површина.** Доколку го легнете пиштолот, од него може да истече материјал за прскање.

Одржување и сервис

Одржување и чистење

- ▶ Пред било каква интервенција на електричниот апарат, извлечете го струјниот приклучок од сидната дозна.
- ▶ По секоја употреба, темелно исчистете ги поединечните делови на системот за фино прскање, особено компонентите што спроведуваат боја.
Правилното чистење е предуслов за беспрекорна и безбедна работа на пиштолите за прскање. При недостиг или нестручно чистење нема да се презема право на гаранција.

Доколку е потребно користење на приклучен кабел, тогаш набавете го од Bosch или специјализирана продавница за Bosch-електрични апарати, за да го избегнете загрозувањето на безбедноста.

Чистење на филтерот за воздух (види слика J)

Филтерот за воздух 26 мора да се исчисти повремено. Доколку филтерот за воздух е многу извалкан, мора да се замени.

- Отворете го поклопецот за филтерот за воздух 23.
- Извадете го филтерот за воздух 26.
- Лесна нечистотија:
Тропнете со филтерот за воздух 26.
или
Јака нечистотија:
Исчистете го филтерот за воздух 26 под истечна вода и оставете го добро да се исуши, за да го избегнете создавањето на мувла.

илиЗаменете го филтерот за воздух **26**.

- Повторно ставете го филтерот за воздух.
- Повторно затворете го поклопецот за филтерот за воздух **23**.

Систем за фино распрскување (види слика K)

Пиштолите за прскање и резервоарот за материјалот за прскање секогаш чистете ги со соодветното средство за разредување (раствор или вода) за користениот материјал за прскање.

Никогаш не ги чистете мазниците и отворите за воздух на пиштолот за прскање со остри предмети.

- Исклучете ја основната единица **19**.
- Од основната единица **19** како и од пиштолот за прскање **1** извадете го цревото за вентилација **17** со четвртина вртење на бајонет-завртката **18** во правец спротивен на стрелките на часовникот; извлечете ја бајонет-завртката **18** од приклучокот **4/24**.
- Доколку е потребно, исчистете ја основната единица со крпа напатена со средство за разредување, потоа тргнете ги настрана основната единица **19** и цревото за вентилација **17** од непосредното место на чистење.
- Притиснете го контролниот прекинувач **6** на пиштолот за прскање, за да може материјалот за прскање да се врати во резервоарот.
- Отшрафете го резервоарот **7** и испразнете го преостанатиот материјал за прскање назад во амбалажата со оригиналниот материјал за прскање.
- Наполнете го резервоарот **7** до половината со средство за разредување (раствор или вода) и повторно прицврстете го на пиштолот за прскање **1**.
- Протресете го пиштолот за прскање повеќе пати.
- Отшрафете го резервоарот **7** и целосно испразнете го во празна лименка.
- Демонтирајте ја навртката за осигурување **3**, капачето за вентилација **2**, дихтуңг-подложката **11**, употребленото капаче со мазница **9/8** со О-прстенот **10** и цевката завшмукување **12** со дихтуңгот на садот **14**. Проверете дали О-прстенот **10** е на капачето со мазницата.
- Во една кофа со средство за разредување исчистете ги сите делови што спроведуваат боја со вообичаена четка за миење.
Исчистете го и каналот за боја **16** на пиштолот за прскање **1**.
- Проверете дали во цевката завшмукување **12** со дихтуңгот на резервоарот **14** има материјал за прскање и дали е оштетена.
По потреба, исчистете го дихтуңгот на резервоарот **14** уште еднаш со средство за разредување.
Исчистете го отворот за вентилација **15** со соодветен предмет.
- Исчистете го резервоарот и пиштолот за прскање однадвор со крпа напатена во средство за разредување.
- Преда ги вградите деловите, оставете ги целоснода се исушат.
- Монтирајте го системот за фино распрскување по обратен редослед.
Притиснете ја цевката завшмукување **12** повторно до крај на каналот за боја **16** и дихтуңгот на садот **14** притиснете го повторно во жлебот на цевката завшмукување **12**.

Депонирање на материјалот

Средствата за разредување и остатоците од материјал за прскање мора да се отстранат на еколошки начин. Внимавајте на упатствата на производителот за депонирање и месните прописи за посебно депонирање на отпадот.

Хемикалии штетни за околната средина не смеат да достигнат на земјата, во подземни води или во површински води. Хемикалиите штетни за околната средина никогаш не ги фрлајте во канализација!

Складирање

- Преда го складирате прстенот за фино распрскување, исчистете го темелно и оставете ги сите делови добро да се исушат пред да ги монтирате.

Отстранување на пречки

Проблем	Причина	Помош
Материјалот за прскање не покрива правилно	Премала количина на материјал за прскање	Свртете го тркалцето за подесување 5 во правец +
	Преголемо растојание до површината на прскање	Намалете го растојанието на прскање
	Премалку материјал за прскање на површината за прскање, ретко распрскана по површината за прскање	Прскајте често по површината за прскање
Материјалот за прскање е премногу густ		Одново разредете го материјалот за прскање и направете пробно прскање

Проблем	Причина	Помош
По нанесувањето, материјалот за прскање тече	Нанесена е преголема количина на материјал за прскање	Свртете го тркалцето за подесување 5 во правец –
	Премало растојание до површината на прскање	Зголемете го растојанието на прскање
	Материјалот за прскање е прередок	Додадете оригинален материјал за прскање
	Пречесто е прскано на исто место	Извадете ја бојата и следниот пат не прскайте често на исто место
Премногу грубо распрскување	Преголема количина на материјал за прскање	Свртете го тркалцето за подесување 5 во правец –
	PFS 2000: Монтирајте го белото капаче со млазница 9 (преголем дијаметар на млазницата)	Монтирајте го сивото капаче со млазница 8
	Иглата на млазницата 13 е извалкана	Исчистете ја иглата на млазницата
	Материјалот за прскање е премногу густ	Одново разредете го материјалот за прскање и направете пробно прскање
Прејака магла од боја	Филтерот за воздух 26 е многу извалкан	Менување на филтерот за воздух
	Нанесена е преголема количина на материјал за прскање	Свртете го тркалцето за подесување 5 во правец –
	Преголемо растојание до површината на прскање	Намалете го растојанието на прскање
	Млазот на прскање пулсира	Дополнете материјал за прскање
Материјалот за прскање капе на капачето со млазница	Премалку материјал за прскање во резервоарот	Исчистете ги цевката за вшмукување и отворот за вентилација
	Отворот за вентилација 15 на цевката за вшмукување 12 е затнат	Притиснете ја цевката за вшмукување до крај на каналот за боја 16
	Цевката за вшмукување 12 е олабавена	Прицврстете го капачето на млазницата 9/8
	Капачето со млазница 9/8 е олабавено	Менување на филтерот за воздух
	Филтерот за воздух 26 е многу извалкан	Одново разредете го материјалот за прскање и направете пробно прскање
	Материјалот за прскање е премногу густ	Исчистете го капачето со млазница, иглата на млазницата и капачето за вентилација 2
Од капачето со млазница не излегува материјал за прскање	Капачето со млазница 9/8 е олабавено	Прицврстете го капачето на млазницата 9/8
	Цевката за вшмукување 12 е олабавена	Притиснете ја цевката за вшмукување до крај на каналот за боја 16
	Иглата на млазницата 13 е запушена	Исчистете ја иглата на млазницата
	Цевката за вшмукување 12 е затната	Исчистете ја цевката за вшмукување
	Отворот за вентилација 15 на цевката за вшмукување 12 е затнат	Исчистете ги цевката за вшмукување и отворот за вентилација
	Дихтунгот на резервоарот 14 недостига или е оштетен	Ставете го (новиот) дихтунг на резервоарот над цевката за вшмукување во жлебот
Бојата не се дистрибуира правилно	Материјалот за прскање е премногу густ	Одново разредете го материјалот за прскање и направете пробно прскање
	Материјалот за прскање е извалкан (грутки боја)	Целосно испразнете го и исчистете го пиштолот; при дополнувањето истурајте го материјалот за прскање низ ситото за полнење

Сервисна служба и совети при користење

За сите прашања и нарачки на резервни делови, Ве молиме наведете го 10-цифрениот број од спецификационата плочка на системот за фино прскање.

Сервисната служба ќе одговори на Вашите прашања во врска со поправката и одржувањето на Вашиот производ како и резервните делови. Експлозивен цртеж и информации за резервни делови ќе најдете на:

www.bosch-pt.com

Тимот за советување при користење на Bosch ќе ви помогне доколку имате прашања за нашите производи и опрема.

Македонија

Д.Д.Електрис

Сава Ковачевиќ 47Нб, број 3

1000 Скопје

Е-пошта: dimce.dimcev@servis-bosch.mk

Интернет: www.servis-bosch.mk

Тел./факс: 02/ 246 76 10

Моб.: 070 595 888

Отстранување

Пиштолите за прскање, електричната единица, опремата и амбалажите треба да се отстрани на еколошки прифатлив начин.

Не ги фрлате електричните апарати во домашната канта за џубре!

Само за земји во рамки на ЕУ



Според Европската регулатива 2012/19/EU за електрични и електронски уреди и нивна национална употреба, електричните апарати што се вон употреба мора одделно да се собираат и да се рециклираат на еколошки прифатлив начин.

Се задржува правото на промена.

Srpski

Uputstva o sigurnosti

Opšta upozorenja za električne alete



Čitajte sva upozorenja i uputstva.

Propusti код придрžавања упозорења и упутства могу имати за последицу електрични удар, поzar i/ili teške повреде.

Čuvajte sva upozorenja i uputstva za budućnost.

Pojam upotrebljen u upozorenjima „електрични алат“ односи се на електричне алате са радом на мрежи (са мрежним каблом) и на електричне алате са радом на акумулатор (без мрежног кабла).

Sigurnost na radnom mestu

► **Držite Vaše radno područne čisto i dobro osvetljeno.** Nered ili неосветлена радна подруčja mogu водити несреќама.

► **Ne radite sa električnim alatom u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine.** Електрични алати праве варнице које могу запалити прашину или испарења.

► **Držite podalje decu i druge osobe za vreme korišćenja električnog alata.** Prilikom rada možete izgubiti kontrolu nad aparatom.

Električna sigurnost

► **Priklučni utikač električnog alata mora odgovarati utičnicama. Utikač nesme nikako da se menjă.** Ne upotrebljavajte adapttere utikača zajedno sa električnim alatima sa zaštićenim uzemljenjem. Ne promjenjite utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik električnog udara.

► **Izbegavajte kontakt telom sa uzemljenim površinama kao cevi, grejanja, sporet i rashladni ormani.** Postoji povećani rizik од електричног удара ако је Ваše тело уземљено.

► **Držite aparat što dalje od kiše ili vlage.** Prodor воде у електрични алат пovećava rizik од електричног удара.

► **Ne nosite električni alat za kabl, ne vešajte ga ili ne izvlačite ga iz utičnice.** Držite kabl dalje od vreline, ulja, oštirih ivica ili delova aparata koji se pokreću. Оштећени ili uvrnuti kablovi povećavaju rizik електричног удара.

► **Ako sa električnim alatom radite u prirodi, upotrebljavajte samo prođuće kablove koji su pogodni za spoljnu upotrebu.** Upotreba prođuognog kabla уземљеног за спoljnju upotrebu smanjuje rizik од електричног удара.

► **Ako rad električnog alata ne može da se izbegne u vlažnoj okolini, koristite prekidač strujne zaštite pri kvaru.** Upotreba prekidača strujne заštite при квару сmanjuje rizik од електричног удара.

Sigurnost osoblja

► **Budite pažljivi, pazite na to, šta radite i idite razumno na posao sa Vašim električnim alatom.** Не користите električni алат ако сте уморни или под утицјем droge, алкохола или лекова. Момент непаžnje код употребе електричног алата може водити ozbiljnim povredама.

► **Nosite ličnu zaštitnu opremu i uvek zaštitne naočare.** Ношење личне заштитне опреме, као маске за прашину, сигурносне ципеле које не клизу, заштитни шлем или заштита за слух, зависи од врсте и употребе електричног алата, сmanjuju rizik од повреда.

► **Izbegavajte nenamerno puštanje u rad.** Уверите се да је електриčni алат искључен, пре него што га прикључите на struju i/ili na akumulator, uzmete ga ili nosите. Ако прilikom ношења електричног алата држите прст на прекидачу или апарат укључен прикључујете на struju, може ово водити несреќама.

- ▶ **Uklonite alete za podešavanje ili ključeve za zavrtnje, pre nego što uključite električni alat.** Neki alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem delu aparata, može voditi nesrećama.
- ▶ **Izbegavajte nenormalno držanje tela. Pobrinite se uvek da stabilno stojite i održavajte u svako doba ravnotežu.** Na taj način možete bolje kontrolisati električni alat u neočekivanim situacijama.
- ▶ **Nosite pogodnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit.** Držite kosu, odeću i rukavice dalje od pokretnih delova. Opušteno odelo, dugu kosu ili nakit mogu zahvatiti rotirajući delovi.
- ▶ **Ako mogu da se montiraju uredjaji za usisavanje i skupljanje prašine, uverite se da li su priključeni i upotrebljeni kako treba.** Upotreba usisavanja prašine može smanjiti opasnosti od prašine.

Bržljiva upotreba i ophodjenje sa električnim alatima

- ▶ **Ne preopterećujte aparat. Upotrebjavajte za Vaš posao električni alat odredjen za to.** Sa odgovarajućim električnim alatom radite bolje i sigurnije u navedenom području rada.
- ▶ **Ne koristite nikakav električni alat čiji je prekidač u kvaru.** Električni alat koji se ne može više uključiti ili isključiti, je opasan i mora se popraviti.
- ▶ **Izvucite utikač iz utičnice i/ili uklonite akumulator pre nego što preduzmete podešavanja na aparatu, promenu delova pribora ili ostavite aparat.** Ova mera opreza sprečava nenameran start električnog alata.
- ▶ **Čuvajte nekoriscene električne alete izvan dometa dece.** Ne dozvoljavajte korišćenje aparata osobama koje ne poznaju aparat ili nisu procitate ova uputstva. Električni alati su opasni, kada ih koriste neiskusne osobe.
- ▶ **Održavajte brižljivo električni alat.** Kontrolišite da li pokretni delovi aparata besprekorno funkcionišu i ne „lepe“, da li su delovi polomljeni ili su tako oštećeni da je oštećena funkcija električnog alata. Popravite ove oštećene delove pre upotrebe. Mnoge nesreće imaju svoje uzroke u loše održavanim električnim alatima.
- ▶ **Održavajte alete za sečenja oštре i чисте.** Brižljivo održavani alati za sečenja sa oštrim ivicama manje „slepiljuju“ i lakše se vode.
- ▶ **Upotrebljavajte električni alat, pribor, alete koji se umeću itd. prema ovim uputstvima.** Obratite pažnju pritom na uslove rada i posao koji morate obaviti. Upotreba električnih alata za druge namene koje nisu predvidjene, može voditi opasnim situacijama.

Servisi

- ▶ **Neka Vam Vaš električni alat popravlja samo kvalifikovano osoblje i samo sa originalnim rezervnim delovima.** Tako se obezbeđuje, da ostane sačuvana sigurnost aparata.

Uputstva za sigurnost za sisteme finog prskanja

- ▶ **Održavajte vaše radno mesto čisto, dobro osvetljeno, bez posuda sa bojom i rastvaračima i bez krp i ostalih zapaljivih materijala.** Moguća opasnost od samozapaljenja. U svakom momentu trebaju biti pristupačni funkcionalno ispravni aparati za gašenje požara.
- ▶ **Osigurajte dobro provetrvanje u području prskanja i dovoljno svežeg vazduha u čitavom prostoru.** Ispareni zapaljivi rastvarači stvaraju eksplozivnu sredinu.
- ▶ **Nemojte da prskate i čistite materijalima, čija se temperatura paljenja nalazi ispod 55 °C.** Upotrebljavajte materijale na bazi vode, teško isparivih ugljovodoničnih supstanci ili sličnih materijala. Lako isparivi rastvarači stvaraju eksplozivnu okolinu.
- ▶ **Ne prskajte u području izvora paljenja kao i varničenje statickog elektriciteta, otvorenog plamena, plamena paljenja, zagrejanih predmeta, motora, upaljenih cigareta i kod izvlačenja i uvlačenja utikača iz utičnice ili kod rukovanja električnim prekidačima.** Takvi izvori varničenja mogu dovesti do zapaljenja okoline.
- ▶ **Ne prskajte po materijalima za koje nije poznato da li predstavljaju opasnost.** Nepoznati materijali mogu stvoriti opasne radne uslove.
- ▶ **Kod prskanja ili rukovanja hemikalijama nosite dodatnu ličnu zaštitnu opremu, kao što su odgovarajuće rukavice i zaštitne maske.** Nošenjem zaštitne opreme za odgovarajuće radne uslove smanjuje se izlaganje opasnim hemikalijama.



- ▶ **Pazite na moguće opasnosti od sredstva za prskanje.** Obratite pažnju na oznake i natpise na ambalaži takvih sredstava ili na informacije proizvođača, kao i zahteve za nošenje ličnih zaštitnih sredstava. Treba obratiti pažnju na takva uputstva proizvođača, kako bi se izbegle opasnosti od požara, a otrovna i kancerogena sredstva mogu prouzrokovati ozlede.

▶ **Utikač mrežnog kabla i okidač prekidača pištolja za prskanje držite podalje od boja i drugih tekućina.** Nikada ne vadite utikač iz utičnice potezanjem za kabl. Zbog toga bi moglo doći do električnog udara.

▶ **Pazite na decu.** Time se obezbeđuje, da se deca ne igraju sa sistemom za fino raspršivanje.

Opis proizvoda i rada



Čitajte sva upozorenja i uputstva. Propusti kod pridržavanja upozorenja i uputstava mogu imati za posledicu električni udar, požar i/ili teške povrede.

Upotreba prema svrsi

PFS 1000

Električni alat je namenjen samo za raspršivanje boja laka koje sadrže rastvarače i koje se razblažuju vodom, lazura, sredstava za grundiranje, bezbojnih lakova, lakova za vozila, lužina i ulja.

Električni alat takođe može da se primeni za raspršivanje više razređenih disperzionih i lateks boja.

Električni alat nije adekvatan za preradu baza, supstanci za zaštitni sloj koji sadrže kiseline, zrnastih i materijala za raspršivanje koji sadrže telašca kao i materijala koji sprečavaju brizganje i kapljane.

PFS 2000

Električni alat je namenjen samo za raspršivanje disperzionih i lateks boja, boja laka, lazura, sredstava za grundiranje, bezbojnih lakova, lužina i ulja (**ALLPaint**).

Električni alat nije adekvatan za preradu baza, supstanci za zaštitni sloj koji sadrže kiseline i fasadnih boja.

Komponente sa slike

Označavanje brojevima komponenti sa slikom odnosi se na prikaz električnog alata na grafičkim stranama.

1 Pištolj za prskanje

2 Vazdušna kapa

3 Završna navrtka

4 Priklučak creva (pištolja za prskanje)

5 Točkić za podešavanje količine prskanog materijala

6 Prekidač

7 Posuda materijala za prskanje

8 Kapica za mlaznicu (siva: za primenu „drvo“)

9 Kapica za mlaznicu (bela: za primenu „zid“) (PFS 2000)

10 O-prsten

11 Zaptivna podloška

12 Cev pod nagibom

13 Igla mlaznice

14 Zaptivač posude

15 Otvor za odzračivanje

16 Kanal za boju

17 Crevo za vazduh

18 Bajonetni zatvarač

19 Bazna jedinica

20 Prekidač za uključivanje-isključivanje

21 Hvataljka za nošenje

22 Remen za nošenje

23 Poklopac filtera za vazduh

24 Priklučak creva (bazne jedinice)

25 Ušica remena za nošenje

26 Filter za vazduh

*Prikazani ili opisani pribor ne spada u standardno pakovanje.
Kompletni pribor možete da nađete u našem programu pribora.

Tehnički podaci

Sistem za fino prskanje		PFS 1000	PFS 2000
Broj predmeta		3 603 B07 0..	3 603 B07 3..
Nominalna primljena snaga	W	410	440
Kapacitet transporta	ml/min	100	200
Utrošak vremena na 2 m ² nanos boje	min	2	1,3
Zapremnina posude materijala za prskanje	ml	800	800
Kapica za mlaznicu 8 (siv)			
- Slučaj primene „na drvetu“:			
Raspršivanje boja laka, lazura, sredstava za grundiranje, bezbojnih lakova, lužina i ulja koja sadrže rastvarače i koja se razređuju vodom		●	●
Kapica za mlaznicu 9 (beli)			
- Slučaj primene „na zidu“:			
Raspršivanje disperzionih i lateks boja		-	●
Dužina creva za vazduh	m	1,25	1,25
Težina prema EPTA-Procedure 01/2003	kg	2,0	2,0
Klasa zaštite		□/II	□/II

Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji odstupaju i izvodjenja specifičnih za zemlje mogu ovi podaci varirati.

Informacije o šumovima/vibracijama

Vrednosti emisije šumova se određuju u skladu sa EN 60745-1, EN 50580.

Nivo pritiska zvuka uređaja vrednovan sa A tipično iznosi 79 dB(A). Nesigurnost K = 3 dB.

Nivo buke pri radu može prekoracići 80 dB(A).

Nosite zaštitu za sluh!

Ukupne vrednosti vibracija a_h (zbir vektora tri pravca) i nesigurnost K su dobijeni prema EN 60745:
 $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je izmeren prema mernom postupku koji je standardizovan u EN 60745 i može da se koristi za poređenje električnih alata jedan sa drugim. Pogodan je i za privremenu procenu opterećenja vibracijama. Navedeni nivo vibracija predstavlja prvenstveno primenu

električnog alata. Ako se svakako električni alat upotrebljava za druge namene sa pomoću različitih pribora ili nedovoljno održavanja, može doći do odstupanja nivoa vibracija. Ovo može u značajnoj meri povećati opterećenje vibracijama preko celog radnog vremena.

Za tačnu procenu opterećenja vibracijama trebalo bi uzeti u obzir i vreme, u kojem je uređaj uključen ili radi, međutim nije stvarno u upotrebi. Ovo može značajno redukovati opterećenje vibracijama preko celog radnog vremena. Utvrđene dodatne mere sigurnosti radi zaštite radnika pre delovanja vibracija kao na primer: Održavanje električnog alata i upotrebljeni alati, održavanje toplih ruku, organizacija odvijanja posla.

Izjava o usaglašenosti

Izjavljujemo pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da pod „Tehnički podaci“ opisani proizvod odgovara svim dotičnim odredbama instrukcije 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC uključujući njene izmene i da je u skladu sa sledećim normama: EN 60745-1, EN 50580.

Tehnička dokumentacija (2006/42/EC) kod:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President	Head of Product Certification
Engineering	PT/ETM9

*PP
H.W. Becker* *i.V. K. - ulic*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 05.06.2014

Montaža

- Izvucite pre svih radova na električnom alatu mrežni utikač iz utičnice.
- Uverite se da su pištolj za raspršivanje i bazična jedinica montirani u potpunosti i sa svim zaptivnim elementima. Samo na taj način je zagarantovana funkcija i sigurnost sistema za fino raspršivanje.

Priklučak creva (pogledajte slike A1 – A2)

Priklučak bazne jedinice:

- Fiksno utaknite bajonetni zatvarač **18** creva za vazduh u skladu sa markerima sa strelicama u otvore priključka **24** bazične jedinice.
- Bajonetni zatvarač obrnите za četvrttinu obrta u pravcu obrtanja kazaljke na satu.

Priklučak na pištolj za prskanje:

- Fiksno utaknite drugi bajonetni zatvarač **18** creva za vazduh u skladu sa markerima sa strelicama u otvore priključka **4** pištolja za raspršivanje.
- Bajonetni zatvarač obrnute za četvrttinu obrta u pravcu obrtanja kazaljke na satu.

Uputstvo: Pre punjenja materijala za raspršivanje uklonite crevo za vazduh **17** (četvrtina obrta bajonet zatvarača **18** suprotno od obrtanja kazaljke na satu; bajonet zatvarač **18** izvucite iz priključka **4**).

Pričvršćivanje remena za nošenje (pogledajte sliku B)

Da bi mogli doseći sve obradivane površine, baznu jedinicu možete nositi pomoću remena za nošenje **22**.

- U svaku ušicu **25** zahvatite jedan kraj remena.

Zamena kapice za mlaznicu (PFS 2000) (pogledajte sliku C)

Uputstvo: Pre izbora kapice za mlaznicu mešanjem proverite materijal za raspršivanje. Redak materijal (npr. boja za drvo) ili razredeni materijal može bolje da se raspršuje pomoću sive kapice za mlaznicu **8**. Gušći materijal (npr. lak za drvo ili boja za zid) može bolje da se raspršuje pomoću bele kapice za mlaznicu **9**.

- Za zamenu kapice za mlaznicu odvornite preturnu navrtku **3**.
- Skinite kapicu za vazduh **2** i zaptivnu podlošku **11**.
- Odvornite montiranu kapicu za mlaznicu.
- Pri tome se uverite da O-prsten **10** ostaje na kapici za mlaznicu.
- Željenu kapicu za mlaznicu zavrnite u navoj u pištolju za raspršivanje.
- Fiksno utaknite kapicu za vazduh **2** sa zaptivnom podloškom **11** na kapicu za mlaznicu i čvrsto zategnite pomoću preturne navrtke **3**.

Rad

- Izvucite pre svih radova na električnom alatu mrežni utikač iz utičnice.

Priprema za rad

- Ne dozvoljavaju se radovi prskanja na rubu površinskih voda ili na susednim površinama u blizini područja uvlačenja.

Kod kupovine boja, lakova i sredstava za prskanje obratite pažnju na njihovu ekološku pogodnost.

Priprema flaše za prskanje

Površina prskanja mora biti čista, suva i bez masnoća.

- Glatke površine ohrapavite i nakon toga odstranite prašinu od brušenja.

Prilikom upotrebe mogu sve nepokrivene površine da se isprljaju usled izmaglice od prskanja. Pripremite stoga okolinu površine koja se prska.

- Podove, predmete uredjaja, vrata, prozore i okvire od vrata i prozora itd. pokrijte ili oblepite.

Priprema materijala za raspršivanje



- Dobro pomešajte materijal za prskanje.
- Po potrebi razredite materijal za raspršivanje.

Materijal za prskanje	preporučeno razredjivanje
-----------------------	---------------------------

Lužine, ulja, lazure, sredstva za impregnaciju, sredstva za grundiranje radi zaštite od rde	0 %
Boje laka, sredstva za grundiranje, lakovi za drvena tela, debeloslojne lazure koje mogu da se razređuju razređivačima i vodom	10 %
Disperziona boja, lateks boja	najmanje 10 %

- **Pre razređivanja proverite da li je materijal za prskanje i razređivač međusobno uskladeni.** Kod primene pogrešnog razređivača mogu nastati grumenčići koji mogu zapušti pištolj za prskanje.
- **Prilikom razređivanja supstanci za raspršivanje pazite na to da temperatura paljenja smeše posle razređivanja ponovo bude iznad 55 °C.** Razređivanje npr. lakova koji sadrže rastvarače snižava temperaturu paljenja.

Punjjenje materijala za prskanje (pogledajte slike D1 – D2)

Uputstvo: Pre punjenja materijala za raspršivanje uklonite crevo za vazduh **17** (četvrtina obrta bajonet zatvarača **18** suprotno od obrtanja kazaljke na satu; bajonet zatvarač **18** izvući iz prikљučka **4**).

- Odvrnite posudu **7** sa pištolja za prskanje.
- Materijal za raspršivanje napunite **maksimalno do 800 markera** u rezervoar **7**.
- Okrenite cev sa usponom **12** tako da se materijal za prskanje može prskati gotovo bez ostatka:

za radove prskanja na položenim objektima	prema napred u pravcu kapice za mlaznicu/kapice za vazduh
za radove prskanja iznad glave	prema nazad u smeru ručke
– Izvedite probno prskanje na test površini. (pogledajte „Prskanje“, stranicu 200)	
Ako dobijete optimalnu sliku nanošenja, možete početi sa prskanjem. ili Ako rezultat prskanja nije zadovoljavajući ili ne izlazi boja, postupajte kao i kod „Otklanjanje smetnji u radu“ na stranici 202 što je opisano.	

Puštanje u rad (pogledajte sliku E)

- **Obratite pažnju na napon mreže!** Napon strujnog izvora mora biti usaglašen sa podacima na tipskoj tablici električnog alata.
- **Pazite da bazna jedinica tokom rada ne usije prašinu ili ostale nečistoće.**
- **Pazite da ne prskate po baznoj jedinici.**
- **Prekinite proces raspršivanja, ako tokom raspršivanja na drugim mestima, a ne na za to predviđenoj mlaznici, ističe tečnost, a pištolj za raspršivanje ponovo vrati u status u skladu sa odredbama.** Postoji opasnost od električnog udara.
- **Ne prskajte sebe samog, druge osobe ili životinje.**

Uključivanje

Kako biste uštedeli energiju, sistem za fino raspršivanje uključujte samo ako ga koristite.

- PFS 2000: Proverite, da li je montirana prava kapica za mlaznicu (videti „Zamena kapice za mlaznicu“, strana 199).
- Utaknite mrežni utikač u utičnicu.
- Uzmite pištolj za prskanje u ruku i usmerite ga na površinu za prskanje.
- Prekidač za uključivanje/isključivanje **20** gurnite prema napred.
- Pritisnite prekidač **6** na pištolju za prskanje.


Uputstvo: Kada je uključena osnovna jedinica, na kapicu za vazduh **2** uvek izlazi vazduh.

Isključivanje

- Otpustite komandni prekidač **6** i prekidač za uključivanje/isključivanje **20** gurnite prema nazad.
- Izvucite mrežni utikač iz utičnice.

Uputstva za rad

Prskanje (pogledajte sliku F)



Uputstvo: Kada električni alat koristite na otvorenom prostoru pazite na smer veta.

- Načinite najpre probno prskanje i namestite sliku mlaza i količinu prskanog materijala prema prskanom materijalu. (Za podešavanja videti u sledećim poglavljima)
- Pištolj za raspršivanje obavezno držite u ravnomernom razmaku od 20 – 25 cm vertikalno u odnosu na objekat za raspršivanje.
- Sa prskanjem počnite izvan površine koja se prska.
- Pištolj za prskanje, zavisno od podešene slike prskanja, pomerajte jednoliko poprečno ili prema gore i dolje. Podjednak kvalitet prskane površine postići će se kada se putanje prskanja preklapaju za 4 – 5 cm.

- Prilikom radova na raspršivanju na objektima koji leže ili prilikom radova iznad visine glave pištolj za raspršivanje držite malo ukoso i pomerajte ga u nazad od površine po kojoj vršite raspršivanje.

Opasnost od spoticanja! Pazite na moguće prepreke u prostoriji.

- Izbegavajte prekide prskanja unutar prskane površine.

Jednolično vođenje pištolja za prskanje daje uniformni kvalitet prskane površine.


Neravnometerna razdaljina i ugao prskanja vodiće do jakog stvaranja magle boje, a zbog toga i do neravnometerne površine.

- Postupak prskanja završite izvan površine prskanja.

Rezervoar za materijal za raspršivanje nemojte nikada da ispraznите do kraja. Ako uzlazna cev više ne uranja u materijal za raspršivanje, prekida se mlaz raspršivanja i nastaje neravnometerna površina.

Ako se materijal za raspršivanje nataloži na kapicu za mlažnicu i kapicu za vazduh, očistite oba dela odgovarajućim razredavačem.

Nameštanje slike prskanja



► Nikada ne pritiskajte prekidač 6 dok regulišete vazdušnu kapu 2.

- Okrenite vazdušnu kapu 2 u željeni položaj.


Vazdušna kapa	Mlaz za prskanje	Primena
		horizontalni pljosnati mlaz za vertikalni smer rada
		vertikalni pljosnati mlaz za horizontalni smer rada
		okrugli mlaz za uglove, ivice i teško dostupna mesta

Nameštanje količine prskanog materijala (pogledajte sliku G) (PAINTvolume)

- Okrećite točkić za podešavanje 5, da bi podesili željenu količinu materijala za prskanje:
 - : minimalna količina materijala za prskanje,
 - +: maksimalna količina materijala za prskanje.


Količina prskanog materijala Nameštanje

Previše prskanog materijala na površini prskanja:



- Okrenite servo točkić 5 pravac -.

Premalo prskanog materijala na površini prskanja:



Količina prskanog materijala mora se povećati.

- Okrenite servo točkić 5 pravac +.

Radne pauze i transport (pogledajte slike H – I)

Za jednostavan transport sistema za fino raspršivanje na bazičnoj jedinici je smeštena drška za nošenje 21 i pojasa za nošenje 22.

Tokom rada bazičnu jedinicu 19 pomoću pojasa za nošenje 22 možete da zakačite poprečno na rame.

U pauzama tokom rada pištolj za raspršivanje 1 možete da odložite na ravnu radnu površinu. Materijal za raspršivanje ne može da isteče.

- Pištolj za raspršivanje napunjeno materijalom za raspršivanje postavite uvek uspravno na neku ravnу površinу. Iz pištolja za raspršivanje koji leži može da istekne materijal za raspršivanje.

Održavanje i servis

Održavanje i čišćenje

- Izvucite pre svih radova na električnom alatu mrežni utikač iz utičnice.

- Posle svake upotrebe temeljno očistite pojedinačne delove sistema za fino raspršivanje, naročito sve komponente kroz koje protiče boja. Stručno čišćenje je predušloza adekvatan i siguran režim rada pištolja za raspršivanje. U slučaju pogrešnog ili nestručnog čišćenja ne preuzimaju se zahtevi za garancijom.

Ako je potrebna zamena za priključni vod, onda to mora izvesti Bosch ili stručan servis za Bosch-električne alata da bi se izbegle opasnosti po sigurnost.

Čišćenje filtera za vazduh (pogledajte sliku J)

Filter za vazduh **26** morate povremeno da čistite. Ako je filter za vazduh jako zaprljan, morate da ga zamenite.

- Otvorite poklopac filtera za vazduh **23**.
- Uzmite filter za vazduh **26**.
- Lagana zaprljanost:

Izlupkajte filter za vazduh **26**.

ili

Jaka zaprljanost:

Filter za vazduh **26** očistite pod mlazom tekuće vode i ostavite ga zatim da se dobro osuši, kako biste izbegli formiranje plesni.

ili

Promenite filter za vazduh **26**.

- Ponovo umetnite filter za vazduh.
- Ponovo zatvorite poklopac filtera za vazduh **23**.

Čišćenje sistema za fino raspršivanje (pogledajte sliku K)

Pištolj za prskanje i posudu za prskani materijal čistite uvek sa odgovarajućim sredstvom za razređivanje (rastvarač ili voda) za upotrebljavani materijal prskanja.

Otvore na mlaznicama i otvore za vazduh pištolja za raspršivanje nemojte nikada da čistite predmetima sa uskim vrhom.

- Isključite bazičnu jedinicu **19**.
- Kako sa bazične jedinice **19** tako i sa pištolja za raspršivanje **1** uklonite crevo za vazduh **17** (četvrtina obrta bajonetnog zatvarača **18** suprotno od obrtanja kazaljke na satu; izvucite bajonetni zatvarač **18** iz priključka **4/24**).
- Po potrebi bazičnu jedinicu očistite krpom navlaženom razređivačem, pa zatim uklonite bazičnu jedinicu **19** i crevo za vazduh **17** iz neposredne okoline čišćenja.
- Pritisnite taster za rukovanje **6** pištolja za raspršivanje, kako bi materijal za raspršivanje mogao da teče nazad u rezervoar.
- Odvrnite rezervoar **7** i ostatak materijala za raspršivanje ispraznite nazad u originalni materijal za raspršivanje.
- Napunite rezervoar **7** do polovine razređivačem (rastvarač ili voda) i pričvrstite ga ponovo na pištolj za raspršivanje **1**.
- Više puta protresite pištolj za prskanje.

Otklanjanje smetnji u radu

Problem	Uzrok	Pomoć
Materijal za prskanje ne pokriva pravilno	Količina prskanog materijala je premala Preveliko rastojanje do površine prskanja Premala količina prskanog materijala na površini prskanja, retko raspršena po površini prskanja	Okrenuti servo točkić 5 Pravac + Smanjiti rastojanje prskanja Češće prskati po površini prskanja
Materijal za prskanje teče nakon nanošenja	Materijal za prskanje je previše gust	Materijal za nanošenje ponovo razblažiti i izvesti probno prskanje
	Nanesena prevelika količina materijala za prskanje Premalo rastojanje do površine prskanja Materijal za prskanje je previše redak Previše često se prska po istom mestu	Okrenite servo točkić 5 pravac – Povećati rastojanje prskanja Dodati originalni materijal za prskanje Skinuti boju i kod drugog pokušaja prskanja ne prskati prečesto po istom mestu

Problem	Uzrok	Pomoć
Previše grubo raspršivanje	Prevelika količina prskanog materijala	Okrenite servo točkić 5 pravac –
	PFS 2000: Bela kapica za mlaznicu 9 montirana (preveliki prečnik mlaznice)	Montiranje sive kapice za mlaznicu 8
	Igla mlaznice 13 je zaprljana	Očistiti iglu mlaznice
	Materijal za prskanje je previše gust	Materijal za nanošenje ponovo razblažiti i izvesti probno prskanje
	Filter za vazduh 26 je jako zaprljan	Zamena filtera za vazduh
Prejaka magla od boje	Nanesena prevelika količina materijala za prskanje	Okrenite servo točkić 5 pravac –
	Preveliko rastojanje do površine prskanja	Smanjiti rastojanje prskanja
Mlaz prskanja pulsira	Premala količina materijala za prskanje u posudi	Dopuniti materijal za prskanje
	Otvor za odzračivanje 15 na uzlaznoj cevi 12 zapušen	Čišćenje uzlazne cevi i otvora za odzračivanje
	Otpuštena je cev sa usponom 12	Guranje uzlazne cevi do graničnika na kanalu za boju 16
	Kapica za mlaznicu 9/8 labava	Zatezanje kapice za mlaznicu 9/8
	Filter za vazduh 26 je jako zaprljan	Zamena filtera za vazduh
Materijal za raspršivanje kaplje na kapici za mlaznicu	Materijal za prskanje je previše gust	Materijal za nanošenje ponovo razblažiti i izvesti probno prskanje
	Očistite naslagu materijala za raspršivanje na kapici za mlaznicu 9/8, igli za mlaznicu 13 i kapici za vazduh 2	Čišćenje kapice za mlaznicu, igle za mlaznicu i kapice za vazduh
	Kapica za mlaznicu 9/8 labava	Zatezanje kapice za mlaznicu 9/8
Iz kapice za mlaznicu ističe materijal za raspršivanje	Otpuštena je cev sa usponom 12	Guranje uzlazne cevi do graničnika na kanalu za boju 16
	Igla mlaznice 13 je zapušena	Očistiti iglu mlaznice
	Zapušena je cev sa usponom 12	Očistiti cev sa usponom
	Otvor za odzračivanje 15 na uzlaznoj cevi 12 zapušen	Čišćenje uzlazne cevi i otvora za odzračivanje
	Nedostaje zaptivač rezervoara 14 ili je oštećen	Guranje (novog) zaptivača rezervoara preko uzlazne cevi u žleb
	Materijal za prskanje je previše gust	Materijal za nanošenje ponovo razblažiti i izvesti probno prskanje
	Materija za raspršivanje zaprljan (grudve u boji)	Kompletno pražnjenje i čišćenje pištolja za raspršivanje; ulivanje materijala za raspršivanje prilikom punjenja kroz sito za sipanje

Servisna služba i savetovanje o upotrebi

Molimo da u slučaju pitanja i naručivanja rezervnih delova navedete broj predmeta sa 10 brojčanim mesta prema tipskoj tablici sistema za raspršivanje.

Servisna služba odgovoriće na vaša pitanja o popravcima i održavanju vašeg proizvoda i o rezervnim delovima. Uvećane crteže i informacije o rezervnim delovima možete naći na našoj adresi:

www.bosch-pt.com

Bosch tim za savetovanje o upotrebi će vam rado pomoći ako imate pitanja o našim proizvodima i priboru.

Srpski

Bosch-Service
Dimitrija Tucovića 59
11000 Beograd
Tel.: (011) 6448546
Fax: (011) 2416293
E-Mail: asboschz@EUnet.yu

Uklanjanje djubreta

Pištolj za prskanje, električna jedinica, pribor i pakovanja treba da se odvoze na reciklaži koja odgovara zaštiti čovekove okoline.

Ne bacajte električni alat u kućno djubre!

Samo za EU-zemlje:

Prema evropskim smernicama 2012/19/EU o stariim električnim i elektronskim uredajima i njihovim pretvarjanju u nacionalno dobro ne moraju više neupotrebljivi električni pribori da se odvojeno sakupljaju i odvoze nekom reciklaži koja odgovara zaštitu čovekove okoline.

Zadržavamo pravo na promene.

Slovensko

Varnostna navodila

Splošna varnostna navodila za električna orodja



Preberite vsa opozorila in napotila.

Napake zaradi neupoštevanja spodaj navedenih opozoril in napotil lahko povzročijo električni udar, požar in/ali težke telesne poškodbe.

Vsa opozorila in napotila shranite, ker jih boste v prihodnje še potrebovali.

Pojem „električno orodje“, ki se pojavlja v nadaljnjem besedilu, se nanaša na električna orodja z električnim pogonom (z električnim kablom) in na akumulatorska električna orodja (brez električnega kabla).

Varnost na delovnem mestu

- ▶ **Delovno področje naj bo vedno čisto in dobro osvetljeno.** Nered in neosvetljena delovna področja lahko povzročijo nezgode.
- ▶ **Ne uporabljajte električnega orodja v okolju, kjer lahko pride do eksplozij oziroma tam, kjer se nahajajo vnetljive tekočine, plini ali prah.** Električna orodja povzročajo iskrenje, zaradi katerega se lahko prah ali para vnema.
- ▶ **Prosimo, da med uporabo električnega orodja ne dovolite otrokom ali drugim osebam, da bi se Vam približali.** Odvračanje Vaše pozornosti drugam lahko povzroči izgubo kontrole nad napravo.

Električna varnost

- ▶ **Priklučni vtikač električnega orodja se mora prilegati vtičnici.** Spreminjanje vtikača na kakršenkoli način ni dovoljeno. Pri ozemljenih električnih orodjih ne uporabljajte vtikačev z adapterji. Nespremenjeni vtikači in ustrezne vtičnice zmanjšujejo tveganje električnega udara.
- ▶ **Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami kot so na primer cevi, grelci, štedilniki in hladilniki.** Tveganje električnega udara je večje, če je Vaše telo ozemljeno.
- ▶ **Prosimo, da napravo zavarujete pred dežjem ali vlagom.** Vdor vode v električno orodje povečuje tveganje električnega udara.
- ▶ **Ne uporabljajte kabla za nošenje ali obešanje električnega orodja in ne vlecite za kabel, če želite vtikač izvleči iz vtičnice.** Kabel zavarujte pred vročino, oljem,

ostrimi robovi ali premikajočimi se deli naprave. Poškodovani ali zapleteni kabli povečujejo tveganje električnega udara.

▶ **Kadar uporabljate električno orodje zunaj, uporabljajte samo kabelske podaljške, ki so primerni za delo na prostem.** Uporaba kabelskega podaljška, ki je primeren za delo na prostem, zmanjšuje tveganje električnega udara.

▶ **Če je uporaba električnega orodja v vlažnem okolju neizogibna, uporabljajte stikalo za zaščito pred kvarnim tokom.** Uporaba zaščitnega stikala zmanjšuje tveganje električnega udara.

Osebna varnost

▶ **Bodite pozorni, pazite kaj delate ter se dela z električnim orodjem lotite z razumom.** Ne uporabljajte električnega orodja, če ste utrujeni oziroma če ste pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti med uporabo električnega orodja je lahko vzrok za resne telesne poškodbe.

▶ **Uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno nosite zaščitna očala.** Nošenje osebne zaščitne opreme, na primer masko proti prahu, nedrsečih zaščitnih čevljev, varnostne čelade ali zaščitnih glušnikov, kar je odvisno od vrste in načina uporabe električnega orodja, zmanjšuje tveganje telesnih poškodb.

▶ **Izogibajte se nenamernemu zagonu.** Pred priključitvijo električnega orodja na električno omrežje in/ali na akumulator in pred dviganjem ali nošenjem se prepričajte, če je električno orodje izklopljeno. Prenašanje naprave s prstom na stikalu ali priključevem vklapljenega električnega orodja na električno omrežje je lahko vzrok za nezgodo.

▶ **Pred vklapljanjem električnega orodja odstranite nastavljena orodja ali izvijace.** Orodje ali ključ, ki se nahaja v vrtečem se delu naprave, lahko povzroči telesne poškodbe.

▶ **Izogibajte se nenormalni telesni drži.** Poskrbite za trdno stojišče in za stalno ravnotežje. Tako boste v nepričakovanih situacijah električno orodje lahko bolje nadzorovali.

▶ **Nosite primerna oblačila.** Ne nosite ohlapnih oblačil in nakita. Lase, oblačila in rokavice ne približujte premikajočim se delom naprave.

Premikajoči se deli naprave lahko zagrabijo ohlapno oblačilo, dolge lase ali nakit.
▶ **Če je na napravo možno montirati priprave za odsesavanje ali prestrezanje prahu, se prepričajte, če so le-te priključene in če se pravilno uporabljajo.** Uporaba priprave za odsesavanje prahu zmanjšuje zdravstveno ogroženost zaradi prahu.

Skrbna uporaba in ravnanje z električnimi orodji

▶ **Ne preobremenjujte naprave.** Pri delu uporabljajte električna orodja, ki so za to delo namenjena. Z ustreznim električnim orodjem boste v navedenem zmogljivostnem področju delali bolje in varneje.

▶ **Ne uporabljajte električnega orodja s pokvarjenim stikalom.** Električno orodje, ki se ne da več vkloniti ali izklopiti, je nevarno in ga je potrebno popraviti.

- ▶ **Pred nastavljanjem naprave, zamenjavo delov pribora ali odlaganjem naprave izvlecite vtikač iz električne vtičnice in/ali odstranite akumulator.** Ta previdnostni ukrep preprečuje nenameren zagon električnega orodja.
- ▶ **Električna orodja, katerih ne uporabljate, shranjujte izven dosega otrok.** Osebam, ki naprave ne poznajo ali niso prebrale teh navodil za uporabo, naprave ne dovolite uporabljati. Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
- ▶ **Skrbno negujte električno orodje.** Kontrolirajte brezhibno delovanje premičnih delov naprave, ki se ne smej zatikati. Če so ti deli zlomljeni ali poškodovani do te mere, da ovirajo delovanje električnega orodja, jih je potrebno pred uporabo naprave popraviti. Slabo vzdrževana električna orodja so vzrok za mnoge nezgode.
- ▶ **Rezalna orodja vzdržujte tako, da bodo vedno ostra in čista.** Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se manj zatikajo in so lažje vodljiva.
- ▶ **Električna orodja, pribor, vsadna orodja in podobno uporabljajte ustrezno tem navodilom.** Pri tem upoštevajte delovne pogoje in dejavnost, ki jo boste opravljali. Uporaba električnih orodij in namene, ki so drugačni od predpisanih, lahko privede do nevarnih situacij.

Servisiranje

- ▶ **Vaše električno orodje naj popravlja samo kvalificirano strokovno osebje ob obvezni uporabi originalnih rezervnih delov.** Tako bo zagotovljena ohranitev varnosti naprave.

Varnostna opozorila za sisteme za fino pršenje

- ▶ **Poskrbite za to, da bo vaše delovno območje čisto, dobro osvetljeno in da se tam ne nahajajo posode za barvo ali topila ter drugi gorljivi materiali.** Obstaja nevarnost samovziga. V bližini morajo vedno biti na razpolago brezhibno delujoči gasilni aparati.
- ▶ **Poskrbite za dobro zračenje tako v delovnem območju kot tudi v celotnem prostoru.** Izhlapevajoča gorljiva topila ustvarjajo eksplozivno okolico.
- ▶ **Za čiščenje ne uporabljajte materialov, katerih plamnišče je nižje od 55 °C.** Uporabljajte materiale na osnovi vode, težko hlapljivih ogljikovodikov ali podobnih materialov. Lahko hlapljiva topila med hlapenjem ustvarijo eksplozivno okolje.
- ▶ **Ne pršite na območju vžigalnih virov kot so statične električne iskre, odprtji plameni, vžigalni plameni, vroči predmeti, motorji, cigarete in iskre, ki nastanejo pri vtiču in izvleku električnih kablov ali pri uporabi stikal.** Takšni viri isker lahko povzročijo vžig okolice.
- ▶ **Ne pršite materialov, če niste prepričani, da so nenevarni.** Neznani materiali lahko povzročijo nevarne pogoje.
- ▶ **Pri pršenju ali rokovjanju s kemikalijami nosite dodatno osebno zaščitno opremo kot npr. ustrezne zaščitne rokavice in zaščitne maske ali zaščitne maske dihal.** Nosjenje zaščitne opreme za ustrezne pogoje zmanjša izpostavljenost pri stiku z nevarnimi snovmi.



▶ **Pri tem bodite pozorni na morebitne nevarnosti, ki izhajajo iz pršilne snovi.** Upoštevajte označbe na posodi ali informacije proizvajalca pršilne snovi, vključno z zahtevo glede uporabe osebne varnostne opreme. Upoštevajte navodila proizvajalca, da bi zmanjšali tveganje radi ognja ter poškodbe zaradi strupenih in raktovnih snovi, ipd.

▶ **Poskrbite za to, da na vtiču omrežnega kabla in gumbu stikal paščike pršilne pištole ni barve in/ali drugih tekočin.** Nikoli ne držite omrežnega kabla na stiku s podaljškom. Neupoštevanje navodil lahko posledično povzroči električni udar.

▶ **Nadzorujte otroke.** S tem boste zagotovili, da se otroci ne bodo igrali s sistemom za fino pršenje.

Opis in zmogljivost izdelka



Preberite vsa opozorila in napotila. Napake zaradi neupoštevanja spodaj navedenih opozoril in napotil lahko povzročijo električni udar, požar in/ali težke telesne poškodbe.

Uporaba v skladu z namenom

PFS 1000

Električno orodje je namenjeno le razprševanju lakov, lazur, osnovnih barv, končnih premazov za motorna vozila, lužil in olj, ki vsebujejo topila ali so topni v vodi. Električno orodje lahko uporabljate tudi za pršenje močno razredčenih disperzijskih in lateks barv.

Električno orodje ni primerno za delo z lužili, kislimi premazi, zrnatim materialom za pršenje ter materiali, ki se ne razpršijo in ne kapljajo.

PFS 2000

Električno orodje je namenjeno le pršenju disperzijskih in lateks barv ter lakov, lazur, osnovnih barv, lužil in olj, ki vsebujejo topila ali so topna v vodi (**ALLPaint**).

To električno orodje ni primerno za delo z lužili, premazi in fadnidnimi barvami.

Komponente na sliki

Oštrevljenje komponent na sliki se nanaša na predstavitev orodja na strani z grafiko.

- 1 Pršilna pištole
- 2 Pokrov šobe
- 3 Prekrivna matica
- 4 Prikluček gibke cevi (pršilne pištole)
- 5 Vrtljivi gumb za nastavitev količine pršilnega materiala
- 6 Stikalzo za upravljanje
- 7 Posoda za pršilni material
- 8 Pokrov šobe (siv: za uporabo „les“)
- 9 Pokrov šobe (bel: za uporabo „stena“) (PFS 2000)

- 10** O-obroč
- 11** Tesnilna plošča
- 12** Potopna cevka
- 13** Igla šobe
- 14** Tesnilo posode
- 15** Odzračevalna odprtina
- 16** Barvni kanal
- 17** **Gibka cev za dovod zraka**
- 18** Bajonetna spojka

- 19** **Osnovna enota**
- 20** Vklipno/izklopno stikalno
- 21** Ročaj za nošenje
- 22** Nosilni jermen
- 23** Pokrov zračnega filtra
- 24** Priključek gibke cevi (osnovna enota)
- 25** Vezica za nosilni jermen
- 26** Zračni filter

*Prikazan ali opisan pribor ni del standarnega obsega dobave. Celoten pribor je del našega programa pribora.

Tehnični podatki

Sistem za fino pršenje	PFS 1000	PFS 2000
Številka artikla	3 603 B07 0..	3 603 B07 3..
Nazivna odjemna moč	W	410
Črpalna zmogljivost	ml/min	100
Čas za nanos 2 m ² barve	min	2
Prostornina posode za pršilni material	ml	800
Pokrov šobe 8 (siva)		
– Namen uporabe „les“: Pršenje lakov, lazur, osnovnih barv, lužil in olj, ki vsebujejo topila ali so topna v vodi	●	●
Pokrov šobe 9 (bel)		
– Namen uporabe „stena“: Pršenje disperzijskih in lateks barv	–	●
Dolžina gibke cevi za dovod zraka	m	1,25
Teža po EPTA-Procedure 01/2003	kg	2,0
Zaščitni razred	[□/II]	[□/II]

Navedbe veljajo za nazivne napetosti [U] 230 V. Pri drugih napetostih in državno specifičnih izvedbah lahko te navedbe variirajo.

Podatki o hrupu/vibracijah

Merilne vrednosti hrupa izračunane v skladu z EN 60745-1, EN 50580.

Nivo zvočnega tlaka naprave po vrednotenju A znaša tipično 79 dB(A). Netočnost K = 3 dB.

Nivo hrupa lahko pri delu preseže 80 dB(A).

Uporabljajte zaščitne glušnike!

Skupne vrednosti vibracij a_h (vektorska vsota treh smeri) in negotovost K se izračunajo v skladu z EN 60745:
 $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, K = 1,5 m/s².

Podane vrednosti nivoja vibracij v teh navodilih so bile izmerjene v skladu s standardiziranim merilnim postopkom po EN 60745 in se lahko uporabljajo za primerjavo električnih orodij med seboj. Primeren je tudi za začasno oceno obremenjenosti z vibracijami.

Naveden nivo vibracij predstavlja glavne uporabe električnega orodja. Če pa se električno orodje uporablja še v druge namene, z različnim priborom, odstopajočimi vstavnimi orodji ali pri nezadostnem vzdrževanju, lahko nivo vibracij odstopa. To lahko obremenjenosti z vibracijami med določenim obdobjem uporabe občutno poveča.

Za natančnejšo oceno obremenjenosti z vibracijami morate upoštevati tudi tisti čas, ko je naprava izklopljena in teče, vendar dejansko ni v uporabi. To lahko obremenjenost z vibraci-

jami preko celotnega obdobja dela občutno zmanjša. Določite dodatne varnostne ukrepe za zaščito upravljalca pred vplivi vibracij, npr. Vzdrževanje električnega orodja in vstavnih orodij, segrevanje rok, organizacija delovnih postopkov.

Izjava o skladnosti CE

Z izključno odgovornostjo izjavljam, da je izdelek, opisan v „Tehničnih podatkih“, v skladu z vsemi relevantnimi določili direktiv 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/ES, vključno z njihovimi spremembami in ustreza naslednjim normam: EN 60745-1, EN 50580.

Tehnična dokumentacija (2006/42/ES) pri:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President	Head of Product Certification
Engineering	PT/ETM9

H. Becker *H. Heinzelmann*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 05.06.2014

Montaža

- Pred začetkom kakršnih koli del na električnem orodju izvlecite omrežni vtikač iz vtičnice.
- Prepričajte se, da sta pršilna pištola in glavna enota na meščeni dobro in z vsemi tesnili. Le tako bo sistem za fino pršenje funkcionalen in varen.

Priklučitev gibke cevi za dovod zraka (glejte slike A1 – A2)

Priklučitev osnovne enote:

- Namestite bajonetno sponko **18** zračne cevi glede na ozname s puščicami tesno v izreze priključka **24** na osnovni enoti.
- Obrnite bajonetno sponko za eno četrtnico v desno.

Priklučitev na pršilno pištolo:

- Namestite drugo bajonetno sponko **18** zračne cevi glede na ozname s puščicami tesno v izreze priključka **4** pršilne pištote.
- Obrnite bajonetno sponko za eno četrtnico v desno.

Opozorilo: Pred polnjenjem materiala za pršenje odstranite zračno cev **17** (bajonetno spojko **18** zavrtite za četrtnico v levov; bajonetno spojko **18** povlecite iz priključka **4**).

Pritrditev nosilnega jermena (glejte sliko B)

Da bi lahko obdelovalne površine dobro dosegli in bili fleksibilnejši, si lahko si pripnete osnovno enoto z nosilnim jermenom **22**.

- V vsako vezico **25** pripnite po en konec jermena.

Menjava pokrova šobe (PFS 2000) (glejte sliko C)

Opozorilo: Pred izbiro pokrova šobe preverite pršilni material tako, da ga premešate. Redek material (npr. barva za les) ali razredčen material se bolje prši s sivim pokrovom šobe **8**.

Gost material (npr. lak za les ali stenska barva) se bolje prši z belim pokrovom šobe **9**.

- Za menjavo pokrova šobe odvijte krovno matico **3**.
 - Odstranite zračno kapico **2** in tesnilno ploščo **11**.
 - Odvijte montiran pokrov šobe.
- Poskrbite, da bo O-obroček **10** ostal na pokrovu šobe.
- Privijte želen pokrov šobe na navoj pršilne pištote.
 - Namestite zračno kapico **2** s tesnilno ploščo **11** na pokrov šobe in jo privijte s krovno matico **3**.

Obratovanje

- Pred začetkom kakršnih koli del na električnem orodju izvlecite omrežni vtikač iz vtičnice.

Priprava dela

- Ob robu vodotokov ali na površinah v neposredni bližini pršilna dela niso dovoljena.

Pri nakupu barv, lakov in pršilnih snovi pazite na to, da bodo okolju prijazna.

Predpriprava pršilne površine

Pršilna površina mora biti čista, suha in brez mašcobe.

- Na grobo zbrusite površine in nato odstranite brusilni prah.

Pri uporabi se lahko vse nepokrite površine umažejo s pršilno meglico. Zaradi tega temeljito pripravite okolico pršilne površine:

- Prekrijte ali prelepite tla, vse dele opreme, vrata, okna, okvirje vrat in oken ipd.

Priprava materiala za pršenje



- Dobro premešajte pršilni material.
- Po potrebi razredčite pršilni material.

Pršilni material	Priporočeno razredčenje
Lužila, olja, lazure, impregnacijska sredstva, sredstva za zaščito pred rjo	0 %
Laki, temeljni premazi, laki za grelna telesa, debeloplastne lazure, ki jih lahko razredčimo s topili ali vodo	10 %
Disperzijska barva, barva z lateksam	najmanj 10 %

Pri redčenju pazite na to, razredčilo ustrezajo pršilnemu materialu. Pri uporabi napačnega razredčila lahko nastanejo grudice, ki zamašijo pršilno pištolo.

Pri redčenju materiala za pršenje pazite, da bo plamenišče mešanice po redčenju nad 55 °C. Redčenje npr. lakov, ki vsebujejo topila, znižuje plamenišče.

Napolnjevanje pršilnega materiala (glejte slike D1 – D2)

Opozorilo: Pred polnjenjem materiala za pršenje odstranite zračno cev **17** (bajonetno spojko **18** zavrtite za četrtnico v levov; bajonetno spojko **18** povlecite iz priključka **4**).

- Odvijte posodo **7** s pršilne pištote.
- Material za pršenje napolnite največ do oznake **800** v posodo **7**.
- Zasukajte potopno cevko **12** tako, da boste lahko pršilni material skoraj v celoti izčrpali:

za pršenje ležečih objektov	naprej v smeri šob/zračne kapice
za pršenje nad glavo	jo morate zasukati nazaj v smeri ročaja

- Opravite preizkus pršenja na testni površini. (glejte „Pršenje“, stran 208)

Ko nastane optimalna pršilna slika, lahko pričnete s pršenjem. ali

Če z rezultatom pršenja niste zadovoljni ali pa v primeru, da barva ne izstopa, postopajte kot je opisano v poglavju „Odprava motenj“ na strani 210.

Zagon (glejte sliko E)

- **Upoštevajte napetost omrežja!** Napetost vira električne energije se mora ujemati s podatki na tipski tablici električnega orodja.
- **Pazite na to, da osnovna enota med delovanjem ne more vsesavati prahu ali druge nečistoče.**
- **Pazite na to, da ne pršite po osnovni enoti.**
- **Če med pršenjem tekočina ne izhaja le iz šobe ampak tudi na drugih mestih, prenehajte s pršenjem in pištole ponovno nastavite po navodilih.** Nevarnost električnega udara.
- **Ne pršite po svojem telesu ali telesu drugih oseb ali živali.**

Vkllop

Da prihranite energijo, vključite sistem za fino pršenje le, ko ga potrebujete.

- PFS 2000: Preverite, ali je montiran pravilen pokrov šobe (glejte „Menjava pokrova šobe“, stran 207).
- Vtaknite omrežni vtič v vtičnico.
- Vzemite pršilno pištolo v roko in jo naravnajte v smeri na pršilno površino.
- Stikalo za vklop/izklop potisnite naprej v **20**.
- Na pršilni pištoli pritisnite stikalo za upravljanje **6**.


Opozorilo: Ko je osnovna enota vključena, pri zračni kapici **2** vedno izhaja zrak.

Izklop

- Izpustite upravljalno stikalo **6** in stikalo za vklop/izklop **20** potisnite nazaj.
- Potegnjite vtič iz vtičnice.

Navodila za delo

Pršenje (glejte sliko F)



Opozorilo: Če električno orodje uporabljajte na prostem, upoštevajte smer vetra.

- Najprej izvedite preizkus pršenja in nastavite način in količino pršilnega materiala v skladu s pršilnim materialom. (Postopke nastavljanja si preberite v nadaljnem besedilu)
- Pršilno pištole obvezno držite na enakomerni razdalji 20 – 25 cm pravokotno na predmet pršenja.
- Najprej izven pršilne površine.
- Premikajte pršilno pištole glede na nastavitev pršilne slike enakomerno prečno ali navzgor in navzdol.
- Enakomerno kakovost površinskega nanosa dosežete, če nanos prekrivate za 4 – 5 cm.
- Pri pršenju ležičnih predmetov in pri pršenju nad višino glave držite pištole za pršenje rahlo postrani in se pomikajte nazaj, stran od površine, ki ste jo pršili.

Pozor! Pazite na predmete v prostoru, ki so lahko v napoto.

– Izogibajte se prekinjavam znotraj pršilne slike.

Z enakomernim vodenjem pršilne pištole dosežete enakomerno kakovost površinskega nanosa.


Zaradi neenakomerna razdalje in neenakomerne kote med pršenjem se tvorijo barvne meglice in to pomeni posledično neenakomerno površino nanosa.

– Pršenje končajte izven pršilne površine.

Posode za material za pršenje nikoli povsem ne izpraznite. Če dvižna cev ni potopljena v material za pršenje, se curek pršenja prekine in tako nastane neenakomerna površina.

Če se začne pršilni material nabirati na pokrovu šobe in zračni kapici, oba dela očistite z uporabljenim razredčilnim sredstvom.

Nastavitev pršilne slike



► **Nikoli ne pritisnite stikala za upravljanje **6** med nastavljanjem razprševalnega pokrova **2**.**

- Zasukajte razprševalni pokrov **2** v želeno pozicijo.

Razprševalni pokrov	Pršilni curek	Uporaba
		vodoraven ploščat curek za navpično smer dela
		navpičen ploščat curek za vodoravno smer dela
		okrogel curek za pršenje v kotih, na robovih in težko dostopnih mestih

Nastavitev količine pršilnega materiala (glejte sliko G) (PAINTVolume)

- Zasukajte nastavno kolo **5** za nastavitev željene količine pršilnega materiala:
 - : minimalna količina pršilnega materiala,
 - +: maksimalna količina pršilnega materiala.

Količina pršilnega materiala	Nastavitev
Preveč pršilnega materiala na pršilni površini:	Količino pršilnega materiala morate zmanjšati. - Zavrtite nastavno kolo 5 v smeri -.
Premalo pršilnega materiala na pršilni površini:	Količino pršilnega materiala morate povišati. - Zavrtite nastavno kolo 5 v smeri +.

Odmori pri delu in transport (glejte slike H – I)

Za preprost transport sistema za fino pršenje sta na osnovni enoti nameščena nosilni ročaj **21** in nosilni pas **22**.

Med delom si lahko osnovno enoto **19** s pomočjo nosilnega pasu **22** obesite prečno prek ramena.

Med delovnimi odmori lahko pršilno pištolo **1** postavite na ravno delovno podlago. Tako ne more izteči nič pršilnega materiala.

- **Napolnjeno pištolo za pršenje vedno odlagajte pokonci na ravno površino.** Če je pištola v ležečem položaju, lahko iz nje izhaja material za pršenje.

Vzdrževanje in servisiranje

Vzdrževanje in čiščenje

- **Pred začetkom kakršnih koli del na električnem orodju izvlecite omrežni vtikač iz vtičnice.**
- **Po vsaki uporabi temeljito očistite posamezne dele sistema za fino pršenje, predvsem dele, po katerih se pretaka barva.** Le primerno očiščena pištola za pršenje bo delovala varno in brezhibno. V primeru slabega ali nerednega čiščenja uveljavljvanje garancije ni mogoče.

Da bi se izognili ogrožjanju varnosti v primeru, da morate nadomestiti priključni kabel, mora to storiti servis podjetja Bosch ali pooblaščen servis za električna orodja Bosch.

Čiščenje zračnega filtra (glejte sliko J)

Zračni filter **26** je treba občasno očistiti. Če je zračni filter preveč onesnažen, ga je treba zamenjati.

- Odprite pokrov zračnega filtra **23**.
- Odstranite zračni filter **26**.

- Manjše onesnaženje:
Izpraznite zračni filter **26**.
ali

Močno onesnaženje:
Očistite zračni filter **26** pod tekočo vodo in ga pustite, da se dobro posuši, tako da preprečite tvorjenje plesni.

- ali
Zamenjajte zračni filter **26**.
- Ponovno namestite zračni filter.
- Ponovno zaprite pokrov zračnega filtra **23**.

Čiščenje sistema za fino pršenje (glejte sliko K)

Pršilno pištolo in posodo za pršilni material morate vedno očistiti z ustreznim razredčilom (topilo ali voda), ki ga uporabljate tudi za razredčevanje pršilnega materiala.

Odprtin šobe in zračnih odprtin pršilne pištole nikdar ne čistite z ostrimi predmeti.

- Izklopite osnovno enoto **19**.
- Z osnovne enote **19** in pršilne pištole **1** odstranite zračno cev **17** (zavrtite bajonetno sponko **18** za eno četrtno vлевo; izvlecite bajonetno sponko **18** iz priključka **4/24**).
- Po potrebi očistite osnovno enoto s krpo, ki ste jo navlažili z razredčilom in nato odstranite osnovno enoto **19** ter zračno cev **17** iz neposredne bližine okolice čiščenja.
- Pritisnite upravljalno stikalo **6** pršilne pištole, tako da bo lahko pršilni material odtekel nazaj v zbiralnik.
- Odvijte zbiralnik **7** in izpraznite preostali pršilni material nazaj v izvorni pršilni material.
- Napolnite zbiralnik **7** do polovice z razredčilom (topilo ali voda) in ga pritrdite nazaj na pršilno pištolo **1**.
- Dobro pretresite pršilno pištolo.
- Odvijte zbiralnik **7** in ga popolnoma izpraznite v prazno pločevinko za material.
- Odstranite krovno matico **3**, zračno kapico **2**, tesnilno ploščo **11**, uporabljen pokrov šobe **9/8** z O-obročkom **10** in dvižno cev **12** s tesnilom zbiralnika **14**.
- Poskrbite, da bo O-obroček **10** ostal na pokrovu šobe.
- V vedru z razredčilom z običajno krtačo za pomivanje posode očistite vse dele, po katerih se pretaka barva. Očistite tudi barvni kanal **16** pršilne pištote **1**.
- Preverite, ali sta potopna cevka **12** in tesnilo posode **14** očiščeni in ali ni morda prišlo do poškodbe na teh delih. Po potrebi ponovno očistite tesnilo zbiralnika **14** z razredčilom.
- Odzračevalno odprtino **15** očistite s primernim predmetom.
- Posodo in pršilno pištolo z zunanje strani čistite s krpo, ki ste jo navlažili z razredčilom.
- Pustite, da se vse komponente pred sestavo skrbno posušijo.
- Ponovno montirajte sistem za fino pršenje v nasprotnem vrstnem redu.
- Pratite bodite pozorni na to, da znova potisnete dvižno cev **12** do prislonja na barvni kanal **16** in tesnilo zbiralnika **14** v zarezo dvižne cevi **12**.

Odstranjevanje

Razredčilo in ostanke pršilnega materiala morate odstraniti v skladu s pravili o varstvu okolja. Upoštevajte proizvajalčeva navodila za odstranjevanje odpadkov in krajevne predpise za odstranjevanje posebnih odpadkov.

Okolju nevarne kemikalije ne smejo prodreti v tla, v podtalni-
co ali v druge vode. Okolju nevarne kemikalije nikoli ne izlijte
v kanalizacijo!

Skladiščenje

- Sistem za fino pršenjem pred shranjevanjem temeljito oči-
stite in pustite, da se vsi deli pred sestavljanjem povsem
osušijo.

Odprava motenj

Problem	Vzrok	Pomoč
Pršilni material ne prekriva dovolj dobro	Premajhna količina pršilnega materiala	Zavrtite nastavno kolo 5 v smeri +
	Razmak k pršilni površini je prevelik	Zmanjšajte razmak pršenja
	Premalo pršilnega materiala na pršilni površini; niste dovolj krat pršili po pršilni površini	Pršite večkrat po pršilni površini
	Pršilni material je pregost	Ponovno razredčite pršilni material in izvedite preizkusno pršenje
Pršilni material se po končanem nanašanju razliva	Nanesli ste preveč pršilnega materiala	Zavrtite nastavno kolo 5 v smeri -
	Razmak k pršilni površini je premajhen	Povečajte razmak pršenja
	Pršilni material je redko tekoč	Dodajte originalni pršilni material
	Prevečkrat ste pršili po istem mestu	Odstranite barvo in pri drugem preizkusu pršenja ne pršite tolkokrat po enem mestu
Preveč grobo razprševanje	Prevelika količina pršilnega materiala	Zavrtite nastavno kolo 5 v smeri -
	PFS 2000: Montiran je bel pokrov šobe 9 (prevelik premer šobe)	Montirajte pokrov šobe 8
	Igla šobe 13 je umazana	Očistite iglo šobe
	Pršilni material je pregost	Ponovno razredčite pršilni material in izvedite preizkusno pršenje
Premočna barvna meglica	Zračni filter 26 je močno umazan	Zamenjava zračnega filtra
	Nanesli ste preveč pršilnega materiala	Zavrtite nastavno kolo 5 v smeri -
	Razmak k pršilni površini je prevelik	Zmanjšajte razmak pršenja
	Premalo pršilnega materiala v posodi	Dolijte pršilni material
Pršilni curek pulzira	Odzračevalna odprtina 15 na dvižni cevi 12 je zamašena	Očistite dvižno cev in odzračevalno odprtino
	Dvižna cevka 12 se je razrahljala	Dvižno cev potisnite do prislonja na barvni kanal 16
	Pokrov šobe 9/8 je zrahljan	Tesno privijte pokrov šobe 9/8
	Zračni filter 26 je močno umazan	Zamenjava zračnega filtra
Pršilni material kaplja na pokrov šobe	Pršilni material je pregost	Ponovno razredčite pršilni material in izvedite preizkusno pršenje
	Nabiranje pršilnega materiala na pokrovu šobe 9/8 , igli za šobo 13 in zračni kapicí 2	Očistite pokrov šobe, iglo šobe in zračno kapico
	Pokrov šobe 9/8 je zrahljan	Tesno privijte pokrov šobe 9/8

Problem	Vzrok	Pomoč
Pršilni material ne kaplja iz pokrova šobe	Dvižna cevka 12 se je razrahljala	Dvižno cev potisnite do prislonja na barvni kanal 16
	Igla šobe 13 je zamašena	Očistite iglo šobe
	Dvižna cevka 12 je zamašena	Očistite dvižno cevko
	Odzračevalna odprtina 15 na dvižni cevi 12 je zamašena	Očistite dvižno cev in odzračevalno odprtino je zamašena
	Tesnilo posode 14 manjka ali je poškodovano	Potisnite (novo) tesnilo zbiralnika čez dvižno cev v zarezo
	Pršilni material je pregost	Ponovno razredčite pršilni material in izvedite preizkusno pršenje
	Pršilni material je onesnažen (barvne grudice)	Popolnoma izpraznjite pršilno pištolo in jo očistite; ob polnjenju prelijte pršilni material skozi rešeto za polnjenje

Servis in svetovanje o uporabi

V primeru dodatnih vprašanj in pri naročanju nadomestnih delov obvezno navedite 10-mestno številko artikla, ki je navedena na tipski ploščici sistema za fino pršenje.

Servis Vam bo dal odgovore na Vaša vprašanja glede popravila in vzdrževanja izdelka ter nadomestnih delov. Risbe razstavljenega stanja in informacije o nadomestnih delih se nahajajo tudi na spletni pod:

www.bosch-pt.com

Skupina svetovalcev o uporabi podjetja Bosch Vam bo z veseljem v pomoč pri vprašanjih o naših izdelkih in njihovega pribora.

Slovensko

Top Service d.o.o.

Celovška 172

1000 Ljubljana

Tel.: (01) 519 4225

Tel.: (01) 519 4205

Fax: (01) 519 3407

Odlaganje

Pršilna pištola, električno enoto, pribor in embalažo morate reciklirati v skladu z varstvom okolja.

Električnih orodij ne vrzite med gospodinjske odpadke!

Samo za države EU:



V skladu z Direktivo 2012/19/EU Evropskega Parlamenta in Sveta o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) in njeni urešnici v nacionalnem pravu se morajo električna orodja, ki niso več v uporabi, ločeno zbirati ter okolju prijazno reciklirati.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

Hrvatski

Upute za sigurnost

Opće upute za sigurnost za električne alate

APOZORENJE

Treba pročitati sve napomene o sigurnosti i upute. Ako se ne bi poštivali napomene o sigurnosti i upute to bi moglo uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede.

Sačuvajte sve napomene o sigurnosti i upute za buduću primjenu.

U daljnjem tekstu korišten pojам „Električni alat“ odnosi se na električne alate s priključkom na električnu mrežu (s mrežnim kabelom) i na električne alate s napajanjem iz aku baterije (bez mrežnog kabela).

Sigurnost na radnom mjestu

► **Održavajte vaše radno mjesto čistim i dobro osvijetljениm.** Nered ili neosvijetljeno radno mjesto mogu uzrokovati nezgode.

► **Ne radite s električnim alatom u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašina.** Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.

► **Tijekom uporabe električnog alata djecu i ostale osobe držite dalje od mjesta rada.** U slučaju skretanja pozornosti mogli bi izgubiti kontrolu nad uređajem.

Električna sigurnost

► **Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnicima. Na utikaču se ni na koji način ne smiju izvoditi izmjene. Ne koristite adapterski utikač zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatom.** Utikač na kojem nisu vršene izmjene i odgovarajuća utičica smanjuju opasnost od strujnog udara.

► **Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama, kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci.** Postoji povećana opasnost od električnog udara ako bi vaše tijelo bilo uzemljeno.

- ▶ **Uredaj držite dalje od kiše ili vlage.** Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od strujnog udara.
- ▶ **Ne zloupotrebljavajte priključni kabel za nošenje, vješanje električnog alata ili za izvlačenje utikača iz mrežne utičnice. Priključni kabel držite dalje od izvora topline, ulja, oštih rubova ili pomicnih dijelova uređaja.** Oštećen ili usukan priključni kabel povećava opasnost od strujnog udara.
- ▶ **Ako se električnim alatom radite na otvorenom, koristite samo produžni kabel koji je prikladan za uporabu na otvorenom.** Primjena produžnog kabla prikladnog za rad na otvorenom smanjuje opasnost od strujnog udara.
- ▶ **Ako se ne može izbjegići uporaba električnog alata u vlažnoj okolini, koristite zaštitnu sklopku struje kvara.** Prijemom zaštitne sklopke struje kvara izbjegava se opasnost od električnog udara.

Sigurnost ljudi

- ▶ **Budite pažljivi, pazite što činite i postupajte oprezno kod rada s električnim alatom. Ne koristite električni alat ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova.** Trenutak nepažnje kod uporabe električnog alata može uzrokovati teške ozljede.
- ▶ **Nosite osobnu zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne naočale.** Nošenje osobne zaštitne opreme, kao što je maska za prašinu, sigurnosna obuća koja ne kliže, zaštitna kaciga ili štitnik za sluh, ovisno od vrste i primjene električnog alata, smanjuje opasnost od ozljeda.
- ▶ **Izbjegavajte nehotično puštanje u rad. Prije nego što ćete utaknuti utikač u utičnicu i/ili staviti aku-bateriju, provjerite je li električni alat isključen.** Ako kod nošenja električnog alata imate prst na prekidaču ili se uključen uređaj priključi na električno napajanje, to može dovesti do nezgoda.
- ▶ **Prije uključivanja električnog alata uklonite alate za podešavanje ili vijčani ključ.** Alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem dijelu uređaja može dovesti do nezgoda.
- ▶ **Izbjegavajte neuobičajene položaje tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu.** Na taj način možete električni alat bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama.
- ▶ **Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice držite dalje od pomicnih dijelova.** Nepričvršćenu odjeću, dugu kosu ili nakit mogu zahvatiti pomicni dijelovi.
- ▶ **Ako se mogu montirati naprave za usisavanje i hvatanje prašine, provjerite da li su iste priključene i da li se mogu ispravno koristiti.** Primjena naprave za usisavanje može smanjiti ugroženost od prašine.

Brižljiva uporaba i ophođenje s električnim alatima

- ▶ **Ne preopterećujte uređaj. Za vaš rad koristite za to predviđeni električni alat.** S odgovarajućim električnim alatom radit ćete bolje i sigurnije u navedenom području učinka.
- ▶ **Ne koristite električni alat čiji je prekidač neispravan.** Električni alat koji se više ne može uključivati i isključivati opasan je i mora se popraviti.

▶ **Izvucite utikač iz mrežne utičnice i/ili izvadite aku-bateriju prije podešavanja uređaja, zamjene pribora ili odlaganja uređaja.** Ovim mjerama opreza izbjegći će se nehotično pokretanje električnog alata.

▶ **Električni alat koji ne koristite spremite izvan dosega djece. Ne dopustite rad s uređajem osobama koje nisu s njim upoznate ili koje nisu pročitale ove upute.** Električni alati su opasni ako s njima rade neiskusne osobe.

▶ **Održavajte električni alat s pažnjom. Kontrolirajte da li pomicni dijelovi uređaja besprijeckorno rade i da nisu zaglavljeni, da li su dijelovi polomljeni ili tako oštećeni da se ne može osigurati funkcija električnog alata. Prije primjene ova oštećene dijelove treba popraviti.** Mnoge nezgode imaju svoj uzrok u slabu održavanju električnim alatima.

▶ **Rezne alate održavajte oštrim i čistim.** Pažljivo održavanje rezni alati s oštrim oštricama manje će se zaglaviti i lakše se s njima radi.

▶ **Električni alat, pribor, radne alate, itd. koristite prema ovim uputama i na način kako je to propisano za poseban tip uređaja. Kod toga uzmite u obzir radne uvjete i izvodene radove.** Uporaba električnih alata za druge primjene nego što je to predviđeno, može dovesti do opasnih situacija.

Servisiranje

▶ **Popravak vašeg električnog alata prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju ovlaštenog servisa i samo s originalnim rezervnim dijelovima.** Na taj će se način osigurati da ostane sačuvana sigurnost uređaja.

Upute za sigurnost za sustave finog prskanja

- ▶ **Održavajte vaše radno mjesto čistim, dobro osvjetljениm, bez posuda sa bojom ili otapalima i bez krpa i ostalih zapaljivih materijala.** Moguća opasnost samozapaljenja. U svakom trenutku trebaju biti dostupni funkcionalno ispravni aparati za gašenje požara.
- ▶ **Osigurajte dobro provjetravanje u području prskanja i dovoljno svježeg zraka u čitavom prostoru.** Isparena zapaljiva otapala stvaraju eksplozivnu okolinu.
- ▶ **Ne prskajte niti čistite s materijalima čije je plamište ispod 55 °C.** Koristite materijale na bazi vode, teško hlapljivih ugljikovodika ili slične materijale. Lakohlapljiva otapala stvaraju eksplozivnu okolinu.
- ▶ **Ne prskajte u području izvora zapaljenja kao i iskrejanja od statičkog elektriciteta, otvorenog plamena, plame na zapaljenja, zagrijanih predmeta, motora, upaljenih cigareta i kod izvlačenja i uvlačenja utikača iz utičnice ili kod rukovanja električnim prekidačima.** Takvi izvori iskrejanja mogu dovesti do zapaljenja okoline.
- ▶ **Ne prskajte po materijalima za koje nije poznato da li predstavljaju opasnost.** Nepoznati materijali mogu stvoriti opasne uvjete.

- ▶ **Kod prskanja ili rukovanja kemikalijama nosite dodatnu osobnu zaštitnu opremu, kao što su odgovarajuće rukavice i zaštitne maske.** Nošenjem zaštitne opreme za odgovarajuće radne uvjete smanjuje se izlaganje opasnim kemikalijama.



- **Pazite na eventualne opasnosti od sredstva za prskanje.** Obratite pažnju na oznake i natpise na ambalaži takvih sredstava ili na informacije proizvođača, uključujući zahtjeve za nošenje osobne zaštitne opreme. Treba paziti na takve upute proizvođača, kako bi se izbjegle opasnosti od požara, a otrovna i kancerogena sredstva mogu prouzročiti ozljede.
- **Utikač mrežnog kabela i okidač prekidača pištolja za prskanje držite dalje od boja i drugih tekućina. Nikada ne izvlačite utikač iz utičnice potezanjem za kabel.** Inače bi moglo doći do strujnog udara.
- **Djecu držite pod nadzorom.** Na taj će način biti sigurni da se djeca neće igrati sa sustavom za fino prskanje.

Opis proizvoda i radova



Treba pročitati sve napomene o sigurnosti i upute. Ako se ne bi poštivale napomene o sigurnosti i upute to bi moglo uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede.

Uporaba za određenu namjenu

PFS 1000

Električni alat je namijenjen samo za raspršivanje lakova koji sadrže otapala i onih koji se mogu razrijediti vodom, lazura, temeljnih boja, bezbojnih lakova, lakova za završnu obradu motornih vozila, sredstava za bajcanje i ulja.

Električni alat može se koristiti i za raspršivanje visoko razrijetenih disperzijskih i lateks boja.

Električni alat nije prikladan za rad s lužinama, sredstvima za premaz koja sadrže kiseline, praškastim ili zrnatim materijalom za raspršivanje kao niti s materijalima neprikladnim za prskanje.

PFS 2000

Električni alat je namijenjen samo za raspršivanje disperzijskih i latex boja, lakova sa sadržajem otapala koji se mogu razrijediti vodom, lazura, temeljnih boja, bezbojnih lakova, sredstava za bajcanje i ulja (**ALLPaint**).

Električni alat nije prikladan za obradu lužinama, premaznim materijalima sa sadržajem kiseline i fasadnim bojama.

Prikazani dijelovi uređaja

Numeriranje prikazanih komponenti odnosi se na prikaz električnog alata na stranicama sa slikama.

- 1 Pištolj za prskanje
- 2 Zračna kapa
- 3 Završna matica
- 4 Priklučak crijeva (pištolja za prskanje)
- 5 Kotačić za namještanje količine prskanog materijala
- 6 Prekidač
- 7 Spremnik materijala za prskanje
- 8 Kapica sapnice (siva za primjenu „drvo“)

9 Kapica sapnice (bijela: za primjenu „zid“) (PFS 2000)

10 O-prsten

11 Brtvena pločica

12 Uzlazna cijev

13 Igla sapnice

14 Brtva spremnika

15 Odzračni otvor

16 Kanal za boju

17 **Crijevo za zrak**

18 Bajunetni zapor

19 **Bazna jedinica**

20 Prekidač za uključivanje/isključivanje

21 Ručka za prenošenje

22 Remen za nošenje

23 Poklopac filtera za zrak

24 Priklučak crijeva (bazne jedinice)

25 Uška remena za nošenje

26 Filter za zrak

*Prikazan ili opisan pribor ne pripada standardnom opsegu isporuke. Potpuni pribor možete naći u našem programu pribora.

Informacije o buci i vibracijama

Emisijske vrijednosti buke utvrđene sukladno EN 60745-1, EN 50580.

Prag zvučnog tlaka uređaja vrednovan sa A obično iznosi 79 dB(A). Nesigurnost K = 3 dB.

Prag buke kod rada može premašiti 80 dB(A).

Nositi štitnike za sluš!

Ukupne vrijednosti vibracija a_h (vektorski zbor u tri smjera) i nesigurnost K određeni su prema EN 60745: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Prag vibracije naveden u ovim uputama izmjerjen je postupkom mjerjenja propisanim u EN 60745 i može se primjeniti za međusobnu usporedbu električnih alata. Prikladan je i za vrijeme procjenu opterećenja od vibracija.

Navedeni prag vibracija predstavlja glavne primjene električnog alata. Ako se međutim električni alat koristi za druge primjene, s različitim priborom, radnim alatima koji odstupaju od navedenih ili se nedovoljno održavaju, prag vibracija može odstupati. Na taj se način može osjetno povećati opterećenje od vibracija tijekom čitavog vremenskog perioda rada.

Za točnu procjenu opterećenja od vibracija trebaju se uzeti u obzir i vremena u kojima je uređaj isključen, ili doduše radi ali stvarno nije u primjeni. Na taj se način može osjetno smanjiti opterećenje od vibracija tijekom čitavog vremenskog perioda rada.

Prije djelovanja vibracija utvrđite dodatne mjere sigurnosti za zaštitu korisnika, kao npr.: održavanje električnog alata i radnih alata, kao i organiziranje radnih operacija.

Tehnički podaci

Sustav za fino prskanje	PFS 1000	PFS 2000
Kataloški br.	3 603 B07 0..	3 603 B07 3..
Nazivna primljena snaga	W	410
Dobavni učinak	ml/min	100
Utrošeno vrijeme za prskanje površine od 2 m ²	min	2
Volumen spremnika materijala za prskanje	ml	800
Kapica sapnice 8 (sivi)		
- Slučaj primjene „drv“:		
Raspršivanje lakova sa sadržajem otapala koji se mogu razrijediti vodom, lazura, temeljnih boja, bezbojnih lakova, sredstava za bajcanje i ulja	●	●
Kapica sapnice 9 (bijela)		
- Slučaj primjene „zid“:		
Raspršivanje disperzijskih i latex boja	-	●
Dužina crijeva za zrak	m	1,25
Težina odgovara EPTA-Procedure 01/2003	kg	2,0
Klasa zaštite	□/II	□/II
Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slučaju odstupanja napona i u izvedbama specifičnim za dotičnu zemlju, ovi podaci mogu varirati.		

Izjava o usklađenosti CE

Izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da proizvod opisan pod „Tehnički podaci“ odgovara svim relevantnim odredbama smjernica 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC uključujući i njihove izmjene te da je sukladan sa slijedećim normama: EN 60745-1, EN 50580

Tehnička dokumentacija (2006/42/EC) može se dobiti kod:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 05.06.2014

Montaža

- ▶ Prijed svih radova na električnom alatu izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 - ▶ Provjerite da li su pištolj za prskanje i bazna jedinica potpuno montirani i sa svim brtvenim elementima. Samo je time zajamčeno funkcioniranje i sigurnost sustava za fino prskanje.

Prikličak crijeva (vidjeti slike A1 - A2)

Prikliučak bazne jedinice:

- Čvrsto utaknite bajunetni zapor **18** crijeva za zrak prema oznaci strelicom u proreze priključka **24** bazne jedinice.
 - Zakrenite bajunetni zapor za četvrtinu okretaja u smjeru kazaljke na satu.

Prikliučak na pištoli za prskanje

- Čvrsto utaknite bajjunetni zapor **18** crijeva za zrak prema oznaci strelicom u prorezu priključka **4** bazne jedinice.
 - Zakrenite bajjunetni zapor za četvrtinu okretaja u smjeru kazaljke na satu.

Napomena: Prije punjenja materijala za prskanje uklonite crijevo za zrak **17** (zakrenuti bajunetski zapor **18** za četvrtinu okretaja suprotno od smjera kazaljke na satu; izvucite bajunetski zapor **18** iz priključka **4**).

Pričvrščenie remena za nošenie (vidjeti sliku B)

Da bi mogli doseći sve obrađivanje površine, baznu jedinicu možete nositi pomoću remena za nošenje **22**.

- = U svakoj ušku **25** zahvatite jedan kraj remena

Zamijenite kapicu sapnice (PFS 2000) (vidjeti sliku C)

Napomena: Prije izbora kapice sapnica miješanjem provjerite materijal za prskanje. Rijedak materijal (npr. boja za drvo) bolje se raspršuje sa sivom kapicom sapnice **8**. Rijedak materijal (npr. lak za drvo ili boja za zid) bolje se raspršuje s bijelom kapicom sapnice **9**.

- Radi zamjene kapice sapnice odvijte završnu maticu **3**.
 - Skinite kapicu za zrak **2** i brtvenu pločicu **11**.
 - Odvijte montiranu kapicu sapnice.
Pritom se uvjerite da O-brtveni prsten **10** ostane na kapici sapnice.
 - Željniju kapicu za zrak privijte na navoj u pištolju za prskanje.
 - Nataknite kapicu za zrak **2** s brtvenom pločicom **11** na kapicu sapnice i čvrsto pritegnite završnom maticom **3**.

Rad

- Prije svih radova na električnom alatu izvucite mrežni utikač iz utičnice.

Preparacija za rad

- Ne dopuštaju se radovi prskanja na rubu površinskih voda ili na susjednim površinama u neposrednom području uvlačenja.

Kod kupnje boja, lakova i sredstava za prskanje obratite pažnju na njihovu ekološku prihvativost.

Preparacija boce za prskanje


Površina prskanja mora biti čista, suha i bez masnoća.

- Glatke površine ohrapavite i nakon toga uklonite prašinu od brušenja.

Kod primjene sve nepokrivene površine mogu se zagaditi maglom od prskanja. Zbog toga prethodno temeljito pripremite površinu koja će se prskati:

- Podove, dijelove namještaja, vrata, prozore i okvire vrata u prozora, itd. treba prethodno pokriti ili oblijepiti.

Preparacija materijala za prskanje



- Dobro promiješajte materijal za prskanje.
- Po potrebi razrijedite materijal za prskanje.

Materijal za prskanje

Preporučeno razrijedivanje

Sredstva za bajcanje, ulja, lazure, sredstva za impregniranje, temeljni premazi za zaštitu od korozije	0 %
--	-----

Lakovi sa sadržajem otapala i oni koji se mogu razrijediti vodom, temeljni premazi, lakovi za radijatore, debelošlojne lazure	10 %
---	------

Disperzijske boje, latex boje	najmanje 10 %
-------------------------------	---------------

- Prije razrijedivanja provjerite da li je materijal za prskanje i razrijedivač medusobno uskladen. Kod primjene pogrešnog razrijedivača mogu nastati grudice koje mogu zapeti pištolj za prskanje.

- Prilikom razrijedivanja materijala za prskanje pazite na to da plamište smjesu nakon razrijedivanja ponovno bude iznad 55 °C. Razrijedivanje npr. lakova koji sadrže otapala utječe na snižavanje plamišta.

Punjjenje materijala za prskanje (vidjeti slike D1 – D2)

Napomena: Prije punjenja materijala za prskanje uklonite crijevo za zrak **17** (zakrenuti bajunetni zapor **18** za četvrttinu okretaja suprotno od smjera kazaljke na satu; izvucite bajunetni zapor **18** iz priklučka **4**).

- Odvijte spremnik **7** sa pištolja za prskanje.

- Nalijte materijal za prskanje **maksimalno do 800-oznake u posudu 7**.

- Okrenite uzlaznu cijev **12** tako da se materijal za prskanje može prskati gotovo bez ostatka:

za radove prskanja na ležećim objektima	prema naprijed i u smjeru kapice sapnice/kapice za zrak
---	--

za radove prskanja iznad glave	prema natrag u smjeru ručice
--------------------------------	-------------------------------------

- Provode probno prskanje na kontrolnoj površini. (vidjeti „Prskanje“, stranica 216)

Kada dobijete optimalnu sliku prskanja, možete započeti sa prskanjem.

ili

Ako rezultat prskanja nije zadovoljavajući ili ne izlazi nikakva boja, postupite kao kod „Otklanjanje smetnji u radu“, kao što je opisano na stranici 217.

Puštanje u rad (vidjeti sliku E)

- Pridržavajte se mrežnog napona! Napon izvora struje mora se podudarati s podacima na tipskoj pločici električnog alata.

- Pazite da bazna jedinica tijekom rada ne usisa prašinu ili ostalu prljavštinu.

- Pazite da ne prskate po baznoj jedinici.

- Prekinite prskanje ako tijekom prskanja tekućina počne izlaziti na drugim mjestima osim iz predviđene sapnica te pištolj za prskanje ponovno dovedite u ispravno stanje. Postoji opasnost od električnog udara.

- Ne prskajte po sebi, drugim osobama ili životinjama.

Uključivanje

Radi uštede energije, uključite sustav za fino prskanje tek onda kada ga koristite.

- PFS 2000: Provjerite da li je montirana ispravna kapica sapnice (vidi „Zamjenite kapicu sapnice“, stranica 214).
- Utaknite mrežni utikač u utičnicu.
- Uzmite pištolj za prskanje u ruku i usmjerite ga na površinu za prskanje.
- Pomaknite tipku za uključivanje/isključivanje **20** prema naprijed.
- Pritisnite prekidač **6** na pištolju za prskanje.


Napomena: Kada je bazna jedinica uključena, na zračnoj kapi **2** uvek izlazi zrak.

Isključivanje

- otpustite upravljačku tipku **6** i pomaknite tipku za uključivanje/isključivanje **20** prema natrag.
- Izvucite mrežni utikač iz utičnice.

Upute za rad

Prskanje (vidjeti sliku F)



Napomena: Kada električni alat koristite na otvorenom prostoru pazite na smjer vjetra.

- Izvršite najprije probno prskanje i namjestite sliku mlaza i količinu prskanog materijala prema prskanom materijalu. (Za namještanja vidjeti u slijedećim poglavljima)
 - Pištolj za prskanje bezuvjetno držite na ravnomjernom razmaku od 20 – 25 cm okomito na objekt koji prskate.
 - Sa prskanjem počnite izvan površine koja se prska.
 - Pištolj za prskanje, ovisno od namještene slike prskanja, pomičte jednolично poprečno ili prema gore i dolje.
- Podjednaka kvaliteta prskane površine će se dobiti kada se putanje prskanja preklapaju za 4 – 5 cm.
- Kod radova prskanja na ležećim objektima ili radova prskanja iznad glave pištolj za prskanje držite lagano ukoso krećući se unazad od površine koju prskate.

Opasnost od spoticanja! Obratite pozornost na moguće prepreke u prostoru.

- Izbjegavajte prekide prskanja unutar prskane površine. Jednolično vođenje pištolja za prskanje daje unificiranu kvalitetu prskane površine.


Neravnomjeran razmak i kut prskanja uzrokovat će pretjerano stvaranje maglice boje, a time i nejednoliku površinu.

- Postupak prskanja završite izvan površine prskanja.

Nikada nemojte posve isprazniti spremnik za materijal za prskanje. Ako uzlažna cijev više ne uranja u materijal za prskanje prekida se mlaz prskanja i nastaje neravnomjerna površina.

Ako se materijal za prskanje nakuplja na kapici mlatnice i na kapici za zrak, očistite oba dijela korištenim otapalom.

Namještanje slike prskanja



► Nikada ne pritiščite prekidač 6 dok regulirate zračnu kapu 2.

- Okrenite zračnu kapu 2 u željeni položaj.


Zračna kapa

Mlaz prskanja


Primjena



vodoravni plosnati mlaz za vertikalni smjer rada



okomiti plosnati mlaz za horizontalni smjer rada




okrugli mlaz za uglove, rubove i teško dostupna mjesta

Namještanje količine prskanog materijala (vidjeti sliku G) (PAINTvolume)

- Okrenite kotačić za namještanje 5, za namještanje željene količine prskanog materijala:
 - : minimalna količina prskanog materijala,
 - +: maksimalna količina prskanog materijala.

Količina prskanog materijala

Previše prskanog materijala na površini prskanja:




Namještanje

Količina prskanog materijala mora se smanjiti.

- Okrenite kotačić za namještanje 5 u smjeru -.

Premalo prskanog materijala na površini prskanja:



Količina prskanog materijala mora se povećati.

- Okrenite kotačić za namještanje 5 u smjeru +.

Stanke u radu i transport (vidjeti slike H – I)

Radi jednostavnog prenošenja sustava za fino prskanje na baznu jedinicu je montirana ručka za prenošenje 21 i remen 22 za nošenje.

Tijekom rada baznu stanicu možete 19 uz pomoć remena za nošenje 22 prebaciti preko ramena.

Tijekom radnih stanki pištolj za prskanje 1 se može odložiti na ravnu radnu površinu. Materijal za prskanje ne može iscuriti.

- **Pištolj za prskanje napunjeno materijalom za prskanje uvijek odložite tako da stoji uspravno na ravnoj površini.** Iz vodoravno položenog pištolja za prskanje može isteći materijal za prskanje.

Održavanje i servisiranje

Održavanje i čišćenje

- Pripe svih radova na električnom alatu izvucite mrežni utikač iz utičnice.
- Nakon svake uporabe temeljito očistite pojedine dijelove sustava za fino prskanje, posebno sve dijelove koji dolaze u dodir s bojom. Stručno čišćenje je predviđeno za bespriječan i siguran rad pištolja za prskanje. U slučaju manjkavog ili nestručnog čišćenja, jamstveni zahtjevi se ne prihvataju.

Ako je potrebna zamjena priključnog kabela, tada je treba provesti u Bosch servisu ili u ovlaštenom servisu za Bosch električne alete, kako bi se izbjeglo ugrožavanje sigurnosti.

Čišćenje filtra za zrak (vidjeti sliku J)

Filtar za zrak **26** se mora povremeno čistiti. Ako je filter za zrak jako zaprljan mora se zamjeniti.

- Otvorite poklopac filtra za zrak **23**.
- Izvadite filter za zrak **26**.
- Lagano zaprljan:

Isprasite filter za zrak **26**.

ili

Jako zaprljan:

Očistite filter za zrak **26** pod tekućom vodom i ostavite ga zatim da se dobro osuši kako bi se izbjeglo stvaranje plijesni.

ili

Zamjenite filter za zrak **26**.

- Ponovno umetnite filter za zrak.
- Ponovno zatvorite poklopac filtra za zrak **23**.

Čišćenje sustava za fino prskanje (vidjeti sliku K)

Pištolj za prskanje i spremnik prskanog materijala čistite ujek sa odgovarajućim sredstvom za razrjeđivanje (otapalo ili voda) za korišteni materijal prskanja.

Sapnice i otvore za zrak pištolja za prskanje nikada ne čistite oštirim predmetima.

- Isključite baznu jedinicu **19**.
- Uklonite s bazne jedinice **19** kao i s pištolja za prskanje **1** crijevo za zrak **17** (zakretanje bajunetnog zapora **18** za četvrtinu okretaja, u smjeru suprotnom od kazaljke na satu; bajunetni zapor **18** izvucite iz priključka **4/24**).
- Po potrebi očistite baznu jedinicu krpom ovlaženom sredstvom za razrjeđivanje i na kraju uklonite baznu jedinicu **19** i crijevo za zrak **17** iz neposredne okoline čišćenja.

- Pritisnite prekidač **6** pištolja za prskanje kako bi materijal za prskanje mogao poteći natrag u spremnik.
- Odvijte spremnik **7** i ispraznite preostali materijal za prskanje natrag u originalni materijal za prskanje.
- Spremnik **7** napunite do polovice sredstvom za razrjeđivanje (otapalo ili voda) te ga ponovno pričvrstite na pištolj za prskanje **1**.
- Više puta protresite pištolj za prskanje.
- Odvijte spremnik **7** i potpuno ga ispraznite u praznu kutiju za materijale.
- Demontirajte završnu maticu **3**, kapicu za zrak **2**, brtvenu pločicu **11**, korištenu kapicu mlaznice **9/8** s O-prstenskom brtvom **10** i ulaznu cijev **12** s brtvom spremnika **14**. Pritom se uvjerite da O-brtveni prsten **10** ostane na kapici sapnice.
- Očistite u posudi sa sredstvom za razrjeđivanje sve dijelove koji dolaze u dodir s bojom četkom za čišćenje ili običnom četkom za pranje. Očistite i kanal za boju **16** pištolja za prskanje **1**.
- Provjerite da li je ulazna cijev **12** s brtvom spremnika **14** čista, bez sredstva za prskanje i neoštećena. Brtvu spremnika očistite po potrebi **14** još jednom sredstvom za razrjeđivanje. Očistite otvor za odzračivanje **15** primjerenim predmetom.
- Očistite spremnik i pištolj za prskanje sa vanjske strane sa krpom namočenom u razrjeđivač.
- Prije sastavljanja sve dijelove brižljivo osušite.
- Sustav za fino prskanje ponovno montirajte obrnutim redoslijedom. Pritom pazite da ulaznu cijev **12** ponovno gurnete do kraja na kanal za boju **16** i da brtvu spremnika **14** ponovno gurnete u otvor ulazne cijevi **12**.

Zbrinjavanje materijala

Razrjeđivač i ostaci prskanog materijala moraju se zbrinuti na ekološki prihvatljiv način. Kod toga se pridržavajte uputa za zbrinjavanje od proizvođača i važećih propisa za zbrinjavanje posebnog otpada.

Kemikalije štetne za okoliš ne smiju dospijeti u tlo, u podzemne vode ili u površinske vode. Ekološki štetne kemikalije ne izlijevajte u kanalizaciju!

Uskladištenje

- Prije skladištenja sustava za fino prskanje, temeljito očistite sustav za fino prskanje i prije ponovnog sastavljanja ostavite sve dijelove da se dobro osuše.

Otklanjanje smetnji u radu

Smetnja	Uzrok	Otklanjanje
Materijal za prskanje ne pokriva pravilno	Količina prskanog materijala je premala Preveliki razmak do površine prskanja	Kotačić za namještanje 5 okrenite u smjeru + Smanjiti razmak prskanja
	Premala količina prskanog materijala na površini prskanja, rijetko raspršena po površini prskanja	Češće prskati po površini prskanja
	Materijal za prskanje je suviše gust	Sredstvo za prskanje ponovno razrijediti i izvršiti probno prskanje

Smetnja	Uzrok	Otklanjanje
Materijal za prskanje teče nakon nanošenja	Naneseana prevelika količina materijala za prskanje	Kotačić za namještanje 5 okrenuti u smjeru –
	Premali razmak do površine prskanja	Povećati razmak prskanja
	Materijal za prskanje je suviše rijedak	Dodati originalni materijal za prskanje
	Suviše često se prska po istom mjestu	Skinuti boju i kod drugog pokušaja prskanja ne prskati suviše često po istom mjestu
Suviše grubo raspršivanje	Prevelika količina prskanog materijala	Kotačić za namještanje 5 okrenuti u smjeru –
	PFS 2000: Bijela kapica sapnice 9 montirana (prevelik promjer sapnice)	Montaža sive kapice sapnice 8
	Igla sapnice 13 je zaprljana	Očistiti iglu sapnice
	Materijal za prskanje je suviše gust	Sredstvo za prskanje ponovno razrijediti i izvršiti probno prskanje
Prejaka magla od boje	Filter za zrak 26 je jako zaprljan	Zamjena filtera za zrak
	Naneseana prevelika količina materijala za prskanje	Kotačić za namještanje 5 okrenuti u smjeru –
	Preveliki razmak do površine prskanja	Smanjiti razmak prskanja
Mlaz prskanja pulzira	Premala količina materijala za prskanje u spremniku	Dopuniti materijal za prskanje
	Začepljen odzračni otvor 15 na uzlaznoj cijevi 12	Očistiti uzlaznu cijev i odzračni otvor
	Otpuštena je uzlazna cijev 12	Uzlaznu cijev gurnite do kraja u kanal za boju 16
	Kapica sapnice 9/8 olabavljena	Zategnuti kapicu sapnice 9/8
	Filter za zrak 26 je jako zaprljan	Zamjena filtera za zrak
Materijal za prskanje kaplje na kapici sapnice	Materijal za prskanje je suviše gust	Sredstvo za prskanje ponovno razrijediti i izvršiti probno prskanje
	Taloženje materijala za prskanje na kapici sapnice 9/8 , igli sapnice 13 i kapici za zrak 2	Očistite kapicu sapnice, iglu sapnice i kapicu za zrak
	Kapica sapnice 9/8 olabavljena	Zategnuti kapicu sapnice 9/8
Na kapici sapnice ne izlazi materijal za prskanje	Otpuštena je uzlazna cijev 12	Uzlaznu cijev gurnite do kraja u kanal za boju 16
	Začepljena je igla sapnice 13	Očistiti iglu sapnice
	Začepljena je uzlazna cijev 12	Očistiti uzlaznu cijev
	Začepljen odzračni otvor 15 na uzlaznoj cijevi 12	Očistiti uzlaznu cijev i odzračni otvor
	Brtva spremnika 14 nedostaje ili je oštećena	(novu) brtvu spremnika preko uzlazne cijevi gurnuti u utor
	Materijal za prskanje je suviše gust	Sredstvo za prskanje ponovno razrijediti i izvršiti probno prskanje
	Materijal za prskanje je zaprljan (grudice boja)	Pištolj za prskanje potpuno ispraznite i očistite ga; materijal za prskanje kod punjenja ulijevati kroz sito za punjenje

Servisiranje i savjetovanje o primjeni

Za slučaj povratnih upita ili naručivanja rezervnih dijelova, molimo vas neizostavno navedite 10-znamenkasti kataloški broj s tipske pločice sustava za fino prskanje.

Ovlašteni servis će odgovoriti na vaša pitanja o popravcima i održavanju vašeg proizvoda te o rezervnim dijelovima. Povećane crteže i informacije o rezervnim dijelovima možete naći na adresi:

www.bosch-pt.com

Bosch tim za savjetovanje o primjeni rado će vam pomoći odgovorom na pitanja o našim proizvodima i priboru.

Hrvatski

Robert Bosch d.o.o.
Kneza Branimira 22
10040 Zagreb
Tel.: (01) 2958051
Fax: (01) 2958050

Zbrinjavanje

Pištolj za prskanje, električnu jedinicu, pribor i ambalažu treba dovesti na ekološki prihvatljivu ponovnu primjenu.

Električne alate ne bacajte u kućni otpad!

Samo za zemlje EU:



Prema Europskim smjernicama 2012/19/EU za električne i elektroničke stare uređaje, električni alati koji više nisu uporabivi moraju se odvojeno sakupiti i dovesti na ekološki prihvatljivu ponovnu primjenu.

Zadržavamo pravo na promjene.

Eesti

Ohutusnõuded

Üldised ohutusjuhised



Kõik ohutusnõuded ja juhised tulub läbi lugeda. Ohutusnõuetu ja juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.

Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks kasutamiseks hoolikalt alles.

Allpool kasutatud mõiste „Elektriline tööriist“ käib võrgutoitega (toitejuhtmega) elektriliste tööriistade ja akutoitega (ilmata toitejuhtmeta) elektriliste tööriistade kohta.

Ohutusnõuded tööpiirkonnas

- ▶ **Töökoht peab olema puhas ja hästi valgustatud.** Töökohas valitsev segadus ja hämarus võib pöhjustada önnetusi.
- ▶ **Ärge kasutage elektrilist tööriista plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub tuleohutlikke vedelikke, gaase või tolmu.** Elektrilistest tööriistadest lööb sädemeid, mis võivad tolmu või aurud süüdata.
- ▶ **Elektrilise tööriista kasutamise ajal hoidke lapsed ja teised isikud töökohast eema.** Kui Teie tähelepanu kõrvalale juhitakse, võib seade Teie kontrolli alt väljuda.

Elektroohutus

- ▶ **Elektrilise tööriista pistik peab pistikupessa sobima.** Pistiku kallal ei tohi teha mingi muudatusi. Ärge kasutage kaitsemaandusega elektrilist tööriistade puhul adapterpistikuid. Muutmatu pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi saamise riski.
- ▶ **Vältige kehakontakti maandatud pindadega, nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmikud.** Kui Teie keha on maandatud, on elektrilöögi oht suurem.
- ▶ **Hoidke seadet vihma ja niiskuse eest.** Kui elektrilisse tööriista on sattunud vett, on elektrilöögi oht suurem.
- ▶ **Ärge kasutage toitejuhet otstarvetel, milleks see ei ole ette nähtud, näiteks elektrilise tööriista kandmiseks, ülesriputamiseks või pistiku pistikupesast väljatööbamiseks.** Hoidke toitejuhet kuumuse, öli, teravate servade ja seadme liikuvate osade eest. Kahjustatud või keerduläinud toitejuhtmed suurendavad elektrilöögi ohtu.

▶ **Kui töötate elektrilise tööriistaga vabas õhus, kasutage ainult selliseid pikendusuhtmeid, mida on lubatud kasutada ka välistingimustes.** Välistingimustes kasutamiseks sobiva pikendusuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

▶ **Kui elektrilise tööriista kasutamine niiskes keskkonas on välimatu, kasutage rikkevoolukaitselüliti.** Rikkevoolukaitselülit kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

Inimeste turvalisus

▶ **Olge tähelepanelik, jälgige, mida Te teete, ning toimige elektrilise tööriistaga töötades kaalutletult.** Ärge kasutage elektrilist tööriista, kui olete väsinud või uimastite, alkoholi või ravimite mõju all. Hetkeline tähelepanematus seadme kasutamisel võib pöhjustada tõsiseid vigasustusi.

▶ **Kandke isikukaitsevahendeid ja alati kaitseprille.** Isikukaitsevahendite, näiteks tolumumaski, libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekivri või kuulmiskaitsevahendite kandmine – sõltuvalt elektrilise tööriista tüübist ja kasutusalast – vähendab vigastuste ohtu.

▶ **Vältige seadme tahtmatut käivitamist.** Enne pistiku ühendamist pistikupessa,aku ühendamist seadme külge, seadme ülestõstmist ja kandmist veenduge, et elektriline tööriist on välja lülitatud. Kui hoiate elektrilise tööriista kandmisel sõrme lülitil või ühendate vooluvõrku sisselülitatud seadme, võivad tagajärjeks olla önnnetused.

▶ **Enne elektrilise tööriista sisselülitamist eemaldage selle küljest reguleerimis- ja mutrivõtmeh.** Seadme põörleva osa küljes olev reguleerimis- või mutrivõti võib pöhjustada vigastusi.

▶ **Vältige ebatavalist kehaasendit.** Võtke stabiilne tööasend ja hoidke kogu aeg tasakaalu. Nii saatte elektrilist tööriista ootamatutes olukordades paremini kontrollida.

▶ **Kandke sobivat rõivastust.** Ärge kandke laiu riideid ega ehteid. Hoidke juuksed, rõivad ja kindad seadme liikuvatest osadest eemal. Lotendavad riided, ehted või pikad juuksed võivad sattuda seadme liikuvate osade vahele.

▶ **Kui on võimalik paigaldada tolmuueemaldus- ja tolmukogumisseadiseid, veenduge, et need on seadmega ühendatud ja et neid kasutatakse õigesti.** Tolmuueemaldusseadise kasutamine vähendab tolmust pöhjustatud ohte.

Elektroliistide hoolikas käsitsemine ja kasutamine

▶ **Ärge koormake seadet üle.** Kasutage töö tegemiseks selleks ettenähtud elektrilist tööriista. Sobiva elektrilise tööriistaga töötate ettenähtud jõudluspärides efektiivselt ja ohutult.

▶ **Ärge kasutage elektrilist tööriista, mille lülit on rikkis.** Elektriline tööriist, mida ei ole enam võimalik lülitist sisse ja välja lülitada, on ohtlik ning tuleb parandada.

▶ **Tömmake pistik pistikupesast välja ja/või eemaldage seadmost aku enne seadme reguleerimist, tarvikute**

vahetamist ja seadme ärapanekut. See ettevaatusabinõu väldib elektrilise tööriista soovimatu käivitamist.

► **Kasutusvälisel ajal hoidke elektrilisi tööriisti laste kätesaamatus kohas.** Ärge laske seadet kasutada isikutel, kes seadet ei tunne või pole siintoodud juhiseid lugenud. Asjatundmatute isikute käes on elektrilised tööriistad ohtlikud.

► **Hoolitse seadme eest korralikult.** Kontrollige, kas seadme liikuvad osad töötavad veatult ega kiildu kiini. Veenduge, et seadme detailid ei ole murdunud või kahjustatud määral, mis võjutab seadme töökindlust. Laske kahjustatud detailid enne seadme kasutamist parandada. Paljude õnnestuse põhjuseks on halvasti hooldatud elektrilised tööriistad.

► **Hoidke lõiketarvikud teravad ja puhtad.** Hoolikalt hooldatud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud kiiluvad harvemini kiinni ja neid on lihtsam juhtida.

► **Kasutage elektrilist tööriista, lisavarustust, tarvikuid jne vastavalt siintoodud juhistele ning nii, nagu konkreetset seadmetüübi jaoks ette nähtud.** Arvestage seejuures töötigimuste ja teostatava töö iseloomuga. Elektriliste tööriistade nõuetevastane kasutamine võib põhjustada ohtlike olukordi.

Teenindus

► **Laske elektrilist tööriista parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi.** Nii tagate püsivalt seadme ohutu töö.

Ohutusnõuded peenpihustussüsteemide kasutamisel

► **Hoidke tööpiirkond puhas ning hästi valgustatud. Eemaldage tööpiirkonnast värv- ja lahustipurgid, lapid ja muud süttivad materjalid.** Iseenesliku süttimise oht. Hoidke pidevalt käepärast töökorras tulekustutid/kustutusseadmed.

► **Tagage pihustuspõirkonnas hea ventilatsioon ning piisava hulga värske õhu juurdevool tööruumi.** Aurustuvad süttivad lahustid tekitavad plahvatusohliku keskkonna.

► **Ärge pihustage seadmega aineid ja ärge puhastage seadet aineteega, mille leekpunkt on madalam kui 55 °C.** Kasutage vesialuselisi aineid, raskesti lenduvaid süsivesinikke või teisi sarnaseid aineid. Kergesti lenduvad lahustid tekitavad plahvatusohliku keskkonna.

► **Ärge pihustage tuleallikate, näiteks staatiliste sädemete, lahtiise leegi, süüteleegi, kuumade esemeti, mootorite, sigarette läheduses, samuti elektrijuhtmete ühendamisest või lahutamisest või lülititi käsitsemisest tekkivate sädemete läheduses.** Taolised sädedmed võivad põhjustada ümbritseva keskkonna süttimise.

► **Ärge pihustage aineid, mille puhul ei ole teada, kas need on ohtlikud.** Tundmatud ained võivad tekitada ohtlike olukordi.

► **Kemikaalide pihustamisel kasutage lisaks isikukaitsevahendeid, näiteks sobivaid kaitsekindaid ja kaitse-või hingamisteede kaitsemaski.** Sobivate kaitsevahendite kasutamine vähendab ohtlike aineteega kokkupuutumise võimalust.



► **Pöörake tähelepanu pihustatava aine võimalikele ohtudele.** Lugege läbi mahutil olevad märgistused ja tootja teave, sealhulgas nõue kasutada isikukaitsevahendeid. Tuleohu ning toksilistest, kantsereogenesestest jms ai netest põhjustatud ohtude vältimeks järgige tootja juhi seid.

► **Hoidke toitejuhtme pistik ja pihustipüstoli lülitit puhas värvist ja teistest vedelikest.** Ärge kunagi hoidke juhet toetuseks pistikühendusest. Juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök.

► **Ärge jätké lapsi järelevalveta.** Seeläbi tagate, et lapsed ei hakka väripüstoliga mängima.

Seadme ja selle funktsioonide kirjeldus



Kõik ohutusnõuded ja juhised tuleb läbi lugeda. Ohutusnõuetega ja juhistega eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.

Nõuetekohane kasutamine

PFS 1000

Elektriline tööriist on ette nähtud lahustit sisaldavate ja vesilahuseliste lakkide, lasuuride, kruntvärvide, lakkide, autovärvide, peitside ja ölide pihustamiseks.

Elektrilist tööriista saab kasutada ka suurema lahustisaldu-sega dispersioon- ja latekvärvide pihustamiseks.

Elektriline tööriist ei sobi leelislahustele, hapet sisaldavate kattevärvide, teraliste ja osakesi sisaldavate materjalide ning vä-hendatud pihustatavuse ja tilkumisvõimega materjalide pi-hustamiseks.

PFS 2000

Elektriline tööriist on ette nähtud üksnes dispersioon- ja latekvärvide, lahustit sisaldavate ja vesilahuseliste värvide, la-suuride, kruntvärvide, lakkide, peitside ja ölide pealekandmi-seks (**ALLPaint**).

Elektriline tööriist ei sobi leelislahustele, happeid sisaldavate materjalide ja fassaadivärvide pihustamiseks.

Seadme osad

Seadme osade numeratsiooni aluseks on jooniste lehekülge-del toodud numbrid.

1 Pihustuspüstol

2 Öhuregulaator

3 Ülemutter

4 Voolukiilmitik (pihustuspüstol)

5 Pihustatava aine koguse regulaator

6 Käsisulslülit

7 Pihustatava aine mahuti

8 Otsak (hall: rakenduseks „puit“)

- 9** Otsak (valge: rakenduseks „sein“) (PFS 2000)
- 10** O-rõngas
- 11** Tihendiketas
- 12** Vertikaalne toru
- 13** Otsaku nõel
- 14** Mahuti tihend
- 15** Õhuava
- 16** Värvikanal
- 17** **Õhuvoolik**
- 18** Bajonettkinnitus

19 Põhirakis

- 20** Lülit (sisse/välja)
- 21** Kandekeepide
- 22** Kanderihm
- 23** Õhufiltr tri kate
- 24** Voolikuliitnik (põhirakis)
- 25** Kanderihma aas
- 26** Õhufilter

*Tarnekomplekt ei sisalda kõiki kasutusjuhendis olevatele joonistele kujutatud või kasutusjuhendis nimetatud lisatarvikuid. Lisatarvikute täieliku loetelu leiate meie lisatarvikute kataloogist.

Tehnilised andmed

Peenpihustussüsteem	PFS 1000	PFS 2000
Tootenumber	3 603 B07 0..	3 603 B07 3..
Nimivõimsus	W	410
Pihustusjõudlus	ml/min	100
Ajakulu 2 m ² katmiseks värviga	min	2
Pihustatava aine mahuti maht	ml	800
Otsak 8 (hall)		
– „ Puidule “ kandmine: Lahustid sisaldavate ja vesilahuseliste värvide, lasuuride, kruntvärvide, lakkide ja õlide pealekandmiseks	●	●
Otsak 9 (valge)		
– „ Seinale “ kandmine: Dispersioon- ja lateksvärvide pihustamine	–	●
Õhuvooliku pikkus	m	1,25
Kaal EPTA-Procedure 01/2003 järgi	kg	2,0
Kaitseaste	□/II	□/II

Andmed kehitavad nimipingel [U] 230 V. Teistsuguste pingete ja kasutusriigis spetsiaalsete mudelite puhul võivad toodud andmed varieeruda.

Andmed müra/vibratsiooni kohta

Müratase määratud kooskõlas standardiga EN 60745-1, EN 50580.

Seadme A-karakteristikuga mõõdetud helirõhu tase on üldjuhul 79 dB(A). Mõõtemääramatus K = 3 dB.

Müratase võib töötamisel ületada 80 dB(A).

Kasutage kuulmiskaitsevahendeid!

Vibratsioonitase a_h (kolme telje vektorsumma) ja mõõtemääramatus K, kindlaks tehtud kooskõlas standardiga EN 60745: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Käesolevas juhendis esitatud vibratsioonitase on mõõdetud standardi EN 60745 kohase mõõtemeetodi järgi ja seda saab kasutada elektriliste tööriista omavaheliseks võrdlemiseks. See sobib ka vibratsiooni esialgseks hindamiseks. Toodud vibratsioonitase on tüüpiline elektrilise tööriista kasutamisel ettenähtud töödeks. Kui elektrilist tööriista kasutatakse muudeks töödeks, kui kasutatakse teisi tarvikuid või kui tööriista hooldus pole piisav, võib vibratsioonitase olla siiski teistsugune. Sellest tingitud võib vibratsioon olla täpsustatud tervikuna tunduvalt suurem.

Vibratsiooni täpseks hindamiseks tuleb arvesse võtta ka aega, mil seade oli välja lülitatud või küll sisse lülitatud, kuid tegelikult tööle rakendamata. Sellest tingitud võib vibratsioon olla tööperioodil tervikuna tunduvalt väiksem.

Rakendage tööriista kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni möju eest täiendavaid kaitsemeetmeid, näiteks: hooldage tööriisti ja tarvikuid piisavalt, hoidke käed soojas, tagage sujuv töökordlus.

Vastavus normidele

Kinnitame ainuvastutajana, et punktis „Tehnilised andmed“ kirjeldatud toode on vastavuses direktiivides 2011/65/EL, 2014/30/EL, 2006/42/EÜ ja viidatud direktiivide muudetud redaktsioonides sätestatud ajakohaste nõuetega ning järgmiste standarditega: EN 60745-1, EN 50580.

Tehniline toimik (2006/42/EÜ) saadaval:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President	Head of Product Certification
Engineering	PT/ETM9

Pfa.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 05.06.2014

Montaaž

- Enne mistahes tööde teostamist elektrilise tööriista kallal tömmake pistik pistikupesast välja.
- Veenduge, et värvipüstol ja põhirakis on täielikult kokku monteeritud ja et kasutatud on kõiki tihendeid. Vaid nii on tagatud tööriista töökindlus ja tööhutus.

Õhuvooliku külgeühendamine (vt jooniseid A1 – A2)

Põhirakise ühendamine:

- Ühendage õhuvooliku bajonetkinnitus **18** vastavalt märgisnooltele põhirakise voolikuliitmiku **24** avasse.
- Keerake bajonetkinnitust veerand pööret päripäeva.

Pihustuspüstoli külge ühendamine:

- Ühendage õhuvooliku teine bajonetkinnitus **18** vastavalt märgisnooltele pihustuspüstoli voolikuliitmiku **4** avasse.
- Keerake bajonetkinnitust veerand pööret päripäeva.

Märkus: Enne pihustatava aine sissevalamist eemaldage õhuvoilik **17** (keerake bajonettsulgurit **18** veerand pööret vastupäeva; tömmake bajonettsulgur **18** liitmikust **4** välja).

Kanderihma kinnitamine (vt joonist B)

Et tagada mugavat juurdepääsu kõikidele töödeldavatele pinidale, võib põhirakise kanderihma **22** abil võõle riputada.

- Kinnitage rihma otsad aasadesse **25**.

Otsaku vahetamine (PFS 2000) (vt joonist C)

Märkus: Enne otsaku valikut kontrollige pihustatavat ainet segamise teel. Väiksema viskoossusega ainet (nt puiduvärviga) on parem pihustada halli otsakuga **8**. Suurema viskoossusega ainet (nt puidulakkiga või seinavärviga) on parem pihustada valge otsakuga **9**.

- Otsaku vahetamiseks kruvige maha ülemutter **3**.
- Tömmake maha õhuregulaator **2** ja tihendiketas **11**.
- Kruvige lahti ja eemaldage külgemonteeritud otsak. Seejuures veenduge, et O-rõngas **10** jäab otsaku peale.
- Keerake soovitud otsaks värvipüstoli keermele.
- Torgake õhuregulaator **2** koos tihendikettaga **11** otsakule ja pingutage ülemutter **3** kinni.

Kasutamine

- Enne mistahes tööde teostamist elektrilise tööriista kallal tömmake pistik pistikupesast välja.

Töö ettevalmistus

- Pihustustööde tegemine on keelatud veekogude ääres ja veekogude valgaladega vahetult kulgnevates piirkondades.

Värvide, lakkide ja pihustatavate ainete ostmisel pöörake tähelepanu nende keskkonnasõbralikkusele.

Pinna ettevalmistus

Töödeldav pind peab olema puhas, kuiv ja rasvavaba.

- Siledad pinnad karestage ja eemaldage lihvimistolm.
- Kasutamisel võivad värvipritsmed sattuda kõikidele katmata pindadele. Seetõttu valmistage värvitava pinna ümbrus hoolikalt ette:
- katke kinni põrandad, mööbliesemed, uksed, aknad ja ukse ning aknaraamid jm.

Pihustatava aine ettevalmistamine



- Segage pihustatav aine korralikult läbi.
- Vajaduse korral lahjendage pihustatavat ainet.

Pihustatav aine	Soovituslik lahusti
Peitsid, ölid, lasurid, immutusvahendid, roostet törjuv kruntvärv	0 %
Lahusti või veega lahjendatavad lakid, kruntvärvid, radiaatorilakid, paksukihilised lasurid	10 %
Dispersioonvärv, lateksvärv	vähemalt 10 %

- **Lahjendamisel veenduge, et pihustatav aine ja lahusti sobivad omavahel kokku.** Vale lahusti kasutamisel võivad tekkida tükid, mis pihustuspüstoli ummistasid.
- **Pihustatava materjalgi ettevalmistamisel veenduge, et segu leekpunkt on pärast lahjendamist taas kõrgem kui 55 °C.** Näiteks lahustit sisaldavate lakkide lahjendamine viib leekpunktti madalamaks.

Mahuti täitmise pihustatava ainega (vt jooniseid D1 – D2)

Märkus: Enne pihustatava aine sissevalamist eemaldage õhuvoilik **17** (keerake bajonettsulgurit **18** veerand pööret vastupäeva; tömmake bajonettsulgur **18** liitmikust **4** välja).

- Kruvige mahuti **7** pihustuspüstoli küljest lahti.
- Valage pihustatavat ainet **maksimaalselt kuni 800-märgiseni** mahutisse **7**.
- Keerake toru **12** nii, et pihustatavat ainet saaks pihustada peaaegu jäädiketa:

horisontaalsele pinda-dele	ette otsaku/õhuregulaatori suunas
üle pea pihustamisel	taha käepideme suunas

- Pihustage ainet proovipinnale. (vt „Pihustamine“, lk 223) Kui pihustustulemus on optimaalne, võite pihustamisega alustada.

või

Kui pihustustulemus ei ole rahuldav või kui värv ei tule püstolist välja, toimige nagu kirjeldatud punktis „Häirete kõrvaldamine“ lk 225.

Kasutuselevõtt (vt joonist E)

- **Pöörake tähelepanu võrgupingele!** Võrgupinge peab ühtima elektrilise tööriista andmesildil märgitud pingega.
- **Veenduge, et põhirakis ei saa töötamise ajal külge imeda tolmu ega muud mustust.**
- **Veenduge, et Te ei pihusta ainet kunagi põhirakisele.**
- **Katkestage pihustumine, kui pihustumise ajal eraldub vedelikku muudest kohtadest kui ettenähtud otsak, ja tehke värvipüstol korda.** Esineb elektrilöögi oht.
- **Ärge pihustage värvि iseenda, teiste inimeste ja looma-de suunas.**

Sisselülitamine

Energia säätstmiseks lülitage peenpihustussüsteem sisse alust siis, kui seda kasutate.

- PFS 2000: Kontrollige, kas paigaldatud on õige otsak (vt „Otsaku vahetamine“, lk 222).
- Ühendage võrgupistik pistikupessaga.
- Võtke pihustuspüstoli käte ja suunake see töödeldavale pinnale.
- Lükake lülit (sisse/välja) **20** ette.
- Vajutage pihustuspüstoli käsitsuslüliti **6**.


Märkus: Kui põhirakis on sisse lülitatud, siis väljub õhuregulaatorist **2** pidevalt õhku.

Väljalülitamine

- Vabastage käsitsuslüliti **6** ja lükake lülit (sisse/välja) **20** ta-ha.
- Tõmmake võrgupistik pistikupesast välja.

Tööjuhised

Pihustamine (vt joonist F)



Märkus: Jälgige tuule suunda, kui kasutate seadet väljas.

- Kõigepealt tehke proovipihistamine ja reguleerige pihus-tatava aine joa kuju ja kogust vastavalt. (Reguleerimisjuhi-sed on toodud järgmistes punktides)
- Hoidke pihustuspüstolit pihustatavast pinnast ühtlaselt 20–25 cm kaugusele.
- Alustage pihustamist väljaspool töödeldavat pinda.
- Liigutage pihustuspüstolit vastavalt pihustatava aine joa kujule ühtlaselt paremale-vasakule või üles-allä.
- Ühtlane pinnakvaliteet saavutatakse siis, kui paanid 4–5 cm kattuvad.
- Kui pihustate värvि horisontaalsandil või pea kohal oleva-tele esemetele, hoidke värvipüstolit veidi kaldu ja liikuge tahasunus, eemaldudes töödeldavast pinnast.

Komistamise oht! Pöörake tähelepanu võimalikele ta-kistustele ruumis.

- Vältige pihustamise katkestamist töödeldava pinna piires.


Pihustuspüstoli ühtlane juhtimine tagab ühtlase pinnakvali-teedi.

Ebaühtlane vahekaugus ja pihustusnurk tekivad liiga palju pihust ning pinnakvaliteet muutub ebaühtlaseks.

- Löpetage pihustamine väljaspool töödeldavat pinda.
- Ärge pihustage värvimahutit kunagi täiesti tühjaks. Kui turu ei ulatu enam värvि sisse, siis pihustatav juga katkeb ja tekib ebaühtlane pind.

Kui pihustatav materjal ladestub otsakule ja õhuregulaatorile, siis puhastage mölemat detaili lahustiga, mida kasutasite.




Joa kuju reguleerimine



► **Ärge kunagi vajutage käsitsuslüliti **6**, kui muudate õhuregulaatori **2** asendit.**

- Keerake õhuregulaator **2** soovitud asendisse.

Õhuregu-laator	Pihustatav värvijuga	Kasutusalal
----------------	-------------------------	-------------





Pihustatava aine koguse reguleerimine (vt joonist G)

(PAINTVolume)

- Keerake regulaatorit **5**, et reguleerida välja pihustatava aine kogust:
 - : minimaalne kogus,
 - +: maksimaalne kogus.

Pihustatava aine kogus	Reguleerimine
Pinnal on liiga palju pihustata-vat ainet:	Pihustatava aine kogust tul-eb vähendada. <ul style="list-style-type: none"> - Keerake regulaatorit 5 suunas -.

Pihustatava aine kogus	Reguleerimine
Pinnal on liiga vähe pihustatavat ainet:	<p>Pihustatava aine kogust tuleb suurenndada.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keerake regulaatorit 5 suunas +.



Tööpausid ja transport (vt jooniseid H – I)

Peenpihustussüsteemi lihtsamaks teisaldamiseks on põhirakis varustatud kandekäepidemega **21** ja kanderihmaga **22**.

Töötamise ajal võite põhirakist **19** kanderihma **22** abil üle õla kanda.

Tööpauside ajal võite asetada pihustuspüstoli **1** stabiilsele pinnale. Värvi eraldumine püstolist on välalistatud.

► **Asetage pihustatava ainega tädetud värvipüstoli stabiilsele pinnale, nii et püstol jääb püstasendisse.** Pikali pandud värvipüstolist võib värvi välja voolata.

Hooldus ja teenindus

Hooldus ja puastus

- **Enne mistahes tööde teostamist elektrilise tööriista kallal tömmake pistik pistikupesast välja.**
- **Iga kord päräst kasutamist puastage tööriista osi, eeskätt värvijuhtivaid osi.** Nõuetekohane puastamine on värvipüstoli veatu ja ohutu töö eeldus. Kui seadet ei puastata või kui puastus on ebapiisav, kaotab seadmele antud garantii kehtivuse.

Tööohutuse tagamiseks tuleb toitejuhe lasta vajaduse korral vahetada Bosch elektriliste tööriistade volitatud parandustöökojas.

Öhufiltrti puastamine (vt joonist J)

Öhufiltrit **26** tuleb aeg-ajalt puastada. Kui öhufilter on väga määrdunud, tuleb see välja vahetada.

- Avage öhufiltrti kate **23**.
- Eemalda öhufilter **26**.
- Väike määrdumus:
Kloppige öhufilter **26** puhtaks.
või

Suur määrdumus:

Peske öhufiltrit **26** voolava vee all ja laske korralikult kuivada, et vältida hallituse teket.

või

Vahetage välja öhufilter **26**.

- Asetage öhufilter uuesti kohale.
- Pange öhufiltrti kate **23** uuesti kinni.

Pihustussüsteemi puastamine (vt joonist K)

Puhastage pihustuspüstolit ja pihustatava aine mahutit alati sobiva lahjendiga (lahusti või veega).

Ärge puhastage pihustuspüstoli värvi- ja õhuavasid teravate esemedega.

- Lülitage põhirakis **19** välja.
- Eemalda nii põhirakiselt **19** kui ka pihustuspüstolilt **1** õhuvoolek **17** (pöörake bajonettkinnitust **18** veerand pööret vastupäeva; tömmake bajonettkinnitus **18** liitmikust **4/24** välja).
- Vajaduse korral puhastage põhirakist lahustisse kastetud lapiga ja eemalda seejärel põhirakis **19** ja õhuvoolek **17** puhastatava koha vahetust lähedusest.
- Vajutage pihustuspüstoli juhtlülitiile **6**, et pihustatav aine saaks mahutisse tagasi voolata.
- Keerake mahuti **7** küljest ja valage ülejäänud aine tagasi originaalkapendisse.
- Täitke mahuti **7** pooltest saadik lajhendiga (lahusti või vesi) ja kinnitage uuesti pihustuspüstoli külge **1**.
- Raputage pihustuspüstolit mitu korda.
- Kravige mahuti **7** küljest ja valage mahuti sisu tühta nõusse.
- Võtke maha ülemutter **3**, õhuregulaator **2**, tihendiketas **11**, kasutatud otsak **9/8** koos O-rõngaga **10** ja vertikaalne toru **12** koos mahuti tihendiga **14**. Seejuures veenduge, et O-rõngas **10** jääb otsaku peale.
- Valage äärbrisse lahust ja puhastage selles kõik värviga kokkupuutunud detailid, kasutades tavalist nõudepesuharja.
- Puhastage ka värvikanal **16** pihustuspüstolis **1**.
- Kontrollige, kas toru **12** koos mahuti tihendiga **14** on puhas ja vigastusteta.
- Vajaduse korral puhastage mahuti tihendit **14** veelkord puhastusvahendilahusega.
- Puhastage õhuava **15** sobiva esemega.
- Puastage mahuti ja pihustuspüstoli välispinnad lajhendisse kastetud lapiga.
- Enne kokkupanekut laske kõikidel detailidel korralikult kuvada.
- Monteerge peenpihustussüsteem vastupidises järjekorras uuesti kokku.
- Seejuures jälgige, et lükkate vertikaalse toru **12** uuesti lõpuni värvikanalisse **16** ja mahuti tihendi **14** uuesti vertikaalse toru **12** soonde.

Aine kõrvaldamine

Lahustid ja pihustatava aine jäagid tuleb keskkonnasäästlikult kõrvaldada. Järgige tootja juhiseid ja kehtivaid ohtlike jäätmete kõrvaldamise eeskirju.

Keskkonnaohutlikud kemikaalid ei tohi sattuda pinnasesse, põhjavette ega veekogudesse. Ärge kunagi valage keskkonnaohutlike kemikaale kanalisatsiooni!

Hoilepanek

- Enne värvipüstoli hoilepanekut puhastage kõik detailid hoolikalt ja laske enne kokkupanekut täielikult kuivada.

Häirete kõrvaldamine

Probleem	Põhjus	Vea kõrvaldamine
Pihustatav aine ei kata korralikult	Pihustatava aine kogus on liiga väike	Keerake regulaatorit 5 suunas +
	Kaugus töödeldavast pinnast on liiga suur	Vähendage kaugust
	Töödeldaval pinnal on liiga vähe pihustatavat ainet, pihustussagedus ei ole piisav	Suurendage pihustussagedust
	Pihustatav aine on liiga paks	Lahjendage pihustatavat ainet uesti ja teke proovipihustamine
Pihustatav aine voolab pärast pea-lekandmist laiali	Pihustatud on liiga palju ainet	Keerake regulaatorit 5 suunas -
	Kaugus töödeldavast pinnast on liiga väike	Suurendage kaugust
	Pihustatav aine on liiga vedel	Lisage juurde lahjendamata ainet
	Aine pihustussagedus on liiga suur	Eemaldage värv ja teisel pihustuskatsel vähendage pihustussagedust
Pihus ei ole piisavalt peen	Pihustatava aine kogus on liiga suur	Keerake regulaatorit 5 suunas -
	PFS 2000: Paigaldatud on valge otsak 9 (liiga suure läbimõõduga)	Paigaldage hall otsak 8
	Otsaku nöel 13 on määrdunud	Puhastage otsaku nöela
	Pihustatav aine on liiga paks	Lahjendage pihustatavat ainet uesti ja teke proovipihustamine
Pihus on liiga peen	Öhufilter 26 on väga määrdunud	Öhufiltril vahetamine
	Pihustatud on liiga palju ainet	Keerake regulaatorit 5 suunas -
	Kaugus töödeldavast pinnast on liiga suur	Vähendage kaugust
	Mahutis on liiga vähe pihustatavat ainet	Lisage pihustatavat ainet juurde
Pihustusjuga on katkendlik	Öhutusava 15 torus 12 on ummistonud	Puhastage toru ja öhutusava
	Toru 12 on lahti	Lükake vertikaalne toru lõpuni värvikanalisse 16
	Otsak 9/8 ei ole kindlalt kinni	Pingutage otsak 9/8 kinni
	Öhufilter 26 on väga määrdunud	Öhufiltril vahetamine
Värvi jäab otsakult tilkuma	Pihustatav aine on liiga paks	Lahjendage pihustatavat ainet uesti ja teke proovipihustamine
	Värvi ladestused otsakul 9/8 , otsaku nöelal 13 ja öhuregulaatoril 2	Puhastage otsak, otsaku nöel ja öhuregulaator
	Otsak 9/8 ei ole kindlalt kinni	Pingutage otsak 9/8 kinni
	Toru 12 on lahti	Lükake vertikaalne toru lõpuni värvikanalisse 16
Otsakust ei tule värvi välja	Otsaku nöel 13 on ummistonud	Puhastage otsaku nöela
	Toru 12 on ummistonud	Puhastage toru
	Öhutusava 15 torus 12 on ummistonud	Puhastage toru ja öhutusava
	Mahuti tihend 14 puudub või on kahjustatud	Lükake (uus) mahuti tihend toru kohale soonde
	Pihustatav aine on liiga paks	Lahjendage pihustatavat ainet uesti ja teke proovipihustamine
	Pihustatavasse värvi on sattunud mustust (värv on tükkilainud)	Eemaldage pihustuspüstolist kogu värv ja puhastage pihustuspüstol; valage värv mahutisse läbi täitesööla

Klienditeenindus ja müügijärgne nõustamine

Päringute esitamisel ja varuosade tellimisel näidake kindlasti ära peenpihustussüsteemi andmesildil olev 10-kohaline töonumber.

Klienditeeninduses vastatakse toote paranduse ja hoolduse ning varuosade kohta esitatud küsimustele. Joonised ja teabe varuosade kohta leiate ka veebisaidilt:

www.bosch-pt.com

Boschi nõustajad osutavad Teile toodete ja tarvikute küsimustes meeeldi abi.

Eesti Vabariik

Mercantile Group AS

Boschi elektroliiste käsitledöriistade remont ja hooldus

Pärnu mnt. 549

76401 Saeve vald, Laagri

Tel.: 6549 568

Faks: 679 1129

Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete kätlus

Pihustuspistool, mootoriosa, lisatarvikud ja pakend tuleb keskkonnasäästlikult ringlusse võtta.

Ärge visake kasutusressursi ammendanud elektrilisi tööriistu olmejäätmete hulka!

Üksnes EL liikmesriikidele:



Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi kohaldamisele liikmesriikides tuleb kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilised tööriistad eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult korduskasutada või ringlusse võtta.

Tootja jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks.

Latviešu

Drošības noteikumi

Vispārējie drošības noteikumi darbam ar elektroinstrumentiem

Ā BRĪDINĀJUMS **Uzmanīgi izlasiet visus drošības noteikumus.** Šeit sniegti drošības noteikumu un norādījumu neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni elektriskajam triecienam vai nopietnam savainojumam.

Pēc izlaišanas uzglabājiet šos noteikumus turpmākai izmantošanai.

Turpmākā izklāstā lietotais apzīmējums „elektroinstrument“ attiecas gan uz tīkla elektroinstrumentiem (ar elektrokabeli), gan arī uz akumulatora elektroinstrumentiem (bez elektrokabela).

Drošība darba vietā

► **Sekojiet, lai darba vieta būtu tīra un sakārtota.** Nekārtīgā darba vietā un sliktā apgaismojumā var viegli notikt nelaimes gadījums.

► **Nelietojet elektroinstrumentu eksplozīvu vai ugunsnedrošu vielu tuvumā un vietās ar paugstinātu gāzes vai putekļu saturu gaisā.** Darba laikā elektroinstrumenti nedaudz dzirksteļo, un tas var izsaukt vieglī degošu putekļu vai tvaiku aizdegšanos.

► **Lietojet elektroinstrumentu, neļaujiet nepiederošām personām un jo īpaši bērniem tuvoties darba vietai.** Citi personu klātbūtne var novērst uzmanību, kā rezultātā jūs varat zaudēt kontroli pār elektroinstrumentu.

Elektrodrošība

► **Elektroinstrumenta kontaktakcijs jābūt piemērotai elektrotīkla kontaktligzdai. Kontaktakcijs konstrukciju nedrīkst nekādā veidā mainīt.** Nelietojet kontaktakcijs salāgotājus, ja elektroinstrumenti caur kabeli tiek savienots ar aizsargzemējuma ķedi. Neizmainītas konstrukcijas kontaktakcijs, kas piemērots kontaktligzdai, ļauj samazināt elektriskā triecienu saņemšanas risku.

► **Darba laikā nepieskarieties sazemētiem priekšmetiem, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītim vai ledusskapjiem.** Pieskaroties sazemētām virsmām, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.

► **Nelietojet elektroinstrumentu lietus laikā, neturiet to mitrumā.** Mitrumā iekļūstot elektroinstrumentā, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.

► **Nenesiet un nepiekariet elektroinstrumentu aiz elektrokabeļa.** Neraujiet aiz kabela, ja vēlaties atvienot instrumentu no elektrotīkla kontaktligzdas. **Sargājet elektrokabeli no karstuma, eļjas, asām skautnēm un elektroinstrumenta kustīgajām daļām.** Bojāts vai samazlojies elektrokabelis var būt par cēloni elektriskajam triecienam.

► **Darbinot elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantojiet tā pievienošanai vienigi tādus pagarinātākabelus, kuru lietošana ārpus telpām ir atlauta.** Lietojet elektrokabeli, kas piemērots darbam ārpus telpām, samazinās risks saņemt elektrisko triecienu.

► **Ja elektroinstrumentu tomēr nepieciešams lietot vietās ar paugstinātu mitrumu, izmantojiet tā pievienošanai no plūdes strāvas aizsaregleju.** Lietojet no plūdes strāvas aizsaregleju, samazinās risks saņemt elektrisko triecienu.

Personiskā drošība

► **Darba laikā saglabājiet paškontroli un rikojeties sašķā ar veselo saprātu.** Pārtrauciet darbu, ja jūtāties noguris vai atrodaties alkohola, narkotiku vai medikamentu izraisītā reibumā. Strādājot ar elektroinstrumentu, pat viens neuzmanības mirklis var būt par cēloni nopietnam savainojumam.

► **Izmantojiet individuālos darba aizsardzības līdzekļus.** **Darba laikā nēsājiet aizsargbrilles.** Individuālo darba aizsardzības līdzekļu (putekļu maskas, neslidošu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu) pielietošana atbilstoši

elektroinstrumenta tipam un veicamā darba raksturam ļauj izvairīties no savainojumiem.

- **Nepielaujiet elektroinstrumenta patvalīgu ieslēgšanu. Pirms elektroinstrumenta pievienošanas elektrotiklam, akumulatora ieviešanas vai izņemšanas, kā arī pirms elektroinstrumenta pārnešanas pārliecīties, ka tas ir izslēgts.** Parnesot elektroinstrumentu, ja pirksts atrodas uz ieslēdzēža, kā arī pievienojojot to elektrobarošanas avotam laikā, kad elektroinstruments ir ie-slēgts, var viegli notikti nelaimes gadījums.
- **Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas neazmirstiet izņemt no tā regulējošos instrumentus vai atslēgas.** Regulējošais instruments vai atslēga, kas ieslēgšanas bridi atrodas elektroinstrumenta kustīgajās daļās, var radīt savainojumu.
- **Darba laikā izvairieties ieņemt neērtu vai nedabisku ķermenu stāvokli. Vienmēr ieturiet stingru stāju un centieties saglabāt līdzsvaru.** Tas atvieglo elektroinstrumenta vadību neparedzētās situācijās.
- **Izvēlieties darbam piemērotu apģērbu.** Darba laikā ne-nēsājiet brīvi plāndošas drēbes un rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un aizsargcimdus elektroinstrumenta kustīgajām daļām. Elektroinstrumenta kustīgajās daļās var iekerties valīgas drēbes, rotaslietas un gari mati.
- **Ja elektroinstrumenta konstrukcija ļauj tam pievienot ārējo putekļu uzsūkšanas vai savākšanas/uzkrāšanas ierīci, sekojiet, lai tā būtu pievienota un pareizi darbotos.** Pieletiņojot putekļu uzsūkšanu vai savākšanu/uzkrāšanu, samazinās to kaitīgā ietekme uz strādājošās personas veselību.

Saudzējoša apiešanās un darbs ar elektroinstrumentiem

- **Nepārlogojiet elektroinstrumentu. Katram darbam izvēlieties piemērotu elektroinstrumentu.** Elektroinstrumenta darbojas labāk un drošāk pie nominālās slodzes.
- **Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ir bojāts tā ieslēdzējs.** Elektroinstruments, ko nevar ieslēgt un izslēgt, ir bīstams lietošanai un to nepieciešams remontēt.
- **Pirms elektroinstrumenta apkopes, regulēšanas vai darbinstrumenta nomaiņas atvienojiet tā kontakt-dakšu no barojošā elektrotikla vai izņemiet no tā akumulatoru.** Sādi iespējams novērst elektroinstrumenta nejausu ieslēgšanos.
- **Ja elektroinstruments netiek lietots, uzglabājiet to pie-mērotā vietā, kur elektroinstruments nav sasniedzams bēriņam un personām, kuras neprot ar to rikoties vai nav iepazinūšās ar šiem noteikumiem.** Ja elektroinstrumentu lieto nekompetentas personas, tas var apdraudēt cilvēku veselību.
- **Rūpīgi veiciet elektroinstrumenta apkopošanu.** Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem un nav iespiestas, vai kāda no daļām nav salauzta vai bojāta, vai katra no tām pareizi funkcione un pilda tai paredzēto uzdevumu. Nodrošiniet, lai bojātās daļas tiktu savlaicīgi nomainītas vai remontētas pilnvarotā remonta darbnīcā. Daudzi nelaimes gadījumi notiek tāpēc, ka elektroinstruments pirms lietošanas nav pienācīgi apkalpts.

► **Savlaicīgi notiriet un uzasiniet griezošos darbinstrumentus.** Rūpīgi opti elektroinstrumenti, kas apgādāti ar asiem griezejinstrumentiem, ļauj strādāt daudz ražīgāk un ir vieglāk vadāmi.

► **Lietojiet vienigi tādus elektroinstrumentus, papild-piederumus, darbinstrumentus utt., kas atbilst šeit sniegtajiem norādījumiem, nemot vērā arī konkrētos darba apstākļus un pielietojuma iapatnības.** Elektroinstrumentu lietošana citiem mērķiem, nekā tiem, kuriem to ir paredzējusi ražotāfirma, ir bīstama un var novest pie neparedzamām sekām.

Apkalpošana

► **Nodošiniet, lai elektroinstrumenta remontu veiku kvalificētā personāls, nomaiņai izmantojot oriģinālās rezerves daļas un piederumus.** Tikai tā iespējams panākt un saglabāt vajadzīgo darba drošības līmeni.

Drošības noteikumi smalkās izsmidzināšanas sistēmai

► **Nodrošiniet darba vietā labu apgaismojumu, uzturiet to tīru un atbrīvojiet no tukšām krāsas un šķidināšanas līdzekļu tvertnēm, lupatām un citiem ugunsnedrošiem priekšmetiem.** Piesārņotā darba vietā pastāv pašaizdegšanās iespējas. Vienmēr turiet viegli pieejamā vietā darbspējīgu ugunsdzēšamo aparātu.

► **Nodrošiniet labu ventilāciju izsmidzināšanas vietā un parūpējieties, lai telpai tiktu pietiekamā daudzumā pie-vadīts svāigs gaiss.** Iztaivkojot viegli degošiem šķidināšanas līdzekļiem, telpā rodas ugunsnedroša situācija.

► **Neveiciet tādu materiālu izsmidzināšanu un tīrišanu ar tādiem materiāliem, kuru uziešmošanas temperatūra ir mazāka par 55 °C.** Lietojiet materiālus uz ūdens pamata, mazgaistošus oglūdeņražus vai citus līdzīgus materiālus. Lietojot atšķaidīšanai viegli gaistošus šķidināšanas līdzekļus, telpā veidojas pauagstināta sprādzenībista-mība.

► **Neveiciet izsmidzināšanu tuvu aizdegšanās avotiem, piemēram, elektrostatisko dzirkstelu avotiem, atklā-tām liesmām, degļiem, karstiņiem priekšmetiem, dzinē-jiem, cigaretiem un dzirkstelēm, kas rodas, pievienojot vai atvienojot elektrokabelus un ielsēdzot vai izslēdzot elektriskos slēžus.** Šāda veida dzirkstelu avoti var izrai-sīt ugunsnedrošo tvaiku aizdegšanos.

► **Neizsmidziniet vielas, par kuru iespējamo bīstamību trūkst informācijas.** Nepazīstamu vielu lietošana var radīt bīstamus darba apstākļus.

► **Izsmidzinot ķīmikālijas vai citādi rīkojoties ar tām, nē-sājiet personiskos aizsarglīdzekļus, piemēram, dar-bam atbilstošus aizsargcimdus un aizsargmasku.** Dar-ba apstākļiem atbilstošu personisko aizsarglīdzekļu lieto-šana ļauj vājināt bīstamo vielu kaitīgo iedarbību.



- **Nemiet vērā izsmidzināmās vielas iespējamo bistamību.** levērojiet markējumus uz izsmidzināmās vielas tvertnes, kā arī vielas ražotājfirms piegādāto informāciju, tai skaitā arī norādījumus par personisko aizsarglīdzekļu lietošanu. Ražotājfirms sniegti norādījumu mērķis ir samazināt aizdegšanās iespēju, kā arī risku saindēties vai saslimt ar vēzi.
- **Sargājet izsmidzināšanas pistoles elektrokabeļa kontaktdakšu un ieslēdzēju no krāsas un ciemtiem šķidrumiem.** Neturiet elektrokabeli ar roku, lai nodrošinātu elektriskos savienojumus. Šā norādījuma neievērošana var radīt priekšnoteikumus elektriskā triecienu saņemšanai.
- **Uzraugiet bērnus.** Tas ļaus nodrošināt, lai bērni nerotaļātos ar smalkās izsmidzināšanas sistēmu.

Izstrādājuma un tā darbības apraksts



Uzmanīgi izlasiet visus drošības noteikumus. Šeit sniegti drošības noteikumu un norādījumu neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni elektriskajam trieciennam vai no pietņam savainojumam.

Pielietojums

PFS 1000

Elektroinstrumenti ir paredzēti vienīgi šķidzināšanas līdzekļus saturošu un ar ūdeni atšķaidamu krāsu, laku, lazūru, gruntešanas līdzekļu, caurspīdīgo laku, automašīnu laku, kodinātāju un eļļu izsmidzināšanai.

Elektroinstrumentu var lietot arī stipri atšķaiditu disperso un lateksa krāsu izsmidzināšanai.

Elektroinstrumenti nav piemērots sārmus un skābes saturošu pārklājuma vielu, abrazīvu un cietas daļīgas saturošu šķidumu izsmidzināšanai, kā arī tādu vielu izsmidzināšanai, kas slikti veido aerosolus un pilienus.

PFS 2000

Elektroinstrumenti ir paredzēti vienīgi disperso un lateksa krāsu, šķidinātājus saturošu un ar ūdeni atšķaidamu krāsu, lazūru, gruntešanas sastāvu, caurspīdīgo laku, kodņu un eļļu izsmidzināšanai (**ALLPaint**).

Elektroinstrumenti nav piemērots sārmu, skābes saturošu pārklājuma materiālu un fasāžu krāsu apstrādei.

Attēlotās sastāvdaļas

Attēloto sastāvdaļu numerācija atbilst elektroinstrumenta atteliem, kas sniegti lietošanas pamācības grafiskajā daļā.

- 1 Izsmidzināšanas pistole
- 2 Sprauslas nosegvāciņš
- 3 Virsuzgrieznis
- 4 Šķūtenes savienotājs (izsmidzināšanas pistolei)
- 5 Izsmidzināmās vielas padeves regulators
- 6 Palaišanas slēgs
- 7 Izsmidzināmās vielas tverrne
- 8 Sprauslas uzkliktnis (pelēks: pielietojuma veidam „Koks“)
- 9 Sprauslas uzkliktnis (balts: pielietojuma veidam „Siena“) (PFS 2000)

10 O veida gredzens

11 Blīvdisks

12 Stāvcaurule

13 Sprauslas adata

14 Tvertnes blīve

15 Aerācijas atvērums

16 Krāsas padeves kanāls

17 Gaisa padeves šķūtene

18 Bajonetes veida savienotājs

19 Bāzes bloks

20 Ieslēdzējs

21 Rokturis pārnešanai

22 Josta pārnešanai

23 Gaisa filtra pārsegs

24 Šķūtenes savienotājs (bāzes blokam)

25 Cilpa pārnešanas jostas stiprināšanai

26 Gaisa filtrs

*Seit attēlotie vai aprakstītie piederumi neietilpst standarta piegādes komplektā. Pilns pārskats par izstrādājuma piederumiem ir sniegts mūsu piederumu katalogā.

Informācija par troksni un vibrāciju

Trokšņa parametru vērtības ir noteiktas atbilstoši EN 60745-1, EN 50580.

Elektroinstrumenta radītā pēc raksturliiknes A izsvērtā trokšņa skānas spiediena tipiskais līmenis ir 79 dB(A). Izkliede K = 3 dB.

Trokšņa līmenis darba laikā var pārsniegt 80 dB(A).

Izmantojiet ausu aizsargs!

Kopējā vibrācijas paātrinājuma vērtība a_h (vektorū summa trijos virzienos) un izkliede K ir noteikta atbilstoši standartam EN 60745:

$$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2, K = 1,5 \text{ m/s}^2.$$

Šajā pamācībā norādītais vibrācijas līmenis ir izmērīts atbilstoši standartā EN 60745 noteiktais procedūrai un var tikt lietots elektroinstrumentu savstarpējai salīdzināšanai. To var izmantot arī vibrācijas radītās papildu slodzes iepriekšējai novērtēšanai.

Seit norādītais vibrācijas līmenis ir attiecīnams uz elektroinstrumenta galvenajiem pielietojuma veidiem. Ja elektroinstrumenti tomēr tiek izmantoti citiem pielietojuma veidiem, kopā ar citādiem piederumiem vai kopā ar atšķirīgiem darbinstrumentiem, kā arī tad, ja tas nav pietiekšķi apjomā apkalpoti, instrumenta radītās vibrācijas līmenis var atšķirties no seit norādītās vērtības. Tas var būtiski palielināt vibrācijas radīto papildu slodzi zināmam darba laika posmam.

Lai precīzi izvērtētu vibrācijas radīto papildu slodzi zināmam darba laika posmam, jāņem vērā arī laiks, kad elektroinstrumenti ir izslēgti vai arī darbojas, tāču faktiski netiek izmantoti paredzētā darba veikšanai. Tas var būtiski samazināt vibrācijas radīto papildu slodzi zināmam darba laika posmam.

Veiciet papildu pasākumus, lai pasargātu strādājošo personu no vibrācijas kaitīgās iedarbības, piemēram, savlaicīgi veiciet elektroinstrumenta un darbinstrumentu apkalpošanu, novērset roku atdzišanu un pareizi plānojiet darbu.

Tehnickie parametri

Smalkās izsmidzināšanas sistēma		PFS 1000	PFS 2000
Izstrādājuma numurs		3 603 B07 0..	3 603 B07 3..
Nominālā patēriņamā jauda	W	410	440
Izsmidzināmās vielas padeves ātrums	ml/min.	100	200
Laika patēriņš 2 m ² virsmas pārkāšanai ar krāsu	min.	2	1,3
Izsmidzināmās vielas tvertnes tilpums	ml	800	800
Sprauslas uzliktnis 8 (pelēks)			
- Pielietojuma veids „Koks“: Šķidinātājus saturošu un ar ūdeni atšķaidāmu krāsu, lazūru, gruntēšanas sastāvu, caurspīdigo laku, kodņu un eļļu izsmidzināšana		●	●
Sprauslas uzliktnis 9 (balta)			
- Pielietojuma veids „Siena“: Disperso un lateksa krāsu izsmidzināšana		-	●
Gaisa padeves šķūtenes garums	m	1,25	1,25
Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01/2003	kg	2,0	2,0
Elektroizsardzības kārtējais maksimāls strāvas pakāpiens	mA	100	100

Šādi parametri tiek nodrošināti pie nominālā elektrobarošanas sprieguma [U] 230 V. lekārtām, kas paredzētas citam spriegumam vai ir modificētas at-hīstīgi nacionālajiem standartiem. Šie parametri var attšķirties.

Atbilstības deklarācija

Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka sadāļ „Tehniskie parametri“ aprakstītais izstrādājums atbilst visiem direktīvās 2011/65/ES, 2014/30/ES, 2006/42/EK un to labojumos ietvertajiem saistošajiem noteikumiem, kā arī šādiem standartiem: EN 60745-1, EN 50580.

Tehniskā lieta (2006/42/EK) no:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9

^{ppa.}
Mark Read i.v. Kirk

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 05.06.2014

Montāža

- ▶ Pirms elektroinstrumenta apkopes vai apkalpošanas izvelciet tā elektrokabela kontaktākšu no barojošā elektrotīkla kontaktligzdas.
 - ▶ Nodrošiniet, lai izsmidzināšanas pistoles un bāzes bloka montāžā tiktu veikta pilnā apjomā, izmantojot visus blīvējošus elementus. Tikai tā ir iespējams panākt smalkās izsmidzināšanas sistēmas pareizu un drošu funkcionēšanu.

Gaisa padeves šķūtenes pievienošana (attēli A1 – A2)

Pievienošana hāzes blokam

- Stingri ieibidet gaisa paderves šķūtenes bajonettes veida savienotāju **18** bāzes bloka šķūtenes savienotāju **24** atvērumā atbilstoši markējuma bultu stāvoklim.
 - Pagrieziet bajonettes veida savienotāju par ceturtdaļu apgrēzienā pulkstena rādiņātū kūstības virzienā.

Pievienošana izsmidzināšanas pistolei

- Stingri ieibidet gaisa padoves šūtenes otro bajonetes veida savienotāju **18** izsmidzināšanas pistoles šūtenes savienotāja **4** atvērumā atbilstoši markējuma bultu stāvoklim.
 - Pagrieziet bajonetes veida savienotāju par ceturtdaļu apgrīzienā pulkstena rādītāju kūstības virzienā

Piezīme. Pirms izsmidzināmā materiāla iepildīšanas none-miet gaisa šūteni 17 (par ceturtdaļu apgrieziena pagrieziet bajonetes veida savienotāju 18 pretēji pulkstenā rādītajā kustības virzienam un tad izvelciet bajonetes veida savienotāju 18 no pievienošanas vietas 4.)

Pārnešanas iostas piestiprināšana (attēls B)

Lai varētu ērti un viegli sasniegt ikvienu apstrādājamās virsmas daļu, bāzes bloku var piekārt ar pārnešanas jostas **22** pašķīdzību.

- ieāķējiet katrā stiprināšanas cilpā **25** tikai vienu pārnešanas iostas galu.

Sprauslas uzliktna nomaina (PFS 2000) (attēls C)

Piezīme. Pirms sprauslas uzlīktņa izvēles pārbaudit izsmidzināmās vielas plūstamību, to apmairot. Viegli plūstošas vielas (piemēram, koka krāsu) vai atšķaiditas vielas ieteicams izsmidzināt, izmantojot pelēko sprauslas uzlīktņi 8. Mazplūstošas vielas (piemēram, koka laku vai sienas krāsu) ieteicams izsmidzināt izmantojot balto sprauslas uzlīktņi 9.

- Lai nomainītu sprauslas uzliktni, noskrūvējiet virsuzgriezni 3.
- Nopemiet sprauslas nosegvāciņu 2 un blīvdisku 11.
- Noskrūvējiet iestiprināto sprauslas uzliktni.
Nodrošiniet, lai O veida gredzens 10 paliku uz sprauslas uzliktna.
- Ieskrūvējiet vēlamo sprauslas uzliktni izsmidzināšanas pīstolei.
- Uzbūdiet sprauslas nosegvāciņu 2 un blīvdisku 11 uz sprauslas uzliktna un nostipriniet, stingri pieskrūvējot virsuzgriezni 3.

Lietošana

- **Pirms elektroinstrumenta apkopes vai apkalpošanas izvelciet tā elektrokabeļu kontaktakšu no barojošā elektrotīkla kontaktligzdas.**

Sagatavošana darbam

- **Nav pieļaujama ķimisko vielu izsmidzināšana ūdenskrātuvju malās un to tuvumā, kā arī ūdens iesūknēšanas vietu tiešā tuvumā.**

legādājoties krāsas, lakas un citas izsmidzināmās vielas, ne-miet vērā to iespējamo ieteikmi uz apkārtejo vidi.

Apsmidzināmās virsmas sagatavošana

Apsmidzināmajai virsmai jābūt sausai un brīvai no eļļas un smērvielām.

- Gludas virsmas padariet raupjas rupjās slīpēšanas ceļā un tad attiriet tās no slīpēšanas putekļiem.

Darba laikā izsmidzināmās vielas aerosols var nonākt uz neno-segtajām virsmām, padarot tās netīras. Tāpēc rūpīgi sagata-vojiet visus apsmidzināmās virsmas tuvumā esošos objektus.

- Nosedziet vai aplimējiet grīdas, telpās esošos priekšmetus, durvis, logus, durvju un logu rāmju u.c. objektus.

Izsmidzināmā materiāla sagatavošana



- Labi samaisiet izsmidzināmo vielu.
- Vajadzības gadījumā atšķaidiet izsmidzināmo vielu.

Izsmidzināmā viela	Ieteicamā atšķaidīšanas pakāpe
Kodinātāji, eļļas, lazūras, impregnējoši līdzekļi, pret rūsu aizsargājošas gruntis	0 %
Ar šķidinātāju vai ūdeni atšķaidāmas krāsas un lakas, gruntis, sildkermeņu krāsas, biezī uzklājamās lazūras	10 %
Dispersās krāsas, lateksa krāsas	vismaz 10 %

► **Veicot atšķaidīšanu, nodrošiniet izsmidzināmās vielas un atšķaidīšanas līdzekļa savstarpējo atbilstību.** Lieto-jot nepiemērotu atšķaidīšanas līdzekli, dažkārt veidojas sa-biezējumi, kas var nosprostot izsmidzināšanas pistoli.

► **Veicot izsmidzināmā materiāla atšķaidīšanu, sekojiet, lai pēc atšķaidīšanas iegūtā maisijuma uzliesmošanas temperatūra nebūtu mazāka par 55 °C.** Atšķaidot, pie-mēram, šķidinātājus saturošas krāsas, uzliesmošanas tem-peratūra pazeminās.

Izsmidzināmās vielas iepildīšana (attēli D1 - D2)

Piezīme. Pirms izsmidzināmā materiāla iepildīšanas no-ņem gaisa šķūteni 17 (par ceturtdaļu apgrēziena pagrieziet bjonetes veida savienotāju 18 pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam un tad izvelciet bjonetes veida savienotāju 18 no pievienošanas vietas 4).

- Noskrūvējiet izsmidzināmās vielas tvertni 7 no izsmidzinā-šanas pistoles.
- Iepildiet izsmidzināmo vielu **ne vairāk, kā līdz markēju-mam 800** izsmidzināmās vielas tvertnē 7.
- Pagrieziet stāvcauruli 12 tā, lai vielu būtu iespējams izsmi-dzināt bez pārpalikuma.

Veicot guļošu objektu apsmidzināšanu	uz priekšu sprauslas uzliktna un nosegvāciņa virzienā
--------------------------------------	--

Veicot izsmidzināšanu virs galvas	uz aizmuguri , roktura virzienā
-----------------------------------	--

- Veiciet izsmidzināšanas mēģinājumu uz kontrolovirsmas. (skatit sadaļu „Izsmidzināšana“ lappusē 231)

Ja ir vērojama optimāla apsmidzināšanas kvalitāte, var sākt izsmidzināšanu.

vai

Ja izsmidzināšanas rezultāts nav apmierinošs vai krāsa neiz-plūst, rikojeties, kā aprakstīts sadaļā „Klūmju novēršana“ lappusē 233.

Uzsākot lietošanu (attēls E)

► **Pievadiet instrumentam pareizu spriegumu!** Elektrobra-rošanas avota spriegumam jāatbilst vērtībai, kas norādīta uz elektroinstrumenta markējuma plāksnītes.

► **Sekojiet, lai elektroinstrumenta lietošanas laikā tā bā-zes blokā netiktu iesiuktī putekļi vai citi netirumi.**

► **Darba laikā ievērojiet piesardzību, lai netiktu apsmidzi-nāts bāzes bloks.**

► **Pārtrauciet izsmidzināšanas operāciju, ja tās gaitā iz-smidzināmais šķidrums sāk izplūst no citām vietām, ne-kā no izsmidzināšanai paredzētās sprauslas, un tad sa-vediet kārtībā izsmidzināšanas pistoli.** Tas var radīt elektriskā triecienu briesmas.

► **Neveiciet izsmidzināšanu pret sevi un citu personu vai mājdzīvnieku virzienā.**

Ieslēgšana

Lai taipu enerģiju, ieslēdziet elektroinstrumentu tikai tad, kad tas tiek lietots.

- PFS 2000: Pārliecinieties, ka elektroinstrumentā ir iestiprināts pareizs sprauslas uzliktnis (skatīt sadaļu „Spruslas uzliktna nomaiņa“ lappusē 229).
- Pievienojet elektroinstrumenta kontaktdakšu elektrotikla kontaktligzda.
- Satveriet izsmidzināšanas pistoli rokā un vērsiet to uz apsmidzināmo virsmu.
- Pabidiet ieslēdzēju **20** uz priekšu.
- Nospiediet palaišanas slēgu **6** uz izsmidzināšanas pistoles.


Piezīme. Laikā, kad ir ieslēgts bāzes bloks, no sprauslas nosegvācīja 2 pastāvīgi izplūst gaiss.

Izsleķšana

- Atlaidiet palaišanas slēgu **6** un pabidiet ieslēdzēju **20** uz aizmuguri.
- Atvienojet elektroinstrumenta kontaktdakšu no elektrotikla kontaktligzdas.

Norādījumi darbam

Izsmidzināšana (attēls F)



Piezīme. Lietojot elektroinstrumentu ārpus telpām, nemiņ vērā veja virzienu.

- Vispirms veiciet izsmidzināšanas mēģinājumu un izvēlieties tādu izsmidzināšanas aerosola konusa formu un izsmidzināmās vielas padevi, kas atbilst apsmidzināmajam materiālam (par iestādījumiem lasiet nākošajā sadaļā)
- Turiet izsmidzināšanas pistoli perpendikulāri apsmidzināmajai virsmai un 20 – 25 cm attālumā no tās.
- Uzsāciet apsmidzināšanu ārpus apsmidzināmā virsmas sektora.
- Vienmērīgi pārvietojet izsmidzināšanas pistoli šķēršām pāri apsmidzināmajai virsmai vai arī augšup un lejup, atbilstoši izvēlētajai aerosola konusa formai.
- Vienmērīgs virsmas pārklājums veidojas tad, ja izsmidzināmās vielas joslū malas savstarpēji pārklājas par 4 – 5 cm.
- Apsmidzinot guļošus objektus vai veicot izsmidzināšanu virs galvas, turiet izsmidzināšanas pistoli nedaudz slīpi un pārvietojet uz aižmuguri, prom no apsmidzinātās virsmas.

Paklupšanas briesmas! Pārvietojties nemiņ vērā ie-spējamos šķēršļus, kas atrodas telpā.

- Nepieļaujiet pārtraukumus laikā, kad izsmidzināmās vielas aerosols skar apsmidzināmo virsmu.

Pārvietojot izsmidzināšanas pistoli ar pastāvīgu ātrumu, tiek nodrošināts vienmērīgs virsmas pārklājums un augsta apstrādes kvalitāte.


Ja netiek nodrošināts pastāvīgs attālums un apsmidzināšanas lenķis, tas veicina pastiprinātu krāsas aerosola izsēšanos uz virsmas un rada nevienmērīgu virsmas pārklājumu.

- Nobeidziet apsmidzināšanu ārpus apsmidzināmā virsmas sektora.

Nepieļaujiet izsmidzināmās vielas tvertnes pilnīgu iztukšošanos. Ja stāvcaurule vairs neskar izsmidzināmo vielu, tiek pārtraukta aerosola veidošanās, radot nevienmērīgu virsmas pārklājumu.

Kad izsmidzināmā vielā izgulsnējas uz sprauslas uzliktna un nosegvācīnu, norīter abas šīs daļas ar izmantojamo atšķaidīšanas līdzekli.

Aerosola konusa formas regulēšana



Nospiediet palaišanas slēgu **6** laikā, kamēr tiek regulēts sprauslas nosegvācīns **2**.

- Pagrieziet sprauslas nosegvācīpu **2** vēlamajā stāvokli.



Spruslas nosegvācīns	Aerosola konusa forma	Pielietojums
		Horizontāls, plakanā konuss vertikālam apstrādes virzienam
		Vertikāls, plakanā konuss horizontālam apstrādes virzienam
		Apšķēršanas punkts

Izsmidzināmās vielas padeves regulēšana (attēls G) (PAINTvolume)

- Lai iestādītu vēlamo izsmidzināmās vielas padevi, lietojet regulatoru **5**:
 - : minimālā izsmidzināmās vielas padeve,
 - +: maksimālā izsmidzināmās vielas padeve.



Izsmedzināmās vielas padeve Iestādījums

Uz virsmas nonāk pārāk daudz izsmidzināmās vielas.



- Pagrieziet regulatoru **5** virzienā **-**.

Uz virsmas nonāk pārāk maz izsmidzināmās vielas.



- Izsmidzināmās vielas padeve jāpalieina.

- Pagrieziet regulatoru **5** virzienā **+**.

- Ja filtrs ir nedaudz netūrs: attiriet gaisa filtru **26** ar viegliem triecieniem pa cietu virsmu.
vai

Ja filtrs ir stipri netūrs:
izskalojet gaisa filtru **26** ar tekošu ūdeni un tad ļaujiet tam izžūt, lai novērstu pelējuma veidošanos.

vai

Nomainiet gaisa filtru **26**.

- Ievietojet gaisa filtru atpakaļ instrumentā.
- No jauna aizveriet gaisa filtra pārsegu **23**.

Smalkās izsmidzināšanas sistēmas tīrīšana (attēls K)

Vienmēr tīriet izsmidzināšanas pistoli un izsmidzināmās vielas tvertni ar piemērotu atšķaidīšanas līdzekli (šķidinātāju vai ūdeni), kas tiek lietots izsmidzināmās vielas atšķaidīšanai.

Nelietojiet izsmidzināšanas pistoles sprauslus un aerācijas atvērumu tīrīšanai smailus metāla priekšmetus.

- Izslēdziet bāzes bloku **19**.
- Atvienojiet no bāzes bloka **19** un no izsmidzināšanas pistoles **1** gaisa padeves šķūni **17** (par ceturtdaļu apgriziena pagrieziet bajonetes veida savienotājus **18** pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam un tad izvelciet bajonetes veida savienotājus **18** no šķūnēs savienotājiem **4/24**).
- Vajadzības gadījumā notīriet bāzes bloku ar atšķaidīšanas līdzekli samitrinātu audumu un pēc tam aiznesiet bāzes bloku **19** un gaisa padeves šķūni **17** prom no tiešās tīrīšanas vietas.
- Lai izsmidzināmā viela varētu ieteicēt atpakaļ tvertnē, nospiедiet izsmidzināšanas pistoles palaišanas slēgu **6**.
- Noskrūvējiet tvertni **7** un izlejiet no tās atlikušo izsmidzināmo vielu atpakaļ pie oriģinālās izsmidzināmās vielas.
- Līdz pusei piepildiet tvertni **7** ar atšķaidīšanas līdzekli (šķidinātāju vai ūdeni) un no jauna uzskrūvējiet to uz izsmidzināšanas pistoles **1**.
- Vairākkārt saskalojet izsmidzināšanas pistoli.
- Noskrūvējiet tvertni **7** un to pilnīgi iztukšojet, izlejot atšķaidīšanas līdzekli tukšā traukā.
- Nonemiet virsuzgriezni **3**, sprauslas nosegvāciņu **2**, blīvdisku **11**, izmantojamo sprauslas uzliktni **9** vai **8** ar O veida gredzenu **10** un stāvcauruli **12** ar tvertnes blīvi **14**. Nodrošiniet, lai O veida gredzens **10** paliku uz sprauslas uzliktnā.
- Levetojiet visas krāsu nesošās daļas traukā ar atšķaidīšanas līdzekli un izmazgājiet tās ar piemērotu mazgāšanas suku, ko var iegādāties tirdzniecības vietās.
Iztīriet arī krāsas padeves kanālu **16** izsmidzināšanas pistolei **1**.
- Pārliecinieties, ka stāvcaurule **12** ar tvertnes blīvi **14** ir attīrīta no izsmidzināmās vielas un nav bojāta.
Vajadzības gadījumā ar atšķaidīšanas līdzekli vēlreiz notīriet tvertnes blīvi **14**.
- Ar piemērotu priekšmetu iztīriet aerācijas atvērumu **15**.
- No ārpuses apslaukiet tvertni un izsmidzināšanas pistoli ar atšķaidīšanas līdzekļi samērcētu auduma gabalinu.
- Pirms izstrādājuma salikšanas rūpīgi nosusiniet visas tā daļas.

Darba pārtraukumi un transportēšana (attēli H – I)

Lai atvieglotu smalkās izsmidzināšanas sistēmas transportēšanu, tās bāzes bloks ir apgādāts ar pārnešanas rokturi **21** un pārnešanas jostu **22**.

Darba laikā bāzes bloku **19** ar pārnešanas jostas **22** palīdzību var šķērsām iekarināt pāri plecam.

Darba pārtraukumu laikā izsmidzināšanas pistoli **1** var novietot uz līdzzenas virsmas. Šādā stāvoklī no izsmidzināšanas pistoles nevar izliet izsmidzināmā vielā.

- **Vienmēr novietojet ar izsmidzināmo materiālu piepildito izsmidzināšanas pistoli vertikāli uz līdzzenas virsmas.** Ja izsmidzināšanas pistole tiek novietota guļus, no tās var iztecēt izsmidzināmās materiāls.

Apkalpošana un apkope**Apkalpošana un tīrīšana**

- **Pirms elektroinstrumenta apkopes vai apkalpošanas izviciet tā elektrokabeļa kontaktādakšu no barojošā elektrotīkla kontaktligzdas.**
- **Ik reizi pēc lietošanas rūpīgi iztīriet smalkās izsmidzināšanas sistēmas atsevišķas daļas, jo ipaši tās, caur kuri plūst krāsvielā.** Pienācīga tīrīšana ir priekšnoteikums izsmidzināšanas pistoles drošai darbībai bez kļūmēm un traucējumiem. Ja tīrīšana netiek veikta vai ari ir nepietiekīša, garantijas saistības zaudē spēku.

Ja nepieciešams nomainīt elektrotīkla kabeli, tas jāveic firmas Bosch elektroinstrumentu servisa centrā vai Bosch pilnvarotā elektroinstrumentu remonta darbnīcā, jo tā tiks saglabāts vadīgais darba drošības līmenis.

Gaisa filtra tīrīšana (attēls J)

Gaisa filtrs **26** laiku pa laikam ir jāiztīra. Ja gaisa filtrs ir stipri netīrs, tas jānomaina.

- Atveriet gaisa filtra pārsegu **23**.
- Izņemiet gaisa filtru **26**.

- No jauna samontējet smallās izsmidzināšanas sistēmu se-cibā, kas ir pretēja iepriekš aprakstītajai.

Pie tam sekojiet, lai, stāvcaurule **12** no jauna tiktu līdz ga-lam uzbūdīta uz krāsas padeves kanāla **16** un lai tvertnes blīve **14** no jauna ievietotos stāvcaurules **12** gropē.

Atrīvošanās no izlietotajām vielām

No atšķaidīšanas līdzekļa un izsmidzināmās vielas paliekām nepieciešams atrīvojoties apkārtējai videi nekaitīgā veidā. Atrīvojoties no pāri palikušajām vielām, ievērojiet to ražotāfir-

mu norādījumus, kā arī vietējos noteikumus par atrīvošanos no ipaši kaitīgajām atkritumvielām.

Nepieļaujiet, lai apkārtējai videi kaitīgās ķīmikālijas nokļūst augsnē, iесūcas gruntsūdeņos vai ieklūst ūdenskrātuves. Ne-izlejet apkārtējai videi kaitīgās ķīmikālijas kanalizācijas sistē-mā!

Uzglabāšana

- Pirms smallās izsmidzināšanas sistēmas novietošanas uz-glabāšanai rūpīgi to iztīriet un pirms salikšanas ļaujiet vi-sām sistēmas daļām pilnīgi nožūt.

Klūmu novēršana

Klūme	Klūmes cēlonis	Novēršana
Izsmidzināmā viela slikti uzklājas uz virsmas	Izsmidzināmās vielas padeve ir pārāk maza Attālums līdz apsmidzināmajai virsmai ir pārāk liels Uz virsmas nonāk pārāk maz izsmidzināmās vielas vai tā tiek uzsmidzināta pārāk reti Izsmidzināmā viela ir pārāk bieza	Pagrieziet regulatoru 5 virzienā + Samaziniet apsmidzināšanas attālumu Biežāk pārvietojiet izsmidzināšanas pistoli pār apsmidzināmo virsmu Vēlreiz atšķaidiet izsmidzināmo vielu un veiciet izsmidzināšanas mēģinājumu
Uzsmidzinātā viela noteik no virsmas	Tiek uzsmidzināts pārāk daudz vielas Attālums līdz apsmidzināmajai virsmai ir pārāk mazs Izsmidzināmā viela ir pārāk šķidra Vienna un tā pati vieta tiek apsmidzināta pārāk bieži	Pagrieziet regulatoru 5 virzienā - Palieliniet apsmidzināšanas attālumu Pievienojet izsmidzināmajai vielai neatšķidi-tu vielu no oriģinālās tvertnes Noņemiet krāsu un atkārtojiet izsmidzināša-nu, neapsmidzinot tik bieži vienu un to pašu vietu
Atomizācija ir pārāk rupja	Izsmidzināmās vielas padeve ir pārāk lieha PFS 2000: Ir iestiprināts baltais sprauslas uzliktnis 9 (sprauslas diametrs ir pārāk liels) Ir netīra sprauslas adata 13 Izsmidzināmā viela ir pārāk bieza Ir stipri piesārnots 26 gaisa filtrs	Pagrieziet regulatoru 5 virzienā - Iestipriniet pelēko sprauslas uzliktni 8 Iztīriet sprauslas adatu Vēlreiz atšķaidiet izsmidzināmo vielu un veiciet izsmidzināšanas mēģinājumu Gaisa filtra nomaiņa
Pārāk stipra krāsas atomizācija	Tiek uzsmidzināts pārāk daudz vielas Attālums līdz apsmidzināmajai virsmai ir pārāk liels	Pagrieziet regulatoru 5 virzienā - Samaziniet apsmidzināšanas attālumu
Izsmidzināmā vielas aerosola konuss pulsē	Tvertnē ir pārāk maz izsmidzināmās vielas Ir nosprostojies aerācijas atvērums 15 uz stāvcaurules 12 Stāvcaurule 12 ir valīga Sprauslas uzliktnis 9/8 ir valīgs Ir stipri piesārnots 26 gaisa filtrs Izsmidzināmā viela ir pārāk bieza	Iepildiet tvertnē izsmidzināmo vielu Iztīriet stāvcauruli un aerācijas atvērumu Līdz galam uzbūdīet stāvcauruli uz krāsas pa-deves kanāla 16 Pieskrūvējiet sprauslas uzliktni 9/8 Gaisa filtra nomaiņa Vēlreiz atšķaidiet izsmidzināmo vielu un veiciet izsmidzināšanas mēģinājumu
Izsmidzināmā viela pēc izsmidzinā-šanas pil no sprauslas uzliktnā	Izsmidzināmā viela ir izgulsnējusies uz sprauslas uzliktna 9 vai 8 , uz sprauslas ada-tas 13 un uz sprauslas nosegvāciņa 2 Sprauslas uzliktnis 9/8 ir valīgs	Notīriet sprauslas uzliktni, sprauslas adatu un sprauslas nosegvāciņu Pieskrūvējiet sprauslas uzliktni 9/8

Klūme	Klūmes cēlonis	Novēršana
Izsmidzināmā viela neizplūst no sprauslas uzliktnā	Stāvcaurule 12 ir valīga	Lidz galam uzbīdīt stāvcauruli uz krāsas padeves kanāla 16
	Ir nosprostojojusies sprauslas adata 13	Iztīriet sprauslas adatu
	Ir nosprostojojusies stāvcaurule 12	Iztīriet stāvcauruli
	Ir nosprostojojusies aerācijas atvērums 15 uz stāvcaurules 12	Iztīriet stāvcauruli un aerācijas atvērumu
	Tvertnes blīves 14 trūkst vai arī tā ir bojāta	(jauns) lebīdīt tvertnes blīvi pāri stāvcaurulei uzgrieznī
	Izsmidzināmā viela ir pārāk bieza	Vēlreiz atšķaidiet izsmidzināmo vielu un veicet izsmidzināšanas mēģinājumu
	Izsmidzināmā viela ir netīra (tajā ir krāsas saziejumi)	Pilnīgi iztukšojet un iztīriet izsmidzināšanas pistoli; iepildīt izsmidzināmo vielu caur ie-pildīšanas sietu

Klientu konsultāciju dienests un konsultācijas par lietošanu

Pieprasot konsultācijas un pasūtot rezerves daļas, lūdzam noteikti pajonot 10 zīmu izstrādājuma numuru, kas norādīts uz smalkās izsmidzināšanas sistēmas marķējuma plāksnītes.

Klientu konsultāciju dienesta darbinieki atbildēs uz Jūsu jautājumiem par izstrādājuma remontu un apkalpošanu, kā arī par rezerves daļu iegādi. Izklājuma zīmējumus un informāciju par rezerves daļām var atrast arī interneta vietnē:

www.bosch-pt.com

Bosch klientu konsultāciju grupa centīs Jums palīdzēt vislabākājā veidā, sniedzot atbildes uz jautājumiem par mūsu izstrādājumiem un to piederumiem.

Latvijas Republika

Robert Bosch SIA

Bosch elektroinstrumentu servisa centrs

Dzelzavas ielā 120 S

LV-1021 Riga

Tālr.: 67146262

Telefakss: 67146263

E-pasts: service-pt@lv.bosch.com

Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem

Izsmidzināšanas pistole, elektriskais bloks, piederumi un ie-saiņojuma materiāli jāpakaļauj otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

Neizmetiet elektroinstrumentu sadzives atkritumu tvertnē!

Tikai ES valstīm



Saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu 2012/19/ES par nolietotajām elektriskajām un elektroinstrumentajām ierīcēm un šīs direktīvas atspoguļojumiem nacionālajā likumdošanā, lietošanai nederīgie elektroinstrumenti jāsavāc atsevišķi un jānogādā otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

Tiesības uz izmaiņām tiek saglabātas.

Lietuviškai

Saugos nuorodos

Bendrosios darbo su elektriniai īrankiai saugos nuorodos

⚠ ISPĒJIMAS Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir reikalavimus. Jei nepaisysite žemaiu pateikty saugos nuorodu ir reikalavimų, gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras ir galite sunkiai susižaloti arba sužaloti kitus asmenis.

Išsaugokite šias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir ateityje galutėmumė jäis pasinaudoti.

Toliau pateiktame tekste vartojama sąvoka „Elektrinių īrankių“ apibūdina īrankius, maitinamus iš elektros tinklo (su maitinimo laido), ir akumuliatorinius īrankius (be maitinimo laido).

Darbo vietas saugumas

► **Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.** Netvarkinčia arba blogai apšviesta darbo vieta galiapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.

► **Nedirbkite su elektriniu īrankiu aplinkoje, kurioje yra degių skryscių, duju ar dulkių.** Elektriniai īrankiai gali kibirkščiuoti, o nuo kibirkščių dulkės arba susisaupe garai gali užsidegti.

► **Dirbdami su elektriniu īrankiu neleiskite šalia būti žiūrovams, vaikams ir lankytojams.** Nukreipę dėmesį į kitus asmenis galite nebesuvaldyti prietaiso.

Elektrosauga

► **Elektriniu īrankio maitinimo laido kištukas turi atitiktīti tinklo kištukinio lizdo tipą.** Kištuko jokiu būdu negaliama modifikuo. Nenaudokite kištuko adapterių su įzemintais elektriniiais īrankiais. Originalūs kištukai, tiksliai tinkantys elektros tinklo kištukiniams lizdui, sumažina elektros smūgio pavoju.

► **Saugokite, kad neprisiestumėte prie įžemintų paviršių, pvz., vamzdžių, šildytuvų, viryklių ar šaldytuvų.** Kai jūsų kūnas yra įžemintas, padidēja elektros smūgio rizika.

- ▶ **Saugokite elektrinį įrankį nuo lietaus ir drėgmės.** Jei į elektrinį įrankį patenka vandens, padidėja elektros smūgio rizika.
- ▶ **Nenaudokite maitinimo laido ne pagal paskirtį, t.y. ne-neskite elektrinio įrankio paėmę už laidą, nekabinkite ant laidą, netraukite už jo, jei norite iš kištukinio lizdo ištraukti kištuką. Laidą patieskite taip, kad jo neveiktu karštis, jis neišsiteptų alyva ir jo nepažeistų aštros de-talės ar judančios prietaiso dalys.** Pažeisti arba susipyne laidai gali tapti elektros smūgio priežastimi.
- ▶ **Jei su elektriniu įrankiu dirbate lauke, naudokite tik tokius ilginamuosius laidus, kurie tinkা lauko darbams.** Naudojant lauko darbams pritaikytus ilginamuosius laidus, sumažėja elektros smūgio pavojus.
- ▶ **Jei su elektriniu įrankiu neišvengiamai reikia dirbti drėgnoje aplinkoje, naudokite nuotekio srovės saugiklę.** Dirbant su nuotekio srovės saugikliu sumažėja elektros smūgio pavojus.

Žmonių sauga

- ▶ **Būkite atidūs, sutelkite dėmesį į tai, ką jūs darote ir, dirbdami su elektriniu įrankiu, vadovaukitės sveiku protu. Nedirbkite su elektriniu įrankiu, jei esate pavar-ge arba vartojote narkotikų, alkoholio ar medika-menų.** Akimirksnio neatidumas dirbant su elektriniu įrankiu gali tapti sunkių sužalojimų priežastimi.
- ▶ **Visada dirbkite su asmenų apsaugos priemonėmis ir apsauginiais akiniais.** Naudojant asmenų apsaugos priemones, pvz., respiratorių ar apsauginę kaukę, neslystančius batus, apsauginį šalmą, klausos apsaugos priemones ir kt., rekomenduojamas atitinkamai pagal naudojamą elektrinį įrankį, sumažėja rizika susižeisti.
- ▶ **Saugokités, kad elektrinio įrankio neįjungtumėte atsi-tiktinai.** Prieš prijungdami elektrinį įrankį prie elektros tinklo ir/arba akumulatoriaus, prieš pakeldami ar ne-šdami įsitikinkite, kad jis yra išjungtas. Jeigu nešdami elektrinį įrankį pirmą laikyse ant jungiklio arba prietaisa įjungsite į elektros tinklą, kai jungiklis yra įjungtas, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
- ▶ **Prieš įjungdami elektrinį įrankį pašalinkite reguliavimo įrankius arba veržlinius raktus.** Prietaiso besišukančioje dalyje esantis įrankis ar raktas gali sužaloti.
- ▶ **Stenkитесь, kad kūnas visada būtų normalioje padėtyje.** Dirbdami stovėkite saugiai ir visada išlaikykite pusiau-svyrą. Tvirtai stovėdami ir gerai išlaikydami pusiausvyrą galėsite geriau kontroliuoti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
- ▶ **Dėvėkite tinkamą aprangą.** Nedėvėkite placių drabužių ir papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines nuo besišukančių elektrinio įrankio dalių. Laisvus dra-bužius, papuošalus bei ilgus plaukus gali įtraukti besišukančios dalys.
- ▶ **Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkių nusiurbimo ar surinkimo įrenginius, visada įsitikinkite, ar jie yra prijungti ir ar tinkamai naudojami.** Naudojant dulkių nusiurbimo įrenginius sumažėja kenksmingas dulkių pove-kis.

- ▶ **Rūpestinga elektrinių įrankių priežiūra ir naudojimas Neperkraukite prietaiso. Naudokite jūsų darbui tinkamą elektrinį įrankį.** Su tinkamu elektriniu įrankiu jūs dirbsite geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodyto galingumo.
 - ▶ **Nenaudokite elektrinio įrankio su sugedusiu jungikliu.** Elektrinis įrankis, kurio nebegalima jungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį reikia remontuoti.
 - ▶ **Prieš reguliuodami prietaisą, keisdami darbo įrankius ar prieš valydamis prietaisą, iš elektros tinklo lizdo iš-traukite kištuką ir/arba išimkite akumuliatorij.** Si at-sargumo priemonė apsaugos jus nuo netikėto elektrinio įrankio įsijungimo.
 - ▶ **Nenaudojama elektrinių įrankių sandėliuokite vaikams ir nemokantiems juo naudotis asmenims neprieinamoje vietoje.** Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja nepatyrę asmenys.
 - ▶ **Rūpestingai prižiūrėkite elektrinių įrankių. Patirkrinkite, ar besisukančios prietaiso dalys tinkamai veikia ir nie-kur nestringa, ar nėra sulūžusių ar pažeistų dalių, ku-rios trikdytų elektrinio įrankio veikimą. Prieš vėl naudojant prietaisą, pažeistos prietaiso dalys turi būti sutaisyti.** Daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis yra blogai prižiūrimi elektriniai įrankiai.
 - ▶ **Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs.** Rūpestingai prižiūrėti pjovimo įrankiai su štriomis pjaunamosioms briaunomis mažiau stringa ir juos yra lengviau valdyti.
 - ▶ **Elektrinių įrankių, papildoma įrangą, darbo įrankius ir t.t. naudokite taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje, ir atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliekamą darbą.** Naudojant elektrinius įrankius ne pagal paskirtį, gali susidaryti pavojingos situacijos.
- #### Aptarnavimas
- ▶ **Elektrinių įrankių turi remontuoti tik kvalifikuoti specia-listai ir naudoti tik originalias atsarginės dalis.** Taip ga-lima garantuoti, jog elektrinis įrankis išliks saugus naudoti.
- #### Saugos nuorodos dirbantiems su pulverizatoriumi
- ▶ **Pasirūpinkite, kad darbo vieta būtų švari, gerai ap-šviesta, joje nebūtų dažų ar tirpiklių pakuočių, šluočių ir kitokių degių medžiagų.** Gali iškilti savaiminio užsi-liepsnojimo pavojus. Šalia visada turi būti veikiantis gesin-tuvas ar gaisro gesinimo prietaisas.
 - ▶ **Pasirūpinkite geru vėdinimu purškimo zonoje ir pakankamu šviežiu oru kiekui visoje patalpoje.** Garuojant de-giemis tirpikliais aplinka tampa sprogi.
 - ▶ **Nepurkškite medžiagų ir nevalykite medžiagomis, ku-rių pliūpsnio temperatūra yra žemesnė už 55 °C. Nau-dokite tik vandens, mažai lakių anglavandenilių pa-grindu pagamintas arba panasiās medžiagias.** Garuojant lakiems tirpikliais aplinka tampa sprogi.
 - ▶ **Nepurkškite šalia uždegimo šaltinių, pvz., kibirkščiu-jančios statinės elektrinės įrangos, atviros ugnies, už-degimo ugnies, karštų daiktų, variklių, cigarecių, ki-birkščiuojančių elektrinių laidų kištukų ir jungiklių.** Nuo tokų kibirkščių šaltinių gali užsiliepsnoti aplinka.

- **Nepurkškite medžiagą, jei nėra žinoma, ar jos pavojingos.** Nežinomas medžiagos gali kelti pavojų.
- **Purkšdami chemikalus arba dirbdami su jais dėvėkite papildomas asmeninės apsaugos priemones, pvz., specialias pirštines ir respiratorių arba dujokaukę.** Dėvint atitinkamoms sąlygomis pritaikytas apsaugines priemones, sumažėja pavojingų medžiagų keliamą riziką.



- **Ivertinkite purškiamos medžiagos galimus sukelti pavojus.** Laikykite ant pakuočių esančiu ženklu ar purškiamos medžiagos gamintojo pateiktos informacijos, taip pat reikalavimų dėl asmeninių apsaugos priemonių naudojimo. Gamintojo reikalavimų būtina laikytis, siekiant sumažinti gaisro riziką, taip pat nuoduj, kancerogenų ir kt. medžiagų kenksmingą poveikį.
- **Saugokite, kad ant maitinimo laido kištuko ir purškimo pistoleto jungiklio nepatektų dažų ir kitokių skysčių.** Niekada nelaikykite laido ant kištukinių jungčių. Gali iškilti elektros smūgio pavojus.
- **Priziūrėkite vaikus.** Taip bus užtikrinama, kad vaikai su dažu pulverizatoriumi nežaistų.

Gaminio ir techninių duomenų aprašas



Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir reikalavimus. Jei nepaisysite žemiau pateiktų saugos nuorodų ir reikalavimų, gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras ir galite sunkiai susižaloti arba sužaloti kitus asmenis.

Elektrinio įrankio paskirtis

PFS 1000

Elektrinis prietaisas skirtas tik bespalviam lakui, gruntu, skaidriam lakui, transporto priemonių dažams, beicui, alyvai, kurių sudėtyje yra tirpkių ir kuriuos galima skiesti vandeniu, purkšti.

Elektrinis prietaisas taip pat skirtas labiau praskiestiems dispersiniams ir lateksiniams dažams purkšti.

Elektrinis prietaisas nėra skirtas šarmams, dengiamosioms medžiagoms, kurių sudėtyje yra rūgščių, grudėtomis purškiamosioms medžiagoms arba medžiagoms, kuriose yra dalelių, bei nelašančioms medžiagoms purkšti.

PFS 2000

Elektrinis prietaisas skirtas tik dispersiniams ir lateksiniams dažams, beicui, alyvai, glazūrai, grantu, skaidriam lakui ir dažams, kurių sudėtyje yra tirpkių ir kuriuos galima skiesti vandeniu, purkšti (**ALLPaint**).

Elektrinis prietaisas nėra skirtas šarmams, dengiamosioms medžiagoms ir fasadų dažams, kurių sudėtyje yra rūgščių, purkšti.

Pavaizduoti prietaiso elementai

Pavaizduotų sudedamųjų dalijų numeriai atitinka elektrinio prietaiso schemose nurodytus numerius.

- 1 Purškimo pistoletas**
- 2 Oro gaubtelis**
- 3 Gaubiamoji veržlė**
- 4 Žarnos jungtis (purškimo pistoletas)**
- 5 Ratukas purškiamos medžiagos kiekui reguliuoti**
- 6 Valdymo jungiklis**
- 7 Indas purškiamai medžiagai**
- 8 Antgalio gaubtelis (pilkas: naudojimo atvejui „Mediena“)**
- 9 Antgalio gaubtelis (baltas: naudojimo atvejui „Siena“) (PFS 2000)**
- 10 O formos žiedas**
- 11 Sandariklis**
- 12 Siurbimo vamzdelis**
- 13 Antgalio adatėlė**
- 14 Indo sandariklis**
- 15 Kiaurymė orui išleisti**
- 16 Dažų kanalas**
- 17 Oro žarna**
- 18 Suduriamasis užraktas**
- 19 Bazinis blokas**
- 20 Ijungimo-išjungimo jungiklis**
- 21 Rankena prietaisui pernesti**
- 22 Diržas**
- 23 Oro filtro dangtelis**
- 24 Žarnos jungtis (bazinis blokas)**
- 25 Aša diržui**
- 26 Oro filtras**

*Pavaizduoti ar aprašyti priedai į tiekiamą standartinių komplekta nejėina. Visą papildomą įrangą rasite mūsų papildomos įrangos programe.

Atitikties deklaracija

Atsakingai pareiškiame, kad skyriuje „Techniniai duomenys“ aprašytas gaminys atitinka privalomus Direktivų 2011/65/ES, 2014/30/ES, 2006/42/EB reikalavimus ir jų pakeitimus bei šiuos standartus: EN 60745-1, EN 50580.

Techninė byla (2006/42/EB) laikoma:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker Executive Vice President Engineering	Helmut Heinzelmann Head of Product Certification PT/ETM9
--	--

*PPA
J.W. Beek
i.V. H. W.*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 05.06.2014

Techniniai duomenys

Dažų pulvizeratorius		PFS 1000	PFS 2000
Gaminio numeris		3 603 B07 0..	3 603 B07 3..
Nominali naudojamoji galia	W	410	440
Purškimo našumas	ml/min	100	200
Laiko sąnaudos 2 m ² plotui dažais padengti	min	2	1,3
Purškiamo skysto indo talpa	ml	800	800
Antgalio gaubtelis 8 (pilkas)			
– Naudojimo atvejis „Mediena“:			
Beico, alyvos, glazūros, grunto, skaidraus lako ir dažų, kurių sudėtyje yra tirpiklių ir kuriuos galima skiesti vandeniu, purškimas		●	●
Antgalio gaubtelis 9 (baltas)			
– Naudojimo atvejis „Siena“:			
Dispersinių ir lateksinių dažų purškimas		–	●
Oro žarnos ilgis	m	1,25	1,25
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01/2003“	kg	2,0	2,0
Apsaugos klasė		□/II	□/II
Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji įtampa [U] 230 V. Jei įtampa kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai šalių gaminamas modelis, šie duomenys gali skirtis.			

Informacija apie triukšmą ir vibraciją

Triukšmo emisijos vertės nustatytos pagal EN 60745-1, EN 50580.

Pagal A skalę išmatuotas prietaiso garso slėgio lygis tipiniu atveju siekia 79 dB(A). Paklaida K = 3 dB.

Triukšmo lygis dirbant su prietaisu gali viršyti 80 dB(A).

Dirbkite su klausos apsaugos priemonėmis!

Vibracijos bendroji vertė a_h (trijų krypcijų atstojamasis vektorius) ir paklaida K nustatytos pagal EN 60745: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Šioje instrukcijoje pateiktas vibracijos lygis buvo išmatuotas pagal EN 60745 normoje standartizuotą matavimo metodą, ir jį galima naudoti elektriniams įrankiams palyginti. Jis skirtas vibracijos poveikiui laikinai įvertinti.

Nurodytas vibracijos lygis atspindi pagrindinius elektrinio įrankio naudojimo atvejus. Tačiau jeigu elektrinis įrankis naujodamas kitokiai paskirčiai, su kitokia papildoma įrangą arba jeigu jis nepakankamai techniškai prižiūrimas, vibracijos lygis gali kisti. Tokiu atveju vibracijos poveikis per visą darbo laikotarpį gali žymiai padidėti.

Norint tiksliai įvertinti vibracijos poveikį per tam tikrą darbo laiką, reikia atsižvelgti ir į laiką, per kurį elektrinis įrankis buvo išjungtas arba, nors ir veikė, bet nebuvu naudojamas. Tai įvertinus, vibracijos poveikis per visą darbo laiką žymiai sumažės. Dirbančiajam nuo vibracijos poveikio apsaugoti paskirkite papildomas apsaugos priemones, pvz.: elektrinių ir darbo įrankių techninę priežiūrą, rankų šildymą, darbo eigos organizavimą.

Montavimas

► Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio reguliavimo ar priežiūros darbus reikia ištraukti kištuką iš elektros tinklo lizdo.

► **Įsitikinkite, kad purškimo pistoletas ir bazinis blokas yra visiškai sumontuoti ir juose yra visi sandarinamieji elementai.** Tik taip užtikrinsite tinkamą pulvizeratoriaus veikimą ir saugumą.

Oro žarnos prijungimas (žr. pav. A1 – A2)

Bazinio bloko prijungimas:

- Vieną oro žarnos suduriamajį užraktą **18** pagal pažymėtas rodykles tvirtai įstatykite į bazinio bloko jungties **24** išpjovas.
- Suduriamajį užraktą ketvirtą sūkio pasukite pagal laikrodžio rodyklę.

Prijungimas prie purškimo pistoleto:

- Kitą oro žarnos suduriamajį užraktą **18** pagal pažymėtas rodykles tvirtai įstatykite į purškimo pistoleto jungties **4** išpjovas.
- Suduriamajį užraktą ketvirtą sūkio pasukite pagal laikrodžio rodyklę.

Nuoroda: Prieš pildami purškiamą medžiagą, nuimkite oro žarną **17** (suduriamajį užraktą **18** ketvirtą sūkio pasukite prieš laikrodžio rodyklę; suduriamajį užraktą **18** ištraukite iš jungties **4**).

Diržo pritvirtinimas (žr. pav. B)

Kad galėtumėte pasiekti visus apdorojamus paviršius ir dirbtinius lanksciai, bazinį bloką galite pakabinti ant diržo **22**.

- Į kiekvieną ašelę **25** pakabinkite po diržo galą.

Antgalio gaubtelio keitimas (PFS 2000) (žr. pav. C)

Nuoroda: Prieš pasirinkdami antgalio gaubtelį, patikrinkite purškiamą medžiągą, t. y. ją pamaišykite. Skysta medžiaga (pvz., medienos dažai) arba praskiesta medžiaga geriau purškiamą per pilką antgalio gaubtelį **8**. Tirštesnė medžiaga (pvz., medienos lakas arba sienų dažai) geriau purškiamą per baltą antgalio gaubtelį **9**.

- Norėdami pakeisti antgalio gaubtelį, nusukite gaubiamają veržlę **3**.
- Nuimkite oro gaubtelį **2** ir sandarikli **11**.
- Nusukite primontuotą antgalio gaubtelį „O“ formos žiedas **10** turi likti ant antgalio gaubtelio.
- Pageidaujamą antgalio gaubtelį išsukite iš purškimo pistoleteto sriegi.
- Oro gaubtelį **2** su sandarikliu **11** uždékite ant antgalio gaubtelio ir užveržkite juos gaubiamają veržlę **3**.

Darbas

- Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio regulavimo ar priežiūros darbus reikia ištraukti kištuką iš elektros tinklo lizdo.

Paruošimas darbu

- Purškimo darbus ant vandens telkiniių kranto ar vietose netoli vandens surinkimo baseinų atliktį draudžiama.

Pirkdami dažus, lakuos ir purškiamas medžiagas atkreipkite dėmesį, ar jos nekenksmingos aplinkai.

Purškiamo paviršiaus paruošimas

Purškiamas paviršius turi būti švarus, sausas ir neriebaluotas.

- Lygius paviršius pašiauškite ir po to pašalinkite šlifavimo dulkes.
- Dirbant su pulverizatoriumi visus neapdengtus paviršius gali užteršti purškiamas rūkas. Todėl rūpestingai paruoškite plotą aplink purškiamą paviršių:
- Apdenkite ar apklijuokite grindis, daiktus, duris, langus, durų ir langų rėmus bei kt.

Purškiamos medžiagos paruošimas



- Purškiamą medžiagą gerai išmaišykite.
- Jei reikia, praskieskite purškiamą medžiagą.

Purškiamą medžiagą	Rekomenduoamas skiedimo santykis
Beicas, alyva, bespalvis lakas, impregnantai, apsauginiai gruntai nuo rūdžių	0 %
Lakas, gruntavimo dažai, radiatorių dažai, viršutiniams sluoksniams naudojami alkidiniai dažai, kuriuos galima skieiti tirpikliais arba vandeniu	10 %
Dispersiniai dažai, lateksiniai dažai	ne mažiau kaip 10 %

► **Skiedami patikrinkite, ar purškiamą medžiagą galima maišyti su skiedikliu.** Naudojant netinkamą skiediklį galis susidaryti gumulai, kurie užkimš purškimo pistoletą.

► **Skiedami purškiamą medžiagą atkreipkite dėmesį į tai, kad atskiesto mišinio pliūpsnio temperatūra būtų aukštesnė kaip 55 °C.** Pvz., skiediant laką, kurio sudėtyje yra tirpiklių, pliūpsnio temperatūra tampa žemesnė.

Purškiamos medžiagos išplėimas (žr. pav. D1 – D2)

Nuoroda: Prieš pildami purškiamą medžiagą, nuimkite oro žarną **17** (suduriamajį užraktą **18** ketvirtį sūkio pasukite prieš laikrodžio rodyklę; suduriamajį užraktą **18** ištraukite iš jungties **4**).

- Nusukite indą **7** nuo purškimo pistoleteto.
- Į rezervuarą **7** ne daugiau kaip iki **800 žymės** įpilkite purškiamos medžiagos.
- Pasukite siurbimo vamzdelių **12** taip, kad purškiamą medžiagą galima būtų išpurkštīti beveik be likučių:

norint purkštī paguldytus daiktus

pirmyn antgalio/oro gaubtelio kryptimi

norint purkštī virš galvos

atgal rankenos kryptimi

- Pabandykite purkštī ant bandomojo paviršiaus. (žr. „Purškimas“, 239 psl.)

Jei paviršius nupurkštas optimaliai, galite pradėti purškiamą arba

Jei nesate patenkinti purškimo rezultatais arba dažai nesipurškia, atlikite veiksmus, aprašytus skyrellyje „Gedimų šalinimas“ 241 psl.

Paruošimas darbu (žr. pav. E)

- **Atkreipkite dėmesį į tinklo įtampą!** Maitinimo šaltinio įtampa turi sutapti su elektrinio įrankio firminėje lentelėje nurodytais duomenimis.
- **Stebékite, kad dirbant bazinis blokas negalėtu įsiurbti dulkių ar kitokių nešvarumų.**
- **Saugokite, kad bazinio bloko niekada neapipurkštumėte.**
- **Jei purškiant skysčio išsiveržia ne tik per numatyta antgalį, bet ir kitose vietose, purškiamą nutraukite ir pasirūpinkite, kad purškimo pistoletas vėl būtų tinkamas būklės.** Galimas elektros smūgio pavojus.
- **Nepurškite ant savęs, kitų asmenų ir gyvūnų.**

Ijungimas

Kad tausotumėte energiją, pulverizatorių įjunkite tik tada, kai jį naudojate.

- PFS 2000: Patirkrinkite, ar primontavote tinkamą antgalio gaubtelį (žr. „Antgalio gaubtelio keitimą“, 237 psl.).
- Jkištukinį lizdą įstatykite kištuką.
- Paimkite į ranką purškimo pistoletą ir nukreipkite jį į purškiamą paviršių.
- Ijungimo-išijungimo jungiklių **20** pastumkite pirmyn.
- Paspauskite ant purškimo pistoleto esantį valdymo jungiklį **6**.


Nuoroda: Kai yra įjungtas bazinis blokas, per oro gaubtelį **2** vi-sada cirkuliuoja oras.

Išjungimas

- Atleiskite valdymo jungiklį **6** ir pastumkite įjungimo-išijungi-mo jungiklį **20** atgal.
- Iš kištukinio lizdo ištraukite kištuką.

Darbo patarimai

Purškimas (žr. pav. F)



Nuoroda: jei su prietaisu dirbate lauke, atkreipkite dėmesį į vėjo kryptį.

- Pirmiausia atlikite bandomajį purškimą ir pagal purškiamą medžiągą nustatykite purškimo profilių ir purškiamos medžiagos kiekį (nustatymus žr. žemiau esančiuose skyreliuose).
 - Purškimo pistoletą purškiamo objekto atžvilgiu būtinai laikykite vertikaliai ir vienodu 20–25 cm atstumu.
 - Pradėkite purškti, pistoletą nusukę nuo norimo purškai-paviršiaus.
 - Priklausomai nuo nustatytu purškimo profilio, tolygiai ve-džiokite purškimo pistoletą skersai arba aukštyn-žemyn. Vienodos kokybės paviršius gaunamas, kai purškiamos juostos persidengia 4–5 cm.
 - Purkšdami horizontalius objektus arba atlikdami purškimo darbus virš galvos, purškimo pistoletą laikykite šiek tiek pasvirusi ir purkšdami traukite nuo nupurksto ploto atgal.
- Užkiiuvimo pavojus! Saugokite galimų kliūčių patalpoje.**
- Purkšdami paviršių, purškimo operacijos stenkites nenu-traukti.

Tolygiai vedžiujant pistoletą gaunamas vienodos kokybės pa-viršius.

Purškiant nevienodu atstumu ir skirtingu kampu, susidaro sti-prus dažų rūkas ir gaunamas netolygus paviršius.


- Baikite purškti, pistoletą nusukę nuo purškiamo paviršiaus.

Nepurškite tiek, kad purškiamos medžiagos indasaptysti vi-siskai tuščias. Kai siurbimo vamzdelis néra paniręs į purškia-

mą medžiągą, purškiamas srautas nutruksta, ir paviršius pa-dengiamas netolygiai.

Jei ant antgalio ir oro gaubtelii susiakupia purškiamos me-džiagos, abi dalis nuvalykitė naudojamu skiedikliu.

Purškimo profilio nustatymas



► **Niekada nejunkite valdymo jungiklio 6, kai reguliuojate oro gaubtelį 2.**

- Pasukite or gaubtelį **2** į norimą padėtį.

Oro gaubtelis	Purškiamā srovė	Naudojimas
		horizontalius plök-čias spindulys verti-kaliai darbo krypčiai
		vertikalus plökščias spindulys horizonta-liai darbo krypčiai
		Apskritasspindulys kampams, briau-noms ir sunkiai prieinamoms vie-toms

Purškiamos medžiagos kieko nustatymas (žr. pav. G) (PAINTvolume)

- Pasukite reguliavimo ratuką **5**, kad nustatytmėte norimą purškiamos medžiagos kiekį:
 - mažiausias purškiamos medžiagos kiekis,
 - + didžiausias purškiamos medžiagos kiekis.

Purškiamos medžiagos kiekis	Nustatymas
Per daug purškiamos medžia-gos ant purškiamo paviršiaus:	Purškiamos medžiagos kiekį reikia sumažinti. <ul style="list-style-type: none"> - Reguliavimo ratuką 5 pa-sukite – kryptimi.
Per mažai purškiamos medžia-gos ant purškiamo paviršiaus:	Purškiamos medžiagos kiekį reikia padidinti. <ul style="list-style-type: none"> - Reguliavimo ratuką 5 pa-sukite + kryptimi.

Darbo pertraukos ir transportavimas (žiūr. pav. H – I)

Kad pulverizatorių būtų patogu nešti, prie bazinio bloko yra pritvirtinta rankena **21** ir diržas **22**.

Darbo metu bazinį bloką **19**, naudodamis diržą **22**, galite užsi-kabinti ant peties, kad diržas eitynėlėje per pilvą ir nugarą.

Darbo pertraukų metu purškimo pistoletą **1** galima pastatyti ant lygaus darbinio paviršiaus. Purškiamas medžiaga ištekėti negali.

► **Purškimo medžiagos pripildyta pistoletą visada pastykitė vertikalai ant lygaus pagrindo.** Iš paguldyto pisto-leto gali ištekėti purškiamos medžiagos.

Priežiūra ir servisas

Priežiūra ir valymas

► **Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio reguliavimo ar priežiūros darbus reikia ištraukti kištuką iš elektros tinklo lizdo.**

► **Po kiekvieno naudojimo gerai išvalykite atskiras pulve-rizatoriaus dalis, o ypač – konstrukcines dalis, kurio-mis tiekiama purškiamą medžią.** Tinkamas valymas – būtina purškimo pistoleto nepriekaištingo ir saugaus veiki-mo sąlyga. Jei nevaloma arba valymas atliekamas netinka-mai, pretenzijos dėl garantijos nepriimamos.

Jei reikia pakeisti maitinimo laidą, dėl saugumo sumetimų turi būti atliekama Bosch jėmoneje arba įgaliotose Bosch elek-trinių įrankių remonto dirbtuvėse.

Oro filtro valymas (žr. pav. J)

Kartais reikia išvalyti oro filtru **26**. Jei oro filtras labai užterštas, jį reikia pakeisti.

- Atidarykite oro filtro dangtelį **23**.
- Išimkite oro filtrą **26**.
- Nedaug užterštas:

Oro filtrą **26** pastuksenkite.
arba

Labai užterštas:

Oro filtrą **26** išplaukite po tekančiu vandeniu ir, kad nesusi-darytų pelėsio, palaukite, kol jis gerai išdžius.

arba

Pakeiskite oro filtrą **26**.

- Vėl įdėkite oro filtrą.
- Uždékite oro filtro dangtelį **23**.

Pulverizatoriaus valymas (žr. pav. K)

Purškimo pistoletą ir purškiamos medžiagos indą visada valy-kiite atitinkamu skiedikliu (tirpikliu arba vandeniu) priklauso-mai nuo naudojamos purškiamos medžiagos.

Purškimo pistoleto antgalio ir oro cirkuliacijimo kiaurymiui nie-kada nevalykite astraiais daiktais.

- Išjunkite bazinį bloką **19**.
- Oro tiekimo žarną **17** atjunkite tiek nuo bazinio bloko **19**, tiek nuo purškimo pistoleto **1** (suduriamajį užraktą **18** ke-tvirti sūkio pasukite prieš laikrodžio rodyklę; suduriamajį užraktą **18** ištraukite iš jungties **4/24**).
- Jei reikia, bazinį bloką **19** nuvalykite skiedikliu sudrékinta šluoste, o tada bazinį bloką **19** ir oro žarną **17** pašalinkite iš valymo zonos.
- Paspauskite purškimo pistoleto valdymo jungiklį **6**, kad purškiamą medžiąga galėtų subegti atgal į indą.
- Nusukite indą **7**, o likusią purškiamą medžiągą supilkite at-gal į originalią purškiamą medžiągą.
- Indą **7** iki pusės pripildykite skiedikliu (tirpiklio arba van-denės) ir tvirtai prisukite prie purškimo pistoleto **1**.
- Purškimo pistoleto niekada nekratykite.
- Nusukite indą **7** ir visiškai ištušinkite į tuščią indą.
- Nusukite gaubiamają veržlę **3**, nuimkite oro gaubtelį **2**, sandariklį **11**, naudojamą antgalio gaubtelį **9/8** su „O“ for-mos žiedu **10** ir siurbimo vamzdeliu **12** su indo sandarikliu **14**.
- „O“ formos žiedas **10** turi likti ant antgalio gaubtelio.
- Iprastu plovimo šepečiu kibire su skiedikliu išvalykite visas konstrukcines dalis, kuriomis tiekiama purškiamą medžiągą.
- Taip pat išvalykite purškimo pistoleto **1** dažų kanalą **16**.
- Patirkinkite, ar siurbimo vamzdeliu **12** su indo sandarikliu **14** nėra užterštas purškiamą medžiągą ir nepažeistas. Jei reikia, skiedikliu dar kartą išvalykite indo sandariklį **14**. Tinkamu daiktu išvalykite kiaurymę orui išleisti **15**.
- Indo ir purškimo pistoleto išorę nuvalykite skiedikliu sudré-kinta šluoste.
- Prieš surinkdamis palaukite, kol visos dalys gerai išdžius.
- Vėl sumontuokite pulverizatorių atbuline išmontavimu tvarka.
- Atkreipkite dėmesį, kad siurbimo vamzdeliu **12** vėl iki atramo reikia įstumti į dažų kanalą **16**, o indo sandariklį **14** reikiā vėl įstumti į siurbimo vamzdeliu **12** griovelį.

Medžiagos šalinimas

Skiediklius ir purškiamos medžiagos likučius šalininkite laikyda-miesi aplinkos apsaugos reikalavimų. Laikykites gamintojo pateiktų šalinimo reikalavimų ir šalyje galiojančių specialių atliekų tvarkymo taisyklių.

Aplinkai kenksmingus chemikalus į žemę, gruntuinius vandenis ar vandens telkinius išpilti draudžiama. Aplinkai kenksmingų chemikalų niekada neišpilkite į kanalizaciją!

Sandėliavimas

- Prieš padėdami pulverizatorių sandėliuoti, kruopščiai jį iš-valykite ir prieš surinkdamis palaukite, kol gerai išdžius vi-sos dalys.

Gedimų šalinimas

Gedimas	Priežastis	Pašalinimas
Purškiama medžiaga netinkamai padengia paviršių.	Per mažas purškiamos medžiagos kiekis. Per didelis atstumas iki purškiamo paviršiaus. Ant purškiamo paviršiaus per mažai purškiamos medžiagos, paviršius per retai apipurkštatas.	Reguliuavimo ratuką 5 pasukite + kryptimi Purškimo atstumą sumažinkite. Paviršių purkštite daugiau.
Purškiama medžiaga po purškimo varva.	Purškiama medžiaga per tiršta.	Purškiamą medžiagą iš naujo praskieskite ir atlikite bandomajį purškimą.
Per stambiai purškia.	Užpurkšta per daug medžiagos. Per mažas atstumas iki purškiamo paviršiaus. Purškiama medžiaga per skysta. Per dažnai purkšta per tą pačią vietą.	Reguliuavimo ratuką 5 pasukite – kryptimi. Purškimo atstumą padidinkite. Įmaišykite neskiestos purškiamos medžiagos. Dažų perteiklių pašalinkite ir purkšdami antrą kartą nepurkštite taip dažnai per tą pačią vietą.
Per didelis dažų rūkas.	Nustatytas per didelis purškiamos medžiagos kiekis. PFS 2000: Primontuotas baltas antgalio gaubtelis 9 (per didelis antgalio skersmuo) Užteršta antgalio adatėlė 13 Purškiama medžiaga per tiršta. Labai užterštas oro filtras 26	Reguliuavimo ratuką 5 pasukite – kryptimi. Primontuokite pilką antgalio gaubtelį 8 Antgalio adatėlę nuvalykite Purškiamą medžiagą iš naujo praskieskite ir atlikite bandomajį purškimą. Pakeiskite oro filtrą.
Purškiama srovė trūkčioja.	Užpurkšta per daug medžiagos. Per didelis atstumas iki purškiamo paviršiaus.	Reguliuavimo ratuką 5 pasukite – kryptimi. Purškimo atstumą sumažinkite.
Purškiama medžiaga laša iš antgalio gaubtelio	Inde per mažai purškiamos medžiagos. Užsikimšusi siurbimo vamzdelio 15 kiaurymė orui išleisti 12 Siurbimo vamzdelis 12 netvirtai įstatytas. Netvirtai įstatytas antgalio gaubtelis 9/8 Labai užterštas oro filtras 26 Purškiama medžiaga per tiršta.	Įpilkite purškiamos medžiagos. Išvalykite siurbimo vamzdelį ir kiaurymę orui išleisti Siurbimo vamzdelį iki atramos įstumkite į dažų kanalą 16 Užveržkite antgalio gaubtelį 9/8 Pakeiskite oro filtrą. Purškiamą medžiagą iš naujo praskieskite ir atlikite bandomajį purškimą.
Iš antgalio gaubtelio nepurškiama medžiaga	Purškiamos medžiagos likučiai pridžiūvę ant antgalio gaubtelio 9/8 , antgalio adatėlės 13 ir oro gaubtelio 2 Netvirtai įstatytas antgalio gaubtelis 9/8	Išvalykite antgalio gaubtelį, antgalio adatėlę ir oro gaubtelį Užveržkite antgalio gaubtelį 9/8
	Siurbimo vamzdelis 12 netvirtai įstatytas. Užsikimšusi antgalio adatėlė 13 Užsikimšęs siurbimo vamzdelis 12 . Užsikimšusi siurbimo vamzdelio 15 kiaurymė orui išleisti 12 Néra arba pažeistas indo sandariklis 14 Purškiama medžiaga per tiršta. Užteršta purškiamą medžiagą (dažų gumulė–liai)	Siurbimo vamzdelį iki atramos įstumkite į dažų kanalą 16 Antgalio adatėlę nuvalykite Siurbimo vamzdelį išvalykite. Išvalykite siurbimo vamzdelį ir kiaurymę orui išleisti Ant siurbimo vamzdelio į griovelį įstumkite (naująj) indo sandariklį Purškiamą medžiagą iš naujo praskieskite ir atlikite bandomajį purškimą Purškimo pistoletą visiškai ištušinkite ir išvalykite; purškiamą medžiagą į indą pilkite per įpjylimo filtrą

242 | Lietuviškai

Klientų aptarnavimo skyrius ir naudotojų konsultavimo tarnyba

Ieškant informacijos ir užsakant atsargines dalis būtina nurodyti dešimtzenklį pulverizatoriaus užsakymo numerį, esantį firminėje lentelėje.

Klientų aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus į klausimus, susijusius su jūsų gaminio remontu, technine priežiūra bei atsarginėmis dalimis. Detalius brėžinius ir informaciją apie atsargines dalis rasite čia:

www.bosch-pt.com

Bosch naudotojų konsultavimo tarnybos specialistai mielai atsakys į klausimus apie mūsų gaminius ir papildomą įrangą.

Lietuva

Bosch įrankių servisas

Informacijos tarnyba: (037) 713350

Įrankių remontas: (037) 713352

Faksas: (037) 713354

El. paštas: service-pt@lv.bosch.com

Šalinimas

Purškimo pistoletas, elektrinė dalis, papildoma įranga ir pakuočės turi būti ekologiškai utilizuojami.

Nemeskite elektroininių įrankių į buitinės atliekų konteinerius!

Tik ES šalims:



Pagal Europos direktyvą 2012/19/ES dėl elektros ir elektroniškės įrangos atliekų ir šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę aktus, naudoti nebetinkami elektroiniai įrankiai turi būti surenkami atskirai ir perdibomi aplinkai nekenksmingu būdu.

Galimi pakeitimai.

2 609 007 770 | (16.9.14)

Bosch Power Tools

المشكلة	السبب	الإجراءات
شعاع البخ ينبع	كمية مادة البخ في الوعاء أقل من المطلوب	ينبغي إضافة مادة البخ إلى الوعاء
فتحة تصريف الهواء 15 بالأنبوب الصاعد 12 مسدودة	قم بتنظيف الأنبوب الصاعد وفتحة تصريف الهواء	فتحة تصريف الهواء 15 بالأنبوب الصاعد 12
الأنبوب الصاعد 12 منحل	حرك الأنبوب الصاعد على أنبوب الطلاء 16 حتى النهاية	حركة الأنبوب الصاعد على أنبوب الطلاء 16
غطاء الفوهة 9/8 غير مستقر بثبات	أحكم ربط غطاء الفوهة 9/8	استبدال مرشح الهواء
مرشح الهواء 26 متسلخ بشكل شديد	مدد مادة البخ مرة أخرى وقم بعملية بخ تجريبية	مرشح الهواء 26 متسلخ بشكل شديد
إن مادة البخ شديدة اللزوجة	إن مادة البخ شديدة اللزوجة	إن مادة البخ شديدة اللزوجة
تسرب قطرات مادة البخ من غطاء الفوهة	تراكم مادة البخ على غطاء الفوهة وإبرة الفوهة 9/8 وإبرة الفوهة 13 وغطاء الهواء 2	قم بتنظيف غطاء الفوهة وإبرة الفوهة 9/8
مادة البخ لا تخرج من غطاء الفوهة	الأنبوب الصاعد 12 منحل	أحكم ربط غطاء الفوهة 9/8
إبرة المنفث 13 مسدودة	تنظيف الأنبوب الصاعد حتى النهاية	تنظيف الأنبوب الصاعد حتى النهاية
الأنبوب الصاعد 12 مسدود	فتحة تصريف الهواء 15 بالأنبوب الصاعد وفتحة تصريف الهواء	فتحة تصريف الهواء 15 بالأنبوب الصاعد وفتحة تصريف الهواء
فلكلة عزل الوعاء 14 غير موجودة أو تالفة	قم بتركيب مانع تسرب (جديد) للخزان على الأنبوب الصاعد في الم Miz	فلككة عزل الوعاء 14 غير موجودة أو تالفة
إن مادة البخ شديدة اللزوجة	مدد مادة البخ مرة أخرى وقم بعملية بخ تجريبية	إن مادة البخ شديدة اللزوجة
مادة البخ متفسخة (وجود تفترات بالطلاء)	قم بتنقير بخ مسدس البخ بالكامل وقم بتنظيفه، واستكمال مادة البخ عند الملء بخلال مصفاة ملء	فلا ترمي العصارات الكهربائية في النفايات المنزلية!

التخلص من العدة الكهربائية

يجب التخلص من مسدس البخ والوحدة الكهربائية والتوايغ والتخلص بطريقة منصفة بالبيئة عن طريق النفايات القابلة لإعادة التصنيع.

لا ترمي العددة الكهربائية في النفايات المنزلية!

لدول الاتحاد الأوروبي فقط:

فحسب التوجيه الأوروبي EU 2012/19/EU
بصدق الأجهزة الكهربائية والالكترونية
القديمة وتطبيقه ضمن القانون المحلي،
ينبغي جمع وفصل العددة الكهربائية التي
لم تعد صالحة للاستعمال والتخلص منها
لمركز يقوم بإعادة استعمالها بطريقة
منصفة بالبيئة.

تحتفظ بحق إدخال التعديلات.



خدمة الزبائن ومشورة الاستخدام

يلزم ذكر رقم الصنف ذو الفئات العشر وفقاً للوحة صنع نظام البخ الدقيق عند إرسال أية استفسارات أو طلبات قطع غيار.

يجيب مركز خدمة الزبائن على استثلتكم بصدق تصليح وصيانة المنتج وأيضاً بما يخص قطع الغيار. يعتذر على الرسموم المصمددة وعلى المعلومات عن قطع الغيار بموقع:

www.bosch-pt.com

سيكون من دواعي سرور فرقنا مشورة الاستخدام بشركة بوش أن نساعدكم بخصوص الأسئلة عن منتجاتنا وتواجدها. يرجى التوجه إلى التاجر المختص بما يتعلق بأمور الضمان والتصلیح وتأمين قطع الغيار.

- اترك جميع الأجزاء، تجف جيدا قبل تجميعها.
- قم بتجميل نظام البخ الدقيق مرة أخرى بترتيب عكسي للخطوط.
- امرص على تحريك الأنابيب الصاعد **12** على قناة الطلاء **16** حتى النهاية وعلى إدخال مانع تسرب الوعاء **14** مرة أخرى في حل الأنابيب الصاعد **12**.

التخلص من المواد

ينبغي التخلص من مواد التمديد وبقايا مادة البخ بطريقة منصفة بالبيئة. تراعي تعليمات المنتج بحدّ التخلص من المواد والأحكام المعملية بقصد التخلص من النفايات الفاسدة.

لا يجوز أن تصل المواد الكيماوية المضرة بالبيئة إلى الأرض أو إلى المياه الجوفية أو إلى المياه الطبيعية. لا ترث أبداً المواد الكيماوية المضرة بالبيئة في المحاري!

التخزين

- قبّل تخزين نظام البخ الدقيق قم بتنظيفه جيدا، وجفف جميع أجزائه بعناية قبل تجميعها.

- قم بفك صامولة الوصل **3**، غطاء الهوا **2**، قرص منع التسرب **11**، غطاء الفوهة المستخدم **9/8** مع حلقة من التسرب **10** والأنبوب الصاعد **12** مع مانع تسرب الوعاء **14**.

تأكد أنتَ ذلك من بقايا حلقة منع التسرب **10** على غطاء الفوهة.

قم بتنظيف جميع الأجزاء، الناقلة للطلاء، في دلو باستخدام مادة تخفيف أو إحدى فرشات البخارات المتداولة في الأسواق.

قم أيضاً بتنظيف قناة الطلاء **16** بمسدس البخ.

افحص عما إن كان الأنابيب الصاعد **12** مع فلكة عزل الوعاء **14** خالبين من مادة البخ ومن التلف. قم عند الحاجة بتنظيف مانع تسرب الفزان **14** مرة أخرى باستخدام مادة التخفيف.

قم بتنظيف فتحة تصريف الهوا **15** باستخدام أدلة مناسبة.

نظف الوعاء ومسدس البخ من الخارج بواسطة قطعة قماش مبللة بمادة التخفيف.


إزالة الخل

الإجراءات	السبب	المشكلة
افتل عجلة الضبط 5 باتجاه +	إن كمية مادة البخ قليلة	إن مادة البخ لا تقوم بالتخطيئة بشكل صحيح
ينبغي تضييق مسافة البخ	إن مسافة البعد عن سطح البخ كبيرة	
ينبغي زيادة مرات البخ على سطح البخ	إن كمية مادة البخ على سطح البخ قليلة، تم البخ على سطح البخ مرات قليلة فقط	
مدد مادة البخ مرة أخرى وقم بعملية بخ تجربة	إن مادة البخ شديدة اللزوجة	
افتل عجلة الضبط 5 باتجاه -	كمية مادة البخ المبذوفة كبيرة	تتمدد مادة البخ بعد طليها
كتير بعد البخ	مسافة البعد عن سطح البخ قليل جدا	
ينبغي إضافة مادة البخ الأصلية	مادة البخ قليلة للزوجة	
ينبغي إزالة بعض الطلاء، وعدم تكرار البخ على نفس المكان في عملية البخ التالية	تم البخ على نفس المكان مرات متعددة كثيرة	
افتل عجلة الضبط 5 باتجاه -	كمية مادة البخ كبيرة جدا	توزيع الرذاذ خشن جدا
قم بتركيب غطاء الفوهة الرمادي 8	PFS 2000: غطاء الفوهة الأبيض 9 مركب (قطر الفوهة كبير للغاية)	
نظف إبرة المنفث	إبرة المنفث 13 متسخة	
مدد مادة البخ مرة أخرى وقم بعملية بخ تجربة	إن مادة البخ شديدة اللزوجة	
استبدال مرشح الهوا	مرشح الهوا 26 متسخ بشكل شديد	
افتل عجلة الضبط 5 باتجاه -	كمية مادة البخ المبذوفة كبيرة	ضباب بخ الطلاء قوي للغاية
ينبغي تضييق مسافة البخ	المسافة نحو السطح المراد رشه كبيرة للغاية	

الصيانة والخدمة


الصيانة والتنظيف

- ◀ أسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.
- ◀ قم بتنظيف جميع أجزاء نظام الخغ الدقيق جداً بعد كل استخدام، خاصة الأجزاء، التي يمر فيها الطلاء. يعتبر التنظيف بشكل سليم فنياً شرطاً للتشغيل الآمن والسليم لمسدس البخ، في حالة عدم تنظيف أو التنظيف بشكل صحيح تتسقط مطالبات الضمان.
- إن تطلب الأمر استبدال الخغ الأدماد، فيبنيغي أن يتم ذلك من قبل شركة بوش أو من قبل مركز خدمة زبان وكالة بوش للعدد الكهربائية، لتجنب التعرض للمفاجئ.
- تنظيف مرشح الهواء:** (تراجع الصورة L)
يجب تنظيف مرشح الهواء 26 بين المين وآخر. في حالة الانسلاخ الشديد لمرشح الهواء يجب تغييره.
- افتح غطاء مرشح الهواء .23.
- أخرج مرشح الهواء .26.
- الانسلاخ البسيط:
قم بتثبيط مرشح الهواء .26.
أو
الانسلاخ الشديد:
قم بتنظيف مرشح الهواء 26 تحت ماء جار واتركه بعد ذلك ليجف جيداً، لمنع تكون عفن.
أو
استبدل مرشح الهواء .26.
- أعد تركيب مرشح الهواء.
- أغلق غطاء مرشح الهواء .23 مرة أخرى.
- تنظيف نظام البخ الدقيق (تراجع الصورة K)**
نظف مسدس البخ ووعاء مادة البخ دائمًا بواسطة مادة الدقيق الموافقة (المواد المحللة أو الماء) المستخدمة مع مادة البخ.
- لا تقم أبداً بتنظيف تجويف الفوهة والهواء بمسدس البخ باستخدام أشياء حادة.
- قم بإيقاف وحدة القاعدة .19.
- أخلع خرطوم الهواء 17 من وحدة القاعدة 19 وكذلك من مسدس البخ 1 (من خلال ربع لفة للفل المسماري 18 عكس اتجاه حركة عقارب الساعة، واجذب القفل المسماري 18 من الوصلة .4/24).
- قم بتنظيف وحدة القاعدة عند اللزوم باستخدام منديل مبلل بما دة تخفيف وقم بعد ذلك بإبعاد وحدة القاعدة 19 وخرطوم الهواء 17 من محيط التنظيف المباشر.
- اضغط على مفتاح استعمال 6 مسدس البخ لكي تزوج مادة البخ إلى الفزان.
- قم بفك الفزان 7 وتغير مادة البخ المتبقية بإرجاعها إلى عبوة مادة البخ الأصلية.
- املأ الفزان 7 حتى المتصف بمادة التخفيض (مادة مذيبة أو ماء) وقم بتبنيته مرة أخرى بمسدس البخ .1.
- خفضن مسدس البخ عدة مرات.
- قم بفك الفزان 7 وتغليفه بالكامل في عبوة فارغة.



**ضبط كمية مادة البخ (تراجع الصورة G)
(PAINTVolume)**

- أغلق عجلة الضبط 5 لضبط كمية مادة البخ المرغوبة:
- كمية مادة بخ دنيا،
- + كمية مادة بخ قصوى.




استراتيجيات العمل والنقل (تراجع الصور H - I)

- لتسهيل نقل نظام البخ الدقيق يوجد بوحدة القاعدة مقبض حمل 21 وجرام حمل .22.
- ويمكنك أثنا، العملتعليق وحدة القاعدة 19 باستخدام جرام الحمل 22 بشكل عرضي على كتفك.
- في استراتيجيات العمل يمكن وضع مسدس البخ 1 على سطح عمل مستو. ومن ثم يتعدد تسرب مادة البخ.
- ◀ احرص دائمًا على وضع مسدس البخ الملموء بمادة البخ في وضع قائم على أرضية مستوية. قد تتسرّب مادة البخ من مسدس البخ الموضوع بشكل أفقى.

ملحوظات شغل

البغ (تراجع الصورة F)



ملحوظة: يراعي اتجاه البغ، عندما يتم استعمال مسدس البغ في الخارج.

- قم بعملية بغ تجريبية أولاً واضبط هيئة البغ وكمية مادة البغ لتناسب مادة البغ. (راجع الفقرات التالية بصدر كيفية الضبط)

- يجب المحافظ على وجود مسافة متساوية بين مسدس البغ والجسم المراد رشه بمقدار 20 - 25 سم.

- ابدأ بعملية البغ من خارج سطح البغ.

- حرك مسدس البغ حسب هيئة البغ التي تم ضبطها بشكل منتظم يميناً ويساراً أو للأعلى والأسفل. تنتهي جودة سطح منتظمة إن تراكتب الخطوط بمقدار 5 - 4 سم.

- في حالة أعمال البغ على الأشياء الم موضوعة أفقياً أو أعمال البغ فوق مستوى الرأس قم بـ إزالة مسدس البغ بعض الشيء، وتحرك إلى الخلف متبعداً عن المكان المراد رشه.

خطر التعرض! قم بمراعاة العوائق المحتملة في المكان.

- تنبأ الانقطاع عن البغ ضمن سطح البغ.

- إن توجيه مسدس البغ بشكل منتظم يؤدي إلى جودة متماثلة للسطح.


إن كل من تُعد وزاوية بغ غير منتظمين يؤدي إلى تشكيل ضباب دهان شديد وبذلك إلى سطح غير منتظم.

- انهي عملية البغ خارج سطح البغ.

لا تقوم أبداً بغ مادة البغ حتى الفراغ التام للخزان. فإذا لم يعد الأنابيب الصاعد غالطساً في مادة البغ، سوف يتوقف تيار البغ ويصبح السطح غير منتسق.

في حالة تراكم مادة البغ على غطاء الفوهة وغطا، الهواء، قم بتنظيف الجزئين باستخدام مادة التخفيف.

ضبط هيئة البغ



◀ لا تقوم بإدارة مفتاح التحكم 6 أبداً أثناء ضبط غطاء الهواء.²

- اقتل غطاء الهواء² إلى المركز المرغوب.

- اقتل الانبوب الصاعد 12 بحيث يسمح بغ مادة البغ دون أن يتبقي منها أي شيء، تفريباً:

إلى الأمام في اتجاه غطا،
الفوهة/غطا، الهواء،
المسطحة

نحو الخلف باتجاه المقبض
البدوي

لأعمال البغ فوق الرأس
- يفضل إجراء عملية بغ تجريبية على سطح تجربتي. (راجع "البغ"، الصفحة 246)
إن حصلت على نتيجة بغ مرضية أو إن لم يخرج الدهان على الإطلاق، توجب تطبيق ما ذكر في "إزالة الخلل" ، الصفحة 244.

بدئ التشغيل (تراجع الصورة E)

يراعي جهد الشبكة الكهربائية! يجب أن يتطابق جهد منبع التيار الكهربائي مع المعلومات المذكورة على لافتة طراز العدة الكهربائية.

احرص على لا تقوم وحدة القاعدة بشفط الأغبرة أو غيرها من الأوساخ أثناء التشغيل.

احرص على عدم البغ على ومدة القاعدة أبداً.

أوقف عملية البغ في حالة فرخة سائل من مكان غير الفوهة المقررة أثناء عملية البغ، وقم بضبط مسدس البغ على الوضع الصحيح. حيث ينشأ خطر حدوث صدمة كهربائية.

لا توجه البخار على نفسك أو على أشخاص آخرين أو على المحيوانات.

التشغيل

لتوفير الطاقة لا تقم بتشغيل نظام البغ الدقيق إلا عند استخدامه.

- PFS 2000: تأكد من تركيب غطا، الفوهة المناسب (انظر "تثبيت غطاء الفوهة" ، صفحة 247).

- ضع قابس الشبكة الكهربائية في المقبس.

- امسك مسدس البغ بواسطة يدك ووجهه على سطح البغ.

- حرك مفتاح التشغيل/الإيقاف 20 إلى أعلى.

- اضغط على مفتاح التحكم 6 بمسدس البغ.

ملحوظة: عندما تكون وحدة القاعدة مشغلة، يخرج الهواء بشكل مستمر من غطاء الهواء².

الإطفاء

- اترك مفتاح الاستعمال 6 وحرك مفتاح التشغيل/الإيقاف 20 إلى الخلف.

- اسحب قابس الشبكة الكهربائية من المقبس.

التركيب

اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.

تأكد أن مسدس البخ والوحدة الأساسية كاملة ومركبة مع كافة عناصر منع التسريب. بهذه فقط يمكن ضمان أداء نظام البخ الدقيق لوظيفته بشكل سليم وأمن.

التشغيل

اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.

التمهيد للعمل

يمنع إجراء أعمال البخ قرب المياه الطبيعية أو بالأماكن المتواجدة على مقربة منها.

ينبغي مراعاة التأثيرات البيئية للطلاء واللكر ومواد البخ عند شرائها.

تحضير سطح البخ

يجب أن يكون سطح البخ نظيف وجاف وخال من الشحوم.

-

ينبغي تخشين السطوح الملمسة وإزالة غبار التجلیخ بعد ذلك.

قد يتم اتساخ جميع السطوح الغير مغطاة من خلال ضباب البخ أثناء العمل، لذا ينبعي تحضير الأماكن المحيطة بالسطح المرغوب به بشكل جيد:

- غطي أو الصق الأرض وأثاث والأبواب والتواذد وإطارات الأبواب والتواذد وإلخ.

تحضير مادة البخ



- اخلط مادة البخ بشكل جيد.
- قم بتخفيف مادة البخ عند اللزوم.

التخفيف المنصوص عليه

مادة البخ	الماء الكاوية والزيوت والطلاءات الزجاجية ومواد التلقيح وطلاءات التبيتين المانعة للصدأ
10 %	طلاءات اللوكاليا الفابلة للتخفيف بمديبات أو الماء، طلاءات التبيتين، طلاءات أجهزة التدفئة، الطلاءات الزجاجية سميكه الطبقة

الدهانات المتشتتة، دهانات اللاتكس على الأقل 10%

انتبه عند التخفيف على تواافق مادة البخ مع المادة المخففة. قد تتشكل الكتل عند التخفيف الخاطئ، مما يؤدي إلى انسداد مسدس البخ.

امرص عند تخفيف مادة البخ على أن تكون نقطة اشتعال الخليط تزيد على 55 °م. تخفيف طلاءات الالكيه المحتوية على مواد مذيبة تخفض من نقطة الاشتعال.

تعينة مادة البخ (D2-D1)

ملحوظة: قبل ملء مادة البخ أخلع خرطوم الهواء 17 (ربع دوره للقليل) المسماري 18 عكس اتجاه عقارب الساعة.

اجذب القفل المسماري 18 من الصلة 4.

- ابرم الوعاء 7 عن مسدس البخ وفكه.

- املأ مادة البخ بعد أقصى حتى العلامة 800 في الفزان.

.7

اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.

تأكد أن مسدس البخ والوحدة الأساسية كاملة ومركبة مع كافة عناصر منع التسريب. بهذه فقط يمكن ضمان أداء نظام البخ الدقيق لوظيفته بشكل سليم وأمن.

وصل خرطوم الهواء (A2-A1) (راجع الصور)

الوصل بوحدة القاعدة:

- قم بتركيب أحد القفلين المسمارين 18 لخرطوم الهواء بإحكام في تجاويف الوصلة 24 لوحدة القاعدة وفقاً لعلامات الأسهم.

- أدر القفل المسماري بمقدار ربع لفة في اتجاه حركة عقارب الساعة.

وصل بمسدس البخ:

- قم بتركيب القفل المسماري الثاني 18 لخرطوم الهواء بإحكام في تجاويف الوصلة 4 لمسدس البخ وفقاً لعلامات الأسهم.

- أدر القفل المسماري بمقدار ربع لفة في اتجاه حركة عقارب الساعة.

ملحوظة: قبل ملء مادة البخ أخلع خرطوم الهواء 17 (ربع دوره للقليل) المسماري 18 عكس اتجاه عقارب الساعة، اجذب القفل المسماري 18 من الصلة 4.

ثبت حزام الحمل (ترابع الصورة B)

للوصول إلى المساحات المراد معالجتها بشكل جيد ومن دون تقليل وحدة القاعدة باستخدام حزام حمل 22.

- قم بتعليق طرف حزام في كل حلقة 25.

تغيير غطاء الفوهة (PFS 2000) (ترابع الصورة C)

ملحوظة: قبل اختيار غطاء الفوهة افحص مادة البخ من خلال تقليلها. يمكن بغ الماء خفيفة القوام (مثل طلاءات الألخشاب) أو المواد المخففة بشكل أفضل باستخدام غطاء الفوهة الرمادي 8. أما المواد غليظة القوام نسباً (مثل وريش الألخشاب أو طلاءات الجدران) فيمكن بغها بشكل أفضل باستخدام غطاء الفوهة الأبيض 9.

- لتغيير غطاء الفوهة قم بفك صاملة الزنك 3.

- اخلع غطاء الهواء 2 وقرص منع التسريب 11.

- قم بفك غطاء الفوهة المركب. تأكد أنك بذلك من بقاً حلقة منع التسريب 10 على غطاء الفوهة.

- اربط غطاء الفوهة المرغوب في لولب مسدس البخ.

- قم بتركيب غطاء الهواء 2 مع قرص منع التسريب 11 على غطاء الفوهة، وأحكم ربطه باستخدام صاملة الزنك 3.

- 24 وصلة الخرطوم (وحدة القاعدة)
 25 حلقة حزام العمل
 26 مرشح الهواء
 * لا يتضمن إطار التوريد الاعتيادي التوابع المصورة أو الموصفة. يغتر على التوابع الكاملة في برنامجنا للتتابع.

- 19 وحدة القاعدة
 20 مفتاح التشغيل والإطفاء
 21 مقبض حمل
 22 حزام العمل
 23 غطاء مرشح الهواء

البيانات الفنية

PFS 2000	PFS 1000	نظام البخ الدقيق
رقم الصنف		
3 603 B07 3..	3 603 B07 0..	
440	410	واط
200	100	مل/د
1,3	2	د
800	800	مليلتر
		حجم وعاء مادة البخ
		غطاء الفوهة 8 (رمادي) - حالة استخدام "الخشب": بغ طلات اللاكيه والطلات الزجاجية وطلات النبطين ورنيش التلميع والممواد الكاوية والزيوت المحتوية على مذيبات والتي يمكن تخفيفها بالماء
●	●	غطاء الفوهة 9 (أبيض) - حالة استخدام "الجدران": بغ الدهانات المتشتتة ودهانات اللاتكس
1,25	1,25	طول خرطوم الهواء
2,0	2,0	الوزن حسب EPTA-Procedure 01/2003
II/□	II/□	فترة الوقاية
حدد إجراءات أمان إضافية لوقاية المستخدم من تأثير الاهتزازات، مثل: صيانة العدة الكهربائية وعدد الشغل، تدفئة اليدين وتنظيم مجريات العمل.		
قد تتفاوت هذه القيم عندما يختلف الجهد عن ذلك أو بطرادات خاصة ببلدان معينة.		

حدد إجراءات أمان إضافية لوقاية المستخدم من تأثير الاهتزازات، مثل: صيانة العدة الكهربائية وعدد الشغل، تدفئة اليدين وتنظيم مجريات العمل.

تصريح التوافق

نقر على مسؤوليتنا الخاصة أن المنتج المشروع تحت "البيانات الفنية" متواافق مع جميع المقررات ذات الصلة الخاصة بالمواصفات
 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU
 بما في ذلك التعديات التي طرأ على عليها ومتواافق مع المعايير التالية:
 EN 50580, EN 60745-1

الأوراق الفنية لدى (2006/42/EC)

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9
 70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker
 Senior Vice President
 Engineering

Helmut Heinzemann
 Head of Product Certification
 PT/ETM9

ppa.
 i. V. 

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
 70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
 Leinfelden, 05.06.2014

معلومات عن الضجيج والاهتزازات

قيم ابعاد الضوضاء محتسبة تبعاً للمعيار EN 50580, EN 60745-1

بلغ مستوى ضغط صوت الجهاز عادة 79 ديسيل (نوع A).
 بلغ التفاوت بالقياس 3 = K ديسيل.

قد يتباين مستوى الضجيج أثناء العمل 80 ديسيل (نوع A).
 ارتد واقية سمع!

قيمة ابعاد الاهتزازات A_{H} (مجموع المجهات بثلاثة اتجاهات) والتفاوت K محسب حسب EN 60745-1
 $A_H = 2,5 \text{ m/s}^2, K = 1,5 \text{ m/s}^2$

لقد تم قياس مستوى الاهتزازات المذكور في التعليمات هذه حسب أسلوب قياس معين ضمن EN 60745 ويمكن استخدامه لمقارنة العدد الكهربائي ببعضها البعض. كما أنه ملائم لتقدير التعرض للأاهتزازات بشكل مبدئي.
 يمثل مستوى الاهتزازات المذكور الاستخدامات الأساسية للعدة الكهربائية. بينما إن تم استعمال العدة الكهربائية لاستخدامات أخرى بملحقات متعددة أو بعدد شغل مخالف أو بصيانة غير كافية، فقد يختلف مستوى الاهتزازات. وقد يزيد ذلك التعرض للأاهتزازات طوال فترة الشغل بشكل واضح.

كما ينبغي من أجل تقدير التعرض للأاهتزازات بشكل دقيق، أن يتم مراعاة الأوقات التي يطأها خلايا الجهاز أو التي يعمل بها ولكن دون تشغيله بحمل فعلاً. وقد يخفض ذلك التعرض للأاهتزازات بشكل واضح عبر كامل مدة العمل.

◀ راقب الأطفال. ستضمن بذلك بأن الأطفال لن يلعبوا بواسطة نظام البغ الدقيق.

وصف المنتج والأداء

اقرأ جميع الملاحظات التلمذيرية

والتعليميات. إن ارتكاب الأخطاء عند تطبيق الملاحظات التلمذيرية والتعليميات قد يؤدي إلى الصدمات الكهربائية، إلى نشوب الحرائق وأو الإصابة بجروح خطيرة.



الاستعمال المخصص

PFS 1000

العدة الكهربائية مخصصة فقط لبعض طلاءات اللاكريه والطلاءات الزجاجية وطلاءات التبييض وطلاءات المقاومة والمواد الكاوية والزيوت المحتوية على مذيبات والتي يمكن تخفيفها بالماء. يمكن استخدام العدة الكهربائية أيضاً لبعض الدهانات المنشطة ودهانات اللاكريس المخففة بدقة أكبر. العدة الكهربائية غير مناسبة للتعامل مع القلوبيات ومواد التبييض المحتوية على أحماض ومواد البغ المحببة أو المحتوية على أجسام بالإضافة للمواد المانعة للبغ والمانعة للتقطير.

PFS 2000

العدة الكهربائية مخصصة فقط لبعض دهانات اللاتكس والدهانات المنشطة وطلاءات اللاكريه والطلاءات الزجاجية وطلاءات التبييض وورنيش التلميع والمواد الكاوية والزيوت المحتوية على مذيبات والتي يمكن تخفيفها بالماء (ALLPaint).

العدة الكهربائية غير مناسبة للتعامل مع القلوبيات وطلاءات الواجهات ومواد التبييض المحتوية على أحماض.

الأجزاء المصورة

تستند أرقام الأجزاء المصورة إلى صور العدة الكهربائية على صفحات الرسوم التخطيطية.

1 مسدس البغ

2 غطاء الهواء

3 صامولة اسطوانية

4 وصلة الخرطوم (مسدس البغ)

5 عجلة ضبط كمية مادة البغ

6 مفتاح التحكم

7 وعاء لمادة البغ

8 غطاء الفوهه (الرمادي: للاستخدام مع الأخشاب)

9 غطاء الفوهه (الأبيض: للاستخدام مع الجدران) (PFS 2000)

10 حلقة دائريه

11 فرسن منع التسرب

12 أنبوب صاعد

13 إبرة المنفث

14 فلكة عزل الوعاء

15 فتحة تصريف الهواء

16 قناة الطلاء

17 خرطوم الهواء

18 القفل المسماري

◀ حافظ على إبقاء عدد القطع نظيفة وحاده. إن عدد القطع ذات حواوف القطع الحادة التي تم صيانتها تتكلب بشكل أقل ويمكن توجيهها بشكل أيسير.

◀ استخدم العدد الكهربائية والتواقيع وعدد الشغل والغاز. حسب هذه التعليمات. تراعي أثناء ذلك شروط الشغل والعمل المراد تنفيذه. استخدام العدد الكهربائية لغير الأشغال المخصصة لأجلها قد يؤدي إلى حدوث الحالات الخطيرة.

الخدمة

◀ اسمع بتصليع عدك الكهربائية فقط من قبل العمال المختصين وقطع الغيار الأصلية. يؤمن بذلك المحافظة على أمان الجهاز.

ملاحظات الأمان لأنظمة البغ الدقيق

◀ حافظ على نظافة وحسن إضاءة مكان عملك وأبعد عنه أوعية الدهان أو المواد المحللة وقطع القماش وغيرها من المواد القابلة للاشتعال. خطر الاشتغال الذاتي. أمن توفر طفایات المزريق/أجهزة إطفاء المرائق السليمية بكل وقت.

◀ أمن تهوية مكان البغ بشكل جيد واحرص على توفر الهواء النقي بشكل كاف في كامل الغرفة. إن المواد المحللة المتباينة والمحللة للاشتعال تشکل محيط قابل لانفجار.

◀ لا تقم بالبغ والتنظيف باستخدام مواد ذات نقطة اشتغال أقل من 55 °م. استخدام مواد ذات قاعدة مائية أو هيدروكربونية غير متباينة أو مواد مشابهة. المديبات المتباينة وسهلة التبخّر تتسبّب في تكون بيئة الكهربائية. إن مصادر الشرر هذه قد تؤدي إلى اشتعال المجال المحيط بها.

◀ لا تبغ في مجال منابع الاشتغال كشرر الشحنات الكهروستاتية ولهيب النار المكسوقة ووميض اللهب والأغراض الساخنة والمحركات والسبائك وشرر وصل وسبس الكيلات الكهربائية أو تشعيّل وإطفاء المفاتيح الكهربائية. إن مصادر الشرر هذه قد تؤدي إلى اشتعال المجال المحيط بها.

◀ ارتدي عتاد الوقاية الشخصي إضافةً عن ذلك، كالقفازات الواقية وقناع الوقاية أو قناع لوقاية التنفس أثناء البغ أو عند التعامل مع المواد الكيماوية. إن ارتداء عتاد الوقاية الشخصي بظروف معينة يقلل التعرض للمواد الخطيرة.



◀ انتبه إلى مفاطر مادة البغ المحتملة. تراعي الإشارات على الوعاء أو معلومات منتج مادة البغ، بما فيه طلب استخدام عتاد الوقاية الخاص. ينبغي التقدّم بتعليمات المنتج لتقليل مفاطر النار وأيضاً الإصابة الناتجة عن السموم والمواد المسرطنة.

◀ حافظ على إبقاء قابس كيل الشبكة الكهربائية ومفتاح ضغط مسدس البغ حالبين من الطلاء وغيرهما من السوائل. لا متسك بالكيل أبداً بقصد الدعم من قبل ووصلات الربط. إن التقصير عند تطبيق ذلك، قد تكون من عواقبه الصدمات الكهربائية.

تعليمات الأمان

ملاحظات تحذيرية عامة للعدد الكهربائية

تمذير

اقرأ جميع الملاحظات التذيرية والتعليمات. إن ارتكاب الأخطاء عند تطبيق الملاحظات التذيرية والتعليمات قد يؤدي إلى الصدمات الكهربائية، إلى نشوب الحرائق و/أو الإصابة بجروح خطيرة. احتفظ بجميع الملاحظات التذيرية والتعليمات للمستقبل.

يقصد بمصطلح "العدد الكهربائية" المستخدم في الملاحظات التذيرية، العدد الكهربائية الموصولة بالشبكة الكهربائية (بواسطة كابل الشبكة الكهربائية) وأيضاً العدد الكهربائي المزودة بمركم (دون كابل الشبكة الكهربائية).

الأمان بمكان الشغل

حافظ على نظافة وحسن إصابة مكان شغلك. الفوضى في مكان الشغل ومجاالت العمل الغير مفادة قد تؤدي إلى حدوث الماء.

لا تشغيل بالعدد الكهربائية في محيط معرض لخطر الانفجار والذي توفر فيه السوانح أو الغازات أو الأغيرة القابلة للاشتعال. العدد الكهربائية تشكل الشر الذي قد يتطاير، فيتشعل الأغيرة والأبخرة.

حافظ على بقاء الأطفال وغيرهم من الأشخاص على بعد عندما تستعمل العدة الكهربائية. قد تفقد السيطرة على الجهاز عند التاهي.

الأمان الكهربائي

يجب أن يلتائم قابس وصل العدة الكهربائية مع المقبس. لا يجوز تغيير القابس بأي حال من الأحوال. لا تستعمل القوابس المهاينة مع العدد الكهربائية إلا المؤشرة تاريخ وقائي. تتحقق القوابس التي لم يتم تغييرها والمقبسات الملائمة من خطر الصدمات الكهربائية.

تجنب ملامسة السطوح المؤرفة كأدنايب ورادياتورات التدفئة والمدافئ أو البرادات بواسطة جسمك. يزداد خطر الصدمات الكهربائية عندما يكون جسمك مؤرضاً.

بعد العدة الكهربائية عن الأمطار أو الرطوبة. يزداد خطر الصدمات الكهربائية إن تسرب الماء إلى داخل العدة الكهربائية.

لا تسيء استعمال الكابل لحمل العدة الكهربائية أو لتعليقها أو لسحب القابس من المقبس. حافظ على أبعاد الكابل عن العوارضة والزينة والمواف المادة أو عن أجزاء الجهاز المترددة. تزيد الكابلات التالفة أو المتشابكة من خطر الصدمات الكهربائية.

استخدم فقط كابلات التمديد الصالحة للاستعمال الخارجي أيضاً عندما تستعمل كابل تمديد مخصص للاستعمال الخارجي من خطر الصدمات الكهربائية.

إن لم يكن بالإمكان تجنب تشغيل العدة الكهربائية في الأجواء الرطبة، فاستخدم مفتاح للوقاية من التيار المتغير. إن استخدام مفتاح للوقاية من التيار المتغير يقلل خطر الصدمات الكهربائية.

حسن معاملة واستخدام العدد الكهربائية

لا تفرط بتحميل الجهاز. استخدم لتنفيذ أشغالك العدة الكهربائية المخصصة لذلك. إنك تعمل بشكل أفضل وأكثر أماناً بواسطة العدة الكهربائية الملائمة في مجال الأداء المذكور.

لا تستخدم العدة الكهربائية إن كان مفتاح تشغيلها أو تالف. العدة الكهربائية التي لم تتم تسمح بتشغيلها أو بإطفائها خطيرة و يجب أن يتم تضليلها.

اسحب القابس من المقبس وأزع العمركم قبل ضبط الجهاز وقبل استبدال قطع التواجد أو قبل وضع الجهاز جانباً. تمنع إجراءات الاحتياط هذه تشغيل العدة الكهربائية بشكل غير مقصود.

احتفظ بالعدد الكهربائية التي لا يتم استخدامها بعيداً عن متناول الأطفال. لا تسمح باستخدام العدة الكهربائية لمن لا خبرة له بها أو لمن لم يقرأ تلك التعليمات. العدة الكهربائية خطيرة إن تم استخدامها من قبل أشخاص دون خبرة.

اعتن بالعدة الكهربائية بشكل جيد. تفحص عما إذا كانت أجزاء الجهاز المترددة تعمل بشكل سليم وبأنها غير مستعصية عن الحركة أو إن كانت هناك أجزاء مكسورة أو تالفة درجة تؤثر فيها على حسن أداء العدة الكهربائية. ينبغي تصليح هذه الأجزاء التالفة قبل إعادة تشغيل الجهاز. الكثير من المواتد مصدر رها العدد الكهربائية التي تم صيانتها بشكل ردي.