

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen
GERMANY

www.bosch-pt.com

2 609 007 770 (2014.09) PS / 251 EURO



2 609 007 770

PFS

1000 | 2000





el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης







- tr** Orijinal işletme talimatı
- pl** Instrukcja oryginalna
- cs** Původní návod k používání
- sk** Pôvodný návod na použitie
- hu** Eredeti használati utasítás
- ru** Оригинальное руководство по эксплуатации
- uk** Оригінальна інструкція з експлуатації
- kk** Пайдалану нұсқаулығының түпнұсқасы




Ελληνικά	Σελίδα	94
Türkçe	Sayfa	103
Polski	Strona	111
Česky	Strana	119
Slovensky.....	Strana	126
Magyar	Oldal	135
Русский.....	Страница	143
Українська.....	Сторінка	153
Қазақша.....	Бет	162









Ελληνικά

Υποδείξεις ασφαλείας

Γενικές υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρικά εργαλεία

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες. Αμέλειες κατά την τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπλήξια, πυρκαγιά ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.

Φυλάξτε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις και οδηγίες για κάθε μελλοντική χρήση.

Ο ορισμός «Ηλεκτρικό εργαλείο» που χρησιμοποιείται στις προειδοποιητικές υποδείξεις αναφέρεται σε ηλεκτρικά εργαλεία που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο (με ηλεκτρικό καλώδιο) καθώς και σε ηλεκτρικά εργαλεία που τροφοδοτούνται από μπαταρία (χωρίς ηλεκτρικό καλώδιο).

Ασφάλεια στο χώρο εργασίας

- ▶ **Διατηρείτε τον τομέα που εργάζεσθε καθαρό και καλά φωτισμένο.** Αταξία ή οκοτείνες περιοχές εργασίας μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα.
- ▶ **Μην εργάζεσθε με το ηλεκτρικό εργαλείο σε περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, στο οποίο υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνες.** Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν οπινήρισμό ο οποίος μπορεί να αναφλέξει τη σκόνη ή τη αναθυμίασεις.
- ▶ **'Όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο κρατάτε μακριά απ' αυτό τα παιδιά κι άλλα τυχόν παρευρισκόμενα άτομα.** Σε περίπτωση απόσπασης της προσοχής σας μπορεί να χάσετε τον έλεγχο του μηχανήματος.

Ηλεκτρική ασφάλεια

- ▶ **Το φίς του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα.** Δεν επιτρέπεται με κανέναν τρόπο η μετατροπή του φίς. Μη χρησιμοποιείτε προσαρμοστικά φίς

σε συνδυασμό με γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. Αμεταπόίτη φίς και κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπλήξιας.

▶ **Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, θερμαντικά σώματα (καλοριφέρ), κουζίνες ή ψυγεία.** Όταν το σώμα σας είναι γειωμένο αυξάνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπλήξιας.

▶ **Μην εκθέτετε τα μηχανήματα στη βροχή ή την υγρασία.** Η διείσδυση νερού σ' ένα ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπλήξιας.

▶ **Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό καλώδιο για να μεταφέρετε ή να αναρτήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο, ή για να βγάλετε το φίς από την πρίζα.** Κρατάτε το ηλεκτρικό καλώδιο μακριά από υπερβολικές θερμοκρασίες, κοφτερές ακμές και/ή από κινητά εξαρτήματα. Τυχόν χαλασμένα ή περιπλεγμένα ηλεκτρικά καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπλήξιας.

▶ **'Όταν εργάζεσθε με ένα ηλεκτρικό εργαλείο στο ύπαιθρο να χρησιμοποιείτε καλώδια επιμήκυνσης (μπαλαντές)** που είναι κατάλληλα και για χρήση στο ύπαιθρο. Η χρήση καλώδιων επιμήκυνσης κατάλληλων για ωπιθρίους χώρους ελαπτώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπλήξιας.

▶ **'Όταν η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε υγρό περιβάλλον είναι αναπόφευκτη, τότε χρησιμοποιήστε έναν προστατευτικό διακόπτη διαρροής (διακόπτη FI/RCD).** Η χρήση ενός προστατευτικού διακόπτη διαρροής ελαπτώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπλήξιας.

Ασφάλεια προσώπων

▶ **Να είστε πάντοτε προσεκτικός/προσεκτική, να δίνετε προσοχή στην εργασία που κάνετε και να χειρίζεστε το μηχανήμα με περισκεψή.** Μη χρησιμοποιήστε ένα ηλεκτρικό εργαλείο όταν είστε κουρασμένος/κουρασμένη ή όταν βρίσκεστε υπό την επήρεια ναρκωτικών, οινοπνεύματος ή φαρμάκων. Μια στιγμιαία απροσέξια κατά το χειρισμό του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.

▶ **Φοράτε έναν κατάλληλο για σας προστατευτικό εξοπλισμό και πάντοτε προστατευτικά γυαλιά.** Όταν φοράτε έναν κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό όπως μάσκα προστασίας από σκόνη, αντιλοιθητικά υποδημάτα ασφαλείας, προστατευτικό κράνος ή ωτασπίδες, ανάλογα με το εκάστοτε εργαλείο και τη χρήση του, ελαπτώνεται ο κίνδυνος τραυματισμών.

▶ **Αποφεύγετε την αθέλητη εκκίνηση.** Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό εργαλείο έχει αποζευχτεί πριν το συνδέσετε με το ηλεκτρικό δίκτυο ή με την μπαταρία καθώς και πριν το παραλάβετε ή το μεταφέρετε.

Όταν μεταφέρετε το ηλεκτρικό εργαλείο έχοντας το δάχτυλό σας στο διακόπτη ή όταν συνδέσετε το μηχανήμα με την πηγή ρεύματος όταν αυτό είναι ακόμη στη θέση ON, τότε δημιουργείται κίνδυνος τραυματισμών.

▶ **Αφαίρετε από τα ηλεκτρικά εργαλεία τυχόν συναρμολογημένα εργαλεία ρύθμισης ή κλειδιά πριν θέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο σε λειτουργία.** Ένα εργαλείο ή κλειδιά συναρμολογημένο σ' ένα περιστρεφόμενο τμήμα ενός μηχανήματος μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.

- ▶ **Μην υπερεκτιμάτε τον εαυτό σας.** Φροντίζετε για την ασφαλή στάση του σώματός σας και διατηρείτε πάντοτε την ισορροπία σας. Έτοι μπορείτε να ελέγχετε καλύτερα το μηχάνημα σε περιπτώσεις απροσδόκητων περιστάσεων.
- ▶ **Φοράτε κατάλληλα ενδύματα.** Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατάτε τα μαλλιά σας, τα ρούχα σας και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα εξαρτήματα. Χαλαρή ενδυμασία, κοσμήματα ή μακριά μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα εξαρτήματα.
- ▶ **Όταν υπάρχει η δυνατότητα συναρμολόγησης διατάξεων αναρρόφησης ή συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι αυτές είναι συνδεμένες με το μηχάνημα καθώς και ότι χρησιμοποιούνται ασωτά.** Η χρήση μιας αναρρόφησης σκόνης μπορεί να ελαπτώσει τον κίνδυνο που προκαλείται από τη σκόνη.

Επιμελής χειρισμός και χρήση ηλεκτρικών εργαλείων

- ▶ **Μην υπερφορτώνετε το μηχάνημα.** Χρησιμοποιείτε για την εκάστοτε εργασία το ηλεκτρικό εργαλείο που προορίζεται γι' αυτήν. Με το κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο εργάζεστε καλύτερα και ασφαλέστερα στην αναφέρομενη περιοχή ισχύος.
- ▶ **Μη χρησιμοποιήστε ποτέ ένα μηχάνημα που έχει χαλαρώνει διακόπτη.** Ένα ηλεκτρικό εργαλείο που δεν μπορείτε πλέον να το θέσετε σε λειτουργία και/ή εκτός λειτουργίας είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
- ▶ **Βγάλτε το φίς από την πρίζα και/ή αφαιρέστε την μπαταρία πριν διεξάγετε στο μηχάνημα μια οποιαδήποτε εργασία ρύθμισης, πριν αλλάξετε ένα εξαρτήμα ή όταν πρόκειται να διαφυλάξετε/να αποθηκεύσετε το μηχάνημα.** Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο από τυχόν αθέλητη εκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου.
- ▶ **Διαφυλάγετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δε χρησιμοποιείτε μακριά από παιδιά.** Μην επιτρέψετε τη χρήση του μηχανήματος σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα μ' αυτό ή δεν έχουν διαβάσει τις παρούσες οδηγίες. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από άπειρα πρόσωπα.
- ▶ **Να περιποιείστε προσεκτικά το ηλεκτρικό εργαλείο.** Ελέγχετε, αν τα κινούμενα εξαρτήματα λειτουργούν άψογα, χωρίς να μπλοκάρουν, ή μήπως έχουν σπάσει ή φθαρεί τυχόν εξαρτήματα τα οποία επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας του ηλεκτρικού εργαλείου. Δώστε αυτά τα χαλαρώμενα εξαρτήματα για επισκευή πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Η κακή συντήρηση των ηλεκτρικών εργαλείων αποτελεί αιτία πολλών ατυχημάτων.
- ▶ **Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής κοφτερά και καθαρά.** Προσεκτικά συντηρημένα κοπικά εργαλεία οφηνώνουν δυσκολότερα και οδηγούνται ευκολότερα.
- ▶ **Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία, εξαρτήματα, παρελκόμενα εργαλεία κτλ. σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες.** Λαμβάνετε επίσης υπόψη σας της εκάστοτε συνθήκες και την την υπό εκτέλεση εργασία. Η χρησιμοποίηση των ηλεκτρικών εργαλείων για εργασίες που δεν προβλέπονται γ' αυτά μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις.

Service

- ▶ **Δώστε το ηλεκτρικό εργαλείο σας για επισκευή από άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό και με γνήσια ανταλλακτικά.** Έτοι με εξαφαλίζετε τη διατήρηση της ασφαλείας του μηχανήματος.

Υποδειξείς ασφαλείας για συστήματα λεπτού ψεκασμού

- ▶ **Να διατηρείτε την περιοχή που εργάζεστε καθαρή, καλά φωτισμένη και να φροντίζετε να μην υπάρχουν σ' αυτήν δοχεία με χρώματα ή διαλύτες, πανί ή άλλα εύφλεκτα υλικά.** Κίνδυνος αυτανάφλεξης. Φροντίστε να υπάρχουν ανά πάσα στιγμή διαθέσιμοι πυροσβεστήρες/συσκευές πυρόσβεσης.
- ▶ **Να φροντίζετε για την ύπαρξη καλού αερισμού στην περιοχή ψεκασμού καθώς και για επαρκή φρέσκο αέρα σε ολόκληρο τον αντίστοιχο χώρο.** Εξατμίζομενοι διαλύτες δημιουργούν ένα εκρηκτικό περιβάλλον.
- ▶ **Μην φεκάζετε και μην καθαρίζετε με υλικά, των οποίων η θερμοκρασία ανάφλεξης είναι κάτω των 55 °C.** Χρησιμοποιείτε υλικά με βάση το νερό, μη ππτηκούς υδρογονάνθρακες ή παρόμιο υλικά. Οι ππτηκοί, εξατμίζομενοι διαλύτες δημιουργούν ένα εκρηκτικό περιβάλλον.
- ▶ **Να μην φεκάζετε σε περιοχές που υπάρχουν πηγές ανάφλεξης, π.χ. σπινθηρισμοί από ηλεκτρικά πεδία, ακάλυπτες φλόγες, φλόγες ανάφλεξης, καυτά αντικείμενα, κινητήρες, αναμένα τοσγάρα, σπινθηρισμοί από εισαγωγή/έξαγωγή φίς ηλεκτρικών καλωδίων σε/από πρίζες καθώς και από το ανοιγόκλεισμα διακοπών.** Τέτοιες πηγές σπινθηρισμού μπορεί να προκαλέσουν την ανάφλεξη του περιβάλλοντος.
- ▶ **Να μην φεκάζετε υλικά για τα οποία δεν γνωρίζετε αν αποτελούν κίνδυνο.** Αγνωστα υλικά μπορεί να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις.
- ▶ **Όταν φεκάζετε ή εργάζεστε με χημικές ουσίες να φοράτε έναν κατάλληλο για σας προσωπικό εξοπλισμό, π. χ. κατάλληλα προστατευτικά γάντια και μια προστατευτική ή αναπνευστική μάσκα.** Όταν φοράτε έναν κατάλληλο για τις εκάστοτε συνθήκες προστατευτικό εξοπλισμό ελαπτώνεται ή έκθεσή σας στις επικίνδυνες ουσίες.
- ▶ **Να λαμβάνετε υπόψη σας τυχόν κινδύνους από το υπό ψεκασμό υλικό.** Να προσέχετε τα σημάδια επάνω στο δοχείο ή της πληροφορίες του κατασκευαστή του υπό ψεκασμού υλικού, συμπεριλαμβανομένης και της εντολής να φορέσετε έναν προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό. Να τηρείτε τις υποδειξείς του κατασκευαστή για να ελαπτώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς καθώς τον κίνδυνο πρόκλησης τραυματισμών από δηλητήρια, καρκινογόνες ουσίες κτλ.
- ▶ **Να διατηρείτε το φίς του ηλεκτρικού καλωδίου και τη σκανδάλη του πιστολιού ψεκασμού χωρίς χρώματα και άλλα υγρά.** Μην κρατήσετε ποτέ το καλώδιο από τα βύ-



σματα για να τα υποστηρίξετε. Τυχόν αμέλειες κατά τη σύζευξη μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία.

- **Να επιτρέπετε τα παιδιά.** Έτσι εξασφαλίζετε ότι τα παιδιά δεν θα παίξουν με το σύστημα λεπτού ψεκασμού.

Περιγραφή του προϊόντος και της ισχύος του



Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες. Αμέλειες κατά την τήρηση των υποδειξεών ασφαλείας και των οδηγών μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.

Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό

PFS 1000

Το ηλεκτρικό εργαλείο προορίζεται μόνο για τον ψεκασμό βερνικών, επιχρισμάτων, αστριών, διαφανών βερνικιών, βερνικιών τελικής επίστρωσης οχημάτων, προστατευτικών μέσων ξύλου και λαδιών που εμπεριέχουν διαλύτες ή είναι υδατοδιαλυτά. Το ηλεκτρικό εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για ψεκασμό πολύ υψηλών χρωμάτων διασποράς και χρωμάτων λατέξ.

Το ηλεκτρικό εργαλείο δεν είναι κατάλληλο για την επεξεργασία βάσεων, υλικών επικάλυψης που εμπεριέχουν οξέα, υλικών ψεκασμού με κόκκους και σωματιδία καθώς και υλικών που δε οχηματίζουν νέφος ή σταγονίδια ψεκασμού.

PFS 2000

Το ηλεκτρικό εργαλείο προορίζεται μόνο για τον ψεκασμό χρωμάτων διασποράς και χρωμάτων λατέξ, βερνικών που εμπεριέχουν διαλύτες και υδατοδιαλυτών βερνικιών, επιχρισμάτων, αστριών, διαφανών βερνικιών, προστατευτικών μέσων ξύλου και λαδιών (**ALLPaint**).

Το ηλεκτρικό εργαλείο δεν είναι κατάλληλο για την επεξεργασία βάσεων, υλικών επικάλυψης που εμπεριέχουν οξέα και χρωμάτων προσόψεων.

Απεικονιζόμενα στοιχεία

Η αριθμοδότηση των απεικονιζόμενων στοιχείων βασίζεται στην απεικόνιση του ηλεκτρικού εργαλείου στις σελίδες με τα γραφικά.

1 Πιστόλι ψεκασμού

- 2 Πώμα αέρα
- 3 Παξιμάδι με επικάλυμμα
- 4 Σύνδεση σωλήνα (πιστόλι ψεκασμού)
- 5 Τροχιόςκος ρύθμισης ποσότητας υλικού ψεκασμού
- 6 Διακόπτης χειρισμού/Σκανδάλη
- 7 Δοχείο για υλικό ψεκασμού
- 8 Καπάκι ακροφυσίου (γκρι: για χρήση «Ξύλο»)
- 9 Καπάκι ακροφυσίου (λευκό: για χρήση «Τοίχος») (PFS 2000)

10 Δακτύλιος Ο

- 11 Ροδέλα στεγανοποίησης
- 12 Κατακόρυφος σωλήνας
- 13 Καρφίτσα ακροφυσίου

14 Φλόαντζα δοχείου

15 Οπή εξαερισμού

16 Κανάλι χρώματος

17 Σωλήνας αέρα

18 Σύνδεση μπαγιονέτας

19 Βασική μονάδα

20 Διακόπτης ON/OFF

21 Χειρολαβή

22 Ιμάντας ανάρτησης

23 Καπάκι φίλτρου αέρα

24 Σύνδεση σωλήνα (βασική μονάδα)

25 Θηλιά για ψάντα ανάρτησης

26 Φίλτρο αέρα

*Εξαρτήματα που απεικονίζονται ή περιγράφονται δεν περιέχονται στη στάνταρ ασκευασία. Για τον πλήρη κατάλογο εξαρτημάτων κοιτά το πρόγραμμα εξαρτημάτων.

Πληροφορίες για θόρυβο και δονήσεις

Τιμές εκπομπής θορύβου, υπολογισμένες κατά EN 60745-1, EN 50580.

Η χαρακτηριστική στάθμη ακουστικής πίεσης του μηχανήματος εξακριβώθηκε σύμφωνα με την καμπύλη Α και ανέρχεται σε 79 dB(A). Ανασφάλεια K = 3 dB.

Όταν εργάζεσθε η στάθμη θορύβου μπορεί να ξεπεράσει τα 80 dB(A).

Φοράτε ατασπίδες!

Οι συνολικές τιμές κραδασμών α_h (άθροισμα ανυσμάτων τριών κατευθύνσεων) και ανασφάλεια Κ εξακριβώθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο EN 60745:

$$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2, K = 1,5 \text{ m/s}^2.$$

Η στάθμη κραδασμών που αναφέρεται σ' αυτές τις οδηγίες, έχει μετρηθεί σύμφωνα με μια διαδικασία μέτρησης τυποποιημένη στο πρότυπο EN 60745 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση διαφόρων ηλεκτρικών εργαλείων. Είναι επίσης κατάλληλη για έναν προσωρινό υπολογισμό της επιβάρυνσης από τους κραδασμούς.

Η στάθμη κραδασμών που αναφέρεται αντιπροσωπεύει τις βασικές χρήσεις του ηλεκτρικού εργαλείου. Σε περίπτωση όμως που το ηλεκτρικό εργαλείο χρησιμοποιηθεί για άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά ή αποκλίνοντα εξαρτήματα ή χωρίς επαρκή συντήρηση, τότε η στάθμη κραδασμών μπορεί να αποκλίνει και αυτή. Αυτό μπορεί να αυξήσει σημαντικά την επιβάρυνση από τους κραδασμούς κατά τη διάρκεια ολόκληρου του χρονικού διαστήματος που εργάζεσθε.

Για την ακριβή εκτίμηση πτης επιβάρυνσης από τους κραδασμούς θα πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη και οι χρόνοι κατά τη διάρκεια των οποίων το εργαλείο βρίσκεται εκτός λειτουργίας ή λειτουργεί, χωρίς όμως στην πραγματικότητα να χρησιμοποιείται. Αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά την επιβάρυνση από τους κραδασμούς κατά τη διάρκεια ολόκληρου του χρονικού διαστήματος που εργάζεσθε.

Γ' αυτό, πριν αρχίσει η δράση των κραδασμών, πρέπει να καθορίζεται συμπληρωματικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία του χειριστή όπως: Συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου και των εξαρτημάτων που χρησιμοποιείται, διατήρηση ζεστών των χεριών, οργάνωση της εκτέλεσης των διάφορων εργασιών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σύστημα λεπτού ψεκασμού	PFS 1000	PFS 2000
Αριθμός ευρετηρίου	3 603 B07 0..	3 603 B07 3..
Ονομαστική ισχύς	W	410
Ισχύς εκτόξευσης	ml/min	100
Χρόνος για επίστρωση με χρώμα επιφάνειας 2 m ²	min	2
Χωρητικότητα δοχείου για υλικό ψεκασμού	ml	800
Καπάκι ακροφυσίου 8 (γκρίζος)		800
- Περίπτωση χρήσης «ξύλου»: Ψεκασμός βερνικών που εμπειρίζουν διαλύτες και υδατοδιαλυτών βερνικών, επιχρισμάτων, ασταριών, διαφανών βερνικών, προστατευτικών μέσων ξύλου και λαδιών	●	●
Καπάκι ακροφυσίου 9 (λευκό)		
- Περίπτωση χρήσης «τοίχος»: Ψεκασμός χρωμάτων διασποράς και χρωμάτων λατέξ	-	●
Μήκος αωλήνα αέρα	m	1,25
Βάρος σύμφωνα με EPTA-Procedure 01/2003	kg	2,0
Κατηγορία ιμάνωσης	II/II	III/III

Τα στοιχεία ισχύουν για ονομαστικές τάσεις [U] 230 V. Υπό διαφορετικές τάσεις και σε εκδόσεις ειδικές για τις διάφορες χώρες τα στοιχεία αυτά μπορεί να διαφέρουν.

Δήλωση συμβατότητας CE

Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι το προϊόν που περιγράφεται στα «Τεχνικά χαρακτηριστικά» αντιστοιχεί σε όλες τις σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EK σημειώλαται βανούμενων των άλλων γνώμων και

Ταυτίζεται με τα ακόλουθα πρότυπα: ΕΜ Τσιμικής κάτιος (2006/42/EK) από

Γερμανικός Φακέλος (2008/42/EK) από:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70376 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

707 04 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

Ppa. Mark Read i.v. K. W.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 05.06.2014

Συνδομολόγηση

- ▶ Βγάζετο το φίς από την πρίζα πριν από οποιαδήποτε εργασία στο ηλεκτρικό εργαλείο.
 - ▶ Βεβαιωθείτε, ότι το πιστόλι ψεκασμού και η βασική μονάδα έχουν πλήρως συναρμολογηθεί με όλα τα στοιχεία στεγανοποίησης. Μόνο έτοιμο εξασφαλίζεται η λειτουργία και η ασφάλεια του συστήματος λεπτού ως λεπτού.

Σύνδεση σωλήνα αέρα (βλέπε εικόνες A1 – A2)

Σύνδεση στη βασική υποάρδια:

- Τοποθετήστε μια σύνδεση μπαγιονέτας **18** του εύκαμπτου σωλήνα του αέρα σύμφωνα με τα βέλη μαρκαρίσματος σταθερά μέσα στα ανοιγματα της σύνδεσης **24** της βασικής μονάδας.

- Στρέψτε τη σύνδεση μπαγιονέτας κατά ενενήντα μοίρες προς τη φωνά των δεικτών του ορολογιού.

Σύγδεση στο πιστόλι ψεκασμού:

- Τοποθετήστε τη δεύτερη σύνδεση μπαγιονέτας **18** του εύκαμπτου σωλήνα του αέρα σύμφωνα με τα βέλη μαρκαρίσματος σταθερά μέσα στα ανοιγμάτα της σύνδεσης **4** του πιστολιού ψεκασμού.
 - Στρέψτε τη σύνδεση μπαγιονέτας κατά ενενήντα μοίρες προς τη φούδη των δεικτών του σολονιού.

Υπόδειξη: Πριν την πλήρωση του υλικού ψεκασμού απομακρύνετε από τον εύκαμπτο σωλήνα τον αέρα **17** (ένα τέταρτο περιστροφής του συνδέσμου μπαγιονέτας **18** ενάντια στη φορά των δεικτών του ρολογίου), τραβήξτε το σύνδεσμο μπαγιονέτας **18** από τη γύναιδα **4**.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΤΑ ΑΓΑΠΟΤΡΟΠΟΥ (Βλέπε εικόνα Β)

Για να μεταβαίνετε έύκολα σε όλες στις υπό κατεργασία επιφάνειες, και γενικά για να είστε σε θέση κινήστε ελεύθερα, μπορείτε να κρεμάσετε στον ώμο σας τη βασική μονάδα με τον ιψαγώντα ανάστροφα **22**.

- = Γαντζώστε σε κάθε θηλιά **25** ένα άκον τρεζώντας.

Αλλαγή καπακιού ακροφυσίου (PFS 2000) (βλέπε εικόνα C)

Υπόδειξη: Πριν την επιλογή του καπακιού του ακροφυσίου ελέγχεται το υλικό ψεκασμού με ανάδευση. Το λεπτόφρευστο υλικό (π.χ. χρώμα ζύλου) ή φραγώμενο υλικό μπορεί να ψεκαστεί καλύτερα με το γκρι καπάκι ακροφυσίου **8**. Το παχύρευστο υλικό (π.χ. βερνίκι ζύλου ή χρώμα τοίχου) μπορεί να ψεκαστεί καλύτερα με το δευτερικό καπάκι ακροφυσίου **9**.

- Για την αλλαγή του καπακιού του ακροφυσίου ξεβίδωστε το παξιμάδι ρακόρ **3**.
 - Αφαιρέστε το πώμα του αέρα **2** και τη ροδέλα στεγανοποιήστε **11**.

- Ξεβιδώστε το συναρμολογημένο καπάκι ακροφυσίου. Βεβαιωθείτε εδώ, ότι ο στεγανοποιητικός δακτύλιος O 10 παραμένει πάνω στο καπάκι του ακροφυσίου.
- Βιδώστε το επιθυμητό καπάκι ακροφυσίου στο σπειρώμα στο πιστόλι ψεκασμού.
- Τοποθετήστε το πώμα του αέρα 2 μαζί με τη ροδέλα στεγανοποίησης 11 πάνω στο καπάκι ακροφυσίου και σφίξτε το καλά με το παξιμάδι ρακόρ 3.

Λειτουργία

- **Βγάζετε το φίς από την πρίζα πριν από οποιαδήποτε εργασία στο ηλεκτρικό εργαλείο.**

Προετοιμασία της εργασίας

- **Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών ψεκασμού στις όχθες υδατικών περιοχών ή σε γειτονικές επιφάνειες, που συμπεριλαμβάνονται άμεσα σ' αυτές.**

Όταν αγοράζετε χρώματα, βερνίκια και μέσα ψεκασμού να λαμβάνετε υπόψη σας την περιβαλλοντική τους συμβατότητα.

Προετοιμασία της υπό ψεκασμό επιφάνειας

Η υπό ψεκασμό επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς λίπη.

- Λείες υπό κατεργασία επιφάνειες πρέπει πρώτα να εκτραχύνονται και να καθαρίζονται από τη σκόνη που παράγεται κατά την εκτράχυνση.

Κατά την εργασία μπορεί να λερωθούν όλες οι μη καλυμμένες επιφάνειες από το νέφος ψεκασμού. Γι' αυτό να προετοιμάζετε το περιβάλλον της υπό ψεκασμό επιφάνειας:

- Να σκεπάζετε τα δάπεδα, αντικείμενα επιπλωσης, τις πόρτες, τα παράθυρα, τα κουφώματα κτλ.

Προετοιμασία του υλικού ψεκασμού



- Ανακατέψτε καλά το υλικό ψεκασμού.
- Αραιώστε ενδεχομένως το υλικό ψεκασμού.

Υλικό ψεκασμού

προτεινόμενη αραίωση

Προστατευτικά μέσα ξύλου, λάδια, επιχρι- 0 %
σμάτα, υλικά επιποιητικά, αστάρια αντιδι-
αβρωτικής προστασίας

Διαλυτά με διαλύτες ή με νερό βερνίκια, 10 %
αστάρια, βερνίκια θερμαντικών σωμάτων,
παχιά επιχρισμάτα

Χρώμα διασποράς, χρώμα λατέξ to λιγότερο
10 %

- **Προσέξτε, να ταιριάζουν μεταξύ τους το προς ψεκασμό υλικό και το αραιωτικό.** Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε λάθος αραιωτικό μπορεί να δημιουργηθούν οισβόλοι οι οποίοι θα βουλώσουν το πιστόλι ψεκασμού.

► **Προσέξτε κατά την αραίωση του υλικού ψεκασμού, ώστε η θερμοκρασία ανάφλεξης του μείγματος μετά την αραίωση να είναι ξανά κάτω των 55 °C.** Η αραίωση π.χ. βερνικών που εμπειριέχουν διαλύτες κατεβάζει τη θερμοκρασία ανάφλεξης.

Γέμισμα με υλικό ψεκασμού (βλέπε εικόνες D1 – D2)

Υπόδειξη: Πριν την πλήρωση του υλικού ψεκασμού απομακρύνετε από τον εύκαμπτο σωλήνα του αέρα 17 (ένα τέταρτο περιστροφής του συνδέμου μπαγιονέτας 18 ενάντια στη φορά των δεικτών του ρολογιού, τραβήξτε το σύνδεσμο μπαγιονέτας 18 από τη σύνδεση 4).

- Ξεβιδώστε το δοχείο 7 από το πιστόλι ψεκασμού.
- Προσθέστε το υλικό ψεκασμού **το πολύ μέχρι το 800 μαρκάρια** στο δοχείο 7.
- Γιρίστε το κατακόρυφο σωλήνα 12 κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εκτοξευθεί όλο το υλικό ψεκασμού, σχεδόν χωρίς υπολείμματα:

για ψεκασμό αντικειμένων στο κατέδαφος	προς τα εμπρός στην κατεύθυνση καπάκι ακροφυσίου/πώμα αέρα
--	---

για ψεκασμό αντικειμένων πάνω από το κεφάλι	προς τα πίσω με κατεύθυνση προς τη λαβή
---	--

- Ψεκάστε δοκιμαστικά μια κατάλληλη επιφάνεια. (βλέπε «Ψεκασμός», σελίδα 99)

Αρχίστε τον ψεκασμό μόλις πετύχετε μια άριστη εικόνα ψεκασμού της δοκιμαστικής επιφάνειας.

ή

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του ψεκασμού δεν είναι ικανοποιητικό ή όταν δεν εξέρχεται μπογιά, τότε ακολουθήστε την διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο «Εξουδετέρωση βλαβών» στη σελίδα 101.

Εκκίνηση (βλέπε εικόνα E)

- **Προσέξτε την τάση δικτύου!** Τα στοιχεία της τάσης της πηγής ρεύματος πρέπει να ταυτίζονται με τα αντίστοιχα στοιχεία επάνω στην πινακίδα κατασκευαστή του ηλεκτρικού εργαλείου.

- **Όταν εργάζεστε να φροντίζετε, η βασική μονάδα να μην αναρροφά σκόνες ή άλλες βρωμιές.**

- **Να δίνετε προσοχή για να μην ψεκάζεται η βασική μονάδα.**

- **Διακόψτε τη διαδικασία του ψεκασμού, όταν κατά τη διάρκεια του ψεκασμού εξέρχεται υγρό σε άλλα σημεία εκτός από το προβλεπόμενο ακροφύσιο και θέστε ξανά το πιστόλι ψεκασμού στην ενδεδειγμένη κατάσταση.** Υπάρχει ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

- **Μην ψεκάζετε τον εαυτό σας, άλλα άτομα ή ζώα.**

Θέση σε λειτουργία

Για την εξοικονόμηση ενέργειας, ενεργοποιείτε το σύστημα λεπτού ψεκασμού μόνο, όταν το χρησιμοποιείτε.

- PFS 2000: Ελέγχετε, εάν είναι συναρμολογημένο το σωστό καπάκι ακροφυσίου (βλέπε «Αλλαγή καπακιού ακροφυσίου», σελίδα 97).
- Τοποθετήστε το φίς δικτύου στην πρίζα.

- Πάρετε το πιστόλι ψεκασμού στο χέρι σας και κατευθύνετε το επάνω στην υπό ψεκασμού επιφάνεια.
- Σπρώχετε το διακόπτη On/Off **20** προς τα εμπρός.
- Πατήστε τη σκανδάλη **6** του πιστολιού ψεκασμού.


Υπόδειξη: Όταν η βασική μονάδα είναι ενεργοποιημένη, τότε στο πώμα του αέρα **2** εξέρχεται πάντοτε αέρας.

Θέση εκτός λειτουργίας

- Αφήστε το διακόπτη χειρισμού **6** ελεύθερο και σπρώχετε το διακόπτη On/Off **20** προς τα πίσω.
- Βγάλτε το φίς δικτύου από την πρίζα.

Υποδείξεις εργασίας

Ψεκασμός (βλέπε εικόνα F)



Υπόδειξη: Όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο σε εξωτερικούς χώρους να δίνετε προσοχή στην κατεύθυνση του ανέμου.

- Να διεξάγετε πρώτα έναν δοκιμαστικό ψεκασμό και να ρυθμίζετε την εμφάνιση της ψεκασμένης επιφάνειας και την ποσότητα του μέσου ψεκασμού ανάλογα με το υλικό ψεκασμού. (Για ρυθμίσεις βλέπε τα κεφάλαια που ακολουθούν)
- Κρατάτε το πιστόλι ψεκασμού υπωσθόδηπο σε μια ομοιόμορφη απόσταση από 20 – 25 cm κάθετα στο ψεκαζόμενο αντικείμενο.
- Να αρχίζετε τον ψεκασμό εκτός της υπό ψεκασμό επιφάνειας.
- Να κινείτε το πιστόλι ψεκασμού ομοιόμορφα και, ανάλογα με την εκάστοτε κατάλληλη ρύθμιση ψεκασμού, οριζόντια ή κάθετα.

Για να επιτύχετε μια ποιοτικά ομοιόμορφη εμφάνιση της ψεκασμένης επιφάνειας πρέπει οι λωρίδες που ψεκάζετε να επικαλύπτονται κατά 4 – 5 cm.

- Στις εργασίες ψεκασμού σε πλαγιασμένα κάτω αντικείμενα ή στις εργασίες ψεκασμού πάνω από το κεφάλι κρατήστε το πιστόλι ψεκασμού λίγο λοξά και μετακινήστε προς τα πίσω απομακρυνόμενοι από την ψεκασμένη επιφάνεια.

Κίνδυνος οκντάματος! Προσέχετε για πιθανά εμπόδια στο χώρο.

- Να αποφεύγετε τις διακοπές του ψεκασμού εντός της υπό ψεκασμό επιφάνειας.


Με ομοιόμορφη οδήγηση του πιστολιού ψεκασμού πετυχαίνετε μια επίσης ομοιόμορφη εμφάνιση της ψεκασμένης επιφάνειας. Μια μη σταθερή απόσταση ή/και μια μη σταθερή γωνία ψεκασμού οδηγούν σε έναν ισχυρό σχηματισμό νέφους ψεκασμού και σε ανοιμοιομορφία της εικόνας της ψεκασμένης επιφάνειας.

- Να τερματίζετε τη διαδικασία ψεκασμού εκτός της υπό ψεκασμό επιφάνειας.

Μην ψεκάστε το δοχείο του υλικού ψεκασμού ποτέ μέχρι τέλος. Όταν ο ανοδικός οιαλήνας δε βυθίζεται πλέον στο υλικό ψεκασμού, διακόπτεται η δέσμη ψεκασμού και δημιουργείται μια ανοιμοιομορφη επιφάνεια.

Όταν επικάθεται υλικό ψεκασμού στο καπάκι του ακροφυσίου ή στο πώμα του αέρα, καθαρίστε τα εξαρτήματα με το χροσιμοποιούμενο διαλυτικό.


Ρύθμιση της εμφάνισης της ψεκασμένης επιφάνειας




- **Μην πατήσετε ποτέ τη σκανδάλη 6 όσο ρυθμίζετε το πώμα αέρα 2.**

- Γυρίστε το πώμα αέρα **2** στην επιθυμητή θέση.


Πώμα αέρα Δέσμη ψεκασμού Χρήση



οριζόντια επίπεδη δέσμη για κάθετη κατεύθυνση εργασίας



κάθετη επίπεδη δέσμη για οριζόντια κατεύθυνση εργασίας




στρογγυλή δέσμη για γωνίες, ακμές και δυσπρόσιτες θέσεις

Ρύθμιση ποσότητας υλικού ψεκασμού (βλέπε εικόνα G) (PAINTvolume)

- Γυρίστε τον τροχίσκο ρύθμισης **5** για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ποσότητα υλικού ψεκασμού:
 - : ελάχιστη ποσότητα ψεκασμού,
 - +: μέγιστη ποσότητα ψεκασμού.

Ποσότητα υλικού ψεκασμού Ρύθμιση


Πλάρα πολύ υλικό ψεκασμού στην υπό ψεκασμό επιφάνεια:



Η ποσότητα του υλικού ψεκασμού πρέπει να μειωθεί.

- Γυρίστε τον τροχίσκο ρύθμισης **5** με φορά -.

Πολύ λίγο υλικό ψεκασμού στην υπό ψεκασμό επιφάνεια:



Η ποσότητα του υλικού ψεκασμού πρέπει να αυξηθεί.

- Γυρίστε τον τροχίσκο ρύθμισης **5** με φορά +.

Διαλείμματα εργασίας και μεταφορά (βλέπε εικόνες Η - Ι)

Για την εύκολη μεταφορά του συστήματος λεπτού ψεκασμού στη βασική μονάδα είναι τοποθετημένη μια λαβή μεταφοράς **21** και ένας ιμάντας μεταφοράς **22**.

Κατά τη διάρκεια της εργασίας μπορείτε να κρεμάσετε τη βασική μονάδα **19** με τη βοήθεια του ιμάντα μεταφοράς **22** πάνω από τον ώμο σας.

Στα διαλείμματα της εργασίας το πιστόλι ψεκασμού **1** μπορεί να εναποτελεί πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια. Δεν μπορεί να χυθεί υλικό ψεκασμού.

- **Τοποθετείτε το γεμάτο με το υλικό ψεκασμού πιστόλι πάντοτε όρθιο πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια.** Από ένα πλαγιασμένο πιστόλι ψεκασμού μπορεί να χυθεί υλικό ψεκασμού.

Συντήρηση και Service

Συντήρηση και καθαρισμός

- **Βγάζετε το φία από την πρίζα πριν από οποιαδήποτε εργασία στο ηλεκτρικό εργαλείο.**
- **Μετά από κάθε χρήση καθαρίζετε προσεκτικά τα ξεχωριστά εξαρτήματα του συστήματος λεπτού ψεκασμού, ίδιαίτερα όλα τα εξαρτήματα που έχονται σε επαφή με την μπογιά.** Ένας καλός καθαρισμός είναι προϋπόθεση για την άψυρη και ασφαλή λειτουργία του πιστολιού ψεκασμού. Σε περίπτωση απουσίας ή μη ενδεδειγμένου καθαρισμού δε γίνεται δεκτή καμία απαίτηση εγγύησης.

Μια τυχόν αναγκαία αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου πρέπει να διεξαχθεί από την Bosch ή από ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα Service της Bosch, για να αποφευχθεί έτσι κάθε διακινδύνευση της ασφάλειας.

Καθαρισμός του φίλτρου αέρα (βλέπε εικόνα J)

Το φίλτρο του αέρα **26** πρέπει να καθαρίζεται περιστασιακά. Εάν το φίλτρο του αέρα είναι πολύ λεωραμένο, πρέπει να αντικατασταθεί.

- Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου του αέρα **23**.
- Αφαιρέστε το φίλτρο του αέρα **26**.
- Μικρή ρύπανση:
Χτυπήστε ελαφρά το φίλτρο του αέρα **26**.
ή

Μεγάλη ρύπανση:

Καθαρίστε το φίλτρο του αέρα **26** κάτω από τρεχούμενο νερό και αφήστε το στη συνέχεια να στεγνώσει καλά, για να αποφευχθεί η δημιουργία μούχλας.

ή

Αλλάξτε το φίλτρο αέρα **26**.

- Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο του αέρα.
- Κλείστε ξανά το κάλυμμα του φίλτρου αέρα **23**.

Καθαρισμός του συστήματος λεπτού ψεκασμού (βλέπε εικόνα K)

Να καθαρίζετε το πιστόλι ψεκασμού και το δοχείο για το υλικό ψεκασμού πάντοτε με το διαλύτη (μέσο διάλυσης ή νερό) που χρησιμοποιείτε για το υλικό ψεκασμού.

Μην καθαρίζετε ποτέ τις οπές του ακροφυσίου και τις οπές του αέρα στο πιστόλι ψεκασμού με αιχμηρά αντικείμενα.

- Απενεργοποιήστε τη βασική μονάδα **19**.
- Απομακρύνετε τόσο από τη βασική μονάδα **19** όσο και από το πιστόλι ψεκασμού **1** τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα **17** (στροφή 90 μοιρών της σύνδεσης μπαγιονέτας **18** αντίθετα στη φορά των δεικτών του ρολογιού; απομακρύνετε τη σύνδεση μπαγιονέτας **18** από τη σύνδεση **4/24**).
- Καθαρίστε τη βασική μονάδα ενδεχομένως με ένα πανί εμποτισμένο με διαλυτικό και απομακρύνετε στη συνέχεια τη βασική μονάδα **19** και τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα **17** από την άμεση περιοχή καθαρισμού.
- Πατήστε το διακόπτη χειρισμού **6** του πιστολιού ψεκασμού, για να μπορεί το υλικό ψεκασμού να επιστρέψει ξανά στο δοχείο.
- Ξεβιδώστε το δοχείο **7** και αδειάστε το υπόλοιπο υλικό ψεκασμού ξανά στο γήνιο του υλικού ψεκασμού.
- Γεμίστε το δοχείο **7** μέχρι τη μέση με το διαλυτικό (διαλύτης ή νερό) και στερεώστε το ξανά στο πιστόλι ψεκασμού **1**.
- Κουνήστε πολλές φορές το πιστόλι ψεκασμού.
- Ξεβιδώστε το δοχείο **7** και αδειάστε το δοχείο πλήρως σε ένα άδειο κουτί υλικού.
- Αποσυναρμολογήστε το παξιμάδι φακό **3**, το πώμα του αέρα **2**, τη ροδέλα στεγανοποιητής **11**, το χρησιμοποιούμενο καπάκι ακροφυσίου **9/8** μαζί με το στεγανοποιητικό δακτύλιο **10** και τον ανοδικό σωλήνα **12** μαζί με τη στεγανοποίηση του δοχείου **14**.

Βεβαιωθείτε εδώ, ότι ο στεγανοποιητικός δακτύλιος **10** παραμένει πάνω στο καπάκι του ακροφυσίου.

- Καθαρίστε σε έναν κουβά με διαλυτικό όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το χρώμα με μια βούρτσα καθαρισμού του εμπορίου.
- Καθαρίστε επίσης το κανάλι του χρώματος **16** στο πιστόλι ψεκασμού **1**.
- Βεβαιωθείτε ότι ο κάθετος σωλήνας **12** και η φλάντζα δοχείου **14** δεν έχουν ούτε χαλάσει ούτε λερωθεί με υλικό ψεκασμού.
- Καθαρίστε, όταν χρειάζεται, τη στεγανοποίηση του δοχείου **14** ακόμα μια φορά με διαλυτικό.
- Καθαρίστε την οπή εξαρισμού **15** με ένα κατάλληλο αντικείμενο.
- Να καθαρίζετε το δοχείο και το πιστόλι ψεκασμού εξωτερικά με ένα πανί βουτηγμένο στο διαλύτη.
- Αφήστε όλα εξαρτήματα να στεγνώσουν πριν συναρμολογήσετε το μύλο μπαχαρικών.
- Συναρμολογήστε το σύστημα λεπτού ψεκασμού ξανά με την αντίθετη σειρά.

Προσέξτε εδώ, να σπρώχετε τον ανοδικό σωλήνα **12** ξανά μέχρι τέρμα πάνω στο κανάλι του χρώματος **16** και να τοποθετήστε τη στεγανοποίηση του δοχείου **14** ξανά στο αυλάκι του ανοδικού σωλήνα **12**.

Απόσυρση υλικών

Τα αραιωτικά και τα κατάλοιπα του υλικού ψεκασμού πρέπει να αποσύρονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Να τηρείτε τις υποδείξεις απόσυρσης του κατασκευαστή καθώς και τις εκάστοτε τοπικές διατάξεις για την απόσυρση ειδικών απορριμμάτων.

Ρυπογόνες χημικές ουσίες δεν επιτρέπεται να καταλήξουν στη γη, στα υπόγεια ή/και τα επίγεια ύδατα. Μη χύνετε ρυπογόνες χημικές ουσίες στην αποχέτευση!

Εξουδετέρωση βλαβών

Πρόβλημα	Αιτία	Θεραπεία
Το υλικό ψεκασμού δεν σκεπάζει σωστά την επιφάνεια	Ανεπαρκής ποσότητα υλικού ψεκασμού	Γιρίστε τον τροχιακό ρύθμισης 5 με φορά +
	Πολύ μεγάλη απόσταση από την υπό ψεκασμό επιφάνεια	Ελαττώστε την απόσταση ψεκασμού
	Ανεπαρκές υλικό ψεκασμού επάνω στην επιφάνεια ψεκασμού, ψεκάστε πολύ λίγες φορές πάνω από την επιφάνεια	Ψεκάστε πιο συχνά πάνω από την επιφάνεια
	Παχύρρευστο υλικό ψεκασμού	Αραιώστε ακόμη μια φορά το υλικό ψεκασμού και διεξάγετε ένα δοκιμαστικό βάψιμο
Το υλικό ψεκασμού «τρέχει» μετά τον ψεκασμό	Ψεκάστε με πολύ υλικό	Γιρίστε τον τροχιακό ρύθμισης 5 με φορά -
	Πολύ μικρή απόσταση από την υπό ψεκασμό επιφάνεια	Αυξήστε την απόσταση ψεκασμού
	Υλικό ψεκασμού πολύ αραιό	Συμπληρώστε με γνήσιο, μη αραιωμένο υλικό
	Ψεκάστε πολλές φορές πάνω από την ίδια επιφάνεια	Αφαιρέστε το ψεκασμένο χρώμα και κατά το δεύτερο ψεκασμό να μην ψεκάσετε τόσο πολλές φορές πάνω από την ίδια θέση
Πολύ μεγάλη διασπορά	Πολύ υψηλή ποσότητα υλικού ψεκασμού	Γιρίστε τον τροχιακό ρύθμισης 5 με φορά -
	PFS 2000: Συναρμολογημένο το λευκό καπάκι ακροφυσίου 9 (πολύ μεγάλη διάμετρος ακροφυσίου)	Συναρμολογήστε το γκρι καπάκι ακροφυσίου 8
	Λερωμένη καρφίτσα ακροφυσίου 13	Καθαρίστε την καρφίτσα ακροφυσίου
	Παχύρρευστο υλικό ψεκασμού	Αραιώστε ακόμη μια φορά το υλικό ψεκασμού και διεξάγετε ένα δοκιμαστικό βάψιμο
Πολύ ισχυρό νέφος ψεκασμού	Ισχυρά λερωμένο το φίλτρο αέρα 26	Αλλαγή φίλτρου αέρα
	Ψεκάστε με πολύ υλικό	Γιρίστε τον τροχιακό ρύθμισης 5 με φορά -
	Πολύ μεγάλη απόσταση από την υπό ψεκασμό επιφάνεια	Ελαττώστε την απόσταση ψεκασμού
	Πολύ λίγο υλικό ψεκασμού στο δοχείο	Γεμίστε υλικό ψεκασμού
Η δέσμη ψεκασμού πάλλει	Οπή εξαερισμού 15 στον ανοδικό σωλήνα 12 φραγμένη	Καθαρίστε τον ανοδικό σωλήνα και την οπή εξαερισμού
	Χαλαρός κατακόρυφος σωλήνας 12	Σπρώχτε τον ανοδικό σωλήνα μέχρι τέρμα πάνω στο κανάλι του χρώματος 16
	Το καπάκι του ακροφυσίου 9/8 κάθεται χαλαρά	Σφίξτε το καπάκι του ακροφυσίου 9/8
	Ισχυρά λερωμένο το φίλτρο αέρα 26	Αλλαγή φίλτρου αέρα
Το υλικό ψεκασμού στάζει στο καπάκι του ακροφυσίου	Παχύρρευστο υλικό ψεκασμού	Αραιώστε ακόμη μια φορά το υλικό ψεκασμού και διεξάγετε ένα δοκιμαστικό βάψιμο
	Εναπόθεση υλικού ψεκασμού στο καπάκι του ακροφυσίου 9/8 , στη βελόνα του ακροφυσίου 13 και στο πώμα του αέρα 2	Καθαρίστε το καπάκι του ακροφυσίου, τη βελόνα του ακροφυσίου και το πώμα του αέρα
	Το καπάκι του ακροφυσίου 9/8 κάθεται χαλαρά	Σφίξτε το καπάκι του ακροφυσίου 9/8

Πρόβλημα	Αιτία	Θεραπεία
Από το καπάκι του ακροφυσίου δεν εξέρχεται υλικό ψεκασμού	Χαλαρός κατακόρυφος σωλήνας 12	Σπρώξτε τον ανοδικό σωλήνα μέχρι τέρμα πάνω στο κανάλι του χρώματος 16
	Βουλωμένη καρφίτσα ακροφυσίου 13	Καθαρίστε την καρφίτσα ακροφυσίου
	Βουλωμένος κατακόρυφος σωλήνας 12	Καθαρίστε τον κατακόρυφο σωλήνα
	Οπή εξαερισμού 15 στον ανοδικό σωλήνα 12 φραγμένη	Καθαρίστε τον ανοδικό σωλήνα και την οπή εξαερισμού
	Λείπει ή είναι χαλασμένη η φλάντζα δοχείου 14	Περάστε μια (νέα) στεγανοποίηση του δοχείου μέσα στο αυλάκι του ανοδικού σωλήνα
	Παχύρρευστο υλικό ψεκασμού	Αραιώστε ακόμη μια φορά το υλικό ψεκασμού και διεξάγετε ένα δοκιμαστικό βάψιμο
	Υλικό ψεκασμού λεφωμένο (σβάλοι χρώματος)	Αδειάστε εντελώς το πιστόλι ψεκασμού και καθαρίστε το υλικό ψεκασμού κατά την πλήρωση με τη βοήθεια μιας σήτας πλήρωσης

Service και παροχή συμβουλών χρήσης

Δώστε σε όλες τις ερωτήσεις και παραγγελίες ανταλλακτικών οπωσδιήποτε το 10ψήφιο κωδικό αριθμό σύμφωνα με την πινακίδα τύπου του συστήματος λεπτού ψεκασμού.

To Service απαντά στις ερωτήσεις σας σχετικά με την επισκευή και τη συντήρηση του προϊόντος σας καθώς για τα κατάλληλα ανταλλακτικά:

www.bosch-pt.com

Η ομάδα παροχής συμβουλών της Bosch απαντά ευχαριστώς στις ερωτήσεις σας σχετικά με τα προϊόντα μας και τα ανταλλακτικά τους.

Ελλάδα

Robert Bosch A.E.
Εργασίας 37
19400 Κορωπί – Αθήνα
Tel.: 210 5701270
Fax: 210 5701283
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr
ABZ Service A.E.
Tel.: 210 5701380
Fax: 210 5701607

Απόσυρση

Το πιστόλι ψεκασμού, η ηλεκτρική μονάδα, τα εξαρτήματα και οι ουσικευασίες πρέπει να ανακυκλώνονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Μην ρίχνετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στα απορρίμματα του σπιτιού σας!

Μόνο για χώρες της ΕΕ:



Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2012/19/EU σχετικά με τις παλαιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές ουσικεύες και τη μεταφορά της οδηγίας αυτής σε εθνικό δίκαιο δεν είναι πλέον υποχρεωτικό τα όργανα ηλεκτρικά εργαλεία να συλλέγονται ξεχωριστά για να ανακυκλωθούν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Τηρούμε το δικαιώμα αλλαγών.

Türkçe

Güvenlik Talimatı

Elektrikli El Aletleri İçin Genel Uyarı Talimatı

AUYARIL **Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini okuyun.** Açıklandı uyarılarla ve talimat hükümlerine uyulmadığı takdirde elektrik çarpmalarına, yanıklara ve/veya ağır yaralanmalara neden olunabilir.

Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini ileride kullanmak üzere saklayın.

Uyarı ve talimat hükümlerinde kullanılan "Elektrikli El Aleti" kavramı, akım şebekesine bağlı (şebekeli bağlantılı kablosu ile) aletlerle akıu ile çalışan aletleri (akım şebekesine bağlantısı olmayan aletler) kapsamaktadır.

Çalışma yeri güvenliği

► **Çalışığınız yeri temiz tutun ve iyi aydınlatın.** Çalışığınız yer düzensiz ise ve iyi aydınlatılmamışsa kazalar ortaya çıkabilir.

► **Yakınında patlayıcı maddeler, yanıcı sıvı, gaz veya tozların bulunduğu yerlerde elektrikli el aleti ile çalışmayıza.** Elektrikli el aletleri, toz veya buharların tutuşmasına neden olabilecek kıvılcımlar çıkarırlar.

► **Elektrikli el aleti ile çalışırken çocukların ve başkalarını uzaka tutun.** Dikkatiniz dağılacak olursa aletin kontrolünü kaybedebilirsiniz.

Elektrik Güvenliği

► **Elektrikli el aletinin bağlantı fisi prize uymalıdır. Fisi hiçbir zaman değiştirilmeyin. Koruyucu topraklanmış elektrikli el aletleri ile birlikte adaptör fiş kullanmayın.** Değiştirilmemiş fiş ve uygun priz elektrik çarpması tehlikesini azaltır.

► **Borular, calorifer petekleri, ısıtıcılar ve buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylerle bedensel teması gelmekten kaçının.** Bedeniniz topraklandığı anda büyük bir elektrik çarpması tehlikesi ortaya çıkar.

- ▶ **Aleti yağmur altında veya nemli ortamlarda bırakma-**
yın. Suyun elektrikli el aleti içine sızması elektrik çarpması tehlikesini artırır.
 - ▶ **Elektrikli el aletini kablosundan tutarak taşımayın,**
kabloyu kullanarak asmayın veya kablodan çekerek fiş
çıkarmayın. Kabloyu ısıdan, yağıdan, keskin kenarlı ci-
simlerden veya aletin hareketli parçalarından uzak tu-
tun. Hasarlı veya doluşmuş kablo elektrik çarpması tehlikesi-
ni artırır.
 - ▶ **Bir elektrikli el aleti ile açık havada çalışırken, mutlaka**
açık havada kullanılmaya uygun uzatma kablosu kulla-
nın. Açık havada kullanılmaya uygun uzatma kablosunun
kullanılması elektrik çarpması tehlikesini azaltır.
 - ▶ **Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda çalıştırılması**
şartsa, mutlaka arıza akımı koruma şalteri kullanın. Arı-
za akımı koruma şalterinin kullanımını elektrik çarpması tehli-
kesini azaltır.
- Kişilerin Güvenliği**
- ▶ **Dikkatli olun, ne yaptığınızda dikkat edin, elektrikli el**
aleti ile işinizi makul bir tempo ve yöntemle yürütün.
Yorgunsanız, alightediniz hiplerin, ilaçların veya alkollün
etkisinden isenmiş elektrikli el aletini kullanmayın. Aleti
kullanırken bir anı dikkatsizlik önemli yaralanmalarla ne-
den olabilir.
 - ▶ **Daima kişisel koruyucu donanım ve bir koruyucu göz-**
lük kullanın. Elektrikli el aletinin türü ve kullanımına uygun
olarak; toz maskesi, kaymayan iş ayakkabları, koruyucu
kask veya koruyucu kulaklı gibi koruyucu donanım kullan-
ımı yaralanma tehlikesini azaltır.
 - ▶ **Aleti yanlışlıkla çalıştırılmaktan kaçının. Akım ikmal şe-**
beğesine ve/veya aküye bağlamadan, elinize alıp taşı-
madan önce elektrikli el aletinin kapalı olduğundan
emin olun. Elektrikli el aletini parmağınız şalter üzerinde
dururken taşırısanız ve alet ayağının fişi prize sokarsanız ka-
zalarla neden olabilirsiniz.
 - ▶ **Elektrikli el aletini çalıştırmadan önce ayar aletlerini**
veya anahtarları aletteńt çıkarın. Aletin dönen parçaları
içinde bulunabilecek bir yardımcı alet yaralanmalarla ne-
den olabilir.
 - ▶ **Çalışırken bedeniniz abnormal durumda olmasın. Çali-**
şırken durusunuz güvenli olsun ve dengenizi her zaman
koruyun. Bu sayede aleti beklenmedik durumlarda daha
iyi kontrol edebilirsiniz.
 - ▶ **Uygın iş elbiseleri giyin. Geniş giysiler giymeyin ve ta-**
ki takmayın. Saçlarını, giysileriniz ve eldivenlerinizi
aletin hareketli parçalarından uzak tutun. Bol giysiler,
uzun saçlar veya takilar aletin hareketli parçaları tarafından
tutulabilir.
 - ▶ **Toz emme donanımı veya toz tutma tertibatı kullanır-**
ken, bunların bağlı olduğundan ve doğru kullanıldığından
emin olun. Toz emme donanımının kullanımı tozdan
kaynaklanabilecek tehlikeleri azaltır.
- Elektrikli el aletlerinin özenle kullanımı ve bakımı**
- ▶ **Aleti aşırı ölçüde zorlamayın. Yaptığınız işe uygun ele-**
trikli el aletleri kullanın. Uygun performanslı elektrikli el
- ▶ aleti ile, belirlenen çalışma alanında daha iyi ve güvenli çal-
ışırısunız.
 - ▶ **Şalteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayın.** Açı-
lip kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve onarıl-
malıdır.
 - ▶ **Alette bir ayarlama işlemeye başلامadan ve/veya akü-**
yü çıkarmadan önce, herhangi bir aksesuarı değiştirir-
ken veya aleti eliniden bırakırken fiş prizden çekin. Bu
öлем, elektrikli el aletinin yanlışlıkla çalışmasını önerir.
 - ▶ **Kullanım dışı duran elektrikli el aletlerini çocukların**
ulaşamayacağı bir yerde saklayın. Aleti kullanmayı bil-
meyen veya bu kullanım kılavuzunu okumayan kişiler
aletle çalışmasına izin vermeyin. Deneyimsiz kişiler tar-
findan kullanıldığından elektrikli el aletleri tehlikelidir.
 - ▶ **Elektrikli el aletinin bakımını özenle yapın.** Elektrikli el
aletinin kusursuz olarak işlev görmesini engelleye-
bilecek bir durumun olup olmadığını, hareketli parça-
ların kusursuz olarak işlev görüp görmediğini ve sıkı-
şıp sıkışmadıklarını, parçaların hasarı olup olmadığını
kontrol edin. Aleti kullanmaya başlamadan önce hasar-
lı parçaları onartın. Birçok iş kazası elektrikli el aletlerinin
kötü bakımından kaynaklanır.
 - ▶ **Kesici uçları daima keskin ve temiz tutun.** Özenle bakımı
yapılmış keskin kenarlı kesme uçlarının malzeme içinde sıkışma
tehlikesi daha azdır ve daha rahat kullanım olanağı
sağlarlar.
 - ▶ **Elektrikli el aletini, aksesuarı, uçları ve benzerlerini, bu**
özel tip alet için öngörülen talimata göre kullanın. Bu si-
rada çalışma koşullarını ve yaptığınız işi dikkate alın.
Elektrikli el aletlerinin kendileri için öngörülen alanın dışın-
da kullanılması tehlikeli durumlara neden olabilir.
- Servis**
- ▶ **Elektrikli el aletinizi sadece yetkili personele ve orijinal**
yedek parça kullanma koşulu ile onartın. Bu sayede ale-
tin güvenliğini sürekli hale getirirsiniz.
- İnce püskürme sistemlerine ait güvenlik talimatı**
- ▶ **Çalışma yerinizi temiz tutun, iyi havalandırın ve boy'a**
veya çözücü madde kaplarını, bez parçalarını ve diğer
yanabilen maddeleri kaldırın. Kendi kendine tutuşma
tehlikesi. Çalışır durumda yanın söndürücüler her zaman
hazır bulundurun.
 - ▶ **Püskürme yapılan alanın iyi havalandırılmasını ve bü-**
tünmek mekana yeterli temiz hava girmesini sağlayın. Bu-
harlaşan yanıcı çözücü maddeler ortamı patlamaya hazır
hale getirir.
 - ▶ **Alevlenme noktası 55 °C altında olan malzemelerle**
püskürme ve temizlik yapmayın. Su bazlı, zor uçucu
veya benzeri bazlı malzeme kullanın. Kolay uçucu, bu-
harlaşan çözücü maddeler patlamaya uygun bir ortam olu-
turur.
 - ▶ **Statik elektrik kivilcimlerinin, açık alevlerin, kivilcim-**
ların, kızgın nesnelerin, motorların, sigaraların bulun-
duğu ve akım kablolarının takılıp söküldüğü veya şal-
terlerin kullanıldığı yerlerde püskürme yapmayın. Bu
tür kivilcim kaynakları ortamın alevlenmesine neden olabi-
lir.

- ▶ **Tehlike oluşturup oluşturmadığı bilinmeyen maddeleri püskürtmeyin.** Özellikle bilinmeyen maddeler tehlikeli durumların ortaya çıkmasına neden olabilir.
- ▶ **Püskürme yaparken veya kimyasal maddelerle çalışırken kuruyucu eldiven ve koruyucu maske gibi ek kişisel güvenlik donanımı kullanın.** Çalışılan koşullara uygun kuruyucu donanımın kullanılması tehlikeli maddelere karşı güvenlik sağlar.



- ▶ **Püskürtülen maddenin diğer tehlikelerini de dikkate alın.** **Kiçisel koruyucu donanıma ait talimat da dahil olmak üzere kap üzerindeki işaretleri veya püskürtülen maddenin üretici bilgilerine dikkat edin.** Üretici talimata uyulduğu takdirde yanın, zehirlenme, kansorejen maddeler ve benzerlerinden kaynaklanacak rizikolar azalar.
- ▶ **Şebeke kablosunun finisini, püskürme tabancasının şalterini boyra ve sivilardan uzak tutun.** **Fış bağlantısını desteklemek için hiçbir zaman kablodan tutmayın.** Bu uyarılara uyulmadığı takdirde elektrik çarpması olabilir.
- ▶ **Çocuklara göz kulak olun.** Bu yolla çocukların ince (has-sas) püskürme sistemi ile oynamalarını önlərsiniz.

Ürün ve işlev tanımı



Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini okuyun. Açılanan uyarılarla ve talimat hükümlerine uyulmadığı takdirde elektrik çarpmalarına, yanıklara ve/veya ağır yaralanmalara neden olabilir.

Usulüne uygun kullanım

PFS 1000

Bu elektrikli el aleti sadece inceltici içeren ve suyla inceltilebilen lak boyalarının, cıraların, astar maddelerinin, saydam lakkaların, otomobil boyalarının, tahta boyalarının ve yağların pulvize edilmesi için tasarlanmıştır.

Bu elektrikli el yüksek ölçüde inceltilmiş dispersiyon ve lateks boyalarının püskürtülmesinde de kullanılabilir.

Bu elektrikli el aleti, sodali eriyiklerin, asit içeren kaplama boyalarının, taneli ve katı parçacık içeren püskürme malzemesinin, püskürme ve damlama kısıtlayıcı malzemenin işlenmesine uygun değildir.

PFS 2000

Bu elektrikli el aleti sadece dispersiyon ve lateks boyalarının, çözücü madde içeren suyla inceltilebilen lakkaların, cıraların, astar maddelerinin, tahta boyalarının ve yağların püskürtülmesi için tasarlanmıştır (**ALLPaint**).

Bu elektrikli el aleti alkali maddelerin, asit içeren kaplama maddelerinin ve dış cephe boyalarının işlenmesine uygun değildir.

Şekli gösterilen elemanlar

Şekil gösterilen elemanların numaraları grafik sayfasındaki elektrikli el aleti şekilde görülmektedir.

1 Püskürme tabancası

- 2 Hava kapağı
- 3 Başlık somunu
- 4 Hortum bağlantısı (püskürme tabancası)
- 5 Püskürme maddesi miktarı ayar düğmesi
- 6 Kumanda şalteri
- 7 Püskürme maddesi kabı
- 8 Meme başlığı (gri: "ahşap" uygulaması için)
- 9 Meme başlığı (Beyaz: "duvar" uygulaması için) (PFS 2000)

10 O halka

- 11 Conta
- 12 Hatveli boru
- 13 Meme iğnesi
- 14 Kap contası
- 15 Havalandırma deliği
- 16 Boya kanalı
- 17 **Hava hortumu**
- 18 Bayonet kavrama
- 19 **Temel birim**
- 20 Açma/kapama şalteri
- 21 Taşıma tutamağı
- 22 Taşıma kemeri
- 23 Hava filtresi kapağı
- 24 Hortum bağlantısı (temel birim)
- 25 Taşıma kemeri deliği
- 26 Hava filtresi

*Şekli gösterilen veya tanımlanan aksesuar standart teslimat kapsamında değildir. Aksesuarın tümünü aksesuar programımızda bulabilirsiniz.

Teknik veriler

İnce (hassas) püskürme sistemi	PFS 1000	PFS 2000
Ürün kodu	3 603 B07 0..	3 603 B07 3..
Giriş gücü	W	410
Sevk performansı	ml/dak	100
2 m ² boyama için gerekli süre	dak	2
Püskürme maddesi kabı hacmi	ml	800
Meme başlığı 8 (Gri)		
- Uygulama “ahşap”: Çözücü madde içeren ve su ile inceltilebilen lakkalar, cıllalar, astarlarla maddeleri, saydam cıllalar, tahta boyaları ve yağların püskürtülmesi	●	●
Meme başlığı 9 (Beyaz)		
- Uygulama “duvar”: Dispersiyon ve lateks boyalarının püskürtülmesi	-	●
Hava hortumu uzunluğu	m	1,25
Ağırlığı EPTA-Procedure 01/2003'e göre	kg	2,0
Koruma sınıfı	[II]	[II]
Veriler 230 V'lık bir anma gerilimi [U] için geçerlidir. Farklı gerilimlerde ve farklı ülkelere özgü tiplerde bu veriler değişebilir.		

Gürültü/Titresim bilgisi

Gürültü emisyon değerleri EN 60745-1, EN 50580 uyarınca belirlenmektedir.

Aletin A-değerlendirmeli gürültü basınç seviyesi tipik olarak 79 dB(A)'dır. Tolerans K = 3 dB.

Çalışma sırasında gürültü seviyesi 80 dB(A)'yı asabilir.

**Çalışma sır asında gurultu sev
Koruyucu kulaklık kolların!**

Toplam titreşim değerleri a_h (üç yönün vektör toplamı) ve tolerans K, EN 60745 uyarınca:

Bu talimatta bilirilen titreşim seviyesi EN 60745'e göre normalendirilmiş bir ölçme yöntemi ile tespit edilmiştir ve hatalı aletlerin karşılaştırılmasına kullanılabilir. Bu değer geçici olarak titreşim seviyesinin tahmin edilmesine iuvundur.

Bilirtilen titreşim seviyesi elektrikli el aletinin temel kullanım alanlarını temsil eder. Ancak elektrikli el aleti başka kullanım alanlarında, farklı aksesuarlarda, farklı uçlarla kullanılırken veya yetersiz bakımla kullanılırken, titreşim seviyesi bilirtilen değerden farklı olabilir. Bu da toplam çalışma süresi içindeki titresim yükünü önemli ölçüde artırabilir.

Titreşim yükünü tam olarak tahmin edebilmek için aletin kapalı olduğu veya çalıştığı halde kullanılmadığı süreler de dikkate alınmalıdır. Bu, toplam çalışma süresi içindeki titreşim yükü nü önemli ölçüde azaltabilir.

Titreşimin kullanıcıya bindirdiği yük için önceden ek güvenlik önlemleri alın. Örneğin: Elektrikli el aletinin ve uçların bakımı, ellerin sıcak tutulması, is asamalarının organize edilmesi.

Uygunluk beyanı

Tek sorumlu olarak "Teknik veriler" bölümünde tanımlanan ürünün, değişiklikleri de dahil olmak üzere 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC yönergelerinin geçerli bütün hükümlerini karşıladığı ve aşağıdaki standartlarla uyumlu olduğunu beyan ederiz: EN 60745-1, EN 50580.

Teknik belgelerin bulunduğu merkez (2006/42/EC):

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9

Flw/Sed 1.V.
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 25.06.2014

Montai

- ▶ Elektrikli el aletinin kendinde bir çalışma yapmadan önce her defasında fişi prizden çekin.
 - ▶ Püskürme tabancasının ve temel birimin tam ve bütün contaları ile birlikte monte edilmiş olduğundan emin olun. Ancak bu yolla ince püskürme sistemini fonksiyonu ve güvenliği sağlanmış olur.

Hava hortumunun bağlanması

(Bakınız: Sekiller A1 – A2)

Temel birimin bağlantısı:

- Hava hortumunun bir bayonet kavramasını **18** ok işaretlerine uygun olarak temel birimin bağlantısının **24** oluklarına sikica takın.
 - Bayonet kavramayı saat hareket yönünde dörtte bir tur atacak ölçüde çevirin.

Püskürtme tabancasına bağlantı

- Hava hortumunun ikinci bayonet kavramasını **18** ok işaretlerine uygun olarak püskürme tabancası bağlantısının **4** oluklarına sıkıca takın.

- Bayonet kavramayı saat hareket yönünde dörtte bir tur atacak ölçüde çevirin.

Not: Püskürtülecek malzemeyi doldurmadan önce hava horumunu **17** çikarın (Bayonet kavramayı **18** saat hareket yönünün tersine çeyrek tur çevirin ve bayonet kavramayı **18** bağlantidan **4** çekerek çıkarın).

Taşıyıcı kemerin tespiti (Bakınız: Şekil B)

İşlenecek bütün yüzeylere rahatça ulaşabilmeniz ve esnek bir biçimde çalışabilmeniz için temel birimi taşıma kemerini **22** ile asabılırsınız.

- Her deliğe **25** taşıma kemerinin bir ucunu takın.

Meme başlığının değiştirilmesi (PFS 2000) (Bakınız: Şekil C)

Not: Meme başlığını seçmeden önce püskürtme malzemesini karıştırarak kontrol edin. Ince malzeme (örneğin ahşap boyası) veya inceltilmiş malzeme gri meme başlığı **8** ile daha iyi püskürtülür. Kalın malzeme (örneğin ahşap laki veya duvar boyası) beyaz meme başlığı **9** ile daha iyi püskürtülür.

- Meme başlığını değiştirmek için başlık somununu **3** sükün.
- Hava başlığını **2** ve contayı **11** çıkarın.
- Takılı meme başlığını sükün.
- Bu esnada O-halkanın **10** meme başlığı üzerinde olduğundan emin olun.
- İstediğiniz meme başlığını püskürtme tabancındaki dişe vıdalayın.
- Hava başlığını **2** conta **11** ile birlikte meme başlığına takın ve bunları başlık somunu **3** ile sıkın.

İşletim

- Elektrikli el aletinin kendinde bir çalışma yapmadan önce her defasında fişi prizden çekin.

Çalışmaya hazırlık

- Su kaynaklarının kenarında veya bunların yakınında püskürtme çalışması yapılmasına müsaade yoktur.

Boyaları, lakkları ve püskürtme maddelerini satın alırken bunların çevre dostu olup olmadıklarına dikkat edin.

Püskürtme yapılacak yüzeydeki ön hazırlık

Püskürtme yüzeyi temiz, kuru ve yağsız olmalıdır.

- Yüzeyleri zımparalayın ve sonra zımpara tozunu temizleyin. Çalışma esnasında üstü kapatılmamış bütün yüzeyler püskürtme sıri tarafından kirletilebilir. Bu nedenle püskürtme yapacağınız yüzeyin çevresini iyi bir biçimde hazırlayın:
- Zemini, mobilyaları, kapıları, penceleri, kapı ve pencere kasalarını ve benzerlerini kapatın veya üzerlerine yapışkan bantlar yapıştırın.

Püskürtme malzemesinin hazırlanması



- Püskürtme malzemesini iyice karıştırın.
- Gerekliyorsa püskürtme malzemesini inceltin.

Püskürtme malzemesi	Tavsiye edilen inceltme
Tahta boyaları, yağılar, emprene malzemesi, cilalar, pas koruyucu astarlar	0 %
Çözücü madde veya su ile inceltilen lakklar, astarlar, radyatör lakkları, kaplama cilaları	10 %
Dispersiyon boyaları, lateks boyalar	en az 10 %

► **İnceltme yaparken püskürtme malzemesi ile incelticinin birbirine uygun olmasına dikkat edin.** Yanlış inceltici kullanıldığında küçük topakçıklar oluşur ve bunlar püskürtme tabancasını tikayabilir.

► **Püskürtülecek malzemeyi inceltirken, el edilen karışımlı alevlenme noktasının inceltme işleminden sonra tekrar 55 °C Altında olmasına dikkat edin.** Örneğin çözümcü madde içeren lakklar inceltildiğinde alevlenme noktası düşer.

Püskürtme malzemesinin doldurulması (Bakınız: Şekiller D1 - D2)

Not: Püskürtülecek malzemeyi doldurmadan önce hava horumunu **17** çikarın (Bayonet kavramayı **18** saat hareket yönünün tersine çeyrek tur çevirin ve bayonet kavramayı **18** bağlantidan **4** çekerek çıkarın).

- Kabı **7** püskürtme tabancasından sükün.
- Püskürtme malzemesini **maksimum 800-ışarete** kadar kaba **7** doldurun.
- Hatveli boruyu **12** püskürtme malzemesi tümüyle püskürtülebilecek ölçüde çevirin:

Zeminde duran nesnelere püskürtme yapmak için	öne doğru meme/başlık yönünde
Baş üzerinde püskürtme yapmak için	Tutamak yönünde arkaya doğru
- Uygun bir yüzeye deneme püskürtmesi yapın. (Bakınız: "Püskürtme", sayfa 107)	

Optimum püskürtme görüntüsü elde ettikten sonra püskürtme işlemini başlayabilirsiniz.

Veya

Püskürtme sonucu tatmin edici değilse veya boyaya çıkmıyorsa, "Arızaların giderilmesi" bölümünde ve sayfada 109 belirtildiği gibi hareket edin.

İşletime alma (Bakınız: Şekil E)

- **Şebeke gerilimine dikkat edin!** Akım kaynağının gerilimi elektrikli el aletinin tip etiketi üzerinde belirtilen değerlere uymalıdır.
- **Temel birimin çalışma sırasında toz veya kirleri emmesine dikkat edin.**
- **Temel birim üzerine püskürme yapmamaya dikkat edin.**
- **Öngörülen meme haricinde başka yerlerden sıvı çıkış olursa püskürme işlemini kesin ve püskürme tabancasını tekrar usulüne uygun duruma getirin.** Elektrik çarpması tehlikesi vardır.
- **Kendi üstünüzde, başkaları veya evcil hayvanlar üzerine püskürme yapmayın.**

Açma

Enerjiden tasarruf etmek için ince püskürme sistemini sadece kullandığınız zamanlar açın.

- PFS 2000: Doğru meme başlığının takılı olup olmadığını kontrol edin (Bakınız: "Meme başlığının değiştirilmesi", sayfa 106).
- Şebeke fişini prize takın.
- Püskürme tabancasını elinize alın ve püskürme yapılacak yüzeye doğrultun.
- Açıma/kapama şalterini **20** öne doğru itin.
- Püskürme tabancasındaki kumanda şalterine **6** basın.


Not: Temel birim açık durumda iken hava başlığından **2** daima hava çıkar.

Kapama

- Kumanda şalterini **6** bırakın ve açma/kapama şalterini **20** arkaya doğru itin.
- Şebeke fişini prizden çekin.

Çalışırken dikkat edilecek hususlar

Püskürme (Bakınız: Şekil F)



Not: Elektrikli el aletini açık havada kullanırken rüzgarın yönüne dikkat edin.

- Önce bir deneme püskürmesi yapın ve püskürme malzemelerine göre püskürme miktarını ayarlayın. (Ayarlamalar için aşağıdaki böülümlere bakın)
- Püskürme tabancasını üzerine püskürme yapılan nesneye eşit ve 20 – 25 cm mesafede dik olarak tutun.
- Püskürme işlemine püskürme yapılacak yüzeyin dışında başlayın.
- Püskürme tabancasını yaptığından ayara uygun olarak enine veya uzunlamasına ileri geri hareket ettirin.

İşlenen şartlar 4 – 5 cm üst üste geldiğinde eşit ve düzenli bir yüzey kalitesi sağlanır.

- Yerdeki nesnelere püskürme yaparken veya baş üzerinde çalışırken püskürme tabancasını hafifçe eğik tutun ve püskürme yapılan yüzeyin arkasından uzaklaşacak biçimde hareket edin.


Tökezleme tehlikesi! Bulunduğunuz yerdeki olası engellerde dikkat edin.

- Püskürme yapılan yüzeyde kesinti yapmaktan kaçın. Püskürme tabancasının düzgün hareketlerle yönlendirilmesi üst yüzeyde istikrarlı bir kalite sağlar.
- Yüzeşe eşit olmayan uzaklıklardan yapılan püskürme ve püskürme açısının değiştirilmesi yoğun bir boyalı sisinin oluşmasına ve dolayısıyla üst yüzeyin kalitesiz görünmesine neden olur.
- Püskürme işlemini püskürme yapılan yüzeyin dışında bitirin.

Hiçbir zaman kap tam olarak boşalıncaya kadar püskürme yapmayın. Çıkış borusu püskürme malzemesi içine dalmazsa püskürme huzmesi kesilir ve pürüzlü bir yüzey oluşur.

Püskürme malzemesi meme başlığında ve hava başlığında birikirse, her iki parçayı da kullanılan inceltici ile temizleyin.

Püskürme profilinin ayarlanması



Kumanda şalterini **6** hava kapağı **2** ayarlarken kullanmayın.

- Hava kapağını **2** istediğiniz pozisyonu çevirin.

Hava kapağı	Püskürme huzmesi	Kullanım
		Dikey çalışma için yatay yassı huzme
		Yatay çalışma için dikey yassı huzme
		Köşe, kenar ve ulaşılması zor olan yerler için noktalı huzme

Püskürtme malzemesi miktarının ayarlanması

(Bakınız: Şekil G)

(PAINTvolume)

- İstedığınız püskürtme malzemesi miktarını ayarlamak için ayar düğmesini **5** çevirin:
 - : minimum püskürtme malzemesi miktarı,
 - +: maksimum püskürtme malzemesi miktarı.

Püskürtme malzemesi miktarı	Ayar
Püskürtme yapılan yüzeyde çok fazla püskürtme malzemesi miktarı:	Püskürtme malzemesi miktarı azaltılmalıdır. - Ayar düğmesini 5 - yönünde çevirin.
Püskürtme yapılan yüzeyde çok az püskürtme malzemesi miktarı:	Püskürtme malzemesi miktarı artırılmalıdır. - Ayar düğmesini 5 + yönünde çevirin.

Çalışma molaları ve taşıma

(Bakınız: Şekiller H – I)

İnce püskürtme sistemini rahat ve basit biçimde taşımak üzere temel birime bir tutamak **21** ve bir taşıma kemeri **22** takılmıştır.

Çalışırken temel birimi **19** taşıma kemeri **22** yardımı ile omuzuna asabilirsiniz.

İşe ara verildiğinde püskürtme tabancası **1** düz bir yüzeye bırakılmalıdır. Aksi takdirde dışarı püskürtme malzemesi sizabılır.

► **Püskürtme malzemesi dolu püskürtme tabancasını daima dik olarak düz bir zemine bırakın.** Yatık duran püskürtme tabancasından dışarı püskürtme malzemesi sizabılır.

Bakım ve servis

Bakım ve temizlik

► **Elektrikli el aletinin kendinde bir çalışma yapmadan önce her defasında fişi prizden çekin.**

► **Her kullanıldan sonra, özellikle boya aktaran parçalar olmak üzere ince püskürtme sisteminin bütün parçalarını iyice temizleyin.** Usulüne uygun temizleme püskürtme tabancası ile kusursuz ve güvenli çalışmanın ön koşuludur. Temizlik yapılmazsa veya usulüne uygun yapılmazsa garanti hakkı kaybolur.

Yedek bağlantı kablosu gereklisi ise, güvenliğin tehlijke düşmemesi için Bosch'tan veya yetkili bir servisten temin edilmelidir.

Sadece Türkiye için geçerlidir: Bosch genel olarak yedek parçaları 7 yıl hazır tutar.

Hava filtresinin temizlenmesi (Bakınız: Şekil J)

Hava filtersi **26** zaman zaman temizlenmelidir. Hava filtersi çok kirlenince değiştirilmelidir.

- Hava filtersi kapagını **23** açın.
- Hava filtersini **26** çıkarın.
- Hafif kirlenme:
Hava filtersini **26** uygun bir yere çarparak temizleyin.
Veya

Çok kirlenme:

Hava filtersini **26** akarsu altında temizleyin ve kük oluşmasını önlemek üzere iyice kurumasını bekleyin.

Veya

Hava filtersini **26** değiştirin.

- Hava filtersini tekrar yerine takın.
- Hava filtersi kapağını **23** tekrar kapatın.

İnce püskürtme sisteminin temizlenmesi

(Bakınız: Şekil K)

Püskürtme tabancasını ve püskürtme malzemesi kabını daima kullanılan püskürtme malzemesine ait inceltme maddesi ile (özücü madde veya su) temizleyin.

Püskürtme tabancasının meme ve hava deliklerini hiçbir zaman sıvırı nesnelerle temizlemeyin.

- Temel birimi **19** kapatın.
- Hem temel birimden **19** hem de püskürtme tabancasından **1** hava hortumunu **17** çıkarın (bayonet kavramayı **18** saat hareket yönünün tersine bir çeyrek tur çevirin ve bayonet kavramayı **18** bağlantından **4/24** çekerek çıkarın).
- Gerekiyorsa temel birimi çözücü madde ile nemlendirilmiş bir bezle temizleyin ve daha sonra temel birimi **19** ve hava hortumunu **17** temizlik yaptığından yerden uzaklaştırın.
- Püskürtme malzemesinin kap içine geri akmasına sağlamak üzere püskürtme tabancasının kumanda şalterine **6** basın.
- Kabı **7** sökün ve kalan püskürtme malzemesinin hepsini orijinal püskürtme malzemesi içine boşaltın.
- Kabin **7** yarısın akadar inceltici madde doldurun (özücü madde veya su) ve kabi tekrar püskürtme tabancasına **1** tespit edin.
- Püskürtme tabancasını birçok kez sallayın.
- Kabı **7** sökün ve içeriğinin hepsini boş bir malzeme kutusuna boşaltın.
- Başlık somununu **3**, hava başlığını **2**, contayı **11**, kullanılan meme başlığını **9/8** O-halka **10** ile birlikte ve çıkış borosunu **12** kap contası **14** ile birlikte söküн. Bu esnada O-halkanın **10** meme başlığı üzerinde olduğundan emin olun.
- İçinde inceltici bulunan bir kovada boya sevk eden bütün parçaları piyasada bulunan bir yıkama fırçası ile temizleyin. Boya kanalını **16** da püskürtme tabancasında **1** temizleyin.
- Hatveli borunun **12** kap contası **14** ile birlikte püskürtme malzemesinden arınmış olup olmadığını ve hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Gerekiyorsa kap contasını **14** inceltici madde ile bir kez daha temizleyin.
- Havalandırma deliğini **15** uygun bir nesne ile temizleyin.
- Kabı ve püskürtme tabancasının dışını inceltici madde emdirilmiş bir bezle temizleyin.

- Birbirine takmadan önce bütün parçaların iyice kurumasını bekleyin.
- İnce püskürtme sistemini aynı işlemleri ters sıra ile uygulayarak tekrar monte edin.
Bu esnada çıkış borusunu **12** tekrar sonuna kadar boyaya kanalına **16** itmeyi ve kap contasını **14** tekrar çıkış borusunun **12** oluguna yerleştirmeyi unutmayın.

Malzemenin atılması

İnceltici maddeler ve püskürtme malzemesi artıkları çevreye zarar vermeyecek biçimde atılmalıdır. Üreticinin tasfiye konusundaki uyarılarına ve mahalli çevre koruma yönetmeliği hükümlerine uyun.

Çevreye zararlı kimyasal maddeler toprağa, temel suyuna, su birikintilerine veya akarsulara atılmamalıdır. Çevreye zararlı kimyasal maddeleri kanalizasyona atmayın!

Depolama

- İnce püskürtme sistemini depolamak üzere kaldırmadan önce, sistemi esaslı biçimde temizleyin ve monte etmeden önce bütün parçaların tam olarak kurumasını bekleyin.

Arızaların giderilmesi

Problem	Nedeni	Giderilmesi
Püskürtme malzemesi yüzeyi tam olarak kapatmıyor	Püskürtme malzemesi miktarı çok az	Ayar düğmesini 5 + yönünde çevirin
	Püskürtme yüzeyine olan mesafe çok büyük	Püskürtme mesafesini küçültün
	Püskürtme yapılan yüzeyde çok az püskürtme malzemesi, yüzeyde sekrek püskürtme malzemesi	Püskürtme yapılan yüzeye daha fazla püskürtme yapın
	Püskürtme malzemesinin kıvamı çok kalın	Püskürtme malzemesini yeniden inceltin ve deneme püskürtmesi yapın
Püskürtme malzemesi yüzeyde akiyor	Çok fazla püskürtme malzemesi püskürtülümuş durumda	Ayar düğmesini 5 - yönünde çevirin
	Püskürtme yapılan yüzeye mesafe çok az	Püskürtme mesafesini büyütün
	Püskürtme malzemesinin kıvamı çok ince	Orijinal püskürtme malzemesi ilave edin
	Aynı yere çok fazla püskürtme yapılmış	Boyayı alın ve ikinci püskürtme işleminde aynı yerden daha fazla geçmeyin
Çok fazla tozlanma	Püskürtme malzemesi miktarı çok yüksek	Ayar düğmesini 5 - yönünde çevirin
	PFS 2000: Beyaz meme başlığı 9 takılı (çok büyük meme çapı)	Gri meme başlığını 8 takın
	Meme iğnesi 13 kirli	Meme iğnesini temizleyin
	Püskürtme malzemesinin kıvamı çok kalın	Püskürtme malzemesini yeniden inceltin ve deneme püskürtmesi yapın
Aşırı boya sisi	Hava filtresi 26 çok kirli	Hava filtresinin değiştirilmesi
	Çok fazla püskürtme malzemesi püskürtülümiş durumda	Ayar düğmesini 5 - yönünde çevirin
	Püskürtme yapılan yüzeye mefase çok büyük	Püskürtme mesafesini küçültün
	Kabta çok az püskürtme malzemesi	Kaba püskürtme malzemesi ilave edin
Püskürtme huzmesi darbeli çıkmıyor	Havalanırmaya deliği 15 çıkış borusunda 12 takılı	Çıkış borusunu ve havalanırmaya deliğini temizleyin
	Hatveli boru 12 gevşek	Çıkış borusunu sonuna kadar boyaya kanalına 16 itin
	Meme başlığı 9/8 gevşek oturuyor	Meme başlığını 9/8 sıkın
	Hava filtresi 26 çok kirli	Hava filtresinin değiştirilmesi
	Püskürtme malzemesinin kıvamı çok kalın	Püskürtme malzemesini yeniden inceltin ve deneme püskürtmesi yapın
	Meme başlığında 9/8 , meme iğnesinde 13 ve hava başlığında 2 püskürtme malzemesi birikmesi var	Meme başlığını, meme iğnesini ve hava başlığını temizleyin
	Meme başlığı 9/8 gevşek oturuyor	Meme başlığını 9/8 sıkın
Püskürtme malzemesi meme başlığından damlıyor		

Problem	Nedeni	Giderilmesi
Meme başlığından püskürme malzemesi çıkmıyor	Hatveli boru 12 gevşek Meme iğnesi 13 tıkalı Hatveli boru 12 tıkalı Havalanırma deliği 15 çıkış borusunda 12 tıkalı Kap contası 14 yok veya hasarlı Püskürme malzemesinin kıvamı çok kalın Püskürme malzemesi kirli (boya topakları)	Çıkış borusunu sonuna kadar boyalı kanalına 16 itin Meme iğnesini temizleyin Hatveli boruyu temizleyin Çıkış borusunu ve havalanırma deliğini temizleyin (yeni) Kap contasını çıkış borusu üzerinden oluk içine itin Püskürme malzemesini yeniden inceltin ve deneme püskürmesi yapın Püskürme tabancasını tam olarak boşaltın ve temizleyin; püskürme malzemesine süzgeçle doldurun

Müşteri hizmeti ve uygulama danışmanlığı

Lütfen bütün başvurularınızda ve yedek parça siparişlerinizde ince püskürme sisteminin tip etiketinde bulunan 10 haneli ürün kodunu belirtin.

Müşteri hizmeti ürününüzün onarım, bakım ve yedek parçalarına ilişkin sorularınızı yanıtlandırır. Demonte görünüşler ve yedek parçalara ilişkin ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki Web sayfasında bulabilirsiniz:

www.bosch-pt.com

Bosch uygulama danışmanlığı ekibi ürünlerimize ve ilgili ak世ura ilişkin sorularınızda size memnuniyetle yardımcı olur.

Türkçe

Bosch San. ve Tic. A.S.

Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22

Polaris Plaza

80670 Maslak/Istanbul

Bosch Uzman Ekibi +90 (0212) 367 18 88

İşıklar LTD.ŞTİ.

Kızılay Cad. No: 16/C Seyhan

Adana

Tel.: 0322 3599710

Tel.: 0322 3591379

İdeal Eletronik Bobinaj

Yeni San. Sit. Cami arkası No: 67

Aksaray

Tel.: 0382 2151939

Tel.: 0382 2151246

Bulsan Elektrik

İstanbul Cad. Devrez Sok. İstanbul Çarşısı

No: 48/29 İskitler

Ankara

Tel.: 0312 3415142

Tel.: 0312 3410203

Faz Makine Bobinaj

Sanayi Sit. 663 Sok. No: 18

Antalya

Tel.: 0242 3465876

Tel.: 0242 3462885

Örsel Bobinaj

1. San. Sit. 161. Sok. No: 21

Denizli

Tel.: 0258 2620666

Bulut Elektrik

İstasyon Cad. No: 52/B Devlet Tiyatrosu Karşıtı

Elaçığ

Tel.: 0424 2183559

Körfez Elektrik

Sanayi Çarşısı 770 Sok. No: 71

Erzincan

Tel.: 0446 2230959

Ege Elektrik

İnönü Bulvaro No: 135 Muğla Makasarası Fethiye

Fethiye

Tel.: 0252 6145701

Değer İş Bobinaj

İsmetpaşa Mah. İlk Belediye Başkan Cad. 5/C Şahinbey

Gaziantep

Tel.: 0342 2316432

Çözüm Bobinaj

İsmetpaşa Mah. Eski Şahinbey Belediyesi altı Cad. No: 3/C

Gaziantep

Tel.: 0342 2319500

Onarım Bobinaj

Raifpaşa Cad. No: 67 İskenderun

Hatay

Tel.: 0326 6137546

Günsah Otomotiv

Beylikdüzü Sanayi Sit. No: 210 Beylikdüzü

İstanbul

Tel.: 0212 8720066

Aygem

10021 Sok. No: 11 AOSB Çiğli

İzmir

Tel.: 0232 3768074

Sezmen Bobinaj

Ege İş Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B Yenişehir

İzmir

Tel.: 0232 4571465

Ankaralı Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 43
Kayseri
Tel.: 0352 3364216
Asal Bobinaj
Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24
Samsun
Tel.: 0362 2289090
Üstündağ Elektrikli Aletler
Nusretiye Mah. Boyacılar Aralığı No: 9
Tekirdağ
Tel.: 0282 6512884

Tasfiye

Püskürtme tabancası, elektronik birim, aksesuar ve ambalaj malzemesi çevre koruma hükümlerine uygun olarak yeniden dönüşüm merkezine gönderilmelidir.

Elektrikli el aletlerini evsel çöplerin içine atmayın!

Sadece AB üyesi ülkeler için:



Elektrikli el aletleri ve eski elektronik aletlerle ilişkinin 2012/19/EU sayılı Avrupa Birliği yönetmeliği ve bunların tek ülkelerin hükümlerine uyarlanması uyarınca, kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli el aletleri ayrı ayrı toplanmak ve çevre dostu bir yöntemle tasfiye edilmek üzere yeniden kazanım merkezlerine gönderilmek zorundadır.

Değişiklik haklarımız saklıdır.

Polski

Wskazówki bezpieczeństwa

Ogólne przepisy bezpieczeństwa dla elektronarzędzi

A OSTRZEŻENIE Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.

Należy starannie przechowywać wszystkie przepisy i wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania.

Użyte w poniższym tekście pojęcie „elektronarzędzie“ odnosi się do elektronarzędzi zasilanych energią elektryczną z sieci (z przewodem zasilającym) i do elektronarzędzi zasilanych akumulatorami (bez przewodu zasilającego).

Bezpieczeństwo miejsca pracy

► **Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i dobrze oświetlone.** Nieporządek w miejscu pracy lub nieoświetlona przestrzeń robocza mogą być przyczyną wypadków.

► **Nie należy pracować tym elektronarzędziem w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatopalne ciecze, gazy lub pyły.** Podczas pracy elektro-

narzędziem wytwarzają się iskry, które mogą spowodować zapłon.

► **Podczas użytkowania urządzenia zwrócić uwagę na to, aby dzieci i inne osoby postronne znajdują się w bezpiecznej odległości.** Odwrócenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad narzędziem.

Bezpieczeństwo elektryczne

► **Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda.** Nie wolno zmieniać wtyczki w jakikolwiek sposób. Nie wolno używać wtyków adapterowych w przypadku elektronarzędzi z uziemieniem ochronnym. Niezmieniony wtyczki i pasujące gniazda zmniejszą ryzyko porażenia prądem.

► **Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami jak rury, grzejniki, piece i lodówki.** Ryzyko porażenia prądem jest większe, gdy ciało użytkownika jest uziemione.

► **Urządzenie należy zabezpieczyć przed deszczem i wilgotcią.** Przedostanie się wody do elektronarzędzia podwyższa ryzyko porażenia prądem.

► **Nigdy nie należy używać przewodu do innych czynności.** Nigdy nie należy nosić elektronarzędzia, trzymając je za przewód, ani używać przewodu do zawieszenia urządzenia; nie wolno też wyciągać wtyczki z gniazdką pociągając za przewód. Przewód należy chronić przed wysokimi temperaturami, należy go trzymać z dala od oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządzenia. Uszkodzone lub splątane przewody zwiększą ryzyko porażenia prądem.

► **W przypadku pracy elektronarzędziem pod górem niematerialnym, należy używać przewodu przedłużającego, dostosowanego również do zastosowań zewnętrznych.** Używanie właściwego przedłużacza (dostosowanego do pracy na zewnątrz) zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

► **Jeżeli nie da się uniknąć zastosowania elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu, należy użyć wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego.** Zastosowanie wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

Bezpieczeństwo osób

► **Podczas pracy z elektronarzędziem należy zachować ostrożność, każdą czynność wykonywać uważnie i z rozwagą.** Nie należy używać elektronarzędzia, gdy jest się zmęczonym lub będąc pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Moment nieuwagi przy użyciu elektronarzędzia może stać się przyczyną poważnych urazów ciała.

► **Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze okulary ochronne.** Nосzenie osobistego wyposażenia ochronnego – maski przeciwpyłowej, obuwia z podeszwami przeciwpoślizgowymi, kasku ochronnego lub środków ochrony słuchu (w zależności od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia) – zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.

► **Należy unikać niezamierzonego uruchomienia narzędzia.** Przed włożeniem wtyczki do gniazda i/lub podłączeniem do akumulatora, a także przed podniesieniem

lub przeniesieniem elektronarzędzia, należy upewnić się, że elektronarzędzie jest wyłączone. Trzymanie palca na wyłączniku podczas przenoszenia elektronarzędzia lub podłączenie do prądu włączonego narzędzia, może stać się przyczyną wypadków.

- **Przed włączeniem elektronarzędzia, należy usunąć narzędzia nastawcze lub klucze.** Narzędzie lub klucz, znajdujący się w ruchomych częściach urządzenia mogą doprowadzić do obrażeń ciała.
- **Należy unikać nienaturalnych pozycji przy pracy.** Należy dbać o stabilną pozycję przy pracy i zachowanie równowagi. W ten sposób możliwa będzie lepsza kontrola elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
- **Należy nosić odpowiednie ubranie.** Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii. **Włosy, ubranie i rękawice należą trzymać z daleka od ruchomych części.** Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części.
- **Jeżeli istnieje możliwość zamontowania urządzeń od-sysających i wychwytyujących pył, należy upewnić się, że są one podłączone i będą prawidłowo użyte.** Użycie urządzenia odrysującego pył może zmniejszyć zagrożenie pyłami.

Prawidłowa obsługa i eksploatacja elektronarzędzi

- **Nie należy przeciągać urządzenia. Do pracy używać należy elektronarzędzia, które są do tego przewidziane.** Odpowiednio dobranym elektronarzędziem pracuje się w danym zakresie wydajności lepiej i bezpieczniej.
- **Nie należy używać elektronarzędzia, którego włącznik/wyłącznik jest uszkodzony.** Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub wyłączyć jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
- **Przed regulacją urządzenia, wymianą osprzętu lub po zaprzestaniu pracy narzędziem, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i/lub usunąć akumulator.** Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonymu włączeniu się elektronarzędzia.
- **Nie używane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępny dla dzieci. Nie należy udostępniać narzędziu osobom, które go nie znają lub nie przeczytały niniejszych przepisów.** Używane przez niedoświadczoną osobę elektronarzędzia są niebezpieczne.
- **Konieczna jest należytą konservacja elektronarzędzi.** Należy kontrolować, czy ruchome części urządzenia działają bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są pęknięte lub uszkodzone w taki sposób, który miałby wpływ na prawidłowe działanie elektronarzędzia. Uszkodzone części należy przed użyciem urządzenia oddać do naprawy. Wiele wypadków spowodowanych jest przez niewłaściwą konserwację elektronarzędzi.
- **Należy stale dbać o ostrość i czystość narzędzi tnących.** O wiele rzadziej dochodzi do zakleszczenia się narzędziem tnącym, jeżeli jest ono starannie utrzymane. Zadbane narzędzia łatwiej się też prowadzi.
- **Elektronarzędzia, osprzęt, narzędzia pomocnicze itd. należy używać zgodnie z niniejszymi zaleceniami.** **Uwzględnić należy przy tym warunki i rodzaj wykony-**

wanej pracy. Niezgodne z przeznaczeniem użycie elektronarzędzia może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Serwis

- **Naprawę elektronarzędzia należy zlecić jedynie wykwalifikowanemu fachowcowi i przy użyciu oryginalnych części zamiennych.** To gwarantuje, że bezpieczeństwo urządzenia zostanie zachowane.

Wskazówki bezpieczeństwa dla systemów precyzyjnego rozpylania

- **Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości, dobrze oświetlone.** W pobliżu miejsca pracy nie powinny się znajdować pojemników po farbie i rozpuszczalnikach, szmaty i inne palne materiały. Istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu. Należy zawsze trzymać sprawne gaśnice lub inny sprzęt gaśniczy w pogotowiu.
- **Należy zawsze dbać o dobrą wentylację w miejscu rozpylania i o wystarczającą ilość świeżego powietrza w całym pomieszczeniu.** Ulatniające się palne rozpuszczalniki powodują zagrożenie wybuchem.
- **Nie należy rozpylać i używać do czyszczenia materiałów, których punkt zapłonu leży poniżej 55 °C.** Należy używać materiałów na bazie wody, nielotnych węglowodorów lub temu podobnych. Łatwołotne ulatniające się rozpuszczalniki powodują zagrożenie wybuchem.
- **Nie należy rozpylać w pobliżu źródeł zapłonu, takich jak iskry elektrostatyczne, otwarty ogień, płomień palnika spawalniczego, gorące przedmioty, silniki, papierosy czy iskry, powstające przy wkładaniu i wyjmowaniu kabli elektrycznych lub przy obsłudze przełączników.** Tego rodzaju źródła iskier mogą spowodować zapłon.
- **Nie należy rozpylać materiałów, o których nie wiadomo, czy stanowią jakieś zagrożenie.** Nieznane substancje mogą spowodować sytuacje zagrożające zdrowiu i życiu.
- **Podczas rozpylania chemikaliów, lub kontaktu z nimi należy użyć dodatkowego osobistego wyposażenia ochronnego: rękawic ochronnych i osłony twarzy lub ochrony układu oddechowego.** Noszenie wyposażenia ochronnego (jego dobór jest uzależniony od rodzaju pracy) zmniejsza ryzyko obrażeń przez niebezpieczne substancje.



- **Należy zwrócić uwagę na wszystkie możliwe niebezpieczeństwa, związane z rozpylanym medium.** Należy zwrócić uwagę na wszystkie informacje, umieszczone na zbiorniku lub na informacje producenta medium, łącznie z zaleceniami dotyczącymi użycia osobistego wyposażenia ochronnego. Należy przestrzegać wszystkich zaleceń producenta, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, a także obrażeń, spowodowanych trującymi, rakotwórczymi itp. substancjami.

- **Należy dbać o to, aby wtyczka przewodu sieciowego i przycisk spustowy pistoletu natryskowego nie były zanieczyszczone farbą lub innymi cieczami. Nie wolno nigdy stosować przewodu jako podpory na połączeniach wtykowych.** Zaniedbania w przestrzeganiu powyższych zaleceń mogą doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
- **Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem.** Tylko w ten sposób można zagwarantować, że nie będą się one bały jednostką precyzyjnego rozpylania.

Opis urządzenia i jego zastosowania



Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.

Użycie zgodne z przeznaczeniem

PFs 1000

Elektronarzędzie jest przeznaczone tylko i wyłącznie do rozpylania lakierów na bazie rozpuszczalników i lakierów wodorozcieńczalnych, lazur, preparatów gruntujących, lakierów bezbarwnych, lakierów samochodowych, bejc i olejów. Elektronarzędzie można stosować również do rozpylania mocniej rozcieńczonych farb lateksowych i dyspersyjnych. Elektronarzędzie nie jest przeznaczone do pracy z tągiem, substancjami powłokowymi zawierającymi kwasy, gruboziarnistymi substancjami i substancjami zawierającymi ciała obce, a także z materiałami o właściwościach tiksotropowych.

PFs 2000

Elektronarzędzie jest przeznaczone tylko do rozpylania wodorozcieńczalnych i zawierających rozpuszczalniki farb dyspersyjnych i lateksowych, lakierów, lazur, preparatów gruntujących, lakierów bezbarwnych, bejc i olejów (**ALLPaint**).

Elektronarzędzie nie jest przystosowane do natryskiwania tągu, substancji powłokowych zawierających kwasy oraz farb elewacyjnych.

Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych graficznie komponentów odnosi się do rysunku elektronarzędzia na stronie graficznej.

1 Pistolet natryskowy

- 2 Zatyczka
- 3 Nakrętka złączkowa
- 4 Przyłącze węża (pistolet natryskowy)
- 5 Pokrętło do regulacji ilości rozpylanego medium
- 6 Przełącznik funkcyjny
- 7 Zbiornik na medium
- 8 Końcówka dyszy (szara: do zastosowań na „drewnie”)
- 9 Końcówka dyszy (biała: do zastosowań na „ścianie”) (PFS 2000)
- 10 Pierścień samouszczelniający
- 11 Okrągła podkładka uszczelniająca
- 12 Pionowa rurka

- 13 Iglica dyszy
 - 14 Uszczelka zbiornika
 - 15 Otwór wentylacyjny
 - 16 Kanał do transportu farby
 - 17 **Przewód powietrzny**
 - 18 Mocowanie bagnetowe
 - 19 **Jednostka podstawowa**
 - 20 Włącznik/wyłącznik
 - 21 Uchwyt transportowy
 - 22 Taśma naramienna
 - 23 Pokrywka filtra powietrza
 - 24 Przyłącze dla węża (jednostka podstawowa)
 - 25 Ucho do taśmy naramiennej
 - 26 Filtr powietrza
- ***Przedstawiony na rysunkach lub opisany w instrukcji użytkownika osprzęt nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego. Kompletny asortyment wyposażenia dodatkowego można znaleźć w naszym katalogu osprzętu.**

Informacja na temat hałasu i vibracji

Emisja hałasu została określona zgodnie z EN 60745-1, EN 50580.

Mierzony wg skali A poziom ciśnienia akustycznego, emitowanego przez urządzenie wynosi standardowo 79 dB(A). Niepewność pomiaru K = 3 dB.

Poziom hałasu na stanowisku pracy może przekroczyć 80 dB(A).

Stosować środki ochrony słuchu!

Wartości łączne drgań a_h (suma wektorowa z trzech kierunków) i niepewność pomiaru K oznaczone zgodnie z normą EN 60745 wynoszą:

$$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2, K = 1,5 \text{ m/s}^2.$$

Poziom drgań podany w tych wskazówkach został pomierzony zgodnie z wymaganiami normy EN 60745 dotyczącej procedury pomiarów i można go użyć do porównywania elektronarzędzi. Można go też użyć do wstępnej oceny ekspozycji na drgania.

Podany poziom drgań jest reprezentatywny dla podstawowych zastosowań elektronarzędzia. Jeżeli elektronarzędzie użyte zostanie do innych zastosowań, z innymi narzędziami roboczymi, z różnym osprzętem, a także jeśli nie będzie wystarczająco konserwowane, poziom drgań może odbiegać od podanego. Podane powyżej przyczyny mogą spowodować podwyższenie ekspozycji na drgania podczas całego czasu pracy.

Aby dokładnie ocenić ekspozycję na drgania, trzeba wziąć pod uwagę także okresy, gdy urządzenie jest wyłączone, lub gdy jest wprawdzie włączone, ale nie jest używane do pracy. W ten sposób łączna (obliczana na pełny wymiar czasu pracy) ekspozycja na drgania może okazać się znacznie niższa.

Należy wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę operatora przed skutkami ekspozycji na drgania, np.: konserwacja elektronarzędzia i narzędzi roboczych, zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rąk, ustalenie kolejności operacji roboczych.

Dane techniczne

System precyzyjnego rozpylania		PFS 1000	PFS 2000
Numer katalogowy		3 603 B07 0..	3 603 B07 3..
Moc znamionowa	W	410	440
Wydajność tłoczenia medium	ml/min	100	200
Czas zużyty na nakładanie powłok malarskich na 2 m ²	min	2	1,3
Pojemność zbiornika na medium	ml	800	800
Końcówka dyszy 8 (szary)			
– Zastosowanie „na drewnie“: Rozpylanie lakierów, lazur, preparatów gruntujących, lakierów bezbarwnych, bejc i olejów wodorozcieczalnych i na bazie rozpuszczalników		●	●
Końcówka dyszy 9 (biały)			
– Zastosowanie „na ścianie“: Rozpylanie farb dyspersyjnych i lateksowych		–	●
Długość elastycznego przewodu powietrznego	m	1,25	1,25
Ciężar odpowiednio do EPTA-Procedure 01/2003	kg	2,0	2,0
Klasa ochrony	□/II	□/II	□/II
Dane aktualne są dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku modeli specyficznych dla danego kraju dane te mogą się różnić.			

Deklaracja zgodności

Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt przedstawiony w rozdziale „Dane techniczne“ odpowiada wymaganiom następujących dyrektyw: 2011/65/UE, 2014/30/UE, 2006/42/WE wraz ze zmianami oraz następujących norm: EN 60745-1, EN 50580.

Dokumentacja techniczna (2006/42/WE):

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

i. v.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 05.06.2014

Montaż

- Przed wszystkimi pracami przy elektronarzędziu należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
- Należy się upewnić, czy pistolet natryskowy i jednostka podstawa są prawidłowo zmontowane i wyposażone we wszystkie uszczelki. Tylko w takim przypadku gwarantowane jest prawidłowe działanie i bezpieczeństwo systemu precyzyjnego rozpylania.

Podłączanie przewodu powietrznego (zob. rys. A1 – A2)

Podłączenie jednostki podstawowej:

- Silnie wsunąć mocowanie bagnetowe **18** przewodu powietrznego do otworów przyłącza **24** jednostki podstawowej, zgodnie z narysowanymi strzałkami.

– Obrócić mocowanie bagnetowe o jedną czwartą obrotu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Podłączenie do pistoletu natryskowego:

- Wsunąć drugie mocowanie bagnetowe **18** przewodu powietrznego do otworów przyłącza **4** pistoletu natryskowego, zgodnie z narysowanymi strzałkami.
- Obrócić mocowanie bagnetowe o jedną czwartą obrotu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Wskazówka: Przed napełnieniem materiału do rozpylania należy wyjąć wąż powietrza **17** (jedna czwarta obrotu mocowania bagnetowego **18** w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara; wyjąć mocowanie bagnetowe **18** z przyłącza **4**).

Mocowanie taśmy naramiennej (zob. rys. B)

Aby łatwiej dotrzeć do wszystkich kątów i zakamarków, a także, aby być bardziej mobilnym, można zawiesić sobie jednostkę podstawową urządzenia za pomocą taśmy naramiennej **22**.

- Na każdym uchu **25** zahaczyć jeden z końców taśmy.

Wymiana końcówki dyszy (PFS 2000) (zob. rys. C)

Wskazówka: Przed wyborem końcówki należy ustalić rodzaj medium przez zamieszanie. Media rzadkie (takie jak np. farba do drewna) oraz substancje rozcierane wygodniej rozprawiać przy użyciu szarej końcówki **8**. Media gęste (takie jak np. lakier do drewna lub farba do ściany) wygodniej rozprawiać przy użyciu białej końcówki **9**.

- Aby wymienić końcówkę dyszy należy odkręcić nakrętkę **3**.
- Zdjąć zatyczkę **2** i podkładkę uszczelniającą **11**.
- Odkręcić zamocowaną końcówkę.

Upewnić się, czy pierścień samouszczelniający **10** nie zsunął się z końcówki.

- Wkręcić wybraną końcówkę w gwint pistoletu natryskowego.
- Nałożyć zatyczkę **2** wraz z podkładką uszczelniającą **11** na końcówkę dyszy i mocno dokręcić nakrętkę **3**.

Praca

- Przed wszystkimi pracami przy elektronarzędziu należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda.

Przygotowanie pracy

- Nie wolno wykonywać prac lakierniczych, malarskich itp. w pobliżu wód powierzchniowych lub w ich doręczu.

Kupując farby, lakiery i pozostałe media do rozpylania, należy zwrócić uwagę na ich przyjazność dla środowiska.

Przygotowywanie powierzchni pod obróbkę

Powierzchnia pod obróbkę musi być czysta, sucha i niezatłuszczena.

- W przypadku gładkich powierzchni konieczne jest ich szorstkanie - następnie należy usunąć pył szlifierski.
- Podczas pracy wszystkie nie zakryte powierzchnie mogą ulec zabrudzeniu mgłą lakierniczą. Dlatego też przed przystąpieniem do pracy należy starannie przygotować otoczenie.
- Podłogi, meble, drzwi, okna, ościeżnice drzwi i okien itp. należy zakryć lub oleić taśmą.

Przygotowanie materiału do rozpylania



- Dobrze przemieszać medium.
- W razie potrzeby można rozpylane medium rozcieńczyć.

Medium	zalecane rozcieńczanie
Bejce, oleje, lazury, środki impregnujące, podkłady antykorozjyne	0 %
Lakiery na bazie rozpuszczalników lub lakieropakowania, lakieropakowanie wodne, preparaty gruntujące, lakiery do grzejników, grubo-warstwowe lazury	10 %
Farba dyspersyjna, farba lateksowa	minimum 10 %

► Podczas rozcieńczania należy zwrócić uwagę na to, by medium i rozcieńczalnik pasowały do siebie. Po zastosowaniu niewłaściwego rozcieńczalnika mogą powstać grudki, które spowodują zatkanie się pistoletu natryskowego.

► Podczas rozcieńczania należy zwrócić również uwagę na to, aby punkt zapłonu mieszanek po rozcieńczeniu leżał ponownie powyżej 55 °C. Rozcieńczanie np. lakierów na bazie rozpuszczalników obniża punkt zapłonu.

Napełnianie medium (zob. rys. D1 – D2)

Wskazówka: Przed napełnieniem materiału do rozpylania należy wyjąć wąż powietrza **17** (jedna czwarta obrotu mocowania bagietkowego **18** w kierunku przeciwnym do ruchu wskaźówek zegara; wyjąć mocowanie bagietkowe **18** z przyłącza **4**).

- Odkręcić zbiornik **7** i zdjąć go z pistoletu natryskowego.
- Napełnić pojemnik **7** materiałem do rozpylania, nie przecierając **800 oznakowania**.
- Obrócić rurkę pionową **12** tak, aby medium można było rozpylić, nie pozostawiając żadnych resztek:

do prac z obiekta mi leżący	do przodu w kierunku końcówki/zatyczki
do prac ponad głową	do tyłu , w kierunku uchwytu ręcznego

- Przeprowadzić próbne natryskiwanie na powierzchni testowej. (zob. „Natryskiwanie“, str. 116)

Po uzyskaniu optymalnego kształtu strumienia, można rozpoczęć natryskiwanie.

lub

Jeżeli kształt strumienia nie jest zadawalający, lub nie dochodzi do wytrysku farby, należy postępować jak opisano w przypadku „Usuwanie usterek“ na stronie 118.

Uruchomienie (zob. rys. E)

► Należy zwrócić uwagę na napięcie sieciowe! Napięcie źródła prądu musi zgadzać się z danymi na tabliczce znamionowej elektronarzędzia.

► Zwrócić uwagę, by jednostka podstawowa nie zasalała pyłu lub innych zanieczyszczeń podczas pracy.

► Zwrócić uwagę, aby nie zanieczyć jednostki podstawowej podczas rozpylania.

► Jeżeli podczas rozpylania materiał rozpylany wydostaje się z urządzenia w innym miejscu niż przez dyszę, należy przerwać pracę i doprowadzić pistolet natryskowy do prawidłowego stanu. Istnieje niebezpieczeństwo po-rażenia prądem.

► Nie wolno w żadnym wypadku kierować rozpylanego medium w swoim kierunku, w kierunku innych osób lub w kierunku zwierząt.

Uruchomienie

Aby zaoszczędzić energię elektryczną, narzędzie pneumatyczne należy włączać tylko wtedy, gdy jest ono używane.

- PFS 2000: Upewnić się, czy zamontowana została odpowiednia końcówka dyszy (zob. „Wymiana końcówki dyszy“, str. 114).

- Włożyć zatyczkę sieciową do gniazda.
- Ująć pistolet natryskowy w rękę i skierować go na powierzchnię przeznaczoną do obróbki.
- Przesunąć włącznik/wyłącznik **20** do przodu.
- Nacisnąć przełącznik funkcyjny **6** na pistolecie natryskowym.


Wskazówka: Gdy jednostka podstawowa jest włączona, przy zatyczce **2** zawsze wydostaje się powietrze.

Wyłączenie

- Zwolnić przełącznik funkcyjny **6** i przesunąć włącznik/wyłącznik **20** do tyłu.
- Wyjąć wtyczkę sieciową z gniazda.

Wskazówki dotyczące pracy

Natryskiwanie (zob. rys. F)



Wskazówka: W przypadku pracy elektronarzędziem na zewnątrz, należy wziąć pod uwagę kierunek wiatru.

- Najpierw należy wykonać krótką próbę natryskiwania i ustawić kształt strumienia i ilość nakładanego medium, kierując się rodzajem materiału malowanego obiektu. (ustawienia zob. poniższe rozdziału)
- Pistolet natryskowy należy koniecznie trzymać w równej odległości, wynoszącej 20–25 cm, trzymając go pod kątem prostym do natryskiwanego obiektu.
- Proces natryskiwania należy rozpocząć poza malowanym obiektem.
- Pistolet należy przesuwać równomiernie w poprzek lub w góra-dół malowanej powierzchni – w zależności od ustawionego kształtu strumienia. Powłokę malarską o wysokiej jakości uzyskuje się wówczas, gdy tory malowania nałożą się na siebie o 4–5 cm (tzw. malowanie „na zakładkę”).
- Podczas natryskiwania obiektów leżących lub znajdujących się nad głową użytkownika, należy trzymać pistolet natryskowy pod lekkim skosem i przesuwać się do tyłu natryskując powierzchnię przed sobą.

Niebezpieczeństwo potknięcia! Należy zwrócić uwagę na ewentualne przeszkody w pomieszczeniu.

- Pokrywając powierzchnię farbą lub lakierem, nie należy robić przerw.

Jednorodną powierzchnię uzyskuje się przez równomierne prowadzenie pistoletu natryskowego.


Nierównomierne odstępy, a także natryskiwanie pod kątem powoduje silniejsze wytwarzanie się mgły lakierniczej, co powoduje powstanie nierównomiernej powłoki.

- Proces natryskiwania należy zakończyć poza malowanym obiektem.

Nie należy rozpylać medium aż do całkowitego opróżnienia pojemnika. Gdy pionowa rurka nie jest zanurzona w medium, ustaje wytwarzanie się strumienia natryskowego, co powoduje powstanie nierównomiernej powłoki.

W przypadku odkładania się medium na zatyczce lub końcówce, zanieczyszczone elementy należy oczyścić rocieńczalnikiem stosowanym uprzednio.

Regulacja kształtu strumienia natrysku



► Nie wolno nigdy uruchamiać przycisku funkcyjnego **6** podczas przestawiania zatyczki **2**.

- Przekrącić zatyczkę **2**, ustawiając ją w odpowiedniej pozycji.

Zatyczka	Strumień natrysku	Zastosowanie
		Poziomy strumień do obróbki pionowych powierzchni
		Pionowy strumień do obróbki poziomych powierzchni
		Strumień okrągły do malowania naroży, krawędzi i trudnodostępnych miejsc.

Regulacja ilości dostarczanego medium (zob. rys. G) (PAINTVolume)

- Przekrącić pokrętło **5**, aby ustawić pożądaną ilość rozpylanego medium:
 - : minimalna ilość medium,
 - +: maksymalna ilość medium.

Ilość rozpylanego medium	Ustawianie
Zbyt duża ilość medium na malowanej powierzchni:	Zredukować ilość rozpylanego medium. – Przekrącić pokrętło 5 w kierunku - .
Zbyt mała ilość medium na malowanej powierzchni:	Zwiększyć ilość rozpylanego medium. – Przekrącić pokrętło 5 w kierunku + .

Ilość rozpylanego medium	Ustawianie
Zbyt mała ilość medium na malowanej powierzchni:	Zwiększyć ilość rozpylanego medium. – Przekrącić pokrętło 5 w kierunku + .

Przerwy w pracy i transport (zob. rys. H-I)

Aby ułatwić transport systemu drobno rozpylającego jednostka podstawowa została wyposażona w uchwyt transportowy **21** i w taśmę naramienną **22**.

Podczas pracy można nosić jednostkę podstawową **19** na ramieniu, zawieszając ją na pasku **22**.

Podczas przerw w pracy pistolet natryskowy **1** można odstawić na równej powierzchni roboczej. Należy zwrócić uwagę, aby z pistoletu nie wyciekało medium.

► **Pistolet natryskowy napełniony materiałem należy za-wsze stawiać na równej powierzchni.** Z leżącego pistoletu natryskowego może wyciec materiał do rozpylania.

Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

► **Przed wszystkimi pracami przy elektronarzędziu należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda.**

► **Po każdym użytkowaniu należy starannie wyczyścić elementy systemu precyzyjnego rozpylania, a zwłasz-cza części stykające się bezpośrednio z farbą.** Właściwe czyszczenie jest warunkiem prawidłowego i bezpiecznego działania pistoletu natryskowego. W przypadku zaniebada-nia czyszczenia lub jego niewłaściwego wykonania wyga-sają roszczenia gwarancyjne.

Jeżeli konieczna okaże się wymiana przewodu przyłączenio-wego, należy zlecić ją firmie Bosch lub w autoryzowanym przez firmę Bosch punkcie naprawy elektronarzędzi, co po-zwoli uniknąć ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa.

Czyszczenie filtra powietrza (zob. rys. J)

Filtr powietrza **26** należy od czasu do czasu czyścić. W razie silnego zanieczyszczenia filtra, należy go wymienić na nowy.

- Otworzyć pokrywę filtra **23**.
- Wyjąć filtr powietrza **26**.
- Lekkie zanieczyszczenia:
Wyczyścić filtr **26** przez ostukiwanie.
lub

Silne zanieczyszczenia:

Oczyścić filtr powietrza **26** pod bieżącą wodą i dobrze osu-szyć, aby uniknąć powstawania i rozwoju pleśni.
lub

Wymienić filtr powietrza **26**.

- Ponownie zamocować filtr powietrza.
- Zamknąć pokrywę filtra **23**.

Czyszczenie systemu precyzyjnego rozpylania (zob. rys. K)

Pistolet natryskowy i pojemnik na medium należy zawsze czyścić odpowiednim dla danego medium rozcieńczalnikiem (rozpuszczalnikiem lub wodą).

Otwór dyszy i otwór wentylacyjnych w pistolecie natry-skowym nie wolno w żadnym wypadku czyścić ostrymi przed-miotami.

- Wyłączyć jednostkę podstawową **19**.
- Zdjąć zarówno z jednostki podstawowej **19**, jak również z pistoletu natryskowego **1** przewód powietrza **17** (jedna

czwarta obrotu mocowania bagietkowego **18** w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara **18** z przyłączą **4/24**).

- W razie potrzeby oczyścić jednostkę podstawową szmatką zwilżoną w rozcieńczalniku, a następnie odstawić zarówno jednostkę podstawową **19**, jak również przewód powie-trza **17** w bezpiecznej odległości.
- Wcisnąć przycisk funkcyjny **6** pistoletu natryskowego, aby medium mogło spływać z powrotem do zbiornika.
- Zdemontować zbiornik **7** i przelać pozostałe medium do oryginalnego opakowania.
- Napełnić zbiornik **7** do połowy rozcieńczalnikiem (roz-puszczalnikiem lub wodą) i ponownie zamocować go na pi-stolecie **1**.
- Wielokrotnie potrząsać pistoletem.
- Zdemontować zbiornik **7** i ostrożnie wylać zawartość do pustej puszki metalowej.
- Zdemontować nakrętkę **3**, zatyczkę **2**, podkładkę uszczel-niącą **11**, zastosowaną końcówkę **9/8** wraz z pierście-niem samouszczelniającym **10** oraz rurkę **12** wraz z uszczelką **14**.

Upewnić się, czy pierścień samouszczelniający **10** nie zsu-nął się z końcówki.

- Oczyścić w wiadrze z rozcieńczalnikiem wszystkie elemen-ty transportujące farbę, za pomocą zwykłej, dostępnej w handlu szotki do zmywania.

Należy oczyścić też kanał do transportu farby **16** w pisto-lecie **1**.

- Skontrolować, czy pionowa rurka **12** i uszczelka **14** są czy-ste (niezanieczyszczone medium) i nieuszkodzone.

W razie potrzeby ponownie oczyścić rozcieńczalnikiem uszczelkę zbiornika **14**.

Oczyścić otwór wentylacyjny **15**, stosując do tego celu pa-sujszą narzędzie.

- Pistolet i zbiornik oczyścić z zewnątrz szmatką zwilżoną w rozcieńczalniku.
- Przed ponownym zmontowaniem młynka należy wszystkie jego części dokładnie osuszyć.

Zmontować system precyzyjnego rozpylania, postępując w odwrotnej kolejności.

Należy przy tym nie zapomnieć wsunąć rurkę **12** do oporu

do kanału **16**, a uszczelkę **14** wsunąć ponownie do szcze-liny w rurce **12**.

Likwidacja materiałów

Rozcieńczalniki i resztki medium muszą zostać zlikwidowane w sposób przyjazny dla środowiska. Należy wziąć pod uwagę instrukcje producenta oraz lokalne przepisy dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Należy zdecydowanie zapobiec temu, by szkodliwe dla śródo-wiska chemikalia mogły przedostać się do gleby, wód grunto-wych, rzek i zbiorników wodnych. Nie wolno wylewać substancji, szkodliwych dla środowiska naturalnego do kanalizacji!

Przechowywanie

- Przed przystąpieniem do przechowywania systemu precyzyjnego rozpylania należy go dokładnie oczyścić, a przed ponownym zmontowaniem wszystkie jego elementy do-kładnie osuszyć.

Usuwanie usterek

Problem	Przyczyna	Usuwanie błędu
Medium nie kryje	Zbyt mała ilość medium	Przekręcić pokrętło 5 w kierunku +
	Zbyt duża odległość od malowanej powierzchni	Zmniejszyć odstęp
	Zbyt cienka powłoka malarska; natryskiwanie niedostateczną ilością razy	Powtórzyć natryskiwanie
	Za gęste medium	Ponownie rozcieńczyć medium i przeprowadzić próbne natryskiwanie
Medium rozpływa się na pomalowanej powierzchni	Nałożono za dużo medium	Przekręcić pokrętło 5 w kierunku -
	Zbyt mała odległość od malowanej powierzchni	Zwiększyć odstęp od malowanej powierzchni
	Za rzadkie medium	Dodać medium do mieszanki
	Zbyt często natryskiwano	Usunąć całkowicie farbę i powtórzyć obróbkę, natryskując mniejszą ilość razy
Zbyt niski stopień rozdrobnienia medium	Zbyt wysoka ilość medium	Przekręcić pokrętło 5 w kierunku -
	PFS 2000: Zamontowana biała końcówka 9 (zbyt duża średnica dyszy)	Zamontować szarą końówkę dyszy 8
	Zanieczyszczona iglica dyszy 13	Oczyścić iglicę dyszy
	Za gęste medium	Ponownie rozcieńczyć medium i przeprowadzić próbne natryskiwanie
Zbyt silna mgła lakiernicza	Mocno zanieczyszczony filtr powietrza 26	Wymiana filtra powietrza
	Nałożono za dużo medium	Przekręcić pokrętło 5 w kierunku -
	Zbyt duża odległość od malowanej powierzchni	Zmniejszyć odstęp
	Za mało medium w pojemniku	Uzupełnić medium
Pulsujący strumień medium	Otwór wentylacyjny 15 w rurce 12 jest zatkany	Oczyścić rurkę i otwór wentylacyjny
	Poluzowana rurka 12	Wsunąć rurkę do oporu do kanału 16
	Końcówka dyszy 9/8 jest niedokrecona	Dociągnąć końówkę dyszy 9/8
	Mocno zanieczyszczony filtr powietrza 26	Wymiana filtra powietrza
	Za gęste medium	Ponownie rozcieńczyć medium i przeprowadzić próbne natryskiwanie
	Osady z medium na końcówce dyszy 9/8 , iglice 13 i zatyczce 2	Oczyścić końówkę dyszy, iglice i zatyczkę
Medium nie wydostaje się z końówki	Końcówka dyszy 9/8 jest niedokrecona	Dociągnąć końówkę dyszy 9/8
	Poluzowana rurka 12	Wsunąć rurkę do oporu do kanału 16
	Zatkana iglica dyszy 13	Oczyścić iglicę dyszy
	Zatkana rurka 12	Oczyścić rurkę
Medium wycieka z końówki	Otwór wentylacyjny 15 w rurce 12 jest zatkany	Oczyścić rurkę i otwór wentylacyjny
	Uszczelka zbiornika 14 jest uszkodzona lub nie ma jej wcale	wsunąć (nową) uszczelkę do szczeliny, przekładając ją przez pionową rurkę
	Za gęste medium	Ponownie rozcieńczyć medium i przeprowadzić próbne natryskiwanie
	Zanieczyszczone medium (grudki farby)	Całkowicie opróżnić pistolet natryskowy i oczyścić go; napełnić medium, stosując sito

Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące użytkowania

Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części zamiennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru katalogowego przystawki, znajdującego się na tabliczce znamionowej.

W punkcie obsługi klienta można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące napraw i konserwacji nabytego produktu, a także dotyczące części zamiennych. Rysunki rozłożeniowe oraz informacje dotyczące części zamiennych można znaleźć również pod adresem:

www.bosch-pt.com

Nasz zespół doradztwa dotyczącego użytkowania odpowie na wszystkie pytania związane z produktami firmy Bosch oraz ich osprzętem.

Polska

Robert Bosch Sp. z o.o.

Serwis Elektronarzędzi

Ul. Szymskowa 35/37

02-285 Warszawa

Na www.bosch-pt.pl znajdą Państwo wszystkie szczegóły dotyczące usług serwisowych online.

Tel.: 22 7154460

Faks: 22 7154441

E-Mail: bsc@pl.bosch.com

Infolinia Działu Elektronarzędzi: 801 100900

(w cenie połączenia lokalnego)

E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com

www.bosch.pl

Usuwanie odpadów

Pistolet natryskowy, jednostkę elektryczną, osprzęt i opakowanie należy oddać do powtórnego przetworzenia zgodnego z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

Nie wolno wyrzucać elektronarzędzi do odpadów z gospodarstwa domowego!

Tylko dla państw należących do UE:

Zgodnie z europejską wytyczną 2012/19/UE o starych, zużytych narzędziach elektrycznych i elektronicznych i jej stosowaniu w prawie krajowym, wyeliminowane, niezdane do użycia elektronarzędzia należy zbierać osobno i doprowadzić do ponownego użytkowania zgodnego z zasadami ochrony środowiska.

Zastrzega się prawo dokonywania zmian.



Česky

Bezpečnostní upozornění

Všeobecná varovná upozornění pro elektronářadí

VAROVÁNÍ

Čtěte všechna varovná upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek zásah elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna uschovejte.

Ve varovných upozorněních použitý pojem „elektronářadí“ se vztahuje na elektronářadí provozované na el. sítí (se síťovým kabelem) a na elektronářadí provozované na akumulátoru (bez síťového kabelu).

Bezpečnost pracovišť místa

- Udržujte Vaše pracovní místo čisté a dobrě osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlené pracovní oblasti mohou vést k úrazům.
- **S elektronářadím nepracujte v prostředí ohroženém explozí, kde se nachází hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.** Elektronářadí vytváří jiskry, které mohou prach nebo páry zapálit.
- **Děti a jiné osoby udržujte při použití elektronářadí daleko od Vašeho pracovišť místa.** Při rozptýlení můžete ztratit kontrolu nad strojem.

Elektrická bezpečnost

- **Připojovací zástrčka elektronářadí musí lícovat se zásvukou.** Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravena. Společně s elektronářadím s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptérkové zástrčky. Neupravujte zástrčky a vhodné zásvuky snižují riziko zásahu elektrickým proudem.
- **Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako např. potrubí, topení, sporý a chladničky.** Je-li Vaše tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko zásahu elektrickým proudem.
- **Chraňte stroj před deštěm a vlhkem.** Vniknutí vody do elektronářadí zvyšuje nebezpečí zásahu elektrickým proudem.
- **Dbejte na účel kabelu, nepoužívejte jej k nošení či zavěšení elektronářadí nebo k vytážení zástrčky ze zásuvky.** Udržujte kabel daleko od tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých dílů stroje. Poškozené nebo spletené kably zvyšují riziko zásahu elektrickým proudem.
- **Pokud pracujete s elektronářadím venku, použijte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou způsobilé i pro venkovní použití.** Použití prodlužovacího kabelu, jež je vhodný pro použití venku, snižuje riziko zásahu elektrickým proudem.
- **Pokud se nelze vyhnout provozu elektronářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič.** Nasazení proudového chrániče snižuje riziko zásahu elektrickým proudem.

Bezpečnost osob

- ▶ **Bud'te pozorní, dávejte pozor na to, co děláte a přistupejte k práci s elektronářadím rozumně.** Nepoužívejte žádné elektronářadí pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Moment nepozornosti při použití elektronářadí může vést k vážným poraněním.
- ▶ **Noste osobní ochranné pomůcky a vždy ochranné brýle.** Nošení osobních ochranných pomůcek jako maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná přilba nebo sluchátka, podle druhu nasazení elektronářadí, snižují riziko poranění.
- ▶ **Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu.** Přesvědčte se, že je elektronářadí vypnuté dříve než jej uchopíte, ponesete či připojíte na zdroj proudu a/nebo akumulátor. Máte-li při nošení elektronářadí prst na spínači nebo pokud stroj připojíte ke zdroji proudu zapnutý, pak to může vést k úrazům.
- ▶ **Než elektronářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo šroubováky.** Nástroj nebo klíč, který se nachází v otáčivém dílu stroje, může vést k koranění.
- ▶ **Vyvarujte se abnormálního držení těla.** Zajistěte si bezpečný postoj a udržujte vždy rovnováhu. Tím můžete elektronářadí v neočekávaných situacích lépe kontrolovat.
- ▶ **Noste vhodný oděv. Nenoste žádný volný oděv nebo šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte daleko od pohybujících se dílů.** Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohybujícími se díly.
- ▶ **Lze-li namontovat odsávací či zachycující přípravky, přesvědčte se, že jsou připojeny a správně použity.** Použití odsávání prachu může snižit ohrožení prachem.

Svědomitý zacházení a používání elektronářadí

- ▶ **Stroj nepřetěžujte. Pro svou práci použijte k tomu určené elektronářadí.** S vhodným elektronářadím budete pracovat v udané oblasti výkonu lépe a bezpečněji.
- ▶ **Nepoužívejte žádné elektronářadí, jehož spínač je vadný.** Elektronářadí, které nelze zapnout či vypnout je nebezpečné a musí se opravit.
- ▶ **Než provedete seřízení stroje, výměnu dílů příslušenství nebo stroj odložíte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a/nebo odstraňte akumulátor.** Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektronářadí.
- ▶ **Uchovávejte nepoužívané elektronářadí mimo dosah dětí. Nenechte stroj používat osobám, které se strojem nejsou seznámeny nebo nečetly tyto pokyny.** Elektronářadí je nebezpečné, je-li používáno nezkušenými osobami.
- ▶ **Počítejte o elektronářadí svědomitě. Zkontrolujte, zda pohyblivé díly stroje bezvadně fungují a nezpříčiní se, zda díly nejsou zlomené nebo poškozené tak, že je omezena funkce elektronářadí. Poškozené díly nechte před nasazením stroje opravit.** Mnoho úrazů má příčinu ve špatně udržovaném elektronářadí.
- ▶ **Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.** Pečlivě ošetřovávejte řezné nástroje s ostrými řezními hranami se méně vzpříčují a dají se lehčejí vést.
- ▶ **Používejte elektronářadí, příslušenství, nasazovací nástroje apod. podle těchto pokynů. Respektujte přitom**

pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektronářadí pro jiné než určující použití může vést k nebezpečným situacím.

Servis

- ▶ **Nechte Vaše elektronářadí opravit pouze kvalifikovaným odborným personálem a pouze s originálními náhradními díly.** Tím bude zajištěno, že bezpečnost stroje zůstane zachována.

Bezpečnostní upozornění pro jemné stříkací systémy

- ▶ **Udržujte Váš pracovní prostor čistý, dobře osvětlený a bez nádob s barvami nebo rozpouštědly, bez hadrů a jiných hořlavých materiálů.** Možné nebezpečí samovznícení. Mějte pokaždé v pohotovosti funkční hasicí přístroje/hasicí zařízení.
- ▶ **Pečujte o dobré větrání v oblasti stříkání a o dostatek čerstvého vzduchu v celém prostoru.** Odpálená hořlavá rozpouštědla vytvářejí výbušné prostředí.
- ▶ **Nepoužívejte pro stříkání a k čištění materiály, jejichž bod vzplanutí je nižší než 55 °C.** Používejte materiály na bázi vody, málo těkavých uhlovodíků nebo podobných materiálů. Snadno těkavá, vypařující se rozpouštědla vytvářejí výbušné prostředí.
- ▶ **Nestříkejte v místech zápalných zdrojů jako jsou jiskry statické elektřiny, otevřené plameny, zapalovací plamínky, horké předměty, motory, cigarety a jiskry od zastrčení a vytážení elektrických kabelů nebo obsluhování vypínačů.** Takové zdroje jisker mohou vést ke vznícení okolí.
- ▶ **Nestříkejte žádné látky, u kterých není známo, zda představují nebezpečí.** Neznámé látky mohou vytvářet nebezpečné podmínky.
- ▶ **Při stříkání nebo manipulaci s chemikáliemi noste dodatečné osobní ochranné vybavení jako odpovídající ochranné rukavice a ochrannou masku nebo masku pro ochranu dýchacích cest.** Nošení ochranného vybavení pro příslušné podmínky snižuje vystavení se ohrožujícím látkám.



- ▶ **Dávejte pozor na případná rizika rozprašovaného materiálu. Dbejte označení na nádobě či informací výrobce rozprašovaného materiálu, včetně požadavku na používání osobního ochranného vybavení.** Pokynů výrobce je třeba uposlechnout, aby se snížilo riziko požáru a riziko zranění vyvolané jedy, karcinogeny atd.

- ▶ **Udržujte zástrčku síťového kabelu a spinací tlačítka stříkací pistole bez barvy a jiných kapalin.** Nikdy nedržte kabel kvůli podpoře na konektorech. Zanedbání při dodržování mohou mít za následek úder elektrickým proudem.

- ▶ **Dohlížejte na děti.** Tím bude zajištěno, aby si děti s jemně stříkacím systémem nehrály.

Popis výrobku a specifikaci



Čtěte všechna varovná upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Určené použití

PFS 1000

Elektronářadí je určené pouze pro střikání vodouředitelných a rozpouštědla obsahujících barevných laků, lazur, základních nátěrů, bezbarvých laků, automobilových krycích laků, mořidel a olejů.

Elektronářadí lze používat také pro střikání více zředěných disperzních a latexových barev.

Elektronářadí není vhodné pro nanášení louhů, povrchových nátěrů obsahujících kyseliny, zrnitých nástříkových materiálů, nástříkových materiálů s částečkami a dále materiálů, které ztěžují střikání a kapalnost.

PFS 2000

Elektronářadí je určené pouze pro střikání disperzních a latexových barev, vodouředitelných a rozpouštědla obsahujících barevných laků, lazur, základních nátěrů, bezbarvých laků, mořidel a olejů (**ALLPaint**).

Elektronářadí není vhodné pro nanášení louhů, povrchových nátěrů obsahujících kyseliny a fasádních barev.

Zobrazené komponenty

Číslování zobrazených komponent se vztahuje na vyobrazení elektronářadí na obrázkových stranách.

- 1** Stříkací pistole
- 2** Vzduchové víčko
- 3** Převlečná matice
- 4** Přípojka hadice (stříkací pistole)
- 5** Nastavovací kolečko množství stříkaného materiálu
- 6** Ovládací spínač
- 7** Nádobka na stříkaný materiál
- 8** Tryska (šedá: pro druh použití „dřevo“)
- 9** Tryska (bílá: pro druh použití „stěny“) (PFS 2000)
- 10** O-kroužek
- 11** Těsnící podložka
- 12** Nasávací trubka
- 13** Jehla trysky
- 14** Těsnění nádobky
- 15** Odvzdušňovací otvor
- 16** Kanálek na barvu
- 17** **Vzduchová hadice**
- 18** Bajonetový uzávěr

19 Základní jednotka

- 20** Spínač
- 21** Nosné držadlo
- 22** Nosný popruh
- 23** Kryt vzduchového filtru
- 24** Přípojka hadice (základní jednotka)
- 25** Oko pro nosný popruh
- 26** Vzduchový filtr

*Zobrazené nebo popsané příslušenství nepatří k standardnímu obsahu dodávky. Kompletní příslušenství naleznete v našem programu příslušenství.

Informace o hluku a vibracích

Hodnoty hlučnosti zjištěny podle EN 60745-1, EN 50580.

Hodnocená hladina akustického tlaku A stroje činí typicky 79 dB(A). Nepřesnost K = 3 dB.

Hladina hluku může při práci překročit 80 dB(A).

Noste ochranu sluchu!

Celkové hodnoty vibrací a_h (vektorový součet tří os) a nepřesnost K stanoveny podle EN 60745:
 $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

V técto pokynech uvedená úroveň vibrací byla změřena podle měřicích metod normovaných v EN 60745 a může být použita pro vzájemné porovnání elektronářadí. Hodí se i pro předběžný odhad zatížení vibracemi.

Uvedená úroveň vibrací reprezentuje hlavní použití elektronářadí. Pokud se ovšem bude elektronářadí používat pro jiné práce, s odlišným příslušenstvím, s jinými nástroji nebo s nedostatečnou údržbou, může se úroveň vibrací lišit. To může zatížení vibracemi po celou pracovní dobu zřetelně zvýšit. Pro přesný odhad zatížení vibracemi by měly být zohledněny i doby, v nichž je nářadí využíváno nebo sice beží, ale fakticky se nepoužívá. To může zatížení vibracemi po celou pracovní dobu zřetelně zredukovat.

Stanovte dodatečná bezpečnostní opatření k ochraně obsluhy před účinky vibrací, jako je např. údržba elektronářadí a nástrojů, udržování teplých rukou, organizace pracovních procesů.

Prohlášení o shodě

Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že výrobek popsán v části „Technická data“ splňuje všechna příslušná ustanovení směrnic 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/ES včetně jejich změn a je v souladu s následujícími normami: EN 60745-1, EN 50580.

Technická dokumentace (2006/42/ES) u:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President	Head of Product Certification
Engineering	PT/ETM9

*P.P.A.
H.W. Be
i.V. H. u. c.*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 05.06.2014

Technická data

Jemně stříkací systém	PFS 1000	PFS 2000
Objednací číslo	3 603 B07 0..	3 603 B07 3..
Jmenovitý příkon	W	410
Dopravní výkon	ml/min	100
Spotřeba času pro nanesení 2 m ² barvy	min	2
Objem nádobky na stříkaný materiál	ml	800
Tryska 8 (šedý)		
- Druh použití „dřevo“: Stříkání vodou ředitelných a rozpouštědla obsahujících barevných laků, lazur, základních nátěrů, bezbarvých laků, mořidel a olejů	●	●
Tryska 9 (bílá)		
- Druh použití „stěny“: Stříkání disperzních a latexových barev	-	●
Délka vzduchové hadice	m	1,25
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01/2003	kg	2,0
Třída ochrany	□/II	□/II
Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230 V. U odlišných napětí a podle země specifických provedení se mohou tyto údaje lišit.		

Montáž

- Před každou prací na elektronářadí vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Zajistěte, aby byla stříkací pistole a základní jednotka kompletně smontovaná i se všemi těsnicími prvky.
Pouze tak bude zaručena funkce a bezpečnost jemného stříkacího systému.

Připojení vzduchové hadice (viz obrázky A1 – A2)

Připojení základní jednotky:

- Pevně zasuňte bajonetový uzávěr **18** vzduchové hadice podle vyznačených šipek do prohlubní v přípojce **24** základní jednotky.
- Otoče bajonetový uzávěr o čtvrt otáčky ve směru hodinových ručiček.

Připojení na stříkací pistoli:

- Pevně zasuňte druhý bajonetový uzávěr **18** vzduchové hadice podle vyznačených šipek do prohlubní v přípojce **4** stříkací hadice.
- Otoče bajonetový uzávěr o čtvrt otáčky ve směru hodinových ručiček.

Upozornění: Před plněním stříkaného materiálu sejměte vzduchovou hadičku **17** (čtvrt otáčky bajonetového uzávěru **18** proti směru hodinových ručiček; bajonetový uzávěr **18** vytáhněte z přípojky **4**).

Upevnění nosného popruhu (viz obr. B)

Abyste všechny opracovávané plochy dobře obsáhli a byly flexibilní, můžete si základní jednotku pověsit pomocí nosného popruhu **22**.

- Do každého oka **25** zavěste jeden konec popruhu.

Výměna trysky (PFS 2000) (viz obr. C)

Upozornění: Před výběrem trysky stříkaný materiál pro vyzkoušení zamíchejte. Rídíký materiál (např. barva na dřevo) nebo zředěný materiál se lépe stříká s šedou tryskou **8**. Hustší materiál (např. lak na dřevo nebo nástenná barva) se lépe stříká s bílou tryskou **9**.

- Pro výměnu trysky odšroubujte převlečnou matici **3**.
- Stáhněte vzduchové víčko **2** a těsnící podložku **11**.
- Odšroubujte namontovanou trysku.
- Zajistěte přítom, aby O-kroužek **10** zůstal na trysce.
- Našroubujte požadovanou trysku do závitu stříkací pistole.
- Nasadte na trysku vzduchové víčko **2** s těsnící podložkou **11** a utáhněte převlečnou matici **3**.

Provoz

- Před každou prací na elektronářadí vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Příprava práce

► Stříkání na okraji vodních zdrojů nebo na sousedních plochách v bezprostředních přístupových místech je nepřípustné.

Při nákupu barev, laků a stříkaných prostředků dbejte na jejich snášenlivost se životním prostředím.

Příprava stříkané plochy

Stříkaná plocha musí být čistá, suchá a bez mastnoty.

- Hladké plochy zdrsněte a brusný prach poté odstraňte.
- Při nasazení mohou být všechny nezakryté plochy znečištěny rozprašovanou mlhou. Okolí stříkané plochy proto důkladně připravte:
- Podlahu, zařízení bytu, dveře, okna a rámky dveří a oken atd. zakryjte nebo přelepte lepicí páskou.

Příprava stříkaného materiálu



- Stříkaný materiál dobře promíchejte.
- V případě potřeby stříkaný materiál rozředte.

Stříkaný materiál	doporučené rozředění
Mořidla, oleje, lazury, impregnace, antikorozní základní nátěry	0 %
Barevné laky, základní nátěry, laky na radiátory, silnoverstvé lazury ředitelné rozpouštědly nebo vodou	10 %
Disperzní barva, latexová barva	minimálně 10 %

- **Při ředění dbejte na to, aby se stříkaný materiál a ředitlo k sobě hodily.** Při použití nesprávného ředitla mohou vzniknout hrudky, které ucpanou stříkací pistoli.
- **Při ředění stříkaného materiálu dbejte na to, aby byl bod vzplanutí směsi po zředění opět vyšší než 55 °C.** Zředěním např. laku s obsahem rozpouštědel se snižuje bod vzplanutí.

Plnění stříkaného materiálu (viz obr. D1 – D2)

Upozornění: Před plněním stříkaného materiálu sejměte vzduchovou hadičku **17** (čtvrt otáčky bajonetového uzávěru **18** proti směru hodinových ručiček; bajonetový uzávěr **18** vytáhněte z připojky **4**).

- Odšroubujte nádobku **7** ze stříkací pistole.
- Naplňte stříkaný materiál **maximálně ke značce 800** do nádoby **7**.
- Otočte nasávací trubku **12** tak, aby mohl být stříkaný materiál takřka beze zbytku vystříknán:

- | | |
|--|--|
| pro stříkací práce na ležících objektech | dopředu směrem k trysce/vzduchovému víčku |
| pro stříkací práce nad hlavou | dozadu ve směru rukojeti |
- Provedete na testovací ploše zkušební nastříkání. (viz „*Stříkání*“, strana 123)

Pokud získáte optimální rozprašovací obraz, můžete začít stříkat.

nebo

Pokud není výsledek stříkání uspokojivý nebo nevytíká žádná barva, postupujte jak je popsáno u „*Odstranění poruch*“ na straně 125.

Uvedení do provozu (viz obr. E)

- **Dbejte siťového napětí!** Napětí zdroje proudu musí souhlasit s údaji na typovém štítku elektronářadi.
- **Dbejte na to, aby základní jednotka nemohla během provozu nasát žádný prach nebo jiné nečistoty.**
- **Dbejte na to, abyste základní jednotku nikdy nepostříkali.**

► **Pokud při stříkání kapalina vytéká na jiných místech, než je určena tryska, přerušte stříkání a uvedte stříkací pistoli znova do rádného stavu.** Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

► **Nestříkejte sami na sebe ani na jiné osoby či zvířata.**

Zapnutí

Kvůli úspore energie zapínajte jemně stříkací systém pouze tehdy, když ho používáte.

- PFS 2000: Zkontrolujte, zda je namontovaná správná tryska (viz „*Výměna trysky*“, strana 122).
- Zastračte siťovou zástrčku do zásuvky.
- Vezměte stříkací pistoli do ruky a nasměrujte ji na stříkacou plochu.
- Posuňte vypínač **20** dopředu.
- Stačte ovládací spínač **6** na stříkací pistoli.


Upozornění: Když je základní jednotka zapnuta, proudí u vzduchového víčka **2** vždy vzduch.

Vypnutí

- Uvolněte ovládací spínač **6** a posuňte vypínač **20** dozadu.
- Vytáhněte siťovou zástrčku ze zásuvky.

Pracovní pokyny

Stříkání (viz obr. F)



Upozornění: Pokud elektronářadi používáte venku, dbejte směru větru.

- Provedte nejprve zkušební nastříkání a nastavte rozprašovací obraz a množství stříkaného materiálu adekvátně stříkanému materiálu. (Nastavení viz následující odstavec)
- Držte stříkací pistoli bezpodmínečně ve stejně vzdálenosti 20 – 25 cm kolmo ke stříkanému objektu.
- Proces stříkání začněte mimo stříkacou plochu.
- Stříkací pistoli pohybujte podle nastaveného rozprašovacího obrazu rovnoměrně napříč nebo sem a tam. Stejnometrálná kvalita povrchu vznikne, pokud se pruhy o 4 – 5 cm překrývají.
- Při stříkání vodorovných objektů nebo při stříkání nad hlavou držte stříkací pistoli mírně šikmo a pohybujte s ní dozadu od stříkané plochy.

Nebezpečí zakopnutí! Dávejte pozor na možné překážky v místnosti.

- Vyhnete se přerušení uvnitř stříkané plochy. Rovnoměrné vedení stříkací pistole poskytuje jednolitou kvalitu povrchu.

Nestejnometrálná vzdálenost a úhel stříkání vedou k silné tvorbě mlhy z barvy a tím nestejnometránnemu povrchu.


- Proces stříkání ukončete mimo stříkacou plochu.

Nikdy nestříkejte tak dlouho, aby byla nádobka na stříkaný materiál úplně prázdná. Pokud již nasávací trubka není pono-

řená ve stříkaném materiálu, stříkaný paprsek se přeruší a vznikne nestejnomořný povrch.

Pokud se stříkaný materiál usazuje na trysce a na vzduchovém víčku, vyčistěte obě součásti použitým ředicím prostředkem.

Nastavení rozprašovacího obrazu



► Nikdy neobsluhujte ovládací spínač 6 zatímcó přestavujete vzduchové víčko 2.

- Otočte vzduchové víčko 2 do požadované polohy.

Vzduchové víčko Stříkaný paprsek Použití

	Vodorovný plochý proud pro vertikální směr práce
	Svislý plochý proud pro horizontální směr práce
	Kruhový proud pro rohy, hrany a těžko přístupná místa

Nastavení množství stříkaného materiálu (viz obrázek G) (PAINTVolume)

- Pro nastavení požadovaného množství stříkaného materiálu otáčejte nastavovací kolečko 5:
 - : minimální množství stříkaného materiálu,
 - +: maximální množství stříkaného materiálu.

Množství stříkaného materiálu Nastavení

Příliš mnoho stříkaného materiálu na stříkané ploše:	Množství stříkaného materiálu musí být sníženo.
	<ul style="list-style-type: none"> - Otočte nastavovací kolečko 5 směr -.

Příliš málo stříkaného materiálu na stříkané ploše:	Množství stříkaného materiálu musí být zvýšeno.
	<ul style="list-style-type: none"> - Otočte nastavovací kolečko 5 směr +.

Přestávky v práci a přeprava (viz obr. H – I)

Pro jednoduchou přepravu jemně stříkacího systému jsou na základní jednotce připevněné nosné držadlo 21 a nosný popruh 22.

Při práci si můžete základní jednotku 19 pověsit pomocí nosného popruhu 22 šíkmo přes rameno.

V přestávkách mezi prací lze stříkací pistoli 1 postavit na rovnou pracovní plochu. Stříkaný materiál nemůže vytéct.

► **Stříkací pistoli naplněnou stříkaným materiélem stavte vždy nastojato na rovnou plochu.** Z položené stříkací pistole může vytékat stříkaný materiál.

Údržba a servis

Údržba a čištění

► Před každou prací na elektronářadi vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

► Po každém použití důkladně vyčistěte jednotlivé součásti jemného stříkacího systému, zejména součásti, kterými protéká barva. Rádné čištění je předpokladem bezvadného a spolehlivého provozu stříkací pistole. V případě neprovádění čištění nebo při nesprávném čištění zaniká nárok na záruku.

Je-li nutné nahrazení přívodního kabelu, pak to nechte kvůli zamezení ohrožení bezpečnosti provést firmou Bosch nebo autorizovaným servisem pro elektronářadí Bosch.

Čištění vzduchového filtru (viz obr. J)

Vzduchový filtr 26 je občas nutné vyčistit. Pokud je vzduchový filtr silně znečištěný, musí se vyměnit.

- Otevřete kryt vzduchového filtru 23.

- Sejměte vzduchový filtr 26.

Mírné znečištění:

Vyčistěte vzduchový filtr 26 pod tekoucí vodou a poté ho důkladně uschnout, aby se zabránilo tvorbě plísně.

Silné znečištění:

Vyčistěte vzduchový filtr 26 pod tekoucí vodou a poté ho důkladně uschnout, aby se zabránilo tvorbě plísně.

Vzduchový filtr 26 vyměňte.

- Znovu nasadte vzduchový filtr.

- Znovu zavřete kryt vzduchového filtru 23.

Čištění jemně stříkacího systému (viz obr. K)

Cistěte stříkací pistoli a nádobku na stříkaný materiál vždy příslušným ředidlem (rozpuštědlo nebo voda) pro použitý stříkaný materiál.

Otvory v tryskách a větrací otvory stříkací pistole nikdy nečistěte špičatými předměty.

- Vypněte základní jednotku 19.

- Jak ze základní jednotky 19, tak i ze stříkací pistole 1 odstraňte vzduchovou hadici 17 (čtvrt otáčky bajonetového uzávěru 18 proti směru hodinových ručiček; bajonetový uzávěr 18 vytáhněte z přípojky 4/24).

- Základní jednotku v případě potřeby vyčistěte hadrem na-vlhčeným ředícím prostředkem a poté odstraňte základní jednotku **19** a vzduchovou hadici **17** z bezprostředního místa čištění.
 - Stiskněte ovládací spínač **6** stříkačí pistole, aby stříkaný materiál mohl natéct zpět do nádobky.
 - Odšroubujte nádobku **7** a vylijte zbývající stříkaný materiál zpět do originální nádoby se stříkaným materiélem.
 - Napříte nádobku **7** do poloviny ředícím prostředkem (ře-didlem nebo vodou) a znova ji připevněte ke stříkačí pistoli **1**.
 - Několikrát stříkačí pistolí zaťeste.
 - Odšroubujte nádobku **7** a veškerý její obsah vylijte do prázdné plechovky z materiálu.
 - Demontujte převlečnou matici **3**, vzduchové víčko **2**, těsní-cí podložku **11**, použitou trysku **9/8** s O-kroužkem **10** a nasávací trubku **12** s těsněním nádobky **14**.
Zajistěte přitom, aby O-kroužek **10** zůstal na trysce.
 - V kbelíku s ředícím prostředkem vyčistěte běžně prodává-ný mycí kartáček všechny díly, kterými prochází barva.
- Vyčistěte také kanálek na barvu **16** u stříkačí pistole **1**.

- Zkontrolujte, zda nasávací trubka **12** s těsněním nádobky **14** není poškozená a neobsahuje stříkaný materiál.
V případě potřeby znova vyčistěte těsnění nádobky **14** ře-dicím prostředkem.
Vhodným předmětem vyčistěte odvzdušňovací otvor **15**.
- Vyčistěte nádobku a stříkačí pistoli vně hadříkem navlhče-ným v ředidle.
- Před sestavením nechte všechny díly pečlivě vysušit.
- Jemně stříkači systém znova smontujte v opačném pořadí. Dbejte na to, abyste nasávací trubku **12** nasadili znova až nadrazou na kanálek na barvu **16** a abyste těsnění nádobky **14** nasadili zpět do drážky nasávací trubky **12**.

Likvidace materiálu

Ředidla a zbytky stříkaného materiálu se musí zlikvidovat v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Dbejte upo-zornění výrobce k likvidaci a místních předpisů k likvidaci zvláštních odpadů.

Chemikálie poškozující životní prostředí nesmějí proniknout do půdy, do spodních vod nebo do vody. Nikdy nevylévejte chemikálie poškozující životní prostředí do kanalizace!

Skladování

- Než jemně stříkači systém uložíte, důkladně ho vyčistěte a všechny součásti nechte před smontováním důkladně vyschnout.

Odstranění poruch

Problém	Příčina	Řešení
Stříkaný materiál správně nekryje	Příliš malé množství stříkaného materiálu Příliš vzdálenost ke stříkané ploše Příliš málo stříkaného materiálu na stříkanou plochu, příliš řídce stříkáno přes stříkanou plochu Stříkaný materiál příliš hustý	Otočte nastavovací kolečko 5 směr + Zmenšete stříkači vzdálenost Stříkejte přes stříkanou plochu vícekrát Rozředte znova stříkaný materiál a provedte zkusební nástrík
Stříkaný materiál se roztéká po ná-nosech	Naneseno příliš mnoho stříkaného materiálu Příliš malá vzdálenost ke stříkané ploše Stříkaný materiál příliš řídký Příliš často stříkáno přes totéž místo	Otočte nastavovací kolečko 5 směr - . Zvětšete stříkači vzdálenost Přidejte původní stříkaný materiál Odstraňte barvu a při druhém pokusu nestříkejte tak často přes jedno místo
Příliš velké rozprášení	Příliš veliké množství stříkaného materiálu PFS 2000: Namontovaná bílá tryska 9 (příliš velký průměr trysky) Znečištěná jehla trysky 13 Stříkaný materiál příliš hustý Slně znečištěný vzduchový filtr 26	Otočte nastavovací kolečko 5 směr -. Namontujte šedou trysku 8 Jehlu trysky vyčistěte Rozředte znova stříkaný materiál a provedte zkusební nástrík Výměna vzduchového filtru
Příliš silná mlha barvy	Naneseno příliš mnoho stříkaného materiálu Příliš vzdálenost ke stříkané ploše	Otočte nastavovací kolečko 5 směr -. Zmenšete stříkači vzdálenost

Problém	Příčina	Řešení
Stříkaný proud pulzuje	Příliš málo stříkaného materiálu v nádobce	Stříkaný materiál doplňte
	Ucpáný vzduchový otvor 15 na nasávací trubce 12	Vyčistěte nasávací trubku a vzduchový otvor
	Uvolněná nasávací trubka 12	Nasadte nasávací trubku až nadoraz na kanálek na barvu 16
	Tryska 9/8 je uvolněná	Utáhněte trysku 9/8
	Silně znečištěný vzduchový filtr 26	Výměna vzduchového filtru
Stříkaný materiál odkapává u trysky	Stříkaný materiál příliš hustý	Rozřed'te znovu stříkaný materiál a proveděte zkušební nástrčk
	Usazený stříkaný materiál na trysce 9/8 , jehla trysky 13 a vzduchovém víčku 2	Vyčistěte trysku, jehlu trysky a vzduchové víčko
	Tryska 9/8 je uvolněná	Utáhněte trysku 9/8
Z trysky nestříká materiál	Uvolněná nasávací trubka 12	Nasadte nasávací trubku až nadoraz na kanálek na barvu 16
	Ucpaná jehla trysky 13	Jehlu trysky vyčistěte
	Ucpaná nasávací trubka 12	Nasávací trubku vyčistěte
	Ucpáný vzduchový otvor 15 na nasávací trubce 12	Vyčistěte nasávací trubku a vzduchový otvor
	Těsnění nádobky 14 chybí nebo je poškozené	Nasadte (nové) těsnění nádobky přes nasávací trubku do drážky
	Stříkaný materiál příliš hustý	Rozřed'te znovu stříkaný materiál a proveděte zkušební nástrčk
	Znečištěný stříkaný materiál (hrudky barvy)	Stříkací pistoli úplně vyprázdněte a vyčistěte; stříkaný materiál při plnění lítje přes nalévací sítko

Zákaznická a poradenská služba

Při veškerých dotazech a objednávkách náhradních dílů bezpodmínečně uvádějte 10místné věcné číslo uvedené na typovém štítku jemně stříkacího systému.

Zákaznická služba zodpoví Vaše dotazy k opravě a údržbě Vašeho výrobku a též k náhradním dílům. Technické výkresy a informace k náhradním dílům naleznete i na:

www.bosch-pt.com

Tým poradenské služby Bosch Vám rád pomůže při otázkách k našim výrobkům a jejich příslušenství.

Czech Republic

Robert Bosch odbytová s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vápence 1621/16

692 01 Mikulov

Na www.bosch-pt.cz si si můžete objednat opravu Vašeho stroje nebo náhradní díly online.

Tel.: 519 305700

Fax: 519 305705

E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com

www.bosch.cz

Zpracování odpadů

Stříkací pistole, elektrojednotka, příslušenství a obaly mají být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

Neodhazujte elektronářadí do domovního odpadu!

Pouze pro zem EU:



Podle evropské směrnice 2012/19/EU o starých elektrických a elektronických zařízeních a jejím prosazení v národních zákonech musí být neupotřebitelné elektronářadí rozebráno shromážděno a dodáno k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

Změny vyhrazeny.

Slovensky

Bezpečnostné pokyny

Všeobecné výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny

POZOR Prečítajte si všetky Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny. Zanedbanie dodržiavania Výstražných upozornení a pokynov uvedených v nasledujúcom texte môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, spôsobiť požiar a/alebo ľahké poranenie.

Tieto Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny sta-rostivo uschovajte na budúce použitie.

Pojem „ručné elektrické náradie“ používaný v nasledujúcom teste sa vzťahuje na ručné elektrické náradie napájané zo sieťe (s prívodnou šnúrou) a na ručné elektrické náradie napájane akumulátorovou batériou (bez prívodnej šnúry).

Bezpečnosť na pracovisku

► **Pracovisko vždy udržiavajte čisté a dobre osvetlené.**

Neporiadok a neosvetlené priestory pracoviska môžu mať za následok pracovné úrazy.

► **Týmto náradím nepracujte v prostredí ohrozenom výbuchom, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo horľavý prach.** Ručné elektrické náradie tvára iskry, ktoré by mohli prach alebo pary zapálit.

► **Nedovolte deťom a iným nepovolaným osobám, aby sa počas používania ručného elektrického náradia zdržiavaliblízkosti pracoviska.** Pri odpútaní pozornosti zo strany inej osoby môžete stratiť kontrolu nad náradím.

Elektrická bezpečnosť

► **Zástrčka prívodnej šnúry ručného elektrického náradia musí pasovať do použitej zásuvky.** Zástrčku v žiadnom prípade nijako nemenie. S uzemneným elektrickým náradím nepoužívajte ani žiadne zástrčkové adaptéry.

Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znížujú riziko zásahu elektrickým prúdom.

► **Vyhýbajte sa telesnému kontaktu s uzemnenými povrchovými plochami, ako sú napr. rúry, vykurovacie telesá, sporáky a chladničky.** Keby by bolo Vaše telo uzemnené, hrozí zvýšené riziko zásahu elektrickým prúdom.

► **Chráňte elektrické náradie pred účinkami dažďa a vlhkosťi.** Vnímavie vody do ručného elektrického náradia zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

► **Nepoužívajte prívodnú šnúru mimo určený účel na nosenie ručného elektrického náradia, ani na jeho zavesenie a zástrčku nevyberajte zo zásuvky tahaním za prívodnú šnúru.** Zabezpečte, aby sa sieťová šnúra nedostala do blízkosti horúceho telesa, ani do kontaktu s olejom, s ostrými hranami alebo pohybujúcimi sa súčiastkami ručného elektrického náradia. Poškodené alebo zauzenlé prívodné šnúry zvyšujú riziko zásahu elektrickým prúdom.

► **Ked' pracujete s ručným elektrickým náradím vonku, používajte len také predĺžovacie káble, ktoré sú schválené aj na používanie vo vonkajších priestoroch.** Používanie predĺžovacieho kabla, ktorý je vhodný na používanie vo vonkajšom prostredí, znížuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

► **Ak sa nedá vynútiť použitiu ručného elektrického náradia vo vlnkom prostredí, použite ochranný spínač pri poruchových prúdoch.** Použitie ochranného spínača pri poruchových prúdoch znížuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

Bezpečnosť osôb

► **Bud'te ostražití, sústred'te sa na to, čo robíte a k práci s ručným elektrickým náradím pristupujte s rozumom.**

Nepracujte s ručným elektrickým náradím nikdy vtedy, keď ste unavený, alebo keď ste pod vplyvom drog, al-

koholu alebo liekov. Malý okamih nepozornosti môže mať pri používaní náradia za následok vážne poranenia.

► **Noste osobné ochranné pomôcky a používajte vždy ochranné okuliare.** Nosenie osobných ochranných pomôcek, ako je ochranná dýchacia maska, bezpečnostná pracovná obuv, ochranná prilba alebo chrániče sluchu, podľa druhu ručného elektrického náradia a spôsobu jeho použitia znížujú riziko poranenia.

► **Vyhýbajte sa neúmyselnému uvedeniu ručného elektrického náradia do činnosti.** Pred zasunutím zástrčky do zásuvky a/alebo pred pripojením akumulátora, pred chytením alebo prenášaním ručného elektrického náradia sa vždy presvedčte sa, či je ručné elektrické náradie vypnuté. Ak bude ste mať pri prenášaní ručného elektrického náradia prst na vypínači, alebo ak ručné elektrické náradie pripojíte na elektrickú sieť zapnuté, môže to mať za následok nehodu.

► **Skôr ako náradie zapnete, odstráňte z neho nastavovacie náradie alebo kľúče na skrutky.** Nastavovací nástroj alebo kľúč, ktorý sa nachádza v rotujúcej časti ručného elektrického náradia, môže spôsobiť vážne poranenia osôb.

► **Vyhýbajte sa abnormálnym polohám tela. Zabezpečte si pevný postoj, a neprestajne udržiavajte rovnováhu.** Tako budete môcť ručné elektrické náradie v neočakávanych situáciách lepšie kontrolovať.

► **Pri práci nosť vhodný pracovný odev. Nenoste široké odevy a nemajte na sebe šperky.** Vyvarujte sa toho, aby sa Vaše vlasy, odev a rukavice dostali do blízkosti rotujúcich súčiastok náradia. Volný odev, dlhé vlasy alebo šperky môžu byť zachytene rotujúcimi časťami ručného elektrického náradia.

► **Ak sa dá na ručné elektrické náradie namontovať odsávacie zariadenie a zariadenie na zachytávanie prachu, presvedčte sa, či sú dobre pripojené a správne používané.** Používanie odsávacieho zariadenia a zariadenia na zachytávanie prachu znížuje riziko ohrozenia zdravia prachom.

Starostlivé používanie ručného elektrického náradia a manipulácia s ním

► **Ručné elektrické náradie nikdy nepreťažujte.** Používajte také elektrické náradie, ktoré je určené pre daný druh práce. Pomocou vhodného ručného elektrického náradia budete pracovať lepšie a bezpečnejšie v uvedenom rozsahu výkonu náradia.

► **Nepoužívajte nikdy také ručné elektrické náradie, ktoré má pokazený vypínač.** Náradie, ktoré sa už nedá zapnúť alebo vypnúť, je nebezpečné a treba ho zveriť do opravy odborníkovi.

► **Skôr ako začnete náradie nastavovať alebo prestavať, vymieňať príslušenstvo alebo skôr, ako odložíte náradie, vždy vytiahnite zástrčku sieťovej šnúry zo zásuvky.** Toto preventívne opatrenie zabráňuje neúmyselnému spusteniu ručného elektrického náradia.

► **Nepoužívané ručné elektrické náradie uschovávajte tak, aby bolo mimo dosahu detí.** Nedovolte používať toto náradie osobám, ktoré s ním nie sú dôverne obozná-

mené, alebo ktoré si neprečítali tieto Pokyny. Ručné elektrické náradie je nebezpečné vtedy, keď ho používajú neskúsené osoby.

- **Ručné elektrické náradie starostlivo ošetrujte. Kontrolujte, či sú pohyblivé súčiastky bezchybne fungujú alebo či neblokujú, či nie sú zlomené alebo poškodené niektoré súčiastky, ktoré by mohli negatívne ovplyvňovať správne fungovanie ručného elektrického náradia.** Pred použitím náradia dajte poškodené súčiastky **vymeriť.** Vela nehôd bolo spôsobených nedostatočnou údržbou elektrického náradia.
- **Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté.** Starostlivo ošetrované rezné nástroje s ostrými reznými hranami majú menšiu tendenciu k zablokovaniu a ľahšie sa dajú viesť.
- **Používajte ručné elektrické náradie, príslušenstvo, nastavovacie nástroje a pod. podľa týchto výstražných upozornení a bezpečnostných pokynov.** Pri práci zohľadnite konkrétné pracovné podmienky a činnosť, ktorú budete vykonávať. Používanie ručného elektrického náradia na iný účel ako na predpísané použitie môže viesť k nebezpečnému situáciám.

Servisné práce

► **Ručné elektrické náradie dávajte opravovať len kvalifikovanému personálu, ktorý používa originálne náhradné súčiastky.** Tým sa zabezpečí, že bezpečnosť náradia zostane zachovaná.

Bezpečnostné pokyny pre systémy s jemným rozprášovaním

- **Svoje pracovisko udržiavajte čisté, majte ho vždy dobre osvetlené a zabezpečte, aby sa ťom nenachádzali nádoby od farieb a rozpušťadiel, handry alebo iné horľavé materiály.** Hrozi prípadné nebezpečenstvo samovznietenia. Majte v každom čase k dispozícii nejaké funkčné hasiacie zariadenie/hasiacie prístroje.
- **Postarajte sa o dobré vetranie v priestore rozprášovania, aj o dostatočné čerstvý vzduch v celej miestnosti.** Vyparené horľavé rozpúšťadlá vytvárajú výbušné prostredie.
- **Nestrieckajte a nečistite materiálmis s bodom vzplanutia nižším ako 55 °C.** Používajte materiály na báze vody, pomaly prchavých uhl'ovodíkov alebo podobných materiálov. Rýchlo prchavé odparujúce sa rozpúšťadlá vytvárajú výbušné prostredie.
- **Nestrieckajte v takom priestore, kde sa nachádzajú zápalné zdroje, ako sú elektrické iskry statickej elektriny, otvorené plamene, zapalovacie plamene, horúce predmety, motory, cigarety a iskry vznikajúce pri zasúvaní a vyberaní sieťových šnúr alebo pri obsluhe vypínačov.** Takéto zdroje iskier môžu spôsobiť zapálenie prostredia.
- **Nikdy nestrieckajte také látky, ktoré nepoznáte a o ktorých neviete, či predstavujú nejaké nebezpečenstvo.** Neznáme látky môžu vytvoriť ohrozujúce podmienky.

► **Pri striekaní alebo pri manipulácii s chemikáliami používajte doplnkové osobné ochranné prostriedky ako primerané rukavice a ochrannú alebo dýchaciu masku.** Nosenie ochranných pomôcok, ktoré zodpovedajú príslušným pracovným podmienkam, znížuje riziko vystavenia Vašho zdravia účinkom škodlivých látok.



► **Dávajte pozor na prípadné nebezpečenstvá striekanej látky.** Všimnite si značky na nádobe alebo informácie výrobcu striekanej látky, vrátane upozornení na povinnosť používania osobných ochranných pomôcok. Pokyny výrobca musíte bezpodmienečne dodržiavať, aby ste znížili riziko požiaru ako aj poškodenie zdravia spôsobené jedmi, karcinogénymi látkami a pod.

► **Chráňte zástrčku sieťovej šnúry a vypínač striekacej pištole pred znečistením farou alebo inými kvapalinami.** Nikdy nepodopierajte sieťovú šnúru pri zástrčkovo spojení. Chyby pri dodržiavaní bezpečnostných pokynov môžu mať za následok zásah elektrickým prúdom.

► **Dávajte pozor na deti.** Takýmto spôsobom zabezpečíte, aby sa deti so systémom s jemným rozprášovaním nemohli hrať.

Popis produktu a výkonu



Prečítajte si všetky **Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny.** Zanedbanie dodržiavania Výstražných upozornení a pokynov uvedených v nasledujúcom texte môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, spôsobiť požiar a/alebo ľahké poranenie.

Používanie podľa určenia

PFS 1000

Elektrické náradie je určené len na rozprášovanie lakových farieb obsahujúcich rozpúšťadlo a vodou riediteľných lakových farieb, lazúr, základných náterov, transparentných lakov, krylicích lakov na motorové vozidlá, moridiel a olejom. Elektrické náradie sa dá používať aj na striekanie alebo rozprášovanie viac zriedených disperzných a latexových farieb. Elektrické náradie nie je vhodné na spracovávanie lúhov, nánašaných látok s obsahom kyselín, striekaného alebo rozprášovaného materiálu s obsahom zrniečok a čiastočiek, ani na materiály so zníženou mierou rozstrekovania a kvapkania.

PFS 2000

Elektrické náradie je určené len na striekanie disperzných a latexových farieb, syntetických a vodou riediteľných lakových farieb, lazúr, základných náterových látok, transparentných lakov, moridiel a olejom (**ALLPaint**).

Elektrické náradie nie je určené na spracovanie zásad, náterových materiálov a fasádných farieb s obsahom kyselín.

Vyobrazené komponenty

Číslovanie jednotlivých komponentov sa vzťahuje na vyobrazenie elektrického náradia na grafickej strane tohto Návodu.

- 1 Striekacia pištoľ**
- 2 Vzduchový uzáver**
- 3 Presuvná matica**
- 4 Hadicová prípojka (stiekacia pištoľ)**
- 5 Nastavovacie koliesko pre množstvo rozstrekovanej látky**
- 6 Pracovný vypínač**
- 7 Nádržka na rozstrekovanú látku**
- 8 Kryt dýzy (sivý: na použitie pri „dreve“)**
- 9 Kryt dýzy (biely: na použitie pri „stene“) (PFS 2000)**
- 10 Podložka**
- 11 Tesniaci kotúč**
- 12 Nasávacia rúrka**

13 Ihla dýzy

- 14 Tesnenie nádržky**
- 15 Odvetrávací otvor**

16 Kanálík pre farbu

17 Vzduchová hadica

- 18 Bajonetový uzáver**

19 Základná jednotka

- 20 Vypínač**

21 Rukoväť

- 22 Popruh na prenášanie**

23 Kryt vzduchového filtra

- 24 Hadicová prípojka (základná jednotka)**

- 25 Oko pre popruh na prenášanie**

26 Vzduchový filter

*Zobrazené alebo popísané príslušenstvo nepatrí celé do základnej výbavy produktu. Kompletne príslušenstvo nájdete v našom programe príslušenstva.

Technické údaje

Systém s jemným rozprášovaním	PFS 1000	PFS 2000
Vecné číslo	3 603 B07 0..	3 603 B07 3..
Menovitý príkon	W	410
Dopravný výkon	ml/min	100
Časová náročnosť na naneseenie farby na 2 m ²	min	2
Objem nádržky na striekaný materiál	ml	800
Kryt dýzy 8 (sédý)		
– Použitie na „drevo“: Striekanie syntetických a vodou riediteľných lakových farieb, lazúr, základných náterových látok, transparentných lakov, moridiel a olejov	●	●
Kryt dýzy 9 (biely)		
– Použite na „stenu“: Striekanie disperzných a latexových farieb	–	●
Dĺžka vzduchovej hadice	m	1,25
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01/2003	kg	2,0
Trieda ochrany	<input type="checkbox"/> /II	<input type="checkbox"/> /II

Tieto údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. V takých prípadoch, keď má napätie odlišné hodnoty a pri vyhotoveniach, ktoré sú špecifické pre niektorú krajinu, sa môžu tieto údaje odlišovať.

Informácia o hlučnosti/vibráciách

Hodnoty hlučnosti zistené podľa EN 60745-1, EN 50580.

Hodnotená hladina akustického tlaku A tohto náradia je typicky 79 dB(A). Nepresnosť merania K = 3 dB.

Hladina hluku môže pri práci dosahovať hodnotu nad 80 dB(A).

Používajte chrániče sluchu!

Celkové hodnoty vibrácií a_h (suma vektorov troch smerov) a nepresnosť merania K zistené podľa normy EN 60745: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Úroveň kmitov uvedená v týchto pokynoch bola nameraná podľa meracieho postupu uvedeného v norme EN 60745 a možno ju používať na vzájomné porovnanie elektronáradia. Hodí sa aj na predbežný odhad zaťaženia vibráciami. Uvedená hladina vibrácií reprezentuje hlavné druhy používa-

nia tohto ručného elektrického náradia. Pokial' sa ale bude elektronáradiu používať na iné práce, s odlišným príslušenstvom, s inými nástrojmi alebo s nedostatočnou údržbou, môže sa úroveň vibrácií lísiť. To môže výrazne zvýšiť zaťaženie vibráciami počas celej pracovnej doby.

Na presný odhad zaťaženia vibráciami počas určitého časového úseku práce s náradím treba zohľadniť doby, počas ktorých je ručné elektrické náradie vypnuté alebo doby, keď náradie sice beží, ale v skutočnosti sa nepoužíva. To môže výrazne redukovať zaťaženie vibráciami počas celej pracovnej doby.

Na ochranu osoby pracujúcej s náradím pred účinkami zaťaženia vibráciami vykonajte ďalšie bezpečnostné opatrenia, ako sú napríklad: údržba ručného elektrického náradia a používaných pracovných nástrojov, zabezpečenie zachovania teploty rúk, organizácia jednotlivých pracovných úkonov.

Vyhľásenie o konformite

Vyhľasujeme na výhradnú zodpovednosť, že výrobok opisany v časti „Technické údaje“ splňa všetky príslušné ustanovenia smerníc 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/ES vrátane ich zmien a je v súlade s nasledujúcimi normami:
EN 60745-1, EN 50580.

Súbor technickej dokumentácie (2006/42/ES) sa nachádza u:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President	Head of Product Certification
Engineering	PT/ETM9

*Praha
J.W. Beo i.V. K. - u -*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 05.06.2014

Montáž

- ▶ Pred každou pracou na ručnom elektrickom náradí vytiahnite zástrčku náradia zo zásuvky.
- ▶ Zabezpečte, aby striekacia pištoľ a základná jednotka boli kompletne zmontované so všetkými tesniacimi prvkami. Len tak je možné zaručiť správnu činnosť a bezpečnosť jemného rozprášovacieho systému.

Pripojenie vzduchovej hadice (pozri obrázky A1 – A2)

Pripojenie základnej jednotky:

- Zasuňte bajonetový uzáver **18** vzduchovej hadice podľa označení šípkami pevne do výrezov prípojky **24** základnej jednotky.
- Otočte bajonetový uzáver o štvrt otáčky v smere hodinových ručičiek.

Pripojenie na striekacie pištoľ:

- Zasuňte druhý bajonetový uzáver **18** vzduchovej hadice podľa označení šípkami pevne do výrezov prípojky **4** striekacej pištole.
- Otočte bajonetový uzáver o štvrt otáčky v smere hodinových ručičiek.

Upozornenie: Pred naliatím nástrekového materiálu odstráňte vzduchovú hadicu **17** (otocenie bajonetového uzáveru o 90 stupňov **18** proti smeru chodu hodinových ručičiek; vytiahnite bajonetový uzáver **18** z prípojky **4**).

Upevnenie popruhu na prenášanie (pozri obrázok B)

Aby ste mohli dobre dosiahnuť všetky plochy, na ktoré chcete striekať a boli flexibilní, môžete si základnú jednotku zavesiť na popruh na prenášanie **22**.

- Do každého oka **25** zaháčkujte jeden koniec popruhu.

Výmena krytu dýzy (PFS 2000) (pozri obrázok C)

Upozornenie: Pred výberom krytu dýzy skontrolujte striekaný alebo rozprášovaný materiál tým, že ho premiešate. Riedky materiál (napríklad farba na drevo) alebo zriedený materiál sa dá lepšie rozprášovať s použitím sivého krytu dýzy **8**. Hustejší materiál (napríklad lak na drevo alebo farba na stenu) sa dá lepšie rozprášovať s použitím bieleho krytu dýzy **9**.

- Na výmenu krytu dýzy odskrutkujte presuvnú maticu **3**.
- Vytiahnite vzduchový uzáver **2** a tesniaci kotúč **11**.
- Odskrutkujte namontovaný kryt dýzy. Prítom sa uistite, že O-kružok **10** zostane na kryte dýzy.
- Naskrutkujte želaný kryt dýzy do závitu v striekacej pištole.
- Nasadte vzduchový uzáver **2** s tesniacim kotúcom **11** na kryt dýzy a pevne ich dotiahnite pomocou presuvnej matice **3**.

Používanie

- ▶ Pred každou pracou na ručnom elektrickom náradí vytiahnite zástrčku náradia zo zásuvky.

Príprava práce

- ▶ Vykonávanie striekacích prác v blízkosti vodných zdrojov alebo na susedných plochách v bezprostrednej spädoivej oblasti vodných zdrojov nie je dovolené.

Pri kupovaní farieb, lakov a iných materiálov na striekanie si všimajte ich vlastnosti týkajúce sa ochrany životného prostredia.

Príprava striekanej plochy

Plocha, na ktorú budete striekať, musí byť čistá, suchá a zbalená mastnoty.

- Hladké plochy zdrsnite a potom z nich odstráňte jemný prach.
- Pri používaní tohto produktu môžu byť všetky povrchové plochy, ktoré nie sú zakrýté, znečistené jemne rozprášenou farbou. Okolie striekanej plochy preto vždy vopred dôkladne privarte:
- Pozakrývajte alebo prelepte ochrannou lepiaciou páskou podlahy, predmety zariadenia miestnosti, dvere, okná, verejne dverí, rámy okien a podobne.

Príprava nástrekového materiálu



- Striekaný materiál dobre premiešajte.
- V prípade potreby striekaný alebo rozprášovaný materiál zriedte.

Striekaný (rozprášovaný) materiál	odporúčané zriedenie
moridlá, oleje, lazúry, impregnácie, anti-korózne základné nátery	0 %
lakové farby riediteľné riedidlom alebo vodou, základné nátery, laky na vykurovacie telasá, lazúry s hrubou vrstvou	10 %
disperzná farba, latexová farba	minimálne 10 %

- **Pri riedení dávajte pozor na to, aby bolo použité riedidlo pre daný striekaný materiál vhodné.** Pri použití ne-správneho rozriedenia (riedidla) môžu vznikať hrudky, ktoré spôsobia upchatie striekacej pištole.
- **Pri riedení nástrekového materiálu dbajte na to, aby bol bod vznietenia zmesi po zriedení vyšší ako 55 °C.** Riedenie napr. lakov s obsahom rozpúšťadiel znižuje bod vzplanutia.

Plnenie striekaného materiálu (pozri obrázky D1 – D2)

Upozornenie: Pred naliatím nástrekového materiálu odstráňte vzduchovú hadicu **17** (otočenie bajonetového uzáveru o 90 stupňov **18** proti smeru chodu hodinových ručičiek; vytiahnite bajonetový uzáver **18** s prípojkou **4**).

- Odskrutkujte nádržku **7** zo striekacej pištole.
- Napláňte striekaný alebo rozprášovaný materiál **maximálne po značke 800**, do nádržky **7**.
- Nasávaciu rúrkou **12** otočte tak, aby sa dal striekaný materiál vystriekať takmer bez akéhokoľvek zvyšku:

na striekanie ležiacich objektov	dopredu , v smere krytu dízy/vzduchového uzáveru
na striekacie práce nad hlavou	smerom dozadu k rukoväti
Na nejakej testovacej ploche vykonajte skúšobný nástrek. (pozri „Striekanie“, strana 131)	

Ked' dosiahnete optimálnu kvalitu striekania, môžete začať so striekaním obrobku.

alebo

Ak nie je kvalita striekania uspokojivá, alebo ak farba vôbec nevychádza von, postupujte podľa pokynov v odseku „Odstraňovanie porúch“ na strane 133.

Uvedenie do prevádzky (pozri obrázok E)

- **Prekontrolujte napätie sieti!** Napätie zdroja elektrického prúdu sa musí zhodovať s údajmi na typovom štítku ručného elektrického náradia.
- **Dávajte pritom pozor na to, aby základná jednotka nemohla počas prevádzky nasuťať žaden prach alebo nejaké iné nečistoty.**
- **Dávajte pozor na to, aby ste základnú jednotku nikdy neostriekali.**
- **Proces striekania prerušte, ak počas rozprášovania tektúra vychádza na iných miestach ako z určenej dízy a striekaciu pištol uvedte opäť do riadneho stavu.** Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

► **Nestrieckajte nikdy sami na seba, ani na iné osoby alebo na zvieratá.**

Zapnutie

Kvôli energetickej úspore zapínajte jemný rozprášovací systém iba vtedy, keď ho používate.

- PFS 2000: Skontrolujte, či je namontovaný správny kryt dízy (pozrite si „Výmena krytu dízy“, strana 130).
- Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- Vezmite striekaciu pištol do ruky a nasmerujte ju na plochu, ktorú budete strieckať.
- Posuňte vypínač **20** dopredu.
- Stlačte pracovný vypínač **6** na striekacej pištoli.


Upozornenie: Keď je základná jednotka zapnutá, prúdi pri vzduchovom uzávere **2** vždy vzdach.

Vypnutie

- Uvoľnite pracovný vypínač **6** a posuňte vypínač **20** smerom dozadu.
- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pokyny na používanie

Striekanie (pozri obrázok F)



Upozornenie: Všímajte si smer vetra, keď budete používať toto ručné elektrické náradie mimo miestnosti vonku.

- Najprv uskutočnite skúšobné striekanie a nastavte kvalitu rozprášovania a množstvo striekaného materiálu podľa druhu striekaného materiálu. (Nastavenie pozri nasledujúce odseky)
- Striekačku pištol držte bezpodmienečne v rovnomernej vzdialnosti 20 – 25 cm, kolmo voči objektu, na ktorý rozprášujete materiál.
- Začnite so striekaním mimo striekanej plochy.
- Podľa nastavenia rozprášovania pohybujte striekacou pištolou rovnomerne priečne sem a tam alebo hore a dole. Rovnomerná kvalita povrchovej plochy vzniká vtedy, keď sa stopy prekrývajú približne v šírke 4 – 5 cm.
- Pri striekaní ležiacich objektov alebo pri striekaní nad hlavou držte striekaciu pištol mierne šikmo a pohybujte sa dozadu od nastriekanej plochy.


Nebezpečenstvo zakopnutia! Dávajte pozor na možné prekážky v miestnosti.

- Vyhýbajte sa prerušeniu striekania v rámci striekanej plochy.
- Rovnomerné vedenie striekacej pištole zabezpečuje jednotnú kvalitu povrchu striekanej plochy.
- Nerovnomerná vzdialenosť od striekanej plochy a nerovnaký uhol striekacej pištole majú za následok vytváranie príliš silnej hmly rozprášovej látky a tým vytváranie nerovnomernej povrchovej plochy.
- Striekanie vždy ukončujte mimo striekanej plochy.

Nádobu na striekaný materiál nikdy nevyprázdnite úplne. Ak ponorná rúrka už nie je ponorená do striekaného materiálu, lúč rozprašovaného materiálu sa prerusí a vznikne nehomogénny povrch.

Ked sa striekaný alebo rozprašovaný materiál usadzuje na kryte dýzy a na vzduchovom uzáveru, obidve časti očistite prostriedkom použitým na riedenie.

Nastavenie kvality rozprašovania



► Nikdy nestláčajte pracovný vypínač 6 počas prestavania vzduchového uzáveru 2.

- Vzduchový uzáver 2 nastavte otočením do požadovanej polohy.

Vzduchový uzáver	Rozprašovaný prúd	Použitie
		vodorovný plochý lúč pre vertikálny smer práce
		zvislý plochý lúč pre horizontálny smer práce
		okrúhly lúč pre kúty, hrany a ľahko prístupné miesta

Nastavenie množstva striekaného materiálu (pozri obrázok G)


(PAINTVolume)

- Otáčajte nastavovacie koliesko 5 tak, aby ste nastavili požadované množstvo rozprašovaného materiálu:
 - : minimálne množstvo rozprašovaného materiálu,
 - +: maximálne množstvo rozprašovaného materiálu.

Množstvo striekaného materiálu	Nastavenie
Privelá striekaného materiálu na striekanej ploche:	Množstvo striekaného materiálu treba zmeniť. <ul style="list-style-type: none"> - Otáčajte nastavovacie koliesko 5 v smere -.

Množstvo striekaného materiálu

Príliš málo striekaného materiálu na striekanej ploche:



Nastavenie

Množstvo striekaného materiálu treba zväčsiť.

- Otáčajte nastavovacie koliesko 5 v smere +.

Prestávky počas práce a transport (pozri obrázky H – I)

Na jednoduchý transport systému s jemným rozprašovaním je na základnej jednotke pripojená rukoväť 21 a popruh na prenášanie 22.

Počas práce si môžete základnú jednotku 19 pomocou popruhu na prenášanie 22 zavesiť šíkmo cez plece.

V prestávkach počas práce môžete striekaciu pištoľ 1 odložiť na rovnú pracovnú plochu. Striekany alebo rozprašovaný materiál nemôže vytieciť.

► **Striekaciu pištoľ naplnenú nástrekovým materiáлом postavte vždy vzpriamene na rovnú plochu.** Z ležiacej pištole môže vytiekať nástrekový materiál.

Údržba a servis

Údržba a čistenie

► Pred každou prácou na ručnom elektrickom náradí vytihnite zástrčku náradia zo zásuvky.

► Po každom použití dôkladne vyčistite jednotlivé časti jemného rozprašovacieho systému, zvlášť všetky dielce vedenia farby. Dôkladné vyčistenie je predpokladom bezchybnnej a bezpečnej prevádzky striekacej pištole. Pri chýbajúcom alebo neodbornom nebudú plnené nároky vyplývajúce zo záruky.

Ak je potrebná výmena prívodnej šnúry, musí ju vykonať firma Bosch alebo niektoré autorizované servisné stredisko ručného elektrického náradia Bosch, aby sa zabránilo ohrozeniu bezpečnosti používateľa náradia.

Vyčistenie vzduchového filtra (pozri obrázok J)

Vzduchový filter 26 je potrebné občas vyčistiť. Ak je vzduchový filter príliš znečistený, je potrebné ho vymeniť.

- Otvorte kryt vzduchového filtra 23.

- Vyberte vzduchový filter 26.

- Mierne znečistenie:

vzduchový filter 26 vyklepte,
alebo

Silné znečistenie:

vzduchový filter 26 vyčistite pod tečúcou vodou
a následne ho nechajte dobre vyschnúť, aby sa zabránilo tvorbe plesní.

alebo

Vymeňte vzduchový filter 26 za nový.

- Vzduchový filter opäť nasadte.

- Opäť uzavorte kryt vzduchového filtra 23.

Vycistenie systému s jemným rozprášovaním (pozri obrázok K)

Striekačiu pištoľ aj nádržku na striekaný materiál vždy vyčistite so zreteľom na použitý striekaný materiál príslušným riedidlom (rozprúšiadлом alebo vodou).

Nikdy nečistite otvory dýz a otvory pre vzduch na striekacej pištolei pomocou predmetov s ostrým hrotom.

- Vypnite základnú jednotku **19**.
- Tak zo základnej jednotky **19**, ako aj zo striekacej pištole **1** odstráňte vzduchovú hadicu **17** (štvrť otáčky bajonetového uzáveru **18** proti smeru hodinových ručičiek; bajonetovo-vý uzáver **18** vytiahnite z prípojky **4/24**).
- Základnú jednotku vyčistite v prípade potreby s použitím handry navlhčenej riedidlom a následne odstráňte základnú jednotku **19** a vzduchovú hadicu **17** z priameho prostredia čistenia.
- Slačte pracovný vypínač **6** striekacej pištole, aby mohol striekaný alebo rozprášovaný materiál tiečiť naspať do nádržky.
- Odskrutkujte nádržku **7** a zvyšný striekaný alebo rozprášovaný materiál vylejte naspať k pôvodnému materiálu určenému na striekanie alebo rozprášovanie.
- Naprílež nádržku **7** do polovice prostriedkom použitým na riedenie (riedidlo alebo voda) a opäť ju upevnite na striekaciu pištoľ **1**.
- Striekačiu pištoľ niekoľkokrát dobre potraste.
- Odskrutkujte nádržku **7** a nádržku úplne vyprázdnite do práznej nádoby na materiál.
- Demontujte presuvnú maticu **3**, vzduchový uzáver **2**, tesniaci kotúč **11**, použitý kryt dýzy **9/8** s O-kružkom **10** a nasávaciu rúrkou **12** s tesnením nádržky **14**.

Pritom sa uistite, že O-kružok **10** zostane na kryte dýzy.

- Vo vedre s prostriedkom na riedenie očistite všetky časti, ktoré sú v styku s farbou. Použite pritom bežne dostupnú kefkú na umývanie.

Vyčistite aj kanálík pre farbu **16** striekacej pištole **1**.

- Skontrolujte, či sa v nasávacej rúrke **12** s tesnením nádržky **14** nenachádza nejaký rozprášovaný materiál, alebo či nie poškodené tesnenie.

V prípade potreby vyčistite tesnenie nádržky **14** ešte raz, s použitím prostriedku na riedenie.

Vhodným predmetom očistite odvetrávací otvor **15**.

- Vyčistite nádržku a striekaciu pištoľ zvonku pomocou hanďatky namočenej do príslušného riedidla.

- Nechajte najprv všetky súčiastky dobre vyschnúť, až potom ich montujte dohromady.

- Systém s jemným rozprášovaním opäť zmontujte v opačnom poradí.

Pritom dávajte pozor na to, aby ste nasávaciu rúrkou **12** nasunuli opäť až na doraz na kanálík pre farbu **16** a aby ste tesnenie nádržky **14** nasunuli opäť do drážky nasávacej rúrky **12**.

Likvidácia materiálu

Rozprúšiadla a zvyšky striekaného materiálu je potrebné zlikvidovať tak, aby nebolo ohrozené životné prostredie. Dodržiavajte pokyny výrobcu o likvidácii a domáce predpisy o likvidácii špeciálneho odpadu.

Chemikálie, ktoré ohrozenú životné prostredie, sa nesmú dostať do pôdy, do spodnej vody ani do vodných tokov. Nikdy nevylievajte chemikálie, ktoré poškodzujú životné prostredie, do kanalizácie!

Skladovanie

- Skôr než budete systém s jemným rozprášovaním skladovať, dôkladne tento systém vyčistite a nechajte všetky časti dobre vyschnúť ešte pred ich zostavením.

Odstraňovanie porúch

Problém	Príčina	Odstránenie
Striekaný materiál nevytvára správne pokrytie	Množstvo striekaného materiálu príliš malé Vzdialenosť od striekanej plochy je príliš veľká Na striekanej ploche je príliš málo rozprášeného materiálu, po ploche ste prešli príliš málokŕkrat	Nastavovacie koliesko 5 otáčajte v smere + Zmenšte vzdialenosť od striekanej plochy Postriekejte plochu viackrát
Po nanesení sa striekaný materiál rozteká	Striekaný materiál je príliš hustý	Znova zriedzte rozprášovaný – striekaný materiál a vykonajte skúšobný nástrek
	Bolo nanesené prveľa striekaného materiálu Vzdialenosť od striekanej plochy je príliš malá Striekaný materiál je príliš riedky	Otočiť nastavovacie koliesko 5 v smere - Zväčšiť vzdialenosť od striekanej plochy Pridajte originálny (neriedený) striekaný materiál
	Striekal ste príliš často na to isté miesto	Farbu odstráňte a pri druhom pokuse nestriekejte tak často na to isté miesto

Problém	Príčina	Odstránenie
Príliš veľké rozprášovanie materiálu	Množstvo striekaného materiálu je príliš veľké	Otočiť nastavovacie koliesko 5 v smere –
	PFS 2000: Je namontovaný biely kryt dýzy 9 (príliš veľký priemer dýzy)	Namontujte sivý kryt dýzy 8
	Ihla dýzy 13 je znečistená	Vyčistite ihlu dýzy
	Striekaný materiál je príliš hustý	Znova zrieďte rozprášovaný – striekaný materiál a vykonajte skúšobný nástreč
	Vzduchový filter 26 je veľmi znečistený	Výmena vzduchového filtra
Príliš súlná rozprášovaná hmla	Bolo nanesené príveľa striekaného materiálu	Otočiť nastavovacie koliesko 5 v smere –
	Vzdialenosť od striekanej plochy je príliš veľká	Zmenšiť vzdialenosť od striekanej plochy
Lúč rozstrekovaného materiálu pulzuje	V nádržke je príliš malo striekaného materiálu	Doplňte striekaný materiál
	Odvetrávací otvor 15 na nasávacej rúrke 12 je upchatý	Vyčistite ponornú rúrku a odvetrávací otvor
	Nasávacia rúrka 12 je uvoľnená	Nasuňte nasávaciu rúrku až na doraz na kanál pre farbu 16
	Kryt dýzy 9/8 dosadá voľne	Dotiahnite kryt dýzy 9/8
	Vzduchový filter 26 je veľmi znečistený	Výmena vzduchového filtra
Striekaný alebo rozprášovaný materiál kvapká (dokvapkáva) na kryte dýzy	Striekaný materiál je príliš hustý	Znova zrieďte rozprášovaný – striekaný materiál a vykonajte skúšobný nástreč
	Usadzovanie striekaného alebo rozprášovaného materiálu na kryte dýzy 9/8 , ihle dýzy 13 a vzduchovom uzávere 2	Vyčistite kryt dýzy, ihlu dýzy a vzduchový uzáver
	Kryt dýzy 9/8 dosadá voľne	Dotiahnite kryt dýzy 9/8
Z krytu dýzy nevystupuje žiadny striekaný alebo rozprášovaný materiál	Nasávacia rúrka 12 je uvoľnená	Nasuňte nasávaciu rúrku až na doraz na kanál pre farbu 16
	Ihla dýzy 13 je upchatá	Vyčistite ihlu dýzy
	Nasávacia rúrka 12 je upchatá	Vyčistite nasávaciu rúrku
	Odvetrávací otvor 15 na nasávacej rúrke 12 je upchatý	Vyčistite ponornú rúrku a odvetrávací otvor
	Tesnenie nádržky 14 chýba, alebo je poškodené	Zasuňte (nové) tesnenie nádržky cez nasávaciu rúrkou do drážky
	Striekaný materiál je príliš hustý	Znova zrieďte rozprášovaný – striekaný materiál a vykonajte skúšobný nástreč
	Striekaný alebo rozprášovaný materiál je znečistený (zhluky farby)	Striekaciu pištol' úplne vyprázdnite a vyčistite; striekaný alebo rozprášovaný materiál naliavajte pri plnení cez plniace sitko

Servisné stredisko a poradenstvo pri používaní

Pri všetkých dopytoch a objednávkach náhradných dielov prosím bezpodmienečne uvádzajte 10-miestne vecné číslo, podľa typového štítku systému s jemným rozprášovaním.

Servisné stredisko Vám odpovie na otázky týkajúce sa opravy a údržby Vášho produktu ako aj náhradných súčiastok. Rozložené obrázky a informácie k náhradným súčiastkam nájdete aj na web-stránke: www.bosch-pt.com

Tím poradcov Bosch Vám s radostou poskytne pomoc pri otázkach týkajúcich sa našich produktov a ich príslušenstva.

Slovakia

Na www.bosch-pt.sk si môžete objednať opravu vášho stroja alebo náhradné diely online.

Tel.: (02) 48 703 800

Fax: (02) 48 703 801

E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com
www.bosch.sk

Likvidácia

Striekaciu pištol', základnú jednotku, príslušenstvo a obal treba dať na recykláciu zodpovedajúcu požadované ochrane životného prostredia.

Neohadzujte ručné elektrické náradie do komunálneho odpadu!

Len pre krajiny EÚ:

Podľa Európskej smernice 2012/19/EÚ o starých elektrických a elektronických výrobkoch a podľa jej aplikácie v národnom práve sa musia už nepoužiteľné elektrické produkty zbierať separované a dať na recykláciu zodpovedajúcu ochrane životného prostredia.

Zmeny vyhradené.

Magyar

Biztonsági előírások

Általános biztonsági előírások az elektromos kéziszerszámokhoz

FIGYELMEZTETÉS

Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és előírást.

A következőkben leírt előírások betartásának elmulasztása áramütésekhez, tűzhöz/és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet.

Kérjük a későbbi használatra gondosan őrizze meg ezeket az előírásokat.

Az alábbi alkalmazott „elektromos kéziszerszám” fogalom a hálózati elektromos kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó kábellel) és az akkumulátoros elektromos kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó kábel nélkül) foglalja magában.

Munkahelyi biztonság

- ▶ **Tartsa tiszán és jól megvilágított állapotban a munkahelyét.** A rendeltenség és a megvilágítatlan munkaterület balesetekhez vezethet.
- ▶ **Ne dolgozzon a berendezéssel olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadék, gázok vagy porok vannak.** Az elektromos kéziszerszámok szikrákat keltenek, amelyek a port vagy a gózöket meggyújtathatják.
- ▶ **Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot használja.** Ha elvonják a figyelmét, elvesztheti az uralmát a berendezés felett.

Elektromos biztonsági előírások

- ▶ **A készülék csatlakozó dugójának bele kell illeszkednie a dugaszoláljatba. A csatlakozó dugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel előtájt készülékekkel kapcsolatban ne használjon csatlakozó adaptert.** A változtatás nélküli csatlakozó dugók és a megfelelő dugaszoló aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.
- ▶ **Kerülje el a földelt felületek, mint például csővek, fűtőtestek, kályhák és hűtőgépek megérintését.** Az áramütés veszély megövekszik, ha a teste le van földelve.
- ▶ **Tartsa távol az elektromos kéziszerszámot az esőtől vagy nedvességtől.** Ha víz hatol be egy elektromos kéziszerszámra, ez megnöveli az áramütés veszélyét.
- ▶ **Ne használja a kábelt a rendeltetésétől eltérő célakra, vagyis a szerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél fogva, és sohase húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a kábelt hőforrásuktól, olajtól, éles élektől és sarkuktól és mozgó gépalkatrészektől.** Egy megrongálódott vagy csomókkal teli kábel megnöveli az áramütés veszélyét.
- ▶ **Ha egy elektromos kéziszerszámmal a szabad ég alatt dolgozik, csak szabadban való használatra engedélyezett hosszabbítót használjon.** A szabadban való hasz-

nálatra engedélyezett hosszabbító használata csökkenti az áramütés veszélyét.

- ▶ **Ha nem lehet elkerülni az elektromos kéziszerszám nedves környezetben való használatát, alkalmazzon egy hibaáram-védőkapcsolót.** Egy hibaáram-védőkapcsoló alkalmazása csökkenti az áramütés kockázatát.

Személyi biztonság

- ▶ **Munka közben minden figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál és megfontoljan dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal.** Ha fáradt, ha kábítószer vagy alkohol hatása alatt áll, vagy orvosságokat vett be, ne használja a berendezést. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szerszám használata közben komoly sérülésekhez vezethet.
- ▶ **Viseljen személyi védfelszerelést és minden viseljen védőszemüveget.** A személyi védfelszerelések, mint porvédi állár, csuszásbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő használata az elektromos kéziszerszám használata jellegének megfelelően csökkenti a személyi sérülések kockázatát.

- ▶ **Kerülje el a készülék akaratlan üzembe helyezését.** Győződjön meg arról, hogy az elektromos kéziszerszám ki van kapcsolva, mielőtt bedugná a csatlakozó dugót a dugaszoláljatba, csatlakoztatná az akkumulátor-csomagot, és mielőtt felvenné és vinni kezdené az elektromos kéziszerszámot. Ha az elektromos kéziszerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a készüléket bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, ez balesetekhez vezethet.

- ▶ **Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt oktessen távolítsa el a beállítószerszámokat vagy csavar-kulcsokat.** Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben felejtett beállítószerszám vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat.

- ▶ **Ne bocsát túl önmagát.** Kerülje el a normálisról eltérő testtartást, ügyeljen arra, hogy minden biztosan álljon és az egyensúlyát megtartsa. Így az elektromos kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralnodni.

- ▶ **Viseljen megfelelő ruhát.** Ne viseljen bő ruhát vagy ékszeret. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó részektől. A bő ruhát, az ékszeret és a hosszú hajat a mozgó alkatrészek magukkal ránthatják.

- ▶ **Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a készülékhöz és rendeltetésüknek megfelelően működnek.** A porgyűjtő berendezések használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyes hatását.

Az elektromos kéziszerszámok gondos kezelése és használata

- ▶ **Ne terhelje túl a berendezést.** A munkájához csak az arra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja. Egy alkalmas elektromos kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.
- ▶ **Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, amelynek a kapcsolója elromlott.** Egy olyan elektromos

- kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes és meg kell javítatni.
- ▶ **Húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolájzatból és/vagy az akkumulátor-csomagot az elektromos kéziszerszámból, mielőtt az elektromos kéziszerszámon beállítási munkákat végez, tartozékokat cserél vagy a szerszámot tárolásra elteszi.** Ez az elővigyázatossági intézkedés meggyőzi a szerszám akaratlan üzembe helyezését.
 - ▶ **A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem férhetnek hozzá.** Ne hagyja, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, aikik nem ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót. Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.
 - ▶ **A készüléket gondosan ápolja. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hatással lehetnek az elektromos kéziszerszám működésére.** A berendezés megrongálódott részeit a készülék használata előtt javítassa meg. Sok olyan baleset történik, amelyet az elektromos kéziszerszám nem kielégítő karbantartására lehet visszavezetni.
 - ▶ **Tartsa tisztán és éles állapotban a vágószerszámokat.** Az éles vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolt vágószerszámok ritkábban ékelődnak be és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani.
 - ▶ **Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, betétszerszámokat stb. csak ezen előírásoknak és az adott készüléktípusra vonatkozó kezelési utasításoknak megfelelően használja. Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait.** Az elektromos kéziszerszám eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.
- Szerviz-ellenőrzés**
- ▶ **Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett személyzet csak eredeti pótalkatrészek felhasználásával javíthatja.** Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos maradjon.
- Finom szórórendszerre vonatkozó biztonsági előírások**
- ▶ **Tartsa a munkaterületét tisztán, gondoskodjon a jó megvilágításról, és ügyeljen arra, hogy ne legyenek a munkaterületen festék- vagy oldószertartályok, rongyok és egyéb éghető anyagok.** Ilyenkor fennáll az öngyulladás veszélye. Tartsan minden időpontban egy működőképes tüzelőgázszűletet készzenélhetően.
 - ▶ **A szórási területen gondoskodjon jó szellőztetésről és biztosítson az egész helyiségen elegendő friss levegőt.** Az elpárolgó éghető oldószerek robbanékony környezetet hoznak létre.
 - ▶ **Ne szórjon és ne tisztítson olyan anyagokkal, amelyek gyúlékpontja alacsonyabb, mint 55 °C.** Csak víz, nehezen illő szénhidrogén, vagy hasonló anyag alapú szort
- anyagokat használjon.** Az illékony elpárolgó oldószerek robbanékony környezetet hoznak létre.
- ▶ **Ne szórjon anyagot szikraforrások közelében, mint például sztatikus elektromosságból származó szikrák, nyílt láng, gyújtólángok, forró tárgyak, motorok, cigareták és az áramvezető kábelek összekötésekor és megszakításakor, vagy kapcsolók ki- és bekapcsolásakor keletkező szikrák.** Az ilyen szikraforrások a környezet kigylábadásához vezethetnek.
 - ▶ **Ne szórjon olyan anyagot, amelyről nem tudja, veszélyes-e.** Az ismeretlen anyagok könnyen hozhatnak létre veszélyes körülmenyeket.
 - ▶ **Vegyszerek szórása vagy kezelése közben viseljen kiegészítő személyi védőfelszerelést, például megfelelő védő kesztyűt és védőállarcot.** A feltételeknek megfelelő védőfelszerelés viselése lerövidíti azt az időtartamot, amíg veszélyes anyagok hatásának lehet kitéve.
- 


- ▶ **Ügyeljen a szort termék által kiváltott veszélyekre.** Ügyeljen a tartályon található jelölésekre, vagy a szort termék gyártója által kiadott információkra, beleértve a személyi védőfelszerelés alkalmazására való felsozlításokat. A gyártó cég utasításait be kell tartani, hogy elkerülje a tüzeszélyt, valamint a mérgek, rákkeltő anyagok, stb. által kiváltott személyi sérüléseket.
- ▶ **Tartsa szabadon mindenféle festéktől és folyadéktól a hálózati tápvezeték csatlakozó dugóját és a szórópistolly nyomó kapcsolóját.** A kábeleket alátámasztásra sohase a csatlakozásoknál fogva fogja meg. Ellenkező esetben áramütést kaphat.
- ▶ **Ügyeljen a gyerekekre.** Ez biztosítja, hogy a gyerekek ne játszassanak a finom szórórendszerrel.

A termék és alkalmazási lehetőségeinek leírása



Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és előírást. A következőkben leírt előírások betartásának elmulasztása áramütésekhez, tüzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet.

Rendeltetésszerű használat

PFS 1000

Az elektromos kéziszerszám csak oldószertartalmú és vízzel hígítható lakkfestékek, lazúrfestékek, alapozó rétegek, transzparenslakkok, gépjármű fedőfestékek, páccok és olajok szórására szolgál.

Az elektromos kéziszerszám erősebben hígított diszperziós festékek és lakkfestékek szórására is használható.

Az elektromos kéziszerszám lúgok, savtartalmú bevonó anyagok, szemcsés és szilárd testeket tartalmazó szort anyagok, valamint nem szórható és cseppegésemtes anyagok szórására nem alkalmas.

PFS 2000

Az elektromos kéziszerszám csak diszperziós és latex festékek, oldószertartalmú és vízzel hígítható lakkfestékek, lazúrfestékek, alapozó rétegek, transzparenslakkok, pákok és olajok (**ALLPaint**) szórására szolgál.

Az elektromos kéziszerszám lúgok, savtartalmú bevonó anyagok és homlokzatfestékek feldolgozására nem alkalmas.

Az ábrázolásra kerülő komponensek

A készülék ábrázolásra kerülő komponenseinek sorszámozása az elektromos kéziszerszámnak az ábra-oldalakon található képére vonatkozik.

1 Szórópisztoly

2 Légszelep

3 Hollandianya

4 Tömlőcsatlakozás (szórópisztoly)

5 Szórásí anyagmennyiségi szabályozókerék

6 Kezelő kapcsoló

7 Szort anyag tartály

8 Fúvókasapka (szürke: a „Fa” alkalmazási területhez)

9 Fúvókasapka (fehér: a „Fal” alkalmazási területhez) (PFS 2000)

10 O-gyűrű

11 Tömítőtárcsa

12 Felszállócső

13 Fúvókatű

14 Tartály tömítés

15 Légtelenítő nyílás

16 Festékcsonora

17 Levegőtömlő

18 Bajonettszár

19 Alapegység

20 Be-/kikapcsoló

21 Tartofogantyú

22 Tartóheveder

23 Légszűrő fedél

24 Tömlőcsatlakozás (alapegység)

25 Fülecs a tartóhevederhez

26 Légszűrő

*A képeken látható vagy a szövegben leírt tartozékok részben nem tartoznak a standard szállításmányhoz. Tartozékk programunkban valamennyi tartozék megtalálható.

Műszaki adatok

Finom szórórendszer		PFS 1000	PFS 2000
Cikkszám		3 603 B07 0..	3 603 B07 3..
Névleges felvett teljesítmény	W	410	440
Szállítási teljesítmény	ml/perc	100	200
2 m ² felülethez szükséges festék felvitelének időtartama	perc	2	1,3
Szort anyag tartály térfogata	ml	800	800
8 fúvókasapka (szürke)			
- „Fa” alkalmazási eset:			
Oldószertartalmú és vízzel hígítható lakkfestékek, lazúrfestékek, alapozó rétegek, transzparenslakkok, pákok és olajok szórása		●	●
9 fúvókasapka (fehér)			
- „Fal” alkalmazási eset:			
Diszperziós és latex festékek szórása		-	●
Levegőtömlő hossza	m	1,25	1,25
Súly az „EPTA-Procedure 01/2003” (2003/01 EPTA-eljárás) szerint	kg	2,0	2,0
Érintésvédelmi osztály		□/II	□/II

Az adatok [U] = 230 V névleges feszültségre vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek esetén és az egyes országok számára készült különleges kivitelekben ezek az adatok változhatnak.

Zaj és vibráció értékek

A zajmérési eredmények az EN 60745-1, EN 50580 szabványnak megfelelően kerültek meghatározásra.

A készülék A-értékkelős típuskódus hangnyomásszintje 79 dB(A). Bizonytalanság K = 3 dB.

A munkavégzés alatti zajszint túllépheti a 80 dB(A)-t.

Viseljen fülvédőt!

a_h rezgési összértek (a három irány vektorösszege) és K bizonytalanság az EN 60745 szabvány szerint:
a_h < 2,5 m/s², K = 1,5 m/s².

Az ezen előírásokban megadott rezgésszint az EN 60745 szabványban rögzített mérési módszerrel került meghatározásra és az elektromos kéziszerszámok összehasonlítására ez az érték felhasználható. Ez az érték a rezgési terhelés ideiglenes becslésére is alkalmas.

A megadott rezgésszint az elektromos kéziszerszám fő alkalmazási területein való használat során fellépő érték. Ha az elektromos kéziszerszámot más alkalmazásokra, különböző tartozékokkal vagy nem kielégítő karbantartás mellett használják, a rezgésszint a fenti értéktől eltérhet. Ez az egész munkaidőre vonatkozó rezgési terhelést lényegesen megnövelheti.

A rezgési terhelés pontos megbecsüléséhez figyelembe kell venni azokat az időszakokat is, amikor a berendezés kikapcsolt állapotban van, vagy amikor be van ugyan kapcsolva, de nem kerül ténylegesen használatra. Ez az egész munkaidőre vonatkozó rezgési terhelést lényegesen csökkentheti.

Hozzon kiegészítő biztonsági intézkedéseket a kezelőnek a rezgék hatására elleni védelmére, például: Az elektromos kéziszerszám és a betétszerszámok karbantartása, a kezek melegen tartása, a munkamenetek megszervezése.

Megfelelőségi nyilatkozat

Egyediúli felelőséggel kijelentjük, hogy a „Műszaki adatok” leírt termék megfelel a 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EK irányelveken és azok módosításaiban leírt idevágó előírásoknak és megfelel a következő szabványoknak: EN 60745-1, EN 50580.

A műszaki dokumentációja (2006/42/EK) a következő helyen található:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

 i. V. 

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 05.06.2014

Összeszerelés

- Az elektromos kéziszerszámon végzendő bármely munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolálpajzatból.
- Gondoskodjon arról, hogy a szórópisztoly és az alapegység valamennyi tömítő elemmel ellátva tökéletesen fel legyen szerele. A finom szórórendszer működését és biztonságát csak így lehet garantálni.

A levegőtömlő csatlakoztatása (lásd az „A1 – A2” ábrát)

Az alapegység csatlakoztatása:

- Dugja be szorosan a levegőtömlő egyik **18** bajonettzáras fedelét a nyílak helyzetének megfelelően az alapegység **24** csatlakozójának bemélyedéseibe.
- Forgassa a bajonettzáras fedelelt egy negyed fordulatnyira az óramutató járásával megegyező irányban.

Csatlakozás a szórópisztolyhoz:

- Dugja be szorosan a levegőtömlő második **18** bajonettzáras fedelét a nyílak helyzetének megfelelően a szórópisztoly **4** csatlakozójának bemélyedéseibe.
- Forgassa a bajonettzáras fedelelt egy negyed fordulatnyira az óramutató járásával megegyező irányban.

Megjegyzés: A szórt anyag betölte előtt távolítsa el a **17** levegőtömlőt (Fordítsa el egy negyed fordulatnyira a **18** bajonettzárat az óramutató járásával ellenkező irányba, majd húzza ki a **18** bajonettzárat a **4** csatlakozóból).

A tartóheveder rögzítése (lásd a „B” ábrát)

Ahhoz, hogy minden felületet jól elérjen, és rugalmassan tudjon dolgozni, az alapegységet a **22** tartóheveder segítségével magára akaszthatja.

- Akassza bele mindegyik **25** fülecsbe az öv egyik végét.

A fúvókasapka kicserélése (PFS 2000) (lásd a „C” ábrát)

Megjegyzés: A fúvókasapka kiválasztása előtt vizsgálja meg megkeveréssel a szórásra kerülő anyagot. A híg folyékony anyagokat (például falfesték) vagy hígított anyagokat a **8** szürke fúvókasapkával lehet jobban elporlasztani. A sűrűbb anyagokhoz (például falakk vagy falfesték) a **9** fehér fúvókasapkát lehet jobban használni.

- A fúvókasapka kicseréléshez csavarja le a **3** hollandianyát.
- Húzza le a **2** levegősapkát és a **11** tömítőtárcsát.
- Csavarja le a felszerelt fúvókasapkát. Gondoskodjon arról, hogy a **10** O-gyűrű a fúvókasapkán maradjon.
- Csavarja bele a kívánt fúvókasapkát a szórópisztoly menterébe.
- Dugaszolja fel a **2** levegősapkát a **11** tömítőtárcsával a fúvókasapkára és húzza meg a **3** hollandianyával szorosra.

Üzemeltetés

- Az elektromos kéziszerszámon végzendő bármely munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolálpajzatból.

A munka előkészítése

- Folyó és állóvízek közvetlen közelében, vagy azok közvetlen vízgyűjtő területén szórópisztollyal dolgozni tilos.

Ügyeljen a festékek, lakkok és egyéb szórt anyagok beszerzésekor azok környezetbarát voltára.

A szórási felület előkészítése

A szórási felületnek tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lennie.

- A sima felületeket érdessítse fel, majd távolítsa el azokról a csiszolás során keletkezett port.

Munka közben a ködpermet minden le nem fedett felületet beszennyezhet. Ezért alaposan készítse elő a szórási felület környezetét:

- A padlót, a berendezési tárgyakat, az ajtókat és ablakokat, az ajtó- és ablakkereteket stb. takarja le vagy ragassza le.

A szórt anyag előkészítése



- Alaposan keverje össze a szórt anyagot.

- Szükség esetén hígítsa fel a szórásra kerülő anyagot.

Szórt anyag	javasolt hígítás
Pácock, olajok, lazúrok, impregnálók, korroziógátló alapozók	0 %
Oldószerrel vagy vízzel hígítható lakkfeszékek, alapozó rétegek, fűtőtestlakkok, vastagrétegű lazúrfestékek	10 %
Diszperziós festék, latexfesték	legalább 10 %

► **A hígítás során ügyeljen arra, hogy a szórt anyag és a hígító egymásnak megfeleljenek.** Helytelen hígító alkalmazása esetén összeálló darabok jöhetnek létre, amelyektől a szórópisztoly eldugul.

► **A szórt anyag hígításakor ügyeljen arra, hogy a keverék gyúláspontja a hígítás után ismét 55 °C felett legyen.** Az oldószertartalmú lakkok hígításakor például a gyúláspont csökken.

A szórt anyag betöltése (lásd a „D1” – „D2” ábrát)

Megjegyzés: A szórt anyag betöltése előtt távolítsa el a 17 levégötömlőt (Fordítsa el egy negyed fordulatnyira a 18 bajonettzárat az óramutató járásával ellenkező irányba, majd húzza ki a 18 bajonettzárat a 4 csatlakozóból).

- Csalvaria le a 7 tartályt a szórópisztolyról.
- A szórt anyagot **legfeljebb a 800-jelig** szabad a 7 tartályba betölteni.
- Forgassa el úgy a 12 felszállócsövet, hogy a szórt anyagot majdnem maradéktalanul szét lehessen szórni.

fekvő tárgyakon végzett szórásra munkákhoz	előre a fűvőka- / levegős-apka irányába
--	--

a fej feletti helyzetben végzett szórásra munkákhoz	hátra a fogantyú felé
---	------------------------------

- Hajtson végre egy tesztfelületen egy próbaszórást. (lásd „Permetezés”, a 139 oldalon)

Ha optimális szórási mintát kap, akkor megkezdheti a szórást. **vagy**

Ha a szórási eredmény nem kielégítő, vagy nem lép ki a pisztolyból festék, járjon el úgy, amint az „Az üzemavarok elhárítása” alatt, a 141. oldalon leírársa került.

Üzembe helyezés (lásd az „E” ábrát)

► **Ügyeljen a helyes hálózati feszültségre!** Az áramforrás feszültségének meg kell egyeznie az elektromos kéziszerszám típustábláján található adatokkal.

► **Ügyeljen arra, hogy az alapegység üzem közben ne szívhabban be port, vagy más szennyeződéseket.**

► **Ügyeljen arra, hogy sohase szórjon anyagot az alapegységre.**

► **Szakítsa meg a szórási folyamatot, ha a szórás során az erre előirányzott fűvőkától eltérő pont(ok)ban folyadék lép ki, és hozza ismét rendbe a szórópisztolyt.** Ekkor fennáll egy áramütés veszélye.

► **Ne szórjon anyagot saját magára, más személyekre vagy állatokra.**

Bekapcsolás

A energiatakarékkosság érdekében csak akkor kapcsolja be a festékszóró rendszert, ha használja.

- PFS 2000: Ellenörizze, hogy a helyes fűvőkasapka került-e felszerelésre (lásd „A fűvőkasapka kicscerélése”, a 138. oldalon).
- Dugja be a hálózati csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatba.
- Vegye a kezébe a szórópisztolyt és irányítsa a szórási felületre.
- Tolja előre a **20 be-/kipacsolót**.
- Ezután nyomja meg a szórópisztolyon elhelyezett **6 kezelő kapcsolót**.


Megjegyzés: Ha az alapegység be van kapcsolva, a **2** légszerelempnél minden áramlik ki levegő.

Kikapcsolás

- Engedje el a **6 kezelő kapcsolót** és tolja hátra a **20 be-/kipacsolót**.
- Húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a dugaszoló aljzatból.

Munkavégzési tanácsok

Permetezés (lásd az „F” ábrát)



Megjegyzés: Ügyeljen a szélirányra, ha az elektromos kéziszerszámot szabad ég alatt használja.

- Először hajtson végre egy próbászórást, és állítsa be a szórt anyagnak megfelelően a szórási mintát és a szórt anyag mennyiségett. (A beállításokat lásd a következő szakaszokban)
- Tartsa a szórópisztoly okvetlenül 20 – 25 m-es egyenletes távolságban a bevonásra kerülő tárgytól, arra merőleges helyzetben.

- A szórási eljárást a szórási felületen kívül kezdje el.
- A szórópisztolyt a beállított szórási mintától függően egyenletesen keresztfelé, vagy fel- és lefelé mozgassa. Egyenletes felületi minőséget úgy lehet elérni, hogy az egyes nyomok 4 – 5 cm-re átfedik egymást.

- Ha fekvő tárgyakra szórja az anyagot, vagy ha a feje felett dolgozik, tartsa kissé ferden a szórópisztolyt és csak a szőrt felülellett eltávolodva, hátrafelé mozogjon.

Vigyázón, megbotolhat! **Ügyeljen a helyiségen belül esetleges akadályokra.**

- Kerülje el a szórási területen belül a megszakításokat. A szórópisztoly egyenletes vezetése egységes felületi minőséget eredményez.


Egy egyenletes távolság és szórási szög erős festékködperm-képződéshez, és ezzel egyenletesen felülethez vezet.

- A szórási eljárást a szórási felületen kívül fejezze be.

A szórt anyag tartályát soha ne hagyja teljesen kiürílni. Ha a szívőcső már nem ér bele a szórandon anyagba, megtörök a porlasztás sugara és egyenetlen lesz a felület.

Ha a szort anyag lerakódik a fúvóka- és levegősapkára, tisztítsa meg a szort anyagban használt hígítóval mindenkor alkatrészét.

A szórásí minta beállítása



- Sohase nyúljon a 6 kezelő kapcsolóhoz, mialatt a 2 légszelepet beállítja.

- Fordítsa el a kívánt helyzetbe a 2 légszelepet.

Légszelep	Szórásugár	Alkalmazás
		vízszintes lapos sugar függőleges irányban végzett munkákhoz
		függőleges lapos sugar vízszintes irányban végzett munkákhoz
		Kör keresztmetszett sugar a sarkokhoz, élekhez és nehezen hozzáférhető helyekhez

A szort anyag mennyiségeinek beállítása



(lásd a „G” ábrát)

(PAINTvolume)



- Forgassa el az 5 szabályozókeretet, hogy beállítsa a kívánt szort anyagmennyiséget:
 - minimális szórásí anyagmennyiség,
 - + maximális szort anyagmennyiség.

A szort anyag mennyisége

Túl sok a szort anyag a szórásí felületen:



Túl kevés a szort anyag a szórásí felületen:



Beszabályozás

A szort anyagmennyiséget csökkenteni kell.

- Forgassa el a - irányba az 5 szabályozókeretet.

A szort anyagmennyiséget meg kell növelni.

- Forgassa el a + irányba az 5 szabályozókeretet.

Munkaszünetek és szállítás

(lásd a „H” – „I” ábrát)

A finom szórórendszer szállításának megkönnyítésére az alapegységre egy 21 tartófogantyú és egy 22 tartóheveder van szereleve.

Munka közben a 19 alapegységet a 22 segítségével kereszten a vállára akaszthatja.

A munka szüneteiben az 1 szórópisztolyt egy sík munkafelületre lehet helyezni. A szórásra kerülő anyag nem léphet ki.

- Az anyaggal megtöltött szórópisztolyt mindenkor helyzetben tegye le egy sík felületre. Egy lefektetett szórópisztolyból szort anyag folyhat ki.

Karbantartás és szerviz

Karbantartás és tisztítás

- Az elektromos kéziszerszámot végzendő bármely munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolájzatból.

- minden használat után alaposan tisztítsa meg a finom szórórendszer alkatrészeit, különösen azokat, amelyek közvetlenül érintkezésbe jutnak a festékkel. Egy szakszerű tisztítás a szórópisztoly kifogástalan működésének engedéhetetlen előfeltétele. Hiányos vagy szakszerű tisztítás esetén a garancia igényeket nem vesszük figyelembe.

Ha a csatlakozó vezetékét ki kell cserélni, akkor a cserével csak a magát a Bosch céget, vagy egy Bosch elektromos kéziszerszám-műhely ügyfélszolgálatát szabad megbízni, nehogy a biztonságra veszélyes szituáció lépjen fel.

A légszűrő tisztítása (lásd a „J” ábrát)

A 26 légszűrőt alkalmilag meg kell tisztítani. Ha a légszűrő erősen elszennyeződött, ki kell cserélni.

- Nyissa ki a 23 légszűrő fedelét.
- Vegye ki a 26 légszűrőt.
- Enyhe elszennyeződés:
Ütögesse ki a 26 légszűrőt.
vagy

Erosis elszennyeződés:

Tisztítsa meg folyó víz alatt a 26 légszűrőt, majd hagyja teljesen megszáradni, hogy elkerülje a penésképződést.
vagy

Cserélje ki a 26 légszűrőt.

- Tegye ismét be a helyére a légszűrőt.
- Zárja le ismét a 23 légszűrő fedelét.

A finom szórórendszer tisztítása (lásd a „K” ábrát)

A szórópisztolyt és a szort anyag tartályt mindenkor felhasználásra kerülő szort anyagnak megfelelő hígítóval (oldószer vagy víz) tisztítsa.

Sohase tisztítsa a szórópisztoly fúvókafuratait és légvezető furatait heges tárgyakkal.

- Kapcsolja ki a 19 alapegységet.
- Távolítsa el a 19 alapegységről és az 1 szórópisztolyról a 17 levegőtömlőt (fordítsa el egy negyed fordulatnyira a 18 bajonettzárat az óramutató járásával ellenkező irányba, majd húzza ki a 18 bajonettzárat a 4/24 csatlakozóból).

- Az alapegységet szükség esetén egy hígítóval benedvesített kendővel tisztítsa meg, majd távolítsa el a **19** alapegységet és a **17** levegőtömlőt a tisztítás közvetlen környezetéből.
- Nyomja meg a szórópisztoly **6** kezelő kapcsolóját, hogy a szórásra kerülő anyag visszaolvasson a tartályba.
- Csatvarja le a **7** tartályt és ürítse ki a maradék anyagot az eredeti kiszerelésbe.
- Tölts fel a **7** tartályt a szórópisztoly fúvókafuratait és légvezető furatait hegesy tárgyakkal. Kapcsolja ki a Távolítsa el a alapegységről és a szórópisztolyról a levegőtömlőt (forditsa el egy negyed fordulatnyira a bajonettszárát az óramutató járásával ellenkező irányba, majd húzza ki a bajonettszárat a /Az alapegységet szükség esetén egy hígítóval lyt félig a hígítóval (oldószer vagy víz) és rögzítse azt ismét az **1** szórópisztolyra.
- Rázza fel többször a szórópisztolyt.
- Csatvarja teljesen le a **7** tartályt és ürítse ki teljesen a tartályt egy üres dobozba.
- Szerelje le a **3** hollandianyát, a **2** levegősapkát, a **11** tömtötárcsát, a felhasznált **9/8** fúvókasapkát a **10** O-gyűrűvel és a **12** felszállócsövet a tartály **14** tömítésével. Gondoskodjon arról, hogy a **10** O-gyűrű a fúvókasapkán maradjon.
- Tisztítsa meg egy vődörben hígítóval valamennyi festékvezető alkatrészt egy kereskedelemben kapható öblítőkefivel. Tisztítsa meg az **1** szórópisztoly **16** festékcstornáját is.

- Ellenőrizze Sie, hogy a **12** felszállócső a **14** tartály tömítés sel mentes-e minden szort anyagtól és nincs-e megrongálódva.

Szükség esetén tisztítsa meg még egyszer hígítóval a tartály **14** tömítését.

Tisztítsa meg egy megfelelő eszközzel a **15** szellőztető futratot.

- Egy hígítóval benedvesített kendővel tisztítsa meg kívülről a tartályt és a szórópisztolyt.

- Az összeszerelés előtt valamennyi alkatrész gondosan száritsa meg.

- Szerelje fel ismét, fordított sorrendben, a finom szórórendszer.

Ügyeljen arra, hogy a **12** felszállócsövet ismét ütközésig rátolja a **16** festékcstornára és hogy ismét betolja a tartály **14** tömítését a **12** felszállócső hornýába.

A használt anyagok hulladékkezelése

A hígítók és a szort anyag maradékát a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell eltávolítani. Tartsa be a különleges hulladékok kezelésére vonatkozó előírásokat: a gyártó által kiadott előírásokat és a helyi előírásokat.

A környezetkárosító hatású anyagoknak nem szabad a földbe, a talajvízbe, vagy álló vagy folyóvízbe kerülniük. A környezetre káros vegyszereket ne öntse ki a csatornába!

Tárolás

- Mielőtt a finom szórórendszer elraktározná, alaposan tisztítsa meg azt és az összeszerelés előtt várja meg, amíg valamennyi alkatrész teljesen megszárad.

Az üzemzavarok elhárítása

Probléma	A hiba oka	Elhárítás módja
A szort anyag nem fedi be helyesen a felületet	A szort anyag mennyisége túl alacsony A felülettől való távolság túl nagy Túl kevés a szort anyag a szórású felületen, túl kevesszer szort anyagot a szórású felületre	Forgassa el a + irányba az 5 szabályozókeretet Csökkentse a felülettől való távolságot Szórjon többször anyagot a szórású felületre
A szort anyag a felvitel után szétfut	A túl sok szort anyagot vitt fel a felületre A felülettől való távolság túl kicsi A szort anyag túl híg	Forgassael a - irányba az 5 szabályozókeretet Növelte meg a felülettől való távolságot Adjон hozzá eredeti (nem hígított) szort anyagot
Túl durva a porlasztás	Túl sokszor szort anyagot ugyanarra a pontra	Távolítsa el a festéket és a második kísérletnél ne szórjon annyiszor festéket ugyanarra a pontra
	A szort anyag mennyisége túl magas PFS 2000: A 9 fehér fúvókasapka van felszerelve (túl nagy a fúvóka átmérő)	Forgassael a - irányba az 5 szabályozókeretet Szerelje fel a 8 szürke fúvókasapkát
	A 13 fúvókatű elszenzonyozódott A szort anyag túl sűrű	Tisztítsa meg a fúvókatűt Ismét hígítsa fel a szórásra kerülő anyagot és hajtson végre egy próbaszórást
	A 26 légszűrő erősen elszenzonyozódott	A légszűrő kicserelelése

Probléma	A hiba oka	Elhárítás módja
Túl erős festékkel	Túl sok szort anyagot vitt fel a felületre A felülettől való távolság túl nagy	Forgassael a - írásba az 5 szabályozókereket Csökkentse a felülettől való távolságot
A szórósugár pulzál	Túl kevés a szort anyag a tartályban A 12 felszálló cső 15 légtelenítő nyílása eldugult A 12 felszállócső kilazult A 9/8 fúvókasapka túl lazán van rögzítve A 26 légszűrő erősen elszennyeződött A szort anyag túl sűrű	Töltsön utána szort anyagot Tisztítsa ki a felszállócsövet és a légtelenítő nyílást Tolja rá ütközésig a felszállócsövet a 16 festéccsatornára Húzza meg szorosra a 9/8 fúvókasapkát A légszűrő kicserélése Ismét hígítsa fel a szórásra kerülő anyagot és hajson végre egy próbaszórást
A fúvókasapkánál utólag szort anyag csepegek	Szort anyag lerakódása a 9/8 fúvókasapkára, a 13 fúvókatűre és a 2 levegősapkára A 9/8 fúvókasapka túl lazán van rögzítve	Tisztítsa meg a fúvókasapkát, a fúvókatűt és a levegősapkát Húzza meg szorosra a 9/8 fúvókasapkát
Nem lép ki szort anyag a fúvókasapkából	A 12 felszállócső kilazult A 13 fúvókatű eltömödött A 12 felszállócső eldugult A 12 felszálló cső 15 légtelenítő nyílása eldugult A 14 tartály tömítés hiányzik vagy megrongálódott A szort anyag túl sűrű	Tolja rá ütközésig a felszállócsövet a 16 festéccsatornára Tisztítsa meg a fúvókatűt Tisztítsa meg a felszállócsövet Tisztítsa ki a felszállócsövet és a légtelenítő nyílást Tolja bele az (új) tartály tömítést a felszállócsövön keresztül a horonyba Ismét hígítsa fel a szórásra kerülő anyagot és hajson végre egy próbaszórást
	A szórásra kerülő anyag elszennyeződött (feszétekcsomók)	Teljesen üritse ki, majd tisztítsa meg a szörpísztolt; a szórásra kerülő anyagot csak egy betöltő szíjtán keresztül töltse be

Vevőszolgálat és használati tanácsadás

Ha kérdéseit vannak, vagy pótalkatrészeket akar megrendelni, okvetlenül adjon meg a finom szóróberendezés típusáblóján található 10-jegyű rendelési számot.

A Vevőszolgálat választ ad a terméknek javításával és karbantartásával, valamint a pótalkatrészekkel kapcsolatos kérdéseire. A tartalékkalatrészekkel kapcsolatos robbantott ábrák és egyéb információk a címen találhatók:

www.bosch-pt.com

A Bosch Használati Tanácsadó Team szívesen segít, ha termékeinkkel és azok tarozékaival kapcsolatos kérdései vannak.

Magyarország

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Gyömrői út 120.

A www.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti készülékeinek javítását.

Tel.: (061) 431-3835

Fax: (061) 431-3888

Eltávolítás

A szörpísztolt, az elektromos egységet, a tartozékokat és csomagolányagokat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.

Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a háztartási szemetbe!

Csak az EU-tagországok számára:



A használt villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU sz. Európai Irányelvnek és ennek a megfelelő országok jogharmonizációjának megfelelően a már használatatlan elektromos kéziszerszámokat külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontból megfelelő újra felhasználásra le kell adni.

A változtatások jogára fenntartva.

Русский



Сертификат о соответствии
No. TC RU C-DE.AA46.B.65604
Срок действия сертификата о соответствии
по 09.09.2019

ЗАО «РОСТЕСТ – МОСКВА»

119049 г. Москва,

ул. Житная, д.14, стр.1

Сертификаты о соответствии хранятся по адресу:

ООО «Роберт Бош»

ул. Акад. Королева, 13 стр. 5

Россия, 129515, Москва

Дата изготовления указана на последней странице обложки Руководства.

Контактная информация относительно импортера содержится на упаковке.

Срок службы изделия

Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки (дату изготовления см. на этикетке).

Перечень критических отказов и ошибочные действия персонала или пользователя

- не использовать с поврежденной рукояткой или поврежденным защитным кожухом
- не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия
- не использовать с перебитым или оголенным электрическим кабелем
- не использовать на открытом пространстве во время дождя (в распыляемой воде)
- не включать при попадании воды в корпус
- не использовать при сильном искрении
- не использовать при появлении сильной вибрации

Критерии предельных состояний

- перетёрт или повреждён электрический кабель
- поврежден корпус изделия

Тип и периодичность технического обслуживания

Рекомендуется очистить инструмент от пыли после каждого использования.

Хранение

- необходимо хранить в сухом месте
- необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
- при хранении необходимо избегать резкого перепада температур
- хранение без упаковки не допускается
- подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 1)

Транспортировка

- категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке
- при разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки
- подробные требования к условиям транспортировки смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 5)

Указания по безопасности

Общие указания по технике безопасности для электроинструментов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прочтите все указания и инструкции по технике

безопасности. Несоблюдение указаний и инструкций по технике безопасности может стать причиной поражения электрическим током, пожара и тяжелых травм.

Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования.

Использованное в настоящих инструкциях и указаниях понятие «электроинструмент» распространяется на электроинструмент с питанием от сети (с сетевым шнуром) и на аккумуляторный электроинструмент (без сетевого шнура).

Безопасность рабочего места

- **Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещенным.** Беспорядок или неосвещенные участки рабочего места могут привести к несчастным случаям.
- **Не работайте с этим электроинструментом во взрывоопасном помещении, в котором находятся горючие жидкости, воспламеняющиеся газы или пыль.** Электроинструменты искрят, что может привести к воспламенению пыли или паров.
- **Во время работы с электроинструментом не допускайте близко к Вашему рабочему месту детей и посторонних лиц.** Отвлекшись, Вы можете потерять контроль над электроинструментом.

Электробезопасность

- **Штепсельная вилка электроинструмента должна подходить к штепсельной розетке. Ни в коем случае не изменяйте штепсельную вилку. Не применяйте переходные штекеры для электроинструментов с защитным заземлением.** Неизмененные штепсельные вилки и подходящие штепсельные розетки снижают риск поражения электротоком.
- **Предотвращайте телесный контакт с заземленными поверхностями, как то: с трубами, элементами отопления, кухонными плитами и холодильниками.** При заземлении Вашего тела повышается риск поражения электротоком.
- **Защищайте электроинструмент от дождя и сырости.** Проникновение воды в электроинструмент повышает риск поражения электротоком.

- Не разрешается использовать шнур не по назначению, например, для транспортировки или подвески электроинструмента, или для вытягивания вилки из штепсельной розетки. Защищайте шнур от воздействия высоких температур, масла, острых кромок или подвижных частей электроинструмента. Поврежденный или спущенный шнур повышает риск поражения электротоком.
 - При работе с электроинструментом под открытым небом примените пригодные для этого кабели-удлинители. Применение пригодного для работы под открытым небом кабеля-удлинителя снижает риск поражения электротоком.
 - Если невозможно избежать применения электроинструмента в сыром помещении, подключайте электроинструмент через устройство защитного отключения. Применение устройства защитного отключения снижает риск электрического поражения.
- Безопасность людей**
- Будьте внимательными, следите за тем, что Вы делаете, и продуманно начинайте работу с электроинструментом. Не пользуйтесь электроинструментом в усталом состоянии или если Вы находитесь в состоянии наркотического или алкогольного опьянения или под воздействием лекарств. Один момент невнимательности при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
 - Применяйте средства индивидуальной защиты и всегда защитные очки. Использование средств индивидуальной защиты, как то: защитной маски, обуви на нескользящей подошве, защитного шлема или средств защиты органов слуха, – в зависимости от вида работы с электроинструментом снижает риск получения травм.
 - Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента. Перед подключением электроинструмента к электропитанию и/или к аккумулятору убедитесь в выключенном состоянии электроинструмента. Удержание пальца на выключателе при транспортировке электроинструмента и подключение к сети питания включенного электроинструмента чревато несчастными случаями.
 - Убирайте установочный инструмент или гаечные ключи до включения электроинструмента. Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.
 - Не принимайте неестественное положение корпуса тела. Всегда занимайте устойчивое положение и сохраняйте равновесие. Благодаря этому Вы можете лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях.
 - Носите подходящую рабочую одежду. Не носите широкую одежду и украшения. Держите волосы, одежду и рукавицы вдали от движущихся частей. Широкая одежда, украшения или длинные волосы могут быть затянуты вращающимися частями.
 - При наличии возможности установки пылеотсасывающих и пылесборных устройств проверяйте их присоединение и правильное использование. Применение пылеотсоса может снизить опасность, созданную пылью.
- Применение электроинструмента и обращение с ним**
- Не перегружайте электроинструмент. Используйте для Вашей работы предназначенный для этого электроинструмент. С подходящим электроинструментом Вы работаете лучше и надежнее в указанном диапазоне мощности.
 - Не работайте с электроинструментом при неисправном выключателе. Электроинструмент, который не поддается включению или выключению, опасен и должен быть отремонтирован.
 - До начала наладки электроинструмента, перед заменой принадлежностей и прекращением работы отключайте штепсельную вилку от розетки сети и/или выньте аккумулятор. Эта мера предосторожности предотвращает непреднамеренное включение электроинструмента.
 - Храните электроинструменты в недоступном для детей месте. Не разрешайте пользоваться электроинструментом лицам, которые не знакомы с ним или не читали настоящих инструкций. Электроинструменты опасны в руках неопытных лиц.
 - Тщательно ухаживайте за электроинструментом. Проверяйте безупречную функцию и ход движущихся частей электроинструмента, отсутствие поломок или повреждений, отрицательно влияющих на функцию электроинструмента. Поврежденные части должны быть отремонтированы до использования электроинструмента. Плохое обслуживание электроинструментов является причиной большого числа несчастных случаев.
 - Держите режущий инструмент в заточенном и чистом состоянии. Заботливо ухоженные режущие инструменты с острыми режущими кромками реже заклиниваются и их легче вести.
 - Применяйте электроинструмент, принадлежности, рабочие инструменты и т. п. в соответствии с настоящими инструкциями. Учитывайте при этом рабочие условия и выполняемую работу. Использование электроинструментов для непредусмотренных работ может привести к опасным ситуациям.
- Сервис**
- Ремонт Вашего электроинструмента поручайте только квалифицированному персоналу и только с применением оригинальных запасных частей. Этим обеспечивается безопасность электроинструмента.

Указания по безопасности для систем тонкого распыления

- ▶ Содержите Ваш рабочий участок в чистоте и хорошо освещенным. Убирайте емкости для краски или растворителя, ветошь и все горючие материалы. Возможная опасность самовоспламенения. Постоянно держите в готовности работоспособные огнетушители и устройства пожаротушения.
- ▶ Обеспечивайте хорошую вентиляцию на участке распыления и достаточную подачу свежего воздуха во всем помещении. Испарения горючих растворителей создают взрывоопасную атмосферу.
- ▶ Не разбрызгивайте вещества с точкой воспламенения ниже 55 °C. Используйте вещества на основе воды, труднолетучих углеводородов и т.п. Легколетучие испаряющиеся растворители создают взрывоопасную среду.
- ▶ Не распыляйте в пределах источников воспламенения, как то, статических электроискр, открытого пламени, инициирующего пламени, горячих предметов, двигателей, сигарет и искр от сочленения и расщепления электрокабелей или задействования выключателей. Такие источники искр могут привести к воспламенению атмосферы.
- ▶ Не распыляйте материалы, опасность которых неизвестна. Незнакомые материалы могут создать опасные условия.
- ▶ Применяйте дополнительные, индивидуальные, защитные средства, как то, соответствующие защитные перчатки и защитные или дыхательные фильтр-маски при распылении химических веществ и работе с ними. Применение защитных средств для соответствующих условий снижает возможность воздействия опасных веществ.



- ▶ Учитывайте возможные опасности, исходящие от распыляемого вещества. Учитывайте маркировку на емкостях или информации изготовителя распыляемого вещества, включая требование применения индивидуальных защитных средств. Выполните указания изготовителя, чтобы снизить риск получения травм, вызванных пожаром, ядами, канцерогенами и т. п.
- ▶ Держите вилку шнура сети и кнопку выключателя пистолета-распылителя в чистоте от краски и других жидкостей. Не держите шнур для поддержки на штепсельном соединении. Упущения при соблюдении могут повлечь за собой электрическое поражение.
- ▶ Смотрите за детьми. Дети не должны играть с системой тонкого распыления.

Описание продукта и услуг



Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности. Упущения в отношении указаний и инструкций по технике безопасности могут стать причиной поражения электрическим током, пожара и тяжелых травм.

Применение по назначению

PFS 1000

Электроинструмент предназначен только лишь для разбрызгивания содержащих растворители и разбавляемых водой эмалевых красок, глазурей, прозрачных лаков, покрытий лаков для автомобилей, морилок и масел. Электроинструмент может также использоваться для разбрызгивания сильно разбавленных дисперсионных и латексных красок.

Электроинструмент не предназначен для работы со щелочами, кислотосодержащими материалами для покрытия, зернистыми и содержащими твердые частицы разбрызгиваемыми средствами, а также средствами, содержащими присадки для уменьшения брызг и каплеобразования.

PFS 2000

Электроинструмент предназначен только лишь для разбрызгивания дисперсионных и латексных красок, водорастворимых эмалевых красок с содержанием растворителей, глазурей, грунтовок, прозрачных лаков, травильных растворов и масел (ALLPaint).

Электроинструмент не пригоден для работы со щелочными растворами, кислотосодержащими материалами для нанесения покрытия и фасадными красками.

Изображенные составные части

Нумерация составных частей выполнена по изображению на странице с иллюстрациями.

- 1** Пистолет-распылитель
- 2** Воздушный колпачок
- 3** Накидная гайка
- 4** Шланговый штуцер (пистолет-распылитель)
- 5** Установочное колесико распыляемого количества краски
- 6** Спусковой рычаг
- 7** Емкость для распыляемой краски
- 8** Колпачок
(серый: для области применения «древесина»)
- 9** Колпачок (белый: для области применения «стена») (PFS 2000)
- 10** Кольцо круглого сечения
- 11** Уплотнительная шайба
- 12** Сифонная трубка
- 13** Игла распылителя
- 14** Уплотнительная прокладка емкости
- 15** Вентиляционное отверстие
- 16** Канал для краски

- 17 Воздушный шланг**
- 18 Байонетный затвор**
- 19 Базовый узел**
- 20 Выключатель**
- 21 Ручка для переноса**
- 22 Лямка для транспортирования**

- 23 Крышка воздушного фильтра**
- 24 Присоединение шланга (базовый блок)**
- 25 Серьга для лямки**
- 26 Воздушный фильтр**

*Изображенные или описанные принадлежности не входят в стандартный объем поставки. Полный ассортимент принадлежностей Вы найдете в нашей программе принадлежностей.

Технические данные

Пульверизатор	PFS 1000	PFS 2000
Товарный №	3 603 B07 0..	3 603 B07 3..
Ном. потребляемая мощность	Вт	410
Производительность	мл/мин.	100
Затраты времени на покраску 2 м ²	мин	2
Объем емкости для краски	мл	800
Колпачок 8 (серого цвета)		
– Область применения: «древесина»: Разбрзывание водорастворимых эмалевых красок с содержанием растворителей, глазурей, грунтовок, прозрачных лаков, травильных растворов и масел	●	●
Колпачок 9 (белый)		
– Область применения «стена»: Разбрзывание дисперсионных и латексных красок	–	●
Длина воздушного шланга	м	1,25
Вес согласно EPTA-Procedure 01/2003	кг	2,0
Класс защиты	□/II	□/II
Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При других значениях напряжения, а также в специфическом для страны исполнении инструмента возможны иные параметры.		

Данные по шуму и вибрации

Значения звуковой эмиссии определены в соответствии с EN 60745-1, EN 50580.

Измеренный А-звешенный уровень звукового давления электроинструмента составляет, как правило, 79 дБ(А). Недостоверность измерения K = 3 дБ.

Уровень шума на рабочем месте может перевышать 80 дБ(А).

Пользуйтесь средствами защиты органов слуха!

Суммарная вибрация a_h (векторная сумма трех направлений) и погрешность K определены в соответствии с EN 60745:

a_h < 2,5 м/с², K = 1,5 м/с².

Указанный в этих инструкциях уровень вибрации определен в соответствии со стандартизованной методикой измерений, прописанной в EN 60745, и может использоваться для сравнения электроинструментов. Он пригоден также для предварительной оценки вибрационной нагрузки.

Уровень вибраций указан для основных видов работы с электроинструментом. Однако если электроинструмент будет использован для выполнения других работ, с различными принадлежностями, с применением сменных рабочих инструментов, не предусмотренных изготовителем, или техническое обслуживание не будет отвечать предписаниям, то уровень вибрации может быть иным. Это может

значительно повысить вибрационную нагрузку в течение всей продолжительности работы.

Для точной оценки вибрационной нагрузки в течение определенного временного интервала нужно учитывать также и время, когда инструмент выключен или, хотя и включен, но не находится в работе. Это может значительно сократить нагрузку от вибрации в расчете на полное рабочее время.

Предусмотрите дополнительные меры безопасности для защиты оператора от воздействия вибрации, например: техническое обслуживание электроинструмента и рабочих инструментов, меры по поддержанию рук в тепле, организация технологических процессов.

Заявление о соответствии

Мы заявляем под нашу единоличную ответственность, что описанный в разделе «Технические данные» продукт отвечает всем соответствующим положениям Директив 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC, включая их изменения, а также следующим нормам:

EN 60745-1, EN 50580.

Техническая документация (2006/42/EC):

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9

*Prf.
H. Becker* i.V. *K. Müller*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 05.06.2014

Сборка

- ▶ Перед любыми манипуляциями с электроинструментом вытаскивайте штекель из розетки.
- ▶ Удостоверьтесь, что пистолет-распылитель и базовый узел собраны полностью и со всеми уплотнениями. Только в таком случае обеспечена функциональность и безопасность пульверизатора.

Присоединение воздушного шланга (см. рис. A1 – A2)

Присоединение базового блока:

- Прочно вставьте байонетный затвор **18** шланга для подачи воздуха в соответствии со стрелками в пазы патрубка **24** на базовом узле.
- Поверните байонетный затвор на четверть оборота по часовой стрелке.

Присоединение к пистолету-распылителю:

- Прочно вставьте второй байонетный затвор **18** шланга для подачи воздуха в соответствии со стрелками в пазы патрубка **4** на пистолете-распылителе.
- Поверните байонетный затвор на четверть оборота по часовой стрелке.

Указание: Перед тем, как заливать разбрзгиваемое вещество, отсоедините воздушный шланг **17** (поворот байонетного затвора **18** на четверть оборота против часовой стрелки; извлеките байонетный затвор **18** из патрубка **4**).

Закрепление лямки для транспортирования (см. рис. В)

Для удобного достижения всех поверхностей для обработки и большей гибкости в работе Вы можете повесить базовый блок на лямке на плечо **22**.

- Завесьте в проушины **25** концы лямки.

Смена колпачка (PFS 2000) (см. рис. С)

Указание: Перед выбором колпачка проверьте разбрзгиваемый материал, размешав его. Для разбрзгивания жидкотекущего материала (напр., краски для древесины) или разбавленного материала лучше использовать серый колпачок **8**. Для разбрзгивания густого материала (напр., лака для древесины или краски для стен) лучше использовать белый колпачок **9**.

- Чтобы поменять колпачок, открутите накидную гайку **3**.
- Снимите воздушный колпачок **2** и уплотнительную шайбу **11**.

- Открутите установленный колпачок. Убедитесь, что кольцо круглого сечения **10** осталось на колпачке.
- Накрутите нужный колпачок на резьбу пистолета-распылителя.
- Наденьте воздушный колпачок **2** уплотнительной шайбой **11** на колпачок и зажмите накидной гайкой **3**.

Работа с инструментом

- ▶ Перед любыми манипуляциями с электроинструментом вытаскивайте штекель из розетки.

Подготовка к эксплуатации

- ▶ Не допускается выполнять работы по окраске распылением рядом с водными резервуарами или на соседних площадях непосредственно в водохранилище.

При приобретении красок, лаков и распыляемых средств обращайте внимание на их экологичность.

Подготовка поверхности для нанесения краски

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной.

- Гладким поверхностям придайте шероховатость и затем очистите их от шлифовальной пыли.

Во время работы возможно загрязнение не закрытых поверхностей образующимся при разбрзгивании туманом. Поэтому тщательно подготавливайте окружение окрашиваемой поверхности:

- накройте или заклейте пол, предметы интерьера, двери, окна, дверные коробки, оконные рамы и т. п.

Подготовка разбрзгиваемого вещества



- Хорошо перемешайте краску.
- При необходимости разбавьте разбрзгиваемый материал.

Распыляемый материал	Рекомендуемое разбавление
Средства для защиты древесины, масла, глазури, средства для пропитки, грунтовки для защиты от ржавчины	0 %
Разбавляемые растворителем или водой эмалевые краски, грунтовки, лаки для нагревательных приборов, толстослойные глазури	10 %
Дисперсионные краски, латексные минимум 10 % краски	

- **При разжижении обращайте внимание на сочетание распыляемого материала с растворителем.** При применении неправильного растворителя возможно возникновение комков, которые засоряют пистолет-распылитель.
- **При разбавлении разбрзгиваемого вещества следите за тем, чтобы точка воспламенения смеси после разбавления превышала 55 °C.** При разбавлении, напр., содержащих растворители лаков, точка воспламенения снижается.

Заливка распыляемого материала (см. рис. D1 – D2)

Указание: Перед тем, как заливать разбрзгиваемое вещество, отсоедините воздушный шланг **17** (поворот байонетного затвора **18** на четверть оборота против часовой стрелки; извлечите байонетный затвор **18** из патрубка **4**).

- Открутите емкость **7** от пистолета-распылителя.
- Залейте разбрзгиваемое вещество **максимум до отметки 800** в емкость **7**.
- Поверните сифонную трубку **12** так, чтобы материал можно было распылить почти без остатков:

для распыления на лежащие объекты	вперед в направлении колпачка/воздушного колпачка
-----------------------------------	--

для распыления над головой	назад в направлении ручки
----------------------------	----------------------------------

- Выполните пробное распыление на тестовой поверхности. (см. «Распыление», стр. 148)

При получении оптимального рисунка распыления Вы можете начать с распылением.

или

При неудовлетворительном результате распыления или если краска не выходит, выполнить операции согласно «Устранение неисправностей», описанные на стр. 150.

Включение (см. рис. E)

- **Примите во внимание напряжение в сети!** Напряжение источника питания должно соответствовать данным на заводской табличке электроинструмента.
- **Следите за тем, чтобы базовый узел не засасывал пыль и загрязнения во время работы.**
- **Осторожно, на базовый узел не должны попадать брызги.**
- **Если во время разбрзгивания жидкость выходит, кроме предусмотренной форсунки, также и из других мест, прекратите разбрзгивать и приведите пистолет-распылитель в должное состояние.** Существует опасность поражения электрическим током.
- **Не направляйте струю краски на себя, других лиц и животных.**

Выключение

В целях экономии энергии включайте пульверизатор, только когда Вы работаете с ним.

- PFS 2000: Проверьте, правильный ли колпачок установлен (см. «Смена колпачка», стр. 147).
- Вставьте вилку шнура сети в штепсельную розетку.

- Возьмите пистолет-распылитель в руку и направьте его на обрабатываемую поверхность.
- Сдвиньте выключатель **20** вперед.
- Нажмите на спусковой рычаг **6** пистолета-распылителя.


Указание: При включенном базовом узле из воздушного колпачка **2** всегда выходит воздух.

Выключение

- Отпустите переключатель **6** и сдвиньте выключатель **20** назад.
- Выньте вилку шнура сети из штепсельной розетки.

Указания по применению

Распыление (см. рис. F)



Указание: При использовании электроинструмента под открытым небом учитывайте направление ветра.

- Сначала выполните пробное распыление и настройте рисунок распыления и подачу распыляемого материала. (Значения настройки приведены в следующих разделах.)
- Обязательно держите пистолет-распылитель под прямым углом к обрабатываемой поверхности на одинаковом расстоянии около 20 – 25 см.
- Процесс распыления начинайте за пределами обрабатываемой поверхности.
- Перемещайте пистолет-распылитель в зависимости от рисунка распыления равномерно влево-вправо или вверх-вниз.

Для равномерного качества поверхности наносите краску внахлест с заходом на 4 – 5 см.

- При разбрзгивании на лежащие предметы или над головой держите пистолет-распылитель слегка под наклоном и отходите назад от обрабатываемой поверхности.

Опасность спотыкания! Следите за возможными препятствиями в помещении.

- Не прерывайте распыление в пределах обрабатываемой площади.

Для гомогенного качества поверхности пистолет-распылитель нужно вести равномерно.


Неравномерное расстояние и угол распыления ведут к сильному образованию тумана и в результате к неравномерной поверхности.

- Процесс распыления заканчивайте за пределами обрабатываемой поверхности.

Никогда не разбрзгивайте до последней капли разбрзгиваемого материала в емкости. Если сифонная трубка не полностью утоплена в разбрзгиваемый материал, струя прерывается и покраска поверхности приобретает неравномерный характер.

Если на колпачке и воздушном колпачке есть отложения разбрзгиваемого материала, их нужно очистить используемым разбивителем.

Настройка рисунка распыления



► Никогда не приводите в действие спусковой рычаг 6 во время настройки воздушного колпачка 2.

- Поверните воздушный колпачок 2 в желаемое положение.

Воздушный колпачок	Струя краски	Применение
		Горизонтальная плоская струя для вертикального направления работы
		Вертикальная плоская струя для горизонтального направления работы
		Круглая струя для углов, кромок и труднодоступных мест

Настройка количества распыляемого материала (см. рис. G)

(PAINTVolume)


- Вращайте установочное колесико 5 до установки желаемого количества распыляемого материала:
 - : минимальное количество,
 - +: максимальное количество.

К-во распыляемого материала	Настройка
Слишком много материала на обработанной площади:	Уменьшить количество распыляемого материала. <ul style="list-style-type: none"> - Поверните установочное колесико 5 в направлении -.

К-во распыляемого материала

Настройка

Слишком мало материала на обработанной площади:



Настройка

Увеличить количество распыляемого материала:

- Поверните колесико 5 в направлении +.

Перерывы в работе и транспортировка (см. рис. H – I)

Для легкой переноски пульверизатора на базовом узле предусмотрена ручка для переноски 21 и пояс 22.

Во время работы Вы можете повесить базовый узел 19 при помощи пояса 22 через плечо.

Во время перерыва в работе пистолет-распылитель 1 можно поставить на ровную рабочую поверхность. Так из него не будет вытекать разбрзгиваемый материал.

► Всегда ставьте заполненный разбрзгиваемым веществом пистолет-распылитель ровно и ставьте его на ровную поверхность. Из лежащего пистолета-распылителя может вытекать разбрзгиваемое вещество.

Техобслуживание и сервис

Техобслуживание и очистка

- Перед любыми манипуляциями с электроинструментом вытаскивайте штепсель из розетки.
- Каждый раз после работы с пульверизатором тщательно очищайте все его детали и в особенностях детали, соприкасающиеся с краской. Должная очистка является предпосылкой для безупречной и безопасной работы пистолета-распылителя. Если очистка не производится или производится неправильно, гарантия утрачивается.

Если требуется поменять шнур, обращайтесь на фирму Bosch или в авторизованную сервисную мастерскую для электроинструментов Bosch.

Очистка воздушного фильтра (см. рис. J)

Воздушный фильтр 26 нужно время от времени прочищать. При сильном загрязнении воздушного фильтра его нужно заменить.

- Откройте крышку воздушного фильтра 23.
- Извлеките воздушный фильтр 26.
- Легкое загрязнение: выбейте воздушный фильтр 26.
или
Сильное загрязнение:
Очистите воздушный фильтр 26 под проточной водой и после этого хорошо просушите его во избежание образования плесени.
или
Поменяйте воздушный фильтр 26.

- Опять установите воздушный фильтр.
- Опять закройте крышку воздушного фильтра **23**.

Очистка пульверизатора (см. рис. К)

Очищайте пистолет-распылитель и стакан для краски всегда с соответствующим разжижителем (растворитель или вода) для использованного материала.

Никогда не промывайте форсунки и вентиляционные отверстия острыми предметами.

- Выключите базовый узел **19**.
 - Снимите с базового узла **19** с пистолета-распылителя **1** шланг для подачи воздуха **17** (поворните байонетный затвор **18** на четверть оборота против часовой стрелки; извлеките байонетный затвор **18** из патрубка **4/24**).
 - При необходимости очистите базовый узел тряпкой, смоченной в разбавителе, и после этого уберите базовый узел **19** и шланг для подачи воздуха **17** из зоны очистки.
 - Нажмите на переключатель **6** пистолета-распылителя, чтобы в емкость мог стечь разбрзгиваемый материал.
 - Открутите емкость **7** и слейте остаток разбрзгиваемого материала назад к оригинальному разбрзгиваемому материалу.
 - Заполните емкость **7** на половину разбавителем (растворителем или водой) и опять закрепите ее на пистолете-распылитеle **1**.
 - Встряхните несколько раз пистолет-распылитель.
 - Открутите емкость **7** и слейте все содержимое емкости в пустую банку.
 - Демонтируйте накидную гайку **3**, воздушный колпачок **2**, уплотнительную шайбу **11**, используемый колпачок **9/8** с кольцом круглого сечения **10** и подающую трубку **12** с уплотнительной прокладкой емкости **14**.
- Убедитесь, что кольцо круглого сечения **10** осталось на колпачке.

- Очистите в ведре с разбавителем все детали, по которым проходит краска, обычным ёршиком.

Очистите также канал для краски **16** пистолета-распылителя **1**.

- Проверьте, нет ли краски и повреждений в сифонной трубке **12** и на уплотнительной прокладке емкости **14**. При необходимости еще раз прочистите уплотнение **14** разбавителем.

Очистите вентиляционное отверстие **15** пригодным предметом.

- Очистить стакан и пистолет-распылитель снаружи салфеткой, увлажненной растворителем.
- Перед сборкой дайте всем частям как следует просохнуть.
- Опять соберите пульверизатор в обратной последовательности.

Последите за тем, чтобы подающая трубка **12** опять была до упора надета на канал для краски **16** и уплотнительная прокладка емкости **14** опять была вставлена в паз сильфонной трубы **12**.

Утилизация материала

Разжижитель и остатки распыляемого материала должны быть экологично утилизированы. Учитывайте указания изготовителя и местные предписания по утилизации специальных отходов.

Вредные для окружающей среды реактивы не должны попадать в грунтовые воды или в водоемы. Не выливайте вредные для окружающей среды реактивы в канализацию!

Хранение

- Прежде чем положить пульверизатор на хранение, тщательно очистите его, и дайте все частям хорошо просохнуть до сборки.

Устранение неисправностей

Проблема	Причина	Устранение
Краска плохо покрывает поверхность	Недостаточное количество краски	Поверните колесико 5 в направлении +
	Большое расстояние к обрабатываемой площи	Уменьшить расстояние распыления
	Мало краски на площи, недостаточное число ходов распыления	Увеличить число ходов распыления
	Вязкая краска	Еще раз разбивайте краску и произведите пробное распыление
Расплывание краски после нанесения	Слишком много краски нанесено	Поверните установочное колесико 5 в направлении -.
	Слишком маленькое расстояние до обрабатываемой площи	Увеличить расстояние распыления
	Жидкая краска	Добавьте оригиналной краски
	Слишком часто покрывали одно и тоже место краской	Снять краску и при второй попытке реже распылять на одном и том же месте

Проблема	Причина	Устранение
Слишком грубое распыление	Большое количество краски	Поверните установочное колесико 5 в направлении –.
	PFS 2000: Установлен белый колпачок 9 (слишком большой диаметр форсунки)	Установите серый колпачок 8
	Загрязнилась игла распылителя 13	Прочистите иглу распылителя
	Вязкая краска	Еще раз разбавьте краску и произведите пробное распыление
Сильный красочный туман	Сильно загрязнен воздушный фильтр 26	Поменяйте воздушный фильтр
	Слишком много краски нанесено	Поверните установочное колесико 5 в направлении –.
	Большое расстояние к обрабатываемой площади	Уменьшить расстояние распыления
Пульсация струи краски	Мало краски в емкости	Залейте краску
	Забилось вентиляционное отверстие 15 на сифонной трубке 12	Очистите сифонную трубку и вентиляционное отверстие
	Крепление сифонной трубы 12 разболтось	Наденьте подающую трубку до упора на канал для краски 16
	Колпачок 9/8 сидит непрочно	Подтяните колпачок 9/8
	Сильно загрязнен воздушный фильтр 26	Поменяйте воздушный фильтр
Разбрзгиваемый материал подтекает по колпачку	Вязкая краска	Еще раз разбавьте краску и произведите пробное распыление
	Отложения разбрзгиваемого материала на колпачке 9/8 , игле распылителя 13 и воздушном колпачке 2	Очистите колпачок, иглу распылителя и воздушный колпачок
	Колпачок 9/8 сидит непрочно	Подтяните колпачок 9/8
Их колпачка не выходит разбрзгиваемый материал	Крепление сифонной трубы 12 разболтось	Наденьте подающую трубку до упора на канал для краски 16
	Забилась игла распылителя 13	Прочистите иглу распылителя
	Сифонная трубка 12 засорилась	Очистите сифонную трубку
	Забилось вентиляционное отверстие 15 на сифонной трубке 12	Очистите сифонную трубку и вентиляционное отверстие
	Отсутствует или повреждена уплотнительная прокладка емкости 14	Наденьте (новое) уплотнение на сифонную трубку и установите его в паз
	Вязкая краска	Еще раз разбавьте краску и произведите пробное распыление
	Разбрзгиваемый материал содержит загрязнения (комки краски)	Полностью опорожните пистолет-распылитель и очистите его; заливайте разбрзгиваемый материал через сетчатый фильтр

Сервис и консультирование на предмет использования продукции

При всех вопросах и заказах запчастей обязательно указывайте 10-значный товарный номер по заводской таблице пульверизатора.

Сервисная мастерская ответит на все Ваши вопросы по ремонту и обслуживанию Вашего продукта и по запчастям. Монтажные чертежи и информацию по запчастям Вы найдете также по адресу: www.bosch-pt.com Коллектив сотрудников Bosch, предоставляющий консультации на предмет использования продукции, с удовольствием ответит на все Ваши вопросы относительного нашей продукции и ее принадлежностей.

Для региона: Россия, Беларусь, Казахстан, Украина

Гарантийное обслуживание и ремонт электроинструмента, с соблюдением требований и норм изготавителя производятся на территории всех стран только в фирменных или авторизованных сервисных центрах «Роберт Бош».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Использование контрафактной продукции опасно в эксплуатации, может привести к ущербу для Вашего здоровья. Изготовление и распространение контрафактной продукции преследуется по Закону в административном и уголовном порядке.

Россия

Уполномоченная изготовителем организация:
 ООО «Роберт Бош»
 Ул. Академика Королева 13 стр. 5
 129515 Москва
 Россия
 Тел.: 8 800 100 8007 (звонок по России бесплатный)
 E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com

Полную и актуальную информацию о расположении сервисных центров и приёмных пунктов Вы можете получить:
 – на официальном сайте www.bosch-pt.ru
 – либо по телефону справочно – сервисной службы
 Bosch 8 800 100 8007 (звонок по России бесплатный)

Беларусь

ИП «Роберт Бош» ООО
 Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента
 ул. Тимирязева, 65А-020
 220035, г. Минск
 Беларусь
 Тел.: +375 (17) 254 78 71
 Тел.: +375 (17) 254 79 15/16
 Факс: +375 (17) 254 78 75
 E-Mail: pt-service.by@bosch.com
 Официальный сайт: www.bosch-pt.by

Казахстан

ТОО «Роберт Бош»
 Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента
 г. Алматы
 Казахстан
 050050
 пр. Райымбека 169/1
 уг. ул. Коммунальная
 Тел.: +7 (727) 232 37 07
 Факс: +7 (727) 233 07 87
 E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com
 Официальный сайт: www.bosch.kz; www.bosch-pt.kz

Утилизация

Отслужившие свой срок пистолет-распылитель, электроузел, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую рециркуляцию отходов.

Не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор!

Только для стран-членов ЕС:

Согласно Европейской Директиве 2012/19/EU о старых электрических и электронных инструментах и приборах и адекватному предписанию национального права, отслужившие свой срок электроинструменты должны отдельно собираться и сдаваться на экологически чистую утилизацию.

Возможны изменения.

Українська

Вказівки з техніки безпеки

Загальні застереження для електроприладів

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Прочитайте всі застереження і вказівки.

Недотримання застережень і вказівок може привести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.

Добре зберігайте на майбутнє ці попере- дження і вказівки.

Під поняттям «електроприлад» в цих застереженнях мається на увазі електроприлад, що працює від мережі (з електрокабелем) або від акумуляторної батареї (без електрокабелю).

Безпека на робочому місці

- ▶ Тримайте своє робоче місце в чистоті і забезпечте добре освітлення робочого місця. Безлад або погане освітлення на робочому місці можуть привести до нещасних випадків.
- ▶ Не працюйте з електроприладом у середовищі, де існує небезпека вибуху внаслідок присутності горючих рідин, газів або пилу. Електроприлади можуть породжувати іскри, від яких може займатися пил або пари.
- ▶ Під час праці з електроприладом не підпускайте до робочого місця дітей та інших людей. Ви можете втратити контроль над приладом, якщо Ваша увага буде відвернута.

Електрична безпека

- ▶ Штепсель електроприладу повинен підходити до розетки. Не дозволяється міняти щось в штепселях. Для роботи з електроприладами, що мають захисне заземлення, не використовуйте адаптери. Використання оригінального штепселя та належної розетки зменшує ризик ураження електричним струмом.
- ▶ Уникайте контакту частин тіла із заземленими поверхнями, як напр., трубами, батареями опалення, плитами та холодильниками. Коли Ваше тіло заземлене, існує збільшена небезпека ураження електричним струмом.
- ▶ Захищайте прилад від дощу і вологи. Попадання води в електроприлад збільшує ризик ураження електричним струмом.
- ▶ Не використовуйте кабель для перенесення електроприладу, підвішування або витягування штепселя з розетки. Захищайте кабель від тепла, олії, гострих країв та деталей приладу, що рухаються. Пошкоджений або закручений кабель збільшує ризик ураження електричним струмом.
- ▶ Для зовнішніх робіт обов'язково використовуйте лише такий подовжувач, що придатний для зовнішніх робіт. Використання подовжувача, що

розрахованій на зовнішні роботи, зменшує ризик ураження електричним струмом.

- ▶ Якщо не можна запобігти використанню електроприладу у вологому середовищі, використовуйте пристрій захисного вимкнення. Використання пристрою захисного вимкнення зменшує ризик ураження електричним струмом.

Безпека людей

- ▶ Будьте уважними, слідкуйте за тим, що Ви робите, та розсудливо поводьтесь під час роботи з електроприладом. Не користуйтесь електроприладом, якщо Ви стомлені або знаходитеся під дією наркотиків, спиртних напоїв або ліків. Мить неуважності при користуванні електроприладом може привести до серйозних травм.
- ▶ Вдягайте особисте захисне спорядження та обов'язково вдягайте захисні окуляри. Вдягання особистого захисного спорядження, як напр., – в залежності від виду робіт – захисної маски, спецзуття, що не ковзается, каски та наушників, зменшує ризик травм.
- ▶ Уникайте випадкового вимкнення. Перш ніж ввімкніти електроприлад в електромережу або під'єднати акумуляторну батарею, брати його в руки або переносити, впевніться в тому, що електроприлад вимкнений. Тримання пальця на вимикачі під час перенесення електроприладу або підключення в розетку увімкнутого приладу може привести до травм.
- ▶ Перед тим, як вмикати електроприлад, приберіть налагоджувальні інструменти та гайковий ключ. Перебування налагоджувального інструмента або ключа в частині приладу, що обертається, може привести до травм.
- ▶ Уникайте неприродного положення тіла. Зберігайте стійке положення та завжди зберігайте рівновагу. Це дозволить Вам краще зберігати контроль над електроприладом у несподіваних ситуаціях.
- ▶ Вдягайте придатний одяг. Не вдягайте просторий одяг та прикраси. Не підставляйте волосся, одяг та рукавиці до деталей приладу, що рухаються. Просторий одяг, довге волосся та прикраси можуть потрапити в деталі, що рухаються.
- ▶ Якщо існує можливість монтувати пиловідсмоктувальні або пилоуловлюючі пристрії, переконайтесь, щоб вони були добре під'єднані та правильно використовувалися. Використання пиловідсмоктувального пристрою може зменшити небезпеки, зумовлені пилом.

Правильне поводження та користування електроприладами

- ▶ Не перевантажуйте прилад. Використовуйте такий прилад, що спеціально призначений для відповідної роботи. З придатним приладом Ви з меншим ризиком отримаєте кращі результати роботи, якщо будете працювати в зазначеному діапазоні потужності.

- **Не користуйтесь електроприладом з пошкодженим вимикачем.** Електроприлад, який не можна увімкнути або вимкнути, є небезпечним і його треба відремонтувати.
- **Перед тим, як регулювати що-небудь на приладі, міняти приладдя або ховати прилад, витягніть штепсель із розетки та/або витягніть акумуляторну батарею.** Ці попереджуvalні заходи з техніки безпеки зменшують ризик випадкового запуску приладу.
- **Ховайте електроприлади, якими Ви саме не користуєтесь, від дітей. Не дозволяйте користуватися електроприладом особам, що не знайомі з його роботою або не читали ці вказівки.** У разі застосування недосвідченими особами прилади несуть в собі небезпеку.
- **Старанно доглядайте за електроприладом.** Перевіряйте, щоб рухомі деталі приладу бездоганно працювали та не заїдали, не були пошкодженими або настільки пошкодженими, щоб це могло вплинути на функціонування електроприладу. Пошкоджені деталі треба відремонтувати, перш ніж користуватися ними знов. Велика кількість нещасних випадків спричиняється поганим доглядом за електроприладами.
- **Тримайте різальні інструменти нагостреними та в чистоті.** Старанно доглянуті різальні інструменти з гострим різальним краєм менше застрайують та легші в експлуатації.
- **Використовуйте електроприлад, приладдя до нього, робочі інструменти т. і. відповідно до цих вказівок. Беріть до уваги при цьому умови роботи та специфіку виконуваної роботи.** Використання електроприладів для робіт, для яких вони не передбачені, може привести до небезпечних ситуацій.

Сервіс

- **Віддавайте свій прилад на ремонт лише кваліфікованим фахівцям та лише з використанням оригінальних запчастин.** Це забезпечить безпечність приладу на довгий час.

Правила з техніки безпеки для мікророзпилювальних систем

- **Тримайте робоче місце у чистоті, слідкуйте за його добрим освітленням і за тим, щоб на ньому не було ємностей з фарбою або розчинником, ганчірок та інших горючих матеріалів.** Можлива небезпека самозаймання. Завжди тримайте напоготові справні вогнегасники/пожежне обладнання.
- **Слідкуйте за доброю вентиляцією в зоні розпилення і за достатньою кількістю свіжого повітря у всьому приміщенні.** Горючі розчинники, що випарувалися, створюють вибухонебезпечне середовище.
- **Не розбризкуйте і не використовуйте для очищення речовини з точкою запалення нижче 55 °C.** Використовуйте матеріали на основі води, важколетучих вуглеводнів або аналогічних

речовин. Легколетучі розчинники, що випаровуються, створюють вибухонебезпечне середовище.

- **Не розпилуйте близько до джерел запалення, як напр., статичних електрических іскор, відкритого вогню, факелів запалювання, гарячих предметів, моторів, сигарет і іскор від встромляння/вимання електрокабелів або вимикання/вимикання вимикачів.** Такі джерела іскор можуть призводити до займання оточення.
- **Не розпилуйте матеріали, про які Вам не відомо, чи являють вони собою небезпеку.** Невідомі матеріали можуть створювати небезпечні умови.
- **При розпиленні або роботі з хімікатами вдягайте особисте захисне спорядження, як напр., відповідні захисні рукавиці і захисну або респіраторну маску.** Захисне спорядження для відповідних умов зменшує вплив небезпечних речовин.



- **Зважайте на можливі небезпеки розприскуваного матеріалу.** Зважайте на позначки на ємності або на інформацію виробника розприскуваного матеріалу, включаючи вимогу користування особистим захисним спорядженням. Дотримайтесь вказівок виробника, щоб зменшити ризик пожежі, а також травм, що можуть викликатися отрутними речовинами, канцерогенами тощо.
- **Слідкуйте за тим, щоб на штепсель шнура живлення і вимикач пістолета-розпилювача не потрапляла фарба або інші рідини.** Ніколи не тримайте шнур додатково також і за штепсельний роз'єм. Невиконання цих вказівок може привести до ураження електричним струмом.
- **Дивіться за дітьми.** Діти не повинні грatisя з мікророзпилувальною системою.

Опис продукту і послуг



Прочитайте всі застереження і вказівки.
Недотримання застережень і вказівок може привести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.

Призначення приладу

PFS 1000

Електроінструмент призначений лише для розприскування лакових фарб, глазурей, ґруントовок, прозорих лаків, автомобільних покривних лаків, морилок і олій, що містять розчинники і можуть розбавлятися водою.

Електроінструмент може також використовуватися для розбризкування сильно розбавлених дисперсних і латексних фарб.

Електроінструмент не придатний для розприскування лугів, матеріалів для нанесення покриття, що містять кислоту, рідин, що містять зернисті/тверді речовини, а також матеріалів з інгібітором розпилення або інгібітором утворення крапель.

PFS 2000

Електроінструмент призначений лише для розприскування дисперсних і латексних фарб, лакових фарб, що містять розчинники і можуть розбавлятися водою, глазурей, ґрунтовок, прозорих лаків, морилок і олій (**ALLPaint**).

Електроінструмент не придатний для роботи з лугами, матеріалами для нанесення покриття, що містять кислоту, і фасадних фарб.

Зображені компоненти

Нумерація зображених компонентів посилається на зображення електроприладу на сторінках з малюнками.

- 1 Пістолет-розпилювач**
- 2 Повітряний ковпачок**
- 3 Накидна гайка**
- 4 Під'єднувач шланга (пістолет-розприскувач)**
- 5 Коліщатко для регулювання кількості розприскуваного матеріалу**
- 6 Спусковий важіль**
- 7 Бачок для розприскуваного матеріалу**
- 8 Кришка сопла (сіра: для сфери використання «деревина»)**
- 9 Кришка сопла (біла: для сфери використання «стіна») (PFS 2000)**
- 10 Кільце круглого перерізу**
- 11 Ущільнювальна шайба**
- 12 Сифонна трубка**
- 13 Голка розпилювача**
- 14 Ущільнювальна прокладка бачка**
- 15 Вентиляційний отвір**
- 16 Канал для фарби**
- 17 Повітряний шланг**
- 18 Байonetний замок**
- 19 Базовий вузол**
- 20 Вимикач**
- 21 Переносна рукоятка**
- 22 Ремінь**
- 23 Кришка повітряного фільтра**
- 24 Роз'єм для шланга (базовий вузол)**
- 25 Вушко для ременя**
- 26 Повітряний фільтр**

*Зображене або описане приладя не входить в стандартний обсяг поставки. Повний асортимент приладдя Ви знайдете в нашій програмі приладдя.

Інформація щодо шуму і вібрації

Значення звукової емісії отримані відповідно до EN 60745-1, EN 50580.

Оцінений як А рівень звукового тиску від приладу становить, як правило 79 дБ(А). Похибка К = 3 дБ. Рівень шуму при роботі може перевищувати 80 дБ(А).

Вдягайте навушники!

Сумарна вібрація a_h (векторна сума трьох напрямків) та похибка K визначені відповідно до EN 60745:

$$a_h < 2,5 \text{ м}/\text{s}^2, K = 1,5 \text{ м}/\text{s}^2.$$

Зазначений в цих вказівках рівень вібрації був визначений за процедурою, визначеною в EN 60745; неу можна користуватися для порівняння електроінструментів. Він придатний також і для попередньої оцінки вібраційного навантаження.

Зазначений рівень вібрації стосується головних робіт, для яких застосовується електроприлад. Однак при застосуванні електроінструменту для інших робіт, роботі з різним приладдям або з іншими змінними робочими інструментами або при недостатньому технічному обслуговуванні рівень вібрації може бути іншим. В результаті вібраційне навантаження протягом всього інтервалу використання приладу може значно зростати. Для точної оцінки вібраційного навантаження треба враховувати також і інтервали часу, коли прилад вимкнутий або, хоч і увімкнутий, але саме не в роботі. Це може значно зменшити вібраційне навантаження протягом всього інтервалу використання приладу. Визначте додаткові заходи безпеки для захисту від вібрації працюючого з приладом, як напр.: технічне обслуговування електроприладу і робочих інструментів, нагрівання рук, організація робочих процесів.

Заява про відповідність

Ми заявляємо під нашу одноособову відповідальність, що описаний у розділі «Технічні дані» продукт відповідає усім відповідним положенням Директив 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC, включаючи їх зміни, а також наступним нормам: EN 60745-1, EN 50580.

Технічна документація (2006/42/EC):

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker Executive Vice President Engineering	Helmut Heinzelmann Head of Product Certification PT/ETM9
--	--

Рп.




Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 05.06.2014

Технічні дані

Пульверизатор		PFS 1000	PFS 2000
Товарний номер		3 603 B07 0..	3 603 B07 3..
Ном. споживана потужність	Вт	410	440
Потужність подачі	мл/хвил.	100	200
Витрати часу на 2 м ² фарбового покриття	хвил.	2	1,3
Об'єм бачка для розпрыскуваного матеріалу	мл	800	800
Кришка сопла 8 (сірого кольору)		●	●
– Сфера використання «деревина»: Розпрыскування лакових фарб, що містять розчинники і можуть розбавлятися водою, глазурей, ґрунтівок, прозорих лаків, морилок і олій		–	●
Кришка сопла 9 (блій) – Сфера використання «стіна»: Розпрыскування дисперсних і латексних фарб		–	●
Довжина повітряного шланга	м	1,25	1,25
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01/2003	кг	2,0	2,0
Клас захисту	□/II	□/II	□/II

Параметри зазначені для номінальної напруги [U] 230 В. При інших значеннях напруги, а також у специфічному для країни виконанні можливі інші параметри.

Монтаж

- Перед будь-якими маніпуляціями з електроприладом витягніть штепсель з розетки.
- Переконайтесь, що пістолет-розпрыскувач і базовий вузол монтовані повністю і з усіма ущільнювальними елементами. Лише за таких умов забезпечується функціональність і безпека пульверизатора.

Підключення повітряного шланга (див. мал. A1 – A2)

Підключення базового вузла:

- Міцно встреміть байонетний замок **18** повітряного шланга згідно зі стрілками у прорізі роз'єму **24** базового вузла.
- Проверніть байонетний замок на чверть оберту за годинниковою стрілкою.

Підключення до пістолета-розпрыскувача:

- Міцно встреміть байонетний замок **18** повітряного шланга згідно зі стрілками у прорізі роз'єму **4** пістолета-розпрыскувача.
- Проверніть байонетний замок на чверть оберту за годинниковою стрілкою.

Вказівка: Перед заливанням розбрызуваної речовини від'єднайте повітряний шланг **17** (повертання байонетного замка **18** на чверть оберту проти годинникової стрілки; витягніть байонетний замок **18** з патрубка **4**).

Закріплення ременя (див. мал. В)

Для зручного досягнення всіх оброблюваних поверхонь і гнучкості у роботі базовий вузол можна повісити на ремень **22**.

- Заведіть кінці ременя в кожне вушко **25**.

Заміна кришки сопла (PFS 2000) (див. мал. С)

Вказівка: Перед вибором кришки сопла перевірте розпрыскуваний матеріал, перемішавши його. Для розпрыскування рідкоплининого матеріалу (напр., фарби для деревини) або розчиненого матеріалу краще використовувати сіру кришку сопла **8**. Для розпрыскування густого матеріалу (напр., лаку для деревини або фарби для стіни) краще використовувати білу кришку сопла **9**.

- Для зміни кришки сопла відкрутіть накидну гайку **3**.
- Зніміть повітряний ковпачок **2** з ущільнювальною шайбою **11**.
- Відкрутіть монтовану кришку сопла. Прослідкуйте при цьому, щоб кільце круглого перерізу **10** залишилось на кришці сопла.
- Закрутіть потрібну кришку сопла в різьбу пістолета-розпрыскувача.
- Надійте повітряний ковпачок **2** з ущільнювальною шайбою **11** на кришку сопла і затисніть накидкою гайкою **3**.

Експлуатація

- ▶ Перед будь-якими маніпуляціями з електроприладом витягніть штепсель з розетки.

Підготовка до роботи

- ▶ Працювати з розпиловачем коло водоймищ або на сусідніх до них площах безпосередньо у водозбірному басейні не дозволяється.

Коли будете купувати фарби, лаки і розпіркувані речовини, звертайте увагу на їхню екологічність.

Підготовка обприскуваної поверхні

Обприскувана поверхня має бути чистою, сухою і нежирною.

- Надайте шорсткість гладким поверхням і після цього витріль пил, що утворився від шліфування.
- Під час роботи можливе забруднення не закритих поверхонь туманом від розпіркуваної фарби. Тому ретельно підготовляйте оточення ділянок, що будуть фарбуватися:
- накрійте або заклейте підлогу, предмети інтер'єру, двері, вікна, дверні коробки, віконні рами тощо.

Підготовлення розбірзикованої речовини



- Добре перемішайте розпіркуваний матеріал.
- За потреби розчиніть розпіркуваний матеріал.

Розпіркуваний матеріал	Рекомендована концентрація розчину
Морилки, олії, глазурі, засоби для просочування, ґрунтівки для захисту від іржі	0 %
Лакові фарби, що можуть розбавлятися розчинниками або водою, ґрунтівки, лаки для обігрівальних приладів, товстошарові глазурі	10 %
Дисперсійні фарби, латексні фарби	мінімум 10 %

- ▶ При розбавленні слідкуйте за тим, щоб розпіркуваний матеріал і розріджувач підходили один до одного. При використанні непридатного розріджувача можливе утворення грудок, що будуть забивати пістолет-розпіркувач.
- ▶ При розбавленні розбірзикованої речовини слідкуйте за тим, щоб точка запалення суміші після розбавлення не перевищувала 55 °C. При розбавленні, напр., лаків, що містять розчинники, точка запалення знижується.

Заливання розпіркуваного матеріалу (див. мал. D1 – D2)

Вказівка: Перед заливанням розбірзикованої речовини від'єднайте повітряний шланг **17** (повертання байонетного замка **18** на чверть оберту проти годинникової стрілки; витягніть байонетний замок **18** з патрубка **4**).

- Відкрутіть бачок **7** з пістолета-розпіркувача.
- Залийте розбірзиковану речовину **максимум до позначки 800** в бачок **7**.
- Поверніть трубку для засмоктування рідини **12** так, щоб розпіркуваний матеріал можна було розпіскати майже без залишку:

для розпіркування на лежачі об'єкти	вперед в напрямку кришки сопла/ повітряного ковпачка
-------------------------------------	---

для розпіркування над головою	назад в напрямку рукоятки
-------------------------------	----------------------------------

- Здійсніть пробне розпіркування на тестовій поверхні. (див. «Розпіркування», стор. 158)

Якщо Ви отримали оптимальну геометрію струменю, можете розпочинати розпіркування.

або

Якщо результат розпіркування незадовільний або фарба не виходить, зробіть, як описано в «Усунення несправностей» на стор. 160.

Початок роботи (див. мал. Е)

- ▶ **Зважайте на напругу у мережі!** Напруга в джерелі струму повинна відповідати даним на заводській таблиці електроприладу.
- ▶ **Слідкуйте за тим, щоб базовий вузол протягом роботи не міг всмоктати пил або інші забруднення.**
- ▶ **Слідкуйте за тим, щоб ніколи не розпіркувати на базовий вузол.**
- ▶ Якщо під час розбірзикування рідина виходить з інших місць, крім передбаченої для цього форсунки, зупиніть розбірзикування і знову приведіть пістолет-розпілувач в належний стан. Існує небезпека ураження електричним струмом.
- ▶ **Не розпілуйте на себе, інших осіб та на тварин.**

Вмикання

З метою заощадження електроенергії вмикайте пульверизатор лише коли Ви працюєте з ним.

- PFS 2000: Переконайтесь в тому, що монтована правильна кришка сопла (див. «Заміна кришки сопла», стор. 156).
- Встроміть штепсель в розетку.
- Візьміть пістолет-розпіркувач в руку і спрямуйте його на обприскувану поверхню.
- Посуньте вимикач **20** уперед.
- Натисніть на спусковий важіль **6** на пістолеті-розпіркувачі.


Вказівка: При увімкненному базовому вузлі з повітряного ковпачка **2** завжди виходить повітря.

Вимикання

- Відпустіть перемикач **6** і посуньте вимикач **20** назад.
- Витягніть штепсель з розетки.

Вказівки щодо роботи

Розприскування (див. мал. F)



Вказівка: Зважайте на напрямок вітру при використанні електроприладу надворі.

- Спочатку здійсніть пробне розприскування і приведіть геометрію струменю і кількість розприскуваного матеріалу у відповідність до розприскуваного матеріалу. (настроїки див. в наступних розділах)
- Обов'язково тримайте пістолет-розприскувач під прямим кутом до оброблюваного об'єкта на однаковій відстані в 20 – 25 см.
- Починайте розприскування поза обприскуваною поверхнею.
- В залежності від геометрії струменю рівномірно водіть пістолетом-розприскувачем з боку або додори і донизу.
- Рівномірна якість поверхні утворюється, якщо смуги заходять одна на одну на 4 – 5 см.
- При розприскуванні на лежачі об'єкти або над головою тримайте пістолет-розприскувач злегка нахиленим і відходьте назад від оброблюваної поверхні.

Небезпека перечеплення! Зважайте на можливі перешкоди в приміщенні.

- Уникайте зупинок на обприскуваній поверхні.

При рівномірному веденні пістолета-розприскувача утворюється рівномірна якість поверхні.


Нерівномірні відстань і кут розприскування призводять до утворення сильного фарбового тумана і, таким чином, до нерівномірної поверхні.

- Закінчуйте розприскування поза обприскуваною поверхнею.

Ніколи не розбризкуйте матеріал до останньої краплі в бачку. Якщо трубка для засмоктування зору повністю не занурюється в розприскуваний матеріал, струмінь переривається й утворюється нерівномірний характер поверхні.

Якщо на кришці сопла і повітряному ковпачку понасідала розприскувана речовина, прочистіть їх використовуваним розчинником.

Настроювання геометрії струменю




► Ніколи не натискайте на спусковий важіль **6** під час настроювання повітряного ковпачка **2**.

- Поверніть повітряний ковпачок **2** у бажане положення.


Повітряний ковпачок	Струмінь	Використання
---------------------	----------	--------------



горизонтальний плоский струмінь для вертикального напрямку роботи



вертикальний плоский струмінь для горизонтального напрямку роботи



круглий струмінь для кутів, країв і важкодоступних місць


Настроювання кількості розприскуваного матеріалу (див. мал. G)

(PAINTVolume)

- Поверніть коліщатко **5**, щоб настроїти бажану кількість розприскуваного матеріалу:
 - : мінімальна кількість розприскуваного матеріалу,
 - +: максимальна кількість розприскуваного матеріалу.

Кількість розприскуваного матеріалу	Настроювання
-------------------------------------	--------------


Забагато розприскуваного матеріалу на обприскуваній поверхні:



Необхідно зменшити кількість розприскуваного матеріалу.

- Поверніть коліщатко **5** в напрямку -.

Замало розприскуваного матеріалу на обприскуваній поверхні:



Необхідно збільшити кількість розприскуваного матеріалу.

- Поверніть коліщатко **5** в напрямку +.

Перерви в роботі і транспортування (див. мал. Н-І)

Для легкого перенесення пульверизатора на базовому вузлу передбачені переносна рукоятка **21** і ремінь **22**.

Під час роботи можна закріпити базовий вузол **19** за допомогою ременя **22** через плече.

Під час перерви у роботі пістолет-розприскувач **1** можна поставити на рівну робочу поверхню. У такому положенні розприскуваний матеріал з нього витікати не може.

- Ставте пістолет-роспилювач із залитою в нього розприскуваною речовиною завжди рівно на рівну поверхню. З пістолета-розпилювача, що лежить, може витікати розприскувана речовина.

Технічне обслуговування і сервіс

Технічне обслуговування і очищення

- Перед будь-якими маніпуляціями з електроприладом витягніть штепсель з розетки.
- Кожного разу після використання ретельно очищайте деталі пульверизатора і особливо всі деталі, що мають контакт з фарбою. Належне очищення є обов'язковою умовою для бездоганної і безпечної роботи пістолета-розприскувача. Якщо очищення не здійснюється або здійснюється не належним чином, гарантія втрачається.

Якщо треба поміняти під'єднувальний кабель, це треба робити на фірмі Bosch або в сервісній майстерні для електроінструментів Bosch, щоб уникнути небезпек.

Очищення повітряного фільтра (див. мал. J)

Повітряний фільтр **26** необхідно час від часу чистити. При сильному забрудненні повітряного фільтра його потрібно замінити.

- Відкрийте кришку повітряного фільтра **23**.
 - Виміть повітряний фільтр **26**.
 - Легке забруднення:
Вибійте повітряний фільтр **26**.
або
- Сильне забруднення:
Очистіть повітряний фільтр **26** під проточною водою і дайте йому добре висохнути для запобігання утворенню пліснів.

або

Помінайте повітряний фільтр **26**.

- Знов вставте повітряний фільтр.
- Знов закрійте кришку повітряного фільтра **23**.

Очищення пульверизатора (див. мал. K)

Завжди очищуйте пістолет-розприскувач і бачок для розприскуваного матеріалу за допомогою відповідного розріджувача (роздчинника або води), що пасує до використаного розприскуваного матеріалу.

Ніколи не очищуйте отвори у соплах і повітряні отвори гострими предметами.

- Вимкніть базовий вузол **19**.
 - Зніміть з базового вузла **19** із пістолета-розприскувача **1** повітряний шланг **17** (поверніть байонетний замок **18** на чверть оберту проти годинникової стрілки; вийміть байонетний замок **18** з роз'єму **4/24**).
 - За необхідності очистіть базовий вузол ганчіркою, змоченою у розчиннику, а потім приберіть базовий вузол **19** і повітряний шланг **17** із зони очистки.
 - Натисніть на спусковий важіль **6** пістолета-розприскувача, щоб розприскуваний матеріал міг стекти в бачок.
 - Відкрутіть бачок **7** і злийте залишок розприскуваного матеріалу назад в ємність з розприскуваним матеріалом.
 - Наповніть бачок **7** наполовину розріджувачем (роздчинником або водою) і знову закріпіть його на пістолеті-розприскувачі **1**.
 - Декілька разів струсіть пістолет-розприскувач.
 - Відкрутіть бачок **7** і злийте весь його вміст у порожню банку від матеріалу.
 - Демонтуйте накидну гайку **3**, повітряний ковпачок **2**, ущільнювальну шайбу **11**, використовувану кришку сопла **9/8** з кільцем круглого перерізу **10** і сифонну трубку **12** з ущільнювальною прокладкою бачка **14**. Прослідкуйте при цьому, щоб кільце круглого перерізу **10** залишилось на кришці сопла.
 - У відрі з розріджувачем очистіть усі деталі, по яких проходить фарба, звичайним йоржиком. Очистіть також канал для фарби **16** пістолета-розприскувача **1**.
 - Перевірте, чи немає залишків фарби і пошкоджень у сифонній трубці **12** і на ущільнювальній прокладці бачка **14**. За потреби ще раз очистіть ущільнювач бачка **14** розріджувачем.
 - Очистіть вентиляційний отвір **15** придатним предметом.
 - Протріть бачок і пістолет-розприскувач ззовні ганчіркою, змоченою у розріджувачі.
 - Перед монтажем дайте всім деталям добре просохнути.
 - Знов змонтуйте пульверизатор у зворотній послідовності.
- Слідкуйте за тим, щоб сифонна трубка **12** знову до упору була надіта на канал для фарби **16** і щоб ущільнювальна прокладка бачка **14** знову була вstromлена в канавку сифонної трубки **12**.

Видалення матеріалів

Розріджувачі і залишки розприскуваних матеріалів треба видалити екологічно чистим способом. Зважайте на вказівки виробника щодо видалення і місцеві приписи щодо видалення особливого сміття.

Хімікати, шкідливі для навколошнього середовища, не повинні потрапляти в землю, ґрунтові води і у водоймища. Ніколи не зливайте хімікати, шкідливі для навколошнього середовища, в каналізацію!

Зберігання

- Перед тим, як покласти пульверизатор на зберігання, ретельно очистіть пульверизатор, перед збиранням дайте всім деталям доброе висохнення.

Усунення несправностей

Проблема	Причина	Що робити
Розприскуваний матеріал не покриває поверхню, як треба	Замало розприскуваного матеріалу	Поверніть коліщатко 5 в напрямку +
	Завелика відстань до обприскуваної поверхні	Зменшіть відстань до обприскуваної поверхні
	Замало розприскуваного матеріалу на обприскуваній поверхні, матеріал занадто рідко розприскується над обприскуваною поверхнею	Густіше розприскуйте матеріал над обприскуваною поверхнею
	Розприскуваний матеріал занадто в'язкотекучий	Ще раз розбавте фарбу і здійсніть пробне розприскування
Розприскуваний матеріал розтікається після нанесення	Нанесено забагато розприскуваного матеріалу	Поверніть коліщатко 5 в напрямку -
	Замала відстань від обприскуваної поверхні	Збільшіть відстань до обприскуваної поверхні
	Розприскуваний матеріал занадто рідкотекучий	Додайте оригінальний розприскуваний матеріал
	Матеріал занадто густо розприскується над одним і тим же місцем	Зніміть фарбу і під час другої спроби розприскування не розприскуйте матеріал так густо над одним і тим же місцем
Занадто грубе розприскування	Завелика кількість розприскуваного матеріалу	Поверніть коліщатко 5 в напрямку -
	PFS 2000: Монтована біла кришка сопла 9 (завеликий діаметр сопла)	Монтуйте сіру кришку сопла 8
	Забруднилася голка розпилювача 13	Прочистіть голку розпилювача
	Розприскуваний матеріал занадто в'язкотекучий	Ще раз розбавте фарбу і здійсніть пробне розприскування
Занадто сильний фарбовий туман	Сильно забруднився повітряний фільтр 26	Заміна повітряного фільтра
	Нанесено забагато розприскуваного матеріалу	Поверніть коліщатко 5 в напрямку -
	Завелика відстань до обприскуваної поверхні	Зменшіть відстань до обприскуваної поверхні
	Занадто сильний струмінь пульсує	Долийте розприскуваний матеріал
Розприскуваний струмінь пульсує	Замало розприскуваного матеріалу у бачку	Прочистіть трубку для засмоктування рідини і вентиляційний отвір
	Вентиляційний отвір 15 на сифонній трубці 12 забився	Надіньте сифонну трубку до упору на канал для фарби 16
	Розхиталася трубка для засмоктування рідини 12	Підтягніть кришку сопла 9/8
	Сильно забруднився повітряний фільтр 26	Заміна повітряного фільтра
Розприскуваний матеріал занадто в'язкотекучий	Розприскуваний матеріал занадто в'язкотекучий	Ще раз розбавте фарбу і здійсніть пробне розприскування

Проблема	Причина	Що робити
Розприскувана речовина калає з кришки для сопла	Відкладення розприскуваного матеріалу на кришці сопла 9/8 , голці сопла 13 і на повітряному ковпачку 2	Очистіть кришку сопла, голку сопла і повітряний ковпачок
	Кришка сопла 9/8 сидить нещільно	Підтягніть кришку сопла 9/8
З ковпачка сопла не виходить розприскувана речовина	Розхиталася трубка для засмоктування рідини 12 Забилася голка розпилювача 13 Забилася трубка для засмоктування рідини 12 Вентиляційний отвір 15 на сифонній трубці 12 забився Немає або пошкоджений ущільнювач бачка 14 Розприскуваний матеріал занадто в'язкотекучий Розприскуваний матеріал забруднений (грудки фарби)	Надіньте сифонну трубку до упору на канал для фарби 16 Прочистіть голку розпилювача Прочистіть трубку для засмоктування рідини Прочистіть трубку для засмоктування рідини і вентиляційний отвір Надіньте (новий) ущільнювач бачка на сифонну трубку і вstromіть його в паз Ще раз розбавте фарбу і здійсніть пробне розприскування Повністю спорожніть і очистіть пістолет-розприскувач; заливайте розприскуваний матеріал через ситечко для заливання

Сервіс та надання консультацій щодо використання продукції

При всіх запитаннях і при замовленні запчастин, будь ласка, обов'язково вказівайте 10-значний товарний номер, що знаходиться на заводській таблиці пульверизатора.

Сервісна майстерня відповість на запитання стосовно ремонту і технічного обслуговування Вашого виробу. Малюнки в деталях і інформацію щодо запчастин можна знайти за адресою:

www.bosch-pt.com

Команда співробітників Bosch з надання консультацій щодо використання продукції із задоволенням відповість на Ваші запитання стосовно нашої продукції та приладдя до неї.

Гарантійне обслуговування і ремонт електроінструменту здійснюються відповідно до вимог і норм виготовлювача на території всіх країн лише у фірмових або авторизованих сервісних центрах фірми «Роберт Бош». ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Використання контрафактної продукції небезпечно в експлуатації і може мати негативні наслідки для здоров'я. Виготовлення і розповсюдження контрафактної продукції переслідується за Законом в адміністративному і кримінальному порядку.

Україна

ТОВ «Роберт Бош»
Сервісний центр електроінструментів
вул. Крайня, 1, 02660, Київ-60
Україна

Тел.: (044) 4 90 24 07 (багатоканальний)
E-Mail: pt-service.ua@bosch.com
Офіційний сайт: www.bosch-powertools.com.ua
Адреса Регіональних гарантійних сервісних майстерень зазначена в Національному гарантійному талоні.

Утилізація

Пістолет-розприскувач, електричну вузол, приладдя і упаковку треба здавати на екологічно чисту повторну переробку.

Не викидайте електроінструменти в побутове сміття!

Лише для країн ЄС:

 Відповідно до європейської директиви 2012/19/EU про відпрацьовані електро- і електронні прилади і їх перетворення в національному законодавстві, електроприлади, що вийшли з вживання, повинні здаватися окремо і утилізоватися екологічно чистим способом.

Можливі зміни.

Қазақша



Сәйкестік туралы сертификат Нөмірі
TC RU C-DE.AY46.B.65604
Сәйкестік туралы сертификаттың
кодданылу мерзімі 09.09.2019 дейін

„РОСТЕСТ – МОСКВА“

119049, Мәскеу қаласы,

Житная, көш.14, құр.1

Сәйкестік туралы сертификаттар мына мекенжайда
сақталады:

ООО „Роберт Бош“

ул. Акад. Королева, 13 стр. 5

Россия, 129515, Москва

Өндіру қүні нұсқаулықтың соңғы, мұқаба бетінде
көрсетілген.

Импорттаушы контакттік мөліметін орамада табу мүмкін.

Өнімді пайдалану мерзімі

Өнімнің қызмет ету мерзімі 7 жыл. Өндірілген мерзімнен
бастан (өндіру қүні зауыт тақтайдасында жазылған)
істептей 5 жыл соңтағаннан соң, өнімді тексеруісіз
(сервістік тексеру) пайдалану ұсынылмайды.

Қызметкер немесе пайдаланушының қателіктері мен істен шығу себептерінің тізімі

- тұтқасы мен корпусы бұзылған болса, өнімді
пайдаланбаңыз
- өнім корпусынан тіkelей түтін шықса, пайдаланбаңыз
- тоқ сымы бұзылған немесе оқшаулаусыз болса,
пайдаланбаңыз
- жауын –шашын кезінде сыртта (далада)
пайдаланбаңыз
- корпус ішінен соң кірсе құрылышының қосуши болмаңыз
- көп үшкін шықса, пайдаланбаңыз
- қатты діріл кезінде пайдаланбаңыз

Шекті күй белгілері

- тоқ сымының тозуы немесе зақымдануы
- өнім корпусының зақымдалуы

Қызмет көрсету түрі мен жиілігі

Әр пайдаланудан соң өнімді тазалау ұсынылады.

Сақтау

- құрғақ жерде сақтау керек
- жоғары температура кезінен және қун сәулелерінің
әсерінен алыс сақтау керек
- сақтау кезінде температурานың кенет ауытқуынан
қорғау керек
- орамасыз сақтау мүмкін емес
- сақтау шарттары туралы қосымша ақпарат алу үшін
MEMCT 15150 (Шарт 1) құжатын қараңыз

Тасымалдау

- тасымалдау кезінде өнімді құлатуға және келген
механикалық ықпал етуге қатан тыйым салынады
- босату/жүктеу кезінде пакетті қысатын машиналарды
пайдалануға рұқсат берілмейді.
- тасымалдау шарттары талаптарын MEMCT 15150
(5 шарт) құжатын оқыңыз.

Қауіпсіздік нұсқаулары

Электр құралдарының жалпы қауіпсіздік нұсқаулықтары

АЕСКЕРТУ Барлық қауіпсіздік нұсқаулықтары және ескертпелерді оқыңыз.

Техникалық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және
ескертпелерді сақтамау тоқтың соғуына, ерт және/немесе
ауыр жарақтандуларапта алып келу мүмкін.

Болашақ жұмыстар үшін қауіпсіздік нұсқаулықтары мен ескертпелерді сақтап қойыңыз.

Қауіпсіздік нұсқаулықтарында пайдаланылған „Электр
құрал“ атауының желіден қуат алатын электр құралдарына
(желілік кабелі менен) және аккумулятордан қуат алғатын
электр құралдарына (желілік кабелі жок) қатысы бар.

Жұмыс орнының қауіпсіздігі

- **Жұмыс орнын таза және жақсы жарықталған
жағдайда ұстаңыз.** Тартіп немесе жарық, болмаған
жұмыс аймақтары жазатайтын оқиғаларға алып келу мүмкін.
- **Жанытын сүйкіткіштер, газдар немесе шаш жылылған
жарылыс қауіпі бар қоршауда электр құралды
пайдаланбаңыз.** Электр құралдары ұшқын шығарып,
шаш немесе буларды жандыруы мүмкін.

- **Электр құралдарын пайдалану кезінде балалар
және басқа адамдарды ұзақ жерге шеттетіңіз.**

Ауытқу кезінде құрал бақылауын жоғалтының мүмкін.

Электр қауіпсіздігі

- **Электр құрал штепселинің айыры розеткаға сыны
қажет. Айырды ешқандай өзгерту мүмкін емес.
Жерге қосулы электр құралдарменен ешқандай
адаптерлік айырды пайдаланбаңыз.** Өзгертілемеген
айыр және жарымы розеткаларды пайдалану электр
тоқ соғу қауіпін төмендетеді.

- **Құбырь, жылжыттың жабдық, плита және сунткыш
сияқты жерге қосулы құралдар сыртына тимеңіз.** Егер дененә жерге қосулы болса, электр тоғының соғу қауіпін арттырады.

- **Электр құралдарын ылғалдан, сыздан сақтаңыз.** Электр құралының ішінен су кірсе, ол электр тоғының соғу қауіпін арттырады.

- **Электр құралды алып жүрү, асып қою немесе
айырын розеткадан шығару үшін кабельді
пайдаланбаңыз. Кабельді ыстықтан, майдан, өткір
шеттерден немесе құралдың жылжыма
бөлектерінен алыс жерде ұстаңыз.** Закындалған
немесе шиеленіскең кабель электр тоғының соғу қауіпін
арттырады.

- **Электр құралымен ашық жерде жұмыс істесеңіз,
тек сыртта пайдалануға арналған үзартқышты
пайдаланыңыз.** Сыртта пайдалануға арналған
үзартқышты пайдалану электр тоғының соғу қауіпін
төмендетеді.

► Электр құралын ылғалды қоршауда пайдалану қажет болса, автоматты сақтандырыш ажыратқышын пайдаланыңыз. Автоматты сақтандырыш ажыратқышты пайдалану тоқ соғу қаупін төмendetеді.

Адамдар қауіпсіздігі

- Сақ болып, не істеп жатқаныңызға айрықша көңіл бөліп, электр құралын реттімен пайдаланыңыз. Шаршаған жағдайда немесе елтікіш, алкоголь немесе дарі асері астында электр құралды пайдаланыңыз. Электр құралды пайдалануда секундтық абайсызық қатты жарақаттануларға алып келү мүмкін.
- Жеке сақтайтын күйімді және әрдайым қорғаныш көзіндірікті кіңіз. Электр құрал түріне немесе пайдаланының шаңтұтышын, сырғудан сақтайтын бетенке, сақтайтын шлем немесе құлақ сақтағышы сияқты жеке қорғаныс жабдықтарын кио жарақаттану қаупін төмendetеді.
- Байқаусыз пайдаланудан аулақ болыңыз. Электр құралын тоқаң және немесе аккумуляторға қосуда, оны көтергендеге немесе алып жүргенде, өшірулі болуына көз жеткізіңіз. Электр құралын көтеріп түрганда, бармақты ажыратқышта ұстаса немесе құрылғыны қосулы қүйде тоққа қосу, жазатайым оқиғалға алып келү мүмкін.

► Электр құралын қосудан алдын реттейтін аспаптарды және гайка кілттерін алыс статтыңыз. Айналатын бөлшекте түрган аспап немесе кілт жарақаттануларға алып келү мүмкін.

► Қалыпсыз дene күйінде тұрманың. Тірек күйде түрлі, әрқашан өзінізді сенімді ұстасың. Осылай сіз күтпеген жағдайда электр құралды жақсырақ бақылайсыз.

► Жұмысқа жарамды киім кіңіз. Кең немесе сәнді киім кимеңіз. Шашыңызды, киім және қолғапты қозғалмалы бөлшектерден алыс ұстасың. Кең киім, әшекей немесе ұзын шаш қозғалмалы бөлшектерге типи мүмкін.

► Шаңсорғыш және шаңтұтыш жабдықтарды құрғанда, олардың қосылғандығына және дұрыс пайдаланынан көз жеткізіңіз. Шаңсорғышты пайдалану шаш себебінен болатын қауіптерді азайтады.

Электр құралдарын пайдалану және күту

► Құралды аса көп жүктемейіз. Жұмыссыңыз үшін жарамды электр құралын пайдаланыңыз. Жарамды электр құралымен көркеті жұмыс аймағында дұрыс әрі сенімді жұмыс істейсіз.

► Ажыратқышы дұрыс емес электр құралын пайдаланыңыз. Косуға немесе өшіруге болмайтын электр құралы қауіпті болып, оны жөндеу қажет болады.

► Жабдықтарды реттеу, бөлшектерін алмастыру немесе құралды алып қюйдан алдын айырды розеткадан шығарыңыз және/немесе аккумуляторды алып тастаңыз. Бұл сақтық әрекеті электр құралдың байқаусыз қосылуына жол бермейді.

► Пайдаланылмайтын электр құралдарды балалар қолы жетпейтін жаға қойыңыз. Осыларды білмейтін немесе осы ескертпелерді оқымаған адамдарға бұл құралды пайдалануға жол бермейңіз. Тәжірбесіз адамдар қолында электр құралдары қауіпті болады.

► Электр құралдарын үқыпты күтіңіз. Қозғалмалы бөлшектердің кедеріңіз істеуіне және кептеліп қалмауына, бөлшектердің ақаусыз немесе закымдалған болуына, электр құралының, закымдалғанына көз жеткізіңіз. Закымдалған бөлшектері бар құралды пайдаланудан алдын жөндөңіз. Электр құралдарының дұрыс күтілеуі жазатайым оқиғаларға себеп болып жатады.

► Кескіш аспаптарды еткір және таза қүйде сақтаңыз. Дұрыс күтілген және кескіш жиектері еткір кескіш аспаптар аз кептеліп, кесілетін бетке оңай бағытталады.

► Электр құралын, жабдықтарды, алмалы-салмалы аспаптарды және т.б. осы нұсқауларға сәй пайдаланыңыз. Сонымен жұмыс шарттармен орындағын әрекеттерге назар аударыңыз. Электр құралдарын арналмаған жұмыстарда пайдалану қауіпті.

Қызмет

► Электр құралыңызды тек білікті маманға және арнаулы бөлшектермен жөндөтіңіз. Сол арқылы электр құралының қауіпсіздігін сақтайсыз.

Бүріккіш жүйелер үшін қауіпсіздік нұсқаулары

► Жұмыс аймағын таза, жарық және бояу немесе еріткіш ыдыстарынан, шуберектерден және басқа жанатын материалдардан бос ұстасың. Өз оталу қаупі. Жұмыс ерт сөндіргішін/сөндіргіш аспаптарын әрдайым қолжетімді ретте ұстасың.

► Бүріккіш аймағын желдетуді және бөлмеде жетерлік таза ауа болуын қамтамасыз етіңіз. Буланың кеткен өртенгіш ерткіштер жарылуы мүмкін қоршауды жасайды.

► Жанатын нүктесі 55 °C төмөн жатқан материалдарды бүркітпеніз және тазаламаңыз. Су, кем ұшатын көмірстүрек немесе үшсас заттар негізінде материалдарды пайдаланыңыз. Жылдам ұшатын буланған ерткіштер жарылуы мүмкін болған қоршауды жаратады.

► Турақты электр үшқандар, ашық алау, оталулар, ыстық заттар, қозғалтыштар, шылым және тақ кабельдерін қосып өшіруден немесе өшіргіштерді пайдаланудан шығатын үшқындар аймағында бүркімейіз. Осылай үшқын көздері қоршау оталуына алып келү мүмкін.

► Қаупі белгілі болмаған материалдарды пайдаланыңыз. Белгісіз материалдар қаупті шарттарды жаратады.

► Химиялық заттарды бұрку немесе қолдану кезінде тиісті қорғайтын қолғап пен сақтайтын немесе газдан сақтайтын маска сияқты қосынша жеке

корғау жабдықтарын киіңіз. Тиісті шарттарда
корғайтын жабдықтарды пайдаланып қаупті заттардан
сақтанаңыз.



- **Бүріккіш заттардың қауптеріне назар аударыңыз.** ысқыстағы белгілерге назар аударыңыз немесе бүріккіш заттардың өндіруші нұсқауларын ескеріңіз, сонымен бірге жеке сақтайдын жабдықтарды пайдалану талаптырын да. Өндіруші нұсқауларын орындау алау, у, концерген т.б. арқылы жарақаттану қауптін төмендегі мүмкін.
- **Желі айрыы мен бүріккіш пистолеттің түймешесінде болы мен басқа сүйкіткіштер болмауы тиіс.** Ажыратқыштарға қосуда ешқашан кабельді ұстамаңыз. Орындау нағисесінде тоқ соғуына алып келу мүмкін.
- **Балаларға абай болыңыз.** Балалардың бүріккіш жүйемен ойнамауына көз жеткізіңіз.

Өнім және қызмет сипаттамасы



Барлық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелерді оқыңыз.
Техникалық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелерді сақтамау тоқтың соғуына, ерт және/немесе ауыр жарақтандуларап апаруы мүмкін.

Тағайындалу бойынша қолдану

PFS 1000

Электр құралы тек еріктіштерді қамтитын және сүмен сүйліттілік лак болуарымен, көкшіл сыр, төсеме болу, мәлдір лак, көлік қалтау лактарын, бекітіш пен майларды бұркуге арналған.

Электр құралын қатты сүйліттілік дисперсиялық және ақсөл болуарының бурку үшін да пайдалану мүмкін.

Электр құралы сілті, қышқыл қамтитын жамылғы, қырышықты мен кіші денелерді қамтитын шашырататын материал және шашырамай және тамбайтын материалдарды өңдеуге арналмаған.

PFS 2000

Электр құралы тек дисперсиялық пен латекс болуарын, еріктіштерді қамтитын және сүмен сүйліттілік лак болуарымен, көкшіл сыр, төсеме болу, мәлдір лак, бекітіш пен майларды бұркуге арналған (**ALLPaint**).

Электр құралы сілтін, қышқыл қамтитын жамылғы мен фасад болуарын өңдеуге арналмаған.

Бейнеленген құрамды бөлшектер

Көрсетілген құрамдастар нөмірлері суреттері бар беттегі электр құралының сипаттамасына негізделген.

- 1 Бүріккіш пистолет**
- 2 Аяқ қалпақшасы
- 3 Жаппа сомын
- 4 Шланг қосу (бүріккіш пистолет)
- 5 Бүркү материалы көлемі айналма реттегіші
- 6 Басқару қосқышы
- 7 Бүріккіш материалы үшін контейнер
- 8 Форсунка қалпақшасы (сүр: „Ағаш“ жұмысы үшін)
- 9 Форсунка қалпақшасы (ақ: „Қабырға“ жұмысы үшін) (PFS 2000)
- 10 О шығыршығы
- 11 Тығызыдауыш шайба
- 12 Құбырлық тіреуше
- 13 Форсунка инесі
- 14 Контеинер тығызыдауышы
- 15 Аяқ шығару тесірі
- 16 Бояу каналы
- 17 Аяқ шлангі**
- 18 Найзалау құлып
- 19 Негізгі бөлік**
- 20 Қосқыш/өшірігш
- 21 Тұтқа
- 22 Аспа бау
- 23 Аяқ сүзгі қаптамасы
- 24 Шлангті қосу (негізгі құрал)
- 25 Аспа бау үшін тесіктер
- 26 Аяқ сүзгісі

*Бейнеленген немесе сипатталған жабдықтар стандартты жеткізу көлемімен қамтыйлады. Толық жабдықтарды біздің жабдықтар бағдарламамыздан табасыз.

Сәйкестік мәлімдемесі

Жеке жауапкершілікпен біз „Техникалық мәліметтер“ де сипатталған өнімнің 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC ережелеріндегі барлық тиісті анықтамаларына взерістері менен бірге сәйкес екенін және төмендегі нормаларға сай екенін көпілдендіреміз: EN 60745-1, EN 50580.

Техникалық құжаттар (2006/42/EC) төмендегіде:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President	Head of Product Certification
Engineering	PT/ETM9

PFa:

 i.V. 

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 05.06.2014

Шұыл және дірілдеу туралы ақпарат

Шұ эмиссиясының мәндері EN 60745-1, EN 50580 бойынша есептелген.

Өлшеменгөн А-өлшеменгөн дыбыстық қысым деңгейі әдette 79 дБ(А) құрайды. Өлшеу деңгесідігі К = 3 дБ.

Жұмыс орнындағы шу деңгейі 80 дБ(А) мәнінен асуы мүмкін.

Кұлақтық қорғау құралдарын киіңіз!

Жиынтық діріл мәні a_h (шұ бағыттың векторлық қосындысы) және К дәлсіздігі EN 60745 стандартына сай анықталған:

$$a_h < 2,5 \text{ м/c}^2, K = 1,5 \text{ м/c}^2.$$

Осы ескертпелерде берілген дірілдеу пәрмені EN 60745 ережесінде мөлшерленген өлшеу әдісі бойынша есептелген болып электр құралдарды бір-бірімен

салыстырыу үшін пайдаланылуы мүмкін. Ол дірілдеу куатын шамалап өлшеу үшін де жарамды.

Берілген діріл көлемі электр құралының негізгі жұмыстары үшін берілген. Егер электр құрал басқа жұмыстар үшін түрлі керек-жарақтармен басқа алмалы-салмалы аспалтар менен немесе жетіміз күтумен пайдаланылса дірілдеу көлемдері өзгереді. Бұл жұмыс барысындағы діріл куатын арттырады.

Дірілдеу куатын нақты есептеу үшін құрал өшірілген және қосылған болып пайдаланылмаған уақыттарды да ескеру қажет. Бұл дірілдеу куатын бүкіл жұмыс уақытында қатты төмендедеті.

Пайдаланышыны дірілдеу асерінен сақтау үшін қосымша қауіпсіздік шараларын қолдану қажет, мысалы: электр құралды және алмалы-салмалы аспалтарды күту, қолдарды ыстық ұстая, жұмыс әдістерін үйімдистыру.

Техникалық мәліметтер

Бүріккіш жүйе		PFS 1000	PFS 2000
Өнім номірі		3 603 B07 0..	3 603 B07 3..
Кесімді қуатты пайдалану	Вт	410	440
Тасымалдау куаты	мл/мин	100	200
2 м ² бояудың жағылуына кететін уақыт	мин	2	1,3
Бұрку материалы контейнерінің көлемі	мл	800	800
Форсунка қалпақшасы 8 (сұр)			
- „Ағаш“ жұмысы:			
Еріткіштерді қамтитын және сумен сұйылтатын лак бояуларымен, көкшіл сыр, тәсеме бояу, мөлдір лак, бекітіш пен майларды бұрку	●	●	●
Форсунка қалпақшасы 9 (ак)			
- „Қабырға“ жұмысы:			
Дисперсиялық пен латекс бояуларын бұркініз		-	●
Уау шлангінің ұзындығы	м	1,25	1,25
EPTA-Procedure 01/2003 құжатына сай салмағы	кг	2,0	2,0
Сақтық сыйныпты		□/II	□/II
Мәліметтер [U] 230 В кесімді кернеуге арналған. Басқа кернеу және ендө қабылданған зандар бұл мәліметтерді өзгерту мүмкін.			

Жинау

- **Барлық жұмыстардан алдын электр құралының желілік айрыны розеткадан шығарыңыз.**
- **Бүріккіш пистолет пен негізгі аспап толық және барлық тығыздаушы элементтерімен жиналғанын қамтамасыз етіңіз.** Тек осылай бүріккіш жүйенің жұмысы мен сенімділігі қамтамасыз етіледі.

Ая шлангін қосу (A1 – A2 суреттерін қараңыз)

Негізгі құрал қосқышы:

- Ая шлангының найзали құлыптын **18** көрсеткі белгілеріне сай ретте негізгі құралдың **24** қосқышының тесіктеріне салыңыз.
- Найзали құлыпты сағат тілімен шірек айналым бұраңыз.

Бүріккіш пистолетке қосу:

- Ая шлангының екінші найзали құлыптын **18** көрсеткі белгілеріне сай ретте бүріккіш пистолеттің **4** қосқышының тесіктеріне салыңыз.
- Найзали құлыпты сағат тілімен шірек айналым бұраңыз.

Ескертпе: Бұрку материалын толтырудан алдын ая шлангін **17** алып қойыңыз (найзали құлыпты **18** шірек айналымға сағат тіліне қарсы; найзали құлыпты **18** қосқыштан **4** тарту).

Аспа бауды бекіту (В суреттің қараңыз)

Балық өндөлөттін аймақтарға жетіп икемді болу үшін негізгі құралды аспа баумен **22** орау мүмкін.

- Әр тесікке **25** бау ұшын асып қойыңыз.

Форсунка қалпақшасын алмастыру (PFS 2000) (Сүреттің қарандыз)

Ескертпе: Форсунка қалпақшасын таңдаудан алдын бүркікш материалды араластырып тексеріңіз. Сұйық материал (мысалы ағаш болуы) немесе сұйылтылған материал сур форсунка қалпақшасымен **8** дұрыс бүркіледі. Қою материал (мысалы ағаш лакі немесе қабырга болуы) ақ форсунка қалпақшасымен **9** дұрыс бүркіледі.

- Форсунка қалпақшасын алмастыру үшін жаппа сомының **3** бұрап шешіңіз.
- Аяқ қалпақшасы **2** ментығызыдауыш шайбаны **11** тартып шешіңіз.
- Орнатылған форсунка қалпақшасын бұрап шешіңіз. Тығызыдауыш сақина **10** форсунка қалпақшасында қалуына көз жеткізіңіз.
- Керекті форсунка қалпақшасын бүркікш пистолет бұрандасына бұрап қойыңыз.
- Аяқ қалпақшасын **2** тығызыдауыш шайбамен **11** форсунка қалпақшасына салып жаппа сомынмен **3** бұрап бекітіңіз.

Пайдалану

► **Барлық жұмыстардан алдын электр құралының желілік айрыын розеттадан шығарыңыз.**

Жұмыс істеуге дайындау

► **Суға жақын жерде немесе тікелей әсер ететін жайға жақын жерде бүркү жұмысын орындау мүмкін емес.**

Бояуларды, лактарды және бүркү материалын сатып алуда қоршаған ортага әсерін ескеріңіз.

Бүркү аймағын дайындаңыз

Бүркілетін жерлер таза, құрғақ және майсыз болуы қажет.

- Тегіс аймақтарды бұдырлап сосын ажарға шаңын алғы тастаңыз.

Ішкі белмелерде пайдаланған кезде қапталмаған беттер бүркікш тұман арқылы ластануы мүмкін. Сол үшін бүркілетін аймақтың қоршауын әбден дайындаңыз:

- Еденді, интерьер заттарын, есік, терезе және есік пен терезе рамаларын және т.б. қаптаңыз немесе жабыстырып шығыңыз.

Бүркү материалын дайындау



- Бүркү материалын әбден араластырыңыз.
- Керек болса бүркікш материалды сұйылтыңыз.

Бүркікш материал

Ұсынылған сұйылту

Бекітіш, майлар, көкшіл сыр, сіндірuler, tot басудан сақтайдын тесеме бояулар	0 %
Еріктіш немесе сұмен сұйылтылатын лак бояулары, тесем бояулар, қызметтін деңе лакы, қалын қабаттық көкшіл сыр	10 %
Дисперсиялық бояу, латекс бояу	кемінде 10 %

► **Сұйылтуда бүркү материалы мен сұйылту заты сақтес болуына көз жеткізіңіз.** Дұрыс емес сұйылту материалын пайдалаган кезде кесектар жасалып бүркү пистолеттін тығызыдауы мүмкін.

► **Бүркү материалын сұйылтуда қоспаның жану нүстесі сұйылтқаннан соң қайта 55 °C жогары жатқынауна көз жеткізіңіз.** Мысалы, еріткіш қамтитын лактарды сұйылтуда жану нүктесі төмөнделеді.

Бүркікш материалды толтыру (D1-D2 сүреттерін қарандыз)

Ескертпе: Бүркү материалын толтырудан алдын ауа шлангін **17** алғы қойыңыз (найзалы құлыпты **18** шірек айналымын сағат тіліне қарсы; найзалы құлыпты **18** қосқыштан **4** тарту).

- Контеинерді **7** бүркікш пистолеттен бұрап алыңыз.
- Бүркү материалын **максималды 800 белгісіне дейін** ыдысына **7** толтырыңыз.
- Құбырылық тіреушені **12** бүркікш материал үздіксіз бүркілетін етіп бұраңыз:

жатқан нағысандарды бүркү үшін	алға форсунка/аяқ қалпақшасының бағытында
--------------------------------	--

бас жогарысында бүркү үшін	артқа қолтұтқа бағытында
----------------------------	---------------------------------

- Сынақ аймақта бүркікп көріңіз. („Бүркү“, 167 бетінде қарандыз)

Егер бүркү дұрыс болса бүркүді бастауыңыз мүмкін. **нemесе**

Егер бүркү нәтижесі дұрыс болмаса немесе бояу шықпаса „Ақаулықтарды жою“ 169 бетінде сипатталғандай әрекет жасаңыз.

Пайдалануға ендіру (Е сүреттің қарандыз)

► **Желі қуатына назар аударыңыз!** Тоқ көзінің қуаты электр құралының зауыттық тақтайдындағы мәліметтеріне сай болуы қажет.

► **Herізіг аспап жұмыс істегендегі ешқандай шаң, немесе ластануларды сормауына көз жеткізіңіз.**

► **Herізіг аспапқа ешқашан бүркімепіз.**

► **Егер бүркү кезінде арнайы форсукадан тыс басқа жерден су шықса бүркүді тоқтатып бүркү пистолеттін тиісті жағдайға алып келіңіз.** Тоқ соғу қаупі бар.

► **Өзініңге, басқа адамдарға немесе хайуандарға бүркімепіз.**

Қосу

Энергияны үнемдеу үшін бүріккіш жүйені тек пайдаланардаған қосыңыз.

- PFS 2000: Дұрыс форсунка қалпақшасы орнатылғанын („Форсунка қалпақшасын алмастыру“, 165 бетіндегі қараңыз) тексеріңіз.
- Желі айырын розеткага салыңыз.
- Бүріккіш пистолеттің қолға алып бүркілетін аймаққа бағыттаңыз.
- Қосқыш/өшіргішті **20** алға жылжытыңыз.
- Басқару қосқышын **6** бүріккіш пистолеттеге басыңыз.


Ескертпе: Егер негізгі блогы қосулы болса ауа қақпағында 2 әрдайым ауа шығады.

Шириу

- Басқару ақыратқышын **6** жіберіп қосқыш/өшіргішті **20** артқа жылжытыңыз.
- Желі айырын розеткадан шығарыңыз.

Пайдалану нұсқаулары

Бүркү (F суретін қараңыз)



Ескертпе: Электр құралын ашиқ жерде пайдаланған кезде жел бағытын ескеріңіз.

- Алдымен бүркүдің тексеріп бүркү түрі мен бүріккіш материалын көлемін бүріккіш материалын сайкестендіріңіз. (параметрлер туралы ақпаратты келесі белгілідерде қараңыз)
- Бүріккіш пистолеттің бір қалыпты 20 – 25 см қашықта бүркілетін нысанған қисатып ұстаңыз.
- Бүркү адісін бүркілетін аймақтың тысы бастаңыз.
- Бүріккіш пистолеттің реттелгеніне сай көлденең немесе жоғары-төмен жылжытыңыз.
- Жолдар 4 – 5 см бір бірінің үстінен жатса бет сапаксы бір қалыпты болады.
- Жатқан нысандарды немесе бас үстінен бүркүде бүркү пистолеттің аз қисатып бүркілген аймақтан артқы жылжытыңыз.

Сүріну қауп! Бөлмеде мүмкін кедергілерге назар аударыңыз.

- Бүркү аймағының ішінде үзілістерді қалдырмаңыз.

Бүріккіш пистолеттің бір қалыпта жүргізу бір қалыпты бет сапасына алып келеді.


Бір қалыпты болмаган аралық пен бүркү бұрышы қатты бояя туманының жасалуына алып келіп сонымен бір қалыпты болмagan betke alyp kelledi.

- Бүркү адісін бүркілетін аймақтан тысы аяқтаңыз.

Бүркү материалының контейнері ешқашан босағанша пайдаланбаңыз. Егер құбырлық тіреуіш бүріккіш материалға басқа батпаса бүріккіш ағын бұзылып бет бір қалыпты болмайды.

Егер бүріккіш материал форсунка немесе ауа қалпақшасында қатса екі бөлшекті пайдаланылған сүйілту затымен тазалаңыз.

Бүркү адісін реттеу



► Реттеу қосқышын **6** ауа қақпағын **2** реттеу кезінде тимесіз.

- Ауа қалпақшасын **2** керекті күйге бұраңыз.

Aуа қалпақшасы Бүріккіш ағын Пайдалану


		вертикалды жұмыс бағыты үшін жалпақ сөүле
		горизонталды жұмыс бағыты үшін тік жалпақ сөүлесі
		Бұрыш, қыр және қыын жетілтін жайлар үшін домалақ сауле

Бүріккіш материал көлемін реттеу (G суретін қараңыз) (PAINTvolume)

- Айналма реттегішті **5** бұрап керек бүріккіш материал көлемін реттейіз:
 - : минималды бүріккіш материал көлемі,
 - +: максималды бүріккіш материал көлемі.

Бүріккіш материал көлемі Параметр

Бүркілетін аймақты бүріккіш материал тым көп:



Бүркілетін аймақты бүріккіш материал тым кем:



Бүріккіш материал көлемін кебейту керек.

- Айналма реттегішті **5 -** бағытында бұраңыз.

Айналма реттегішті **5 +** бағытында бұраңыз.

Жұмыс үзілістері мен тасымалдау (Н - I суреттерін қараңыз)

Бүріккіш жүйені оңай тасымалдау үшін негізгі құралды аспа тұтқа **21** мен аспа бау **22** орнатылған.

Жұмыс істеу кезінде негізгі құралды **19** аспа бау **22** көмегімен иыққа асу мүмкін.

Жұмыс іркілісінде бүріккіш пистолетті **1** теріс жұмыс аймағында қою мүмкін. Ешқандай бүріккіш материал абыл кептейді.

► **Бұрку материалымен толтырылған бұрку пистолеттің әрдайым тік ретте көлденең жайға қойыңыз.** Жатқан бұрку пистолеттінен бұрку материалы шығуа мүмкін.

Техникалық күтім және қызмет

Қызмет көрсету және тазалау

- **Барлық жұмыстардан алдын электр құралының жөлілік айрынын розеттадан шығарыңыз.**
- **Әр пайдаланудан соң бұрку жүйесінің белілтерін тазалаңыз, әсіресе барлық бояу еткізетін белілтерді.** Тиісті тазалау бұрку пистолеттің кедергісіз және сенімді жұмыс істеуінің алғышарты болып қалады. Тазалау болмаган немесе тиісті ретте орындалмаған жағдайда кепілдік мыйналдамайды.

Егер байланыс сымын алмастыру қажет болса, қауіпсіздіктің төмөндеуіне жол бермес үшін алмастыруды тек Bosch немесе Bosch электр құралдарының авторизацияланған клиенттерге қызмет көрсету орталықтарында орындаңыз.

Ая сүзгісін тазалау (J суретін қараңыз)

Ая сүзгісін **26** кейде тазалау керек. Егер ая сүзгісі өттү ластанған болса, оны алмастыру қажет.

- Ая сүзгісінің қаптамасын **23** ашыңыз.
- Ая сүзгісін **26** алып қойыңыз.
- Аз ластану:
 - Ая сүзгісін **26** қағыңыз.
 - немесе**
 - Қатты ластану:
 - Ая сүзгісін **26** ағатын сумен жуып сосын зен басуының алдын алу үшін жақсы кептіріңіз.
 - немесе**
 - Ая сүзгісін **26** алмастырыңыз.
- Ая сүзгісін қайта орнатыңыз.
- Ая сүзгісінің қаптамасын **23** қайта жабыңыз.

Майда бүріккіш жүйесін тазалау (K суретін қараңыз)

Бүріккіш пистолеттеп бүріккіш материал контейнерін әрдайым пайдаланылған бүріккіш материалға арналған сүйылтыш (еріткіш немесе су) затпен тазалаңыз.

Бүріккіш пистолеттің форсунка мен ая тесіктерін ешқашан ұштық заттармен тазаламаңыз.

- Негізгі құралды **19** өшіріңіз.
- Негізгі құрал **19** мен бүріккіш пистолеттен **1** ая шлангін **17** алып тастаңыз (найзалы құлыпты **18** сағат тіліне қарсы шірек айналым бұраңызы; найзалы құлыпты **18** қосқыштан **4/24** шығарыңыз).

- Керек болса негізгі құралды сүйылтыш затпен дамқылданған шуберекпен тазалап сосын негізгі құрал **19** мен ая шлангін **17** тазалау қоршауындан алпып тастаңыз.
- Бүріккіш пистолеттің басқару қосқышын **6** бүріккіш материал контейнерге кері ағуы үшін басыңыз.
- Контеинерді **7** бұрап шығарып қалған бүріккіш материалды түпнұсқалық бүріккіш материалға қосыңыз.
- Контеинерді **7** жартына дейін сүйылтышпен (еріткіш немесе су) толтырып он бүріккіш пистолеттеп **1** қайта бекітіңіз.
- Бүріккіш пистолеттің бірнеше рет шайқаңыз.
- Контеинерді **7** бұрап шығарып бос материал ыдысына тоłyқ босатыңыз.
- Жаппа сомынды **3**, ая қалпақшасын **2**, тығыздауыш шайбаны **11**, пайдаланған форсунка қалпақшасын **9/8** тығыздауыш сақинамен **10** және құбырылқұ тіреушені **12** ыдыс тығыздауышмен **14** шешіңіз.
- Тығыздауыш сақина **10** форсунка қалпақшасында қалуына көз жеткізіңіз.
- Бір шелекте сүйылтышпен барлық бояу еткізетін белшектерді әдептегі шаю қылшагымен тазалаңыз.
- Бояу каналын **16** бүріккіш пистолеттеп **1** тазалаңыз.
- Құбырылқұ тіреушені **12** контейнер тығыздауышымен **14** бүріккіш материалы жоқ және зақыдмалмаган болуына көз жеткізіңіз.

Керек болса контейнер тығыздауышын **14** және сүйылтышпен тазалаңыз.

Ая шығару тесігін **15** тиісті затпен тазалаңыз.

- Контеинер мен бүріккіш пистолетті сыртынан сүйылтышпен ылғалданған шуберекпен сүртіңіз.
- Жинаудан алдын барлық белшектерді кептіріңіз.
- Бүріккіш жүйені кері реттілікте қайта орнатыңыз.
- Құбырылқұ тіреушені **12** бояу каналына **16** тірелгенше жылжытып ыдыс тығыздауышын **14** құбырылқұ тіреушені **12** ойынына жылжытыңыз.

Материалдарды қедеге жарату

Сүйылту заттары мен бұрку материалының қалдықтарын қоршаған ортанды сақтастың ретте қедеге жаратылуы керек. Өндірушінің қедеге жарату нұсқаулары мен арнайы қоқыс бойынша жергілікті ережелерді ескеріңіз.

Коршаған орта үшін зиянды химикаттарды жерге, жер астындағы суға немесе суаттарға түсү мүмкін емес.

Коршаған орта үшін зиянды химикаттарды ешқашан канализацияға тастамаңыз!

Сақтау

- Майда бүріккіш жүйесін сақтаудан алдын, оны әбден тазалап барлық белшектерді жинаудан алдын кептіріңіз.

Ақаулықтарды жою

Ақау	Себебі	Шешімі
Бүріккіш материал дұрыс қаптамай жатыр	Бүріккіш материал көлемі тем кем	Айналма реттегішті 5 + бағытында бұраңыз
	Бүркілетін аймақ қашықтығы үлкен	Бүркү қашықтығын қысқартыңыз
	Бүркү аймагында бүріккіш материалы кем, бүркілетін аймаққа анда-санда бүркілеңді	Бүркілетін аймаққа жиі бүркініз
	Бүріккіш материал қою	Бүріккіш материалды қайта сұйылтып сынақты бүркүді орындаңыз
Бүріккіш материал жатғаннан соң тамып жатыр	Тым көп материал бүркілді	Айналма реттегішті 5 - бағытында бұраңыз
	Бүркілетін аймақ қашықтығы кіші	Бүркү қашықтығын ұзартыңыз
	Бүріккіш материал сұйық	Тұпнұсқалық бүріккіш материалды қосыңыз
	Бір жайда көп бүркілді	Бояуды жағып екінші ретте бір жайда көп бүркімейңіз
Дөрекі шашырау	Бүріккіш материал көлемі жоғары	Айналма реттегішті 5 - бағытында бұраңыз
	PFS 2000: Ақ форсунка қалпақшасы 9 орнатылған (форсунка диаметрі тым үлкен)	Сұр форсунка қалпақшасын 8 орнатыңыз
	Форсунка инесі 13 ластанған	Форсунка инесін тазалау
	Бүріккіш материал қою	Бүріккіш материалды қайта сұйылтып сынақты бүркүді орындаңыз
Қатты бояу туманы	Aya сұзгісі 26 қатты ластанды	Aya сұзгесін алмастырыңыз
	Тым көп материал бүркілді	Айналма реттегішті 5 - бағытында бұраңыз
	Бүркілетін аймақ қашықтығы үлкен	Бүркү қашықтығын қысқартыңыз
Бүріккіш ағын үзілділіп жатырт	Контеинерде бүріккіш материал кем	Бүріккіш материалды толтырыңыз
	Aya шығару тесігін 15 құбырлық тіреу shedе 12 бітепіл қалған	Құбырлық тіреуше мен ая шығару тесігін тазалаңыз
	Құбырлық тіреуше 12 бос	Құбырлық тіреушені тірелгенше болу каналағына 16 жылжытыңыз
	Форсунка қалпақшасы 9/8 бос жатыр	Форсунка өалпақшасын 9/8 тартып қойыңыз
	Aya сұзгісі 26 қатты ластанды	Aya сұзгесін алмастырыңыз
	Бүріккіш материал қою	Бүріккіш материалды қайта сұйылтып сынақты бүркүді орындаңыз
Бүріккіш материал форсунка қалпақшасынан тамып тұр	Бүріккіш материалдың форсунка қалпақшасында 9/8 форсунка инесінде 13 және ая қалпақшасында 2 жиналуы	Форсунка қалпақшасын, форсунка инесін және ая қалпақшасын тазалаңыз
	Форсунка қалпақшасы 9/8 бос жатыр	Форсунка өалпақшасын 9/8 тартып қойыңыз

Ақы	Себебі	Шешімі
Бүріккіш материал форсункадан қалпақшасынан шықпай жатыр	Құбырылқы тіреуше 12 бос	Құбырылқы тіреушені тірелгенше бояу канальна 16 жылжытыңыз
	Форсунка инесі 13 бітепіл қалған	Форсунка инесін тазалау
	Құбырылқы тіреуше 12 бітепіл қалды	Құбырылқы тіреушені тазалаңыз
	Ая шығару тесігін 15 құбырылқы тіреушеде 12 бітепіл қалған	Құбырылқы тіреуше мен ая шығару тесігін тазалаңыз
	Контейнер тығызыдауышы жоқ 14 немесе закымдалған	(жана) Контейнер тығызыдауышын құбырылқы тіреуше жогарысынан науға жылжытыңыз
	Бүріккіш материал қою	Бүріккіш материалды қайта сұйылтып сыйнақты бүркүді орындаңыз
	Бүріккіш материал ластанган (бояу кесектері)	Бүріккіш пистолетті толық босатып тазалаңыз; бүріккіш материалды құю кезінде толтыру торшасынан өткізіңіз

Тұтынушыға қызмет көрсету және пайдалану көңестері

Сұрақтар қою және қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру кезінде міндетті бүріккіш жүйенін зауыттық тақтайшасындағы 10-санды өнімдің нөмірін жазыңыз.

Қызмет көрсету шеберханасы өнімді жөндеу және күту, сондай-ақ қосалқы бөлшектер туралы сұрақтарға жауап береді. Қажетті сұыбалар мен қосалқы бөлшектер туралы ақпаратты мына мекенжайдан табасыз:

www.bosch-pt.com

Кеңес беруші Bosch қызметкерлері өнімді пайдалану және олардың қосалқы бөлшектері туралы сұрақтарыңызға тиянақты жауап береді.

Өндіруші талаптары мен нормаларының сақталуымен электр құралын жөндеу және кепілді қызмет көрсету барлық мемлекеттер аумағында тек „Роберт Бош“ фирмалық немесе авторизацияланған қызмет көрсету орталықтарында орындалады.

ЕСКЕРТУ! Заңсыз жолмен екелінген өнімдерді пайдалану қауіпті, денсаулығынзға зиян келтіруі мүмкін. Өнімдерді заңсыз жасау және тарату әкімшілік және қылмыстық тәртіп бойынша Заңмен қудаланады.

Қазақстан

ЖШС „Роберт Бош“

Электр құралдарына қызмет көрсету орталығы

Алматы қаласы

Қазақстан

050050

Райымбек данғылы

Коммунальная көшесінің бұрышы, 169/1

Тел.: +7 (727) 232 37 07

Факс: +7 (727) 233 07 87

E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com

Ресми сайты: www.bosch.kz; www.bosch-pt.kz

Кәдеге жарату

Бүріккіш пистолет, электр құрал, оның жабдықтары мен орамасын қоршаған ортанды қорғайтын кәдеге жарату орнына тапсыру қажет.

Электр құралдарды үй қоқысына тастамаңыз!

Тек қана ЕО елдері үшін:



Электр және электрондық есکі құралдар бойынша Еуропа 2012/19/EU ережесі және оның үлттық заңдарда орындалуы бойынша басқа пайдаланып болмайтын электр құралдар бөлек жиналып кәдеге жаратылуы қажет.

Техникалық өзгерістер енгізу құқығы сақталады.