

LaserRange-Master T3



 Laser
650 nm

SPEED
SHUTTER 

-  DE
-  EN
-  NL
-  DA
-  FR
-  ES
-  IT
-  PL
-  FI
-  PT 04
-  SV 10
-  NO 16
-  TR 22
-  RU 28
-  UK 34
-  CS 40
-  ET 46
-  LV 52
-  LT
-  RO
-  BG
-  EL
-  SL
-  HU
-  SK

Laserliner®






Laser



**2 x Typ AAA / LR03
1,5V / Alkaline**


LaserRange-Master T3





Leia integralmente as instruções de uso e o caderno anexo "Indicações adicionais e sobre a garantia". Siga as indicações aí contidas. Guarde esta documentação e junte-a ao dispositivo a laser se o entregar a alguém.

Telémetro laser compacto para a medição de comprimentos, áreas e volumes – com função de medição angular



VISOR:

- a** Menu de ajuste
- b** Unidade de medição
m / pé / polegada / $'$ $''$
- c** Nível de medição (referência)
atrás / rosca / à frente
- d** Medições permanentes /
Medição de comprimentos
- e** Pitágoras 1
- f** Pitágoras 2

- g** Medições de áreas
- h** Medições de volumes
- i** Função angular 1
- j** Função angular 2
- k** Valor de medição função angular
- l** Valores intermédios
- m** Valores medidos /
Resultados da medição
Unidade m / pé /
polegada / $'$ $''$



1.




2.

TECLADO:

- 1.** Medição
- 2.** LIGAR / DESLIGAR

Indicações gerais de segurança


- Use o aparelho exclusivamente conforme a finalidade de aplicação dentro das especificações.




- Atenção: não olhar para o raio direto ou refletido.
- Não orientar o aparelho para pessoas.
- Se uma radiação de laser da classe 2 entrar nos olhos, feche conscientemente os olhos e afaste imediatamente a cabeça do raio.
- Nunca olhe para o feixe de laser nem para os seus reflexos com aparelhos óticos (lupa, microscópio, telescópio, ...).
- Não use o laser à altura dos olhos (1,40 ... 1,90 m).
- Superfícies bem refletoras, espelhadas ou brilhantes devem ser cobertas durante a operação com dispositivos a laser.
- Em áreas de tráfego públicas, limitar ao máximo possível o feixe de laser, por intermédio de vedações e divisórias, e assinalar a zona do laser com placas de aviso.
- Manipulações (alterações) no dispositivo a laser não são permitidas.
- Este aparelho não é um brinquedo e deve ser mantido fora do alcance de crianças.

Ligar, medir e desligar:


Aparelho ligado



Medição





Aparelho desligado



Após a ligação o aparelho é iniciado com a medição permanente.



Mudar a unidade de medição:

m / pé / polegada / _ ' _ "




Mudar o nível de medição (referência):

atréas / rosca / à frente


**Mudar as funções de medição:**

Comprimento	Pitágoras	Pitágoras	Área	Volume	Função angular	Função angular
1	2				1	2

**Medição de comprimentos:**

Aparelho ligado

medição / hold




Após a ligação o aparelho é iniciado com a medição permanente.

Função de Pitágoras 1:


Pitágoras 1



1.ª medição



2.ª medição


**Resultado**
altura

1x |


2x |

LaserRange-Master T3


Função de Pitágoras 2:




Medição de áreas:



Medição de volumes:



Função angular 1:



Os resultados de medição são calculados automaticamente através do sensor de inclinação 360°.


! A traseira do aparelho serve de superfície de referência para a medição de ângulos.

Função angular 2:


Função angular 2



1.ª medição



2.ª medição



Resultado

altura



DIST

1x

2x

O resultado angular é calculado através do sensor de inclinação 360°.



A traseira do aparelho serve de superfície de referência para a medição de ângulos.

Indicações importantes

- O laser indica o ponto de medição até ao qual é efetuada a medição
No feixe laser não pode haver interferências de objetos.
- Ao efectuar a medição, o aparelho compensa temperaturas ambiente diferentes. Por isso, considere um período breve de adaptação se mudar de sítios com grandes diferenças de temperatura.
- O aparelho só pode ser usado no exterior com limitações e não pode ser usado com radiação solar forte.
- Em medições ao ar livre, a chuva, a névoa e a neve podem influenciar ou falsificar os resultados da medição.
- Se houver condições desfavoráveis, como p. ex. superfícies com más características reflectoras, a divergência máx. pode ser superior a 3 mm.
- Alcatifas, estofos ou cortinas não refletem idealmente o laser. Utilize superfícies lisas.
- Nas medições através de vidro (vidros de janelas), os resultados de medição podem ser falsificados.
- Uma função de poupança de energia desliga automaticamente o aparelho.
- Limpar com um pano macio. Não pode penetrar água na caixa.

Código de erro:

Err204: Erro de cálculo

Err208: Erro interno

Err220: Trocar as pilhas

Err252: A temperatura é demasiado alta: > 40°C

Err253: A temperatura é demasiado baixa: < 0°C

Err255: Sinal recebido demasiado fraco ou
o tempo de medição é longo demais

Err256: Sinal recebido demasiado forte

Err261: Fora da margem de medição

Err500: Erro de hardware

LaserRange-Master T3

Dados técnicos (sujeito a alterações técnicas 12.16)

Medição da distância

Margem de medição interior	0,2 m - 30 m
Exatidão (usual)*	± 0,2 mm / m

Medição de ângulos

Margem de medição	± 90°
Resolução	0,1°
Exatidão	0,1°

Classe de laser	2 < 1 mW
Comprimento de onda laser	650 nm
Divergência de raio	< 1,5 mrad
Temperatura de trabalho	-10°C – 40°C
Temperatura de armazenamento	-20°C – 70°C
Humidade relativa do ar	20%rH ... 85%rH, sem condensação
Altitude de funcionamento	≤ 2000 m
Desconexão automática	Dinâmica conforme o modo de medição: Laser: 30 seg. - 5 min. Aparelho: 3 min. - 8 min.
Abastecimento de corrente	2 x pilha AAA 1,5 V
Dimensões (L x A x P)	100 x 23 x 35 mm
Peso (incl. pilha)	82 g

* até 10 m de distância de medição com superfície alvo bem refletora e temperatura ambiente. No caso de distâncias superiores e condições de medição desfavoráveis, como p. ex. radiação solar forte ou superfícies alvo mal refletoras, a divergência de medição pode aumentar ± 0,2 mm/m.

Disposições da UE e eliminação

O aparelho respeita todas as normas necessárias para a livre circulação de mercadorias dentro da UE.

Este produto é um aparelho elétrico e tem de ser recolhido e eliminado separadamente, conforme a diretiva europeia sobre aparelhos elétricos e eletrónicos usados.


Mais instruções de segurança e indicações adicionais em:
www.laserliner.com/info





Läs igenom hela bruksanvisningen och det medföljande häftet "Garanti och extra anvisningar". Följ de anvisningar som finns i dem. Dessa underlag ska sparas och medfölja laseranordningen om den lämnas vidare.

Kompakt laseravståndsmätare för mätning av längder, ytor och volymer – med funktion för vinkelmätning



DISPLAY:

- | | |
|--|--|
| a Inställningsmeny | g Ytmätning |
| b Mätenhet m / fot / tum / _ ' _ " | h Volymmätning |
| c Måttplan (referens)
Bak / Gånga / Fram | i Vinkelfunktion 1 |
| d Kontinuerlig mätning /
Längdmätning | j Vinkelfunktion 2 |
| e Pythagoras 1 | k Mätvärde för vinkelfunktion |
| f Pythagoras 2 | l Mellanvärden |
| | m Mätvärden / Mätresultat
Enhets m / fot / tum / _ ' _ " |



Knappsats:

1. Mät
2. På / Av


Allmänna säkerhetsföreskrifter

- Använd enheten uteslutande på avsett sätt inom specifikationerna.



- Observera: Titta inte in i en direkt eller reflekterad stråle.
- Rikta inte laserstrålen mot någon person.
- Om laserstrålning av klass 2 träffar ögat ska man blunda medvetet och genast vrida bort huvudet från strålen.
- Titta aldrig med optiska apparater (lupp, mikroskop, kikare, ...) på laserstrålen eller reflexioner från den.
- Använd inte lasern i ögonhöjd (1.40 ... 1.90 m).
- Täck över alla ytor som reflekterar, speglar eller glänser under användning av en laserapparat.
- I offentliga trafiksituationer ska strålgången om möjligt begränsas med avspärrningar och lösa väggar och laserområdet märkas med varningsskyltar.
- Det är inte tillåtet att manipulera (ändra) laserapparaten.
- Den här apparaten är inte en leksak och ska hållas utom räckhåll för barn.



Påslagning, mätning och avstängning:



Efter påslagning startar enheten med kontinuerlig mätning.



Omkoppling av mätenhet:

m / fot / tum / ' "




Omkoppling av måttplan (referens):

Bak / Gänga / Fram

**Omkoppling av mätfunktioner:**Längd Pythagoras Pythagoras
1 2


Yta

Volym

Vinkel-
funktion
1Vinkel-
funktion
2**Längdmätning:**

Enhet På

Mät / Hold




Efter påslagning startar enheten med kontinuerlig mätning.

Pythagoras-funktion 1:


Pythagoras 1



Mät 1




Mät 2


Resultat
Höjd**1x | 2x**

LaserRange-Master T3


Pythagoras-funktion 2:




Ytmätning:



Volymmätning:



Vinkelfunktion 1:




Mätresultaten anges automatiskt med hjälp av en 360° lutningssensor.



Apparatens baksida fungerar som referensytta för mätning av vinklar.

Vinkelfunktion 2:



Mätresultatet anges med hjälp av en 360° lutningssensor.

! Apparaten baksida fungerar som referensytा för mätning av vinklar.

Viktiga anvisningar

- Lasern anvisar mätpunkten, tills den blivit mätt. Inga föremål får sticka upp i laserstrålen.
- Vid mätning kompenseras apparaten för olika rumstemperaturer. Beakta därvid att en kort anpassningstid behövs vid förflyttning till annan plats med stor temperaturskillnad.
- Enheten kan användas utomhus i begränsad omfattning; inte i starkt solsken.
- Vid mätningar utomhus kan regn, dimma och snö påverka respektive förfalska mätresultaten.
- Vid ogynnsamma förutsättningar, som till exempel dåligt reflekterande ytor, kan den maximala avvikelsen vara större än 3 mm.
- Mattor, dynor och gardiner reflekterar inte laserstrålen optimalt. Utnyttja släta ytor.
- Vid mätning genom glas (fönsterrutor) kan mätresultaten förfalskas.
- En energisparfunktion stänger av enheten automatiskt.
- Rengöring ska göras med en mjuk trasa. Vatten får inte tränga in i huset.

Felkod:

Err204: Beräkningsfel

Err208: Internt fel

Err220: Byte batterier

Err252: Temperaturen är för hög: > 40°C

Err253: Temperaturen är för låg: < 0°C

Err255: Den mottagna signalen är för svag eller mättiden är för lång

Err256: Den mottagna signalen är för stark

Err261: Utanför mätområdet

Err500: Maskinvarufel

LaserRange-Master T3

Tekniska data (Med reservation för tekniska ändringar. 12.16)

Avståndsmätning

Mätområde inomhus	0,2 m - 30 m
Noggrannhet (normal)*	± 0,2 mm / m

Vinkelräkning

Mätområde	± 90°
Upplösning	0,1°
Noggrannhet	0,1°

Laserklass	2 < 1 mW
Laservåglängd	650 nm
Stråldivergens	< 1,5 mrad
Arbets temperatur	-10°C – 40°C
Förvaringstemperatur	-20°C – 70°C
Relativ luftfuktighet	20%rH ... 85%rH, ej kondenserande
Driftshöjd	≤ 2000 m
Automatisk avstängning	dynamiskt beroende på mätläge: Laser: 30 sek. - 5 min. Enhets: 3 - 8 min.
Strömförsörjning	2 x AAA 1,5 V batterier
Mått (B x H x Dj)	100 x 23 x 35 mm
Vikt (inklusive batterier)	82 g

* Upp till 10 m mätvstånd vid bra reflekterande målyta och lämplig rumstemperatur. Vid större avstånd och ogynnsamma mätvillkor, exempelvis starkt solsken eller svagt reflekterande målytor, kan mätväxelsen öka med ± 0,2 mm/m.

EU-bestämmelser och kassering

Apparaten uppfyller alla nödvändiga normer för fri handel av varor inom EU.

Den här produkten är en elektrisk apparat och den måste sopsorteras enligt det euro-peiska direktivet för uttjänta el- och elektro-nikapparater.

Ytterligare säkerhets- och extra anvisningar på:


www.laserliner.com/info





Les fullstendig gjennom bruksanvisningen og det vedlagte heftet „Garanti- og tilleggsinformasjon“. Følg anvisningene som gis der. Dette dokumentet må oppbevares og leveres med dersom laserinnretningen gis videre.

Kompakt laser-avstandsmåler til måling av lengder, flater og volumer – med funksjon til vinkelmåling



DISPLAY:

- | | | | |
|----------|---|----------|---|
| a | Innstillingsmeny | g | Flatemåling |
| b | Måleenhet m / ft / inch / _ ' _ " | h | Volummåling |
| c | Målenivå (referanse)
bak / gjenger / foran | i | Vinkelfunksjon 1 |
| d | Kontinuerlig måling /
Lengdemåling | j | Vinkelfunksjon 2 |
| e | Pythagoras 1 | k | Måleverdi vinkelfunksjon |
| f | Pythagoras 2 | l | Mellomverdier |
| | | m | Måleverdier / Måleresultater
enhet m / ft / inch / _ ' _ " |



TASTATUR:

1. Måling
2. PÅ / AV


Generelle sikkerhetsinstrukser

- Bruk instrumentet utelukkende slik det er definert i kapittel Bruksformål og innenfor spesifikasjonene.



- OBS: Ikke se inn i den direkte eller reflekterte strålen.
- Laserstrålen må ikke rettes mot personer.
- Dersom laserstråler av klasse 2 treffer øyet, så må øynene lukkes bevisst, og hodet må øyeblikkelig beveges ut av strålen.
- Se aldri på laserstrålen eller refleksjonene med optiske apparater (lupe, mikroskop, kikkert, ...).
- Bruk ikke laseren i øyehøyde (1.40 ... 1.90 m).
- Godt reflekterende, speilende eller glinsende flater må dekkes til mens laserinnretningen er i bruk.
- I offentlige trafikkområder må strålegangen om mulig begrenses med sperringer og oppstilte vegger, og laserområdet må merkes vha. varselskilt.
- Manipulasjoner (endringer) av laserinnretningen er ikke tillatt.
- Dette instrumentet er ikke noe leketøy og skal holdes utilgjengelig for barn.



Innkopling, måling og utkopling:



Instrumentet starter med den kontinuerlige målingen etter at det har blitt slått på.

Veksling av måleenhet:


m / ft / inch / ' "




Veksling av målenivå (referanse):

bak / gjenger / foran

1.



2.

**Veksling av målefunksjoner:**

Lengde

Pythagoras

Pythagoras

Flate


Volum

Vinkel-

funksjon


1

2

**Lengdemåling:**

Apparat på

Måling / Hold




Instrumentet starter med den kontinuerlige målingen etter at det har blitt slått på.

Pythagoras-funksjon 1:


Pythagoras 1



1. Måling



2. Måling

**Resultat
Høyde**

1x | 2x


LaserRange-Master T3

Pythagoras-funksjon 2:


Pythagoras 2




1. Måling



2. Måling



3. Måling



Resultat

Høyde



1x

2x


3x

Flatemåling:


Flate



1. Måling



2. Måling



Resultat

Flate



1x


2x

Volummåling:


Volum




1. Måling



2. Måling



3. Måling



Resultat

Volum



1x

2x


3x

Vinkelfunksjon 1:

Vinkelfunksjon 1



Måling



1x

Resultater

Det finnes automatisk frem til måleresultatene ved hjelp av den 360° hellingssensoren.




Baksiden av instrumentet gjelder som referanseflate for måling av vinkler.

Vinkelfunksjon 2:


Vinkelfunksjon 2



1. Måling



2. Måling



Resultat



1x

2x

Den 360° hellingssensoren finner frem til måleresultatet.



Baksiden av instrumentet gjelder som referanseflate for måling av vinkler.

Viktig informasjon

- Laseren indikerer målepunktet som det skal måles til. Det ikke rage inn gjenstander i laserstrålen.
- Instrumentet kompenserer forskjellige romtemperaturer under målingen. Sørg derfor for en kort tilpasningstid dersom instrumentet skifter til et annet sted og dette medfører store temperaturforskjeller.
- Apparatet er kun begrenset anvendbart utendørs og kan ikke anvendes ved sterk solinnstråling.
- Ved målinger utendørs kan regn, tåke og snø innvirke eller forfalske måleresultatene.
- Dersom forholdene er ugunstige, som f.eks. ved dårlig reflekterende overflater kan maks. avvik være større enn 3 mm.
- Tepper, polstringer eller gardiner reflekterer ikke laseren optimalt. Bruk glatte overflater.
- Ved målinger gjennom glass (vindusruter) kan måleresultatene bli forfalsket.
- En energisparefunksjon slår apparatet av automatisk.
- Rengjør instrumentet med en myk klut. Det må ikke trenge vann inn i instrumenthuset.

Feilkode:

Err204: Beregningsfeil

Err208: Intern feil

Err220: Skift ut batteriene

Err252: Temperaturen er for høy: > 40°C

Err253: Temperaturen er for lav: < 0°C

Err255: Mottatt signal for svakt eller måletiden er for lang

Err256: Mottatt signal for sterkt

Err261: Utenfor måleområdet

Err500: Maskinvarefeil

LaserRange-Master T3

Tekniske data (Med forbehold om tekniske endringer. 12.16)

Avstandsmåling

Måleområde innenfor	0,2 m - 30 m
Nøyaktighet (typisk)*	± 0,2 mm / m

Vinkelmåling

Måleområde	± 90°
Visning	0,1°
Nøyaktighet	0,1°

Laserklass	2 < 1 mW
Laserbølgelengde	650 nm
Stråledivergens	< 1,5 mrad
Arbeidstemperatur	-10°C – 40°C
Lagertemperatur	-20°C – 70°C
Relativ luftfuktighet	20%rH ... 85%rH, ikke-kondenserende
Driftshøydeposisjon	≤ 2000 m
Automatisk utkobling	Dynamisk avhengig av målemodus: Laser: 30 sek. - 5 min. Instrument: 3 min. - 8 min.
Strømforsyning	2 x AAA 1,5 Volt batterier
Mål (B x H x D)	100 x 23 x 35 mm
Vekt (inkl. batterier)	82 g

* til 10 m måleavstand ved godt reflekterende måloverflate og romtemperatur. Ved større avstander og ugunstige målebetingelser, som eksempelvis sterk solinnstråling og svakt reflekterende måloverflater kan målaviket stige ± 0,2 mm/m.

EU-krav og kassering

Apparatet oppfyller alle nødvendige normer for fri samhandel innenfor EU.

Dette produktet er et elektroapparat og må kildesorteres og avfallsbehandles tilsvarende ifølge det europeiske direktivet for avfall av elektrisk og elektronisk utstyr.


Ytterligere sikkerhetsinstrukser og tilleggsinformasjon på: www.laserliner.com/info





Kullanım kılavuzunu ve ekte bulunan „Garanti Bilgileri ve Diğer Açıklamalar“ defterini lütfen tam olarak okuyunuz. İçinde yer alan talimatları dikkate alınız. Bu belge saklanmak zorundadır ve lazer tesisatı elden çıkarıldığında beraberinde verilmelidir.

Uzunlukların, alanların ve hacimlerin ölçümü için kompakt lazer mesafe ölçüm cihazı – açı ölçümü fonksiyonları ile



EKRAN:

- | | | | |
|----------|---|----------|---|
| a | Ayar menüsü | g | Alan ölçümü |
| b | Ölçü birimi m / ft / inch / _' _" | h | Hacim ölçümü |
| c | Ölçüm düzleme (referans)
arkada / dış / önde | i | Açı fonksiyonu 1 |
| d | Sürekli ölçüm /
Uzunluk ölçümü | j | Açı fonksiyonu 2 |
| e | Pisagor 1 | k | Açı fonksiyonu ölçüm değeri |
| f | Pisagor 2 | l | Ara değerler |
| | | m | Ölçüm değerleri /
Ölçüm sonuçları
Birim m / ft / inch / _' _" |



1.

TUŞ TAKIMI:


1. Ölçme
2. AÇIK / KAPALI



2.


Genel güvenlik bilgileri

- Cihazı sadece kullanım amacına uygun şekilde teknik özellikleri dahilinde kullanınız.





- Dikkat: Lazer işinına veya yansıyan işına direkt olarak bakmayın.
- Lazer işinini insanların üzerine doğrultmayın.
- 2 sınıfı lazer işini gözle vurduğunda gözlerin bilinçli olarak kapatılması ve basın derhal işinden dışarı çevrilmesi gerekmektedir.
- Lazer işinlarına veya yansımalarına (/refleksiyonlarına) asla optik cihazlar (büyüteç, mikroskop, dürbün, ...) aracılığıyla bakmayın.
- Lazeri göz hizasında kullanmayın (1.40 ... 1.90 m).
- İyi yansıtma yapan, aksettiren veya parlayan alanları lazer cihazlarını çalıştırırken örtmelisiniz.
- Umumi trafik alanlarında işin gidişatını mümkün olduğunca engeller ve bölmeler ile sınırlandırarak lazer alanını ikaz tabelaları ile işaretleyin.
- Lazer tesisatı üzerinde her türlü manipülasyon (değişiklik) yasaktır.
- Bu cihaz oyuncak değildir ve çocukların elinde işi yoktur.

Çalıştırma, ölçme ve kapatma:





Ölçüm biriminin değiştirilmesi:

m / ft / inch / ' "



Ölçüm düzleminin (referans) değiştirilmesi:

arkada / dış / önde



Ölçüm fonksiyonlarının değiştirilmesi:

Uzunluk Pisagor 1 Pisagor 2

Alan


Hacim

Açı fonksiyonu

1

Açı fonksiyonu


2



Uzunluk ölçümü:

Cihaz açık

Ölçme / Hold




Cihaz açıldıktan sonra sürekli ölçüm ayarında çalışmaya başlar.

Pisagor fonksiyonu 1:


Pisagor 1



1. Ölçüm



2. Ölçüm




Sonuç
Yükseklik




LaserRange-Master T3


Pisagor fonksiyonu 2:




Alan ölçümü:



Hacim ölçümü:



Açı fonksiyonu 1:



Ölçüm sonuçları 360° eğim sensörü sayesinde otomatik olarak belirlenirler.




Cihazın arka kısmı açıların ölçümünde referans alanı olarak işlev görür.

Açı fonksiyonu 2:


Açı fonksiyonu 2



1. Ölçüm



2. Ölçüm



Sonuç
Yükseklik



1x | 2x

DIST

Ölçüm sonucu 360° eğim sensörü sayesinde belirlenir.



Cihazın arka kısmı açıların ölçümünde referans alanı olarak işlev görür.

Önemli Uyarılar

- Lazer ölçüye esas olan ölçüm noktasını gösterir. Lazer ışınının alanına nesneler girmemelidir.
- Cihaz, ölçüm sırasında farklı oda sıcaklıklarını dengeler. Bu nedenle büyük sıcaklık farklarına sahip ortamlara geçildiğinde, ortam sıcaklığına uyması için kısa bir süre bekleyiniz.
- Bu cihaz açık alanlarda sadece kısıtlı olarak kullanılabilir, aşırı güneş ışığında ise hiç kullanılamaz.
- Dışarda yapılan ölçümlerde yağmurlu, sisli ve karlı havalar ölçüm değerlerini etkileyebilir ve yanlış olmalarına yol açabilir.
- Uygunuz şartlarda, ms. kötü yansımaları olan yüzeylerde maks. ölçüm sapması 3 mm üzerinde olabilir.
- Halilalar, dösemeler veya perdeler lazeri mükemmel şekilde geri yansıtmez. Düz olan yüzeyleri kullanınız.
- Camdan (pencere camı) geçen ölçümlerde ölçüm değerlerinde hata oluşabilir.
- Enerji tasarrufu fonksiyonu cihazı otomatik olarak kapatır.
- Yumuşak bir bezle temizleyiniz. Gövde içine su girmemelidir.

Hata kodu:

Err204: Hesaplama hatası

Err208: Dahili hata

Err220: Pilleri değiştiriniz

Err252: Isı çok yüksek: > 40°C

Err253: Isı çok düşük: < 0°C

Err255: Alınan sinyal fazla zayıf veya ölçüm süresi çok uzun

Err256: Alınan sinyal fazla güçlü

Err261: Ölçüm alanı dışında

Err500: Hardware hatası

LaserRange-Master T3

Teknik özellikler (Teknik değişiklikler saklıdır. 12.16)

Mesafe ölçümü

İç ölçüm alanı	0,2 m - 30 m
Hassasiyet (tipik)*	$\pm 0,2 \text{ mm} / \text{m}$

Açı ölçümü

Ölçüm alanı	$\pm 90^\circ$
Çözülüm	$0,1^\circ$
Hassasiyet	$0,1^\circ$

Lazer sınıfı	$2 < 1 \text{ mW}$
Lazer dalga boyu	650 nm
İşin diverjansı	$< 1,5 \text{ mrad}$
Çalışma sıcaklığı	-10°C – 40°C
Muhafaza sıcaklığı	-20°C – 70°C
Nispi hava nemi	20%rH ... 85%rH, yoğunlaşmasız
Çalışma yüksekliği seviyesi	$\leq 2000 \text{ m}$

Otomatik kapama	Ölçüm moduna göre dinamik: Lazer: 30 san. - 5 dak. Cihaz: 3 dak. - 8 dak.
Elektrik beslemesi	2 x 1,5 V AAA tipi pil
Boyutlar (G x Y x D)	100 x 23 x 35 mm

Ağırlık (piller dahil)	82 g
------------------------	------


* yansımıası iyi olan hedef yüzeylerde ve oda ısısında 10 m'ye kadar ölçüm mesafesi. Daha büyük mesafelerde ve uygunsuz ölçüm şartlarında, örn. yoğun güneş ışığı veya yansımıası az olan hedef yüzeylerde ölçüm sapması $\pm 0,2 \text{ mm/m}$ oranında artabilir.

AB Düzenlemeleri ve Atık Arıtma

Bu cihaz, AB dahilindeki serbest mal ticareti için geçerli olan tüm gereklili standartların istemlerini yerine getirmektedir.

Bu ürün elektrikli bir cihaz olup Avrupa Birliği'nin Atık Elektrik ve Elektronik Eşyalar Direktifi uyarınca ayrı olarak toplanmalı ve bertaraf edilmelidir.


Diğer emniyet uyarıları ve ek direktifler için:
www.laserliner.com/info





Просим Вас полностью прочитать инструкцию по эксплуатации и прилагаемую брошюру „Информация о гарантии и дополнительные сведения“. Соблюдать содержащиеся в этих документах указания. Этот документ необходимо сохранить и передать при передаче лазерного устройства.

Компактный лазерный дальномер для определения расстояний, площади и объема – с функцией измерения угла



ДИСПЛЕЙ:

- | | | | |
|----------|---|----------|--|
| a | Меню настройки | g | Измерение площади |
| b | Единица измерения:
м / фут / дюйм / ′ ″ | h | Измерение объема |
| c | Плоскость измерения (опорная)
сзади / резьба / спереди | i | Функция определения угла 1 |
| d | Непрерывное измерение /
Измерение длины | j | Функция определения угла 2 |
| e | "Пифагор" 1 | k | Результат определения угла |
| f | "Пифагор" 2 | l | Промежуточные значения |
| | | m | Измеренные значения /
Результаты измерения
Единица: м / фут / дюйм / ′ ″ |



1.



2.

КЛАВИАТУРА:

1. Измерение
2. ВКЛ. / ВЫКЛ.

Общие указания по технике безопасности


- Прибор использовать только строго по назначению и в пределах условий, указанных в спецификации.



Лазерное излучение!
Избегайте попадания луча в глаза!
Класс лазера 2
 $< 1 \text{ мВт} \cdot 650 \text{ нм}$
EN 60825-1:2014

- Внимание: Запрещается направлять прямой или отраженный луч в глаза.
- Запрещается направлять лазерный луч на людей.
- Если лазерное излучение класса 2 попадает в глаза, необходимо закрыть глаза и немедленно убрать голову из зоны луча.
- Ни в коем случае не смотреть в лазерный луч при помощи оптических приборов (лупы, микроскопа, бинокля, ...).
- Не использовать лазер на уровне глаз (1,40 - 1,90 м).
- Во время работы лазерных устройств закрывать хорошо отражающие, зеркальные или глянцевые поверхности.
- В местах общего пользования по возможности ограничивать ход лучей с помощью ограждений и перегородок и размещать предупреждающие таблички в зоне действия лазерного излучения.
- Любые манипуляции с лазерным устройством (его изменения) запрещены.
- Этот прибор не игрушка. Не допускать его попадания в руки детей.



Включение, измерение и выключение:



После включения прибор запускается в режиме непрерывного измерения.



Изменение единиц измерения:

м / фут / дюйм / ' "



Изменение плоскости измерения (опорной):

сзади / резьба / спереди

**Переключение функций измерения:**

Длина "Пифагор" "Пифагор"



Площадь

1


2

Объем

Функция определения угла

1


2

**Измерение длины:**

Прибор включен



Измерение / Hold




После включения прибор запускается в режиме непрерывного измерения.


Функция „Пифагор“ 1:

Пифагор 1

1. -е измерение



2. -е измерение




Результат

Высота




LaserRange-Master T3


Функция „Пифагор“ 2:



Измерение площади:




Измерение объема:



Функция определения угла 1:

Функция измерение
определения угла 1



Результаты измерений определяются автоматически с помощью датчика наклона с диапазоном 360°.




Поверхностью начала отсчета при измерении углов служит обратная сторона прибора.

Функция определения угла 2:

Функция
определения
угла 2

1. -е измерение 2. -е измерение

Результат
Высота



Результат измерения определяется с помощью датчика наклона с диапазоном 360°.



Поверхностью начала отсчета при измерении углов служит обратная сторона прибора.

Важные правила

- Лазер указывает точку, до которой выполняется измерение. Наличие предметов на пути лазерного луча не допускается.
- При измерении прибор вносит поправку с учетом различных температур в помещениях. Поэтому необходимо предусмотреть короткое время для адаптации прибора при его переносе в помещение, температура в котором значительно отличается от температуры предшествующего помещения.
- Вне помещения с прибором можно работать лишь ограниченно; использование при интенсивном солнечном свете не допускается.
- Дождь, туман и снег во время измерений на свежем воздухе могут повлиять или исказить результаты измерений.
- В неблагоприятных условиях, например, при наличии плохо отражающих поверхностей макс. отклонение может составлять более 3 мм.
- Ковровые покрытия на полах, мягкая обивка мебели и портьеры не обеспечивают оптимального отражения лазера. Следует использовать гладкие светлые поверхности.
- При измерении через стекло (оконные стекла) возможно искажение результатов измерений.
- Функция экономии энергии автоматически отключает прибор.
- Очистка прибора производится мягкой тканью. Не допускай попадания воды внутрь корпуса.

Код ошибки:

- Err204: Ошибка в расчетах
Err208: Внутренняя ошибка
Err220: Поменять батарею
Err252: Слишком высокая температура: > 40°C
Err253: Слишком низкая температура: < 0°C
Err255: Принятый сигнал слишком слаб или
Слишком большой период измерений
Err256: Принятый сигнал слишком мощный
Err261: За пределами диапазона измерений
Err500: Аппаратная ошибка

Технические характеристики (Подлежит техническим изменениям без предварительного извещения. 12.16)

Определение расстояния

Область измерения внутри	0,2 м - 30 м
Точность (тиpичный)*	± 0,2 мм / м

Определение угла

Диапазон измерения	± 90°
Разрешение	0,1°
Точность	0,1°

Класс лазеров	2 < 1 мВт
Длина волны лазера	650 нм
Расходимость луча	< 1,5 мрад
Рабочая температура	-10°C – 40°C
Температура хранения	-20°C – 70°C
Относит. влажность воздуха	20%rH ... 85%rH, без образования конденсата
Абсолютная эксплуатационная высота	≤ 2000 м

* Расстояние при измерении до 10 м при хорошо отражающей целевой поверхности и комнатной температуре. Погрешность измерений может увеличиться на ± 0,2 мм при увеличенных расстояниях и неблагоприятных условиях проведения измерений, например, при мощном солнечном излучении или целевых поверхностях со слабой отражающей способностью.

Правила и нормы ЕС и утилизация

Прибор выполняет все необходимые нормы, регламентирующие свободный товарооборот на территории ЕС.

Данное изделие представляет собой электрический прибор, подлежащий сдаче в центры сбора отходов и утилизации в разобранном виде в соответствии с европейской директивой о бывших в употреблении электрических и электронных приборах.


Другие правила техники безопасности и дополнительные инструкции см. по адресу: www.laserliner.com/info





Повністю прочитайте цю інструкцію з експлуатації та брошуру «Гарантія й додаткові вказівки», що додається. Дотримуйтесь настанов, що в них містяться. Цей документ зберігати та докладати до лазерного пристроя, віддаючи в інші руки.

Компактний лазерний віддалемір для безконтактного вимірювання відстані, площині та об'ємів – із функцією виміру кута



ДИСПЛЕЙ:

- | | | | |
|----------|--|----------|--|
| a | Меню налаштувань | g | Вимір площині |
| b | Одиниця виміру
м / фут / дюйм / _ ‘ _ ” | h | Вимір об'єму |
| c | Площина вимірювань (показчик)
позаду / різьба / спереду | i | Тригонометрична функція 1 |
| d | Безперервне вимірювання /
Вимірювання довжини | j | Тригонометрична функція 2 |
| e | Функція Піфагора 1 | k | Вимірювання величини
Тригонометрична функція |
| f | Функція Піфагора 2 | l | Інтервал значення |
| | | m | Величина вимірювань / результат
вимірювань одиниця
м / фут / дюйм / _ ‘ (кутова
хвилина) _ ” (кутова секунда) |



1.

КЛАВІАТУРА:

1. Вимірювання
2. Прилад увімкнено / Прилад вимкнути

2.



Загальні вказівки по безпеці


– Використовуйте пристрій виключно за призначеннями в межах зявлених технічних характеристик.



Лазерне випромінювання!
Не спрямовувати погляд на промінь!
Лазер класу 2
 $< 1 \text{ мВт} \cdot 650 \text{ нм}$
EN 60825-1:2014



- Увага: Не дивитися на пряний чи відбитий промінь.
- Не наводити лазерний промінь на людей.
- Якщо лазерне випромінювання класу 2 потрапить в око, щільно закрити очі та негайно відвести голову від променя.
- Забороняється дивитися на лазерний промінь або його дзеркальне відображення через будь-які оптичні прилади (лупу, мікроскоп, бінокль тощо).
- Під час використання пристрію лазерний промінь не повинен знаходитися на рівні очей (1,40 - 1,90 м).
- Поверхні, які добре відбивають світло, дзеркальні або блискучі поверхні повинні затулятися під час експлуатації лазерних пристрій.
- Під час проведення робіт поблизу автомобільних доріг загального користування на шляху проходження лазерного променя бажано встановити огорожі та переносні щити, а зону дії лазерного променя позначити попереджувальними знаками.
- Не дозволяється внесення будь-яких змін (модифікація) в конструкцію лазерного пристрію.
- Цей пристрій не є іграшкою, зберігати в місцях, недоступних для дітей.

Ввімкнути, заміряти, вимикнути:





Перемкнути одиницю виміру:

м / фут / дюйм / $'$ $''$



Перемкнути площину вимірювача (показчик):

позаду / різьба / спереду

**Перемкнути функції вимірювача:**


Довжина	Функція Піфагора	Функція Піфагора
1	2	




Площа

Об'єм

Тригонометрична	функція
1	2

**Вимірювання довжини:**



Прилад ввімкнути Вимірювання / Hold



Пристрій починає працювати після переключення в режим безперервного вимірювання.

Функція Піфагора 1:


Функція	1. Вимірювання	2. Вимірювання	Результат
Піфагора 1			Висота




1x |

2x |


Функція Піфагора 2:



Вимір площин:




Вимір об'єму:



Тригонометрична функція 1:

Тригонометрична
функція 1

Вимірювання



Результати вимірювань автоматично визначається датчиком кута нахилу з діапазоном регулювання 360°.



Задня частина пристрою використовується в якості опорної поверхні для вимірювання кутів.



Тригонометрична функція 2:

Тригонометрична
функція 2

1. Вимір-
ювання

2. Вимір-
ювання

Результат
Висота



1x

2x

Результат вимірювання визначається датчиком кута нахилу з діапазоном регулювання 360°.



Задня частина пристрою використовується в якості опорної поверхні для вимірювання кутів.

Важливі вказівки

- Лазер вказує на пункт, до якого виконується вимірювання. В промінь лазера не повинні потрапляти ніякі предмети.
- Прилад під час вимірювання компенсує різні температури в приміщенні. Тому треба деякий час почекати після переходу на інше місце з великою різницею температури.
- Прилад поза приміщенням можна застосовувати лише обмежено і не можна використовувати при сильному сонячному випромінюванні.
- При вимірюванні на відкритому повітрі дощ, туман і сніг можуть вплинути на результати вимірювання або їх сфальсифікувати.
- При несприятливих умовах, як напр., погано відбиваючі поверхні, максимальне відхилення може становити більше ніж 3 мм.
- Килими, штори чи завіси не відбивають лазер оптимально. Використовуйте гладкі поверхні.
- При измерении через стекло (оконное стекло) размеры могут искажаться.
- Функція економії енергії автоматично вимикає пристрій.
- Чищення м'якою серветкою. В корпус не повинна потрапляти вода.

Код помилки:

Err204: Помилка обчислення

Err208: Внутрішня помилка

Err220: Замінити батарейки

Err252: Занадто висока температура: > 40°C

Err253: Занадто низька температура: < 0°C

Err255: Заслабкий прийманий сигнал або час вимірювання занадто довгий

Err256: Запотужний прийманий сигнал

Err261: За межами діапазону вимірювання

Err500: Апаратний збій

Технічні дані (Право на технічні зміни збережене. 12.16)

Вимірювання відстані

Внутрішній діапазон вимірювання	0,2 м - 30 м
Точність (типову)*	± 0,2 мм / м

Вимірювання кутів

Діапазон вимірювання	± 90°
Роздільча здатність	0,1°
Точність	0,1°

Клас лазера	2 < 1 мВт
Las Довжина хвиль лазера erwellenlänge	650 нм
Розбіжність лазерного випромінювання	< 1,5 мрад
Робоча температура	-10°C – 40°C
Температура зберігання	-20°C – 70°C
відносної вологості	20%rH ... 85%rH, без конденсації
Робоча висота	≤ 2000 м
Автоматичне вимкнення	динамічний в залежності від режиму вимірювання: Лазер: 30 с - 5 хв Пристрій: 3 хв - 8 хв
Живлення	Батарейки 2 x AAA 1,5 В
Розміри (Ш x В x Г)	100 x 23 x 35 мм
Вага (з Батарейки)	82 г

* відстань вимірювання становить до 10 м, якщо вимірювана поверхня добре відбиває, і за кімнатної температури. На більших відстанях і за несприятливих умов вимірювання, наприклад, яскраве сонячне світло або слабке відбиття вимірюваною поверхнею, похибка виміру може зростати на ± 0,2 мм/м.

Нормативні вимоги ЄС й утилізація

Цей пристрій задовільняє всім необхідним нормам щодо вільного обігу товарів в межах ЄС.

Згідно з європейською директивою щодо електричних і електронних пристріїв, що відслужили свій термін, цей виріб як електропристрій підлягає збору й утилізації окремо від інших відходів.


Детальні вказівки щодо безпеки й додаткова інформація на сайті: www.laserliner.com/info





Kompletně si přečtěte návod k obsluze a přiložený sešit „Pokyny pro záruku a dodatečné pokyny“. Postupujte podle zde uvedených instrukcí. Tuto dokumentaci je nutné uschovat a v případě předání laserového zařízení třetí osobě se musí předat zároveň se zařízením.

Kompaktní laserový dálkoměr pro měření délek, ploch a objemů – s funkcí pro měření úhlů



DISPLEJ:

- | | | | |
|----------|--|----------|---|
| a | Menu pro nastavení | g | Měření plochy |
| b | Jednotka měření
m / ft / inch / _ ' _ " | h | Měření objemu |
| c | Rovina měření (referenční)
zadní / závit / přední | i | Funkce měření úhlů 1 |
| d | Permanentní měření /
Měření délky | j | Funkce měření úhlů 2 |
| e | Pythagorova funkce 1 | k | Změřená hodnota funkce
měření úhlů |
| f | Pythagorova funkce 2 | l | Mezihodnoty |
| | | m | Naměřené hodnoty /
Výsledky měření
Jednotka m / ft / inch / _ ' _ " |



KLÁVESNICE:

1. Měření
2. ZAP / VYP


Všeobecné bezpečnostní pokyny

– Používejte přístroj výhradně k určenému účelu použití v rámci daných specifikací.



- Pozor: Nedívejte se do přímého nebo odraženého paprsku.
- Nemiřte laserovým paprskem na lidi.
- Pokud laserové záření třídy 2 zasáhne oči, je nutné vědomě zavřít oči a ihned hlavu odvrátit od paprsku.
- Nikdy nesledujte laserový paprsek ani jeho odrazy optickými přístroji (lupou, mikroskopem, dalekohledem, ...).
- Nepoužívejte laser ve výšce očí (1,40 ... 1,90 m).
- Během provozu laserových zařízení se musí zakrýt hodně reflexní, zrcadlící nebo lesklé plochy.
- Ve veřejných provozních prostorách pokud možno omezte dráhu paprsku zábranami a dělicími stěnami a označte laserovou oblast výstražnými štítky.
- Manipulace (změny) prováděné na laserovém zařízení jsou nepřípustné.
- Tento přístroj není hračka a nepatří do rukou dětem.



Zapnutí, měření a vypnutí:



Přístroj začne po zapnutí provádět permanentní měření.

Přepínání jednotek měření:


m / ft / inch / ′ ″




Přepínání roviny měření (reference):

zadní / závit / přední

1.



2.


**Přepínání měřicích funkcí:**

Délka

Pythagorova
funkce 1Pythagorova
funkce 2


Plocha

Objem

Funkce
měření
úhlů 1Funkce
měření
úhlů 2**Měření délky:**

Zapnout přístroj

Měření / Hold





Přístroj začne po zapnutí provádět permanentní měření.

Funkce Pythagoras 1:Pythagorova
funkce 1

1. měření

2. měření

Výsledek
výška

1x | 2x

LaserRange-Master T3

Funkce Pythagoras 2:

Pythagorova funkce 2

1. měření

2. měření

3. měření

Výsledek výška



*laser



1x

*laser



2x

*laser



3x



DIST

Měření plochy:

Plocha




1. měření

2. měření

Výsledek plocha

*laser



1x

*laser



2x



DIST

Měření objemu:

Objem



1. měření

2. měření

3. měření

Výsledek objem

*laser



1x

*laser



2x

*laser



3x



DIST

Funkce měření úhlů 1:

Funkce měření úhlů 1

měření



*laser



1x



Výsledky

Výsledky měření jsou automaticky zjišťovány senzorem sklonu 360°.





Zadní strana přístroje slouží jako vztažná plocha pro měření úhlů.

Funkce měření úhlů 2:Funkce měření
úhlů 2

1. měření

2. měření

Výsledek
výška**1x****2x**

Výsledek měření je zjišťován senzorem sklonu 360°.



Zadní strana přístroje slouží jako vztahová plocha pro měření úhlů.

Důležitá upozornění

- Laser zobrazí měřený bod, po který je měření prováděno. Do laserového paprsku nesmí zasahovat žádné předměty.
- Přístroj při měření kompenzuje rozdílné pokojové teploty. Berte proto ohled na to, že při změně místa je při velkých teplotních rozdílech potřebná krátká doba pro přizpůsobení.
- Ve volném prostranství lze přístroj použít jen omezeně a nelze ho použít, když silně svítí slunce.
- Při měření na volném prostranství může déšť, mlha, sníh ovlivnit resp. zkreslit výsledky měření.
- V nepříznivých podmínkách (jako jsou např. povrchy špatně odrážející světlo) může být max. odchylka větší než 3 mm.
- Koberce, čalounění nebo závěsy neodrážejí laser optimálně. Použijte hladké povrchy.
- Při měření skrz sklo (okenní tabulky) může dojít ke zkreslení výsledků měření.
- Funkce úsporného režimu přístroj automaticky vypíná.
- Čištění měkkým hadříkem. Do krytu přístroje nesmí proniknout voda.

Kód poruchy:

Err204: Chyba výpočtu

Err208: Interní chyba

Err220: Vyměňte baterie

Err252: Příliš vysoká teplota: > 40°C

Err253: Příliš nízká teplota: < 0°C

Err255: Přijatý signál příliš slabý nebo doba měření je příliš dlouhá

Err256: Přijatý signál příliš silný

Err261: Mimo rozsah měření

Err500: Hardwarová chyba

LaserRange-Master T3

Technické parametry (Technické změny vyhrazeny. 12.16)

Měření vzdálenosti

Rozsah měření (v interiéru)	0,2 m - 30 m
Přesnost (typicky)*	$\pm 0,2 \text{ mm} / \text{m}$

Měření úhlu

Rozsah měření	$\pm 90^\circ$
Rozlišení	$0,1^\circ$
Přesnost	$0,1^\circ$

Třída laseru	2 < 1 mW
--------------	----------

Vlnová délka laserového paprsku	650 nm
---------------------------------	--------

Divergencia lúča	< 1,5 mrad
------------------	------------

Pracovní teplota	-10°C – 40°C
------------------	--------------

Automatické vypnutí	-20°C – 70°C
---------------------	--------------

Relativní vlhkost vzduchu	20%rH ... 85%rH, nekondenzující
---------------------------	---------------------------------

Prevádzková výšková poloha	$\leq 2000 \text{ m}$
----------------------------	-----------------------

Automatické vypnutí	Dynamicky v závislosti na druhu měření: Laser: 30 sek. - 5 min. Přístroj: 3 min. - 8 min.
---------------------	---

Napájení	2 x AAA 1,5 V
----------	---------------

Rozměry (š x v x hl)	100 x 23 x 35 mm
----------------------	------------------

Hmotnost (včetně baterie)	82 g
---------------------------	------

* do vzdálenosti měření 10 m při dobře odrážejícím cílovém povrchu a při pokojové teplotě. Při větších vzdálenostech a nepříznivých podmínkách měření, jako např. při silném slunečním záření nebo slabě odrážejících cílových površích, se odchylka měření může zvýšit o $\pm 0,2 \text{ mm/m}$.

Ustanovení EU a likvidace

Přístroj splňuje všechny potřebné normy pro volná pohyb zboží v rámci EU.


Tento výrobek je elektrický přístroj a musí být odděleně vytříděn a zlikvidován podle evropské směrnice pro použité elektrické a elektronické přístroje.

Další bezpečnostní a dodatkové pokyny najdete na:
www.laserliner.com/info



! Lugege kasutusjuhend ja kaasasolev brošür „Garantii- ja lisajuhised“ täielikult läbi. Järgige neis sisalduvaid juhiseid. Käesolev dokument tuleb alles hoida ja laserseadise edasiandmisel kaasa anda.

Kompaktne laserkaugusmõõtur pikkuste, pindalade ja ruumalade mõõtmiseks – funktsiooniga nurkade mõõtmiseks



EKRAAN:

- | | | | |
|----------|--|----------|--|
| a | Seadistusmenüü | g | Pindala mõõtmine |
| b | Mõõteühik
m / jalga / toll / _' _" | h | Ruumala mõõtmine |
| c | Mõõtetasand (kõrvalekalle)
taga / keere / ees | i | Nurgafunktsioon 1 |
| d | Püsimõõtmine /
Pikkuse mõõtmine | j | Nurgafunktsioon 2 |
| e | Pythagoras 1 | k | Nurgafunktsiooni mõõtevääratus |
| f | Pythagoras 2 | l | Vaheväärtused |
| | | m | Mõõteväärused /
Mõõtetulemused
Ühik m / jalga / toll / _' _" |



KLAVIATUUR:

1. Mõõtmine
2. SEES / VÄLJAS



Üldised ohutusjuhised

- Kasutage seadet eranditult spetsifikatsioonide piires vastavalt selle kasutusotstarbele.




- Tähelepanu: Ärge vaadake otsesesse või peegelduvasse kiirde.
- Ärge suunake laserkiirt inimeste peale.
- Kui klassi 2 laserkiirgus satub silma, siis tuleb silmad teadlikult sulgeda ja pea kohe kiire eest ära liigutada.
- Ärge vaadelge laserkiirt ega reflektsoone kunagi optiliste seadmetega (luup, mikroskoop, pikksilm, ...).
- Ärge kasutage laserit silmade kõrgusel (1,40 ... 1,90 m).
- Hästi reflekterivad, peegeldavad või läikivad pinnad tuleb laserseadiste käitamise ajal kinni katta.
- Píirake avalikes liikluspiirkondades kiirte teekonda võimaluse korral tõkete ja seadistavate seintega ning tähistage laseri piirkond hoiatussiltidega.
- Manipulatsioonid (muudatused) on laserseadisel keelatud.
- Antud seade pole mänguasi ega kuulu laste käte.

Sisselülitamine, mõõtmine ja väljalülitamine:

Seade sisse lülitatud

Mõõtmine

Seade välja lülitatud




Seade käivitub pärast sisselülitamist püsimõõtmisega.


Mõötühiku ümberlülitamine:



m / jalgi / toll / ' "

1.



2.




Mõõtetasandi (kõrvalekalle) ümberlülitamine:
taga / keere / ees**Mõõtefunktsoonide ümberlülitamine:**Pikkus Pythagoras Pythagoras
1 2


Pindala

Ruumala

Nurga-funktsoon

Nurga-funktsoon
1 2**Pikkuse mõõtmine:**

Seade sisse lülitatud Mõõtmine / Hold




Seade käivitub pärast sisselülitamist püsimoõtmisega.

Pythagorase funktsioon 1:


Pythagoras 1



1. Mõõtmine




2. Mõõtmine


Tulemus
Kõrgus

LaserRange-Master T3


Pythagorase funktsioon 2:




Pindala mõõtmine:



Ruumala mõõtmine:



Nurgafunktsioon 1:




Mõõtmistulemused määratakse 360° kaldesensori kaudu automaatselt kindlaks.




Seadme tagakülg on ette nähtud lähepinnana nurkade mõõtmiseks.

Nurgafunktsioon 2:

Nurgafunktsioon 2 1. Möõtmine



2. Möõtmine



Tulemus
Kõrgus



1x | 2x



Mõõtmistulemus määräatakse 360° kaldesensori kaudu kindlaks.



Seadme tagakülg on ette nähtud lähtepinnana nurkade mõõtmiseks.

Tähtsad nõuanded

- Laser kuvab mõõtepunkti, milleni mõõdetakse. Laserkiirt ei tohi teised esemed takistada.
- Seade kompenseerib mõõtmise ajal erinevad ruumitemperatuurid. Arvestage seetõttu asukoha vahetamisel temperatuurierinevustest tuleneva kohanemisajaga.
- Seade on väljas vaid piiratult kasutatav ja seda ei saa kasutada tugeva päikesekiirguse korral.
- Mõõtmist ja mõõteväärtsuseid vabas looduskeskkonnas võib mõjutada / muuta vihm, udu ja lumi.
- Ebasobivates tingimustes, nt halvasti peegelduvate pindade korral, võib maksimaalne kõrvalekalle olla suurem kui 3 mm.
- Vaibad, polstrid või kardinad ei peegelda laserkiirt kõige optimaalsemalt tagasi. Kasutage siledaid pindu.
- Mõõtes läbi klaasi (aknad) võivad mõõtetulemused valed olla.
- Energiat säastev funktsioon lülitab seadme automaatselt välja.
- Puhastage pehme lapiga. Seadme korpusesse ei tohi sattuda vett.

Weakood:

Err204: Arvutusviga

Err208: Internne viga

Err220: Vahetage patareid

Err252: Temperatuur liiga kõrge: $> 40^\circ\text{C}$

Err253: Temperatuur liiga madal: $< 0^\circ\text{C}$

Err255: Vastuvõetud signaal on liiga nõrk või mõõtmisaeg on liiga pik

Err256: Vastuvõetud signaal on liiga tugev

Err261: Väljaspool mõõtepiirkonda

Err500: Riistvara viga

Tehnilised andmed

(Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi 12.16)

Distantsi mõõtmine

Mõõtepind sees	0,2 m - 30 m
Täpsus (tüüpiline)*	± 0,2 mm / m
Nurga mõõtmine	
Mõõtevahemik	± 90°
Resolutsioon	0,1°
Täpsus	0,1°
Laseriklass	2 < 1 mW
Laserkiire lainepeikkus	650 nm
Kiire divergents	< 1,5 mrad
Töötemperatuur	-10°C – 40°C
Säilitamistemperatuur	-20°C – 70°C
Suhtelist õhuniiskust	20%RH ... 85%RH, mittekondenseeruv
Töö-kõrgusasend	≤ 2000 m
Automaatne väljalülitumine	dünaamiliselt olenevalt mõõtemoodusest: laser: 30 sek - 5 min seade: 3 min - 8 min
Toitepinge	2 x AAA 1,5 V patareid
Mõõdud (L x K x S)	100 x 23 x 35 mm
Kaal (koos patareiga)	82 g

* Mõõtmiskaugus kuni 10 m hästi peegeldavate sihtpindade ja ruumitemperatuuri puhul. Suurematel distantsidel ja ebasoodsamateel mõõtmistingimustel nagu nt tugeva päikesekiirguse või halvasti peegeldavate sihtpindade puhul võib mõõtehälve ± 0,2 mm/m võrra suureneda.

ELi nõuded ja utiliseerimine

Seade täidab kõik nõutavad normid vabaks kaubavahetuseks EL-i piires.

Käesolev toode on elektriseade ja tuleb vastavalt Euroopa direktiivile elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta eraldi koguda ning kõrvaldada.

Edasised ohutus- ja lisajuhisid aadressil:


www.laserliner.com/info





Lūdzam pilnībā iepazīties ar Lietošanas instrukciju un pievienoto materiālu „Garantija un papildu norādes”. Levērot tajās ietvertos norādījumus. Šis dokuments jāsaglabā, un tas ir nododams tālāk kopā ar lāzera ierīci.

Kompakts lāzera distances mērītājs garuma, laukuma un tilpuma mērišanai – ar funkciju leņķa mērišanai



DISPLEJS:

- | | | | |
|---|---|---|--|
| a | lestatījumu izvēlne | g | Virsmas mērijums |
| b | Mērvienība m / ft / inch / _ ' _ " | h | Apjoma mērišana |
| c | Mērvirsma (reference) aizmugurē / vītnē / priekšā | i | 1. leņķa mērišanas funkcija |
| d | Nepārtrauktā mērišana / Garumu mērišana | j | 2. leņķa mērišanas funkcija |
| e | Pitagora funkcija 1 | k | Leņķa mērišanas funkcijas mērijuma vērtība |
| f | Pitagora funkcija 2 | l | Starprādītāji |
| | | m | Mēriju vērtības / Mēriju rezultāti / Vienība m / ft / inch / _ ' _ " |



TASTATŪRA:

1. Mērišana
2. IESLĒGT / IZSLĒGT

Vispārīgi drošības norādījumi


– Lietojet ierīci vienīgi paredzētajam mērķim attiecīgo specifikāciju ietvaros.



Lāzera starojums!
Neskatīties tieši starā!
2. Lāzera klase
 $< 1 \text{ mW} \cdot 650 \text{ nm}$
EN 60825-1:2014

- Uzmanību: Neskatieties tiešā vai atstarotā lāzera starā.
- Nevērsiet lāzera staru uz cilvēkiem.
- Ja 2 klases lāzera stars trāpa acīs, acīs tūdaļ apzināti jāaizver un galva jāpagriež prom no stara.
- Neskatieties lāzera starā vai tā atstarojumā ar optiskiem līdzekļiem (lupu, mikroskopu, tālskati, ...).
- Neizmantojiet lāzeru acu augstumā (1,40 ... 1,90 m).
- Strādājot ar lāzera ierīcēm, apsedziet reflektējošas un spīdīgas virsmas, kā arī spoguļvirsmas.
- Sabiedriskās vietās ierobežojiet lāzera starus cik vien iespējams, izmantojot norobežojumus un aizsietņus, un markējiet lāzera darbības diapazonu ar brīdinājuma plāksnītēm.
- Lāzera ierīces manipulācijas (izmaiņas) nav atļautas.
- Šī ierīce nav rotālieta, sargiet to no bērniem.



Ieslēgšana, mērišana un izslēgšana:



! Pēc ieslēgšanas ierīce sāk darboties nepārtrauktās mērišanas režīmā.



Pārslēgt mērvienību:

m / ft / inch / ' "



Mērvirsmas (references) pārslēgšana:

aizmugurē / vītnē / priekšā


**Pārslēgt mērišanas funkcijas:**

Garums

Pitagora
funkcija 1Pitagora
funkcija 2


Virsma

Apjoms

1. leņķa
mērišanas
funkcija2. leņķa
mērišanas
funkcija**Garumu mērišana:**

ierīce ieslēgta


Mērišana / Hold

-----
1xPēc ieslēgšanas ierīce sāk darboties nepārtrauktās
mērišanas režīmā.**Pythagoras-funkcija 1:**

Pitagora funkcijs 1




1. Mērijums



1x

2. Mērijums



2x

**Rezultāts
augstums**

LaserRange-Master T3

Pythagoras-funkcija 2:

Pitagora
funkcija 2

1. Mērījums


2. Mērījums

3. Mērījums

**Rezultāts
augstums**




* laser




1x

* laser



2x

* laser



3x



DIST

Virsmas mērījums:

Virsma



1. Mērījums

2. Mērījums

**Rezultāts
Virsma**

* laser



1x

* laser



2x



DIST

Apjoma mērīšana:

Apjoms



1. Mērījums

2. Mērījums

3. Mērījums

**Rezultāts
Apjoms**

* laser



1x

* laser



2x

* laser



3x



DIST

1. leņķa mērīšanas funkcija:

1. leņķa mērīšanas
funkcija

Mērījums



* laser



1x



Rezultāti



DIST

Mērījumu rezultātus automātiski nosaka 360° slīpuma sensors.



Ierīces aizmugure kalpo kā atsauces virsma, veicot leņķu mērīšanu.



2. Ieņķa mērišanas funkcija:

2. Ieņķa mērišanas funkcija

1. Mērijums

2. Mērijums

**Rezultāts
augstums**



Mēriju rezultātu automātiski nosaka 360° slīpuma sensors.



Ierīces aizmugure kalpo kā atsauces virsma, veicot ieņķu mērišanu.

Svarīgi norādījumi

- Lāzers rāda to mērijuma punktu, līdz kuram tiek veikts mērijums. Lāzera starā nedrīkst atrasties priekšmeti.
- Veicot mērijumu, iekārta kompensē atšķirīgas telpu temperatūras. Krasas temperatūras atšķirības situācijā, mainot ekspluatācijas vietu, ievēro nelielu pielāgošanās laiku.
- Ārpus telpām ierīce ekspluatējama ierobežoti, to nevar ekspluatēt spilgtā saules gaismā.
- Mērot ārpus telpām, mērijumu precizitāti var ietekmēt lietus, migla un sniegs.
- Nepraktiskā situācijā, piem., ja virsmas ir vāji reflektējošas, maks. novirze var būt lielāka par 3 mm.
- Paklāji, polsterējumi vai aizkari staru nereflektē pilnībā. Iekārtu ekspluatē uz gludām virsmām.
- Mērijumos caur stiklu (vējstiklu) iespējamas novirzes.
- Enerģijas taupības funkcija ieslēdzas automātiski.
- Ierīci tīra ar mīkstu drānu. Neļaut ūdenim ieklūt ierīces korpusā.

Kļūdu kods:

Err204: Aprēķinu kļūda

Err208: Iekšēja kļūda

Err220: Nomainīt baterijas

Err252: Temperatūra ir pa augstu: > 40°C

Err253: Temperatūra ir pa zemu: < 0°C

Err255: Uztvertais signāls ir pārāk vājš vai pārāk ilgs mērišanas laiks

Err256: Uztvertais signāls ir pārāk stiprs

Err261: Ārpus mērišanas diapazona

Err500: Aparatūras kļūda

Tehniskie dati (Lespējamas tehniskas izmaiņas. 12.16)

Distances mērišana

Iekšējais mērišanas diapazons	0,2 m - 30 m
Precizitāte (tipisks)*	$\pm 0,2 \text{ mm} / \text{m}$

Leņķu mērišana

Mērišanas diapazons	$\pm 90^\circ$
Izšķirtspēja	$0,1^\circ$
Precizitāte	$0,1^\circ$

Laserkla Lāzera klase asse	$2 < 1 \text{ mW}$
Lāzera viļņu garums	650 nm
Staru diverģence	$< 1,5 \text{ mrad}$
Darba temperatūra	-10°C – 40°C
Uzglabāšanas temperatūra	-20°C – 70°C
Relatīvā gaisa mitruma	20%rH ... 85%rH, neveidojas kondensāts
Darba augstums	$\leq 2000 \text{ m}$
Automātiskās izslēgšanās režīms	dinamiski atkarībā no mērišanas režīma: lāzers: 30 sek. - 5 min ierīce: 3 min - 8 min
Strāvas piegāde	2 x AAA 1,5 Volt baterijas
Izmēri (p x a x d)	100 x 23 x 35 mm
Svars (ieskaitot baterijas)	82 g

* Virsmai ar labu atstarošanas spēju un istabas temperatūrā mērišanas attālums ir līdz 10 m. Ja attālums ir lielāks un ir nelabvēlīgi mērišanas apstākļi, piem., spēcīgi saules stari vai nepietiekama virsmas atstarošanas spēja, mērijuma novirze var palielināties par $\pm 0,2 \text{ mm/m}$.

ES-noteikumi un utilizācija

Lerīce atbilst attiecīgajiem normatīviem par brīvu preču apriti ES.

Konkrētais ražojums ir elektroiekārta. Tā utilizējama atbilstīgi ES Direktīvai par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem.

Vairāk drošības un citas norādes skatīt:

www.laserliner.com/info



LaserRange-Master T3

LaserRange-Master T3



SERVICE



Umarex GmbH & Co. KG

– Laserliner –

Möhnenstraße 149, 59755 Arnsberg, Germany

Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333

laserliner@umarex.de

Rev.1216

Umarex GmbH & Co. KG
Donnerfeld 2
59757 Arnsberg, Germany
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333
www.laserliner.com



Laserliner®