

D Information**Password-Manager RF-PM-01**

Best.-Nr. 1593964

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

Beim Durchführen des Firmware-Updates kann es produktbedingt zu einer Warnmeldung eines installierten Viresscanners kommen.

Wir versichern Ihnen, dass sich kein Virus auf dem Passwort-Manager RF-PM-01 und auch nicht auf der darauf befindlichen EXE-Datei befindet.

Abhängig von dem von Ihnen verwendeten Viresscanner muss das Ausführen der zum Firmware-Update verwendeten EXE-Datei einmalig zugelassen werden; oder Sie müssen den Viresscanner vorübergehend pausieren/deaktivieren.

Nach dem Firmware-Update muss der Viresscanner wieder aktiviert werden.

Wir bitten um Beachtung!

Ihr Renkforce-Team

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

© Copyright 2019 by Conrad Electronic SE.

1593964_V2_0319_02_hk_hs_de

GB Information**Password Manager RF-PM-01**

Item no. 1593964

Dear Customer!

When carrying out the firmware update, a warning message from an installed virus scanner may occur due to the nature of the product.

We ensure you, that the password manager RF-PM-01 and the EXE-file on the password manager are free of any virus.

Depending on the virus scanner you are using, the execution of the EXE file used for the firmware update must be allowed once; or you need to temporarily pause / disable the virus scanner.

After the firmware update, the virus scanner must be reactivated.

Please observe this instruction!

Your Renkforce team.

This is a publication by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

All rights including translation reserved. Reproduction by any method, e.g. photocopy, microfilming, or the capture in electronic data processing systems require the prior written approval by the editor. Reprinting, also in part, is prohibited. This publication represent the technical status at the time of printing.

© Copyright 2019 by Conrad Electronic SE.

1593964_V2_0319_02_hk_hs_en

F Information**Gestionnaire de mots de passe RF-PM-01**

N° de commande 1593964

Chère cliente, cher client,

Lors de la mise à jour du microprogramme, un message d'avertissement d'un antivirus installé peut apparaître en raison de la nature du produit.

Nous vous garantissons que le gestionnaire de mots de passe RF-PM-01 et le fichier EXE du mot de passe gestionnaire sont exempts de virus.

Selon le logiciel antivirus que vous utilisez, l'exécution du fichier EXE utilisé pour la mise à jour du microprogramme doit être autorisée une seule fois ; autrement vous devez interrompre ou désactiver temporairement le logiciel antivirus.

Après la mise à jour du microprogramme, l'antivirus doit être réactivé.

Nous vous prions de bien vouloir en tenir compte !

Votre team Renkforce

Ceci est une publication de Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tous droits réservés, y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu'elle soit (p. ex. photocopie, microfilm, saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une autorisation écrite de l'éditeur. Il est interdit de le réimprimer, même par extraits. Cette publication correspond au niveau technique du moment de la mise sous presse.

© Copyright 2019 by Conrad Electronic SE.

1593964_V2_0319_02_hk_hs_fr

NL Informatie**Wachtwoordmanager RF-PM-01**

Bestelnr. 1593964

Geachte klant,

Bij het uitvoeren van de firmware-update kan er vanwege de aard van het product een waarschuwingsbericht van een geïnstalleerde viresscanner verschijnen.

Wij garanderen u dat de wachtwoordmanager RF-PM-01 en het EXE-bestand op het wachtwoord staan manager is vrij van virussen.

Afhankelijk van de viresscanner die u gebruikt, moet de uitvoering van het EXE-bestand dat voor de firmware-update wordt gebruikt eenmalig toegelaten worden of u moet de viresscanner tijdelijk pauzeren/uitschakelen.

Na de firmware-update moet de viresscanner opnieuw worden geactiveerd.

Houd u hier a.u.b. rekening mee!

Uw Renkforce-team

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.

© Copyright 2019 by Conrad Electronic SE.

1593964_V2_0319_02_hk_hs_nl