

Release Notes für WinKFP / Coapi



Datum: 13.01.2004
Projekt 10: Fahrzeugprogrammierung
Homepage: <http://eeintra.muc/fprog/>
Uwe Ewald ESG GmbH München für BMW EE-21

Release Notes zu Winkfpt 4.5 und Coapi 3.6:

ID:	Aenderung:	Beschreibung:	Funktionsänderung in: <i>Winkfp 4.5.0</i>	Funktionsänderung in: <i>Coapi 3.6.0</i>
1	Neu: Fehlermanagement	Neues Fehlermanagement (Fehlerausgabe)	ja	ja
2	Bugfix: in der Funktion „coapiKfGetProgData“	Die Stackvariable BeginAdr wird mit „0“ initialisiert. Nichtinitialisierung führt zu einer zufälligen Berechnung der Startadresse (High-Middle-Low) für ein SG-Auftragstelegramm, wenn die Subroutine „datGetData(&BeginAdr)“ keinen definierten Wert in BeginAdr reinschreibt.	nein	ja
3	Erweiterung: CDHBinBufCopy()und CDHBinBufAppend()	Erweiterung des CABI-Interpreters um die Funktionen CDHBinBufCopy() und CDHBinBufAppend(), Erhöhung der Versionsnummer der CABI Code-Dateien (*.IPO).	ja im Compilerbetrieb bzw. Expert-Mode	ja
4	Aenderung: Sleepfunktion	Aufruf der Sleepfunktion im Windows-Anteil der COAPI-Funktion „ProcCDHDelay“ im Modul „LFCDH.CPP“. Dadurch geht die CPU-Auslastung während der Warteschleife gegen "00".	ja	ja
5	Aenderung: coapiKfCheckHwNrTempFileD2()	coapiKfCheckHwNrTempFileD2() liefert als Fehlercode nun COAPIKF_ZB_NOT_FOUND statt COAPI_ERROR, wenn die Unterfunktion datGetZbNrFromTmpFile() mit einem Fehlercode zurückkommt, d.h. die ZBNummer nicht ermittelt werden kann.	ja	ja
6	Aenderung: Erweiterung der verfügbaren Units.	Erweiterung der verfügbaren Units auf A...Z und 0...9	ja	nein

--	--	--	--	--

Flash Service EE-21

Mo.-Fr.: 8:00-16:30

Email: Flash.Service@bmw.de

Hotline Tel.: +49 (0) 89 382 35891

Abteilungsfax.: +49 (0) 89 382 34101

<http://eeintra.muc/fprog>