


TFA\_No. 30.3065\_útmutató 18.01.2018 11:50 óra 1. oldal

**TFA**


használati útmutató



**RoHS**


**€**

TFA\_No. 30.3065\_útmutató 18.2.2018 11:50 óra 2. oldal





TFA\_No. 30.3065\_útmutató 18.3.2018 11:50 óra 3. oldal

3. ábra



4. ábra



### Vezeték nélküli hőmérő

Köszönjük, hogy a TFA cégt terméke mellett döntött.

#### 1. Mielőtt elkezdi használni a készüléket,

- Olvassa el a használati útmutatót.
- A használati útmutató figyelembe vételevel elkerülheti a készülék karosodását, továbbá reklamációs jogának a helytelen használat miatti elvesztését.
- A használati útmutató figyelemben kívül hagyásából eredő karokért nem vállalunk felelősséget. Ugyancsak nem vállalunk felelősséget hibás mérési eredményekért és azok következményeiről.
- Különösen a biztonsági tudnivalókat vegye figyelembe!
- Örizze jól meg ezt a használati útmutatót!

#### 2. A szállítás tartalma

- Vezeték nélküli hőmérő (bázisállomás)
- Kültéri adó (Kat. sz.: 30.3234.02)
- használati útmutató

### Vezeték nélküli hőmérő

#### 3. Az új készüléke alkalmazási területe, és előnyei egy pillanatra

- Kültéri hőmérőkkel vezeték nélküli kültéri adó által (max. 80 m)
  - Belteri hőmérőkkel és légnedvesség kijelzés
  - Legmagasabb és legalacsonyabb értékek manuális vagy automatikus viszszaliflással
  - Felállítható vagy falra akasztható.
- 4. Az Ön biztonsága érdekében:
  - A készülék kizárolag a fentiekben leírt használatra alkalmas.
  - Ne használja más módon a készüléket, mint ahogy ez az útmutató leírja.
  - A készülék önkényes javítása, átépítése és átalakítása tilos.

#### Vigyázat!

#### Balesetveszély:

- Tárolja a készülékeket és az elemeket olyan helyen, ahol gyerekek nem érhetik el őket.

### Vezeték nélküli hőmérő

- Az elemek az egészségre káros savakat tartalmaznak, ezért lenyelés esetén életveszélyt jelentenek. Ha valaki lenyel egy elemet, ez 2 órán belül súlyos belső kímaródásokhoz, sőt halálhoz is vezethet. Ha feltételezi, hogy egy elemet lenyeltek, vagy az más módon jutott a testebe, azonnal vegyen igénybe orvosi segítséget.
- Az elemeket ne dobja tűzbe, ne szedje szét, ne zára rövidre és ne töltse fel! robbanásveszély áll fenn!
- Az elemek kifolyásának az ellenőrzésére a lehető leghamarabb cserélje ki a kimerült elemeket.
- Ha kifolyt elemekkel foglalkozik, viseljen vegyszerálló védőkesztyűt és védeőszemüveget!

### Fontos tudnivalók a készülék biztonságáról!

### Vezeték nélküli hőmérő

- Védje a bázisállomást nedvességtől.
  - A kültéri adó fröccsenő viz ellen védejt, de nem vízállói Válasszon egy csapadék ellen védejt helyet a külső adó számára.

### 5. A készülék részei

#### 5.1 Bázisállomás (revőegység)

##### A: Kijelző (1. ábra):

- A 1: Védelőszimbólum
- A 2: Kültéri hőméréséket
- A 3: Max./min. értékek
- A 4: Beléri hőméréséket

##### A 5: Beléri légnedvesség

##### A 6: A max./min. értékek automatikus válasszalítása

#### B: Gombok (2. ábra):

- B 1: °C/°F gomb
- B 2: HI/LOW gomb

### Vezeték nélküli hőmérő

#### C: Készülékház (2. ábra):

C 1: Akasztó

C 2: Elemtartó

C 3: Kitámasztó

#### 5.2 Adó (3+4. ábra):

D 1: LED-es visszajelző lámpa

D 2: Elemtartó

D 3: Akasztó

#### 6. Üzembe helyezés

##### 6.1 Az elemek berakása

- Rakja le a készülékeket egy asztala egymástól kb. 1,5 méter távolságra. Kerülje a lehetséges zavarforrások közelségét (elektronikus és rádiófrekvenciás készülékek).
- Nyissa ki az elemtartót, és tegyen be egy új 1,5 V-os AA ceruzaelemet, polushelyesen. A kijelző összes személyre tövön időre felül van. A beltéri hőmérés/let és légnedvesség megjelenik a kijelzőn.

- Zárja vissza az elemtartó rekeszét.

#### 6.2. A kültéri adó vételére

- Az elemek behelyezését követően a kültéri adó automatikusan elkezdi a kültéri hőmérés/let átviteliét. A rádiójel szimbólum a kijelzőn villog.
- Ha az alapállomás nem veszi a külső hőmérés/let jelet, a kijelzőn „„jelenik meg. Ekkor ellenőrizze az elemeket, és indítson be egy újabb vételi kísérletet. Hárítsa el az esetleges zavarforrásokat.
- Az inicializálást (keresést) kézzel is indíthatja. Tartsa egyszerre 5 mp-ig nyomva a bázisállomáson a C / °F és HI / LOW gombokat.
- A külső hőmérés/let kijelzőjén „„jelenik meg és a rádió szimbólum villog. A bázisállomás most ismét megkíséri a külső hőmérés/let vételét.

## Vezeték nélküli hőmérő

### 7. Kezelés

#### 7.1 Hőmérséklet kijelzés

- A °C / °F gombbal választhatja ki a Celsius vagy Fahrenheit hőmérőköt mérőkegységet.

#### 7.2 A legmagasabb és legalacsonyabb értékek

- Két memória van a max. és min. értékekhez.

#### 7.2.1 Memória manuális visszaállítása

- Amint a bázisállomás és a kültéri adó aktíváodnak, a bel- és kültéri max. és min. mért. értékek tárólódnak és a jobb szegmensben megjelennek.
  - Nyomja meg és tartsa lenyomva a HI / LOW gombot 3 másodpercig, az értékek ekkor törölnek ("kijelzés) és visszaállnak az aktuális érékre.
- #### 7.2.2 Memória automatikus visszaállítása
- Nyomja meg a HI / LOW gombot, hogy a max./min. értérek automatikus visszaállítási üzemmódjába jussan.

## Vezeték nélküli hőmérő

### HI / LOW 24HR jelentik meg a kijelzőn.

- A maximális és minimális értékek 24 óránként (az aktiválás időpontról számítva) visszaállítódnak.

### 8. A bázisállomás és az adó felállítása és rögzítése

- A bázisállomást a hátlapján lévő állító támasszal fel lehet állítani, vagy a furat segítségével a falra akasztani. Kerülje más elektromos készülékek (TV-készülék, számítógép, rádiotelefon) és a tömöri fémterügyek közelségeit.
- Az adó hátsoldalán lévő felakaszott füllel az adót rögzíteni lehet a falon. Válasszon a szabadban egy ámyékos, eső ellen védejt helyet az adó számára. (A közvetlen napfényes meghamisítja a mérési értékeket, mik az állandó nedvesesség feleslegesen terhel az elektronikus alkarrésekkel).
- Vizsgálja meg, hogy megfordítható-e a mérési értékek átváltja az adókról a bázisállomás kívánt helyéig (a szabadtéri hatótávolság kb. 80 méter, tömör, különösen fémzerkezeteket is tartalmazó faik esetében az adók hatótávolsága jelentősen lecsökkenhet).

### Vezeték nélküli hőmérő

- Adott esetben keressen másik felállítási helyet az adó(knak)nak és/vagy a bázisállomásnak.

#### 9. Ápolás és karbantartás

- A készüléket puha, enyhén megnevezetett kendővel tisztítsa. Ne használjon szubszterit vagy oldószeret!
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket.
- A készüléket minden száraz helyen tartsa.

#### 10. Hibaelhárítás Probléma      Megoldás

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Nincs kijelzés a bázisállomáson | → Az elemet helyes polaritással tegye be.<br>→ Az elemet cserélje ki  |
| Nincs ívetel a külső adóról     | → Esetleg nincs külső adó csatlakoztatva<br>„---“ kijelzés → Manuális adókeresés indítása<br>→ A külső adó elemei meg kell vizsgálni (akkutat nem ajánlatos használni!) |

- Helyezze újra üzemmbe a külső adót és a párizslereszítőt a használati ütmutató szerint.  
→ A külső adónak és/vagy a bázisállomásnak keressen más helyet  
→ Csökkentsse a távolságot a kultéri adó és a bázisállomás között → Távolítsa el a problématorrásokat

#### Téves kijelzés

#### Figyelmelem: Elemtelre után helyre kell állítani a külső adó és az alapállomás közötti kapcsolatot - tehát vagy egyszerre minden készülékben cserélje ki az elemeket, vagy kézzel indítsa el az adókeresést.

#### 11. Eltávolítás

A jelen termékkel a gyártó kiválasztott minőségű anyagokból és alkotórészekből állította elő, amelyek újból felhasználhatók.

Vezeték nélküli  
hőmérő

**Vezeték nélküli hőmérő**

Az elemeiket és akkumulátorokat nem szabad a háztartási szemetébe dobni!

A környezetbarát eltávolítás érdekében vegyel azazfalékért törvényileg van kötelezve az összes elhasznált elem és akkumulátor leadására a kereskedelemben vagy a helyi hulladékgyűjtő állományon.





A mérőadó nehézfémek jelölései a következők	
Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ölm	
A készüléket az elektromos és elektronikus hulladékok eltárolására vonatkozó irányelvnek (WEEE)	EU-megfelelően
	kell
	átfelmatricázni



Ezt a készüléket nem szabad a háztartási szemételei együtt eltárolni. A felhasználó köteles arra, hogy a régi készülékeket környezetbarát módon egy arra kijelölt átvezetőhelyen leadja az elektromos- és elektronikus készülékek újrahasznosítására céliból.

## **12. Műszaki adatok:**

Mérési tartomány	-10 °C ... +60 °C
Belféri hőmérőkkel	
Páratartalom	10...99 %RH
Kültéri hőmérőkkel	-40 °C ... +60 °C
A hőmérőkkel pontossága:	± 1°C
Légnedvesztésg pontossága	± 3% (35 ... 75%)
Hatótávolság	kb. 80 m (szabad területen)
Átviteli frekvencia	433 MHz
Maximális adó teljesítmény	< 10mW
Tápfeszültség ellátás	Bázisállomás: 1 db 1,5 -os ceruzaelem Kültéri adó: 1 db 1,5 -os ceruzaelem (elemeket nem szállítjuk vele)

**Vezeték nélküli  
hőmérő**

**Bázisállomás**

Méret	77 x 22 x 86 mm
Súly	70 g (csak a készülék)

**Külső adó**

Méret	64 x 20 x 41 mm
Súly	34 g (csak a készülék)

Ezt a használati útmutatót vagy annak kivonatait csak a TFA Dostmann hozzájárulásával szabad közveteni. A műszaki adatok megfelelnek a kinyomtatáskori állapotnak, és minden elozettsé értesítés nélkül megújíthatók. A termékre vonatkozó legújabb műszaki adatok és információk megtekinthetők a termék cikkszámának beadásával a honlapunkon.

**EU megfelelőségi nyilatkozat**

A TFA Dostmann szemmel kijelenti, hogy a 30.3065 típusú vezeték nélküli berendezés a 2014/53/EU irányelv követelményeinek megfelel. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internet címen áll rendelkezésre:

[www.tfa-dostmann.de](http://www.tfa-dostmann.de)

E-Mail: [info@tfa-dostmann.de](mailto:info@tfa-dostmann.de)  
TFA Dostmann GmbH & Co. KG  
Zum Oftersberg 12, D-97877 Wertheim

01/18