


# CondenseSpot XP



**Laserliner**

- (DE)
- (EN)
- (NL)
- (DA)
- (FR)
- (ES)
- (IT)
- (PL)
- (FI)
- (PT)
- (SV)
- (NO)
- (TR)
- (RU)
- (UK)
- (CS)
- (ET)
- (LV)
- (LT) 02
- (RO) 14
- (BG) 26
- (EL) 38

! Iki galio perskaitykite eksplotacijos instrukciją, pridedamą dokumentą „Nuorodos dėl garantijos ir papildoma informacija“, taip pat naujausią informaciją ir patarimus, kuriuos rasite paspaudę interneto nuorodą, esančią šios instrukcijos pabaigoje. Laikykites čia esančių instrukcijos nuostatų. Šis dokumentas turi būti laikomas ir perduodamas kartu su prietaisu.

## Veikimas ir paskirtis

„CondenseSpot XP“ – tai infraraudonųjų spindulių ir kontaktinis temperatūros matuoklis su integruotu higrometru, atmintis funkcija ir „Bluetooth“ sąsaja matavimo duomenims perduoti. Matuojant ir vertinant elektromagnetinės energijos kiekį infraraudonujų bangų ruože paviršiaus temperatūra galima matuoti bekontakčiu būdu. Be to, galima matuoti visus reikšmingus klimato duomenis ir apskaičiuoti rasos tašką. Tai suteikia galimybę įvertinti šilumos tiltus ir kondensacijų drėgnį. Kontaktiniams temperatūros matavimui numatyta jungtis temperatūros jutikliui (K tipas).

## Bendrieji saugos nurodymai

- Prietaisą naudokite išskirtinai tik pagal specifikacijos nurodytą paskirtį.
- Matavimo prietaisai ir reikmenys nėra žaislas. Laikykite juos vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Draudžiama keisti ar modifikuoti prietaiso konstrukciją, priešingu atveju nebegalioja leidimas jį naudoti ir nebegalioja saugos specifikacijos.
- Negalima prietaiso veikti mechaniskai, aukšta temperatūra, drėgme arba didele vibracija.
- Negalima naudoti prietaiso, jei neveikia viena ar daugiau jo funkcijų arba baterijos yra išskrovusios.
- Temperatūros jutiklio (K tipo) negalima eksplotuoti esant parazitinei įtampai.
- Prašome atkreipti dėmesį į vietos ar nacionalinės tarnybos parengtus saugos ir tinkamo prietaiso eksplotavimo reikalavimus.

## Saugos nurodymai


Darbas su 2-os klasės lazeriais



Lazerio spinduliaivimas!  
Nežiurėkite į lazerio spindulį!  
Lazerio klasė 2  
< 1 mW · 650 nm  
EN 60825-1:2014

- Dėmesio: Nežiurėkite į tiesioginį ar atspindėtą spindulį.
- Nenukreipkite lazerio spindulio į asmenis.
- Jeigu 2 klasės lazerio spindulys nukreipiamas į akis, būtina greitai užsimerkti ir nusukti galvą į šoną.
- Niekada nežiurėkite į lazerio spindulį per optinius prietaisus (didinamajį stiklą, mikroskopą, žiūroną ir t. t.).
- Nenaudokite lazerio akių aukštyste (1,40 – 1,90 m).
- Neleidžiama atlkti lazerinės įrangos darbų (techninių pakeitimų).

### Lazerio anga



## Saugos nurodymai

Kaip elgtis su elektromagnetine spinduliuote

- Matavimo prietaisas atitinka Elektromagnetinio suderinamumo direktyvos 2014/30/ES, kurią papildo RED direktyva 2014/53/ES, elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus ir ribines reikšmes.
- Turi būti atsižvelgta į vietinius naudojimo apribojimus, pvz., naudojimą ligoninėse, lėktuvuose, degalinėse arba netoli asmenų su širdies stimulatoriais. Galima pavojinga elektroninių prietaisų įtaka arba įtaka elektroniniams prietaisams arba jų veikimo sutrikdymas.
- Naudojant netoli aukštos įtampos arba esant kintamujų elektrinijų laukų aplinkai gali būti paveiktas matavimo tikslumas.

## Saugos nurodymai

Kaip elgtis su RF radio spinduliaivimu


- Matavimo prietaise įrengta funkcijų sąsaja.
- Matavimo prietaisas atitinka RED direktyvos 2014/53/ES elektromagnetinio suderinamumo ir radio spinduliaivimo reikalavimus.
- „Umarex GmbH & Co. KG“ pareiškia, kad radio įrenginio tipas CondenseSpot XP atitinka esminius Europos „Radio Equipment“ direktyvos 2014/53/ES (RED) reikalavimus ir kitas nuostatas. Pilną ES atitikties deklaracijos tekstą rasite šiuo adresu internete: <http://laserliner.com/info?an=cospxp>


## Techninės priežiūros ir priežiūros nurodymai

Visus komponentus valykite šiek tiek sudrėkintu skudurėliu, nenaudokite valymo, šveitimo priemonių ir tirpiklių. Prieš sandėliuodami ilgesnį laiką, išimkite bateriją (-as). Prietaisą saugokite švarioje, sausoje vietoje.

## Kalibravimas

Matavimo prietaisą reikia reguliarai kalibrhuoti ir tikrinti, kad būtų užtikrintas matavimo rezultatų tikslumas. Rekomenduojame kalibrhuoti prietaisą kas metus.






- a** Duomenų įrašymo („Hold“) funkcija  
**b** Bargrafas / kondensato indikatorius


- c** Temperatūros jutiklis (K tipas), aktyvus  
**d** Matavimo reikšmė pasirinktu režimu / emisijų laipsnio indikatorius / režimo indikatorius HEAT  
**e** Režimo indikatorius / atmintinė  
**f** Emisijos laipsnio spartusis indikatorius  
**g** Infraraudonųjų spindulių temperatūros matavimas, aktyvus  
**h** Infraraudonųjų spindulių temperatūros matavimo reikšmė  
**i** Matavimo vienetas °C / °F  
**j** Baterijos įkrova  
**k** Lazerio spindulys įjungtas, vyksta temperatūros matavimas (infraraudonaisiais spinduliais)  
**l** Atmintinės funkcija  
**m** Nuolatinis matavimas, aktyvus

## 1 Įdėkite bateriją

Atidarykite baterijų dėtuvę ir sudėkite baterijas, laikydami instaliacinių simbolių. Atkreipkite dėmesį, kad nesumaišytumėte jų poliškumo.



## 2 ON / OFF




Papildomai prietaisą galima įjungti mygtuku MODE (4). Taip matavimas suaktyvintas nebus, tik bus parodytos paskutinio matavimo reikšmės.

Automatinis išsijungimas po 30 sekundžių.



Atkreipkite dėmesį į tai, kad transportavimo metu oro drėgnio / aplinkos temperatūros matavimo sensorius (5) būtų užlenktas

## 3 Infraraudonųjų spindulių temperatūros matavimas / nuolatinis matavimas / Hold





Infraraudonųjų spindulių temperatūros indikatorius (kiekvienu matavimo režimu)

Norėdami pereiti prie infraraudonųjų spindulių temperatūros matavimo paspauskite mygtuką 9.


Norėdami atlikti nuolatinį matavimą suaktyvinkite lazerį (žr. paveikslėli) ir laikykite spaustą mygtuką.

Kai tik pageidaujamą matavimo vietą pasieks taikinio lazeris, mygtuką atleiskite. Matavimo rezultatas liks rodomas.




## 4 Režimo pasirinktis


Matuoklyje jdiegti skirtingi matavimo režimai.



! Apie sausuoju termometru išmatuotos temperatūros režimo ir drėgnuoju termometru išmatuotos temperatūros režimo pasirinkimą skaitykite 5 skyriuje. Kontaktinės temperatūros režimas prie pasirinkties režimo pridedamas automatiškai esant įkištam temperatūros jutikliui (K tipas).

## 5 Meniu nustatymai





**Šalinimas iš atminties**  
Visų matavimo rezultatų ištrynimas

OFF SET ON SET  
Patvirtinti

**Gamyklinis nustatymas**  
Funkcija „FAC“ skirta gamykliniam nustatyti.

OFF SET ON SET  
Patvirtinti

## 6 Infraraudonųjų spindulių temperatūra: Emisijos laipsnio nustatymas


Prietaise esanti jutiklio matavimo galvutė reaguoja į infraraudonuosius spindulius, kuriuos skleidžia kiekvienas kūnas, priklausomai nuo jo medžiagos. Šio spinduliuavimo intensyvumas priklauso nuo spinduliuojamumo (0,01 iki 1,00). Prietaisas yra iš anksto nustatytas 0,95 emisijos laipsniui, kuris tinkta daugumai organinių medžiagų bei ne metalų (plastikui, popierui, keramikai, medienai, gumai, dažams, lakams ir uolienai). Kito puslapio lentelės 8-ame punkte rasite medžiagas, kurių emisijos laipsnis skiriasi.

Dirbant su nedengtais metalais bei metalų oksidais, kurie dėl savo mažo bei termonestabilaus emisijos laipsnio tik sąlyginai yra tinkami infraraudonųjų spinduliu matavimui, bei su paveršiais, kurių emisijos laipsnis nežinomas, jeigu jmanoma, juos galima padengti juodais dažais arba ant jų užkiliuoti matinius juodus lipdukus, kad galima būtų gauti emisijos laipsnį 0,95. Jeigu to padaryti negalima, naudokite kontaktinį termometrą.


! Jjungus prietaisą, nustatomas pastarajį kartą pasirinktas emisijos laipsnis.  
Kaskart prieš matuodami patikrinkite emisijos laipsnio nustatymą.

Prietaise įrengta greitojo išsaugotų emisijos laipsnių 0,95, 0,85, 0,75, 0,65, 0,55) pasirinkimo funkcija ir tikslus nustatymas nuo 0,01 iki 1,00.

### Emisijos laipsnio greitoji pasirinktis



### Tikslus emisijos laipsnio nustatymas



Atmintinės vietos E 1 – E 5 gali būti keičiamos pagal pageidavimą. Ilgai spaudžiant atmintinės vietą, ją galima pritaikyti ir palikti nepakeistą. Atstačius gamyklinius nustatymus reikšmės vėl nustatomos ties 0,95 / 0,85 / 0,75 / 0,65 ir 0,55.

## 7 Emisijos laipsnių lentelės Orientacinės reikšmės su leistinu nuokrypiu

Metalai	
<b>Aluminis</b> oksido uotas poliruotas	0,30 0,05
<b>Chromo oksidas</b>	0,81
<b>Cinkas</b> oksido uotas	0,10
<b>Geležis</b> oksido uota su rūdimis	0,75 0,60
<b>Geležis, ketus</b> neoksido uota lydinus	0,20 0,25
<b>„Inconel”</b> oksido uotas elektriskai poliruotas	0,83 0,15
<b>Kalta geležis matinė</b>	0,90
<b>Legiruotas A3003</b> oksido uotas šiurkštintas	0,20 0,20
<b>Platina</b> juoda	0,90
<b>Plienas</b> šalto valcavimo šlifuotas lakštas poliruotas lakštas legiruotas (8% nikelio, 18% chromo) galvaniuotas oksido uotas stipriai oksido uotas	0,80 0,50 0,10 0,35 0,28 0,80 0,88
<b>Plienas</b> šiurkštus	0,24 0,96 0,69 0,11 0,56 0,45
<b>Varis</b> oksido uotas Vario oksidas	0,72 0,78
<b>Švinas</b> šiurkštus	0,40
<b>Žalvaris</b> poliruotas oksido uotas	0,30 0,50

Nemetalai	
<b>Akmuo matinis</b>	0,93
<b>Anglis</b> neoksido uota	0,85
<b>Asbestas</b>	0,93
<b>Asfaltas</b>	0,95
<b>Audinys</b>	0,95
<b>Bazaltas</b>	0,70
<b>Betonas, tinkas, skiedinys</b>	0,93
<b>Cementas</b>	0,95
<b>Dažai</b> matinių, juodi, atsparūs karščiui balti	0,97 0,92 0,90
<b>Derva</b>	0,82
<b>Derva padengtas popierius</b>	0,92
<b>Gipsas</b>	0,88
<b>Gipso kartono plokštės</b>	0,95
<b>Grafitas</b>	0,75
<b>Guma</b> kieta minkšta, pilka	0,94 0,89
<b>Išlyginamas sluoksnis</b>	0,93
<b>Kalkakmenis</b>	0,98
<b>Kalkės</b>	0,35
<b>Karborundas</b>	0,90
<b>Keramika</b>	0,95
<b>Kvarco stiklas</b>	0,93
<b>Laminatas</b>	0,90
<b>Ledas</b> lygus su storu apšalo sluoksniu	0,97 0,98
<b>Marmuras</b> juodas, matinis pilkšvai poliruotas	0,94 0,93
<b>Mediena</b> neapdrota bukas, obliuotas	0,88 0,94
<b>Medvilnė</b>	0,77
<b>Molis</b>	0,95
<b>Mūras</b>	0,93
<b>Plastikas</b> praleidžiantis švesa Polietilenas, polipropilenas, polivinilchloridas (PE, P, PVC)	0,95 0,94
<b>Plytos raudonas</b>	0,93
<b>Popierius</b> visų spalvų	0,96
<b>Porcelianas</b> baltas, blizgus lažiūrotas	0,73 0,92
<b>Radiatorius</b> juodas anoduotas	0,98
<b>Skalda</b>	0,95
<b>Smitainis</b>	0,95
<b>Smėlis</b>	0,95
<b>Sniegas</b>	0,80
<b>Stiklas</b>	0,90
<b>Stiklo vata</b>	0,95
<b>Tapetai (popieriniai) šviesūs</b>	0,89
<b>Transformatorių dažai</b>	0,94
<b>Vanduo</b>	0,93
<b>Žemė</b>	0,94
<b>Žmogaus oda</b>	0,98
<b>Žvyras</b>	0,95

## 8 Patalpos klimato matavimo reikšmės

Matavimo prietaise įrengtas atlenkiamas jutiklis, kuris matuoja aplinkos temperatūrą ir santykinį drėgnį bei apskaičiuoja rasos taško temperatūrą. Atlenkus jutiklį matavimas pagreitinamas dėl geresnio oro pratakumo.

!

Pakeitus vietą ir (arba) esant dideliems skirtumams patalpos ore palaukite, kol matavimo prietaisas prisitaikys ir matavimo reikšmės stabilizuosis displejuje.

!


Aplinkos temperatūros ir santykinio oro drėgnio matavimo reikšmės automatiškai aktualizuojamos nepriklausomai nuo paleidimo mygtuko.



## 9 Aplinkos temperatūros režimas T-A



## 10 Oro drėgnio režimas rH (santykinis oro drėgnis)



## 11 Rasos taško režimas dP / kondensato indikatorius



Rasos taško temperatūra – tai temperatūra, kurios negalima viršyti, kad ore esantys vandens garai galėtų išskirti lašelių, ruko arba rasos pavidalu. Kondensatas susidaro, pvz., kai vidinės sienelės arba angokraščių temperatūra yra žemesnė, nei patalpos rasos taško temperatūra. Šios vietos tuomet būna drėgnos ir susidaro palanki terpė pelėsiui bei sugadinama medžiaga.


„CondenseSpot XP“ apskaičiuoja rasos tašką naudodama įrengtus aplinkos temperatūros ir santykinio oro drėgnio sensorius. Tuo pat metu objektų paviršiaus temperatūra nustatoma naudojant infrraudonuosius spindulius. Lyginant šias temperatūras galima rasti vietas, kuriose kyla pavojas susidaryti kondensatui. Rezultatas parodomos kondensacinių drėgmės indikatoriumi (b) naudojant ji kaip bargrafą, o esant didilei kondensato susidarymo tikimybei papildomai įsijungia optiniai ir akustiniai signalai.



Nėra kondensato susidarymo pavojaus



Nedidelis kondensato susidarymo pavojujus mirksi simbolis „dP“



Kondensato susidarymo pavojujus mirksi simbolis „dP“ ir pasigirsta signalas

Kondensato drėgmės indikatorius (b) parodomos kiekvienu prietaiso režimu. Tokiu būdu prietaisas nuolat rodo informaciją apie galimą kondensato drėgmės pavoju.


## 12 Šilumos tiltelio režimas HEAT



Šilumos tilteliu pastatuose vadinama, pvz., vidinės sienos zona, kurioje šiluma į išorę išleidžiama greičiau nei likusioje sienos dalyje. Žiūrint iš vidinės pusės šių zonų temperatūra yra žemesnė, o žiūrint iš lauko – aukštesnė nei aplink esančių zonų. Tai dažnai rodo nepakankamą izoliaciją arba izoliaciją su trūkumais.

„CondenseSpot XP“ tai nustato lygindama aplinkos temperatūrą su paviršiaus temperatūrą. Esant didesniems abiejų temperatūrų skirtumams prietaisas pateikia 2 lygių įspėjimus. Ribinėje zonoje pateikiama nuoroda „CHK“ arba, esant itin dideliems skirtumams, displejus apšvietimas keičiasi į „mėlyną“ ir (arba) „raudoną“ spalvą.

Jautrumo pavyzdys „MID“ (apie nustatymą žr. 5 skyriuje):



Aplinkos temperatūra:  
20°C

Šilumos tiltelių nėra



Aplinkos temperatūra:  
20°C

galimi šilumos tilteliai,  
toliau tikrinkite zoną



Aplinkos temperatūra:  
20°C

Šilumos tiltelis,  
displejus šviečia mėlynai  
ir pasigirsta signalas



Aplinkos temperatūra:  
12°C

šilumos tiltelis,  
displejus šviečia raudonai  
ir pasigirsta signalas

2 pakopų įspėjimas	Jautrumas		
	„LOW“	„MID“	„HI“
„CHK“ diapazono patikra	± 2°C	± 3,5°C	± 5°C
Ekranas: Raudona („HI“) / mėlyna („LOW“) Šilumos tilto aptikimas	± 4,5°C	± 6,5°C	± 8,5°C

## 13 Maks. / min. / AVG režimas



Režimai maks. / min. / AVG taikomi infraraudonujų spinduliuų temperatūrai ir rodo atitinkamai maksimalią, minimalią arba vidutinę infraraudonujų spinduliuų temperatūrą. Maks. / min / AVG reikšmės nustatomos aktualaus matavimo metu esant paspaustum paleidimo mygtukui (9). Prasidėjus naujam matavimui ir (arba) paspaudus paleidimo mygtuką (9) reikšmė ištrinama ir apskaičiuojama iš naujo.


## 14 Skirtumo režimas dIF

Šis režimas taikomas infraraudonųjų spindulių temperatūrai ir apskaičiuoja esamo matavimo maksimalios ir minimalios infraraudonųjų spindulių temperatūros skirtumą. Prasidėjus naujam matavimui ir (arba) paspaudus paleidimo mygtuką (9) reikšmė ištrinama ir apskaičiuojama iš naujo.




! Skirtumo režimas dIF suteikia galimybę greitai įvertinti naudojantis maksimalios temperatūros skirtumu vieno statybinio elemento viduje, pvz., duryse / lange / mūro sienoje.

## 15 Kontaktinės temperatūros režimas T-K (K tipas)




Prijungus temperatūros jutiklį (K tipo) prietaisas automatiškai persijungia į kontaktinį temperatūros režimą T-K. Prijungiant temperatūros jutiklį, prietaisas neišsijungia jeigu baterijos jkrova siekia bent 15%.

MIN. reikšmės indikatorius



MAKS. reikšmės indikatorius



! Min. / maks. reikšmės keičiant režimą bei įjungiant / išjungiant prietaisą ištrinamos.

## 16 Sausuoju termometru išmatuota temperatūra dbu



## 17 Drėgnuoju termometru išmatuota temperatūra Wbu



## 18 Atmintinės funkcija


Prietaiso atmintinėje yra 50 vietų.



Sėkmingą išsaugojimą patvirtina garsinis signalas.

! Atmintinės funkcija HEAT režimu naudotis negalima. Kontaktinės temperatūros režimu matavimo reikšmė išsaugoma tik tuomet, kai ši pasirenkama.

## Atmintinės iškvietimas



## Duomenų perdavimas

Prietaise jdiegt „Bluetooth®“\* funkcija, kuria duomenis per belaidj ryšį galima perduoti į mobiliuosius prietaisus su „Bluetooth®“\* sasajomis (pvz., išmanuji telefoną, planšete).

Sistemos reikalavimai „Bluetooth®“\* sasajai pateikiami svetainėje <http://laserliner.com/info?an=ble>

Prietaisas gali sukurti „Bluetooth®“\* ryšį su prietaisais, kuriuose jdiegt 4.0 „Bluetooth“ funkcija.

Veikimo atstumas siekia daugiausiai 10 m iki galinių prietaisų ir labai priklauso nuo aplinkos sąlygų, pvz., sienų storio ir sudėties, trikčių šaltinių bei galinio prietaiso siuntimo / priemimo savybių.

„Bluetooth®“\* turi būti aktyvinamas įjungus, kadangi radio sistema surukta itin taupiai naudoti elektros energiją.

Mobilusis galinis prietaisas gali būti sujungtas su įjungtu matavimo prietaisu naudojantis mobiliaja programėle.

## Programėlė (App)

Norint naudotis „Bluetooth®“\* funkcija reikalinga programėlė.

Ją galite atsisiųsti iš atitinkamos parduotuvės prieklausomai nuo turimo galinio prietaiso:



Patikrinkite, ar mobilajame prietaise suaktyvinta „Bluetooth®“\* sasaja.

Ijungus programėlę ir esant aktyviai „Bluetooth®“\* funkcijai galima sukurti ryšį tarp mobiliojo prietaiso ir matavimo prietaiso. Jeigu programėlė randa daugiau aktyvių matavimo prietaisų, pasirinkite reikiamą. Paleidus kitą kartą šis matavimo prietaisais gali būti prijungtas automatiškai.

\* „Bluetooth®“ pavadinimas ir logotipas yra registruotieji „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklai

## Techniniai duomenys (Pasiliekame teisę daryti techninius pakeitimus. 18W42)


Infraraudonujų spindulių temperatūra	-40°C...800°C -40°C...0°C ( $\pm 1^{\circ}\text{C} + 0,1^{\circ}\text{C} / 1^{\circ}\text{C}$ ) 0°C...33°C ( $\pm 1^{\circ}\text{C}$ arba $\pm 1\%$ kuo didesnis matuojamasis dydis) >33°C ( $\pm 2^{\circ}\text{C}$ oder $\pm 2\%$ kuo didesnis matuojamasis dydis)	-40°F...1472°F -40°F...32°F ( $\pm (1,8^{\circ}\text{F} + 0,18^{\circ}\text{F} / 1^{\circ}\text{F})$ ) 32°F...91,4°F ( $\pm 1,8^{\circ}\text{F}$ arba $\pm 1\%$ kuo didesnis matuojamasis dydis) >91,4°F ( $\pm 3,6^{\circ}\text{F}$ oder $\pm 2\%$ kuo didesnis matuojamasis dydis)
Rodmenų raiška	0,1°C / 0,1% rH	0,1°F / 0,1% rH
Aplinkos temperatūra / drėgnuoju termometru išmatuota temperatūra	-20°C...65°C 0°C...50°C ( $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ) <0°C ir >50°C ( $\pm 2,5^{\circ}\text{C}$ )	-4°F...149°F 32°F...122°F ( $\pm 1,8^{\circ}\text{F}$ ) <32°F ir >122°F ( $\pm 4,5^{\circ}\text{F}$ )
Santykinė oro drégmė	1%...99% 20%...80% ( $\pm 3\%$ ) <20% ir >80% ( $\pm 5\%$ )	
Rasos taško temperatūra	-50°C...50°C 41% rH...95% rH ( $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$ ) 31% rH...40% rH ( $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ) 20% rH...30% rH ( $\pm 2,5^{\circ}\text{C}$ )	-58°F...122°F 41% rH...95% rH ( $\pm 2,7^{\circ}\text{F}$ ) 31% rH...40% rH ( $\pm 3,6^{\circ}\text{F}$ ) 20% rH...30% rH ( $\pm 4,5^{\circ}\text{F}$ )
Kontaktinė temperatūra K tipas	-30°C...1372°C ( $\pm 1^{\circ}\text{C}$ arba $\pm 1\%$ kuo didesnis matuojamasis dydis)	-22°F...2501,6°F ( $\pm 1,8^{\circ}\text{F}$ arba $\pm 1\%$ kuo didesnis matuojamasis dydis)
Optika	30:1 (30 m matavimo nuotolis : 1 m matavimo plotas)	
Emisijos laipsnis	0,01 ... nustatomas 1,0	
Lazeris	8 taškų lazeriu apibrėžtas ratas	
Lazerio bangų ilgis	650 nm	
Lazerio klasė	2, < 1 mW	
Elektros maitinimas	2 baterijos x 1,5 V, AA tipas	
Trukmė	20 valandų	
Darbinės sąlygos	0...50°C, 80% rH, nesikondensuoją, darbinis aukštis maks. 2000 m	32...122°F, 80% rH, nesikondensuoją, darbinis aukštis maks. 2000 m
Sandėliavimo sąlygos	-10...60°C, 80% rH, nesikondensuoją	14...140°F, 80% rH, nesikondensuoją
Radio ryšio modulio eksplataciniai duomenys	„Bluetooth LE 4.x“ sąsaja; Dažnių diapazonas: ISM juosta 2400-2483.5 MHz, 40 kanalų; Siuntimo galia: maks. 10 mW; Spektras: 2 MHz; Duomenų srautus: 1 Mbit/s; Moduliacija: GFSK / FHSS	
Matmenys (P x A x G)	150 x 205 x 60 mm	
Masė (kartu su baterijas)	412 g	

## ES nuostatos ir utilizavimas

Prietaisas atitinka visus galiojančius standartus, reglamentuojančius laisvą prekių judėjimą ES.

Šis produktas yra elektros prietaisas ir pagal Europos Sajungos Direktyvą dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų, turi būti surenkamas atskirai ir utilizuojamas aplinką ausojamuuoju būdu.

Daugiau saugos ir kitų papildomų nuorodų rasite:  
<http://laserliner.com/info?an=cospl>



! Citiți integral instrucțiunile de exploatare, caietul însoțitor „Indicații privind garanția și indicații suplimentare” precum și informațiile actuale și indicațiile apăsând link-ul de internet de la capitolul acestor instrucțiuni. Urmați indicațiile din cuprins. Acest document trebuie păstrat și la predarea mai departe a aparatului.

## Funcție / Utilizare

CondenseSpot XP este un termometru de contact infraroșu, cu higrometru, funcție de memorare, precum și cu interfață Bluetooth integrată pentru transmiterea datelor măsurate. Prin măsurarea și evaluarea cantității de energie electromagnetică în regiunea spectrală infraroșu, este posibilă măsurarea fără contact a temperaturii suprafețelor. În continuare pot fi măsurate toate datele climatice relevante și se poate calcula punctul de condensare. Acest lucru permite evaluarea punctilor termice și a umidității condensului. Pentru măsurarea temperaturii de contact, există o conexiune pentru un senzor de temperatură (tip K).

## Indicații generale de siguranță

- Utilizați aparatul exclusiv conform destinației sale de utilizare cu respectarea specificațiilor.
- Aparatele de măsură și accesoriile nu constituie o jucărie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Reconstruirea sau modificarea aparatului nu este admisă, astfel se anulează autorizația și specificațiile de siguranță.
- Nu expuneți aparatul la solicitări mecanice, temperaturi ridicate, umiditate sau vibrații puternice.
- Aparatul nu trebuie să mai fie folosit atunci când una sau mai multe dintre funcțiile acestuia sau defectat sau nivelul de încărcare a bateriilor este redus.
- Senzorul de temperatură (tip K) nu trebuie să funcționeze sub tensiune externă.
- Țineți cont de prevederile de siguranță ale autorităților locale resp. naționale privind utilizarea corespunzătoare a aparatului.


## Indicații de siguranță

Manipularea cu lasere clasa a 2-a



- Atenție: Nu priviți direct sau în raza reflectată.
- Nu îndreptați raza laser spre persoane.
- Dacă raza laser clasa 2 intră în ochi, aceștia trebuie închiși conștient și capul trebuie îndepărtat imediat din dreptul razei.
- Nu priviți niciodată în raza laser sau reflecția acestuia cu instrumente optice (lupă, microscop, binoclu, ...).
- Nu utilizați laserul la înălțimea ochilor (1,40...1,90 m).
- Manipularile (modificările) dispozitivelor laser sunt nepermise.

### Orificiu laser



## Indicații de siguranță

Manipularea cu razele electromagnetice

- Aparatul de măsurare respectă prescripțiile și valorile limită pentru compatibilitatea electromagnetică conf. Directivei EMV (compatibilitatea electromagnetică) 2014/30/UE care este acoperită prin intermediul Directivei RED 2014/53/UE.
- Trebuie respectate limitările locale de funcționare de ex. în spitale, în aeroporturi, la benzinării, sau în apropierea persoanelor cu stimulatoare cardiace. Există posibilitatea unei influențe periculoase sau a unei perturbații de la și din cauza aparatelor electrice.
- La utilizarea în apropierea tensiunilor ridicate sau în zona câmpurilor electomagnetic variabile ridicate poate fi influențată exactitatea măsurării.

## Indicații de siguranță

Manipularea cu razele radio RF


- Aparatul de măsură este echipat cu o interfață radio.
- Aparatul de măsură respectă prescripțiile și valorile limită pentru compatibilitatea electromagnetică și radiația radio conform Directivei RED 2014/53/UE.
- Prin prezenta Umarex GmbH & Co. KG, declară că tipul de echipament radio CondenseSpot XP corespunde cerințelor esențiale și celoralte reglementări ale directivei europene privind echipamentele radio 2014/53/UE (RED). Testul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: <http://laserliner.com/info?an=cospxp>


## Indicații privind întreținerea și îngrijirea

Curățați toate componentele cu o lavetă ușor umedă și evitați utilizarea de agenți de curățare, abrazivi și de dizolvare. Scoateți bateria/ile înaintea unei depozitări de durată. Depozitați aparatul la un loc curat, uscat.

## Calibrare

Aparatul de măsură trebuie să fie calibrat și verificat în mod regulat pentru a garanta exactitatea rezultatelor măsurătorilor. Recomandăm un interval de calibrare de un an.






- a** Funcția menținere (hold)  
**b** Indicator umiditate de condens cu grafic cu bare


- c** Senzor de temperatură (tip K) activ  
**d** Valoarea măsurată în modul selectat/ indicator de emisivitate/Indicator HEAT  
**e** Indicator / spațiu de memorie  
**f** Indicator rapid grad emisii  
**g** Măsurarea temperaturii cu infraroșu activă  
**h** Valoare temperatură cu infraroșu  
**i** Unitate măsură °C / °F  
**j** Încărcare baterie  
**k** Raza laser cuplată, măsurarea temperaturii (infraroșu)  
**l** Funcție de memorare  
**m** Măsurare continuă activă

## 1 Introducerea bateriilor

Se deschide compartimentul de baterii și se introduc bateriile conform simbolurilor de instalare. Se va respecta polaritatea corectă.



## 2 ON / OFF




În plus, aparatul poate fi pornit cu ajutorul tastei MODE (4). Astfel, nu se declanșează nicio măsurătoare și se afișează ultimele valori măsurate.

Orire automată după 30 secunde.



Acordați atenție faptului ca senzorul de umiditate a aerului/mediului (5) să fie pliat la transport

## 3 Măsurare temperatură cu infraroșu / măsurare continuă / Hold





Afișarea temperaturii cu infraroșu (în orice mod de măsurare)

Pentru măsurarea temperaturii cu infraroșu apăsați tasta 9.


Pentru executarea unei măsurări continue activați laserul (vezi imaginea) și mențineți tasta apăsată.

În momentul în care locul de măsurare este recepționat cu laserul țintă eliberați tasta. Valoarea măsurată este reținută.




## 4 Selectare mod

Aparatul de măsură dispune de diferite moduri de măsurare.



! Pentru a selecta modurile pentru temperatură în stare uscată și stare umedă consultați capitolul 5. Odată cu introducerea senzorului de temperatură (tip K), modul pentru temperatura de contact se adaugă automat la selecția modului.

## 5 Setări meniu



### Temperatură în stare uscată

Când modul este activat, modul pentru temperatură în stare uscată este disponibil în selecția modului (4).

OFF ◀ SET ➡ ON ➡ MODE confirmare

### Temperatură umiditate

Când modul este activat, modul pentru temperatură în stare umedă este disponibil în selecția modului (4).

OFF ◀ SET ➡ ON ➡ MODE confirmare

### Măsurare continuă

La pornirea funcției „Cont LOK” se pot executa măsurări continue fără o apăsare permanentă a tastei de declanșare.

OFF ◀ SET ➡ ON ➡ MODE confirmare

Măsurarea continuă începe prin apăsarea scurtă a tastei de declanșare. Pe ecran apare un simbol de lacăt. Apăsați din nou și mențineți apăsat pentru a menține valoarea (HOLD).



Pentru măsurarea continuă, bateria trebuie să fie încărcată cel puțin 15%.

### HEAT (modul pentru punte termică)


Reglarea sensibilității

MID ➡ SET ➡ LO ➡ SET ➡ HI ➡ MODE confirmare

### Transmiterea datelor

Transmiterea întregii memorii de măsurători prin Bluetooth

OFF ◀ SET ➡ ON ➡ (3 sec) SET ➡ MODE confirmare



**Ștergerea memoriei**  
Ștergerea întregii memorii de măsurători

OFF ON confirmare

**Setări din fabricație**  
Cu funcția „FAC” aparatul este resetat la setările din fabricație.

OFF ON confirmare

## 6 Temperatură infraroșu: Setarea nivelului de emisie

Capul de măsurare cu senzor integrat recepționează raza infraroșie pe care orice obiect o emite în funcție de material/suprafață. Gradul acestei radiații se determină prin gradul de emisie (0,01 până la 1,00).

Aparatul este prerotat la un grad de emisie de 0,95 la prima pornire, care este valabil pentru majoritatea materialelor organice, precum neferoasele (plastic, hârtie, ceramică, lemn, cauciuc, vopsea, lac și piatră). Puteți selecta materiale cu grade de emisie divergente din tabelul de la punctul 7.

În cazul metalelor fără strat aplicat precum metaloxizi, care din motivul nivelului redus de emisie instabil de temperatură sunt adecvate numai limitat pentru măsurarea IR precum și la suprafetele cu un nivel de emisie necunoscut se aplică un strat de lac sau o etichetă neagră mată pentru a stabili nivelul de emisie la 0,95. Dacă acest lucru nu este posibil măsurăți cu un termometru de contact.




După pornire este setat ultimul grad de emisie selectat.  
Verificați înainte de fiecare măsurare setarea gradului de emisie.

Aparatul dispune de un selector rapid pentru gradele de emisii memorate (0,95, 0,85, 0,75, 0,65, 0,55) precum și o setare precisă cuprinsă între 0,01 – 1,00.

### Selectare rapidă grad emisii



### Setare precisă grad emisii



Spațiile de memorie E 1 - E 5 pot fi modificate ori de câte ori este nevoie. Apăsând lung pe spațiul de memorie, acesta poate fi ajustat și rămâne salvat. Prin resetarea setărilor din fabrică, valorile se resetează la 0,95/0,85/0,75/0,65 și 0,55.

## 7 Tabele cu gradul de emisii Valori orientative cu toleranțe


Metale			
<b>Alamă</b> polișat oxidat	0,30 0,50	<b>Fier forjat</b> mată	0,90
<b>Aliaj A3003</b> oxidat grosier	0,20 0,20	<b>Fier, turnat</b> neoxidat topitură	0,20 0,25
<b>Aluminiu</b> oxidat polișat	0,30 0,05	<b>Inconel</b> oxidat polișat electric	0,83 0,15
<b>Cupru</b> oxidat Oxid de cupru	0,72 0,78	<b>Oxid de crom</b>	0,81
<b>Fier</b> oxidat cu rugină	0,75 0,60	<b>Otel</b> rulat la rece placă șlefuită placă polișată Aliaj (8% nichel, 18% crom) galvanizat	0,80 0,50 0,10 0,35 0,28
<b>Otel</b> oxidat proaspăt	0,24	<b>Otel</b> puternic oxidată laminat proaspăt	0,88 0,24
<b>Platină</b> neagră	0,96	<b>Suprafață aspră</b> netedă	0,96
<b>Plumb</b> aspru	0,69	<b>Ruginiu, roșu</b>	0,69
<b>Zinc</b> oxidat	0,11	<b>Tablă, stratificată cu nichel</b>	0,56
	0,10	<b>Tablă, laminată</b>	0,45
		<b>Otel inoxidabil</b>	

Neferoase			
<b>Apă</b>	0,93	<b>Gips</b>	0,88
<b>Asbest</b>	0,93	<b>Grafit</b>	0,75
<b>Asfalt</b>	0,95	<b>Gudron</b>	0,82
<b>Bazalt</b>	0,70	<b>Hârtie</b> toate culorile	0,96
<b>Beton, tencuială, mortar</b>	0,93	<b>Hârtie pe bază de gudron</b>	0,92
<b>Bumbac</b>	0,77	<b>Laminat</b>	0,90
<b>Calc</b>	0,35	<b>Lemn</b> netratat Fag rindeluit	0,88 0,94
<b>Carborund</b>	0,90	<b>Marmură</b> negru mătuit Polish cenușiu	0,94 0,93
<b>Cauciuc</b> dur moale-gri	0,94 0,89	<b>Mase plastice</b> transparente PE, P, PVC	0,95 0,94
<b>Cărbune</b> neoxidat	0,85	<b>Material</b>	0,95
<b>Cărămidă roșie</b>	0,93	<b>Nisip</b>	0,95
<b>Ceramică</b>	0,95	<b>Pământ</b>	0,94
<b>Ciment</b>	0,95	<b>Piatră calcaroasă</b>	0,95
<b>Corp răcire</b> negru eloxat	0,98	<b>Piatră de var</b>	0,98
<b>Criblură</b>	0,95	<b>Piatră mată</b>	0,93
<b>Gheată</b> neted	0,97		
cu grad ridicat de înghețare	0,98		

## 8 Măsurători climat încăpere

Aparatul dispune de un senzor extensibil, care măsoară temperatura ambientală și umiditatea relativă a aerului și calculează temperatura punctului de condensare.

Prin extinderea senzorului se accelerează procesul de măsurare prin pătrunderea mai bună a unui flux de aer.




! În cazul schimbării locației și/sau al diferențelor mari în ceea ce privește climatul interior, acordați întotdeauna aparatului de măsurare un timp de adaptare până când valorile măsurate s-au stabilizat pe afișaj.

! Valorile temperaturii ambientale și ale umidității relative a aerului sunt actualizate automat, indiferent de apăsarea butonului declanșator.

## 9 Modul pentru temperatură ambientală T-A



## 10 Modul pentru umiditatea aerului rH (umiditate relativă)



## 11 Mod punct de rouă dP / indicator umiditate de condens




Temperatura punctului de rouă reprezintă temperatura care trebuie subdepășită pentru ca aerul să separe aburul conținut sub formă de picături, vaporii sau rouă. Umiditatea de condens se formează deci de ex. când un perete interior sau pervazul greamului prezintă o temperatură mai redusă decât temperatura punctului de rouă a încăperii. Aceste locuri sunt astfel umede și formează mediu nutritiv pentru mucegai precum și pentru pagube materiale.


CondenseSpot XP calculează punctul de rouă cu ajutorul senzorilor integrați pentru temperatura mediului și umiditatea relativă a aerului. În același timp este determinată temperatura suprafeței obiectelor cu ajutorul măsurării temperaturii cu infraroșu. Prin compararea acestor temperaturi se pot găsi locurile care sunt supuse pericolului de umiditate de condens. Rezultatul este afișat prin intermediul indicatorului de umiditate de condens (b) sub forma unui grafic cu bare precum și la o probabilitate mare de apariție a umidității de condens prin semnale optice și acustice.



niciun pericol de umiditate de condens



pericol redus de umiditate de condens simbolul „dP” pâlpâie



pericol de umiditate de condens simbolul „dP” pâlpâie și se audie un ton acustic

Indicatorul de umiditate prin condensare (b) este afișat în orice mod al aparatului. Aparatul emite astfel permanent informația unui pericol de umiditate prin condensare.

## 12 Mod punte căldură HEAT

  
**HEAT**


Ca punte termică este descrisă în clădiri o zonă de ex. la un perete interior la care este transportată căldura mai rapid în exterior decât restul peretelui interior. Temperatura acestor zone este când dinspre spațiul interior este mai rece și dinspre exterior este mai cald decât zonele învecinate. Acest lucru semnifică deseori că izolația este precară sau insuficientă.

CondenseSpot XP compară pentru aceasta temperatura mediului cu temperatura suprafețelor. În cazul unor diferențe mai mari între cele două temperaturi aparatul emite avertizări în 2 trepte. În domeniu limită cu indicația „CHK” sau în cazul unor diferențe foarte mari prin iluminarea intermitentă a ecranului „albastru” resp. „roșie”.

Exemplu sensibilitate „MID” (pentru reglare consultați capitolul 5):



temperatura mediului  
înconjurător: 20°C  
fără punți termice



temperatura mediului  
înconjurător: 20°C  
eventuale punți termice,  
verificați zona în continuare



temperatura mediului  
înconjurător: 20°C  
punte termică,  
écranul se aprinde  
albăstru și se declanșează  
un semnal acustic



temperatura mediului  
înconjurător: 12°C  
punte termică,  
écranul se aprinde  
roșu și se declanșează  
un semnal acustic

Avertizare în 2 etape	Sensibilitate		
	„LOW”	„MID”	„HI”
Verificarea câmpului „CHK”	± 2°C	± 3,5°C	± 5°C
Display: Roșu („HI”) /albastru („LOW”) detectarea punții termice	± 4,5°C	± 6,5°C	± 8,5°C

## 13 Modul pentru Max/Min/AVG



Modurile Max/Min/AVG se referă la temperatura în infraroșu și indică temperatura maximă, minimă sau medie în infraroșu. Valorile Max/Min/AVG sunt determinate în timpul măsurării prin apăsarea declanșatorului (9). La începerea unei noi măsurători, respectiv prin apăsarea declanșatorului (9) se sterge și se calculează din nou valoarea.

## 14 Modul diferențial dIF

Acest mod se referă la temperatura în infraroșu și calculează diferența de la temperatura maximă la cea minimă în cadrul unei măsurători în curs. La începerea unei noi măsurători, respectiv prin apăsarea declanșatorului (9) se șterge și se calculează din nou valoarea.




! Modul diferențial dIF permite evaluarea rapidă în cadrul unui element structural, de ex. ușă/element de fereastră/zidărie, cu ajutorul diferenței de temperatură maximă.

## 15 Modul pentru temperatură de contact T-K (tip K)




Aparatul comută automat la modul pentru temperatură de contact T-K de îndată ce este conectat un senzor de temperatură (tip K). În timp ce senzorul de temperatură este conectat, aparatul nu se oprește automat când bateria este cel puțin 15% încărcată.

Indicator valoare MIN



Indicator valoare MAX



! Valorile Min/Max se șterg atât la comutarea modurilor, cât și la pornirea/oprirea aparatului.

## 16 Temperatură în stare uscată dbu




## 17 Temperatură în stare umedă Wbu



## 18 Funcție de memorare


Aparatul este prevăzut cu 50 de spații de memorie.



Memorarea reușită este confirmată de un semnal acustic.

! Funcția de memorare nu este disponibilă în modul HEAT. Valoarea măsurătorii se memorează în modul pentru temperatură de contact doar dacă acesta se selectează.

## Accesarea memoriei



## Transmiterea datelor

Aparatul este prevăzut cu funcție Bluetooth®\* care permite transmiterea datelor cu ajutorul tehnologiei radio către terminare mobile prevăzute cu interfață Bluetooth®\* (de ex. telefoane smart, tabletă).

Setarea sistemului pentru o conexiune Bluetooth®\* se regăsește la <http://laserliner.com/info?an=ble>. Aparatul poate realiza o conexiune Bluetooth®\* cu apariții finale compatibile Bluetooth 4.0.

Raza de acțiune este de max. 10 m distanță față de aparatul de capăt și depinde în mare măsură de condițiile de mediu, cum ar fi de ex. grosimea sau structura pereților, surse de interferențe radio, cât și de abilitățile de trimitere / primire ale aparatului final.

Bluetooth®\* este activat permanent după pornire pentru că acest sistem radio consumă foarte puțin curent. Un terminal mobil se poate conecta cu prin intermediul unei aplicații cu aparatul de măsură pornit.

## Aplicație (App)

Pentru utilizarea funcției Bluetooth®\* este necesară o aplicație. Aceasta poate fi descărcată din magazinele virtuale corespunzătoare în funcție de aparatul final:



Acordați atenție ca interfața Bluetooth®\* a aparatului mobil final să fie activată.

După pornirea aplicației și activarea funcției Bluetooth®\* se poate realiza o conexiune între un terminal mobil și aparatul de măsură. Dacă aplicația recunoaște mai multe aparate de măsură active, alegeți aparatul de măsură adevarat.

La următoarea pornire, acest aparat de măsură se poate conecta automat.

\* Marca Bluetooth® și logo-ul constituie mărci proprii înregistrare ale Bluetooth SIG, Inc.

## Date tehnice (Ne rezervăm dreptul să efectuăm modificări tehnice. 18W42)

Temperatură infraroșu	-40°C...800°C -40°C...0°C ( $\pm 1^{\circ}\text{C} + 0,1^{\circ}\text{C} / 1^{\circ}\text{C}$ ) 0°C...33°C ( $\pm 1^{\circ}\text{C}$ sau $\pm 1\%$ în funcție de valoarea mai mare) >33°C ( $\pm 2^{\circ}\text{C}$ sau $\pm 2\%$ în funcție de valoarea mai mare)	-40°F...1472°F -40°F...32°F ( $\pm (1,8^{\circ}\text{F} + 0,18^{\circ}\text{F} / 1^{\circ}\text{F})$ ) 32°F...91,4°F ( $\pm 1,8^{\circ}\text{F}$ sau $\pm 1\%$ în funcție de valoarea mai mare) >91,4°F ( $\pm 3,6^{\circ}\text{F}$ sau $\pm 2\%$ în funcție de valoarea mai mare)
Rezoluții afișare	0,1°C / 0,1%rH	0,1°F / 0,1%rH
Temperatură mediu / temperatură sferă de umiditate	-20°C...65°C 0°C...50°C ( $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ) <0°C și >50°C ( $\pm 2,5^{\circ}\text{C}$ )	-4°F...149°F 32°F...122°F ( $\pm 1,8^{\circ}\text{F}$ ) <32°F și >122°F ( $\pm 4,5^{\circ}\text{F}$ )
Umiditate relativă a aerului	1%...99% 20%...80% ( $\pm 3\%$ ) <20% și >80% ( $\pm 5\%$ )	
Temperatură punct de rouă	-50°C...50°C 41%rH...95%rH ( $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$ ) 31%rH...40%rH ( $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ) 20%rH...30%rH ( $\pm 2,5^{\circ}\text{C}$ )	-58°F...122°F 41%rH...95%rH ( $\pm 2,7^{\circ}\text{F}$ ) 31%rH...40%rH ( $\pm 3,6^{\circ}\text{F}$ ) 20%rH...30%rH ( $\pm 4,5^{\circ}\text{F}$ )
Temperatură de contact tip K	-30°C...1372°C ( $\pm 1^{\circ}\text{C}$ sau $\pm 1\%$ în funcție de valoarea mai mare)	-22°F...2501,6°F ( $\pm 1,8^{\circ}\text{F}$ sau $\pm 1\%$ în funcție de valoarea mai mare)
Optică	30:1 (30 m distanță de măsurare : 1 m pata măsurată)	
Grad emisie	0,01 - 1,0 setabil	
Laser	Cerc laser cu 8 puncte	
Lungime undă laser	650 nm	
Clasă laser	2, < 1 mW	
Alimentare curent	Baterii 2 x 1,5 V tip AA	
Durată de funcționare	20 ore	
Condiții de lucru	0...50°C, 80%rH, fără formare condens, înălțime de lucru max. 2000 m	32...122°F, 80%rH, fără formare condens, înălțime de lucru max. 2000 m
Condiții de depozitare	-10...60°C, 80%rH, fără formare condens	14...140°F, 80%rH, fără formare condens
Date funcționare modul radio	Interfață Bluetooth LE 4.x; Bandă de frecvență: ISM Band 2400-2483,5 MHz, 40 canale; Putere emisie: max. 10 mW; Lățime bandă: 2 MHz; Rată de biți: 1 Mbit/s; Modulație: GFSK / FHSS	
Dimensiuni (L x l x A)	150 x 205 x 60 mm	
Greutate (incl. baterii)	412 g	


## Prevederile UE și debarasarea

Aparatul respectă toate normele necesare pentru circulația liberă a mărfii pe teritoriul UE.

Acest produs este un aparat electric și trebuie colectat separat și debarasat în conformitate cu normativa europeană pentru aparate uzate electronice și electrice.

Pentru alte indicații privind siguranță și indicații suplimentare vizitați:

<http://laserliner.com/info?an=cosppl>



Прочетете изцяло ръководството за експлоатация, приложената брошура „Гаранционни и допълнителни инструкции“, както и актуалната информация и указанията в препратката към интернет в края на това ръководство. Следвайте съдържащите се в тях инструкции. Този документ трябва да бъде съхранен и да бъде предаден при предаването на устройството.

## Функция/Използване

CondenseSpot XP е инфрачервен и контактен уред за измерване на температура с вграден хигрометър, функция за запаметяване, както и Bluetooth интерфейс за прехвърляне на данни от измерванията. Чрез измерване и анализиране на количеството електромагнитна енергия в инфрачервения вълнов спектър е възможно безконтактно измерване на повърхностна температура. Освен това е възможно измерване на всички приложими климатични данни и изчисление на точката на оросяване. Това позволява оценяване на термомостове, както и влажност вследствие на кондензация. За контактно измерване на температура е наличе връзка за температурен сензор (тип K).

## Общи инструкции за безопасност

- Използвайте уреда единствено съгласно предназначението за употреба в рамките на спецификациите.
- Измервателните уреди и принадлежностите не са играчки за деца. Да се съхраняват на място, недостъпно за деца.
- Не се допускат модификации и изменения на уреда. Това ще доведе до невалидност на разрешителното и спецификацията за безопасност.
- Не излагайте уреда на механично натоварване, екстремни температури, влага или прекалено високи вибрации.
- Уредът не трябва да се използва повече, ако една или няколко функции откажат или ако зарядът на батерийте е нисък.
- Температурният сензор (тип K) не трябва да се използва под външно напрежение.
- Моля придържайте се към мерките за безопасност на местни и национални органи за правилното използване на устройството.

## Инструкции за безопасност

Работа с лазери от клас 2



Лазерно лъчение!  
Не гледайте срещу  
лазерния лъч! Лазер клас 2  
 $< 1 \text{ mW} \cdot 650 \text{ nm}$   
EN 60825-1:2014

- Внимание: Не гледайте в директния или отразения лъч.
- Не насочвайте лазерния лъч към хора.
- Ако лазерно лъчение от клас 2 попадне в окото, очите трябва съзнателно да се затворят и главата веднага да се премести настрани от лъча.
- Никога не гледайте лазерния лъч или неговото отражение с оптични прибори (лупа, микроскоп, далекоглед, ...).
- Не използвайте лазера на нивото на очите ( $1,40 \dots 1,90 \text{ m}$ ).
- Манипулатии (промени) по лазерното устройство не са разрешени.

### Изходен отвор лазер



## Инструкции за безопасност

Работа с електромагнитно лъчение

- Измервателният уред спазва предписанията и граничните стойности за електромагнитната съвместимост съгласно Директива 2014/30/EU относно електромагнитната съвместимост, която се покрива от Директива 2014/53/EU за предоставяне на пазара на радиосъоръжения.
- Трябва да се спазват локалните ограничения в работата, като напр. в болници, в самолети, на бензиностанции или в близост до лица с пейсмейкери. Съществува възможност за опасно влияние или смущение от електронни уреди.
- При използване в близост до високи напрежения или под силни електромагнитни променливи полета може да бъде повлияна точността на измерване.

## Инструкции за безопасност

Работа с радиочестотно излъчване

- Измервателният уред е оборудван с радиointерфейс.
- Измервателният уред спазва предписанията и граничните стойности за електромагнитната съвместимост и радиоизлъчването съгласно Директива 2014/53/EU за предоставяне на пазара на радиосъоръжения.
- С настоящото Umaxex GmbH & Co. KG декларира, че типът на радиосистемата CondenseSpot XP съответства на съществените изисквания на европейската Директива 2014/53/EU за радиосъоръженията (RED).

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие може да намерите на следния интернет адрес:


<http://laserliner.com/info?an=cospxp>


## Указания за техническо обслужване и поддръжка

Почиствайте всички компоненти с леко навлажнена кърпа и избягвайте използването на почистващи и абразивни препарати и разтворители. Свляйте батерията/батерите преди продължително съхранение. Съхранявайте уреда на чисто и сухо място.

## Калибиране

Измервателният уред трябва редовно да се калибира и изпитва, за да се гарантира точността на резултатите от измерването. Препоръчваме интервал на калибиране една година.






- a** Функция Hold (Задържане)  
**b** Индикатор за кондензна влага със стълбове


- c** Температурен сензор (тип K) активен  
**d** Измерена стойност в избрания режим / индикация за нивото на емисиите / индикация за режим HEAT  
**e** Индикация за режима / място за запаметяване  
**f** Бързо показание на нивото на емисия  
**g** Инфрачервено измерване на температурата активно  
**h** Измерена стойност инфрачервена температура  
**i** Мерна единица °C / °F  
**j** Зареждане на батерията  
**k** Лазерният лъч е включен, измерване на температура (инфрачервено)  
**l** Функция запаметяване  
**m** Постоянно измерване активно

## 1 Поставяне на батерии

Отворете гнездото за батерии и поставете батерийте според инсталационните символи. При това следете за правилна полярност.



## 2 ON / OFF




В допълнение е възможно уредът да се включи с бутона MODE (РЕЖИМ) (4). Това не активира измерване, а се показват последните измерени стойности.

Автоматично изключване след 30 секунди.



Следете сензорът за влажност на въздуха / температурата на обкръжението (5) да е прибран по време на транспорт


## 3 Инфрачервено измерване на температурата / непрекъснато измерване / Hold




Индикация за инфрачервената температура (във всеки режим на измерване)

За инфрачервено измерване на температурата натиснете бутона 9.

За извършването на продължително измерване активирайте лазера (вижте фигурата) и задръжте натиснат бутона.




Щом желаното място за измерване бъде регистрирано с целевия лазер, отпуснете бутона. Измерената стойност се запазва.



## 4 Избор на режим

Измервателният уред разполага с различни режими на измерване.



За избор на режимите Температура по сухия термометър и Температура по мокрия термометър вижте глава 5. Режимът контактна температура се добавя автоматично към избора на режим при свързан температурен сензор (тип K).

## 5 Настройки на менюто



### Температура по сухия термометър

При включен режимът Температура по сухия термометър е достъпен в избора на режим (4).



### Температура по мокрия термометър

При включен режимът Температура по мокрия термометър е достъпен в избора на режим (4).



### Непрекъснато измерване

Чрез включване на функцията „Cont LOK“ е възможно извършване на продължителни измервания без постоянно натискане на бутона за активиране.



Продължителното измерване се стартира чрез кратко натискане на бутона за активиране. На дисплея се показва символ на катинар.

Чрез повторно и продължително натискане стойността се задържа (HOLD).



За постоянно измерване е необходимо зарядът на батерията да е най-малко 15%.

### HEAT (Режим термомост)


Настройка на чувствителността



### Пренос на данни

Прехвърляне на цялата памет с измервания чрез Bluetooth





**Изтриване на паметта**  
Изтриване на цялата памет с измервания



**Фабрична настройка**  
С функцията „FAC“ уредът се нулира до фабричната настройка.



## 6 Инфрачервена температура: Настройване на коефициента на излъчване

Вградената сензорна измервателна глава приема инфрачервеното лъчение, което всяко тяло излъчва специфично за материала и повърхността си. Степента на излъчването се определя чрез коефициента на излъчване (0,01 до 1,00). При първото включване в уреда е зададен предварително коефициент на излъчване 0,95, който е подходящ за основните органични материали, както и неметали (пластмаса, хартия, керамика, дърво, гума, боя, лакове и камък). Материали с отклоняващи се коефициенти на излъчване можете да видите в таблицата в точка 7.

При метали без покритие, както и метални оксиди, които поради своя нисък и температурно нестабилен коефициент на излъчване са само условно подходящи за инфрачервено измерване, както и при повърхности с непознат коефициент на излъчване, могат, доколкото е възможно, да се нанасят лакове или матово черни стикери, за да се постигне коефициент на излъчване 0,95. Ако това не е възможно, измервайте с контактен термометър.




След включване е настроен последният избран коефициент на излъчване.  
Преди всяко измерване проверявайте настройката на коефициента на излъчване.

Уредът разполага с бърз избор на запаметени нива на емисии (0,95, 0,85, 0,75, 0,65, 0,55), както и прецизна настройка между 0,01 – 1,00.

### Бърз избор на ниво на емисия



### Прецизна настройка ниво на емисия



Местата за запаметяване Е 1 – Е 5 могат да бъдат променяни произволно. Чрез продължително натискане на мястото за запаметяване то може да се адаптира и се запаметява. Чрез възстановяване на фабричните настройки стойностите отново се настройват на 0,95/0,85/0,75/0,65 и 0,55.

## 7 Таблици за степен на излъчване Ориентировъчни стойности с допуски

Метали				
<b>Inconel</b> оксидиран електрополиран	0,83 0,15	<b>Мед</b> оксидиран меден окис	0,72 0,78	<b>Стомана</b> полирана плоча Сплав (8% никел, 18% хром) гальванизиран оксидиран сильно оксидиран прясно валцована гряпава, равна повърхност ръждив, червен Ламарина, с никелово покритие Ламарина, валцована Благородна стомана, неръждаема
<b>Алюминий</b> оксидиран полиран	0,30 0,05	<b>Месинг</b> полиран оксидиран	0,30 0,50	0,10 0,35 0,28 0,80 0,88 0,24 0,96 0,69
<b>Желязо</b> оксидиран с ръжда	0,75 0,60	<b>Олово</b> гряпав	0,40	
<b>Желязо ковано</b> матов	0,90	<b>Платина</b> черен	0,90	
<b>Желязо, Чугун</b> неоксидиран Стопилка	0,20 0,25	<b>Сплав А3003</b> оксидиран набразден	0,20 0,20	
		<b>Стомана</b> студено валцована шлифована плоча	0,80 0,50	<b>Хромов оксид</b> оксидиран
				0,11 0,56 0,45 0,81 0,10

Неметали				
<b>АЗбест</b>	0,93	<b>Дърво</b> необработен Бук, рендосан	0,88 0,94	<b>Пластмаса</b> прозрачен PE, PVC
<b>Асфалт</b>	0,95	<b>Зидария</b>	0,93	0,95 0,94
<b>Базалт</b>	0,70	<b>Карборунд</b>	0,90	0,95
<b>Вар</b>	0,35	<b>Катран (смола)</b>	0,82	<b>Порцелан</b> бял гланцов с лазур
<b>Варовити пясъчник</b>	0,95	<b>Кварцов стъкло</b>	0,93	0,73 0,92
<b>Безшевно покритие</b>	0,93	<b>Керамика</b>	0,95	0,94
<b>Бетон, Мазилка, Хоросан</b>	0,93	<b>Керемида червена</b>	0,93	<b>Пърст</b>
<b>Вещество</b>	0,95	<b>Лак</b> матов черен топлоустойчив бял	0,97 0,92 0,90	<b>Пясък</b>
<b>Битумна хартия</b>	0,92	<b>Ламинат</b>	0,90	0,95
<b>Варовик</b>	0,98	<b>Лед</b> гладък с тежка слана	0,97 0,97 0,98	<b>Сняг</b>
<b>Вода</b>	0,93	<b>Мрамор</b> черен матов сивака полиран	0,94 0,93	<b>Стъклена вата</b>
<b>Въглища</b> неоксидиран	0,85	<b>Охлаждаш радиатор</b> черен анодиран	0,98	0,90
<b>Гипс</b>	0,88	<b>Памук</b>	0,77	<b>Тапет (хартия) светъл</b>
<b>Глина</b>	0,95			<b>Трансформаторен лак</b>
<b>Графит</b>	0,75			<b>Трошалик</b>
<b>Гума</b> твърд мяк-сив	0,94 0,89			<b>Фаянс матов</b>
				<b>Хартия</b> всички цветове
				0,95
				<b>Цимент</b>
				0,95
				<b>Чакъл</b>
				0,95
				<b>Човешка кожа</b>
				0,98

## 8 Климатични условия в помещението – измерени стойности

Измервателният уред разполага със сгъваем сензор, който измерва околната температура и относителната влажност на въздуха, както и температурата на точката на оросяване. При разгъването на сензора процесът на измерване се ускорява чрез по-добро обтичане с въздух.

!


При смяна на мястото и/или големи разлики на климатичните условия в помещението по принцип трябва да оставите уреда да се адаптира достатъчно дълго време, докато измерените стойности на дисплея се стабилизират.

!


Измерените стойности температура на обкръжаващата среда и относителна влажност на въздуха се актуализират автоматично независимо от натискането на бутона за активиране.



## 9 Режим Температура на обкръжаващата среда T-A



## 10 Режим Влажност на въздуха rH (относителна влажност на въздуха)



## 11 Режим Точка на оросяване dP / индикатор за кондензна влага




Температурата на точката на оросяване е температурата, под която трябва да спадне стойността, за да може въздухът да отдели съдържащата се в него водна пара под формата на капки, мъгla или роса. Кондензна влага възниква също например когато вътрешна стена или софит на прозорец е с по-ниска температура от тази на точката на оросяване на помещението. Тогава тези места са влажни и създават благоприятни условия за развитие на плесен, както и предизвикват материали щети.


CondenseSpot XP изчислява точката на оросяване с помощта на вградените сензори за температура на обкръжението и относителната влажност на въздуха. Едновременно с това се определя повърхностната температура на обектите с помощта на инфрачервено измерване на температурата. Чрез сравнение на тези температури е възможно откриването на точки, които са изложени на опасност от кондензна влага. Резултатът се показва с помощта индикатора за кондензна влага (b) под формата на диаграма със стълбове, а при висока вероятност за възникване на кондензна влага с допълнителни оптични и акустични сигнали.



няма опасност  
от кондензна влага




лека опасност от  
кондензна влага  
символът „dP“ мига



опасност от кондензна влага  
символът „dP“ мига  
и се подава звуков сигнал

Индикаторът за кондензна влага (b) се показва във всеки режим на уреда.  
По този начин уредът подава постоянно информация за опасност от кондензна влага.

## 12 Режим Топлинен мост HEAT

 Топлинен мост в сградите се нарича дадена зона, напр. вътрешна стена, при която топлината се транспортира по-бързо навън в сравнение с останалата част на вътрешната стена. Температурата на тези зони е по-ниска от гледна точка на вътрешността на помещението и по-висока от гледна точка на пространството извън сградата в сравнение с околните зони. Това обикновено говори за липса на или недостатъчна изолация.

За целта CondenseSpot XP сравнява температурата на обкръжението с повърхностната температура.

При по-големи разлики между двете температури уредът подава предупреждения на 2 стъпки.

В граничната зона чрез указание „CHK“ или при много големи разлики чрез промяна на осветлението на дисплея на „синьо“, сътв. „червено“.

Пример с нивото на чувствителност „MID“ (за настройване вижте глава 5):



температура на обкръжението: 20°C  
без топлинен мост



температура на обкръжението: 20°C  
евентуално наличие на топлинен мост,  
допълнителна проверка на зоната



температура на обкръжението: 20°C  
топлинен мост,  
дисплеят светва в синьо и се подава звуков сигнал



температура на обкръжението: 12°C  
топлинен мост,  
дисплеят светва в червено и се подава звуков сигнал

2-степенно предупреждение	Чувствителност		
	„LOW“	„MID“	„HI“
Проверка на зоната „CHK“	± 2°C	± 3,5°C	± 5°C
Дисплей: Червено („HI“)/синьо („LOW“) откриване на термомост	± 4,5°C	± 6,5°C	± 8,5°C

## 13 Режим Max/Min/Avg



Режимите Max/Min/AVG се отнасят за инфрачервената температура и показват съответно максималната, минималната и средната инфрачервена температура. Стойностите Max/Min/AVG се определят по време на извършване на измерването при натиснат бутон за активиране (9). При стартиране на ново измерване, сътв. с натискане на бутона за активиране (9), стойността се изтрива и се изчислява отново.


## 14 Режим за разлика dIF

Този режим се базира на инфрачервената температура и изчислява разликата между максималната и минималната температура на дадено текущо измерване. При стартиране на ново измерване, сътв. с натискане на бутона за активиране (9), стойността се изтрива и се изчислява отново.



! Режимът за разлика dIF позволява бърз анализ с помощта на максималната разлика в температурата в рамките на даден конструктивен елемент, напр. външна врата, елемент на прозорец/стена.

## 15 Режим на контактна температура T-K (тип K)



Уредът се превключва автоматично в режим на контактна температура T-K, когато се свърже температурен сензор (тип K). При включване на температурен сензор уредът не се изключва автоматично при заряд на батерията минимум 15%.

Индикация минимална стойност



Индикация максимална стойност




! Минималната/максималната стойност се изтриват при промяна на режима, както и при включване/изключване на уреда.

## 16 Температура по сухия термометър dbu



## 18 Функция запаметяване

Уредът разполага с над 50 места за запаметяване.




## 17 Температура по мокрия термометър Wbu



Успешното запаметяване се потвърждава с акустичен сигнал.

! Функцията за запаметяване не е на разположение в режим HEAT. В режим на контактна температура стойността се запаметява само ако тя също е избрана.

## Извикване на паметта



## Пренос на данни

Уредът разполага с Bluetooth®\* функция, която позволява преноса на данни чрез радиотехника към мобилни крайни устройства с Bluetooth®\* интерфейс (например смартфон, таблет).

Изискванията към системата за Bluetooth®\* връзка ще намерите на адрес <http://laserliner.com/info?an=ble>. Уредът може да изгради Bluetooth®\* връзка с Bluetooth 4.0 съвместими крайни устройства.

Радиусът на действие е проектиран за макс. 10 m разстояние от крайното устройство и силно зависи от условията на околната среда, като например дебелината и състава на стени, източници на радиосмущения, както и от приемно / предавателните свойства на крайното устройство.

След включването Bluetooth®\* винаги е активиран, тъй като радиосистемата е проектирана за много ниска консумация на ток.

Мобилно крайно устройство може да се свърже посредством приложение с включния измервателен уред.

## Приложение (App)

За използване на Bluetooth®\* функцията е необходимо приложение.

То може да бъде изтеглено в съответния магазин в зависимост от крайното устройство.



Обърнете внимание Bluetooth®\* интерфейсът на мобилното крайно устройство да е активиран.

След старта на приложението и активирана Bluetooth®\* функция може да се създаде връзка между мобилно крайно устройство и измервателния уред. Ако приложението открие няколко активни измервателни уреда, изберете подходящия измервателен уред.

При следващия старт този измервателен уред може да бъде свързан автоматично.

\* Марката Bluetooth® и логото са регистрирани търговски марки на Bluetooth SIG, Inc.

## Технически характеристики (Запазва се правото за технически изменения. 18W42)


Инфрачервена температура	-40°C...800°C -40°C...0°C ( $\pm (1^{\circ}\text{C} + 0,1^{\circ}\text{C} / 1^{\circ})$ ) 0°C...33°C ( $\pm 1^{\circ}\text{C}$ или $\pm 1\%$ според по-голямата стойност) >33°C ( $\pm 2^{\circ}\text{C}$ или $\pm 2\%$ според по-голямата стойност)	-40°F...1472°F -40°F...32°F ( $\pm (1,8^{\circ}\text{F} + 0,18^{\circ}\text{F} / 1^{\circ})$ ) 32°F...91,4°F ( $\pm 1,8^{\circ}\text{F}$ или $\pm 1\%$ според по-голямата стойност) >91,4°F ( $\pm 3,6^{\circ}\text{F}$ или $\pm 2\%$ според по-голямата стойност)
Резолюции на показанията	0,1°C / 0,1%RH	0,1°F / 0,1%RH
Околна температура / температура на „влажния“ термометър	-20°C...65°C 0°C...50°C ( $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ) <0°C и >50°C ( $\pm 2,5^{\circ}\text{C}$ )	-4°F...149°F 32°F...122°F ( $\pm 1,8^{\circ}\text{F}$ ) <32°F и >122°F ( $\pm 4,5^{\circ}\text{F}$ )
Относителна влажност на въздуха	1%...99% 20%...80% ( $\pm 3\%$ ) <20% и >80% ( $\pm 5\%$ )	
Температура на точката на оросяване	-50°C...50°C 41%RH...95%RH ( $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$ ) 31%RH...40%RH ( $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ) 20%RH...30%RH ( $\pm 2,5^{\circ}\text{C}$ )	-58°F...122°F 41%RH...95%RH ( $\pm 2,7^{\circ}\text{F}$ ) 31%RH...40%RH ( $\pm 3,6^{\circ}\text{F}$ ) 20%RH...30%RH ( $\pm 4,5^{\circ}\text{F}$ )
Контактна температура тип K	-30°C...1372°C ( $\pm 1^{\circ}\text{C}$ или $\pm 1\%$ според по-голямата стойност)	-22°F...2501,6°F ( $\pm 1,8^{\circ}\text{F}$ или $\pm 1\%$ според по-голямата стойност)
Оптика	30:1 (30 m отдалеченост на измерването : 1 m измерително петно)	
Степен на излъчване	0,01 - 1,0 регулируем	
Лазер	8-точков лазерен кръг	
Дължина на вълната на лазера	650 nm	
Клас на лазера	2, < 1 mW	
Електрозахранване	Батерии 2 x 1,5 V Тип AA	
Експлоатационно време	20 часа	
Условия на работа	0...50°C, 80%RH, Без наличие на конденз, Работна височина макс. 2000 m	32...122°F, 80%RH, Без наличие на конденз, Работна височина макс. 2000 m
Условия за съхранение	-10...60°C, 80%RH, Без наличие на конденз	14...140°F, 80%RH, Без наличие на конденз
Работни данни на радиомодула	Интерфейс Bluetooth LE 4.0; Честотна лента: ISM лента 2400-2483,5 MHz, 40 канала; Мощност на предаване: макс. 10 mW; Ширина на лентата: 2 MHz; Скорост на предаване: 1 Mbit/s; Модулация: GFSK/FHSS	
Размери (Ш x В x Д)	150 x 205 x 60 mm	
Тегло (вкл. батерии)	412 g	

## ЕС-разпоредби и изхвърляне

Уредът изпълнява всички необходими стандарти за свободно движение на стоки в рамките на ЕС.

Този продукт е електрически уред и трябва да се събира и изхвърля съгласно европейската директива относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО).

Още инструкции за безопасност и допълнителни указания ще намерите на адрес: <http://laserliner.com/info?an=cospl>



! Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, το συνημμένο τεύχος „Εγγύηση και πρόσθετες υποδείξεις“ καθώς και τις τρέχουσες πληροφορίες και υποδείξεις στον σύνδεσμο διαδικτύου στο τέλος αυτών των οδηγιών. Τηρείτε τις αναφερόμενες οδηγίες. Αυτές οι οδηγίες θα πρέπει να φυλάσσονται και να παραδίδονται μαζί με τη συσκευή στον επόμενο χρήστη.

## Λειτουργία / Χρήση


To CondenseSpot XP είναι μία συσκευή μέτρησης της θερμοκρασίας με υπέρυθρες και επαφή, με ενσωματωμένο υγρόμετρο, λειτουργία μνήμης καθώς και μία διεπαφή Bluetooth για τη μεταφορά των δεδομένων μέτρησης. Με τη μέτρηση και αξιολόγηση της ποσότητας της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας στην περιοχή του υπέρυθρου φάσματος συχνοτήτων γίνεται εφικτή η χωρίς επαφή μέτρηση της θερμοκρασίας σε επιφάνειες. Επίσης μπορούν να μετρηθούν όλα τα σχετικά κλιματολογικά δεδομένα και να υπολογιστεί το σημείο δρόσου. Αυτό κάνει δυνατή την αξιολόγηση θερμογεφυρών και της υγρασίας συμπύκνωσης. Για τη μέτρηση της θερμοκρασίας με επαφή υπάρχει σύνδεση για ένα αισθητήρα θερμοκρασίας (τύπος K).

## Γενικές υποδείξεις ασφαλείας


- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά σύμφωνα με τον σκοπό χρήσης εντός των προδιαγραφών.
- Οι συσκευές και ο εξοπλισμός δεν είναι παιχνίδι. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Προσθήκες ή τροποποιήσεις στη συσκευή δεν επιτρέπονται. Στις περιπτώσεις αυτές ακυρώνονται οι άδεια και οι προδιαγραφές ασφαλείας.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε μηχανική καταπόνηση, πολύ υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία ή έντονους κραδασμούς.
- Η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται πλέον, εφόσον υπάρχει βλάβη σε μία ή περισσότερες λειτουργίες ή εξασθενήσει η μπαταρία.
- Ο αισθητήρας θερμοκρασίας (τύπος K) δεν επιτρέπεται να λειτουργεί με εξωτερική τάση.
- Τηρείτε τα μέτρα ασφαλείας τοπικών και εθνικών αρχών για την ενδεδειγμένη χρήση της συσκευής.

## Υποδείξεις ασφαλείας

Χρήση λέιζερ της κλάσης 2



### Άνοιγμα εξόδου λέιζερ



- Προσοχή: Μην κοιτάτε κατευθείαν στην ακτίνα ή στην αντανάκλασή της.
- Μην στρέφετε την ακτίνα του λέιζερ σε άτομα.
- Σε περίπτωση πρόσπτωσης ακτίνας λέιζερ κατηγορίας 2 στο μάτι, κλείστε τα μάτια σας και μετακινήστε το κεφάλι αμέσως μακριά από την ακτίνα.
- Ποτέ μην κοιτάτε την ακτίνα λέιζερ ή τις αντανακλάσεις με οπτικές συσκευές (φακός, μικροσκόπιο, κιάλια, ...).
- Μη χρησιμοποιείτε το λέιζερ στο ύψος των ματιών (1,40...1,90 m).
- Απαγορεύονται οι τροποποιήσεις (αλλαγές) της διάταξης του λέιζερ.

## Υποδείξεις ασφαλείας

Αντιμετώπιση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

- Η συσκευή μέτρησης τηρεί τις προδιαγραφές και οριακές τιμές περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας σύμφωνα με την Οδηγία ΗΜΣ 2014/30/EU η οποία καλύπτεται από την Οδηγία RED-2014/53/EU.
- Θα πρέπει να δίνεται προσοχή στους κατά τόπους περιορισμούς της λειτουργίας των συσκευών π.χ. σε νοσοκομεία ή αεροπλάνα., σε πρατήρια καυσίμων, ή κοντά σε άτομα με βηματοδότη. Υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης βλαβών ή αρνητικής επίδρασης από και μέσω ηλεκτρονικών συσκευών.
- Αν υπάρχουν κοντά υψηλές τάσεις ή υψηλά ηλεκτρομαγνητικά εναλλασσόμενα πεδία μπορεί να επηρεαστεί η ακρίβεια μέτρησης.

## Υποδείξεις ασφαλείας

Αντιμετώπιση της RF ασύρματης ακτινοβολίας

- Η συσκευή μέτρησης είναι εξοπλισμένη με μία διεπαφή ραδιοεπικοινωνίας.
- Η συσκευή μέτρησης τηρεί τις προδιαγραφές και οριακές τιμές περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και ασύρματης ακτινοβολίας σύμφωνα με την Οδηγία RED 2014/53/EU.
- Η Umarex GmbH & Co. KG δηλώνει ότι ο τύπος της εγκατάστασης ραδιοεπικοινωνίας CondenseSpot XP ανταποκρίνεται στις βασικές απαιτήσεις και τους άλλους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Radio Equipment 2014/53/EE (RED). Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης συμμόρφωσης EE διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο: <http://laserliner.com/info?an=cospxp>


## Οδηγίες σχετικά με τη συντήρηση και φροντίδα


Καθαρίζετε όλα τα στοιχεία με ένα ελαφρώς υγρό πανί και αποφεύγετε τη χρήση δραστικών καθαριστικών και διαλυτικών μέσων. Αφαιρείτε την/τις μπαταρία/ες πριν από μία αποθήκευση μεγάλης διαρκείας.

Αποθηκεύτε τη συσκευή σε έναν καθαρό, ξηρό χώρο.

## Βαθμονόμηση

Η συσκευή ελέγχου τάσης πρέπει να βαθμονομείται και να ελέγχεται τακτικά για να διασφαλίζεται η ακρίβεια των αποτελεσμάτων μέτρησης. Συνιστούμε ένα διάστημα βαθμονόμησης ενός έτους.





a Λειτουργία Hold

b Γράφημα μπάρας δείκτη υγρασίας συμπύκνωσης

c Αισθητήρας θερμοκρασίας (τύπος K)  
ενεργοποιημένος

d Τιμή μέτρησης στην επιλεγμένη λειτουργία /  
Ένδειξη βαθμού εκπομπής /  
Ένδειξη λειτουργίας HEAT

e Ένδειξη λειτουργίας / Θέση μνήμης

f Γρήγορη ένδειξη βαθμού εκπομπής

g Μέτρηση της θερμοκρασίας  
με υπέρυθρες ενεργοποιημένη

h Τιμή μέτρησης θερμοκρασίας με υπέρυθρες

i Μονάδα μέτρησης σε °C / °F

j Φόρτιση μπαταρίας


k Η ακτίνα λέιζερ είναι ενεργοποιημένη,  
μέτρηση θερμοκρασίας (υπέρυθρες)

l Λειτουργία μνήμης


m Διαρκής μέτρηση ενεργοποιημένη

## 1 Τοποθέτηση μπαταριών

Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών και τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με τα σύμβολα εγκατάστασης.  
Προσέξτε τη σωστή πολικότητα.



## 2 ON / OFF




Επιπλέον μπορεί η συσκευή να ενεργοποιηθεί μέσω του πλήκτρου MODE (4). Με τον τρόπο αυτό δεν ενεργοποιείται η μέτρηση και εμφανίζονται οι τελευταίες τιμές μέτρησης.

Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 30 δευτερόλεπτα.



Προσέξτε, ο αισθητήρας υγρασίας αέρα/  
θερμοκρασίας περιβάλλοντος (5) να είναι  
διπλωμένος κατά τη μεταφορά


## 3 Μέτρηση της θερμοκρασίας με υπέρυθρες / Διαρκής μέτρηση / Hold




Ένδειξη της θερμοκρασίας  
με υπέρυθρες (σε κάθε λειτουργία μέτρησης)

Για τη μέτρηση της θερμοκρασίας με υπέρυθρες πατήστε το πλήκτρο 9.

Για τη διενέργεια μίας μέτρησης-διαρκείας ενεργοποιήστε το λέιζερ (βλέπε εικόνα) και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο.




Μόλις αναγνωριστεί η επιθυμητή περιοχή μέτρησης με το στόχαστρο λέιζερ, αφήστε το πλήκτρο. Η μετρηθείσα τιμή διατηρείται.




## 4 Επιλογή τρόπου λειτουργίας


Η συσκευή μέτρησης διαθέτει διάφορες λειτουργίες μέτρησης.



Για την επιλογή των λειτουργιών θερμοκρασία ξηρού βολβού και θερμοκρασία υγρού βολβού βλέπε κεφάλαιο 5. Στη λειτουργία θερμοκρασία με επαφή προστίθεται αυτομάτως, όταν τοποθετηθεί ο αισθητήρας θερμοκρασίας (τύπος K) και η επιλογή λειτουργίας.

## 5 Ρυθμίσεις μενού





**Διαγραφή μνήμης**

Διαγραφή της συνολικής μνήμης τιμών μέτρησης



**Εργοστασιακή ρύθμιση**

Με τη λειτουργία „FAC“, η συσκευή επαναφέρεται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.



## 6 Θερμοκρασία με υπέρυθρες: Ρύθμιση του βαθμού εκπομπής


Η ενσωματωμένη κεφαλή μέτρησης με αισθητήρα λαμβάνει την υπέρυθρη ακτινοβολία που εκπέμπει κάθε σώμα αναλόγως του υλικού του/της επιφάνειάς του. Ο βαθμός της ακτινοβολίας καθορίζεται από το βαθμό εκπομπής (0,01 έως 1,00). Η συσκευή κατά την πρώτη ενεργοποίηση είναι ρυθμισμένη εργοστασιακά σε βαθμό εκπομπής 0,95, κάτι που ισχύει για τις περισσότερες οργανικές ύλες καθώς και τα μη μέταλλα (πλαστικά, χαρτί, κεραμικά, ξύλο, ελαστικά, χρώματα, βερνίκια και πετρώδη υλικά). Υλικά με παρεκκλίνοντες βαθμούς εκπομπής βρίσκονται στον πίνακα, στο σημείο 7.

Σε μέταλλα χωρίς επίστρωση, όπως επίσης μεταλλικά οξείδια, που λόγω του χαμηλού και θερμοκρασιακά ασταθούς βαθμού εκπομπής τους είναι δυνατή μόνο υπό προϋποθέσεις η μέτρηση με υπέρυθρη ακτινοβολία, όπως επίσης σε επιφάνειες με άγνωστο βαθμό εκπομπής μπορούν, εφόσον αυτό είναι εφικτό, να επιστρωθούν βερνίκια ή μαύρα ματ αυτοκόλλητα για τον καθορισμό του βαθμού εκπομπής στο 0,95. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, μετρήστε με ένα θερμόμετρο επαφής.


**!** Μετά την ενεργοποίηση έχει ρυθμιστεί ο τελευταίος επιλεγμένος βαθμός εκπομπής.  
Ελέγχετε πριν από κάθε μέτρηση τη ρύθμιση του βαθμού εκπομπής.

Η συσκευή διαθέτει μία ταχυεπιλογή αποθηκευμένων συντελεστών εκπομπής (0,95, 0,85, 0,75, 0,65, 0,55) καθώς και μία ρύθμιση ακριβείας μεταξύ 0,01 – 1,00.

**Γρήγορη επιλογή βαθμού εκπομπής**



**Ρύθμιση ακριβείας βαθμού εκπομπής**



Οι θέσεις μνήμης E 1 - E 5 μπορούν να αλλάξουν κατά βούληση. Με παρατεταμένη πίεση στη θέση μνήμης μπορεί αυτή να προσαρμοστεί και παραμένει αποθηκευμένη. Με επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων τίθενται οι τιμές πάλι στο 0,95 / 0,85 / 0,75 / 0,65 και 0,55.

## 7 Πίνακες βαθμού εκπομπής Ενδεικτικές τιμές με ανοχές

Μέταλλα	
Alloy A3003 οξειδωμένο αρδό	0,20 0,20
Αλουμίνιο οξειδωμένο στιλβωμένο	0,30 0,05
Inconel οξειδωμένο ηλεκτροσιλβωσης	0,83 0,15
Μόλυβδος τραχιά επιφάνεια	0,40
Οξείδιο χρωμίου	0,81
Ορείχαλκος στιλβωμένος οξειδωμένος	0,30 0,50
Πλατίνα μαύρο χρώμα	0,90
Σίδηρος οξειδωμένος με σκουριά	0,75 0,60
Σίδηρος, χυτευτός όχι οξειδωμένος τήγμα	0,20 0,25
Σφυρήλατος σίδηρος ματ	0,90
Χάλυβας ψυχρής ελασης λειασμένη πλάκα στιλβωμένη πλάκα κράμα (8% νικέλιο, 18% χρώμιο)	0,80 0,50 0,10 0,35
Χαλκός οξειδωμένος Οξείδιο του χαλκού	0,11 0,56 0,45
Ψευδάργυρος οξειδωμένος	0,10

## Μη μέταλλα


Άρμος	0,95	Γυαλί	0,90	Πλαστικό διαφανές PE, P, PVC	0,95 0,94
Άνθρακας όχι οξειδωμένος	0,85	Γυψοσανίδες	0,95	Πορσελάνη λευκή, γυαλιστερή με βενίκι	0,73 0,92
Άργιλος	0,95	Γύψος	0,88	Πυριτικό γυαλί	0,93
Άσβεστος	0,35	Ελαστικό σκληρό μαλακό - γκρι	0,94 0,89	Σκυρόδεμα, επίχρισμα, κονιάμα	0,93
Άσφαλτος	0,95	Κεραμικό	0,95	Ταπετσαρία (χαρτί) ανοιχτόχρωμη	0,89
Ύφασμα	0,95	Κονία	0,93	Τοιχοποίια	0,93
Άμιαντος	0,93	Laminate	0,90	Τσιμέντο	0,95
Άμμοχαλικό	0,95	Μάρμαρο μαύρο ματ γκρι στιλβωμένο	0,94 0,93	Υαλοβάμβακας	0,95
Ανθρακοπυρίτιο	0,90	Νερό	0,93	Φαγιάνς ματ	0,93
Ανθρώπινο δέρμα	0,98	Ξύλο ακατέργαστο Οξιά πλανισμένη	0,88 0,94	Χαλκίκι	0,95
Ασβεστοπυριτικοί πλίνθοι	0,95	Οπτόλινθος ερυθρός	0,93	Χαρτί όλα τα χρώματα	0,96
Ασβεστόλιθος	0,98	Πλάγος λεία επιφάνεια παγυμένη	0,97 0,98	Χιόνι	0,80
Βαμβάκι	0,77	Πίσα	0,82	Χώμα	0,94
Βασάλτης	0,70	Πισόχαρτο	0,92	Ψυκτικό σώμα μαύρο ανοδιωμένο	0,98
Βαφή μετασχηματιστή	0,94				
Βερνίκι ματ μαύρο ανθεκτικό στη θερμότητα λευκό χρώμα	0,97 0,92 0,90				
Γραφίτης	0,75				

## 8 Κλίμα χώρου-Τιμές μέτρησης


Η συσκευή μέτρησης διαθέτει ένα αναδιπλούμενο αισθητήρα, ο οποίος μετράει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και τη σχετική υγρασία αέρα, όπως επίσης τη θερμοκρασία σημείου δρόσου. Με την αναδίπλωση του αισθητήρα επιταχύνεται η διαδικασία μέτρησης επειδή βελτιώνεται η ροή του αέρα.

Σε περίπτωση αλλαγής τόπου και/ή μεγάλων διαφορών στο κλίμα του χώρου πρέπει να παρέχεται βασικά στη συσκευή μέτρησης ένας χρόνος προσαρμογής, έως ότου σταθεροποιηθούν οι τιμές μέτρησης στην οθόνη.


Οι τιμές μέτρησης της θερμοκρασίας περιβάλλοντος και η σχετική υγρασία αέρα ενημερώνονται αυτομάτως και ανεξάρτητα από την πίεση του πλήκτρου της σκανδάλης.



## 9 Λειτουργία θερμοκρασίας περιβάλλοντος T-A



## 10 Λειτουργία υγρασίας αέρα rH (σχετική υγρασία αέρα)



## 11 Λειτουργία σημείου δρόσου dP / δείκτης υγρασίας συμπύκνωσης

Η θερμοκρασία σημείου δρόσου είναι η θερμοκρασία, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνεται, ώστε ο αέρας να μπορεί να διαχωρίζει τους περιεχόμενους υδρατμούς με τη μορφή σταγόνων, νέφους ή δρόσου. Η υγρασία συμπύκνωσης προκύπτει συνεπώς π.χ. όταν ένας εσωτερικός τοίχος ή ένας λαμπάς παραθύρου έχει χαμηλότερη θερμοκρασία από τη θερμοκρασία σημείου δρόσου του χώρου. Αυτά τα σημεία εμφανίζονται στη συνέχεια υγρασία και σχηματίζουν περιβάλλον καλλιέργειας για μούχλα καθώς και για ζημιές στο υλικό.


To CondenseSpot XP υπολογίζει το σημείο δρόσου με τη βοήθεια των ενσωματωμένων αισθητήρων για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τη σχετική υγρασία αέρα. Ταυτόχρονα, προσδιορίζεται η θερμοκρασία επιφάνειας αντικειμένων με τη βοήθεια της μέτρησης θερμοκρασίας με υπέρυθρες. Με σύγκριση αυτών των θερμοκρασιών μπορούν έτσι να βρεθούν σημεία, τα οποία είναι εκτεθειμένα στον κίνδυνο υγρασίας συμπύκνωσης. Το αποτέλεσμα εμφανίζεται μέσω του δείκτη υγρασίας συμπύκνωσης (b) ως γράφημα μπάρας, ενώ σε υψηλή πιθανότητα εμφάνισης υγρασίας συμπύκνωσης υποστηρίζεται με οπτικά και ηχητικά σήματα.



Κανένας κίνδυνος υγρασίας συμπύκνωσης



Μικρός κίνδυνος υγρασίας συμπύκνωσης  
Το σύμβολο „dP“ αναβοσβήνει




Κίνδυνος υγρασίας συμπύκνωσης  
Το σύμβολο „dP“ αναβοσβήνει  
και αικούγεται ένα σήμα

Ο δείκτης υγρασίας συμπύκνωσης (b) εμφανίζεται σε κάθε λειτουργία της συσκευής.

Η συσκευή παρέχει με τον τρόπο αυτό διαρκώς την πληροφορία για τον κίνδυνο υγρασίας συμπύκνωσης.

## 12 Λειτουργία θερμογέφυρας HEAT



Ως θερμογέφυρα χαρακτηρίζεται σε κτήρια μια περιοχή π.χ. ενός εσωτερικού τοίχου, στην οποία η θερμούτητα μεταφέρεται ταχύτερα προς τα έξω από ό,τι στον υπόλοιπο εσωτερικό τοίχο. Η θερμοκρασία αυτών των περιοχών είναι χαμηλότερη, όταν μετριέται μέσα από τον εσωτερικό χώρο και υψηλότερη, όταν μετριέται από έξω, σε σχέση με τις κοντινές περιοχές του τοίχου. Αυτό συχνά υποδεικνύει ελαττωματική ή ανεπαρκή μόνωση.

To CondenseSpot Plus συγκρίνει για αυτό τη θερμοκρασία περιβάλλοντος με τη θερμοκρασία επιφάνειας. Σε μεγάλες διαφορές των δύο θερμοκρασιών, η συσκευή εκδίδει προειδοποιήσεις σε 2 βαθμίδες. Στην οριακή περιοχή με την υπόδειξη „CHK“ ή σε πολύ μεγάλες διαφορές καθώς ο φωτισμός της οθόνης αλλάζει σε „μπλε“ ή „κόκκινο“.

Παράδειγμα Ευαισθησία „MID“ (για ρύθμιση βλέπε κεφάλαιο 5):



Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 20°C  
Καμία θερμογέφυρα



Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 20°C  
Ενδεχόμενη θερμογέφυρα,  
Ελέγχετε περαιτέρω  
την περιοχή



Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 20°C  
Θερμογέφυρα,  
Η οθόνη ανάβει σε  
μπλε χρώμα και  
ακούγεται ένα σήμα



Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 12°C  
Θερμογέφυρα,  
Η οθόνη ανάβει σε  
κόκκινο χρώμα και  
ακούγεται ένα σήμα

Προειδοποίηση 2 βαθμίδων	Ευαισθησία		
	„LOW“	„MID“	„HI“
Έλεγχος περιοχής „CHK“	± 2°C	± 3,5°C	± 5°C
Οθόνη: Κόκκινο („HI“) / Μπλε („LOW“) Ανήνευση θερμογέφυρας	± 4,5°C	± 6,5°C	± 8,5°C

## 13 Μέγ/Ελάχ/AVG λειτουργία



Οι λειτουργίες Μέγ/Ελάχ/AVG αναφέρονται στη θερμοκρασία με υπέρυθρες και δείχνουν κάθε φορά τη Μέγιστη, Ελάχιστη ή Μέση θερμοκρασία με υπέρυθρες. Οι τιμές Μέγ/Ελάχ/AVG υπολογίζονται κατά τη διάρκεια της τελευταίας μέτρησης με πατημένη τη σκανδάλη (9). Με την έναρξη μίας νέας μέτρησης ή το πάτημα της σκανδάλης (9) η τιμή διαγράφεται και υπολογίζεται εκ νέου.


## 14 Λειτουργία διαφοράς dIF

Αυτή η λειτουργία αναφέρεται στη θερμοκρασία με υπέρυθρες και υπολογίζει τη διαφορά ανάμεσα στη μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία με υπέρυθρες μίας τρέχουσας μέτρησης. Με την έναρξη μίας νέας μέτρησης ή το πάτημα της σκανδάλης (9) η τιμή διαγράφεται και υπολογίζεται εκ νέου.



! Η λειτουργία διαφοράς dIF κάνει εφικτή τη γρήγορη αξιολόγηση με τη βοήθεια της μέγιστης διαφοράς θερμοκρασίας μέσα σε ένα δομικό στοιχείο π.χ. εξώθυρα / παράθυρο / τοιχοποιία.

## 15 Λειτουργία θερμοκρασίας με επαφή T-K (τύπος K)



Η συσκευή μεταβαίνει αυτομάτως στη λειτουργία θερμοκρασίας με επαφή T-K μόλις συνδεθεί ένας αισθητήρας θερμοκρασίας (τύπος K). Όσο είναι συνδεδεμένος ο αισθητήρας θερμοκρασίας, δεν απενεργοποιείται η συσκευή όταν η φόρτιση της μπαταρίας είναι τουλάχιστον 15%.

Ένδειξη ΕΛΑΧ τιμή



Ένδειξη ΜΕΓ τιμή



Οι τιμές Ελάχ/Μέγ κατά τη μετάβαση σε άλλη λειτουργία και κατά την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της συσκευής, διαγράφονται.

## 16 Θερμοκρασία ξηρού βολβού dbu



## 17 Θερμοκρασία υγρού βολβού Wbu



## 18 Λειτουργία μνήμης

Η συσκευή διαθέτει περισσότερες από 50 θέσεις μνήμης.




LOG  
αποθήκευση



Η επιτυχής αποθήκευση επιβεβαιώνεται με ένα ακουστικό σήμα.

! Η λειτουργία μνήμης δεν διατίθεται στη λειτουργία HEAT. Στη λειτουργία θερμοκρασίας με επαφή, η τιμή μέτρησης αποθηκεύεται μόνον αν αυτή επιλεχθεί.

## Ανάκληση μνήμης



## Μεταφορά δεδομένων

Η συσκευή διαθέτει μία Bluetooth®\*-λειτουργία, που επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων με μία τεχνική ραδιοεπικοινωνίας σε κινητές τερματικές συσκευές με Bluetooth®\*-διεπαφή (π.χ. Smartphone, Tablet).

Τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία του συστήματος μίας Bluetooth®\*-σύνδεσης θα βρείτε στην ιστοσελίδα <http://laserliner.com/info?an=ble>

Η συσκευή μπορεί να δημιουργήσει μία Bluetooth®\*-σύνδεση με Bluetooth 4.0 συμβατές τερματικές συσκευές. Η εμβέλεια ορίζεται σε μία μέγ. απόσταση 10 m από την τερματική συσκευή και εξαρτάται άμεσα από τις συνθήκες του περιβάλλοντος, όπως π.χ. το πάχος και τη σύσταση των τοίχων, τις παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες, αλλά και από τις ιδιότητες εκπομπής / λήψης της τερματικής συκευής.

To Bluetooth®\* παραμένει πάντα ενεργό μετά την ενεργοποίησή του, επειδή το σύστημα μέτρησης ή η συσκευή μέτρησης καταναλώνει ελάχιστο ρεύμα.

Με ενεργοποιημένη λειτουργία μπορεί να συνδεθεί μία κινητή τερματική συσκευή μέσω ενός App με τη συσκευή μέτρησης.

## Εφαρμογή (App)

Για να κάνετε χρήση της Bluetooth®\*-λειτουργίας χρειάζεστε μία εφαρμογή.

Μπορείτε να την κατεβάσετε από τα αντίστοιχα Stores αναλόγως της τερματικής συσκευής:



Προσέχετε ώστε να έχει ενεργοποιηθεί η Bluetooth®\*- διεπαφή της κινητής τερματικής συσκευής.

Μετά την εκκίνηση της εφαρμογής και με ενεργοποιημένη την Bluetooth®\*-λειτουργία μπορεί να πραγματοποιηθεί μία σύνδεση μεταξύ μίας κινητής τερματικής συσκευής και της συσκευής μέτρησης. Εάν η εφαρμογή αναγνωρίζει περισσότερες ενεργές συσκευές μέτρησης, επιλέξτε την πιο καταλληλη συσκευή μέτρησης.

Με την επόμενη εκκίνηση η συσκευή αυτή συνδέεται αυτομάτως.

\* Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και το λογότυπο είναι κατατεθέντα σήματα της Bluetooth SIG, Inc.

### Τεχνικά χαρακτηριστικά (Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών. 18W42)


Θερμοκρασία με υπέρυθρες	-40°C...800°C -40°C...0°C ( $\pm (1^\circ\text{C} + 0,1^\circ\text{C} / 1^\circ\text{C})$ ) 0°C...33°C ( $\pm 1^\circ\text{C} \text{ ή } \pm 1\%$ ανάλογα με τη μεγαλύτερη τιμή) >33°C ( $\pm 2^\circ\text{C} \text{ ή } \pm 2\%$ ανάλογα με τη μεγαλύτερη τιμή)	-40°F...1472°F -40°F...32°F ( $\pm (1,8^\circ\text{F} + 0,18^\circ\text{F} / 1^\circ\text{F})$ ) 32°F...91,4°F ( $\pm 1,8^\circ\text{F} \text{ ή } \pm 1\%$ ανάλογα με τη μεγαλύτερη τιμή) >91,4°F ( $\pm 3,6^\circ\text{F} \text{ ή } \pm 2\%$ ανάλογα με τη μεγαλύτερη τιμή)
Αναλύσεις ενδείξεων	0,1°C / 0,1%RH	0,1°F / 0,1%RH
Θερμοκρασία περιβάλλοντος / Θερμοκρασία υγρού βολβού	-20°C...65°C 0°C...50°C ( $\pm 1^\circ\text{C}$ ) <0°C και >50°C ( $\pm 2,5^\circ\text{C}$ )	-4°F...149°F 32°F...122°F ( $\pm 1,8^\circ\text{F}$ ) <32°F και >122°F ( $\pm 4,5^\circ\text{F}$ )
Σχετική υγρασία αέρα	1%...99% 20%...80% ( $\pm 3\%$ ) <20% και >80% ( $\pm 5\%$ )	
Θερμοκρασία σημείου δρόσου	-50°C...50°C 41%RH...95%RH ( $\pm 1,5^\circ\text{C}$ ) 31%RH...40%RH ( $\pm 2^\circ\text{C}$ ) 20%RH...30%RH ( $\pm 2,5^\circ\text{C}$ )	-58°F...122°F 41%RH...95%RH ( $\pm 2,7^\circ\text{F}$ ) 31%RH...40%RH ( $\pm 3,6^\circ\text{F}$ ) 20%RH...30%RH ( $\pm 4,5^\circ\text{F}$ )
Θερμοκρασία επαφής τύπος K	-30°C...1372°C ( $\pm 1^\circ\text{C} \text{ ή } \pm 1\%$ ανάλογα με τη μεγαλύτερη τιμή)	-22°F...2501,6°F ( $\pm 1,8^\circ\text{F} \text{ ή } \pm 1\%$ ανάλογα με τη μεγαλύτερη τιμή)
Οπτικά	30:1 (30 m Απόσταση μέτρησης : 1 m σημείο μέτρησης)	
Βαθμός εκπομπών	0,01 - 1,0 με δυνατότητα ρύθμισης	
Λέιζερ	Στόχαστρο λέιζερ 8 σημείων	
Μήκος κύματος λέιζερ	650 nm	
Κατηγορία λέιζερ	2, < 1 mW	
Τροφοδοσία ρεύματος	Μπαταρίες 2 x 1,5 V τύπος AA	
Διάρκεια λειτουργίας	20 ώρες	
Συνθήκες εργασίας	0...50°C, 80%RH, χωρίς συμπύκνωση, Υψος εργασίας μέγ. 2000 m	32...122°F, 80%RH, χωρίς συμπύκνωση, Υψος εργασίας μέγ. 2000 m
Συνθήκες αποθήκευσης	-10...60°C, 80%RH, χωρίς συμπύκνωση	14...140°F, 80%RH, χωρίς συμπύκνωση
Δεδομένα λειτουργίας μονάδας ραδιοεπικοινωνίας	Διεπαφή Bluetooth LE 4.x; Ζώνη συχνοτήτων: ISM ζώνη 2400-2483.5 MHz, 40 κανάλια; Ισχύς εκπομπής μέγ. 10 mW; Εύρος ζώνης 2 MHz; Bitrate: 1 Mbit/s; διαμόρφωση: GFSK / FHSS	
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	150 x 205 x 60 mm	
Βάρος (με μπαταρίες)	412 g	

### Κανονισμοί ΕΕ και απόρριψη

Η συσκευή πληροί όλα τα αναγκαία πρότυπα για την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων εντός της ΕΕ.

Το παρόν προϊόν είναι μία ηλεκτρική συσκευή και πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά και να απορρίπτεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία περί Ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών παλιών συσκευών.

Περαιτέρω υποδείξεις ασφαλείας και πρόσθετες υποδείξεις στην ιστοσελίδα:  
<http://laserliner.com/info?an=cospl>



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# CondenseSpot XP

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## SERVICE



### Umarex GmbH & Co. KG

– Laserliner –

Möhnenstraße 149, 59755 Arnsberg, Germany

Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333

[info@laserliner.com](mailto:info@laserliner.com)

Umarex GmbH & Co. KG  
Donnerfeld 2  
59757 Arnsberg, Germany  
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333  
[www.laserliner.com](http://www.laserliner.com)

8.082.96.131.1 / Rev18W42



**Laserliner**