


ThermoSpot XP



Laserliner

- (DE) 02
- (EN) 12
- (NL) 22
- (DA) 32
- (FR) 42
- (ES) 52
- (IT) 62
- (PL) 72
- (FI) 82
- (PT) 92
- (SV) 102
- (NO) 112
- (TR) 122
- (RU) 132
- (UK) 142
- (CS) 152

! Lugege käsitsusjuhend, kaasasolev vihik „Garantii- ja lisajuhised“ ja aktuaalne informatsioon ning juhised käesoleva juhendi lõpus esitatud interneti-lingil täielikult läbi. Järgige neis sisalduvaid juhiseid. Käesolev dokument tuleb alles hoida ja seadme edasiandmisel kaasa anda.

Funktsioon / kasutamine

ThermoSpot XP on infrapuna- ja kontakt-temperatuurimõõteseade mälufunktsiooni ja Bluetooth-liidesega mõõtmisandmete ülekandmiseks. Mõõtes ja hinnates elektro-magnetilise energia hulka infrapuna lainepikkuse vahemikus, on võimalik mõõta pindade temperatuuri ilma kokkupuuteta. Temperatuuri kontaktmõõtmiseks on olemas temperatuurianduri (K-tüüp) ühendus.

Üldised ohutusjuhised

- Kasutage seadet eranditult spetsifikatsioonide piires vastavalt selle kasutusotstarbele.
- Mõõteseadmete ja tarvikute puuhul pole tegemist lastele mõeldud mänguasjadega. Hoidke lastele kättesaamatult.
- Ümberehitused või muudatused pole seadmel lubatud, seejuures kaotavad luba ning ohutusspetsifikatsioon kehtivuse.
- Ärge laske seadmele mõjuda mehaanilist koormust, ülikõrgeid temperatuure, niiskust ega tugevat vibratsiooni.
- Seadet ei tohi enam kasutada, kui üks või mitu funktsiooni on rivist välja langenud või patarei laeng on nõrk.
- Temperatuuriandurit (K-tüüp) ei tohi käitada vőõrpingega.
- Palun järgige kohalike ja riiklike ametite ohutusmeetmeid seadme asjatundliku kasutuse kohta.

Ohutusjuhised


Ümberkäimine klassi 2 laseritega



Laseriirgus!
Mitte vaadata laserikiirt!
Laseriklass 2
 $< 1 \text{ mW} \cdot 650 \text{ nm}$
EN 60825-1:2014

- Tähelepanu: Ärge vaadake otseesse või peegelduvasse kiirde.
- Ärge suunake laserkiirt inimeste peale.
- Kui klassi 2 laserkiirgus satub silma, siis tuleb silmad teadlikult sulgeda ja pea kohe kiire eest ära liigutada.
- Ärge vaadelge laserkiirt ega refleksiione kunagi optiliste seadmetega (luup, mikroskoop, pikksilm, ...).
- Ärge kasutage laserit silmade körgusel (1,40...1,90 m).
- Manipulaatsioonid (muudatused) on laser-seadisel keelatud.

Laseri väljumisava



Ohutusjuhised

Elektromagnetilise kiurgusega ümber käimine

- Mööteseade täidab elektromagnetiline ühilduvuse eeskirju ja piirväärtusi vastavalt EMC direktiivile 2014/30/EL, mis on kaetud RED direktiiviga 2014/53/EL.
- Järgida tuleb kohalikke käituspäiranguid, näiteks haiglates, lennujaamades, tanklates või südamerüt-muritega inimeste läheduses. Valitseb ohtliku möjutamise või häirimise võimalus elektroniliste seadmete poolt ja kaudu.
- Möötetäpsust võivad möjutada kasutamine suure pinge või tugevate elektromagnetiliste vahelduvväljade läheduses.

Ohutusjuhised

RF raadiolaineteaga ümber käimine


- Mööteseade on varustatud raadiosideliideseega.
- Mööteseade täidab elektromagnetiline ühilduvuse ja raadiosidekiirguse eeskirju ning piirväärtusi vastavalt RED direktiivile 2014/53/EL.
- Siinkohal kinnitab Umarex GmbH & Co. KG, et raadioseadme tüüp ThermoSpot XP vastab Euroopa raadioseadmete määrase 2014/53/EL (RED) olulistele nõudmistele ja muudelte nõudmistele. Eli vastavustunnistuse täisteksti leiate alljärgnevalt internetiaadressilt: <http://laserliner.com/info?an=tespxp>


Juhised hoolduse ja hoolitsuse kohta

Puhastage kõik komponendid kergelt niisutatud lapiga ja vältige puhastus-, küürimisvahendite ning lahustite kasutamist. Võtke patareid(d) enne pikemat ladustamist välja. Ladustage seadet puhas, kuivas kohas.

Kalibreerimine

Mööteseadet tuleb möötmistulemuste täpsuse tagamiseks regulaarselt kalibreerida ja kontrollida. Me soovitame kohaldada üheaastast kalibreerimisintervalli.






- a Hold-funksioon
b Temperatuurialarm


- c Temperatuuriandur (K-tüüp) aktiivne
d Mõõteväärus valitud režiimis / emissioonimäärade näit
e Režiiminäit / mälupesa
f Emissioonimäärt kiirnäit
g Infrapuna-temperatuurimõõtmine aktiivne
h Infrapuna-temperatuuri mõõteväärus
i Mõõtühik °C / °F
j Patarei laetus
k Laserkiir sisse lülitatud, temperatuuri mõõtmine (infrapuna)
l Mälufunktsioon
m Pidevmõõtmine aktiivne

1 Patareide sisestamine

Avage patareide kast ja asetage patareid sisse nii, nagu sümboil näidatud. Pöörake sealjuures tähelepanu õigele polaarsusele.




2 ON / OFF



Lisaks on võimalik seadet MODE-klahvi (4) abil sisse lülitada. Seeläbi ei aktiveerita mõõtmist ning kuvatakse viimased mõõtmisandmed.

Auto-väljalülitus 30 sekundi möödudes.


3 Infrapunaga temperatuuri mõõtmine / pidevmõõtmine / Hold




Infrapuna-temperatuuri näit (igas mõõtmisrežiimis)

Vajutage infrapunaga temperatuuri mõõtmiseks klahvi 9.

Aktiveerige kestevmõõtmise läbiviimiseks laser (vt joonist) ja hoidke klahvi vajutatult.




Kui sihtlaser tuvastab soovitud mõõtekoha, siis laske klahv kohe lahti. Hoitakse mõõdetud väärust.





4 Mooduse valik

Mõõtseadel on erinevaid mõõtmisrežiime.



! Kontakt-temperatuuri režiim lisatakse ühendatud temperatuurianduri (K-tüüp) korral automaatselt režiimide valikusse.

5 Menüü seaded



Mälu kustutamine

Kogu mõõtevärtuste mälu kustutamine



Tehaseseadistus

Funktsooniga „FAC“ lähtestatakse seade tehaseseadistusele.



6 Inrapuna-temperatuur: Emissioonimäära seadistamine


Integreeritud sensormõõtepea võtab vastu infrapunakiirgust, mida iga keha materjali/pealispinna spetsiifikast olenevalt kiirgab. Kiirguse määr määräatakse kindlaks emissioonimäära (0,1 kuni 1,00) kaudu. Seade on esmakordsel sisselülitamisel eelseadistatud emissioonimäärale 0,95, mis kehtib enamikele orgaaniliste ainetele ning mittemetallidele (plastid, paber, keraamika, puit, kumm, värvid, lakk ja kivimid). Kõrvalekalduvate emissioonimääradega materjalid võtke tabelis punkti 7 alt.

Pindamata metallide ja metallioksiidide puhul, mis sobivad nende madala ja temperatuuri-ebastabiilse emissioonimäära tõttu IP-mõõtmise jaoks ainult tinglikult, samuti tundmatu emissioonimääraga pealispindade puhul, tuleks need võimaluse korral emissioonimäära seadmiseks 0,95 peale värviga või mattmusta kleepsuga katta. Kui see pole võimalik, siis mõõtke kontakt-termomeetriga.


! Pärast sisselülitamist on seadistatud viimati valitud emissioonimäära.
Kontrollige iga kord enne mõõtmist emissioonimäära seadistust.

Seade omab salvestatud emissioonimäärade kiirvalikut (0,95, 0,85, 0,75, 0,65, 0,55) ja täpset seadistust vahemikus 0,01 – 1,00.

Emissioonimääär kiirvalik



Emissioonimäära täpne seadistamine



Mälupesaid E 1 – E 5 saab kasutada suvaliselt. Mälupesale pikalt vajutades on võimalik seda kohandada ning salvestada. Tehaseseadistustele lähtestades määräatakse väärtusteks taas 0,95 / 0,85 / 0,75 / 0,65 ja 0,55.

7 Emissioonikraadide tabelid Orienteeruvad väärised koos tolerantsidega

Metallid	
Alloy A3003 oksüdeeritud karestatud	0,20 0,20
Alumiinium oksüdeeritud poleeritud	0,30 0,05
Inconel oksüdeeritud elektropoleeritud	0,83 0,15
Kroomoksiid	0,81
Messing poleeritud oksüdeeritud	0,30 0,50
Plaatina must	0,90
Plii kare	0,40
Raud oksüdeeritud roostega	0,75 0,60
Raud, valu oksüdeerimata sulatis	0,20 0,25
Sepistatud raud matt	0,90
Teras galvaanitud oksüdeeritud	0,28 0,80
Tugevalt oksüdeeritud värskelt valtsitud	0,88
Tasane pind roostene, punane	0,24
Plekk, nikliga kaetud	0,96
Plekk, valtsitud	0,69
Teras, roostevaba	0,11
Tsink oksüdeeritud	0,56 0,45
Vask oksüdeeritud	0,10
Vaskoksiid	0,72 0,78

Mittemetallid			
Asbest	0,93	Kummi	0,94
Asfalt	0,95	kõva	0,89
Basalt	0,70	pehme-hall	
Beton, krohv, mört	0,93	Kvartsklaas	0,93
Grafiit	0,75	Lakk	0,97
Inimnahk	0,98	matt, must	0,92
Jahuti	must, elokseeritud	kuumakindel	0,90
Jää	0,98	Laminaat	0,90
sile	0,97	Liiv	0,95
tugevalt külmunud	0,98	Lubi	0,35
Kangas	0,95	Lubjakivi	0,98
Karborund	0,90	Lubjaliivaviki	0,95
Keraamika	0,95	Lumi	0,80
Killustik	0,95	Madalkuumuskeraamika, matt	0,93
Kips	0,88	Marmor	0,94
Kipskartongplaadid	0,95	must, matistatud	0,93
Klaas	0,90	hallikalt poleeritud	
Klaasvill	0,95	Muld	0,94
Kruus	0,95	Müüritis	0,93
		Paber	0,96
		kõik värvid	
		Portselan	0,73
		valge, läikiv	0,92
		lasuritud	
		Puit	0,88
		töötlemata	0,94
		pöök, hõoveldatud	
		Puuvill	0,77
		Põrandasegu	0,93
		Savi	0,95
		Süniteetiline aine	0,95
		valgust läbilaskev	0,94
		PE, P, PVC	
		Süsī	0,85
		oksüdeerimata	
		Tapeet (paper), hele	0,89
		Telliskivi, punane	0,93
		Trafo lakk	0,94
		Tsement	0,95
		Tõrv	0,82
		Tõrvapaber	0,92
		Vesi	0,93

8 Max/min/AVG režiim



Režiimid Max/Min/AVG on seotud infrapuna-temperatuuriga ning näitavad vastavalt maksimaalset, minimaalset ja keskmist infrapuna temperatuuri. Max/Min/AVG-väärtused määratatakse jooksva mõõtmise käigus päästiku vajutamisel (9). Uue mõõtmise alustamisel ehk päästiku vajutamisel (9) väärtus kustutatakse ja arvutatakse uuesti.

9 Diferentsrežiim dIF

See režiim on seotud infrapuna-temperatuuriga ja arvutab maksimaalse ja minimaalse infrapuna-temperatuuri diferentsi teostatava mõõtmise välitel. Uue mõõtmise alustamisel ehk päästiku vajutamisel (9) väärthus kustutatakse ja arvutatakse uuesti.



! Diferentsrežiim dIF võimaldab kiiret hindamist maksimaalse temperatuuridiferentsi abil ühe ehituselemendi, nt majaukse, aknaelemendi, müüritise raames.

10 Kontakt-temperatuurrežiim T-K (K-tüüp)



Seade lülitub automaatselt kontakt-temperatuurrežiimi T-K kui temperatuuriandur (K-tüüp) ühendatakse. Kui temperatuuriandur on ühendatud, siis ei lülitu seade automaatselt välja, kui aku laetus on suurem kui 15%.

MIN-väärtsuse näidik




MAX-väärtsuse näidik



! Min-/max-väärtsused kustutatakse režiimi vahetamisel ning seadme sisse-välja lülitamisel.

11 Mälufunksioon


Seade on varustatud 50 mälupesaga.



Edukat salvestamist kinnitab helisignaal.

! Kontakt-temperatuuri režiimis salvestatakse mõõtmistulemus vaid siis, kui see on välja valitud.

Mälu päringu



Andmeülekanne

Seade on varustatud Bluetooth®-i* funktsiooniga, mis võimaldab andmeid raadiosidetehnika kaudu Bluetooth®-i* liidesega mobilsetele lõppseadmetele üle kanda (nt nutitelefon, tahvelarvuti).

Bluetooth®-i* ühenduse süsteemieeldused leiate aadressilt <http://laserliner.com/info?an=ble>

Seade suudab luua Bluetooth®-i* ühenduse Bluetooth 4.0-ga ühilduvate lõppseadmetega.

Tööraadiuseks on ette nähtud max 10 m kaugus lõppseadmost ja see sõltub tugevasti ümbrustingimustest nagu nt seinte paksusest ja koostisest, raadiosidehäiretest, samuti lõppseadme saate-/vastuvõtuomadustest.

Bluetooth®-* tuleb pärast sisse lülitamist aktiveerida, kuna mõõtesüsteem või mõõtseade on mõeldud väga vähe voolu tarbima.

Mobiilset lõppseadet saab rakenduse abil ühendada sisselülitatud mõõtseadmega.

Aplikatsioon (App)

Bluetooth®-i* funktsiooni kasutamiseks läheb tarvis aplikatsiooni.

Neid saab vastavates Store’idest lõppseadmost olenevalt alla laadida:



Pidage silmas, et mobiilse lõppseadme Bluetooth®-i* liides on aktiveeritud.

Pärast rakenduse käivitamist ja Bluetooth®-i* funktsiooni aktiveerimist saab mobiilse lõppseadme ning mõõtseadme vahel ühenduse luua. Kui aplikatsioon tuvastab mitu aktiivset mõõtseadet, siis valige sobiv mõõtseade välja.

Järgmisel käivitamisel saab selle mõõtseadme automaatselt ühendada.

* Bluetooth® sõnamärk ja logo on Bluetooth SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid.

Tehnilised andmed (Õigus tehniliksteks muudatusteks. 18W11)

Infrapuna-temperatuur	-40°C...1500°C -40°C...0°C ($\pm (1^\circ\text{C} + 0,1^\circ\text{C} / 1^\circ\text{C})$) 0°C...33°C ($\pm 1^\circ\text{C}$ või $\pm 1\%$, vastavalt suuremale väärtsusele) >33°C ($\pm 2^\circ\text{C}$ või $\pm 2\%$, vastavalt suuremale väärtsusele)	-40°F...2732°F -40°F...32°F ($\pm (1,8^\circ\text{F} + 0,18^\circ\text{F} / 1^\circ\text{F})$) 32°F...91,4°F ($\pm 1,8^\circ\text{F}$ või $\pm 1\%$, vastavalt suuremale väärtsusele) >91,4°F ($\pm 3,6^\circ\text{F}$ või $\pm 2\%$, vastavalt suuremale väärtsusele)
Näidiku resolutsioonid	0,1°C / 1°C ($\geq 1000^\circ\text{C}$)	0,1°F / 1°F ($\geq 1000^\circ\text{F}$)
Kontakt-temperatuur K-tüüp	-30°C...1372°C ($\pm 1^\circ\text{C}$ või $\pm 1\%$, vastavalt suuremale väärtsusele)	-22°F...2501,6°F ($\pm 1,8^\circ\text{F}$ või $\pm 1\%$, vastavalt suuremale väärtsusele)
Optika	50:1 (50 m mõõtekaugus : 1 m mõõtepunkt)	
Emissioonikraad	0,01 - 1,0 seadistatav	
Laser	8-punktiline laserring	
Laseri lainepeikkus	650 nm	
Joonlaseri laseriklass	2, < 1 mW	
Voolutoide	Akul: 2 x 1,5 V, AA	
Käitussaeg	20 tundi	
Töötgingimused	0...50°C, 80%rh, mittekondenseeruv, töökõrgus max 2000 m	
Ladustamistingimused	-10...60°C, 80%rh, mittekondenseeruv	
Raadiomooduli tööandmed	Bluetooth LE 4.x liides; Sagedusriba: ISM-riba 2400–2483,5 MHz, 40 kanalit; Saatmisvõimsus: max. 10 mW; Ribalaius: 2 MHz; Bitkiirus: 1 Mbit/s; Modulatsioon: GFSK / FHSS	
Mõõtmed (L x K x S)	150 x 190 x 60 mm	
Kaal (koos patareiga)	486 g	


ELi nõuded ja utiliseerimine

Seade täidab kõik nõutavad normid vabaks kaubavahetuseks EL-i piires.

Käesolev toode on elektriseade ja tuleb vastavalt Euroopa direktiivile elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta eraldi koguda ning kõrvaldada.

Edasised ohutus- ja lisajuhised aadressil:

<http://laserliner.com/info?an=tespxp>



! Pilnībā izlasiet šo lietošanas instrukciju, pievienoto brošūru „Garantijas un papildu norādījumi”, kā arī jaunāko informāciju un norādījumus tīmekļa vietnē, kas norādīta instrukcijas beigās. Ievērot tajās ietvertos norādījumus. Šis dokuments jāsaglabā un, nododot ierīci citam lietotājam, jānodod kopā ar to.

Funkcija / pielietošana


ThermoSpot XP ir temperatūras mērītāja, kas darbojas pēc infrasarkano staru un kontakta principa, tai ir atmiņas funkcija un Bluetooth pieslēgvieta mērījumu datu pārsūtīšanai. Infrasarkano staru viļņu garuma joslā mērot un izvērtējot elektromagnētiskās enerģijas daudzumu, iespējams bez kontakta izmērit virsmas temperatūru. Temperatūras mērišanai ar kontakta metodi ir ierīkots temperatūras sensora (K tips) pieslēgums.

Vispārīgi drošības norādījumi

- Lietojiet ierīci vienīgi paredzētajam mērķim attiecīgo specifikāciju ietvaros.
- Mērāparāti un to piederumi nav bērniem piemērotas rotāļietas. Uzglabājet bērniem nepieejamā vietā.
- Ierīces pārbūves vai izmaiņas nav atļautas, jo tā rezultātā tiek zaudēts sertifikāta derīgums un nav spēkā drošības specifikācija.
- Sargiet ierīci no mehāniskas slodzes, ekstremālās temperatūras, mitruma vai stiprām vibrācijām.
- Ja nedarbojas viena vai vairākas funkcijas vai ir nepietiekams bateriju uzlādes līmenis, ierīci vairs nedrīkst izmantot.
- Temperatūras sensoru (K tips) nedrīkst pieslēgt pie ārēja sprieguma.
- Detektora profesionālās ekspluatācijas nolūkā ievērot vietējās un/vai valsts noteiktās drošības prasības.


Drošības norādījumi

2. klases läzeru lietošana



- Uzmanību: Neskatieties tiešā vai atstarotā lāzera starā.
- Nevērsiet lāzera staru uz cilvēkiem.
- Ja 2. klasses läzera stars trāpa acīs, acīs tūdai apzināti jāaiķver un galva jāpagriež prom no stara.
- Neskatieties lāzera starā vai tā atstarojumā ar optiskiem līdzekļiem (lupu, mikroskopu, tālskati, ...).
- Neizmantojiet lāzeru acu augstumā (1,40...1,90 m).
- Lāzera ierīces manipulācijas (izmaiņas) nav atļautas.

Lāzera stara izejas atvere



Dro šības norādījumi

Rīcība elektromagnētiskā starojuma gadījumā

- Mērīerīce atbilst noteikumiem un elektromagnētiskās savietojamības robežvērtībām, kas noteiktas EMS Direktīvā 2014/30/ES, kura sasaucas ar Direktīvu par radioiekārtu pieejamību tirgū 2014/53/ES.
- Jāņem vērā vietējie lietošanas ierobežojumi, piemēram, slimnīcās, lidmašīnās, degvielas uzpildes stacijās vai personu, kam ir kardiostimulators, tuvumā. Pastāv risks bīstami ieteikmēt vai traucēt elektroniskās ierīces.
- Izmantojot augsta sprieguma vai mainīgu elektromagnētisko lauku tuvumā, var tikt ieteikmēta mērišanas precīzitāte.

Dro šības norādījumi

Rīcība radiofrekvenču (RF) starojuma gadījumā

- Mērīerīcei ir radio saskarne.
- Mērīerīce atbilst noteikumiem un elektromagnētiskās savietojamības un radiostarojuma robežvērtībām, kas noteiktas Direktīvā par radioiekārtu pieejamību tirgū 2014/53/ES.
- Ar šo „Umarex GmbH & Co. KG“ apliecinā, ka ThermoSpot XP tipa radioiekārtā atbilst Eiropas Radioiekārtu direktīvas 2014/53/ES (RED) pamata prasībām un citiem noteikumiem. ES atbilstības deklarācijas pilns teksts pieejams tīmekļa vietnē: <http://laserliner.com/info?an=tespxp>


Norādījumi par apkopi un kopšanu


Visus komponentus tīriet ar nedaudz samitrinātu drānu un izvairieties lietot tīrišanas līdzekļus, abrazīvus līdzekļus un šķīdinātājus. Pirms ilgākas uzglabāšanas izņemiet bateriju/-as. Uzglabājiet ierīci tīrā, sausā vietā.

Kalibrēšana

Lai iegūtu precīzus mērījumus, mērīerīce kalibrējama un pārbaudāma regulāri.

Ražotāja ieteiktais kalibrēšanas intervāls - viens gads.






- a Hold funkcija
- b Temperatūras trauksme


- c Temperatūras sensors (K tips) aktīvs
- d Mērījumu vērtība izvēlētajā režīmā / emisijas pakāpes rādījums
- e Režīma rādījums / atmījas apgabals
- f Emisijas pakāpes ātrā indikācija
- g Infrasarkano staru temperatūras mērišana aktīva
- h Infrasarkano staru temperatūras mērījuma vērtība
- i Mērvienība °C / °F
- j Baterijas uzlādes līmenis
- k Lāzera stars ieslēgts, temperatūras mērišana (infrasarkana)
- l Atmījas funkcija
- m Nepārrauktā mērišana aktīva

1 Bateriju ielikšana

Atveriet bateriju nodalījumu un ievietojiet baterijas atbilstoši norādītajiem simboliem. Levērojet pareizu polaritāti.




2 ON / OFF



Ierīci var ieslēgt arī ar MODE taustiņu (4). Šādi netiek ierosināta mērišana, redzamas pēdējās izmērītās vērtības.

Automātiska izslēgšanās pēc 30 sekundēm.


3 Infrasarkano staru temperatūras mērišana / ilgā mērišana / Hold




Infrasarkano staru temperatūras rādījums (katrā mērišanas režīmā)

Uz infrasarkano staru temperatūras mērišanu nospiediet taustiņu 9.

Lai veiktu ilgstošu mērījumu, aktivizējet lāzeru (skatīt attēlu) un turiet nospiestu taustiņu.




Atlaidiet taustiņu, kolīdz mērišanas punkts atrodas lāzera darbības diapazonā.
Tiek pieturēta izmērītā vērtība.





4 Režīma izvēle

Mērītāji ir dažādi mērišanas režīmi.



5 Izvēlnes iestatījumi





Atmiņas dzēšana

Visas mēriju atmiņas dzēšana

OFF ON

Apstiprināt



Rūpnīcas iestatījums

Ar funkciju „FAC“ ierīce tiek atiestatīta uz rūpnīcas iestatījumu.

6 Infrasarkano staru temperatūra: Emisijas pakāpes iestatīšana

Integriētā sensora mērišanas galviņa uztver infrasarkano starojumu, kuru izstaro jebkurš objekts atkarībā no tā materiāla/virsmas. Starojuma intensitāti nosaka emisijas pakāpe (0,01 līdz 1,00). Pirmajā ieslēgšanas reizē ierīce ir noregulēta uz emisijas pakāpi 0,95, kāda ir lielākajai daļai organisko vielu, kā arī nemetāliem (plastmasai, papīram, keramikai, kokam, gumijai, krāsām, lakām un iežiem). Materiālus ar atšķirīgām emisijas pakāpēm skatiet tabulā 7. punktā.

Uz nepārklātiem metāliem un metālu oksīdiem, kuri to zemās un temperatūrā nestabilās emisijas pakāpes dēļ mērišanai ar infrasarkano staru ir piemēroti tikai nosacīti, kā arī uz virsmām ar nezināmu emisijas pakāpi var uzklāt laku vai uzlīmēt matētas, melnas uzlīmes, lai emisijas pakāpi iestatītu uz 0,95. Ja tas nav iespējams, mērišanai izmantojet kontakta termometru.


! Pēc ieslēgšanas ir iestatīta pēdējā izvēlētā emisijas pakāpe.
Ikreiz pirms mērišanas pārbaudiet emisijas pakāpes iestatījumu.

Ierīce piedāvā saglabāto emisijas pakāpu ātro izvēli (0,95, 0,85, 0,75, 0,65, 0,55) un precīzu iestatīšanu diapazonā no 0,01 līdz 1,00.

Emisijas pakāpes ātrā izvēle



Emisijas pakāpes precīza iestatīšana



Atmiņas apgabalu E 1 - E 5 var mainīt pēc vajadzības. Ilgi spiežot uz atmiņas apgabala, to var pielāgot un saglabāt. Atiestatot uz rūpnīcas iestatījumiem, vērtības atkal ir 0,95 / 0,85 / 0,75 / 0,65 un 0,55.

7 Emisijas radītāju tabula Orientējošās vērtības ar pielaidēm

Metāli					
alumīnijss oksidēts pulēts	0,30 0,05	"Inconel" oksidēts materiāls elektropulēts	0,83 0,15		
cinks oksidēts	0,10	misiņš pulēts oksidēts	0,30 0,50		
dzelzs oksidēta ar rūsu	0,75 0,60	platīns melns	0,90		
dzelzs, kalta matēta	0,90	sakausējums A3003 oksidēts raupījs	0,20 0,20		
dzelzs, lējums neoksidēts kausējums	0,20 0,25	svīns raupījs	0,40		
hroma oksīds	0,81	tērauds auksti velmēts slipēta plate	0,80 0,50		
				tērauds pulēta plate sakausējums (8% niķelis, 18% hrons) galvanizēts oksidēts stipri oksidēts tikko valcēts raupīja, līdzena virsma rūsains, sarkans skārds ar nikela pārkājumu skārds, valcēts nerūsējošais tērauds	0,10 0,35 0,28 0,80 0,88 0,24 0,96 0,69 0,11 0,56 0,45
				varš oksidēts vara oksīds	0,72 0,78

Nemetāli				
asfalts	0,95	kalķakmens	0,98	
audums	0,95	kalķis	0,35	
azbests	0,93	keramika	0,95	
bazalts	0,70	kieģelis, sarkanais	0,93	
betons, apmetums, java	0,93	klons	0,93	
cements	0,95	koksnē neapstrādāta parastais dižskābardis, ēvelēts	0,88 0,94	
cilvēka āda	0,98	kokvilna	0,77	
darva	0,82	kvarca stikls	0,93	
dzesēšanas elements eloksts, melns	0,98	laka matēta, melna karstumnoturīga balta	0,97 0,92 0,90	
fajanss, matēts	0,93	lamināts	0,90	
gipsis	0,88	ledus gluds stipra sala apstāklos	0,97 0,98	
gipškartona plāksnes	0,95	marmors melns, matēts pelēcīgs, pulēts	0,94 0,93	
grafīts	0,75			
grants	0,95			
gumija cieta miksta, pelēka	0,94 0,89			
karborunds	0,90			
kalķa smilšakmens	0,95			
		mūris	0,93	
		ogles neoksidētas	0,85	
		papīrs visas krāsas	0,96	
		plastmasa gaismas caurlaidīga PE, P, PVC	0,95 0,94	
		porcelāns balts, spīdīgs ar lazuru	0,73 0,92	
		ruberoīds	0,92	
		šķelda	0,95	
		smilts	0,95	
		sniegs	0,80	
		stikla vate	0,95	
		stikls	0,90	
		tapetes (papīra), gaišas	0,89	
		transformatoru laka	0,94	
		ūdens	0,93	
		zeme	0,94	

8 Max/Min/AVG režīms



Max/Min/Avg režīms attiecas uz infrasarkano staru temperatūru un parāda maksimālo, minimālo vai vidējo infrasarkano staru temperatūru. Nepārtrauktajā mērišanā Max/Min/Avg vērtības tiek uzzinātas, nospiežot izsaukšanas taustīju (9). Uzsākot jaunu mērijumu vai nospiežot izsaukšanas taustīju (9), vērtība tiek nodzēsta un aprēķināta no jauna.


9 Starpības režīms dIF

Šis režīms attiecas uz infrasarkano staru temperatūru, un nepārtrauktajā mērišanā tas aprēķina maksimālās un minimālās temperatūras starpību. Uzsākot jaunu mērijumu vai nospiežot izsaukšanas taustiņu (9), vērtība tiek nodzēsta un aprēķināta no jauna.



! Pamatojoties uz maksimālo temperatūru starpību kādā no būvelementiem, piem., mājas durvīs / logu elementos / mūra sienā, starpības režīms dIF ļauj ātri iegūt novērtējumu.

10 Kontakttemperatūras režīms T-K (K tips)



Ierīce automātiski pārslēdzas kontakttemperatūras režīmā T-K, tiklīdz ir pievienots temperatūras sensors (K tips). Kamēr vien ir pieslēgts temperatūras sensors, ierīce vairs neizslēdzas automātiski, ja bateriju uzlādes līmenis ir vismaz 15%.

MIN vērtības indikācija




MAX vērtības indikācija



! Pārslēdzot režīmus vai ieslēdzot/izslēdzot ierīci, minimālā/maksimālā vērtība tiek dzēsta.

11 Atmiņas funkcija


Ierīcei ir 50 atmiņas apgabali.



Akustisks signāls apstiprina sekmīgu saglabāšanu.

! Saglabāšanas funkcija nav pieejama HEAT režīmā. Kontakttemperatūras režīmā mērijumu vērtība tiek saglabāta tikai tad, ja tā ir arī izvēlēta.

Atvērt atmiņu



Datu pārsūtīšana

Ierīcei ir Bluetooth®* funkcija, ar kuru, izmantojot radio tehniku, iespējama datu pārsūtīšana mobilajām gala ierīcēm ar Bluetooth®* saskarni (piem., viedtārunis, planšetdators).

Sistēmas priekšnosacījumus, lai būtu iespējams Bluetooth®* savienojums, jūs atradīsīt tīmekļa vietnē <http://laserliner.com/info?an=ble>

Ierīce var izveidot Bluetooth®* savienojumu ar gala ierīcēm, kurām ir Bluetooth 4.0.

Paredzētais darbības rādiuss līdz gala ierīcei ir maksimāli 10 metri, un tas lielā mērā ir atkarīgs no apkārtējās vides apstākļiem, piem., sienu biezuma un sastāva, sakaru traucējumu avotiem, kā arī gala ierīces raidīšanas / uztveršanas iespējām.

Bluetooth®* jāaktivizē pēc ieslēgšanas, jo mērišanas sistēma jeb mērīerīce ir paredzēta ļoti mazam strāvas patēriņam.

Izmantojot lietojumprogrammu, mobilā ierīci var savienot ar ieslēgto mērīerīci.

Lietojumprogramma (App)

Lai varētu izmantot Bluetooth®* funkciju, ir nepieciešama lietojumprogramma.

To jūs atkarībā no gala ierīces varat lejupielādēt no attiecīgā veikala:



Sekojet, lai būtu aktivizēta mobilās gala ierīces Bluetooth®* saskarne.

Pēc lietojumprogrammas palaišanas un Bluetooth®* funkcijas aktivizēšanas starp mobilo gala ierīci un mērīriči var izveidot savienojumu. Ja lietojumprogramma atpazīst vairākas aktīvas mērīries, izvēlieties atbilstošo mērīriči.

Nākamajā palaišanas reizē savienojumu ar šo mērīriči var izveidot automātiski.

* Bluetooth® nosaukums un logotips ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas preču zīmes.

Tehniskie dati (lespējamās tehniskas izmaiņas. 18W11)

Infrasarkano staru temperatūra	-40°C...1500°C -40°C...0°C ($\pm (1^{\circ}\text{C} + 0,1^{\circ}\text{C} / 1^{\circ}\text{C})$) 0°C...33°C ($\pm 1^{\circ}\text{C}$ vai $\pm 1\%$, atkarībā no lielākā rādītāja) >33°C ($\pm 2^{\circ}\text{C}$ vai $\pm 2\%$, atkarībā no lielākā rādītāja)	-40°F...2732°F -40°F...32°F ($\pm (1,8^{\circ}\text{F} + 0,18^{\circ}\text{F} / 1^{\circ}\text{F})$) 32°F...91,4°F ($\pm 1,8^{\circ}\text{F}$ vai $\pm 1\%$, atkarībā no lielākā rādītāja) >91,4°F ($\pm 3,6^{\circ}\text{F}$ vai $\pm 2\%$, atkarībā no lielākā rādītāja)
Rādījumu izšķirtspēja	0,1°C / 1°C ($\geq 1000^{\circ}\text{C}$)	0,1°F / 1°F ($\geq 1000^{\circ}\text{F}$)
Kontakttemperatūra, K tips	-30°C...1372°C ($\pm 1^{\circ}\text{C}$ vai $\pm 1\%$, atkarībā no lielākā rādītāja)	-22°F...2501,6°F ($\pm 1,8^{\circ}\text{F}$ vai $\pm 1\%$, atkarībā no lielākā rādītāja)
Optika	50:1 (50 m mērišanas attālums : 1 m mērišanas laukums)	
Emisijas pakāpe	0,01 - 1,0 iestatāma	
Lāzers	8 punktu läzeraplīs	
Lāzera viļņu garums	650 nm	
Lāzera klase	2, < 1 mW	
Strāvas padeve	Baterijas 2 x 1,5 V, tips AA	
Darbības laiks	20 stundas	
Darba apstākļi	0...50°C, 80%rh, neveidojas kondensāts, maks. darba augstums 2000 m	
Uzglabāšanas apstākļi	-10...60°C, 80%rh, neveidojas kondensāts	
Radio moduļa darba parametri	Saskarne Bluetooth LE 4.x; Frekvenču diapazons: ISM diapazons 2400-2483,5 MHz, 40 kanāli; Pārraides jauda: maks. 10 mW; Diapazons: 2 MHz; Bitu pārraides ātrums: 1 Mbit/s; Modulācija: GFSK / FHSS	
Mērījumi (pxaxd)	150 x 190 x 60 mm	
Svars (ieskaitot baterijas)	486 g	


ES noteikumi un utilizācija

Ierīce atbilst attiecīgajiem normatīviem par brīvu preču apriti ES.

Konkrētais ražojums ir elektroiekārta. Tā utilizējama atbilstīgi ES Direktīvai par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem.

Vairāk drošības un citas norādes skatīt:

<http://laserliner.com/info?an=tespxp>



! Iki galio perskaitykite eksplotacijos instrukciją, pridedamą dokumentą „Nuorodos dėl garantijos ir papildoma informacija“, taip pat naujausią informaciją ir patarimus, kuriuos rasite paspaudę interneto nuorodą, esančią šios instrukcijos pabaigoje. Laikykės čia esančių instrukcijos nuostatų. Šis dokumentas turi būti laikomas ir perduodamas kartu su prietaisu.

Veikimas ir paskirtis

„ThermoSpot XP“ – tai infraraudonųjų spindulių ir kontaktinis temperatūros matuoklis su atminties funkcija ir „Bluetooth“ sąsaja matavimo duomenims perduoti. Matuojant ir vertinant elektromagnetinės energijos kiekį infraraudonųjų bangų ruože paviršiaus temperatūrą galima matuoti bekontakčiu būdu. Tai suteikia galimybę įvertinti šilumos tiltus ir kondensacinių drėgnį. Kontaktiniams temperatūros matavimui numatyta jungtis temperatūros jutikliui (K tipas).

Bendrieji saugos nurodymai

- Prietaisą naudokite išskirtinai tik pagal specifikacijos nurodytą paskirtį.
- Matavimo prietaisai ir reikmenys nėra žaislas. Laikykite juos vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Draudžiama keisti ir modifikuoti prietaiso konstrukciją, priešingu atveju nebegalioja leidimas jį naudoti ir nebegalioja saugos specifikacijos.
- Negalima prietaiso veikti mechaniskai, aukšta temperatūra, drėgme arba didele vibracija.
- Negalima naudoti prietaiso, jei neveikia viena ar daugiau jo funkcijų arba baterijos yra išskrovusios.
- Temperatūros jutiklio (K tipo) negalima eksplloatuoti esant parazitinei įtampai.
- Prašome atkreipti dėmesį į vietos ar nacionalinės tarybos parengtus saugos ir tinkamo prietaiso eksplotavimo reikalavimus.

Saugos nurodymai


Darbas su 2-os klasės lazeriais



Lazerio spinduliaivimas!
Nežiūrėkite į lazerio spindulį!
Lazerio klasė 2
< 1 mW · 650 nm
EN 60825-1:2014

- Dėmesio: Nežiūrėkite į tiesioginį ar atspindėtą spindulį.
- Nenukreipkite lazerio spindulio į asmenis.
- Jeigu 2 klasės lazerio spindulys nukreipiamas į akis, būtina greitai užsimerkti ir nusukti galvą į šoną.
- Niekada nežiūrėkite į lazerio spindulį per optinius prietaisus (didinamajį stiklą, mikroskopą, žiūroną ir t. t.).
- Nenaudokite lazerio akių aukštyste (1,40 – 1,90 m).
- Neleidžiama atlkti lazerinės įrangos darbų (techninių pakeitimų).

Lazerio anga



Saugos nurodymai

Kaip elgtis su elektromagnetine spinduliuote

- Matavimo prietaisas atitinka Elektromagnetinio suderinamumo direktyvos 2014/30/ES, kurią papildo RED direktyva 2014/53/ES, elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus ir ribines reikšmes.
- Turi būti atsižvelgta į vietinius naudojimo apribojimus, pvz., naudojimą ligoninėse, lėktuvuose, degalinėse arba netoli asmenų su širdies stimulatoriais. Galima pavojinga elektroninių prietaisų įtaka arba įtaka elektroniniams prietaisams arba jų veikimo sutrikdymas.
- Naudojant netoli aukštos įtampos arba esant kintamujų elektrinijų laukų aplinkai gali būti paveiktas matavimo tikslumas.

Saugos nurodymai

Kaip elgtis su RF radio spinduliaivimu


- Matavimo prietaise įrengta funkcijų sąsaja.
- Matavimo prietaisas atitinka RED direktyvos 2014/53/ES elektromagnetinio suderinamumo ir radio spinduliaivimo reikalavimus.
- „Umarex GmbH & Co. KG“ pareiškia, kad radio įrenginio tipas ThermoSpot XP atitinka esminius Euro- pos „Radio Equipment“ direktyvos 2014/53/ES (RED) reikalavimus ir kitas nuostatas. Pilną ES atitikties deklaracijos tekstą rasite šiuo adresu internete: <http://laserliner.com/info?an=tespxp>


Techninės priežiūros ir priežiūros nurodymai

Visus komponentus valykite šiek tiek sudrėkintu skudurėliu, nenaudokite valymo, šveitimo priemonių ir tirpiklių. Prieš sandėliuodami ilgesnį laiką, išimkite bateriją (-as). Prietaisą saugokite švarioje, sausoje vietoje.

Kalibravimas

Matavimo prietaisą reikia reguliarai kalibrhuoti ir tikrinti, kad būtų užtikrintas matavimo rezultatų tikslumas. Rekomenduojame kalibrhuoti prietaisą kas metus.






- a** Duomenų išrašymo („Hold“) funkcija
b Temperatūros pavojaus signalas
c Temperatūros jutiklis (K tipas), aktyvus


- d** Matavimo reikšmė pasirinktu režimu / emisijų laipsnio indikatorius /
e Režimo indikatorius / atmintinė
f Emisijos laipsnio spartusis indikatorius
g Infraraudonųjų spindulių temperatūros matavimas, aktyvus
h Infraraudonųjų spindulių temperatūros matavimo reikšmė
i Matavimo vienetas °C / °F
j Baterijos įkrova
k Lazerio spindulys įjungtas, vyksta temperatūros matavimas (infraraudonaisiais spinduliais)
l Atmintinės funkcija
m Nuolatinis matavimas, aktyvus

1 Idékite bateriją

Atidarykite baterijų dėtuvę ir sudékite baterijas, laikydamiesi instaliacinių simbolių. Atkreipkite dėmesį, kad nesumaišytumėte jų poliškumo.




2 ON / OFF



Papildomai prietaisą galima įjungti mygtuku MODE (4). Taip matavimas suaktyvintas nebus, tik bus parodytos paskutinio matavimo reikšmės.

Automatinis išsijungimas po 30 sekundžių.


3 Infraraudonųjų spindulių temperatūros matavimas / nuolatinis matavimas / Hold




Infraraudonųjų spindulių temperatūros indikatorius (iekvienu matavimo režimu)

Norédami pereiti prie infraraudonųjų spindulių temperatūros matavimo paspauskite mygtuką 9.

Norėdami atlikti nuolatinį matavimą suaktyvinkite lazerį (žr. paveikslėlij) ir laikykite spaustą mygtuką.




Kai tik pageidaujamą matavimo vietą pasieks taikinio lazeris, mygtuką atleiskite. Matavimo rezultatas liks rodomas.





4 Režimo pasirinktis

Matuoklyje jdiegti skirtinių matavimo režimai.



5 Meniu nustatymai





Šalinimas iš atminties
Visų matavimo rezultatų ištrynimas



Gamyklinis nustatymas
Funkcija „FAC“ skirta gamykliniam nustatyti.

6 Infraraudonųjų spindulių temperatūra: Emisijos laipsnio nustatymas


Prietaise esanti jutiklio matavimo galvutė reaguoja į infraraudonuosius spindulius, kuriuos skleidžia kiekvienas kūnas, priklausomai nuo jo medžiagos. Šio spinduliavimo intensyvumas priklauso nuo spinduliuojamumo (0,01 iki 1,00). Prietaisas yra iš anksto nustatytas 0,95 emisijos laipsniui, kuris tinkta daugumai organinių medžiagų bei ne metalų (plastikui, popierui, keramikai, medienai, gumai, dažams, lakams ir uolienai). Kito puslapio lentelės 8-ame punkte rasite medžiagas, kurių emisijos laipsnis skiriasi.

Dirbant su nedengtais metalais bei metalų oksidais, kurie dėl savo mažo bei termonestabilaus emisijos laipsnio tik sąlyginai yra tinkami infraraudonųjų spinduliu matavimui, bei su pavidais, kurių emisijos laipsnis nežinomas, jeigu jmanoma, juos galima padengti juodais dažais arba ant jų užkiliuoti matinius juodus lipdukus, kad galima būtų gauti emisijos laipsnį 0,95. Jeigu to padaryti negalima, naudokite kontaktinį termometrą.

! Ijungus prietaisą, nustatomas pastarajji kartą pasirinktas emisijos laipsnis.
Kaskart prieš matuodami patirkrinkite emisijos laipsnio nustatymą.


Prietaise įrengta greitojo išsaugotų emisijos laipsnių 0,95, 0,85, 0,75, 0,65, 0,55) pasirinkimo funkcija ir tikslus nustatymas nuo 0,01 iki 1,00.

Emisijos laipsnio greitoji pasirinktis



- | |
|-----------------|
| 1x = 0,85 (E 2) |
| 2x = 0,75 (E 3) |
| 3x = 0,65 (E 4) |
| 4x = 0,55 (E 5) |
| 5x = 0,95 (E 1) |

Tikslus emisijos laipsnio nustatymas



- | |
|--------------------------------------------------------------|
| Trumpas
paspaudimas:
reikšmė + 0,01 |
| Ilgas paspaudimas:
besikeičianti reikšmė
0,01 ... 1,00 |

Atmintinės vietos E 1 – E 5 gali būti keičiamos pagal pageidavimą. Ilgai spaudžiant atmintinės vietą, ją galima pritaikyti ir palikti nepakeistą. Atstačius gamyklinius nustatymus reikšmės vėl nustatomos ties 0,95 / 0,85 / 0,75 / 0,65 ir 0,55.

7 Emisijos laipsnių lentelės Orientacinės reikšmės su leistinu nuokrypiu

Metalai	
Aluminis oksiduotas poliuotas	0,30 0,05
Chromo oksidas	0,81
Cinkas oksiduotas	0,10
Geležis oksiduota su rūdimis	0,75 0,60
Geležis, ketus neoksiduota lydinus	0,20 0,25
„Inconel” oksiduotas elektriškai poliuotas	0,83 0,15
Kalta geležis matinė	0,90
Legiruotas A3003 oksiduotas šiurkštintas	0,20 0,20
Platina juoda	0,90
Plienas šalto valcavimo šlifuotas lakštas poliuotas lakštas legiruotas (8% nikelio, 18% chromo) galvanizuotas oksiduotas stipriai oksiduotas	0,80 0,50 0,10 0,35 0,28 0,80 0,88
Plienas šiurkštus	0,24 0,96 0,69 0,11 0,56 0,45
Varis oksiduotas Vario oksidas	0,72 0,78
Švinas šiurkštus	0,40
Žalvaris poliuotas oksiduotas	0,30 0,50

Nemetalai	
Akmuo matinis	0,93
Anglis neoksiduota	0,85
Asbestas	0,93
Asfaltas	0,95
Audinys	0,95
Bazaltas	0,70
Betonas, tinkas, skiedinys	0,93
Cementas	0,95
Dažai matiniai, juodi, atsparūs karščiui	0,97 0,92 0,90
Derva	0,82
Derva padengtas popierius	0,92
Gipsas	0,88
Gipso kartono plokštės	0,95
Grafitas	0,75
Guma kieta minkšta, pilka	0,94 0,89
Išlyginamasis sluoksnis	0,93
Kalkakmenis	0,98
Kalkės	0,35
Karborundas	0,90
Keramika	0,95
Kvarco stiklas	0,93
Laminatas	0,90
Ledas lygus su storu apšalo sluoksniu	0,97 0,98
Marmuras juodas, matinis pilkšvai poliuotas	0,94 0,93
Mediena neapdirbota bukas, obliuotas	0,88 0,94
Medvilnė	0,77
Molis	0,95
Mūras	0,93
Plastikas praleidžiantis šviesą Polietilenas, polipropilenas, polivinilchloridas (PE, P, PVC)	0,95 0,94
Plytos raudonos	0,93
Popierius visų spalvų	0,96
Porcelianas baltas, blizgus lažuruotas	0,73 0,92
Radiatorius juodas anoduotas	0,98
Skalda	0,95
Smitainis	0,95
Smėlis	0,95
Sniegas	0,80
Stiklas	0,90
Stiklo vata	0,95
Tapetai (popieriniai) šviesūs	0,89
Transformatorių dažai	0,94
Vanduo	0,93
Žemė	0,94
Žmogaus oda	0,98
Žvyras	0,95

8 Maks. / min. / AVG režimas



Režimai maks. / min. / AVG taikomi infraraudonųjų spinduliu temperatūrai ir rodo atitinkamai maksimalią, minimalią arba vidutinę infraraudonųjų spinduliu temperatūrą. Maks. / min / AVG reikšmės nustatomos aktualaus matavimo metu esant paspaustum paleidimo mygtukui (9). Prasidėjus naujam matavimui ir (arba) paspaudus paleidimo mygtuką (9) reikšmė ištrinama ir apskaičiuojama iš naujo.

9 Skirtumo režimas dIF

Šis režimas taikomas infraraudonųjų spindulių temperatūrai ir apskaičiuoja esamo matavimo maksimalios ir minimalios infraraudonųjų spindulių temperatūros skirtumą. Prasidėjus naujam matavimui ir (arba) paspaudus paleidimo mygtuką (9) reikšmė ištrinama ir apskaičiuojama iš naujo.



! Skirtumo režimas dIF suteikia galimybę greitai įvertinti naudojantis maksimalios temperatūros skirtumu vieno statybinio elemento viduje, pvz., duryse / lange / mūro sienoje.

10 Kontaktinės temperatūros režimas T-K (K tipas)

Prijungus temperatūros jutiklį (K tipo) prietaisas automatiškai persijungia į kontaktinį temperatūros režimą T-K. Prijungiant temperatūros jutiklį, prietaisas neišsijungia jeigu baterijos jkrova siekia bent 15%.



MIN. reikšmės indikatorius




MAKS. reikšmės indikatorius



! Min. / maks. reikšmės keičiant režimą bei įjungiant / išjungiant prietaisą ištrinamos.

11 Atmintinės funkcija


Prietaiso atmintinėje yra 50 vietų.



Sékminges išsaugojimą patvirtina garsinis signalas.

! Kontaktinės temperatūros režimu matavimo reikšmė išsaugoma tik tuomet, kai ši pasirenkama.

Atmintinės iškvietimas



Duomenų perdavimas

Prietaise jdiegta „Bluetooth®”* funkcija, kuria duomenis per belaidį ryšį galima perduoti į mobiliuosius prietaisus su „Bluetooth®”* sasajomis (pvz., išmanuji telefoną, planšete).

Sistemos reikalavimai „Bluetooth®”* sasajai pateikiami svetainėje <http://laserliner.com/info?an=ble>
Prietaisas gali sukurti „Bluetooth®”* ryšį su prietaisais, kuriuose jdiegt 4.0 „Bluetooth” funkcija.

Veikimo atstumas siekia daugiausiai 10 m iki galinių prietaisų ir labai priklauso nuo aplinkos sąlygų, pvz., sienų storio ir sudėties, trikčių šaltinių bei galinio prietaiso siuntimo / priemimo savybių.

„Bluetooth®”* turi būti aktyvinamas įjungus, kadangi radijo sistema surukta itin taupiai naudoti elektros energiją.

Mobilusis galinis prietaisas gali būti sujungtas su įjungtu matavimo prietaisu naudojantis mobiliaja programėle.

Programėlė (App)

Norint naudotis „Bluetooth®”* funkcija reikalinga programėlė.

Ją galite atsisiųsti iš atitinkamos parduotuvės prilausomai nuo turimo galinio prietaiso:



Patikrinkite, ar mobiliajame prietaise suaktyvinta „Bluetooth®”* sasaja.

Ijungus programėlę ir esant aktyviai „Bluetooth®“* funkcijai galima sukurti ryšį tarp mobiliojo prietaiso ir matavimo prietaiso. Jeigu programėlė randa daugiau aktyvių matavimo prietaisų, pasirinkite reikiamą. Paleidus kitą kartą šis matavimo prietaisais gali būti prijungtas automatiškai.

* „Bluetooth®“ pavadinimas ir logotipas yra registruotieji „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklai

Techniniai duomenys (Pasilikame teisę daryti techninius pakeitimus. 18W11)

Infraraudonųjų spindulių temperatūra	-40°C...1500°C -40°C...0°C ($\pm (1^{\circ}\text{C} + 0,1^{\circ}\text{C} / 1^{\circ}\text{C})$) 0°C...33°C ($\pm 1^{\circ}\text{C}$ arba $\pm 1\%$, kuo didesnis matuojamasis dydis) >33°C ($\pm 2^{\circ}\text{C}$ arba $\pm 2\%$, kuo didesnis matuojamasis dydis)	-40°F...2732°F -40°F...32°F ($\pm (1,8^{\circ}\text{F} + 0,18^{\circ}\text{F} / 1^{\circ}\text{F})$) 32°F...91,4°F ($\pm 1,8^{\circ}\text{F}$ arba $\pm 1\%$, kuo didesnis matuojamasis dydis) >91,4°F ($\pm 3,6^{\circ}\text{F}$ arba $\pm 2\%$, kuo didesnis matuojamasis dydis)
Rodmenų raiška	0,1°C / 1°C ($\geq 1000^{\circ}\text{C}$)	0,1°F / 1°F ($\geq 1000^{\circ}\text{F}$)
Kontaktinė temperatūra K tipas	-30°C...1372°C ($\pm 1^{\circ}\text{C}$ arba $\pm 1\%$, kuo didesnis matuojamasis dydis)	-22°F...2501,6°F ($\pm 1,8^{\circ}\text{F}$ arba $\pm 1\%$, kuo didesnis matuojamasis dydis)
Optika	50:1 (50 m matavimo nuotolis : 1 m matavimo plotas)	
Emisijos laipsnis	0,01 ... nustatomas 1,0	
Lazeris	8 taškų lazeriu apibrėžtas ratas	
Lazerio bangų ilgis	650 nm	
Lazerio klasė	2, < 1 mW	
Elektros maitinimas	2 baterijos x 1,5 V, AA tipas	
Trukmė	20 valandų	
Darbinės sąlygos	0...50°C, 80% rH, nesikondensuoja, darbinis aukštis maks. 2000 m	
Sandėliavimo sąlygos	-10...60°C, 80% rH, nesikondensuoja	
Radio ryšio modulio ekspluataciniai duomenys	„Bluetooth LE 4.x“ sasaja; Dažnių diapazonas: ISM juosta 2400-2483,5 MHz, 40 kanalų; Siuntimo galia: maks. 10 mW; Spektras: 2 MHz; Duomenų srautas: 1 Mbit/s; Moduliacija: GFSK / FHSS	
Matmenys (P x A x G)	150 x 190 x 60 mm	
Masė (kartu su baterijas)	486 g	

ES nuostatos ir utilizavimas

Prietaisas atitinka visus galiojančius standartus, reglamentuojančius laisvą prekių judėjimą ES.

Šis produktas yra elektros prietaisas ir pagal Europos Sajungos Direktyvą dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų, turi būti surenkamas atskirai ir utilizuojamas aplinką ausojamuuoju būdu.

Daugiau saugos ir kitų papildomų nuorodų rasite:

<http://laserliner.com/info?an=tespxp>



! Citiți integral instrucțiunile de exploatare, caietul însoțitor „Indicații privind garanția și indicații suplimentare” precum și informațiile actuale și indicațiile apăsând link-ul de internet de la capitolul acestor instrucțiuni. Urmați indicațiile din cuprins. Acest document trebuie păstrat și la predarea mai departe a aparatului.

Funcție / Utilizare

ThermoSpot XP este un dispozitiv de măsurare a temperaturii în infraroșu și de contact cu funcție de memorie și cointerfață Bluetooth pentru transmiterea datelor măsurate. Prin măsurarea și evaluarea cantității de energie electromagnetică în regiunea spectrală infraroșu, este posibilă măsurarea fără contact a temperaturii suprafetelor. Pentru măsurarea temperaturii de contact, există o conexiune pentru un senzor de temperatură (tip K).

Indicații generale de siguranță

- Utilizați aparatul exclusiv conform destinației sale de utilizare cu respectarea specificațiilor.
- Aparatele de măsură și accesorioare nu constituie o jucărie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Reconstruirea sau modificarea aparatului nu este admisă, astfel se anulează autorizația și specificațiile de siguranță.
- Nu expuneți aparatul la solicitări mecanice, temperaturi ridicate, umiditate sau vibrații puternice.
- Aparatul nu trebuie să mai fie folosit atunci când una sau mai multe dintre funcțiile acestuia sau defectat sau nivelul de încărcare a bateriilor este redus.
- Senzorul de temperatură (tip K) nu trebuie să funcționeze sub tensiune externă.
- Țineți cont de prevederile de siguranță ale autorităților locale resp. naționale privind utilizarea corespunzătoare a aparatului.

Indicații de siguranță


Manipularea cu lasere clasa a 2-a



Raze laser!
Nu se va privi în raza!
Laser clasa 2
 $< 1 \text{ mW} \cdot 650 \text{ nm}$
EN 60825-1:2014

- Atenție: Nu priviți direct sau în raza reflectată.
- Nu îndreptați raza laser spre persoane.
- Dacă raza laser clasa 2 intră în ochi, aceștia trebuie închiși conștient și capul trebuie îndepărtat imediat din dreptul razei.
- Nu priviți niciodată în raza laser sau relectia acesteia cu instrumente optice (lupă, microscop, binoclu, ...).
- Nu utilizați laserul la înălțimea ochilor (1,40...1,90 m).
- Manipularile (modificările) dispozitivelor laser sunt nepermise.

Orificiu laser



Indicație de avertizare laser

Indicații de siguranță

Manipularea cu razele electromagnetice

- Aparatul de măsurare respectă prescripțiile și valorile limită pentru compatibilitatea electromagnetică conf. Directivei EMV (compatibilitatea electromagnetică) 2014/30/UE care este acoperită prin intermediul Directivei RED 2014/53/UE.
- Trebuie respectate limitările locale de funcționare de ex. în spitale, în aeroporturi, la benzinării, sau în apropierea persoanelor cu stimulatoare cardiace. Există posibilitatea unei influențe periculoase sau a unei perturbații de la și din cauza aparatelor electrice.
- La utilizarea în apropierea tensiunilor ridicate sau în zona câmpurilor electomagnetic variabile ridicate poate fi influențată exactitatea măsurării.

Indicații de siguranță

Manipularea cu razele radio RF


- Aparatul de măsură este echipat cu o interfață radio.
- Aparatul de măsură respectă prescripțiile și valorile limită pentru compatibilitatea electromagnetică și radiația radio conform Directivei RED 2014/53/UE.
- Prin prezența Umarex GmbH & Co. KG, declară că tipul de echipament radio ThermoSpot XP corespunde cerințelor esențiale și celorlalte reglementări ale directivei europene privind echipamentele radio 2014/53/UE (RED). Testul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: <http://laserliner.com/info?an=tespxp>


Indicații privind întreținerea și îngrijirea

Curățați toate componentele cu o lavetă ușor umedă și evitați utilizarea de agenți de curățare, abrazivi și de dizolvare. Scoateți bateria/lile înaintea unei depozitări de durată. Depozitați aparatul la un loc curat, uscat.

Calibrare


Aparatul de măsură trebuie să fie calibrat și verificat în mod regulat pentru a garanta exactitatea rezultatelor măsurătorilor. Recomandăm un interval de calibrare de un an.






1 Introducerea bateriilor

Se deschide compartimentul de baterii și se introduc bateriile conform simbolurilor de instalare. Se va respecta polaritatea corectă.




2 ON / OFF



În plus, aparatul poate fi pornit cu ajutorul tastei MODE (4). Astfel, nu se declanșează nicio măsurătoare și se afișează ultimele valori măsurate.

Oprire automată după 30 secunde.

3 Măsurare temperatură cu infraroșu / măsurare continuă / Hold





Afișarea temperaturii cu infraroșu (în orice mod de măsurare)

Pentru măsurarea temperaturii cu infraroșu apăsați tasta 9.


Pentru executarea unei măsurări continue activați laserul (vezi imaginea) și mențineți tasta apăsată.

În momentul în care locul de măsurare este recepționat cu laserul țintă eliberați tasta. Valoarea măsurată este reținută.




4 Selectare mod


Aparatul de măsură dispune de diferite moduri de măsurare.



! Odată cu introducerea senzorului de temperatură (tip K), modul pentru temperatura de contact se adaugă automat la selecția modului.

5 Setări meniu





Ștergerea memoriei
Ștergerea întregii memorii de măsurători

OFF ON



Setări din fabricație
Cu funcția „FAC” aparatul este resetat la setările din fabricație.

OFF ON

6 Temperatură infraroșu: Setarea nivelului de emisie

Capul de măsurare cu senzor integrat recepționează raza infraroșie pe care orice obiect o emite în funcție de material/suprafață. Gradul acestei radiații se determină prin gradul de emisie (0,01 până la 1,00).

Aparatul este prerotat la un grad de emisie de 0,95 la prima pornire, care este valabil pentru majoritatea materialelor organice, precum neferoasele (plastic, hârtie, ceramică, lemn, cauciuc, vopsea, lac și piatră). Puteți selecta materiale cu grade de emisie divergente din tabelul de la punctul 7.


În cazul metalelor fără strat aplicat precum metaloxizi, care din motivul nivelului redus de emisie instabil de temperatură sunt adecvate numai limitat pentru măsurarea IR precum și la suprafetele cu un nivel de emisie necunoscut se aplică un strat de lac sau o etichetă neagră mată pentru a stabili nivelul de emisie la 0,95. Dacă acest lucru nu este posibil măsurăți cu un termometru de contact.




După pornire este setat ultimul grad de emisie selectat.
Verificați înainte de fiecare măsurare setarea gradului de emisie.

Aparatul dispune de un selector rapid pentru gradele de emisii memorate (0,95, 0,85, 0,75, 0,65, 0,55) precum și o setare precisă cuprinsă între 0,01 – 1,00.

Selectare rapidă grad emisie



Setare precisă grad emisie



Spațiile de memorie E 1 - E 5 pot fi modificate ori de câte ori este nevoie. Apăsând lung pe spațiul de memorie, acesta poate fi ajustat și rămâne salvat. Prin resetarea setărilor din fabrică, valorile se resetează la 0,95/0,85/0,75/0,65 și 0,55.

7 Tabele cu gradul de emisii Valori orientative cu toleranțe

Metale	
Alamă polișat oxidat	0,30 0,50
Aliaj A3003 oxidat grosier	0,20 0,20
Aluminiu oxidat polișat	0,30 0,05
Cupru oxidat Oxid de cupru	0,72 0,78
Fier oxidat cu rugină	0,75 0,60
Fier forjat mată	0,90
Fier, turnat neoxidat topitură	0,20 0,25
Inconel oxidat polișat electric	0,83 0,15
Oxid de crom	0,81
Otel rulat la rece placă șlefuită placă polișată Aliaj (8% nichel, 18% crom) galvanizat	0,80 0,50 0,10 0,35 0,28
Otel oxidat	0,80 0,88 0,24 0,96 0,69 0,11 0,56 0,45
Platină neagră	0,90
Plumb aspru	0,40
Zinc oxidat	0,10

Neferoase	
Apă	0,93
Asbest	0,93
Asfalt	0,95
Bazalt	0,70
Beton, tencuială, mortar	0,93
Bumbac	0,77
Calc	0,35
Carborund	0,90
Cauciuc dur moale-gri	0,94 0,89
Cărbune neoxidat	0,85
Cărămidă roșie	0,93
Ceramică	0,95
Ciment	0,95
Corp râcire negru eloxat	0,98
Criblură	0,95
Gheată neted cu grad ridicat de înghețare	0,97 0,98
Gips	0,88
Grafit	0,75
Gudron	0,82
Hârtie toate culorile	0,96
Hârtie pe bază de gudron	0,92
Laminat	0,90
Lemn netratat Fag rindeluit	0,88 0,94
Marmură negru mătuit Polistil cenusiu	0,94 0,93
Mase plastice transparente PE, P. PVC	0,95 0,94
Material	0,95
Nisip	0,95
Pământ	0,94
Piatră calcaroasă	0,95
Piatră de var	0,98
Piatră mată	0,93
Piele umană	0,98
Pietriș	0,95
Plăci de rigips	0,95
Portelan alb lăcios cu smalt	0,73 0,92
Şapă	0,93
Sticla	0,90
Sticla de cuarț	0,93
Tapet (hârtie) culoare deschisă	0,89
Ton	0,95
Vată de sticla	0,95
Vopsea negru mat rezistentă la căldură albă	0,97 0,92 0,90
Vopsea transformatoare	0,94
Zăpadă	0,80
Zidărie	0,93

8 Modul pentru Max/Min/AVG



Modurile Max/Min/AVG se referă la temperatura în infraroșu și indică temperatură maximă, minimă sau medie în infraroșu. Valorile Max/Min/AVG sunt determinate în timpul măsurării prin apăsarea declanșatorului (9). La începerea unei noi măsurători, respectiv prin apăsarea declanșatorului (9) se sterg și se calculează din nou valoarea.

9 Modul diferențial dIF



Acest mod se referă la temperatura în infraroșu și calculează diferența de la temperatura maximă la cea minimă în cadrul unei măsurători în curs. La începerea unei noi măsurători, respectiv prin apăsarea declanșatorului (9) se șterge și se calculează din nou valoarea.


! Modul diferențial dIF permite evaluarea rapidă în cadrul unui element structural, de ex. ușă/element de fereastră/zidărie, cu ajutorul diferenței de temperatură maximă.

10 Modul pentru temperatură de contact T-K (tip K)




Aparatul comută automat la modul pentru temperatură de contact T-K de îndată ce este conectat un senzor de temperatură (tip K). În timp ce senzorul de temperatură este conectat, aparatul nu se oprește automat când bateria este cel puțin 15% încărcată.

Indicator valoare MIN




Indicator valoare MAX



! Valorile Min/Max se șterg atât la comutarea modurilor, cât și la pornirea/oprirea aparatului.

11 Funcție de memorare


Aparatul este prevăzut cu 50 de spații de memorie.



Memorarea reușită este confirmată de un semnal acustic.

! Valoarea măsurătorii se memorează în modul pentru temperatură de contact doar dacă acesta se selectează.

Accesarea memoriei



Transmiterea datelor

Aparatul este prevăzut cu funcție Bluetooth®* care permite transmiterea datelor cu ajutorul tehnologiei radio către terminare mobile prevăzute cu interfață Bluetooth®* (de ex. telefoane smart, tabletă).

Setarea sistemului pentru o conexiune Bluetooth®* se regăsește la <http://laserliner.com/info?an=ble>.
Aparatul poate realiza o conexiune Bluetooth®* cu apariții finale compatibile Bluetooth 4.0.

Raza de acțiune este de max. 10 m distanță față de aparatul de capăt și depinde în mare măsură de condițiile de mediu, cum ar fi de ex. grosimea sau structura peretilor, surse de interferențe radio, cât și de abilitățile de trimitere / primire ale aparatului final.

Bluetooth®* este activat permanent după pornire pentru că acest sistem radio consumă foarte puțin curent.
Un terminal mobil se poate conecta cu prin intermediul unei aplicații cu aparatul de măsură pornit.

Aplicație (App)

Pentru utilizarea funcției Bluetooth®* este necesară o aplicație. Aceasta poate fi descărcată din magazinele virtuale corespunzătoare în funcție de aparatul final:



! Acordați atenție ca interfața Bluetooth®* a aparatului mobil final să fie activată.

După pornirea aplicației și activarea funcției Bluetooth®* se poate realiza o conexiune între un terminal mobil și aparatul de măsură. Dacă aplicația recunoaște mai multe aparate de măsură active, alegeți aparatul de măsură adekvat.

La următoarea pornire, acest aparat de măsură se poate conecta automat.

* Marca Bluetooth® și logo-ul constituie mărci proprii înregistrare ale Bluetooth SIG, Inc.

Date tehnice (Ne rezervăm dreptul să efectuăm modificări tehnice. 18W11)


Temperatură infraroșu	-40°C...1500°C -40°C...0°C ($\pm (1^\circ\text{C} + 0,1^\circ\text{C} / 1^\circ\text{C})$) 0°C...33°C ($\pm 1^\circ\text{C}$ sau $\pm 1\%$, în funcție de valoarea mai mare) >33°C ($\pm 2^\circ\text{C}$ sau $\pm 2\%$, în funcție de valoarea mai mare)	-40°F...2732°F -40°F...32°F ($\pm (1,8^\circ\text{F} + 0,18^\circ\text{F} / 1^\circ\text{F})$) 32°F...91,4°F ($\pm 1,8^\circ\text{F}$ sau $\pm 1\%$, în funcție de valoarea mai mare) >91,4°F ($\pm 3,6^\circ\text{F}$ sau $\pm 2\%$, în funcție de valoarea mai mare)
Rezoluții afișare	0,1°C / 1°C ($\geq 1000^\circ\text{C}$)	0,1°F / 1°F ($\geq 1000^\circ\text{F}$)
Temperatură de contact tip K	-30°C...1372°C ($\pm 1^\circ\text{C}$ sau $\pm 1\%$, în funcție de valoarea mai mare)	-22°F...2501,6°F ($\pm 1,8^\circ\text{F}$ sau $\pm 1\%$, în funcție de valoarea mai mare)
Optică	50:1 (50 m distanță de măsurare : 1 m pata măsurată)	
Grad emisie	0,01 - 1,0 setabil	
Laser	Cerc laser cu 8 puncte	
Lungime undă laser	650 nm	
Clasă laser	2, < 1 mW	
Alimentare curent	Baterii 2 x 1,5 V tip AA	
Durată de funcționare	20 ore	
Condiții de lucru	0...50°C, 80%RH, fără formare condens, înălțime de lucru max. 2000 m	
Condiții de depozitare	-10...60°C, 80%RH, fără formare condens	
Date funcționare modul radio	Interfață Bluetooth LE 4.x; Bandă de frecvență: ISM Band 2400-2483.5 MHz, 40 canale; Putere emiteră: max. 10 mW; Lățime bandă: 2 MHz; Rată de biți: 1 Mbit/s; Modulație: GFSK / FHSS	
Dimensiuni (L x Î x A)	150 x 190 x 60 mm	
Greutate (incl. baterii)	486 g	

Prevederile UE și debarasarea

Aparatul respectă toate normele necesare pentru circulația liberă a mărfuii pe teritoriul UE.

Acest produs este un aparat electric și trebuie colectat separat și debarasat în conformitate cu normativa europeană pentru aparate uzate electronice și electrice.

Pentru alte indicații privind siguranță și indicații suplimentare vizitați:
<http://laserliner.com/info?an=tespxp>





Прочетете изцяло ръководството за експлоатация, приложената брошура „Гаранционни и допълнителни инструкции“, както и актуалната информация и указанията в препратката към интернет в края на това ръководство. Следвайте съдържащите се в тях инструкции. Този документ трябва да бъде съхранен и да бъде предаден при предаването на устройството.

Функция/Използване

ThermoSpot XP е инфрачервен и контактен уред за измерване на температурата с функция запаметяване и Bluetooth интерфейс за прехвърляне на измерени данни. Чрез измерване и анализиране на количеството електромагнитна енергия в инфрачervения вълнов спектър е възможно безконтактно измерване на повърхностна температура. За контактно измерване на температура е налице връзка за температурен сензор (тип K).

Общи инструкции за безопасност

- Използвайте уреда единствено съгласно предназначението за употреба в рамките на спецификациите.
- Измервателните уреди и принадлежностите не са играчки за деца. Да се съхраняват на място, недостъпно за деца.
- Не се допускат модификации и изменения на уреда. Това ще доведе до невалидност на разрешителното и спецификацията за безопасност.
- Не излагайте уреда на механично натоварване, екстремни температури, влага или прекалено високи вибрации.
- Уредът не трябва да се използва повече, ако една или няколко функции откажат или ако зарядът на батерийите е нисък.
- Температурният сензор (тип K) не трябва да се използва под външно напрежение.
- Моля придържайте се към мерките за безопасност на местни и национални органи за правилното използване на устройството.

Инструкции за безопасност

Работа с лазери от клас 2



Лазерно лъчение!
Не гледайте срещу
лазерния лъч! Лазер клас 2
 $< 1 \text{ mW} \cdot 650 \text{ nm}$
EN 60825-1:2014

- Внимание: Не гледайте в директния или отразения лъч.
- Не насочвайте лазерния лъч към хора.
- Ако лазерно лъчение от клас 2 попадне в окото, очите трябва съзнателно да се затворят и главата веднага да се премести настрани от лъча.
- Никога не гледайте лазерния лъч или неговото отражение с оптични прибори (луза, микроскоп, далекоглед, ...).
- Не използвайте лазера на нивото на очите ($1,40 \dots 1,90 \text{ м}$).
- Манипулатии (промени) по лазерното устройство не са разрешени.

Изходен отвор лазер



Инструкции за безопасност

Работа с електромагнитно лъчение

- Измервателният уред спазва предписанията и граничните стойности за електромагнитната съвместимост съгласно Директива 2014/30/EU относно електромагнитната съвместимост, която се покрива от Директива 2014/53/EU за предоставяне на пазара на радиосъоръжения.
- Трябва да се спазват локалните ограничения в работата, като напр. в болници, в самолети, на бензиностанции или в близост до лица с пейсмейкери. Съществува възможност за опасно влияние или смущение от електронни уреди.
- При използване в близост до високи напрежения или под силни електромагнитни променливи полета може да бъде повлияна точността на измерване.

Инструкции за безопасност

Работа с радиочестотно излъчване

- Измервателният уред е оборудван с радиointерфейс.
- Измервателният уред спазва предписанията и граничните стойности за електромагнитната съвместимост и радиоизлъчването съгласно Директива 2014/53/EU за предоставяне на пазара на радиосъоръжения.
- С настоящото Umaxex GmbH & Co. KG декларира, че типът на радиосистемата ThermoSpot XP съответства на съществените изисквания на европейската Директива 2014/53/EU за радиосъоръженията (RED).

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие може да намерите на следния интернет адрес:

<http://laserliner.com/info?an=tespxp>

Указания за техническо обслужване и поддръжка


Почиствайте всички компоненти с леко навлажнена кърпа и избягвайте използването на почистващи и абразивни препарати и разтворители. Сваляйте батерията/батериите преди продължително съхранение. Съхранявайте уреда на чисто и сухо място.

Калибиране

Измервателният уред трябва редовно да се калибрира и изпитва, за да се гарантира точността на резултатите от измерването. Препоръчваме интервал на калибиране една година.



- 1 Течноクリстален дисплей
- 2 Функция запаметяване
- 3 Настройка на нивото на емисия
- 4 Настройка на режима:
T-K, MAX, MIN, AVG, dIF / ВКЛ.
- 5 Резба на ставата 1/4"
- 6 Инфрачервен сензор
- 7 Изход лазерен кръг с 8 точки
- 8 Бутон SET
- 9 ВКЛ. / бутон стартирале
- 10 Гнездо за батерията
- 11 Щекерни конектори за тип K




- a** Функция Hold (Задържане)
b Температурна аларма


- c** Температурен сензор (тип K) активен
d Измерена стойност в избрания режим / индикация за нивото на емисиите
e Индикация за режима / място за запаметяване
f Бързо показание на нивото на емисия
g Инфрачервено измерване на температурата активно
h Измерена стойност инфрачервена температура
i Мерна единица °C / °F
j Зареждане на батерията
k Лазерният лъч е включен, измерване на температура (инфрачервено)
l Функция запаметяване
m Постоянно измерване активно

1 Поставяне на батерии

Отворете гнездото за батерии и поставете батерийте според инсталационните символи. При това следете за правилна полярност.




2 ON / OFF



В допълнение е възможно уредът да се включи с бутона MODE (РЕЖИМ) (4). Това не активира измерване, а се показват последните измерени стойности.

Автоматично изключване след 30 секунди.


3 Инфрачервено измерване на температурата / непрекъснато измерване / Hold




Индикация за инфрачервената температура (във всеки режим на измерване)

За инфрачервено измерване на температурата натиснете бутона 9.

За извършването на продължително измерване активирайте лазера (вижте фигурата) и задръжте натиснат бутона.




Щом желаното място за измерване бъде регистрирано с целевия лазер, отпуснете бутона. Измерената стойност се запазва.




4 Избор на режим

Измервателният уред разполага с различни режими на измерване.



! Режимът контактна температура се добавя автоматично към избора на режим при свързан температурен сензор (тип K).

5 Настройки на менюто



Непрекъснато измерване


Чрез включване на функцията „Cont LOK“ е възможно извършване на продължителни измервания без постоянно натискане на бутона за активиране.



Продължителното измерване се стартира чрез кратко натискане на бутона за активиране. На дисплея се показва символ на катинар. Чрез повторно и продължително натискане стойността се задържа (HOLD).




За постоянно измерване е необходимо зарядът на батерията да е най-малко 15%.



Температурна аларма


Чрез включване на функцията „Температурна аларма“ се показват отклонения от желания температурен диапазон с цвет на дисплея.



Пренос на данни

Прехвърляне на цялата памет с измервания чрез Bluetooth





Изтриване на паметта
Изтриване на цялата памет с измервания



Фабрична настройка
С функцията „FAC“ уредът се нулира до фабричната настройка.



6 Инфрачервена температура: Настройване на коефициента на излъчване

Вградената сензорна измервателна глава приема инфрачервеното лъчение, което всяко тяло излъчва специфично за материала и повърхността си. Степента на излъчването се определя чрез коефициента на излъчване (0,01 до 1,00). При първото включване в уреда е зададен предварително коефициент на излъчване 0,95, който е подходящ за основните органични материали, както и неметали (пластмаса, хартия, керамика, дърво, гума, боя, лакове и камък). Материали с отклоняващи се коефициенти на излъчване можете да видите в таблицата в точка 7.


При метали без покритие, както и метални оксиди, които поради своя нисък и температурно нестабилен коефициент на излъчване са само условно подходящи за инфрачервено измерване, както и при повърхности с непознат коефициент на излъчване, могат, доколкото е възможно, да се нанасят лакове или матово черни стикери, за да се постигне коефициент на излъчване 0,95. Ако това не е възможно, измервайте с контактен термометър.




След включване е настроен последният избран коефициент на излъчване.
Преди всяко измерване проверявайте настройката на коефициента на излъчване.

Уредът разполага с бърз избор на запаметени нива на емисии (0,95, 0,85, 0,75, 0,65, 0,55), както и прецизна настройка между 0,01 – 1,00.

Бърз избор на ниво на емисия



Прецизна настройка ниво на емисия



Местата за запаметяване E 1 – E 5 могат да бъдат променяни произволно. Чрез продължително натискане на мястото за запаметяване то може да се адаптира и се запаметява. Чрез възстановяване на фабричните настройки стойностите отново се настройват на 0,95/0,85/0,75/0,65 и 0,55.

7 Таблици за степен на излъчване Ориентировъчни стойности с допуски

Метали			
Inconel оксидиран електрополиран	0,83 0,15	Мед оксидиран меден окис	0,72 0,78
Алюминий оксидиран попиран	0,30 0,05	Месинг полиран оксидиран	0,30 0,50
Желязо оксидиран с ръжда	0,75 0,60	Олово грапав	0,40
Желязо ковано матов	0,90	Платина черен	0,90
Желязо, Чугун неоксидиран Стопилка	0,20 0,25	Слав А3003 оксидиран набразден	0,20 0,20
		Стомана студено валцована шлифована плоча	0,80 0,50
		Стомана полирана плоча Слав (8% никел, 18% хром) гальванизиран оксидиран сильно оксидиран прясно валцована грапава, равна повърхност ръждив, червен Ламарина, с никелово покритие Ламарина, валцована Благородна стомана, неръждаема	0,10 0,35 0,28 0,80 0,88 0,24 0,96 0,69 0,11 0,56 0,45
		Хромов оксид	0,81
		Цинк оксидиран	0,10

Неметали			
АЗБЕСТ	0,93	Дърво необработен Бук, рендсан	0,88 0,94
АСФАЛТ	0,95	Зидария	0,93
БАЗАЛТ	0,70	Карборунд	0,90
Вар	0,35	Катран (смола)	0,82
Варовити пясъчник	0,95	Кварцов стъкло	0,93
Безшевно покритие	0,93	Керамика	0,95
Бетон, Мазилка, Хоросан	0,93	Керемида червена	0,93
Вещество	0,95	Лак матов черен топлоустойчив бял	0,97 0,92 0,90
Битумна хартия	0,92	Ламинат	0,90
Варовик	0,98	Лед гладък с тежка слана	0,97 0,97 0,98
Вода	0,93	Мрамор черен матов сивкасто полирани	0,94 0,93
Въглища неоксидиран	0,85	Охлахдащ радиатор черен анодиран	0,98
Гипс	0,88	Памук	0,77
Глина	0,95		
Графит	0,75		
Гума твърд мек-сив	0,94 0,89		

8 Режим Max/Min/Avg



Режимите Max/Min/Avg се отнасят за инфрачервената температура и показват съответно максималната, минималната и средната инфрачервена температура. Стойностите Max/Min/Avg се определят по време на извършване на измерването при натиснат бутон за активиране (9). При стартиране на ново измерване, съответно с натискане на бутона за активиране (9), стойността се изтрива и се изчислява отново.


9 Режим за разлика dIF

Този режим се базира на инфрачервената температура и изчислява разликата между максималната и минималната температура на дадено текущо измерване. При стартиране на ново измерване, сътв. с натискане на бутона за активиране (9), стойността се изтрива и се изчислява отново.




! Режимът за разлика dIF позволява бърз анализ с помощта на максималната разлика в температурата в рамките на даден конструктивен елемент, напр. външна врата, елемент на прозорец/стена.

10 Режим на контактна температура T-K (тип K)




Уредът се превключва автоматично в режим на контактна температура T-K, когато се свърже температурен сензор (тип K). При включване на температурен сензор уредът не се изключва автоматично при заряд на батерията минимум 15%.

Индикация минимална стойност



Индикация максимална стойност



! Минималната/максималната стойност се изтриват при промяна на режима, както и при включване/изключване на уреда.

11 Функция запаметяване


Уредът разполага с над 50 места за запаметяване.



Успешното запаметяване се потвърждава с акустичен сигнал.

! В режим на контактна температура стойността се запаметява само ако тя също е избрана.

Извикване на паметта



Пренос на данни

Уредът разполага с Bluetooth®* функция, която позволява преноса на данни чрез радиотехника към мобилни крайни устройства с Bluetooth®* интерфейс (например смартфон, таблет).

Изискванията към системата за Bluetooth®* връзка ще намерите на адрес <http://laserliner.com/info?an=ble>. Уредът може да изгради Bluetooth®* връзка с Bluetooth 4.0 съвместими крайни устройства.

Радиусът на действие е проектиран за макс. 10 m разстояние от крайното устройство и силно зависи от условията на околната среда, като например дебелината и състава на стени, източници на радиосмущения, както и от приемно / предавателните свойства на крайното устройство.

След включването Bluetooth®* винаги е активиран, тъй като радиосистемата е проектирана за много ниска консумация на ток.

Мобилно крайно устройство може да се свърже посредством приложение с включния измервателен уред.

Приложение (App)

За използване на Bluetooth®* функцията е необходимо приложение.

То може да бъде изтеглено в съответния магазин в зависимост от крайното устройство.



Обърнете внимание Bluetooth®* интерфейсът на мобилното крайно устройство да е активиран.

След старта на приложението и активирана Bluetooth®* функция може да се създаде връзка между мобилно крайно устройство и измервателния уред. Ако приложението открие няколко активни измервателни уреда, изберете подходящия измервателен уред.

При следващия старт този измервателен уред може да бъде свързан автоматично.

* Марката Bluetooth® и логото са регистрирани търговски марки на Bluetooth SIG, Inc.

Технически характеристики (Запазва се правото за технически изменения. 18W11)

Инфрачервена температура	-40°C...1500°C -40°C...0°C ($\pm (1^\circ\text{C} + 0,1^\circ\text{C} / 1^\circ\text{C})$) 0°C...33°C ($\pm 1^\circ\text{C}$ или $\pm 1\%$, според по-голямата стойност) >33°C ($\pm 2^\circ\text{C}$ или $\pm 2\%$, според по-голямата стойност)	-40°F...2732°F -40°F...32°F ($\pm (1,8^\circ\text{F} + 0,18^\circ\text{F} / 1^\circ\text{F})$) 32°F...91,4°F ($\pm 1,8^\circ\text{F}$ или $\pm 1\%$, според по-голямата стойност) >91,4°F ($\pm 3,6^\circ\text{F}$ или $\pm 2\%$, според по-голямата стойност)
Резолюции на показанията	0,1°C / 1°C ($\geq 1000^\circ\text{C}$)	0,1°F / 1°F ($\geq 1000^\circ\text{F}$)
Контактна температура тип K	-30°C...1372°C ($\pm 1^\circ\text{C}$ или $\pm 1\%$, според по-голямата стойност)	-22°F...2501,6°F ($\pm 1,8^\circ\text{F}$ или $\pm 1\%$, според по-голямата стойност)
Оптика	50:1 (50 м отдалеченост на измерването : 1 м измерително петно)	
Степен на излъчване	0,01 - 1,0 регулируем	
Лазер	8-точков лазерен кръг	
Дължина на вълната на лазера	650 nm	
Клас на лазера	2, < 1 mW	
Електрозахранване	Батерии 2 x 1,5 V Тип AA	
Експлоатационно време	20 часа	
Условия на работа	0...50°C, 80%rH, Без наличие на конденз, Работна височина макс. 2000 м	
Условия за съхранение	-10...60°C, 80%rH, Без наличие на конденз	
Работни данни на радиомодула	Интерфейс Bluetooth LE 4.x; Честотна лента: ISM лента 2400-2483,5 MHz, 40 канала; Мощност на предаване: макс. 10 mW; Ширина на лентата: 2 MHz; Скорост на предаване: 1 Mbit/s; Модулация: GFSK/FHSS	
Размери (Ш x В x Д)	150 x 190 x 60 mm	
Тегло (вкл. батерии)	486 g	


ЕС-разпоредби и изхвърляне

Уредът изпълнява всички необходими стандарти за свободно движение на стоки в рамките на ЕС.

Този продукт е електрически уред и трябва да се събира и изхвърля съгласно европейската директива относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО).

Още инструкции за безопасност и допълнителни указания ще намерите на адрес:

<http://laserliner.com/info?an=tespxp>



! Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, το συνημμένο τεύχος „Εγγύηση και πρόσθετες υποδείξεις“ καθώς και τις τρέχουσες πληροφορίες και υποδείξεις στον σύνδεσμο διαδικτύου στο τέλος αυτών των οδηγιών. Τηρείτε τις αναφερόμενες οδηγίες. Αυτές οι οδηγίες θα πρέπει να φυλάσσονται και να παραδίδονται μαζί με τη συσκευή στον επόμενο χρήστη.

Λειτουργία / Χρήση


Το ThermoSpot XP είναι μία συσκευή μέτρησης της θερμοκρασίας με υπέρυθρες και επαφή, με λειτουργία μνήμης καθώς και μία διεπαφή Bluetooth για τη μεταφορά των δεδομένων μέτρησης. Με τη μέτρηση και αξιολόγηση της ποσότητας της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας στην περιοχή του υπέρυθρου φάσματος συχνοτήτων γίνεται εφικτή η χωρίς επαφή μέτρηση της θερμοκρασίας σε επιφάνειες. Αυτό κάνει δυνατή την αξιολόγηση θερμογεφυρών και της υγρασίας συμπύκνωσης. Για τη μέτρηση της θερμοκρασίας με επαφή υπάρχει σύνδεση για ένα αισθητήρα θερμοκρασίας (τύπος K).

Γενικές υποδείξεις ασφαλείας


- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά σύμφωνα με τον σκοπό χρήσης εντός των προδιαγραφών.
- Οι συσκευές και ο εξοπλισμός δεν είναι παιχνίδι. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Προσθήκες ή τροποποιήσεις στη συσκευή δεν επιτρέπονται. Στις περιπτώσεις αυτές ακυρώνονται οι άδεια και οι προδιαγραφές ασφαλείας.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε μηχανική καταπόνηση, πολύ υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία ή έντονους κραδασμούς.
- Η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται πλέον, εφόσον υπάρχει βλάβη σε μία ή περισσότερες λειτουργίες ή εξασθενήσει η μπαταρία.
- Ο αισθητήρας θερμοκρασίας (τύπος K) δεν επιτρέπεται να λειτουργεί με εξωτερική τάση.
- Τηρείτε τα μέτρα ασφαλείας τοπικών και εθνικών αρχών για την ενδεδειγμένη χρήση της συσκευής.

Υποδείξεις ασφαλείας

Χρήση λέιζερ της κλάσης 2



Άνοιγμα εξόδου λέιζερ



- Προσοχή: Μην κοιτάτε κατευθείαν στην ακτίνα ή στην αντανάκλασή της.
- Μην στρέφετε την ακτίνα του λέιζερ σε άτομα.
- Σε περίπτωση πρόσπτωσης ακτίνας λέιζερ κατηγορίας 2 στο μάτι, κλείστε τα μάτια σας και μετακινήστε το κεφάλι αμέσως μακριά από την ακτίνα.
- Ποτέ μην κοιτάτε την ακτίνα λέιζερ ή τις αντανακλάσεις με οπτικές συσκευές (φακός, μικροσκόπιο, κιάλια, ...).
- Μη χρησιμοποιείτε το λέιζερ στο ύψος των ματών (1,40...1,90 m).
- Απαγορεύονται οι τροποποιήσεις (αλλαγές) της διάταξης του λέιζερ.

Υποδείξεις ασφαλείας

Αντιμετώπιση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

- Η συσκευή μέτρησης τηρεί τις προδιαγραφές και οριακές τιμές περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας σύμφωνα με την Οδηγία HMs 2014/30/EE η οποία καλύπτεται από την Οδηγία RED-2014/53/EE.
- Θα πρέπει να δίνεται προσοχή στους κατά τόπους περιορισμούς της λειτουργίας των συσκευών π.χ. σε νοσοκομεία ή αεροπλάνα., σε πρατήρια καυσίμων, ή κοντά σε άτομα με βηματοδότη. Υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης βλαβών ή αρνητικής επίδρασης από και μέσω ηλεκτρονικών συσκευών.
- Αν υπάρχουν κοντά υψηλές τάσεις ή υψηλά ηλεκτρομαγνητικά εναλλασσόμενα πεδία μπορεί να επηρεαστεί η ακρίβεια μέτρησης.

Υποδείξεις ασφαλείας

Αντιμετώπιση της RF ασύρματης ακτινοβολίας

- Η συσκευή μέτρησης είναι εξοπλισμένη με μία διεπαφή ραδιοεπικοινωνίας.
- Η συσκευή μέτρησης τηρεί τις προδιαγραφές και οριακές τιμές περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και ασύρματης ακτινοβολίας σύμφωνα με την Οδηγία RED 2014/53/EE.
- Η Umarex GmbH & Co. KG δηλώνει ότι ο τύπος της εγκατάστασης ραδιοεπικοινωνίας ThermoSpot XP ανταποκρίνεται στις βασικές απαιτήσεις και τους άλλους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Radio Equipment 2014/53/EE (RED). Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης συμμόρφωσης EE διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο: <http://laserliner.com/info?an=tespxp>


Οδηγίες σχετικά με τη συντήρηση και φροντίδα


Καθαρίζετε όλα τα στοιχεία με ένα ελαφρώς υγρό πανί και αποφεύγετε τη χρήση δραστικών καθαριστικών και διαλυτικών μέσων. Αφαιρείτε την/τις μπαταρία/ες πριν από μία αποθήκευση μεγάλης διαρκείας.

Αποθηκεύτε τη συσκευή σε έναν καθαρό, ξηρό χώρο.


Βαθμονόμηση

Η συσκευή ελέγχου τάσης πρέπει να βαθμονομείται και να ελέγχεται τακτικά για να διασφαλίζεται η ακρίβεια των αποτελεσμάτων μέτρησης. Συνιστούμε ένα διάστημα βαθμονόμησης ενός έτους.







- 1 Τοποθέτηση μπαταριών**
- Ανοίξτε τη θήκη μπαταρίας και τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με τα σύμβολα εγκατάστασης. Προσέξτε τη σωστή πολικότητα.



- 2 ON / OFF**
- Επιπλέον μπορεί η συσκευή να ενεργοποιηθεί μέσω του πλήκτρου MODE (4). Με τον τρόπο αυτό δύναται να μέτρηση και εμφανίζονται οι τελευταίες τιμές μέτρησης.
- Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 30 δευτερόλεπτα.




- 3 Μέτρηση της θερμοκρασίας με υπέρυθρες / Διαρκής μέτρηση / Hold**




Ένδειξη της θερμοκρασίας με υπέρυθρες (σε κάθε λειτουργία μέτρησης)

Για τη μέτρηση της θερμοκρασίας με υπέρυθρες πατήστε το πλήκτρο 9.

Για τη διενέργεια μίας μέτρησης-διαρκείας ενεργοποιήστε το λέιζερ (βλέπε εικόνα) και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο.



Μόλις αναγνωριστεί η επιθυμητή περιοχή μέτρησης με το στόχαστρο λέιζερ, αφήστε το πλήκτρο. Η μετρηθείσα τιμή διατηρείται.




4 Επιλογή τρόπου λειτουργίας


Η συσκευή μέτρησης διαθέτει διάφορες λειτουργίες μέτρησης.



Στη λειτουργία θερμοκρασία με επαφή προστίθεται αυτομάτως, όταν τοποθετηθεί ο αισθητήρας θερμοκρασίας (τύπος K) και η επιλογή λειτουργίας.“

5 Ρυθμίσεις μενού





Διαγραφή μνήμης

Διαγραφή της συνολικής μνήμης τιμών μέτρησης



Εργοστασιακή ρύθμιση

Με τη λειτουργία „FAC“, η συσκευή επαναφέρεται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.



6 Θερμοκρασία με υπέρυθρες: Ρύθμιση του βαθμού εκπομπής


Η ενσωματωμένη κεφαλή μέτρησης με αισθητήρα λαμβάνει την υπέρυθρη ακτινοβολία που εκπέμπει κάθε σώμα αναλόγως του υλικού του/της επιφάνειάς του. Ο βαθμός της ακτινοβολίας καθορίζεται από το βαθμό εκπομπής (0,01 έως 1,00). Η συσκευή κατά την πρώτη ενεργοποίηση είναι ρυθμισμένη εργοστασιακά σε βαθμό εκπομπής 0,95, κάτι που ισχύει για τις περισσότερες οργανικές ύλες καθώς και τα μη μέταλλα (πλαστικά, χαρτί, κεραμικά, ξύλο, ελαστικά, χρώματα, βερνίκια και πετρώδη υλικά). Υλικά με παρεκκλίνοντες βαθμούς εκπομπής βρίσκονται στον πίνακα, στο σημείο 7.

Σε μέταλλα χωρίς επίστρωση, όπως επίσης μεταλλικά οξείδια, που λόγω του χαμηλού και θερμοκρασιακά ασταθούς βαθμού εκπομπής τους είναι δυνατή μόνο υπό προϋποθέσεις η μέτρηση με υπέρυθρη ακτινοβολία, όπως επίσης σε επιφάνειες με άγνωστο βαθμό εκπομπής μπορούν, εφόσον αυτό είναι εφικτό, να επιστρωθούν βερνίκια ή μαύρα ματ αυτοκόλλητα για τον καθορισμό του βαθμού εκπομπής στο 0,95. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, μετρήστε με ένα θερμόμετρο επαφής.


! Μετά την ενεργοποίηση έχει ρυθμιστεί ο τελευταίος επιλεγμένος βαθμός εκπομπής.
Ελέγχετε πριν από κάθε μέτρηση τη ρύθμιση του βαθμού εκπομπής.

Η συσκευή διαθέτει μία ταχυεπιλογή αποθηκευμένων συντελεστών εκπομπής (0,95, 0,85, 0,75, 0,65, 0,55) καθώς και μία ρύθμιση ακριβείας μεταξύ 0,01 – 1,00.

Γρήγορη επιλογή βαθμού εκπομπής



Ρύθμιση ακριβείας βαθμού εκπομπής



Οι θέσεις μνήμης E 1 – E 5 μπορούν να αλλάξουν κατά βούληση. Με παρατεταμένη πίεση στη θέση μνήμης μπορεί αυτή να προσαρμοστεί και παραμένει αποθηκευμένη. Με επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων τίθενται οι τιμές πάλι στο 0,95 / 0,85 / 0,75 / 0,65 και 0,55.

7 Πίνακες βαθμού εκπομπής Ενδεικτικές τιμές με ανοχές

Μέταλλα				
Alloy A3003 οξειδωμένο αρδό	0,20 0,20	Πλατίνα μαύρο χρώμα	0,90	Χάλυβας γαλβανιζέ οξειδωμένος
Αλουμίνιο οξειδωμένο στιλβωμένο	0,30 0,05	Σίδηρος οξειδωμένος με σκουριά	0,75 0,60	0,80 0,88 0,24 0,96 0,69
Inconel οξειδωμένο ηλεκτροστιλβωσης	0,83 0,15	Σίδηρος χυτευτός όχι οξειδωμένος τήγμα	0,20 0,25	0,11 0,56 0,45
Μόλυβδος τραχιά επιφάνεια	0,40	Σφυρήλατος σίδηρος ματ	0,90	Χαλκός οξειδωμένος Οξειδίο του χαλκού
Οξειδίο χρωμίου	0,81	Χάλυβας ψυχρής ελασης λειασμένη πλάκα	0,80 0,50 0,10	0,72 0,78
Ορείχαλκος στιλβωμένος οξειδωμένος	0,30 0,50	στιλβωμένη πλάκα κράμα (8% νικέλιο, 18% χρώμιο)	0,35	Ψευδάργυρος οξειδωμένος

Μη μέταλλα

Άρμος	0,95	Γυαλί	0,90	Πλαστικό διαφανές PE, P, PVC	0,95 0,94
Άνθρακας όχι οξειδωμένος	0,85	Γυψοσανίδες	0,95	Πορσελάνη λευκή, γυαλιστερή με βερνίκι	0,73 0,92
Άργιλος	0,95	Γύψος	0,88	Πυριτικό γυαλί	0,93
Άσβεστος	0,35	Ελαστικό σκληρό μαλακό - γκρι	0,94 0,89	Σκυρόδεμα, επίχρισμα, κονίαμα	0,93
Άσφαλτος	0,95	Κεραμικό	0,95	Ταπετσαρία (χαρτί) ανοιχτόχρωμη	0,89
Ύφασμα	0,95	Κονία	0,93	Τοιχοποίια	0,93
Άμιαντος	0,93	Laminate	0,90	Τσιμέντο	0,95
Άμμοχαλίκιο	0,95	Μάρμαρο μαύρο ματ	0,94 0,93	Υαλοβάμβακας	0,95
Ανθρακοπυρίτιο	0,90	γκρι στιλβωμένο		Φαγιάνς ματ	0,93
Ανθρώπινο δέρμα	0,98	Νερό	0,93	Χαλκίκι	0,95
Ασβεστοπυριτικοί πλίνθοι	0,95	Ξύλο ακατέργαστο Οξιά πλανισμένη	0,88 0,94	Χαρτί όλα τα χρώματα	0,96
Ασβεστολίθος	0,98	Οπτόλινθος ερυθρός	0,93	Χιόνι	0,80
Βαμβάκι	0,77	Πλάγος λεία επιφάνεια παγωμένη	0,97 0,98	Χώμα	0,94
Βασαλτής	0,70	Πίσα	0,82	Ψυκτικό σώμα	
Βαφή μετασχηματιστή	0,94	Πισόχαρτο	0,92	μαύρο ανοδιωμένο	0,98
Βερνίκι ματ μαύρο ανθεκτικό στη θερμότητα λευκό χρώμα	0,97 0,92 0,90				
Γραφίτης	0,75				

8 Μέγ/Ελάχ/AVG λειτουργία



Οι λειτουργίες Μέγ/Ελάχ/AVG αναφέρονται στη θερμοκρασία με υπέρυθρες και δείχνουν κάθε φορά τη Μέγιστη, Ελάχιστη ή Μέση θερμοκρασία με υπέρυθρες. Οι τιμές Μέγ/Ελάχ/AVG υπολογίζονται κατά τη διάρκεια της τελευταίας μέτρησης με πατημένη τη σκανδάλη (9). Με την έναρξη μίας νέας μέτρησης ή το πάτημα της σκανδάλης (9) η τιμή διαγράφεται και υπολογίζεται εκ νέου.

9 Λειτουργία διαφοράς dIF

Αυτή η λειτουργία αναφέρεται στη θερμοκρασία με υπέρυθρες και υπολογίζει τη διαφορά ανάμεσα στη μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία με υπέρυθρες μίας τρέχουσας μέτρησης. Με την έναρξη μίας νέας μέτρησης ή το πάτημα της σκανδάλης (9) η τιμή διαγράφεται και υπολογίζεται εκ νέου.



! Η λειτουργία διαφοράς dIF κάνει εφικτή τη γρήγορη αξιολόγηση με τη βοήθεια της μέγιστης διαφοράς θερμοκρασίας μέσα σε ένα δομικό στοιχείο π.χ. εξώθυρα / παράθυρο / τοιχοποιία.

10 Λειτουργία θερμοκρασίας με επαφή T-K (τύπος K)



Η συσκευή μεταβαίνει αυτομάτως στη λειτουργία θερμοκρασίας με επαφή T-K μόλις συνδεθεί ένας αισθητήρας θερμοκρασίας (τύπος K). Όσο είναι συνδεδεμένος ο αισθητήρας θερμοκρασίας, δεν απενεργοποιείται η συσκευή όταν η φόρτιση της μπαταρίας είναι τουλάχιστον 15%.

Ένδειξη ΕΛΑΧ τιμή




Ένδειξη ΜΕΓ τιμή



Οι τιμές Ελάχ/Μέγ κατά τη μετάβαση σε άλλη λειτουργία και κατά την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της συσκευής, διαγράφονται.

11 Λειτουργία μνήμης

Η συσκευή διαθέτει περισσότερες από 50 θέσεις μνήμης.




Η επιτυχής αποθήκευση επιβεβαιώνεται με ένα ακουστικό σήμα.



Στη λειτουργία θερμοκρασίας με επαφή, η τιμή μέτρησης αποθηκεύεται μόνον αν αυτή επιλεχθεί.

Ανάκληση μνήμης



Μεταφορά δεδομένων

Η συσκευή διαθέτει μία Bluetooth®*-λειτουργία, που επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων με μία τεχνική ραδιοεπικοινωνίας σε κινητές τερματικές συσκευές με Bluetooth®*-διεπαφή (π.χ. Smartphone, Tablet).

Τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία του συστήματος μίας Bluetooth®*-σύνδεσης θα βρείτε στην ιστοσελίδα <http://laserliner.com/info?an=ble>

Η συσκευή μπορεί να δημιουργήσει μία Bluetooth®*-σύνδεση με Bluetooth 4.0 συμβατές τερματικές συσκευές. Η εμβέλεια ορίζεται σε μία μέγ. απόσταση 10 m από την τερματική συσκευή και εξαρτάται άμεσα από τις συνθήκες του περιβάλλοντος, όπως π.χ. το πάχος και τη σύσταση των τοίχων, τις παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες, αλλά και από τις ιδιότητες εκπομπής / λήψης της τερματικής συκευής.

To Bluetooth®* παραμένει πάντα ενεργό μετά την ενεργοποίησή του, επειδή το σύστημα μέτρησης ή η συσκευή μέτρησης καταναλώνει ελάχιστο ρεύμα.

Με ενεργοποιημένη λειτουργία μπορεί να συνδεθεί μία κινητή τερματική συσκευή μέσω ενός App με τη συσκευή μέτρησης.

Εφαρμογή (App)

Για να κάνετε χρήση της Bluetooth®*-λειτουργίας χρειάζεστε μία εφαρμογή.

Μπορείτε να την κατεβάσετε από τα αντίστοιχα Stores αναλόγως της τερματικής συσκευής:



Προσέχετε ώστε να έχει ενεργοποιηθεί η Bluetooth®*- διεπαφή της κινητής τερματικής συσκευής.

Μετά την εκκίνηση της εφαρμογής και με ενεργοποιημένη την Bluetooth®*-λειτουργία μπορεί να πραγματοποιηθεί μία σύνδεση μεταξύ μίας κινητής τερματικής συσκευής και της συσκευής μέτρησης. Εάν η εφαρμογή αναγνωρίζει περισσότερες ενεργές συσκευές μέτρησης, επιλέξτε την πιο καταλληλή συσκευή μέτρησης.

Με την επόμενη εκκίνηση η συσκευή αυτή συνδέεται αυτομάτως.

* Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και το λογότυπο είναι κατατεθέντα σήματα της Bluetooth SIG, Inc.

Τεχνικά χαρακτηριστικά (Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών. 18W11)


Θερμοκρασία με υπέρυθρες	-40°C...1500°C -40°C...0°C ($\pm (1^{\circ}\text{C} + 0,1^{\circ}\text{C} / 1^{\circ}\text{C})$) 0°C...33°C ($\pm 1^{\circ}\text{C} \text{ ή } \pm 1\%$, ανάλογα με τη μεγαλύτερη τιμή) >33°C ($\pm 2^{\circ}\text{C} \text{ ή } \pm 2\%$, ανάλογα με τη μεγαλύτερη τιμή)	-40°F...2732°F -40°F...32°F ($\pm (1,8^{\circ}\text{F} + 0,18^{\circ}\text{F} / 1^{\circ}\text{F})$) 32°F...91,4°F ($\pm 1,8^{\circ}\text{F} \text{ ή } \pm 1\%$, ανάλογα με τη μεγαλύτερη τιμή) >91,4°F ($\pm 3,6^{\circ}\text{F} \text{ ή } \pm 2\%$, ανάλογα με τη μεγαλύτερη τιμή)
Αναλύσεις ενδείξεων	0,1°C / 1°C ($\geq 1000^{\circ}\text{C}$)	0,1°F / 1°F ($\geq 1000^{\circ}\text{F}$)
Θερμοκρασία επαφής τύπος K	-30°C...1372°C ($\pm 1^{\circ}\text{C} \text{ ή } \pm 1\%$, ανάλογα με τη μεγαλύτερη τιμή)	-22°F...2501,6°F ($\pm 1,8^{\circ}\text{F} \text{ ή } \pm 1\%$, ανάλογα με τη μεγαλύτερη τιμή)
Οπτικά	50:1 (50 m Απόσταση μέτρησης : 1 m σημείο μέτρησης)	
Βαθμός εκπομπών	0,01 - 1,0 με δυνατότητα ρύθμισης	
Λέιζερ	Στόχαστρο λέιζερ 8 σημείων	
Μήκος κύματος λέιζερ	650 nm	
Κατηγορία λέιζερ	2, < 1 mW	
Τροφοδοσία ρεύματος	Μπαταρίες 2 x 1,5 V τύπος AA	
Διάρκεια λειτουργίας	20 ώρες	
Συνθήκες εργασίας	0...50°C, 80%RH, χωρίς συμπύκνωση, Υψος εργασίας μέγ. 2000 m	
Συνθήκες αποθήκευσης	-10...60°C, 80%RH, χωρίς συμπύκνωση	
Δεδομένα λειτουργίας μονάδας ραδιοεπικοινωνίας	Διεπαφή Bluetooth LE 4.x; Ζώνη συχνοτήτων: ISM ζώνη 2400-2483.5 MHz, 40 κανάλια; Ισχύς εκπομπής μέγ. 10 mW; Εύρος ζώνης: 2 MHz; Bitrate: 1 Mbit/s; διαμόρφωση: GFSK / FHSS	
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	150 x 190 x 60 mm	
Βάρος (με μπαταρίες)	486 g	

Κανονισμοί ΕΕ και απόρριψη

Η συσκευή πληροί όλα τα αναγκαία πρότυπα για την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων εντός της ΕΕ.

Το παρόν προϊόν είναι μία ηλεκτρική συσκευή και πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά και να απορρίπτεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία περί Ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών παλιών συσκευών.

Περαιτέρω υποδείξεις ασφαλείας και πρόσθετες υποδείξεις στην ιστοσελίδα:
<http://laserliner.com/info?an=tespxp>



ThermoSpot XP



SERVICE



Umarex GmbH & Co. KG

– Laserliner –

Möhnestraße 149, 59755 Arnsberg, Germany

Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333

info@laserliner.com

8.082.96.128.1 / Rev18W11

Umarex GmbH & Co. KG
Donnerfeld 2
59757 Arnsberg, Germany
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333
www.laserliner.com



Laserliner