


WM150

Watt meter
Leistungsmesser
功率计

Quick manual
Schnellstartanleitung
快速使用手册



For more detailed features: www.ToolkitRC.com/WM150

EN


Instructions

WM150 is used for high current and high power metering. Measuring current up to 150A, the highest input voltage is up to 50V.

- Measuring current up to 150A, continuous current 80A.
- Supports input source voltage of 1-50V. The curve shows the measurement.
- Adjustable PWM signal output, accuracy of 1us.
- The curve shows the change in current.
- Current capacity statistics, time statistics.
- TFT true color display.


For more detailed features: www.ToolkitRC.com/WM150

Overview



1.Display 2.Source port
3.Load port 4.Signal knob
5.Signal port 6.MicroUSB

Accessories



USB Cable 30cm

Parameters

Source port	1-50V@MAX150A Constant 80A
Load port	1-50V@MAX150A Constant 80A
Supply port	6.0-50.0V@Source port 5.0V/0.5A@Signal port 5.0V/0.5A@MicroUSB port
Output Signal	1000us-2000us@20.0ms/50.0Hz
Knob range	1000us-2000us
MicroUSB	upgrade@USB3.0
LCD display	2.4" TFT RGB 320*240 pixel

Safety

- WM150 allows input voltage 1-50V, make sure the correct positive and negative polarity of the power supply.
- The signal port is only for output signal, not for 5V power supply.
- When the SOURCE port input voltage is lower than 6V, you need to input 5V power from MicroUSB or signal port.
- Einstellbare PWM-Signalausgabe, Genauigkeit von 1 us..
- Die Kurve zeigt die Stromänderung.
- Aktuelle Kapazitätsstatistik, Zeitstatistik.
- Die Kurve zeigt die Stromänderung.
- Wenn der Strom, mit dem der Quellenanschluss versorgt wird, 6 V überschreitet, oder wenn der Strom, mit dem der Signalanschluss/MicroUSB versorgt wird, 5 V überschreitet startet das Gerät und öffnet die Hauptschnittstelle.
- Schließen Sie die Stromversorgung an den Quellenanschluss und die Last an den Lastanschluss an.
- Wenn die Last Strom erzeugt, zeigt das Display den gemessenen Strom und die gemessene Spannung an, und die Aktualisierungskurve zeigt die Kapazität und Zeit an.
- Wenn das PWM-Signal benötigt wird, schließen Sie die Signalleitung an den Signalanschluss an und drehen Sie den Knopf, um die Last-Leistung zu ändern.

Für detailliertere Funktionen: www.ToolkitRC.com/WM150

Parameter

Quellenanschluss	1-50V@MAX150A Konstante80A
Lastanschluss	1-50V@MAX150A Konstante 80A
Versorgungsanschluss	6.0-50.0V@Quellenanschluss
Ausgabesignal	5.0V/0.5A@Leistung 5.0V/0.5A@MicroUSB port
Einstellbereich	1000us-2000us@20.0ms/50.0Hz
MicroUSB	Aktualisierung@USB3.0
LCD Anzeige	2.4" TFT RGB 320*240 pixel

www.ToolkitRC.com

中

Sicherheit

1.WM150 ermöglicht eine Eingangsspannung von 1-50V. Stellen Sie sicher, dass die positive und negative Polarität der Stromversorgung korrekt ist.

2.Der Signalanschluss ist nur für das Ausgabesignal vorgesehen, nicht für die 5V-Stromversorgung.

- 测量电流峰值150A，持续电流80A。
- 支持1-50V的输入源电压。
- 当SOURCE输入电压低于6V时，需从MicroUSB和信号口输入5V电源。
- 旋钮范围1000us-2000us
- 4.请勿在热源、潮湿、易燃、易爆气体环境使用本产品。
- 5.请在有人值守的情况下使用本产品，以防意外发生。
- 6.不使用本产品时，请即时拔掉输入电源


更多详细信息请访问 www.ToolkitRC.com/WM150

产品介绍

WM150 用于 DC 大电流，大功率计量。测量电流峰值可达150A，最高输入电压达50V。曲线显示测量值。


- 测量电流峰值150A，持续电流80A。
- 支持1-50V的输入源电压。
- 当SOURCE输入电压低于6V时，需从MicroUSB和信号口输入5V电源。
- 旋钮范围1000us-2000us
- 4.请勿在热源、潮湿、易燃、易爆气体环境使用本产品。
- 5.请在有人值守的情况下使用本产品，以防意外发生。
- 6.不使用本产品时，请即时拔掉输入电源

产品概况



1.显示屏 2.电源端
3.负载端 4.信号旋钮
5.信号口 6.MicroUSB

配件



USB数据线 30cm

产品参数

电源端输入	1-50V@最大150A 持续80A
负载端输出	1-50V@最大150A 持续80A
供电端口	6.0-50.0V@信号端口
输出信号	5.0V/0.5A@MicroUSB端口
MicroUSB	1000us-2000us@20.0ms/50.0Hz
LCD显示	2.4" TFT RGB 320*240 像素

使用方法

- Source口输入6V以上电压，或信号口与MicroUSB口输入5.0V电压时，将启动成功，进入主界面。
- 将电源接入SOURCE口，负载接入LOAD口。
- 当负载产生电流时，显示屏会显示当前测得的电流与电压，同时更新曲线显示，统计容量与时间。
- 当负载需要控制信号时，将信号线接入信号输出口，旋转信号旋钮，负载功率随旋钮而变化。

ToolkitRC CO.,LTD.
Email: sales@ToolkitRC.com
Web: www.ToolkitRC.com

©ToolkitRC Technology CO.,Ltd. All Right Reserved