

PREXISO

DE DIGITALER WINKELMESSER

FR JAUGE D'ANGLE NUMÉRIQUE

IT CALIBRO ANGOLARE DIGITALE



www.prexiso-eu.com

V1.1

- Nach Abschluss der Kalibrierung werden die Werkseinstellungen durch die neu ermittelten Werte ersetzt. Nutzen Sie die Neukalibrierung daher nur, wenn es unumgänglich ist.

TECHNISCHE DATEN

Messbereich	4 × 90 °
Genauigkeit	± 0,1 ° bei 0 ° und 90 ° ± 0,2 ° bei anderen Winkeln
Auflösung	0,05 °
Maßeinheit	Grad (°), %, mm/m, IN/FT
Batterietyp	Zwei AAA-Batterien (1,5 V)
Betriebstemperatur	0 °C~40 °C (32 °F~104 °F)
Lagerungstemperatur	-10 °C~50 °C (14 °F~122 °F)
Abmessungen	78 x 30 x 62 mm (3,07 x 1,18 x 2,44 in)
Gewicht	Etw 90 g /0,19 lb (ohne Batterien)

ENTSORGUNG

VORSICHT

Leere Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Achten Sie auf die Umwelt und bringen sie diese zu den Sammelstellen, die in Übereinstimmung mit nationalen oder lokalen Vorschriften zur Verfügung gestellt werden. Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den in IhremLand geltenden nationalen Vorschriften. Beachten Sie die nationalen und länderspezifischen Vorschriften. Produktspezifische Behandlung und Entsorgung können von unserer Homepage heruntergeladen werden.



WICHTIG: Vor Gebrauch lesen	DE
--------------------------------	----



Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitung müssen vor erstmaliger Verwendung des Produktes sorgfältig gelesen werden. Die für das Produkt verantwortliche Person muss sicherstellen, dass alle Nutzer diese Anweisungen verstehen und einhalten.

SICHERHEITSHINWEISE:

1. Instrument trocken aufbewahren.
2. Instrument und Batterien/Akkus außerhalb der Reichweite von Babys und Kindern aufbewahren.
3. Wenn das Symbol " " angezeigt wird, sind die Batterien schwach und sollten ersetzt werden. Stellen Sie bei Auswechslung der Batterien sicher, dass die Polarität stimmt. Entfernen Sie die Batterien, falls Sie das Instrument längere Zeit nicht verwenden.

VERBOTENE VERWENDUNG

- Verwenden des Produkts ohne Anweisungen
- Verwendung außerhalb der angegebenen Grenzen
- Deaktivierung von Sicherheitssystemen und Beseitigung von Erklärungs- und Gefahren kennzeichnungen
- Öffnen des Geräts mit Werkzeugen (Schraubenzieher usw.)
- Modifikation oder Änderung des Produkts
- Verwendung von Zubehör anderer Hersteller ohne ausdrückliche Genehmigung

VORSICHT

Versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu reparieren. Wenden Sie sich im Schadensfall an einen Händler vor Ort.

BESCHRÄNKUNGEN BEI DER VERWENDUNG

ⓘ Siehe Abschnitt "Technische Daten". Das Gerät ist für den Einsatz in Bereichen konzipiert, die dauerhaft von Menschen bewohnt sind. Verwenden Sie das Produkt nicht in explosionsgefährdeten Bereichen oder in aggressiven Umgebungen.

VERANTWORTUNGSBEREICHE

Verantwortlichkeiten der für das Gerät verantwortlichen Person:

- Die Sicherheitshinweise auf dem Produkt und die Anweisungen im Benutzerhandbuch zu verstehen.
- Sich mit den örtlichen Sicherheitsvorschriften zur Unfallverhütung vertraut zu machen.
- Den Zugriff auf das Produkt durch nicht autorisiertes Personal zu verhindern.

GARANTIE


Zwei Jahre eingeschränkte Garantie Für dieses Produkt gilt eine Garantie für den ursprünglichen Käufer ab dem ursprünglichen Kaufdatum für zwei Jahre, vorbehaltlich der hier beschriebenen Garantiedeckung. Bitte bewahren Sie Ihre Quittung auf. Für dieses Produkt wird dem ursprünglichen Benutzer garantiert, dass es frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Wenn Sie der Meinung sind, dass das Produkt während der angegebenen Garantiezeit zu irgendeinem Zeitpunkt defekt ist, wenden Sie sich bitte per E-Mail an info@prexiso-eu.com an den Prexiso-Kundendienst. Diese Garantie gilt nicht: (1) Teileausfall aufgrund von normalem Verschleiß oder Produktmissbrauch; (2) Alle Teile wurden von einer anderen Person als einem autorisierten Prexiso-Personal geändert oder modifiziert oder es wurden keine Geräte gemäß den in der Bedienungsanleitung angegebenen Richtlinien installiert und betrieben. (3) Alle Produkte oder Teile, die zu Mietzwecken verwendet werden, Schäden durch Versand (Ansprüche müssen beim Frachter geltend gemacht werden), Unfall, Missbrauch, höhere Gewalt, Missbrauch oder Vernachlässigung. Prexiso ersetzt oder repariert das defekte Gerät nach eigenem Ermessen, sofern der Defekt überprüft wird. Alle impliziten Garantien, die sich aus dem Verkauf eines Prexiso-Produkts ergeben, einschließlich, aber nicht beschränkt auf implizite Garantien der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck, sind auf die oben genannten beschränkt. Prexiso haftet nicht für den Verlust der Verwendung des Produkts oder andere Neben- oder Folgeschäden, Kosten oder wirtschaftliche Verluste oder für Ansprüche auf solche Schäden, Kosten oder wirtschaftlichen Verluste. Diese Garantie schließt jegliches Zubehör aus. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, und Sie können andere Rechte haben, die von Staat zu Staat variieren.



FUNKTION:


Der digitale Winkelmesser PREXISO PAG90 ist ein äußerst vielseitiges Werkzeug, das sich schnell und einfach bedienen lässt. Das Gerät misst Winkel von 0 – 90 ° präzise, der Magnetboden mit V-Vertiefung über die gesamte Länge sorgt für gute Haftung an ferromagnetischen Gegenständen, auch an Rohren.

PRODUKTÜBERSICHT



TEILE	BESCHREIBUNG
A	Display
B	Batteriefach (Rückseite)
C	Ein-/Austaste und Tonsignal ein/aus
D	Nullstellung
E	Magnetischer Boden
F	Kalibrierungs- und Einstelltaste
G	Messwert einfrieren
H	V-Vertiefung

DISPLAY



EG – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklären wir,
Hangzhou GreatStar Industrial Co., Ltd
35# Jiuhuan Rd, Jiubao Town, Hangzhou, Zhejiang, China

Dass die nachfolgende bezeichnete produkt aufgrund der Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien(siehe Punkt 4) entspricht.

Diese Erklärung bezieht sich nur auf die produkt in dem Zustand, in dem sie in Verkehr gebracht wurde, vom Endbenutzer nachträglich angebrachte Teile und / oder nachträglich vorgenommene Eingriffe bleiben unberücksichtigt.

- 1.Produkt: DIGITALER WINKELMESSER
 - 2.Modell Nr.: PAG90
 - 3.Seriennummer: N/A
 - 4.Einschlägige EG Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- Verwendete harmonisierte Normen: EN IEC 61326-1:2021

5. Dokumentations verantwortlicher: (C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany info@ce-connection.de)
6. Zusätzliche verwendete EG-Richtlinien: N/A
7. Datum/Ort/Name/Autorisierte Unterschrift
2021-11-25/ Hangzhou / Xu Dong Ling

Xu Dong Ling

8. Titel des Unterzeichners:
Ingenieur

TEILE	BESCHREIBUNG
a	Winkelpositionsanzeige
b	Messwert eingefroren
c	Nullanzeige
d	Batteriestandwarnung
e	Tonsignal
f	Anzeige in Inch/Fuß
g	Anzeige in mm/m
h	Anzeige in %
i	Abweichungsanzeige
j	Messwert

BEDIENUNGSANWEISUNGEN

1. BATTERIEN EINLEGEN

Öffnen Sie das Batteriefach mit einem Schraubendreher, legen Sie zwei AAA-Batterien ein. Orientieren Sie sich dabei an den Symbolen. Achten Sie darauf, die Batterien richtig herum einzulegen.

2. EIN-/AUSSCHALTEN

Schalten Sie das Gerät mit der Taste % ein. Zum Abschalten halten Sie die Taste % mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.



Das Gerät schaltet sich selbst ab, wenn es länger als 3 Minuten nicht bedient wird.

3. WINKELMESSUNG

Schalten Sie das Gerät ein, legen Sie es an den zu messenden Winkel an. Beim Umdrehen des Gerätes bleibt der Messwert zum einfacheren Ablesen erhalten.

IMPORTANTE: Lire avant utilisation	FR
---------------------------------------	----



Lisez attentivement les consignes de sécurité et le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit pour la première fois.

INSTRUCTIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

1. Maintenez l'instrument sec.
2. Maintenez l'instrument et la pile hors de la portée des nourrissons et des enfants.
3. Lorsque le symbole " " apparaît, les piles sont faibles et doivent être remplacées. Assurez-vous que la polarité des piles est correcte lors de leur remplacement. Si vous n'utilisez pas l'instrument pendant une période prolongée, retirez la pile.

UTILISATION INTERDITE

- Utilisation du produit sans instructions.
- Utilisation en dehors des limites indiquées.
- Désactivation des systèmes de sécurité et retrait des étiquettes explicatives et de danger.
- Ouverture de l'équipement à l'aide d'outils (tourne-vis, etc.).
- Effectuer une modification ou une transformation du produit.
- Utilisation d'accessoires d'autres fabricants sans autorisation expresse.

LIMITES D'UTILISATION


⚠ Ne jamais essayer de réparer le produit par vous-même. En cas de dommage, contactez un revendeur local

LIMITE D'UTILISATION


ⓘ Se reporter à la section « Données techniques ». L'appareil est conçu pour être utilisé dans des zones habitables en permanence par l'homme Ne pas utiliser leproduit dans des zones explosives ou dans des environnements agressifs.

DOMAINES DE RESPONSABILITÉ

- Responsabilités du responsable l'instrument :
- Comprendre les instructions de sécurité sur le produit et les instructions du Manuel de l'utilisateur.
 - Se familiariser avec les règles de sécurité locales relatives à la prévention des accidents.
 - Toujours empêcher l'accès du produit par le personnel non autorisé.



HINWEIS: Setzen Sie das Gerät wie in der folgenden Abbildung gezeigt ein; andernfalls wird eine Fehlermeldung (Erro) angezeigt.




4. MASSEINHEIT WÄHLEN (Grad (°) %, mm/m, IN/FT)

Nach dem Einschalten wird grundsätzlich zunächst der aktuelle Winkel in Grad angezeigt. Mit der **MODE** Taste können Sie die Anzeigeeinheit zwischen Grad (°), Prozent (%), mm/m und in/ft umschalten. Bei der Einstellung in/ft erfolgt die Anzeige in Schritten von 1/8 Zoll/Fuß.

Das Symbol zeigt die Richtung des Winkels an, höher oder niedriger als die Horizontal- oder Vertikalposition.



FONCTION :
La jauge d'angle numérique PREXISO PAG90 est un outil de nivellement très polyvalent conçu pour une utilisation rapide et facile. Elle permet de mesurer de 0 à 90° et la base magnétique se fixe aux surfaces ferromagnétiques avec une rainure en V sur tout son pourtour, s'alignant facilement sur l'axe du conduit et des tuyaux.

DVUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT



PIÈCES	DESCRIPTION
A	Écran d'affichage
B	Logement à piles (arrière)
C	Marche/arrêt de l'alimentation et du buzzer sonore
D	Fonction ZÉRO
E	Base magnétique
F	Bouton d'étalonnage et de réglage de l'unité
G	Maintien des données
H	Rainure en V

AFFICHAGE



5. NULLSTELLUNG

Zum Nullstellen (Festlegen einer Referenzebene) drücken Sie kurz die Taste **ZERO** danach halten Sie das Gerät etwa 3 Sekunden lang still. Dabei blinkt das Symbol danach schaltet das Gerät automatisch zur relativen Winkelmessung um, das Symbo erscheint im Display. Zur Rückkehr zur absoluten Winkelmessung drücken Sie die Taste **ZERO** noch einmal.

6. MESSWERT EINFRIEREN

Wenn Sie das Gerät zum Ablesen der Messung bewegen müssen, frieren Sie den Messwert mit der Taste **HOLD** ein. Das Symbol erscheint. Zum Fortsetzen der Messung drücken Sie die Taste **HOLD** noch einmal. Der Messwert wird angezeigt, bis Sie die Taste **HOLD** noch einmal drücken.

7. TONSIGNAL

Drücken Sie die Taste % % kurz, das Symbol erscheint. Das Tonsignal erklingt, wenn der Messwert innerhalb ± 1 % zur horizontalen oder vertikalen Lage des Gerätes liegt. Der Ton verändert sich, wenn sich der Winkel der Horizontalen oder Vertikalen annähert. Ein Dauerton wird ausgegeben, wenn das Gerät exakt horizontal oder vertikal liegt. Zum Abschalten dieser Funktion drücken Sie die Taste % noch einmal.

PIÈCES	DESCRIPTION
a	Indicateur de position d'angle
b	Maintien des données
c	Indicateur du ZÉRO
d	Témoin de piles faibles
e	Buzzer sonore
f	Unité IN/FT (PO/PI)
g	Unité mm/m
h	Unité %
i	Indicateur de déviation au cours du test avec l'unité IN/FT (PO/PI)
j	Valeur mesurée

MODE D'EMPLOI

1.INSÉREZ LES PILES

Ouvrez le logement à piles et insérez 2 piles AA en respectant les indication d'insertion. Faites attention à la polarité lorsque vous insérez les piles.

2.MISE SOUS / HORS TENSION

Appuyez sur le bouton % pour allumer l'équipement. Maintenez enfoncé le bouton % pendant plus de 2 secondes pour l'éteindre.



L'appareil s'éteint automatiquement en l'absence d'activité pendant 3 minutes.

3.MESURE DU NIVEAU

Allumez l'équipement et mettez-le de niveau pour la mesure. Lorsque le niveau est retourné, le contenu affiché reste dans le même sens, ce qui facilite la lecture.

8. NEU KALIBRIEREN

a. Schalten Sie das Gerät aus. Stellen Sie das Gerät auf eine glatte und ebene Unterlage. (Abbildung 1)




Abbildung 1

- a. Halten Sie die MODE-Taste bei ausgeschaltetem Gerät gedrückt, drücken Sie dann die Taste **MODE** , bis "CAL 1" im Display erscheint.
- c. Halten Sie das Gerät einen Moment still, drücken Sie dann die Taste **MODE** ; blinkt ein paarmal, anschließend wird "CAL 2" angezeigt.
- d. Drehen Sie das Gerät an derselben Stelle nun um 180 °(siehe Abbildung 2), drücken Sie dann die Taste **MODE**. "CAL 2" blinkt mehrmals im Display. Wenn "CAL 2" wieder verschwindet, ist die Kalibrierung abgeschlossen, der aktuell gemessene Winkel erscheint im Display.






Abbildung 2

HINWEIS:

- Die Neukalibrierung muss auf einer glatten, möglichst ebenen Unterlage erfolgen, die um nicht mehr als 5 ° geneigt ist. Falls die Neigung 5 % überschreitet, erscheint die Fehlermeldung „Erro“ im Display, die Neukalibrierung kann nicht durchgeführt werden.
- Bei laufender Kalibrierung darf das Gerät nicht bewegt und geneigt werden.




REMARQUE : Utilisez le niveau d'une façon correcte, comme sur les figures suivantes, sinon il affiche "ERRO" sur l'écran.



4.CHOIX DE L'UNITÉ DE MESURE (°degrés, %, mm/m, IN/FT)

À la mise sous tension, l'écran affiche toujours la pente réelle en degrés. En appuyant sur le bouton **MODE** vous pouvez modifier l'unité d'affichage des angles de degrés (°) à pourcentage (%), à (mm/m) à pas (in/ft). Les mesures de hauteur sont par incréments de 1/8 de pouce/pied.

L'icône indique la position de l'angle actuel, vers le haut ou vers le bas par rapport à la position horizontale ou verticale.



5.FONCTION ZÉRO

Pour définir un plan de référence, appuyez brièvement sur le bouton **ZERO** afin de régler l'angle actuel à zéro et maintenez l'équipement immobile. Après avoir appuyé sur le bouton pendant 3 secondes environ, l'icône  clignote pendant cette période, puis il passe automatiquement dans le mode de mesure d'angle relatif et l'icône  s'allume sur l'affichage. Appuyez à nouveau sur le bouton **ZERO** pour retourner à la mesure du vrai niveau.

6.FONCTION DE MAINTIEN

Si vous devez déplacer l'appareil pour lire l'affichage, appuyez sur le bouton **HOLD** pour figer la mesure. L'icône  s'affiche. Appuyez à nouveau sur **HOLD** pour revenir au mode mesure. La valeur de mesure reste affichée à l'écran jusqu'à ce que le bouton **HOLD** soit enfoncé à nouveau.

7.BUZZER SONORE

Appuyez brièvement sur le bouton % pour que l'écran affiche l'icône . Le buzzer alerte lorsqu'il est à moins de +/-1° de la position horizontale ou verticale. La fréquence d'alerte est différente selon qu'il est proche ou éloigné de la position horizontale ou verticale. L'alerte continue s'active lorsqu'il est en position horizontale ou verticale. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton % pour désactiver cette fonction.

15

COMPONENTI	DESCRIZIONE
a	Indicatore di posizionamento angolo
b	Mantenimento dati
c	Indicatore ZERO
d	Indicatore di batteria scarica
e	Segnale acustico
f	Unità IN/FT
g	Unità mm/m
h	Unità %
i	Indicatore di deviazione durante il test nell'unità IN/FT
j	Valore misurato

ISTRUZIONI PER L'USO

1. INSERIMENTO DELLA BATTERIA

Aprire il vano batterie con il cacciavite e inserire 2 batterie AAA in base ai simboli di installazione. Durante l'inserimento della batteria, prestare attenzione alla polarità.

2. ACCENSIONE/SPENNERMENTO

Premere il tasto % per accendere l'apparecchio. Tenere premuto il tasto % per oltre 2 secondi per spegnerlo.

 Il dispositivo si spegne automaticamente se non viene eseguita alcuna operazione entro 3 minuti.

3. MISURAZIONE DEL LIVELLO

Accendere l'apparecchio e disporlo in posizione orizzontale per la misurazione. Quando la livella viene capovolta, il contenuto visualizzato mantiene la direzione, facilitando la lettura.

22

8.RÉÉTALONNAGE

a.Éteignez l'équipement. Placez l'équipement sur une surface ferme, plane et lisse. (FIG. 1).




FIG. 1

- b.À l'arrêt, maintenez le bouton MODE enfoncé, puis appuyez sur le bouton **MODE** jusqu'à ce que l'écran LCD indique "CAL 1".
- c.Maintenez l'équipement immobile pendant un certain temps, puis appuyez sur le bouton **MODE**, "CAL 1" clignote plusieurs fois, puis l'écran affiche "CAL 2".
- d.Au même endroit, faites pivoter l'équipement de 180° (voir la FIG. 2 suivante), puis appuyez sur le bouton **MODE**, "CAL 2" clignote plusieurs fois. Après la disparition de "CAL 2", d. l'étalonnage est terminé et l'écran LCD affiche l'angle actuel en affichage haute précision.





FIGURA 2


REMARQUE :

- Le réétalonnage doit être effectué sur une surface plane et lisse avec une inclinaison ne dépassant pas 5°. Si elle dépasse 5°, l'écran affiche "Erro", ce qui indique que l'utilisateur ne peut pas procéder au réétalonnage.
- Pendant l'étalonnage, la jauge ne peut pas non plus être biseautée ou déplacée.
- Une fois l'étalonnage terminé, l'équipement remplace automatiquement les données d'usine d'origine par les données du client, il faut donc faire attention en utilisant cette fonction.

16



NOTA: Usare la livella nel modo corretto indicato nelle figure seguenti, altrimenti sullo schermo viene visualizzato "ERRO".



4. SELEZIONE DELL'UNITÀ DI MISURA (*gradi, %, mm/m, IN/FT)

Dopo aver acceso l'unità, sullo schermo viene sempre visualizzata la pendenza effettiva in gradi. Premendo il tasto **MODE**, è possibile modificare le unità di visualizzazione dell'unità angolare da gradi (°) a percentuale (%), a (mm/m) a passo (in/ft). I valori del passo sono in incrementi di 1/8 di pollice/piedi. L'icona  indica la posizione dell'angolo attuale, in alto o in basso rispetto alla posizione orizzontale o verticale.

23

CARATTERISTICHE TECNICHE

Plage de mesure	4x90°
Précision	±0,1° à 0° et 90° ±0,2° aux autres angles
Résolution	0,05°
Unité de mesure	°degrés / % / mm/m / IN/FT
Type de batterie	2 piles AAA 1,5 V
Température de fonctionnement	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Température de stockage	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
Dimensions	78 x 30 x 62 mm (3,07 x 1,18 x 2,44 po)
Poids	Environ 90 g/0,19 lb (piles exclues)


MISE AU REBUT

ATTENTION

Les batteries à plat ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Prendre soin de l'environnement et les acheminer aux points de collecte prévus conformément aux réglementations nationales ou locales. Le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Éliminer le produit de manière appropriée conformément à la réglementation nationale en vigueur dans votre pays. Respecter les réglementations nationales et spécifiques au pays. Le traitement spécifique au produit et la gestion des déchets peuvent être téléchargés sur notre page d'accueil.



17



5. FONZIONE ZERO

Per impostare un piano di riferimento, premere brevemente il tasto **ZERO** per impostare l'angolo attuale su zero e mantenere l'apparecchio fermo dopo aver premuto il tasto per 3 secondi circa. L'icona  lampeggia durante questo periodo, quindi entra automaticamente in modalità di misurazione dell'angolo relativo e l'icona  si accende sul display. Premere nuovamente il tasto **ZERO** per tornare alla misurazione del livello reale.

6. FUNZIONE DI MANTENIMENTO

Se è necessario spostare il dispositivo per leggere il display, premere il tasto **HOLD** per bloccare la misurazione. Viene visualizzata l'icona . Premere di nuovo **HOLD** per tornare alla modalità di misurazione. Il valore di misurazione rimane visualizzato sul display finché non si preme nuovamente il tasto **HOLD**.

7. SEGNALE ACUSTICO

Premere brevemente il tasto % in modo che sullo schermo venga visualizzata l'icona . Il segnale acustico avvisa quando è entro +/-1° rispetto alla posizione orizzontale o verticale. La frequenza di avviso è diversa quando è vicino o lontano dalla posizione orizzontale o verticale. L'avviso continuo viene attivato quando è in posizione orizzontale o verticale. Premere di nuovo brevemente il tasto % per disattivare questa funzione.

24

LIMITÉE

Garantie limitée de deux ans. Ce produit est garanti à compter de la date d'achat d'origine durant une période de deux ans sous réserve de la couverture de garantie décrite dans le document présent. Veuillez conserver votre reçu. Ce produit garanti à l'utilisateur d'origine comme étant exempt de défauts de matériaux et de fabrication. Si vous pensez que le produit est défectueux à n'importe quel moment de la période de garantie spécifiée, veuillez contacter l'agent du service clientèle de Prexiso en envoyant un e-mail à info@prexiso-eu.com. Cette garantie ne couvre pas : (1) Panne d'une pièce due à une usure normale ou à une mauvaise utilisation du produit; (2) Toutes pièces altérées ou modifiées par un personnel non-autorisé de Prexiso ou incapacité d'installer et d'utiliser l'équipement conformément aux instructions données dans le manuel d'utilisation. (3) Tout produit ou pièce utilisés à des fins de location, tout dommage subit par le transport (les réclamations doivent être déposées auprès du transporteur), accident, manipulation inappropriée, cas de force majeure, mauvaise utilisation ou négligence. Prexiso remplacera ou réparera l'unité défectueuse, à sa convenance, après soumission de vérification de la défectuosité. Toutes les garanties implicites découlant de la vente d'un produit Prexiso, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, sont limitées à ce qui précède. Prexiso ne sera pas responsable pour la perte d'utilisation du produit ou d'autres dommages, des dépenses ou des pertes économiques, des accessoires, ou de toute réclamation concernant décès dommages, dépenses ou pertes économiques. Cette garantie exclut tous les accessoires. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques, ainsi que d'autres droits éventuels qui pourraient varier selon les cas.



18

8. RICALIBRAZIONE

a. Spegner l'apparecchio. Collocare l'apparecchio su una superficie solida, piana e liscia. (FIG. 1).




FIG. 1

- b. In stato di spegnimento, tenere premuto il tasto MODE, quindi premere il tasto MODE b.finché sul display LCD non viene visualizzato "CAL 1".
- c. Tenere l'apparecchio fermo per un periodo di tempo, quindi premere il tasto MODE. "CAL 1" lampeggia più volte, quindi sul display viene visualizzato "CAL 2".
- d. Nella stessa posizione, ruotare l'apparecchio di 180° (vedere la seguente FIG. 2), quindi premere il tasto MODE. "CAL 2" lampeggia più volte. Dopo che "CAL 2" scompare, la calibrazione è completata, quindi sul display LCD viene visualizzato l'angolo attuale in un display ad alta precisione.




FIG. 2

NOTA:

- La ricalibrazione deve essere eseguita su una superficie piana e liscia con l'inclinazione non superiore a 5°. Se supera i 5°, sul display viene visualizzato "Erro", che indica che l'utente non può procedere con la ricalibrazione.
- Durante la calibrazione, inoltre, l'inclinometro non può essere inclinato o spostato.

25

CE-DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Ci-joint nous,
Hangzhou GreatStar Industrial Co., Ltd
35# Jiujuan Rd, Jiubao Town, Hangzhou, Zhejiang, China

Déclarons que l'appareil suivant est conforme aux exigences de sécurité et de santé de base appropriée des directives CE (voir article 4) selon la conception et le type que nous publions, tel que mis en circulation par nous.

Cette déclaration concerne exclusivement les produit en l'état dans lequel elles ont été mises sur le marché et exclut les composants qui sont ajoutés et / ou les opérations effectuées ultérieurement par l'utilisateur final.

1.Produit: JAUGE D'ANGLE NUMÉRIQUE

2.Nom du modèle.: PAG90

3.Numéro de série: N/A

4.Directives CE applicables: EMC Directive 2014/30/EU
Standards Harmonisés Utilisés: EN IEC 61326-1:2021

5.Responsable de la documentation: (C&E Connection
E-Commerce (DE) GmbH Zum Linnegraben 20,
65933, Frankfurt am Main, Germany info@ce-connection.de)

6.Directives CE supplémentaires appliquées: N/A

7.Date/Lieu/Nom/Signature autorisée
2021-11-25/ Hangzhou / Xu Dong Ling

Xu Dong Ling

8.Titre du signataire:
Ingénieur

19

- Dopo aver completato la calibrazione, l'apparecchio sostituisce automaticamente i dati di fabbrica originali con i dati del consumatore, quindi si deve prestare attenzione nell'utilizzo di questa funzione.

DATI TECNICI

Gamma di misurazione	4x90°
Precisione	±0,1° a 0° e 90° ±0,2° ad altri angoli
Risoluzione	0,05°
Unità di misura	°gradi / % / mm/m / IN/FT
Tipo di batteria	2 batterie AAA da 1,5 V
Temperatura operativa	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Temperatura di conservazione	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
Dimensioni	78 x 30 x 62 mm (3,07 x 1,18 x 2,44")
Peso	Circa 90 g/0,19 lb (senza batterie)

SMALTIMENTO

ATTENZIONE

Non smaltire le batterie scariche assieme ai rifiuti domestici. Al fine di garantire il rispetto dell'ambiente smaltirle presso i punti di raccolta esistenti secondo quanto previsto dalle disposizioni nazionali o locali. Non smaltire il prodotto assieme ai rifiuti domestici. Smaltire il prodotto correttamente, nel rispetto delle normative vigenti nel paese d'uso. Attenersi alle norme nazionali e locali vigenti in materia. Le informazioni sul trattamento del prodotto e sulla gestione dei rifiuti possono essere scaricate dalla nostra homepage.



26

IMPORTANTE: Leggere prima dell'uso	IT
--	-----------

 Le istruzioni di sicurezza e il manuale utente devono essere letti attentamente prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Il responsabile del prodotto deve garantire che tutti gli utenti comprendano queste indicazioni e aderiscano a esse.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA:

- Tenere asciutto lo strumento.
- Tenere lo strumento e la batteria fuori dalla portata dei bambini.
- Quando viene visualizzato il simbolo , le batterie sono scariche e devono essere sostituite. Assicurarsi che i collegamenti della polarità della batteria siano corretti quando si sostituiscono le batterie. Se non si utilizza lo strumento per un periodo di tempo prolungato, rimuovere la batteria.

USO NON CONSENTITO

- Uso dello strumento senza istruzioni
- Uso al di fuori dei limiti stabiliti
- Disattivazione dei sistemi di sicurezza e rimozione delle etichette esplicative e indicatori di pericolo
- Apertura dello strumento mediante utensili (cacciaviti, ecc.)
- Esecuzione di modifiche o conversione del prodotto
- Uso di accessori di altre marche senza espressa approvazione del produttore

ATTENZIONE

Non eseguire mai riparazioni sul prodotto. Se lo strumento è danneggiato rivolgersi al rivenditore di zona.

LIMITI ALL'USO

 Consultare il capitolo "Dati tecnici". Lo strumento è adatto all'impiego in ambienti con insediamenti umani permanenti. Non utilizzare in ambienti aggressivi o a rischio di esplosione.

AMBITI DI RESPONSABILITÀ

Responsabilità della persona responsabile dello strumento:

- Comprendere le norme di sicurezza del prodotto e le istruzioni del manuale d'uso
- Conoscere le normative di sicurezza locali relative alla prevenzione degli infortuni
- Impedire sempre l'accesso al prodotto da parte di persone non autorizzate.

20

LIMITATA


Garanzia limitata di due anni. Questo prodotto è garantito all'acquirente originale a partire dalla data di acquisto originale per due anni in base alla copertura della garanzia qui descritta. Si prega di conservare lo scontrino fiscale. Questo prodotto è garantito all'utente originale per l'assenza di difetti di materiale e di lavorazione. Se si ritiene che il prodotto sia difettoso in qualsiasi momento durante il periodo di garanzia specificato, si prega di contattare l'agente del servizio clienti Prexiso inviando un'e-mail a info@prexiso-eu.com. Questa garanzia non copre: (1) Guasto delle parti dovuto alla normale usura o all'abuso del prodotto; (2) Qualsiasi parte è stata alterata o modificata da chiunque non sia un personale autorizzato Prexiso o mancata installazione e funzionamento dell'apparecchiatura secondo le linee guida riportate nel manuale di istruzioni. (3) Qualsiasi prodotto o parte utilizzata a scopo di noleggio, danni derivanti dalla spedizione (le richieste di risarcimento devono essere presentate al trasportatore), incidenti, abusi, cause di forza maggiore, uso improprio o negligenza. Prexiso sostituirà o riparerà l'unità difettosa, a sua discrezione, previa verifica del difetto. Qualsiasi garanzia implicita derivante dalla vendita di un prodotto Prexiso, incluse ma non limitate alle garanzie implicite di commerciabilità e idoneità ad uno scopo particolare, sono limitate a quanto sopra. Prexiso non è responsabile per la perdita dell'uso del prodotto o per altri danni incidentali o consequenziali, spese o perdite economiche, o per qualsiasi rivendicazione di tali danni, spese o perdite economiche. Questa garanzia esclude qualsiasi accessorio. La presente garanzia conferisce all'utente diritti legali specifici, e l'utente può avere anche altri diritti che variano da stato a stato.



27


FUNZIONE:
L'inclinometro digitale PREXISO PAG90 è uno strumento di livellamento altamente versatile progettato per un funzionamento facile e veloce. Può misurare da 0 a 90° e la base magnetica si fissa a superfici ferromagnetiche con una scanalatura a V lungo tutto il suo perimetro che si allinea facilmente all'asse del condotto e dei tubi.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO



COMPONENTI	DESCRIZIONE
A	Schermo del display
B	Vano batterie (posteriore)
C	Alimentazione e segnale acustico ON/OFF
D	Funzione ZERO
E	Base magnetica
F	Tasto di impostazione calibrazione e unità
G	Mantenimento dati
H	Scanalatura a V

DISPLAY



21

Distributed by/Vertrieben von/Distribué par/Distribuito da/
Distribución por/Распространяется по:
Hangzhou GreatStar Industrial Co., Ltd.
No.35 Jiujuan Road, Jiubao Town, Hangzhou 310019, China
www.greatstartools.com

Manufacturer/Hersteller/Fabricant/Fabbricatore/
Manufactura/Производитель:
Fuzhou Yu Xin Electronic Co., Ltd.
4F, 53# Building, Juyuanzhou Industrial Zone, Jinshan
Development District, Fuzhou, China 350002

28