

Páratartalom mérő

Rend.sz.: 12 90 62

- Elem vagy hálózati áram nem szükséges
- 0 – 100 % relatív páratartalom mérésre.

Használati útmutató

Figyelem! Az útmutatótól eltérő használatból eredő hibákért nem vállalunk felelősséget, ezekre a garancia nem érvényes.

Jellemzők:

Felállításához szükséges támasztóval és ragasztócsíkkal a hátoldalán asztali vagy fali készülékként használható.

Biztonsági előírások:

A kezelési utasításban leírtak figyelmen kívül hagyásából eredő károk esetén a garancia/szavatosság érvényét veszíti. A következményes károkért sem tud a gyártó felelősséget vállalni.

A szakszerűtlen használatból, vagy a biztonsági előírások be nem tartásából következő személyi és anyagi károkért a gyártó szintén nem tud felelősséget vállalni. A garancia/szavatosság az ilyen esetekben is érvényét veszíti.

- Biztonsági és engedélyezési (CE) okokból tilos a készülék önkényes átalakítása és/vagy módosítása, mert különben nemcsak az engedély veszíti érvényét, hanem a garancia/szavatosság is.
- Ne tegyük ki a készüléket erős mechanikai igénybe-vételnek. Még a kis magasságból történő leesés is károsíthatja.
- Ez az elektronikus készülék nem való gyerek kezébe.
- Ne hagyjuk szabadon heverni a csomagolás anyagait, mert a műanyagfóliák/-tasakok veszélyes játékká válhatnak gyerekek kezében, fulladás-veszélyt jelentenek számukra.
- Karbantartást vagy javítást a készülék nem igényel.
- Tisztítása: száraz ruhával.

Műszaki adatok:

Konstrukció: Spirálos
Mérési tartomány: 0 – 100 % relatív páratartalomig
Mérési pontosság: $\pm 5\%$
Hiszterézis: $> 2\%$ relatív páratartalom
Felszerelés: felállítható vagy sima felületre felragasztható

A készülék használata

A készüléket kicsomagolás után a hátlapon levő ragasztócsík eltávolításával sima, pormentes felületre felragasztható vagy a kihajtható támasztóláb segítségével felállítható.

