



Tele ötlettel

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588

Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

KEZDŐ FESTÉKSZÓRÓ KÉSZLET

Rend. sz. 20 64 30

A termék teljesíti az európai törvényi előírások követelményeit.

Rendeltetészerű használat

A kezdő festékszóró készlet finom pigmentációjú-, lazúr- és vízfestékeknek a szétpermetezésére szolgál magánhasználatban. Ipari használata nem megengedett. Csak egy kompresszorral, sűrített levegő palackra, vagy más alkalmas sűrített levegő forrásra szabad csatlakoztatni. A fentiekől eltérő használat a festékszóró készlet tönkremenetelét eredményezheti, ezen kívül veszélyeket is rejt magában. A terméket nem szabad módosítani, ill. átépíteni. A biztonsági tudnivalókat okvetlenül be kell tartani.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK



Olyan károknál, melyek a használati útmutatóban foglaltak be nem tartása következtében keletkeztek, a szavatosság/garancia érvényét veszti. Következményes károkért felelősséget nem vállalunk. Nem vállalunk felelősséget a szakszerűtlen kezelés, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából származó anyagi károkért vagy személyi sérülésekért. Ilyen esetekben megszűnik a szavatosság/garancia!




A háromszögbe foglalt felkiáltójel a használati útmutatóban fontos tudnivalókra hívja fel a figyelmet. Használatba vétel előtt olvassa végig a teljes útmutatót, az fontos tudnivalókat tartalmaz a helyes működtetésre vonatkozóan.

- Biztonsági okokból tilos a készülék önkényes átalakítása és/vagy megváltoztatása.
- Ne tegye ki a festékszórót erős mechanikai igénybevételnek.
- Vegye figyelembe a készülékre csatlakoztatott sűrített levegő forrás biztonsági előírásait és kezelési utasítását is.
- Vegye figyelembe a festékszóróval végzett munka közben használt szerszámok gyártóinak a biztonsági előírásait.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni. a gyerekek számára veszélyes játékszer lehet.
- A festékszóró nem való gyerekek kezébe. Nem játék.
- Ha további kérdései lennének a készülék kezelésére vonatkozóan, amelyekre a jelen útmutatóban nem kaptott választ, lépjen kapcsolatba műszaki vevőszolgálatunkkal, vagy másik szakemberrel.
- Vegye figyelembe ennek az útmutatónak az egyes fejezeteiben olvasható biztonsági tudnivalókat is.

A termék leírása

Ez a festékszóró pisztoly grafikusok, retusőrök, barkácsolók és modellépítők számára készül. A szórófej mérete alapján elsősorban nagyobb felületek befestésére alkalmas. A levehető festékedény és az egyszerű konstrukció következtében a munka után egyszerűen lehet megtisztítani a festékszórót.


A festékszóró részei Festékszóró pisztoly



- (1) működtető kar
- (2) levegőszelep
- (3) festékszóró fej
- (4) festéktartály
- (5) levegőtömlő

Kompresszor

szerszám
feszültség
áramlási



- (6) be-kikapcsoló
- (7) működésjelző
- (8) sűrített levegő csatlakozás
- (9) hálózati tápegység csatlakozás

Üzembe helyezés



A szakszerű üzembeállítás érdekében a készülék használatba vétele előtt feltétlenül olvassa figyelmesen végig ezt a használati utasítást. A festékszóró pisztollyal végzett munka közben mindig viseljen megfelelő védőálcot. Gondoskodjon a helyiség kielégítő szellőzéséről. Munka közben vagy a munkavégzés közvetlen környezetében ne dohányozzon és ne egyen. Éghető oldószereket tartalmazó festékek használata robbanásveszélyt jelent. Kerülje emiatt a nyílt lángot és a szikraképződést.

- Húzza le a festékszóró pisztolyról a festéktartályt (4) előrefel a tartójáról.
- Csavarja le a festéktartály fedelét, és töltsen meg megfelelő hígítású festékkel. A festéket sokkal jobban fel kell hígítani, mint amikor normál ecsettel hordjuk fel. Tejszerű konzisztenciája kell, hogy legyen.

Csatlakoztatás egy sűrített levegő palackra:

- Csavarja teljesen hátra a szeleptüskét (a sűrített levegő palack csatlakozóján a felső csavar).
- Csavarja fel a sűrített levegő palack csatlakozóját a sűrített levegő palackra.
- Kösse össze a levegőtömlőt (5) a sűrített levegő palackon lévő tömlőcsatlakozóval.
- Kösse össze a levegőtömlőt (5) a festékszóró pisztolyon lévő tömlőcsatlakozóval.

Csatlakoztatás egy kompresszorral:

- Csavarozza fel a kompresszorüzem adapterét a kompresszor sűrített levegő csatlakozójára.
- Kösse össze a levegőtömlőt (5) a festékszóró pisztolyon lévő tömlőcsatlakozóval és a kompresszoron lévő sűrített levegő tömlőcsatlakozóval.
- Dugja fel a festéktartályt (4) a festékszóró pisztolyon lévő tartójára.
- Kapcsolja be a kompresszort, ill. nyissa ki a sűrített levegő palack szeleptüskét (csavarja be a szeleptüskét).
- Állítsa be a kompresszorban az üzemi nyomást az ajánlott tartományra (lásd "Műszaki adatok"), ill. állítsa be a levegőszállítását a sűrített levegő palack használatát esetén a szeleptüske forgatásaa által.
- Mielőtt elkezdené a festékszóróást a befestendő felületre, célszerű először egy próbaszórást végezni egy darab papírra vagy fémlapra abból a célból, hogy beállítsa a megfelelő szórásképet, és ellenőrizze a festék megfelelő konzisztenciáját. A festékszórófej (3) forgatásával állítható be a szóráskép. Addig kísérletezzen, amíg meg nem találja az alkalmazásnak megfelelő beállítást.
- Nyomja be a működtetőkart (1) a festékszórás megkezdéséhez.
- Vezesse nyugodtan és egyenletesen a szórópisztolyt a felület fölött. Kezdje el a szórás mozgulatot, még mielőtt benyomná a működtetőkart (1), és annak a felengedése után is folytassa még egy kis ideig ezt a mozgulatot.
- Az egyes szórás fázisok között tartson egy kis szünetet, hogy a festék megszáradhasson, és ne képződhessenek „tasakok”.

Karbantartás és ápolás



Minden egyes használat után gondosan tisztítsa meg a szórópisztolyt. Ne hagyja hosszabb ideig tisztítatlanul heverni. A szórópisztoly különben használhatatlanná válik.

Tisztítás közben ne alkalmazzon mechanikai erőszakot, mivel egy precíziós szerszámról van szó, amely nagyon sérülékeny.

- Ürítse ki a festéktartályt a szórás művelet befejezése után úgy, hogy kiönti belőle a festéket, és a festékmaradványokat kipermetezi.
- Tisztítsa meg a festéktartályt (4) vízzel, ill. oldószerezrel (az alkalmazott festékfajtának megfelelően), és egy ecsettel vagy más alkalmas szerszámmal.
- Töltsen meg újra a festéktartályt vízzel vagy megfelelő oldószerezrel, és permetezze ki, amíg ki nem ürül. Ismétlje meg ezt a műveletet kétszer-háromszor, amíg el nem tűnik az összes festékmaradvány.
- A levegőszelep (2) és a festékszórófejet (3) a tisztításhoz le is lehet csavarni.

Eltávolítás



Az elhasznált terméket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Műszaki adatok

szórófej átmérője0,5 mm
 festéktartály űrtartalma22 ml
 üzemi nyomás.....1–2,4 bar
 levegőtömlő.....1,8 m