



Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI. Teréz krt. 23.
Tel: 302 3588

Pákahegy tisztító WDC 2

Rend.sz: 588551

A WDC speciális száraz hegytisztító kiválóan alkalmas az ólommentes forrasztanyag eltávolítására. Először a hegyről a felesleges ónmaradékot kell eltávolítani úgy, hogy az a hegyről a hegytisztító gyűjtő tájába kerüljön. Második lépésben a hegyet a könnyített folyasztószerrel impregnált fém szövetbe kell elhelyezni és elfordítani. Tisztítás elvégzése után is marad egy kevés ón a hegyen, hogy a vasréteg ne oxidálódjon.