



Tele ötlettel

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588

Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Használati útmutató, WS 7012

Rend.sz. 67 27 35

Funkciók:

_ Hőmérséklet mérési tartomány: -20°C ~ +50°C (-4°F ~ 122° F)

_ Felbontás: 0.1 °C/°F

_ Elemek: 1 db CR2025 (vele szállítjuk)

Használat:

_ A bekapcsolás után kijelzi a hőmérsékleti adatokat az LC kijelzőn.

Azután az aktuális hőmérsékletet

_ °C/°F kiválasztása: Nyomja meg a "°C/°F" gombot, hogy a °C és °F között váltani tudjon.

_ Ha a mérési tartomány +4°C ~ +8°C (+39.2°F ~ +46.4°F) között van, megjelenik a fagyveszély figyelmeztetés.

_ A készülék ki vagy bekapcsolásához nyomja meg a készüléken az "ON / OFF" gombot.