


TFA-No. 30.5048 Útmutató 2018.09.14 11:35 Uhr 1.oldal

TFA

Használati útmutató




.5048




CE

1. ábra



2. ábra



2

3

Digitális hőmérő-nedvességmérő

Köszönjük, hogy a TFA cég termékére mellett döntött.

1. Mielőtt elkezdi használni a készüléket,

- olvassa el a használati útmutatót.
- A használati útmutató figyelembe vételevel elkerülheti a készülék károsodását, továbbá reklámációs jogának a helytelen használat miatt elvesztését. A használati útmutatóban foglaltak figyelemben kívül hagyásából eredő károkért nem vállunk felelősséget. Ugyancsak nem vállunk felelősséget hibás mérési eredményekért és azok következményeiről.
- Külnönösen a biztonságig tudnivalókat vegye figyelembe!
- Orizzze jól meg ezt a használati útmutatót!

2. A szállítás tartalma

- Hőmérőkkel-légnedvesség mérő
- Használati útmutató

3. Az új készüléke alkalmazási területe, és előnyei egy pillanatra

- Belféri hőmérőkkel és légnedvességgel
- Kültéri hőmérőkkel vízálló kablerészkeken keresztül, ideális hűtőszekrényhez, fagyasztóbáddához vagy akváriumhoz is.
- Legmagasabb és legalacsonyabb értékek manuális vagy automatikus visszadíltással
- Óraidő
- Felállítható vagy falra akasztható.

4. Az Ön biztonsága érdekében:

- A készülék kizártolag a fent leírt felhasználási területhez alkalmas. Ne használja más módon a készüléket, mint ahogyan ez az útmutató leírja.

Digitális hőmérő-nedvességmérő

A készülék önkényes javítása, átépítése és átalakítása tilos.

Vigyázat!

Balesetveszély:

- A készüléket gyerekek által el nem érhető helyen tárolja.
- Az elemek az egészségre káros savakat tartalmaznak, ezért lenyelés esetén életveszély jelentene. Ha valaki lenyeli egy elemet, ez 2 órára belül súlyos belső kimerüléstől vezethet. Ha feltételezi, hogy egy elemet lenyeltek, vagy az más módon jutott a testébe, azonnali vegyen igénybe orvosi segítséget!
- Az elemeket ne dobja tüze, ne szedje szét, ne zárja rövidre és ne töltse fel. robbanásveszély áll fenn!
- Az elemek kifolyásának az elkerülésére a lehető leghamarabb cserélje ki a kimerült elemeket. Ne használjon keverten régi és új, vagy különböző típusú elemeket.
- Ha kirojt elemekkel foglalkozik, viseljen vegyszerálló védőkesztyűt és védőszemüveget!

Fontos tudnivalók a készülék biztonságáról!

- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérőkletének, erős rezgésnek és rázásnak.
- Övja a nedvességtől a készüléket.

5. A készülék részei

A: Kijelző (1. ábra):

- Oraidő masodpercmutatóval
- AM/PM a 12 óras rendszermel

Digitális hő- és légnedvesség mérő

A 3: Legmagasabb- és legalacsonyabb értékek

A 4: Manuális visszaállítás

A 5: Automatikus visszaállítás

A 6: Beléírni légnedvességet

A 7: Beléírni hőmérékletet

A 8: Külterei hőmérékletet

B: Gombok (2. ábra):

B 1: set gomb

B 2: minmax gomb

B 3: + gomb

C: Készülékház (2. ábra):

C 1: Felakaszás a faire

C 2: Támasz (kifajtható)

C 3: Elemtáto rekesz

C 4: Kabel érzékelő

6. Kezelés

- Ha a + gombot minden beállítási módban nyomva tartja, a számok gyorsan futnak.
- A készülék automatikusan elhagyja a beállítási üzemmódot, ha On 20 másodpercnél hosszabb ideig nem nyom meg egyetlen gombot sem.

7. Üzembe helyezés

Húzza le a védőföldiát a kijelzőről.

- Nyissa fel a báziskészülék elemtartóját, és raktón be helyes polaritással két új mikroelemet.
- Zárja vissza az elemtartó rekeszt.
- A kijelző minden szegmense rövid időre megjelenik.
- A készülék most üzemkész.

Digitális hőmérő- és légnedvesség mérő

8. Beállítás üzemmód

- Az elemek berakása után azonnal, vagy ha a set gombot 2 másodpercig nyomva tartja, az órák kijelzése (0:00) villrog a kijelzőn 20 másodpercig.
- A + gombbal beállíthatja az óra számjegyét.
- Nyomja a set gombot még egyszer, és most egymás után a perceket, a hőméréklet egységet (előbeállítás: °C) és visszaállítását a Max.-Min.-értékeket (előbeállítás: manuális) megelőzheti a + Tgombbal beállíthatja.
- Eriősséte meg a beadást a set gombbal.

8.1 Hőméréklet kijelzés

- Normal módban választhat °C (Celsius) vagy °F (Fahrenheit) hőméréklet mértékegyiségek között.
- Ha a Fahrenheit egységet választotta be, akkor a pontos idő automatikusan a 12-órás időkijelzési módra áll át. AM vagy PM jelentik meg a kijelzést.

8.2 A Max.-Min. értékek visszaállítása

- Nyomja meg a + gombot beállítás módban, hogy a módot automatikus (auto) vagy manuális (manual) legmagasabb vagy legalacsonyabb értétek visszaállításával kiválassza.
- Tartsa a minmax gombot három másodpercig nyomva, amíg a kijelzőn a legmagasabb vagy legalacsonyabb értékek vannak kijelzve, az értékek öröklésére.

8.2.1 Manuális visszaállítási mód

- A készülék a legmagasabb vagy legalacsonyabb értékekkel visszaállítja az értékek öröklését.
- A készülék a legmagasabb értéket automatikusan visszaállítja éjjelkor.
- Manuális visszaállítás is lehetséges (lásd a 8.2.1.-t).

Digitális hő- és légnedvesség mérő

Digitális hő- és légnedvesség mérő

9. A legmagasabb és legalacsonyabb értékek kijelzése

- Nyomja meg a **minmax** gombot.
- A kijelzőn a min kiírás jelenik meg.
- Az utolsó visszaállítás óta mért legalacsonyabb mérő értékek jelennek meg.

Nyomja meg a **minmax** gombot még egyszer.

- A max kiírás jelenik meg a kijelzőn.
- Az utolsó visszaállítás óta mért legmagasabb mérő értékek jelennek ki.

Hogy ismét az aktuális értékeket tartalmazó kijelzéshez jusszon, nyomja meg még egyszer a **minmax** gombot.

10. Felszerelés (a kültéri hőmérséklet méréshéz)

- A hőmérvédvességmérő az ablak közelében az akasztójával egy szöglre vagy csavarra felakasztható, vagy a kihajtható támasszal felállítható.
- A érzékelő kabelét az ablak kinyílása után egyszerűen vezesse ki a szabadba. A kábel az ablaktörítés formátához igazodik. (Éles szélű ablakkerekeknel óvatosság ajánlatos - az ablak túl gyakori nyitása és csukása kerülendő)

Kerülje tüntetések közelséget, és a közvetlen napbesugárzást.

11. Ápolás és karbantartás

- A készüléket puha, enyhén megnevezéséit kendővel tisztitsa. Ne használjon surulószerzert vagy Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket.
- Tárolja a készüléket minden egy megfelelő száraz helyen.

11.1 Elemcsere

- Ha a kijelzés gyengül, cserélje ki az elemeket.

Cd=kadmium, Hg=hidrogén, Pb=örlom



8

- Nyissa fel az elemtártó rekeszt és tegyen be két új, 1,5 V-os mikroelemet, a +/– polus a rekesz előtt van jelölve.
- Zárja vissza az elemtártó rekeszt.

12. Hibaelhárítás

Probléma

Megoldás

Nincs kijelzés a készüléken	→ Helyes polaritással rakja be az elemeket
Nincs kijelzése a Kültéri hőmérőkletének	→ Ellenőrizze a kábelkötést.

Nem korrekta kijelzés → Cserélje ki az elemeket

- Ha a készülék ezek után sem működik, forduljon akereskedőhöz, akitől a készüléket vette.

13. Eltávolítás

Ez a készülék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újra felhasználhatók.

Az elemeket és akkumulátort nem szabad a háztartási szemetbe dobni!

A környezetbarát elszállítás érdekében végezzel használóknak törvényleg kötelezettséttől való eltávolítását célul összes elhasznált elelm és akkumulátor leadására a kereskedelemben vagy a helyi hulladékgyűjtő állomáson.

A mérők között nehézfémek jelölései a következők



9

Digitális hőméréséklejt-nedvességmérő

A készüléket az elektronikos és elektronikus hulladékot eltávolítására vonatkozó EU-Irányelvnek (WEEE) megfelelően kell ártalmatlantítni.



A készüléket nem szabad a háztartási szemettel eltávolítani. A felhasználó köteles az elhasznált készüléket a környezetbarát eltávolítás érdekében az elektronikus és elektronikus hulladékok egy gyűjtőhelyén leadni.

14. Műszaki adatak:

Mérési tartomány	
Beltéri hőméréséklejt	0 °C... +50 °C (32 °F...122 °F)
Kültéri hőméréséklejt	-30 °C... +60 °C (-22 °F...140 °F)
Felbontás	0,1°C/F
Légnedvesség	20 ... 90 % rel. légnedv.
Fejbontás	1%
pontosság	
hőméréséklejt	±1°C @ 0...50°C
Légnedvesség	± 5% @ 30...80°C
Kijelzés: LLL /HH.H	A mérések kívül van a mérési tartományon
Tápfeszültség ellátás	2 db mikroelem (elemeket nem szállítjuk vele)
Méret	72 x 16 (49) x 121 mm
Súly	102 g (csak a készülék)

Ezt a használati útmutatót vagy annak kivonatait csak a TFA Dostmann hozzájárulásával szabad közvetíeni. A műszaki adatak megfelelnek a kinyomtatáskori állapotnak, és minden előzetes értesítés nélküli megváltoztathatók. A termékre vonatkozó legújabb műszaki adataik és információk megtalálhatók a termék cíkkiszámlának beadásával a honlapunkon.
www.tfa-dostmann.de

E-Mail: info@tfa-dostmann.de
TFA Dostmann GmbH & Co. KG
Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim