

# DIN SÍNES HÖMÉRSÉKLETKAPCSOLÓ



- Mérési tartomány (hőmérőskletkapcsoló): -99 °C - +850 °C
- Mérési tartomány (mellékelt hőmérőskleterzékelő): -50°C ... +150°C
- Pontosság (hőmérőskleterzékelő): +/- 0,5%
- Érzékelő: PT1000 kétvezetékes (vele szállítjuk)
- Érzékelővezeték: 2 m (max. 50 m-hosszabítható)
- Védettség: IP20
- Üzemű hőmérőskleterzékelő: -10 °C ... 50 °C
- Méretek (hőmérőskletkapcsoló): 90 x 72 x 72 mm
- Méretek (hőmérőskleterzékelő): 50 x 6 mm
- Min./Max. kijelzés
- Hősziszterzis (kapcsolási pontosság)
- Szabadon beállítható (0...1°C ... 10°C)
- Érzékelőfelfüggetlen (rövidzárlat, érintkezés megszakadása, A/D-átalakító)

- Érzékelőhídra eseten a kiemelőt kikapcsolódik
- Kezelőszemély és félgyűrű/élet nélküli üzem
- Beállítható hőmérséklete, hűtéste, fűtésre
- OLED-kijelző az aktuális hőmérőskleterzékelőt, a beállított funkció és a relé kapcsolási állapotainak kijelzésére
- Áramkimaradásnál adatmegőrzés
- Automatikus újraindulás áramkimaradás után

## 2. BIZTONSÁGI TUDNIVÁLÓK A TELEPÍTÉSHÉZ

Be kell tartani a készülék felhasználási területe szerinti országban érvényes törvényeket és normákat. A készülék nem alkalmás biztonsági célú elektromos üzemesszéközök vezetésére.

- MEGJEGYZÉS: Ez a készülék a gyárat biztonságtechnikailag kifogástalan állapotban hagyta el. Ezben állapot fenntartásához és a veszélytelen működés biztosításához a felhasználó kölcsönös betartani a használati útmutatóban foglalt biztonsági tudhivatalokat és figyelmeztetéseket. A megadott elterő alkalmazás nem engedélyezett!

### 1. BIZTONSÁG

- A biztonsági tudnivalók figyelem kívül helyezi veszélyes helyzetekhez vezethet, amelyeknek nem csak magas anyagi karok, hanem a legsúlyosabb sériákések vagy halál lehet a következménye.
- Ne érintse meg a serült csatlakozóvezetéket.
- Világ idején ne végezzen munkát a készüléken, és ne csatlakozasson és ne válasszon le csatlakozásokat.
- A készüléket csak épületen belül, száraz helyen szabad használni.
- A készülék használásra nem képes.
- A csatlakozó-, összekötővezetéket és a készülékeket rendszeresen ellenőrizni kell károdon ásra vonatkozóan, és hiányosságok esetén ki kell cserélni őket.
- Javításokat csak szakemberrrel végezzen.

### TUDNIVÁLÓK

- Tisztelt Vásárlónk!
- A szakszerű üzembe helyezés érdekében használhat előtt feliratos olvassa végig figyelmesen ezt a használati útmutatót és a biztonságos eljárásokat. Az útmutató sok fontos információt tartalmaz a kezeléshez és működtetéshez. Figyeljen erre akkor is, amikor a terméket továbbadja. A tömövény megköveteli, hogy az Ön biztonsága érdekében megosszuk Önnel a fontos biztonsági információkat, és felhívjuk a figyelmet arra, hogyan kerülhet el a személyi sérülések, valamint a készülék és más berendezések károsodására.

Ez az útmutató készülő folyamatban (illetve időköattal) információkat szolgáltat az aktuális hőmérőskleterzékelőről, a kiválasztott funkciókról, valamint az integrált relet aktuális kapcsolási állapotáról. Egy DIN-sínés házba beszípve a HTS 1000 tökéletesen alkalmas a vezérlőszekrényben történő, és ezáltal az ipari és magántermelési felhasználásra. A hőmérőskletkapcsoló minden felhasználási területre alkalmas, ahol a fűtés- és hűtésüzemhez hőmérőskleiszabályzás van szükség, pl. fűtési termosztájnak tartalék szabályozás, pl. sör és felügyelete, ha pl. 40 °C-on kell tartani a vizhőmérőskleterzéket, akkor a HTS 1000 egy csatlakoztatott futóelemmel a beállított névleges értékkel való eltérés esetén automatikusan kapcsolhatja az utánfittést.

A HTS 1000 hőmérőskletkapcsolóhoz csatlakoztatott fogyasztók kapcsolási teljesítménye nem haladhatja meg a 3000 W-ot (230 V/AC, 13,0 A) ohmos terhelés esetén, illetve a 750 W-ot (230 V/AC, 3,2 A) induktív terhelés esetén.

► Többnyire ohmos ellenállással rendelkező fogyasztók (lánc a műszaki adatokban) hőmérőskleterzéket, vagy kikapcsolására. A be- és kikapcsolási hőmérőskleterzéket -99 °C ... +850 °C tartományban (az alkalmazott hőmérőskleterzékelőről függően) szabadon beállítható. A megadott elterő alkalmazás nem engedélyezett!

**MEGJEGYZÉSK AZ ÜZEMHEZ**

A HTS 1000 DIN-sínés szereleshez kialakított vezető- és elosztószekrényekbe történő beépítésre van tervezve. A felhasználó felülvételeihez tartozik a vezető személyi és szervi országban érvényes eljárások, és rendelkezések berangságra. Ez vonatkozik arra a felhasználásra is, amelyben a vezérlést alkalmazzák.

A túlterhelés a HTS 1000 hőmérőskletkapcsolót károsítja, és hibás működés vagy elektronos baleset lehet a következmény. A HTS 1000 megengedett

## 2. BIZTONSÁGI TUDNIVÁLÓ A

Be kell tartani a készülék felhasználási területe szerinti országban érvényes törvényeket és normákat. A készülék nem alkalmás biztonsági célú elektromos üzemesszéközök vezetésére.

- Meg normal használatban is előfordulhatnak károkat, működési hibák a kimeneti feszültségekkel vagy kiesésének következtében. A felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy hibás működés vagy defináltan kapcsolási állapot következtében ne léphessen fel következményes kárt.
- Távolítsa el a folyóséges csomagolóanyagot, vagy lárolja olyan helyen, ahol gyerekek nem férfethetek hozzá. Fulladásveszély áll fenn!

### 4. BEKÖTÉS ÉS TELEPÍTÉS

- A készülék kijelzőjén a következő értékei láthatók: 24.4 °C
- Mode Rel T OFF OFF

### 4. BEKÖTÉS ÉS TELEPÍTÉS

- A készülék kijelzőjén a következő értékei láthatók: 24.4 °C
- Mode Rel T OFF OFF

## 5. A KÉSZÜLKÉ KEZELÉSE

Ipari alkalmazás esetén vegye figyelembe az illetékes szakmai szervezetnek azon jogokra vonatkozó előírásait is.

- Iskolákkban és más oktatási intézményekben, hobbi- és önkiszolgáló műhelyekben a készüléket csak szakértő, felelős személyet felügyelete mellett szabad használni. Amennyiben a készülék egyszer javítani kell, ehhez elérhető pótalkatrészük alkalmazása jelentős személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
- Meg normal használatban is előfordulhatnak károkat, működési hibák a kimeneti feszültségekkel vagy kiesésének következtében. A felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy hibás működés vagy defináltan kapcsolási állapot következtében ne léphessen fel következményes kárt.
- Távolítsa el a folyóséges csomagolóanyagot, vagy lárolja olyan helyen, ahol gyerekek nem férfethetek hozzá. Fulladásveszély áll fenn!

### 4. BEKÖTÉS ÉS TELEPÍTÉS

- Meg normal használatban is előfordulhatnak károkat, működési hibák a kimeneti feszültségekkel vagy kiesésének következtében. A felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy hibás működés vagy defináltan kapcsolási állapot következtében ne léphessen fel következményes kárt.
- Távolítsa el a folyóséges csomagolóanyagot, vagy lárolja olyan helyen, ahol gyerekek nem férfethetek hozzá. Fulladásveszély áll fenn!

### 4. BEKÖTÉS ÉS TELEPÍTÉS

- Meg normal használatban is előfordulhatnak károkat, működési hibák a kimeneti feszültségekkel vagy kiesésének következtében. A felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy hibás működés vagy defináltan kapcsolási állapot következtében ne léphessen fel következményes kárt.
- Távolítsa el a folyóséges csomagolóanyagot, vagy lárolja olyan helyen, ahol gyerekek nem férfethetek hozzá. Fulladásveszély áll fenn!

## 6. KÉSZÜLKÉ KÉZELÉSE

GOMBOK

- Gomb ▲: Az adott érték növelése
- Gomb ▼: Az adott érték csökkenése
- Gomb SET: Beállítások kiválasztása, jóváhagyása (mentése)
- Gomb ESC: Vissza

### 5. A KÉSZÜLKÉ KÉZELÉSE

- A készülék kijelzőjén a következő értékei láthatók: 24.4 °C
- Mode Rel T OFF OFF

### 5. A KÉSZÜLKÉ KÉZELÉSE

- A készülék kijelzőjén a következő értékei láthatók: 24.4 °C
- Mode Rel T OFF OFF

## 5. A KÉSZÜLKÉ KÉZELÉSE

Ipari alkalmazás esetén vegye figyelembe az illetékes szakmai szervezetnek azon jogokra vonatkozó előírásait is.

- Iskolákkban és más oktatási intézményekben, hobbi- és önkiszolgáló műhelyekben a készüléket csak szakértő, felelős személyet felügyelete mellett szabad használni. Amennyiben a készülék egyszer javítani kell, ehhez elérhető pótalkatrészük alkalmazása jelentős személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
- Meg normal használatban is előfordulhatnak károkat, működési hibák a kimeneti feszültségekkel vagy kiesésének következtében. A felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy hibás működés vagy defináltan kapcsolási állapot következtében ne léphessen fel következményes kárt.
- Távolítsa el a folyóséges csomagolóanyagot, vagy lárolja olyan helyen, ahol gyerekek nem férfethetek hozzá. Fulladásveszély áll fenn!

### 5. A KÉSZÜLKÉ KÉZELÉSE

- Meg normal használatban is előfordulhatnak károkat, működési hibák a kimeneti feszültségekkel vagy kiesésének következtében. A felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy hibás működés vagy defináltan kapcsolási állapot következtében ne léphessen fel következményes kárt.
- Távolítsa el a folyóséges csomagolóanyagot, vagy lárolja olyan helyen, ahol gyerekek nem férfethetek hozzá. Fulladásveszély áll fenn!

### 5. A KÉSZÜLKÉ KÉZELÉSE

- Meg normal használatban is előfordulhatnak károkat, működési hibák a kimeneti feszültségekkel vagy kiesésének következtében. A felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy hibás működés vagy defináltan kapcsolási állapot következtében ne léphessen fel következményes kárt.
- Távolítsa el a folyóséges csomagolóanyagot, vagy lárolja olyan helyen, ahol gyerekek nem férfethetek hozzá. Fulladásveszély áll fenn!

## 5. A KÉSZÜLKÉ KÉZELÉSE

GOMBOK

- Gomb ▲: Az adott érték növelése
- Gomb ▼: Az adott érték csökkenése
- Gomb SET: Beállítások kiválasztása, jóváhagyása (mentése)
- Gomb ESC: Vissza

### 5. A KÉSZÜLKÉ KÉZELÉSE

- Meg normal használatban is előfordulhatnak károkat, működési hibák a kimeneti feszültségekkel vagy kiesésének következtében. A felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy hibás működés vagy defináltan kapcsolási állapot következtében ne léphessen fel következményes kárt.
- Távolítsa el a folyóséges csomagolóanyagot, vagy lárolja olyan helyen, ahol gyerekek nem férfethetek hozzá. Fulladásveszély áll fenn!

### 5. A KÉSZÜLKÉ KÉZELÉSE

- Meg normal használatban is előfordulhatnak károkat, működési hibák a kimeneti feszültségekkel vagy kiesésének következtében. A felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy hibás működés vagy defináltan kapcsolási állapot következtében ne léphessen fel következményes kárt.
- Távolítsa el a folyóséges csomagolóanyagot, vagy lárolja olyan helyen, ahol gyerekek nem férfethetek hozzá. Fulladásveszély áll fenn!

## 5. A KÉSZÜLKÉ KÉZELÉSE

GOMBOK

- Gomb ▲: Az adott érték növelése
- Gomb ▼: Az adott érték csökkenése
- Gomb SET: Beállítások kiválasztása, jóváhagyása (mentése)
- Gomb ESC: Vissza

### 5. A KÉSZÜLKÉ KÉZELÉSE

- Meg normal használatban is előfordulhatnak károkat, működési hibák a kimeneti feszültségekkel vagy kiesésének következtében. A felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy hibás működés vagy defináltan kapcsolási állapot következtében ne léphessen fel következményes kárt.
- Távolítsa el a folyóséges csomagolóanyagot, vagy lárolja olyan helyen, ahol gyerekek nem férfethetek hozzá. Fulladásveszély áll fenn!

### 5. A KÉSZÜLKÉ KÉZELÉSE

- Meg normal használatban is előfordulhatnak károkat, működési hibák a kimeneti feszültségekkel vagy kiesésének következtében. A felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy hibás működés vagy defináltan kapcsolási állapot következtében ne léphessen fel következményes kárt.
- Távolítsa el a folyóséges csomagolóanyagot, vagy lárolja olyan helyen, ahol gyerekek nem férfethetek hozzá. Fulladásveszély áll fenn!

## 5. A KÉSZÜLKÉ KÉZELÉSE

GOMBOK

- Gomb ▲: Az adott érték növelése
- Gomb ▼: Az adott érték csökkenése
- Gomb SET: Beállítások kiválasztása, jóváhagyása (mentése)
- Gomb ESC: Vissza

### 5. A KÉSZÜLKÉ KÉZELÉSE

- Meg normal használatban is előfordulhatnak károkat, működési hibák a kimeneti feszültségekkel vagy kiesésének következtében. A felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy hibás működés vagy defináltan kapcsolási állapot következtében ne léphessen fel következményes kárt.
- Távolítsa el a folyóséges csomagolóanyagot, vagy lárolja olyan helyen, ahol gyerekek nem férfethetek hozzá. Fulladásveszély áll fenn!

