

WXSB 200

Istruzioni per l'uso



Indice

1	Nota alle presenti istruzioni.....	4
2	Informazioni sulla sicurezza.....	4
3	Dotazione.....	5
4	Descrizione del dispositivo	6
5	Messa in funzione del dispositivo	6
6	Compensazione di potenziale.....	7
7	Smaltimento.....	7
8	Garanzia	7

1 Nota alle presenti istruzioni

Grazie per la fiducia accordataci acquistando il bagno di rifusione Weller WXS_B 200. Durante la produzione sono stati rispettati i più severi requisiti di qualità per assicurare un perfetto funzionamento dell'apparecchio.

Le presenti istruzioni per l'uso contengono importanti informazioni che permettono di mettere in funzione, utilizzare, eseguire la manutenzione in modo sicuro e conforme del bagno di rifusione WXS_B 200, nonché di eliminare autonomamente semplici anomalie.

- ▷ Prima della messa in funzione del bagno di rifusione WXS_B 200 leggere attentamente le presenti istruzioni e le istruzioni di sicurezza allegate.
- ▷ Conservare le presenti istruzioni in modo che siano accessibili a tutti gli utenti.

1.1 Direttive prese in considerazione

Il bagno di rifusione Weller WXS_B 200 corrisponde alla dichiarazione di conformità CE secondo i requisiti di sicurezza fondamentali delle direttive 2004/108/CE, 2006/95/CE e 2011/65/EU (RoHS).

1.2 Documenti applicabili

- Istruzioni per l'uso dell'alimentatore
- Istruzioni per l'uso per WXS_B 200

2 Informazioni sulla sicurezza

- Il bagno di rifusione WXS_B 200 è stato realizzato secondo lo stato della tecnica più recente e le regole e le disposizioni sulla sicurezza generalmente riconosciute. Esiste tuttavia il rischio di lesioni personali e di danni materiali in caso di mancata osservanza delle informazioni sulla sicurezza riportate nell'opuscolo allegato alle presenti istruzioni per l'uso e delle avvertenze in esso contenute.
- Le presenti istruzioni per l'uso devono sempre essere consegnate a terzi unitamente al bagno di rifusione WXS_B 200.

- Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i danni risultanti da un uso scorretto dell'utensile o da modifiche non autorizzate

2.1 Avvertenze:

Istruzioni Generali

- Il bagno di rifusione può essere utilizzato solo se in condizioni tecniche ottimali.
- Non riporre nelle vicinanze del bagno di rifusione oggetti infiammabili.
- Non effettuare lavori su elementi sotto tensione.
- Dopo la disattivazione il bagno di rifusione resta caldo ancora per alcuni minuti.
- Evitare la messa in funzione accidentale. Non lasciare mai il bagno di rifusione caldo incustodito.
- Pericolo di ustioni a causa dello stagno per saldatura liquido e dello stagno per microfusione. Indossare idonei indumenti protettivi per evitare ustioni.
- Proteggere gli occhi indossando occhiali protettivi.
- Durante l'uso di stagno contenente piombo, a partire da 500 °C sono rilevabili emissioni di piombo.
- Leggere e rispettare le istruzioni per l'uso della rispettiva unità di alimentazione Weller WX, WXA, WXD utilizzata

2.2 Utilizzo conforme

Utilizzare il bagno di rifusione WXSB 200 esclusivamente allo scopo indicato nelle istruzioni per l'uso e nel rispetto delle condizioni qui descritte. L'uso previsto del bagno di rifusione WXSB 200 comprende inoltre che

- vengano osservate le presenti istruzioni,
- vengano rispettate tutte le ulteriori documentazioni accompagnatorie,
- vengano rispettate le normative antinfortunistiche nazionali sul luogo di impiego.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i danni risultanti da una mancata osservanza delle presenti istruzioni per l'uso durante l'utilizzo del dispositivo o da modifiche non autorizzate allo stesso.

3 Dotazione

- T0052704399 Bagno di rifusione WXSB 200
- Istruzioni per l'uso WXSB 200

4 Descrizione del dispositivo

4.1 Bagno di rifusione WXS_B 200

Il bagno di rifusione WXS_B 200 è stato concepito per l'utilizzo nella produzione industriale. Il bagno di rifusione è collegabile a tutte le unità di alimentazione WX da 200 W. La temperatura del bagno di rifusione può essere regolata in maniera continua tramite l'unità di alimentazione ad essa collegata in un campo da 100°C a 500°C. L'alimentazione (bassa tensione di sicurezza a 24 V) avviene tramite un cavo in silicone termostabile.

4.2 Specifiche tecniche

Range di temperatura	100°C - 500°C (212°F - 932°F)
Cavo di alimentazione dell'utensile	Gomma siliconica, ignifuga
Potenza di riscaldamento	200 W
Tensione di riscaldamento	24 V
Tempo di riscaldamento:	circa 11 min. (da 100°C a 350°C) (da 212°F a 662°F)
Connettore	connettore a 12 poli protetto da inversione dei poli con bloccaggio
Dimensioni:	L x P x H (mm) 150 x 120 x 65
Bagno di rifusione	L x P x H (mm) 58 x 30 x 19

5 Messa in funzione del dispositivo

AVVISO! Rischio di ustioni



Durante la saldatura/dissaldatura le punte del saldatore a stilo diventano molto calde.

Esiste quindi il rischio di ustioni in caso di contatto con le punte di saldatura/dissaldatura.

- ▷ Non toccare le punte calde e tenere a distanza gli oggetti infiammabili.

-
1. Assicurarsi che nelle vicinanze del bagno di rifusione non vi siano oggetti infiammabili o sensibili al calore.
 2. Inserire la spina del bagno di rifusione nella presa dell'unità di alimentazione e bloccarla in posizione ruotandola in senso orario.
 3. Accendere l'unità di alimentazione.
 4. Impostare la temperatura desiderata sull'unità di alimentazione (100°C - 500°C). Al termine del tempo di riscaldamento necessario è possibile iniziare il processo di saldatura.

6 Compensazione di potenziale

Il bagno di rifusione è collegato all'unità di alimentazione attraverso un cavo di equalizzazione di potenziale. È possibile realizzare differenti tipi di equalizzazione del potenziale. Le modalità di equalizzazione del potenziale sono descritte nelle istruzioni d'uso della rispettiva unità di alimentazione utilizzata.



7 Smaltimento

I pezzi di ricambio sostituiti, i filtri o i dispositivi vecchi devono essere smaltiti in conformità con le norme e i regolamenti applicabili nel paese di residenza.

8 Garanzia

Eventuali reclami da parte dell'acquirente per difetti fisici sono irricevibili per scadenza dei termini dopo un periodo di un anno dalla consegna. Tale condizione non si applica ai diritti di recesso dell'acquirente secondo §§ 478, 479 BGB.

Il produttore si ritiene responsabile solamente dei reclami avanzati in base ad una garanzia fornita dallo stesso se la garanzia di qualità o durata è stata concessa per iscritto e utilizzando il termine "Garanzia".

Salvo variazioni tecniche!

Attenersi alle istruzioni per l'uso aggiornate, disponibili all'indirizzo www.weller-tools.com.

GERMANY**Weller Tools GmbH**

Carl-Benz-Str. 2
74354 Besigheim
Phone: +49 (0) 7143 580-0
Fax: +49 (0) 7143 580-108

GREAT BRITAIN**Apex Tool Group
(UK Operations) Ltd**

4th Floor Pennine House
Washington, Tyne & Wear
NE37 1LY
Phone: +44 (0) 191 419 7700
Fax: +44 (0) 191 417 9421

FRANCE**Apex Tool Group S.N.C.**

25 Av. Maurice Chevalier BP 46
77832 Ozoir-la-Ferrière Cedex
Phone: +33 (0) 1.64.43.22.00
Fax: +33 (0) 1.64.43.21.62

ITALY**Apex Tool S.r.l.**

Viale Europa 80
20090 Cusago (MI)
Phone: +39 (02) 90 33 101
Fax: +39 (02) 90 39 4231

SWITZERLAND**Apex Tool Sàrl**

Rue de la Roselière 12
1400 Yverdon-les-Bains
Phone: +41 (0) 24 426 12 06
Fax: +41 (0) 24 425 09 77

AUSTRALIA**Apex Tools - Australia**

P.O. Box 366
519 Nurigong Street
Albury, N. S. W. 2640
Phone: +61 (2) 6058-0300
Fax: +61 (2) 6021-7403

CANADA**Apex Tools - Canada**

5925 McLaughlin Rd.
Mississauga
L5R 1B8, Ontario
Phone: +1 (905) 501-4785
Fax: +1 (905) 387-2640

CHINA**Apex Tool Group**

A-8 Building, No. 38 Dongsheng Road
Heqing Industrial Park, Pudong, PRC
201201 Shanghai
Phone: +86 (21) 60 88 02 88
Fax: +86 (21) 60 88 02 89

USA**Apex Tool Group, LLC**

14600 York Rd. Suite A
Sparks, MD 21152
Phone: +1 (800) 688-8949
Fax: +1 (800) 234-0472

T005 57 236 01 / 08.2013
T005 57 236 00 / 02.2011

www.weller-tools.com

Weller®