



Fragen und Antworten (FAQ)

M.I.C.K.I. Matrix 15

Art.-Nr.: 410884

Vor der Fehlersuche sollte sicher gestellt werden, ob das richtige für die aktuelle Anwendung vorhanden ist .

Frage	Antwort
Die Funktion Lenkrad-Fernbedienung, Rückwärtsgang, Licht oder Speed geht nicht	- M.I.C.K.I. Blue Light ist nicht dafür ausgelegt. Das Interface liefert ein simuliertes Zündungsplus (Klemme 15)
Keine Funktion	- Stromaufnahme „Zündungsplus“ (Klemme 15) prüfen. 0,5A dürfen nicht überschritten werden. Bei Überschreitung von 0,5A muss ein Relais in die Leitung des „Zündungsplus“ geschaltet werden. (Art.-Nr.: 530317) - Steckverbindungen prüfen (Wackelkontakt)
Bei jeder elektrischen Betätigung im Fahrzeug geht das Radio kurz an Radio geht schon an bei öffnen der Türen	- Matrix 15 reagiert auf Tätigkeiten des CAN-Busses (Datenleitung im KFZ). Es werden nicht speziell die Daten für Zündung herausgelesen. Um dieses Verhalten zu umgehen sollte M.I.C.K.I. R.C. oder M.I.C.K.I. Blue Light verwendet werden
Bei BMW. M.I.C.K.I. reagiert nur die ersten 30 Minuten	- BMW schaltet bei einigen Modellen die Klemme +30 am Autoradio nach 30 Minuten ab. Hier muss die Leitung direkt von der Batterie zum M.I.C.K.I. gelegt werden

AIV GmbH + Co. KG – Tatschenweg 1 – 74078 Heilbronn
Telefon 07131 / 5953 0 - Telefax 07131 / 5953 639
E-mail: info@aiv.de – Internet: <http://www.aiv.de>