

**PL Informacja****Menedżer haseł RF-PM-01****Nr zam. 1593964**

Szanowny Kliencie!

Podczas przeprowadzania aktualizacji oprogramowania układowego pojawia się komunikat ostrzegawczy z zainstalowanego skanera antywirusowego może wystąpić ze względu na charakter produktu.

Zapewniamy, że menedżer haseł RF-PM-01 i plik EXE na menedżer haseł jest wolny od jakiegokolwiek wirusa.

W zależności od stosowanego skanera antywirusowego, niezbędne jest jednorazowe zezwolenie na uruchomienie pliku EXE używanego do aktualizacji firmware; lub tymczasowe wstrzymanie/deaktywacja skanera antywirusowego.

Po aktualizacji firmware, skaner antywirusowy musi zostać ponownie aktywowany.

Proszę zwrócić uwagę na to!

Twój team Renkforce

To publikacja została opublikowana przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Niemcy ([www.conrad.com](http://www.conrad.com)).

Wszelkie prawa odnośnie tego tłumaczenia są zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Powielanie w całości lub w części jest zabronione. Publikacja ta odpowiada stanowi technicznemu urządzeń w chwili druku.

© Copyright 2019 by Conrad Electronic SE.

1593964\_V2\_0319\_02\_hk\_hs\_pl