


Akcesoria

Wkręcany adapter

Do przepływomierzy F(T)CST

FCA-FCST-N1/2-A4



- Wkręcany adapter dla czujników serii F(T)CST
- Do przykręcenia do trójnika typu T lub spawanej tulei
- Uszczelnienie do 100 bar
- Przyłącze procesowe z gwintem zewnętrznym 1/2" NPT

Zasada działania

Dzięki koncepcji modułowej łączy czujniki F(T)CST można swobodnie wyrównać w kanale przepływu, niezależnie od podłączenia procesowego.

W tym celu adapter jest wkręcany w trójnik lub spawaną mufę. Następnie czujnik jest podłączany i przykręcany w adapterze.

Adaptory dostępne są z wszystkimi popularnymi rozmiarami gwintów przemysłowych. Dzięki temu adaptory czujnika mogą być łatwo przystosowywane do wymagań każdej aplikacji.

Nr kat.	6870293
Typ	FCA-FCST-N1/2-A4
Materiał czujnika	stal nierdzewna, 1.4571 (AISI 316Ti)
Podłączenie procesowe	Gwint męski 1/2" NPT