



NAVODILA ZA UPORABO

Brezžični termometer/vlagomer Renkforce TF0073

Kataloška št.: 13 80 336



Kazalo

1. Uvod	3
Servisna služba	3
2. Razlaga simbolov	3
3. Predvidena uporaba	3
4. Vsebina paketa	4
5. Varnostni napotki	4
6. Napotki za baterije/akumulatorje	4
7. Upravljalni elementi	5
8. Priprava na uporabo	6
a) Nastavitev oddajnih kanalov in enote temperature zunanjih senzorjev	6
b) Vstavljanje baterij v zunanje senzorje	7
c) Vstavljanje baterij v osnovno postajo	7
d) Montaža zunanjih senzorjev	8
e) Montaža ali postavitev osnovne postaje	8
9. Ročno iskanje zunanjih senzorjev	8
a) Iskanje posameznega zunanjega senzorja	8
b) Iskanje vseh razpoložljivih senzorjev	9
10. Prikaz izmerjenih podatkov pri več kot 3 zunanjih senzorjih	9
a) Ročni priklic prikaza izmerjenih podatkov	9
b) Samodejno preklapljanje izmerjenih podatkov	9
11. Preklapljanje enote temperature °C/°F	10
12. Tendenca temperature	10
13. Indikator udobja	10
14. Minimalne/maksimalne vrednosti	10
a) Prikaz vrednosti	10
b) Ponastavitev vrednosti	10
15. Alarmna funkcija za temperaturo/vlažnost zraka	11
a) Nastavitev vrednosti za alarmno funkcijo, aktivacija/deaktivacija alarmne funkcije	11
b) Prikaz mejnih vrednosti	12
c) Sprožitev alarmha	12
16. Kalibracija	12
a) Kalibracija temperature	12
b) Kalibracija vlažnosti zraka	12
17. Domet	13
18. Odstranjevanje	13
a) Splošno	13
b) Odstranjevanje odsluženih baterij/akumulatorjev	13
19. Vzdrževanje in čiščenje	14
a) Splošno	14
b) Menjava baterij	14
20. Izjava o skladnosti (DoC)	14
21. Tehnični podatki	14
a) Osnovna postaja	14
b) Zunanji senzor	15
Garancijski list	16

1. Uvod

Spoštovana stranka,
zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka.

Ta izdelek izpolnjuje zakonske, državne in evropske zahteve.

Za ohranitev tega stanja in za zagotovitev varne uporabe morate kot uporabnik tega izdelka upoštevati priložena navodila za uporabo!



Ta navodila za uporabo sodijo k temu izdelku. Vsebujejo pomembne napotke za pripravo na delovanje in uporabo izdelka. Na to boste pozorni tudi v primeru, če nameravate ta izdelek predati v uporabo tretji osebi.

Navodila za uporabo shranite, če jih boste morda hoteli kasneje ponovno prebrati!

Vsa imena podjetij in poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse pravice pridržane.

Servisna služba

Za tehnično podporo se obrnite na našo servisno službo:

Telefon: 01 78 11 240

Faks: 01 78 11 250

Elektronska pošta: tehnik@conrad.si

Pon. - čet.: 9.00-17.00

Pet.: 9.00-16.00

2. Razlaga simbolov



Simbol s klicajem v trikotniku opozarja na pomembne napotke v teh navodilih za uporabo, ki jih je obvezno treba upoštevati.



Simbol s puščico opozarja na posebne namige in nasvete glede uporabe izdelka.

3. Predvidena uporaba

Izdelek je namenjen merjenju in prikazu temperature in vlažnosti zraka.

Priloženi 3 zunanjji senzorji svoje izmerjene podatke brezščično prenašajo na osnovno postajo. Dodatno lahko naročite in priključite do 5 dodatnih zunanjih senzorjev, tako da naprava prikazuje izmerjene podatke s skupno 8 zunanjih senzorjev.

Napajanje osnovne postaje poteka s 4 baterijami tipa AAA/Micro, napajanje zunanjih senzorjev pa poteka z 2 baterijama tipa AAA/Micro na posamezni senzor.

Obvezno je treba upoštevati varnostne napotke in vse druge informacije v teh navodilih za uporabo. Pozorno preberite ta navodila za uporabo in jih dobro shranite, če jih boste morda hoteli kasneje ponovno prebrati. Izdelek lahko predate v uporabo tretji osebi samo skupaj s temi navodili za uporabo.

Drugačna uporaba od zgoraj opisane ni dovoljena in lahko privede do poškodb izdelka. Poleg tega so s tem povezane tudi nevarnosti kot so npr. kratek stik, požar itd.

Ta izdelek izpolnjuje zakonske, državne in evropske zahteve. Vsa imena podjetij in poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse pravice pridržane.

4. Vsebina paketa

- Osnovna postaja
- 3 zunanji senzorji
- 3 priseski za montažo zunanjih senzorjev
- Navodila za uporabo

5. Varnostni napotki



Pri škodi, nastali zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije! Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za posledično škodo!

Ne jamčimo za materialno škodo ali telesne poškodbe oseb, ki nastane/jo zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov. V takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

- Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti (CE) predelava in/ali spreminjanje izdelka na lastno pest nista dovoljena. Izdelka na odpirajte/razstavljajte (razen pri vstavljanju/menjavi baterij v skladu z opisom v teh navodilih za uporabo).
- Tega izdelka ne uporabljajte v bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah. Čeprav zunanji senzorji oddajajo le relativno šibke radijske signale, lahko ti povzročijo motnje v delovanju naprav, ki človeka ohranjajo pri življenju. Isto velja morda tudi na drugih območjih.
- Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za nepravilne prikaze/izmerjene vrednosti ali posledice, ki bi iz tega lahko sledile.
- Izdelek je predviden za zasebno rabo in ni primeren za uporabo v medicinske namene ali za obveščanje javnosti.
- Izdelek ni igrača, zato ne sodi v otroške roke. Izdelek vsebuje majhne sestavne dele, steklo (prikazovalnik) in baterije. Izdelek postavite na mesto, kjer ga otroci ne bodo mogli doseči.
- Osnovna postaja je primerna samo za uporabo v suhih, zaprtih prostorih. Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, hudi vročini, mrazu, vlažnosti ali mokroti, sicer se lahko poškoduje.
- Zunanji senzorji so primerni za uporabo na prostem, vendar jih je treba namestiti na zaščitenem mestu. Ne smete pa jih uporabljati v ali pod vodo, saj se pri tem uničijo.
- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati, saj je vašim otrokom lahko nevarna igrača.
- Z izdelkom ravnajte pazljivo, saj se lahko poškoduje ob sunkih, udarcih ali že ob padcu z majhne višine.
- Če imate še dodatna vprašanja, vendar v teh navodilih za uporabo ne najdete odgovorov, prosimo, da se obrnete na našo servisno službo ali drugega strokovnjaka.

6. Napotki za baterije/akumulatorje


- Baterije/akumulatorji ne sodijo v otroške roke.
- Baterije/akumulatorji naj ne ležijo po stanovanju, saj obstaja nevarnost, da jih otroci ali domače živali pogoltnejo. V takšnem primeru takoj poiščite zdravniško pomoč.

- Prazne baterije/akumulatorje pravočasno zamenjajte, saj lahko prazne ali stare baterije/akumulatorji iztekajo.
- Iztečene ali poškodovane baterije/akumulatorji lahko ob stiku s kožo povzročijo razjede, zato v tem primeru uporabite primerne zaščitne rokavice.
- Tekočine, ki lahko iztekajo iz baterij/akumulatorjev, so kemično zelo agresivne. Predmeti ali površine, ki pridejo v stik s temi tekočinami, se lahko deloma precej poškodujejo. Iz tega razloga baterije/akumulatorje shranujte na ustreznom mestu.
- Baterij/akumulatorjev nikoli ne razstavljajte, ne mečite jih v ogenj in pazite, da ne bo prišlo do kratkega stika. Obstaja nevarnost eksplozije!
- Navadnih, nepolnilnih baterij ne smete polniti. Obstaja nevarnost eksplozije!
- Ko menjavate baterije/akumulatorje, vedno zamenjajte celoten komplet. Ne mešajte baterij/akumulatorjev v različnih stanjih (npr. polne in delno polne baterije).
- Vstavite bodisi baterije, bodisi akumulatorje. Baterij in akumulatorjev nikoli ne mešajte. Uporabite samo baterije/akumulatorje istega tipa in proizvajalca.
- Pri vstavljanju baterij/akumulatorjev bodite vedno pozorni na pravilno polarnost (upoštevajte plus/+ in minus/-).

→ Možno je tudi napajanje izdelka s polnilnimi baterijami. Vendar pa je zaradi manjše napetosti (navadna baterija = 1,5 V, polnilna baterija = 1,2 V) čas delovanja kraši, kontrast prikazovalnika pa prej začne upadati.


Iz tega razloga vam priporočamo, da za napajanje uporabljate izključno kakovostne alkalne baterije in ne polnilnih baterij.

7. Upravljalni elementi



- 1 Območje prikaza za notranji senzor („IN“) in zunanje senzorje s kanalom 4-8
- 2 Območje prikaza za zunanjih senzorje s kanalom 3
- 3 Območje prikaza za zunanjih senzorje s kanalom 2
- 4 Simbol „MIN“ in „MAX“
- 5 Simbol puščice za označevanje trenutno izbranega kanala
- 6 Območje prikaza za zunanjih senzorje s kanalom 1
- 7 Simbol za brezžični sprejem

- 8 Simbol za prazno baterijo
 9 Temperatura
 10 Simboli puščice za tendenco temperature (naraščajoča, nespremenljiva, padajoča)
 11 Simboli za alarm za temperaturo („HI AL“ in „LO AL“)
 12 Simboli za indikator udobja
 13 Vlažnost zraka
 14 Simboli za alarm za vlažnost zraka („HI AL“ in „LO AL“)
 15 Tipka „MIN/MAX/-“
 16 Tipka „ALARM/ADJUST“
 17 Tipka „CHANNEL/+“
 18 Odprtina za montažo na steno
 19 Baterijski predal
 20 Izvlečni podstavek



- 21 Zunanja temperatura
 22 Zunanja vlažnost zraka
 23 LED (pri pošiljanju podatkovnega paketa za kratek čas utripa)
 24 Številka kanala
 25 Odprtina za montažo na steno
 26 DIP-stikalo za nastavitev številke kanala in enote temperature °C/°F
 27 Baterijski predal

8. Priprava na uporabo

→ Napajanje osnovne postaje in zunanjih senzorjev lahko načeloma poteka s polnilnimi baterijami. Vendar pa je zaradi manjše napetosti (navadna baterija = 1,5 V, polnilna baterija = 1,2 V) čas delovanja krajši, kontrast prikazovalnika pa prej začne upadati. Ker so polnilne baterije zelo občutljive na mraz, je čas delovanja zunanjih senzorjev pozimi še krajši.

Iz tega razloga vam priporočamo, da za napajanje tako osnovne postaje kot tudi zunanjih senzorjev uporabljate kakovostne alkalne baterije, saj boste tako zagotovili dolgo in zanesljivo delovanje obeh naprav.

a) Nastavitev oddajnih kanalov in enote temperature zunanjih senzorjev

- Odprite baterijski predal na zadnji strani vseh zunanjih senzorjev. Pri tem odvijte pritrdilni vijak pokrova baterijskega predala, nato pa pokrov baterijskega predala odstranite.

- S štirimi DIP-stikali lahko nato nastavite oddajni kanal (1....8) in enoto temperature (°C ali °F) za prikaz na prikazovalniku zunanjega senzorja.

→ Na vsakem zunanjem senzorju nastavite drug kanal. Nikoli ne uporabite iste nastavite za več kot en zunanjji senzor, v nasprotnem primeru lahko pride pri sprejemu na osnovni postaji do motenj.

Nastavitev oddajnega kanala in enote temperature je treba izvesti pred vstavljanjem baterij!

	DIP-stikalo 1	DIP-stikalo 2	DIP-stikalo 3	DIP-stikalo 4
Oddajni kanal 1	spodaj	spodaj	spodaj	
Oddajni kanal 2	spodaj	spodaj	zgoraj	
Oddajni kanal 3	spodaj	zgoraj	spodaj	
Oddajni kanal 4	spodaj	zgoraj	zgoraj	
Oddajni kanal 5	zgoraj	spodaj	spodaj	
Oddajni kanal 6	zgoraj	spodaj	zgoraj	
Oddajni kanal 7	zgoraj	zgoraj	spodaj	
Oddajni kanal 8	zgoraj	zgoraj	zgoraj	
°C				zgoraj
°F				spodaj

b) Vstavljanje baterij v zunanje senzorje

→ Najprej odprite baterijski predal in nastavite oddajni kanal in enoto temperature za prikaz na prikazovalniku s pomočjo DIP-stikal (glejte zgoraj).

- V vsak zunanji senzor vstavite 2 bateriji tipa AAA/Micro in pri tem pazite na pravilno polarnost (upoštevajte plus/+ in minus/-).
- Tako po vstavljanju baterij zunanji senzor za kratek čas prikaže vse segmente prikazovalnika. Če se na prikazovalniku pojavi samo čudni znaki, za nekaj sekund odstranite baterije in jih nato ponovno vstavite.
- Ponovno zaprite baterijski predal. Pri tem pravilno namestite pokrov baterijskega predala in ga privijte.
- Na prikazovalniku je prikazana številka kanala (24). Ta kasneje služi dodelitvi k prikazu na prikazovalniku.

→ Pri vsakem oddajanju zunanjega senzorja (pri tem se prenašajo izmerjeni podatki) rdeča LED (23) na sprednji strani zunanjega senzorja za kratek čas utripa.

c) Vstavljanje baterij v osnovno postajo

- Odprite baterijski predal (19) na zadnji strani osnovne postaje.
- V osnovno postajo vstavite 4 baterije tipa AAA/Micro in pri tem pazite na pravilno polarnost (upoštevajte plus/+ in minus/-). Ponovno zaprite baterijski predal.
- Tako po vstavljanju baterij se na osnovni postaji za kratek čas pojavi vsi segmenti prikazovalnika, poleg tega pa zaslische zvočni signal. Če se na prikazovalniku pojavi samo čudni znaki, za nekaj sekund odstranite baterije in jih nato ponovno vstavite.
- Nato osnovna postaja začne z iskanjem brezžičnega signala zunanjih senzorjev, desno poleg številke kanala 1, 2 in 3 pa se pojavi simbol za sprejem (7). Iskanje senzorjev lahko traja nekaj minut.

→ Ne pritiskajte nobenih tipk ter ne premikajte osnovne postaje in zunanjih senzorjev.

Če osnovna postaja tudi po več minutah ne prikazuje izmerjenih podatkov z zunanjih senzorjev, potem iz osnovne postaje in zunanjega senzorja odstranite baterije in ponovite zgoraj opisani postopek.

→ Obvezno preverite nastavitev oddajnih kanalov zunanjih senzorjev. Vsak zunanji senzor je treba nastaviti na drug kanal.

Priporočamo, da priložene 3 zunanje senzorje nastavite na oddajni kanal 1, 2 in 3 (in ne na oddajni kanal 4-8).

Imate tudi možnost ročne aktivacije iskanje razpoložljivih zunanjih senzorjev. Pri tem upoštevajte poglavje „Ročna aktivacija iskanja zunanjih senzorjev“.

d) Montaža zunanjih senzorjev

Zunanje senzorje lahko s pomočjo odprtine (25) na zadnji strani obesite na žebelj, vijak ali kavelj na steni. S priloženimi priseski je možna tudi pritrđitev na šipo.

Zunani senzorji so primerni za uporabo na zaščitenem mestu na prostem. Namestite jih tako, da ne bodo izpostavljeni neposredni sončni svetlobi, sicer prihaja do napačnih meritev temperature. Padavine na zunanjih senzorjih prav tako vodijo do napačnih meritev temperature, saj se ohišje ohlaja.

Isto velja za merjenje vlažnosti zraka.

Iz tega razloga vam priporočamo, da skrbno izberete mesto postavitve, tako da bodo lahko zunani senzorji izmerili pravilno temperaturo in vlažnost zraka.

→ Zunanjega senzorja nikoli ne potapljaljte v ali pod vodo, sicer ga boste uničili!

e) Montaža ali postavitev osnovne postaje

Osnovno postajo lahko s pomočjo odprtine na zadnji strani (18) prav tako obesite na žebelj, vijak ali kavelj na steni.

Osnovno postajo lahko postavite na ravni in stabilni površini s pomočjo izvlečnega podstavka (20). Dragocene površine pohištva zaščitite pred praskami s primerno podlogo.

9. Ročno iskanje zunanjih senzorjev

a) Iskanje posameznega zunanjega senzorja

→ To funkcijo lahko uporabite, če po menjavi baterij naprava več ne najde obstoječega zunanjega senzorja.

- Tolikokrat kratko pritisnite tipko „CHANNEL/+“ (17), dokler se pod številko kanala 1, 2 ali 3 ne pojavi simbol puščice (5).

→ Če so bili z osnovno postajo povezani več kot 3 zunani senzorji, se pojavi posamezna številka kanala (4, 5, 6, 7 ali 8), ko večkrat kratko pritisnete tipko „CHANNEL/+“.

- Sedaj pritisnite in 3 sekunde držite tipko „CHANNEL/+“, dokler se desno poleg številke kanala ne pojavi simbol za brezžični sprejem (7). Osnovna postaja nato v naslednjih minutah išče zunanji senzor.
- Med iskanjem ne pritisnite nobene tipke.
- Pri težavah s sprejemom zmanjšajte razdaljo med zunanjim senzorjem in osnovno postajo ali pa izberite drugo mesto postavitve.

b) Iskanje vseh razpoložljivih senzorjev

→ To funkcijo je treba uporabiti, ko želite z napravo povezati nov zunanji senzor.

- Tolikokrat kratko pritisnite tipko „CHANNEL/+“ (17), dokler se pod prikazom notranje temperature ne pojavi simbol puščice (5).
- Sedaj pritisnite in 3 sekunde držite tipko „CHANNEL/+“, dokler se poleg vseh 3 številk kanalov (1, 2 in 3) ne pojavi simbol za brezžični sprejem (7). Osnovna postaja nato v naslednjih minutah išče vse razpoložljive zunanje senzorje.
- Med iskanjem ne pritisnite nobene tipke.
- Pri težavah s sprejemom zmanjšajte razdaljo med zunanjimi senzorji in osnovno postajo ali pa izberite drugo mesto postavitve.

10. Prikaz izmerjenih podatkov pri več kot 3 zunanjih senzorjih

Če so z osnovno postajo povezani več kot 3 zunanji senzorji, potem lahko prikaz izmerjenih podatkov prikličete ročno ali pa aktivirate samodejno preklapljanje.

a) Ročni priklic prikaza izmerjenih podatkov

- Tolikokrat kratko pritisnite tipko „CHANNEL/+“ (17), dokler se pod prikazom notranje temperature ne pojavi simbol puščice (5).
- Ko nato ponovno (po potrebi večkrat) kratko pritisnete tipko „CHANNEL/+“ (17), prikaz „IN“ izgine, pod njim pa se pojavi številka kanala (4....8) in pripadajoči izmerjenih podatki, v odvisnosti od tega, koliko zunanjih senzorjev je povezanih z napravo.

→ To je seveda možno samo takrat, ko so z oddajnimi kanali 4-8 dejansko povezani dodatni zunanji senzorji. V nasprotnem primeru se prikaz „IN“ ohrani.

b) Samodejno preklapljanje izmerjenih podatkov

→ To je možno samo takrat, ko so z oddajnimi kanali 4-8 povezani zunanji senzorji.

- Tolikokrat kratko pritisnite tipko „CHANNEL/+“ (17), dokler se pod prikazom notranje temperature ne pojavi simbol puščice (5).
- Nato ponovno (po potrebi večkrat) kratko pritisnete tipko „CHANNEL/+“ (17), dokler se levo spodaj ne pojavi simbol „G“.

→ Nato se v spodnji vrstici prikazovalnika pojavijo izmerjene vrednosti notranje temperature/vlažnosti zraka in izmerjene vrednosti z zunanjih senzorjev 4-8 (v kolikor so povezani).

11. Preklapljanje enote temperature °C/°F

- Medtem ko osnovna postaja prikazuje trenutne izmerjene vrednosti, za preklapljanje med stopinjami Celzija (°C) in stopinjami Fahrenheita (°F) pritisnite in pribl. 3 sekunde držite tipko „MIN/MAX/-“ (15).
- Če želite preklopiti enoto temperature na prikazovalniku zunanjega senzorja, potem odprite baterijski predal zunanjega senzorja. Odstranite baterije in počakajte, da prikaz izgine iz prikazovalnika.
Nastavite DIP-stikalo 4 v skladu s tabelo v poglavju „Priprava na uporabo“. Nato ponovno vstavite baterije in zaprite baterijski predal. Če naprava več ne najde zunanjega senzorja (na ustreznem območju prikazovalnika osnovne postaje se pojavi samo črtice), potem morate aktivirati iskanje senzorja.

12. Tendenca temperature

Desno poleg prikaza temperature so prikazani simboli puščic za tendenco temperature (naraščajoča, nespremenljiva ali padajoča).

13. Indikator udobja

Med prikazom temperature in vlažnosti zraka so prikazani simboli za indikator udobja. Stopnja udobja se izračuna glede na vlažnost zraka.

- „{:sweat_smile:}“ Vlažnost zraka < 45 % (suho)
- „{:sweat:}“ Vlažnost zraka > 65 % (vlažno)
- „{:smile:}“ Vlažnost zraka 45 %....65 % (optimalno)

14. Minimalne/maksimalne vrednosti

a) Prikaz vrednosti

Večkrat kratko pritisnite tipko „MIN/MAX/-“ (15) za preklapljanje med naslednjimi prikazi:

- Maksimalne vrednosti (prikaz „MAX“ levo na prikazovalniku)
- Minimalne vrednosti (prikaz „MIN“ levo na prikazovalniku)
- Trenutne izmerjene vrednosti

→ Če nekaj sekund ne pritisnete nobene tipke, se samodejno pojavijo trenutne izmerjene vrednosti.

b) Ponastavitev vrednosti

Maksimalne/minimalne vrednosti lahko ponastavite za vsak zunanji senzor posebej.

- Tolikokrat kratko pritisnite tipko „CHANNEL/+“ (17), dokler se pri posameznem zunanjem senzorju (ali notranjem senzorju „IN“) ne pojavi simbol puščice (5).
- Za prikaz maksimalnih vrednosti („MAX“) kratko pritisnite tipko „MIN/MAX/-“ (15).
- Za ponastavitev maksimalnih vrednosti pritisnite in 3 sekunde držite tipko „MIN/MAX/-“ (15).
- Za prikaz minimalnih vrednosti („MIN“) kratko pritisnite tipko „MIN/MAX/-“ (15).
- Za ponastavitev minimalnih vrednosti pritisnite in 3 sekunde držite tipko „MIN/MAX/-“ (15).

- Za prikaz aktualnih izmerjenih vrednosti kratko pritisnite tipko „MIN/MAX/-“ (15) ali pa nekaj sekund počakajte.

15. Alarmna funkcija za temperaturo/vlažnost zraka

Osnovna postaja nudi možnost, da pri preseganju in/ali nedoseganju mejne vrednosti temperature ali vlažnosti zraka sproži alarmni signal (ločeno nastavljen za notranjo temperaturo/notranjo vlažnost zraka oz. zunanjo temperaturo/zunanjo vlažnost zraka vsakega zunanjega senzorja).

a) Nastavitev vrednosti za alarmno funkcijo, aktivacija/deaktivacija alarmne funkcije

- Če nekaj sekund ne pritisnete nobene tipke, osnovna postaja samodejno zapusti način nastavitev.
- Tolikokrat kratko pritisnite tipko „CHANNEL/+“ (17), dokler se pod želenim kanalom (zunanji senzor ali notranji senzor) ne pojavi simbol puščice (5).
 - Pritisnite in 3 sekunde držite tipko „ALARM/ADJUST“ (16).
 - Na prikazovalniku se desno poleg prikaza temperature pojavi napis „HI AL“, trenutno nastavljena vrednost **zgornje mejne temperature** pa utripa.
 - Spremenite utripajočo vrednost s tipko „MIN/MAX/-“ (15) oz. „CHANNEL/+“ (17). Za hitro spremenjanje vrednosti pritisnite in dalj časa držite posamezno tipko.
 - Ko želite aktivirati ali deaktivirati alarm, pritisnite in 3 sekunde držite tipko „ALARM/ADJUST“ (16). Ko je alarm aktiviran, se pojavi simbol „“.
 - Kratko pritisnite tipko „ALARM/ADJUST“ (16). Na prikazovalniku se desno poleg prikaza temperature pojavi napis „LO AL“, trenutno nastavljena vrednost **spodnje mejne temperature** pa utripa.
 - Spremenite utripajočo vrednost s tipko „MIN/MAX/-“ (15) oz. „CHANNEL/+“ (17). Za hitro spremenjanje vrednosti pritisnite in dalj časa držite posamezno tipko.
 - Ko želite aktivirati ali deaktivirati alarm, pritisnite in 3 sekunde držite tipko „ALARM/ADJUST“ (16). Ko je alarm aktiviran, se pojavi simbol „“.
 - Kratko pritisnite tipko „ALARM/ADJUST“ (16). Na prikazovalniku se desno poleg prikaza vlažnosti zraka pojavi napis „HI AL“, trenutno nastavljena vrednost **zgornje mejne vlažnosti zraka** pa utripa.
 - Spremenite utripajočo vrednost s tipko „MIN/MAX/-“ (15) oz. „CHANNEL/+“ (17). Za hitro spremenjanje vrednosti pritisnite in dalj časa držite posamezno tipko.
 - Ko želite aktivirati ali deaktivirati alarm, pritisnite in 3 sekunde držite tipko „ALARM/ADJUST“ (16). Ko je alarm aktiviran, se pojavi simbol „“.
 - Kratko pritisnite tipko „ALARM/ADJUST“ (16). Na prikazovalniku se desno poleg prikaza vlažnosti zraka pojavi napis „LO AL“, trenutno nastavljena vrednost **spodnje mejne vlažnosti zraka** pa utripa.
 - Spremenite utripajočo vrednost s tipko „MIN/MAX/-“ (15) oz. „CHANNEL/+“ (17). Za hitro spremenjanje vrednosti pritisnite in dalj časa držite posamezno tipko.
 - Ko želite aktivirati ali deaktivirati alarm, pritisnite in 3 sekunde držite tipko „ALARM/ADJUST“ (16). Ko je alarm aktiviran, se pojavi simbol „“.
 - Za izhod iz načina nastavitev kratko pritisnite tipko „ALARM/ADJUST“ (16).
- Ko želite nastaviti, aktivirati ali deaktivirati dodatne alarne, ponovite zgoraj opisane korake za vsak zunanji senzor (oz. notranji senzor).

b) Prikaz mejnih vrednosti

V načinu običajnega prikaza kratko pritiskajte tipko „ALARM/ADJUST“ (16) za preklapljanje med naslednjimi prikazi:

- Zgornje mejne vrednosti (prikaz „HI AL“ desno poleg prikaza temperature/vlažnosti zraka)
- Spodnje mejne vrednosti (prikaz „LO AL“ desno poleg prikaza temperature/vlažnosti zraka)
- Trenutne izmerjene vrednosti

→ Če nekaj sekund ne pritisnete nobene tipke, se samodejno pojavijo trenutne izmerjene vrednosti.

c) Sprožitev alarma

V primeru prekoračitve nastavljenih mejnih vrednosti ustrezen simbol utripa, poleg tega pa se aktivira zvočni alarm. Alarm deaktivirate s kratkim pritiskom poljubne tipke.

16. Kalibracija

Prikaz temperature in vlažnosti zraka na prikazovalniku osnovne postaje lahko kalibrirate. To pomeni, da lahko popravite odstopanja od referenčne vrednosti (na primer vrednost, ki jo nudi kakovosten meritnik), tako da k prikazani vrednosti prištejete ali od nje odštejete ustreznost vrednost.



Upoštevajte:

Prikaza na prikazovalniku zunanjih senzorjev ni možno kalibrirati.

Ko kalibrirate prikaz na prikazovalniku osnovne postaje, prikazovalnik zunanjega senzorja prikazuje drugo vrednost.

a) Kalibracija temperature

- Tolikokrat kratko pritisnite tipko „CHANNEL/+“ (17), dokler se pri želenem kanalu ne pojavi simbol puščice (5). (Če so povezani zunanji senzorji s kanalom 4-8, potem izberite ustrezeno številko kanala.)
- Hkrati pritisnite in 5 sekund držite tipko „ALARM/ADJUST“ (16) in „CHANNEL/+“ (17). Nato vrednost temperature začne utripati.
- Spremenite vrednost temperature s tipko „MIN/MAX/-“ (15) oz. „CHANNEL/+“ (17). Za hitro spremenjanje vrednosti pritisnite in dalj časa držite posamezno tipko.
- Ko želite vrednost temperature ponastaviti na nekalibrirano izhodiščno vrednost, kratko pritisnite tipko „ALARM/ADJUST“ (16).
- Za shranjevanje kalibrirane vrednosti in izhod iz načina nastavitev pritisnite in 3 sekunde držite tipko „ALARM/ADJUST“ (16). Naprava samodejno zapusti način nastavitev, če nekaj sekund ne pritisnete nobene tipke. Pri tem osnovna postaja shrani dosedanje nastavitev.

b) Kalibracija vlažnosti zraka

- Tolikokrat kratko pritisnite tipko „CHANNEL/+“ (17), dokler se pri želenem kanalu ne pojavi simbol puščice (5). (Če so povezani zunanji senzorji s kanalom 4-8, potem izberite ustrezeno številko kanala.)
- Hkrati pritisnite in 5 sekund držite tipko „ALARM/ADJUST“ (16) in „MIN/MAX/-“ (15).

Nato vrednost vlažnosti zraka začne utripati.

- Spremenite vrednost vlažnosti zraka s tipko „MIN/MAX/-“ (15) oz. „CHANNEL/+“ (17). Za hitro spremenjanje vrednosti pritisnite in dalj časa držite posamezno tipko.
- Ko želite vrednost vlažnosti zraka ponastaviti na nekalibrirano izhodiščno vrednost, kratko pritisnite tipko „ALARM/ADJUST“ (16).
- Za shranjevanje kalibrirane vrednosti in izhod iz načina nastavitev pritisnite in 3 sekunde držite tipko „ALARM/ADJUST“ (16). Naprava samodejno zapusti način nastavitev, če nekaj sekund ne pritisnete nobene tipke. Pri tem osnovna postaja shrani dosedanje nastavitve.

17. Domet

Domet prenosa brezžičnih signalov med zunanjimi senzorji in osnovno postajo pod optimalnimi pogoji znaša največ 100 metrov.

→ Pri tem podatku o dometu gre za tako imenovani „domet na prostem“. Ta idealna postavitev (npr. osnovne postaje in zunanjih senzorjev na ravnem travniku brez dreves, hiš itd.) pa v praksi nikoli ni izvedljiva.

Zaradi različnih vplivov na brezžični prenos žal ne moremo zagotoviti točno določenega dometa. Ponavadi uporaba naprave v enodružinski hiši poteka brez težav.

Domet lahko bistveno zmanjša bližina kablov, napeljav, kovinskih delov, elektronskih naprav ipd. Tudi debeli zidovi, zgradbe iz armiranega betona, prevlečene izolirane okenske šipe itd. zelo močno zmanjšajo domet.

Če odkrijete, da osnovna postaja ne prejema izmerjenih podatkov z enega ali več zunanjih senzorjev, potem najprej preverite stanje baterij v zunanjih senzorjih. Nato izberite drugo mesto postavitev za osnovno postajo oz. zunanje senzorje. Po potrebi izvedite ročno iskanje zunanjih senzorjev (glejte poglavje, „Ročna aktivacija iskanja zunanjih senzorjev“).

18. Odstranjevanje

a) Splošno



Izdelek ne sodi med gospodinjske odpadke.

Izdelek ob koncu njegove življenjske dobe odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi določili.

Iz naprave vzemite morebitne vstavljenе baterije/akumulatorje in jih odstranite ločeno od izdelka.

b) Odstranjevanje odsluženih baterij/akumulatorjev

Kot potrošnik ste zakonsko zadolženi (Uredba o baterijah in akumulatorjih in o ravnanju z odpadnimi baterijami in akumulatorji) vrnilti vse odpadne baterije in akumulatorje. Metanje tovrstnih odpadkov med gospodinjske odpadke je prepovedano!



Baterije/akumulatorji z vsebnostjo škodljivih snovi so označeni s simbolom levo, ki opozarja na prepoved metanja baterij/akumulatorjev med gospodinjske odpadke. Oznake za škodljive težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec.

Odslužene baterije/akumulatorje lahko brezplačno oddate na občinski deponiji, v naših podružnicah ali povsod tam, kjer se baterije/akumulatorji tudi prodajajo!

S tem boste izpolnili svoje zakonske obveznosti in prispevali k varstvu okolja!

19. Vzdrževanje in čiščenje

a) Splošno

Izdelka vam ni treba vzdrževati, zato ga nikoli ne razstavljate (razen pri postopku vstavljanja/menjave baterij, ki je opisan v teh navodilih za uporabo). Vzdrževalna dela ali popravila sme izvajati samo strokovnjak.

Zunanje površine izdelka lahko brišete samo s čisto, mehko in suho krpo.

V nobenem primeru ne smete uporabljati agresivnih čistilnih sredstev ali kemičnih raztopin, saj lahko ta sredstva uničijo ohišje (obarvanje) ali pa celo negativno vplivajo na delovanje naprave. Pazite, da ne boste premočno pritiskali na prikazovalnik, sicer ga lahko opraskate ali poškodujete.



Prah lahko zelo enostavno odstranite z uporabo čistega čopiča z dolgimi ščetinami in sesalnika za prah.

b) Menjava baterij

Baterije je treba zamenjati, ko se kontrast prikazovalnika osnovne postaje oz. zunanjega senzorja močno zmanjša ali pa se na prikazovalniku pojavi simbol baterije.

Odslužene/prazne baterije zamenjajte z novimi in jih odstranite okolju prijazno (glejte poglavje „Odstranjevanje“).

20. Izjava o skladnosti (DoC)

S tem podjetje Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, izjavlja, da ta izdelek izpolnjuje temeljne zahteve in druge veljavne predpise Direktive 1999/5/ES.

→ Izjavo o skladnosti (DoC) tega izdelka najdete na spletni strani www.conrad.si pod opisom izdelka.

21. Tehnični podatki

a) Osnovna postaja

Napajanje:	4 x baterija tipa AAA/Micro
Merilno območje temperature:	0 °C do +60 °C
Ločljivost:	0,1 °C
Natančnost:	±1 °C
Merilno območje vlažnosti zraka:	10-99 % rel. vl. zraka
Ločljivost:	1 % rel. vl. zraka
Natančnost:	±5 % rel. vl. zraka
Število zunanjih senzorjev:	maks. 8*

Mere: (Š x V x G) 115 x 125 x 22,5 mm
Teža: 142,2 g

* (3 so priloženi, do 5 dodatnih lahko naročite kot opremo)

b) Zunanji senzor

(3 so priloženi)

Napajanje: 2 x baterija tipa AAA/Micro
Oddajna frekvenca: 433 MHz
Domet oddajanja: do 100 m (glejte poglavje „Domet“)
Merilni interval: pribl. 1 min
Merilno območje temperature: -40 °C do +60 °C
Ločljivost: 0,1 °C
Natančnost: ±1 °C
Merilno območje vlažnosti zraka: 10-99 % rel. vl. zraka
Ločljivost: 1 % rel. vl. zraka
Natančnost: ±5 % rel. vl. zraka
Mere: (Š x V x G) 45 x 110 x 20 mm
Teža: 51,2 g

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.
Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedno.
Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.
© 2016 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Brezžični termometer/vlagomer**
Renkforce TF0073
Kat. št.: **13 80 336**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.