



Verpackungsvorschrift:
 Fühler und Bediennungsanleitung einzeln in Schlauchfolie eingeschweißt, diesen mit Etikett versehen und je 100Stk. in Faltkarton verpacken.

Meßbereich: -100...+1000°C

"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"

Verwendung				Zul.Abw. DIN 7168 m	Oberfläche	Maßstab 1:1	Werkstoff
				Datum	Name	Benennung	
				Bearb 23.03.07	Erst	MTE 1xK NL=500	
				Gepr		D=1.5 Inc.	
				Norm		Nummer	
						0625 1189-41K	
Zust	Änderung	Datum	Name			Blatt	
						1	
						1 BI	