

Funk-Wetterstation „LALUNA“

35.1045.IT



- Kabellose Übertragung der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über bis zu 3 Sender (max. 100m)
- Anzeige der Innentemperatur und Innenluftfeuchtigkeit
- Komfortzonen
- Maxima Minima Funktion
- Wettervorhersage
- Luftdrucktendenz; relativer Luftdruck
- Luftdruckverlauf der letzten 24 Stunden
- Funkuhr mit Alarm
- Snooze-Funktion und Datum
- Mondphase
- Hintergrundbeleuchtung
- Zeitzone ± 12 Stunden
- Umschaltbar $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$
- Swiss Precision Sensor
- Zum Hängen oder Stellen
- Mit edler Aluminiumoberfläche



Technische Daten

Innentemperatur

Messbereich	-10°C...+60°C
Displayauflösung	0,1°C
Genauigkeit	$\pm 1^{\circ}\text{C}$

Außentemperatur

Messbereich	-40...+60°C
Displayauflösung	0,1°C
Genauigkeit	$\pm 1^{\circ}\text{C}$

Luftfeuchtigkeit

Messbereich	1...99%
Displayauflösung	1%
Genauigkeit	$\pm 5\%$

Batterielebensdauer
Batterien

ca. 1 Jahr
3 x 1,5 V AA (Basis)
2 x 1,5 V AA (Sender)

Abmessungen

230 x 118 x 30 mm (Basis)
160 x 43 x 28 mm (Sender)

Gewicht
Zubehör

545 g
Außensender für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Kat.Nr. 30.3144.IT
Batterien
Bedienungsanleitung