



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

Montageanleitung Stativ

KERN SFE-A01


Version 1.0

11/2012

D



SFE-A01-IA-d-1210



KERN SFE-A01

Version 1.0 11/2012

Montageanleitung Stativ

Inhaltsverzeichnis


1	Technische Daten	2
2	Lieferumfang	3
3	Montage	3
3.1	Stativ an Waage montieren.....	3
3.2	Anzeigegerät an Stativ montieren	3

Stativ SFE-A01 für alle SFE-Modelle geeignet.

1 Technische Daten

Stativhöhe	20 cm
Nettogewicht	800 g

2 Lieferumfang



3 Montage

3.1 Stativ an Waage montieren



3.2 Anzeigegerät an Stativ montieren

