

# Luxmeter LM37

Artikel Nr.: 31.3000

Variante: schwarz



## Funktionen

- Zur Kontrolle der Lichtverhältnisse an Arbeitsplätzen, in öffentlichen Gebäuden, Industrie- und Wohngebäuden, Lagerhallen, Film- und Fotostudios
- Automatische und manuelle Bereichsumschaltung
- HOLD Funktion
- Messrate 2 mal pro Sekunde
- Automatische Nullpunkt-Kalibrierung
- Auflösung 0,01 lx bzw. 0,001 fc

## Technische Daten

|                     |   |
|---------------------|---|
| Messbereich         | Ix: 0,00...40.000, fc: 0,000...4000     |
| Lieferumfang        | Luxmeter, Batterie, Bedienungsanleitung |
| Energieversorgung   | Batterie                                |
| Batterien inklusive | ja                                      |
| Batterien           | 1 x 9 V                                 |
| Abmessungen         | (L) 50 x (B) 30 x (H) 190 mm            |
| Gewicht             | 147 g                                   |